Página 1 de 1 Versión: 3 Código: HSEQ-F-102 DOCUMENTO CONTROLADO	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR MANUAL (SALTARIN)**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADO POR: Henry Viller.	**CARGO:** Oficial
LUGAR DE INSPECCIÓN Rafael Nuñez B.	**PERIODO DEL:** 23 **DE** Octubre **AL** 28 **DE** Octubre **DEL 20** 23.
MARCA:	**MODELO:**

HERRAMIENTA	REVISION	LUNES			MARTES			11122QWAS			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
* Tapa combustible	Fugas				✓			✓			✓			✓			✓			✓		
* Tapa de aceite	Fugas				✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Aceite de Motor	Nivel				✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Combustible	Nivel				✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Correas	Estado general				✓			✓			✓			✓			✓			✓		
* Vibrador	Estado general				✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Resortes	Estado general				✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Tornillos sujeta resortes	Estado general				✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Plancha Vibratoria	Estado general				✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Filtro de Aire	Estado general				✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Filtro de Combustible	Estado general				✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Capucha Bujia	Estado general				✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Bujia	Estado general				✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Se realiza limpieza y desinfección	Estado general				✓			✓			✓			✓			✓			✓		

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ Henry Voller **APROBÓ** Valentina Portilla G

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Jesus Parra. **CARGO:** Oficial.

LUGAR DE INSPECCION: CARBONELL. **PERIODO:** DEL 9 AL 14 DE Octubre DEL 2023.

MODELO: 595953. **MARCA:** MAKITA.

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	X			X																	
Estado de instalación del disco (Insertación)	X			X																	
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	X			X																	
Estado de instalación del mango.	X			X																	
Estado del interruptor de incendio y su seguro.	X			X																	
Estado de la guía de la guarda.	X			X																	
Estado del disco	X			X																	
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	X			X																	
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.	X			X																	
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	X			X																	
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	X			X																	
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	X			X																	
Se realizó limpieza y densifección al equipo	X			X																	

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Jesús Parra **REVISÓ:** Valentina Portilla

Powered by CamScanner

Página 1 de 1		
Versión: 3		**INSPECCION PARA PULIDORA**
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADOR POR: Ruben Leon. **CARGO:** Instalador

LUGAR DE INSPECCION: CARBONELL **PERIODO:** DEL 17 AL 21 DE Octubre DEL 2023

MODELO: 4" 124035 **MARCA:** Truper

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)			/			/			/	X			X							/	
Estado de instalación del disco (Insertación)			/			/			/	X			X							/	
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.			/			/			/	X			X							/	
Estado de instalación del mango.											X				X						
Estado del interruptor de incendio y su seguro.										X			X								
Estado de la guía de la guarda.										X			X								
Estado del disco										X			X								
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)											X				X						
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.										X			X								
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)										X			X								
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.										X			X								
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.										X			X								
Se realizó limpieza y densifección al equipo										X			X								

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Ruben Leon **REVISÓ:** Valentina Portilla G

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Cuenta Buntaya | CARGO: Soldeder.

LUGAR DE INSPECCION: CARBONELL. | PERIODO: DEL 17 AL 21 DE Octubre DEL 2023

MODELO: 05 8050 60210 | MARCA: Bosch

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Estado de instalación del disco (Insertación)			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Estado de instalación del mango.			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Estado del interruptor de incendio y su seguro.			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Estado de la guía de la guarda.			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Estado del disco			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Se realizó limpieza y densifección al equipo			/	✓			✓			✓			✓			✓					/

OBSERVACIONES: Ninguna.

ELABORÓ: Cuenta Bunta | REVISÓ: Valentina Portilla

Powered by CamScanner

MARCA: Bosh

DESCRIPCIÓN		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
PARTE	REVISION	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
CARCASA GENERAL	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.	X									X			X			X					
A BROCAS DE CORONA DENTADA	Sin golpes, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca.	X									X			X			✓					
	Dientes completos	X									X			X			X					
TERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.	X									X			X			X					
TON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR.	Verifique obturando el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar obture el interruptor de encendido.	X									X			X			✓					
SELECTOR DE VELOCIDADES	De fácil accionamiento, óptimo estado.	X									X			X			X					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA BTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD.	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la	X									X			X			X					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL Y EMPUÑADURA	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.	X									X			X			✓					
LLAVE PORTA BROCAS	Que sus dientes estén completos, sin golpes, y encajen adecuadamente en la corona dentada.	X									X			X			✓					
ABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE (Ó CLAVIJA)	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.	X									X			X			X					
ORDEN Y LIMPIEZA	mantener siempre limpio el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad. -Limpieza y desinfección	X									X			✓			/					

SERVACIONES:

ELABORÓ Ruben Leon T.

REVISÓ Valentin Portilla.

Powered by CamScanner

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.	FORMATO DE CALIDAD	CODIGO:
	PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDAR	VERSION:

Equipo: EQUIPO DE SOLDAR

Ubicación: Primer piso.

FECHA: 17-10-23 / 21-10-23

serial: No tiene.

Marca: LINCOLN.

Modelo: No tiene



Ítem	Descripción	Estado													
		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	EQUIPO														
1	Estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
2	Sistema eléctrico (cables)			✓		✓		✓		✓		✓			
3	Condiciones del sistema de refrigeración			✓		✓		✓		✓		✓			
4	Funcionamiento del panel de control			✓		✓		✓		✓		✓			
5	Prueba del Disyuntor Diferencial (polo a tierra)			✓		✓		✓		✓		✓			
6	Estado del encendido (arranque)			✓		✓		✓		✓		✓			
7	Funcionamiento de motor			✓		✓		✓		✓		✓			
8	Fuente de energía			✓		✓		✓		✓		✓			
	CABLES														
9	Condición de los cables			✓		✓		✓		✓		✓			
10	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)			✓		✓		✓		✓		✓			
11	Sistema de conexión (enchufe, cable, etc.)			✓		✓		✓		✓		✓			
12	Conexión a Tierra (cable a tierra)			✓		✓		✓		✓		✓			
13	Estado de la pinza (conexión al cable)			✓		✓		✓		✓		✓			
	PROTECCIÓN PERSONAL														
14	Máscara de soldar			✓		✓		✓		✓		✓			
15	Pechera, delantal de cuero, polainas piernas, etc.			✓		✓		✓		✓		✓			
16	Lentes de Seguridad (Antiparras)			✓		✓		✓		✓		✓			
17	Guantes			✓		✓		✓		✓		✓			
18	Protector facial			✓		✓		✓		✓		✓			

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del Equipo de Soldar:

SI: ✓	NO:
ELABORÓ:	Ernesto Bustamante
REVISÓ:	Valentina Portilla

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1
Versión: 3
Código: HSEQ-F-108
DOCUMENTO CONTROLADO

INSPECCION PARA PULIDORA

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADOR POR: Yair Usgame. **CARGO:** Oficial.

LUGAR DE INSPECCION: CARBONELL. **PERIODO:** DEL 30 AL 4 DE Noviembre DEL 2023

MODELO: 595953 **MARCA:** MAKITA.

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	✓			✓			✓			✓											
Estado de instalación del disco (Insertación)	✓			✓			✓			✓											
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓			✓			✓			✓											
Estado de instalación del mango.	✓			✓			✓			✓											
Estado del interruptor de incendio y su seguro.	✓			✓			✓			✓											
Estado de la guía de la guarda.	✓			✓			✓			✓											
Estado del disco	✓			✓			✓			✓											
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	✓			✓			✓			✓											
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.	✓			✓			✓			✓											
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	✓			✓			✓			✓											
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	✓			✓			✓			✓											
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	✓			✓			✓			✓											
Se realizó limpieza y densifección al equipo	✓			✓			✓			✓											

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: YAIR ANDRES USGAME 80807876 **REVISÓ:** Valentina Portilla

Página 1 de 1 Versión: 3 Código: HSEQ-F-105 DOCUMENTO CONTROLADO	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADO POR: Carlos Barajas **CARGO:** Oficial

PERIODO: DEL 30 **AL** 4 **DE** Noviembre **DEL** 2023 **LUGAR DE INSPECCIÓN:** CARBONELL.

MODELO: DCD 790 **MARCA:** DEWALT.

DESCRIPCIÓN		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
PARTE	**REVISION**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**
CARCASA GENERAL	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.	✓			✓			✓			✓											
PORTA BROCAS DE CORONA DENTADA	Sin golpes, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca.	✓			✓			✓			✓											
	Dientes completos	✓			✓			✓			✓											
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.	✓			✓			✓			✓											
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR.	Verifique obturando el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar obture el interruptor de encendido.	✓			✓			✓			✓											
SELECTOR DE VELOCIDADES	De fácil accionamiento, óptimo estado.	✓			✓			✓			✓											
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD.	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la nomenclatura.	✓			✓			✓			✓											
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL Y EMPUÑADURA ADICIONAL	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.	✓			✓			✓			✓											
LLAVE PORTA BROCAS	Que sus dientes estén completos, sin golpes, y encajen adecuadamente en la corona dentada.	✓			✓			✓			✓											
CABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE (Ó CLAVIJA)	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.	✓			✓			✓			✓											
ORDEN Y LIMPIEZA	mantener siempre limpio el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad. -Limpieza y desinfección	✓			✓			✓			✓											

OBSERVACIONES:

ELABORÓ Carlos H. Barajas R. REVISÓ Valentina Portilla G.

Powered by CamScanner

Página 1 de 1
Versión: 3
Código: HSEQ-F-105
DOCUMENTO CONTROLADO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADO POR: Jonathan Deva. **CARGO:** oficial instalador.

PERIODO: DEL 31 **AL** 4 **DE** Noviembre **DEL** 2023 **LUGAR DE INSPECCIÓN:** CARBONELL.

MODELO: DWD 024-B3 **MARCA:** DEWALT

DESCRIPCIÓN		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
PARTE	REVISION	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
CARCASA GENERAL	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.				✓																	
PORTA BROCAS DE CORONA DENTADA	Sin golpes, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca.				✓																	
	Dientes completos				✓																	
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.				✓																	
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR.	Verifique obturando el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar obture el interruptor de encendido.				✓																	
SELECTOR DE VELOCIDADES	De fácil accionamiento, óptimo estado.				✓																	
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD.	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la nomenclatura.				✓																	
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL Y EMPUÑADURA ADICIONAL	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.				✓																	
LLAVE PORTA BROCAS	Que sus dientes estén completos, sin golpes, y encajen adecuadamente en la corona dentada.				✓																	
CABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE (Ó CLAVIJA)	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.				✓																	
ORDEN Y LIMPIEZA	mantener siempre limpio el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad. -Limpieza y desinfección				✓																	

OBSERVACIONES:

ELABORÓ _____ REVISÓ Valentina Portilla

Powered by CamScanner

Página 1 de 1 Versión: 3 Código: HSEQ-F-108 DOCUMENTO CONTROLADO	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADOR POR: Carlos Barrajas | CARGO: oficial.

LUGAR DE INSPECCION: CARBONELL | PERIODO: DEL 23 AL 28 DE Octubre DEL 2023

MODELO: 595953. | MARCA: MAKITA

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	✓			✓									✓			✓					
Estado de instalación del disco (Insertación)	✓			✓									✓			✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓			✓									✓			✓					
Estado de instalación del mango.	✓			✓									✓			✓					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.	✓			✓									✓			✓					
Estado de la guía de la guarda.	✓			✓									✓			✓					
Estado del disco	✓			✓									✓			✓					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	✓			✓									✓			✓					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.	✓			✓									✓			✓					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	✓			✓									✓			✓					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	✓			✓									✓			✓					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	✓			✓									✓			✓					
Se realizó limpieza y densifección al equipo	✓			✓									✓			✓					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Carlos H. Barrajas R. | REVISÓ: Valentina Portilla.

Powered by CamScanner

Página 1 de 1 Versión: 3 Código: HSEQ-F-108 DOCUMENTO CONTROLADO	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADOR POR: Onstran Buitrago — CARGO: planeua

LUGAR DE INSPECCION: CARBONELL — PERIODO: DEL 23 AL 28 DE Octubre DEL 2023

MODELO: G 720-B3 — MARCA: Black decker

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	✓			✓						✓			✓			✓					
Estado de instalación del disco (Insertación)	✓			✓						✓			✓			✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓			✓						✓			✓			✓					
Estado de instalación del mango.	✓			✓						✓			✓			✓					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.	✓			✓						✓			✓			✓					
Estado de la guía de la guarda.	✓			✓						✓			✓			✓					
Estado del disco	✓			✓						✓			✓			✓					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	✓			✓						✓			✓			✓					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.	✓			✓						✓			✓			✓					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	✓			✓						✓			✓			✓					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	✓			✓						✓			✓			✓					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	✓			✓						✓			✓			✓					
Se realizó limpieza y densifección al equipo	✓			✓						✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Onstran Buitrago — 3135478971

REVISÓ: Valentina Patiña.

Powered by CamScanner

Página 1 de 1 Versión: 3 Código: HSEQ-F-105 DOCUMENTO CONTROLADO	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADO POR: Carlos Barrios **CARGO:** oficial.

PERIODO: DEL 23 **AL** 28 **DE** Octubre **DEL** 2023 **LUGAR DE INSPECCIÓN:** CARBONELL

MODELO: 06 11 226 540 **MARCA:** BOSCH

DESCRIPCIÓN		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
PARTE	**REVISION**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**
CARCASA GENERAL	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.	✓			✓			✓						✓			✓					
PORTA BROCAS DE CORONA DENTADA	Sin golpes, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca.	✓			✓			✓						✓			✓					
	Dientes completos	✓			✓			✓						✓			✓					
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.	✓			✓			✓						✓			✓					
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR.	Verifique obturando el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar,. para desenclavar obture el interruptor de encendido.	✓			✓			✓						✓			✓					
SELECTOR DE VELOCIDADES	De fácil accionamiento, óptimo estado.	✓			✓			✓						✓			✓					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD.	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la nomenclatura.	✓			✓			✓						✓			✓					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL Y EMPUÑADURA ADICIONAL	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.	✓			✓			✓						✓			✓					
LLAVE PORTA BROCAS	Que sus dientes estén completos, sin golpes, y encajen adecuadamente en la corona dentada.	✓			✓			✓						✓			✓					
CABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE (Ó CLAVIJA)	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.	✓			✓			✓						✓			✓					
ORDEN Y LIMPIEZA	mantener siempre limpio el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad. -Limpieza y desinfección	✓			✓			✓						✓			✓					

OBSERVACIONES::

ELABORÓ _____ **REVISÓ** Valentina Portilla

Powered by CamScanner

Página 1 de 1 Versión: 3 Código: HSEQ-F-105 DOCUMENTO CONTROLADO	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda

INSPECCIONADO POR: Yair Usgame. **CARGO:** Oficios.

PERIODO: DEL 7 **AL** 11 **DE** NOV **DEL** 2023 **LUGAR DE INSPECCIÓN:** (PANTALEON.) CARBONELL.

MODELO: DCD 790. **MARCA:** DEWALT

DESCRIPCIÓN		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
PARTE	**REVISION**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**
CARCASA GENERAL	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.				✓			✓			✓			✓			✓					
PORTA BROCAS DE CORONA DENTADA	Sin golpes, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca.				✓			✓			✓			✓			✓					
	Dientes completos				✓			✓			✓			✓			✓					
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.				✓			✓			✓			✓			✓					
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR.	Verifique obturando el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar obture el interruptor de encendido.				✓			✓			✓			✓			✓					
SELECTOR DE VELOCIDADES	De fácil accionamiento, óptimo estado.				✓			✓			✓			✓			✓					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD.	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la nomenclatura.				✓			✓			✓			✓			✓					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL Y EMPUÑADURA ADICIONAL	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.				✓			✓			✓			✓			✓					
LLAVE PORTA BROCAS	Que sus dientes estén completos, sin golpes, y encajen adecuadamente en la corona dentada.				✓			✓			✓			✓			✓					
CABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE (Ó CLAVIJA)	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.				✓			✓			✓			✓			✓					
ORDEN Y LIMPIEZA	mantener siempre limpio el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad. -Limpieza y desinfección				✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ YAIR ANDRES USGAME REVISÓ Valentina Portilla

Powered by CamScanner

Página 1 de 1 Versión: 3 Código: HSEQ-F-105 DOCUMENTO CONTROLADO	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda

INSPECCIONADO POR: Jesus Parra. **CARGO:** Oficial.

PERIODO: DEL 7 **AL** 11 **DE** Nov. **DEL** 2023 **LUGAR DE INSPECCIÓN:** CARBONELL.

MODELO: 2-26 DFR **MARCA:** BOSCH.

DESCRIPCIÓN		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
PARTE	**REVISION**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**
CARCASA GENERAL	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.				✓			✓			✓			✓			✓					
PORTA BROCAS DE CORONA DENTADA	Sin golpes, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca.				✓			✓			✓			✓			✓					
	Dientes completos				✓			✓			✓			✓			✓					
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.				✓			✓			✓			✓			✓					
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR.	Verifique obturando el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar obture el interruptor de encendido.				✓			✓			✓			✓			✓					
SELECTOR DE VELOCIDADES	De fácil accionamiento, óptimo estado.				✓			✓			✓			✓			✓					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD.	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la nomenclatura.				✓			✓			✓			✓			✓					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL Y EMPUÑADURA ADICIONAL	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.				✓			✓			✓			✓			✓					
LLAVE PORTA BROCAS	Que sus dientes estén completos, sin golpes, y encajen adecuadamente en la corona dentada.				✓			✓			✓			✓			✓					
CABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE (Ó CLAVIJA)	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.				✓			✓			✓			✓			✓					
ORDEN Y LIMPIEZA	mantener siempre limpio el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad. -Limpieza y desinfección				✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ Jesus Parra REVISÓ Valentina Portilla.

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Guillermo Nova. CARGO: Oficial.

LUGAR DE INSPECCION: CARBONELL. PERIODO: DEL 7 AL 11 DE NOV. DEL 2023.

MODELO: 595903 MARCA: MAKITA

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)				✓			✓			✓											
Estado de instalación del disco (Insertación)				✓			✓			✓											
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.				✓			✓			✓											
Estado de instalación del mango.				✓			✓			✓											
Estado del interruptor de incendio y su seguro.				✓			✓			✓											
Estado de la guía de la guarda.				✓			✓			✓											
Estado del disco				✓			✓			✓											
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)				✓			✓			✓											
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.				✓			✓			✓											
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)				✓			✓			✓											
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.				✓			✓			✓											
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.				✓			✓			✓											
Se realizó limpieza y densifección al equipo				✓			✓			✓											

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Carlos H Barrios R 79544687 REVISÓ: Valentina Portilla

Página 1 de 1 Versión: 3 Código: HSEQ-F-105 DOCUMENTO CONTROLADO	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADO POR: Cristian Gonzalez **CARGO:** Aux.

PERIODO: DEL 7 **AL** 11 **DE** NOV. **DEL** 2023 **LUGAR DE INSPECCIÓN:** PANTALEON.

MODELO: AZUL. **MARCA:** MAKITA.

DESCRIPCIÓN		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
PARTE	**REVISION**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**
CARCASA GENERAL	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.				✓			✓			✓			✓			✓					
PORTA BROCAS DE CORONA DENTADA	Sin golpes, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca.				✓			✓			✓			✓			✓					
	Dientes completos				✓			✓			✓			✓			✓					
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.				✓			✓			✓			✓			✓					
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR.	Verifique obturando el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar obture el interruptor de encendido.				✓			✓			✓			✓			✓					
SELECTOR DE VELOCIDADES	De fácil accionamiento, óptimo estado.				✓			✓			✓			✓			✓					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD.	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la nomenclatura.				✓			✓			✓			✓			✓					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL Y EMPUÑADURA ADICIONAL	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.				✓			✓			✓			✓			✓					
LLAVE PORTA BROCAS	Que sus dientes estén completos, sin golpes, y encajen adecuadamente en la corona dentada.				✓			✓			✓			✓			✓					
CABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE (Ó CLAVIJA)	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.				✓			✓			✓			✓			✓					
ORDEN Y LIMPIEZA	mantener siempre limpio el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad. -Limpieza y desinfección				✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ Cristian G. REVISÓ Valentina Portilla

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Omar Jimenez. **CARGO:** Oficial

LUGAR DE INSPECCION: PLANTACEÓN **PERIODO:** DEL 7 AL 11 DE Nov. DEL 2023

MODELO: STGS 9115 B3. **MARCA:** STANLEY

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de instalación del disco (Insertación)				✓			✓			✓			✓			✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de instalación del mango.				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de la guía de la guarda.				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del disco				✓			✓			✓			✓			✓					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)				✓			✓			✓			✓			✓					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)				✓			✓			✓			✓			✓					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.				✓			✓			✓			✓			✓					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.				✓			✓			✓			✓			✓					
Se realizó limpieza y densifección al equipo				✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

omar F D

ELABORÓ: Julio J D **REVISÓ:** Valentina Portilla

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: James Gonzalez — CARGO: Oficial.

LUGAR DE INSPECCION: PANTALEON — PERIODO: DEL 7 AL 11 DE NOV. DEL 2023

MODELO: ESMA 41/2A-12 — MARCA: TRUPER

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)				✓			✓			✓			✓								
Estado de instalación del disco (Insertación)				✓			✓			✓			✓								
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.				✓			✓			✓			✓								
Estado de instalación del mango.				✓			✓			✓			✓								
Estado del interruptor de incendio y su seguro.				✓			✓			✓			✓								
Estado de la guía de la guarda.				✓			✓			✓			✓								
Estado del disco				✓			✓			✓			✓								
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)				✓			✓			✓			✓								
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.				✓			✓			✓			✓								
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)				✓			✓			✓			✓								
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.				✓			✓			✓			✓								
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.				✓			✓			✓			✓								
Se realizó limpieza y densifección al equipo				✓			✓			✓			✓								

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: [illegible] — REVISÓ: [illegible]

Powered by CamScanner

PROFESIONALES ASOCIADOS	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ	CODIGO: VERSION: 0
	INSPECCION DE COMPRESOR	PÁGINA: 1 DE 1

FECHA DE INSPECCION: Semana Del 7 Al 11 Mes NOV. 2023 AREA: Operativa.

INSPECCIÓN REALIZADA POR: NACIR OJEDA. GRUPO DE TRABAJO: DANTAVEON.

ITEM DE CALIFICACIÓN: REVISIÓN BUENO (B)-MALO (M) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA SI-NO USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SI-NO

ITEM	REVISIÓN	Lunes		Martes		Miercoles		Jueves		Viernes		Sabado		Domingo	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
ESTADO GENERAL DE LA MAQUINA	Estructura de soporte			✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas de trasporte			✓		✓		✓		✓		✓			
	Soporte superior de carga (manija)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Soportes de anclaje			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba de compresion			✓		✓		✓		✓		✓			
	Encendido			✓		✓		✓		✓		✓			
MOTOR	Estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque			✓		✓		✓		✓		✓			
	Radiador			✓		✓		✓		✓		✓			
	Medidor de aire			✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Regulador			✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples (Pines y Abrazaderas)			✓		✓		✓		✓		✓			
CABLEADO	Correas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Puntos de conexión de la maquina			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general de pinzas de conexión a tierra			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cables de conexión			✓		✓		✓		✓		✓			
PISTOLA	Estado del depósito. (sin grietas o fisuras)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de conexión			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estructura de la pistola			✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexión (compresor-pistola)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Regulación de aire			✓		✓		✓		✓		✓			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Componentes externos y especialmente los internos, libres de suciedad y polvo	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ✓ NO	SI ___ NO	SI ✓ NO	SI ___ NO	SI ✓ NO	SI ___ NO	SI ✓ NO	SI ___ NO	SI ✓ NO	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ___ NO
	Realiza limpieza general de la máquina, puesto que la acumulación de impurezas es frecuente debido a la aburción de aire que realiza el compresor	SI ___ NO ___	SI ___ NO ___	SI ✓ NO ___	SI ___ NO ___	SI ✓ NO ___	SI ___ NO ___	SI ✓ NO ___	SI ___ NO ___	SI ✓ NO ___	SI ___ NO ___	SI ✓ NO ___	SI ___ NO ___	SI ___ NO ___	SI ___ NO ___
El operador lleva sus EPP completos (Casco-barboquejo, gafas de seguridad, tapa oidos, delantal de carnaza, botas de seguridad, guantes de vaqueta, camisa, pantalon).		SI ___ NO ___	SI ___ NO ___	SI ✓ NO ___	SI ___ NO ___	SI ✓ NO ___	SI ___ NO ___	SI ✓ NO ___	SI ___ NO ___	SI ✓ NO ___	SI ___ NO ___	SI ✓ NO ___	SI ___ NO ___	SI ___ NO ___	SI ___ NO ___

OBSERVACIONES GENERALES:

NOTA IMPORTANTE: Las inspecciones pre operacional de máquina (COMPRESOR), debe realizarla un integrante de los siguientes cargos: Técnico Operativo/Conductor/ Operario/ Operario Calificado Ingeniero mecánico/ Coordinador, Profesional SST - Técnico SST.

NACIR OJEDA FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	MAURICIO FLORES. FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	Valentino Portilla NOMBRE Y APELLIDO DE QUIEN REVISO

Powered by CamScanner

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.	FORMATO DE CALIDAD	CODIGO:
	PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDAR	VERSION:

Equipo: EQUIPO DE SOLDAR
Ubicación: Primer piso
FECHA: 7 Nov - 11 Nov 2023.
serial: No tiene
Marca: LINCOLN
Modelo: NO tiene.



Ítem	Descripción	Estado													
		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	EQUIPO														
1	Estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Sistema eléctrico (cables)			✓		✓		✓		✓		✓			
3	Condiciones del sistema de refrigeración			✓		✓		✓		✓		✓			
4	Funcionamiento del panel de control			✓		✓		✓		✓		✓			
5	Prueba del Disyuntor Diferencial (polo a tierra)			✓		✓		✓		✓		✓			
6	Estado del encendido (arranque)			✓		✓		✓		✓		✓			
7	Funcionamiento de motor			✓		✓		✓		✓		✓			
8	Fuente de energía			✓		✓		✓		✓		✓			
	CABLES														
9	Condición de los cables			✓		✓		✓		✓		✓			
10	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)			✓		✓		✓		✓		✓			
11	Sistema de conexión (enchufe, cable, etc.)			✓		✓		✓		✓		✓			
12	Conexión a Tierra (cable a tierra)			✓		✓		✓		✓		✓			
13	Estado de la pinza (conexión al cable)			✓		✓		✓		✓		✓			
	PROTECCIÓN PERSONAL														
14	Máscara de soldar			✓		✓		✓		✓		✓			
15	Pechera, delantal de cuero, polainas piernas, etc.			✓		✓		✓		✓		✓			
16	Lentes de Seguridad (Antiparras)			✓		✓		✓		✓		✓			
17	Guantes			✓		✓		✓		✓		✓			
18	Protector facial			✓		✓		✓		✓		✓			

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del Equipo de Soldar:

SI: ✓		NO:
	ELABORÓ:	Francisco Valentina Portilla
	REVISÓ:	

OBSERVACIONES:

PÁGINA 1 DE 1 VERSIÓN 001 CÓDIGO PP-F-126 DOCUMENTO CONTROLADO	**INSPECCIÓN ROTO MARTILLO**		PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
PROYECTO:	PANTALEON.	**FECHA:**	2-11-23 - 4-11-23
LOCALIZACION:	PANTALEÓN	**MARCA:**	HAMMER
MODELO:	No tiene.	**SERIE:**	

Marque con una (X) B : Si el estado electromecánico se encuentra en Buenas Condiciones. De lo contrario marque M: Si se encuentra en mal estado.

	ITEM	1		2		3		4		5		6		7		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTADO MECANICO	SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)							✓		✓						
	VERIFICACION DEL INTERRUPTOR (ON-OFF)	✓		✓				✓								
	VERIFICACION DE VELOCIDAD	✓		✓		✓		✓		✓						
	VERIFICACION DEL MODO DE ACCIONAMMIENTO	✓		✓		✓		✓		✓						
	VERIFICACION DEL MODO AUXILIAR	✓		✓		✓		✓		✓						
	VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONEMIENTO DEL MADRIL	✓		✓		✓		✓		✓						
	VERIFIQUE QUE LA BASE ESTE ENERGIZADA PARA INICIAR	✓		✓		✓		✓		✓						
	VERIFIQUE QUE LA BASE MAGNETICA AL APAGARLA NO PERMITA EL ACCIONAMIENTO DEL EQUIPO	✓		✓		✓		✓		✓						
	ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓						
	SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓						
	VERIFICACION CONEXIONES ELECTRICAS	✓		✓		✓		✓		✓						
	PINES	✓		✓		✓		✓		✓						
	CINCEL	✓		✓		✓		✓		✓						
	SUJETADOR DE CINCEL	✓		✓		✓		✓		✓						
	VERIFICACION DE SONIDOS Y VIBRACIONES INUSUALES	✓		✓		✓		✓		✓						
OTROS																

RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES

Nº	CONDICIÓN ENCONTRADA Que se encontró?	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	CUANDO			FECHA SEGUIMIENTO			REVISÓ	SOL.EFECTIVA		
				DD	MM	AA	DD	MM	AA		SI	NO	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													

OBSERVACIONES :

ELABORO James Gonzalez 7791406.

REVISO Valentina Portilla

Página 1 de 1	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR MANUAL (SALTARIN)	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-102		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADO POR: Cristian. Gonzalez	**CARGO:** Auxiliar.
LUGAR DE INSPECCIÓN PANTALEÓN	**PERIODO DEL:** 31 **DE** Octubr **AL** 4 **DE** Noviembre **DEL 20** 23
MARCA: DEWALT.	**MODELO:** No there

HERRAMIENTA	REVISION	LUNES			MARTES			11122QWASI			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
* Tapa combustible	Fugas	✓			✓																	
* Tapa de aceite	Fugas	✓			✓																	
Aceite de Motor	Nivel	✓			✓																	
Combustible	Nivel	✓			✓																	
Correas	Estado general	✓			✓																	
* Vibrador	Estado general	✓			✓																	
Resortes	Estado general	✓			✓																	
Tornillos sujeta resortes	Estado general	✓			✓																	
Plancha Vibratoria	Estado general	✓			✓																	
Filtro de Aire	Estado general	✓			✓																	
Filtro de Combustible	Estado general	✓			✓																	
Capucha Bujia	Estado general	✓			✓																	
Bujia	Estado general	✓			✓																	
Se realiza limpieza y desinfección	Estado general	✓			✓																	

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ CRISTIAN GONZALEZ **APROBÓ** Valentina Portilla.

Powered by CamScanner

PROFESIONALES ASOCIADOS	FORMATO DE CALIDAD	CODIGO:
	PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDAR	VERSION:

Equipo: EQUIPO DE SOLDAR

Ubicación: PANTALEON

FECHA: 30-10-23 / 4-11-2023

serial: No tiene.

Marca: LINCOLN.

Modelo: No tiene.



Item	Descripción	Estado													
		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	EQUIPO														
1	Estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Sistema eléctrico (cables)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Condiciones del sistema de refrigeración	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Funcionamiento del panel de control	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Prueba del Disyuntor Diferencial (polo a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Estado del encendido (arranque)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Funcionamiento de motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Fuente de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABLES														
9	Condición de los cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	Sistema de conexión (enchufe, cable, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Conexión a Tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	Estado de la pinza (conexión al cable)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PROTECCIÓN PERSONAL														
14	Máscara de soldar	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	Pechera, delantal de cuero, polainas piernas, etc.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	Lentes de Seguridad (Antiparras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	Guantes	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	Protector facial	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del Equipo de Soldar:

SI: ✓	NO:
ELABORÓ:	Mauricio Florez
REVISÓ:	Valentina Botillo G

OBSERVACIONES:

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: James Gonzalez | CARGO: Oficial

LUGAR DE INSPECCION: DANTEUEÑO | PERIODO: DEL 31 AL 4 DE Noviembre DEL 2023

MODELO: ESMA 4-1 / 2012 | MARCA: TROPER

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)			/			/			/	✓			✓			✓					
Estado de instalación del disco (Insertación)			/			/			/	✓			✓			✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.			/			/			/	✓			✓			✓					
Estado de instalación del mango.			/			/			/	✓			✓			✓					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.			/			/			/	✓			✓			✓					
Estado de la guía de la guarda.			/			/			/	✓			✓			✓					
Estado del disco			/			/			/	✓			✓			✓					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)			/			/			/	✓			✓			✓					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.			/			/			/	✓			✓			✓					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)			/			/			/	✓			✓			✓					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.			/			/			/	✓			✓			✓					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.			/			/			/	✓			✓			✓					
Se realizó limpieza y densifección al equipo			/			/			/	✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: James Gonzalez. 7-719406. | REVISÓ: Valentine Pottle

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Francisco Flores | CARGO: Oficial

LUGAR DE INSPECCION: PANTALEÓN | PERIODO: DEL 31 AL 4 DE NOV. DEL 2023

MODELO: 169340. | MARCA: MAKITA.

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de instalación del disco (Insertación)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de instalación del mango.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de la guía de la guarda.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se realizó limpieza y densifección al equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Mauricio Flórez | REVISÓ: Valentina Portilla

Powered by CamScanner

Página 1 de 1
Versión: 3
Código: HSEQ-F-108
DOCUMENTO CONTROLADO

INSPECCION PARA PULIDORA

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADOR POR: Omar Jimenez **CARGO:** Oficial.

LUGAR DE INSPECCION: PANTALEON **PERIODO:** DEL 31 AL 4 DE Nov. DEL 2023.

MODELO: BSTD 9115-B3 **MARCA:** STANLEY

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de instalación del disco (Insertación)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de instalación del mango.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de la guía de la guarda.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se realizó limpieza y densifección al equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Omar J. D 1023890141 **REVISÓ:** Valentina Portilla G.

Powered by CamScanner

PROFESIONALES ASOCIATIVOS	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - IDEMBAGUÉ	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 1
	INSPECCION DE COMPRESOR	PÁGINA: 1 DE 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 17 Al 21	Mes Octubre 2023	ÁREA: Primer Piso
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	NACIR OJEDA.		GRUPO DE TRABAJO: STOR.

ITEM DE CALIFICACIÓN: REVISIÓN BUENO (B)-MALO (M) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA SI-NO USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SI-NO

ITEM	REVISIÓN	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo
ESTADO GENERAL DE LA MAQUINA	Estructura de soporte			✓		✓		✓		✓					
	Llantas de trasporte			✓		✓		✓		✓					
	Soporte superior de carga (manija)			✓		✓		✓		✓					
	Soportes de anclaje			✓		✓		✓		✓					
	Bomba de compresion			✓		✓		✓		✓					
	Encendido			✓		✓		✓		✓					
MOTOR	Estado general			✓		✓		✓		✓					
	Tanque			✓		✓		✓		✓					
	Radiador			✓		✓		✓		✓					
	Medidor de aire			✓		✓		✓		✓					
	Valvula de seguridad			✓		✓		✓		✓					
	Regulador			✓		✓		✓		✓					
	Acoples (Pines y Abrazaderas)			✓		✓		✓		✓					
CABLEADO	Correas			✓		✓		✓		✓					
	Puntos de conexión de la maquina			✓		✓		✓		✓					
	Manguera			✓		✓		✓		✓					
	Estado general de pinzas de conexión a tierra			✓		✓		✓		✓					
	Cables de conexión			✓		✓		✓		✓					
PISTOLA	Estado del depasito. (sin grietas o fisuras)			✓		✓		✓		✓					
	Manguera de conexión			✓		✓		✓		✓					
	Estructura de la pistola			✓		✓		✓		✓					
	Conexión (compresor-pistola)			✓		✓		✓		✓					
	Regulación de aire			✓		✓		✓		✓					
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Componentes externos y especialmente las aletas, libres de suciedad y polvo	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ✓ NO	SI ___ NO	SI ✓ NO	SI ___ NO	SI ✓ NO	SI ___ NO	SI ✓ NO	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ___ NO
	Realice limpieza general de la máquina, puesto que la acumulación de impurezas es frecuente debido a la aberación de aire que realiza el compresor	SI ___ NO ___	SI ___ NO ___	SI ✓ NO	SI ___ NO ___	SI ✓ NO ___	SI ___ NO ___	SI ✓ NO ___	SI ___ NO ___	SI ✓ NO ___	SI ___ NO ___	SI ___ NO ___	SI ___ NO ___	SI ___ NO ___	SI ___ NO ___
El operador tiene sus EPP completos (Casco-barboquejo, gafas de seguridad, tapa oidos, delantal de carnaza, botas de seguridad, guantes de vaqueta, camisa, pantalon)		SI ___ NO ___	SI ___ NO ___	SI ✓ NO	SI ___ NO ___	SI ✓ NO ___	SI ___ NO ___	SI ✓ NO ___	SI ___ NO ___	SI ✓ NO ___	SI ___ NO ___	SI ___ NO ___	SI ___ NO ___	SI ___ NO ___	SI ___ NO ___

OBSERVACIONES GENERALES:

NOTA IMPORTANTE: Las inspecciones pre operacional de máquina (COMPRESOR), debe realizarla un integrante de los siguientes cargos: Técnico Operativo/Conductor/ Operario/ Operario Calificado Ingeniero mecánico/ Coordinador, Profesional SST - Técnico SST.

NACIR OJEDA		Valentina Portilla
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	NOMBRE Y APELLIDO DE QUIEN REVISO

Powered by CamScanner

Página 1 de 1
Versión: 3
Código: HSEQ-F-108
DOCUMENTO CONTROLADO

INSPECCION PARA PULIDORA

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADOR POR: RAFAEL PADILLA **CARGO:** SOLDADOR

LUGAR DE INSPECCION: PANTALEÓN **PERIODO:** DEL 17 AL 21 DE Octu DEL 2023

MODELO: 169340 **MARCA:** MAKITA

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Estado de instalación del disco (Insertación)			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Estado de instalación del mango.			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Estado del interruptor de incendio y su seguro.			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Estado de la guía de la guarda.			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Estado del disco			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Se realizó limpieza y densifección al equipo			/	✓			✓			✓			✓			✓					/

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: **REVISÓ:** Valentina Patiño

Powered by CamScanner

Página 1 de 1		
Versión: 3	**INSPECCION PARA PULIDORA**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: James Gonzalez **CARGO:** Oficial

LUGAR DE INSPECCION: PANTALEON **PERIODO:** DEL 17 AL 21 DE Octu. DEL 2023

MODELO: DEWALT. **MARCA:** DEWALT.

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Estado de instalación del disco (Insertación)			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Estado de instalación del mango.			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Estado del interruptor de incendio y su seguro.			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Estado de la guía de la guarda.			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Estado del disco			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Se realizó limpieza y densifección al equipo			/	✓			✓			✓			✓			✓					/

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: James Gonzalez 99019406. **REVISÓ:** Valentina Portilla

Página 1 de 1		INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3			
Código: HSEQ-F-108			
DOCUMENTO CONTROLADO			

INSPECCIONADOR POR: Omar Jimenez | CARGO: Oficial

LUGAR DE INSPECCION: PANTALEON | PERIODO: DEL 7 AL 21 DE 10 DEL 2023

MODELO: GSTB 9115 B3 | MARCA: STANLEY

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)				✓			✓			✓			✓								
Estado de instalación del disco (Insertación)				✓			✓			✓			✓								
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.				✓			✓			✓			✓								
Estado de instalación del mango.				✓			✓			✓			✓								
Estado del interruptor de incendio y su seguro.				✓			✓			✓			✓								
Estado de la guia de la guarda.				✓			✓			✓			✓								
Estado del disco				✓			✓			✓			✓								
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)				✓			✓			✓			✓								
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.				✓			✓			✓			✓								
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)				✓			✓			✓			✓								
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.				✓			✓			✓			✓								
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.				✓			✓			✓			✓								
Se realizó limpieza y densifección al equipo				✓			✓			✓			✓								

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: [signature] | REVISÓ: Valentina P

Powered by CamScanner

PROFESIONALES ASOCIADOS	FORMATO DE CALIDAD	CODIGO:
	PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDAR	VERSION:

Equipo: EQUIPO DE SOLDAR
Ubicación: Primer Piso
FECHA: 17-10-23 / 21-10-23
serial: AC110
Marca: LINCOLN
Modelo: No tiene



Item	Descripción	Estado															
		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
	EQUIPO																
1	Estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
2	Sistema eléctrico (cables)	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
3	Condiciones del sistema de refrigeración	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
4	Funcionamiento del panel de control	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
5	Prueba del Disyuntor Diferencial (polo a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
6	Estado del encendido (arranque)			✓		✓		✓		✓		✓					
7	Funcionamiento de motor			✓		✓		✓		✓		✓					
8	Fuente de energía			✓		✓		✓		✓		✓					
	CABLES																
9	Condición de los cables			✓		✓		✓		✓		✓					
10	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)			✓		✓		✓		✓		✓					
11	Sistema de conexión (enchufe, cable, etc.)			✓		✓		✓		✓		✓					
12	Conexión a Tierra (cable a tierra)			✓		✓		✓		✓		✓					
13	Estado de la pinza (conexión al cable)			✓		✓		✓		✓		✓					
	PROTECCIÓN PERSONAL																
14	Máscara de soldar			✓		✓		✓		✓		✓					
15	Pechera, delantal de cuero, polainas piernas, etc.			✓		✓		✓		✓		✓					
16	Lentes de Seguridad (Antiparras)			✓		✓		✓		✓		✓					
17	Guantes			✓		✓		✓		✓		✓					
18	Protector facial			✓		✓		✓		✓		✓					

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del Equipo de Soldar:

	SI:	NO:
	ELABORÓ:	Valentina Portilla G.
	REVISÓ:	

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1
Versión: 3
Código: HSEQ-F-105
DOCUMENTO CONTROLADO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADO POR: James Gonzalez. **CARGO:** Oficial.

PERIODO: DEL 17 **AL** 21 **DE** Octubre **DEL** 2023 **LUGAR DE INSPECCIÓN:** PANTALEÓN

MODELO: ROTO 1/2AB. **MARCA:** TRUPER

DESCRIPCIÓN		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
PARTE	REVISION	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
CARCASA GENERAL	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.				✓			✓			✓			✓			✓					
PORTA BROCAS DE CORONA DENTADA	Sin golpes, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca.				✓			✓			✓			✓			✓					
	Dientes completos				✓			✓			✓			✓			✓					
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.				✓			✓			✓			✓			✓					
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR.	Verifique obturando el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar obture el interruptor de encendido.				✓			✓			✓			✓			✓					
SELECTOR DE VELOCIDADES	De fácil accionamiento, óptimo estado.				✓			✓			✓			✓			✓					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD.	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la				✓			✓			✓			✓			✓					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL Y EMPUÑADURA	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.				✓			✓			✓			✓			✓					
LLAVE PORTA BROCAS	Que sus dientes estén completos, sin golpes, y encajen adecuadamente en la corona dentada.				✓			✓			✓			✓			✓					
CABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE (Ó CLAVIJA)	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.				✓			✓			✓			✓			✓					
ORDEN Y LIMPIEZA	mantener siempre limpio el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad. -Limpieza y desinfección				✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ James Gonzalez 79919406.

REVISÓ Valentina Portilla

Página 1 de 1 Versión: 3 Código: HSEQ-F-105 DOCUMENTO CONTROLADO	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADO POR: NIGIR OJEDA **CARGO:** soldador.

PERIODO: DEL 17 **AL** 21 **DE** Octubre. **DEL** **LUGAR DE INSPECCIÓN:** PANTALEON

MODELO: GBH - 226. DFR. **MARCA:** BOSCH.

DESCRIPCIÓN		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
PARTE	**REVISION**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**
CARCASA GENERAL	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.				✓			✓			✓			✓			✓					
PORTA BROCAS DE CORONA DENTADA	Sin golpes, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca.				✓			✓			✓			✓			✓					
	Dientes completos				✓			✓			✓			✓			✓					
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.				✓			✓			✓			✓			✓					
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR.	Verifique obturando el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar obture el interruptor de encendido.				✓			✓			✓			✓			✓					
SELECTOR DE VELOCIDADES	De fácil accionamiento, óptimo estado.				✓			✓			✓			✓			✓					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD.	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la				✓			✓			✓			✓			✓					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL Y EMPUÑADURA	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.				✓			✓			✓			✓			✓					
LLAVE PORTA BROCAS	Que sus dientes estén completos, sin golpes, y encajen adecuadamente en la corona dentada.				✓			✓			✓			✓			✓					
CABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE (Ó CLAVIJA)	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.				✓			✓			✓			✓			✓					
ORDEN Y LIMPIEZA	mantener siempre limpio el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad. -Limpieza y desinfección				✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ _____ **REVISÓ** Valentina Portilla.

Powered by CamScanner

PÁGINA 1 DE 1	INSPECCIÓN ROTO MARTILLO		PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
VERSIÓN: 001			
CÓDIGO: PP-F-126			
DOCUMENTO CONTROLADO			
PROYECTO:	ANTIOQUEÑO	FECHA:	12-10-23 / 14-10-23
LOCALIZACION:	PRIMER PISO.	MARCA:	HAMMER
MODELO:	NO TIENE	SERIE:	NO TIENE

Marque con una (X) B : Si el estado electromecánico se encuentra en Buenas Condiciones. De lo contrario marque M: Si se encuentra en mal estado.

	ITEM	1		2		3		4		5		6		7		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTADO MECANICO	SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)															
	VERIFICACION DEL INTERRUPTOR (ON-OFF)															
	VERIFICACION DE VELOCIDAD															
	VERIFICACION DEL MODO DE ACCIONAMMIENTO															
	VERIFICACION DEL MODO AUXILIAR															
	VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONEMIENTO DEL MADRIL															
	VERIFIQUE QUE LA BASE ESTE ENERGIZADA PARA INICIAR															
	VERIFIQUE QUE LA BASE MAGNETICA AL APAGARLA NO PERMITA EL ACCIONAMIENTO DEL EQUIPO															
	ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)															
	SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR															
	VERIFICACION CONEXIONES ELECTRICAS															
	PINES															
	CINCEL															
	SUJETADOR DE CINCEL															
	VERIFICACION DE SONIDOS Y VIBRACIONES INUSUALES															
OTROS																

RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES

Nº	CONDICIÓN ENCONTRADA Que se econtró?	PLAN DE ACCIÓN Que Hacer?	RESPONSABLE Quien ?	CUANDO			FECHA SEGUIMIENTO			REVISÓ	SOL.EFECTIVA		
				DD	MM	AA	DD	MM	AA	Coord/Sup HSE	SI	NO	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													

OBSERVACIONES :

ELABORO KEVIN JIMENEZ 1021667240

REVISO Valentina Portilla

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-105		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADO POR: NACIR OJEDA. **CARGO:** Oficial

PERIODO: DEL 9 **AL** 14 **DE** Octubre **DEL** 2023 **LUGAR DE INSPECCIÓN:** PANTALEÓN

MODELO: GBH - 2-26 - DFR. **MARCA:** BOSCH.

DESCRIPCIÓN		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
PARTE	REVISION	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
CARCASA GENERAL	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.	/			/			/			/			/			/					
PORTA BROCAS DE CORONA DENTADA	Sin golpes, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca.	/			/			/			/			/			/					
	Dientes completos	/			/			/			/			/			/					
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.	/			/			/			/			/			/					
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR.	Verifique obturando el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar obture el interruptor de encendido.	/			/			/			/			/			/					
SELECTOR DE VELOCIDADES	De fácil accionamiento, óptimo estado.	/			/			/			/			/			/					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD.	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la	/			/			/			/			/			/					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL Y EMPUÑADURA	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.	/			/			/			/			/			/					
LLAVE PORTA BROCAS	Que sus dientes estén completos, sin golpes, y encajen adecuadamente en la corona dentada.	/			/			/			/			/			/					
CABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE (Ó CLAVIJA)	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.	/			/			/			/			/			/					
ORDEN Y LIMPIEZA	mantener siempre limpio el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad. -Limpieza y desinfección	/			/			/			/			/			/					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ NACIR OJEDA REVISÓ Valentina Portilla

Powered by CamScanner

Página 1 de 1 Versión: 3 Código: HSEQ-F-105 DOCUMENTO CONTROLADO	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADO POR: Omar Jimenez **CARGO:** Oficial.

PERIODO: DEL 9 **AL** 14 **DE** Octubre **DEL** 2023 **LUGAR DE INSPECCIÓN:** PANTALEON

MODELO: D22206 K. **MARCA:** DEWALT

DESCRIPCIÓN		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
PARTE	**REVISION**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**
CARCASA GENERAL	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.	✓			✓			✓			✓			✓								
PORTA BROCAS DE CORONA DENTADA	Sin golpes, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca.	✓			✓			✓			✓			✓								
	Dientes completos	✓			✓			✓			✓			✓								
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.	✓			✓			✓			✓			✓								
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR.	Verifique obturando el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar obture el interruptor de encendido.	✓			✓			✓			✓			✓								
SELECTOR DE VELOCIDADES	De fácil accionamiento, óptimo estado.	✓			✓			✓			✓			✓								
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD.	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la	✓			✓			✓			✓			✓								
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL Y EMPUÑADURA	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.	✓			✓			✓			✓			✓								
LLAVE PORTA BROCAS	Que sus dientes estén completos, sin golpes, y encajen adecuadamente en la corona dentada.	✓			✓			✓			✓			✓								
CABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE (Ó CLAVIJA)	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.	✓			✓			✓			✓			✓								
ORDEN Y LIMPIEZA	mantener siempre limpio el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad. -Limpieza y desinfección	✓			✓			✓			✓											

OBSERVACIONES:

ELABORÓ Omar ED REVISÓ Valentina Portilla G.

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Omar Jimenez. CARGO: Oficial

LUGAR DE INSPECCION: PANTALEÓN PERIODO: DEL 9 AL 14 DE Octubre DEL 2023

MODELO: SGTS 9115 B3 MARCA: STANLEY

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Estado de instalación del disco (Insertación)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Estado de instalación del mango.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Estado del interruptor de incendio y su seguro.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Estado de la gula de la guarda.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Estado del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
Se realizó limpieza y densifección al equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: [signature] REVISÓ: Valentina Portilla

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: James Gonzalez — CARGO: Aseo.

LUGAR DE INSPECCION: CARBONELL — PERIODO: DEL 2 AL 14 DE Octubre DEL 2023

MODELO: DEWALT. — MARCA: DEWALT.

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)			/		/		X			X			X			X					/
Estado de instalación del disco (Insertación)							X			X			X			X					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.							X			X			X			X					
Estado de instalación del mango.							X			X			X			X					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.							X			X			X			X					
Estado de la guía de la guarda.							X			X			X			X					
Estado del disco							X			X			X			X					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)							X			X			X			X					
Se utilizan accesorios aproplado para la tarea.							X			X			X			X					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)							X			X			X			X					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.							X			X			X			X					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.							X			X			X			X					
Se realizó limpieza y densifección al equipo							X			X			X			X					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: James Gonzalez 7999406. — REVISÓ: Valentina Portilla

Powered by CamScanner

PROFESIONALES ASOCIADOS	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ INSPECCIÓN DE COMPRESOR	CODIGO: VERSIÓN: 0 PÁGINA: 1 DE 1

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 9 Al 14 Mes Octubre 2013 AREA: Operativa

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Nacir Osada GRUPO DE TRABAJO: PINTACEDAL

ITEM DE CALIFICACIÓN: REVISIÓN BUENO (B)-MALO (M) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA SI-NO USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SI-NO

ITEM	REVISIÓN	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
ESTADO GENERAL DE LA MAQUINA	Estructura de soporte														
	Llantas de trasporte														
	Soporte superior de carga (manija)														
	Soportes de anclaje														
	Bomba de compresion														
	Encendido														
MOTOR	Estado general														
	Tanque														
	Radiador														
	Medidor de aire														
	Valvula de seguridad														
	Regulador														
	Acoples (Pines y Abrazaderas)														
CABLEADO	Correas														
	Puntos de conexión de la maquina														
	Manguera														
	Estado general de piezas de conexión a tierra														
	Cables de conexión														
PISTOLA	Estado del depósito. (sin grietas o fisuras)														
	Manguera de conexión														
	Estructura de la pistola														
	Conexión (compresor-pistola)														
	Regulación de aire														
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Componentes externos y especialmente las aletas, libres de suciedad y polvo	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO
	Realiza limpieza general de la máquina, puesto que la acumulación de impurezas es frecuente debido a la aberación de aire que realiza el compresor	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO
El operador lleva sus EPP completos (Casco-barboquejo, gafas de seguridad, tapa oidos, delantal de carnaza, botas de seguridad, guantes de vaqueta, camisa, pantalon).		SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO

OBSERVACIONES GENERALES:

NOTA IMPORTANTE: Las inspecciones pre operacional de máquina (COMPRESOR), debe realizarla un integrante de los siguientes cargos: Técnico Operativo/Conductor/ Operario/ Operario Calificado Ingeniero electrico/ Coordinador, Profesional SST - Técnico HSE.

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	NOMBRE Y APELLIDO DE QUIEN REVISO
	Nacir Osada.	Valentino Portilla

Powered by CamScanner

Página 1 de 1
Versión: 3
Código: HSEQ-F-108
DOCUMENTO CONTROLADO

INSPECCION PARA PULIDORA

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADOR POR: RAFAEL PADILLA. CARGO: Soldador

LUGAR DE INSPECCION: DANTALEON PERIODO: DEL 12 AL 14 DE Octubre DEL 2023

MODELO: 169340- MARCA: MAKITA.

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)										✓			✓			✓					
Estado de instalación del disco (Insertación)										✓			✓			✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.										✓			✓			✓					
Estado de instalación del mango.										✓			✓			✓					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.										✓			✓			✓					
Estado de la guia de la guarda.										✓			✓			✓					
Estado del disco										✓			✓			✓					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)										✓			✓			✓					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.										✓			✓			✓					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)										✓			✓			✓					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.										✓			✓			✓					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.										✓			✓			✓					
Se realizó limpieza y densifección al equipo										✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: 73556413 REVISÓ: Valentina Padilla

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Omar Jimenez. CARGO: Oficial.

LUGAR DE INSPECCION: PANTALEON PERIODO: DEL 23 AL 29 DE Octubre DEL 2023

MODELO: BOSCH 9110-B3 MARCA: STANLEY

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)			/	✓			✓			✓			✓			✓					/
Estado de instalación del disco (Insertación)				✓			✓			✓			✓			✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de instalación del mango.				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de la guía de la guarda.			/	✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del disco				✓			✓			✓			✓			✓					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)				✓			✓			✓			✓			✓					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)				✓			✓			✓			✓			✓					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.				✓			✓			✓			✓			✓					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.				✓			✓			✓			✓			✓					
Se realizó limpieza y desinfección al equipo				✓			✓			✓			✓			✓					/

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: omar. F D REVISÓ: Valentina Patiño

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Version: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: RAFAEL PADILLA — CARGO: soldador

LUGAR DE INSPECCION: PANTALEÓN — PERIODO: DEL 23 AL 28 DE Octubre DEL 2023

MODELO: 169340 — MARCA: MAKITA.

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de instalacion del disco (insertación)	✓			✓			✓			✓			✓								
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de instalación del mango	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado del interruptor de incendio y su seguro.	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de la guia de la guarda.	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado del disco	✓			✓			✓			✓			✓								
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	✓			✓			✓			✓			✓								
Se utilizen accesorios apropiado para la tarea.	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado general de la pulidora (Fisuras. Rupturas. Aseo. Etc)	✓			✓			✓			✓			✓								
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor	✓			✓			✓			✓			✓								
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados	✓			✓			✓			✓			✓								
Se realizó limpieza y desinfección al equipo	✓			✓			✓			✓			✓								

OBSERVACIONES: NO.

ELABORÓ: [signature] — REVISÓ: Valentina Portilla

Powered by CamScanner

Página 1 de 1 Versión: 3 Código: HSEQ-F-105 DOCUMENTO CONTROLADO	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADO POR: **CARGO:** Oficial

PERIODO: DEL 23 **AL** 28 **DE** Octubre **DEL** 2023 **LUGAR DE INSPECCIÓN:** PANTAGEON

MODELO: GBH- 2-26. DFR. **MARCA:** BOSCH

DESCRIPCIÓN		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
PARTE	**REVISION**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**
CARCASA GENERAL	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.	X			X			X			X			X			X					
PORTA BROCAS DE CORONA DENTADA	Sin golpes, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca.	X			X			X			X			X			X					
	Dientes completos	X			X			X			X			X			X					
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.	X			X			X			X			X			X					
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR.	Verifique obturando el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar obture el interruptor de encendido.	X			X			X			X			X			X					
SELECTOR DE VELOCIDADES	De fácil accionamiento, óptimo estado.	X			X			X			X			X			X					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD.	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la	X			X			X			X			X			X					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL Y EMPUÑADURA	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.	X			X			X			X			X			X					
LLAVE PORTA BROCAS	Que sus dientes estén completos, sin golpes, y encajen adecuadamente en la corona dentada.	X			X			X			X			X			X					
CABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE (Ó CLAVIJA)	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.	X			X			X			X			X			X					
ORDEN Y LIMPIEZA	mantener siempre limpio el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad. -Limpieza y desinfección	X			X			X			X			X			X					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ _____ REVISÓ Valentina Portilla

Powered by CamScanner

PROFESIONALES ASOCIADOS	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ	CÓDIGO:
	INSPECCIÓN DE COMPRESOR	VERSIÓN: 0
		PÁGINA: 1 DE 1

FECHA DE INSPECCIÓN: Semana Del 23 Al 28 Mes octubre ÁREA: Operativo

INSPECCIÓN REALIZADA POR: NAGR OJEDA GRUPO DE TRABAJO: STOR

ITEM DE CALIFICACIÓN: REVISION BUENO (B)-MALO (M) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA SI-NO USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SI-NO

ITEM	REVISIÓN	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO	BUENO	MALO
ESTADO GENERAL DE LA MAQUINA	Estructura de soporte			✓		NAGR		✓		✓		✓			
	Llantas de trasporte			✓		—		✓		✓		✓			
	Soporte superior de carga (manija)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Soportes de anclaje			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba de compresion			✓		✓		✓		✓		✓			
	Encendido			✓		✓		✓		✓		✓			
MOTOR	Estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque			✓		✓		✓		✓		✓			
	Radiador			✓		✓		✓		✓		✓			
	Medidor de aire			✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Regulador			✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples (Pines y Abrazaderas)			✓		✓		✓		✓		✓			
CABLEADO	Correas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Puntos de conexión de la maquina			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general de piezas de conexión a tierra			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cables de conexión			✓		✓		✓		✓		✓			
PISTOLA	Estado del depósito (sin grietas o fisuras)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de conexión			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estructura de la pistola			✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexión (compresor-pistola)			✓		✓		✓		✓		✓			
	Regulación de aire			✓		✓		✓		✓		✓			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Componentes externos y especialmente las aletas, libres de suciedad y polvo	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ✓ NO	SI ___ NO	SI ✓ NO	SI ___ NO	SI ✓ NO	SI ___ NO	SI ✓ NO	SI ___ NO	SI ✓ NO	SI ___ NO	SI ___ NO	SI ___ NO
	Realizo limpieza general de la máquina, puesto que la acumulación de impurezas es frecuente debido a la absorción de aire que realiza el compresor	SI ___ NO ___	SI ___ NO ___	SI ✓ NO ___	SI ___ NO ___	SI ✓ NO ___	SI ___ NO ___	SI ✓ NO ___	SI ___ NO ___	SI ✓ NO ___	SI ___ NO ___	SI ✓ NO ___	SI ___ NO ___	SI ___ NO ___	SI ___ NO ___
El operador tiene sus EPP completos (Casco-barboquejo, gafas de seguridad, tapa oidos, delantal de carnaza, botas de seguridad, guantes de vaqueta, camisa, pantalon)		SI ___ NO ___	SI ___ NO ___	SI ✓ NO ___	SI ___ NO ___	SI ✓ NO ___	SI ___ NO ___	SI ✓ NO ___	SI ___ NO ___	SI ✓ NO ___	SI ___ NO ___	SI ✓ NO ___	SI ___ NO ___	SI ___ NO ___	SI ___ NO ___

OBSERVACIONES GENERALES:

NOTA IMPORTANTE: Las inspecciones pre operacional de máquina (COMPRESOR), debe realizarla un integrante de los siguientes cargos: Técnico Operativo/Conductor mecánico/ Operario/ Operario Calificado Ingeniero mecánico/ Coordinador, Profesional SST – Técnico SST.

NAGR OJEDA		Valentino Bautista
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	NOMBRE Y APELLIDO DE QUIEN REVISO

Powered by CamScanner

PROFESIONALES ASOCIADOS	FORMATO DE CALIDAD	CODIGO:
	PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDAR	VERSION:

Equipo: EQUIPO DE SOLDAR

Ubicación: primer piso

FECHA: 23-10-23 / 28-10-23

serial: AC110

Marca: LINCOLN

Modelo: No tiene.



Item	Descripción	Estado													
		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	EQUIPO														
1	Estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Sistema eléctrico (cables)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Condiciones del sistema de refrigeración	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Funcionamiento del panel de control	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Prueba del Disyuntor Diferencial (polo a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Estado del encendido (arranque)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Funcionamiento de motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Fuente de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABLES														
9	Condición de los cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	Sistema de conexión (enchufe, cable, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Conexión a Tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	Estado de la pinza (conexión al cable)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PROTECCIÓN PERSONAL														
14	Máscara de soldar	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	Pechera, delantal de cuero, polainas piernas, etc.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	Lentes de Seguridad (Antiparras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	Guantes	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	Protector facial	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del Equipo de Soldar:

SI: ✓ NO:

	ELABORÓ:	Francisco Valentina Portilla G.
	REVISÓ:	

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Liborio Cardenas — CARGO: Soldador.

LUGAR DE INSPECCION: Rafael Nuñez B. — PERIODO: DEL 30 AL 4 DE Nov. DEL 2023

MODELO: ESMA 45. — MARCA: BOSCH.

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)			/	✓			✓			✓					/	✓					
Estado de instalación del disco (Insertación)			/	✓			✓			✓					/	✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.			/	✓			✓			✓					/	✓					
Estado de instalación del mango.			/	✓			✓			✓					/	✓					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.			/	✓			✓			✓					/	✓					
Estado de la guía de la guarda.			/	✓			✓			✓					/	✓					
Estado del disco			/	✓			✓			✓					/	✓					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)			/	✓			✓			✓					/	✓					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.			/	✓			✓			✓					/	✓					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)			/	✓			✓			✓					/	✓					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.			/	✓			✓			✓					/	✓					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.			/	✓			✓			✓					/	✓					
Se realizó limpieza y densifección al equipo			/	✓			✓			✓					/	✓					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Liborio Cardenas López — REVISÓ: Valentina Portilla

Powered by CamScanner

Página 1 de 1
Versión: 3
Código: HSEQ-F-108
DOCUMENTO CONTROLADO

INSPECCION PARA PULIDORA

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADOR POR: Alexo Rentería. **CARGO:** ayudante.

LUGAR DE INSPECCION: Rafael Nuñez B. **PERIODO:** DEL 30 AL 4 DE Noviembre DEL 2023

MODELO: GWS 22000 - 230. **MARCA:** BOSCH

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	✓					/	✓			✓			~			✓			~		
Estado de instalación del disco (Insertación)	✓					/	✓			✓						✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓					/	✓			✓					/	✓					
Estado de instalación del mango.	✓					/	✓			✓					/	✓					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.	✓					/	✓			✓					/	✓					
Estado de la guía de la guarda.	✓					/	✓			✓					/	✓					
Estado del disco	✓					/	✓			✓					/	✓					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	✓					/	✓			✓					/	✓					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.	✓					/	✓			✓					/	✓					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	✓					/	✓			✓					/	✓					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	✓					/	✓			✓					/	✓					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	✓					/	✓			✓					/	✓					
Se realizó limpieza y densifección al equipo	✓					/	✓			✓					/	✓					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Alexo **REVISÓ:** Valentina Patiño G

Powered by CamScanner

Página 1 de 1 Versión: 3 Código: HSEQ-F-102 DOCUMENTO CONTROLADO	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR MANUAL (SALTARIN)**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADO POR: Henry Villar.	**CARGO:** Oficial.
LUGAR DE INSPECCIÓN Rafael Nuñez B.	**PERIODO DEL:** 30 **DE** Octubre. **AL** 4 **DE** Noviembre **DEL 20** 23.
MARCA: HAMMER.	**MODELO:** No tiene.

HERRAMIENTA	REVISION	LUNES			MARTES			11122QWASI			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
* Tapa combustible	Fugas	✓			✓			✓														
* Tapa de aceite	Fugas	✓			✓			✓														
Aceite de Motor	Nivel	✓			✓			✓														
Combustible	Nivel	✓			✓			✓														
Correas	Estado general	✓			✓			✓														
* Vibrador	Estado general	✓			✓			✓														
Resortes	Estado general	✓			✓			✓														
Tornillos sujeta resortes	Estado general	✓			✓			✓														
Plancha Vibratoria	Estado general	✓			✓			✓														
Filtro de Aire	Estado general	✓			✓			✓														
Filtro de Combustible	Estado general	✓			✓			✓														
Capucha Bujia	Estado general	✓			✓			✓														
Bujia	Estado general	✓			✓			✓														
Se realiza limpieza y desinfección	Estado general	✓			✓			✓														

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ Henry Villar **APROBÓ** Valentina Portilla.

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	
Versión: 3	
Código: HSEQ-F-105	
DOCUMENTO CONTROLADO	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADO POR: Jorge Laverde **CARGO:** Oficial.

PERIODO: DEL 16 **AL** 21 **DE** Octubre **DEL** 2023 **LUGAR DE INSPECCIÓN:** Rafael Nuñez.

MODELO: GBH - 226- DRG. **MARCA:** BOSCH.

DESCRIPCIÓN		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
PARTE	REVISION	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
CARCASA GENERAL	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.				✓			✓			✓			✓			✓					
PORTA BROCAS DE CORONA DENTADA	Sin golpes, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca.				✓			✓			✓			✓			✓					
	Dientes completos				✓			✓			✓			✓			✓					
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.				✓			✓			✓			✓			✓					
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR.	Verifique obturando el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar obture el interruptor de encendido.				✓			✓			✓			✓			✓					
SELECTOR DE VELOCIDADES	De fácil accionamiento, óptimo estado.				✓			✓			✓			✓			✓					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD.	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la				✓			✓			✓			✓			✓					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL Y EMPUÑADURA	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.				✓			✓			✓			✓			✓					
LLAVE PORTA BROCAS	Que sus dientes estén completos, sin golpes, y encajen adecuadamente en la corona dentada.				✓			✓			✓			✓			✓					
CABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE (Ó CLAVIJA)	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.				✓			✓			✓			✓			✓					
ORDEN Y LIMPIEZA	mantener siempre limpio el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad. -Limpieza y desinfección				✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ _____ REVISÓ Valentina Portilla G

Powered by CamScanner

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.	FORMATO DE CALIDAD	CODIGO:
	PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDAR	VERSION:

Equipo: EQUIPO DE SOLDAR

Ubicación: Primer PISO - R

FECHA: 9 Octubre 23 - 10 Octubre 2023

serial: GN 60974-1

Marca: GOBAL MEG.

Modelo: No aplica.



Item	Descripción	Estado															
		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
	EQUIPO																
1	Estado general																
2	Sistema eléctrico (cables)																
3	Condiciones del sistema de refrigeración																
4	Funcionamiento del panel de control																
5	Prueba del Disyuntor Diferencial (polo a tierra)																
6	Estado del encendido (arranque)																
7	Funcionamiento de motor																
8	Fuente de energía																
	CABLES																
9	Condición de los cables																
10	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)																
11	Sistema de conexión (enchufe, cable, etc.)																
12	Conexión a Tierra (cable a tierra)																
13	Estado de la pinza (conexión al cable)																
	PROTECCIÓN PERSONAL																
14	Máscara de soldar																
15	Pechera, delantal de cuero, polainas piernas, etc.																
16	Lentes de Seguridad (Antiparras)																
17	Guantes																
18	Protector facial																

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del Equipo de Soldar:

SI: ✓ NO:

	ELABORÓ:	ESTEBAN SANCHEZ
	REVISÓ:	Valentina Portilla

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1
Versión: 3
Código: HSEQ-F-108
DOCUMENTO CONTROLADO

INSPECCION PARA PULIDORA

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADOR POR: Jorge Peñuela | **CARGO:** Instalador

LUGAR DE INSPECCION: RAFAEL NUÑEZ B. | **PERIODO:** DEL 16 AL 21 DE Octubre DEL 2023

MODELO: ESMA 45 | **MARCA:** TRUPER

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de instalación del disco (Insertación)				✓			✓			✓			✓			✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de instalación del mango.				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de la guía de la guarda.				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del disco				✓			✓			✓			✓			✓					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)				✓			✓			✓			✓			✓					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)				✓			✓			✓			✓			✓					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.				✓			✓			✓			✓			✓					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.				✓			✓			✓			✓			✓					
Se realizó limpieza y densifección al equipo				✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: | **REVISÓ:** Valentina Portilla

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	
Versión: 3	
Código: HSEQ-F-100	
DOCUMENTO CONTROLADO	

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADO POR: Carlos Yepes. CARGO: Oficial

PERIODO: DEL 16 AL 21 DE Oct. DEL 2023. LUGAR DE INSPECCIÓN: RAFAEL NUÑEZ B.

DESCRIPCIÓN		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
LLANTAS	Llantas en buen estado				✓			✓			✓			✓			✓					
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)				✓			✓			✓			✓			✓					
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición				✓			✓			✓			✓			✓					
	* Balinera y bujes de rotación				✓			✓			✓			✓			✓					
	* Mecanismo de giro para vaciado				✓			✓			✓			✓			✓					
	* Mecanismo para tolba				✓			✓			✓			✓			✓					
	* Seguro en buen estado				✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de rotación del trompo				✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios 10 lbs PQS				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECÁNICO	Patas de anclaje en buenas condiciones				✓			✓			✓			✓			✓					
	*Motor en buena condicion				✓			✓			✓			✓			✓					
	Tubo de escape en buena condicion				✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapa del motor con seguro				✓			✓			✓			✓			✓					
	Polo a tierra.				✓			✓			✓			✓			✓					
	* Resguardos correas motor.				✓			✓			✓			✓			✓					
	* Resguardos mecanismos de giro trompo				✓			✓			✓			✓			✓					
	Manguera del agua acoplada				✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado Gatos Hidraulicos				✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado Bateria				✓			✓			✓			✓			✓					
	Nivel de Combustible				✓			✓			✓			✓			✓					
	Nivel de Aceite Hidraulico				✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas de combustible				✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas hidraulicas				✓			✓			✓			✓			✓					
	Kit Ambiental				✓			✓			✓			✓			✓					
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Se realiza limpieza antes y despues de operar				✓			✓			✓			✓			✓					

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR:**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Carlos Yepes REVISÓ Valentina Portilla

Powered by CamScanner

Página 1 de 1 Version: 1 Codigo: HSEQ-F-116 DOCUMENTO CONTROLADO	**INSPECCION PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS**	P.A. COLOMBIA PROFESIONALES ARTICULADOS

INSPECCIONADO POR: Maximiliano Sarabia	CARGO: Operario	MODELO: //
LUGAR DE INSPECCIÓN: C. Jose Felix R Sede C.	MARCA: //	PLACAS: //
PERIODO DEL 01 DE 05 AL 10 DE 2023 DEL 2023		
HOROMETRO: LECTURA INICIAL // LECTURA FINAL: //		

DESCRIPCIÓN		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
LUCES	* De trabajo delanteras (Nocturno)							✓			✓			✓			✓					
	* De trabajo traseras (Nocturno)							✓			✓			✓			✓					
CABINA	Espejos Laterales							✓			✓			✓			✓					
	* **Cinturón de seguridad**							✓			✓			✓			✓					
	* **Extintor de incendio**							✓			✓			✓			✓					
	Asiento en buen estado							✓			✓			✓			✓					
	Vidrio panoramico en buen estado							✓			✓			✓			✓					
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes-horometro-corriente-**aceite motor)**							✓			✓			✓			✓					
	Control ingreso humo (tubo de escape)							✓			✓			✓			✓					
	Alarma de retroceso-Pito							✓			✓			✓			✓					
	Escaleras y apoyos de acceso							✓			✓			✓			✓					
	Batena y cables							✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**							✓			✓			✓			✓					
	Estado pasadores							✓			✓			✓			✓					
	Orugas tensionadas / Vena 1/2"							✓			✓			✓			✓					
	Mecanismo de giro (Tornameza)							✓			✓			✓			✓					
	* **Corona de tornameza en buen estado**							✓			✓			✓			✓					
	Mandos de avance							✓			✓			✓			✓					
	* **Mando de estacionamiento**							✓			✓			✓			✓					
	Estado general desgarrador (balde)							✓			✓			✓			✓					
	Mandos de levante del brazo							✓			✓			✓			✓					
	Mando final							✓			✓			✓			✓					
	* **Cilindros en buen estado**							✓			✓			✓			✓					
	Compartimiento del motor aseado							✓			✓			✓			✓					
	Manguera de agua y de alta presión							✓			✓			✓			✓					
	Zapatas							✓			✓			✓			✓					
	Rodillos Inferiores-Superiores							✓			✓			✓			✓					
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Se realiza limpieza y desinfección de la maquinaria							✓			✓			✓			✓					

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Maximiliano Sarabia REVISÓ:

Página 1 de 1 Versión: 3 Código: HSEQ-F-105 DOCUMENTO CONTROLADO	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADO POR: Jair USECHE **CARGO:** Oficial

PERIODO: DEL 04 **AL** 10 **DE** OCT **DEL** 2023 **LUGAR DE INSPECCIÓN:**

MODELO: Dewalt **MARCA:** Dewalt

DESCRIPCIÓN		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
PARTE	REVISION	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
CARCASA GENERAL	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.							✓			✓			✓			✓			✓		
PORTA BROCAS DE CORONA DENTADA	Sin golpes, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca.							✓			✓			✓			✓			✓		
	Dientes completos							✓			✓			✓			✓			✓		
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.							✓			✓			✓			✓			✓		
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR.	Verifique obturando el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar obture el interruptor de encendido.							✓			✓			✓			✓			✓		
SELECTOR DE VELOCIDADES	De fácil accionamiento, óptimo estado.							✓			✓			✓			✓			✓		
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD.	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la							✓			✓			✓			✓			✓		
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL Y EMPUÑADURA	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.							✓			✓			✓			✓			✓		
LLAVE PORTA BROCAS	Que sus dientes estén completos, sin golpes, y encajen adecuadamente en la corona dentada.							✓			✓			✓			✓			✓		
CABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE (Ó CLAVIJA)	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.							✓			✓			✓			✓			✓		
ORDEN Y LIMPIEZA	mantener siempre limpio el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad. -Limpieza y desinfección							✓			✓			✓			✓			✓		

OBSERVACIONES:

ELABORÓ _____ REVISÓ _____

Página 1 de 1

Versión: 3

Código: PROD-F-138

DOCUMENTO CONTROLADO

INSPECCION PARA PULIDORA

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADOR POR: Cristian Buitrago. CARGO: Oficial

LUGAR DE INSPECCION: C. José Felix Restrepo S-C. PERIODO: DEL 01 AL 06 DE Oct DEL 2023

MODELO: WSA TOOLS. MARCA: BOSCH

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)										✓			✓			✓			✓		
Estado de instalación del disco (inserción)										✓			✓			✓			✓		
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios										✓			✓			✓			✓		
Estado de instalación del mango.										✓			✓			✓			✓		
Estado de interruptor de incendio y su seguro.										✓			✓			✓			✓		
Estado de la guía de la guarda										✓			✓			✓			✓		
Estado del disco										✓			✓			✓			✓		
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (5800)										✓			✓			✓			✓		
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.										✓			✓			✓			✓		
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)										✓			✓			✓			✓		
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.										✓			✓			✓			✓		
Se han instalado barreras y/o alamientos apropiados.										✓			✓			✓			✓		
Se realizó limpieza y desinfección al equipo										✓			✓			✓			✓		

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Cristian Buitrago REVISÓ: Jhonny

PROFESIONALES ASOCIADOS INC.	FORMATO DE CALIDAD	CODIGO:
	PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDAR	VERSION:

Equipo: EQUIPO DE SOLDAR
Ubicación: Patio Central
FECHA: 3 - 6 Nov 2023
serial:
Marca: Indura
Modelo: 195 CV Dual



Ítem	Descripción	Estado															
		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
	EQUIPO																
1	Estado general									✓							
2	Sistema eléctrico (cables)									✓							
3	Condiciones del sistema de refrigeración									✓							
4	Funcionamiento del panel de control									✓							
5	Prueba del Disyuntor Diferencial (polo a tierra)									✓							
6	Estado del encendido (arranque)									✓							
7	Funcionamiento de motor									✓							
8	Fuente de energía									✓							
	CABLES																
9	Condición de los cables									✓							
10	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)									✓							
11	Sistema de conexión (enchufe, cable, etc.)									✓							
12	Conexión a Tierra (cable a tierra)									✓							
13	Estado de la pinza (conexión al cable)									✓							
	PROTECCIÓN PERSONAL									✓							
14	Máscara de soldar									✓							
15	Pechera, delantal de cuero, polainas piernas, etc.									✓							
16	Lentes de Seguridad (Antiparras)									✓							
17	Guantes									✓							
18	Protector facial									✓							

Conforme a la presente Inspección se autoriza el uso del Equipo de Soldar:

SI: **NO:**

ELABORÓ: Julian Escobar

REVISÓ:

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-105		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADO POR: Julian Escobar **CARGO:** SST

PERIODO: DEL 3 AL 6 DE Nov DEL 23 **LUGAR DE INSPECCIÓN:** IFO Francisco Matiz

MODELO: **MARCA:** Dewalt

DESCRIPCIÓN		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
PARTE	REVISION	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
CARCASA GENERAL	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.													✓			✓					
PORTA BROCAS DE CORONA DENTADA	Sin golpes, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca.													✓			✓					
	Dientes completos													✓			✓					
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.													✓			✓					
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR.	Verifique obturando el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar obture el interruptor de encendido.													✓			✓					
SELECTOR DE VELOCIDADES	De fácil accionamiento, óptimo estado.													✓			✓					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD.	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la													✓			✓					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL Y EMPUÑADURA	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.													✓			✓					
LLAVE PORTA BROCAS	Que sus dientes estén completos, sin golpes, y encajen adecuadamente en la corona dentada.													✓			✓					
CABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE (Ó CLAVIJA)	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.													✓			✓					
ORDEN Y LIMPIEZA	mantener siempre limpio el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad. -Limpieza y desinfección													✓			✓					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ Julian Escobar REVISÓ Edinson Carrocho

Powered by CamScanner

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO	CODIGO:
		VERSION: 0
	INSPECCIÓN DE COMPRESOR	PÁGINA: 1 DE 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 30 Al 4 Mes OCT NOV	**ÁREA:**	160 FRANCISCO MORITZ
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	JULIAN ESCOBAR	**GRUPO DE TRABAJO:**	

ITEM DE CALIFICACIÓN: REVISIÓN BUENO (B)-MALO (M) /MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA SI-NO/USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL/SI-NO

ITEM	REVISIÓN	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo
ESTADO GENERAL DE LA MAQUINA	Estructura de soporte	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas de trasporte	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soporte superior de carga (manija)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soportes de anclaje	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba de compresion	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MOTOR	Estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Radiador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Medidor de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Regulador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples (Pines y Abrazaderas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABLEADO	Correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puntos de conexión de la maquina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general de pinzas de conexion a tierra	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cables de conexión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PISTOLA	Estado del depósito, (sin grietas o fisuras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de conexión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estructura de la pistola	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexión (compresor-pistola)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Regulación de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Componentes externos y especialmente los internos, libres de suciedad y polvo	SI X NO	SI NO	SI X NO	SI NO	SI X NO	SI NO	SI X NO	SI NO	SI X NO	SI NO	SI X NO	SI NO	SI NO	SI NO
	Realiza limpieza general de la máquina, puesto que la acumulación de impurezas es frecuente debido a la absorción de aire que realiza el compresor	SI X NO	SI NO	SI X NO	SI NO	SI X NO	SI NO	SI X NO	SI NO	SI X NO	SI NO	SI X NO	SI NO	SI NO	SI NO
El operador tiene sus EPP completos (Casco-barboquejo, gafas de seguridad, tapa oídos, delantal de carnaza, botas de segurida, guantes de vaqueta, camisa, pantalon).		SI X NO	SI NO	SI X NO	SI NO	SI X NO	SI NO	SI X NO	SI NO	SI X NO	SI NO	SI X NO	SI NO	SI NO	SI NO

OBSERVACIONES GENERALES: limpieza General

NOTA IMPORTANTE: Las Inspecciones pre operacional de máquina (COMPRESOR), debe realizarla un integrante de los siguientes cargos: Técnico Operativo/Conductores/ Operario/ Operario Calificado Ingeniero mecánico/ Coordinador, Profesional SST - Técnico SST.

JULIAN ESCOBAR		RENY
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**NOMBRE Y APELLIDO DE QUIEN REVISO**

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Julian Escobar CARGO: SST

LUGAR DE INSPECCION: IED Francisco Matiz PERIODO: DEL 30 AL 4 DE OCT NOV DEL 23

MODELO: MARCA:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de instalación del disco (Insertación)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de instalación del mango.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de la guía de la guarda.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se realizó limpieza y densifección al equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES: mantenimiento Preventivo

ELABORÓ: Julian Escobar REVISÓ: Alexander yoya

Powered by CamScanner

PÁGINA 1 DE 2	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
VERSIÓN: 3		
CÓDIGO: HSEQ-F-056		
DOCUMENTO CONTROLADO		

NOMBRE Edgar Romero FECHA: 30 - 4 Oct Nov 23

CARGO Soldador PROYECTO: IED Francisco Matiz

DESCRIPCION DEL TRABAJO Estructura

DESCRIPCION	ESTADO				CONDICION SUBESTANDAR IDENTIFICADA	CALIFICACION			OBSERVACIONES
	B	R	M	N/A		A	B	C	
ARNES									
Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?	✓								
Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?	✓								
Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?	✓								
Partes plásticas presentan roturas, cortadas u otras muestras de desgaste?.	✓								
Indicadores de impacto	✓								
Porta ganchos	✓								
Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓								
ESLINGA DE DETENCION									
Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?									
Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?									
Absorbedor de energía sin impactar?									
ganchos sin óxido, sin residuos de quimicos, deformaciones, remaches sueltos, seguros de apertura y sierre automatico en buen estado									
Etiqueta esta en buen estado, es legible?									
ESLINGA POSICIONAMIENTO									
Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?	✓								
Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?	✓								
Ganchos sin óxido, sin residuos de quimicos, deformaciones, remaches sueltos, seguros de apertura y sierre automatico en buen estado	✓								
Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓								

Powered by CamScanner

PÁGINA 2 DE 2 VERSIÓN: 3 CÓDIGO: HSEQ-F-056 DOCUMENTO CONTROLADO	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

CONECTOR (Mosqueton)										
Desgaste excesivo y/o deformados	✓									
Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches).	✓									
Abertua de garganta excesiva respecto al diámetro del elemento a la cual se debe fijar (fijaciones)	✓									
Deterioro general, corrosión	✓									
LINEA DE VIDA										
Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas										
Desgaste excesivo/desgarro/ nudos.										
Estiramiento o elongación excesivos.										
Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo.										
Extremo se encuentra libre deshilachado.										
Deterioro general, corrosión , contacto con productos químicos.										
Ganchos sin óxido, sin residuos de quimicos, deformaciones, remaches sueltos, seguros de apertura y sierre automatico en buen estado										
ARRESTADOR O FRENO										
Desgaste excesivo en leva dentada										
Deterioro general, corrosión , contacto con productos químicos.										

OBSERVACIONES:

CONDICION SUBESTANDAR O INSEGURA

Es toda circunstancia física o condición fuera de norma en los objetos o en el medio ambiente que puede causar directamente los accidentes.

CLASE	ESCALA DE VALORES PARA CALIFICACION DE CONDICIONES SUBESTANDAR	GRADO DE ACCION
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.	*Inmediata*
B	Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.	*Pronta*
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores	*Posterior*

FIRMA DEL USUARIO: Alexander Yara

REVISÓ Julian Escobar.

Powered by CamScanner

PÁGINA 1 DE 2	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
VERSIÓN: 3		
CÓDIGO: HSEQ-F-056		
DOCUMENTO CONTROLADO		

NOMBRE Reny G FECHA: 30-4 OCT NOV 23

CARGO Ayudante PROYECTO: IED Francisco Matiz

DESCRIPCION DEL TRABAJO Pintura - soldadura

DESCRIPCION	ESTADO				CONDICION SUBESTANDAR IDENTIFICADA	CALIFICACION			OBSERVACIONES
	B	R	M	N/A		A	B	C	
ARNES	✓								
Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?	✓								
Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?	✓								
Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?	✓								
Partes plásticas presentan roturas, cortadas u otras muestras de desgaste?.	✓								
Indicadores de impacto	✓								
Porta ganchos	✓								
Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓								
ESLINGA DE DETENCION									
Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?	✓								
Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?	✓								
Absorbedor de energia sin impactar?	✓								
ganchos sin óxido, sin residuos de quimicos, deformaciones, remaches sueltos, seguros de apertura y sierre automatico en buen estado	✓								
Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓								
ESLINGA POSICIONAMIENTO									
Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?									
Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?									
Ganchos sin óxido, sin residuos de quimicos, deformaciones, remaches sueltos, seguros de apertura y sierre automatico en buen estado									
Etiqueta esta en buen estado, es legible?									

Powered by CamScanner

PAGINA 2 DE 2 VERSIÓN: 3 CÓDIGO: HSEQ-F-056 DOCUMENTO CONTROLADO	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

CONECTOR (Mosqueton)	
Desgaste excesivo y/o deformados	
Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches).	
Abertua de garganta excesiva respecto al diámetro del elemento a la cual se debe fijar (fijaciones)	
Deterioro general, corrosión	
LINEA DE VIDA	
Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas	✓
Desgaste excesivo/desgarro/ nudos.	✓
Estiramiento o elongación excesivos.	✓
Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo.	✓
Extremo se encuentra libre deshilachado.	✓
Deterioro general, corrosión , contacto con productos químicos.	✓
Ganchos sin óxido, sin residuos de quimicos, deformaciones, remaches sueltos, seguros de apertura y sierre automatico en buen estado	✓
ARRESTADOR O FRENO	
Desgaste excesivo en leva dentada	
Deterioro general, corrosión , contacto con productos químicos.	

OBSERVACIONES:

CONDICION SUBESTANDAR O INSEGURA

Es toda circunstancia física o condición fuera de norma en los objetos o en el medio ambiente que puede causar directamente los accidentes.

CLASE	ESCALA DE VALORES PARA CALIFICACION DE CONDICIONES SUBESTANDAR	GRADO DE ACCION
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.	*Inmediata*
B	Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.	*Pronta*
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores	*Posterior*

FIRMA DEL USUARIO: Remy Cudiño

REVISÓ Julian Escobar

Powered by CamScanner

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.	FORMATO DE CALIDAD	CODIGO:
	PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDAR	VERSION:

Equipo: EQUIPO DE SOLDAR

Ubicación: PISO 2

FECHA: 30 4 OCT NOV - 23

serial:

Marca: Elite

Modelo: ARC 160



Ítem	Descripción	Estado													
		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	EQUIPO														
1	Estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Sistema eléctrico (cables)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Condiciones del sistema de refrigeración	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Funcionamiento del panel de control	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Prueba del Disyuntor Diferencial (polo a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Estado del encendido (arranque)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Funcionamiento de motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Fuente de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CABLES														
9	Condición de los cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	Sistema de conexión (enchufe, cable, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Conexión a Tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	Estado de la pinza (conexión al cable)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PROTECCIÓN PERSONAL														
14	Máscara de soldar	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	Pechera, delantal de cuero, polainas piernas, etc.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	Lentes de Seguridad (Antiparras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	Guantes	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	Protector facial	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del Equipo de Soldar:

SI: X NO:

	ELABORÓ:	JULIAN ESCOBAR
	REVISÓ:	Alexander Yara

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

PÁGINA 1 DE 1	VERIFICACION ANDAMIOS	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.
VERSIÓN: 2		
CÓDIGO: HSEQ-F-045		
DOCUMENTO CONTROLADO		

FECHA: 29 - 4 OCT NOV 23

PROYECTO: IEO Francisco Matiz

NOMBRE QUIEN VERIFICA: Julian Escobar

	ASPECTO EVALUADO (USO)	ESTADO			HALLAZGO.
		C	NC	N/A	
1	El andamio es metálico y tubular	✓			
2	Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan mermar su resistencia	✓			
3	Las bases se encuentran niveladas, duras y rígidas		✓		
4	El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente	✓			
5	La estructura es adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	✓			
6	El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	✓			
7	Los componentes son compatibles y se encuentran certificados	✓			
8	Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)	✓			
9	Las plataformas están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	✓			
10	El andamio es armado lejos de líneas eléctricas	✓			
11	Cuenta con baranda superior	✓			
12	Cuenta con baranda intermedia	✓			
13	Cuenta con rodapiés	✓			
14	La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada	✓			
15	El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo	✓			
16	La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arrumes, ni acumulación de materiales y desperdicios	✓			

OBSERVACIONES .

Nivelar correctamente

RESPOSNABLE DE LA ACTIVIDA: Julian Escobar. FIRMA:  CARGO: SST

VO, BO COORDINADOR TSA  FIRMA:  CARGO: Oficial

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Julian Escobar | CARGO: SST

LUGAR DE INSPECCION: LEO Matiz | PERIODO: DEL 17 AL 22 DE Oct DEL 23

MODELO: | MARCA:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de instalación del disco (Insertación)				✓			✓			✓			✓			✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de instalación del mango				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de la guía de la guarda.				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del disco				✓			✓			✓			✓			✓					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)				✓			✓			✓			✓			✓					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.				✓			✓			✓			✓			✓					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)				✓			✓			✓			✓			✓					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.				✓			✓			✓			✓			✓					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.				✓			✓			✓			✓			✓					
Se realizó limpieza y densifección al equipo				✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Julian Escobar. | REVISÓ:

Powered by CamScanner

PROFESIONALES ASOCIADOS	FORMATO DE CALIDAD	CODIGO:
	PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDAR	VERSION:

Equipo: EQUIPO DE SOLDAR
Ubicación: Cubierta Patio Central
FECHA: 17-22 Oct 23
serial:
Marca:
Modelo:



Item	Descripción	Estado													
		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	EQUIPO														
1	Estado general			✓		✓									
2	Sistema eléctrico (cables)			✓		✓									
3	Condiciones del sistema de refrigeración			✓		✓									
4	Funcionamiento del panel de control			✓		✓									
5	Prueba del Disyuntor Diferencial (polo a tierra)			✓		✓									
6	Estado del encendido (arranque)			✓											
7	Funcionamiento de motor			✓											
8	Fuente de energía			✓											
	CABLES														
9	Condición de los cables			✓											
10	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)			✓											
11	Sistema de conexión (enchufe, cable, etc.)			✓											
12	Conexión a Tierra (cable a tierra)			✓											
13	Estado de la pinza (conexión al cable)			✓											
	PROTECCIÓN PERSONAL														
14	Máscara de soldar			✓											
15	Pechera, delantal de cuero, polainas piernas, etc.			✓											
16	Lentes de Seguridad (Antiparras)			✓											
17	Guantes			✓											
18	Protector facial			✓											

Conforme a la presente Inspección se autoriza el uso del Equipo de Soldar:

SI:		NO:
	ELABORÓ:	Julian Escobar
	REVISÓ:	Cesar Chaves

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

PÁGINA 1 DE 1 VERSIÓN: 2 CÓDIGO: HSEQ-F-045 **DOCUMENTO CONTROLADO**	**VERIFICACION ANDAMIOS**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

FECHA: 17 - 22 OCT 23

PROYECTO: IEO Francisco Matiz

NOMBRE QUIEN VERIFICA: Julian Escobar

	ASPECTO EVALUADO (USO)	ESTADO C	NC	N/A	HALLAZGO
1	El andamio es metálico y tubular	✓			
2	Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan mermar su resistencia	✓			
3	Las bases se encuentran niveladas, duras y rígidas	✓			
4	El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente	✓			
5	La estructura es adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	✓			
6	El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	✓			
7	Los componentes son compatibles y se encuentran certificados	✓			
8	Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)	✓			
9	Las plataformas están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	✓			
10	El andamio es armado lejos de líneas eléctricas	✓			
11	Cuenta con baranda superior	✓			
12	Cuenta con baranda intermedia	✓			
13	Cuenta con rodapiés	✓			
14	La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada	✓			
15	El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo	✓			
16	La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arrumes, ni acumulación de materiales y desperdicios	✓			

OBSERVACIONES

RESPOSNABLE DE LA ACTIVIDA: Julian Escobar FIRMA: _____ CARGO: SST

VO, BO COORDINADOR TSA _____ FIRMA: _____ CARGO: Maestro

Powered by CamScanner

PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.	FORMATO DE CALIDAD	CODIGO:
	PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDAR	VERSION:

Equipo: EQUIPO DE SOLDAR
Ubicación: patio central
FECHA: 23-28-oct 23
serial:
Marca: INDURA
Modelo:



Ítem	Descripción	Estado													
		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	EQUIPO														
1	Estado general	✓		✓		✓									
2	Sistema eléctrico (cables)	✓		✓		✓									
3	Condiciones del sistema de refrigeración	✓		✓		✓									
4	Funcionamiento del panel de control	✓		✓		✓									
5	Prueba del Disyuntor Diferencial (polo a tierra)	✓		✓		✓									
6	Estado del encendido (arranque)	✓		✓		✓									
7	Funcionamiento de motor	✓		✓		✓									
8	Fuente de energía	✓		✓		✓									
	CABLES														
9	Condición de los cables	✓		✓		✓									
10	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)	✓		✓		✓									
11	Sistema de conexión (enchufe, cable, etc.)	✓		✓		✓									
12	Conexión a Tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓									
13	Estado de la pinza (conexión al cable)	✓		✓		✓									
	PROTECCIÓN PERSONAL														
14	Máscara de soldar	✓		✓		✓									
15	Pechera, delantal de cuero, polainas piernas, etc.	✓		✓		✓									
16	Lentes de Seguridad (Antiparras)	✓		✓		✓									
17	Guantes	✓		✓		✓									
18	Protector facial	✓		✓		✓									

Conforme a la presente Inspección se autoriza el uso del Equipo de Soldar:

SI:		NO:
	ELABORÓ:	
	REVISÓ:	

OBSERVACIONES:

se detiene momentaneamente actividad por lluvia 27-10-23

Powered by CamScanner

PROFESIONALES ASOCIADOS INL	FORMATO DE CALIDAD	CODIGO:
	PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDAR	VERSION:

Equipo: EQUIPO DE SOLDAR
Ubicación: PISO 2
FECHA: 23-10-23
serial:
Marca: Elite ArC
Modelo: 180



Ítem	Descripción	Estado															
		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
	EQUIPO																
1	Estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
2	Sistema eléctrico (cables)	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
3	Condiciones del sistema de refrigeración	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
4	Funcionamiento del panel de control	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
5	Prueba del Disyuntor Diferencial (polo a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
6	Estado del encendido (arranque)	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
7	Funcionamiento de motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
8	Fuente de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
	CABLES																
9	Condición de los cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
10	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
11	Sistema de conexión (enchufe, cable, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
12	Conexión a Tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
13	Estado de la pinza (conexión al cable)	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
	PROTECCIÓN PERSONAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
14	Máscara de soldar	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
15	Pechera, delantal de cuero, polainas piernas, etc.	✓		✓		✓		✓				✓					
16	Lentes de Seguridad (Antiparras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
17	Guantes	✓		✓		✓				✓							
18	Protector facial	✓		✓		✓				✓		✓					

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del Equipo de Soldar:

SI:		NO:
	ELABORÓ:	JULIAN ESCOBAR
	REVISÓ:	

OBSERVACIONES:

se detiene momentaneamente actividad por lluvias. 27-10-23

Powered by CamScanner

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO	CODIGO:
		VERSION: 0
	INSPECCION DE COMPRESOR	PÁGINA: 1 DE 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 13 Al 18 Mes OCTUBRE	**ÁREA:**	FRANCISCO MATIZ
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	JULIAN ESCOBAR	**GRUPO DE TRABAJO:**	SIGMA
ITEM DE CALIFICACIÓN	REVISIÓN BUENO (B)-MALO (M) /MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA SI-NO/USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL/SI-NO		

ITEM	REVISIÓN	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
		Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo	Bueno	Malo
ESTADO GENERAL DE LA MAQUINA	Estructura de soporte	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas de trasporte	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soporte superior de carga (manija)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soportes de anclaje	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba de compresion	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MOTOR	Estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Radiador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Medidor de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Regulador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples (Pines y Abrazaderas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABLEADO	Correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puntos de conexión de la maquina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general de pinzas de conexión a tierra	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cables de conexión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PISTOLA	Estado del depósito, (sin grietas o fisuras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de conexión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estructura de la pistola	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexión (compresor-pistola)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Regulación de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Componentes externos y especialmente los internos, libres de suciedad y polvo	SI X NO	SI NO	SI X NO	SI NO	SI X NO	SI NO	SI X NO	SI NO	SI X NO	SI NO	SI X NO	SI NO	SI NO	SI NO
	Realiza limpieza general de la máquina, puesto que la acumulación de impurezas es frecuente debido a la absorción de aire que realiza el compresor	SI X NO	SI NO	SI X NO	SI NO	SI X NO	SI NO	SI X NO	SI NO	SI X NO	SI NO	SI X NO	SI NO	SI NO	SI NO
El operador tiene sus EPP completos (Casco-barboquejo, gafas de seguridad, tapa oídos, delantal de carnaza, botas de segurida, guantes de vaqueta, camisa, pantalon).		SI X NO	SI NO	SI X NO	SI NO	SI X NO	SI NO	SI X NO	SI NO	SI X NO	SI NO	SI X NO	SI NO	SI NO	SI NO

OBSERVACIONES GENERALES:

NOTA IMPORTANTE: Las Inspecciones pre operacional de máquina (COMPRESOR), debe realizarla un integrante de los siguientes cargos: Técnico Operativo/Conductores/ Operario/ Operario Calificado Ingeniero mecánico/ Coordinador, Profesional SST - Técnico SST.

JULIAN ESCOBAR		RENNY GUDIÑO
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	**FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR**	**NOMBRE Y APELLIDO DE QUIEN REVISO**

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL SIERRA CIRCULAR	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 1		
Código: HSEQ-F-084		
DOCUMENTO CONTROLADO		

EQUIPO: SIERRA CIRCULAR OPERADOR Cesar Chavez MODELO MARCA:

INSPECCIONO HSE: Julian Escobar LOCALIZACIÓN: patio central PROYECTO Francisco Matiz

FECHA: 27-10-23 SEMANA: DEL AL DE

	ÍTEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTADO MECÁNICO	* CARCASA	1	✓		✓								✓				
	* TUERCA DE SUJECIÓN DE DISCO	1	✓		✓								✓				
	BOTON DE ENCENDIDO	1	✓		✓								✓				
	MANGO LATERAL	1	✓		✓								✓				
	*GUARDA DE SEGURIDAD DEL DISCO	1	✓		✓								✓				
	BOTON DE BLOQUEO PARA CAMBIO DE DISCO	1	✓		✓								✓				
	LLAVE PARA SUJECIÓN DE TUERCA PARA EL DISCO	1	✓		✓								✓				
	CABLE DE CORRIENTE	1	✓		✓								✓				
	DISCO	1	✓		✓								✓				

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección:

Elaboró responsable de la inspección	Julian Escobar		Reviso:	

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Julian Escobar CARGO: SST

LUGAR DE INSPECCION: IED Francisco Matiz PERIODO: DEL 23 AL 28 DE Oct DEL 23

MODELO: MARCA: Dewalt

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	✓			✓			✓			—			✓			✓			—		
Estado de instalación del disco (Insertación)	✓			✓			✓						✓			✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓			✓			✓						✓			✓					
Estado de instalación del mango.	✓			✓			✓						✓			✓					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.	✓			✓			✓						✓			✓					
Estado de la guía de la guarda.	✓			✓			✓						✓			✓					
Estado del disco	✓			✓			✓						✓			✓					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	✓			✓			✓						✓			✓					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.	✓			✓			✓						✓			✓					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	✓			✓			✓						✓			✓					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	✓			✓			✓						✓								
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	✓			✓			✓						✓			✓					
Se realizó limpieza y densifección al equipo	✓			✓			✓						✓			✓			—		

OBSERVACIONES: Asegurar guarda de Proteccion.

ELABORÓ: Julian Escobar REVISÓ:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Julian Escobar CARGO: SST

LUGAR DE INSPECCION: Francisco Matiz PERIODO: DEL 23 AL 28 DE Oct DEL 23

MODELO: MARCA:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	✓			✓			✓			—			✓			—					
Estado de instalación del disco (Insertación)	✓			✓			✓						✓								
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓			✓			✓						✓								
Estado de instalación del mango.	✓			✓			✓						✓								
Estado del interruptor de incendio y su seguro.	✓			✓			✓						✓								
Estado de la guía de la guarda.	✓			✓			✓						✓								
Estado del disco	✓			✓			✓						✓								
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	✓			✓			✓						✓								
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.	✓			✓			✓						✓								
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	✓			✓			✓						✓								
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	✓			✓			✓						✓								
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	✓			✓									✓								
Se realizó limpieza y densifección al equipo	✓			✓			✓						✓								

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Julian Escobar REVISÓ:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1 Versión: 3 Código: HSEQ-F-108 DOCUMENTO CONTROLADO	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADOR POR: Julian Escobar | CARGO: SST

LUGAR DE INSPECCION: Francisco Matiz | PERIODO: DEL 23 AL 28 DE Oct DEL 23

MODELO: | MARCA: Makita

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de instalación del disco (Insertación)	✓			✓			✓			✓			✓								
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de instalación del mango.	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado del interruptor de incendio y su seguro.	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de la guía de la guarda.	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado del disco	✓			✓			✓			✓			✓								
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	✓			✓			✓			✓			✓								
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	✓			✓			✓			✓			✓								
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	✓			✓			✓			✓			✓								
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	✓			✓			✓			✓			✓								
Se realizó limpieza y densifección al equipo	✓			✓			✓			✓			✓								

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Julian Escobar | REVISÓ:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Julian Escobar CARGO: SST

LUGAR DE INSPECCION: IED Francisco Matiz PERIODO: DEL 16 AL 18 DE Oct DEL 2023

MODELO: MARCA: DeWalt

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)										✓			✓			✓					
Estado de instalación del disco (Insertación)										✓			✓			✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.										✓			✓			✓					
Estado de instalación del mango.										✓			✓			✓					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.										✓			✓			✓					
Estado de la guía de la guarda.										✓			✓			✓					
Estado del disco										✓			✓			✓					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)										✓			✓			✓					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.										✓			✓			✓					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)										✓			✓			✓					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.										✓			✓			✓					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.										✓			✓			✓					
Se realizó limpieza y densifección al equipo										✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Julian Escobar REVISÓ:

Powered by CamScanner

PÁGINA 1 DE 2	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
VERSIÓN: 3		
CÓDIGO: HSEQ-F-056		
DOCUMENTO CONTROLADO		

NOMBRE Cesar Chavez FECHA: 26-10-23

CARGO Oficial PROYECTO: IED Francisco Matiz

DESCRIPCION DEL TRABAJO Estructura Patio Central

DESCRIPCION	ESTADO				CONDICION SUBESTANDAR IDENTIFICADA	CALIFICACION			OBSERVACIONES
	B	R	M	N/A		A	B	C	
ARNES									
Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?	✓								
Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?	✓								
Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?	✓								
Partes plásticas presentan roturas, cortadas u otras muestras de desgaste?.	✓								
Indicadores de impacto	✓								
Porta ganchos	✓								
Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓								
ESLINGA DE DETENCION									
Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?	✓								
Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?									
Absorbedor de energia sin impactar?	✓								
ganchos sin óxido, sin residuos de quimicos, deformaciones, remaches sueltos, seguros de apertura y sierre automatico en buen estado	✓								
Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓								
ESLINGA POSICIONAMIENTO									
Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?									
Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?									
Ganchos sin óxido, sin residuos de quimicos, deformaciones, remaches sueltos, seguros de apertura y sierre automatico en buen estado									
Etiqueta esta en buen estado, es legible?									

Powered by CamScanner

PÁGINA 2 DE 2	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
VERSIÓN: 3		
CÓDIGO: HSEQ-F-056		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CONECTOR (Mosqueton)	
Desgaste excesivo y/o deformados	
Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches).	
Abertua de garganta excesiva respecto al diámetro del elemento a la cual se debe fijar (fijaciones)	
Deterioro general, corrosión	
LINEA DE VIDA	
Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas	
Desgaste excesivo/desgarro/ nudos.	
Estiramiento o elongación excesivos.	
Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo.	
Extremo se encuentra libre deshilachado.	
Deterioro general, corrosión , contacto con productos químicos.	
Ganchos sin óxido, sin residuos de quimicos, deformaciones, remaches sueltos, seguros de apertura y sierre automatico en buen estado	
ARRESTADOR O FRENO	
Desgaste excesivo en leva dentada	
Deterioro general, corrosión , contacto con productos químicos.	

OBSERVACIONES:

CONDICION SUBESTANDAR O INSEGURA

Es toda circunstancia física o condición fuera de norma en los objetos o en el medio ambiente que puede causar directamente los accidentes.

CLASE	ESCALA DE VALORES PARA CALIFICACION DE CONDICIONES SUBESTANDAR	GRADO DE ACCION
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.	*Inmediata*
B	Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.	*Pronta*
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores	*Posterior*

FIRMA DEL USUARIO: _____ REVISÓ _____

Powered by CamScanner

PROFESIONALES ASOCIADOS	FORMATO DE CALIDAD	CODIGO:
	PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDAR	VERSION:

Equipo: EQUIPO DE SOLDAR
Ubicación: Talas, Rueda sede B
FECHA: 09/10/2023
serial: 0106
Marca: ESAB
Modelo: 0106



Item	Descripción	Estado													
		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	EQUIPO														
1	Estado general	X		X		X		X		X		X			
2	Sistema eléctrico (cables)	X		X		X		X		X		X			
3	Condiciones del sistema de refrigeración	X		X		X		X		X		X			
4	Funcionamiento del panel de control	X		X		X		X		X		X			
5	Prueba del Disyuntor Diferencial (polo a tierra)	X		X		X		X		X		X			
6	Estado del encendido (arranque)	X		X		X		X		X		X			
7	Funcionamiento de motor	X		X		X		X		X		X			
8	Fuente de energía	X		X		X		X		X		X			
	CABLES														
9	Condición de los cables	X		X		X		X		X		X			
10	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)	X		X		X		X		X		X			
11	Sistema de conexión (enchufe cable, etc.)	X		X		X		X		X		X			
12	Conexión a Tierra (cable a tierra)	X		X		X		X		X		X			
13	Estado de la pinza (conexión al cable)	X		X		X		X		X		X			
	PROTECCIÓN PERSONAL														
14	Máscara de soldar	X		X		X		X		X		X			
15	Pechera, delantal de cuero, polainas piernas, etc	X		X		X		X		X		X			
16	Lentes de Seguridad (Antiparras)	X		X		X		X		X		X			
17	Guantes	X		X		X		X		X		X			
18	Protector facial	X		X		X		X		X		X			

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del Equipo de Soldar:

SI: ✓ NO:

ELABORÓ:	Jhon Castro
REVISÓ:	Fabian Lozano

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

PROFESIONALES ASOCIADOS	FORMATO DE CALIDAD	CODIGO:
	PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDAR	VERSION:

Equipo: EQUIPO DE SOLDAR
Ubicación: Taller fuera sede B
FECHA: 23/10/2023
serial: 0106
Marca: ESAB
Modelo: 0106



Item	Descripción	Estado													
		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	EQUIPO														
1	Estado general			X		X		X							
2	Sistema eléctrico (cables)			X		X		X							
3	Condiciones del sistema de refrigeración			X		X		X							
4	Funcionamiento del panel de control			X		X		X							
5	Prueba del Disyuntor Diferencial (polo a tierra)			X		X		X							
6	Estado del encendido (arranque)			X		X		X							
7	Funcionamiento de motor			X		X		X							
8	Fuente de energía			X		X		X							
	CABLES														
9	Condición de los cables			X		X		X							
10	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)			X		X		X							
11	Sistema de conexión (enchufe, cable, etc.)			X		X		X							
12	Conexión a Tierra (cable a tierra)			X		X		X							
13	Estado de la pinza (conexión al cable)			X		X		X							
	PROTECCIÓN PERSONAL														
14	Máscara de soldar			X		X		X							
15	Pechera, delantal de cuero, polainas piernas, etc.			X		X		X							
16	Lentes de Seguridad (Antiparras)			X		X		X							
17	Guantes			X		X		X							
18	Protector facial			X		X		X							

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del Equipo de Soldar:

SI:	X	NO:
	ELABORÓ:	Johan Jorge Castro Mora.
	REVISÓ:	Johan Toro

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

PROFESIONALES ASOCIADOS	FORMATO DE CALIDAD	CODIGO:
	PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDAR	VERSION:

Equipo: EQUIPO DE SOLDAR
Ubicación: Taller Rueda Sede B
FECHA: 30/6/2023
serial: 0106
Marca: ESAB
Modelo: 0106



Item	Descripción	Estado													
		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	EQUIPO														
1	Estado general	X		X		X		X		X		X			
2	Sistema eléctrico (cables)	X		X		X		X		X		X			
3	Condiciones del sistema de refrigeración	X		X		X		X		X		X			
4	Funcionamiento del panel de control	X		X		X		X		X		X			
5	Prueba del Disyuntor Diferencial (polo a tierra)	X		X		X		X		X		X			
6	Estado del encendido (arranque)	X		X		X		X		X		X			
7	Funcionamiento de motor	X		X		X		X		X		X			
8	Fuente de energía	X		X		X		X		X		X			
	CABLES	X													
9	Condición de los cables	X		X		X		X		X		X			
10	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)	X		X		X		X		X		X			
11	Sistema de conexión (enchufe, cable, etc.)	X		X		X		X		X		X			
12	Conexión a Tierra (cable a tierra)	X		X		X		X		X		X			
13	Estado de la pinza (conexión al cable)	X		X		X		X		X		X			
	PROTECCIÓN PERSONAL														
14	Máscara de soldar	X		X		X		X		X		X			
15	Pechera, delantal de cuero, polainas piernas, etc.	X		X		X		X		X		X			
16	Lentes de Seguridad (Antiparras)	X		X		X		X		X		X			
17	Guantes	X		X		X		X		X		X			
18	Protector facial	X		X		X		X		X		X			

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del Equipo de Soldar:

SI: ✓ NO:

	ELABORÓ:	
	REVISÓ:	

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

PROFESIONALES ASOCIADOS

FORMATO DE CALIDAD

PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDAR

CODIGO:

VERSION:

Equipo: EQUIPO DE SOLDAR
Ubicación: Los Alpes
FECHA: 23/10/2023
serial: OA
Marca: Power Electric
Modelo: 01



Item	Descripción	Estado													
		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	EQUIPO														
1	Estado general	X		X		X		X							
2	Sistema eléctrico (cables)	X		X		X		X							
3	Condiciones del sistema de refrigeración	X		X		X		X							
4	Funcionamiento del panel de control	X		X		X		X							
5	Prueba del Disyuntor Diferencial (polo a tierra)	X		X		X		X							
6	Estado del encendido (arranque)	X		X		X		X							
7	Funcionamiento de motor	X		X		X		X							
8	Fuente de energía	X		X		X		X							
	CABLES														
9	Condición de los cables	X		X		X		X							
10	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)	X		X		X		X							
11	Sistema de conexión (enchufe, cable, etc.)	X		X		X		X							
12	Conexión a Tierra (cable a tierra)	X		X		X		X							
13	Estado de la pinza (conexión al cable)	X		X		X		X							
	PROTECCIÓN PERSONAL														
14	Máscara de soldar	X		X		X		X							
15	Pechera, delantal de cuero, polainas piernas, etc.	X		X		X		X							
16	Lentes de Seguridad (Antiparras)	X		X		X		X							
17	Guantes	X		X		X		X							
18	Protector facial	X		X		X		X							

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del Equipo de Soldar:

SI: X NO:

	ELABORÓ:	Jorge Chacon
	REVISÓ:	Fabian Lopez

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

PROFESIONALES ASOCIADOS	FORMATO DE CALIDAD	CODIGO:
	PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDAR	VERSION:

Equipo: EQUIPO DE SOLDAR
Ubicación: Gas Alfa.
FECHA: 23/6/2023
serial: 01
Marca: GLOBALMEQ
Modelo: 01



Item	Descripción	Estado															
		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
	EQUIPO																
1	Estado general	X		X		X		X									
2	Sistema eléctrico (cables)	X		X		X		X									
3	Condiciones del sistema de refrigeración	X		X		X		X									
4	Funcionamiento del panel de control	X		X		X		X									
5	Prueba del Disyuntor Diferencial (polo a tierra)	X		X		X		X									
6	Estado del encendido (arranque)	X		X		X		X									
7	Funcionamiento de motor	X		X		X		X									
8	Fuente de energía	X		X		X		X									
	CABLES																
9	Condición de los cables	X		X		X		X									
10	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)	X		X		X		X									
11	Sistema de conexión (enchufe, cable, etc.)	X		X		X		X									
12	Conexión a Tierra (cable a tierra)	X		X		X		X									
13	Estado de la pinza (conexión al cable)	X		X		X		X									
	PROTECCIÓN PERSONAL																
14	Máscara de soldar	X		X		X		X									
15	Pechera, delantal de cuero, polainas piernas, etc	X		X		X		X									
16	Lentes de Seguridad (Antiparras)	X		X		X		X									
17	Guantes	X		X		X		X									
18	Protector facial	X		X		X		X									

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del Equipo de Soldar:

SI: X NO:

	ELABORÓ:	
	REVISÓ:	

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: - Jesus chacon | CARGO: - Soldador

LUGAR DE INSPECCION: Los Alpes | PERIODO: DEL 06 AL 12 DE noviembre DEL 2023

MODELO: 406971 | MARCA: Dewalt

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	X			X			X			X			X			X					
Estado de instalación del disco (Insertación)	X			X			X			X			X			X					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	X			X			X			X			X			X					
Estado de instalación del mango.	X			X			X			X			X			X					
Estado del interruptor de incendio y su seguro	X			X			X			X			X			X					
Estado de la guía de la guarda.	X			X			X			X			X			X					
Estado del disco	X			X			X			X			X			X					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	X			X			X			X			X			X					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea	X			X			X			X			X			X					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	X			X			X			X			X			X					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	X			X			X			X			X			X					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	X			X			X			X			X			X					
Se realizó limpieza y densifección al equipo	X			X			X			X			X			X					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: - | REVISÓ:

Powered by CamScanner

Pagina 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADO POR: Edwin Forero Pinzón — CARGO: Tec. SST

LUGAR DE INSPECCION: Los Alpes — PERIODO: DEL 17 AL 21 DE octubre DEL 2023

MODELO: 4000 71 — MARCA: Ryobi

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)			/	X						X			X			X					
Estado de instalación del disco (Insertación)			/	X		/			/	X			X			X				/	
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.			/			/			/	X			X			X				/	
Estado de instalación del mango.			/			/			/	X			X			X				/	
Estado del interruptor de incendio y su seguro.			/			/			/	X			X			X				/	
Estado de la guia de la guarda.			/			/		/		X			X			X			/	/	
Estado del disco			/			/				X			X			X			/	/	
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)			/			/				X			X			X			/	/	
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea			/			/			/	X			X			X			/	/	
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)			/			/		/	/	X			X			X					/
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.			/			/		/		X			X			X					/
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.			/			/		/		X			X			X					
Se realizó limpieza y desinfección al equipo			/			/		/		X			X			X			/	/	

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Edwin Forero P. — REVISÓ:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1 Versión: 3 Código: HSEQ-F-108 DOCUMENTO CONTROLADO	INSPECCION PARA PULIDORA Yeison Chacon soldador	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADOR POR: Otoniel STIVEN RUIZ | CARGO: AYUDANTE

LUGAR DE INSPECCION: Los Alpes | PERIODO: DEL 23 AL 28 DE octubre DEL 2023

MODELO: | MARCA:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	X			X			X			X											
Estado de instalación del disco (Insertación)	X			X			X			X											
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	X			X			X			X											
Estado de instalación del mango.	X			X			X			X											
Estado del interruptor de incendio y su seguro.	X			X			X			X											
Estado de la guía de la guarda.	X			X			X			X											
Estado del disco	X			X			X			X											
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	X			X			X			X											
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea	X			X			X			X											
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	X			X			X			X											
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	X			X			X			X											
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	X			X			X			X											
Se realizó limpieza y densifección al equipo	X			X			X			X											

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: STIVEN | REVISÓ: Fabian Forero

Powered by CamScanner

Página 1 de 1 Versión: 3 Código: HSEQ-F-108 DOCUMENTO CONTROLADO	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADOR POR: Jorge Segovia — CARGO: Soldador encargado

LUGAR DE INSPECCION:

PERIODO: DEL 25 AL 28 DE octubre DEL 2023

MODELO: 7077C — MARCA: TOTAL

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	X			X			X			X											
Estado de instalación del disco (Inserlación)	X			X			X			X											
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	X			X			X			X											
Estado de instalación del mango.	X			X			X			X											
Estado del interruptor de incendio y su seguro.	X			X			X			X											
Estado de la guia de la guarda.	X			X			X			X											
Estado del disco	X			X			X			X											
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	X			X			X			X											
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea	X			X			X			X											
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	X			X			X			X											
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	X			X			X			X											
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	X			X			X			X											
Se realizó limpieza y desinfección al equipo	X			X			X			X											

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: [signature] — REVISÓ: [signature]

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: José Salazar — CARGO: Supervisor

LUGAR DE INSPECCION: Los Alpes — PERIODO: DEL 30/10 AL 04/11 DE 11 DEL 2023

MODELO: 406977 — MARCA: Dewalt

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	X			X			X			X			X			X					
Estado de instalación del disco (Insertación)	X			X			X			X			X			X					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	X			X			X			X			X			X					
Estado de instalación del mango.	X			X			X			X			X			X					
Estado del interruptor de incendio y su seguro	X			X			X			X			X			X					
Estado de la guia de la guarda.	X			X			X			X			X			X					
Estado del disco	X			X			X			X			X			X					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	X			X			X			X			X			X					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea	X			X			X			X			X			X					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	X			X			X			X			X			X					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	X			X			X			X			X			X					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	X			X			X			X			X			X					
Se realizó limpieza y densifección al equipo	X			X			X			X			X			X					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: [signature] — REVISÓ: [signature]

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Manuel Castro Ramos — CARGO: oficial

LUGAR DE INSPECCION: Los Alisos — PERIODO: DEL 30/10 AL 04/11 DE 11 DEL 2023

MODELO: 00137024 — MARCA: Makita

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	X			X			X			X			X			X					
Estado de instalación del disco (Insertación)	X			X			X			X			X			X					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	X			X			X			X			X			X					
Estado de instalación del mango.	X			X			X			X			X			X					
Estado del interruptor de incendio y su seguro	X			X			X			X			X			X					
Estado de la guía de la guarda.	X			X			X			X			X			X					
Estado del disco	X			X			X			X			X			X					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	X			X			X			X			X			X					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea	X			X			X			X			X			X					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	X			X			X			X			X			X					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	X			X			X			X			X			X					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	X			X			X			X			X			X					
Se realizó limpieza y densifección al equipo	X			X			X			X			X			X					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Manuel Castro Ramos — REVISÓ:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1 Versión: 3 Código: HSEQ-F-108 DOCUMENTO CONTROLADO	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADOR POR: Javier Alba | CARGO: Soldador.

LUGAR DE INSPECCION: Jose Joaquin Casso Sede A | PERIODO: DEL 07 AL 12 DE Noviembre DEL 2023

MODELO: ESMA-4-1/2A9 | MARCA: TRUPER

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)			/	X			X			X			X			X					
Estado de instalación del disco (Insertación)			/	X			X			X			X			X					/
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.			/	X			X			X			X			X					/
Estado de instalación del mango.			/	X			X			X			X			X					/
Estado del interruptor de incendio y su seguro.			/	X			X			X			X			X					/
Estado de la guía de la guarda.			/	X			X			X			X			X					/
Estado del disco			/	X			X			X			X			X					/
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)			/	X			X			X			X			X					/
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea			/	X			X			X			X			X					/
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)			/	X			X			X			X			X					/
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.			/	X			X			X			X			X					/
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.			/	X			X			X			X			X					/
Se realizó limpieza y densifección al equipo			/	X			X			X			X			X					/

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Javier Alba. | REVISÓ: Fabian Tacca

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: - Javier Alba / CARGO: Soldador

LUGAR DE INSPECCION: Jose Joaquin Castro Sede A / PERIODO: DEL 17 AL 23 DE octubre DEL 2023

MODELO: ESHA-4-1/2A9 / MARCA: TROTER

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)		/		✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de instalación del disco (Inserción)		/		✓			✓			✓			✓			✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.		/		✓			✓			✓			✓			✓					
Estado de instalación del mango.		/		✓			✓			✓			✓			✓					
Estado del interruptor de incendio y su seguro		/		✓			✓			✓			✓			✓				/	/
Estado de la guía de la guarda.		/		✓			✓			✓			✓			✓				/	/
Estado del disco		/		✓			✓			✓			✓			✓				/	/
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)		/		✓			✓			✓			✓			✓				/	/
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea		/		✓			✓			✓			✓			✓				/	/
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)		/	/	✓			✓			✓			✓			✓				/	/
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.		/	/	✓			✓			✓			✓			✓				/	/
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.		/	/	✓			✓			✓			✓			✓				/	/
Se realizó limpieza y densifección al equipo		/	/	✓			✓			✓			✓			✓				/	/

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Javier Alba. / REVISÓ:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Javier Alba — CARGO: Soldador.

LUGAR DE INSPECCION: Jose J. Castro Sede A — PERIODO: DEL 23 AL 28 DE octubre DEL 2023

MODELO: xESMA-4-1/2A9 — MARCA: TROYER

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	✓			✓			✓			✓											
Estado de instalación del disco (Insertación)	✓			✓			✓			✓											
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓			✓			✓			✓											
Estado de instalación del mango.	✓			✓			✓			✓											
Estado del interruptor de incendio y su seguro	✓			✓			✓			✓											
Estado de la guía de la guarda.	✓			✓			✓			✓											
Estado del disco	✓			✓			✓			✓											
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	✓			✓			✓			✓											
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea	✓			✓			✓			✓											
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	✓			✓			✓			✓											
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	✓			✓			✓			✓											
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	✓			✓			✓			✓											
Se realizó limpieza y densifección al equipo	✓			✓			✓			✓											

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Javier Alba. — REVISÓ:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADO R POR: Edgar Espinoza | CARGO: A y C.

LUGAR DE INSPECCION: Tomas hoda sede A | PERIODO: DEL 07 AL 11 DE Noviembre DEL 2023

MODELO: 00137924 | MARCA: Makita.

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)				X			X			X			X			X					
Estado de instalación del disco (Insertación)				X			X			X			X			X					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.				X			X			X			X			X					
Estado de instalación del mango.				X			X			X			X			X					
Estado del interruptor de incendio y su seguro				X			X			X			X			X					
Estado de la guía de la guarda.				X			X			X			X			X					
Estado del disco				X			X			X			X			X					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)				X			X			X			X			X					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea				X			X			X			X			X					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)				X			X			X			X			X					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.				X			X			X			X			X					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.				X			X			X			X			X					
Se realizó limpieza y desinfección al equipo				X			X			X			X			X					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Edgar Alcines | REVISÓ: (11)

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADO POR: Adan Castro — CARGO: Soldador

LUGAR DE INSPECCION: Torre Nueva Sede B — PERIODO: DEL 07 AL 12 DE noviembre DEL 2023

MODELO: 1533065 — MARCA: DeWalt

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones electricas (Extensiones, Cables, Tomas)			/	X			X			X			X			X					
Estado de instalación del disco (Insertación)				X			X			X			X			X					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.				X			X			X			X			X					
Estado de instalación del mango.				X			X			X			X			X					
Estado del interruptor de encendio y su seguro				X			X			X			X			X					
Estado de la guia de la guarda				X			X			X			X			X					
Estado del disco				X			X			X			X			X					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)				X			X			X			X			X					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea				X			X			X			X			X					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)				X			X			X			X			X					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.				X			X			X			X			X					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.				X			X			X			X			X					
Se realizó limpieza y desinfección al equipo				X			X			X			X			X					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: [signature] — REVISÓ: [signature]

Powered by CamScanner

Versión: 3	
Código: HSEQ-F-105	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO
DOCUMENTO CONTROLADO	

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADO POR: Andrej felipe Bamagan. CARGO: Auxiliar.

PERIODO: DEL 23 AL 28 DE octubre DEL 2023 LUGAR DE INSPECCIÓN: Jose C. centro sede A

MODELO: 01 MARCA: Kolmeyer 03

DESCRIPCIÓN		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
PARTE	REVISION	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
CARCASA GENERAL	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.	✓			✓			✓			✓											
PORTA BROCAS DE CORONA DENTADA	Sin golpes, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca.	✓			✓			✓			✓											
	Dientes completos	✓			✓			✓			✓											
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.	✓			✓			✓			✓											
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR.	Verifique obturando el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar obture el interruptor de encendido.	✓			✓			✓			✓											
SELECTOR DE VELOCIDADES	De fácil accionamiento, óptimo estado.	✓			✓			✓			✓											
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD.	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la	✓			✓			✓			✓											
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL Y EMPUÑADURA	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.	✓			✓			✓			✓											
LLAVE PORTA BROCAS	Que sus dientes estén completos, sin golpes, y encajen adecuadamente en la corona dentada.	✓			✓			✓			✓											
CABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE (Ó CLAVIJA)	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado	✓			✓			✓			✓											
ORDEN Y LIMPIEZA	mantener siempre limpio el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad. -Limpieza y desinfección	✓			✓			✓			✓											

OBSERVACIONES:

ELABORÓ Andrej B REVISÓ

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: John Castro | CARGO: Soldador

LUGAR DE INSPECCION: Tomas Reda Sede B | PERIODO: DEL 25 AL 28 DE Octubre DEL 2023

MODELO: 125839 | MARCA: Makita

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)			/	X			X			X					/					/	
Estado de instalación del disco (Insertación)			/	X			X			X					/					/	
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.			/	X			X			X					/					/	
Estado de instalación del mango.			/	X			X			X					/					/	
Estado del interruptor de incendio y su seguro.			/	X			X			X					/					/	
Estado de la guia de la guarda.				X			X			X					/					/	
Estado del disco				X			X			X					/					/	
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)				X			X			X					/					/	
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.				X			X			X					/					/	
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)			/	X			X			X					/					/	
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.			/	X			X			X					/					/	
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.			/	X			X			X					/					/	
Se realizó limpieza y densifección al equipo			/	X			X			X					/					/	

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: John Castro | REVISÓ:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Diego Londoño | CARGO: Armador

LUGAR DE INSPECCION: Torre Nueva sede B | PERIODO: DEL 23 AL 28 DE octubre DEL 2023

MODELO: DWE4010-B3 | MARCA: Dewalt

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)				X			X			X											
Estado de instalación del disco (Insertación)				X			X			X											
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.				X			X			X											
Estado de instalación del mango.				X			X			X											
Estado del interruptor de incendio y su seguro.				X			X			X											
Estado de la guía de la guarda.				X			X			X											
Estado del disco				X			X			X											
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)				X			X			X											
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.				X			X			X											
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)				X			X			X											
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.				X			X			X											
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.				X			X			X											
Se realizó limpieza y densifección al equipo				X			X			X											

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Diego Londoño | REVISÓ:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: John Jorge Castro — CARGO: Soldador

LUGAR DE INSPECCION: Torre Rueda Sede B — PERIODO: DEL 09 AL 14 DE octubre DEL 2023

MODELO: DWE4010-B3 — MARCA: Dewalt.

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	X			X			X			X			X			X					
Estado de instalación del disco (Insertación)	X			X			X			X			X			X					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	X			X			X			X			X			X					
Estado de instalación del mango.	X			X			X			X			X			X					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.	X			X			X			X			X			X					
Estado de la guía de la guarda.	X			X			X			X			X			X					
Estado del disco	X			X			X			X			X			X					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	X			X			X			X			X			X					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.	X			X			X			X			X			X					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	X			X			X			X			X			X					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	X			X			X			X			X			X					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	X			X			X			X			X			X					
Se realizó limpieza y densifección al equipo	X			X			X			X			X			X					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: [signature] — REVISÓ: [signature]

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Juan Pablo Garcia O. CARGO: Residente

LUGAR DE INSPECCION: Torre Bredaa Sede B PERIODO: DEL 09 AL 14 DE Octubre DEL 2023

MODELO: 2626 MARCA: Makita

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	X			X			X			X			X			X					
Estado de instalación del disco (Insertación)	X			X			X			X			X			X					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	X			X			X			X			X			X					
Estado de instalación del mango.	X			X			X			X			X			X					
Estado del interruptor de incendio y su seguro	X			X			X			X			X			X					
Estado de la guia de la guarda.	X			X			X			X			X			X					
Estado del disco	X			X			X			X			X			X					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	X			X			X			X			X			X					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea	X			X			X			X			X			X					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	X			X			X			X			X			X					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	X			X			X			X			X			X					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	X			X			X			X			X			X					
Se realizó limpieza y desinfección al equipo	X			X			X			X			X			X					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Juan P. Garcia O. REVISÓ:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADO POR: Jhon Pablo García Ati | CARGO: Residente

LUGAR DE INSPECCION: Torre Rueda sede B | PERIODO: DEL 09 AL 14 DE Octubre DEL 2023

MODELO: 121839. | MARCA: Makita

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	X			X			X			X			X			X					
Estado de instalación del disco (Insertación)	X			X			X			X			X			X					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	X			X			X			X			X			X					
Estado de instalación del mango.	X			X			X			X			X			X					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.	X			X			X			X			X			X					
Estado de la guia de la guarda.	X			X			X			X			X			X					
Estado del disco	X			X			X			X			X			X					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	X			X			X			X			X			X					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea	X			X			X			X			X			X					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	X			X			X			X			X			X					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	X			X			X			X			X			X					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	X			X			X			X			X			X					
Se realizó limpieza y densifección al equipo	X			X			X			X			X			X					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Jhon P. García A. | REVISÓ:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: OSCAR LONDOÑO CARGO: ARMADOR

LUGAR DE INSPECCION: TOMAS Fuera Sede B PERIODO: DEL 30/10/ AL 04/11 DE / DEL 2023

MODELO: DWE4010-B3 MARCA: DEWALT

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	X			X			X			X			X			X					
Estado de instalación del disco (Insertación)	X			X			X			X			X			X					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	X			X			X			X			X			X					
Estado de instalación del mango.	X			X			X			X			X			X					
Estado del interruptor de incendio y su seguro	X			X			X			X			X			X					
Estado de la guía de la guarda.	X			X			X			X			X			X					
Estado del disco	X			X			X			X			X			X					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	X			X			X			X			X			X					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea	X			X			X			X			X			X					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	X			X			X			X			X			X					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	X			X			X			X			X			X					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	X			X			X			X			X			X					
Se realizó limpieza y densifección al equipo	X			X			X			X			X			X					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: OSCAR LONDOÑO REVISÓ: Fabian Rocca

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Henerson Velasquez — CARGO: Auxiliar

LUGAR DE INSPECCION: Torre Fuerza Sede B — PERIODO: DEL 30/10 AL 04/11 DE // DEL 2023

MODELO: 121839 - 202624 — MARCA: Makita.

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	X			X			X			X			X			X					
Estado de instalación del disco (Insertación)	X			X			X			X			X			X					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	X			X			X			X			X			X					
Estado de instalación del mango.	X			X			X			X			X			X					
Estado del interruptor de incendio y su seguro	X			X			X			X			X			X					
Estado de la guía de la guarda.	X			X			X			X			X			X					
Estado del disco	X			X			X			X			X			X					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	X			X			X			X			X			X					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea	X			X			X			X			X			X					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	X			X			X			X			X			X					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	X			X			X			X			X			X					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	X			X			X			X			X			X					
Se realizó limpieza y desinfección al equipo	X			X			X			X			X			X					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: [signature] — REVISÓ: [signature]

Powered by CamScanner

Pagina 1 de 1	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-105		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADO POR: Diego londoño CARGO: 210 ARMADOR

PERIODO: DEL 09 AL 14 DE octubre DEL 2023 LUGAR DE INSPECCIÓN: Tambo Rueda sede B

MODELO: 41298 MARCA: DeWalt

DESCRIPCIÓN		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
PARTE	REVISION	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
CARCASA GENERAL	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.	X			X			X			X			X			X					
PORTA BROCAS DE CORONA DENTADA	Sin golpes, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca.	X			X			X			X			X			X					
	Dientes completos	X			X			X			X			X			X					
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.	X			X			X			X			X			X					
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR.	Verifique obturando el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar obture el interruptor de encendido.	X			X			X			X			X			X					
SELECTOR DE VELOCIDADES	De fácil accionamiento, óptimo estado.	X			X			X			X			X			X					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD.	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la	X			X			X			X			X			X					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL Y EMPUÑADURA	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.	X			X			X			X			X			X					
LLAVE PORTA BROCAS	Que sus dientes estén completos, sin golpes, y encajen adecuadamente en la corona dentada.	X			X			X			X			X			X					
CABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE (Ó CLAVIJA)	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.	X			X			X			X			X			X					
ORDEN Y LIMPIEZA	mantener siempre limpio el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad. Limpieza y desinfección	X			X			X			X			X			X					
OBSERVACIONES:																						

ELABORÓ Diego londoño REVISÓ

Powered by CamScanner

Página 1 de 1 Versión: 3 Código: HSEQ-F-105 DOCUMENTO CONTROLADO	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADO POR: Diego londoño | CARGO: Armador

PERIODO: DEL 17 AL 21 DE Octubre DEL. 2023 | LUGAR DE INSPECCIÓN: Torre Bodega 3

MODELO: 4128 | MARCA: Dewalt

DESCRIPCIÓN		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
PARTE	REVISION	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
CARCASA GENERAL	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.			/	X			X			X			X			X				/	
PORTA BROCAS DE CORONA DENTADA	Sin golpes, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca.			/	X			X			X			X			X				/	
	Dientes completos		/		X			X			X			X			X				/	
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.		/		X			X			X			X			X				/	
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR.	Verifique obturando el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar obture el interruptor de encendido.		/		X			X			X			X			X				/	
SELECTOR DE VELOCIDADES	De fácil accionamiento, óptimo estado.			/	X			X			X			X			X				/	
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD.	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la		/		X			X			X			X			X				/	
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL Y EMPUÑADURA	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.		/		X			X			X			X			X				/	
LLAVE PORTA BROCAS	Que sus dientes estén completos, sin golpes, y encajen adecuadamente en la corona dentada.			/	X			X			X			X			X				/	
CABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE (Ó CLAVIJA)	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.		/		X			X			X			X			X				/	
ORDEN Y LIMPIEZA	mantener siempre limpio el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad. -Limpieza y desinfección		/		X			X			X			X			X				/	

OBSERVACIONES:

ELABORÓ Diego londoño

REVISÓ

Página 1 de 1	INSPECCIÓN PERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-105		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADO POR: Hermosa Marcos Velasquez CARGO: Auxiliar

PERIODO: DEL 23 AL 28 DE octubre DEL 2023 LUGAR DE INSPECCIÓN: Torre Rueda sede B

MODELO: H1298 MARCA: Dewalt

DESCRIPCIÓN		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
PARTE	REVISION	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
CARCASA GENERAL	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.			/	X			X			X					/						
PORTA BROCAS DE CORONA DENTADA	Sin golpes, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca.		/	/	X			X			X				/	/			/			
	Dientes completos		/		X			X			X				/				/			
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.		/		X			X			X				/				/			
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR	Verifique obturando el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar obture el interruptor de encendido.				X			X			X											
SELECTOR DE VELOCIDADES	De fácil accionamiento, óptimo estado.				X			X			X											
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD.	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la			/	X			X			X					/						/
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL Y EMPUÑADURA	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.			/	X			X			X				/	/			/			/
LLAVE PORTA BROCAS	Que sus dientes estén completos, sin golpes, y encajen adecuadamente en la corona dentada.			/	X			X			X				/	/			/			
CABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE (Ó CLAVIJA)	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.			/	X			X			X					/			/			
ORDEN Y LIMPIEZA	mantener siempre limpio el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad. -Limpieza y desinfección				X			X			X					/			/			

OBSERVACIONES:

ELABORÓ _____ REVISÓ _____

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-105		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADO POR: Diego Londoño CARGO: ARMADOR.

PERIODO: DEL 30/10 AL 04/11 DE / DEL 2023 LUGAR DE INSPECCIÓN: Tomas Bieda sede 5

MODELO: DCD 997B50 MARCA: Dewalt

DESCRIPCIÓN		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
PARTE	REVISION	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
CARCASA GENERAL	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.	X			X			X			X			X			X					
PORTA BROCAS DE CORONA DENTADA	Sin golpes, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca.	X			X			X			X			X			X					
	Dientes completos	X			X			X			X			X			X					
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.	X			X			X			X			X			X					
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR.	Verifique obturando el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar obture el interruptor de encendido.	X			X			X			X			X			X					
SELECTOR DE VELOCIDADES	De fácil accionamiento, óptimo estado.	X			X			X			X			X			X					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD.	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la	X			X			X			X			X			X					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL Y EMPUÑADURA	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.	X			X			X			X			X			X					
LLAVE PORTA BROCAS	Que sus dientes estén completos, sin golpes, y encajen adecuadamente en la corona dentada.	X			X			X			X			X			X					
CABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE (Ó CLAVIJA)	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.	X			X			X			X			X			X					
ORDEN Y LIMPIEZA	mantener siempre limpio el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad. -Limpieza y desinfección	X			X			X			X			X			X					
OBSERVACIONES:																						

ELABORÓ Diego Londoño REVISÓ Fabian Cocca

Powered by CamScanner

Página 1 de 1 Versión: 3 Código: HSEQ-F-105 DOCUMENTO CONTROLADO	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADO POR: Cuenta Bustamante **CARGO:** Operario Instalador

PERIODO: DEL 24 **AL** 28 **DE** Octubre **DEL** 2023 **LUGAR DE INSPECCIÓN:** EE JOSE FELIX SEDE C.

MODELO: Rebel 740 **MARCA:** Dewalt

DESCRIPCIÓN		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
PARTE	**REVISION**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**	**B**	**M**	**NA**
CARCASA GENERAL	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.				✓																	
PORTA BROCAS DE CORONA DENTADA	Sin golpes, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca.				✓																	
	Dientes completos				✓																	
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.				✓																	
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR.	Verifique obturando el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar obture el interruptor de encendido.				✓																	
SELECTOR DE VELOCIDADES	De fácil accionamiento, óptimo estado.				✓																	
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD.	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la				✓																	
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL Y EMPUÑADURA	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.				✓																	
LLAVE PORTA BROCAS	Que sus dientes estén completos, sin golpes, y encajen adecuadamente en la corona dentada.				✓																	
CABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE (Ó CLAVIJA)	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.				✓																	
ORDEN Y LIMPIEZA	mantener siempre limpio el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad. -Limpieza y desinfección				✓																	

OBSERVACIONES:

ELABORÓ Cuenta Bustamante REVISÓ Valentina Portilla G

Página 1 de 1	INSPECCIÓN DE DOTACIÓN Y EPP	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 5		
HSEQ-F-006		
DOCUMENTO CONTROLADO		

LUGAR DE INSPECCIÓN: SED- Jose Felix sede C.

FECHA: 09-11-23

NOMBRE: Giovanny maldonado CARGO: maestro-inerzia.

DESCRIPCION	ESTADO			CALIFICACION			OBSERVACIONES
	B	M	NA	A	B	C	
PANTALON	✓						
CAMISA	✓						
OVEROL	✓						
BOTAS CUERO	✓						
BOTAS CAUCHO	✓						
GUANTES	✓						
CASCO, ARAÑA, TAFILETE	✓						
TAPA OIDOS	✓						
MONOGAFAS	✓						
CARETA FACIAL			✓				
PROTECCION RESPIRATORIA	✓						

NOMBRE: CARGO:

DESCRIPCION	ESTADO			CALIFICACION			OBSERVACIONES
	B	M	NA	A	B	C	
PANTALON							
CAMISA							
OVEROL							
BOTAS CUERO							
BOTAS CAUCHO							
GUANTES							
CASCO, ARAÑA, TAFILETE							
TAPA OIDOS							
MONOGAFAS							
CARETA FACIAL							
PROTECCION RESPIRATORIA							

NOMBRE: CARGO:

DESCRIPCION	ESTADO			CALIFICACION			OBSERVACIONES
	B	M	NA	A	B	C	
PANTALON							
CAMISA							
OVEROL							
BOTAS CUERO							
BOTAS CAUCHO							
GUANTES							
CASCO, ARAÑA, TAFILETE							
TAPA OIDOS							
MONOGAFAS							
CARETA FACIAL							
PROTECCION RESPIRATORIA							

CLASE	ESCALA DE VALORES PARA CALIFICACION DE CONDICIONES SUBESTANDAR	GRADO DE ACCION
A	Podria ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.	Inmediata
B	Podria ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.	Pronta
C	Podria ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores	Posterior

ELABORÓ: Giovanny maldonado REVISÓ: Giovanny C.

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Oiley Cardona **CARGO:** Ayudante

LUGAR DE INSPECCION: C. José Felix restrepo S.C **PERIODO:** DEL 04 AL 15 DE Oct DEL 2023

MODELO: Lija Tools **MARCA:** Bosch

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verifico el estado de conexiones electricas (Extensiones, Cables, Tomas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Estado de instalación del disco (Insertación)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Estado de instalación del mango	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Estado del interruptor de incendio y su seguro	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Estado de la guia de la guarda	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Estado del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Se realizó limpieza y desinfección al equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Oiley Cardona **REVISÓ:**

PÁGINA 1 DE 1	INSPECCIÓN ROTO MARTILLO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
VERSIÓN: 001		
CÓDIGO: PP-F-126		
DOCUMENTO CONTROLADO		

PROYECTO:	SED- Jose Felix C.	FECHA:	04-11-23.
LOCALIZACION:	C. Jose Felix SEDEC.	MARCA:	SIEFKEN.
MODELO:	NA	SERIE:	#E7-4

Marque con una (X) B : Si el estado electromecánico se encuentra en Buenas Condiciones. De lo contrario marque M: Si se encuentra en mal estado.

	ITEM	1 B	1 M	2 B	2 M	3 B	3 M	4 B	4 M	5 B	5 M	6 B	6 M	7 B	7 M	OBSERVACIONES
ESTADO MECANICO	SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)							✓		✓		✓				
	VERIFICACION DEL INTERRUPTOR (ON-OFF)							✓		✓		✓				
	VERIFICACION DE VELOCIDAD							✓		—		✓				
	VERIFICACION DEL MODO DE ACCIONAMMIENTO							✓		✓		✓				
	VERIFICACION DEL MODO AUXILIAR							✓		✓		✓				
	VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONEMIENTO DEL MADRIL							✓		✓		✓				
	VERIFIQUE QUE LA BASE ESTE ENERGIZADA PARA INICIAR							✓		✓		✓				
	VERIFIQUE QUE LA BASE MAGNETICA AL APAGARLA NO PERMITA EL ACCIONAMIENTO DEL EQUIPO							✓		✓		✓				
	ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)							✓		✓		✓				
	SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR							✓		✓		✓				
	VERIFICACION CONEXIONES ELECTRICAS							✓		✓		✓				
	PINES							✓		✓		✓				
	CINCEL							✓		✓		✓				
	SUJETADOR DE CINCEL							✓		✓		✓				
	VERIFICACION DE SONIDOS Y VIBRACIONES INUSUALES															
OTROS																

RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES

Nº	CONDICIÓN ENCONTRADA Que se encontró?	PLAN DE ACCIÓN Que Hacer?	RESPONSABLE Quien ?	CUANDO DD	CUANDO MM	CUANDO AA	FECHA SEGUIMIENTO DD	FECHA SEGUIMIENTO MM	FECHA SEGUIMIENTO AA	REVISÓ Coord/Sup HSE	SOLUCIÓN EFECTIVA SI	SOLUCIÓN EFECTIVA NO
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												

OBSERVACIONES :

ELABORO

REVISO

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Ronal minda — CARGO: Oficial

LUGAR DE INSPECCION: C. Entre nubes sede A — PERIODO: DEL 04 AL 10 DE Sept DEL 2023.

MODELO: [illegible] interno. — MARCA: Dewalt.

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)							✓			✓			✓								
Estado de instalación del disco (Insertación)							✓			✓			✓								
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.							✓			✓			✓								
Estado de instalación del mango.							✓			✓			✓								
Estado del interruptor de incendio y su seguro.							✓			✓			✓								
Estado de la guía de la guarda.							✓			✓			✓								
Estado del disco							✓			✓			✓								
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)							✓			✓			✓								
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.							✓			✓			✓								
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)							✓			✓			✓								
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.							✓			✓			✓								
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.							✓			✓			✓								
Se realizó limpieza y densifección al equipo							✓			✓			✓								

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: RONAL MINA. — REVISÓ: [signature]

PAGINA 1 DE 1	INSPECCION ROTO MARTILLO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
VERSION: 001		
CODIGO: PP-F-126		
DOCUMENTO CONTROLADO		

PROYECTO:	C. entre nubes sede A.	FECHA:	22-04-23.
LOCALIZACION:	San cristobal	MARCA:	Bosch.
MODELO:	Bosch.	SERIE:	UCM intorno.

Marque con una (X) B : Si el estado electromecánico se encuentra en Buenas Condiciones. De lo contrario marque M: Si se encuentra en mal estado.

	ITEM	1 B	1 M	2 B	2 M	3 B	3 M	4 B	4 M	5 B	5 M	6 B	6 M	7 B	7 M	OBSERVACIONES
ESTADO MECANICO	SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES CABLES TOMA)									✓						
	VERIFICACION DEL INTERRUPTOR (ON/OFF)									✓						
	VERIFICACION DE VELOCIDAD									✓						
	VERIFICACION DEL MODO DE ACCIONAMMIENTO									✓						
	VERIFICACION DEL MODO AUXILIAR									✓						
	VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONEMIENTO DEL MADRIL									✓						
	VERIFIQUE QUE LA BASE ESTE ENERGIZADA PARA INICIAR									✓						
	VERIFIQUE QUE LA BASE MAGNETICA AL APAGARLA NO PERMITA EL ACCIONAMIENTO DEL EQUIPO									✓						
	ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)									✓						
	SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR									✓						
	VERIFICACION CONEXIONES ELECTRICAS									✓						
	PINES									✓						
	CINCEL									✓						
	SUJETADOR DE CINCEL									✓						
	VERIFICACION DE SONIDOS Y VIBRACIONES INUSUALES									✓						
OTROS																

RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES

N°	CONDICION ENCONTRADA (ACTO SE REQ. ETC)	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	CUANDO TD	CUANDO [illegible]	CUANDO [illegible]	FECHA SEGUIMIENTO SD	FECHA SEGUIMIENTO [illegible]	FECHA SEGUIMIENTO AP	REVISO	SOL EFECTIVA	[illegible]
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												

OBSERVACIONES

ELABORO

REVISO

Página 1 de 1 Versión: 3 Código: HSEQ-F-108 DOCUMENTO CONTROLADO	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADOR POR: Diego londoño CARGO: Soldador.

LUGAR DE INSPECCION: Centenarios. PERIODO: DEL 12 AL 17 DE Sept DEL 2023

MODELO: Makita MARCA: GA7020.

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)				✓			✓			✓											
Estado de instalación del disco (Insertación)				✓			✓			✓											
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.				✓			✓			✓											
Estado de instalación del mango.				✓			✓			✓											
Estado del interruptor de incendio y su seguro.				✓			✓			✓											
Estado de la guía de la guarda.				✓			✓			✓											
Estado del disco				✓			✓			✓											
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)				✓			✓			✓											
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.				✓			✓			✓											
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)				✓			✓			✓											
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.				✓			✓			✓											
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.				✓			✓			✓											
Se realizó limpieza y densifección al equipo				✓			✓			✓											

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Diego londoño REVISÓ:

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Juan Garcia — CARGO:

LUGAR DE INSPECCION: Jose felix A — PERIODO: DEL 17 AL 22 DE Oct DEL 2023

MODELO: 121839 — MARCA: MAKITA

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)				✓			✓			✓											
Estado de instalacion del disco (Insertación)				✓			✓			✓											
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios				✓			✓			✓											
Estado de instalación del mango				✓			✓			✓											
Estado del interruptor de incendio y su seguro				✓			✓			✓											
Estado de la guia de la guarda				✓			✓			✓											
Estado del disco				✓			✓			✓											
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)				✓			✓			✓											
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea				✓			✓			✓											
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)				✓			✓			✓											
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor				✓			✓			✓											
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.				✓			✓			✓											
Se realizó limpieza y densifección al equipo						X			X			X									

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Juan P. Garcia O. — REVISÓ:

Powered by CamScanner

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.	FORMATO DE CALIDAD	CODIGO:
	PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDAR	VERSION:

Equipo: EQUIPO DE SOLDAR
Ubicación: PISO 2
FECHA: 24 - 28 OCT 23
serial:
Marca: KENNEDY 6A
Modelo: 700



Item	Descripción	Estado													
		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	EQUIPO														
1	Estado general			/											
2	Sistema eléctrico (cables)			/											
3	Condiciones del sistema de refrigeración			/											
4	Funcionamiento del panel de control			/											
5	Prueba del Disyuntor Diferencial (polo a tierra)			/											
6	Estado del encendido (arranque)			/											
7	Funcionamiento de motor			/											
8	Fuente de energía			/											
	CABLES														
9	Condición de los cables			/											
10	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)			/											
11	Sistema de conexion (enchufe, cable, etc.)			/											
12	Conexión a Tierra (cable a tierra)			/											
13	Estado de la pinza (conexión al cable)			/											
	PROTECCIÓN PERSONAL														
14	Máscara de soldar			/											
15	Pechera, delantal de cuero, polainas piernas, etc.			/											
16	Lentes de Seguridad (Antiparras)			/											
17	Guantes			/											
18	Protector facial			/											

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del Equipo de Soldar:

SI: NO:

	ELABORÓ:	Jan P. Vargas O.
	REVISÓ:	JULIAN ESCOBAR

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1 Versión: 3 Código: HSEQ-F-108 DOCUMENTO CONTROLADO	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADOR POR: Jan P. García O. CARGO: Practicante.

LUGAR DE INSPECCION: JOSE FELIX A. PERIODO: DEL 24 AL 28 DE OCT DEL 23

MODELO: GA 7020 MARCA: INGERSOLL

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)				✓																	
Estado de instalación del disco (Insertación)				✓																	
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.				✓																	
Estado de instalación del mango.				✓																	
Estado del interruptor de incendio y su seguro.				✓																	
Estado de la guía de la guarda				✓																	
Estado del disco				✓																	
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)				✓																	
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.				✓																	
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)				✓																	
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.				✓																	
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.				✓																	
Se realizó limpieza y densifección al equipo				✓																	

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Jan P. García O. REVISÓ: Julian Escobar

Powered by CamScanner

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.	FORMATO DE CALIDAD	CODIGO:
	PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDAR	VERSION:

Equipo: EQUIPO DE SOLDAR

Ubicación: C. José Felix Restrepo Sede A.

FECHA: 06/11/23.

serial: CUM interno.

Marca: GALICIAN.

Modelo: Kennedy 200



Ítem	Descripción	Estado													
		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	EQUIPO														
1	Estado general			✓		✓		✓		✓		✓			
2	Sistema eléctrico (cables)			✓		✓		✓		✓		✓			
3	Condiciones del sistema de refrigeración			✓		✓		✓		✓		✓			
4	Funcionamiento del panel de control			✓		✓		✓		✓		✓			
5	Prueba del Disyuntor Diferencial (polo a tierra)			✓		✓		✓		✓		✓			
6	Estado del encendido (arranque)			✓		✓		✓		✓		✓			
7	Funcionamiento de motor			✓		✓		✓		✓		✓			
8	Fuente de energía							✓		✓		✓			
	CABLES														
9	Condición de los cables			✓		✓		✓				✓			
10	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)			✓		✓		✓		✓		✓			
11	Sistema de conexión (enchufe, cable, etc.)			✓		✓		✓		✓		✓			
12	Conexión a Tierra (cable a tierra)			✓		✓		✓		✓		✓			
13	Estado de la pinza (conexión al cable)			✓		✓		✓		✓		✓			
	PROTECCIÓN PERSONAL							✓		✓		✓			
14	Máscara de soldar			✓		✓		✓		✓		✓			
15	Pechera, delantal de cuero, polainas piernas, etc			✓		✓		✓		✓		✓			
16	Lentes de Seguridad (Antiparras)			✓		✓		✓		✓		✓			
17	Guantes			✓		✓		✓		✓		✓			
18	Protector facial			✓		✓		✓		✓		✓			

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del Equipo de Soldar:

SI: NO:

	ELABORÓ:	Juan P. García O.
	REVISÓ:	

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEO-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Dubar castro / Juan P. Garcia | CARGO: Tecnico SST / Oficial encargado

LUGAR DE INSPECCION: C. Jose Felix sede A. | PERIODO: DEL 06 AL 12 DE Noviembre DEL 2023

MODELO: Dewalt. | MARCA:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)				✓			✓			/			/			/					
Estado de instalación del disco (Insertación)				✓			✓			/			/			/					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.				✓			✓			/			/			/					
Estado de instalación del mango				✓			✓			/			/			/					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.				✓			✓			/			/			/					
Estado de la guía de la guarda				✓			✓			/			/			/					
Estado del disco				✓			✓			/			/			/					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)				✓			✓			/			/			/					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.				✓			✓			/			/			/					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)				✓			✓			/			/			/					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.				✓			✓			/			/			/					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.				✓			✓			/			/			/					
Se realizó limpieza y densifección al equipo				/			/					/			X			X			

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Juan P. Garcia O. | REVISÓ: Eduardo.

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-105		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADO POR: Julian Escobar **CARGO:** SST

PERIODO: DEL 19 **AL** 22 **DE** OCT **DEL** 23 **LUGAR DE INSPECCIÓN:** Jose Joaquin castro 13

MODELO: **MARCA:** Cinhell

DESCRIPCIÓN		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
PARTE	REVISION	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
CARCASA GENERAL	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.										✓			✓			✓					
PORTA BROCAS DE CORONA DENTADA	Sin golpes, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca.										✓			✓			✓					
	Dientes completos										✓			✓			✓					
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.										✓			✓			✓					
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR.	Verifique obturando el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar obture el interruptor de encendido.										✓			✓			✓					
SELECTOR DE VELOCIDADES	De fácil accionamiento, óptimo estado.										✓			✓			✓					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD.	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la										✓			✓			✓					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL Y EMPUÑADURA	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.										✓			✓			✓					
LLAVE PORTA BROCAS	Que sus dientes estén completos, sin golpes, y encajen adecuadamente en la corona dentada.										✓	✓		✓			✓					
CABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE (Ó CLAVIJA)	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.										✓	✓		✓			✓					
ORDEN Y LIMPIEZA	mantener siempre limpio el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad. -Limpieza y desinfección										✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ Julian Escobar REVISÓ

Powered by CamScanner

PAGINA 1 DE 2	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
VERSIÓN: 3		
CÓDIGO: HSEQ-F-056		
DOCUMENTO CONTROLADO		

NOMBRE Julian Escobar FECHA: 19-10-23 - 22-10-23

CARGO SST PROYECTO: Jose Joaquin.

DESCRIPCION DEL TRABAJO Instalacion estructura, cubierta

DESCRIPCION	ESTADO				CONDICION SUBESTANDAR IDENTIFICADA	CALIFICACION			OBSERVACIONES
	B	R	M	N/A		A	B	C	
ARNES									
Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?	✓								
Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?	✓								
Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?	✓								
Partes plásticas presentan roturas, cortadas u otras muestras de desgaste?.	✓								
Indicadores de impacto	✓								
Porta ganchos	✓								
Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓								
ESLINGA DE DETENCION									
Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?									
Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?									
Absorbedor de energia sin impactar?									
ganchos sin óxido, sin residuos de quimicos, deformaciones, remaches sueltos, seguros de apertura y sierre automatico en buen estado									
Etiqueta esta en buen estado, es legible?									
ESLINGA POSICIONAMIENTO									
Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?	✓								
Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?	✓								
Ganchos sin óxido, sin residuos de quimicos, deformaciones, remaches sueltos, seguros de apertura y sierre automatico en buen estado	✓								
Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓								

Powered by CamScanner

PÁGINA 2 DE 2 VERSIÓN: 3 CÓDIGO: HSEQ-F-056 DOCUMENTO CONTROLADO	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

CONECTOR (Mosqueton)	
Desgaste excesivo y/o deformados	
Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches).	
Abertua de garganta excesiva respecto al diámetro del elemento a la cual se debe fijar (fijaciones)	
Deterioro general, corrosión	
LINEA DE VIDA	
Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas	
Desgaste excesivo/desgarro/ nudos.	
Estiramiento o elongación excesivos.	
Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo.	
Extremo se encuentra libre deshilachado.	
Deterioro general, corrosión , contacto con productos químicos.	
Ganchos sin óxido, sin residuos de quimicos, deformaciones, remaches sueltos, seguros de apertura y sierre automatico en buen estado	
ARRESTADOR O FRENO	
Desgaste excesivo en leva dentada	
Deterioro general, corrosión , contacto con productos químicos.	

OBSERVACIONES:

CONDICION SUBESTANDAR O INSEGURA

Es toda circunstancia física o condición fuera de norma en los objetos o en el medio ambiente que puede causar directamente los accidentes.

CLASE	ESCALA DE VALORES PARA CALIFICACION DE CONDICIONES SUBESTANDAR	GRADO DE ACCION
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.	*Inmediata*
B	Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.	*Pronta*
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores	*Posterior*

FIRMA DEL USUARIO: _____ **REVISÓ** _____

Powered by CamScanner

Página 1 de 1 Versión: 3 Código: HSEQ-F-108 DOCUMENTO CONTROLADO	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADOR POR: Julian Escobar | CARGO: SST

LUGAR DE INSPECCION: Jose Joaquin Castro | PERIODO: DEL 1 AL 22 DE Oct DEL 23

MODELO: | MARCA: Belait

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)				✓			✓			✓			✓								
Estado de instalación del disco (Insertación)				✓			✓			✓			✓								
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.				✓			✓			✓			✓								
Estado de instalación del mango.				✓			✓			✓			✓								
Estado del interruptor de incendio y su seguro.				✓			✓			✓			✓								
Estado de la guía de la guarda.				✓			✓			✓			✓								
Estado del disco				✓			✓			✓			✓								
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)				✓			✓			✓			✓								
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.				✓			✓			✓			✓								
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)				✓			✓			✓			✓								
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.				✓			✓			✓			✓								
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.				✓			✓			✓			✓								
Se realizó limpieza y densifección al equipo				✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Julian Escobar | REVISÓ: Juan Carlos Gonzalez

Powered by CamScanner

PROFESIONALES ASOCIADOS SAS	FORMATO DE CALIDAD	CODIGO:
	PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDAR	VERSION:

Equipo: EQUIPO DE SOLDAR
Ubicación: Piso 2
FECHA: 17 22 Oct 23
serial: N609714
Marca: Lincon electric
Modelo:



Ítem	Descripción	Estado													
		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	EQUIPO														
1	Estado general			✓		✓									
2	Sistema eléctrico (cables)			✓		✓									
3	Condiciones del sistema de refrigeración			✓		✓									
4	Funcionamiento del panel de control			✓		✓									
5	Prueba del Disyuntor Diferencial (polo a tierra)			✓		✓									
6	Estado del encendido (arranque)			✓		✓									
7	Funcionamiento de motor			✓		✓									
8	Fuente de energía			✓		✓									
	CABLES														
9	Condición de los cables			✓		✓									
10	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)			✓		✓									
11	Sistema de conexión (enchufe, cable, etc.)			✓		✓									
12	Conexión a Tierra (cable a tierra)			✓		✓									
13	Estado de la pinza (conexión al cable)			✓		✓									
	PROTECCIÓN PERSONAL														
14	Máscara de soldar			✓		✓									
15	Pechera, delantal de cuero, polainas piernas, etc.			✓		✓									
16	Lentes de Seguridad (Antiparras)			✓		✓									
17	Guantes			✓		✓									
18	Protector facial			✓		✓									

Conforme a la presente Inspección se autoriza el uso del Equipo de Soldar:

SI: **NO:**

	ELABORÓ:	Julian Escobar.
	REVISÓ:	Juan Carlos Gonzalez.

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-105		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADO POR: Julian Escobar **CARGO:** SST

PERIODO: DEL 23 AL 28 DE Oct DEL 23 **LUGAR DE INSPECCIÓN:** JOSE JOAQUIN CASTRO

MODELO: **MARCA:** Cinhell

DESCRIPCIÓN		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
PARTE	REVISION	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
CARCASA GENERAL	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
PORTA BROCAS DE CORONA DENTADA	Sin golpes, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Dientes completos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR.	Verifique obturando el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar obture el interruptor de encendido.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SELECTOR DE VELOCIDADES	De fácil accionamiento, óptimo estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD.	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL Y EMPUÑADURA	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLAVE PORTA BROCAS	Que sus dientes estén completos, sin golpes, y encajen adecuadamente en la corona dentada.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE (Ó CLAVIJA)	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ORDEN Y LIMPIEZA	mantener siempre limpio el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad. -Limpieza y desinfección	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ Julian Escobar REVISÓ

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Julian Escobar CARGO: SST

LUGAR DE INSPECCION: IED JOSE JOAQUIN PERIODO: DEL 25 AL 28 DE Oct DEL 23

MODELO: MARCA: Makita

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)							✓														
Estado de instalación del disco (Insertación)							✓														
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.							✓														
Estado de instalación del mango.							✓														
Estado del interruptor de incendio y su seguro.							✓														
Estado de la guía de la guarda.							✓														
Estado del disco							✓														
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)							✓														
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.							✓														
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)							✓														
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.							✓														
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.							✓														
Se realizó limpieza y densifección al equipo																					

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Julian escobar REVISÓ:

Powered by CamScanner

PAGINA 1 DE 2	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
VERSIÓN: 3		
CÓDIGO: HSEQ-F-056		
DOCUMENTO CONTROLADO		

NOMBRE Francisco M FECHA: 24-10-23

CARGO instalador PROYECTO: JOSE JOAQUIN B

DESCRIPCION DEL TRABAJO instalacion cubierta

DESCRIPCION	ESTADO				CONDICION SUBESTANDAR IDENTIFICADA	CALIFICACION			OBSERVACIONES
	B	R	M	N/A		A	B	C	
ARNES									
Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?	✓								
Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?	✓								
Partes metálicas, argollas, seguros sin óxido, cortes u otros aspectos?	✓								
Partes plásticas presentan roturas, cortadas u otras muestras de desgaste?.	✓								
Indicadores de impacto	✓								
Porta ganchos	✓								
Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓								
ESLINGA DE DETENCION									
Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?	✓								
Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?									
Absorbedor de energia sin impactar?	-			✓					
ganchos sin óxido, sin residuos de quimicos, deformaciones, remaches sueltos, seguros de apertura y sierre automatico en buen estado	✓								
Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓								
ESLINGA POSICIONAMIENTO									
Reata esta desgastada,cortada y/o decolorada?	✓								
Costuras con todas sus puntadas en buen estado ?	✓								
Ganchos sin óxido, sin residuos de quimicos, deformaciones, remaches sueltos, seguros de apertura y sierre automatico en buen estado	✓								
Etiqueta esta en buen estado, es legible?	✓								

Powered by CamScanner

PAGINA 2 DE 2 VERSIÓN: 3 CÓDIGO: HSEQ-F-056 DOCUMENTO CONTROLADO	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

CONECTOR (Mosqueton)											
Desgaste excesivo y/o deformados											
Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches).											
Abertua de garganta excesiva respecto al diámetro del elemento a la cual se debe fijar (fijaciones)											
Deterioro general, corrosión											
LINEA DE VIDA											
Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas	✓										
Desgaste excesivo/desgarro/ nudos.	✓										
Estiramiento o elongación excesivos.	✓										
Diámetro de sección circular cumple con el estándar aceptado como mínimo.	✓										
Extremo se encuentra libre deshilachado.	✓										
Deterioro general, corrosión , contacto con productos químicos.	✓										
Ganchos sin óxido, sin residuos de quimicos, deformaciones, remaches sueltos, seguros de apertura y sierre automatico en buen estado	✓										
ARRESTADOR O FRENO											
Desgaste excesivo en leva dentada											
Deterioro general, corrosión , contacto con productos químicos.											

OBSERVACIONES:

CONDICION SUBESTANDAR O INSEGURA

Es toda circunstancia física o condición fuera de norma en los objetos o en el medio ambiente que puede causar directamente los accidentes.

CLASE	ESCALA DE VALORES PARA CALIFICACION DE CONDICIONES SUBESTANDAR	GRADO DE ACCION
A	Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.	*Inmediata*
B	Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.	*Pronta*
C	Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores	*Posterior*

FIRMA DEL USUARIO: _____ **REVISÓ** Julian Escobar.

Powered by CamScanner

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.	FORMATO DE CALIDAD	CODIGO:
	PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDAR	VERSION:

Equipo: EQUIPO DE SOLDAR
Ubicación: Piso 2
FECHA: 25 - 28 Oct 23
serial:
Marca: West Arco
Modelo: Inversor



Ítem	Descripción	Estado													
		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	EQUIPO														
1	Estado general					✓		✓							
2	Sistema eléctrico (cables)					✓		✓							
3	Condiciones del sistema de refrigeración					✓		✓							
4	Funcionamiento del panel de control					✓		✓							
5	Prueba del Disyuntor Diferencial (polo a tierra)					✓		✓							
6	Estado del encendido (arranque)					✓		✓							
7	Funcionamiento de motor					✓		✓							
8	Fuente de energía					✓									
	CABLES														
9	Condición de los cables					✓		✓							
10	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)					✓		✓							
11	Sistema de conexión (enchufe, cable, etc.)					✓		✓							
12	Conexión a Tierra (cable a tierra)					✓		✓							
13	Estado de la pinza (conexión al cable)					✓		✓							
	PROTECCIÓN PERSONAL														
14	Máscara de soldar					✓		✓							
15	Pechera, delantal de cuero, polainas piernas, etc.					✓		✓							
16	Lentes de Seguridad (Antiparras)					✓		✓							
17	Guantes					✓		✓							
18	Protector facial					✓		✓							

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del Equipo de Soldar:

SI:		NO:
	ELABORÓ:	Julian Escobar
	REVISÓ:	

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-105		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADO POR: Julian Escobar CARGO: SST

PERIODO: DEL 2 AL 4 DE NOV DEL 23 LUGAR DE INSPECCIÓN: IED Jose Joaquin castro

MODELO: MARCA:

DESCRIPCIÓN		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
PARTE	REVISION	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
CARCASA GENERAL	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.										✓											
PORTA BROCAS DE CORONA DENTADA	Sin golpes, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca.										✓											
	Dientes completos										✓											
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.										✓											
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR.	Verifique obturando el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar obture el interruptor de encendido.										✓											
SELECTOR DE VELOCIDADES	De fácil accionamiento, óptimo estado.										✓											
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD.	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la										✓											
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL Y EMPUÑADURA	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.										✓											
LLAVE PORTA BROCAS	Que sus dientes estén completos, sin golpes, y encajen adecuadamente en la corona dentada.										✓											
CABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE (Ó CLAVIJA)	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.										✓											
ORDEN Y LIMPIEZA	mantener siempre limpio el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad. -Limpieza y desinfección										✓											

OBSERVACIONES:

ELABORÓ Julian Escobar. REVISÓ

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Julian Escobar CARGO: SST

LUGAR DE INSPECCION: IED Jose Joaquin PERIODO: DEL 1 AL 4 DE NOV DEL 23

MODELO: MARCA: Makita

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)																					
Estado de instalación del disco (Insertación)																					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.																					
Estado de instalación del mango.																					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.																					
Estado de la guía de la guarda.																					
Estado del disco																					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)																					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.																					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)																					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.																					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.																					
Se realizó limpieza y densifección al equipo																					

OBSERVACIONES: se Recomienda mantenimiento

ELABORÓ: Julian Escobar REVISÓ:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1 Versión: 3 Código: HSEQ-F-108 DOCUMENTO CONTROLADO	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADOR POR: Julian Escobar | CARGO: SST

LUGAR DE INSPECCION: IED Jose Joaquin | PERIODO: DEL 9 AL 12 DE nov DEL 23

MODELO: | MARCA: DeWalt

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)										✓											
Estado de instalación del disco (Insertación)										✓											
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.										✓											
Estado de instalación del mango.										✓											
Estado del interruptor de incendio y su seguro.										✓											
Estado de la guía de la guarda.										✓											
Estado del disco										✓											
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)										✓											
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.										✓											
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)										✓											
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.										✓											
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.										✓											
Se realizó limpieza y densifección al equipo										✓											

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Julian Escobar. | REVISÓ: Carlos H Barajas Rojas 79544687

Powered by CamScanner

PÁGINA 1 DE 1	
VERSIÓN: 001	
CÓDIGO: PP-F-126	
DOCUMENTO CONTROLADO	

INSPECCIÓN ROTO MARTILLO

PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PROYECTO:	Moralba C abierta	FECHA	Oct 27
LOCALIZACION:	n/a	MARCA	Makita
MODELO:		SERIE	n/a

Marque con una (X) B : Si el estado electromecánico se encuentra en Buenas Condiciones. De lo contrario marque M. Si se encuentra en mal estado

	ITEM	1 B	1 M	2 B	2 M	3 B	3 M	4 B	4 M	5 B	5 M	6 B	6 M	7 B	7 M	OBSERVACIONES
ESTADO MECANICO	SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)									✓						
	VERIFICACION DEL INTERRUPTOR (ON-OFF)									✓						
	VERIFICACION DE VELOCIDAD									✓						
	VERIFICACION DEL MODO DE ACCIONAMIMIENTO									✓						
	VERIFICACION DEL MODO AUXILIAR									✓						
	VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONEMIENTO DEL MADRIL									✓						
	VERIFIQUE QUE LA BASE ESTE ENERGIZADA PARA INICIAR									✓						
	VERIFIQUE QUE LA BASE MAGNETICA AL APAGARLA NO PERMITA EL ACCIONAMIENTO DEL EQUIPO									✓						
	ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)									✓						
	SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR									✓						
	VERIFICACION CONEXIONES ELECTRICAS									✓						
	PINES									✓						
	CINCEL									✓						
	SUJETADOR DE CINCEL									✓						
	VERIFICACION DE SONIDOS Y VIBRACIONES INUSUALES									✓						
OTROS																

RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES

Nº	CONDICIÓN ENCONTRADA	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	CUANDO DD	CUANDO MM	CUANDO AA	FECHA SEGUIMIENTO DD	FECHA SEGUIMIENTO MM	FECHA SEGUIMIENTO AA	REVISO	SOLUCIÓN EFECTIVA SI	SOLUCIÓN EFECTIVA NO
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												

OBSERVACIONES

ELABORO: Said Julio Ruiz

REVISO: Sinfuhar K.

Powered by CamScanner

OE 1	INSPECCIÓN ROTO MARTILLO	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.
001		
PP-F-126		
NTO CONTROLADO		
TO: Colegio Moraltbac	FECHA: Oct 16	
ACION: Cubierta	MARCA:	
O: MAKITA	SERIE:	

Marque con una (X) B : Si el estado electromecánico se encuentra en Buenas Condiciones. De lo contrario marque M. Si se encuentra en mal estado.

	ITEM	1 B	1 M	2 B	2 M	3 B	3 M	4 B	4 M	5 B	5 M	6 B	6 M	7 B	7 M	OBSERVACIONES
ESTADO MECANICO	SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES CABLES TOMA)			✓		✓		✓								
	VERIFICACION DEL INTERRUPTOR (ON-OFF)			✓		✓		✓								
	VERIFICACION DE VELOCIDAD			✓		✓		✓								
	VERIFICACION DEL MODO DE ACCIONAMMIENTO			✓		✓		✓								
	VERIFICACION DEL MODO AUXILIAR			✓		✓		✓								
	VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONEMIENTO DEL MADRIL			✓		✓		✓								
	VERIFIQUE QUE LA BASE ESTE ENERGIZADA PARA INICIAR			✓		✓		✓								
	VERIFIQUE QUE LA BASE MAGNETICA AL APAGARLA NO PERMITA EL ACCIONAMIENTO DEL EQUIPO			✓		✓		✓								
	ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓		✓								
	SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓								
	VERIFICACION CONEXIONES ELECTRICAS			✓		✓		✓								
	PINES			✓		✓		✓								
	CINCEL			✓		✓		✓								
	SUJETADOR DE CINCEL			✓		✓		✓								
	VERIFICACION DE SONIDOS Y VIBRACIONES INUSUALES			✓		✓		✓								
OTROS																

RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES

N°	CONDICIÓN ENCONTRADA (Que se Verifico)	PLAN DE ACCIÓN (Que se Hizo)	RESPONSABLE	CUANDO DD	CUANDO MM	CUANDO AA	FECHA SEGUIMIENTO DD	FECHA SEGUIMIENTO MM	FECHA SEGUIMIENTO AA	REVISO (Quien Verifico)	SOL EFECTIVA SI	SOL EFECTIVA NO
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												

SERVACIONES :

ELABORO: Cristian Aragon

REVISO:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1 Versión: 3 Código: HSEQ-F-108 DOCUMENTO CONTROLADO	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADOR POR: Said Julio Paz | CARGO: SST

LUGAR DE INSPECCION: Moralba C | PERIODO: DEL 23 AL 29 DE Oct DEL 2023

MODELO: Makita | MARCA:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	✓			✓			✓			✓											
Estado de instalación del disco (Insertación)	✓			✓			✓			✓											
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓			✓			✓			✓											
Estado de instalación del mango.	✓			✓			✓			✓											
Estado del interruptor de incendio y su seguro.	✓			✓			✓			✓											
Estado de la guía de la guarda.	✓			✓			✓			✓											
Estado del disco	✓			✓			✓			✓											
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	✓			✓			✓			✓											
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.	✓			✓			✓			✓											
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	✓			✓			✓			✓											
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	✓			✓			✓			✓											
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	✓			✓			✓			✓											
Se realizó limpieza y densifección al equipo			X			X			X			X									

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Said Julio Paz | REVISÓ: Said Julio Paz

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Oscar Perdomo CARGO: Ayudante

LUGAR DE INSPECCION: Maralba C PERIODO: DEL 27 AL 31 DE oct DEL 2023

MODELO: Makita MARCA: Makita

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)													/								
Estado de instalación del disco (Insertación)													/								
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.													/								
Estado de instalación del mango.													/								
Estado del interruptor de incendio y su seguro.													/								
Estado de la guía de la guarda.													/								
Estado del disco													/								
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)													/								
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.													/								
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)													/								
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.													/								
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.																					
Se realizó limpieza y densifección al equipo.															X						

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: REVISÓ:

Powered by CamScanner

PÁGINA 1 DE 1	INSPECCIÓN ROTO MARTILLO	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA
VERSIÓN 001		
CÓDIGO PP-F-125		
DOCUMENTO CONTROLADO		

PROYECTO:	Maralba Cobertura	FECHA:	Oct 23
LOCALIZACION:		MARCA:	DE
MODELO:		SERIE:	N/a

Marque con una (X) B : Si el estado electromecánico se encuentra en Buenas Condiciones. De lo contrario marque M: Si se encuentra en mal estado.

	ITEM	1		2		3		4		5		6		7		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTADO MECANICO	SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	X		X		X		X		X						
	VERIFICACION DEL INTERRUPTOR (ON-OFF)	X		X		X		X		X						
	VERIFICACION DE VELOCIDAD	X		X		X		X		X						
	VERIFICACION DEL MODO DE ACCIONAMMIENTO	X		X		X		X		X						
	VERIFICACION DEL MODO AUXILIAR	X		X		X		X		X						
	VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONEMIENTO DEL MADRIL	X		X		X		X		X						
	VERIFIQUE QUE LA BASE ESTE ENERGIZADA PARA INICIAR	X		X		X		X		X						
	VERIFIQUE QUE LA BASE MAGNETICA AL APAGARLA NO PERMITA EL ACCIONAMIENTO DEL EQUIPO	X		X		X		X		X						
	ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO ETC)	X		X		X		X		X						
	SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	X		X		X		X		X						
	VERIFICACION CONEXIONES ELECTRICAS	X		X		X		X		X						
	PINES	X		X		X		X		X						
	CINCEL	X		X		X		X		X						
	SUJETADOR DE CINCEL	X		X		X		X		X						
	VERIFICACION DE SONIDOS Y VIBRACIONES INUSUALES	X		X		X		X		X						
OTROS																

RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES

Nº	CONDICION ENCONTRADA (Que he encontrado)	PLAN DE ACCIÓN (Que Hacer)	RESPONSABLE (Quien)	CUANDO			FECHA SEGUIMIENTO			REVISO (Cierre Si-No-N/A)	SOL EFECTIVA	
				DD	MM	AA	DD	MM	AA		SI	NO
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												

OBSERVACIONES :

ELABORO: Saul Julio Ruiz

REVISO:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: Abel Olalvaro | CARGO: Oficial

LUGAR DE INSPECCION: Moralba C | PERIODO: DEL 7 AL 12 DE Nov DEL 2023

MODELO: Bosch | MARCA:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)																					
Estado de instalación del disco (Insertación)																					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.																					
Estado de instalación del mango.																					
Estado del interruptor de incendio y su seguro.																					
Estado de la guía de la guarda.																					
Estado del disco																					
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)																					
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.																					
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)																					
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.																					
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.																					
Se realizó limpieza y densifección al equipo						X															

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Saul Julio Ruiz | REVISÓ: Saul Julio R

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: | CARGO:

LUGAR DE INSPECCION: Miralba C | PERIODO: DEL 30 AL 05 DE Oct - Nov DEL 2023

MODELO: BOSCH | MARCA: BOSCH

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de instalación del disco (Insertación)	✓			✓			✓			✓			✓								
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de instalación del mango.	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado del interruptor de incendio y su seguro.	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de la guía de la guarda.	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado del disco	✓			✓			✓			✓			✓								
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	✓			✓			✓			✓			✓								
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado general de la pulidora (Fisuras Rupturas, Aseo, Etc)	✓			✓			✓			✓			✓								
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	✓			✓			✓			✓			✓								
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados	✓			✓									✓								
Se realizó limpieza y densifección al equipo			X			X			X			X			X						

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: | REVISÓ:

Powered by CamScanner

NA 1 DE 1	INSPECCIÓN ROTO MARTILLO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda
SIÓN: 001		
IGO: PP-F-126		
CUMENTO CONTROLADO		

OYECTO:	Maralba C	FECHA:	Oct 30
CALIZACION:	Piso 2 abierta	MARCA:	Makita
DELO:	Makita	SERIE:	Makita

Marque con una (X) B: Si el estado electromecánico se encuentra en Buenas Condiciones. De lo contrario marque M. Si se encuentra en mal estado.

	ITEM	1 B	1 M	2 B	2 M	3 B	3 M	4 B	4 M	5 B	5 M	6 B	6 M	7 B	7 M	OBSERVACIONES
ESTADO MECANICO	SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	X		X		X		X		X						
	VERIFICACION DEL INTERRUPTOR (ON-OFF)	X		X		X		X		X						
	VERIFICACION DE VELOCIDAD	X		X		X		X		X						
	VERIFICACION DEL MODO DE ACCIONAMIENTO	X		X		X		X		X						
	VERIFICACION DEL MODO AUXILIAR	X		X		X		X		X						
	VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONEMIENTO DEL MADRIL	X		X		X		X		X						
	VERIFIQUE QUE LA BASE ESTE ENERGIZADA PARA INICIAR	X		X		X		X		X						
	VERIFIQUE QUE LA BASE MAGNETICA AL APAGARLA NO PERMITA EL ACCIONAMIENTO DEL EQUIPO	X		X		X		X		X						
	ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	X		X		X		X		X						
	SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	X		X		X		X		X						
	VERIFICACION CONEXIONES ELECTRICAS	X		X		X		X		X						
	PINES	X		X		X		X		X						
	CINCEL	X		X		X		X		X						
	SUJETADOR DE CINCEL	X		X		X		X		X						
	VERIFICACION DE SONIDOS Y VIBRACIONES INUSUALES	X		X		X		X		X						
OTROS																

RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES

Nº	CONDICIÓN ENCONTRADA	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	CUANDO			FECHA SEGUIMIENTO			REVISO	SOL EFECTIVA	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												

OBSERVACIONES:

ELABORO

REVISO

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-105		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADO POR: Julian Escobar **CARGO:** SST

PERIODO: DEL 2 **AL** 5 **DE** NOV **DEL** 2023 **LUGAR DE INSPECCIÓN:** IED San Cristobal B

MODELO: **MARCA:**

DESCRIPCIÓN		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
PARTE	REVISION	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
CARCASA GENERAL	Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, tornillos de carcaza bien ajustados.										✓											
PORTA BROCAS DE CORONA DENTADA	Sin golpes, sin exceso de desgaste, que permitan el correcto alojamiento de la llave porta broca.										✓											
	Dientes completos										✓											
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO	Que funcione correctamente, accionamiento suave y en óptimo estado.										✓											
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE INTERRUPTOR.	Verifique obturando el interruptor de encendido y a su vez el de enclavamiento para enclavar, para desenclavar obture el interruptor de encendido.										✓											
SELECTOR DE VELOCIDADES	De fácil accionamiento, óptimo estado.										✓											
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DEL TOPE DE PROFUNDIDAD Y TOPE DE PROFUNDIDAD.	Que no este roto, que al apretar ajuste adecuadamente el tope. Y que el tope no este torcido y se pueda leer la										✓											
TORNILLO DE MARIPOSA PARA AJUSTE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL Y EMPUÑADURA	Que no este rota, Que ajuste adecuadamente, empuñadura firme en el equipo, que no este rota.										✓											
LLAVE PORTA BROCAS	Que sus dientes estén completos, sin golpes, y encajen adecuadamente en la corona dentada.										✓											
CABLE ELÉCTRICO Y ENCHUFE (Ó CLAVIJA)	sin empalmes, en óptimas condiciones y conexión al equipo en perfecto estado.										✓											
ORDEN Y LIMPIEZA	mantener siempre limpio el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad. -Limpieza y desinfección										✓											

OBSERVACIONES:

ELABORÓ Julian Escobar REVISÓ J.R.R.

Powered by CamScanner

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.	FORMATO DE CALIDAD	CODIGO:
	PREOPERACIONAL DE EQUIPO DE SOLDAR	VERSION:

Equipo: EQUIPO DE SOLDAR
Ubicación: Salones Piso 1
FECHA: 7-13 nov 23
serial:
Marca:
Modelo:



Ítem	Descripción	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	EQUIPO														
1	Estado general			/		/									
2	Sistema eléctrico (cables)			/		/									
3	Condiciones del sistema de refrigeración			/		/									
4	Funcionamiento del panel de control			/		/									
5	Prueba del Disyuntor Diferencial (polo a tierra)			/		/									
6	Estado del encendido (arranque)			/		/									
7	Funcionamiento de motor			/		/									
8	Fuente de energía			/		/									
	CABLES			/		/									
9	Condición de los cables			/		/									
10	Sistema de aislamiento (revestimiento cables)			/		/									
11	Sistema de conexión (enchufe, cable, etc.)			/		/									
12	Conexión a Tierra (cable a tierra)			/		/									
13	Estado de la pinza (conexión al cable)			/		/									
	PROTECCIÓN PERSONAL			/		/									
14	Máscara de soldar			/		/									
15	Pechera, delantal de cuero, polainas piernas, etc.			/		/									
16	Lentes de Seguridad (Antiparras)			/		/									
17	Guantes			/		/									
18	Protector facial			/		/									

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del Equipo de Soldar:

SI: **NO:**

	ELABORÓ:	JULIAN ESCOBAR
	REVISÓ:	Ernesto Bonilla

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1 Versión: 3 Código: HSEQ-F-108 DOCUMENTO CONTROLADO	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADOR POR: Julian Escobar | CARGO: SST

LUGAR DE INSPECCION: IED San Cristobal | PERIODO: DEL 7 AL 13 DE Nov DEL 23

MODELO: | MARCA:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verifico el estado de conexiones electricas (Extensiones, Cables, Tomas)				✓			✓														
Estado de instalación del disco (Insertación)				✓			✓														
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.				✓			✓														
Estado de instalación del mango.				✓			✓														
Estado del interruptor de incendio y su seguro.				✓			✓														
Estado de la guía de la guarda.				✓			✓														
Estado del disco				✓			✓														
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)				✓			✓														
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.				✓			✓														
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)				✓			✓														
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.				✓			✓														
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.				✓			✓														
Se realizó limpieza y densifección al equipo				✓			✓														

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Julian Escobar. | REVISÓ: Cuentas Buenas

Powered by CamScanner

Página 1 de 1 Versión: 3 Código: HSEQ-F-108 DOCUMENTO CONTROLADO	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

INSPECCIONADOR POR: Julian Escobar CARGO: SST

LUGAR DE INSPECCION: Entre Nubes D PERIODO: DEL 17 AL 22 DE Oct DEL 23

MODELO: MARCA:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)				✓																	
Estado de instalación del disco (Insertación)				✓																	
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.				/																	
Estado de instalación del mango.				/																	
Estado del interruptor de incendio y su seguro.				/																	
Estado de la guía de la guarda.				/																	
Estado del disco				/																	
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)				/																	
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.				/																	
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)				/																	
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.				/																	
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.				/																	
Se realizó limpieza y densifección al equipo				/																	

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Julian Escobar REVISÓ:

Powered by CamScanner

Página 1 de 1	INSPECCION PARA PULIDORA	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 3		
Código: HSEQ-F-108		
DOCUMENTO CONTROLADO		

INSPECCIONADOR POR: JULIAN Escobar | CARGO: SST

LUGAR DE INSPECCION: IED ENTRE NUBES | PERIODO: DEL 23 AL 28 DE OCT DEL 23

MODELO: | MARCA:

DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Se verificó el estado de conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas)	✓			✓			✓														
Estado de instalación del disco (Insertación)	✓			✓			✓														
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓			✓			✓														
Estado de instalación del mango.	✓			✓			✓														
Estado del interruptor de incendio y su seguro.	✓			✓			✓														
Estado de la guía de la guarda.	✓			✓			✓														
Estado del disco	✓			✓			✓														
Se utiliza accesorios apropiados para las RPM (6800)	✓			✓			✓														
Se utilizan accesorios apropiado para la tarea.	✓			✓			✓														
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo, Etc)	✓			✓			✓														
Se utilizan adecuadamente los Epp para la labor.	✓			✓			✓														
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados.	✓			✓			✓														
Se realizó limpieza y densifección al equipo						X			X												

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: JULIAN Escobar. | REVISÓ:

Powered by CamScanner

PÁGINA 1 DE 1	INSPECCIÓN ROTO MARTILLO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
VERSIÓN: 001		
CÓDIGO: PP-F-126		
DOCUMENTO CONTROLADO		

PROYECTO:	IED Altamira sede C	FECHA:	7-11 nov 23
LOCALIZACION:	Baños	MARCA:	Dewalt
MODELO:		SERIE:	

Marque con una (X) B : Si el estado electromecánico se encuentra en Buenas Condiciones. De lo contrario marque M: Si se encuentra en mal estado.

	ITEM	1 B	1 M	2 B	2 M	3 B	3 M	4 B	4 M	5 B	5 M	6 B	6 M	7 B	7 M	OBSERVACIONES
ESTADO MECANICO	SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓						
	VERIFICACION DEL INTERRUPTOR (ON-OFF)			✓		✓		✓		✓						
	VERIFICACION DE VELOCIDAD			✓		✓		✓		✓						
	VERIFICACION DEL MODO DE ACCIONAMMIENTO			✓		✓		✓		✓						
	VERIFICACION DEL MODO AUXILIAR			✓		✓		✓		✓						
	VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONEMIENTO DEL MADRIL			✓		✓		✓		✓						
	VERIFIQUE QUE LA BASE ESTE ENERGIZADA PARA INICIAR			✓		✓		✓		✓						
	VERIFIQUE QUE LA BASE MAGNETICA AL APAGARLA NO PERMITE EL ACCIONAMIENTO DEL EQUIPO			✓		✓		✓		✓						
	ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓		✓		✓						
	SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓		✓						
	VERIFICACION CONEXIONES ELECTRICAS			✓		✓		✓		✓						
	PINES			✓		✓		✓		✓						
	CINCEL			✓		✓		✓		✓						
	SUJETADOR DE CINCEL			✓		✓		✓		✓						
	VERIFICACION DE SONIDOS Y VIBRACIONES INUSUALES			✓		✓		✓		✓						
OTROS																

RECOMENDACIONES

se Recomienda mantenimiento Preventivo

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES

Nº	CONDICIÓN ENCONTRADA (Qué es lo malo?)	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	CUANDO			FECHA SEGUIMIENTO			REVISO	SOL EFECTIVA	
				DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		SI	NO
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												

OBSERVACIONES :

ELABORO: Julian Escobar

REVISO:

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INTEGRALES M [2]

ACTA DE ENTREGA DE DOTACIÓN

Fecha:11/10/23
Con la presente acta se le hace entrega de la siguiente dotación:

Cantidad	Unidad	Descripción	Talla	Color	Marca
1	Par	Botas punta de acero	43	Negro	Max-t
1	1	Guantes carnaza	L	Negro	Genérico
1	1	Chaqueta	M	Rojos	Delta
1	1	Casco	M	Amarillo	Stem
1	1	Protectores Auditivos EP-101 Tipo Copa Rojo	M	Rojos	Delta
1	1	Gafas protectoras	M		3M
1	1	Mascarilla KN95	M		3M
1	1	Pantalon	34		

El trabajador manifiesta que:

La dotación que a aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de terminación del contrato de trabajo o entrega de una nueva dotación, me comprometo a hacer la devolución de forma inmediata.

En caso de daño de la dotación o parte de ella, el trabajador debe devolverla a la empresa.


Autorizo expresamente a la empresa mediante este documento a descontar de salarios y liquidación de prestaciones los valores de la dotación cuando en cualquiera de los casos anteriores no la devuelva al empleador.

Entregado por:



YUDY PAOLA BARAJAS
Gestión Humana

Recibido por:



LUIS ANGEL GARCIA LLORENTE
C.C 1067406527

Pintusel MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: RE-FR-02	Fecha: 10/01/2019
	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Versión: 04	Pagina: 1 de 1

NOMBRES Y APELLIDOS: Francisco Avila Romero CEDULA: 15.618.185.

CARGO: Armador PROYECTO: C.C viva villavicencio

FECHA	CANTIDAD																								OBSERVACIONES	FIRMA
	CASCO	BARBUQUEJO	GAFAS TRANSPARENTES	GAFAS OSCURAS	TAPABOCAS	MASCARILLA	FILTRO HUMOS	FILTRO GASES	PROTECCION AUDITIVA INSERCION	PROTECCION AUDITIVA COPA	GUANTES DE VAQUETA	GUANTES SOLDADOR	GUANTES DE CAUCHO	PETO	MANGAS	CAPUCHON	BOTAS SOLDADOR	BOTAS AYUDANTE	BOTAS TIPO INGENIERO	BOTAS DE CAUCHO	PANTALON	CAMISA	CAMIBUSO	CHAQUETA	CHALECO		
Abril 24/23	X	X	X						X		X						X				X	X				Francisco

NOTA: Declaro haber recibido y entendido la información suministrada por parte del departamento de seguridad y salud en el trabajo de PINTUSEL S.A.S

ENTREGA ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL EPP

Empresa: D&J SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION
NIT: 901.653.885-1
Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Semana: Desde: 01/10/23 Hasta: 30/10/23.

#	NOMBRE	IDENTIFICACION	EPP											EPCC			OTROS	FIRMA
			OBEROL	CASCO	BOTAS SEGURIDAD	BOTAS DE CAUCHO	GAFAS	TAPAOIDOS INSERCION	TAPAOIDOS COPA	GUANTES	TAPABOCAS	PETO	CARETA	ARNES	ESLINGA	BARBUQUEJO		
1	RODRIGUEZ GONZALEZ JESSICA I	1031152036									1							
2	ORTIZ SALAMANCA DANIEL FERI	1014204834									1							
3	DUCUARA BEDOYA HECTOR LIBA	80437757																
4	PARRA RAMIREZ HECTOR JULIO	1069230045								1	1							
5	ORTIZ ALBARRACIN FABIO JAVIE	79279184								1	1							
6	OTALVARO MADRIGAL ABEL AN	1024499702							1									
7	GORDILLO LARIOS PABLO EMILIC	5837347																
8	GARCIA ORTIZ JUAN PABLO	1010246899																
9	CASTRO MORA JOHN JORGE	1013590551																
10	VELASQUEZ FERNANDEZ HEMER	1233510601																
11	MORALES PEDRAZA MIGUEL AN	1013649652																
12	ARIAS MADRIGAL CRISTIAN CAM	1024474038							1									
13	LONDOÑO TIQUE DIEGO ALEJANI	1030633590																
14	CASTELLANOS ARAGON JHONAT.	1023022997																
15	DUCUARA LUGO JOSE EDILSON	1007248143									1							
16	LUIS CORTES BENITEZ	11.335.693	1		1		1			1	1							
17	JEAN PIER DIAZ FERNANDEZ		1		1		1			1							PENDIENTE CHAQUETA	

Firma de Quien entrega
Nombre: JESSICA RODRIGUEZ.

Powered by CamScanner

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E.P.P


NOMBRE TRABAJADOR: JOHANNI SIERRA	
CEDULA CIUDADANIA:	**80.117.211**
CARGO:	OFICIAL OBRA
OBRA:	COLEGIOS SED

ELEMENTOS ENTREGADO	FECHA DE RECEPCIÓN	OBSERVACIÓN
Casco de seguridad	3 noviembre 2023	
Overol	3 noviembre 2023	
Barbuquejo	3 noviembre 2023	
Lentes	3 noviembre 2023	
Guantes	3 noviembre 2023	
Zapatos seguridad	3 noviembre 2023	

COMPROMISOS

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral, los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico.

RECIBE



JOHANNI SIERRA

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E.P.P


NOMBRE TRABAJADOR: JOHN CUBILLOS	
CEDULA CIUDADANIA:	**80.811.900**
CARGO:	OFICIAL OBRA
OBRA:	COLEGIOS SED

ELEMENTOS ENTREGADO	FECHA DE RECEPCIÓN	OBSERVACIÓN
Casco de seguridad	3 noviembre 2023	
Overol	3 noviembre 2023	
Barbuquejo	3 noviembre 2023	
Lentes	3 noviembre 2023	
Guantes	3 noviembre 2023	
Zapatos seguridad	3 noviembre 2023	

COMPROMISOS

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral, los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico.

RECIBE



JOHN CUBILLOS

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E.P.P

NOMBRE TRABAJADOR: LUIS CUBILLOS	
CEDULA CIUDADANIA:	**1.023.876.615**
CARGO:	OFICIAL OBRA
OBRA:	COLEGIOS SED

ELEMENTOS ENTREGADO	FECHA DE RECEPCIÓN	OBSERVACIÓN
Casco de seguridad	3 noviembre 2023	
Overol	3 noviembre 2023	
Barbuquejo	3 noviembre 2023	
Lentes	3 noviembre 2023	
Guantes	3 noviembre 2023	
Zapatos seguridad	3 noviembre 2023	

COMPROMISOS

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral, los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico.

RECIBE



LUIS CUBILLOS

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E.P.P

NOMBRE TRABAJADOR: PEDRO CUBILLOS	
CEDULA CIUDADANIA: 1.023.865.634	
CARGO:	OFICIAL OBRA
OBRA:	COLEGIOS SED

ELEMENTOS ENTREGADO	FECHA DE RECEPCIÓN	OBSERVACIÓN
Casco de seguridad	3 noviembre 2023	
Overol	3 noviembre 2023	
Barbuquejo	3 noviembre 2023	
Lentes	3 noviembre 2023	
Guantes	3 noviembre 2023	
Zapatos seguridad	3 noviembre 2023	

COMPROMISOS

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral, los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico.

RECIBE 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	**GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO** **FORMATO** **PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS (EPCC)**	CÓDIGO: GTH-F-51
		FECHA: 21/04/2022
		VERSIÓN: 02
		Página 1 de 1

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)				
NOMBRE Y APELLIDO	**CLASE DE DOCUMENTO**	**No DE DOCUMENTO**	**CARGO**	**UNIDAD DE GESTIÓN A LA QUE PERTENECE:**
DAVID ALEXANDER MORA CALDERON	**CC**	**80051419**	**SOLDADOR**	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados por el IDARTES con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables para la entidad, las cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social.

"El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad: LEY 9 DE 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal" RESOLUCIÓN 2400 de 1979: Son obligaciones de los trabajadores: Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.

Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12): Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal. Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST

El presente compromiso quedará archivado en el Área de Talento Humano para los fines pertinentes."


ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACION
1	TAPA OIDOS	1	27/10/2023	
2	GUANTES	1	27/10/2023	
3	GAFAS	1	27/10/2023	
4	CASCO DE SEGURIDAD	1	27/10/2023	
5	OVEROL	1	27/10/2023	
6	ZAPATOS DE SEGURIDAD	1	27/10/2023	
7	TAPABOCAS	1	27/10/2023	
8				
9				
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACION
1	ARNES DE SEGURIDAD	1	27/10/2023	
2	ESLINGA	1	27/10/2023	
3	LINEA DE VIDA	1	27/10/2023	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
ANDRES LARA	79954683	INGENIERO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	**GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO** **FORMATO** **PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS (EPCC)**	CÓDIGO: GTH-F-51
		FECHA: 21/04/2022
		VERSIÓN: 02
		Página 1 de 1

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)				
NOMBRE Y APELLIDO	**CLASE DE DOCUMENTO**	**No DE DOCUMENTO**	**CARGO**	**UNIDAD DE GESTIÓN A LA QUE PERTENECE:**
HECTOR ANCIZAR LOAIZA BARRIOS	**CC**	**79237623**	**OFICIAL PLOMERIA**	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados por el IDARTES con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables para la entidad, las cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social.

"El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad: LEY 9 DE 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal" RESOLUCIÓN 2400 de 1979: Son obligaciones de los trabajadores: Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.


Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12): Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal. Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST

El presente compromiso quedará archivado en el Área de Talento Humano para los fines pertinentes."

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACION
1	TAPA OIDOS	1	31/10/2023	
2	GUANTES	1	31/10/2023	
3	GAFAS	1	31/10/2023	
4	CASCO DE SEGURIDAD	1	31/10/2023	
5	OVEROL	1	31/10/2023	
6	ZAPATOS DE SEGURIDAD	1	31/10/2023	
7	TAPABOCAS	1	31/10/2023	
8				
9				
10				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
ANDRES LARA	79954683	INGENIERO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	**GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO** **FORMATO** **PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS (EPCC)**	CÓDIGO: GTH-F-51
		FECHA: 21/04/2022
		VERSIÓN: 02
		Página 1 de 1

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)				
NOMBRE Y APELLIDO	**CLASE DE DOCUMENTO**	**No DE DOCUMENTO**	**CARGO**	**UNIDAD DE GESTIÓN A LA QUE PERTENECE:**
HENRY DAVID BOBADILLA ORTIZ	**CC**	**80117847**	**TECNICO SOLDADOR**	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados por el IDARTES con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables para la entidad, las cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social.

"El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad: LEY 9 DE 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal" RESOLUCIÓN 2400 de 1979: Son obligaciones de los trabajadores: Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.

Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12): Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal. Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST

El presente compromiso quedará archivado en el Área de Talento Humano para los fines pertinentes."


ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACION
1	TAPA OIDOS	1	31/10/2023	
2	GUANTES	1	31/10/2023	
3	GAFAS	1	31/10/2023	
4	CASCO DE SEGURIDAD	1	31/10/2023	
5	OVEROL	1	31/10/2023	
6	ZAPATOS DE SEGURIDAD	1	31/10/2023	
7	TAPABOCAS	1	31/10/2023	
8				
9				
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACION
1	ARNES DE SEGURIDAD	1	31/10/2023	
2	ESLINGA	1	31/10/2023	
3	LINEA DE VIDA	1	31/10/2023	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
ANDRES LARA	79954683	INGENIERO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	**GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO** **FORMATO** **PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS (EPCC)**	CÓDIGO: GTH-F-51
		FECHA: 21/04/2022
		VERSIÓN: 02
		Página 1 de 1

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)				
NOMBRE Y APELLIDO	**CLASE DE DOCUMENTO**	**No DE DOCUMENTO**	**CARGO**	**UNIDAD DE GESTIÓN A LA QUE PERTENECE:**
JHON ALEJANDRO PARAMO CASTRO	**CC**	**1024531570**	**SOLDADOR**	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados por el IDARTES con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables para la entidad, las cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social.

"El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad: LEY 9 DE 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal" RESOLUCIÓN 2400 de 1979: Son obligaciones de los trabajadores: Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.

Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12): Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal. Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST

El presente compromiso quedará archivado en el Área de Talento Humano para los fines pertinentes."


ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACION
1	TAPA OIDOS	1	30/10/2023	
2	GUANTES	1	30/10/2023	
3	GAFAS	1	30/10/2023	
4	CASCO DE SEGURIDAD	1	30/10/2023	
5	OVEROL	1	30/10/2023	
6	ZAPATOS DE SEGURIDAD	1	30/10/2023	
7	TAPABOCAS	1	30/10/2023	
8				
9				
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACION
1	ARNES DE SEGURIDAD	1	30/10/2023	
2	ESLINGA	1	30/10/2023	
3	LINEA DE VIDA	1	30/10/2023	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
ANDRES LARA	79954683	INGENIERO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	**GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO** **FORMATO** **PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS (EPCC)**	CÓDIGO: GTH-F-51
		FECHA: 21/04/2022
		VERSIÓN: 02
		Página 1 de 1

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)				
NOMBRE Y APELLIDO	**CLASE DE DOCUMENTO**	**No DE DOCUMENTO**	**CARGO**	**UNIDAD DE GESTIÓN A LA QUE PERTENECE:**
JOHN ALEXANDER BOBADILLA ORTIZ	**CC**	**73573151**	**SOLDADOR**	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados por el IDARTES con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables para la entidad, las cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social.

"El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad: LEY 9 DE 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal" RESOLUCIÓN 2400 de 1979: Son obligaciones de los trabajadores: Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.

Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12): Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal. Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST

El presente compromiso quedará archivado en el Área de Talento Humano para los fines pertinentes."


ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACION
1	TAPA OIDOS	1	25/10/2023	
2	GUANTES	1	25/10/2023	
3	GAFAS	1	25/10/2023	
4	CASCO DE SEGURIDAD	1	25/10/2023	
5	OVEROL	1	25/10/2023	
6	ZAPATOS DE SEGURIDAD	1	25/10/2023	
7	TAPABOCAS	1	25/10/2023	
8				
9				
10				

ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACION
1	ARNES DE SEGURIDAD	1	25/10/2023	
2	ESLINGA	1	25/10/2023	
3	LINEA DE VIDA	1	25/10/2023	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
ANDRES LARA	79954683	INGENIERO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	**GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO** **FORMATO** **PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS (EPCC)**	CÓDIGO: GTH-F-51
		FECHA: 21/04/2022
		VERSIÓN: 02
		Página 1 de 1

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)				
NOMBRE Y APELLIDO	**CLASE DE DOCUMENTO**	**No DE DOCUMENTO**	**CARGO**	**UNIDAD DE GESTIÓN A LA QUE PERTENECE:**
LIBORIO CARDENAS LOPEZ	**CC**	**79920810**	**SOLDADOR**	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados por el IDARTES con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables para la entidad, las cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social.

"El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad: LEY 9 DE 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal" RESOLUCIÓN 2400 de 1979: Son obligaciones de los trabajadores: Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.


Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12): Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal. Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST

El presente compromiso quedará archivado en el Área de Talento Humano para los fines pertinentes."

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACION
1	TAPA OIDOS	1	24/10/2023	
2	GUANTES	1	24/10/2023	
3	GAFAS	1	24/10/2023	
4	CASCO DE SEGURIDAD	1	24/10/2023	
5	OVEROL	1	24/10/2023	
6	ZAPATOS DE SEGURIDAD	1	24/10/2023	
7	TAPABOCAS	1	24/10/2023	
8				
9				
10				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
ANDRES LARA	79954683	INGENIERO	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	**GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO** **FORMATO** **PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAÍDAS (EPCC)**	CÓDIGO: GTH-F-51
		FECHA: 21/04/2022
		VERSIÓN: 02
		Página 1 de 1

DATOS DEL FUNCIONARIO (A)				
NOMBRE Y APELLIDO	**CLASE DE DOCUMENTO**	**No DE DOCUMENTO**	**CARGO**	**UNIDAD DE GESTIÓN A LA QUE PERTENECE:**
PEDRO FERNANDO PINILLA BAUTISTA	**CC**	**80357100**	**SOLDADOR**	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal suministrados por el IDARTES con el fin de dar cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes y aplicables para la entidad, las cuales contribuyen a mi bienestar mental, físico y social.

"El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad: LEY 9 DE 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal" RESOLUCIÓN 2400 de 1979: Son obligaciones de los trabajadores: Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministre, y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo.


Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12): Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal. Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST

El presente compromiso quedará archivado en el Área de Talento Humano para los fines pertinentes."

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACION
1	TAPA OIDOS	1	09/11/2023	
2	GUANTES	1	09/11/2023	
3	GAFAS	1	09/11/2023	
4	CASCO DE SEGURIDAD	1	09/11/2023	
5	OVEROL	1	09/11/2023	
6	ZAPATOS DE SEGURIDAD	1	09/11/2023	
7	TAPABOCAS	1	09/11/2023	
8				
9				
10				

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
ANDRES LARA	79954683	INGENIERO	

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	Jose Joaquin	**NÚMERO DEL ATS:**	18	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:**	**CEDULA:**	1022958695
TIPO DE TRABAJO:	Trabajo en Alturas				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	7-11-2023 7:00 AM	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver Pagina #3	**N° DE REVISIÓN:**	18		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	11-11-2023 5:00 PM	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☐	BARRERAS	☑	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☐	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☑
ALTURA APROXIMADA	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☐		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Maseta, Puntero, Porro
Eléctricas	✓	Pulidora, taladro, rotomartillo
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2

Código: HSEQ-F-063

DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.C.

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1) traslado de materiales y Herramientas al Puesto de trabajo	1) locativo = tropezones, resbalones, golpes 1,2) Biomecanico = fatiga muscular al trasladar Carga	1) orden y aseo de pasillos, vectores de seguridad 1.1) Higiene Postural trabajo en equipo
2). Armar andamio e instalar lineas de vida Horizontal	2). Biomecanico = sobre esfuerzo muscular 2.2) Alturas = caidas, distinto nivel fracturas, 2.3) fisico = Ruido, inhalacion, material Particulado	2). Pausas Activas, higiene. Postura 2.2). Permiso de trabajo, uso del EPPC 2.3) Uso del EPP. (tapa oidos, tapa bocas 2.1) Orden y aseo
3) desmonte de cubierta demolicion de techos.	2.1). locativo = tropezones golpes. 3). Alturas. caidas, fracturas. muerte	3) Hacer uso de EPCC (Arnes, eslinga, linea de vida Mantenerse anclado
instalacion de Perfileria y teja en cubierta	3.2) Biomecanico = fatiga muscular 3.3) Mecanico. contusiones, golpes, fractura	3.2) firma de permiso de trabajo ATS. 3.3). Higiene Postural, trabajo en equipo
4) descender a nivel de piso retirar Herramienta y materiales	1) caidas. golpes fracturas 4.2). fatiga muscular	4) Regla 3 Puntos de apoyo, uso del EPP. Pausas Activas, orden y aseo

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Ivan Ramirez 1.024.579.272	
Javier Alba 79900758	
Luis Carlos Rivillo 79387044	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Carlos Rivillo	

ELABORADO POR: Carlos Rivillo
CEDULA: 79387044

APROBADO POR
CEDULA: 1022458693

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	Agie Transmin Castro	**NÚMERO DEL ATS:**	15	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** [illegible] **CEDULA:** 1078758693
TIPO DE TRABAJO:	Desmonte de Cerchas e instalacion de Porticos			**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	11/10/2023 07:00 hrs.
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver Pagina #3	**N° DE REVISIÓN:**	15	**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	11/10/2023 15:00 hrs

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☒	GUANTES	☒	MASCARA FACIAL	☒	EXTINGUIDORES	☒
BOTAS DE SEGURIDAD	☒	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☒	BARRERAS	☒	ESLINGA	☒
GAFAS DE SEGURIDAD	☒	ARNÉS DE SEGURIDAD	☒	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☒	LINEA DE VIDA	☒
ALTURA APROXIMADA	☒	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☒	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☒		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☒	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☒
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Martillo, Pontro, Alicates, Martillo, Etc
Eléctricas	X	Taladro, Taladro, Equipo de Soldadura.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1 Traslado de Material e Herramientas Hasta el Trabajo 2 Armar Andamios e Instalación de Línea de Vida Horizontal de Tejalera 3 Instalación de Tejalera Metálica Con Adición de Fijación 4 Instalación de Teja en Cubierta Pendiente y Nivel de Piso Total Herramientas y Material	1 Contacto = Tropezones Resbalones Golpes 2 Biomecánico Fatiga Muscular, Sobre Esfuerzo Postural, Biomecánico Altura Caídas A Distinto Nivel = Factura Por Caída 3 Físico = Ruido = Radiación Ultravioleta Ruido Contacto = Tropezones Golpes 4 Altura = Caída Fractura Muerte!!!	1. Orden y Aseo en Todos los Vectores de Seguridad 2. Utilizar Herramientas de Trabajo en Equipo Tener Todos los Elementos de Protección Personal Requeridos de Trabajo en Altura Uso de EPPS Hacer Uso del Arnés Línea de Vida Permanecer Anclados.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Luis Carlos Rivillo 79387044	
Andres Felipe Barragan. 1000371681	Andres B.
Ivan Ramirez Alvarez 1024.579.272	
Steven Leon Bohorquez 1018[illegible]1	
Javier Alba 79900158	Javier Alba

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Luis Carlos Rivillo 79 387044	

ELABORADO POR: Luis C Rivillo
CEDULA: 79387044

APROBADO POR
CEDULA: 1072978673

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO/FRENTE:	Pad T. Cerro Jade A	**NÚMERO DEL ATS:**		**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	
NOMBRE:	Fabian Leon Linzon	**CEDULA;**	1070778053	**FECHA DE INICIO DE TAREA:**	07/11/2023
TIPO DE TRABAJO:	Trabajo en caliente			**HORA DE INICIO DE TAREA:**	07:00AM
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pagina 03	**N° DE REVISIÓN:**		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	11/11/23 12:00M

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	N/A
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	N/A	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	N/A
ALTURA APROXIMADA	N/A	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	N/A	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Maleta Lotoso.
Eléctricas	✓	Equipo de Soldadura, Soldadora.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1) Llegada de materiales y herramientas al puesto de trabajo.	1) Locativo = Tropezones, caídas, golpes	1) Tropezones, caídas, golpes, uso de EPP adecuado.
2) Uso de ferretería metálica con equipo de soldadura.	1.2) Biomecánico = Fatiga muscular, malos hábitos,	1.2) Pausas activas, higiene postural.
3) Corte de ferretería metálica con bigotora.	2) Fenómeno físico = Explosión, contacto de material	2) Permiso de trabajo en caliente, distancia de un extintor, retirar material combustible 2.2) uso de tapabocas y demás EPP
4) Retiro de material y herramienta del puesto de trabajo.	2.2) Químico = Inhalación de humo	3) Inspección de herramientas, uso de EPP, autocuidado
	3) Mecánico = Golpes, cortaduras, perforaciones.	3.2) uso de tapabocas, pausas.
	3.2) Físico = Ruido, vibraciones.	4) Orden y aseo al finalizar la jornada laboral.
	4) Locativo = Tropezones, caídas, golpes	

OBSERVACIONES:
Trabajos de soldadura en alturas superiores a 2 mts debe contar con un permiso de trabajo en alturas y seguir las medidas SST de dicho permiso.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

y herramientas

Powered by CamScanner

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
JAVIER ALBA	79900758	Javier Alba.
ELECER FELIX	1721402802	
JAVIER GOMEZ	80255585	
William Rios	1012365534	
Johan gomez	1000035685	Johan gomez
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		**Firma**
JAVIER ALBA	79900758	Javier Alba.

ELABORADO POR: Javier Alba
CEDULA: 79900758.

APROBADO POR
CEDULA: 1022958693

Los tra... han firmado

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión. 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	Jose Joaquin Ortiz A	NÚMERO DEL ATS:	23	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: [illegible]	CEDULA: 1077585[illegible]	
TIPO DE TRABAJO:	Trabajo en Caliente				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	17/10/23 07:00AM	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver Pagina 03 (Soldador, oficial, ayudante)	N° DE REVISIÓN:	23		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	22/10/23 12:00 M	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCION RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	N/A
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	N/A	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	N/A
ALTURA APROXIMADA	N/A	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	N/A	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar
Manuales	✓	Mota, Lentes, Equipo de soldadura, Pulidora, Taladro.
Eléctricas	✓	
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1) Traslado de materiales y herramientas al puesto de trabajo 2) unión de ferretería metálica con equipo de soldadura. 3) Corte de ferretería metálica con Polidora. 4) Retiro de material y herramienta de puesto de trabajo.	1) locativo = golpes, caídas, golpes 1.2) biomecánico = fatiga muscular, lumbagos 2) tecnológico = corto circuito, explosión. 2.2) Químico = inhalación de humo. 3) Mecánico = cortaduras, golpes, amputaciones. 3.2) Físico = ruido, vibraciones 4) locativo = golpes, caídas, golpes.	1) Verificar elementos de seguridad, uso de EPP, antecedentes 1.2) pausas activas, higiene postural, trabajo en equipo. 2) permiso de trabajo en caliente, disponer de un extintor, retirar material combustible 2.2) uso de tapabocas y demás EPP 3) inspección de herramienta, uso de EPP, antecedentes. 3.2) uso de tapabocas, pausas activas, antecedentes. 4) Orden y aseo del área de trabajo al finalizar la jornada

OBSERVACIONES:
para las actividades de soldadura en alturas superiores a 2mts se debe diligenciar y firmar el permiso de trabajo en alturas siguiendo las medidas SST del permiso en alturas

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
JAVIER ALBA 79900758	Javier Alba
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
JAVIER ALBA 79900758	Javier Alba

ELABORADO POR: Javier Alba
CEDULA: 79900758.

APROBADO POR: Fabian Baca
CEDULA: 1022[illegible]

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	Alemania Chiricoda Jade 3	NÚMERO DEL ATS:	01	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Fabian Tocora / CEDULA: 1070
TIPO DE TRABAJO:	Compactacion de Piso. (Baños)			FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	23/10/23 07:00AM
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pagina 03	Nº DE REVISIÓN:	01	FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	29/10/23 05:00PM

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	NA
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	NA
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	NA	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	NA
ALTURA APROXIMADA	NA	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	NA	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?	Compactacion de piso. (Baños)		

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar
Manuales	✓	Pisón, Pontero, Pica, Palanbarra,
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1) Traslado de materiales y herramientas al lugar de trabajo	1) Locativos = Golpes, caídas, golpes. 1.2) Biomecánico = fatiga muscular, calambres.	1) Orden y aseo, vectores de seguridad, autocuidado. 1.2) Pausas activas, higiene postural.
2) Excavación manual de fosa, confinar con riesgo y tomar pruebas de densidad.	2) Biomecánico = fatiga muscular, calambres. 2.2) Físicos = Vibraciones, material particulado. 2.3) Locativo = Golpes, golpes.	1.2) Higiene postural, autocuidado. 2.2) Uso de EPP, autocuidado. 2.3) Orden y aseo, verificar vectores de seguridad.
3) Retiro de materiales y herramientas del puesto de trabajo.	3) Locativo = Golpes, caídas, golpes. 3.2) Biomecánico = fatiga muscular.	3) Orden y aseo al finalizar la jornada laboral. 3.2) Ejercicios de relajación muscular.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
Codigo: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (ejecutor)	Firma
- Jovany Maldonado Jaramillo - 1.016.118794	
- Yomaicol Peña - 1088479243	Yomaicol

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
- Jovany Maldonado Jaramillo - 1.016.118794	

ELABORADO POR: Jovany Maldonado
CEDULA: 1.016.118794

APROBADO POR
CEDULA: 1022950665

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	(g) Alfa)	NÚMERO DEL ATS:	03	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Fabian Toca CEDULA: 1000[illegible]693
TIPO DE TRABAJO:	Trabajo en Altura)			FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	06/11/23 07:00AM
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver Pagina 03	N° DE REVISIÓN:	03	FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	12/11/23 12:00M

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	NA
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☑
ALTURA APROXIMADA 3mts	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Maceta, Lentero, alicate), herramienta menor.
Eléctricas	✓	Pistola, taladro.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2

Código: HSEQ-F-063

DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1) Traslado de material y herramienta. al lugar de trabajo.	1) Locativo=Tropiezos, caidas, golpes.	1) Verificar medidas de seguridad, autocuidado, uso de Epp.
	1.2) Biomecanico=Lumbagos	1.2) Pausas activas, trabajo en equipo.
2) Apoyo a ultima posición de andamio para limpiar e instalar teja en abierta.	2) Alturas=Caidas diferente nivel, fracturas, Muerte.	2) Permiso trabajo en alturas, uso del Epcc y Epp, Mantenerse anclado.
	2.2) Biomecanico=Fatiga muscular.	2.2) Higiene postural.
	2.3) Fisico=Ruido vibraciones.	2.3) Uso de protección auditiva y demas Epp.
	2.4) Locativo=Tropiezos, caidas, golpes	2.4) Mantener el lugar de trabajo ordenado.
	2.5) Mecanico=Golpes, contusiones.	2.5) Inspección de herramientas, uso de Epp adecuado
3) Descenso a nivel de piso.	3) Trabajos, golpes, caidas.	3) Regla de 3 puntos de apoyo, autocuidado, uso de Epp.
4) Retiro de material y herramienta del lugar de trabajo.	4) Locativo=Tropiezos, caidas, golpes	4) Aseo y orden al finalizar la jornada laboral.

OBSERVACIONES: Es responsabilidad del trabajador mantenerse anclado a la linea de vida y/o estructura firme (Andamio y/o correas), todos los trabajadores que realicen actividades en alturas debe contar con certificado de curso de alturas, ningún trabajador que no haya firmado el permiso de trabajo esta autorizado para realizar trabajos en alturas.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Es responsabilidad del contratista velar por que se cumpla con las medidas SST, para trabajo en alturas, donde se verifique el incumplimiento de las observaciones mencionadas anteriormente se procederá a realizar las medidas sancionatorias segun sea el caso.

Powered by CamScanner

...e 3 ...sión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
• Yeison chacon . 1019068971	
//	//
//	//

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
• Yeison chacon - 1019068971	

ELABORADO POR: Yeison chacon
CEDULA: 1019068971

APROBADO POR Fabian Lara
CEDULA: 1072958893

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	Los Alpes Sede A	NÚMERO DEL ATS:	01	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Fabian Facal	CEDULA	1020458613
TIPO DE TRABAJO:	Trabajo en caliente (Corte de perfileria Metalica, corte con soldadora)				FECHA Y HORA DE INICIÓ DE TAREA:		17/10/23 07:00AM
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pagina 03. (Oficial, soldador, ayudante).			N° DE REVISIÓN:	01	FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	22/10/23 12:00M

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEJO	✓	GUANTES	✓	MASCARA FACIAL	✓	EXTINGUIDORES	✓
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	✓	BARRERAS	✓	ESLINGA	NA
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ARNES DE SEGURIDAD	NA	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	✓	LINEA DE VIDA	NA
ALTURA APROXIMADA	NA	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	NA	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	✓		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	✓
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar
Manuales	✓	Moladora, puntero
Electricas	✓	Equipo de soldadura, soldadora, taladro.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BASICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1) Izamiento de Materiales y herramientas al lugar de trabajo 2) Union de perfileria metalica con equipo de soldadura 3) Corte de perfileria metalica con Soldadora. 4) Retiro de material y herramienta del lugar de trabajo.	1) Biomecanico = fatiga muscular, lumbagos. 1.2) Locativos = Tropezones, caidas, golpes 2) Tecnologicos = Corto de incendio, explosion. 2.2) Quimicos = inhalacion de humo. 3) Mecanicos = atrapes, amputaciones. 3.2) Fisicos = Ruido, vibraciones 4) Locativos = Tropezones, caidas, golpes.	1) Pausas activas, higiene postural, trabajo en equipo. 1.2) verificar vectores de seguridad, autocuidado. 2) Permiso de trabajo en caliente, disponer de un extintor, retirar todo material combustible 2.2) uso de taparas y demas EPP. 3) Inspeccion de herramientas, uso de EPP autocuidado. 3.2) Uso de proteccion auditiva, pausas activas. 4) Orden y aseo al finalizar la jornada laboral.

OBSERVACIONES:
Trabajos de soldadura en alturas superiores a 2 mts deben contar con un permiso de trabajo en alturas y regir con las recomendaciones de dicho permiso.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☑ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

ver 2 código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
JHOAN STIVEN RUIZ	- 1192 915 129	- STIVEN
Jorge Pinzón	79749867	
Jaymith Perez	77 152 838	
Esteiner Alejandro Alvaro	1023920447	
Carlos David Suarez	1002275956	
Yeison David Chacon	1019068971	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		Firma
Jorge Eliecer Jaramillo	1031160254	

ELABORADO POR: _____
CEDULA 1031160254

APROBADO POR Fabian Lozada Pinzón
CEDULA: 1022958693

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CAMPO:	Los Alpes Sede A	NÚMERO DEL ATS:	01	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Johan Lasso	CEDULA: 1022953693	
TIPO DE TRABAJO:	Trabajo en Alturas (instalación de cámaras, platinas y demás perfiles en cubierta)				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	27/10/2023 07:00 am	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver página 03	Nº DE REVISIÓN:	01		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	28/10/2023 12:00 M.	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	N/A
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☑
ALTURA APROXIMADA	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Maceta, berbiqui,
Eléctricas	✓	polidora, taladro,
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1) Traslado de materiales y herramientas al puesto de trabajo. 2) Armar andamio multidireccional, ascenso a última sección, anclarse al andamio e instalar barandilla metálica en cobertura. 3) Ingreso y retiro de material y herramienta del puesto de trabajo.	1) Locativo= Tropiezos, caídas, golpes. 1.2) Biomecánico= fatiga muscular, lumbagos. 2) Altura= caída distinto nivel, fracturas, golpes, muerte. 2.2) Biomecánico= fatiga muscular, lumbagos. 2.3) Físicos= Ruido, vibraciones. 3) Biomecánico= fatiga muscular, lumbagos. 3.2) Locativo= Tropiezos, caídas, golpes.	1) verificar tarjetas de seguridad, anclaje, uso de EPP- 1.2) pausas activas, higiene postural. 2) permiso de trabajo en alturas, mantenerse anclado al andamio y/o estructura firme, autocuidado. 2.2) Higiene postural, pausas activas. 2.3) uso de tapabocas y demás EPP, pausas activas. 3) Entrenamiento muscular. 3.2) orden y aseo al finalizar la jornada laboral.

OBSERVACIONES:
uso obligatorio del EPCC, debe mantenerse anclado al andamio y/o línea de vida.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Codigo: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jeiser David dacon 1019068971	Jeiser dacon

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Edwin Cocca Finzch	Edwin Cocca Finzch

ELABORADO POR: Edwin Cocca Finzch
CEDULA: 1072998693

APROBADO POR Edwin Cocca Finzch
CEDULA: 1072998693

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS...

CAMPO:	Q, Alpe	NÚMERO DEL ATS:	02	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: [illegible]	CEDULA: 1072[illegible]89	
TIPO DE TRABAJO:	Trabajo en Caliente				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	23/10/23 07:00AM	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver Pagina 03	N° DE REVISIÓN:	02		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	28/10/23 12:00M	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	N/A
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	N/A	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	N/A
ALTURA APROXIMADA	N/A	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	N/A	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Moladora, lantero.
Eléctricas	✓	Equipo de soldadura, taladro.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1) Traslado de materiales y herramientas al puesto de trabajo	1) Locativo = Tropezones, caidas, golpes	1) Verificar elementos de seguridad, autocuidado
2) Union de ferreteria metalica con equipo de soldadura.	1.2) Biomecanico = Lumbagos, fatiga.	1.2) Pausas activas, higiene postural.
3) Corte de ferreteria metalica con esmeril.	2) Fisicos = Explosión, incendio	2) Trabajo en caliente, alejarse de un extintor.
4) Retiro de materiales.	2.2) Quimicos = inhalación de humo	2.2) uso de tapabocas y demas EPP.
	3) Mecanico = cortaduras, amputaciones.	3) inspección de herramientas, uso de EPP, autocuidado
	3.2) Fisico = ruido, vibraciones	3.2) uso de tapabocas y demas EPP.
	4) Locativo = Tropezones, caidas, golpes	4) Orden y aseo al finalizar la jornada laboral.

OBSERVACIONES: Trabajos en caliente a una altura superior a 2 mts debe contar con un permiso de trabajo en alturas y seguir las medidas SST para trabajo en alturas.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☑ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página: 3 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
OHOAN STIVEN RUIZ 1192915129	STIVEN
Jesor David chacon 1012066971	
jorge [illegible] 1031160954	
Cristian David Suaza 1002275956	
Manuel Castro 1057656775	Manuel Castro

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Jesor David chacon 1012066971	

ELABORADO POR
CEDULA: 1012066971

APROBADO POR
CEDULA: 1022958693

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO/FRENTE:	(Q) Alfa	**NÚMERO DEL ATS:**	04	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	
NOMBRE:	Fabian Lara Pinzon	**CEDULA;**	1022386613	**FECHA DE INICIO DE TAREA:**	06/11/2023 07:00AM
TIPO DE TRABAJO:	Trabajo en caliente.			**HORA DE INICIO DE TAREA:**	07:00AM
EQUIPO DE TRABAJO:	Soldadores, oficiales y ayudantes ver pagina 03	**N° DE REVISIÓN:**	04	**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	11/11/23 12:00M

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	N/A
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	N/A	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	N/A
ALTURA APROXIMADA	N/A	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	N/A	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO. CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Mascara, Pinzon.
Eléctricas	✓	Equipo de soldadura, soldadora.
Neumáticas		
Hidraulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1) Traslado de material y herramientas al lugar de trabajo.	1) Locativo = Tropezones, caídas, golpes	1) Tropezones, caídas, golpes, lesiones de espalda, atrapados.
2) Unión de estructura metálica con equipo de soldadura.	1.2) Biomecánico = fatiga muscular, cansancio.	12) Pausas activas, higiene postural.
3) Corte de estructura metálica con oxicorte.	2) Tecnológico = Explosión, incendio	2) Permiso de trabajo en caliente, disponer de 1 extintor, señalización.
4) Retiro de material y herramientas del sitio de trabajo.	2.2) Químico = inhalación de humo.	22) Uso de caretas y demás EPP para material caliente.
	3) Mecánico (golpes, cortaduras, amputaciones)	3) Inspección de herramientas, uso de EPP, autocuidado.
	3.2) Físico (Ruido, vibraciones).	3.2) Uso de tapabocas, pausas, autocuidado.
	4) Locativo = Tropezones, caídas, golpes.	4) Orden y aseo del puesto de trabajo al finalizar la jornada

OBSERVACIONES:
Trabajos de soldadura en alturas superiores a 2 mts de altura deben contar con un permiso de trabajo en alturas y seguir las medidas SST descritas en dicho permiso.

EVALUACION DEL RIESGO
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?
☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?
☒ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
Jeison Chacon	1019068971	
Jose Salazar	1012377430	
Liborio Cardenas	79920810	
Jhon Bobadilla	73573151	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		Firma
Jeison Chacon	1019068971	

ELABORADO POR: Jeison Chacon
CEDULA: 1019068971

APROBADO POR
CEDULA:

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código. HSEQ-F-063 **DOCUMENTO CONTROLADO**	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	Colegio Tomás Rueda	**NÚMERO DEL ATS:**	007	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE**	**CEDULA**	1072973863
TIPO DE TRABAJO:	Alturas				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	24/10/23 7:00 am	
EQUIPO DE TRABAJO:	• Javier ayala • John castro • Diego londoño • Miguel Avila • Pablo Gonzalo • Hernan Velasquez			**N° DE REVISIÓN:**	007	**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	29/10/23 6:00 pm.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☑
ALTURA APROXIMADA 3.0m	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☑	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Herramta menor
Eléctricas	✓	Pulidora, taladro, equipo de soldar
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.C.

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1 Acceso	Rebalsos, golpes, Caidas mismo y/o diferente nivel.	Uso de EPP, EPCC, Charlas informativas y capacitaciones del Personal
2. Montaje Tubería, requisito tubería.	Rebalsos, golpes, Machucos, Caidas diferente nivel.	Uso de EPP EPCC, Charlas informativas y capacitaciones del personal
3 Soldado Tubería	Rebalsos, golpes, quemaduras, Caidas diferentes niveles.	Uso de EPP, EPCC, Charlas informativas y capacitaciones del Personal
4. Pintura Tubería	Rebalsos, golpes, Caidas diferente nivel.	Uso de EPP, EPCC, Charlas informativas y capacitaciones del Personal.
5. Desarme.	Rebalsos, golpes, Caidas diferente nivel.	Uso de EPP, EPCC, charlas informativas y capacitaciones del Personal.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
Javier Ortiz A	79279164	
John Jaime Castro	1013594055	
Diego londoño	1030633590	
Miguel angel morales	1013649652	
Pablo Gordillo	58373417	
Homerson Velasquez	1233510601	
Hector Ducuara	80437757	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		**Firma**
Juan Pablo Garcia Ortiz	1.010.246.899	Juan P. Garcia O.

ELABORADO POR: Juan P. Garcia O.
CEDULA: 1010246899

APROBADO POR
CEDULA: 1022998693

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	COLEGIO TOMAS RUEDA B	NÚMERO DEL ATS:	008	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE:	CEDULA:	
TIPO DE TRABAJO:	ALTURAS (INSTALACIÓN DE PERFILERIA, TEJA).				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	30/10/2023 7:00 A.M	
EQUIPO DE TRABAJO:	AYUDANTES Y OFICIALES (VER PÁGINA 3).	N° DE REVISIÓN:	008		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	05/10/2023 5:00 P.M	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☑
ALTURA APROXIMADA 3,00 - 4.00m	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	⊟	CALIENTE	⊟
ENERGIA PELIGROSAS	⊟	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	HERRAMIENTA MENOR
Eléctricas	✓	EQUIPO DE SOLDADURA, TALADRO, PULIDORA.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1. Acceso	Resbalones, caidas, mismo nivel y diferente nivel, Golpes, Desguinces.	Uso adecuado de EPP y EPCC, charlas informa-tivas, capacitacion de personal
2. Instalación Periferia	Resbalones, caidas mismo nivel y diferente nivel, Golpes, Desguinces, Quemaduras	Uso adecuado de EPP y EPCC charlas informativas capacitación personal.
3. Instalación Teja.	Resbalones, caidas mismo nivel y diferente nivel, Golpes, Desguinces	Uso de EPP y EPCC, charlas, Capacitación
4. Descenso.	Resbalones, caidas mismo y/o diferente nivel, Golpes, Desguinces.	Uso de EPP y EPCC, charlas, capacitación.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 3 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
John Jorge Castro	1013590551	
Hemerson Velasquez	1233510601	
Miguel angel Morales	1013649052	
Hector Duque	80437257	
Javier Ortiz A.	79279184	
Diego londoño	1030633590	Diego londoño
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		**Firma**
Jessica Rodriguez Gonzalez		

ELABORADO POR: _____
CEDULA: 1053782036

APROBADO POR _____
CEDULA: 1022997893

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS SEDE B.	NÚMERO DEL ATS:	005	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE:	CEDULA:	
TIPO DE TRABAJO:	ALTURAS (DESMONTE DE TEJA Y CERCHAS, DEMOLICIÓN DE MUROS RESANES Y REMATES, MONTAJE DE PERFILERIA Y TEJA.				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	04/10/23 7:00 A.M	
EQUIPO DE TRABAJO:	VER HOJA 3.		N° DE REVISIÓN:		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	15/10/23 5:00 P.M	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☐	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	*EXTINGUIDORES*	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☑
ALTURA APROXIMADA	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	HERRAMIENTA MENOR
Eléctricas	✓	TALADRO, POLIDORA, EQUIPO DE SOLDADURA, TALADRO MAGNÉTICO
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1. ACCESO	RESBALONES, CAIDAS MISMO Y/O DIFERENTE NIVEL, GOLPES, DESGUINCES.	USO EPP Y EPCC, CHARLAS Y CAPACITACIÓN
2. DESMONTE TEJAS Y CERCHAS	GOLPES, CAIDAS MISMO Y/O DIFERENTE NIVEL CORTES, DESGUINCES, LUXACIONES.	USO EPP Y EPCC, CHARLAS Y CAPACITACIÓN
3. DEMOLICIÓN MUROS, PEMATES.	GOLPES, RESBALONES, CAIDAS MISMO Y/O DIFERENTE NIVEL, LACERACIONES, DESGUINCES	USO EPP Y EPCC, CHARLAS Y CAPACITACION
4. INSTALACIÓN PERFILERIA	QUEMADURAS, LACERACIONES, CAIDAS MISMO Y/O DIFERENTE NIVEL INTOXICACIÓN.	USO EPP Y EPCC, CHARLAS Y CAPACITACION
5. INSTALACIÓN TEJAS,	CORTES, GOLPES, CAIDAS MISMO Y/O DIFERENTE NIVEL, GOLPES, RESBALONES	USO EPP Y EPCC, CHARLAS Y CAPACITACION
6. DESCENSO.	RESBALONES, CAIDAS MISMO Y/O DIFERENTE NIVEL, GOLPES, LUXACIONES.	USO EPP Y EPCC, CHARLAS Y CAPACITACIÓN

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
John Jorge Castro Mora	1013590551	
Pablo Gordillo	58373447	
Diego londoño	1030633590	
Miguel angel morales	1013649632	
Juan Pablo Garcia ortiz	1010241899	
Hemerson Alexis Velasquez F	1233510601	
Jhonatan Castellanos	1023022947	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		**Firma**
Jessica Rodriguez Gonzalez.	1031152036.	

ELABORADO POR: Jessica Rodriguez -
CEDULA: 1031152036.

APROBADO POR
CEDULA: 1072958693

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	Tag) Prueba Sede B	NÚMERO DEL ATS:	06	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Fabian Lara / CEDULA 1070[illegible]973
TIPO DE TRABAJO:	Trabajo en caliente			FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	23/10/23 07:00AM
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pagina 03	N° DE REVISIÓN:	06	FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	28/10/23 12:00M

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	N/A
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	N/A	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	N/A
ALTURA APROXIMADA	N/A	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	N/A	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Maleta, Ponchera.
Eléctricas	✓	Equipo de soldadura, Pulidora.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1) Traslado de Materiales y herramientas al lugar de trabajo. 2) Union de ferreteria metalica con equipo de soldadura 3) Corte de ferreteria metalica con soldora. 4) Retiro de materiales de obra.	1) Locativo= Trabajos en alturas, caidas, golpes. 1.2) Mecanico= fatiga muscular, lumbalgia 2) Tecnologico= Explosion, incendio, quemaduras 2.2) Quimico= inhalacion de humo. 3) Mecanico= cortaduras, amputaciones. 3.2) Fisico= Ruido, Vibraciones. 4) Locativo= golpes, caidas, golpes.	1) verificar vectores de seguridad, uso de EPP adecuado 1.2) pausas activas, higiene postural. 2) permiso de trabajo en caliente, disponibilidad de extintor, soldador con certificado 2.2) uso de gafas oscuras y demas EPP. 3) inspeccion de herramientas, uso de EPP, soldador certificado. 3.2) uso de tapa oidos. 4) orden y aseo al finalizar la jornada laboral.

OBSERVACIONES: Trabajos de soldadura en alturas superiores a 1,5 mts debe contar con permiso de trabajo en alturas y seguir las medidas SST para trabajo en alturas

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

de 3		
sión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
Thojan Ortiz Soto	1000884128	
Sejdel Siniafara	16509578	
Hemerson Alexis Velasquez F	1233510601	
Miguel angel Morales Pedraza	1013649652	
John Jorge Castro	1013590551	
Diego londoño	1030635910	Diego londoño

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
John castro	

ELABORADO POR: _____
CEDULA: 1'013.590551

APROBADO POR _____
CEDULA: 80209693

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	
VERSIÓN: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS...

CAMPO:	Torres Recta Sede B	NÚMERO DEL ATS:	07	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: fabian toca	CEDULA	1072[illegible]3
TIPO DE TRABAJO:	trabajo en caliente					FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	30/10/23 07:00AM
EQUIPO DE TRABAJO	Ver pagina 03			N° DE REVISIÓN:	07	FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	05/11/23 12:00M

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

	✓	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	✓
	✓	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	NA
	✓	ARNÉS DE SEGURIDAD	NA	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	NA
	Nivel de fox NA	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	NA	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURAS	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	✓
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Indique cada una de las herramientas a utilizar
✓	Maseta, Martillo, cortafrio.
✓	Equipo de soldadura, pinza, taladro.

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BASICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1) Traslado de materiales y herramientas al puesto de trabajo	1) Locativo = tropezones, caidas, golpes.	1) verificar factores de seguridad, autocuidado, uso de EPP
2) union de perfileria metalica con equipo de soldadura.	1.2) Biomecanico = fatiga muscular, lumbagos,	1.2) pausas activas, higiene postural.
3) corte de perfileria metalica con soldadora.	2) Tecnologico = Explosion, conato de incendio	2) permiso de trabajo en caliente, uso de un extintor, retirar materiales combustibles
4) Retiro de material y herramienta.	2.2) Quimico = inhalacion de humo.	2.2) uso de tapabocas, y demas EPP.
	3) Mecanico = golpes, cortaduras, amputaciones,	3) inspeccion de herramientas, uso de EPP, autocuidado.
	3.2) Fisicos = Ruido, vibraciones.	3.2) uso de tapabocas y demas EPP, autocuidado.
	4) Locativo = Tropezones, caidas, golpes.	4) Orden y aseo al finalizar la jornada laboral.

OBSERVACIONES: Trabajos de soldadura en alturas superiores a 2MTS de altura deben contar con un permiso de trabajo en caliente y seguir las medidas SST de dicho permiso.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.

Nombre y Cedula de los trabajadores (ejecutor)	Firma
Javier Ortiz A 79279184	
Miguel angel Morales 1013649652	
Hemerson Velasquez 1233510601	
Hector Duvara 80437757	
Diego londoño 1030633590	Diego londoño
John Castro 1013591055	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
John Jorge Castro Ard 1013591055	

ELABORADO POR: 1013591055
CEDULA:

APROBADO POR
CEDULA: 1020478693

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	COLEGIO TOMAS RUEDA B	**NÚMERO DEL ATS:**	006	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:**	**CEDULA:**	1022978673
TIPO DE TRABAJO:	ALTURAS (RESANES, FUNDIDA DE VIGAS Y CONVENTOS, INSTALACIÓN DE CORREAS Y PERFILES.				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**		16/10/2023 7:00 A.M
EQUIPO DE TRABAJO:	OFICIALES Y AYUDANTES (VER PÁGINA 3)	**N° DE REVISIÓN:**			**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**		22/10/2023 5:00 P.M

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☑
ALTURA APROXIMADA 3;00 -4;00	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?	—		

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	HERRAMIENTA MENOR
Eléctricas	✓	PULIDORA, TALADRO, EQUIPO DE SOLDADURA, TALADRO MAGNÉTICO.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1. ACCESO	RESBALONES CAIDAS MISMO Y/O DIFERENTE NIVEL, GOLPES, CONTUSIONES	USO EPP Y EPCC, CHARLAS, CAPACITACIÓN
2. INSTALACIÓN PERFILES	CAIDAS MISMO Y/O DIFERENTE NIVEL GOLPES, CORTES, QUEMADURAS	USO EPP Y EPCC CHARLAS, CAPACITACIÓN
3. REGANES Y FONDIDA	RESBALONES CAIDAS MISMO Y/O DIFERENTE NIVEL, GOLPES	USO EPP Y EPCC CHARLAS, CAPACITACIÓN
4. DESCENSO	RESBALONES, CAIDAS MISMO Y/O DIFERENTE NIVEL, GOLPES, DESGUINCES	USO EPP Y EPCC CHARLAS, CAPACITACIÓN

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Pablo Gordillo 5837347	
Javier Ortiz A 79279184	
Homerson Velasquez 1233510601	
John Jorge Castro 1013590581	
Miguel angel Morales 1013649657	
Diego londoño 1.030.633.590	Diego londoño
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Jessica Rodriguez Gonzalez 1037752036.	

ELABORADO POR: Jessica Rodriguez
CEDULA: 1037752036

APROBADO POR
CEDULA: 1022958697

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

PROFESIONALES ASOCIADOS...

CAMPO:	Torres Rueda Sede 3	NÚMERO DEL ATS:	04	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: [illegible]	CEDULA	[illegible]
TIPO DE TRABAJO:	Trabajo en caliente.					FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	04/10/23 07:00AM
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pagina 03	N° DE REVISIÓN:	04			FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	14/10/23 12:00M

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	NA
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	NA	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	NA
ALTURA APROXIMADA	Nivel de piso	NA	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	NA	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Planta, Interpo,
Eléctricas	✓	pulidora, taladro, equipo de soldadura.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1) Traslado de materiales y herramientas al sitio de trabajo 2) Union de ferreteria metalica con equipo de soldadura 3) Corte de ferreteria metalica con Oxicorte A) Retiro de material y herramientas	1) Biomecanico = Cargas, fatiga muscular. 1.2) Locativo = Tropiezos, caidas, golpes 2) Tecnologico = Conato de incendio, explosion. 2.2) Quimico = Inhalacion de humo. 3) Mecanico = golpes, cortaduras, amputaciones. 3.2) Fisico = Ruido, vibraciones A) Locativo = Tropiezos, caidas, golpes.	1) Pausas activas, higiene postural, trabajo en equipo 1.2) Verificar vectores de seguridad, acordados, uso de EPP 2) Permiso de trabajo, disipar un extintor retirar material combustible 2.2) Uso de tapabocas, autocuidado. 3) Inspeccion de herramientas, uso de EPP adecuado 3.2) Uso de tapabocas, pausas activas. A) Orden y aseo del puesto de trabajo.

OBSERVACIONES: Las actividades de soldadura a realizar a alturas superiores a los 2 Mts. debe contar con permiso de trabajo en alturas y seguir las Medidas SST del permiso en alturas.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☑ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

...o: 3 ...n: 2 Codigo: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Miguel angel Morales 1013619652	
Pablo Gorbillo 5837347	
John Jorge Castro 4073580551	
Diego londoño 1030 633590	Diego londoño
Hernan Velasquez 12335106D	
Juan Pablo Garcia ortiz 1010246899	Juan P. Garcia.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Juan Pablo Garcia Ortiz - 1010246899	Juan P. Garcia O.

ELABORADO POR: Juan P. Garcia O.
CEDULA: 1010246899.

APROBADO POR
CEDULA: 1022953693

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS...
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	Torres Rueda sede B	NÚMERO DEL ATS:	05	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: fabian toca	CEDULA: 1022435673	
TIPO DE TRABAJO:	Trabajo en Caliente (corte y union de ferreteria metalica, instalacion de perfiles)				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	17/10/2023 07:00AM	
EQUIPO DE TRABAJO:	ver pagina 03			N° DE REVISIÓN:	05	FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	22/10/2023 12:00 M.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	NA
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	NA
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	NA	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	NA
ALTURA APROXIMADA	Nivel de piso. NA	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	NA	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	✓	Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Mascara, lentes.
Eléctricas	✓	Equipo de soldadora, polidora, taladro.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1) Traslado de materiales y herramientas al resto de trabajo 2) unión de ferretería metálica con equipo de soldadura. 3) Corte de ferretería metálica con soldadora. 4) Retiro de materiales y herramientas del resto de trabajo.	1) Biomecánicos = fatiga muscular, lumbagos 1.2) Locativos = Tropezones, caídas, golpes. 2) Tecnológicos = conato de incendio, explosión. 2.2) Químicos = inhalación de humo. 3) Mecánicos = cortaduras, amputaciones, golpes. 3.2) Físicos = Ruido, vibraciones. 4) Locativos = Tropezones, caídas, golpes.	1) Pausas activas, higiene postural, trabajo en equipo 1.2) Verificar vectores de seguridad, autocuidado 2) Permiso de trabajo en caliente, ubicación de extintor, retirar material combustible. 2.2) uso de polainas y demás EPP. 3) inspección de herramientas, uso de EPP, autocuidado. 3.2) uso de protección auditiva, pausas activas. 4) orden y aseo al finalizar la jornada laboral.

OBSERVACIONES:
Trabajos de soldadura en alturas, superiores a 2 Mts deben contar con el permiso en alturas y seguir las medidas de seguridad para trabajar en alturas.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

...s de 3 ...visión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Miguel Morales Pablo Cordillo John Castro Diego londoño Hemerson velasquez	Diego londoño
Nombre y cedula de la persona (Revisor)	Firma
Juan P. Garcia	Juan P Garcia

ELABORADO POR: Juan P. García
CEDULA:

APROBADO POR: Adrian Loaiza Lozano
CEDULA: 1.022958693

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	Frente rabejo Jade B	NÚMERO DEL ATS:	01	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Sebastian Tocora	CEDULA	1072198673
TIPO DE TRABAJO:	Trabajo de estructura de madera, ficado de muros y techo, alistado de piso.					FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	04/11/23 9:00 am
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver Pagina 03			N° DE REVISIÓN:	01	FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	12/11/23 12:00 M

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	NA
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	NA
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	NA	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	NA
ALTURA APROXIMADA	NA	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	NA	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	✓	Indique cada una de las herramientas a utilizar
Manuales	✓	nivel, plomo, alicates, herramienta menor.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1) Traslado de materiales y herramientas al puesto de trabajo	1) Golpeados, atrapados, caídas, golpes.	1) Verificar vectores de seguridad, autorizado
	1.2) Biomecánicos, lumbagos.	1.2) Pausas activas.
2) Demarque de estructura de madera, picado y paneteado de muros, distribución de piso.	2) Golpes, golpeados, caídas, cortaduras.	2) Uso de EPP, autorizado
	2.2) Biomecánicos, fatiga muscular.	2.2) Higiene postural.
	2.3) Químicos, inhalación de material particulado.	2.3) Uso de tapabocas y demás EPP.
3) Retiro de materiales y herramientas del puesto de trabajo.	3) Golpeados, atrapados, caídas, golpes.	3) Orden y aseo al finalizar la jornada
	3.2) Biomecánicos, fatiga muscular	3.2) Ejercicios de relajación muscular.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Yhuyan SdeS N 1000850423	
//	//
//	//
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Yhuyan Sdes 1000850423	

ELABORADO POR: Yhuyan SdeS
CEDULA: 1000850423

APROBADO POR Fabian Fonseca
CEDULA: 1022953803

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE B	**NÚMERO DEL ATS:**	10.3	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Julian Escobar	**CEDULA:** 1090749234	
TIPO DE TRABAJO:	TRABAJO EN ALTURAS				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	16-10-23 7: AM	
EQUIPO DE TRABAJO:	JUAN CARLOS GONZALEZ SERGIO NAVARRETE	**N° DE REVISIÓN:**	10.3		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	21-10-23 6 PM	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☒	GUANTES	☒	MASCARA FACIAL	☒	EXTINGUIDORES	☒
BOTAS DE SEGURIDAD	☒	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☒	BARRERAS	☒	ESLINGA	☒
GAFAS DE SEGURIDAD	☒	ARNÉS DE SEGURIDAD	☒	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☒	LINEA DE VIDA	☒
ALTURA APROXIMADA 2.50 MTS	☒	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☒	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☒		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☒	ESPACIO CONFINADO	N/A ☐	CALIENTE	☒
ENERGIA PELIGROSAS	☐ N/A	¿OTRO. CUAL?	N/A		

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	PUNTERO, MASETA
Eléctricas	✓	PULIDORA, TALADRO, COMPRESOR
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS...

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1 TRASLADO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS AL PUESTO DE TRABAJO	1 BIOMETRICO = LUMBAGO FATIGA MUSCULAR	1 HIGIENE POSTURAL, TRABAJO EN EQUIPO, AUTOCUIDADO
2 ARMAR ANDAMIO Y ASCENDER A LA ULTIMA SECCION Y PROCEDER A PINTAR ESTRUCTURA	1,2 LOCATIVO = TROPEZONES, GOLPES, CAIDAS	1,2 ORDEN Y ASEO, USO DE EPP, VERIFICAR VECTORES DE SEGURIDAD
	2 ALTURA = CAIDA A DISTINTO NIVEL FRACTURA, MUERTE	2 TRABAJO SEGURO EN ALTURAS, USO DE EPP PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS
	2,2 BIOMECANICO, LUMBAGOS FATIGA MUSCULAR	2,2 PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
3 INSTALAR CUBIERTA	2,3 MECANICO = GOLPES, MACHUCONES CAIDAS, CORTADURAS	2,3 INSPECCION DE HERRAMIENTAS, USO DE EPP AUTOCUIDADO
3 RETIRAR MATERIAL Y HERRAMIENTA DEL PUESTO DE TRABAJO PINTURA	2,4 LOCATIVO = TROPEZONES GOLPES	2,4 ORDEN Y ASEO, VERIFICAR VECTORES DE SEGURIDAD AUTOCUIDADO
	C, FISICO = RUIDO, VIBRACIONES BIOCATIVO, TROPEZONES GOLPES RIESGO QUIMICO	25 USO DE EPP, PAUSAS ACTIVAS 30 ORDEN Y ASEO, FINALIZAR LABORES

OBSERVACIONES: EL TRABAJO EN ALTURAS NO SE PUEDE INICIAR SIN CONTAR CON EL PERMISO DEL COORDINADOR E INSPECTOR SST, SE DEBE HACER USO DE EPP, NINGUN TRABAJADOR QUE NO TENGA CURSO DE ALTURAS PUEDE REALIZAR TRABAJOS EN ALTURAS, EN CASO DE LLUVIA SE DETIENEN ACTIVIDADES

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☒ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
Stacns Quintero 1000 126 107	Stevens
Sego Navarrete 1000778186	
Juan carlos Gonzalez 14'297.180	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
WILSON SALAMANCA 1014178330	

ELABORADO POR: WILSON SALAMANCA
CEDULA: 1014178330

APROBADO POR
CEDULA:

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	IEO Jose Joaquin Castro B	**NÚMERO DEL ATS:**	10.4	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Julian Escobar **CEDULA:** 1019074234
TIPO DE TRABAJO:	Instalacion cubierta			**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	23-10-23 7:00 Am
EQUIPO DE TRABAJO:	Oficiales Ayudantes	**N° DE REVISIÓN:**	10.4	**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	28-10-23 12:00 Pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☒	GUANTES	☒	MASCARA FACIAL	☒	EXTINGUIDORES	☒
BOTAS DE SEGURIDAD	☒	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☐	BARRERAS	☒	ESLINGA	☒
GAFAS DE SEGURIDAD	☒	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☒	LINEA DE VIDA	☒
ALTURA APROXIMADA	☒	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☐		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☒	ESPACIO CONFINADO	N/A ☐	CALIENTE	N/A ☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐ N/A	¿OTRO, CUAL?	N/A		

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Destornilladores, Alicates
Eléctricas	X	Taladro
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3
Versión 2
Código: [illegible]
DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.C.

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Armado y traslado andamio	caidas golpes contusiones aplastamiento	inspeccion andamio uso epp orden aseo
Izaje tejas	cortes caidas golpes	orden aseo uso epp proteccion caida
Aseguramiento	caidas cortes contacto electrico	inspeccion uso epp uso proteccion orden aseo
Instalacion cablete	caidas golpes, cortes	caida uso epp orden aseo uso proteccion caida

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
Francisco H.	6131179	
Diego Mauricio	1033742690	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		**Firma**
Julian Escobar	1010074234	

ELABORADO POR: Julian Escobar
CEDULA: 1010074234

APROBADO POR
CEDULA: 1010074234

Powered by CamScanner