JUNIO

NÚMERO DE INFORME N.02

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ

CONTRATO SUPERVISADO No. 506-2023

PERIODO INFORME:

01 DE JUNIO AL 16 DE JUNIO 2023 (10 DÍAS)

OBJETO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - VIGENCIA 2023, GARANTIZANDO LA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN Y SU CUMPLIMIENTO ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS VIGENTES.

<table>
<tr><th>OBLIGACIONES ESPECIFICAS</th><th>ACTIVIDADES REALIZADAS</th></tr>
<tr><td>1. Constituir la Garantía Única de Cumplimiento con los amparos establecidos en el contrato y en el presente documento.</td><td>Se cumplió con esta obligación como se evidencia en la póliza número 3633069-5 con fecha de expedición del 09 de mayo del 2023 de la aseguradora SURAMERICANA, con las siguientes coberturas:

<table><tr><th>Cobertura</th><th>Fecha Inicial</th><th>Fecha Vencimiento</th><th>Valor Asegurado</th></tr><tr><td>Calidad Del Servicio</td><td>09/05/2023</td><td>11/12/2023</td><td>3.243.860,00</td></tr><tr><td>Cumplimiento Del Contrato</td><td>09/05/2023</td><td>11/12/2023</td><td>3.243.860,00</td></tr><tr><td>Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales</td><td>09/05/2023</td><td>10/08/2026</td><td>1.621.930,00</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>2. Rendir y elaborar un informe mensual o extraordinario que se le soliciten en el desarrollo del contrato.</td><td>Se cumplió con esta obligación como se evidencia con el presente informe y sus anexos.</td></tr>
<tr><td>3. Comunicar a la administración Municipal cuando las disponibilidades de los vehículos no cumplan con el requerimiento perseguido por la misma.</td><td>En el mes de JUNIO no se presentaron novedades respecto a que los vehículos empleados para la prestación del servicio de transporte escolar no cumplieran con los requerimientos del contrato 500-2023.</td></tr>
<tr><td>4. Presentar al supervisor del contrato fotocopia del pago de los aportes parafiscales del mes anterior, discriminando el pago del servicio correspondiente al contrato y copia de los</td><td>Se cumplió adecuadamente con esta obligación como puede evidenciarse en la planilla de pago número 8626115423 de ASOPAGOS S.A. dentro de la cual se canceló a nombre de CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ-Director de interventoría, lo siguiente:</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>recibos de los pagos del cumplimiento de las obligaciones con el sistema general de seguridad social integral respecto de sus trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789/2002</td><td>
<table>
<tr><th>SEGURIDAD SOCIAL</th><th>ENTIDAD</th><th>FECHA DE PAGO</th><th>PLANILLA No.</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>SALUD</td><td>SANITAS</td><td>04/08/2023</td><td>9826115423</td><td>$145.000</td></tr>
<tr><td>PENSIÓN</td><td>COLPENSIONES</td><td>04/08/2023</td><td>9826115423</td><td>$185.600</td></tr>
<tr><td>ARL</td><td>ARL SURA</td><td>04/08/2023</td><td>9826115423</td><td>$ 6.100</td></tr>
</table>
LEONARDO QUINTERO MOSCOSO, auxiliar de campo lo siguiente:
<table>
<tr><th>SEGURIDAD SOCIAL</th><th>ENTIDAD</th><th>FECHA DE PAGO</th><th>PLANILLA No.</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>SALUD</td><td>SALUD TOTAL</td><td>10/07//2023</td><td>9452959576</td><td>$146.000</td></tr>
<tr><td>PENSIÓN</td><td>COLPENSIONES</td><td>10/07//2023</td><td>9452959576</td><td>$185.600</td></tr>
<tr><td>ARL</td><td>LA EQUIDAD</td><td>10/07//2023</td><td>9452959576</td><td>$ 6.100</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5. Comunicar a la administración Municipal cuando las disponibilidades de los vehículos no cumplan con el requerimiento perseguido por la misma</td><td>En el mes de JUNIO no se presentaron novedades respecto a que los vehículos empleados para la prestación del servicio de transporte escolar no cumplieran con los requerimientos del contrato 500-2023.</td></tr>
<tr><td>6. Vigilar que el ejecutor del transporte escolar rural mantenga vigente los seguros y pólizas que se requieran en los vehículos que se utilicen durante la ejecución del objeto contractual</td><td>Para el periodo de JUNIO se verificó que los vehículos puestos a disposición por el operador PURIESTUR del contrato 500-2023 tuvieran vigente los seguros y pólizas. Anexo a este informe se presenta la relación de los seguros y las pólizas de los vehículos para la prestación del servicio de transporte escolar 2023.</td></tr>
<tr><td>7. Vigilar que el prestador del servicio de transporte escolar realice de manera preventiva y correctiva los mantenimientos técnico-mecánicos de los vehículos que se utilicen durante la ejecución del objeto contractual</td><td>Se realizó la verificación de la inspección técnica de los vehículos destinados por el operador del contrato 500-2023 para la prestación del servicio de Transporte Escolar, anexo a este informe se aportan 10 actas durante el mes de JUNIO 2023 presentadas por el operador.</td></tr>
<tr><td>8. Vigilar que los vehículos utilizados durante la ejecución del contrato cumplan con los requerimientos legalmente establecidos por el Ministerio de Transporte para la prestación del servicio de transporte especial de pasajeros</td><td>Se realizó la verificación de los documentos de los vehículos utilizados para la operación del programa de transporte escolar 2023, destinados por el operador PURIESTUR del contrato 500-2023. Anexo a este informe se presenta la relación de los documentos, pólizas y requerimientos legalmente establecidos por el Ministerio de Transporte y su respectiva vigencia.</td></tr>
<tr><td>9. Vigilar que los vehículos destinados cumplan con las condiciones técnicas y operativas establecidas</td><td>Se realizó la inspección de los vehículos destinados por el operador del contrato 500-2023 para la prestación del servicio de Transporte Escolar, anexo a este informe se aportan 16 actas durante el mes de JUNIO 2023.</td></tr>
</table>

10. Presentar un informe de ejecución de rutas mensualmente, reportando adecuadamente los días calendario escolar trabajados durante el mes, especificando nombres de las rutas y conductores, entre otros, así como el cumplimiento de sus obligaciones contractuales	Se cumplió con esta obligación como puede evidenciarse en el anexo presentado a este informe donde se relacionan números y nombres de rutas prestadas, conductores, monitores y días prestados durante el mes de JUNIO 2023.
11. Vigilar que el prestador del servicio de transporte escolar cuente con un monitor por vehículo, el cual se encarga del cuidado de los estudiantes durante el recorrido, el ascenso y descenso del vehículo, verificar que el vehículo haga las paradas en un lugar adecuado para el estudiante, que el mismo no exceda la velocidad permitida de acuerdo a la vía transitada, tener una buena comunicación con los alumnos y profesores, velar por el orden durante el recorrido y reportar al profesor encargado cualquier acción de matoneo, reportar inconsistencias de los vehículos que se observen durante el recorrido a su superior inmediato y demás exigencias y requisitos estipulados en los documentos del presente proceso de selección.	Se realizó la verificación de las rutas, de las cuales todas contaban con un monitor en la prestación del servicio de Transporte Escolar JUNIO-2023. Anexo al presente informe se presenta la relación de los monitores de cada ruta y el pago de la seguridad social.
12. Comprobar que el contratista de las rutas escolares suministre la flota requerida para la operación, de acuerdo con la oferta presentada y los planes de rodamiento mensual remitidos por los mismos.	Se realizó la verificación de los vehículos ofertados por el operador para el contrato 500-2023, y los ajustes realizados de los mismos con vehículos que cumplen con la normativa para la prestación del servicio de Transporte Escolar. Anexo al presente informe se relaciona el plan de rodamiento que aporta el operador para el mes de JUNIO, el cual fue verificado.

13. Verificar que el operador tenga disponibles los vehículos con el tiempo suficiente para garantizar que los estudiantes lleguen oportunamente en los horarios establecidos dentro de las instituciones educativas y de regreso a sus hogares en el destino que les corresponda.	Se realizó la verificación mediante la inspección de las rutas relacionadas en el plan de rodamiento del mes de JUNIO aportado por el operador, también se relacionan las actas de revisión técnica de los vehículos durante el periodo de JUNIO.
14. Coordinar y realizar las auditorías y operativos de inspección de los vehículos de cada ruta, de conformidad con las normas del código nacional de tránsito y transporte y demás normas vigentes sobre la materia, verificando como mínimo: a) La tarjeta de operación del vehículo y la licencia de tránsito. b) La vigencia del documento que permite la circulación de los vehículos y su utilización en transporte escolar tales como las pólizas de seguros, revisión técnica – mecánica, entre otros. c) Las correctas condiciones de comodidad, higiene, aseo, seguridad, y limpieza. d) La condición técnico – mecánica de los vehículos como el buen estado físico de frenos, luces, cinturones de seguridad, puerta de emergencia, dirección, limpiabrisas, espejos, pito y silletería. e) El estado de las llantas, efectuando una revisión visual y de cumplimiento de requisitos minamos de labrado, de conformidad con las normas del código nacional de tránsito y	Se realizó la inspección a los vehículos destinados por el operador del contrato 500-2023 para la prestación del servicio de Transporte Escolar, anexo a este informe se aportan 16 actas durante el mes de JUNIO 2023. Además de las actas aportadas por el operador.

transporte y demás normas vigentes sobre la materia. f) La disponibilidad y adecuado funcionamiento del sistema bidireccional de comunicaciones, llanta de repuesto, gato, cruceta, extintor vigente, botiquín y señales preventivas en los vehículos y g) Las condiciones de seguridad de conducción de los vehículos, en cuanto al respecto las señales de tránsito, alcoholimetría y límite de velocidad, generando informes mensuales que consoliden las verificaciones hechas y sus resultados.	
15. Verificar que el operador de transporte escolar cumpla durante la operación con la capacidad total y disponibilidad del parque automotor ofrecido verificando que se cumpla con lo establecido en las obligaciones específicas, de igual manera verificar la oportunidad y transitoriedad de los relevos de los vehículos de tal manera que el transportador cumpla con las obligaciones establecidas en el contrato	De acuerdo con la documentación y verificación realizada, se evidencia que la capacidad de los vehículos cumple adecuadamente con las obligaciones específicas del contrato de acuerdo con la documentación aportada por el operador y las actas de las inspecciones realizadas en el mes de JUNIO-2023.
16. Dar visto bueno para aprobar o rechazar las cuentas que presente el contratista para adelantar el trámite de pago correspondiente.	Se cumplió adecuadamente esta obligación como se evidencia en la copia anexa al presente informe, de la certificación y verificación del informe del operador PURIESTUR para el mes de JUNIO, donde se autoriza realizar el pago correspondiente al servicio prestado durante el mes de JUNIO 2023.
17. Realizar visitas mensuales a las instituciones y sedes educativas receptoras de las rutas escolares para	Se realizaron visitas a la Instituciones Educativas beneficiarias de Transporte Escolar, donde se recolectaron las certificaciones y planillas del servicio prestado durante el mes de JUNIO 2023, las cuales

verificar la prestación del servicio por parte del operador. Tener entrevista con el encargado del transporte escolar por parte de la institución y sede educativa para informarse de las observaciones que se puedan tener al respecto. Si existiese algún asunto de carácter urgente se deberá convocar a reunión de inmediato	fueron verificadas con el anexo 6A del SIMAT corte 01 de JUNIO 2023.
18. Verificar el cumplimiento del programa de revisión y mantenimiento preventivo el cual deberá ser presentado por la empresa prestadora del servicio a la interventoría durante los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes y el cual desarrollará para los vehículos con los cuales prestará el servicio en dicho mes, este programa estará certificado por un ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	Se cumplió con esta obligación como se evidencia en las 10 actas de revisión y mantenimiento preventivo avaladas por el ingeniero industrial JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA con Matricula profesional 70228-321770 TLM, las cuales son anexadas al presente informe.
19. Presentar a la DAE en forma escrita los lineamientos y criterios para el ejercicio de la interventoría en el componente técnico, durante la primera semana de inicio de la ejecución de la interventoría, lo cual será aprobado por la DAE los requisitos mínimos serán los siguientes: a. Las actividades por realizar para ejecutar la interventoría, formatos a utilizar en el seguimiento en cada etapa del	Se cumplió con esta obligación como se evidencia en el oficio remitido a la Dirección Administrativa de Educación de fecha 10 de mayo del 2023. Se anexó copia del oficio al informe 01.

proceso, criterios de evaluación en cada actividad de seguimiento y verificación, ponderación de la evaluación, formatos de informes (podrán modificarse de común acuerdo) y base de datos a entregar. Una vez aprobados por la DAE, los criterios y lineamientos para el ejercicio de la interventoría deberán ser socializados al contratista objeto de la interventoría. b. Prestar el apoyo a la Dirección Administrativa de Educación (DAE), de acuerdo con el alcance del objeto y obligaciones contractuales.	
20. Elaborar un croquis de cada ruta donde se registre la ubicación de los paraderos y el número de niños que se suben y bajan en cada sitio el cual deberá ser allegado a la DAE	Se cumplió con esta obligación como se evidencia en los croquis anexados al presente informe, donde se relacionan cada una de las rutas de transporte escolar JUNIO-2023.
21. Revisión y verificación de los documentos sobre el estado de comparendos a cargo de los conductores de la empresa prestadora del servicio, así como su verificación en el RUNT para llevar un control sobre el desempeño de estos, como factor importante para propender por la seguridad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a los cuales se les presta el servicio de transporte escolar y punto clave para los entes de control.	Se cumplió con esta obligación como se puede evidenciar en la relación que se anexa al presente informe donde se verificaron las licencias de conducción de los conductores a cargo de la conducción de los vehículos que prestan el servicio de transporte escolar en el municipio de El Espinal 2023 en el mes JUNIO, además de los antecedentes policiales y de delitos sexuales.
22. Realizar los informes de actividades que incluyan	Se cumple con la presente obligación como se evidencia en el presente informe y sus anexos.

los imprevistos, anomalías y contingencias que se presenten durante el desarrollo de la operación de las rutas del transporte escolar.	
23. Informar a la DAE de los presuntos incumplimientos en la ejecución del contrato recomendando la aplicación de descuentos o sanciones, discriminando las razones que tiene para ello y las pruebas que la respalden. Igualmente velar porque el contrato de transporte escolar se desarrolle dentro del plazo, montos y calidad exigidos, verificando entre otros aspectos la vigencia de las garantías, viabilidad de modificaciones contractuales, suscripción de actas entre las partes.	En el periodo del mes de JUNIO 2023 no se presentaron presuntos incumplimientos en la ejecución del contrato 500-2023 por parte del operador PURIESTUR.
24. Dentro del informe mensual deberá incluir las novedades, relevos, reemplazos, accidentes, fallas mecánicas y cualquier otra presentada durante la ejecución del servicio.	Se cumplió con la presente obligación como se evidencia en el informe 02 presentado y sus anexos. En el mes de JUNIO no se presentaron relevos de vehículos, ni accidentes, ni fallas mecánicas.
25. Gestionar, velar y recibir de forma oportuna las planillas y certificaciones del servicio de transporte escolar emitidas por los rectores de las instituciones y sedes educativas las cuales serán entregadas a la Dirección Administrativa de Educación.	Se cumplió con esta obligación, como se evidencia en las certificaciones y planillas que fueron firmadas por los rectores de las Instituciones Educativas que hacen uso del servicio del programa de Transporte Escolar que reposan en el expediente del contrato 500 del 2023. Estas planillas fueron verificadas por la interventoría con el anexo 6A de corte JUNIO 01 del 2023, esto se soporta en la certificación avalando el pago del JUNIO del operador y el informe de verificación de cuenta de JUNIO.

Cumplimiento de pago seguridad social:

SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	PLANILLA No.	VALOR
SALUD	SANITAS	04/08/2023	8626115423	$145.000
PENSIÓN	COLPENSIONES	04/08/2023	8626115423	$185.600
ARL	ARL SURA	04/08/2023	8626115423	$ 6.100

SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	PLANILLA No.	VALOR
SALUD	SALUD TOTAL	10/07//2023	9452959576	$145.000
PENSIÓN	COLPENSIONES	10/07//2023	9452959576	$185.600
ARL	LA EQUIDAD	10/07//2023	9452959576	$ 6.100

EXISTEN OBSERVACIONES

SI	NO
X	

Observaciones:

Obligación 3: En el mes de JUNIO no se presentaron novedades respecto a que los vehículos empleados para la prestación del servicio de transporte escolar no cumplieran con los requerimientos del contrato 500-2023.

Obligación 23: En el periodo del mes de JUNIO 2023 no se presentaron presuntos incumplimientos en la ejecución del contrato 500-2023 por parte del operador PURIESTUR.

CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
C.C. 93.123.908 de Espinal.

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-06
Período Salud : 2023-06

Se certifica que en la fecha 2023-08-04 la empresa CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ con documento de identificación CC 93123908 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante RAMIREZ RAMIREZ CARLOS ADOLFO identificado con CC-93123908, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	**Razón Social**
CC-93123908	CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ

Datos Planilla			
Número Planilla	**Tipo Planilla**	**Fecha de Pago**	**Tarifa Riesgos Laborales**
8626115423	I	2023-08-04	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30
CCF	800211025	CCF48	Caja de Compensacion Familiar del Tolima COMFATOLIMA	30

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LEONARDO QUINTERO MOSCOSO identificado(a) con CC 93130867 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: QUINTERO MOSCOSO LEONARDO CC 93130867

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9458291072	2023111409 1025405057	I	2023-11-14	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458291072	2023111409 1025405057	I	2023-11-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9456958095	2023100908 4038405027	I	2023-10-09	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9456958095	2023100908 4038405027	I	2023-10-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9455565046	2023091109 4908405101	I	2023-09-11	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																	
9455565046	2023091109 4908405101	I	2023-09-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																	
9454265741	54265741	I	2023-08-08	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																	
9454265741	54265741	I	2023-08-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																	
9452959576	52959576	I	2023-07-10	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																	
9452959576	52959576	I	2023-07-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																	
9451733027	51733027	I	2023-06-09	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30																	
9451733027	51733027	I	2023-06-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-05	30																	

Este certificado se expide el día 2023-12-05 a las 17:12.

RUTA	CODIGO RUTA	VEHICULO	modelo	Marca	CAPACIDAD	CONDUCTOR	CEDULA	SISTEMA DE COMUNICACIÓN	CELULAR	Nº. LICENCIA	OFC. EXP. LICENCIA	CONTRATO	LICENCIA	CATEGORIA LICENCIA	MULTAS	No PAZ Y SALVO MULTAS	ANTECEDENTES
CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO-ESPINAL (MAGACOLEGIO PPAL-SAN ISIDORO PPAL-FELIX TIBERIO PPAL)	1	WNQ256	2017	HINO	44	JOSÉ RODRIGO OSORIO	93395582	1	3134059696	93395582	STRIA TTO Y TTE M CPAL GIRARDOT	SI	SI	C2	NO	738990012065	SÍ
	1	ESS520	2017	AGRALE	41	JORGE LEONARDO CARDENAS MOGOLLON.	1110579762	1	3103440688	1110579762	STRIA TTO Y TTE M CPAL GIRARDOT	SI	SI	C2	NO	741428836069	SÍ
CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL-ESPINAL	2	ESS521	2017	AGRALE	41	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	1070590709	1	3133299387	1070590709	STRIA TTO Y TTE M CPAL GIRARDOT	SI	SÍ	C2	NO	738994528062	SÍ
AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA, PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	3	VXI213	2015	CHEVROLET	48	WILSON TOBIAS SUAREZ	93137923	1	3156273204	93137923	STRIA TTO Y TTE M CPAL GIRARDOT	SI	SÍ	C2	NO	738994642069	SÍ
	3	WLM435	2015	HINO	42	VICTOR OSORIO	1106394231	1	3203605695	1106394231	DPTO ADTIVO TTO Y TTE TOLIMA/GUAMO	SI	SÍ	C2	NO	738993655062	SÍ
JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL	4	GIL721	2020	HINO	41	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	93205795	1	3105853645	93205795	SDM BOGOTÁ DC	SI	SÍ	C2	NO	738994763063	SÍ
DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL	5	TGN626	2014	MERCEDEZ BENZ	19	JULIO ENRRIQUE SOLANO	93200963	1	3209134577	93200963	SDM BOGOTÁ DC	SI	SÍ	C2	SI		SÍ
SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL	6	GIL719	2020	AGRALE	41	JHON EDWIN VANEGAS VARGAS	1070592063	1	3227463157	1070592063	STRIA TTO Y TTE M CPAL GIRARDOT	SI	SÍ	C2	NO	741429574069	SÍ
MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	7	GIL764	2021	AGRALE	41	RUPERTO GONZALEZ	3155771	1	3204688606	3155771	STRIA DE MOVILIDAD MCPAL FUSAGASUGA	SI	SÍ	C2	NO	738995012060	SÍ
MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	7	GIL770	2021	HINO	41	JOSÉ ANDRES PEÑUELA	93207087	1	3123896414	93207087	STRIA M CPAL TTO Y TTE ESPINAL	SI	SÍ	C2	NO	738991280063	SÍ
TALURA-PUERTO PEÑON	8	TGN626	2014	MERCEDEZ BENZ	19	JULIO ENRRIQUE SOLANO	93200963	1	3209134577	93200963	SDM BOGOTÁ DC	SI	SÍ	C2	SI		SÍ
DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO	9	ESS521	2017	AGRALE	41	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	1070590709	1	3133299387	1070590709	STRIA TTO Y TTE M CPAL GIRARDOT	SI	SÍ	C2	NO	738994528062	SÍ
TAMBORA, VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	10	VXI213	2015	CHEVROLET	48	WILSON TOBIAS SUAREZ	93137923	1	3156273204	93137923	STRIA TTO Y TTE M CPAL GIRARDOT	SI	SÍ	C2	NO	738994642069	SÍ
TAMBORA, VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	10	GIL721	2020	HINO	41	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	93205795	1	3105853645	93205795	SDM BOGOTÁ DC	SI	SÍ	C2	NO	738994763063	SÍ
MONTALVO-ANTA ANA- MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	11	GIL764	2021	AGRALE	41	RUPERTO GONZALEZ	3155771	1	3204688606	3155771	STRIA DE MOVILIDAD MCPAL FUSAGASUGA	SI	SÍ	C2	NO	738995012060	SÍ
RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO	12	WNQ256	2017	HINO	44	JOSÉ RODRIGO OSORIO	93395582	1	3134059696	93395582	STRIA TTO Y TTE M CPAL GIRARDOT	SI	SI	C2	NO	738990012065	SÍ

APORTES SEGURIDAD SOCIAL JUNIO CONDUCTORES						
CODIGO RUTA	CONDUCTOR	CEDULA	EPS	ARL	PENSION	JUNIO
1	JOSÉ RODRIGO OSORIO	93395582	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	9452308730
1	JORGE LEONARDO CARDENAS MOGOLLON.	1110579762	NUEVA EPS	ARL SURA	PORVENIR	9452857210
2	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	1070590709	NUEVA EPS	ARL SURA	PROTECCIÓN	9452857210
3	WILSON TOBIAS SUAREZ	93137923	FAMISANAR	ARL SURA	PORVENIR	9452857210
3	VICTOR OSORIO FAJARDO	1106394231	NUEVA EPS	ARL SURA	PORVENIR	9452113860
4	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	93205795	NUEVA EPS	ARL SURA	COLPENSIONES	9452857210
5	JULIO ENRRIQUE SOLANO	93200963	ASMET SALUD	ARL SURA	PROTECCIÓN	9452857210
6	JHON EDWIN VANEGAS VARGAS	1070592063	SALUDTOTAL	POSITIVA	PORVENIR	9452857210
7	RUPERTO GONZALEZ	3155771	FAMISANAR	ARL SURA	COLPENSIONES	9452857210
7	JOSÉ ANDRES PEÑUELA	93207087	NUEVA EPS	ARL SURA	PORVENIR	9452857210
8	JULIO ENRRIQUE SOLANO	93200963	ASMET SALUD	ARL SURA	PROTECCIÓN	9452857210
9	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	1070590709	NUEVA EPS	ARL SURA	PROTECCIÓN	9452857210
10	WILSON TOBIAS SUAREZ	93137923	FAMISANAR	ARL SURA	PORVENIR	9452857210
10	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	93205795	NUEVA EPS	ARL SURA	COLPENSIONES	9452857210
11	RUPERTO GONZALEZ	3155771	FAMISANAR	ARL SURA	COLPENSIONES	9452857210
12	JOSÉ RODRIGO OSORIO	93395582	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	9452308730

APORTES SEGURIDAD SOCIAL JUNIO MONITORES						
CODIGO RUTA	MONITORES	CEDULA	EPS	ARL	PENSION	JUNIO
1	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	19472349	SANITA S.A.S.	POSITIVA	PORVENIR	9452340343 9454021258
1	JORMAN ARNULFO ALVAREZ GUALDRON	74860645	SANITA S.A.S.	POSITIVA	PORVENIR	9452315081 9453563691
2	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	82393490	COMPENSAR	COLPATRIA Y EQUIDAD	PORVENIR	9451618734 9453057107
3	JEFERSON SANDOVAL PRADA	1105682877	NUEVA EPS	COLPATRIA Y EQUIDAD	PORVENIR	9451953525
3	LAURA VALENTINA SILVA REYES	1003633409	NUEVA EPS	ARL SURA	PORVENIR	9451463597
4	ALVARO ANDRES PASTRANA CORREA	14139404	SALUDTOTAL	POSITIVA	PORVENIR	9456183946 9456184484
5	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	1110531093	SANITA S.A.S.	SURA ARL	PORVENIR	9452022374 9453368294
6	JOSÉ LIBARDO PASCAGAZA MORA	80742113	FAMISANAR	POSITIVA	PORVENIR	9452264391 9453528674
7	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	1110484374	SALUDTOTAL	POSITIVA	PORVENIR	9453467651 9452280909
7	JOSÉ DARIO JIMENEZ CORTES	79961373	NUEVA EPS	COLPATRIA S.A.	PORVENIR	9452185587 9453454874
8	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	1110531093	SANITA S.A.S.	SURA ARL	PORVENIR	9452022374 9453368294
9	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	82393490	COMPENSAR	COLPATRIA Y EQUIDAD	PORVENIR	9450701397 9453057107
10	JEFERSON SANDOVAL PRADA	1105682877	NUEVA EPS	COLPATRIA Y EQUIDAD	PORVENIR	9451953525
10	ALVARO ANDRES PASTRANA CORREA	14139404	SALUDTOTAL	POSITIVA	PORVENIR	9456183946 9456184484
11	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	1110484374	SALUSTOTAL	POSITIVA	PORVENIR	9453467651 9452280909
12	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	19472349	SANITA S.A.S.	POSITIVA	PORVENIR	9452340343 9454021258

VERIFICACIÓN VIGENCIA DOCUMENTOS Y POLIZAS VEHICULOS TRANSPORTE ESCOLAR 2023- EL ESPINAL MES: JUNIO

CODIGO RUTA	RUTA	VEHICULO	modelo	Marca	CAPACIDAD	LICENCIA DE TRANSITO	POLIZA SOAT	VIGENCIA SOAT	RTM	VIGENCIA RTM	POLIZA RCC	VIGENCIA POLIZA RCC	POLIZA RCE	VIGENCIA POLIZA RCE	TARJETA DE OPERACIÓN	VIGENCIA TARJETA OPERACIÓN
1	CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO-ESPINAL (MAGACOLEGIO PPAL-SAN ISIDORO PPAL-FELIX TIBERIO PPAL)	WNQ256	2017	HINO	44	10012139232	10435800000621	06/08/2022 A 5/08/2023	160869073	13/08/2022 A 13/08/2023	3731101021688	14/12/2022 A 10/12/2023	3730101020311	14/12/2022 A 10/12/2023	320162	24/08/2022 A 24/08/2024
1		ESS520	2017	AGRALE	41	10017275803	84686677	24/12/2022 A 24/12/2023	163421621	22/12/2022 A 22/12/2023	2000281009	18/11/2022 A 18/11/2023	2000281007	18/11/2022 A 18/11/2023	330963	08/11/2022 A 08/11/2024
2	CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL-ESPINAL	ESS521	2017	AGRALE	41	10015989310	84686650	24/12/2022 A 24/12/2023	163422337	22/12/2022 A 22/12/2023	2000281009	18/11/2022 A 18/11/2023	2000281007	18/11/2022 A 18/11/2023	330961	08/11/2022 A 08/11/2024
3	AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA, PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	VXI213	2015	CHEVROLET	48	10027792679	84487624	11/12/2022 A 10/12/2023	166752582	22/06/2023 A 22/06/2024	2000302938	28/03/2023 A 28/03/2024	2000302936	28/03/2023 A 28/03/2024	348292	30/08/2022 A 31/08/2024
3		WLM435	2015	HINO	42	10017593936	9201123171840	28/05/2023 A 28/05/2024	166308729	08/06/2023 A 08/06/2024	11101000442	28/08/2022 A 28/08/2023	13061001154	28/08/2022 A 28/08/2023	349540	10/04/2023 A 10/04/2025
4	JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	GIL721	2020	HINO	41	10019800774	33080047658O3000	19/11/2022 A 18/11/2023	162738052	19/11/2022 A 19/11/2023	2531101003872	05/10/2022 A 05/10/2023	2530101003652	05/10/2022 A 05/10/2023	278466	07/12/2021 07/12/2023
5	DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL	TGN626	2014	MERCEDEZ BENZ	19	10013218406	43080041536490O0	19/03/2023 A 19/03/2024	160492860	25/07/2022 A 25/07/2023	2531101003872	05/10/2022 A 05/10/2023	2530101003652	05/10/2022 A 05/10/2023	339501	22/12/2022 A 22/12/2024
6	SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL	GIL719	2020	AGRALE	41	10020418514	33080047633820O0	19/11/2022 A 18/11/2023	162732985	19/11/2022 A 19/11/2023	2000312621	21/05/2023 A 21/05/2024	2000312618	21/05/2023 A 21/05/2024	328904	27/10/2022 A 28/10/2024
7	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	GIL764	2021	AGRALE	41	10020991530	10565300064160	06/08/2022 A 5/08/2023	161066526	25/08/2022 A 25/08/2023	2000281009	17/11/2022 A 18/11/2023	2000281007	17/11/2022 A 18/11/2023	328928	27/10/2022 A 27/10/2024
7	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	GIL770	2021	HINO	41	10020971701	10565300064310	13/08/2022 A 13/08/2023	160967133	19/08/2022 A 19/08/2023	AA008538	19/07/2022 A 19/07/2023	AA006761	19/07/2022 A 19/07/2023	323998	28/09/2022 A 28/09/2024
8	TALUKA-PUERTO PEÑON	TGN626	2014	MERCEDEZ BENZ	19	10013218406	43080041536490O0	19/03/2023 A 19/03/2024	160492860	25/07/2022 A 25/07/2023	2531101003872	05/10/2022 A 05/10/2023	2530101003652	05/10/2022 A 05/10/2023	339501	22/12/2022 A 22/12/2024
9	DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO	ESS521	2017	AGRALE	41	10015989310	84686650	24/12/2022 A 24/12/2023	163422337	22/12/2022 A 22/12/2023	2000281009	18/11/2022 A 18/11/2023	2000281007	18/11/2022 A 18/11/2023	330961	08/11/2022 A 08/11/2024
10	TAMBORA, VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	VXI213	2015	CHEVROLET	48	10027792679	84487624	11/12/2022 A 10/12/2023	166752582	22/06/2023 A 22/06/2024	2000302938	28/03/2023 A 28/03/2024	2000302936	28/03/2023 A 28/03/2024	348292	30/08/2022 A 31/08/2024
10	TAMBORA, VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	GIL721	2020	HINO	41	10019800774	33080047658O3000	19/11/2022 A 18/11/2023	162738052	19/11/2022 A 19/11/2023	2531101003872	05/10/2022 A 05/10/2023	2530101003652	05/10/2022 A 05/10/2023	278466	07/12/2021 07/12/2023
11	MONTALVO-ANTA ANA-MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	GIL764	2021	AGRALE	41	10020991530	10565300064160	06/08/2022 A 5/08/2023	161066526	25/08/2022 A 25/08/2023	2000281009	17/11/2022 A 18/11/2023	2000281007	17/11/2022 A 18/11/2023	328928	27/10/2022 A 27/10/2024
12	RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO	WNQ256	2017	HINO	44	10012139232	10435800000621	06/08/2022 A 5/08/2023	160869073	13/08/2022 A 13/08/2023	3731101021688	14/12/2022 A 10/12/2023	3730101020311	14/12/2022 A 10/12/2023	320162	24/08/2022 A 24/08/2024

Plan de Rodamiento junio

RUTA	CODIGO RUTA	VEHICULO	INSTITUCIONES	CONDUCTOR	MONITORES	IDA	REGRESO
CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO-ESPINAL(MAGACOLEGIO PPAL-SAN ISIDORO PPAL-FELIX TIBERIO PPAL)	1	WNQ256	MARIANO SANCHEZ	JOSÉ RODRIGO OSORIO	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	4:45AM/5:50AM	12:30PM
	1	ESS520	MARIANO SANCHEZ-FELIX TIBERIO	JORGE LEONARDO CARDENAS MOGOLLON.	JORMAN ARNULFO ALVAREZ GUALDRON	4:45AM/6:00AM	12:15PM
LA BALSA CARDONAL-ESPINAL	2	ESS521	FELIX TIBERIO	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	4:45AM/6:00AM	12:30PM
AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA, PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	3	VXI213	FELIX TIBERIO-RAFAEL URIBE-SAN ISIDORO	WILSON TOBIAS SUAREZ	JEFERSON SANDOVAL PRADA	4:45AM/6:00AM	12:30PM
	3	WLM435	FELIX TIBERIO-RAFAEL URIBE-SAN ISIDORO	VICTOR OSORIO	LAURA VALENTINA SILVA REYES	5:00AM/6:00AM	1:00PM
JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	4	GIL721	RAFAEL URIBE URIBE-FELIX TIBERIO	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	ALVARO ANDRES PASTRANA CORREA	4:45AM/6:00AM	1:00PM
DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL	5	TGN626	RAFAEL URIBE URIBE-FELIX TIBERIO	JULIO ENRRIQUE SOLANO	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	4:45AM/6:30AM	1:00PM
ICHO-GUASIMAL-ESPINAL	6	GIL719	RAFAEL URIBE URIBE-FELIX TIBERIO	JHON EDWIN VANEGAS VARGAS	JOSÉ LIBARDO PASCAGAZA MORA	5:00AM/6:00AM	12:15PM
MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	7	GIL764	SAN ISIDORO-RAFAEL URIBE URIBE-MARIANO SANCHEZ.	RUPERTO GONZALEZ	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	4:45AM/6:00AM	12:30PM
MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	7	GIL770	SAN ISIDORO-RAFAEL URIBE URIBE-MARIANO SANCHEZ.	JOSÉ ANDRES PEÑUELA	JOSÉ DARIO JIMENEZ CORTES	4:45AM/6:00AM	01:00PM
4-PUERTO PEÑON	8	TGN626	FELIX TIBERIO-MARIANO SANCHEZ	JULIO ENRRIQUE SOLANO	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	4:45AM/6:00AM	01:00PM
DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO	9	ESS521	DINDALITO CENTRO	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	4:45AM/6:00AM	12:30PM
TAMBORA, VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	10	VXI213	GUASIMAL	WILSON TOBIAS SUAREZ	JEFERSON SANDOVAL PRADA	4:45AM/6:00AM	12:30PM
TAMBORA, VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	10	GIL721	GUASIMAL	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	ALVARO ANDRES PASTRANA CORREA	4:45AM/6:00AM	01:00PM
MONTALVO-ANTA ANA- MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	11	GIL764	PATIO BONITO	RUPERTO GONZALEZ	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	5:40AM/7:00AM	12:30PM
RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO	12	WNQ256	SAN LUIS GONZAGA	JOSÉ RODRIGO OSORIO	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	4:45AM/6:00AM	12:30PM

4/22

RUTA	PLACA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	NOMBRE DEL MONITOR	RUTA	RECORRIDOS DIA									
					01	02	05	06	07	08	09	13	14	15
	WNQ256	JOSÉ RODRIGO OSORIO	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO-ESPINAL(MAGACOLEGIO PPAL-SAN ISIDORO PPAL-FELIX TIBERIO PPAL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ESS520	JORGE LEONARDO CARDENAS MOGOLLON.	JORMAN ARNULFO ALVAREZ GUALDRON		X	X	X	X	--	X	X	X	X	X
	ESS521	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL-ESPINAL	X	X	X	X	--	X	X	X	X	X
	VXI213	WILSON TOBIAS SUAREZ	JEFERSON SANDOVAL PRADA	AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA,PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	X	X	X	X	--	X	X	X	X	X
	WLM435	VICTOR OSORIO	LAURA VALENTINA SILVA REYES		X	X	X	X	--	X	X	X	X	X
	GIL721	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	ALVARO ANDRES PASTRANA CORREA	JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	X	X	X	X	--	X	X	X	X	X
	TGN626	JULIO ENRRIQUE SOLANO	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL	X	X	X	X	--	X	X	X	X	X
	GIL719	JHON EDWIN VANEGAS VARGAS	JOSÉ LIBARDO PASCAGAZA MORA	SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL	X	X	X	X	--	X	X	X	X	X
	GIL764	RUPERTO GONZALEZ	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	X	X	X	X	--	X	X	X	X	X
	GIL770	JOSÉ ANDRES PEÑUELA	JOSÉ DARIO JIMENEZ CORTES	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	X	X	X	X	--	X	X	X	X	X
	TGN626	JULIO ENRRIQUE SOLANO	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	TALURA-PUERTO PEÑON	X	X	X	X	--	X	X	X	X	X
	ESS521	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO	X	X	X	X	--	X	X	X	X	--
	VXI213	WILSON TOBIAS SUAREZ	JEFERSON SANDOVAL PRADA	TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	X	X	X	X	--	X	X	X	X	--
	GIL721	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	ALVARO ANDRES PASTRANA CORREA	TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	X	X	X	X	--	X	X	X	X	--
	GIL764	RUPERTO GONZALEZ	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	MONTALVO-ANTA ANA- MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	X	X	X	X	--	X	X	X	X	X
	WNQ256	JOSÉ RODRIGO OSORIO	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Asistencia Junio

INSPECCIÓN VEHICULOS CONTRATO 500-2023 MES: JUNIO						
Codigo ruta	**Ruta**	**Vehiculo**	**modelo**	**Marca**	**Capacidad**	**Fecha Inspección**
1	CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO-ESPINAL(MAGACOLEGIO PPAL-SAN ISIDORO PPAL-FELIX TIBERIO PPAL)	WNQ256	2017	HINO	44	1/06/2023
1		ESS520	2017	AGRALE	41	1/06/2023
2	CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL-ESPINAL	ESS521	2017	AGRALE	41	2/06/2023
3	AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA,PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	VXI213	2015	CHEVROLET	48	2/06/2023
3		WLM435	2015	HINO	42	5/06/2023
4	JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	GIL721	2020	HINO	41	5/06/2023
5	DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL	TGN626	2014	MERCEDEZ BENZ	19	6/06/2023
6	SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL	GIL719	2020	AGRALE	41	6/06/2023
7	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	GIL764	2021	AGRALE	41	8/06/2023
7	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	GIL770	2021	HINO	41	8/06/2023
8	TALURA-PUERTO PEÑON	TGN626	2014	MERCEDEZ BENZ	19	6/06/2023
9	DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO	ESS521	2017	AGRALE	41	2/06/2023
10	TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	VXI213	2015	CHEVROLET	48	2/06/2023
10	TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	GIL721	2020	HINO	41	5/06/2023
11	MONTALVO-ANTA ANA- MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	GIL764	2021	AGRALE	41	8/06/2023
12	RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO	WNQ256	2017	HINO	44	1/06/2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Matrícula Profesional No.
70228-321770 TLM
Fecha de Expedición: **05/02/2016**

Nombre:
JUAN CARLOS
LOZANO SANABRIA

Identificación:
C.C. 1106396458

Profesión:
INGENIERO INDUSTRIAL

Institución:
UNIVERSIDAD DE IBAGUE



Powered by CamScanner

190287/0319

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

DIRECTOR GENERAL

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590

Powered by CamScanner

COPNIA

Información del Registro Profesional

Información del Registro Profesional

Estado de la matrícula: VIGENTE

Tipo de Identificación: CEDULA DE CIUDADANIA — Número de Identificación: [illegible]

Tipo de Matrícula: MATRICULA PROFESIONAL — Número de Matrícula: [illegible]

Nombre completo:

[illegible]

Profesión:

[illegible]

Fecha de expedición matrícula: [illegible] — Número de resolución matrícula: [illegible]

Generar Certificado de Vigencia

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA	INSPECCIÓN DE VEHICULOS			AÑO 2023
	FECHA	PLACA	MARCA	MODELO
	1/06/2023	WNQ256	HINO	2017

FORMATO UNICO DE ESTADO DE LOS VEHICULOS

	APECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
LLANTAS	Estado de los rines(Obligatorio integrales)	X		
	Fecha vigencia	X		
	Labrado de las llantas (>3.2 mm o 4/22º)	X		
	Cortaduras, deformaciones (ambas caras)	X		
	Presión llantas	X		
SISTEMAS	Revisión de fugas en el piso	X		
	Nivel refrigerante del radio	X		
	Nivel agua-lava parabrisas	X		
	Nivel de aceite motor y dirección	X		
	Nivel aceite transmisión y diferenciales	X		
	Bateria(Estadi, sucjección y nivel electrico)	X		
	Estado y tensión de las correas o bandas	X		
	Estado filtro de aire y combustible	X		
SISTEMA DE FRENOS	Alarma perdida de aire y activación freno de emergencia	X		
	Prueba de rendimiento del compresor	X		
	Tanques orenados	X		
	Revisión de sistemas de frenos según procedimiento	X		
	Revisión de ajustes de frenos	X		
	Revisión de fugas en lines de aire, camaras de frenado y sistema en general.	X		
OTROS	Estado extintor de vehiculos	X		
	Luces delanteras altas y bajas	X		
	Peliculas cabezotre y traile	X		
	Nivel de combustible inspección directa	X		
	Luces Traseras (incluyendo el freno)	X		
	Luces intermitente y de cruce	X		
	Equipo de amarre suficiente en buen estado	X		

	ASPECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
CABINA	Indicadores tablero de instrumentos	X		
	Bocina y alarma de retroceso	X		
	Limpia parabrisas	X		
	Aire acondicionado	X		
	Cinturones de seguridad	X		
	Sillas y apoya cabezas para cada ocupante	X		
	Monitor de manejo	X		
	BH	X		
	Radio	X		
	Ventanas operativas	X		
	Estado interno del vehiculo	X		
	Cabina libre de carga suelta	X		
	Revise y ajuste partes del laboratorio ST	X		
EQUIPO DE CARRETERA	Calibrador de aire y herramientas	X		
	Llantas de repuesto	X		
	Gato y acopable de ruedas	X		
	Linterna operativa	X		
	Equipo de control o Mitigación de derrames	X		
	Chaleco reflectivo, triangulos reflectivos o conos	X		
	Aviso de carga peligrosa	X		
	Extintor	X		
	Botiquin de primero auxilios	X		
	Kit de investigación de accidentes	X		
DOCUME	Licencia de Transito	X		
	Tarjeta de operación	X		
	SOAT	X		
	Revisión Tecnico Mecanica	X		

IDENTIFIQUE SI EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD PARA PRESTAR EL SERVICO

SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES: El vehiculo clase BUS de placa WNQ256, marca HINO,modelo 2017, cumple con las condiciones operativas y de seguridad para prestar el servicio de Transporte escolar.

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA
M.P. Nº 70228-321770 TLM

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA	INSPECCIÓN DE VEHICULOS			AÑO 2023
	FECHA	PLACA	MARCA	MODELO
	1/06/2023	ESS520	AGRALE	2017

FORMATO UNICO DE ESTADO DE LOS VEHICULOS

	APECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
LLANTAS	Estado de los rines(Obligatorio integrales)	X		
	Fecha vigencia	X		
	Labrado de las llantas (>3.2 mm o 4/22º)	X		
	Cortaduras, deformaciones (ambas caras)	X		
	Presión llantas	X		
SISTEMAS	Revisión de fugas en el piso	X		
	Nivel refrigerante del radio	X		
	Nivel agua-lava parabrisas	X		
	Nivel de aceite motor y dirección	X		
	Nivel aceite transmisión y diferenciales	X		
	Bateria(Estadi, sucjección y nivel electrico)	X		
	Estado y tensión de las correas o bandas	X		
	Estado filtro de aire y combustible	X		
SISTEMA DE FRENOS	Alarma perdida de aire y activación freno de emergencia	X		
	Prueba de rendimiento del compresor	X		
	Tanques orenados	X		
	Revisión de sistemas de frenos según procedimiento	X		
	Revisión de ajustes de frenos	X		
	Revisión de fugas en lines de aire, camaras de frenado y sistema en general.	X		
OTROS	Estado extintor de vehiculos	X		
	Luces delanteras altas y bajas	X		
	Peliculas cabezotre y traile	X		
	Nivel de combustible inspección directa	X		
	Luces Traseras (incluyendo el freno)	X		
	Luces intermitente y de cruce	X		
	Equipo de amarre suficiente en buen estado	X		

	ASPECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
CABINA	Indicadores tablero de instrumentos	X		
	Bocina y alarma de retroceso	X		
	Limpia parabrisas	X		
	Aire acondicionado	X		
	Cinturones de seguridad	X		
	Sillas y apoya cabezas para cada ocupante	X		
	Monitor de manejo	X		
	BH	X		
	Radio	X		
	Ventanas operativas	X		
	Estado interno del vehiculo	X		
	Cabina libre de carga suelta	X		
	Revise y ajuste partes del laboratorio ST	X		
EQUIPO DE CARRETERA	Calibrador de aire y herramientas	X		
	Llantas de repuesto	X		
	Gato y acopable de ruedas	X		
	Linterna operativa	X		
	Equipo de control o Mitigación de derrames	X		
	Chaleco reflectivo, triangulos reflectivos o conos	X		
	Aviso de carga peligrosa	X		
	Extintor	X		
	Botiquin de primero auxilios	X		
	Kit de investigación de accidentes	X		
DOCUME	Licencia de Transito	X		
	Tarjeta de operación	X		
	SOAT	X		
	Revisión Tecnico Mecanica	X		

IDENTIFIQUE SI EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD PARA PRESTAR EL SERVICO

SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES: El vehiculo clase BUS de placa ESS520, marca AGRALE,modelo 2017, cumple con las condiciones operativas y de seguridad para prestar el servicio de Transporte escolar.

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA
M.P. Nº 70228-321770 TLM

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA	INSPECCIÓN DE VEHICULOS			AÑO 2023
	FECHA	PLACA	MARCA	MODELO
	2/06/2023	ESS521	AGRALE	2017

FORMATO UNICO DE ESTADO DE LOS VEHICULOS

	APECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
LLANTAS	Estado de los rines(Obligatorio integrales)	X		
	Fecha vigencia	X		
	Labrado de las llantas (>3.2 mm o 4/22º)	X		
	Cortaduras, deformaciones (ambas caras)	X		
	Presión llantas	X		
SISTEMAS	Revisión de fugas en el piso	X		
	Nivel refrigerante del radio	X		
	Nivel agua-lava parabrisas	X		
	Nivel de aceite motor y dirección	X		
	Nivel aceite transmisión y diferenciales	X		
	Batería(Estadi, sucjección y nivel electrico)	X		
	Estado y tensión de las correas o bandas	X		
	Estado filtro de aire y combustible	X		
SISTEMA DE FRENOS	Alarma perdida de aire y activación freno de emergencia	X		
	Prueba de rendimiento del compresor	X		
	Tanques orenados	X		
	Revisión de sistemas de frenos según procedimiento	X		
	Revisión de ajustes de frenos	X		
	Revisión de fugas en lines de aire, camaras de frenado y sistema en general.	X		
OTROS	Estado extintor de vehiculos	X		
	Luces delanteras altas y bajas	X		
	Peliculas cabezotre y traile	X		
	Nivel de combustible inspección directa	X		
	Luces Traseras (incluyendo el freno)	X		
	Luces intermitente y de cruce	X		
	Equipo de amarre suficiente en buen estado	X		

	ASPECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
CABINA	Indicadores tablero de instrumentos	X		
	Bocina y alarma de retroceso	X		
	Limpia parabrisas	X		
	Aire acondicionado	X		
	Cinturones de seguridad	X		
	Sillas y apoya cabezas para cada ocupante	X		
	Monitor de manejo	X		
	BH	X		
	Radio	X		
	Ventanas operativas	X		
	Estado interno del vehiculo	X		
	Cabina libre de carga suelta	X		
	Revise y ajuste partes del laboratorio ST	X		
EQUIPO DE CARRETERA	Calibrador de aire y herramientas	X		
	Llantas de repuesto	X		
	Gato y acopable de ruedas	X		
	Linterna operativa	X		
	Equipo de control o Mitigación de derrames	X		
	Chaleco reflectivo, triangulos reflectivos o conos	X		
	Aviso de carga peligrosa	X		
	Extintor	X		
	Botiquin de primero auxilios	X		
	Kit de investigación de accidentes	X		
DOCUME	Licencia de Transito	X		
	Tarjeta de operación	X		
	SOAT	X		
	Revisión Tecnico Mecanica	X		

IDENTIFIQUE SI EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD PARA PRESTAR EL SERVICO

SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES: El vehiculo clase BUS de placa ESS521, marca AGRALE,modelo 2017, cumple con las condiciones operativas y de seguridad para prestar el servicio de Transporte escolar.

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA
M.P. Nº 70228-321770 TLM

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA	INSPECCIÓN DE VEHICULOS			AÑO 2023
	FECHA	PLACA	MARCA	MODELO
	2/06/2023	VXI213	CHEVROLET	2015

FORMATO UNICO DE ESTADO DE LOS VEHICULOS

	APECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
LLANTAS	Estado de los rines(Obligatorio integrales)	X		
	Fecha vigencia	X		
	Labrado de las llantas (>3.2 mm o 4/22º)	X		
	Cortaduras, deformaciones (ambas caras)	X		
	Presión llantas	X		
SISTEMAS	Revisión de fugas en el piso	X		
	Nivel refrigerante del radio	X		
	Nivel agua-lava parabrisas	X		
	Nivel de aceite motor y dirección	X		
	Nivel aceite transmisión y diferenciales	X		
	Bateria(Estadi, sucjección y nivel electrico)	X		
	Estado y tensión de las correas o bandas	X		
	Estado filtro de aire y combustible	X		
SISTEMA DE FRENOS	Alarma perdida de aire y activación freno de emergencia	X		
	Prueba de rendimiento del compresor	X		
	Tanques orenados	X		
	Revisión de sistemas de frenos según procedimiento	X		
	Revisión de ajustes de frenos	X		
	Revisión de fugas en lines de aire, camaras de frenado y sistema en general.	X		
OTROS	Estado extintor de vehiculos	X		
	Luces delanteras altas y bajas	X		
	Peliculas cabezotre y traile	X		
	Nivel de combustible inspección directa	X		
	Luces Traseras (incluyendo el freno)	X		
	Luces intermitente y de cruce	X		
	Equipo de amarre suficiente en buen estado	X		

	ASPECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
CABINA	Indicadores tablero de instrumentos	X		
	Bocina y alarma de retroceso	X		
	Limpia parabrisas	X		
	Aire acondicionado	X		
	Cinturones de seguridad	X		
	Sillas y apoya cabezas para cada ocupante	X		
	Monitor de manejo	X		
	BH	X		
	Radio	X		
	Ventanas operativas	X		
	Estado interno del vehiculo	X		
	Cabina libre de carga suelta	X		
	Revise y ajuste partes del laboratorio ST	X		
EQUIPO DE CARRETERA	Calibrador de aire y herramientas	X		
	Llantas de repuesto	X		
	Gato y acopable de ruedas	X		
	Linterna operativa	X		
	Equipo de control o Mitigación de derrames	X		
	Chaleco reflectivo, triangulos reflectivos o conos	X		
	Aviso de carga peligrosa	X		
	Extintor	X		
	Botiquin de primero auxilios	X		
	Kit de investigación de accidentes	X		
DOCUME	Licencia de Transito	X		
	Tarjeta de operación	X		
	SOAT	X		
	Revisión Tecnico Mecanica	X		

IDENTIFIQUE SI EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD PARA PRESTAR EL SERVICO

SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES: El vehiculo clase BUS de placa VXI213, marca CHEVROLET,modelo 2015, cumple con las condiciones operativas y de seguridad para prestar el servicio de Transporte escolar.

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA
M.P. Nª 70228-321770 TLM

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA	INSPECCIÓN DE VEHICULOS			AÑO 2023
	FECHA	PLACA	MARCA	MODELO
	5/06/2023	WLM435	HINO	2015

FORMATO UNICO DE ESTADO DE LOS VEHICULOS

	APECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
LLANTAS	Estado de los rines(Obligatorio integrales)	X		
	Fecha vigencia	X		
	Labrado de las llantas (>3.2 mm o 4/22º)	X		
	Cortaduras, deformaciones (ambas caras)	X		
	Presión llantas	X		
SISTEMAS	Revisión de fugas en el piso	X		
	Nivel refrigerante del radio	X		
	Nivel agua-lava parabrisas	X		
	Nivel de aceite motor y dirección	X		
	Nivel aceite transmisión y diferenciales	X		
	Bateria(Estadi, sucjección y nivel electrico)	X		
	Estado y tensión de las correas o bandas	X		
	Estado filtro de aire y combustible	X		
SISTEMA DE FRENOS	Alarma perdida de aire y activación freno de emergencia	X		
	Prueba de rendimiento del compresor	X		
	Tanques orenados	X		
	Revisión de sistemas de frenos según procedimiento	X		
	Revisión de ajustes de frenos	X		
	Revisión de fugas en lines de aire, camaras de frenado y sistema en general.	X		
OTROS	Estado extintor de vehiculos	X		
	Luces delanteras altas y bajas	X		
	Peliculas cabezotre y traile	X		
	Nivel de combustible inspección directa	X		
	Luces Traseras (incluyendo el freno)	X		
	Luces intermitente y de cruce	X		
	Equipo de amarre suficiente en buen estado	X		

	ASPECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
CABINA	Indicadores tablero de instrumentos	X		
	Bocina y alarma de retroceso	X		
	Limpia parabrisas	X		
	Aire acondicionado	X		
	Cinturones de seguridad	X		
	Sillas y apoya cabezas para cada ocupante	X		
	Monitor de manejo	X		
	BH	X		
	Radio	X		
	Ventanas operativas	X		
	Estado interno del vehiculo	X		
	Cabina libre de carga suelta	X		
	Revise y ajuste partes del laboratorio ST	X		
EQUIPO DE CARRETERA	Calibrador de aire y herramientas	X		
	Llantas de repuesto	X		
	Gato y acopable de ruedas	X		
	Linterna operativa	X		
	Equipo de control o Mitigación de derrames	X		
	Chaleco reflectivo, triangulos reflectivos o conos	X		
	Aviso de carga peligrosa	X		
	Extintor	X		
	Botiquin de primero auxilios	X		
	Kit de investigación de accidentes	X		
DOCUME	Licencia de Transito	X		
	Tarjeta de operación	X		
	SOAT	X		
	Revisión Tecnico Mecanica	X		

IDENTIFIQUE SI EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD PARA PRESTAR EL SERVICO

SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES: El vehiculo clase BUS de placa WLM435, marca HINO,modelo 2015, cumple con las condiciones operativas y de seguridad para prestar el servicio de Transporte escolar.

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA
M.P. Nº 70228-321770 TLM

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA	INSPECCIÓN DE VEHICULOS			AÑO 2023
	FECHA	PLACA	MARCA	MODELO
	5/06/2023	GIL721	HINO	2020

FORMATO UNICO DE ESTADO DE LOS VEHICULOS

	APECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
LLANTAS	Estado de los rines(Obligatorio integrales)	X		
	Fecha vigencia	X		
	Labrado de las llantas (>3.2 mm o 4/22º)	X		
	Cortaduras, deformaciones (ambas caras)	X		
	Presión llantas	X		
SISTEMAS	Revisión de fugas en el piso	X		
	Nivel refrigerante del radio	X		
	Nivel agua-lava parabrisas	X		
	Nivel de aceite motor y dirección	X		
	Nivel aceite transmisión y diferenciales	X		
	Bateria(Estadi, sucjección y nivel electrico)	X		
	Estado y tensión de las correas o bandas	X		
	Estado filtro de aire y combustible	X		
SISTEMA DE FRENOS	Alarma perdida de aire y activación freno de emergencia	X		
	Prueba de rendimiento del compresor	X		
	Tanques orenados	X		
	Revisión de sistemas de frenos según procedimiento	X		
	Revisión de ajustes de frenos	X		
	Revisión de fugas en lines de aire, camaras de frenado y sistema en general.	X		
OTROS	Estado extintor de vehiculos	X		
	Luces delanteras altas y bajas	X		
	Peliculas cabezotre y traile	X		
	Nivel de combustible inspección directa	X		
	Luces Traseras (incluyendo el freno)	X		
	Luces intermitente y de cruce	X		
	Equipo de amarre suficiente en buen estado	X		

	ASPECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
CABINA	Indicadores tablero de instrumentos	X		
	Bocina y alarma de retroceso	X		
	Limpia parabrisas	X		
	Aire acondicionado	X		
	Cinturones de seguridad	X		
	Sillas y apoya cabezas para cada ocupante	X		
	Monitor de manejo	X		
	BH	X		
	Radio	X		
	Ventanas operativas	X		
	Estado interno del vehiculo	X		
	Cabina libre de carga suelta	X		
	Revise y ajuste partes del laboratorio ST	X		
EQUIPO DE CARRETERA	Calibrador de aire y herramientas	X		
	Llantas de repuesto	X		
	Gato y acopable de ruedas	X		
	Linterna operativa	X		
	Equipo de control o Mitigación de derrames	X		
	Chaleco reflectivo, triangulos reflectivos o conos	X		
	Aviso de carga peligrosa	X		
	Extintor	X		
	Botiquin de primero auxilios	X		
	Kit de investigación de accidentes	X		
DOCUME	Licencia de Transito	X		
	Tarjeta de operación	X		
	SOAT	X		
	Revisión Tecnico Mecanica	X		

IDENTIFIQUE SI EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD PARA PRESTAR EL SERVICO

SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES: El vehiculo clase BUS de placa GIL721, marca HINO,modelo 2020, cumple con las condiciones operativas y de seguridad para prestar el servicio de Transporte escolar.

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA
M.P. Nª 70228-321770 TLM

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA	INSPECCIÓN DE VEHICULOS			AÑO 2023
	FECHA	PLACA	MARCA	MODELO
	6/06/2023	TGN626	MERCEDES BENZ	2014

FORMATO UNICO DE ESTADO DE LOS VEHICULOS

	APECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
LLANTAS	Estado de los rines(Obligatorio integrales)	X		
	Fecha vigencia	X		
	Labrado de las llantas (>3.2 mm o 4/22º)	X		
	Cortaduras, deformaciones (ambas caras)	X		
	Presión llantas	X		
SISTEMAS	Revisión de fugas en el piso	X		
	Nivel refrigerante del radio	X		
	Nivel agua-lava parabrisas	X		
	Nivel de aceite motor y dirección	X		
	Nivel aceite transmisión y diferenciales	X		
	Bateria(Estadi, sucjección y nivel electrico)	X		
	Estado y tensión de las correas o bandas	X		
	Estado filtro de aire y combustible	X		
SISTEMA DE FRENOS	Alarma perdida de aire y activación freno de emergencia	X		
	Prueba de rendimiento del compresor	X		
	Tanques orenados	X		
	Revisión de sistemas de frenos según procedimiento	X		
	Revisión de ajustes de frenos	X		
	Revisión de fugas en lines de aire, camaras de frenado y sistema en general.	X		
OTROS	Estado extintor de vehiculos	X		
	Luces delanteras altas y bajas	X		
	Peliculas cabezotre y traile	X		
	Nivel de combustible inspección directa	X		
	Luces Traseras (incluyendo el freno)	X		
	Luces intermitente y de cruce	X		
	Equipo de amarre suficiente en buen estado	X		

	ASPECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
CABINA	Indicadores tablero de instrumentos	X		
	Bocina y alarma de retroceso	X		
	Limpia parabrisas	X		
	Aire acondicionado	X		
	Cinturones de seguridad	X		
	Sillas y apoya cabezas para cada ocupante	X		
	Monitor de manejo	X		
	BH	X		
	Radio	X		
	Ventanas operativas	X		
	Estado interno del vehiculo	X		
	Cabina libre de carga suelta	X		
	Revise y ajuste partes del laboratorio ST	X		
EQUIPO DE CARRETERA	Calibrador de aire y herramientas	X		
	Llantas de repuesto	X		
	Gato y acopable de ruedas	X		
	Linterna operativa	X		
	Equipo de control o Mitigación de derrames	X		
	Chaleco reflectivo, triangulos reflectivos o conos	X		
	Aviso de carga peligrosa	X		
	Extintor	X		
	Botiquin de primero auxilios	X		
	Kit de investigación de accidentes	X		
DOCUMEN	Licencia de Transito	X		
	Tarjeta de operación	X		
	SOAT	X		
	Revisión Tecnico Mecanica	X		

IDENTIFIQUE SI EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD PARA PRESTAR EL SERVICO

SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES: El vehiculo clase MICROBUS de placa TGN626, marca MERCEDES BENZ,modelo 2014, cumple con las condiciones operativas y de seguridad para prestar el servicio de Transporte escolar.

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA
M.P. Nº 70228-321770 TLM

45083	INSPECCIÓN DE VEHICULOS			AÑO 2023
	FECHA	PLACA	MARCA	MODELO
	6/06/2023	GIL719	HINO	2020

FORMATO UNICO DE ESTADO DE LOS VEHICULOS

	APECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
LLANTAS	Estado de los rines(Obligatorio integrales)	X		
	Fecha vigencia	X		
	Labrado de las llantas (>3.2 mm o 4/22º)	X		
	Cortaduras, deformaciones (ambas caras)	X		
	Presión llantas	X		
SISTEMAS	Revisión de fugas en el piso	X		
	Nivel refrigerante del radio	X		
	Nivel agua-lava parabrisas	X		
	Nivel de aceite motor y dirección	X		
	Nivel aceite transmisión y diferenciales	X		
	Bateria(Estadi, sucjección y nivel electrico)	X		
	Estado y tensión de las correas o bandas	X		
	Estado filtro de aire y combustible	X		
SISTEMA DE FRENOS	Alarma perdida de aire y activación freno de emergencia	X		
	Prueba de rendimiento del compresor	X		
	Tanques orenados	X		
	Revisión de sistemas de frenos según procedimiento	X		
	Revisión de ajustes de frenos	X		
	Revisión de fugas en lines de aire, camaras de frenado y sistema en general.	X		
OTROS	Estado extintor de vehiculos	X		
	Luces delanteras altas y bajas	X		
	Peliculas cabezotre y traile	X		
	Nivel de combustible inspección directa	X		
	Luces Traseras (incluyendo el freno)	X		
	Luces intermitente y de cruce	X		
	Equipo de amarre suficiente en buen estado	X		

	ASPECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
CABINA	Indicadores tablero de instrumentos	X		
	Bocina y alarma de retroceso	X		
	Limpia parabrisas	X		
	Aire acondicionado	X		
	Cinturones de seguridad	X		
	Sillas y apoya cabezas para cada ocupante	X		
	Monitor de manejo	X		
	BH	X		
	Radio	X		
	Ventanas operativas	X		
	Estado interno del vehiculo	X		
	Cabina libre de carga suelta	X		
	Revise y ajuste partes del laboratorio ST	X		
EQUIPO DE CARRETERA	Calibrador de aire y herramientas	X		
	Llantas de repuesto	X		
	Gato y acopable de ruedas	X		
	Linterna operativa	X		
	Equipo de control o Mitigación de derrames	X		
	Chaleco reflectivo, triangulos reflectivos o conos	X		
	Aviso de carga peligrosa	X		
	Extintor	X		
	Botiquin de primero auxilios	X		
	Kit de investigación de accidentes	X		
DOCUME	Licencia de Transito	X		
	Tarjeta de operación	X		
	SOAT	X		
	Revisión Tecnico Mecanica	X		

IDENTIFIQUE SI EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD PARA PRESTAR EL SERVICO

SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES: El vehiculo clase BUS de placa GIL719, marca HINO,modelo 2020, cumple con las condiciones operativas y de seguridad para prestar el servicio de Transporte escolar.



ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA
M.P. Nº 70228-321770 TLM

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA	INSPECCIÓN DE VEHICULOS			AÑO 2023
	FECHA	PLACA	MARCA	MODELO
	8/06/2023	GIL764	HINO	2021

FORMATO UNICO DE ESTADO DE LOS VEHICULOS

	APECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
LLANTAS	Estado de los rines(Obligatorio integrales)	X		
	Fecha vigencia	X		
	Labrado de las llantas (>3.2 mm o 4/22º)	X		
	Cortaduras, deformaciones (ambas caras)	X		
	Presión llantas	X		
SISTEMAS	Revisión de fugas en el piso	X		
	Nivel refrigerante del radio	X		
	Nivel agua-lava parabrisas	X		
	Nivel de aceite motor y dirección	X		
	Nivel aceite transmisión y diferenciales	X		
	Bateria(Estadi, sucjección y nivel electrico)	X		
	Estado y tensión de las correas o bandas	X		
	Estado filtro de aire y combustible	X		
SISTEMA DE FRENOS	Alarma perdida de aire y activación freno de emergencia	X		
	Prueba de rendimiento del compresor	X		
	Tanques orenados	X		
	Revisión de sistemas de frenos según procedimiento	X		
	Revisión de ajustes de frenos	X		
	Revisión de fugas en lines de aire, camaras de frenado y sistema en general.	X		
OTROS	Estado extintor de vehiculos	X		
	Luces delanteras altas y bajas	X		
	Peliculas cabezotre y traile	X		
	Nivel de combustible inspección directa	X		
	Luces Traseras (incluyendo el freno)	X		
	Luces intermitente y de cruce	X		
	Equipo de amarre suficiente en buen estado	X		

	ASPECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
CABINA	Indicadores tablero de instrumentos	X		
	Bocina y alarma de retroceso	X		
	Limpia parabrisas	X		
	Aire acondicionado	X		
	Cinturones de seguridad	X		
	Sillas y apoya cabezas para cada ocupante	X		
	Monitor de manejo	X		
	BH	X		
	Radio	X		
	Ventanas operativas	X		
	Estado interno del vehiculo	X		
	Cabina libre de carga suelta	X		
	Revise y ajuste partes del laboratorio 5T	X		
EQUIPO DE CARRETERA	Calibrador de aire y herramientas	X		
	Llantas de repuesto	X		
	Gato y acopable de ruedas	X		
	Linterna operativa	X		
	Equipo de control o Mitigación de derrames	X		
	Chaleco reflectivo, triangulos reflectivos o conos	X		
	Aviso de carga peligrosa	X		
	Extintor	X		
	Botiquin de primero auxilios	X		
	Kit de investigación de accidentes	X		
DOCUME	Licencia de Transito	X		
	Tarjeta de operación	X		
	SOAT	X		
	Revisión Tecnico Mecanica	X		

IDENTIFIQUE SI EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD PARA PRESTAR EL SERVICO

SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES: El vehiculo clase BUS de placa GIL764, marca HINO,modelo 2021, cumple con las condiciones operativas y de seguridad para prestar el servicio de Transporte escolar.

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA
M.P. Nº 70228-321770 TLM

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA	INSPECCIÓN DE VEHICULOS			AÑO 2023
	FECHA	PLACA	MARCA	MODELO
	8/06/2023	GIL770	HINO	2021

FORMATO UNICO DE ESTADO DE LOS VEHICULOS

	APECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
LLANTAS	Estado de los rines(Obligatorio integrales)	X		
	Fecha vigencia	X		
	Labrado de las llantas (>3.2 mm o 4/22º)	X		
	Cortaduras, deformaciones (ambas caras)	X		
	Presión llantas	X		
SISTEMAS	Revisión de fugas en el piso	X		
	Nivel refrigerante del radio	X		
	Nivel agua-lava parabrisas	X		
	Nivel de aceite motor y dirección	X		
	Nivel aceite transmisión y diferenciales	X		
	Bateria(Estadi, sucjección y nivel electrico)	X		
	Estado y tensión de las correas o bandas	X		
	Estado filtro de aire y combustible	X		
SISTEMA DE FRENOS	Alarma perdida de aire y activación freno de emergencia	X		
	Prueba de rendimiento del compresor	X		
	Tanques orenados	X		
	Revisión de sistemas de frenos según procedimiento	X		
	Revisión de ajustes de frenos	X		
	Revisión de fugas en lines de aire, camaras de frenado y sistema en general.	X		
OTROS	Estado extintor de vehiculos	X		
	Luces delanteras altas y bajas	X		
	Peliculas cabezotre y traile	X		
	Nivel de combustible inspección directa	X		
	Luces Traseras (incluyendo el freno)	X		
	Luces intermitente y de cruce	X		
	Equipo de amarre suficiente en buen estado	X		

	ASPECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
CABINA	Indicadores tablero de instrumentos	X		
	Bocina y alarma de retroceso	X		
	Limpia parabrisas	X		
	Aire acondicionado	X		
	Cinturones de seguridad	X		
	Sillas y apoya cabezas para cada ocupante	X		
	Monitor de manejo	X		
	BH	X		
	Radio	X		
	Ventanas operativas	X		
	Estado interno del vehiculo	X		
	Cabina libre de carga suelta	X		
	Revise y ajuste partes del laboratorio ST	X		
EQUIPO DE CARRETERA	Calibrador de aire y herramientas	X		
	Llantas de repuesto	X		
	Gato y acopable de ruedas	X		
	Linterna operativa	X		
	Equipo de control o Mitigación de derrames	X		
	Chaleco reflectivo, triangulos reflectivos o conos	X		
	Aviso de carga peligrosa	X		
	Extintor	X		
	Botiquin de primero auxilios	X		
	Kit de investigación de accidentes	X		
DOCUME	Licencia de Transito	X		
	Tarjeta de operación	X		
	SOAT	X		
	Revisión Tecnico Mecanica	X		

IDENTIFIQUE SI EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD PARA PRESTAR EL SERVICO

SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES: El vehiculo clase BUS de placa GIL770, marca HINO,modelo 2021, cumple con las condiciones operativas y de seguridad para prestar el servicio de Transporte escolar.

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA
M.P. Nª 70228-321770 TLM

VERIFICACIÓN VEHICULOS CONTRATO 500-2023 MES: JUNIO						
Codigo ruta	**Ruta**	**Vehiculo**	**modelo**	**Marca**	**Capacidad**	**Fecha verificación**
1	CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO-ESPINAL(MAGACOLEGIO PPAL-SAN ISIDORO PPAL-FELIX TIBERIO PPAL)	WNQ256	2017	HINO	44	1/06/2023
1		ESS520	2017	AGRALE	41	2/06/2023
2	CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL-ESPINAL	ESS521	2017	AGRALE	41	5/06/2023
3	AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA,PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	VXI213	2015	CHEVROLET	48	6/06/2023
3		WLM435	2015	HINO	42	8/06/2023
4	JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	GIL721	2020	HINO	41	9/06/2023
5	DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL	TGN626	2014	MERCEDEZ BENZ	19	13/06/2023
6	SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL	GIL719	2020	AGRALE	41	14/06/2023
7	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	GIL764	2021	AGRALE	41	15/06/2023
7	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	GIL770	2021	HINO	41	2/06/2023
8	TALURA-PUERTO PEÑON	TGN626	2014	MERCEDEZ BENZ	19	13/06/2023
9	DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO	ESS521	2017	AGRALE	41	5/06/2023
10	TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	VXI213	2015	CHEVROLET	48	6/06/2023
10	TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	GIL721	2020	HINO	41	9/06/2023
11	MONTALVO-ANTA ANA- MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	GIL764	2021	AGRALE	41	15/06/2023
12	RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO	WNQ256	2017	HINO	44	1/06/2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR:	**PURIESTUR**
Fecha:	01/06/2023
Ruta:	1
Tipo de Vehiculo:	WNQ256

1 Cumplimiento de la ruta **Total** [X] **Parcial** [ ] **No cumplida** [ ]

		SI	NO
2	Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3	La ruta cuenta con Monitor	X	
4	Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5	El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6	Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7	Es visible la tabla de rutas	X	
8	Planilla de control de Transporte al dia y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9	¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	X	
10	Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11	Cuenta con poliza de Seguro de Responsalidad civil contractual y extracontractual	X	
12	El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13	El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
14	El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR: **PURIESTUR**
Fecha: 02/06/2023
Ruta: 1
Tipo de Vehiculo: ESS520

1 Cumplimiento de la ruta **Total** [X] **Parcial** [ ] **No cumplida** [ ]

	SI	NO
2 Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3 La ruta cuenta con Monitor	X	
4 Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5 El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6 Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7 Es visible la tabla de rutas	X	
8 Planilla de control de Transporte al dia y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9 ¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	X	
10 Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11 Cuenta con poliza de Seguro de Responsalidad civil contractual y extracontractual	X	
12 El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13 El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
14 El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR:	**PURIESTUR**
Fecha:	05/06/2023
Ruta:	2
Tipo de Vehiculo:	ESS521

1 Cumplimiento de la ruta **Total** [X] **Parcial** [ ] **No cumplida** [ ]

		SI	NO
2	Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3	La ruta cuenta con Monitor	X	
4	Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5	El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6	Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7	Es visible la tabla de rutas	X	
8	Planilla de control de Transporte al dia y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9	¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	X	
10	Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11	Cuenta con poliza de Seguro de Responsalidad civil contractual y extracontractual	X	
12	El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13	El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
14	El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR: **PURIESTUR**
Fecha: 06/06/2023
Ruta: 3
Tipo de Vehiculo: VXI213

1 Cumplimiento de la ruta **Total** [X] **Parcial** [ ] **No cumplida** [ ]

		SI	NO
2	Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3	La ruta cuenta con Monitor	X	
4	Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5	El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6	Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7	Es visible la tabla de rutas	X	
8	Planilla de control de Transporte al dia y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9	¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	X	
10	Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11	Cuenta con poliza de Seguro de Responsalidad civil contractual y extracontractual	X	
12	El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13	El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
14	El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR:	**PURIESTUR**
Fecha:	08/06/2023
Ruta:	3
Tipo de Vehiculo:	WLM 435

1 Cumplimiento de la ruta **Total** [X] **Parcial** [ ] **No cumplida** [ ]

		SI	NO
2	Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3	La ruta cuenta con Monitor	X	
4	Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5	El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6	Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7	Es visible la tabla de rutas	X	
8	Planilla de control de Transporte al dia y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9	¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	X	
10	Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11	Cuenta con poliza de Seguro de Responsalidad civil contractual y extracontractual	X	
12	El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13	El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
14	El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR: PURIESTUR
Fecha: 09/06/2023
Ruta: 4
Tipo de Vehiculo: 6IL727

1 Cumplimiento de la ruta **Total** [X] **Parcial** [ ] **No cumplida** [ ]

	SI	NO
2 Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3 La ruta cuenta con Monitor	X	
4 Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5 El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6 Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7 Es visible la tabla de rutas	X	
8 Planilla de control de Transporte al dia y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9 ¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	X	
10 Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11 Cuenta con poliza de Seguro de Responsalidad civil contractual y extracontractual	X	
12 El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13 El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
14 El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR:	**PURIESTUR**
Fecha:	13/06/2023
Ruta:	5
Tipo de Vehiculo:	T6N626

1 Cumplimiento de la ruta **Total** [X] **Parcial** [ ] **No cumplida** [ ]

		SI	NO
2	Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3	La ruta cuenta con Monitor	X	
4	Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5	El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6	Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7	Es visible la tabla de rutas	X	
8	Planilla de control de Transporte al dia y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9	¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	X	
10	Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11	Cuenta con poliza de Seguro de Responsalidad civil contractual y extracontractual	X	
12	El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13	El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
14	El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR: **PURIESTUR**
Fecha: 14/06/2023
Ruta: 6
Tipo de Vehiculo: EIL779

1 Cumplimiento de la ruta **Total** [X] **Parcial** [ ] **No cumplida** [ ]

	SI	NO
2 Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3 La ruta cuenta con Monitor	X	
4 Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5 El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6 Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7 Es visible la tabla de rutas	X	
8 Planilla de control de Transporte al dia y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9 ¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	X	
10 Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11 Cuenta con poliza de Seguro de Responsalidad civil contractual y extracontractual	X	
12 El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13 El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
14 El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR:	**PURIESTUR**
Fecha:	15/06/2023
Ruta:	7
Tipo de Vehiculo:	SIL 764

1 Cumplimiento de la ruta **Total** [X] **Parcial** [ ] **No cumplida** [ ]

		SI	NO
2	Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3	La ruta cuenta con Monitor	X	
4	Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5	El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6	Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7	Es visible la tabla de rutas	X	
8	Planilla de control de Transporte al dia y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9	¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	X	
10	Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11	Cuenta con poliza de Seguro de Responsalidad civil contractual y extracontractual	X	
12	El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13	El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
14	El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR: PURIESTUR
Fecha: 02/06/2023
Ruta: 7
Tipo de Vehiculo: 6IL 770

1 Cumplimiento de la ruta **Total** [X] **Parcial** [ ] **No cumplida** [ ]

		SI	NO
2	Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3	La ruta cuenta con Monitor	X	
4	Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5	El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6	Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7	Es visible la tabla de rutas	X	
8	Planilla de control de Transporte al dia y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9	¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	X	
10	Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11	Cuenta con poliza de Seguro de Responsalidad civil contractual y extracontractual	X	
12	El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13	El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
14	El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR: **PURIESTUR**
Fecha: 13/06/2023
Ruta: 8
Tipo de Vehiculo: TGN 626

1 Cumplimiento de la ruta **Total** [X] **Parcial** [ ] **No cumplida** [ ]

	SI	NO
2 Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3 La ruta cuenta con Monitor	X	
4 Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5 El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6 Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7 Es visible la tabla de rutas	X	
8 Planilla de control de Transporte al dia y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9 ¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	X	
10 Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11 Cuenta con poliza de Seguro de Responsalidad civil contractual y extracontractual	X	
12 El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13 El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
14 El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR: **PURIESTUR**
Fecha: 05/06/2023
Ruta: 9
Tipo de Vehiculo: ESS 521

1 Cumplimiento de la ruta **Total** [X] **Parcial** [ ] **No cumplida** [ ]

		SI	NO
2	Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3	La ruta cuenta con Monitor	X	
4	Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5	El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6	Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7	Es visible la tabla de rutas	X	
8	Planilla de control de Transporte al dia y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9	¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	X	
10	Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11	Cuenta con poliza de Seguro de Responsalidad civil contractual y extracontractual	X	
12	El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13	El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
14	El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR: **PURIESTUR**
Fecha: 06/06/2023
Ruta: 10
Tipo de Vehiculo: VXI 273

1 Cumplimiento de la ruta **Total** [X] **Parcial** [ ] **No cumplida** [ ]

		SI	NO
2	Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3	La ruta cuenta con Monitor	X	
4	Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5	El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6	Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7	Es visible la tabla de rutas	X	
8	Planilla de control de Transporte al dia y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9	¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	X	
10	Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11	Cuenta con poliza de Seguro de Responsalidad civil contractual y extracontractual	X	
12	El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13	El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
14	El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR:	**PURIESTUR**
Fecha:	09/06/2023
Ruta:	10
Tipo de Vehiculo:	EIL 721

1 Cumplimiento de la ruta **Total** [X] **Parcial** [ ] **No cumplida** [ ]

		SI	NO
2	Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3	La ruta cuenta con Monitor	X	
4	Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5	El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6	Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7	Es visible la tabla de rutas	X	
8	Planilla de control de Transporte al dia y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9	¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	X	
10	Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11	Cuenta con poliza de Seguro de Responsalidad civil contractual y extracontractual	X	
12	El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13	El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
14	El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR: **PURIESTUR**
Fecha: 15/06/2023
Ruta: 11
Tipo de Vehiculo: 6IL764

1 Cumplimiento de la ruta **Total** [X] **Parcial** [ ] **No cumplida** [ ]

	SI	NO
2 Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3 La ruta cuenta con Monitor	X	
4 Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5 El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6 Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7 Es visible la tabla de rutas	X	
8 Planilla de control de Transporte al dia y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9 ¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	X	
10 Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11 Cuenta con poliza de Seguro de Responsalidad civil contractual y extracontractual	X	
12 El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13 El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
14 El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR: **PURIESTUR**
Fecha: 07/06/2023
Ruta: 12
Tipo de Vehiculo: WNQ 236

1 Cumplimiento de la ruta **Total** [X] **Parcial** [ ] **No cumplida** [ ]


	SI	NO
2 Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3 La ruta cuenta con Monitor	X	
4 Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5 El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6 Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7 Es visible la tabla de rutas	X	
8 Planilla de control de Transporte al dia y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9 ¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	X	
10 Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11 Cuenta con poliza de Seguro de Responsalidad civil contractual y extracontractual	X	
12 El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13 El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
14 El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoría- Contrato 506-2023


CROQUIS DE RUTA

RUTA 1




VRDAS. CAIMANERA - COYARCO

RUTA 2




Vereda canastos y cardonal

RUTA 3




VRDA. Agua Blanca Baja
y la Morena

RUTA 4




VRDAS. JOYA - DELICIAS -
AGUA BLANCA ALTA -
GUAYABAL SEMINARIO

RUTA 5




VRDAS. DINDALITO UNIÓN - DINDALITO SENA - DINDALITO CENTRO - ESPINAL

RUTA 6




VRDAS. SUCRE- PASO ANCHO - GUASIMAL

RUTA 7



VRDAS. MONTALVO -
MINUTO DE DIOS -
SANTA ANA - PATIO BONITO

RUTA 8



VRDAS. TALURA -
PUERTO PEÑON

RUTA 9



DELICIAS - DINCDALITO SENA
(CONTROL TERMINAL) DINDALITO
CENTRO (QUINTALANDIA) MOLINO
FLOR HUILA -CHICORAL (PARQUE)

RUTA 10



TAMBORA - VIA GUAMOEL TESORO -
CANAL CUCUANA - SUCRE - PASO -
ANCHO - GUASIMAL

RUTA 11



MONTALVO - SANTA ANA - MINUTO DE DIOS - PATIO BONITO

RUTA 12



RINCON DE SAN FRANCISCO - TRINIDAD - SAN FRANCISCO CENTRO - ARENOSA - SAN LUIS GONZAGA

Tabla de ponderación JUNIO-2023

ÍNDICE	%PONDERACIÓN	%PONDERACIÓN JUNIO
Regularidad	10	10
Puntualidad	25	25
Accidentalidad	25	0
Relevos mayores a los permitidos	20	0
Fallas mecanicas	20	0
Total	100	35

Puri Estur

VIGILADO Super Transporte

Espinal, 01 de junio del 2023

Señores:
Alcaldía de El Espinal
Espinal- Tolima

Asunto: Novedad contrato Transporte Escolar Nº. 500 del 2023.

La presente tiene como fin de informar que para dar cumplimiento a las obligaciones del contrato Nº. 500 que tiene como objeto CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS ESCOLARES RURALES, BAJO LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA NOMARTIVIDAD VIGENTE, PARA LOS ESTUDIANTES VULNERABLES FOCALIZADOS, VALIDADOS EN LA MATRICULA SIMAT DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2023, se presenta la novedad del cambio de los siguientes conductores:

Conductores que salieron:

RUTA	NOMBRE	CEDULA	LICENCIA
1- CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO-ESPINAL (MAGACOLEGIO PPAL-SAN ISIDORO PPAL-FELIX TIBERIO PPAL)- ESS520	CAMPO ELIAS VASQUEZ	93205569	93205569
6.- SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL-GIL 719	JESÚS DAVID VASQUEZ	1192802380	1192802380

Conductores que ingresan:

RUTA	NOMBRE	CEDULA	LICENCIA
2- CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO-ESPINAL (MAGACOLEGIO PPAL-SAN ISIDORO PPAL-FELIX TIBERIO PPAL)- ESS520	JORGE LEONARDO CARDENAS MOGOLLON.	1110579762	1110579762

VIGILADO
Super Transporte

6.- SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL-GIL 719	JHON EDWIN VANEGAS VARGAS	1070592063	1070592063

Atentamente;

COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICOS
MAURICIO ANDRES OSORIO VARGAS
C.C. N °. 93.206.964 de Purificación
N ° De NIT 900.208.338-3
Dirección de correo: Calle 6 No. 8-27 Barrio Caicedo y Florez
Correo Electrónico: puriestur@gmail.com
Telefax: 3202170236
Ciudad: Purificación

Espinal, 05 de junio del 2023

Señores:
Alcaldía de El Espinal
Espinal- Tolima

El presente informe tiene como objeto informar acerca del desarrollo del servicio de Transporte Escolar en el municipio de El Espinal durante los días **1,2 de junio del 2023**, servicio prestado por la COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO -PURIESTUR.

Nº	RUTA	ESTADO DEL VEHICULO	ACCIDENTALIDAD	OBSERVACIONES
1	CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
2	CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
3	AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA,PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
4	JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
5	DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
6	SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.

		prestar el servicio.		
7	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
8	TALURA-PUERTO PEÑON.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
9	DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
10	TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
11	MONTALVO-ANTA ANA-MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
12	RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO.	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.

Atentamente,

CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ

Interventoría

Espinal, 13 de junio del 2023

Señores:
Alcaldía de El Espinal
Espinal- Tolima

El presente informe tiene como objeto informar acerca del desarrollo del servicio de Transporte Escolar en el municipio de El Espinal durante los días **5,6,7,8,9 de junio del 2023**, servicio prestado por la COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO - PURIESTUR.

Nº	RUTA	ESTADO DEL VEHICULO	ACCIDENTALIDAD	OBSERVACIONES
1	CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
2	CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
3	AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA,PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
4	JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
5	DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
6	SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.

		prestar el servicio.		
7	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
8	TALURA-PUERTO PEÑON.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
9	DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
10	TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
11	MONTALVO-ANTA ANA-MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
12	RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO.	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.

Atentamente,

CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ

Interventoría

Espinal, 10 de julio del 2023

Señores:
Alcaldía de El Espinal
Espinal- Tolima

El presente informe tiene como objeto informar acerca del desarrollo del servicio de Transporte Escolar en el municipio de El Espinal durante los días **13,14,15 de junio del 2023**, servicio prestado por la COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO - PURIESTUR.

Nº	RUTA	ESTADO DEL VEHICULO	ACCIDENTALIDAD	OBSERVACIONES
1	CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
2	CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
3	AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA,PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
4	JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
5	DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
6	SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.

		prestar el servicio.		
7	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
8	TALURA-PUERTO PEÑON.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
9	DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
10	TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
11	MONTALVO-ANTA ANA-MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
12	RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO.	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.

Atentamente,

CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ

Interventoría

INTERVENTORIA
CONTRATO 500-2023
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
CC.93.123.908

CERTIFICACION

La Suscrita "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO N°500 DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL PERIODO MES DE JUNIO-2023", CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ con CC 93.123.908 contrato No 506 de 09 de mayo de 2023, Certifica que la COOPERATIVA DE TRANSPORTE PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO "PURIESTUR" con NIT. 900208338-3 cumplió las condiciones técnicas, administrativas y financieras establecidas en el contrato cuyo objeto es: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS ESCOLARES RURALES, BAJO LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA NOMARTIVIDAD VIGENTE, PARA LOS ESTUDIANTES VULNERABLES FOCALIZADOS, VALIDADOS EN LA MATRICULA SIMAT DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2023", durante el periodo del 01 al 16 de junio dando aval para generar pago.

Dado en el Espinal a los 11 días del mes de octubre del 2023.

CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
CC. 93.123.908
ESPINAL-TOLIMA
INTERVENTOR

INTERVENTORIA
CONTRATO
500-2023
VERIFICACION INFORME N°2
PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR

PERIODO DEL INFORME	DEL 01 DE JUNIO	AL 16 DE JUNIO
CONTRATO	N° 500	FECHA: 08 MAYO 2023
REPORTA	CONTRATO 506 DE 09 MAYO DE 2023 INTERVENTORIA AL CONTRATO N° 500-2023	
NIT	93123908	
OBJETO	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS ESCOLARES RURALES, BAJO LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA NOMARTIVIDAD VIGENTE, PARA LOS ESTUDIANTES VULNERABLES FOCALIZADOS, VALIDADOS EN LA MATRICULA SIMAT DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2023"	
FECHA DE ENTREGA	11 OCTUBRE DE 2023	

PUNTOS VERIFICADOS

A continuación, se relaciona la documentación aportada por el operador de transporte escolar "PURIESTUR" en la cuenta N°02 correspondiente al mes de junio y verificada por la interventoría al contrato 500-5023.

La interventoría de Carlos Adolfo Ramírez Ramírez certifica que:

1. El operador aporta la factura electrónica **FE-695** expedida el 06 de octubre por valor de $55.902.000 (cincuenta y cinco millones novecientos dos mil pesos moneda corriente para un total de 3.388 servicios facturados por parte del operador PURIESTUR.

2. Para el periodo facturado de junio se entregan las planillas y certificaciones expedidas por las nueve instituciones Educativas vinculadas al programa de transporte escolar.

3. Certificado de paz y salvo firmado por el contador MARIA FERNANDA RODRIGUEZ SANCHEZ con cedula de ciudadanía N° 1.106.398.534 con T.P N° 279725-T por concepto del pago al sistema de seguridad social (salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a caja de compensación familiar) correspondiente al mes de junio con fecha de emisión 06 octubre de 2023.

4. Soporte de pago de seguridad social correspondiente al mes de junio del señor MAURICIO ANDRES OSORIO VARGAS como representante legal de la empresa PURIESTUR con planilla N° 9452308730 con fecha de pago el 27 de junio de 2023.

5. Listado del personal operativo que interviene en el desarrollo del programa de transporte escolar como lo son conductores y monitores de rutas.

6. Relación y documentos de los conductores que hacen parte del servicio de transporte escolar vinculados a partir del mes de junio (contrato, hojas de vida pago de seguridad social, vigencia de la licencia de conducción).

7. Relación de vehículos prestadores del servicio con tarjetas de operación vigentes, pólizas de cobertura.

8. Evidencias fotográficas de los vehículos en la ejecución del programa.

9. Certificación de pagos salariales a conductores y monitoras derivados del contrato N°500 expedida por la contadora MARIA FERNANDA RODRIGUEZ SANCHEZ con tarjeta profesional N° 279725-T

10. El contratista acredita el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo cual realizo a conductores y monitoras del cumplimiento de las obligaciones del sistema general de seguridad social integral y parafiscales.

11. Relación de beneficiarios y servicios prestados por institución con los números de ruta según como corresponda para el mes de junio.

BENEFICIARIOS RUTAS JUNIO													
IE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
DINDALITO									29				29
SAN ISIDORO			5			5	25						35
SAN LUIS GONZAGA												37	37
RAFAEL URIBE URIBE			34	29			40						103
MARIANO SANCHEZ ANDRADE	48						9	13					70
PATIO BONITO											30		30
GUASIMAL										60			60
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA		12			2	3							17
FELIX TIBERIO	10	3	2	3	2	2	4	2					28
TOTAL	58	15	41	32	4	10	78	15	29	60	30	37	409

SERVICIOS RUTAS JUNIO													
IE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
DINDALITO									232				232
SAN ISIDORO			33			34	162						229
SAN LUIS GONZAGA												369	369
RAFAEL URIBE URIBE			272	232			320						824
MARIANO SANCHEZ ANDRADE	480						90	130					700
PATIO BONITO											250		250
GUASIMAL										480			480
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA		84			2	16							102
FELIX TIBERIO	70	22	12	23	15	17	27	16					202
TOTAL	550	106	317	255	17	67	599	146	232	480	250	369	3388

CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
CC. 93.123.908
INTERVENTORIA