

OCTUBRE

NÚMERO DE INFORME N.06**NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ****CONTRATO SUPERVISADO No. 506-2023****PERIODO INFORME:****01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2023 (16 DÍAS)****OBJETO**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - VIGENCIA 2023, GARANTIZANDO LA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN Y SU CUMPLIMIENTO ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS VIGENTES.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS																
1. Constituir la Garantía Única de Cumplimiento con los amparos establecidos en el contrato y en el presente documento.	<p>Se cumplió con esta obligación como se evidencia en la póliza número 3633069-5 con fecha de expedición del 09 de mayo del 2023 de la aseguradora SURAMERICANA, con las siguientes coberturas:</p> <table><tr><th>Cobertura</th><th>Fecha Inicial</th><th>Fecha Vencimiento</th><th>Valor Asegurado</th></tr><tr><td>Calidad Del Servicio</td><td>09/05/2023</td><td>11/12/2023</td><td>3.243.860,00</td></tr><tr><td>Cumplimiento Del Contrato</td><td>09/05/2023</td><td>11/12/2023</td><td>3.243.860,00</td></tr><tr><td>Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales</td><td>09/05/2023</td><td>10/08/2026</td><td>1.621.930,00</td></tr></table>	Cobertura	Fecha Inicial	Fecha Vencimiento	Valor Asegurado	Calidad Del Servicio	09/05/2023	11/12/2023	3.243.860,00	Cumplimiento Del Contrato	09/05/2023	11/12/2023	3.243.860,00	Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales	09/05/2023	10/08/2026	1.621.930,00
Cobertura	Fecha Inicial	Fecha Vencimiento	Valor Asegurado														
Calidad Del Servicio	09/05/2023	11/12/2023	3.243.860,00														
Cumplimiento Del Contrato	09/05/2023	11/12/2023	3.243.860,00														
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales	09/05/2023	10/08/2026	1.621.930,00														
2. Rendir y elaborar un informe mensual o extraordinario que se le soliciten en el desarrollo del contrato.	Se cumplió con esta obligación como se evidencia con el presente informe y sus anexos.																
3. Comunicar a la administración Municipal cuando las disponibilidades de los vehículos no cumplan con el requerimiento perseguido por la misma.	En el mes de OCTUBRE no se presentaron novedades respecto a que los vehículos empleados para la prestación del servicio de transporte escolar no cumplieran con los requerimientos del contrato 500-2023.																
4. Presentar al supervisor del contrato fotocopia del pago de los aportes parafiscales del mes anterior, discriminando el pago del servicio correspondiente al contrato y copia de los	Se cumplió adecuadamente con esta obligación como puede evidenciarse en la planilla de pago número 8627108033 de ASOPAGOS S.A. dentro de la cual se canceló a nombre de CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ-Director de interventoría, lo siguiente:																

recibos de los pagos del cumplimiento de las obligaciones con el sistema general de seguridad social integral respecto de sus trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789/2002	<table><tr><th>SEGURIDAD SOCIAL</th><th>ENTIDAD</th><th>FECHA DE PAGO</th><th>PLANILLA No.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>SALUD</td><td>SANITAS</td><td>31/10/2023</td><td>8627108033</td><td>\$145.000</td></tr><tr><td>PENSIÓN</td><td>COLPENSIONES</td><td>31/10/2023</td><td>8627108033</td><td>\$185.800</td></tr><tr><td>ARL</td><td>ARL SURA</td><td>31/10/2023</td><td>8627108033</td><td>\$ 6.100</td></tr></table> <p>LEONARDO QUINTERO MOSCOSO, auxiliar de campo lo siguiente:</p> <table><tr><th>SEGURIDAD SOCIAL</th><th>ENTIDAD</th><th>FECHA DE PAGO</th><th>PLANILLA No.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>SALUD</td><td>SALUD TOTAL</td><td>14/11/2023</td><td>9458291072</td><td>\$145.000</td></tr><tr><td>PENSIÓN</td><td>COLPENSIONES</td><td>14/11/2023</td><td>9458291072</td><td>\$185.800</td></tr><tr><td>ARL</td><td>LA EQUIDAD</td><td>14/11/2023</td><td>9458291072</td><td>\$ 6.100</td></tr></table>	SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	PLANILLA No.	VALOR	SALUD	SANITAS	31/10/2023	8627108033	\$145.000	PENSIÓN	COLPENSIONES	31/10/2023	8627108033	\$185.800	ARL	ARL SURA	31/10/2023	8627108033	\$ 6.100	SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	PLANILLA No.	VALOR	SALUD	SALUD TOTAL	14/11/2023	9458291072	\$145.000	PENSIÓN	COLPENSIONES	14/11/2023	9458291072	\$185.800	ARL	LA EQUIDAD	14/11/2023	9458291072	\$ 6.100
SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	PLANILLA No.	VALOR																																					
SALUD	SANITAS	31/10/2023	8627108033	\$145.000																																					
PENSIÓN	COLPENSIONES	31/10/2023	8627108033	\$185.800																																					
ARL	ARL SURA	31/10/2023	8627108033	\$ 6.100																																					
SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	PLANILLA No.	VALOR																																					
SALUD	SALUD TOTAL	14/11/2023	9458291072	\$145.000																																					
PENSIÓN	COLPENSIONES	14/11/2023	9458291072	\$185.800																																					
ARL	LA EQUIDAD	14/11/2023	9458291072	\$ 6.100																																					
5. Comunicar a la administración Municipal cuando las disponibilidades de los vehículos no cumplan con el requerimiento perseguido por la misma	En el mes de OCTUBRE no se presentaron novedades respecto a que los vehículos empleados para la prestación del servicio de transporte escolar no cumplieran con los requerimientos del contrato 500-2023.																																								
6. Vigilar que el ejecutor del transporte escolar rural mantenga vigente los seguros y pólizas que se requieran en los vehículos que se utilicen durante la ejecución del objeto contractual	Para el periodo de OCTUBRE se verificó que los vehículos puestos a disposición por el operador PURIESTUR del contrato 500-2023 tuvieran vigente los seguros y pólizas. Anexo a este informe se presenta la relación de los seguros y las pólizas de los vehículos para la prestación del servicio de transporte escolar 2023.																																								
7. Vigilar que el prestador del servicio de transporte escolar realice de manera preventiva y correctiva los mantenimientos técnico-mecánicos de los vehículos que se utilicen durante la ejecución del objeto contractual	Se realizó la verificación de la inspección técnica de los vehículos destinados por el operador del contrato 500-2023 para la prestación del servicio de Transporte Escolar, anexo a este informe se aportan 10 actas durante el mes de OCTUBRE 2023 presentadas por el operador.																																								
8. Vigilar que los vehículos utilizados durante la ejecución del contrato cumplan con los requerimientos legalmente establecidos por el Ministerio de Transporte para la prestación del servicio de transporte especial de pasajeros	Se realizó la verificación de los documentos de los vehículos utilizados para la operación del programa de transporte escolar 2023, destinados por el operador PURIESTUR del contrato 500-2023. Anexo a este informe se presenta la relación de los documentos, pólizas y requerimientos legalmente establecidos por el Ministerio de Transporte y su respectiva vigencia.																																								
9. Vigilar que los vehículos destinados cumplan con las condiciones técnicas y operativas establecidas	Se realizó la inspección de los vehículos destinados por el operador del contrato 500-2023 para la prestación del servicio de Transporte Escolar, anexo a este informe se aportan 16 actas durante el mes de OCTUBRE 2023.																																								

<p>10. Presentar un informe de ejecución de rutas mensualmente, reportando adecuadamente los días calendario escolar trabajados durante el mes, especificando nombres de las rutas y conductores, entre otros, así como el cumplimiento de sus obligaciones contractuales</p>	<p>Se cumplió con esta obligación como puede evidenciarse en el anexo presentado a este informe donde se relacionan números y nombres de rutas prestadas, conductores, monitores y días prestados durante el mes de OCTUBRE 2023.</p>
<p>11. Vigilar que el prestador del servicio de transporte escolar cuente con un monitor por vehículo, el cual se encarga del cuidado de los estudiantes durante el recorrido, el ascenso y descenso del vehículo, verificar que el vehículo haga las paradas en un lugar adecuado para el estudiante, que el mismo no exceda la velocidad permitida de acuerdo a la vía transitada, tener una buena comunicación con los alumnos y profesores, velar por el orden durante el recorrido y reportar al profesor encargado cualquier acción de matoneo, reportar inconsistencias de los vehículos que se observen durante el recorrido a su superior inmediato y demás exigencias y requisitos estipulados en los documentos del presente proceso de selección.</p>	<p>Se realizó la verificación de las rutas, de las cuales todas contaban con un monitor en la prestación del servicio de Transporte Escolar OCTUBRE 2023. Anexo al presente informe se presenta la relación de los monitores de cada ruta y el pago de la seguridad social.</p>
<p>12. Comprobar que el contratista de las rutas escolares suministre la flota requerida para la operación, de acuerdo con la oferta presentada y los planes de rodamiento mensual remitidos por los mismos.</p>	<p>Se realizó la verificación de los vehículos ofertados por el operador para el contrato 500-2023, y los ajustes realizados de los mismos con vehículos que cumplen con la normativa para la prestación del servicio de Transporte Escolar. Anexo al presente informe se relaciona el plan de rodamiento que aporta el operador para el mes de OCTUBRE, el cual fue verificado.</p>

<p>13. Verificar que el operador tenga disponibles los vehículos con el tiempo suficiente para garantizar que los estudiantes lleguen oportunamente en los horarios establecidos dentro de las instituciones educativas y de regreso a sus hogares en el destino que les corresponda.</p>	<p>Se realizó la verificación mediante la inspección de las rutas relacionadas en el plan de rodamiento del mes de OCTUBRE aportado por el operador, también se relacionan las actas de revisión técnica de los vehículos durante el periodo de OCTUBRE.</p>
<p>14. Coordinar y realizar las auditorías y operativos de inspección de los vehículos de cada ruta, de conformidad con las normas del código nacional de tránsito y transporte y demás normas vigentes sobre la materia, verificando como mínimo: a) La tarjeta de operación del vehículo y la licencia de tránsito. b) La vigencia del documento que permite la circulación de los vehículos y su utilización en transporte escolar tales como las pólizas de seguros, revisión técnica – mecánica, entre otros. c) Las correctas condiciones de comodidad, higiene, aseo, seguridad, y limpieza. d) La condición técnico – mecánica de los vehículos como el buen estado físico de frenos, luces, cinturones de seguridad, puerta de emergencia, dirección, limpiabrisas, espejos, pito y silletería. e) El estado de las llantas, efectuando una revisión visual y de cumplimiento de requisitos mínimos de labrado, de conformidad con las normas del código nacional de tránsito y</p>	<p>Se realizó la inspección a los vehículos destinados por el operador del contrato 500-2023 para la prestación del servicio de Transporte Escolar, anexo a este informe se aportan 16 actas durante el mes de OCTUBRE 2023. Además de las actas aportadas por el operador.</p>

<p>transporte y demás normas vigentes sobre la materia. f) La disponibilidad y adecuado funcionamiento del sistema bidireccional de comunicaciones, llanta de repuesto, gato, cruceta, extintor vigente, botiquín y señales preventivas en los vehículos y g) Las condiciones de seguridad de conducción de los vehículos, en cuanto al respecto las señales de tránsito, alcoholimetría y límite de velocidad, generando informes mensuales que consoliden las verificaciones hechas y sus resultados.</p>	
<p>15. Verificar que el operador de transporte escolar cumpla durante la operación con la capacidad total y disponibilidad del parque automotor ofrecido verificando que se cumpla con lo establecido en las obligaciones específicas, de igual manera verificar la oportunidad y transitoriedad de los relevos de los vehículos de tal manera que el transportador cumpla con las obligaciones establecidas en el contrato</p>	<p>De acuerdo con la documentación y verificación realizada, se evidencia que la capacidad de los vehículos cumple adecuadamente con las obligaciones específicas del contrato de acuerdo con la documentación aportada por el operador y las actas de las inspecciones realizadas en el mes de OCTUBRE-2023.</p>
<p>16. Dar visto bueno para aprobar o rechazar las cuentas que presente el contratista para adelantar el trámite de pago correspondiente.</p>	<p>Se cumplió adecuadamente esta obligación como se evidencia en la copia anexa al presente informe, de la certificación y verificación del informe del operador PURIESTUR para el mes de OCTUBRE, donde se autoriza realizar el pago correspondiente al servicio prestado durante el mes de OCTUBRE 2023.</p>
<p>17. Realizar visitas mensuales a las instituciones y sedes educativas receptoras de las rutas escolares para</p>	<p>Se realizaron visitas a la Instituciones Educativas beneficiarias de Transporte Escolar, donde se recolectaron las certificaciones y planillas del servicio prestado durante el mes de OCTUBRE 2023, las</p>

<p>verificar la prestación del servicio por parte del operador. Tener entrevista con el encargado del transporte escolar por parte de la institución y sede educativa para informarse de las observaciones que se puedan tener al respecto. Si existiese algún asunto de carácter urgente se deberá convocar a reunión de inmediato</p>	<p>cuales fueron verificadas con el anexo 6A del SIMAT corte 01 de OCTUBRE 2023.</p>
<p>18. Verificar el cumplimiento del programa de revisión y mantenimiento preventivo el cual deberá ser presentado por la empresa prestadora del servicio a la interventoría durante los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes y el cual desarrollará para los vehículos con los cuales prestará el servicio en dicho mes, este programa estará certificado por un ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.</p>	<p>Se cumplió con esta obligación como se evidencia en las 10 actas de revisión y mantenimiento preventivo del mes de OCTUBRE avaladas por el ingeniero industrial JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA con Matricula profesional 70228-321770 TLM, las cuales son anexadas al presente informe.</p>
<p>19. Presentar a la DAE en forma escrita los lineamientos y criterios para el ejercicio de la interventoría en el componente técnico, durante la primera semana de inicio de la ejecución de la interventoría, lo cual será aprobado por la DAE los requisitos mínimos serán los siguientes:</p> <p>a. Las actividades por realizar para ejecutar la interventoría, formatos a utilizar en el seguimiento en cada etapa del</p>	<p>Se cumplió con esta obligación como se evidencia en el oficio remitido a la Dirección Administrativa de Educación de fecha 10 de mayo del 2023. Se anexó copia del oficio al informe 01.</p>

<p>proceso, criterios de evaluación en cada actividad de seguimiento y verificación, ponderación de la evaluación, formatos de informes (podrán modificarse de común acuerdo) y base de datos a entregar. Una vez aprobados por la DAE, los criterios y lineamientos para el ejercicio de la interventoría deberán ser socializados al contratista objeto de la interventoría.</p> <p>b. Prestar el apoyo a la Dirección Administrativa de Educación (DAE), de acuerdo con el alcance del objeto y obligaciones contractuales.</p>	
<p>20. Elaborar un croquis de cada ruta donde se registre la ubicación de los paraderos y el número de niños que se suben y bajan en cada sitio el cual deberá ser allegado a la DAE</p>	<p>Se cumplió con esta obligación como se evidencia en los croquis anexados al presente informe, donde se relacionan cada una de las rutas de transporte escolar OCTUBRE-2023.</p>
<p>21. Revisión y verificación de los documentos sobre el estado de comparendos a cargo de los conductores de la empresa prestadora del servicio, así como su verificación en el RUNT para llevar un control sobre el desempeño de estos, como factor importante para propender por la seguridad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a los cuales se les presta el servicio de transporte escolar y punto clave para los entes de control.</p>	<p>Se cumplió con esta obligación como se puede evidenciar en la relación que se anexa al presente informe donde se verificaron las licencias de conducción de los conductores a cargo de la conducción de los vehículos que prestan el servicio de transporte escolar en el municipio de El Espinal 2023 en el mes OCTUBRE, además de los antecedentes policiales y de delitos sexuales.</p>
<p>22. Realizar los informes de actividades que incluyan</p>	<p>Se cumple con la presente obligación como se evidencia en el presente informe y sus anexos.</p>

los imprevistos, anomalías y contingencias que se presenten durante el desarrollo de la operación de las rutas del transporte escolar.	
23. Informar a la DAE de los presuntos incumplimientos en la ejecución del contrato recomendando la aplicación de descuentos o sanciones, discriminando las razones que tiene para ello y las pruebas que la respalden. Igualmente velar porque el contrato de transporte escolar se desarrolle dentro del plazo, montos y calidad exigidos, verificando entre otros aspectos la vigencia de las garantías, viabilidad de modificaciones contractuales, suscripción de actas entre las partes.	En el periodo del mes de OCTUBRE 2023 no se presentaron presuntos incumplimientos en la ejecución del contrato 500-2023 por parte del operador PURIESTUR.
24. Dentro del informe mensual deberá incluir las novedades, relevos, reemplazos, accidentes, fallas mecánicas y cualquier otra presentada durante la ejecución del servicio.	Se cumplió con la presente obligación como se evidencia en el informe 06 presentado y sus anexos. En el mes de OCTUBRE no se presentaron relevos de vehículos, ni accidentes, ni fallas mecánicas.
25. Gestionar, velar y recibir de forma oportuna las planillas y certificaciones del servicio de transporte escolar emitidas por los rectores de las instituciones y sedes educativas las cuales serán entregadas a la Dirección Administrativa de Educación.	Se cumplió con esta obligación, como se evidencia en las certificaciones y planillas que fueron firmadas por los rectores de las Instituciones Educativas que hacen uso del servicio del programa de Transporte Escolar que reposan en el expediente del contrato 500 del 2023. Estas planillas fueron verificadas por la interventoría con el anexo 6A de corte OCTUBRE 01 del 2023, esto se soporta en la certificación avalando el pago del OCTUBRE del operador y el informe de verificación de cuenta de OCTUBRE.

Cumplimiento de pago seguridad social:

SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	PLANILLA No.	VALOR
SALUD	SANITAS	31/10/2023	8627108033	\$145.000
PENSIÓN	COLPENSIONES	31/10/2023	8627108033	\$185.600
ARL	ARL SURA	31/10/2023	8627108033	\$ 6.100

SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	PLANILLA No.	VALOR
SALUD	SALUD TOTAL	14/11//2023	9458291072	\$145.000
PENSIÓN	COLPENSIONES	14/11//2023	9458291072	\$185.600
ARL	LA EQUIDAD	14/11//2023	9458291072	\$ 6.100


EXISTEN OBSERVACIONES

SI	NO
X	

Observaciones:

Obligación 3: En el mes de OCTUBRE no se presentaron novedades respecto a que los vehículos empleados para la prestación del servicio de transporte escolar no cumplieran con los requerimientos del contrato 500-2023.

Obligación 23: En el periodo del mes de OCTUBRE 2023 no se presentaron presuntos incumplimientos en la ejecución del contrato 500-2023 por parte del operador PURIESTUR.



CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
C.C. 93.123.908 de Espinal.



CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-10
Período Salud : 2023-10

Se certifica que en la fecha 2023-10-31 la empresa CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ con documento de identificación CC 93123908 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante RAMIREZ RAMIREZ CARLOS ADOLFO identificado con CC-93123908, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-93123908		CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
8627108033	I	2023-10-31	0,00522	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30
CCF	800211025	CCF48	Caja de Compensacion Familiar del Tolima COMFATOLIMA	30



801

Este certificado se expide el día 2023-12-05 a las 17:12.

INSPECCIÓN VEHICULOS CONTRATO 500-2023 MES: OCTUBRE

Codigo ruta	Ruta	Vehiculo	modelo	Marca	Capacidad	Fecha Inspección
1	CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO-ESPINAL(MAGACOLEGIO PPAL-SAN ISIDORO PPAL-FELIX TIBERIO PPAL)	WNQ256	2017	HINO	44	3/10/2023
1		ESS520	2017	AGRALE	41	3/10/2023
2	CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL-ESPINAL	ESS521	2017	AGRALE	41	6/10/2023
3	AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA,PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	VXI213	2015	CHEVROLET	48	6/10/2023
3		WLM435	2015	HINO	42	17/10/2023
4	JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	GIL721	2020	HINO	41	17/10/2023
5	DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL	TGN626	2014	MERCEDEZ BENZ	19	19/10/2023
6	SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL	GIL719	2020	AGRALE	41	19/10/2023
7	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	GIL764	2021	AGRALE	41	23/10/2023
7	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	GIL770	2021	HINO	41	23/10/2023
8	TALURA-PUERTO PEÑON	TGN626	2014	MERCEDEZ BENZ	19	19/10/2023
9	DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO	ESS521	2017	AGRALE	41	6/10/2023
10	TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	VXI213	2015	CHEVROLET	48	6/10/2023
10	TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	GIL721	2020	HINO	41	17/10/2023
11	MONTALVO-ANTA ANA- MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	GIL764	2021	AGRALE	41	23/10/2023
12	RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO	WNQ256	2017	HINO	44	3/10/2023

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA	INSPECCIÓN DE VEHICULOS			AÑO 2023
	FECHA	PLACA	MARCA	MODELO
	3/10/2023	WNQ256	HINO	2017

FORMATO UNICO DE ESTADO DE LOS VEHICULOS

	APECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A		ASPECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
LLANTAS	Estado de los rines(Obligatorio integrales)	X			CABINA	Indicadores tablero de instrumentos	X		
	Fecha vigencia	X				Bocina y alarma de retroceso	X		
	Labrado de las llantas (>3.2 mm o 4/22")	X				Limpia parabrisas	X		
	Cortaduras, deformaciones (ambas caras)	X				Aire acondicionado	X		
	Presión llantas	X				Cinturones de seguridad	X		
SISTEMAS	Revisión de fugas en el piso	X				Sillas y apoya cabezas para cada ocupante	X		
	Nivel refrigerante del radio	X				Monitor de manejo	X		
	Nivel agua-lava parabrisas	X				BH	X		
	Nivel de aceite motor y dirección	X				Radio	X		
	Nivel aceite transmisión y diferenciales	X				Ventanas operativas	X		
	Batería(Estadi, succjección y nivel eléctrico)	X				Estado interno del vehículo	X		
	Estado y tensión de las correas o bandas	X				Cabina libre de carga suelta	X		
SISTEMA DE FRENO	Estado filtro de aire y combustible	X				Revise y ajuste partes del laboratorio 5T	X		
	Alarma perdida de aire y activación freno de emergencia	X			EQUIPO DE CARRETERA	Calibrador de aire y herramientas	X		
	Prueba de rendimiento del compresor	X				Llantas de repuesto	X		
	Tanques orenados	X				Gato y acopable de ruedas	X		
	Revisión de sistemas de frenos según procedimiento	X				Linterna operativa	X		
	Revisión de ajustes de frenos	X				Equipo de control o Mitigación de derrames	X		
	Revisión de fugas en lines de aire, camaras de frenado y sistema en general.	X				Chaleco reflectivo, triangulos reflectivos o conos	X		
OTROS	Estado extintor de vehiculos	X			DOCUNE	Aviso de carga peligrosa	X		
	Luces delanteras altas y bajas	X				Extintor	X		
	Películas cabezotre y traile	X				Botiquin de primero auxilios	X		
	Nivel de combustible inspección directa	X				Kit de investigación de accidentes	X		
	Luces Traseras (incluyendo el freno)	X				Licencia de Transito	X		
	Luces intermitente y de cruce	X				Tarjeta de operación	X		
	Equipo de amarre suficiente en buen estado	X				SOAT	X		
						Revisión Tecnico Mecanica	X		

IDENTIFIQUE SI EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD PARA PRESTAR EL SERVICIO

SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES: El vehículo clase BUS de placa WNQ256, marca HINO, modelo 2017, cumple con las condiciones operativas y de seguridad para prestar el servicio de Transporte escolar.

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA
M.P. N° 70228-321770 TLM

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA	INSPECCIÓN DE VEHICULOS			AÑO 2023
	FECHA	PLACA	MARCA	MODELO
	3/10/2023	ESS520	AGRALE	2017

FORMATO UNICO DE ESTADO DE LOS VEHICULOS

APECTOS A REVISAR		SI	NO	N/A	ASPECTOS A REVISAR		SI	NO	N/A
LLANTAS	Estado de los rines(Obligatorio integrales)	X			CABINA	Indicadores tablero de instrumentos	X		
	Fecha vigencia	X				Bocina y alarma de retroceso	X		
	Labrado de las llantas (>3.2 mm o 4/22º)	X				Limpia parabrisas	X		
	Cortaduras, deformaciones (ambas caras)	X				Aire acondicionado	X		
	Presión llantas	X				Cinturones de seguridad	X		
SISTEMAS	Revisión de fugas en el piso	X				Sillas y apoya cabezas para cada ocupante	X		
	Nivel refrigerante del radio	X				Monitor de manejo	X		
	Nivel agua-lava parabrisas	X				BH	X		
	Nivel de aceite motor y dirección	X				Radio	X		
	Nivel aceite transmisión y diferenciales	X				Ventanas operativas	X		
	Batería(Estadi, sujeción y nivel eléctrico)	X				Estado interno del vehículo	X		
	Estado y tensión de las correas o bandas	X				Cabina libre de carga suelta	X		
SISTEMA DE FRENO	Estado filtro de aire y combustible	X				Revise y ajuste partes del laboratorio 5T	X		
	Alarma perdida de aire y activación freno de emergencia	X			EQUIPO DE CARRETERA	Calibrador de aire y herramientas	X		
	Prueba de rendimiento del compresor	X				Llantas de repuesto	X		
	Tanques orenados	X				Gato y acopable de ruedas	X		
	Revisión de sistemas de frenos según procedimiento	X				Linterna operativa	X		
	Revisión de ajustes de frenos	X				Equipo de control o Mitigación de derrames	X		
OTROS	Revisión de fugas en líneas de aire, camaras de frenado y sistema en general.	X			EQUIPO DE CARRETERA	Chaleco reflectivo, triangulos reflectivos o conos	X		
	Estado extintor de vehiculos	X				Aviso de carga peligrosa	X		
	Luces delanteras altas y bajas	X				Extintor	X		
	Películas cabezotre y traile	X				Botiquin de primero auxilios	X		
	Nivel de combustible Inspección directa	X				Kit de investigación de accidentes	X		
	Luces Traseras (incluyendo el freno)	X			DOCUME	Licencia de Transito	X		
	Luces intermitente y de cruce	X				Tarjeta de operación	X		
	Equipo de amarre suficiente en buen estado	X				SOAT	X		
						Revisión Técnico Mecánica	X		

IDENTIFIQUE SI EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD PARA PRESTAR EL SERVICIO

SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES: El vehículo clase BUS de placa ESS520, marca AGRALE, modelo 2017, cumple con las condiciones operativas y de seguridad para prestar el servicio de Transporte escolar.

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA

M.P. N° 70228-321770 TLM

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA	INSPECCIÓN DE VEHICULOS			AÑO 2023
	FECHA	PLACA	MARCA	MODELO
	6/10/2023	ESS521	AGRALE	2017

FORMATO UNICO DE ESTADO DE LOS VEHICULOS

	APECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A		ASPECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
LLANTAS	Estado de los rines(Obligatorio integrales)	X			CABINA	Indicadores tablero de instrumentos	X		
	Fecha vigencia	X				Bocina y alarma de retroceso	X		
	Labrado de las llantas (>3.2 mm o 4/22º)	X				Limpia parabrisas	X		
	Cortaduras, deformaciones (ambas caras)	X				Aire acondicionado	X		
	Presión llantas	X				Cinturones de seguridad	X		
SISTEMAS	Revisión de fugas en el piso	X			CABINA	Sillas y apoya cabezas para cada ocupante	X		
	Nivel refrigerante del radio	X				Monitor de manejo	X		
	Nivel agua-lava parabrisas	X				BH	X		
	Nivel de aceite motor y dirección	X				Radio	X		
	Nivel aceite transmisión y diferenciales	X				Ventanas operativas	X		
	Batería(Estadi, sujeción y nivel electrico)	X			EQUIPO DE CARRETERA	Estado interno del vehículo	X		
SISTEMA DE FRENOS	Estado y tensión de las correas o bandas	X				Cabina libre de carga suelta	X		
	Estado filtro de aire y combustible	X				Revise y ajuste partes del laboratorio 5T	X		
	Alarma perdida de aire y activación freno de emergencia	X				Calibrador de aire y herramientas	X		
	Prueba de rendimiento del compresor	X				Llantas de repuesto	X		
	Tanques orenados	X				Gato y acopable de ruedas	X		
OTROS	Revisión de sistemas de frenos según procedimiento	X			EQUIPO DE CARRETERA	Linterna operativa	X		
	Revisión de ajustes de frenos	X				Equipo de control o Mitigación de derrames	X		
	Revisión de fugas en lines de aire, camaras de frenado y sistema en general.	X			DOCUMENTOS	Chaleco reflectivo, triangulos reflectivos o conos	X		
	Estado extintor de vehiculos	X				Aviso de carga peligrosa	X		
	Luces delanteras altas y bajas	X				Extintor	X		
	Películas cabezotre y traile	X				Botiquin de primero audlios	X		
OTROS	Nivel de combustible inspección directa	X				Kit de investigación de accidentes	X		
	Luces Traseras (incluyendo el freno)	X				Licencia de Transito	X		
	Luces intermitente y de cruce	X				Tarjeta de operación	X		
	Equipo de amarre suficiente en buen estado	X				SOAT	X		
						Revisión Tecnico Mecanica	X		

IDENTIFIQUE SI EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD PARA PRESTAR EL SERVICIO

SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES: El vehículo clase BUS de placa ESS521, marca AGRALE, modelo 2017, cumple con las condiciones operativas y de seguridad para prestar el servicio de Transporte escolar.

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA
M.P. N° 70228-321770 TLM

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA	INSPECCIÓN DE VEHICULOS			AÑO 2023
	FECHA	PLACA	MARCA	MODELO
	6/10/2023	VXI213	CHEVROLET	2015

FORMATO UNICO DE ESTADO DE LOS VEHICULOS

	ASPECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A		ASPECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
LLANTAS	Estado de los rines(Obligatorio integrales)	X			CABINA	Indicadores tablero de instrumentos	X		
	Fecha vigencia	X				Bocina y alarma de retroceso	X		
	Labrado de las llantas (>3.2 mm o 4/22º)	X				Limpia parabrisas	X		
	Cortaduras, deformaciones (ambas caras)	X				Aire acondicionado	X		
	Presión llantas	X				Cinturones de seguridad	X		
SISTEMAS	Revisión de fugas en el piso	X			CABINA	Sillas y apoya cabezas para cada ocupante	X		
	Nivel refrigerante del radio	X				Monitor de manejo	X		
	Nivel agua-lava parabrisas	X				BH	X		
	Nivel de aceite motor y dirección	X				Radio	X		
	Nivel aceite transmisión y diferenciales	X				Ventanas operativas	X		
	Batería(Estadí, sucjección y nivel eléctrico)	X				Estado interno del vehiculo	X		
	Estado y tensión de las correas o bandas	X				Cabina libre de carga suelta	X		
SISTEMA DE FRENO	Estado filtro de aire y combustible	X			EQUIPO DE CARRETERA	Revise y ajuste partes del laboratorio 5T	X		
	Alarma perdida de aire y activación freno de emergencia	X				Calibrador de aire y herramientas	X		
	Prueba de rendimiento del compresor	X				Llantas de repuesto	X		
	Tanques orenados	X				Gato y acopable de ruedas	X		
	Revisión de sistemas de frenos según procedimiento	X				Linterna operativa	X		
	Revisión de ajustes de frenos	X				Equipo de control o Mitigación de derrames	X		
	Revisión de fugas en lines de aire, camaras de frenado y sistema en general.	X				Chaleco reflectivo, triangulos reflectivos o conos	X		
OTROS	Estado extintor de vehiculos	X			DOCUNE	Aviso de carga peligrosa	X		
	Luces delanteras altas y bajas	X				Extintor	X		
	Películas cabezotre y traile	X				Botiquin de primero auxilios	X		
	Nivel de combustible inspección directa	X				Kit de investigación de accidentes	X		
	Luces Traseras (incluyendo el freno)	X				Licencia de Transito	X		
	Luces intermitente y de cruce	X				Tarjeta de operación	X		
	Equipo de amarre suficiente en buen estado	X				SOAT	X		
						Revisión Tecnico Mecanica	X		

IDENTIFIQUE SI EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD PARA PRESTAR EL SERVICIO

SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES: El vehiculo clase BUS de placa VXI213, marca CHEVROLET, modelo 2015, cumple con las condiciones operativas y de seguridad para prestar el servicio de Transporte escolar.

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA
M.P. N° 70228-321770 TLM

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA	INSPECCIÓN DE VEHICULOS			AÑO 2023
	FECHA	PLACA	MARCA	MODELO
	17/10/2023	WLM435	HINO	2015

FORMATO UNICO DE ESTADO DE LOS VEHICULOS

	ASPECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A		ASPECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
LLANTAS	Estado de los rines(Obligatorio integrales)	X			CABINA	Indicadores tablero de instrumentos	X		
	Fecha vigencia	X				Bocina y alarma de retroceso	X		
	Labrado de las llantas (>3.2 mm o 4/22º)	X				Limpia parabrisas	X		
	Cortaduras, deformaciones (ambas caras)	X				Aire acondicionado	X		
	Presión llantas	X				Cinturones de seguridad	X		
SISTEMAS	Revisión de fugas en el piso	X			CABINA	Sillas y apoya cabezas para cada ocupante	X		
	Nivel refrigerante del radió	X				Monitor de manejo	X		
	Nivel agua-lava parabrisas	X				BH	X		
	Nivel de aceite motor y dirección	X				Radio	X		
	Nivel aceite transmisión y diferenciales	X				Ventanas operativas	X		
	Batería(Estadi, sujeción y nivel eléctrico)	X				Estado interno del vehículo	X		
	Estado y tensión de las correas o bandas	X				Cabina libre de carga suelta	X		
SISTEMA DE FRENO	Estado filtro de aire y combustible	X			EQUIPO DE CARRETERA	Revise y ajuste partes del laboratorio ST	X		
	Alarma perdida de aire y activación freno de emergencia	X				Calibrador de aire y herramientas	X		
	Prueba de rendimiento del compresor	X				Llantas de repuesto	X		
	Tanques orenados	X				Gato y acopable de ruedas	X		
	Revisión de sistemas de frenos según procedimiento	X				Linterna operativa	X		
	Revisión de ajustes de frenos	X				Equipo de control o Mitigación de derrames	X		
	Revisión de fugas en lines de aire, camaras de frenado y sistema en general.	X			DOCUMENTOS	Chaleco reflectivo, triángulos reflectivos o conos	X		
OTROS	Estado extintor de vehiculos	X				Aviso de carga peligrosa	X		
	Luces delanteras altas y bajas	X				Extintor	X		
	Películas cabezotre y traile	X				Botiquin de primero auxilios	X		
	Nivel de combustible inspección directa	X				Kit de investigación de accidentes	X		
	Luces Traseras (incluyendo el freno)	X				Licencia de Transito	X		
	Luces intermitente y de cruce	X				Tarjeta de operación	X		
	Equipo de amarre suficiente en buen estado	X				SOAT	X		
						Revisión Técnico Mecanica	X		

IDENTIFIQUE SI EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD PARA PRESTAR EL SERVICIO

SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES: El vehículo clase BUS de placa WLM435, marca HINO, modelo 2015, cumple con las condiciones operativas y de seguridad para prestar el servicio de Transporte escolar.

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA

M.P. N° 70228-321770 TLM

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA	INSPECCIÓN DE VEHICULOS			AÑO 2023
	FECHA	PLACA	MARCA	MODELO
	17/10/2023	GIL721	HINO	2020


FORMATO UNICO DE ESTADO DE LOS VEHICULOS

	APECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A		ASPECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
LLANTAS	Estado de los rines(Obligatorio integrales)	X			CABINA	Indicadores tablero de instrumentos	X		
	Fecha vigencia	X				Bocina y alarma de retroceso	X		
	Labrado de las llantas (>3.2 mm o 4/22º)	X				Limpia parabrisas	X		
	Cortaduras, deformaciones (ambas caras)	X				Aire acondicionado	X		
	Presión llantas	X				Cinturones de seguridad	X		
SISTEMAS	Revisión de fugas en el piso	X			CABINA	Sillas y apoya cabezas para cada ocupante	X		
	Nivel refrigerante del radio	X				Monitor de manejo	X		
	Nivel agua-lava parabrisas	X				BH	X		
	Nivel de aceite motor y dirección	X				Radio	X		
	Nivel aceite transmisión y diferenciales	X				Ventanas operativas	X		
	Batería(Estadi, sujeción y nivel eléctrico)	X				Estado interno del vehículo	X		
	Estado y tensión de las correas o bandas	X				Cabina libre de carga suelta	X		
SISTEMA DE FRENOS	Estado filtro de aire y combustible	X			EQUIPO DE CARRETERA	Revise y ajuste partes del laboratorio 5T	X		
	Alarma perdida de aire y activación freno de emergencia	X				Calibrador de aire y herramientas	X		
	Prueba de rendimiento del compresor	X				Llantas de repuesto	X		
	Tanques orenados	X				Gato y acopable de ruedas	X		
	Revisión de sistemas de frenos según procedimiento	X				Linterna operativa	X		
	Revisión de ajustes de frenos	X				Equipo de control o Mitigación de derrames	X		
	Revisión de fugas en lines de aire, camaras de frenado y sistema en general.	X			DOCUMENTOS	Chaleco reflectivo, triangulos reflectivos o conos	X		
OTROS	Estado extintor de vehiculos	X				Aviso de carga peligrosa	X		
	Luces delanteras altas y bajas	X				Extintor	X		
	Películas cabezotre y traile	X				Botiquin de primero auxilios	X		
	Nivel de combustible inspección directa	X				Kit de investigación de accidentes	X		
	Luces Traseras (incluyendo el freno)	X				Licencia de Transito	X		
	Luces intermitente y de cruce	X				Tarjeta de operación	X		
	Equipo de amarre suficiente en buen estado	X				SOAT	X		
						Revisión Tecnico Mecanica	X		

IDENTIFIQUE SI EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD PARA PRESTAR EL SERVICIO

SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES: El vehiculo clase BUS de placa GIL721, marca HINO,modelo 2020, cumple con las condiciones operativas y de seguridad para prestar el servicio de Transporte escolar.



ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA
M.P. N° 70228-321770 TLM

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA	INSPECCIÓN DE VEHICULOS			AÑO 2023
	FECHA	PLACA	MARCA	MODELO
	19/10/2023	TGN626	MERCEDES BENZ	2014

FORMATO UNICO DE ESTADO DE LOS VEHICULOS

	APECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A		ASPECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
LLANTAS	Estado de los rines(Obligatorio integrales)	X			CABINA	Indicadores tablero de instrumentos	X		
	Fecha vigencia	X				Bocina y alarma de retroceso	X		
	Labrado de las llantas (>3.2 mm o 4/22º)	X				Limpia parabrisas	X		
	Cortaduras, deformaciones (ambas caras)	X				Aire acondicionado	X		
	Presión llantas	X				Cinturones de seguridad	X		
SISTEMAS	Revisión de fugas en el piso	X				Sillas y apoya cabezas para cada ocupante	X		
	Nivel refrigerante del radio	X				Monitor de manejo	X		
	Nivel agua-lava parabrisas	X				BH	X		
	Nivel de aceite motor y dirección	X				Radio	X		
	Nivel aceite transmisión y diferenciales	X				Ventanas operativas	X		
	Batería(Estadí, sujeción y nivel eléctrico)	X				Estado interno del vehículo	X		
	Estado y tensión de las correas o bandas	X				Cabina libre de carga suelta	X		
SISTEMA DE FRENO	Estado filtro de aire y combustible	X				Revise y ajuste partes del laboratorio 5T	X		
	Alarma perdida de aire y activación freno de emergencia	X			EQUIPO DE CARRETERA	Calibrador de aire y herramientas	X		
	Prueba de rendimiento del compresor	X				Llantas de repuesto	X		
	Tanques orenados	X				Gato y acopable de ruedas	X		
	Revisión de sistemas de frenos según procedimiento	X				Linterna operativa	X		
OTROS	Revisión de ajustes de frenos	X				Equipo de control o Mitigación de derrames	X		
	Revisión de fugas en lines de aire, camaras de frenado y sistema en general.	X				Chaleco reflectivo, triangulos reflectivos o conos	X		
	Estado extintor de vehiculos	X			DOCUMEN	Aviso de carga peligrosa	X		
	Luces delanteras altas y bajas	X				Extintor	X		
	Películas cabezotre y traile	X				Botiquin de primero auxilios	X		
	Nivel de combustible inspección directa	X				Kit de investigación de accidentes	X		
	Luces Traseras (incluyendo el freno)	X				Licencia de Transito	X		
	Luces intermitente y de cruce	X				Tarjeta de operación	X		
	Equipo de amarre suficiente en buen estado	X				SOAT	X		
						Revisión Tecnico Mecanica	X		

IDENTIFIQUE SI EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD PARA PRESTAR EL SERVICIO

SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES: El vehiculo clase MICROBUS de placa TGN626, marca MERCEDES BENZ, modelo 2014, cumple con las condiciones operativas y de seguridad para prestar el servicio de Transporte escolar.

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA
M.P. N° 70228-321770 TLM

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA	INSPECCIÓN DE VEHICULOS			AÑO 2023
	FECHA	PLACA	MARCA	MODELO
	19/10/2023	GIL719	HINO	2020

FORMATO UNICO DE ESTADO DE LOS VEHICULOS

	APECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A		ASPECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
LLANTAS	Estado de los rines(Obligatorio integrales)	X			CABINA	Indicadores tablero de instrumentos	X		
	Fecha vigencia	X				Bocina y alarma de retroceso	X		
	Labrado de las llantas (>3.2 mm o 4/22º)	X				Limpia parabrisas	X		
	Cortaduras, deformaciones (ambas caras)	X				Aire acondicionado	X		
	Presión llantas	X				Cinturones de seguridad	X		
SISTEMAS	Revisión de fugas en el piso	X			EQUIPO DE CARRETERA	Sillas y apoya cabezas para cada ocupante	X		
	Nivel refrigerante del radio	X				Monitor de manejo	X		
	Nivel agua-lava parabrisas	X				BH	X		
	Nivel de aceite motor y dirección	X				Radio	X		
	Nivel aceite transmisión y diferenciales	X				Ventanas operativas	X		
	Bateria(Estadi, sujeción y nivel eléctrico)	X				Estado interno del vehículo	X		
	Estado y tensión de las correas o bandas	X				Cabina libre de carga suelta	X		
SISTEMA DE FRENOS	Estado filtro de aire y combustible	X			DOCUMENTOS	Revise y ajuste partes del laboratorio 5T	X		
	Alarma perdida de aire y activación freno de emergencia	X				Calibrador de aire y herramientas	X		
	Prueba de rendimiento del compresor	X				Llantas de repuesto	X		
	Tanques orenados	X				Gato y acopable de ruedas	X		
	Revisión de sistemas de frenos según procedimiento	X				Linterna operativa	X		
	Revisión de ajustes de frenos	X				Equipo de control o Mitigación de derrames	X		
	Revisión de fugas en lines de aire, camaras de frenado y sistema en general.	X				Chaleco reflectivo, triangulos reflectivos o conos	X		
OTROS	Estado extintor de vehiculos	X			DOCUMENTOS	Aviso de carga peligrosa	X		
	Luces delanteras altas y bajas	X				Extintor	X		
	Películas cabezotre y traile	X				Botiquin de primero audios	X		
	Nivel de combustible inspección directa	X				Kit de investigación de accidentes	X		
	Luces Traseras (incluyendo el freno)	X				Licencia de Transito	X		
	Luces intermitente y de cruce	X				Tarjeta de operación	X		
	Equipo de amarre suficiente en buen estado	X				SOAT	X		
						Revisión Técnico Mecanica	X		

IDENTIFIQUE SI EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD PARA PRESTAR EL SERVICIO

SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES: El vehiculo clase BUS de placa GIL719, marca HINO, modelo 2020, cumple con las condiciones operativas y de seguridad para prestar el servicio de Transporte escolar.

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA
M.P. N° 70228-321770 TLM

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA	INSPECCIÓN DE VEHICULOS			AÑO 2023
	FECHA	PLACA	MARCA	MODELO
	23/10/2023	GIL764	HINO	2021

FORMATO UNICO DE ESTADO DE LOS VEHICULOS

	APECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A		ASPECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
LLANTAS	Estado de los rines(Obligatorio integrales)	X			CABINA	Indicadores tablero de instrumentos	X		
	Fecha vigencia	X				Bocina y alarma de retroceso	X		
	Labrado de las llantas (>3.2 mm o 4/22º)	X				Limpia parabrisas	X		
	Cortaduras, deformaciones (ambas caras)	X				Aire acondicionado	X		
	Presión llantas	X				Cinturones de seguridad	X		
SISTEMAS	Revisión de fugas en el piso	X				Sillas y apoya cabezas para cada ocupante	X		
	Nivel refrigerante del radio	X				Monitor de manejo	X		
	Nivel agua-lava parabrisas	X				BH	X		
	Nivel de aceite motor y dirección	X				Radio	X		
	Nivel aceite transmisión y diferenciales	X				Ventanas operativas	X		
	Batería(Estadí, succesión y nivel eléctrico)	X				Estado interno del vehículo	X		
	Estado y tensión de las correas o bandas	X				Cabina libre de carga suelta	X		
SISTEMA DE FRENOS	Estado filtro de aire y combustible	X				Revise y ajuste partes del laboratorio 5T	X		
	Alarma perdida de aire y activación freno de emergencia	X			EQUIPO DE CARRETERA	Calibrador de aire y herramientas	X		
	Prueba de rendimiento del compresor	X				Llantas de repuesto	X		
	Tanques orenados	X				Gato y acopable de ruedas	X		
	Revisión de sistemas de frenos según procedimiento	X				Linterna operativa	X		
OTROS	Revisión de ajustes de frenos	X				Equipo de control o Mitigación de derrames	X		
	Revisión de fugas en líneas de aire, camaras de frenado y sistema en general.	X			DOCUMEN	Chaleco reflectivo, triangulos reflectivos o conos	X		
	Estado extintor de vehiculos	X				Aviso de carga peligrosa	X		
	Luces delanteras altas y bajas	X				Extintor	X		
	Películas cabezotre y traile	X				Botiquin de primero audlios	X		
	Nivel de combustible inspección directa	X				Kit de investigación de accidentes	X		
	Luces Traseras (incluyendo el freno)	X				Licencia de Transito	X		
	Luces intermitente y de cruce	X				Tarjeta de operación	X		
	Equipo de amarre suficiente en buen estado	X				SOAT	X		
						Revisión Técnico Mecanica	X		

IDENTIFIQUE SI EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD PARA PRESTAR EL SERVICIO

SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES: El vehículo clase BUS de placa GIL764, marca HINO, modelo 2021, cumple con las condiciones operativas y de seguridad para prestar el servicio de Transporte escolar.

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA
M.P. N° 70228-321770 TLM

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA	INSPECCIÓN DE VEHICULOS			AÑO 2023
	FECHA	PLACA	MARCA	MODELO
	23/10/2023	GIL770	HINO	2021

FORMATO UNICO DE ESTADO DE LOS VEHICULOS


	APECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A		ASPECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
LLANTAS	Estado de los rines(Obligatorio integrales)	X			CABINA	Indicadores tablero de instrumentos	X		
	Fecha vigencia	X				Bocina y alarma de retroceso	X		
	Labrado de las llantas (>3.2 mm o 4/22°)	X				Limpia parabrisas	X		
	Cortaduras, deformaciones (ambas caras)	X				Aire acondicionado	X		
	Presión llantas	X				Cinturones de seguridad	X		
SISTEMAS	Revisión de fugas en el piso	X			Equipo de Carretera	Sillas y apoya cabezas para cada ocupante	X		
	Nivel refrigerante del radio	X				Monitor de manejo	X		
	Nivel agua-lava parabrisas	X				BH	X		
	Nivel de aceite motor y dirección	X				Radio	X		
	Nivel aceite transmisión y diferenciales	X				Ventanas operativas	X		
	Batería(Estadi, sujeción y nivel electrico)	X				Estado interno del vehículo	X		
	Estado y tensión de las correas o bandas	X				Cabina libre de carga suelta	X		
SISTEMA DE FRENO	Estado filtro de aire y combustible	X			Equipo de Carretera	Revise y ajuste partes del laboratorio 5T	X		
	Alarma perdida de aire y activación freno de emergencia	X				Calibrador de aire y herramientas	X		
	Prueba de rendimiento del compresor	X				Llantas de repuesto	X		
	Tanques orenados	X				Gato y acopable de ruedas	X		
	Revisión de sistemas de frenos según procedimiento	X				Linterna operativa	X		
	Revisión de ajustes de frenos	X				Equipo de control o Mitigación de derrames	X		
	Revisión de fugas en lines de aire, camaras de frenado y sistema en general.	X				Chaleco reflectivo, triangulos reflectivos o conos	X		
OTROS	Estado extintor de vehiculos	X			Equipo de Carretera	Aviso de carga peligrosa	X		
	Luces delanteras altas y bajas	X				Extintor	X		
	Películas cabezotre y traile	X				Botiquin de primero audios	X		
	Nivel de combustible inspección directa	X				Kit de investigación de accidentes	X		
	Luces Traseras (incluyendo el freno)	X				Licencia de Transito	X		
	Luces intermitente y de cruce	X				Tarjeta de operación	X		
OTROS	Equipo de amarre suficiente en buen estado	X			DOCUME	SOAT	X		
						Revisión Técnico Mecanica	X		

IDENTIFIQUE SI EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD PARA PRESTAR EL SERVICIO

SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES: El vehículo clase BUS de placa GIL770, marca HINO, modelo 2021, cumple con las condiciones operativas y de seguridad para prestar el servicio de Transporte escolar.

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA
M.P. N° 70228-321770 TLM



Matrícula Profesional No.
70228-321770 TLM
Fecha de Expedición: **05/02/2016**

Nombre:

JUAN CARLOS

LOZANO SANABRIA

Identificación:

C.C. 1106396458

Profesión:

INGENIERO INDUSTRIAL

Institución:

UNIVERSIDAD DE IBAGUE



190267/0319

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003,
que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.



DIRECTOR GENERAL

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590



Información del Registro Profesional

Información del Registro Profesional

Estado de la matrícula	VIGENTE
Tipo de identificación	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de identificación	1106396458
Tipo de Matrícula	MATRICULA PROFESIONAL
Número de Matrícula	70228-321770
Nombre completo	JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA
Profesión	INGENIERIA INDUSTRIAL
Fecha de resolución nacional	2/5/2016
Numero de resolución nacional	149

Generar Certificado de Vigencia


Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2429055

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 1106396458, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA INDUSTRIAL con MATRICULA PROFESIONAL 70228-321770 desde el 05 de Febrero de 2016, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 149.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de Diciembre del año dos mil veintitres (2023).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

VERIFICACIÓN VEHICULOS CONTRATO 500-2023 MES: OCTUBRE						
Codigo ruta	Ruta	Vehiculo	modelo	Marca	Capacidad	Fecha verificación
1	CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO-ESPINAL(MAGACOLEGIO PPAL-SAN ISIDORO PPAL-FELIX TIBERIO PPAL)	WNQ256	2017	HINO	44	3/10/2023 ✓
1		ESS520	2017	AGRALE	41	6/10/2023 ✓
2	CANASTOS SECTOR LA Balsa CARDONAL-ESPINAL	ESS521	2017	AGRALE	41	17/10/2023 ✓
3	AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA,PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	VXI213	2015	CHEVROLET	48	18/10/2023 ✓
3		WLM435	2015	HINO	42	19/10/2023 ✓
4	JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	GIL721	2020	HINO	41	20/10/2023 ✓
5	DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL	TGN626	2014	MERCEDEZ BENZ	19	25/10/2023 ✓
6	SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL	GIL719	2020	AGRALE	41	27/10/2023 ✓
7	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	GIL764	2021	AGRALE	41	30/10/2023 ✓
7	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	GIL770	2021	HINO	41	31/10/2023 ✓
8	TALURA-PUERTO PEÑON	TGN626	2014	MERCEDEZ BENZ	19	25/10/2023 ✓
9	DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO	ESS521	2017	AGRALE	41	17/10/2023 ✓
10	TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	VXI213	2015	CHEVROLET	48	18/10/2023 ✓
10	TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	GIL721	2020	HINO	41	20/10/2023 ✓
11	MONTALVO-ANTA ANA- MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	GIL764	2021	AGRALE	41	30/10/2023 ✓
12	RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO	WNQ256	2017	HINO	44	3/10/2023 ✓

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR:

PURIESTUR

Fecha:

3/10/2023

Ruta:


Tipo de Vehículo:

WNP256

1 Cumplimiento de la ruta **Total** ☒ **Parcial** ☐ **No cumplida** ☐

	SI	NO
2 Evidencia de programación de rutas entre Interventor y operador.	X	
3 La ruta cuenta con Monitor	X	
4 Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizándose en las rutas	X	
5 El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6 Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7 Es visible la tabla de rutas	X	
8 Planilla de control de Transporte al día y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9 ¿La ruta excedió la velocidad de 40Km por hora?	X	
10 Vehículo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11 Cuenta con póliza de Seguro de Responsabilidad civil contractual y extracontractual	X	
12 El vehículo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13 El vehículo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
El vehículo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio,	X	
14 licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.		

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES


LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
 Auxiliar de Campo
 Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR:

Fecha:

Ruta:

Tipo de Vehículo:

PURIESTUR

6/70/2023

1

ESS520

1 Cumplimiento de la ruta

Total

☒

Parcial

☐

No cumplida

☐

2 Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.

3 La ruta cuenta con Monitor

4 Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizándose en las rutas

5 El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas

6 Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*

7 Es visible la tabla de rutas

8 Planilla de control de Transporte al día y diligenciada de acuerdo a requerimientos

9 ¿La ruta excedió la velocidad de 40Km por hora?

10 Vehículo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.

11 Cuenta con póliza de Seguro de Responsabilidad civil contractual y extracontractual

12 El vehículo cuenta con espejos retrovisores internos

13 El vehículo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada

El vehículo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.

SI

NO

X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO

Auxiliar de Campo

Interventoría- Contrato 506-2023

Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR:

PURIESTUR

Fecha:

18/10/2023

Ruta:

3

Tipo de Vehículo:

VXI 273

1 Cumplimiento de la ruta **Total** ☒ **Parcial** ☐ **No cumplida** ☐

	SI	NO
2 Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3 La ruta cuenta con Monitor	X	
4 Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizándose en las rutas	X	
5 El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6 Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7 Es visible la tabla de rutas	X	
8 Planilla de control de Transporte al día y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9 ¿La ruta excedió la velocidad de 40Km por hora?	X	
10 Vehículo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11 Cuenta con póliza de Seguro de Responsabilidad civil contractual y extracontractual	X	
12 El vehículo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13 El vehículo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
El vehículo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio,	X	
14 licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.		

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES



LEONARDO QUINTERO MOSCOSO

Auxiliar de Campo

Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR:

PURIESTUR

Fecha:

19/10/2023

Ruta:

3

Tipo de Vehículo:

WIM 435

1 Cumplimiento de la ruta **Total** ☒ **Parcial** ☐ **No cumplida** ☐

	SI	NO
2 Evidencia de programación de rutas entre Interventor y operador.	X	
3 La ruta cuenta con Monitor	X	
4 Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizándose en las rutas	X	
5 El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6 Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7 Es visible la tabla de rutas	X	
8 Planilla de control de Transporte al día y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9 ¿La ruta excedió la velocidad de 40Km por hora?	X	
10 Vehículo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11 Cuenta con póliza de Seguro de Responsabilidad civil contractual y extracontractual	X	
12 El vehículo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13 El vehículo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
El vehículo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES


LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
 Auxiliar de Campo
 Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL


ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR: PURIESTUR
Fecha: 20/10/2023
Ruta: 4
Tipo de Vehículo: 5IL721

1 Cumplimiento de la ruta **Total** ☒ **Parcial** ☐ **No cumplida** ☐

	SI	NO
2 Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3 La ruta cuenta con Monitor	x	
4 Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	y	
5 El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	✓	
6 Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	x	
7 Es visible la tabla de rutas	X	
8 Planilla de control de Transporte al día y diligenciada de acuerdo a requerimientos	x	
9 ¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	x	
10 Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11 Cuenta con poliza de Seguro de Responsabilidad civil contractual y extracontractual	X	
12 El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13 El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	x	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES



LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoria- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR:

PURIESTUR

Fecha:

25/10/2023

Ruta:

5


Tipo de Vehículo:

T6N626

1 Cumplimiento de la ruta **Total** ☒ **Parcial** ☐ **No cumplida** ☐

	SI	NO
2 Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3 La ruta cuenta con Monitor	X	
4 Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizándose en las rutas	X	
5 El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6 Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7 Es visible la tabla de rutas	X	
8 Planilla de control de Transporte al día y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9 ¿La ruta excedió la velocidad de 40Km por hora?	X	
10 Vehículo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11 Cuenta con póliza de Seguro de Responsabilidad civil contractual y extracontractual	X	
12 El vehículo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13 El vehículo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
El vehículo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES


LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR:

PURIESTUR

Fecha:

27/10/2023

Ruta:

6

Tipo de Vehículo:

51L719

1 Cumplimiento de la ruta **Total** ☒ **Parcial** ☐ **No cumplida** ☐

	SI	NO
2 Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3 La ruta cuenta con Monitor	X	
4 Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizándose en las rutas	X	
5 El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6 Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7 Es visible la tabla de rutas	X	
8 Planilla de control de Transporte al día y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9 ¿La ruta excedió la velocidad de 40Km por hora?	X	
10 Vehículo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11 Cuenta con póliza de Seguro de Responsabilidad civil contractual y extracontractual	X	
12 El vehículo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13 El vehículo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
El vehículo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio,	X	
14 licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.		

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES


LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
 Auxiliar de Campo
 Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR:

PURIESTUR

Fecha:

30/10/2023

Ruta:

7

Tipo de Vehículo:

6IL764

1 Cumplimiento de la ruta **Total** ☒ **Parcial** ☐ **No cumplida** ☐

	SI	NO
2 Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3 La ruta cuenta con Monitor	X	
4 Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5 El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6 Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7 Es visible la tabla de rutas	X	
8 Planilla de control de Transporte al día y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9 ¿La ruta excedió la velocidad de 40Km por hora?	X	
10 Vehículo cuenta con revisión técnica avalada por Ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11 Cuenta con póliza de Seguro de Responsabilidad civil contractual y extracontractual	X	
12 El vehículo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13 El vehículo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
El vehículo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio,	X	
14 licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.		

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES


LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
 Auxiliar de Campo
 Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR:

Fecha:

Ruta:

Tipo de Vehículo:

PURIESTUR

31/10/2023

+

6IL770

1 Cumplimiento de la ruta **Total** ☒ **Parcial** ☐ **No cumplida** ☐

	SI	NO
2 Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3 La ruta cuenta con Monitor	X	
4 Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizándose en las rutas	X	
5 El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6 Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7 Es visible la tabla de rutas	X	
8 Planilla de control de Transporte al día y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9 ¿La ruta excedió la velocidad de 40Km por hora?	X	
10 Vehículo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11 Cuenta con póliza de Seguro de Responsabilidad civil contractual y extracontractual	X	
12 El vehículo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13 El vehículo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
El vehículo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES


LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
 Auxiliar de Campo
 Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR:

PURIESTUR

Fecha:

25/10/2023

Ruta:

8


Tipo de Vehículo:

T5NG26

1 Cumplimiento de la ruta **Total** ☒ **Parcial** ☐ **No cumplida** ☐

	SI	NO
2 Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3 La ruta cuenta con Monitor	X	
4 Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizándose en las rutas	X	
5 El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6 Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7 Es visible la tabla de rutas	X	
8 Planilla de control de Transporte al día y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9 ¿La ruta excedió la velocidad de 40Km por hora?	X	
10 Vehículo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11 Cuenta con póliza de Seguro de Responsabilidad civil contractual y extracontractual	X	
12 El vehículo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13 El vehículo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
El vehículo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES


LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
 Auxiliar de Campo
 Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR:

PURIESTUR

Fecha:

7/10/2023

Ruta:

9

Tipo de Vehículo:

ES5521

1 Cumplimiento de la ruta **Total** ☒ **Parcial** ☐ **No cumplida** ☐

	SI	NO
2 Evidencia de programación de rutas entre Interventor y operador.	X	
3 La ruta cuenta con Monitor	X	
4 Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5 El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6 Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7 Es visible la tabla de rutas	X	
8 Planilla de control de Transporte al día y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9 ¿La ruta excedió la velocidad de 40Km por hora?	X	
10 Vehículo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11 Cuenta con póliza de Seguro de Responsabilidad civil contractual y extracontractual	X	
12 El vehículo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13 El vehículo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
El vehículo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio,	X	
14 licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.		

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO

Auxiliar de Campo

Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR:

PURIESTUR

Fecha:

18/10/2023

Ruta:

10

Tipo de Vehículo:

VXI 273


1 Cumplimiento de la ruta **Total** ☒ **Parcial** ☐ **No cumplida** ☐

- 2 Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.
- 3 La ruta cuenta con Monitor
- 4 Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizándose en las rutas
- 5 El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas
- 6 Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*
- 7 Es visible la tabla de rutas
- 8 Planilla de control de Transporte al día y diligenciada de acuerdo a requerimientos
- 9 ¿La ruta excedió la velocidad de 40Km por hora?
- 10 Vehículo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.
- 11 Cuenta con póliza de Seguro de Responsabilidad civil contractual y extracontractual
- 12 El vehículo cuenta con espejos retrovisores internos
- 13 El vehículo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada

SI	NO
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

- El vehículo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio,
- 14 licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES


LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
 Auxiliar de Campo
 Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR:

PURIESTUR

Fecha:

20/10/2023

Ruta:

70

Tipo de Vehículo:

6IL721

1 Cumplimiento de la ruta **Total** ☒ **Parcial** ☐ **No cumplida** ☐

	SI	NO
2 Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3 La ruta cuenta con Monitor	X	
4 Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5 El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6 Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7 Es visible la tabla de rutas	X	
8 Planilla de control de Transporte al día y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9 ¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	X	
10 Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11 Cuenta con poliza de Seguro de Responsabilidad civil contractual y extracontractual	X	
12 El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13 El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio,	X	
14 licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.		

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES


LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
 Auxiliar de Campo
 Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR:

PURIESTUR

Fecha:

30/70/2023

Ruta:

71

Tipo de Vehículo:

6IL764

1 Cumplimiento de la ruta **Total** ☒ **Parcial** ☐ **No cumplida** ☐

	SI	NO
2 Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3 La ruta cuenta con Monitor	X	
4 Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizándose en las rutas	X	
5 El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6 Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7 Es visible la tabla de rutas	X	
8 Planilla de control de Transporte al día y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9 ¿La ruta excedió la velocidad de 40Km por hora?	X	
10 Vehículo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11 Cuenta con póliza de Seguro de Responsabilidad civil contractual y extracontractual	X	
12 El vehículo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13 El vehículo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
El vehículo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO

Auxiliar de Campo

Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR:

PURIESTUR

Fecha:

31/10/2023

Ruta:

12

Tipo de Vehículo:

WNG 256

1 Cumplimiento de la ruta **Total** ☒ **Parcial** ☐ **No cumplida** ☐

- 2 Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.
- 3 La ruta cuenta con Monitor
- 4 Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizándose en las rutas
- 5 El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas
- 6 Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*
- 7 Es visible la tabla de rutas
- 8 Planilla de control de Transporte al día y diligenciada de acuerdo a requerimientos
- 9 ¿La ruta excedió la velocidad de 40Km por hora?
- 10 Vehículo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.
- 11 Cuenta con póliza de Seguro de Responsabilidad civil contractual y extracontractual
- 12 El vehículo cuenta con espejos retrovisores internos
- 13 El vehículo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada

SI	NO
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

- El vehículo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio,
- 14 licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO

Auxiliar de Campo

Interventoría- Contrato 506-2023

VERIFICACIÓN VIGENCIA DOCUMENTOS Y POLIZAS VEHICULOS TRANSPORTE ESCOLAR 2023- EL ESPINAL MES: OCTUBRE																
CODIGO RUTA	RUTA	VEHICULO	modelo	Marca	CAPACIDAD	licencia de TRANSITO	POLIZA SOAT	VIGENCIA SOAT	RTM	VIGENCIA RTM	POLIZA RCC	VIGENCIA POLIZA RCC	POLIZA RCE	VIGENCIA POLIZA RCE	TARJETA DE OPERACIÓN	VIGENCIA TARJETA OPERACIÓN
1	CAMARIEBA COVARCO-GUADAJALENO-ESPINAL(MAGACOLEGIO PPAL SAN ISIDORO PPAL FELIX TIBERIO PPAL)	WNQ256	2017	HINO	44	10012139232	4308004353859000	11/08/2023	167798681	15/08/2023	3731101021688	14/12/2022 A 10/12/2023	3730101020311	A	320162	24/08/2022 A 24/08/2024
1		ESS520	2017	AGRALE	41	10017275803	84685677	24/11/2022	163421621	32/12/2022	2000281009	18/11/2023 A 18/11/2023	2000281007	A	330963	08/11/2022 A 08/11/2024
2	CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL-ESPINAL	ESS521	2017	AGRALE	41	10015989330	84686650	24/11/2022	163422337	32/12/2022	2000281009	18/11/2023 A 18/11/2023	2000281007	A	330961	08/11/2022 A 08/11/2024
3		VNI213	2015	CHEVROLET	48	10027752679	84487624	11/12/2022	166752582	32/06/2023	2000302938	28/03/2023 A 28/03/2024	2000302936	A	348292	30/08/2022 A 31/08/2024
3	LOJA LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA- GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL	WLM435	2015	HINO	42	10017593935	9201123171840	28/05/2023	166308729	08/06/2023	1505514255901	28/08/2023 A 28/08/2024	1505514255901	A	349540	10/04/2023 A 10/04/2025
4		GIL721	2020	HINO	41	10019800774	3308004765803000	19/11/2022	162738052	19/11/2022	2531101003872	05/10/2023 A 05/10/2024	2530101003652	A	278466	07/12/2021 A 07/12/2023
5	DINDALITO UNION (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL	TGN626	2014	MERCEDES BENZ	19	10013218405	4308004153649000	19/03/2023	167362474	25/07/2023	2531101003872	05/10/2023 A 05/10/2024	2530101003652	A	339501	22/12/2022 A 22/12/2024
6		GIL719	2020	AGRALE	41	10020418514	33080004783382000	18/11/2023	162732965	19/11/2022	2000311621	21/05/2023 A 21/05/2024	2000311618	A	328944	27/10/2022 A 27/10/2024
7	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA- PATIO BONITO(PPAL)-ESPINAL	GIL764	2021	AGRALE	41	10020991530	4308004353809000	12/08/2023	167967792	24/08/2023	2000281009	17/11/2022 A 18/11/2023	2000281007	A	328938	27/10/2022 A 27/10/2024
7		GIL770	2021	HINO	41	10020971701	4308004357877000	11/08/2023	167965151	18/08/2023	A4008538	19/07/2023 A 19/07/2024	A4006761	A	323998	28/09/2022 A 28/09/2024
8	TALURA-PUERTO PEÑON	TGN626	2014	MERCEDES BENZ	19	10013218405	4308004153649000	19/03/2023	167362474	25/07/2023	2531101003872	05/10/2023 A 05/10/2024	2530101003652	A	339501	22/12/2022 A 22/12/2024
9		ESS521	2017	AGRALE	41	10015989330	84685650	24/12/2022	163422337	32/12/2022	2000281009	18/11/2023 A 18/11/2023	2000281007	A	330961	08/11/2022 A 08/11/2024
10	TAMBORA, VIA GUAMAO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE PASO ANCHO- GUASIMAL	VNI213	2015	CHEVROLET	48	10027752679	84487624	11/12/2022	166752582	22/06/2023	2000302938	28/03/2023 A 28/03/2024	2000302936	A	348292	30/08/2022 A 31/08/2024
10		GIL721	2020	HINO	41	10019800774	3308004765803000	19/11/2022	162738052	19/11/2022	2531101003872	05/10/2023 A 05/10/2024	2530101003652	A	278466	07/12/2021 A 07/12/2023
11	MONTALVO-SANTA ANA- MINUTO DE DIOS- PATIO BONITO	GIL764	2021	AGRALE	41	10020991530	4308004353809000	18/11/2023	167967792	24/08/2023	2000281009	17/11/2022 A 18/11/2023	2000281007	A	328938	27/10/2022 A 27/10/2024
12		WNQ256	2017	HINO	44	10012139232	4308004353859000	10/08/2024	167798681	15/08/2023	3731101021688	14/12/2022 A 10/12/2023	3730101020311	A	320162	24/08/2022 A 24/08/2024

APORTES SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE CONDUCTORES

CODIGO RUTA	CONDUCTOR	CEDULA	EPS	ARL	PENSION	OCTUBRE
1	JOSÉ RODRIGO OSORIO	93395582	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	9456729261
1	JORGE LEONARDO CARDENAS MOGOLLON.	1110579762	NUEVA EPS	ARL SURA	PORVENIR	9457451754
2	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	1070590709	NUEVA EPS	ARL SURA	PROTECCIÓN	9457451754
3	WILSON TOBIAS SUAREZ	93137923	FAMISANAR	ARL SURA	PORVENIR	9457451754
3	VICTOR OSORIO FAJARDO	1106394231	NUEVA EPS	ARL SURA	PORVENIR	9457450540
4	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	93205795	NUEVA EPS	ARL SURA	COLPENSIONES	9457451754
5	DIEGO ROMAN ESQUIVEL RAMIREZ	1110116304	NUEVA EPS MOVILIDAD	ARL SURA	POREVENIR	9457650076
6	MAURICIO ANDRÉS OSORIO VARGAS	93206964	SANITAS	SURA	PROTECCIÓN	9456729261
7	RUPERTO GONZALEZ	3155771	FAMISANAR	ARL SURA	COLPENSIONES	9457451754
7	JOSÉ ANDRÉS PEÑUELA	93207087	NUEVA EPS	ARL SURA	PORVENIR	9457451754
8	DIEGO ROMAN ESQUIVEL RAMIREZ	1110116304	NUEVA EPS MOVILIDAD	ARL SURA	POREVENIR	9457650076
9	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	1070590709	NUEVA EPS	ARL SURA	PROTECCIÓN	9457451754
10	WILSON TOBIAS SUAREZ	93137923	FAMISANAR	ARL SURA	PORVENIR	9457451754
10	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	93205795	NUEVA EPS	ARL SURA	COLPENSIONES	9457451754
11	RUPERTO GONZALEZ	3155771	FAMISANAR	ARL SURA	COLPENSIONES	9457451754
12	JOSÉ RODRIGO OSORIO	93395582	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	9456729261

APORTES SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE MONITORES						
CODIGO RUTA	MONITORES	CEDULA	EPS	ARL	PENSION	OCTUBRE
1	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	19472349	SANITA S.A.S.	POSITIVA	PORVENIR	9457653843
1	ELKIN YACUE SALAZAR	140125514	FAMISANAR	POSITIVA	PORVENIR	9458740708
2	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	82393490	COMPENSAR	COLPATRIA Y EQUIDAD	PORVENIR	9458908589
3	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	1105682877	NUEVA EPS	COLPATRIA Y EQUIDAD	PORVENIR	9458743670
3	LAURA VALENTINA SILVA REYES	1003653409	NUEVA EPS	ARL SURA	PORVENIR	9458044349
4	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	79568582	FAMISANAR	POSITIVA	COLPENSIONES	9458808635
5	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	1110531093	SANITA S.A.S.	SURA ARL	PORVENIR	9458736188
6	JOSÉ LIBARDO PASCAGAZA MORA	80742113	FAMISANAR	POSITIVA	PORVENIR	66382959
7	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	1110484374	SALUDTOTAL	POSITIVA	PORVENIR	9458808635
7	JOSÉ DARIO JIMENEZ CORTES	79961373	NUEVA EPS	COLPATRIA S.A.	PORVENIR	9458740708
8	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	1110531093	SANITA S.A.S.	SURA ARL	PORVENIR	9458736188
9	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	82393490	COMPENSAR	COLPATRIA Y EQUIDAD	PORVENIR	9458908589
10	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	1105682877	NUEVA EPS	COLPATRIA Y EQUIDAD	PORVENIR	9458743670
10	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	79568582	FAMISANAR	POSITIVA	COLPENSIONES	9458808635
11	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	1110484374	SALUDTOTAL	POSITIVA	PORVENIR	9458808635
12	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	19472349	SANITA S.A.S.	POSITIVA	PORVENIR	9457653843

Tabla de ponderación OCTUBRE-2023

ÍNDICE	%PONDERACIÓN	%PONDERACIÓN OCTUBRE
Regularidad	10	10
Puntualidad	25	25
Accidentalidad	25	0
Relevos mayores a los permitidos	20	0
Fallas mecanicas	20	0
Total	100	35

RUTA	CODIGO RUTA	VEHICULO	Modelo	Marca	CAPACIDAD	CONDUCTOR	CEBULA	SISTEMA DE COMUNICACION	CELULAR	Nº. LICENCIA	CRC. EXP. LICENCIA	CONTRATO	LICENCIA	CATEGORIA LICENCIA	MULTAS	NO PAZ Y SALVO MULTAS	ANTECEDENTES
CAMINERA COYARCO-QUADALEXO-ESPIÑAL(MINGACQUEBID PPAL-SAN EDORO PPAL-FELIX TIENHO PPAL)	1	WV0256	2017	HINO	48	JOSE RODRIGO OSORIO	9339582	1	3034059656	9339582	STMA TIO Y TTE MPAL GMAHDT	SI	SI	C2	NO	738940012065	SI
	1	ES1320	2017	AGRALE	41	JORGE LEONARDO CARDENAS MINGACQUEBID ANDRES CAMILO ROJAS VILLARAGA	111057962	1	3003440688	111057962	STMA TIO Y TTE MPAL GMAHDT	SI	SI	C2	NO	741418896089	SI
CAMISTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL-ESPIÑAL	2	ES1321	2017	AGRALE	41	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARAGA	1070580709	1	3033299487	1070580709	STMA TIO Y TTE MPAL GMAHDT	SI	SI	C2	NO	738944520062	SI
AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA LISTA VIA COBOLLO ESPIÑAL-LOS NARANJOS-ESPIÑAL	3	VA0213	2015	CHEVROLET	48	WILSON TORIBAS SUAREZ	9337923	1	3036273204	9337923	STMA TIO Y TTE MPAL GMAHDT	SI	SI	C2	NO	738944642069	SI
	3	WU0435	2015	HINO	42	VICTOR OSORIO	110694221	1	3003605886	110694221	STMA TIO Y TTE MPAL GMAHDT	SI	SI	C2	NO	738944550062	SI
JOYA LAS BILIGUAS AGUA BLANCA ALTA Y BAJA-AL-SAN MARCO-ESPIÑAL	4	GL721	2020	HINO	41	EDUAR FALCUNDO RODRIGUEZ	93205795	1	3005893648	93205795	STMA TIO Y TTE MPAL GMAHDT	SI	SI	C2	NO	738944760063	SI
DINDALITO LARON (VIA NACIONAL) DINDALITO SEÑA, CINCUALTO CENTRO ESPIÑAL	5	TS0428	2014	MERCEDES BENZ	19	DIEGO ROMAN ESQUIVEL RAMIREZ	1110116304	1	3065288795	1110116304	STMA TIO Y TTE MPAL GMAHDT	SI	SI	C2	NO	742575039063	SI
SUCRE-PASO ANCHO-QUASIMAL-ESPIÑAL	6	GL719	2020	AGRALE	41	MALURICO ANDRES OSORIO VARGAS	93205864	1	3002741707	93205864	STMA TIO Y TTE MPAL GMAHDT	SI	SI	C2	NO	742704212067	SI
MOYTAIVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATID BOMITOQUE PPAL-ESPIÑAL	7	GL764	2021	AGRALE	41	RUPERTO BONDIALEZ	3155771	1	3004683608	3155771	STMA TIO Y TTE MPAL GMAHDT	SI	SI	C2	NO	7389446012060	SI
MOYTAIVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATID BOMITOQUE PPAL-ESPIÑAL	7	GL770	2021	HINO	41	JOSE ANDRES PEÑUELA	93207087	1	3025896414	93207087	STMA TIO Y TTE MPAL GMAHDT	SI	SI	C2	NO	738944760063	SI
TALURA-PUERTO PEÑON	8	TS0428	2014	MERCEDES BENZ	19	JULIO ENRIQUE SOLANO	93205863	1	3003146777	93205863	STMA TIO Y TTE MPAL GMAHDT	SI	SI	C2	SI		SI
DELICIAS-DINDALITO SEÑA (COMERCIO TERMINAL) DINDALITO	9	ES1321	2017	AGRALE	41	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARAGA	1070580709	1	3033299487	1070580709	STMA TIO Y TTE MPAL GMAHDT	SI	SI	C2	NO	738944520062	SI
TAMBOIRA VIA GUANO EL TESORO-CANAL CUCLIANA-SUCRE-PASO ANCHO-QUASIMAL	10	VA0213	2015	CHEVROLET	48	WILSON TORIBAS SUAREZ	9337923	1	3036273204	9337923	STMA TIO Y TTE MPAL GMAHDT	SI	SI	C2	NO	738944642069	SI
TAMBOIRA VIA GUANO EL TESORO-CANAL CUCLIANA-SUCRE-PASO ANCHO-QUASIMAL	10	GL721	2020	HINO	41	EDUAR FALCUNDO RODRIGUEZ	93205795	1	3005893648	93205795	STMA TIO Y TTE MPAL GMAHDT	SI	SI	C2	NO	738944760063	SI
MOYTAIVO-SANTA ANA-MINUTO DE DIOS-PATID BONITO	11	GL764	2021	AGRALE	41	RUPERTO BONDIALEZ	3155771	1	3004683608	3155771	STMA TIO Y TTE MPAL GMAHDT	SI	SI	C2	NO	7389446012060	SI
RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO	12	WV0256	2017	HINO	48	JOSE RODRIGO OSORIO	9339582	1	3034059656	9339582	STMA TIO Y TTE MPAL GMAHDT	SI	SI	C2	NO	738940012065	SI

RUTA	CODIGO RUTA	VEHICULO	modelo	Marca	CAPACIDAD	MONITORES	CEDULA	CONTRATO	ANTECEDENTES
CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO-ESPINAL(MAGACOLEGIO PPAL-SAN ISIDORO PPAL-FELIX TIBERIO PPAL)	1	WNO256	2017	HINO	44	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	19472349	SI	SI
	1	ESS520	2017	AGRALE	41	ELKIN YACUE SALAZAR	140125514	SI	SI
CANASTOS SECTOR LA Balsa CARDONAL-ESPINAL	2	ESS521	2017	AGRALE	41	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	82393490	SI	SI
AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA,PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	3	VXI213	2015	CHEVROLET	48	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	1105682877	SI	SI
	3	WLM435	2015	HINO	42	LAURA VALENTINA SILVA REYES	1008633409	SI	SI
JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	4	GIL721	2020	HINO	41	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	79568582	SI	SI
DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL	5	TGN626	2014	MERCEDEZ BENZ	19	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	1110531093	SI	SI
SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL	6	GIL719	2020	AGRALE	41	JOSÉ LIBARDO PASCAGAZA MORA	80742113	SI	SI
MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL	7	GIL764	2021	AGRALE	41	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	1110484374	SI	SI
MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	7	GIL770	2021	HINO	41	JOSÉ DARIO JIMENEZ CORTES	79961373	SI	SI
TALURA-PUERTO PEÑON	8	TGN626	2014	MERCEDEZ BENZ	19	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	1110531093	SI	SI
DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO	9	ESS521	2017	AGRALE	41	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	82393490	SI	SI
TAMBORA,VIA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE PASO ANCHO-GUASIMAL.	10	VXI213	2015	CHEVROLET	48	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	1105682877	SI	SI
TAMBORA,VIA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE PASO ANCHO-GUASIMAL.	10	GIL721	2020	HINO	41	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	79568582	SI	SI
MONTALVO-ANTA ANA- MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	11	GIL764	2021	AGRALE	41	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	1110484374	SI	SI
RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO	12	WNO256	2017	HINO	44	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	19472349	SI	SI


Espinal, 03 de noviembre del 2023

Señores:
Alcaldía de El Espinal
Espinal- Tolima

La presente tiene como fin de informar las operaciones del mes de **octubre** con cada ruta, las dificultades que se presentaron durante el mes anterior en la prestación del servicio, relacionadas con el estado de los vehículos, eventualidades durante el recorrido, accidentalidad, coordinación con las Instituciones Educativas y atención a los usuarios, las acciones tomadas y las recomendaciones que considere pertinentes para el mejoramiento del servicio.

Nº	ruta	ESTADO DEL VEHICULO	ACCIDENTALIDAD	OBSERVACIONES
1	CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO.	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.
2	CANASTOS SECTOR LA Balsa CARDONAL.	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.
3	AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA, PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.
4	JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.

		prestar el servicio.		
5	DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.
6	SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.
7	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.
8	TALURA-PUERTO PEÑON.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.
9	DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.
10	TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.
11	MONTALVO-ANTA ANA-MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.
12	RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente



		prestar servicio.	el		sin observación.	ninguna
--	--	----------------------	----	--	---------------------	---------

Atentamente:

COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICOS

MAURICIO ANDRES OSORIO VARGAS

C.C. N°. 93.206.964 de Purificación

N° De NIT 900.208.338-3

Dirección de correo: Calle 6 No. 8-27 Barrio Caicedo y Florez

Correo Electrónico: puriestur@gmail.com

Telefax: 3202170236



Ciudad: Purificación




ISO 9001:2015
DMSAS 15001:2007
BUREAU VERITAS
Certification

Calle 6 No. 8 - 27 Purificación Tolima
Celular: 320-2170236 Telefax: 3202500
e-mail: puriestur@hotmail.com
www.puriestur.com

CROQUIS DE RUTA


RUTA 1**RUTA 2**

RUTA 3




VRDA. Agua Blanca Baja
y la Morena

RUTA 4




VRDAS. JOYA - DELICIAS -
AGUA BLANCA ALTA -
GUAYABAL SEMINARIO

RUTA 5




VRDAS. DINDALITO UNIÓN -
DINDALITO SENA - DINDALITO
CENTRO - ESPINAL

RUTA 6




VRDAS. SUCRE-
PASO ANCHO - GUASIMAL

RUTA 7



VRDAS. MONTALVO -
MINUTO DE DIOS -
SANTA ANA - PATIO BONITO

RUTA 8



VRDAS. TALARA -
PUERTO PEÑON

ruta 9




DELICIAS - DINCDALITO SENA
(CONTROL TERMINAL) DINDALITO
CENTRO (QUINTALANDIA) MOLINO
FLOR HUILA -CHICORAL (PARQUE)

ruta 10




TAMBORA - VIA GUAMOEL TESORO -
CANAL CUCUANA - SUCRE - PASO -
ANCHO - GUASIMAL

RUTA 11



MONTALVO - SANTA ANA -
MINUTO DE DIOS - PATIO
BONITO

RUTA 12



RINCON DE SAN FRANCISCO -
TRINIDAD - SAN FRANCISCO CENTRO -
ARENOSA - SAN LUIS GONZAGA

CONTROL DE ASISTENCIA RUTA TRANSPORTE ESCOLAR OCTUBRE 2023
ESPINAL TOLIMA

RUTA	PLACA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	NOMBRE DEL MONITOR	RUTA	RECORRIDOS DIA																													
					2	3	4	5	6	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31														
1	WNQ256	JOSÉ RODRIGO OSORIO	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	CAIMANERA COYARCO-GUADALEJO-ESPINAL(MAGACOLEGIO PPAL-SAN ISIDORO PPAL-FELIX TIBERIO PPAL)	---	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
1	ESS520	JORGE LEONARDO CARDENAS MOGOLLON	ELKIN YACUE SALAZAR		---	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
2	ESS521	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL-ESPINAL	---	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
3	VXI213	WILSON TOBIAS SUAREZ	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA, PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	---	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
3	WLM435	VICTOR OSORIO FAJARDO	LAURA VALENTINA SILVA REYES		---	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
4	GIL721	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL	---	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
5	TGN626	DIEGO ROMAN ESQUIVEL RAMIREZ	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL	---	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
6	GIL719	MAURICIO ANDRÉS OSORIO VARGAS	JOSÉ LIBARDO PASCAGAZA MORA	SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL	---	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
7	GIL764	RUPERTO GONZALEZ	EDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL	---	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
7	GIL770	JOSÉ ANDRÉS PEÑUELA	JOSÉ DARIO JIMENEZ CORTES	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL	---	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
8	TGN626	DIEGO ROMAN ESQUIVEL RAMIREZ	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	TALURA-PUERTO PEÑON	---	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
9	ESS521	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO	---	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
10	VXI213	WILSON TOBIAS SUAREZ	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	TAMBORA, VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	---	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
10	GIL721	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	TAMBORA, VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	---	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
11	GIL764	RUPERTO GONZALEZ	EDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	MONTALVO-ANTA ANA- MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	---	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
12	WNQ256	JOSÉ RODRIGO OSORIO	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														

ALCALDIA DEL ESPINAL PLAN DE RODAMIENTO PURIESTUR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE OCTUBRE DEL 2023							
RUTA	CODIGO RUTA	VEHICULO	INSTITUCIONES	CONDUCTOR	MONITORES	IDA	REGRESO
CAIMANERA COVARCO-GUADALEJO-ESPINAL(MIAGACOLEGIO PPAL-SAN ISIDORO PPAL-FELIX TIBERIO PPAL)	1	WNO256	JOSÉ RODRIGO OSORIO	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	4:45AM/5:50AM	12:30PM
	1	ESS520	JORGE LEONARDO CARDENAS MOGOLLON	ELVIN YACUE SALAZAR	ELVIN YACUE SALAZAR	4:45AM/6:00AM	12:15PM
CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL-ESPINAL	2	ESS521	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	4:45AM/6:00AM	12:30PM
AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA,PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	3	VXI213	WILSON TOBIAS SUAREZ	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	4:45AM/6:00AM	12:30PM
	3	WLM435	VICTOR OSORIO	LAURA VALENTINA SILVA REYES	LAURA VALENTINA SILVA REYES	5:00AM/6:00AM	1:00PM
JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	4	GIL721	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	4:45AM/6:00AM	1:00PM
DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL	5	TGN626	DIEGO ROMAN ESQUINEL RAMIREZ	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	4:45AM/6:30AM	1:00PM
SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL	6	GIL719	MAURICIO ANDRÉS OSORIO VARGAS	JOSÉ LIBARDO PASCAGAZA MORA	JOSÉ LIBARDO PASCAGAZA MORA	5:00AM/6:00AM	12:15PM
MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	7	GIL764	RUPERTO GONZALEZ	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERON	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERON	4:45AM/6:00AM	12:30PM
MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	7	GIL770	JOSÉ ANDRÉS PEÑUELA	JOSÉ DARIO JIMENEZ CORTES	JOSÉ DARIO JIMENEZ CORTES	4:45AM/6:00AM	01:00PM
	8	TGN626	JULIO ENRIQUE SOLANO	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	4:45AM/6:00AM	01:00PM
DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO	9	ESS521	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	4:45AM/6:00AM	12:30PM
TAMBORA,VIA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	10	VXI213	WILSON TOBIAS SUAREZ	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	4:45AM/6:00AM	12:30PM
TAMBORA,VIA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	10	GIL721	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	4:45AM/6:00AM	01:00PM
MONTALVO-ANTA ANA- MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO	11	GIL764	RUPERTO GONZALEZ	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERON	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERON	5:40AM/7:00AM	12:30PM
	12	WNO256	JOSÉ RODRIGO OSORIO	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	4:45AM/6:00AM	12:30PM

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)



suramericana



851

Ciudad y Fecha de Expedición ESPINAL, 14 DE DICIEMBRE DE 2023	Póliza 3630222-2	Documento 15455614
Intermediario CES AGENCIA LTDA.	Código 103517	Oficina 028
		Referencia de Pago 01215455614

TOMADOR

NIT 9002083383	Razón Social y/o Nombres y Apellidos COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICOS
Dirección CL 6 8-27 BRR CAICEDO Y FLOREZ	Ciudad PURIFICACION
	Teléfono 2282500

GARANTIZADO

NIT 9002083383	Nombres y Apellidos COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICOS
-------------------	---

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT 8907020270	Nombres y Apellidos MUNICIPIO DEL ESPINAL
-------------------	--

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD DEL SERVICIO	09-MAY-2023	03-ABR-2024	71.672.700,00	9.373,48
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09-MAY-2023	03-ABR-2024	71.672.700,00	4.719,52
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09-MAY-2023	05-DIC-2026	35.836.350,00	6.915,40

VIGENCIA DEL SEGURO	VIGENCIA DEL MOVIMIENTO	VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde 09-MAY-2023	Hasta 05-DIC-2026	1087	14-DIC-2023	05-DIC-2026
		\$21.008	\$3.992	\$25.000

VALOR A PAGAR EN LETRAS

VEINTI CINCO MIL PESOS M/L

Documento de: MODIFICACIÓN VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	Valor Asegurado Movimiento \$99.000	Prima Anual \$967.582	Total Valor Asegurado \$179.181.750,00
--	--	--------------------------	---

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	028	984049	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPANÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
103517	CES AGENCIA LTDA.	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	21.008

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Prestación de servicios Transporte

POLIZA NUEVA.

ADJUNTAMOS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA.

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA CALIDAD DEL SERVICIO Y EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL CONTRATO N 500 DE FECHA 05/05/2023.

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS ESCOLARES RURALES, BAJO LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA NOMARTIVIDAD VIGENTE, PARA LOS ESTUDIANTES VULNERABLES FOCALIZADOS,

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CALLE 12 N. 5-82 CENTRO
ESPINAL

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CÓDIGO: 4250355690

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

Página 1

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

(GARANTÍA ÚNICA)

suramericana



Ciudad y Fecha de Expedición ESPINAL, 14 DE DICIEMBRE DE 2023	Póliza 3630222-2	Documento 15455614
Intermediario CES AGENCIA LTDA.	Código 103517	Oficina 028
		Referencia de Pago 01215455614

TOMADOR

NIT 9002083383	Razón Social y/o Nombres y Apellidos COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICOS
Dirección CL 6 8-27 BRR CAICEDO Y FLOREZ	Ciudad PURIFICACION
	Teléfono 2282500

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

VALIDADOS EN LA MATRICULA SIMAT DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL,
DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2023

SEGUN ACTA DE INICIO FIRMADA POR LAS PARTES DE FECHA
09 DE MAYO DE 2023 SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA.

MEDIANTE MODIFICATORIA NO. 1 AL CONTRATO NO. 500 DEL 8/05/2023 SUSCRITO ENTRE EL
MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA Y COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE
SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO -PURIESTUR SE ADICIONA LA SUMA DE \$ 267.960.000
PARA UN TOTAL DEL CONTRATO DE \$ 918.720.000 ADICIONAL SE PRORROGA EL TIEMPO DE
EJECUCION POR 25 DIAS CALENADARIO.

MEDIANTE MODIFICATORIA NO. 2 AL CONTRATO NO. 500 DEL 8/05/2023 SUSCRITO ENTRE EL
MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA Y COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE
SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO -PURIESTUR SE ACTUALIZA EL VALOR DEL CONTRATO CON
BASE A LA IMPUTACIÓN A
REDUCIR (LIBERAR).

MEDIANTE JUSTIFICACION DE ADICION DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023 AL CONTRATO N.
500 DEL 8/05/2023 SE CONFIRMA EL VALOR FINAL DEL CONTRATO EN UN TOTAL DE \$
716.727.000 Y SE CONFIRMA EL PLAZO DE JECEUCION DEL CONTRATO EN 110 DIAS
CALENDARIO ESCOLAR.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO



suramericana



CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN ESPINAL, 14 DE DICIEMBRE DE 2023	PÓLIZA NÚMERO 0908389-8	REFERENCIA DE PAGO 01313934049
INTERMEDIARIO CES AGENCIA LTDA.	CÓDIGO 103517	OFICINA 028
		DOCUMENTO NÚMERO 13934049

TOMADOR COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICOS	NIT 9002083383
ASEGURADO COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICOS	NIT 9002083383
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS	
DIRECCIÓN DE COBRO CL 6 8-27 BRR CAICEDO Y FLOREZ	CIUDAD PURIFICACION
	TELÉFONO 2282500
DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO CL 6 8-27 # BRR CAICEDO Y FLOREZ	CIUDAD PURIFICACION
	DEPARTAMENTO TOLIMA
ACTIVIDAD ALCALDIAS	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR SECTOR SERVICIOS
DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	CÓDIGO ACTIVIDAD 9 - 74
	RIESGO No 1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% ÍNDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	232.000.000,00	0,00	0	94.071	17.873	111.944

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE 14-DIC-2023	HASTA 14-DIC-2023	NÚMERO DÍAS 0	PRIMA \$94.071	IVA \$17.873	TOTAL A PAGAR \$111.944
---	----------------------	------------------	-------------------	-----------------	----------------------------

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE 09-MAY-2023	HASTA 14-DIC-2023	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES 1	VALOR ASEGURADO \$232.000.000,00	VALOR ÍNDICE VARIABLE \$0,00	TOTAL VALOR ASEGURADO \$232.000.000,00
---	----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---

DOCUMENTO DE:

MODIFICACION VALORABLE CON AUMENTO DE PRIMA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO".
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 01-13-040, LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE, A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DESATENCIÓN A ESTOS DEBERES.

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA
013	AGS	028	984049	07	PESO COLOMBIANO
COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER			
DIRECTO					

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ASEGURADO

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE, LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

PARTICIPACIÓN DE ASESORES

CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPañÍA	CATEGORÍA	% PARTICIPACIÓN	PRIMA
103517	CES AGENCIA LTDA.	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	AGENCIAS	100,00	94.071

FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZA	Y NÚMERO DE LA ENTIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	RAMO AL CUAL PERTENECE	IDENTIFICACION INTERNA DE LA PROFORMA
01 - 05 - 2009	13 - 18	P	6	F-01-13-040

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CALLE 12 N. 5-82 CENTRO
ESPINAL

Seguros Generales Suramericana S.A.

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
MIT 890.303.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

Página 1



CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN ESPINAL, 14 DE DICIEMBRE DE 2023	PÓLIZA NÚMERO 0908389-8	REFERENCIA DE PAGO 01313934049	
INTERMEDIARIO CES AGENCIA LTDA.	CÓDIGO 103517	OFICINA 028	DOCUMENTO NÚMERO 13934049

TOMADOR		13934049	
COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICOS		NIT	9002083383
ASEGURADO		NIT	9002083383
COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICOS		NIT	9002083383
BENEFICIARIO			
TERCEROS AFECTADOS			
DIRECCIÓN DE COBRO		CIUDAD	TELÉFONO
CL 6 8-27 BRR CAICEDO Y FLOREZ		PURIFICACION	2282500

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

012003630222. NO. DE CONTRATO .

LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 232,000,000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

POLIZA NUEVA.

ADJUNTAMOS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA.

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA CALIDAD DEL SERVICIO Y EL PAGODE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL CONTRATO N 500 DE FECHA 05/05/2023.

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS ESCOLARES RURALES, BAJO LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA NOMARTIVIDAD VIGENTE,

PARA LOS ESTUDIANTES VULNERABLES FOCALIZADOS, CALIDAD EN LA MATRICULA SIMAT DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2023

Espinal, 17 de octubre del 2023

Señores:

Alcaldía de El Espinal


Espinal- Tolima

El presente informe tiene como objeto informar acerca del desarrollo del servicio de Transporte Escolar en el municipio de El Espinal durante los días **2,3,4,5,6 de octubre del 2023**, servicio prestado por la COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO - PURIESTUR.

Nº	ruta	ESTADO DEL VEHICULO	ACCIDENTALIDAD	OBSERVACIONES
1	CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
2	CANASTOS SECTOR LA Balsa CARDONAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
3	AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA,PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
4	JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
5	DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
6	SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.

		prestar el servicio.		
7	MONTALVO-MINUTO DE DIOS- SANTA ANA-PATIO BONITO.	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
8	TALURA-PUERTO PEÑON.	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
9	DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO.	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
10	TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA- SUCRE-PASO ANCHO- GUASIMAL.	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
11	MONTALVO-ANTA ANA- MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
12	RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO.	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.

Atentamente,



CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ

Interventoría

Espinal, 23 de octubre del 2023


Señores:
Alcaldía de El Espinal
Espinal- Tolima

El presente informe tiene como objeto informar acerca del desarrollo del servicio de Transporte Escolar en el municipio de El Espinal durante los días **17,18,19,20 de octubre del 2023**, servicio prestado por la COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO - PURIESTUR.

Nº	RTA	ESTADO DEL VEHICULO	ACCIDENTALIDAD	OBSERVACIONES
1	CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
2	CANASTOS SECTOR LA Balsa CARDONAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
3	AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA,PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
4	JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
5	DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
6	SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.

		prestar el servicio.		
7	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
8	TALURA-PUERTO PEÑON.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
9	DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
10	TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
11	MONTALVO-ANTA ANA-MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
12	RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO.	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.

Atentamente,



CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ

Interventoría

Espinal, 30 de octubre del 2023


Señores:
Alcaldía de El Espinal
Espinal- Tolima

El presente informe tiene como objeto informar acerca del desarrollo del servicio de Transporte Escolar en el municipio de El Espinal durante los días **23,24,25,26,27 de octubre del 2023**, servicio prestado por la COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO - PURIESTUR.

Nº	RUTA	ESTADO DEL VEHICULO	ACCIDENTALIDAD	OBSERVACIONES
1	CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
2	CANASTOS SECTOR LA Balsa CARDONAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
3	AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA, PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
4	JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
5	DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
6	SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.

		prestar el servicio.		
7	MONTALVO-MINUTO DE DIOS- SANTA ANA-PATIO BONITO.	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
8	TALURA-PUERTO PEÑON.	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
9	DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO.	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
10	TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA- SUCRE-PASO ANCHO- GUASIMAL.	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
11	MONTALVO-ANTA ANA- MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
12	RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO.	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.

Atentamente,



CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ


Interventoría

**INTERVENTORIA
CONTRATO 500-2023
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
CC.93.123.908**

CERTIFICACION

La Suscrita "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO N°500 DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL PERIODO MES DE JUNIO-2023", CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ con CC 93.123.908 contrato No 506 de 05 de mayo de 2023, Certifica que la COOPERATIVA DE TRANSPORTE PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO "PURIESTUR" con NIT. 900208338-3 cumplió las condiciones técnicas, administrativas y financieras establecidas en el contrato cuyo objeto es: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS ESCOLARES RURALES, BAJO LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA NOMARTIVIDAD VIGENTE, PARA LOS ESTUDIANTES VULNERABLES FOCALIZADOS, VALIDADOS EN LA MATRICULA SIMAT DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2023", durante el periodo del 01 al 31 de OCTUBRE dando aval para generar pago.

Dado en el Espinal a los 5 días del mes de DICIEMBRE del 2023.


**CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
CC. 93.123.908
ESPINAL-TOLIMA
INTERVENTORIA**

**INTERVENTORIA
CONTRATO
500-2023
VERIFICACION INFORME N°6
PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR**

PERIODO DEL INFORME	DEL 1 DE OCTUBRE 2023	AL 31 DE OCTUBRE 2023
CONTRATO	N° 500	FECHA: 08 MAYO 2023
REPORTA	CONTRATO 506 DE 09 MAYO DE 2023 INTERVENTORIA AL CONTRATO N° 500-2023	
NIT	93123908	
OBJETO	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS ESCOLARES RURALES, BAJO LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA NOMARTIVIDAD VIGENTE, PARA LOS ESTUDIANTES VULNERABLES FOCALIZADOS, VALIDADOS EN LA MATRICULA SIMAT DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2023"	
FECHA DE ENTREGA	5 DICIEMBRE DE 2023	

PUNTOS VERIFICADOS

A continuación, se relaciona la documentación aportada por el operador de transporte escolar "PURIESTUR" en la cuenta N°06 correspondiente al mes de OCTUBRE y verificada por la interventoría al contrato 500-2023.

La interventoría de Carlos Adolfo Ramírez Ramírez certifica que:

1. El operador aporta la factura electrónica FE 745 expedida el 04 DICIEMBRE 2023 por valor de \$89.067.000 (ochenta y nueve mil sesenta y siete pesos moneda corriente) para un total de 5.398 servicios facturados por parte del operador PURIESTUR.
2. Para el periodo facturado de OCTUBRE se entregan las planillas y certificaciones expedidas por las nueve instituciones Educativas vinculadas al programa de transporte escolar.

3. Certificado de paz y salvo MARIA firmado por el contador FERNANDA RODRIGUEZ SANCHEZ con cedula de ciudadanía N° 1.106.398.534 con T.P N° 279725-T por concepto del pago al sistema de seguridad social (salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a caja de compensación familiar) correspondiente al mes de OCTUBRE con fecha de emisión 16 noviembre de 2023.
4. Soporte de pago de seguridad social correspondiente al mes de OCTUBRE del señor MAURICIO ANDRES OSORIO VARGAS como representante legal de la empresa PURIESTUR con planilla N° 9456729261 con fecha de pago el 09 de OCTUBRE de 2023.
5. Listado del personal operativo que interviene en el desarrollo del programa de transporte escolar como lo son conductores y monitores de rutas.
6. Relación y documentos de los conductores que hacen parte del servicio de transporte escolar vinculados a partir del mes de OCTUBRE (contrato, hojas de vida pago de seguridad social, vigencia de la licencia de conducción).
7. Relación de vehículos prestadores del servicio con tarjetas de operación vigentes, pólizas de cobertura.
8. Evidencias fotográficas de los vehículos en la ejecución del programa.
9. Certificación de pagos salariales a conductores y monitoras derivados del contrato N°500 expedida por la contadora MARIA FERNANDA RODRIGUEZ SANCHEZ con tarjeta profesional N° 279725-T
10. El contratista acredita el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo cual realizo a conductores y monitoras del cumplimiento de las obligaciones del sistema general de seguridad social integral y parafiscales.
11. Relación de beneficiarios y servicios prestados por institución con los números de ruta según como corresponda para el mes de OCTUBRE.

BENEFICIARIOS														
RUTAS OCTUBRE														
IE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	
DINDALITO									31				31	
SAN ISIDORO			5	1		5	26						37	
SAN LUIS GONZAGA												42	42	
RAFAEL URIBE URIBE			34	27			39						100	
MARIANO SANCHEZ ANDRADE	47						9	13					69	
PATIO BONITO											29		29	
GUASIMAL										81			81	
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA													0	
FELIX TIBERIO	10	1	1	3	1	1	3	2					22	
TOTAL	57	1	40	31	1	6	77	15	31	81	29	42	411	

SERVICIOS														
RUTAS OCTUBRE														
IE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	
DINDALITO									403				403	
SAN ISIDORO			70	11		62	362						505	
SAN LUIS GONZAGA												672	672	
RAFAEL URIBE URIBE			442	351			507						1300	
MARIANO SANCHEZ ANDRADE	611						117	169					897	
PATIO BONITO											270		270	
GUASIMAL									1053				1053	
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA													0	
FELIX TIBERIO	137	14	14	40	12	14	41	26					298	
TOTAL	748	14	526	402	12	76	1027	195	403	1053	270	672	5398	


CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
 CC. 93.123.908
 INTERVENTORIA