NOVIEMBRE

Y

DICIEMBRE

NÚMERO DE INFORME N.07

INFORME FINAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ

CONTRATO SUPERVISADO No. 506-2023

PERIODO INFORME:

01 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2023 (24 DÍAS)

OBJETO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - VIGENCIA 2023, GARANTIZANDO LA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN Y SU CUMPLIMIENTO ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS VIGENTES.

<table>
<tr><th>OBLIGACIONES ESPECIFICAS</th><th>ACTIVIDADES REALIZADAS</th></tr>
<tr><td>1. Constituir la Garantía Única de Cumplimiento con los amparos establecidos en el contrato y en el presente documento.</td><td>Se cumplió con esta obligación como se evidencia en la póliza número 3633069-5 con fecha de expedición del 09 de mayo del 2023 de la aseguradora SURAMERICANA, con las siguientes coberturas:

<table>
<tr><th>Cobertura</th><th>Fecha inicial</th><th>Fecha Vencimiento</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Calidad Del Servicio</td><td>09/05/2023</td><td>11/12/2023</td><td>3.243.860,00</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento Del Contrato</td><td>09/05/2023</td><td>11/12/2023</td><td>3.243.860,00</td></tr>
<tr><td>Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales</td><td>09/05/2023</td><td>10/08/2026</td><td>1.621.930,00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2. Rendir y elaborar un informe mensual o extraordinario que se le soliciten en el desarrollo del contrato.</td><td>Se cumplió con esta obligación como se evidencia con el presente informe y sus anexos.</td></tr>
<tr><td>3. Comunicar a la administración Municipal cuando las disponibilidades de los vehículos no cumplan con el requerimiento perseguido por la misma.</td><td>En el periodo del 01 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE no se presentaron novedades respecto a que los vehículos empleados para la prestación del servicio de transporte escolar no cumplieran con los requerimientos del contrato 500-2023.</td></tr>
<tr><td>4. Presentar al supervisor del contrato fotocopia del pago de los aportes parafiscales del mes anterior, discriminando el pago del servicio</td><td>Se cumplió adecuadamente con esta obligación como puede evidenciarse en la planilla de pago número 8627483125 de ASOPAGOS S.A. dentro de la cual se canceló a nombre de CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ-Director de interventoría, lo siguiente:</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>correspondiente al contrato y copia de los recibos de los pagos del cumplimiento de las obligaciones con el sistema general de seguridad social integral respecto de sus trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789/2002</td><td>
<table>
<tr><th>SEGURIDAD SOCIAL</th><th>ENTIDAD</th><th>FECHA DE PAGO</th><th>PLANILLA No.</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>SALUD</td><td>SANITAS</td><td>29/11/2023</td><td>8627483125</td><td>$145.000</td></tr>
<tr><td>PENSIÓN</td><td>COLPENSIONES</td><td>29/11/2023</td><td>8627483125</td><td>$185.600</td></tr>
<tr><td>ARL</td><td>ARL SURA</td><td>29/11/2023</td><td>8627483125</td><td>$ 6.100</td></tr>
</table>
LEONARDO QUINTERO MOSCOSO, auxiliar de campo lo siguiente:
<table>
<tr><th>SEGURIDAD SOCIAL</th><th>ENTIDAD</th><th>FECHA DE PAGO</th><th>PLANILLA No.</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>SALUD</td><td>SALUD TOTAL</td><td>06/12//2023</td><td>9459654343</td><td>$145.000</td></tr>
<tr><td>PENSIÓN</td><td>COLPENSIONES</td><td>06/12//2023</td><td>9459654343</td><td>$185.600</td></tr>
<tr><td>ARL</td><td>LA EQUIDAD</td><td>06/12//2023</td><td>9459654343</td><td>$ 6.100</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5. Comunicar a la administración Municipal cuando las disponibilidades de los vehículos no cumplan con el requerimiento perseguido por la misma</td><td>En el periodo del 01 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE no se presentaron novedades respecto a que los vehículos empleados para la prestación del servicio de transporte escolar no cumplieran con los requerimientos del contrato 500-2023.</td></tr>
<tr><td>6. Vigilar que el ejecutor del transporte escolar rural mantenga vigente los seguros y pólizas que se requieran en los vehículos que se utilicen durante la ejecución del objeto contractual</td><td>Para periodo del 01 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE se verificó que los vehículos puestos a disposición por el operador PURIESTUR del contrato 500-2023 tuvieran vigente los seguros y pólizas. Anexo a este informe se presenta la relación de los seguros y las pólizas de los vehículos para la prestación del servicio de transporte escolar 2023.</td></tr>
<tr><td>7. Vigilar que el prestador del servicio de transporte escolar realice de manera preventiva y correctiva los mantenimientos técnico-mecánicos de los vehículos que se utilicen durante la ejecución del objeto contractual</td><td>Se realizó la verificación de la inspección técnica de los vehículos destinados por el operador del contrato 500-2023 para la prestación del servicio de Transporte Escolar, anexo a este informe se aportan 10 actas durante el periodo del 01 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE presentadas por el operador.</td></tr>
<tr><td>8. Vigilar que los vehículos utilizados durante la ejecución del contrato cumplan con los requerimientos legalmente establecidos por el Ministerio de Transporte para la prestación del servicio de transporte especial de pasajeros</td><td>Se realizó la verificación de los documentos de los vehículos utilizados para la operación del programa de transporte escolar 2023, destinados por el operador PURIESTUR del contrato 500-2023. Anexo a este informe se presenta la relación de los documentos, pólizas y requerimientos legalmente establecidos por el Ministerio de Transporte y su respectiva vigencia.</td></tr>
<tr><td>9. Vigilar que los vehículos destinados cumplan con las condiciones técnicas y operativas establecidas</td><td>Se realizó la inspección de los vehículos destinados por el operador del contrato 500-2023 para la prestación del servicio de Transporte Escolar, anexo a este informe se aportan 16 actas durante el periodo del</td></tr>
</table>

	01 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.
10. Presentar un informe de ejecución de rutas mensualmente, reportando adecuadamente los días calendario escolar trabajados durante el mes, especificando nombres de las rutas y conductores, entre otros, así como el cumplimiento de sus obligaciones contractuales	Se cumplió con esta obligación como puede evidenciarse en el anexo presentado a este informe donde se relacionan números y nombres de rutas prestadas, conductores, monitores y días prestados durante el periodo del **01 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2023**.
11. Vigilar que el prestador del servicio de transporte escolar cuente con un monitor por vehículo, el cual se encarga del cuidado de los estudiantes durante el recorrido, el ascenso y descenso del vehículo, verificar que el vehículo haga las paradas en un lugar adecuado para el estudiante, que el mismo no exceda la velocidad permitida de acuerdo a la vía transitada, tener una buena comunicación con los alumnos y profesores, velar por el orden durante el recorrido y reportar al profesor encargado cualquier acción de matoneo, reportar inconsistencias de los vehículos que se observen durante el recorrido a su superior inmediato y demás exigencias y requisitos estipulados en los documentos del presente proceso de selección.	Se realizó la verificación de las rutas, de las cuales todas contaban con un monitor en la prestación del servicio de Transporte Escolar el periodo del **01 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2023**. Anexo al presente informe se presenta la relación de los monitores de cada ruta y el pago de la seguridad social.
12. Comprobar que el contratista de las rutas escolares suministre la flota requerida para la operación, de acuerdo con la oferta presentada y los planes de rodamiento mensual	Se realizó la verificación de los vehículos ofertados por el operador para el contrato 500-2023, y los ajustes realizados de los mismos con vehículos que cumplen con la normativa para la prestación del servicio de Transporte Escolar. Anexo al presente informe se relaciona el plan de rodamiento que aporta el operador

remitidos por los mismos.	para el periodo del **01 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2023**, el cual fue verificado.
13. Verificar que el operador tenga disponibles los vehículos con el tiempo suficiente para garantizar que los estudiantes lleguen oportunamente en los horarios establecidos dentro de las instituciones educativas y de regreso a sus hogares en el destino que les corresponda.	Se realizó la verificación mediante la inspección de las rutas relacionadas en el plan de rodamiento del mes de NOVIEMBRE aportado por el operador, también se relacionan las actas de revisión técnica de los vehículos durante el periodo del **01 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2023**.
14. Coordinar y realizar las auditorias y operativos de inspección de los vehículos de cada ruta, de conformidad con las normas del código nacional de tránsito y transporte y demás normas vigentes sobre la materia, verificando como mínimo: a) La tarjeta de operación del vehículo y la licencia de tránsito. b) La vigencia del documento que permite la circulación de los vehículos y su utilización en transporte escolar tales como las pólizas de seguros, revisión técnica – mecánica, entre otros. c) Las correctas condiciones de comodidad, higiene, aseo, seguridad, y limpieza. d) La condición técnico – mecánica de los vehículos como el buen estado físico de frenos, luces, cinturones de seguridad, puerta de emergencia, dirección, limpiabrisas, espejos, pito y silletería. e) El estado de las llantas, efectuando una revisión visual y de cumplimiento de requisitos minamos de labrado, de conformidad con las	Se realizó la inspección a los vehículos destinados por el operador del contrato 500-2023 para la prestación del servicio de Transporte Escolar, anexo a este informe se aportan 16 actas durante el periodo del **01 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2023**. Además de las actas aportadas por el operador.

normas del código nacional de tránsito y transporte y demás normas vigentes sobre la materia. f) La disponibilidad y adecuado funcionamiento del sistema bidireccional de comunicaciones, llanta de repuesto, gato, cruceta, extintor vigente, botiquín y señales preventivas en los vehículos y g) Las condiciones de seguridad de conducción de los vehículos, en cuanto al respecto las señales de tránsito, alcoholimetría y límite de velocidad, generando informes mensuales que consoliden las verificaciones hechas y sus resultados.	
15. Verificar que el operador de transporte escolar cumpla durante la operación con la capacidad total y disponibilidad del parque automotor ofrecido verificando que se cumpla con lo establecido en las obligaciones específicas, de igual manera verificar la oportunidad y transitoriedad de los relevos de los vehículos de tal manera que el transportador cumpla con las obligaciones establecidas en el contrato	De acuerdo con la documentación y verificación realizada, se evidencia que la capacidad de los vehículos cumple adecuadamente con las obligaciones específicas del contrato de acuerdo con la documentación aportada por el operador y las actas de las inspecciones realizadas en el periodo del **01 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2023**.
16. Dar visto bueno para aprobar o rechazar las cuentas que presente el contratista para adelantar el trámite de pago correspondiente.	Se cumplió adecuadamente esta obligación como se evidencia en la copia anexa al presente informe, de la certificación y verificación del informe del operador PURIESTUR para el periodo del **01 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2023**, donde se autoriza realizar el pago correspondiente al servicio prestado durante el mes de NOVIEMBRE y DICIEMBRE 2023.
17. Realizar visitas mensuales a las	

instituciones y sedes educativas receptoras de las rutas escolares para verificar la prestación del servicio por parte del operador. Tener entrevista con el encargado del transporte escolar por parte de la institución y sede educativa para informarse de las observaciones que se puedan tener al respecto. Si existiese algún asunto de carácter urgente se deberá convocar a reunión de inmediato	Se realizaron visitas a la Instituciones Educativas beneficiarias de Transporte Escolar, donde se recolectaron las certificaciones y planillas del servicio prestado durante el periodo del **01 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2023**, las cuales fueron verificadas con el anexo 6A del SIMAT corte 01 de NOVIEMBRE 2023.
18. Verificar el cumplimiento del programa de revisión y mantenimiento preventivo el cual deberá ser presentado por la empresa prestadora del servicio a la interventoría durante los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes y el cual desarrollará para los vehículos con los cuales prestará el servicio en dicho mes, este programa estará certificado por un ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	Se cumplió con esta obligación como se evidencia en las 10 actas de revisión y mantenimiento preventivo del mes de NOVIEMBRE avaladas por el ingeniero industrial JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA con Matricula profesional 70228-321770 TLM, las cuales son anexadas al presente informe.
19. Presentar a la DAE en forma escrita los lineamientos y criterios para el ejercicio de la interventoría en el componente técnico, durante la primera semana de inicio de la ejecución de la interventoría, lo cual será aprobado por la DAE los requisitos mínimos serán los siguientes: a. Las actividades por realizar para ejecutar la	Se cumplió con esta obligación como se evidencia en el oficio remitido a la Dirección Administrativa de Educación de fecha 10 de mayo del 2023. Se anexó copia del oficio al informe 01.

interventoría, formatos a utilizar en el seguimiento en cada etapa del proceso, criterios de evaluación en cada actividad de seguimiento y verificación, ponderación de la evaluación, formatos de informes (podrán modificarse de común acuerdo) y base de datos a entregar. Una vez aprobados por la DAE, los criterios y lineamientos para el ejercicio de la interventoría deberán ser socializados al contratista objeto de la interventoría. b. Prestar el apoyo a la Dirección Administrativa de Educación (DAE), de acuerdo con el alcance del objeto y obligaciones contractuales.	
20. Elaborar un croquis de cada ruta donde se registre la ubicación de los paraderos y el número de niños que se suben y bajan en cada sitio el cual deberá ser allegado a la DAE	Se cumplió con esta obligación como se evidencia en los croquis anexados al presente informe, donde se relacionan cada una de las rutas de transporte escolar del periodo del **01 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2023**.
21. Revisión y verificación de los documentos sobre el estado de comparendos a cargo de los conductores de la empresa prestadora del servicio, así como su verificación en el RUNT para llevar un control sobre el desempeño de estos, como factor importante para propender por la seguridad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a los cuales se les presta el servicio de transporte escolar y	Se cumplió con esta obligación como se puede evidenciar en la relación que se anexa al presente informe donde se verificaron las licencias de conducción de los conductores a cargo de la conducción de los vehículos que prestan el servicio de transporte escolar en el municipio de El Espinal 2023 en el periodo del **01 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2023**, además de los antecedentes policiales y de delitos sexuales.

punto clave para los entes de control.	
22. Realizar los informes de actividades que incluyan los imprevistos, anomalías y contingencias que se presenten durante el desarrollo de la operación de las rutas del transporte escolar.	Se cumple con la presente obligación como se evidencia en el presente informe y sus anexos.
23. Informar a la DAE de los presuntos incumplimientos en la ejecución del contrato recomendando la aplicación de descuentos o sanciones, discriminando las razones que tiene para ello y las pruebas que la respalden. Igualmente velar porque el contrato de transporte escolar se desarrolle dentro del plazo, montos y calidad exigidos, verificando entre otros aspectos la vigencia de las garantías, viabilidad de modificaciones contractuales, suscripción de actas entre las partes.	En el periodo del **01 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2023** no se presentaron presuntos incumplimientos en la ejecución del contrato 500-2023 por parte del operador PURIESTUR.
24. Dentro del informe mensual deberá incluir las novedades, relevos, reemplazos, accidentes, fallas mecánicas y cualquier otra presentada durante la ejecución del servicio.	Se cumplió con la presente obligación como se evidencia en el informe 07 presentado y sus anexos. En el periodo del **01 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2023**no se presentaron relevos de vehículos, ni accidentes, ni fallas mecánicas.
25. Gestionar, velar y recibir de forma oportuna las planillas y certificaciones del servicio de transporte escolar emitidas por los rectores de las instituciones y sedes educativas las cuales serán entregadas a la Dirección Administrativa de Educación.	Se cumplió con esta obligación, como se evidencia en las certificaciones y planillas que fueron firmadas por los rectores de las Instituciones Educativas que hacen uso del servicio del programa de Transporte Escolar que reposan en el expediente del contrato 500 del 2023. Estas planillas fueron verificadas por la interventoría con el anexo 6A de corte NOVIEMBRE 01 del 2023, esto se soporta en la certificación avalando el pago del NOVIEMBRE y DICIEMBRE del operador y el informe de verificación de cuenta del periodo del **01 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

Cumplimiento de pago seguridad social:

SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	PLANILLA No.	VALOR
SALUD	SANITAS	29/11/2023	8627483125	$145.000
PENSIÓN	COLPENSIONES	29/11/2023	8627483125	$185.600
ARL	ARL SURA	29/11/2023	8627483125	$ 6.100

SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	PLANILLA No.	VALOR
SALUD	SALUD TOTAL	06/12//2023	9459654343	$145.000
PENSIÓN	COLPENSIONES	06/12//2023	9459654343	$185.600
ARL	LA EQUIDAD	06/12//2023	9459654343	$ 6.100

EXISTEN OBSERVACIONES

SI	NO
X	

Observaciones:

Obligación 3: En el periodo del 01 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2023 no se presentaron novedades respecto a que los vehículos empleados para la prestación del servicio de transporte escolar no cumplieran con los requerimientos del contrato 500-2023.

Obligación 23: En el periodo del 01 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2023 no se presentaron presuntos incumplimientos en la ejecución del contrato 500-2023 por parte del operador PURIESTUR.

CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
C.C. 93.123.908 de Espinal.

Banagrario

ASOPAGOS s.a. ANTES OPERADOR ASOCAJAS

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-11
Período Salud : 2023-11

Se certifica que en la fecha 2023-11-29 la empresa CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ con documento de identificación CC 93123908 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante RAMIREZ RAMIREZ CARLOS ADOLFO identificado con CC-93123908, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	**Razón Social**
CC-93123908	CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ

Datos Planilla			
Número Planilla	**Tipo Planilla**	**Fecha de Pago**	**Tarifa Riesgos Laborales**
8627483125	I	2023-11-29	0,00522

Datos Administradoras				
Tipo	**NIT**	**Código**	**Nombre**	**Dias**
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30
CCF	800211025	CCF48	Caja de Compensacion Familiar del Tolima COMFATOLIMA	30

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LEONARDO QUINTERO MOSCOSO identificado(a) con CC 93130867 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: QUINTERO MOSCOSO LEONARDO CC 93130867

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	sln	lae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9459654343	2023120619 1610405043	I	2023-12-06	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	
9459654343	2023120619 1610405043	I	2023-12-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	
9458291072	2023111409 1025405057	I	2023-11-14	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458291072	2023111409 1025405057	I	2023-11-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9456958095	2023100908 4038405027	I	2023-10-09	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	
9456958095	2023100908 4038405027	I	2023-10-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																	

Este certificado se expide el día 2023-12-12 a las 15:12.

INSPECCIÓN VEHICULOS CONTRATO 500-2023 MES: NOVIEMBRE						
Codigo ruta	**Ruta**	**Vehiculo**	**modelo**	**Marca**	**Capacidad**	**Fecha inspección**
1	CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO-ESPINAL(MAGACOLEGIO PPAL-SAN ISIDORO PPAL-FELIX TIBERIO PPAL)	WNQ256	2017	HINO	44	2/11/2023
1		ESS520	2017	AGRALE	41	2/11/2023
2	CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL-ESPINAL	ESS521	2017	AGRALE	41	7/11/2023
3	AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA,PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	VXI213	2015	CHEVROLET	48	7/11/2023
3		WLM435	2015	HINO	42	8/11/2023
4	JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	GIL721	2020	HINO	41	8/11/2023
5	DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL	TGN626	2014	MERCEDEZ BENZ	19	9/11/2023
6	SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL	GIL719	2020	AGRALE	41	9/11/2023
7	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	GIL764	2021	AGRALE	41	10/11/2023
7	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	GIL770	2021	HINO	41	10/11/2023
8	TALURA-PUERTO PEÑON	TGN626	2014	MERCEDEZ BENZ	19	9/11/2023
9	DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO	ESS521	2017	AGRALE	41	7/11/2023
10	TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	VXI213	2015	CHEVROLET	48	7/11/2023
10	TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	GIL721	2020	HINO	41	8/11/2023
11	MONTALVO-ANTA ANA- MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	GIL764	2021	AGRALE	41	10/11/2023
12	RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO	WNQ256	2017	HINO	44	2/11/2023

899

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA	INSPECCIÓN DE VEHICULOS			AÑO 2023
	FECHA	PLACA	MARCA	MODELO
	2/11/2023	WNQ256	HINO	2017

FORMATO UNICO DE ESTADO DE LOS VEHICULOS

	APECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
LLANTAS	Estado de los rines(Obligatorio integrales)	X		
	Fecha vigencia	X		
	Labrado de las llantas (>3.2 mm o 4/22º)	X		
	Cortaduras, deformaciones (ambas caras)	X		
	Presión llantas	X		
SISTEMAS	Revisión de fugas en el piso	X		
	Nivel refrigerante del radio	X		
	Nivel agua-lava parabrisas	X		
	Nivel de aceite motor y dirección	X		
	Nivel aceite transmisión y diferenciales	X		
	Batería(Estadi, sucjección y nivel electrico)	X		
	Estado y tensión de las correas o bandas	X		
	Estado filtro de aire y combustible	X		
SISTEMA DE FRENOS	Alarma perdida de aire y activación freno de emergencia	X		
	Prueba de rendimiento del compresor	X		
	Tanques orenados	X		
	Revisión de sistemas de frenos según procedimiento	X		
	Revisión de ajustes de frenos	X		
	Revisión de fugas en lines de aire, camaras de frenado y sistema en general.	X		
OTROS	Estado extintor de vehículos	X		
	Luces delanteras altas y bajas	X		
	Peliculas cabezotre y traile	X		
	Nivel de combustible inspección directa	X		
	Luces Traseras (incluyendo el freno)	X		
	Luces intermitente y de cruce	X		
	Equipo de amarre suficiente en buen estado	X		

	ASPECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
CABINA	Indicadores tablero de instrumentos	X		
	Bocina y alarma de retroceso	X		
	Limpia parabrisas	X		
	Aire acondicionado	X		
	Cinturones de seguridad	X		
	Sillas y apoya cabezas para cada ocupante	X		
	Monitor de manejo	X		
	BH	X		
	Radio	X		
	Ventanas operativas	X		
	Estado interno del vehiculo	X		
	Cabina libre de carga suelta	X		
	Revise y ajuste partes del laboratorio ST	X		
EQUIPO DE CARRETERA	Calibrador de aire y herramientas	X		
	Llantas de repuesto	X		
	Gato y acopable de ruedas	X		
	Linterna operativa	X		
	Equipo de control o Mitigación de derrames	X		
	Chaleco reflectivo, triangulos reflectivos o conos	X		
	Aviso de carga peligrosa	X		
	Extintor	X		
	Botiquin de primero auxilios	X		
	Kit de investigación de accidentes	X		
DOCUME	Licencia de Transito	X		
	Tarjeta de operación	X		
	SOAT	X		
	Revisión Tecnico Mecanica	X		

IDENTIFIQUE SI EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD PARA PRESTAR EL SERVICO

SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES: El vehiculo clase BUS de placa WNQ256, marca HINO,modelo 2017, cumple con las condiciones operativas y de seguridad para prestar el servicio de Transporte escolar.

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA
M.P. Nº 70228-321770 TLM

900

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA	INSPECCIÓN DE VEHICULOS			AÑO 2023
	FECHA	PLACA	MARCA	MODELO
	2/11/2023	ESS520	AGRALE	2017

FORMATO UNICO DE ESTADO DE LOS VEHICULOS

	APECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
LLANTAS	Estado de los rines(Obligatorio integrales)	X		
	Fecha vigencia	X		
	Labrado de las llantas (>3.2 mm o 4/22º)	X		
	Cortaduras, deformaciones (ambas caras)	X		
	Presión llantas	X		
SISTEMAS	Revisión de fugas en el piso	X		
	Nivel refrigerante del radio	X		
	Nivel agua-lava parabrisas	X		
	Nivel de aceite motor y dirección	X		
	Nivel aceite transmisión y diferenciales	X		
	Bateria(Estadi, sucjección y nivel electrico)	X		
	Estado y tensión de las correas o bandas	X		
	Estado filtro de aire y combustible	X		
SISTEMA DE FRENOS	Alarma perdida de aire y activación freno de emergencia	X		
	Prueba de rendimiento del compresor	X		
	Tanques orenados	X		
	Revisión de sistemas de frenos según procedimiento	X		
	Revisión de ajustes de frenos	X		
	Revisión de fugas en lines de aire, camaras de frenado y sistema en general.	X		
OTROS	Estado extintor de vehículos	X		
	Luces delanteras altas y bajas	X		
	Peliculas cabezotre y traile	X		
	Nivel de combustible inspección directa	X		
	Luces Traseras (incluyendo el freno)	X		
	Luces intermitente y de cruce	X		
	Equipo de amarre suficiente en buen estado	X		

	ASPECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
CABINA	Indicadores tablero de instrumentos	X		
	Bocina y alarma de retroceso	X		
	Limpia parabrisas	X		
	Aire acondicionado	X		
	Cinturones de seguridad	X		
	Sillas y apoya cabezas para cada ocupante	X		
	Monitor de manejo	X		
	BH	X		
	Radio	X		
	Ventanas operativas	X		
	Estado interno del vehículo	X		
	Cabina libre de carga suelta	X		
	Revise y ajuste partes del laboratorio ST	X		
EQUIPO DE CARRETERA	Calibrador de aire y herramientas	X		
	Llantas de repuesto	X		
	Gato y acopable de ruedas	X		
	Linterna operativa	X		
	Equipo de control o Mitigación de derrames	X		
	Chaleco reflectivo, triangulos reflectivos o conos	X		
	Aviso de carga peligrosa	X		
	Extintor	X		
	Botiquin de primero auxilios	X		
	Kit de investigación de accidentes	X		
DOCUME	Licencia de Transito	X		
	Tarjeta de operación	X		
	SOAT	X		
	Revisión Tecnico Mecanica	X		

IDENTIFIQUE SI EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD PARA PRESTAR EL SERVICO

SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES: El vehiculo clase BUS de placa ESS520, marca AGRALE,modelo 2017, cumple con las condiciones operativas y de seguridad para prestar el servicio de Transporte escolar.



ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA
M.P. Nº 70228-321770 TLM

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA	INSPECCIÓN DE VEHICULOS			AÑO 2023
	FECHA	PLACA	MARCA	MODELO
	7/11/2023	ESS521	AGRALE	2017

FORMATO UNICO DE ESTADO DE LOS VEHICULOS

	APECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
LLANTAS	Estado de los rines(Obligatorio integrales)	X		
	Fecha vigencia	X		
	Labrado de las llantas (>3.2 mm o 4/22º)	X		
	Cortaduras, deformaciones (ambas caras)	X		
	Presión llantas	X		
SISTEMAS	Revisión de fugas en el piso	X		
	Nivel refrigerante del radio	X		
	Nivel agua-lava parabrisas	X		
	Nivel de aceite motor y dirección	X		
	Nivel aceite transmisión y diferenciales	X		
	Bateria(Estadi, sucjección y nivel electrico)	X		
	Estado y tensión de las correas o bandas	X		
	Estado filtro de aire y combustible	X		
SISTEMA DE FRENOS	Alarma perdida de aire y activación freno de emergencia	X		
	Prueba de rendimiento del compresor	X		
	Tanques orenados	X		
	Revisión de sistemas de frenos según procedimiento	X		
	Revisión de ajustes de frenos	X		
	Revisión de fugas en lines de aire, camaras de frenado y sistema en general.	X		
OTROS	Estado extintor de vehiculos	X		
	Luces delanteras altas y bajas	X		
	Peliculas cabezotre y traile	X		
	Nivel de combustible inspección directa	X		
	Luces Traseras (incluyendo el freno)	X		
	Luces intermitente y de cruce	X		
	Equipo de amarre suficiente en buen estado	X		

	ASPECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
CABINA	Indicadores tablero de instrumentos	X		
	Bocina y alarma de retroceso	X		
	Limpia parabrisas	X		
	Aire acondicionado	X		
	Cinturones de seguridad	X		
	Sillas y apoya cabezas para cada ocupante	X		
	Monitor de manejo	X		
	BH	X		
	Radio	X		
	Ventanas operativas	X		
	Estado interno del vehiculo	X		
	Cabina libre de carga suelta	X		
	Revise y ajuste partes del laboratorio ST	X		
EQUIPO DE CARRETERA	Calibrador de aire y herramientas	X		
	Llantas de repuesto	X		
	Gato y acopable de ruedas	X		
	Linterna operativa	X		
	Equipo de control o Mitigación de derrames	X		
	Chaleco reflectivo, triangulos reflectivos o conos	X		
	Aviso de carga peligrosa	X		
	Extintor	X		
	Botiquin de primero auxilios	X		
	Kit de investigación de accidentes	X		
DOCUME	Licencia de Transito	X		
	Tarjeta de operación	X		
	SOAT	X		
	Revisión Tecnico Mecanica	X		

IDENTIFIQUE SI EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD PARA PRESTAR EL SERVICO

SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES: El vehiculo clase BUS de placa ESS521, marca AGRALE,modelo 2017, cumple con las condiciones operativas y de seguridad para prestar el servicio de Transporte escolar.

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA
M.P. Nº 70228-321770 TLM

902

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA	INSPECCIÓN DE VEHICULOS			AÑO 2023
	FECHA	PLACA	MARCA	MODELO
	7/11/2023	VXI213	CHEVROLET	2015

FORMATO UNICO DE ESTADO DE LOS VEHICULOS

	APECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
LLANTAS	Estado de los rines(Obligatorio integrales)	X		
	Fecha vigencia	X		
	Labrado de las llantas (>3.2 mm o 4/22º)	X		
	Cortaduras, deformaciones (ambas caras)	X		
	Presión llantas	X		
SISTEMAS	Revisión de fugas en el piso	X		
	Nivel refrigerante del radio	X		
	Nivel agua-lava parabrisas	X		
	Nivel de aceite motor y dirección	X		
	Nivel aceite transmisión y diferenciales	X		
	Bateria(Estadi, sucjección y nivel electrico)	X		
	Estado y tensión de las correas o bandas	X		
	Estado filtro de aire y combustible	X		
SISTEMA DE FRENOS	Alarma perdida de aire y activación freno de emergencia	X		
	Prueba de rendimiento del compresor	X		
	Tanques orenados	X		
	Revisión de sistemas de frenos según procedimiento	X		
	Revisión de ajustes de frenos	X		
	Revisión de fugas en lines de aire, camaras de frenado y sistema en general.	X		
OTROS	Estado extintor de vehiculos	X		
	Luces delanteras altas y bajas	X		
	Peliculas cabezotre y traile	X		
	Nivel de combustible inspección directa	X		
	Luces Traseras (incluyendo el freno)	X		
	Luces intermitente y de cruce	X		
	Equipo de amarre suficiente en buen estado	X		

	ASPECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
CABINA	Indicadores tablero de instrumentos	X		
	Bocina y alarma de retroceso	X		
	Limpia parabrisas	X		
	Aire acondicionado	X		
	Cinturones de seguridad	X		
	Sillas y apoya cabezas para cada ocupante	X		
	Monitor de manejo	X		
	BH	X		
	Radio	X		
	Ventanas operativas	X		
	Estado interno del vehiculo	X		
	Cabina libre de carga suelta	X		
	Revise y ajuste partes del laboratorio ST	X		
EQUIPO DE CARRETERA	Calibrador de aire y herramientas	X		
	Llantas de repuesto	X		
	Gato y acopable de ruedas	X		
	Linterna operativa	X		
	Equipo de control o Mitigación de derrames	X		
	Chaleco reflectivo, triangulos reflectivos o conos	X		
	Aviso de carga peligrosa	X		
	Extintor	X		
	Botiquin de primero auxilios	X		
	Kit de investigación de accidentes	X		
DOCUME	Licencia de Transito	X		
	Tarjeta de operación	X		
	SOAT	X		
	Revisión Tecnico Mecanica	X		

IDENTIFIQUE SI EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD PARA PRESTAR EL SERVICO

SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES: El vehiculo clase BUS de placa VXI213, marca CHEVROLET,modelo 2015, cumple con las condiciones operativas y de seguridad para prestar el servicio de Transporte escolar.

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA
M.P. Nª 70228-321770 TLM

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA	INSPECCIÓN DE VEHICULOS			AÑO 2023
	FECHA	PLACA	MARCA	MODELO
	8/11/2023	WLM435	HINO	2015

FORMATO UNICO DE ESTADO DE LOS VEHICULOS

	APECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
LLANTAS	Estado de los rines(Obligatorio integrales)	X		
	Fecha vigencia	X		
	Labrado de las llantas (>3.2 mm o 4/22º)	X		
	Cortaduras, deformaciones (ambas caras)	X		
	Presión llantas	X		
SISTEMAS	Revisión de fugas en el piso	X		
	Nivel refrigerante del radio	X		
	Nivel agua-lava parabrisas	X		
	Nivel de aceite motor y dirección	X		
	Nivel aceite transmisión y diferenciales	X		
	Batería(Estadi, sucjección y nivel electrico)	X		
	Estado y tensión de las correas o bandas	X		
	Estado filtro de aire y combustible	X		
SISTEMA DE FRENOS	Alarma perdida de aire y activación freno de emergencia	X		
	Prueba de rendimiento del compresor	X		
	Tanques orenados	X		
	Revisión de sistemas de frenos según procedimiento	X		
	Revisión de ajustes de frenos	X		
	Revisión de fugas en lines de aire, camaras de frenado y sistema en general.	X		
OTROS	Estado extintor de vehiculos	X		
	Luces delanteras altas y bajas	X		
	Peliculas cabezotre y traile	X		
	Nivel de combustible inspección directa	X		
	Luces Traseras (incluyendo el freno)	X		
	Luces intermitente y de cruce	X		
	Equipo de amarre suficiente en buen estado	X		

	ASPECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
CABINA	Indicadores tablero de instrumentos	X		
	Bocina y alarma de retroceso	X		
	Limpia parabrisas	X		
	Aire acondicionado	X		
	Cinturones de seguridad	X		
	Sillas y apoya cabezas para cada ocupante	X		
	Monitor de manejo	X		
	BH	X		
	Radio	X		
	Ventanas operativas	X		
	Estado interno del vehiculo	X		
	Cabina libre de carga suelta	X		
	Revise y ajuste partes del laboratorio ST	X		
EQUIPO DE CARRETERA	Calibrador de aire y herramientas	X		
	Llantas de repuesto	X		
	Gato y acopable de ruedas	X		
	Linterna operativa	X		
	Equipo de control o Mitigación de derrames	X		
	Chaleco reflectivo, triangulos reflectivos o conos	X		
	Aviso de carga peligrosa	X		
	Extintor	X		
	Botiquin de primero auxilios	X		
	Kit de investigación de accidentes	X		
DOCUME	Licencia de Transito	X		
	Tarjeta de operación	X		
	SOAT	X		
	Revisión Tecnico Mecanica	X		

IDENTIFIQUE SI EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD PARA PRESTAR EL SERVICO

SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES: El vehiculo clase BUS de placa WLM435, marca HINO,modelo 2015, cumple con las condiciones operativas y de seguridad para prestar el servicio de Transporte escolar.

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA
M.P. Nº 70228-321770 TLM

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA	INSPECCIÓN DE VEHICULOS			AÑO 2023
	FECHA	PLACA	MARCA	MODELO
	8/11/2023	GIL721	HINO	2020

FORMATO UNICO DE ESTADO DE LOS VEHICULOS

	APECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
LLANTAS	Estado de los rines(Obligatorio integrales)	X		
	Fecha vigencia	X		
	Labrado de las llantas (>3.2 mm o 4/22º)	X		
	Cortaduras, deformaciones (ambas caras)	X		
	Presión llantas	X		
SISTEMAS	Revisión de fugas en el piso	X		
	Nivel refrigerante del radio	X		
	Nivel agua-lava parabrisas	X		
	Nivel de aceite motor y dirección	X		
	Nivel aceite transmisión y diferenciales	X		
	Bateria(Estadi, sucjección y nivel electrico)	X		
	Estado y tensión de las correas o bandas	X		
	Estado filtro de aire y combustible	X		
SISTEMA DE FRENOS	Alarma perdida de aire y activación freno de emergencia	X		
	Prueba de rendimiento del compresor	X		
	Tanques orenados	X		
	Revisión de sistemas de frenos según procedimiento	X		
	Revisión de ajustes de frenos	X		
	Revisión de fugas en lines de aire, camaras de frenado y sistema en general.	X		
OTROS	Estado extintor de vehiculos	X		
	Luces delanteras altas y bajas	X		
	Peliculas cabezotre y traile	X		
	Nivel de combustible inspección directa	X		
	Luces Traseras (incluyendo el freno)	X		
	Luces intermitente y de cruce	X		
	Equipo de amarre suficiente en buen estado	X		

	ASPECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
CABINA	Indicadores tablero de instrumentos	X		
	Bocina y alarma de retroceso	X		
	Limpia parabrisas	X		
	Aire acondicionado	X		
	Cinturones de seguridad	X		
	Sillas y apoya cabezas para cada ocupante	X		
	Monitor de manejo	X		
	BH	X		
	Radio	X		
	Ventanas operativas	X		
	Estado interno del vehiculo	X		
	Cabina libre de carga suelta	X		
	Revise y ajuste partes del laboratorio ST	X		
EQUIPO DE CARRETERA	Calibrador de aire y herramientas	X		
	Llantas de repuesto	X		
	Gato y acopable de ruedas	X		
	Linterna operativa	X		
	Equipo de control o Mitigación de derrames	X		
	Chaleco reflectivo, triangulos reflectivos o conos	X		
	Aviso de carga peligrosa	X		
	Extintor	X		
	Botiquin de primero auxilios	X		
	Kit de investigación de accidentes	X		
DOCUME	Licencia de Transito	X		
	Tarjeta de operación	X		
	SOAT	X		
	Revisión Tecnico Mecanica	X		

IDENTIFIQUE SI EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD PARA PRESTAR EL SERVICO

SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES: El vehiculo clase BUS de placa GIL721, marca HINO,modelo 2020, cumple con las condiciones operativas y de seguridad para prestar el servicio de Transporte escolar.

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA
M.P. Nº 70228-321770 TLM

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA	INSPECCIÓN DE VEHICULOS			AÑO 2023
	FECHA	PLACA	MARCA	MODELO
	9/11/2023	TGN626	MERCEDES BENZ	2014

FORMATO UNICO DE ESTADO DE LOS VEHICULOS

	APECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
LLANTAS	Estado de los rines(Obligatorio integrales)	X		
	Fecha vigencia	X		
	Labrado de las llantas (>3.2 mm o 4/22º)	X		
	Cortaduras, deformaciones (ambas caras)	X		
	Presión llantas	X		
SISTEMAS	Revisión de fugas en el piso	X		
	Nivel refrigerante del radio	X		
	Nivel agua-lava parabrisas	X		
	Nivel de aceite motor y dirección	X		
	Nivel aceite transmisión y diferenciales	X		
	Batería(Estadi, sujección y nivel electrico)	X		
	Estado y tensión de las correas o bandas	X		
	Estado filtro de aire y combustible	X		
SISTEMA DE FRENOS	Alarma perdida de aire y activación freno de emergencia	X		
	Prueba de rendimiento del compresor	X		
	Tanques orenados	X		
	Revisión de sistemas de frenos según procedimiento	X		
	Revisión de ajustes de frenos	X		
	Revisión de fugas en lines de aire, camaras de frenado y sistema en general.	X		
OTROS	Estado extintor de vehiculos	X		
	Luces delanteras altas y bajas	X		
	Peliculas cabezotre y traile	X		
	Nivel de combustible inspección directa	X		
	Luces Traseras (incluyendo el freno)	X		
	Luces intermitente y de cruce	X		
	Equipo de amarre suficiente en buen estado	X		

	ASPECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
CABINA	Indicadores tablero de instrumentos	X		
	Bocina y alarma de retroceso	X		
	Limpia parabrisas	X		
	Aire acondicionado	X		
	Cinturones de seguridad	X		
	Sillas y apoya cabezas para cada ocupante	X		
	Monitor de manejo	X		
	BH	X		
	Radio	X		
	Ventanas operativas	X		
	Estado interno del vehiculo	X		
	Cabina libre de carga suelta	X		
	Revise y ajuste partes del laboratorio ST	X		
EQUIPO DE CARRETERA	Calibrador de aire y herramientas	X		
	Llantas de repuesto	X		
	Gato y acopable de ruedas	X		
	Linterna operativa	X		
	Equipo de control o Mitigación de derrames	X		
	Chaleco reflectivo, triangulos reflectivos o conos	X		
	Aviso de carga peligrosa	X		
	Extintor	X		
	Botiquin de primero auxilios	X		
	Kit de investigación de accidentes	X		
DOCUME	Licencia de Transito	X		
	Tarjeta de operación	X		
	SOAT	X		
	Revisión Tecnico Mecanica	X		

IDENTIFIQUE SI EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD PARA PRESTAR EL SERVICO

SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES: El vehiculo clase MICROBUS de placa TGN626, marca MERCEDES BENZ,modelo 2014, cumple con las condiciones operativas y de seguridad para prestar el servicio de Transporte escolar.

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA
M.P. Nº 70228-321770 TLM

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA	INSPECCIÓN DE VEHICULOS			AÑO 2023
	FECHA	PLACA	MARCA	MODELO
	9/11/2023	GIL719	HINO	2020

FORMATO UNICO DE ESTADO DE LOS VEHICULOS

	APECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
LLANTAS	Estado de los rines(Obligatorio integrales)	X		
	Fecha vigencia	X		
	Labrado de las llantas (>3.2 mm o 4/22º)	X		
	Cortaduras, deformaciones (ambas caras)	X		
	Presión llantas	X		
SISTEMAS	Revisión de fugas en el piso	X		
	Nivel refrigerante del radio	X		
	Nivel agua-lava parabrisas	X		
	Nivel de aceite motor y dirección	X		
	Nivel aceite transmisión y diferenciales	X		
	Bateria(Estadi, sucjección y nivel electrico)	X		
	Estado y tensión de las correas o bandas	X		
	Estado filtro de aire y combustible	X		
SISTEMA DE FRENOS	Alarma perdida de aire y activación freno de emergencia	X		
	Prueba de rendimiento del compresor	X		
	Tanques orenados	X		
	Revisión de sistemas de frenos según procedimiento	X		
	Revisión de ajustes de frenos	X		
	Revisión de fugas en lines de aire, camaras de frenado y sistema en general.	X		
OTROS	Estado extintor de vehiculos	X		
	Luces delanteras altas y bajas	X		
	Peliculas cabezotre y traile	X		
	Nivel de combustible inspección directa	X		
	Luces Traseras (incluyendo el freno)	X		
	Luces intermitente y de cruce	X		
	Equipo de amarre suficiente en buen estado	X		

	ASPECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
CABINA	Indicadores tablero de instrumentos	X		
	Bocina y alarma de retroceso	X		
	Limpia parabrisas	X		
	Aire acondicionado	X		
	Cinturones de seguridad	X		
	Sillas y apoya cabezas para cada ocupante	X		
	Monitor de manejo	X		
	BH	X		
	Radio	X		
	Ventanas operativas	X		
	Estado interno del vehiculo	X		
	Cabina libre de carga suelta	X		
	Revise y ajuste partes del laboratorio ST	X		
EQUIPO DE CARRETERA	Calibrador de aire y herramientas	X		
	Llantas de repuesto	X		
	Gato y acopable de ruedas	X		
	Linterna operativa	X		
	Equipo de control o Mitigación de derrames	X		
	Chaleco reflectivo, triangulos reflectivos o conos	X		
	Aviso de carga peligrosa	X		
	Extintor	X		
	Botiquin de primero auxilios	X		
	Kit de investigación de accidentes	X		
DOCUME	Licencia de Transito	X		
	Tarjeta de operación	X		
	SOAT	X		
	Revisión Tecnico Mecanica	X		

IDENTIFIQUE SI EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD PARA PRESTAR EL SERVICO

SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES: El vehiculo clase BUS de placa GIL719, marca HINO,modelo 2020, cumple con las condiciones operativas y de seguridad para prestar el servicio de Transporte escolar.

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA
M.P. Nº 70228-321770 TLM

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA	INSPECCIÓN DE VEHICULOS			AÑO 2023
	FECHA	PLACA	MARCA	MODELO
	10/11/2023	GIL764	HINO	2021

FORMATO UNICO DE ESTADO DE LOS VEHICULOS

	APECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
LLANTAS	Estado de los rines(Obligatorio integrales)	X		
	Fecha vigencia	X		
	Labrado de las llantas (>3.2 mm o 4/22º)	X		
	Cortaduras, deformaciones (ambas caras)	X		
	Presión llantas	X		
SISTEMAS	Revisión de fugas en el piso	X		
	Nivel refrigerante del radio	X		
	Nivel agua-lava parabrisas	X		
	Nivel de aceite motor y dirección	X		
	Nivel aceite transmisión y diferenciales	X		
	Bateria(Estadi, sucjección y nivel electrico)	X		
	Estado y tensión de las correas o bandas	X		
	Estado filtro de aire y combustible	X		
SISTEMA DE FRENOS	Alarma perdida de aire y activación freno de emergencia	X		
	Prueba de rendimiento del compresor	X		
	Tanques orenados	X		
	Revisión de sistemas de frenos según procedimiento	X		
	Revisión de ajustes de frenos	X		
	Revisión de fugas en lines de aire, camaras de frenado y sistema en general.	X		
OTROS	Estado extintor de vehiculos	X		
	Luces delanteras altas y bajas	X		
	Peliculas cabezotre y traile	X		
	Nivel de combustible inspección directa	X		
	Luces Traseras (incluyendo el freno)	X		
	Luces intermitente y de cruce	X		
	Equipo de amarre suficiente en buen estado	X		

	ASPECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
CABINA	Indicadores tablero de instrumentos	X		
	Bocina y alarma de retroceso	X		
	Limpia parabrisas	X		
	Aire acondicionado	X		
	Cinturones de seguridad	X		
	Sillas y apoya cabezas para cada ocupante	X		
	Monitor de manejo	X		
	BH	X		
	Radio	X		
	Ventanas operativas	X		
	Estado interno del vehiculo	X		
	Cabina libre de carga suelta	X		
	Revise y ajuste partes del laboratorio ST	X		
EQUIPO DE CARRETERA	Calibrador de aire y herramientas	X		
	Llantas de repuesto	X		
	Gato y acopable de ruedas	X		
	Linterna operativa	X		
	Equipo de control o Mitigación de derrames	X		
	Chaleco reflectivo, triangulos reflectivos o conos	X		
	Aviso de carga peligrosa	X		
	Extintor	X		
	Botiquin de primero auxilios	X		
	Kit de investigación de accidentes	X		
DOCUME	Licencia de Transito	X		
	Tarjeta de operación	X		
	SOAT	X		
	Revisión Tecnico Mecanica	X		

IDENTIFIQUE SI EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD PARA PRESTAR EL SERVICO

SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES: El vehiculo clase BUS de placa GIL764, marca HINO,modelo 2021, cumple con las condiciones operativas y de seguridad para prestar el servicio de Transporte escolar.

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA
M.P. Nº 70228-321770 TLM

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA	INSPECCIÓN DE VEHICULOS			AÑO 2023
	FECHA	PLACA	MARCA	MODELO
	10/11/2023	GIL770	HINO	2021

FORMATO UNICO DE ESTADO DE LOS VEHICULOS

	APECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
LLANTAS	Estado de los rines(Obligatorio integrales)	X		
	Fecha vigencia	X		
	Labrado de las llantas (>3.2 mm o 4/22º)	X		
	Cortaduras, deformaciones (ambas caras)	X		
	Presión llantas	X		
SISTEMAS	Revisión de fugas en el piso	X		
	Nivel refrigerante del radio	X		
	Nivel agua-lava parabrisas	X		
	Nivel de aceite motor y dirección	X		
	Nivel aceite transmisión y diferenciales	X		
	Bateria(Estadi, sucjección y nivel electrico)	X		
	Estado y tensión de las correas o bandas	X		
	Estado filtro de aire y combustible	X		
SISTEMA DE FRENOS	Alarma perdida de aire y activación freno de emergencia	X		
	Prueba de rendimiento del compresor	X		
	Tanques orenados	X		
	Revisión de sistemas de frenos según procedimiento	X		
	Revisión de ajustes de frenos	X		
	Revisión de fugas en lines de aire, camaras de frenado y sistema en general.	X		
OTROS	Estado extintor de vehiculos	X		
	Luces delanteras altas y bajas	X		
	Peliculas cabezotre y traile	X		
	Nivel de combustible inspección directa	X		
	Luces Traseras (incluyendo el freno)	X		
	Luces intermitente y de cruce	X		
	Equipo de amarre suficiente en buen estado	X		

	ASPECTOS A REVISAR	SI	NO	N/A
CABINA	Indicadores tablero de instrumentos	X		
	Bocina y alarma de retroceso	X		
	Limpia parabrisas	X		
	Aire acondicionado	X		
	Cinturones de seguridad	X		
	Sillas y apoya cabezas para cada ocupante	X		
	Monitor de manejo	X		
	BH	X		
	Radio	X		
	Ventanas operativas	X		
	Estado interno del vehiculo	X		
	Cabina libre de carga suelta	X		
	Revise y ajuste partes del laboratorio ST	X		
EQUIPO DE CARRETERA	Calibrador de aire y herramientas	X		
	Llantas de repuesto	X		
	Gato y acopable de ruedas	X		
	Linterna operativa	X		
	Equipo de control o Mitigación de derrames	X		
	Chaleco reflectivo, triangulos reflectivos o conos	X		
	Aviso de carga peligrosa	X		
	Extintor	X		
	Botiquin de primero auxilios	X		
	Kit de investigación de accidentes	X		
DOCUME	Licencia de Transito	X		
	Tarjeta de operación	X		
	SOAT	X		
	Revisión Tecnico Mecanica	X		

IDENTIFIQUE SI EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPERATIVAS Y DE SEGURIDAD PARA PRESTAR EL SERVICO

SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES: El vehiculo clase BUS de placa GIL770, marca HINO,modelo 2021, cumple con las condiciones operativas y de seguridad para prestar el servicio de Transporte escolar.

ING. INDUSTRIAL JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA
M.P. Nº 70228-321770 TLM

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Matrícula Profesional No.
70228-321770 TLM
Fecha de Expedición: **05/02/2016**

Nombre:
JUAN CARLOS
LOZANO SANABRIA

Identificación:
C.C. 1106396458

Profesión:
INGENIERO INDUSTRIAL

Institución:
UNIVERSIDAD DE IBAGUE



Powered by CamScanner

190287/0319

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

DIRECTOR GENERAL

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Información del Registro Profesional

Información del Registro Profesional

Estado de la matrícula	VIGENTE
Tipo de Identificación	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de Identificación	1106396458
Tipo de Matrícula	MATRICULA PROFESIONAL
Número de Matrícula	70228-321770

Nombre completo

JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA

Profesión

INGENIERIA INDUSTRIAL

Fecha de resolución nacional	2/5/2016
Numero de resolución nacional	149

Generar Certificado de Vigencia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2429055

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JUAN CARLOS LOZANO SANABRIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1106396458, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA INDUSTRIAL con MATRICULA PROFESIONAL 70228-321770 desde el 05 de Febrero de 2016, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 149.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de Diciembre del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

VERIFICACIÓN VEHICULOS CONTRATO 500-2023 MES: NOVIEMBRE						
Codigo ruta	**Ruta**	**Vehiculo**	**modelo**	**Marca**	**Capacidad**	**Fecha verificación**
1	CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO-ESPINAL(MAGACOLEGIO PPAL-SAN ISIDORO PPAL-FELIX TIBERIO PPAL)	WNQ256	2017	HINO	44	2/11/2023 ✓
1		ESS520	2017	AGRALE	41	7/11/2023 ✓
2	CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL-ESPINAL	ESS521	2017	AGRALE	41	8/11/2023 ✓
3	AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA,PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	VXI213	2015	CHEVROLET	48	9/11/2023 ✓
3		WLM435	2015	HINO	42	10/11/2023 ✓
4	JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	GIL721	2020	HINO	41	14/11/2023 ✓
5	DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL	TGN626	2014	MERCEDEZ BENZ	19	20/11/2023 ✓
6	SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL	GIL719	2020	AGRALE	41	21/11/2023 ✓
7	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	GIL764	2021	AGRALE	41	22/11/2023 ✓
7	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	GIL770	2021	HINO	41	23/11/2023 ✓
8	TALURA-PUERTO PEÑON	TGN626	2014	MERCEDEZ BENZ	19	20/11/2023 ✓
9	DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO	ESS521	2017	AGRALE	41	8/11/2023 ✓
10	TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	VXI213	2015	CHEVROLET	48	9/11/2023 ✓
10	TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	GIL721	2020	HINO	41	14/11/2023 ✓
11	MONTALVO-ANTA ANA- MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	GIL764	2021	AGRALE	41	22/11/2023 ✓
12	RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO	WNQ256	2017	HINO	44	2/11/2023 ✓

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR: PURIESTUR
Fecha: 27/7/2023
Ruta: 1
Tipo de Vehiculo: WNQ256

1 Cumplimiento de la ruta **Total** [X] **Parcial** [ ] **No cumplida** [ ]

	SI	NO
2 Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3 La ruta cuenta con Monitor	X	
4 Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5 El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6 Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7 Es visible la tabla de rutas	X	
8 Planilla de control de Transporte al dia y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9 ¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	X	
10 Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11 Cuenta con poliza de Seguro de Responsalidad civil contractual y extracontractual	X	
12 El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13 El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
14 El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR: **PURIESTUR**
Fecha: 7/11/2023
Ruta:
Tipo de Vehiculo: ESS520

1 Cumplimiento de la ruta **Total** [X] **Parcial** [ ] **No cumplida** [ ]

	SI	NO
2 Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3 La ruta cuenta con Monitor	X	
4 Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5 El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6 Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7 Es visible la tabla de rutas	X	
8 Planilla de control de Transporte al dia y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9 ¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	X	
10 Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11 Cuenta con poliza de Seguro de Responsalidad civil contractual y extracontractual	X	
12 El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13 El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
14 El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR: **PURIESTUR**
Fecha: 8/11/2023
Ruta: 2
Tipo de Vehiculo: ESS521

1 Cumplimiento de la ruta **Total** [X] **Parcial** [ ] **No cumplida** [ ]

		SI	NO
2	Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3	La ruta cuenta con Monitor	X	
4	Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5	El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6	Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7	Es visible la tabla de rutas	X	
8	Planilla de control de Transporte al dia y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9	¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	X	
10	Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11	Cuenta con poliza de Seguro de Responsalidad civil contractual y extracontractual	X	
12	El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13	El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
14	El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR: **PURIESTUR**
Fecha: 9/11/2023
Ruta: 3
Tipo de Vehiculo: VXI213

1 Cumplimiento de la ruta **Total** [X] **Parcial** [ ] **No cumplida** [ ]

	SI	NO
2 Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3 La ruta cuenta con Monitor	X	
4 Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5 El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6 Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7 Es visible la tabla de rutas	X	
8 Planilla de control de Transporte al dia y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9 ¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	X	
10 Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11 Cuenta con poliza de Seguro de Responsalidad civil contractual y extracontractual	X	
12 El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13 El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
14 El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR: **PURIESTUR**
Fecha: 10/11/2023
Ruta: 3
Tipo de Vehiculo: WLM435

1 Cumplimiento de la ruta **Total** [X] **Parcial** [ ] **No cumplida** [ ]

	SI	NO
2 Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3 La ruta cuenta con Monitor	X	
4 Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5 El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6 Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7 Es visible la tabla de rutas	X	
8 Planilla de control de Transporte al dia y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9 ¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	X	
10 Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11 Cuenta con poliza de Seguro de Responsalidad civil contractual y extracontractual	X	
12 El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13 El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
14 El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR: **PURIESTUR**
Fecha: 14/11/2023
Ruta: 4
Tipo de Vehiculo: SIC721

1 Cumplimiento de la ruta **Total** [X] **Parcial** [ ] **No cumplida** [ ]

		SI	NO
2	Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3	La ruta cuenta con Monitor	X	
4	Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5	El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6	Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7	Es visible la tabla de rutas	X	
8	Planilla de control de Transporte al dia y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9	¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	X	
10	Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11	Cuenta con poliza de Seguro de Responsalidad civil contractual y extracontractual	X	
12	El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13	El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
14	El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoría- Contrato 506-2023

920

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR: PURIESTUR
Fecha: 20/11/2023
Ruta: 5
Tipo de Vehiculo: TGN626

1 Cumplimiento de la ruta **Total** [X] **Parcial** [ ] **No cumplida** [ ]

	SI	NO
2 Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3 La ruta cuenta con Monitor	X	
4 Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5 El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6 Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7 Es visible la tabla de rutas	X	
8 Planilla de control de Transporte al dia y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9 ¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	X	
10 Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11 Cuenta con poliza de Seguro de Responsalidad civil contractual y extracontractual	X	
12 El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13 El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
14 El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR: **PURIESTUR**
Fecha: 27/11/2023
Ruta: 6
Tipo de Vehiculo: 6IC719

1 Cumplimiento de la ruta **Total** [X] **Parcial** [ ] **No cumplida** [ ]

	SI	NO
2 Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3 La ruta cuenta con Monitor	X	
4 Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5 El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6 Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7 Es visible la tabla de rutas	X	
8 Planilla de control de Transporte al dia y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9 ¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	X	
10 Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11 Cuenta con poliza de Seguro de Responsalidad civil contractual y extracontractual	X	
12 El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13 El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
14 El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR: **PURIESTUR**
Fecha: 22/7/2023
Ruta: 7
Tipo de Vehiculo: SIL764

1 Cumplimiento de la ruta **Total** [X] **Parcial** [ ] **No cumplida** [ ]

		SI	NO
2	Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3	La ruta cuenta con Monitor	X	
4	Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5	El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6	Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7	Es visible la tabla de rutas	X	
8	Planilla de control de Transporte al dia y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9	¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	X	
10	Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11	Cuenta con poliza de Seguro de Responsalidad civil contractual y extracontractual	X	
12	El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13	El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
14	El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR: PURIESTUR
Fecha: 23/7/2023
Ruta: 7
Tipo de Vehiculo: 6IL770

1 Cumplimiento de la ruta **Total** [X] **Parcial** [ ] **No cumplida** [ ]

	SI	NO
2 Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3 La ruta cuenta con Monitor	X	
4 Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5 El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6 Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7 Es visible la tabla de rutas	X	
8 Planilla de control de Transporte al dia y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9 ¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	X	
10 Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11 Cuenta con poliza de Seguro de Responsalidad civil contractual y extracontractual	X	
12 El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13 El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
14 El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR: PURIESTUR
Fecha: 20/11/2023
Ruta: 8
Tipo de Vehiculo: T5N626

1 Cumplimiento de la ruta **Total** [X] **Parcial** [ ] **No cumplida** [ ]

		SI	NO
2	Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3	La ruta cuenta con Monitor	X	
4	Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5	El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6	Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7	Es visible la tabla de rutas	X	
8	Planilla de control de Transporte al dia y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9	¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	X	
10	Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11	Cuenta con poliza de Seguro de Responsalidad civil contractual y extracontractual	X	
12	El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13	El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
14	El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR: PURIESTUR
Fecha: 8/11/2023
Ruta: 9
Tipo de Vehiculo: TES521

1 Cumplimiento de la ruta **Total** [X] **Parcial** [ ] **No cumplida** [ ]

	SI	NO
2 Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3 La ruta cuenta con Monitor	X	
4 Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5 El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6 Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7 Es visible la tabla de rutas	X	
8 Planilla de control de Transporte al dia y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9 ¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	X	
10 Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11 Cuenta con poliza de Seguro de Responsalidad civil contractual y extracontractual	X	
12 El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13 El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
14 El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoría- Contrato 506-2023

926

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR: **PURIESTUR**
Fecha: 9/11/2023
Ruta: 10
Tipo de Vehiculo: VXI 273

1 Cumplimiento de la ruta **Total** [X] **Parcial** [ ] **No cumplida** [ ]

		SI	NO
2	Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3	La ruta cuenta con Monitor	X	
4	Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5	El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6	Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7	Es visible la tabla de rutas	X	
8	Planilla de control de Transporte al dia y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9	¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	X	
10	Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11	Cuenta con poliza de Seguro de Responsalidad civil contractual y extracontractual	X	
12	El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13	El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
14	El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR:	**PURIESTUR**
Fecha:	14/11/2023
Ruta:	10
Tipo de Vehiculo:	SIL727

1 Cumplimiento de la ruta **Total** [X] **Parcial** [ ] **No cumplida** [ ]

		SI	NO
2	Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3	La ruta cuenta con Monitor	X	
4	Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5	El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6	Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7	Es visible la tabla de rutas	X	
8	Planilla de control de Transporte al dia y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9	¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	X	
10	Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11	Cuenta con poliza de Seguro de Responsalidad civil contractual y extracontractual	X	
12	El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13	El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
14	El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoría- Contrato 506-2023

4'150

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR: PURIESTUR
Fecha: 22/11/2023
Ruta: 11
Tipo de Vehiculo: GIL764

1 Cumplimiento de la ruta **Total** [X] **Parcial** [ ] **No cumplida** [ ]

		SI	NO
2	Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3	La ruta cuenta con Monitor	X	
4	Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5	El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6	Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7	Es visible la tabla de rutas	X	
8	Planilla de control de Transporte al dia y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9	¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	X	
10	Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11	Cuenta con poliza de Seguro de Responsalidad civil contractual y extracontractual	X	
12	El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13	El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
14	El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoría- Contrato 506-2023

INTERVENTORIA
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2023
ALCALDÍA DE EL ESPINAL

ACTA DE VERIFICACIÓN

OPERADOR:	**PURIESTUR**
Fecha:	2/11/2023
Ruta:	12
Tipo de Vehiculo:	WNQ256

1 Cumplimiento de la ruta **Total** [X] **Parcial** [ ] **No cumplida** [ ]

		SI	NO
2	Evidencia de programación de rutas entre interventor y operador.	X	
3	La ruta cuenta con Monitor	X	
4	Se evidencia personal diferentes a los alumnos movilizandose en las rutas	X	
5	El operador ha presentado el Plan de Rodamiento para el cumplimiento de las rutas	X	
6	Vehículo cuenta con carpeta de documentos legales y vigentes*	X	
7	Es visible la tabla de rutas	X	
8	Planilla de control de Transporte al dia y diligenciada de acuerdo a requerimientos	X	
9	¿La ruta excedio la velocidad de 40Km por hora?	X	
10	Vehiculo cuenta con revisión técnica avalada por ingeniero mecánico o profesional o tecnólogo en áreas afines con tarjeta profesional vigente.	X	
11	Cuenta con poliza de Seguro de Responsalidad civil contractual y extracontractual	X	
12	El vehiculo cuenta con espejos retrovisores internos	X	
13	El vehiculo cuenta con salida de emergencia debidamente señalizada	X	
14	El vehiculo cuenta con licencia de tránsito, tarjeta de operación, seguro obligatorio, licencia de conducción, copia de la revisión técnico-mecánica y certificación de gases, copia de la garantía de responsabilidad civil contractual y extracontractual que ampara la prestación del servicio, y los demás establecidos en la ley y el reglamento.	X	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

LEONARDO QUINTERO MOSCOSO
Auxiliar de Campo
Interventoría- Contrato 506-2023

VERIFICACIÓN VIGENCIA DOCUMENTOS Y POLIZAS VEHICULOS TRANSPORTE ESCOLAR 2023- EL ESPINAL MES: NOVIEMBRE 01 -DICIEMBRE 01 DEL 2023																
CODIGO RUTA	RUTA	VEHICULO	modelo	Marca	CAPACIDAD	LICENCIA DE TRANSITO	POLIZA SOAT	VIGENCIA SOAT	RTM	VIGENCIA RTM	POLIZA RCC	VIGENCIA POLIZA RCC	POLIZA RCE	VIGENCIA POLIZA RCE	TARJETA DE OPERACIÓN	VIGENCIA TARJETA OPERACIÓN
1	CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO-ESPINAL(MAGACOLEGIO PPAL-SAN ISIDORO PPAL-FELIX TIBERIO PPAL)	WNQ256	2017	HINO	44	10012139232	4308004353859000	11/08/2023 A 10/08/2024	167798681	15/08/2023 A 15/08/2024	3731101021688	14/12/2022 A 10/12/2023	3730101020311	14/12/2022 A 10/12/2023	320162	24/08/2022 A 24/08/2024
1		ESS520	2017	AGRALE	41	10017275803	84686677	24/12/2022 A 24/12/2023	163421621	22/12/2022 A 22/12/2023	2531101003872	05/10/2023 A 05/10/2024	2530101003652	05/10/2023 A 05/10/2024	330963	08/11/2022 A 08/11/2024
2	CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL-ESPINAL	ESS521	2017	AGRALE	41	10015989310	84686650	24/12/2022 A 24/12/2023	163422337	22/12/2022 A 22/12/2023	2000345097	18/11/2023 A 18/11/2024	2000345096	18/11/2023 A 18/11/2024	330961	08/11/2022 A 08/11/2024
3	AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA, PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	VXI213	2015	CHEVROLET	48	10027792679	84487624	11/12/2022 A 10/12/2023	166752582	22/06/2023 A 22/06/2024	2000302938	28/03/2023 A 28/03/2024	2000302936	28/03/2023 A 28/03/2024	348292	30/08/2022 A 31/08/2024
3		WLM435	2015	HINO	42	10017593936	9201123171840	28/05/2023 A 28/05/2024	166308729	08/06/2023 A 08/06/2024	1505514255901	28/08/2023 A 28/08/2024	1505514255901	28/08/2023 A 28/08/2024	349540	10/04/2023 A 10/04/2025
4	JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	GIL721	2020	HINO	41	10019800774	15080055 11308000	19/11/2023 A 18/11/2024	169676400	18/11/2023 A 18/11/2024	2531101003872	05/10/2023 A 05/10/2024	2530101003652	05/10/2023 A 05/10/2024	278466	07/12/2021 07/12/2023
5	DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL	TGN626	2014	MERCEDEZ BENZ	19	10013218406	4308004153649000	19/03/2023 A 19/03/2024	167362474	25/07/2023 A 25/07/2024	2531101003872	05/10/2023 A 05/10/2024	2530101003652	05/10/2023 A 05/10/2024	339501	22/12/2022 A 22/12/2024
6	SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL	GIL719	2020	AGRALE	41	10020418514	15080055 08290000	19/11/2023 A 18/11/2024	169730587	21/11/2023 A 21/11/2024	2000312621	21/05/2023 A 21/05/2024	2000312618	21/05/2023 A 21/05/2024	328904	27/10/2022 A 28/10/2024
7	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	GIL764	2021	AGRALE	41	10020991530	4308004353809000	12/08/2023 A 11/08/2024	167967792	24/08/2032 A 24/08/2024	2000345097	18/11/2023 A 18/11/2024	2000345096	18/11/2023 A 18/11/2024	328928	27/10/2022 A 27/10/2024
7	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	GIL770	2021	HINO	41	10020971701	4308004357877000	15/08/2023 A 14/08/2024	167855151	18/08/2023 A 18/08/2024	AA008538	19/07/2023 A 19/07/2024	AA006761	19/07/2023 A 19/07/2024	323998	28/09/2022 A 28/09/2024
8	TALURA-PUERTO PEÑON	TGN626	2014	MERCEDEZ BENZ	19	10013218406	4308004153649000	19/03/2023 A 19/03/2024	167362474	25/07/2023 A 25/07/2024	2531101003872	05/10/2023 A 05/10/2024	2530101003652	05/10/2023 A 05/10/2024	339501	22/12/2022 A 22/12/2024
9	DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO	ESS521	2017	AGRALE	41	10015989310	84686650	24/12/2022 A 24/12/2023	163422337	22/12/2022 A 22/12/2023	2000345097	18/11/2023 A 18/11/2024	2000345096	18/11/2023 A 18/11/2024	330961	08/11/2022 A 08/11/2024
10	TAMBORA, VIA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	VXI213	2015	CHEVROLET	48	10027792679	84487624	11/12/2022 A 10/12/2023	166752582	22/06/2023 A 22/06/2024	2000302938	28/03/2023 A 28/03/2024	2000302936	28/03/2023 A 28/03/2024	348292	30/08/2022 A 31/08/2024
10	TAMBORA, VIA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	GIL721	2020	HINO	41	10019800774	15080055 11308000	19/11/2023 A 18/11/2024	169676400	18/11/2023 A 18/11/2024	2531101003872	05/10/2023 A 05/10/2024	2530101003652	05/10/2023 A 05/10/2024	278466	07/12/2021 07/12/2023
11	MONTALVO-ANTA ANA- MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	GIL764	2021	AGRALE	41	10020991530	4308004353809000	12/08/2023 A 11/08/2024	167967792	24/08/2032 A 24/08/2024	2000345097	18/11/2023 A 18/11/2024	2000345096	18/11/2023 A 18/11/2024	328928	27/10/2022 A 27/10/2024
12	RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO	WNQ256	2017	HINO	44	10012139232	4308004353859000	11/08/2023 A 10/08/2024	167798681	15/08/2023 A 15/08/2024	3731101021688	14/12/2022 A 10/12/2023	3730101020311	14/12/2022 A 10/12/2023	320162	24/08/2022 A 24/08/2024

RUTA	CODIGO RUTA	VEHICULO	modelo	Marca	CAPACIDAD	CONDUCTOR	CEDULA	SISTEMA DE COMUNICACIÓN	CELULAR	NR. LICENCIA	OFC. EXP. LICENCIA	CONTRATO	LICENCIA	CATEGORIA LICENCIA	MULTAS	No PAZ Y SALVO MULTAS	ANTECEDENTES	EPS	ARL	PENSION
CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO-ESPINAL(MASACOLEGIO PPAL-SAN ISIDORO PPAL-FELIX TIBERIO PPAL)	1	WNQ236	2017	HINO	44	JOSÉ RODRIGO OSORIO	93395582	1	3134029696	93395582	SEMA TTO Y TTE MORAL SIRARDOT	SI	SI	C2	NO	738990012068	SÍ	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
	1	ESS320	2017	AGRALE	41	JOSE JEFFERSON POLANCO TEVAN	1026378330	1	3103440688	1026378330	SEMA TTO Y TTE RAMELE	SI	SI	C2	SI		SÍ	NUEVA EPS	ARL SURA	COLPENSIONES
CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL-ESPINAL	2	ESS321	2017	AGRALE	41	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	1070590709	1	3133299387	1070590709	SEMA TTO Y TTE MORAL SIRARDOT	SI	SI	C2	NO	738994328062	SÍ	NUEVA EPS	ARL SURA	PROTECCIÓN
AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA, PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	3	VNQ213	2015	CHEVROLET	48	WILSON TOBIAS SUAREZ	93137923	1	3136273204	93137923	SEMA TTO Y TTE MORAL SIRARDOT	SI	SI	C2	NO	738994642069	SÍ	FAMISANAR	ARL SURA	PORVENIR
	3	WLM435	2015	HINO	42	VICTOR OSORIO	1106394231	1	3203825896	1106394231	SEMA TTO Y TTE TOLIMA/HUILA	SI	SI	C2	NO	738993652062	SÍ	NUEVA EPS	ARL SURA	PORVENIR
JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL	4	GIL723	2020	HINO	41	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	93205795	1	3103833643	93205795	SEMA TTO Y TTE MORAL SIRARDOT	SI	SI	C2	NO	738994763063	SÍ	NUEVA EPS	ARL SURA	COLPENSIONES
DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL	5	TGN826	2014	MERCEDEZ BENZ	19	DIEGO ROMAN ESQUIVEL RAMIREZ	1110116304	1	3165288795	1110116304	SEMA TTO Y TTE TOLIMA/HUILA	SI	SI	C3	NO	742575053061	SÍ	NUEVA EPS MOVILIDAD	ARL SURA	PORVENIR
SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL	6	GIL719	2020	AGRALE	41	MAURICIO ANDRES OSORIO VARGAS	93206864	1	3102741707	93206864	SEMA TTO Y TTE RAMELE	SI	SI	C3	NO	742704215067	SÍ	SANITAS	SURA	PROTECCIÓN
MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL	7	GIL764	2021	AGRALE	41	RUPERTO GONZALEZ	3135771	1	3204688608	3135771	SEMA TTO Y TTE NARANJOS MORAL FUSAGASUGA	SI	SI	C3	NO	738995012060	SÍ	FAMISANAR	ARL SURA	COLPENSIONES
MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL	7	GIL770	2021	HINO	41	JOSÉ ANDRES PEÑUELA	93207087	1	3123896414	93207087	SEMA TTO Y TTE ESPINAL	SI	SI	C2	NO	738991260061	SÍ	NUEVA EPS	ARL SURA	PORVENIR
TALURA-PUERTO PEÑON	8	TGN826	2014	MERCEDEZ BENZ	19	JULIO ENRIQUE SOLANO	93200963	1	3209134377	93200963	SEMA TTO Y TTE	SI	SI	C3	SI		SÍ	ASMET SALUD	ARL SURA	PROTECCIÓN
DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO	9	ESS321	2017	AGRALE	41	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	1070590709	1	3133299387	1070590709	SEMA TTO Y TTE MORAL SIRARDOT	SI	SI	C2	NO	738994328062	SÍ	NUEVA EPS	ARL SURA	PROTECCIÓN
TAMBORA, VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL	10	VNQ213	2015	CHEVROLET	48	WILSON TOBIAS SUAREZ	93137923	1	3136273204	93137923	SEMA TTO Y TTE MORAL SIRARDOT	SI	SI	C2	NO	738994642069	SÍ	FAMISANAR	ARL SURA	PORVENIR
TAMBORA, VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL	10	GIL721	2020	HINO	41	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	93205795	1	3103833643	93205795	SEMA TTO Y TTE MORAL SIRARDOT	SI	SI	C2	NO	738994763063	SÍ	NUEVA EPS	ARL SURA	COLPENSIONES
MONTALVO-ANTA ANA- MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	11	GIL764	2021	AGRALE	41	RUPERTO GONZALEZ	3135771	1	3204688608	3135771	SEMA DE NARANJOS MORAL FUSAGASUGA	SI	SI	C2	NO	738995012060	SÍ	FAMISANAR	ARL SURA	COLPENSIONES
RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO	12	WNQ236	2017	HINO	44	JOSÉ RODRIGO OSORIO	93395582	1	3134029696	93395582	SEMA TTO Y TTE MORAL SIRARDOT	SI	SI	C2	NO	738990012068	SÍ	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR

130

APORTES SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE CONDUCTORES						
CODIGO RUTA	CONDUCTOR	CEDULA	EPS	ARL	PENSION	NOVIEMBRE
1	JOSÉ RODRIGO OSORIO	93395582	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	9458049135
1	JOSÉ JEFFERSON POLANCO TOVAR	1026578330	NUEVA EPS	SURA	COLPENSIONES	9458990295
2	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	1070590709	NUEVA EPS	ARL SURA	PROTECCIÓN	9458796284
3	WILSON TOBIAS SUAREZ	93137923	FAMISANAR	ARL SURA	PORVENIR	9458796284
3	VICTOR OSORIO FAJARDO	1106394231	NUEVA EPS	ARL SURA	PORVENIR	9458786618
4	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	93205795	NUEVA EPS	ARL SURA	COLPENSIONES	9458796284
5	DIEGO ROMAN ESQUIVEL RAMIREZ	1110116304	NUEVA EPS MOVILIDAD	ARL SURA	POREVENIR	9458990295
6	MAURICIO ANDRÉS OSORIO VARGAS	93206964	SANITAS	SURA	PROTECCIÓN	9458049135
7	RUPERTO GONZALEZ	3155771	FAMISANAR	ARL SURA	COLPENSIONES	9458796284
7	JOSÉ ANDRES PEÑUELA	93207087	NUEVA EPS	ARL SURA	PORVENIR	9458796284
8	DIEGO ROMAN ESQUIVEL RAMIREZ	1110116304	NUEVA EPS MOVILIDAD	ARL SURA	POREVENIR	9458990295
9	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	1070590709	NUEVA EPS	ARL SURA	PROTECCIÓN	9458796284
10	WILSON TOBIAS SUAREZ	93137923	FAMISANAR	ARL SURA	PORVENIR	9458796284
10	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	93205795	NUEVA EPS	ARL SURA	COLPENSIONES	9458796284
11	RUPERTO GONZALEZ	3155771	FAMISANAR	ARL SURA	COLPENSIONES	9458796284
12	JOSÉ RODRIGO OSORIO	93395582	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	9458049135

APORTES SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE MONITORES						
CODIGO RUTA	MONITORES	CEDULA	EPS	ARL	PENSION	NOVIEMBRE
1	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	19472349	SANITA S.A.S.	POSITIVA	PORVENIR	9458962129
1	ELKIN YACUE SALAZAR	140125514	FAMISANAR	POSITIVA	PORVENIR	9458740708
2	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	82393490	COMPENSAR	COLPATRIA Y EQUIDAD	PORVENIR	9458759544 9458908589
3	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	1105682877	NUEVA EPS	COLPATRIA Y EQUIDAD	PORVENIR	9460008918
3	LAURA VALENTINA SILVA REYES	1003633409	NUEVA EPS	ARL SURA	PORVENIR	9459429479
4	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	79568582	FAMISANAR	POSITIVA	COLPENSIONES	9460155492
5	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	1110531093	SANITA S.A.S.	SURA ARL	PORVENIR	9458736188 9460112049
6	JOSÉ LIBARDO PASCAGAZA MORA	80742113	FAMISANAR	POSITIVA	PORVENIR	66902301 67456533
7	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	1110484374	SALUDTOTAL	POSITIVA	PORVENIR	9458808635 9460155492
7	JOSÉ DARIO JIMENEZ CORTES	79961373	NUEVA EPS	COLPATRIA S.A.	PORVENIR	9458740708
8	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	1110531093	SANITA S.A.S.	SURA ARL	PORVENIR	9458736188 9460112049
9	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	82393490	COMPENSAR	COLPATRIA Y EQUIDAD	PORVENIR	9458759544 9458908589
10	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	1105682877	NUEVA EPS	COLPATRIA Y EQUIDAD	PORVENIR	9460008918
10	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	79568582	FAMISANAR	POSITIVA	COLPENSIONES	9460155492
11	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	1110484374	SALUDTOTAL	POSITIVA	PORVENIR	9458808635 9460155492
12	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	19472349	SANITA S.A.S.	POSITIVA	PORVENIR	9458962129

Tabla de ponderación NOVIEMBRE-2023

ÍNDICE	%PONDERACIÓN	%PONDERACIÓN NOVIEMBRE
Regularidad	10	10
Puntualidad	25	25
Accidentalidad	25	0
Relevos mayores a los permitidos	20	0
Fallas mecanicas	20	0
Total	100	35

RUTA	CODIGO RUTA	VEHICULO	modelo	Marca	CAPACIDAD	MONITORES	CEDULA	CONTRATO	ANTECEDENTES
CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO-ESPINAL(MAGACOLEGIO PPAL-SAN ISIDORO PPAL-FELIX TIBERIO PPAL)	1	WNQ256	2017	HINO	44	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	19472349	SI	SI
	1	ESS520	2017	AGRALE	41	ELKIN YACUE SALAZAR	140125514	SI	SI
CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL-ESPINAL	2	ESS521	2017	AGRALE	41	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	82393490	SI	SÍ
AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA,PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	3	VXI213	2015	CHEVROLET	48	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	1105682877	SI	SÍ
	3	WLM435	2015	HINO	42	LAURA VALENTINA SILVA REYES	1003633409	SI	SÍ
JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	4	GIL721	2020	HINO	41	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	79568582	SI	SÍ
DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL	5	TGN626	2014	MERCEDEZ BENZ	19	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	1110531093	SI	SÍ
SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL	6	GIL719	2020	AGRALE	41	JOSÉ LIBARDO PASCAGAZA MORA	80742113	SI	SÍ
MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	7	GIL764	2021	AGRALE	41	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	1110484374	SI	SÍ
MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	7	GIL770	2021	HINO	41	JOSÉ DARIO JIMENEZ CORTES	79961373	SI	SÍ
TALURA-PUERTO PEÑON	8	TGN626	2014	MERCEDEZ BENZ	19	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	1110531093	SI	SÍ
DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO	9	ESS521	2017	AGRALE	41	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	82393490	SI	SÍ
TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE PASO ANCHO-GUASIMAL.	10	VXI213	2015	CHEVROLET	48	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	1105682877	SI	SÍ
TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE PASO ANCHO-GUASIMAL.	10	GIL721	2020	HINO	41	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	79568582	SI	SÍ
MONTALVO-ANTA ANA- MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	11	GIL764	2021	AGRALE	41	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	1110484374	SI	SÍ
RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO	12	WNQ256	2017	HINO	44	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	19472349	SI	SI

RUTA	CODIGO RUTA	VEHICULO	modelo	Marca	CAPACIDAD	CONDUCTOR	CEDULA	SISTEMA DE COMUNICACION	CELULAR	Nº. LICENCIA	DPC. EXP. LICENCIA	CONTRATO	LICENCIA	CATEGORIA LICENCIA	MULTAS	No PAZ Y SALVO MULTAS	ANTECEDENTES
CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO-ESPINAL(MASACOLEGIO PPAL-SAN ISIDORO PPAL-FELIX TIBERIO PPAL)	1	WNO256	2017	HINO	44	JOSÉ RODRIGO OSORIO	93395582	1	3134059696	93395582	SEDIA TTO Y TTE NEIPAL GIRARDOT	SI	SI	C2	NO	738990012065	SÍ
	1	ESI520	2017	AGRALE	41	JORGE LEONARDO CARDENAS MOSQUILON.	1110578762	1	3103440698	1110578762	SEDIA TTO Y TTE NEIPAL GIRARDOT	SI	SI	C2	NO	741428856069	SÍ
CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL-ESPINAL	2	ESI521	2017	AGRALE	41	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	1070590709	1	3133299087	1070590709	SEDIA TTO Y TTE NEIPAL GIRARDOT	SI	SÍ	C2	NO	738994529062	SÍ
AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA,PISTA VIA CORLLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	3	VWI213	2015	CHEVROLET	48	WILSON TOBIAS SUAREZ	93137923	1	3156273204	93137923	SEDIA TTO Y TTE NEIPAL GIRARDOT	SI	SÍ	C2	NO	738994642069	SÍ
	3	WUM435	2015	HINO	42	VICTOR OSORIO	1106394231	1	3203605698	1106394231	ESPIO ADEPRO TTO Y TTE TOLIMA/TERMINO	SI	SÍ	C2	NO	738993655062	SÍ
JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	4	GIL721	2020	HINO	41	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	93205795	1	3108853643	93205795	SENA BOGOTÁ DC	SI	SÍ	C2	NO	738994763063	SÍ
DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL	5	TGN628	2014	MERCEDEZ BENZ	19	DIEGO ROMAN ESQUIVEL RAMIREZ	1110116304	1	3165288795	1110116304	ESPIO ADEPRO TTO Y TTE TOLIMA/TERMINO	SI	SÍ	C2	NO	742578053063	SÍ
SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL	6	GIL719	2020	AGRALE	41	MAURICIO ANDRES OSORIO VARGAS	93206964	1	3102741707	93206964	SEDIA NEIPAL TTO Y TTE BOGOTÁ	SI	SÍ	C2	NO	742704215067	SÍ
MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	7	GIL764	2021	AGRALE	41	RUPERTO GONZALEZ	3155771	1	3104688606	3155771	SEDIA DE MOVILIDAD NEIPAL FUSAGASUGA	SI	SÍ	C2	NO	738995012060	SÍ
MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	7	GIL770	2021	HINO	41	JOSÉ ANDRES PEÑUELA	93207087	1	3123896414	93207087	SEDIA NEIPAL TTO Y TTE ESPINAL	SI	SÍ	C2	NO	738991280063	SÍ
TAILURA-PUERTO PEÑON	8	TGN628	2014	MERCEDEZ BENZ	19	JULIO ENRRIQUE SOLANO	93200963	1	3208134877	93200963	SENA BOGOTÁ DC	SI	SÍ	C2	SI		SÍ
DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO	9	ESI521	2017	AGRALE	41	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	1070590709	1	3133299087	1070590709	SEDIA TTO Y TTE NEIPAL GIRARDOT	SI	SÍ	C2	NO	738994529062	SÍ
TAMBORA,VIA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL	10	VWI213	2015	CHEVROLET	48	WILSON TOBIAS SUAREZ	93137923	1	3156273204	93137923	SEDIA TTO Y TTE NEIPAL GIRARDOT	SI	SÍ	C2	NO	738994642069	SÍ
TAMBORA,VIA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL	10	GIL721	2020	HINO	41	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	93205795	1	3108853643	93205795	SENA BOGOTÁ DC	SI	SÍ	C2	NO	738994763063	SÍ
MONTALVO-ANTA ANA- MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	11	GIL764	2021	AGRALE	41	RUPERTO GONZALEZ	3155771	1	3104688606	3155771	SEDIA DE MOVILIDAD NEIPAL FUSAGASUGA	SI	SÍ	C2	NO	738995012060	SÍ
RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO-CENTRO	12	WNO256	2017	HINO	44	JOSÉ RODRIGO OSORIO	93395582	1	3134059696	93395582	SEDIA TTO Y TTE NEIPAL GIRARDOT	SI	SI	C2	NO	738990012065	SÍ

936

Puri Estur

VIGILADO SuperTransporte

Espinal, 05 de diciembre del 2023

Señores:
Alcaldía de El Espinal
Espinal- Tolima

La presente tiene como fin de informar las operaciones del mes de **Noviembre y el único día calendario escolar en Diciembre** con cada ruta, las dificultades que se presentaron durante el mes anterior en la prestación del servicio, relacionadas con el estado de los vehículos, eventualidades durante el recorrido, accidentalidad, coordinación con las Instituciones Educativas y atención a los usuarios, las acciones tomadas y las recomendaciones que considere pertinentes para el mejoramiento del servicio.

Nº	RUTA	ESTADO DEL VEHICULO	ACCIDENTALIDAD	OBSERVACIONES
1	CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO.	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.
2	CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL.	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.
3	AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA,PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.

Puri Estur
VIGILADO Supertransporte

4	JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.
5	DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.
6	SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.
7	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.
8	TALURA-PUERTO PEÑON.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.
9	DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.
10	TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.
11	MONTALVO-ANTA ANA-MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.

ISO 9001:2015 OHSAS 18001:2007 BUREAU VERITAS Certification
Calle 6 No. 8 - 77 Puerto Peñon, Talura
Celular: 320 3174738 Telefax: 7283500
www.puriestur.com

VIGILADO SuperTransporte


12	RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO.	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio adecuadamente sin ninguna observación.

Atentamente;

COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICOS
MAURICIO ANDRES OSORIO VARGAS
C.C. N°. 93.206.964 de Purificación
N° De NIT 900.208.338-3
Dirección de correo: Calle 6 No. 8-27 Barrio Caicedo y Florez
Correo Electrónico: puriestur@gmail.com
Telefax: 3202170236
Ciudad: Purificación


CROQUIS DE RUTA

RUTA 1




VRDAS. CAIMANERA - COYARCO

RUTA 2




Vereda canastos y cardonal

RUTA 3




VRDA. Agua Blanca Baja
y la Morena

RUTA 4




VRDAS. JOYA - DELICIAS -
AGUA BLANCA ALTA -
GUAYABAL SEMINARIO

RUTA 5




VRDAS. DINDALITO UNIÓN -
DINDALITO SENA - DINDALITO
CENTRO - ESPINAL

RUTA 6




VRDAS. SUCRE-
PASO ANCHO - GUASIMAL

RUTA 7



VRDAS. MONTALVO -
MINUTO DE DIOS -
SANTA ANA - PATIO BONITO

RUTA 8




VRDAS. TALURA -
PUERTO PEÑON

RUTA 9



DELICIAS - DINCDALITO SENA
(CONTROL TERMINAL) DINDALITO
CENTRO (QUINTALANDIA) MOLINO
FLOR HUILA -CHICORAL (PARQUE)

RUTA 10




TAMBORA - VIA GUAMOEL TESORO -
CANAL CUCUANA - SUCRE - PASO -
ANCHO - GUASIMAL

RUTA 11



MONTALVO - SANTA ANA - MINUTO DE DIOS - PATIO BONITO

RUTA 12



RINCON DE SAN FRANCISCO - TRINIDAD - SAN FRANCISCO CENTRO - ARENOSA - SAN LUIS GONZAGA

CONTROL DE ASISTENCIA RUTA TRANSPORTE ESCOLAR NOVIEMBRE 2023
ESPINAL TOLIMA

RUTA	PLACA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	NOMBRE DEL MONITOR	RUTA	2	3	7	8	9	10	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30
1	WNQ256	JOSÉ RODRIGO OSORIO	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO-ESPINAL(MAGACOLEGIO PPAL-SAN ISIDORO PPAL-FELIX TIBERIO PPAL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	ESS520	JORGE LEONARDO CARDENAS MOGOLLON.	ELKIN YACUE SALAZAR		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	ESS521	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL-ESPINAL	X	X	X	X	X	X	X	X	---	X	X	X	X	X	X	X	---	---	---
3	VXI213	WILSON TOBIAS SUAREZ	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA,PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	---	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	WLM435	VICTOR OSORIO FAJARDO	LAURA VALENTINA SILVA REYES		X	X	X	X	X	X	X	X	X	---	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	GIL721	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	TGN626	DIEGO ROMAN ESQUIVEL RAMIREZ	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	---	X	X	X	---	---	---
6	GIL719	MAURICIO ANDRÉS OSORIO VARGAS	JOSÉ LIBARDO PASCAGAZA MORA	SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	---	---	---
7	GIL764	RUPERTO GONZALEZ	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	GIL770	JOSÉ ANDRES PEÑUELA	JOSÉ DARIO JIMENEZ CORTES	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	TGN626	DIEGO ROMAN ESQUIVEL RAMIREZ	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	TALURA-PUERTO PEÑON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	ESS521	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	---	X	X	X	X	X
10	VXI213	WILSON TOBIAS SUAREZ	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	X	---	X	X	X	X	X	X	---	---	X	X	X	X	---	X	X	X	---
10	GIL721	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	X	---	X	X	X	X	X	X	---	---	X	X	X	X	---	X	X	X	---
11	GIL764	RUPERTO GONZALEZ	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	MONTALVO-ANTA ANA- MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	X	---	X	X	X	X	X	X	---	---	X	X	X	---	---	X	---	X	X
12	WNQ256	JOSÉ RODRIGO OSORIO	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	---	---	---	---	---

CONTROL DE ASISTENCIA RUTA TRANSPORTE ESCOLAR DICIEMBRE 2023
ESPINAL TOLIMA

RUTA	PLACA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	NOMBRE DEL MONITOR	RUTA	RECORRIDOS DIA
					1
1	WNQ256	JOSÉ RODRIGO OSORIO	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO-ESPINAL(MAGACOLEGIO PPAL-SAN ISIDORO PPAL-FELIX TIBERIO PPAL)	X
1	ESS520	JORGE LEONARDO CARDENAS MOGOLLON.	ELKIN YACUE SALAZAR		X
2	ESS521	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL-ESPINAL	---
3	VXI213	WILSON TOBIAS SUAREZ	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA,PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	X
3	WLM435	VICTOR OSORIO FAJARDO	LAURA VALENTINA SILVA REYES		X
4	GIL721	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	X
5	TGN626	DIEGO ROMAN ESQUIVEL RAMIREZ	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL	---
6	GIL719	MAURICIO ANDRÉS OSORIO VARGAS	JOSÉ LIBARDO PASCAGAZA MORA	SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL	---
7	GIL764	RUPERTO GONZALEZ	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	X
7	GIL770	JOSÉ ANDRES PEÑUELA	JOSÉ DARIO JIMENEZ CORTES	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	X
8	TGN626	DIEGO ROMAN ESQUIVEL RAMIREZ	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	TALURA-PUERTO PEÑON	X
9	ESS521	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO	---
10	VXI213	WILSON TOBIAS SUAREZ	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	---
10	GIL721	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	---
11	GIL764	RUPERTO GONZALEZ	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	MONTALVO-ANTA ANA- MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	---
12	WNQ256	JOSÉ RODRIGO OSORIO	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO	---

944

ALCALDIA DEL ESPINAL PLAN DE RODAMIENTO PURIESTUR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR NOVIEMBRE DEL 2023

RUTA	CODIGO RUTA	VEHICULO	INSTITUCIONES	CONDUCTOR	MONITORES	IDA	REGRESO
CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO-ESPINAL(MAGACOLEGIO PPAL-SAN ISIDORO PPAL-FELIX TIBERIO PPAL)	1	WNQ256	JOSÉ RODRIGO OSORIO	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	4:45AM/5:50AM	12:30PM
	1	ESS520	JORGE LEONARDO CARDENAS MOGOLLON.	ELKIN YACUE SALAZAR	ELKIN YACUE SALAZAR	4:45AM/6:00AM	12:15PM
CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL ESPINAL	2	ESS521	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	4:45AM/6:00AM	12:30PM
AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA,PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	3	VXI213	WILSON TOBIAS SUAREZ	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	4:45AM/6:00AM	12:30PM
	3	WLM435	VICTOR OSORIO	LAURA VALENTINA SILVA REYES	LAURA VALENTINA SILVA REYES	5:00AM/6:00AM	1:00PM
JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	4	GIL721	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	4:45AM/6:00AM	1:00PM
DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL	5	TGN626	DIEGO ROMAN ESQUIVEL RAMIREZ	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	4:45AM/6:30AM	1:00PM
SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL	6	GIL719	MAURICIO ANDRÉS OSORIO VARGAS	JOSÉ LIBARDO PASCAGAZA MORA	JOSÉ LIBARDO PASCAGAZA MORA	5:00AM/6:00AM	12:15PM
MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	7	GIL764	RUPERTO GONZALEZ	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	4:45AM/6:00AM	12:30PM
MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO(IE PPAL)-ESPINAL.	7	GIL770	JOSÉ ANDRES PEÑUELA	JOSÉ DARIO JIMENEZ CORTES	JOSÉ DARIO JIMENEZ CORTES	4:45AM/6:00AM	01:00PM
TALURA-PUERTO PEÑON	8	TGN626	JULIO ENRRIQUE SOLANO	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	KEVIN ARLEY OSORIO VARGAS	4:45AM/6:00AM	01:00PM
DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO	9	ESS521	ANDRES CAMILO ROJAS VILLARRAGA	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	CESAR ANDRES DIAZ GARCIA	4:45AM/6:00AM	12:30PM
TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	10	VXI213	WILSON TOBIAS SUAREZ	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	JOSÉ IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	4:45AM/6:00AM	12:30PM
TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	10	GIL721	EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	ANGEL AUGUSTO ROMERO GUZMAN	4:45AM/6:00AM	01:00PM
MONTALVO-ANTA ANA- MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	11	GIL764	RUPERTO GONZALEZ	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	EDDISON DUVAN TRUJILLO CALDERÓN	5:40AM/7:00AM	12:30PM
RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO	12	WNQ256	JOSÉ RODRIGO OSORIO	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	FABIO NORBERTO ZARATE SANCHEZ	4:45AM/6:00AM	12:30PM

948

949

Espinal, 07 de noviembre del 2023

Señores:
Alcaldía de El Espinal
Espinal- Tolima

El presente informe tiene como objeto informar acerca del desarrollo del servicio de Transporte Escolar en el municipio de El Espinal durante los días **30,31 de octubre y 2,3 de noviembre del 2023**, servicio prestado por la COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO -PURIESTUR.

Nº	RUTA	ESTADO DEL VEHICULO	ACCIDENTALIDAD	OBSERVACIONES
1	CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
2	CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
3	AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA,PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
4	JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
5	DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
6	SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.

		prestar el servicio.		
7	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
8	TALURA-PUERTO PEÑON.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
9	DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
10	TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
11	MONTALVO-ANTA ANA-MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
12	RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO.	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.

Atentamente,

CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ

Interventoría

951

Espinal, 14 de noviembre del 2023

Señores:
Alcaldía de El Espinal
Espinal- Tolima

El presente informe tiene como objeto informar acerca del desarrollo del servicio de Transporte Escolar en el municipio de El Espinal durante los días **7,8,9,10 de noviembre del 2023**, servicio prestado por la COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO - PURIESTUR.

Nº	RUTA	ESTADO DEL VEHICULO	ACCIDENTALIDAD	OBSERVACIONES
1	CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
2	CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
3	AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA,PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
4	JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
5	DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
6	SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.

		prestar el servicio.		
7	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
8	TALURA-PUERTO PEÑON.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
9	DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
10	TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
11	MONTALVO-ANTA ANA-MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
12	RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO.	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.

Atentamente,

CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ

Interventoría

Espinal, 27 de noviembre del 2023

Señores:
Alcaldía de El Espinal
Espinal- Tolima

El presente informe tiene como objeto informar acerca del desarrollo del servicio de Transporte Escolar en el municipio de El Espinal durante los días **20,21,22,23,24 de noviembre del 2023**, servicio prestado por la COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO - PURIESTUR.

Nº	RUTA	ESTADO DEL VEHICULO	ACCIDENTALIDAD	OBSERVACIONES
1	CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
2	CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
3	AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA,PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
4	JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
5	DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
6	SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.

		prestar el servicio.		
7	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
8	TALURA-PUERTO PEÑON.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
9	DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
10	TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
11	MONTALVO-ANTA ANA-MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
12	RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO.	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.

Atentamente,

CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ

Interventoría

Espinal, 7 de diciembre del 2023

Señores:
Alcaldía de El Espinal
Espinal- Tolima

El presente informe tiene como objeto informar acerca del desarrollo del servicio de Transporte Escolar en el municipio de El Espinal durante los días **27,28,29,30 de noviembre y 01 de diciembre del 2023**, servicio prestado por la COOPERATIVA DE TRANSPORTES PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO -PURIESTUR.

Nº	RUTA	ESTADO DEL VEHICULO	ACCIDENTALIDAD	OBSERVACIONES
1	CAIMANERA COYARCO-GUADUALEJO.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
2	CANASTOS SECTOR LA BALSA CARDONAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
3	AGUA BLANCA ALTA Y BAJA, LA MORENA,PISTA VIA COELLO ESPINAL-LOS NARANJOS-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
4	JOYA-LAS DELICIAS-AGUA BLANCA ALTA-GUAYABAL-SEMINARIO-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
5	DINDALITO UNIÓN (VIA NACIONAL), DINDALITO SENA, DINDALITO CENTRO-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
6	SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL-ESPINAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.

		prestar el servicio.		
7	MONTALVO-MINUTO DE DIOS-SANTA ANA-PATIO BONITO.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
8	TALURA-PUERTO PEÑON.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
9	DELICIAS-DINDALITO SENA (CONTROL TERMINAL) DINDALITO.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
10	TAMBORA,VÍA GUAMO EL TESORO-CANAL CUCUANA-SUCRE-PASO ANCHO-GUASIMAL.	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
11	MONTALVO-ANTA ANA-MINUTO DE DIOS-PATIO BONITO	En condiciones optimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.
12	RINCON DE SAN FRANCISCO, TRINIDAD-SAN FRANCISCO CENTRO.	En condiciones óptimas operativas y de seguridad para prestar el servicio.	No se presentó ninguna eventualidad.	Se prestó el servicio sin ninguna observación.

Atentamente,

CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ

Interventoría

INTERVENTORIA
CONTRATO 500-2023
CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
CC.93.123.908

CERTIFICACION

La Suscrita "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO N°500 DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL PERIODO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE- 2023", CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ con CC 93.123.908 contrato No 506 de 05 de mayo de 2023, Certifica que la COOPERATIVA DE TRANSPORTE PURIFICENSE DE SERVICIO ESPECIAL Y TURISTICO "PURIESTUR" con NIT. 900208338-3 cumplió las condiciones técnicas, administrativas y financieras establecidas en el contrato cuyo objeto es:
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS ESCOLARES RURALES, BAJO LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA NOMARTIVIDAD VIGENTE, PARA LOS ESTUDIANTES VULNERABLES FOCALIZADOS, VALIDADOS EN LA MATRICULA SIMAT DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2023", durante el periodo del 01 de NOVIEMBRE al 01 de DICIEMBRE dando aval para generar pago.

Dado en el Espinal a los 14 días del mes de DICIEMBRE del 2023.

CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
CC. 93.123.908
ESPINAL-TOLIMA
INTERVENTORIA

INTERVENTORIA
CONTRATO
500-2023
VERIFICACION INFORME N°7
PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR

PERIODO DEL INFORME	DEL 1 DE NOVIEMBRE 2023	AL 1 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATO	N° 500	FECHA: 08 MAYO 2023
REPORTA	CONTRATO 506 DE 09 MAYO DE 2023 INTERVENTORIA AL CONTRATO N° 500-2023	
NIT	93123908	
OBJETO	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS ESCOLARES RURALES, BAJO LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA NOMARTIVIDAD VIGENTE, PARA LOS ESTUDIANTES VULNERABLES FOCALIZADOS, VALIDADOS EN LA MATRICULA SIMAT DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2023"	
FECHA DE ENTREGA	14 DICIEMBRE DE 2023	

PUNTOS VERIFICADOS

A continuación, se relaciona la documentación aportada por el operador de transporte escolar "PURIESTUR" en la cuenta N°07 correspondiente al mes de NOVIEMBREY DICIEMBRE, verificada por la interventoría al contrato 500-2023.

La interventoría de Carlos Adolfo Ramírez Ramírez certifica que:

1. El operador aporta la factura electrónica FE 748 expedida el 12 DICIEMBRE 2023 por valor de $97,383,000 (noventa y siete millones trescientos ochenta y tres mil pesos moneda corriente) para un total de 5.902 servicios facturados por parte del operador PURIESTUR.

2. Para el periodo facturado de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE se entregan las planillas y certificaciones expedidas por las nueve instituciones Educativas vinculadas al programa de transporte escolar.

3. Certificado de paz y salvo firmado por la contadora MARIA FERNANDA RODRIGUEZ SANCHEZ con cedula de ciudadanía N° 1.106.398.534 con T.P N° 279725-T por concepto del pago al sistema de seguridad social (salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a caja de compensación familiar) correspondiente al mes de NOVIEMBRE con fecha de emisión 13 DICIEMBRE de 2023.

4. Soporte de pago de seguridad social correspondiente al mes de NOVIEMBRE del señor MAURICIO ANDRES OSORIO VARGAS como representante legal de la empresa PURIESTUR con planilla N° 945947224 con fecha de pago el 12 de DICIEMBRE de 2023.

5. Listado del personal operativo que interviene en el desarrollo del programa de transporte escolar como lo son conductores y monitores de rutas.

6. Relación y documentos de los conductores que hacen parte del servicio de transporte escolar vinculados a partir del mes de DICIEMBRE (contrato, hojas de vida pago de seguridad social, vigencia de la licencia de conducción).

7. Relación de vehículos prestadores del servicio con tarjetas de operación vigentes, pólizas de cobertura.

8. Evidencias fotográficas de los vehículos en la ejecución del programa.

9. Certificación de pagos salariales a conductores y monitoras derivados del contrato N°500 expedida por la contadora MARIA FERNANDA RODRIGUEZ SANCHEZ con tarjeta profesional N° 279725-T

10. El contratista acredita el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo cual realizo a conductores y monitoras del cumplimiento de las obligaciones del sistema general de seguridad social integral y parafiscales.

11. Relación de beneficiarios y servicios prestados por institución con los números de ruta según como corresponda para el mes de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

BENEFICIARIOS RUTAS NOVIEMBRE													
IE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
DINDALITO									32				32
SAN ISIDORO			5	1		5	16						27
SAN LUIS GONZAGA												42	42
RAFAEL URIBE URIBE			33	27			39						99
MARIANO SANCHEZ ANDRADE	47						9	13					69
PATIO BONITO											29		29
GUASIMAL										81			81
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA													0
FELIX TIBERIO	10	1	1	3	1	1	3	2					22
TOTAL	57	1	39	31	1	6	67	15	32	81	29	42	401

SERVICIOS RUTAS NOVIEMBRE													
IE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
DINDALITO									576				576
SAN ISIDORO			40	5		31	127						203
SAN LUIS GONZAGA												549	549
RAFAEL URIBE URIBE			561	459			663						1683
MARIANO SANCHEZ ANDRADE	799						153	221					1173
PATIO BONITO											255		255
GUASIMAL										1134			1134
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA													0
FELIX TIBERIO	150	15	15	43	15	15	45	31					329
TOTAL	949	15	616	507	15	46	988	252	576	1134	255	549	5902

SERVICIOS													
RUTAS DICIEMBRE													
IE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
DINDALITO													0
SAN ISIDORO													0
SAN LUIS GONZAGA													0
RAFAEL URIBE URIBE			33	27			39						99
MARIANO SANCHEZ ANDRADE	47						9	13					69
PATIO BONITO													0
GUASIMAL													0
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA													0
FELIX TIBERIO													0
TOTAL	47	0	33	27	0	0	48	13	0	0	0	0	168

BENEFICIARIOS													
RUTAS DICIEMBRE													
IE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
DINDALITO													0
SAN ISIDORO													0
SAN LUIS GONZAGA													0
RAFAEL URIBE URIBE			33	27			39						99
MARIANO SANCHEZ ANDRADE	47						9	13					69
PATIO BONITO													0
GUASIMAL													0
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA													0
FELIX TIBERIO													0
TOTAL	47	0	33	27	0	0	48	13	0	0	0	0	168

CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
CC. 93.123.908
INTERVENTORIA