INFORME ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Código	Versión:	Fecha	Página
1-60-00-45-01-02-33	03	09-01-2019	1 de 1

NOMBRE CONTRATISTA: SW SAFETY S.A.S.	CEDULA: 901,103,509-8	CORREO: servicio.cliente@swsafety.com.co
SUPERVISOR: Yesica Alexandra Betancurth		CORREO: sst1@megabus.gov.co
NÚMERO, CLASE DE CONTRATO Y FECHA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD No. 96-2023		TELÉFONO: 3351010
CLASE DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS		FECHA: DICIEMBRE 19-2023

OBJETO DEL CONTRATO: “Contratar el servicio de inpeccion y certificacion de los equipos para trabajo seguros en alturas, del sistema de trabnsporte MEGACABLE”.

VALOR PAGADO SALUD: $ 703000 PENSIÓN: $ 2,318,000 ARL: $ 120,200 COMPROBANTE: No.28356347

PERÍODO DEL INFORME: DICIEMBRE DE 2023 SITIO DE EJECUCIÓN: MEGABUS. S.A

	COMPROMISOS CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	OBSERVACIONES
1	Se debe de realizar un registro fotográfico de cada equipo (etiquetas y equipos en general) que se le realiza la inspección.	se realizo inspeccion a cada equipo y en los registros fotográficos se detalla el estado de cada equipo inspeccionado al igual que sus etiquetas con los que se puede dar fe de la información consignada en cada lista de chequeo.	SW -INFORME INSPECCIÓN EQUIPOS ALTURAS MEGABUS -MEGACABLE-DIC-2023	NA

INFORME ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Código	Versión:	Fecha	Página
1-60-00-45-01-02-33	03	09-01-2019	1 de 1

NOMBRE CONTRATISTA: SW SAFETY S.A.S.	CEDULA: 901,103,509-8	CORREO: servicio.cliente@swsafety.com.co
SUPERVISOR: Yesica Alexandra Betancurth		CORREO: sst1@megabus.gov.co
NÚMERO, CLASE DE CONTRATO Y FECHA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD No. 96-2023		TELÉFONO: 3351010
CLASE DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS		FECHA: DICIEMBRE 19-2023

OBJETO DEL CONTRATO: “Contratar el servicio de inpeccion y certificacion de los equipos para trabajo seguros en alturas, del sistema de trabnsporte MEGACABLE”.

VALOR PAGADO SALUD: $ 703000 PENSIÓN: $ 2,318,000 ARL: $ 120,200 COMPROBANTE: No.28356347

PERÍODO DEL INFORME: DICIEMBRE DE 2023 SITIO DE EJECUCIÓN: MEGABUS. S.A

	COMPROMISOS CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	OBSERVACIONES
2	Se debe de generar una ficha técnica de inspección (en la que se consignas las partes que se inspecciona y las características – como presillas – hebillas – textiles y pasadores).	Para cada equipo se realizó una lista de chequeo en las cuales podemos determinar los ítems de valoración para cada inspección y en los cuales podemos encontrar los hallazgos y detalles de cada equipo.	SW -INFORME INSPECCIÓN EQUIPOS ALTURAS MEGABUS -MEGACABLE-DIC-2024	NA

INFORME ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Código	Versión:	Fecha	Página
1-60-00-45-01-02-33	03	09-01-2019	1 de 1

NOMBRE CONTRATISTA: SW SAFETY S.A.S.	CEDULA: 901,103,509-8	CORREO: servicio.cliente@swsafety.com.co
SUPERVISOR: Yesica Alexandra Betancurth		CORREO: sst1@megabus.gov.co
NÚMERO, CLASE DE CONTRATO Y FECHA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD No. 96-2023		TELÉFONO: 3351010
CLASE DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS		FECHA: DICIEMBRE 19-2023
OBJETO DEL CONTRATO: “Contratar el servicio de inpeccion y certificacion de los equipos para trabajo seguros en alturas, del sistema de trabnsporte MEGACABLE”.		
VALOR PAGADO SALUD: $ 703000	PENSIÓN: $ 2,318,000	ARL: $ 120,200 COMPROBANTE: No.28356347
PERÍODO DEL INFORME: DICIEMBRE DE 2023		SITIO DE EJECUCIÓN: MEGABUS. S.A

COMPROMISOS CONTRACTUALES		ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	OBSERVACIONES
3	Se debe de dar un concepto del resultado de la inspección de manera individual.	Se evidencia en el informe registro fotografico por cada uno de los equipos y cada uno de ellos cuenta con estado de aprobado o desaprobado.	SW -INFORME INSPECCIÓN EQUIPOS ALTURAS MEGABUS -MEGACABLE-DIC-2025	NA

INFORME ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Código	Versión:	Fecha	Página
1-60-00-45-01-02-33	03	09-01-2019	1 de 1

NOMBRE CONTRATISTA: SW SAFETY S.A.S.	CEDULA: 901,103,509-8	CORREO: servicio.cliente@swsafety.com.co
SUPERVISOR: Yesica Alexandra Betancurth		CORREO: sst1@megabus.gov.co
NÚMERO, CLASE DE CONTRATO Y FECHA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD No. 96-2023		TELÉFONO: 3351010
CLASE DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS		FECHA: DICIEMBRE 19-2023

OBJETO DEL CONTRATO: “Contratar el servicio de inpeccion y certificacion de los equipos para trabajo seguros en alturas, del sistema de trabnsporte MEGACABLE”.

VALOR PAGADO SALUD: $ 703000 PENSIÓN: $ 2,318,000 ARL: $ 120,200 COMPROBANTE: No.28356347

PERÍODO DEL INFORME: DICIEMBRE DE 2023 SITIO DE EJECUCIÓN: MEGABUS. S.A

COMPROMISOS CONTRACTUALES		ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	OBSERVACIONES
4	Relacionar la información de identificación de cada equipo como: fecha de fabricación – marca y serial	En el informe se relaciona la siguiente informacion: ESLINGA EN Y CON PRECINTO MODELO MARCA SERIE: ESTANDAR: FECHA FAB: FECHA INSP: APROBADO	SW -INFORME INSPECCIÓN EQUIPOS ALTURAS MEGABUS -MEGACABLE-DIC-2026	NA

INFORME ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Código	Versión:	Fecha	Página
1-60-00-45-01-02-33	03	09-01-2019	1 de 1

NOMBRE CONTRATISTA: SW SAFETY S.A.S.	CEDULA: 901,103,509-8	CORREO: servicio.cliente@swsafety.com.co
SUPERVISOR: Yesica Alexandra Betancurth		CORREO: sst1@megabus.gov.co
NÚMERO, CLASE DE CONTRATO Y FECHA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD No. 96-2023		TELÉFONO: 3351010
CLASE DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS		FECHA: DICIEMBRE 19-2023
OBJETO DEL CONTRATO: “Contratar el servicio de inpeccion y certificacion de los equipos para trabajo seguros en alturas, del sistema de trabnsporte MEGACABLE”.		
VALOR PAGADO SALUD: $ 703000	PENSIÓN: $ 2,318,000	ARL: $ 120,200 COMPROBANTE: No.28356347
PERÍODO DEL INFORME: DICIEMBRE DE 2023		SITIO DE EJECUCIÓN: MEGABUS. S.A

	COMPROMISOS CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	OBSERVACIONES
5	Generar un informe general del procedimiento de inspección, los resultados finales de la inspección y adicionalmente dar recomendaciones de los equipos inspeccionados.	SW SAFETY WORK realiza la entrega de un informe ·35 de inspeccion de equipos de altura	SW -INFORME INSPECCIÓN EQUIPOS ALTURAS MEGABUS -MEGACABLE-DIC-2027	NA

INFORME ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Código	Versión:	Fecha	Página
1-60-00-45-01-02-33	03	09-01-2019	1 de 1

NOMBRE CONTRATISTA: SW SAFETY S.A.S.	CEDULA: 901,103,509-8	CORREO: servicio.cliente@swsafety.com.co
SUPERVISOR: Yesica Alexandra Betancurth		CORREO: sst1@megabus.gov.co
NÚMERO, CLASE DE CONTRATO Y FECHA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD No. 96-2023		TELÉFONO: 3351010
CLASE DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS		FECHA: DICIEMBRE 19-2023

OBJETO DEL CONTRATO: “Contratar el servicio de inpeccion y certificacion de los equipos para trabajo seguros en alturas, del sistema de trabnsporte MEGACABLE”.

VALOR PAGADO SALUD: $ 703000 PENSIÓN: $ 2,318,000 ARL: $ 120,200 COMPROBANTE: No.28356347

PERÍODO DEL INFORME: DICIEMBRE DE 2023 SITIO DE EJECUCIÓN: MEGABUS. S.A

	COMPROMISOS CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	OBSERVACIONES
6	Generar rótulos en los que se identifica la fecha de inspección con la finalidad de generar la trazabilidad de la fecha inspeccionada y empresa que realiza la inspección.	Se identifica que la empresa rotulo los equipos con un presinto de color verde en donde se encuentra la fecha de la inspeccion	SW -INFORME INSPECCIÓN EQUIPOS ALTURAS MEGABUS -MEGACABLE-DIC-2028	NA

INFORME ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Código	Versión:	Fecha	Página
1-60-00-45-01-02-33	03	09-01-2019	1 de 1

NOMBRE CONTRATISTA: SW SAFETY S.A.S.	CEDULA: 901,103,509-8	CORREO: servicio.cliente@swsafety.com.co
SUPERVISOR: Yesica Alexandra Betancurth		CORREO: sst1@megabus.gov.co
NÚMERO, CLASE DE CONTRATO Y FECHA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD No. 96-2023		TELÉFONO: 3351010
CLASE DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS		FECHA: DICIEMBRE 19-2023

OBJETO DEL CONTRATO: “Contratar el servicio de inpeccion y certificacion de los equipos para trabajo seguros en alturas, del sistema de trabnsporte MEGACABLE”.

VALOR PAGADO SALUD: $ 703000 PENSIÓN: $ 2,318,000 ARL: $ 120,200 COMPROBANTE: No.28356347

PERÍODO DEL INFORME: DICIEMBRE DE 2023 SITIO DE EJECUCIÓN: MEGABUS. S.A

	COMPROMISOS CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	OBSERVACIONES
7	La documentación de la inspección debe incluir, como mínimo, la identificación del equipo, la fecha de inspección, el nombre de la persona competente que llevo a cabo la inspección y los resultados de dicha inspección.	El informe presentado incluye la identificación del equipo, la fecha de inspección, el nombre de la persona competentey los resultados	SW -INFORME INSPECCIÓN EQUIPOS ALTURAS MEGABUS -MEGACABLE-DIC-2029	NA

INFORME ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Código	Versión:	Fecha	Página
1-60-00-45-01-02-33	03	09-01-2019	1 de 1

NOMBRE CONTRATISTA: SW SAFETY S.A.S.	CEDULA: 901,103,509-8	CORREO: servicio.cliente@swsafety.com.co
SUPERVISOR: Yesica Alexandra Betancurth		CORREO: sst1@megabus.gov.co
NÚMERO, CLASE DE CONTRATO Y FECHA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD No. 96-2023		TELÉFONO: 3351010
CLASE DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS		FECHA: DICIEMBRE 19-2023

OBJETO DEL CONTRATO: “Contratar el servicio de inpeccion y certificacion de los equipos para trabajo seguros en alturas, del sistema de trabnsporte MEGACABLE”.

VALOR PAGADO SALUD: $ 703000 PENSIÓN: $ 2,318,000 ARL: $ 120,200 COMPROBANTE: No.28356347

PERÍODO DEL INFORME: DICIEMBRE DE 2023 SITIO DE EJECUCIÓN: MEGABUS. S.A

	COMPROMISOS CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	OBSERVACIONES
8	EL contratista persona natural o jurídica deberá entregar certificado de persona o empresa competente autorizado para cada una de las marcas Singing Rock, ADM, DINAMIK y PETZL	El contratista entrego el certificado de la persona competente autorizado para realizar la inspeccion de las marcas	SW -INFORME INSPECCIÓN EQUIPOS ALTURAS MEGABUS -MEGACABLE-DIC-2030	NA

NOMBRE DEL SUPERVISOR



FIRMA