


ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

PERMISO DE TRAB..JO PT

FECHA: 01/03/2022
CÓDIGO: PP02-07-R04
REVISIÓN: 7
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de expedición | Empresa: Constusuelos | Lugar del trabajo: Punta Paraiso | 3. Fecha | Inicio: 13/11/23 | Fin: 14/11/23

Para iniciar la tarea todas las verificaciones que apliquen deben decir SI.

4. Afiliación a seguridad Social ☑ | 5. Requerimiento de Actitud ☐ | 9. Verificación de Puntos de Anclaje ☑ | 13. Constancia de capacitación de competencia laboral ☐

12. Herramientas a utilizar: Pulidora, 1 soldadora, Pona, Pala

10. Sistema de Restricción

14. Observaciones: Cados a nivel

11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección auditiva	☑	Protección facial Careta	☐	Chaleco reflectivo	☐	Palo de cameza	☐	Botiquín	☑	Casco	☑	Elementos de señalización	☐
Protección respiratoria	☑	Gafas de seguridad	☑	Guantes de cuero	☐	Careta de soldador	☐	Polainas	☐	Kit para derrames	☐	Filtros para humos metálicos	☐
Ropa de trabajo(Overol)	☐	Guantes de algodón	☐	Guantes para soldador	☐	Botas de seguridad	☑	Extintores	☑	Explosimetro	☐	Equipo Autocontenido	☐
Otros													

PRUEBA DE GASES

Descripción	Estándar	Muestra Nº 1	Hora	Muestra Nº 2	Hora
Humedad	50-80%				
Oxígeno	20.08%				
Dióxido de Carbono	0.04%				
Ambiente apto	SI ☐	NO ☐			
Firma					

SUSTANCIAS QUÍMICAS A UTILIZAR

	Nombre de la sustancia	Hoja de Datos de Seguridad de Materiales en el área SI	NO
1			
2			
3			
4			
5			

15. NOMBRE Y CÉDULA DE LOS TRABAJADORES

Nº	Nombre y apellidos del trabajador autorizado	Cédula	Firma
1	Basilio Uribe R	5796700	[signature]
2	Bonald O D	5065077	[signature]
3	Arsecio Alcenchi	91350375	[signature]
4	Pedro Pablo Olarte	113111348	[signature]
5	Armando Garcia S	1094465	[signature]
6			
7			
8			
9			
10			


CANCELACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Nombre de quien cancela		Firma		Fecha	
Resp de la actividad		Firma		Fecha	
Motivo de la cancelación					

Nota: Todos los trabajadores deben estar en buen estado de salud y libre de los efectos de alcohol o drogas para realizar la tarea.

17. Responsable de activar el plan de emergencias (Jefe de cuadrilla)	18. Coordinador H&S (Persona que autoriza el trabajo)	Supervisor Ejecutor del trabajo
Nombre:	Nombre: Nidia Johana Rodríguez	Nombre: Fernando Rojas
CC No:	CC No: 1098624666	CC No: 1098769558
Firma:	Firma: [signature]	Firma: [signature]

Calle 29 # 8 - 68 ... Santander



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA: 01/03/2022

PÁGINA: 1 de 2

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
NIT: 804.015.242-8

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA: 01/03/2023
CÓDIGO: PTR2-07-F04
REVISIÓN: 7
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de expedición | Empresa: Construsuelos | Lugar de trabajo: Bata Paraiso | N° Ficha | Hora: 13/11/23 | PM: 13/11/23

Para iniciar la tarea todas las verificaciones que apliquen deben decir SI.

4. Afiliación a seguridad Social: SI
5. Requerimiento de Actividad: NO
9. Verificación de Puntos de Anclaje: SI
13. Constancia de capacitación de competencia laboral: NO
12. Herramientas a utilizar: Palidora, Talado y Picos
10 Sistema de Restricción:
14. Observaciones: Cadas a nivel

11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección auditiva	SI	Protección facial. Careta	NO	Chaleco reflectivo	NO	Peto de carnaza	NO	Botiquín	SI	Casco	SI	Elementos de señalización	NO
Protección respiratoria	SI	Gafas de seguridad	SI	Guantes de cuero	NO	Careta de soldador	NO	Polainas	NO	Kit para derrames	NO	Filtros para humos metálicos	NO
Ropa de trabajo(Overol) Otros	NO	Guantes de algodón	NO	Guantes para soldador	NO	Botas de seguridad	SI	Escaleras	SI	Explosímetro	NO	Equipo Autocontenido	NO

PRUEBA DE GASES

Ambientes					
Descripción	Calibrador	Muestra N° 1	Hora	Muestra N° 2	Hora
Humedad	50.60%				
Oxigeno	20.8%				
Dioxido de carbono	0.08%				
Ambiente apto	SI	NO			
Firma					

SOLICITUDES ORDINARIAS A REALIZAR

	Nombre de la Institución	Hoja de Datos de Seguridad de Materiales en el área	
		SI	NO
1			
2			
3			
4			
5			

15. SOBRE Y CERCA DE LOS TRABAJADORES


N°	Nombre y apellidos del trabajador autorizado	Cedula	Firma
1	Jesus D Blanco	91232[illegible]	[illegible]
2	Alejandro Hernandez	91232[illegible]	[illegible]
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

CANCELACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Nombre de quien cancela		Firma	Fecha
Bajo de la actividad			
Motivo en la cancelación		Firma	Fecha

Nota: Todos los trabajadores deberán estar en buen estado de salud y libre de los efectos de alcohol o drogas para realizar la tarea.

17. Responsable de activar el plan de emergencias	18. Considerar Más Peligros que aparecen al trabajar	Observación: Describir las causas
Nombre:	Nombre: Wladymir Ramirez Parra	
Cédula:	Cédula: 1098788558	
Firma:	Firma:	



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.312-8

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA: 01/03/2023
CODIGO: PYSS-OT-R04
REVISIÓN: 7
PAGINA: 1 de 2

Fecha de expedición: DÍA 13 MES 11 AÑO 23
Empresa: Constrasolos
Solicitante: Alcaldía de Bucaramanga
Lugar del trabajo: Rota Parque Operativo
Cargo: Armado de formaleta
1. Tipo de trabajo:
2. Fecha: 13/11/23
3. Hora de inicio:
Hora terminación:
Requiere aprobación electrónica? SI NO
PPT: 13/11/23

4. Descripción del trabajo:

2. ALTURA MAYOR A 1.5M

PROTUNCIDAD MAYOR A 1.5M

3. ESPACIO DE PROTUNDIDAD CONFINADA, CAIDAS Y SISTEMA DE ACCESO NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Mecanismos de anclaje: Arnes cuerpo completo, Eslinga para restricción, Eslinga para posicionamiento, Puntos de anclaje, Líneas de vida horizontal/vertical

Maquinarias: Fuego para soldar, Esmeriladora, Cuerdas, Desarmadores, Taladros, Pistola, Caladora o similar corrosivo, Escaleras tipo, Escalera de extensión, Andamios, Otros

4. RIESGOS DE DESPRENDIMIENTO PARA LOS OPERARIOS TIPOS DE PERMISOS DE TRABAJO

TRABAJO EN CALIENTE | TRABAJO EN ALTURA | TRABAJO EN ELECTRICO | ESPACIOS CONFINADOS | EXCAVACIONES | IZAJE DE CARGAS | MANIPULACION DE EXPLOSIVOS | TRABAJOS DE SOLDADURA

Preguntas de Trabajo en Caliente:
- Se cuenta con el área de trabajo con extintor certificado?
- Area libre de material combustible y explosivo?
- Se retiran puestos de guarda?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?
- Se cuenta con el procedimiento de izaje, descarga y montaje?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?

Preguntas de Trabajo en Altura:
- Se cuenta con el área de trabajo con extintor certificado?
- Area libre de material combustible y explosivo?
- Se retiran puestos de guarda?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?
- Se cuenta con el procedimiento de izaje, descarga y montaje?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?

Preguntas de Trabajo Electrico:
- Se cuenta con el área de trabajo con extintor certificado?
- Area libre de material combustible y explosivo?
- Se retiran puestos de guarda?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?
- Se cuenta con el procedimiento de izaje, descarga y montaje?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?

Preguntas de Espacios Confinados:
- Se cuenta con el área de trabajo con extintor certificado?
- Area libre de material combustible y explosivo?
- Se retiran puestos de guarda?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?
- Se cuenta con el procedimiento de izaje, descarga y montaje?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?

Preguntas de Excavaciones:
- Se cuenta con el área de trabajo con extintor certificado?
- Area libre de material combustible y explosivo?
- Se retiran puestos de guarda?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?
- Se cuenta con el procedimiento de izaje, descarga y montaje?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?

Preguntas de Izaje de Cargas:
- Se cuenta con el área de trabajo con extintor certificado?
- Area libre de material combustible y explosivo?
- Se retiran puestos de guarda?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?
- Se cuenta con el procedimiento de izaje, descarga y montaje?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?

Preguntas de Manipulación de Explosivos:
- Se cuenta con el área de trabajo con extintor certificado?
- Area libre de material combustible y explosivo?
- Se retiran puestos de guarda?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?
- Se cuenta con el procedimiento de izaje, descarga y montaje?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?

Preguntas de Trabajos de Soldadura:
- Se cuenta con el área de trabajo con extintor certificado?
- Area libre de material combustible y explosivo?
- Se retiran puestos de guarda?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?
- Se cuenta con el procedimiento de izaje, descarga y montaje?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?
- Se cuenta con el procedimiento de trabajo en caliente?

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
NIT. 804015372-8

PERMISO DE TRAB O PT

FECHA: 01/02/2022
CÓDIGO: PPGI-GT-R04
REVISIÓN: 7
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de expedición | Empresa: Construsuelos | Lugar del trabajo: Punta Paraiso | 3. Fecha: Inicio: 11/11/23 | Fin: 11/11/23

Para iniciar la tarea todos los verificadores que apliquen deben decir SI.

4. Afiliación a seguridad Social [X] | 5. Requerimiento de Actitud [ ] | 6. Verificación de Puntos de Anclaje [X] | 13. Constancia de capacitación de competencia laboral [ ]

12. Herramientas a utilizar: Paladra, Traxodero, Picas

10. Sistema de Restricción

14. Observaciones: Caida a nivel

15. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección auditiva	[X]	Protección facial Careta	[ ]	Chaleco reflectivo	[ ]	Tapa oidos	[ ]	Botajón	[X]	Casco	[X]	Elementos de señalización	[ ]
Protección respiratoria	[X]	Gafas de seguridad	[X]	Cuatrero de cuero	[ ]	Careta de soldador	[ ]	Polainas	[ ]	Kit para derrames	[ ]	Filtros para humos metálicos	[ ]
Ropa de trabajo(Overol)	[ ]	Guantes de algodón	[ ]	Cuatrero para soldador	[ ]	Botas de seguridad	[X]	Eslingas	[X]	Explosimetro	[ ]	Equipo Autocontenido	[ ]
Otros													

PRUEBA DE GASES

Atmosfera	Explosividad	Monoxido de C	Oxigeno	Otros
Descripción				
Máximo	10-60%			
Obtenido	20.80%			
Duración del Cerramiento	0.04%			

Autorizado SI [ ] NO [ ]

Firma

16. NOMBRE Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES

N°	Nombre y apellidos del trabajador (autorizado)	Cédula	Firma
1	Eduardo Aguilar P	5.730.xxx	
2	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	
5	Bonnett D	[illegible]	
6			
7			
8			
9			
10			

CONDICIONES SUMINISTRADAS PARA ATENDER


	Describa en la existencia	Hoja de Datos de Seguridad de Materiales en el area. SI	NO
1			
2			
3			
4			
5			

CANCELACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Nombre de quien cancela	Firma	Fecha
Razon de la actividad		
Motivo de la cancelación	Firma	Fecha

Nota: Todos los trabajadores deben estar en buen estado de salud y libre de los efectos de alcohol o drogas para realizar la tarea.

17. Responsable de activar el plan de emergencias (Jefe de Campo)	18. Coordinador HSE (Persona que autoriza el trabajo)	Supervisor (Persona del trabajo)
Nombre	Nombre: Adolfo J. Portilla	Nombre: Fernando Pico
CC No	CC No: 1098624666	CC No: 1098363558
Firma	Firma:	Firma:


ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 900.015.242-8
PERMISO DE TRABAJO PT
11 11 23
Costasuelos
Alcaldía de Bucaramanga
Punta Paraíso
operativo
7M
11/11/23
11/11/23

ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA: 01/03/2022
CÓDIGO: PRO-07-004
REVISION: 7
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de expedición: Empresa: Consagrados | Lugar del trabajo: Parte Paraiso | a Fecha: | Hasta: 10/11/23 | Fin: 10/11/23

Para iniciar la tarea revise las verificaciones que apliquen dichas casillas

4. Afiliación a seguridad Social: ☒ | 5. Requerimiento de Aptitud: ☐ | 6. Verificación en Puntos de Anclaje: ☒ | 13. Constancia de capacitación de competencia laboral: ☐

12. Herramientas a utilizar: Andamios, Arnes

10.Sistema de Restricción:

14. Observaciones: Cadas a nivel

15. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección auditiva	☒	Protección facial Careta	☐	Chaleco reflectivo	☐	Peto de carnaza	☐	Botiquin	☒	Casco	☒	Elementos de señalización	☐
Protección respiratoria	☒	Gafas de seguridad	☒	Guantes de cuero	☐	Careta de soldador	☐	Polainas	☐	Kit para derrames	☐	Fibra para humos metalicos	☐
Ropa de trabajo(Overol)	☐	Guantes de algodon	☐	Guantes para soldador	☐	Botas de seguridad	☒	Extintores	☒	Extintores	☐	Equipo Autocontenido	☐
Otros													

PRUEBA DE GASES

Resultados					
Descripción	Estándar	Muestra N° 1	Hora	Muestra N° 2	Hora
Humedad	50-60%				
Oxigeno	20.6%				
Dioxido de Carbono	0.04%				
Ambiente apto	SI ☐ NO ☐				
Firma					

SUSTANCIAS QUIMICAS Y LICOR

Nombre de la sustancia	Hoja de Datos de Seguridad de Materiales en el sitio	
	SI	NO
1		
2		
3		
4		
5		

16. NOMBRE Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES


N°	Nombre y apellidos del trabajador autorizado	Cedula	Firma
1	Alejandro Ospina Perez	1095...	
2	Sergio Alejandro Lozada Gomez	1095...	
3	Brayan Quintero Jaimes	1095...	
4	Yeison Mateo Quintero Jaimes	1095...	
5			
6			
7			
8			
9			
10			

CANCELACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Nombre de quien cancela		Firma	Fecha
Rango de la actividad			
Motivo de la cancelación			

Nota: Todos los trabajadores deben estar en buen estado de salud y libre de los efectos de alcohol o drogas para realizar la tarea.


17. Responsable de activar alarma de emergencias (Jefe de trabajo)	18. Coordinador HSE (Persona que autoriza el trabajo)	Supervisor Operativo del trabajo
Nombre:	Nombre: Nidia Yolanda Pinilla	Nombre: Fernando Rojas
CC No.	CC No. 1098762516	CC No.
Firma:	Firma:	Firma:



PERMISO DE TRABAJO PT

ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

FECHA: 01/09/2023
CODIGO: PPSO-07-ROA
REVISION: 7
PAGINA: 1 de 2



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA: 31/03/2022
CÓDIGO: PP02-07-R04
REVISIÓN: 7
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de expedición | Empresa: Construsuelos | Lugar del trabajo: Punta Paraiso | 3. Fecha | Inicio: 09/NOV/23 | Fin: 09/NOV/23

Para iniciar la tarea todas las verificaciones que apliquen deben decir SI.

4. Afiliación a seguridad Social ☒ | 6. Requerimiento de Actitud ☐ | 9. Verificación de Puntos de Anclaje ☒ | 13. Constancia de capacitación de competencia laboral ☐

12. Herramientas a utilizar: Palustra, Trazadora, Pinas

10. Sistema de Restricción:

14. Observaciones: Caidas a nivel

15. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección auditiva	☒	Protección facial Careta	☐	Chaleco reflectivo	☐	Peto de carnaza	☐	Botquín	☒	Casco	☒	Elementos de señalización	☐
Protección respiratoria	☒	Gafas de seguridad	☒	Guantes de cuero	☐	Careta de soldador	☐	Polainas	☐	Kit para derrames	☐	Filtros para humos metálicos	☐
Ropa de trabajo(Overol)	☐	Guantes de algodón	☐	Guantes para soldador	☐	Botas de seguridad	☒	Extintores	☒	Explosímetro	☐	Equipo Autocontenido	☐

Otros

PRUEBA DE GASES

Atmosfera

Descripción	Estándar	Muestra Nº 1	Hora	Muestra Nº 2	Hora
Humedad	50-60%				
Oxigeno	20.08%				
Dioxido de Carbono	0.04%				

Ambiente apto: SI ☐ NO ☐

Firma

SUSTANCIAS QUIMICAS A UTILIZAR

	Nombre de la sustancia	Hoja de Datos de Seguridad de Materiales se el pide. SI	NO
1			
2			
3			
4			
5			

16. NOMBRE Y CÉDULA DE LOS TRABAJADORES


Nº	Nombre y apellidos del trabajador autorizado	Cédula	Firma
1	Aquiles Ariza R	5795494	
2	Luis Alberto Estrada	9935670	
3	Fernando Hernandez	9935275	
4	Armando Gomez	10.960.[illegible]	
5			
6			
7			
8			
9			
10			

CANCELACION DE LA ACTIVIDAD

Nombre de quien cancela		Firma	Fecha	
Resp de la actividad		Firma	Fecha	
Motivo de la cancelacion				

Nota: Todos los trabajadores deben estar en buen estado de salud y libre de los efectos de alcohol o drogas para realizar la tarea.

17. Responsable de activar el plan de emergencias (Jefe de turno)	18. Coordinador HSE (Persona que autoriza el trabajo)	Supervisor Ejecutor del trabajo
Nombre:	Nombre: Nidia J. Rativa	Nombre: Fernando Pajon
CC No:	CC No: 1098624666	CC No: 1098[illegible]53
Firma:	Firma:	Firma:



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.343-8

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA: 01/03/2022
CODIGO: [illegible]
REVISIÓN: 7
PÁGINA 1 de 2

Fecha de expedición: DÍA 09 MES 11 AÑO 23
Empresa contratista: ConstruSuelos
Lugar del trabajo: Punta Parque
Cargo: operativo
1. Tipo de trabajo:
2. Fecha: Inicio: 09/nov/23
3. Hora de inicio:
Hora terminación:
Trabajos con posibilidad de electrocución? SI NO
4. Descripción del trabajo: Destramonte
5. ALTURA MAYOR A: 3M
PROFUNDIDAD MAYOR A:


Este permiso de trabajo es válido únicamente hasta finalizar el turno de trabajo para las condiciones descritas y consignadas en la solicitud. Cada actividad nueva requiere de la solicitud de un nuevo permiso de trabajo. Cualquier cambio en las condiciones, tiempo, método, descrito en el permiso de trabajo, o la falla o intervención de un accidente de trabajo.

6. EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Mecanismos de amarre: Arnés cuerpo completo; Eslinga para restricción; Eslinga para posicionamiento; Punto de anclaje; Línea de vida horizontal pública; Barbuquejo; Mosquetones; Carritos; Descensador ocho; Descensador Jumar; Tie Down(s); Polea; Tensión; Cinta tubular/cinta plana; Escalera tipo gato; Escalera tipo; Escalera en tijera; Escalera extensible; Otra: ____; Canastilla; Andamios; Otra: ____

7. REVISIÓN DE SEGURIDAD Y PARA LOS INCLUIDOS TIPOS DE PERMISOS DE TRABAJO

TRABAJOS EN ALTURAS	TRABAJOS EN CALIENTE	TRABAJOS ELÉCTRICOS	ESPACIOS CONFINADOS	IZAJE DE CARGAS	MANIPULACIÓN CON LANZA	TRABAJOS EN EXCAVACIÓN
¿Un médico examinó a los trabajadores antes de iniciar?	¿Se identificaron los riesgos de incendio y explosión?	¿Se desenergetizó el circuito y bloqueó?	¿Tiene o ha estado en espacios confinados?	¿Tiene certificado para operar la maquinaria?	¿Tiene certificado para operar la maquinaria?	¿Tiene certificado para operar la maquinaria?
¿Tiene formación y certificación?	¿Se retiró todo material combustible?	¿Se verificó ausencia de tensión mediante?	¿Se realizó la medición de oxígeno antes de ingresar?	¿Se verificó el peso de la carga?	¿Se verificó el peso de la carga?	¿Se verificó el peso de la carga?
¿Se verificó la condición de los arneses antes de usar?	¿Se verificó la condición de los equipos de soldadura?	¿Se verificó la condición de los equipos de soldadura?	¿Se verificó la condición de los equipos de soldadura?	¿Se verificó la condición de los equipos de soldadura?	¿Se verificó la condición de los equipos de soldadura?	¿Se verificó la condición de los equipos de soldadura?
¿El punto de anclaje es independiente?	¿El área de trabajo se mantuvo ventilada?	¿Se instalaron puestas a tierra?	¿Se mantuvo ventilación forzada?	¿Se delimitó el área de izaje?	¿Se delimitó el área de izaje?	¿Se delimitó el área de izaje?
¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?	¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?	¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?	¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?	¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?	¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?	¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?
¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?	¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?	¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?	¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?	¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?	¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?	¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?
¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?	¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?	¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?	¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?	¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?	¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?	¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?
¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?	¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?	¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?	¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?	¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?	¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?	¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?
¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?	¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?	¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?	¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?	¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?	¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?	¿Se verificó la existencia de líneas eléctricas?



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA: 01/03/2021
CÓDIGO: PYSO-07-F04
REVISIÓN: 7
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de expedición: | Empresa: Construsuelos | Lugar del trabajo: Punta Paraiso | Fecha: inicio: 08/11/23 | Fin: 08/11/23

Para iniciar la tarea todos los verificadores que apliquen deben decir SI

4. Afiliación a seguridad Social: ☐ | 5. Requerimiento de Arl/Eal: ☐ | 6. Verificación de Puntos de Anclaje: ☒ | 7. Constancia de capacitación de competencia laboral: ☐

12. Herramientas a utilizar: Taladro, Tronzadora, Palas

13. Sistema de Restricción:

14. Observaciones: Cuidar a nivel

II. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Protección auditiva	☒	Protección facial Careta	☐	Chaleco reflectivo	☐	Overol	☒	Casco	☒	Elementos de señalización	☐
Protección respiratoria	☒	Gafas de seguridad	☒	Guantes de cuero	☐	Botas de caucho	☐	Polainas	☐	Filtros para humos metálicos	☐
Ropa de trabajo (Overol)	☐	Guantes de algodón	☐	Guantes para soldador	☐	Botas de seguridad	☒	Eslingas	☐	Equipo Antiocultamiento	☐
Otros:								Explosímetro	☐		

POLITICA DE BAÑOS

Portátiles					Unisex
Descripción	Cantidad	Mantto N°1	Mantto N°2		
Hombres	50-60%				
Mujeres	20-30%				
Discapacitados	5-10%				
Aprobado aplic	SI ☐	NO ☐			
Firma					

III. HOMBRE Y GERULA DE LOS TRABAJADORES

N°	Nombres y apellidos con huella/por extensión	Cedula	Firma
1	Sergio Alejandro Cardenas	1193585555	
2	Yeferson Mendoza Q	1193575275	
3	Enrique Alfredo Quintero	1193578118	
4	Edgar Rodriguez	1193578118	
5	Jhon Jairo Gomez	5695022	
6	Alfredo Jose Jaimes	1095815866	
7			
8			
9			
10			

IV. IDENTIFICACION DE LABORES Y RIESGOS


Identificación de labores	Identificación de riesgos	Medidas de control
1		
2		
3		
4		

CANCELACION DE LA ACTIVIDAD

Numero de gases captados		Firma	Fecha
Resp con la actividad			
Motivo de la cancelación			

Nota: Todos los trabajadores deben estar en buen estado de salud y libre de los efectos de alcohol o drogas para realizar la tarea.

17. Responsable de entregar el área de competencia (Jefe de campo)	18. Coordinador HSE (Persona que evalua el trabajo)	Supervisor (Quien da el trabajo)
Nombre:	Nombre: Wagnstara Portilla	Nombre: Fernando Rojas
CC No:	CC No: 1098624668	CC No: 1098 + 6559
Firma:	Firma:	Firma:


ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.342-8

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA: 01/03/2022
CÓDIGO: PP02-07-R04
REVISIÓN: 7
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de expedición: DÍA 08 MES 11 AÑO 23
Empresa: Construsuelos
Lugar del trabajo: Punta Paraíso
Cargo: Operativo
1. Fecha Inicio: 08/11/23 Fin: 08/11/23
2.1 Hora de inicio / Hora terminación
Requiere aprobaciones eléctricas? SI ☐ NO X
4. Descripción del trabajo: Alcaldía de Bucaramanga Armado de formaleta
2. ALTURA MÁXIMA: 5 M
PROFUNDIDAD MÁXIMA:

3. EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

7. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE PERMISOS DE TRABAJO

TRABAJO EN ALTURAS | TRABAJO EN CALIENTE | TRABAJOS ELÉCTRICOS | ESPACIOS CONFINADOS | EXCAVACIONES | IZAJE DE CARGAS | MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS | TRABAJOS DE VOLADURA

Construcciones de Colombia S.A.S
NIT. 804.015.242-8

PERMISO DE TRAB..O PT

FECHA: 01/02/2022
CÓDIGO: PRO-SI-R04
REVISIÓN: 7
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de expedición: 03/11/23 | Empresa: Construcciones | Lugar de trabajo: Punta Paraiso | Fecha: 03/11/23 | Hasta: 03/11/23

Para iniciar la tarea todas las verificaciones que apliquen deben decir SI.

4. Afiliación a seguridad Social: ☑
5. Reconocimiento de Actitud: ☐
6. Verificación de Puntos de Anclaje: ☑
13. Constancia de capacitación en competencias laborales: ☐

12. Herramientas a utilizar: Palidas y Tenazadas
10. Sistema de Restricción:
14. Observaciones: Caidas a nivel

11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección auditiva	☑	Protección facial Careta	☐	Chaleco reflectivo	☐	Petc de carnaza	☐	Botiquín	☑	Casco	☑	Elementos de señalización	☐
Protección respiratoria	☑	Gafas de seguridad	☑	Guantes de cuero	☐	Careta de soldador	☐	Polainas	☐	Ropa de labores	☐	Filtros para humos metálicos	☐
Ropa de trabajo(Overol)	☐	Guantes de algodon	☐	Guantes para soldador	☐	Botas de seguridad	☑	Eslingas	☐	Equipamiento	☑	Equipo Acconcionado	☐
Otros													

PRUEBA DE GASES

Ambientes	Explosivo	Muestra N° 1	Hora	Muestra N° 2	Hora
Monoxido	50-60%				
Oxigeno	20.8%				
Dioxido de Carbono	0.06%				
Ambiente apto	SI ☐ NO ☐				
Firma					

SUSTANCIAS QUIMICAS A UTILIZAR

	Nombre de la sustancia	Hoja de Datos de Seguridad de Materiales en el área	
		SI	NO
1			
2			
3			
4			
5			

15. NOMBRE Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES


N°	Nombre y cedula del trabajador autorizado	CEDULA	Firma
1	Basilio Ariza R	5.770.570	
2	Alexander Rondon	91.537.[illegible]	
3	Gustavo Alex Leguizamo	1.098.[illegible]	
4	Hernando Cossio Sanchez	1.095.[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	
6			
7			
8			
9			
10			

CANCELACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Nombre de quien cancela	Firma	Fecha	Hora
Razon de la actividad			
Motivo de la cancelacion			

Nota: Todos los trabajadores deberan estar en buen estado de salud y libre de los efectos de alcohol o drogas para realizar la tarea.

17. Responsable de activar el plan de emergencias (para un campo)	18. Coordinador/ESE (Persona con autoridad y delegada)	Supervisor Ejecutor del trabajo
Nombre:	Nombre: Mauricio Rivera Portilla	Nombre: Fernando Rivera
C.C. No.	C.C. No. 1.098.624.646	C.C. No. 1.098.624.558
Firma:	Firma: [illegible]	Firma: [illegible]



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 900.013.242-8

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA: 01/03/2022
CÓDIGO: PF02-07-R04
REVISIÓN: 7
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de expedición	Empresa: Construsuelos	Lugar del trabajo: Pola Paraiso
DÍA MES AÑO: 07 11 23	Solicitante: Alcaldía de Bucaramanga	Cargo: Operativo

1. Descripción del trabajo: Armado hierro y formaleta
2. ALTURA MÁXIMA: 4 M
PROFUNDIDAD MÁXIMA:
3. Fecha — Inicio: 07/11 — Fin: 07/11
3.1 Hora de inicio — Hora terminación
Requiere aprobación eléctrica? SI ☐ NO ☒

E. EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

F. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE PERMISOS DE TRABAJO

TRABAJOS EN ALTURAS — TRABAJO EN CALIENTE — TRABAJOS ELÉCTRICOS — ESPACIOS CONFINADOS — EXCAVACIONES — IZAJE DE CARGAS — MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS — TRABAJOS DE VOLADURA

ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT: 804.015.242-8

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA: 01/03/2022
CÓDIGO: FP02-27-R04
REVISIÓN 7
PÁGINA 1 de 2

Fecha de expedición | Empresa: Construsuelos | Lugar del trabajo: Punta Paraso | 2. Fecha: | Inicio: 4/11 | Fin: 4/11

Para iniciar la tarea todas las verificaciones que apliquen deben decir SI.

4. Afiliación a seguridad Social ☒ | 5. Requerimiento de Actitud ☐ | 6. Verificación de Puntos de Anclaje ☒ | 12. Contenido de capacitación de competencia laboral ☐

11. Herramientas a utilizar: Palas / Martillo / Pachoque

10. Sistemas de Restricción: Conos o Nivel

14. Observaciones:

PRUEBA DE GASES

Trabajadores	Escalera	Muestra N°1	Hora	Muestra N°2	Hora
Normalidad		20.8%			
Oxigeno		20.0%			
Detalle del Carbono		0.04%			
Ambiente apto	SI ☐	NO ☐			
Firma					

15. NOMBRE Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES

Nº	Nombres y apellidos del trabajador autorizado	Cédula	Firma
1	Brayan Andres Rodriguez	1098733	
2	Eduardo Rodriguez	9853233	
3	Erick Oswaldo Jaimes	1094	
4	Ronald Jesus Jaimes	1094	
5	Pedro Perez	1130	
6			
7			
8			
9			
10			

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección auditiva ☐	Protección facial Careta ☐	Chaleco reflectivo ☐	Peto de carnaza ☐	Botiquín ☐	Casco ☐	Elementos de señalización ☐
Protección respiratoria ☐	Gafas de seguridad ☐	Guantes de cuero ☐	Camisa de soldador ☐	Polainas ☐	Vía para dormirse ☐	Filtros para humos metálicos ☐
Ropa de trabajo(Overol) ☐	Guantes de algodón ☐	Guantes para soldador ☐	Botas de seguridad ☐	Eslingas ☐	Espiderismo ☐	Equipo Autocontenido ☐

EXISTENCIAS QUIMICAS A UTILIZAR


	Nombre de la sustancia	Hoja de Datos De Seguridad de sustancias (si se pide)	
		SI	NO
1			
2			
3			
4			
5			

CIRCULACION DE LA ACTIVIDAD


Nombre de quien cancela		Firma	Fecha
Fin de la actividad			
Metros de la canalización	Firma	Fecha	

Nota: Todos los trabajadores deben estar en buen estado de salud y libre de los efectos de alcohol o drogas para realizar la tarea.

13. Responsable de ejecución de actividades (Jefe de cuadrilla)	14. Coordinador HSE (Persona con estudios afines)	Supervisor Ejecutor del trabajo
Nombre:	Nombre: Maria Jimena Rojas	Nombre: Fernando Rojas
CC No:	CC No: 1098621666	CC No: 1098784548
Firma:	Firma:	Firma:



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
PERMISO DE TRABAJO PT



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-3

PERMISO DE TRAB O PT

FECHA: 01/03/2022
CODIGO: PPSO-77-R04
REVISION: 1
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de inicio: Empresa: Construsuelos | Lugar del trabajo: Punta Paraiso | 3. Fecha: Inicio: 03/11/23 | Fin: 03/11/23

Para iniciar la tarea todas las verificaciones que aplicaren deben decir SI

4. Afiliación a seguridad Social: ☑ | 5. Requerimiento de Actitud: ☐ | 6. Verificación de Puntos de Anclaje: ☒ | 13. Constancia de capacitación de competencia laboral: ☐

12. Herramientas a utilizar: palas, Pulidora, Martillo

10. Sistema de Restricción:

14. Observaciones: Ninguna

11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección auditiva	☑	Protección facial Careta	☐	Chaleco reflectivo	☐	Peto de carnaza	☐	Botiquín	☑
Protección respiratoria	☐	Gafas de seguridad	☑	Guantes de cuero	☐	Casco de soldador	☐	Polainas	☐
Ropa de trabajo(Overol)	☐	Guantes de algodón	☐	Guantes para soldador	☐	Botas de seguridad	☑	Fotoceldas	☑
Otros									

Casco	☑	Elementos de señalización	☐						
Kit para derrames	☐	Filtros para humos metálicos	☐						
Extintor(es)	☐	Equipo Arbocontenido	☐						

PRUEBA DE GASES

Descripción	Explosivo	Muestra N° 1	Hora	Muestra N° 2	Hora
Humedad	50-60%				
Oxigeno	20.95%				
Dioxido de Carbono	0.04%				
Amoniaco gas	SI ☐ NO ☐				
Firma					

SUSTANCIAS QUIMICAS A UTILIZAR

	Nombre de la sustancia	Hoja de Datos de Seguridad de Materiales en la tarea	
		SI	NO
1			
2			
3			
4			
5			

15. NOMBRE Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES

N°	Nombre y apellidos del trabajador autorizado	Cédula	Firma
1	Gustavo Adolfo Rodriguez Ramirez	1098	
2	Jhonny Alexander Rodriguez Ramirez	1098	
3	Sebastian Rodriguez Ramirez	1098	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

CANCELACION DE LA ACTIVIDAD

	Firma	Fecha
Nombre quien cancela		
Razón de la actividad	Firma	Fecha
Medio de la cancelacion		

Nota: Todos los trabajadores deben estar en buen estado de salud y libre de los efectos de alcohol o drogas para realizar la tarea.

17. Responsable de ejecutar labores de excavación (Jefe de cuadrilla)	18. Coordinador HSE (Persona que asesora el trabajo)	Supervisor (persona que inicia trabajo)
Nombre:	Nombre: Yesenia Patricia Portilla	Nombre: Fernando Rojas
CC No.	CC No. 1098762866	CC No. 1098762958
Firma:	Firma:	Firma:

ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA: 01/03/2022
CÓDIGO: PF02-07-R04
REVISIÓN: 7
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de expedición (DÍA MES AÑO): 03 11 23	Empresa: Construsuelos	Lugar del trabajo: Ponta Paraiso	3. Fecha — Inicio: 03/11/23 — Fin: 03/11/23
	Solicitante: Alcaldia de Bucaramanga	Cargo: operativo	3.1 Hora de inicio: — Hora terminación:
4. Descripción del trabajo: Armado Hierro		1. Tipo de trabajo:	Requiere aprobacion electrica? SI ☐ NO ☒
2. ALTURA MÁXIMA: 3M	PROFUNDIDAD MÁXIMA:		

6. EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Y SISTEMAS DE ACCESO NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO


Mecanismos de anclaje ☐	Arnes cuerpo completo ☐	Eslinga para detención ☐	Descendedor ocho ☐	Poleas ☐	Escalera tipo tijera ☐	Elevadores ☐
Puntos de anclaje ☒	Eslinga para restricción ☐	Mosquetones ☒	Descendedor Jumar ☐	Tripode ☐	Escalera extensible ☐	Andamios ☐
Lineas de vida horizontal cable ☐	Eslinga para posicionamiento ☒	Cuerdas ☐	Trol (frenos) ☐	Grúa d camion canasta ☐	Escaleras fijas ☐	Otros:

7. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE PERMISOS DE TRABAJO

TRABAJO EN ALTURAS	TRABAJO EN CALIENTE	TRABAJOS ELECTRICO	ESPACIOS CONFINADOS	EXCAVACIONES	IZAJE DE CARGAS	MANIPULACION DE EXPLOSIVOS	TRABAJOS DE SOLDADURA
☑ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]
☑ ¿Area demarcada y señalizada?	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ Inspección de EPP, herramientas, equipo y Arnes?	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]
☑ ¿El personal esta certificado en alturas?	☐ El equipo contraincendio esta operativo y a la mano?	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]
☑ ¿El lugar de trabajo es seguro para desarrollar la tarea?	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]
☑ [illegible]	☐ Area demarcada y señalizada?	☐ El lugar de trabajo es seguro para desarrollar la tarea?	☐ Lineas y tuberias identificadas?	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]
☑ [illegible]	☐ [illegible]	☐ Area demarcada y señalizada?	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]
☑ Divulgación del plan de emergencias [illegible]	☐ [illegible]	☐ El equipo contraincendio esta operativo y a la mano?	☐ Area demarcada y señalizada?	☐ Divulgacion del plan de emergencias	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]
☑ [illegible]	☐ Divulgacion del plan de emergencias [illegible]	☐ Divulgación del plan de emergencias [illegible]	☐ [illegible]	☐ Se diligenció y se socializó el AST?	☐ [illegible]	☐ Divulgacion del plan de emergencias	☐ Se diligenció y se socializó el AST?
☑ ¿Se diligenció y se socializó el AST?	☐ Se diligenció y se socializó el AST?	☐ Se diligenció y se socializó el AST?	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ Se diligenció y se socializó el AST?	☐ El lugar de trabajo es seguro para desarrollar la tarea?
☑ [illegible]	☐ El lugar de trabajo es seguro para desarrollar la tarea?	☐ [illegible]	☐ Se diligenció y se socializó el AST?	☐ [illegible]	☐ Se diligenció y se socializó el AST?	☐ [illegible]	
	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ El lugar de trabajo es seguro para desarrollar la tarea?	☐ [illegible]	☐ El lugar de trabajo es seguro para desarrollar la tarea?	☐ El lugar de trabajo es seguro para desarrollar la tarea?	

Calle 29 # 9 – 58 [illegible] Tels: [illegible]

- **Socialización de Análisis de trabajo seguro (ATS)**



ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 02/04/2018
Código: PP02-07-R03
Revisión: 02

Fecha: 9/12/23 - 9/12/23 Área: Excavaciones

Nombre de la actividad: Excavaciones

1. Aislamientos Necesarios para el desarrollo de la labor

Aislamiento Eléctrico	SI	NO X	SI NO X	Cual? NA
Aislamiento Hidráulico	SI	NO X		

2. Análisis de riesgos

Pasos básicos del trabajo	Consecuencias o riesgos potenciales	Controles para eliminar o reducir riesgos
Alistamiento herramientas	Mecanico Manipulación de herramientas. Biomecanico posturas movimientos	Uso de elementos de protección personal inspecciones preoperacionales
excavación Manual	Fisica ruidos, temperatu ras, Mecanico manipulación herramientas, locativo	de equipos herramientas pausas activas, descansos de equipos
Orden y aseo y señalización	orden y aseo quimico Inhalación de material particulado	uso de tapabocas, señalización y demarcación de areas de trabajo.

3. Preguntas para considerar antes de iniciar el trabajo

Este trabajo está autorizado?	Si / No		Hay el orden y aseo en el área de trabajo?	Si / No	NA
He sido entrenado para este trabajo ?	Si / No		La iluminación permite hacer un trabajo seguro?	Si / No	NA
Estoy calificado para realizar este trabajo ?	Si / No		El clima permite hacer un trabajo seguro?	Si / No	NA
Conozco los riesgos de este trabajo ?	Si / No		Identifico y conozco los insumos químicos?	Si / No	NA
Tengo los EPP requeridos?	Si / No		Este trabajo se ha comunicado a quien pueda afectar?	Si / No	NA
Tengo los equipos y herramientas necesarios?	Si / No		Me siento bien de salud para realizar este trabajo?	Si / No	NA
He revisado el área de trabajo ?	Si / No		Estoy libre del efecto de alcohol ó drogas?	Si / No	NA
Cuento con la señalización necesaria?	Si / No				

4. Señale los permisos de trabajo requeridos y disponga del formato respectivo en el sitio de trabajo

Trabajos en alturas	Si / No	Trabajo eléctrico	Si / No	Manipulación de explosivos	Si / No
Trabajos en caliente	Si / No	Espacios confinados	Si / No	Trabajos de voladura	Si / No
Izaje de cargas	Si / No	Excavaciones	Si / No		

5. Elementos de protección personal que requiere la actividad

Casco	Si / No	Peto En Carneza	Si / No	Candados de bloqueo	Si / No
Gafas / Monogafas	Si / No	Mangas En Carneza	Si / No	Tarjetas de bloqueo	Si / No
Protección auditiva	Si / No	Guantes	Si / No	Otro NA	
Mascarilla	Si / No	Botas de seguridad	Si / No	NA	
Canilleras de carneza	Si / No	Careta Acrilica	Si / No		

6. Aislamiento necesario

ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 02/04/2018
Código: PP02-07-R03
Revisión: 02

Mascara para vapores: SI [X] Otro_____ SI [ ] NO [X] | Esta actividad Amerita PST: SI [ ] NO [X]

Se cuenta con las listas de chequeo de los equipos críticos necesarios para la actividad: SI [ ] NO [ ]

7. Aspectos Ambientales


Tengo un Kit de derrames?	SI [ ] NO [X]	Se cómo separar los residuos sólidos generados?	SI [ ] NO [ ] NA [X]
Se cómo usarlo en caso de una emergencia ?	SI [ ] NO [X]	Se qué hacer en caso de un derrame?	SI [ ] NO [ ] NA [X]
Hay dentro de mi herramienta un extintor ?	SI [ ] NO [X]		
Identifico los riesgos ambientales de este trabajo?	SI [ ] NO [X]	Qué hacer en caso de una emergencia ambiental?	
Hay un punto ecológico ?	SI [ ] NO [X]	contar con el KH de derrames y atender emergencia.	

8. Participaron en la elaboración y socialización de este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	Ramiro Tarbinado	ma-sslo	91344809	Ramiro T.
2	Pedro Lozada	AUX	1095927416	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	Sergio Olave	Ma-Svc	9737076	
5	Jenifer Ortiz R	AUX	1096794	
6	[illegible]	AUX	1131113410	
7	ARNULF	AUX	5691593	AUXILIAR
8	Yordanis O	OP	1102774750	OP
9	Ubardo Lopez	operador	5690602	Ubardo
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

9. Aprueban este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	Fernando Rojas	Residente	1.098764.558	Fernando Rojas
2				



ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 02/04/2018
Código: PP02-07-R03
Revisión: 02

Mascara para vapores: Si [X] No [ ] Otro: ____ Si [ ] No [X] Esta actividad Amerita PST Si [ ] No [X]

Se cuenta con las listas de chequeo de los equipos críticos necesarios para la actividad Si [ ] No [ ]

7. Aspectos Ambientales


Tengo un Kit de derrames?	Si [ ] No	Se cómo separar los residuos sólidos generados?	Si [ ] No [ ] NA
Se cómo usarlo en caso de una emergencia ?	Si [ ] No	Se qué hacer en caso de un derrame?	Si [ ] No [ ] NA
Hay dentro de mi herramienta un extintor ?	Si [ ] No		
Identifico los riesgos ambientales de este trabajo?	Si [ ] No	Qué hacer en caso de una emergencia ambiental?	contar con el kit de derrame
Hay un punto ecológico ?	Si [ ] No		atender la emergencia

8. Participaron en la elaboración y socialización de este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	Ramiro Zarabanda	maestro	91344879	
2	Pedro Lozada	AUX	1095923416	
3	[illegible]	[illegible]	9733837	
4	Sergio olaya	Maestro	97359616	
5	Orlando Galvis R	AUX	5796776	
6	[illegible]	AUX	1095113149	
7	ALVARO	AUX	5671257	ACEJILAS
8	Yordan A	OP	1102774050	
9	Libardo Lopez	operador	5690607	Libardo
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

9. Aprueban este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cedula	Firma
1	Fernando Rojas	Residente	1093769588	
2	Nidia Johana Portilla	HSE	1098624666	



ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 02/04/2018
Código: PP02-07-R03
Revisión: 02

Fecha: 19/12/2023 Área: perforacion operativa

Nombre de la actividad: Perforacion anclajes

1. Aislamientos Necesarios para el desarrollo de la labor

Aislamiento Eléctrico	SI	NO	SI	NO
Aislamiento Hidráulico	SI	NO	Cual?	NA

2. Análisis de riesgos

Pasos básicos del trabajo	Consecuencias o riesgos potenciales	Controles para eliminar o reducir riesgos
Alistar equipos: Inicio perforación Medida de anclaje Diesel. Inyectar anclajes Lanzado concreto orden y aseo	Mecanico Manipulacion de herramientas, golpes, caidas, mallos, vibraciones, temperaturas a calor Biomecanico posturas trabajo en alturas caidos Mecanico machucones resbalon, locativo orden y aseo.	uso de equipos contra caidas, uso de epp, inspecciones de equipos y herramientas, locativo orden y aseo Biomecanico Posturas, Capacitaciones pausas activas, contar con punto de hidratación Realizacion de examen medico

3. Preguntas para considerar antes de iniciar el trabajo

Este trabajo está autorizado?	SI	NO	Hay el orden y aseo en el área de trabajo?	SI	NO / NA
He sido entrenado para este trabajo ?	SI	NO	La iluminacion permite hacer un trabajo seguro?	SI	NO / NA
Estoy calificado para realizar este trabajo ?	SI	NO	El clima permite hacer un trabajo seguro?	SI	NO / NA
Conozco los riesgos de este trabajo ?	SI	NO	Identifico y conozco los insumos químicos?	SI	NO / NA
Tengo los EPP requeridos?	SI	NO	Este trabajo se ha comunicado a quien pueda afectar?	SI	NO / NA
Tengo los equipos y herramientas necesarios?	SI	NO	Me siento bien de salud para realizar este trabajo?	SI	NO / NA
He revisado el área de trabajo ?	SI	NO	Estoy libre del efecto de alcohol ó drogas?	SI	NO / NA
Cuento con la señalización necesaria?	SI	NO		SI	NO / NA


4. Señale los permisos de trabajo requeridos y disponga del formato respectivo en el sitio de trabajo

Trabajos en alturas	SI	NO	Trabajo eléctrico	SI	NO	Manipulación de explosivos	SI / NO
Trabajos en caliente	SI	NO	Espacios confinados	SI	NO	Trabajos de voladura	SI / NO
Izaje de cargas	SI	NO	Excavaciones	SI	NO		SI / NO

5. Elementos de protección personal que requiere la actividad

Casco	SI	NO	Peto En Carnaza	SI	NO	Candados de bloqueo	SI / NO
Gafas / Monogafas	SI	NO	Mangas En Carnaza	SI	NO	Tarjetas de Bloqueo	SI / NO
Protección auditiva	SI	NO	Guantes	SI	NO	Otro	NA
Mascarilla	SI	NO	Botas de seguridad	SI	NO	NA	
Canilleras de carnaza	SI	NO	Careta Acrilica	SI	NO		

6. Aislamiento necesario



ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 02/04/2018
Código: PP02-07-R03
Revisión: 02

Mascara para vapores: SI [ ] NO [X] — Otro _____ SI [ ] NO [X] — Esta actividad Amerita PST SI [ ] NO [X]

Se cuenta con las listas de chequeo de los equipos críticos necesarios para la actividad: SI [X] NO [ ]

7. Aspectos Ambientales


Tengo un Kit de derrames?	SI [X] NO [ ]	Se cómo separar los residuos sólidos generados?	SI [X] NO [ ] NA [ ]
Se cómo usarlo en caso de una emergencia ?	SI [X] NO [ ]	Se qué hacer en caso de un derrame?	SI [X] NO [ ] NA [ ]
Hay dentro de mi herramienta un extintor ?	SI [X] NO [ ]		
Identifico los riesgos ambientales de este trabajo?	SI [X] NO [ ]	Què hacer en caso de una emergencia ambiental?	controlar la emergencia y contar con el Kit de derrames.
Hay un punto ecológico ?	SI [X] NO [ ]		

8. Participaron en la elaboración y socialización de este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	Jhormel Hernandez	operario	1102373469	Jhormel H
2	Ramiro Zambrano	maestro	91341809	Ramiro
3	Aquileo Javier	AUX	5796794	Aquileo
4	Pedro Lozada	AUX	1095722416	Pedro
5	[illegible]	Vacante	9775375	[illegible]
6	Sergio Oliva	Auxiliar	97351016	Sergio Oliva
7	Aquileo Javier	AUX	5796794	Aquileo
8	[illegible]	AUX	1131113749	Pedro
9	ARMIJOS	AUX	561[illegible]	AGUILAR
10	Yordan A O	OP	1102774350	OP
11	Ubordo Jafet	operador	5640602	Ubordo
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

9. Aprueban este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	Fernanda Rojas	Residente	1098764558	Fernanda Rojas
2	Nidia Johana Portilla	Hse	1098624666	Nidia



ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 02/04/2018
Código: PP02-07-R03
Revisión: 02

Fecha: 11/12/2023 – 16/12/2023 Área: Perforación - operativa

Nombre de la actividad: perforacion drenes y anclajes

1. Aislamientos Necesarios para el desarrollo de la labor

Aislamiento Eléctrico	SI	NO (X)	SI	NO (X)
Aislamiento Hidráulico	SI	NO (X)	Cual?	NA

2. Análisis de riesgos

Pasos básicos del trabajo	Consecuencias o riesgos potenciales	Controles para eliminar o reducir riesgos
alistar equipos	Mecanico manipulación de	contar con los epp
Inicio perforacion	herramientas Fisicos por	adecuados Uso de
	ruidos temperaturas a	capacitados, inspecciones
Retida del dren o	calor inhalación de mate	de area de trabajo, pausa
anclaje	rial particulado locativo	as activas, calistenia,
	orden y aseo, trabajo en	contar con los equipos
inyeccion	alturas caidas, Mecanico	contra caidas, firmar per
lanzado concreto	Machucones, vestimentas	misos de trabajo, inspeccio
	locativo orden y aseo.	nes equipos y herramientas

3. Preguntas para considerar antes de iniciar el trabajo


Este trabajo está autorizado?	SI (X)	NO	Hay el orden y aseo en el area de trabajo?	SI (X)	NO NA
He sido entrenado para este trabajo ?	SI (X)	NO	La iluminación permite hacer un trabajo seguro?	SI (X)	NO NA
Estoy calificado para realizar este trabajo ?	SI (X)	NO	El clima permite hacer un trabajo seguro?	SI (X)	NO NA
Conozco los riesgos de este trabajo ?	SI (X)	NO	Identifico y conozco los insumos químicos?	SI (X)	NO NA
Tengo los EPP requeridos?	SI (X)	NO	Esta trabajo se ha comunicado a quien pueda afectar?	SI (X)	NO NA
Tengo los equipos y herramientas necesarios?	SI (X)	NO	Me siento bien de salud para realizar este trabajo?	SI (X)	NO NA
He revisado el área de trabajo ?	SI (X)	NO	Estoy libre del efecto de alcohol o drogas?	SI (X)	NO NA
Cuento con la señalización necesaria?	SI (X)	NO		SI (X)	NO NA

4. Señale los permisos de trabajo requeridos y disponga del formato respectivo en el sitio de trabajo

Trabajos en alturas	SI (X)	NO	Trabajo eléctrico	SI	NO (X)	Manipulación de explosivos	SI NO (X)
Trabajos en caliente	SI	NO (X)	Espacios confinados	SI	NO (X)	Trabajos de voladura	SI NO (X)
Izaje de cargas	SI	NO (X)	Excavaciones	SI	NO (X)		SI NO (X)

5. Elementos de protección personal que requiere la actividad

						6. Aislamiento necesario		
Casco	SI (X)	NO	Peto En Carnaza	SI	NO (X)	Candados de bloqueo	SI	NO (X)
Gafas / Monogafas	SI (X)	NO	Mangas En Carnaza	SI	NO (X)	Tarjetas de bloqueo	SI	NO (X)
Protección auditiva	SI (X)	NO	Guantes	SI (X)	NO	Otro	NA	
Mascarilla	SI	NO (X)	**Botas de seguridad**	SI (X)	NO	NA		
Carilleras de carnaza	SI	NO (X)	Careta Acrilico	SI	NO (X)			



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 11/03/2021
Código: PP02-07-R03
Revisión: 04

Casco	Si ✓	No	Peto En Carnaza	Si	No ✓	Candados de bloqueo	Si	No ✓
Gafas / Monogafas	Si ✓	No	Mangas En Carnaza	Si	No ✓	Tarjetas de bloqueo	Si	No ✓
Protección auditiva	Si ✓	No	Guantes	Si ✓	No	Otro		
Mascarilla	Si	No ✓	Botas de seguridad	Si ✓	No			
Canilleras de carnaza	Si	No ✓	Careta Acrilica	Si	No ✓			
Mascara para vapores	Si	No ✓	Otro	Si	No ✓	Esta actividad Amerita PST	Si	No ✓

Se cuenta con las listas de chequeo de los equipos criticos necesarios para la actividad: Si ✓ No

7. Aspectos Ambientales


Tengo un Kit de derrames?	Si ✓ No	Se cómo separar los residuos sólidos generados?	Si ✓ No NA
Se cómo usarlo en caso de una emergencia ?	Si ✓ No	Se qué hacer en caso de un derrame?	Si ✓ No NA
Hay dentro de mi herramienta un extintor ?	Si ✓ No		
Identifico los riesgos ambientales de este trabajo?	Si ✓ No	Qué hacer en caso de una emergencia ambiental?	
Hay un punto ecológico ?	Si ✓ No		

8. Participaron en la elaboración y socialización de este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cedula	Firma
1	Armando Gcia. Sem.	Obra	1094663397	
2	Sebastian olaya Gonzalez	Maestro	9785[illegible]15	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	Ramiro Tarazona A	maestro	91344969	
6	Yordan Andres B	OP	7102734350	
7	Jaquelin Ibañez R	AUX	5[illegible]	
8	Carlos Mireles Tolosa	Operador	1100893057	
9	Bonilla D	Aux	5045077	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

9. Aprueban este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	Fernando Rojas Arenas	Residente obra	1098764553	
2	Nidia Johanna Portilla	coord SST	1098624668	



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT: 804.015.242-8

ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 11/03/2021
Código: PP02-07-R03
Revisión: 04

Fecha: 20/11/23 - 22/11/23 | Área: Operativo

Nombre de la actividad: Perforacion de Anclaje - Armado de Muro

1. Aislamientos Necesarios para el desarrollo de la labor

Aislamiento Eléctrico	Si / No	Si / No	
Aislamiento Hidráulico	Si / No	Cual?	

2. Análisis de riesgos

Pasos básicos del trabajo	Consecuencias o riesgos potenciales	Controles para eliminar o reducir riesgos
Adecuacion de zona de trabajo	• Riesgo Biologico Contacto personal	• Pausas Activas
	Contacto de objetos Contacto de Bacterias	• Personal Capacitado
	• Riesgo Mecanico con maquinas	• Personal de trabajo
Perforacion de Anclaje	Golpes con material	• Punto de hidratacion
	• Riesgo Fisico Exposicion al ruido a vibraciones y	• trabajo con Precaucion
Instalacion de anclaje	exposicion al calor intenso	• Uso adecuado de EPC
	• Riesgo Mecanico	• Trabajo Adecuado
Inyeccion de Anclaje	Sobre Cargas esfuerzos	• Punto de hidratacion
	Inadecuadas posturas Inadecuadas	• Uso adecuado EPC
Armado de Muro	• Riesgo Biologic.	• Personal Capacitado


3. Preguntas para considerar antes de iniciar el trabajo

¿Este trabajo está autorizado?	Si / No		¿Hay el orden y aseo en el área de trabajo?	Si / No	NA
¿He sido entrenado para este trabajo ?	Si / No		¿La iluminación permite hacer un trabajo seguro?	Si / No	NA
¿Estoy calificado para realizar este trabajo ?	Si / No		¿El clima permite hacer un trabajo seguro?	Si / No	NA
¿Conozco los riesgos de este trabajo ?	Si / No		¿Identifico y conozco los insumos químicos?	Si / No	NA
¿Tengo los EPP requeridos?	Si / No		¿Este trabajo se ha comunicado a quien pueda afectar?	Si / No	NA
¿Tengo los equipos y herramientas necesarios?	Si / No		¿Me siento bien de salud para realizar este trabajo?	Si / No	NA
¿He revisado el área de trabajo ?	Si / No		¿Estoy libre del efecto de alcohol ó drogas?	Si / No	NA
¿Cuenta con la señalización necesaria?	Si / No			Si / No	NA

4. Señale los permisos de trabajo requeridos y disponga del formato respectivo en el sitio de trabajo

Trabajos en alturas	Si / No	Trabajo eléctrico	Si	No	Manipulación de explosivos	Si / No	
Trabajos en caliente	Si / No	Espacios confinados	Si	No	Trabajos de voladura	Si / No	
Izaje de cargas	Si / No	Excavaciones	Si	No		Si / No	

5. Elementos de protección personal que requiere la actividad | **6. Aislamiento necesario**



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 11/03/2021
Código: PP02-07-R03
Revisión: 04

Casco	SI	No	Peto En Carnaza	Si	No	Candados de bloqueo	Si No
Gafas / Monogafas	SI	No	Mangas En Carnaza	Si	No	Tarjetas de bloqueo	Si No
Protección auditiva	Si	No	Guantes	Si	No	Otro	
Mascarilla	Si	No	Botas de seguridad	Si	No		
Canilleras de carnaza	Si	No	Careta Acrilica	Si	No		
Mascara para vapores	Si	No	Otro	Si	No	Esta actividad Amerita PST	Si No

Se cuenta con las listas de chequeo de los equipos criticos necesarios para la actividad: Si No

7. Aspectos Ambientales


Tengo un Kit de derrames?	Si No	Se cómo separar los residuos sólidos generados?	Si	No	NA
Se cómo usarlo en caso de una emergencia ?	Si No	Se qué hacer en caso de un derrame?	Si	No	NA
Hay dentro de mi herramienta un extintor ?	Si No				
Identifico los riesgos ambientales de este trabajo?	Si No	Qué hacer en caso de una emergencia ambiental?			
Hay un punto ecológico ?	Si No				

8. Participaron en la elaboración y socialización de este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	Ranivo Zambrano D	Maestro	91344809	
2	Aguilera Wolfe R	AUX	5796744	
3	[illegible]	Maestro	7735070	
4	Bonet Quintero D	AUX	5095076	
5	[illegible]	AUX	1131113449	
6	[illegible]	[illegible]	91359273	
7	Hinorco Cano Jovi	Oficios	1094165382	
8	Carlos Alberto Tobar	Operador	1100893087	
9	Yordan A Orduz	OP	1102774050	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

9. Aprueban este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	Nelcy Johana Portilla	Coord SST	1098624666	
2				



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 11/03/2021
Código: PP02-07-R03
Revisión: 04

Fecha: 16/11/23 A 18/11/23 | Área: Operativo

Nombre de la actividad: Fundido de Muro y Relleno de Muro

1. Aislamientos Necesarios para el desarrollo de la labor

Aislamiento Eléctrico	Si / No	Si / No	Cual?
Aislamiento Hidráulico	Si / No		

2. Analisis de riesgos

Pasos basicos del trabajo	Consecuencias o riesgos potenciales	Controles para eliminar o reducir riesgos
Adecuacion de zona de trabajo	• Riesgo Biologico Contacto Personal	• Pausas Activas
	Contacto con objeto contacto con bacterias	• Personal capacitado
Fundido de Muro	• Riesgo Mecanico Golpes, Con equipos	• Personal de trabajo
Movimiento de Tierra	Con maquinas • Riesgo Fisico	• Punto de hidratacion
	Exposicion al Ruido Vibraciones y	• trabajo con precaucion
	Exposicion al calor intenso	• uso adecuado de EPCC
Relleno y Compactacion	• Riesgo Mecanico Sobre cargas	• Trabajo Adecuado
	Exposicion inadecuado posturas	• Punto de Hidratacion
Compactacion con Saltarin	Y Posiciones y inadecuadas	• uso adecuado EPCC
Orden y Aseo	• Riesgo Biologico	• Personal capacitado


3. Preguntas para considerar antes de iniciar el trabajo

¿Este trabajo está autorizado?	Si	No	¿Hay el orden y aseo en el área de trabajo?	Si	No / NA
¿He sido entrenado para este trabajo ?	Si	No	¿La iluminación permite hacer un trabajo seguro?	Si	No / NA
¿Estoy calificado para realizar este trabajo ?	Si	No	¿El clima permite hacer un trabajo seguro?	Si	No / NA
¿Conozco los riesgos de este trabajo ?	Si	No	¿Identifico y conozco los insumos químicos?	Si	No / NA
¿Tengo los EPP requeridos?	Si	No	¿Este trabajo se ha comunicado a quien pueda afectar?	Si	No / NA
¿Tengo los equipos y herramientas necesarios?	Si	No	¿Me siento bien de salud para realizar este trabajo?	Si	No / NA
¿He revisado el área de trabajo ?	Si	No	¿Estoy libre del efecto de alcohol ó drogas?	Si	No / NA
¿Cuento con la señalización necesaria?	Si	No			

4. Señale los permisos de trabajo requeridos y disponga del formato respectivo en el sitio de trabajo

Trabajos en alturas	Si	No	Trabajo eléctrico	Si	Si	Manipulación de explosivos	Si / No
Trabajos en caliente	Si	No	Espacios confinados	Si	No	Trabajos de voladura	Si / No
Izaje de cargas	Si	No	Excavaciones	Si	No		Si / No

5. Elementos de protección personal que requiere la actividad | **6. Aislamiento necesario**



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 11/03/2021
Código: PP02-07-R03
Revisión: 04

Casco	Si	No	Peto En Carnaza	Si	No	Candados de bloqueo	Si	No
Gafas / Monogafas	Si	No	Mangas En Carnaza	Si	No	Tarjetas de bloqueo	Si	No
Protección auditiva	Si	No	Guantes	Si	No	Otro		
Mascarilla	Si	No	Botas de seguridad	Si	No			
Canilleras de carnaza	Si	No	Careta Acrílica	Si	No			
Mascara para vapores	Si	No	Otro	Si	No	Esta actividad Amerita PST	Si	No

Se cuenta con las listas de chequeo de los equipos críticos necesarios para la actividad: Si / No

7. Aspectos Ambientales


Tengo un Kit de derrames?	Si	No	Se cómo separar los residuos sólidos generados?	Si	No / NA
Se cómo usarlo en caso de una emergencia ?	Si	No	Se qué hacer en caso de un derrame?	Si	No / NA
Hay dentro de mi herramienta un extintor ?	Si	No			
Identifico los riesgos ambientales de este trabajo?	Si	No	Què hacer en caso de una emergencia ambiental?		
Hay un punto ecológico ?	Si	No			

8. Participaron en la elaboración y socialización de este AST, comprendiendolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	[illegible]	Residente	9737016	
2	Bonifacio Quintero Diofanor	AUX	5005072	
3	[illegible]	[illegible]	91750373	
4	[illegible]	maestro	91344804	
5	[illegible]	AUX	1131113409	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

9. Aprueban este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	Nidia Johana Portilla	Coord SST	1098624666	
2				



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 11/03/2021
Código: PP02-07-R03
Revisión: 04

Fecha: 13/11/23 A 15/11/23 | Área: Operativo

Nombre de la actividad: Armado de Formaleta

1. Aislamientos Necesarios para el desarrollo de la labor

Aislamiento Eléctrico	SI [X] NO	SI [X] NO	Cual?
Aislamiento Hidráulico	SI [X] NO		

2. Análisis de riesgos

Pasos básicos del trabajo	Consecuencias o riesgos potenciales	Controles para eliminar o reducir riesgos
Adecuacion de zona de trabajo	• Riesgo Biologico Contacto Personal	• Pausas Activas
	Contacto con objeto Contacto con bacterias	• Personal capacitado
	• Riesgo Mecanico Golpes, Cel equipos	• Personal de trabajo
Armado de formaleta	con maquinas - Riesgo Fisico	• Punto de hidratacion
	exposicion al Ruido a vibraciones	• trabajo con precaucion
Armado de alivianes	Y exposicion al Calor intenso	• uso adecuado de EPC
	• Riesgo Mecanico Sobre Cargas	• trabajo Adecuado
Postura de Rodes	esfuerzos inadecuado Posturas	• Punto de hidratacion
	Y Posiciones y inadecuadas	• uso adecuado epcs
Orden y Aseo	• Riesgo Biologico.	• Personal capacitado


3. Preguntas para considerar antes de iniciar el trabajo

¿Este trabajo está autorizado?	SI	No	¿Hay el orden y aseo en el área de trabajo?	SI	No NA
¿He sido entrenado para este trabajo ?	SI	No	¿La iluminación permite hacer un trabajo seguro?	SI	No NA
¿Estoy calificado para realizar este trabajo ?	SI	No	¿El clima permite hacer un trabajo seguro?	SI	No NA
¿Conozco los riesgos de este trabajo ?	SI	No	¿Identifico y conozco los insumos químicos?	SI	No NA
¿Tengo los EPP requeridos?	SI	No	¿Este trabajo se ha comunicado a quien pueda afectar?	SI	No NA
¿Tengo los equipos y herramientas necesarios?	SI	No	¿Me siento bien de salud para realizar este trabajo?	SI	No NA
¿He revisado el área de trabajo ?	SI	No	¿Estoy libre del efecto de alcohol ó drogas?	SI	No NA
¿Cuento con la señalización necesaria?	SI	No		SI	No NA

4. Señale los permisos de trabajo requeridos y disponga del formato respectivo en el sitio de trabajo

Trabajos en alturas	[X]	No	Trabajo eléctrico	Si	[X]	Manipulación de explosivos	Si [X]
Trabajos en caliente	Si	[X]	Espacios confinados	Si	[X]	Trabajos de voladura	Si [X]
Izaje de cargas	Si	[X]	Excavaciones	Si	[X]		Si No

5. Elementos de protección personal que requiere la actividad | **6. Aislamiento necesario**



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT: 804.015.242-8

ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 11/03/2021
Código: PP02-07-R03
Revisión: 04

Casco	Si	No	Peto En Carnaza	Si	No	Candados de bloqueo	Si	No
Gafas / Monogafas	Si	No	Mangas En Carnaza	Si	No	Tarjetas de bloqueo	Si	No
Protección auditiva	Si	No	Guantes	Si	No	Otro		
Mascarilla	Si	No	Botas de seguridad	Si	No			
Canilleras de carnaza	Si	No	Careta Acrílica	Si	No			
Mascara para vapores	Si	No	Otro	Si	No	Esta actividad Amerita PST	Si	No

Se cuenta con las listas de chequeo de los equipos críticos necesarios para la actividad: Si / No

7. Aspectos Ambientales


Tengo un Kit de derrames?	Si / No	Se cómo separar los residuos sólidos generados?	Si / No / NA
Se cómo usarlo en caso de una emergencia ?	Si / No	Se qué hacer en caso de un derrame?	Si / No / NA
Hay dentro de mi herramienta un extintor ?	Si / No		
Identifico los riesgos ambientales de este trabajo?	Si / No	Qué hacer en caso de una emergencia ambiental?	
Hay un punto ecológico ?	Si / No		

8. Participaron en la elaboración y socialización de este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	Aquileo Ybibe R	AUX	5794744	
2	Sergio Olaya	Maestro	4975107	
3	Danilo Torbiato	Maestro	91344859	
4	Bonett Quintero Diofant	AUX	5045027	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	Yordan A orozco G	Op	1077943350	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

9. Aprueban este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	Adriana Ramirez Portilla	coord SST	1098624666	
2				



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 11/03/2021
Código: PP02-07-R03
Revisión: 04

Fecha: 10/11/23 A 11/11/23 | Área: Operativo

Nombre de la actividad: Relleno de Muro y Armado de Muro

1. Aislamientos Necesarios para el desarrollo de la labor

Aislamiento Eléctrico	SI	No	SI	No
Aislamiento Hidráulico	SI	No	Cual?	

2. Análisis de riesgos

Pasos básicos del trabajo	Consecuencias o riesgos potenciales	Controles para eliminar o reducir riesgos
Adecuacion de zona de trabajo	·Riesgo ergonomico Sobre Carga	· Pausas Activas
	Posturas y inadecuadas caidas, tropezones	· Personal capacitado
Relleno de Muro	· Riesgo Fisico exposicion excesiva	· trabajo con precaucion
	al Sol o Fuerte lluvias	· Uso adecuado de EPP
Compactacion con Saltarin	exposicion a fuertes vibraciones	· Uso adecuado EPCC
	· Riesgo Mecanico Sobre cargas	· Punto de Hidratacion
	· Esfuerzo inadecuado malas Posturas	· trabajo en equipo
Armado de Muro	· Riesgo Biologico	· trabajo Adecuado
	Contacto Personas contacto con objetos	· Punto de hidratacion
Orden y Aseo	contacto de Bacterias	· Personal capacitado


3. Preguntas para considerar antes de iniciar el trabajo

¿Este trabajo está autorizado?	SI	No	¿Hay el orden y aseo en el area de trabajo?	SI	No NA
¿He sido entrenado para este trabajo ?	SI	No	¿La iluminación permite hacer un trabajo seguro?	SI	No NA
¿Estoy calificado para realizar este trabajo ?	SI	No	¿El clima permite hacer un trabajo seguro?	SI	No NA
¿Conozco los riesgos de este trabajo ?	SI	No	¿Identifico y conozco los insumos químicos?	SI	No NA
¿Tengo los EPP requeridos?	SI	No	¿Este trabajo se ha comunicado a quien pueda afectar?	SI	No NA
¿Tengo los equipos y herramientas necesarios?	SI	No	¿Me siento bien de salud para realizar este trabajo?	SI	No NA
¿He revisado el área de trabajo ?	SI	No	¿Estoy libre del efecto de alcohol ó drogas?	SI	No NA
¿Cuento con la señalización necesaria?	SI	No		SI	No NA

4. Señale los permisos de trabajo requeridos y disponga del formato respectivo en el sitio de trabajo

Trabajos en alturas	SI	No	Trabajo eléctrico	SI	No	Manipulación de explosivos	SI No
Trabajos en caliente	SI	No	Espacios confinados	SI	No	Trabajos de voladura	SI No
Izaje de cargas	SI	No	Excavaciones	SI	No		SI No

5. Elementos de protección personal que requiere la actividad | **6. Aislamiento necesario**



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 11/03/2021
Código: PP02-07-R03
Revisión: 04

Casco	Si	No	Peto En Carnaza	Si	No	Candados de bloqueo	Si / No
Gafas / Monogafas	Si	No	Mangas En Carnaza	Si	No	Tarjetas de bloqueo	Si / No
Protección auditiva	Si	No	Guantes	Si	No	Otro	
Mascarilla	Si	No	Botas de seguridad	Si	No		
Canilleras de carnaza	Si	No	Careta Acrílica	Si	No		
Mascara para vapores	Si	No	Otro	Si	No	Esta actividad Amerita PST	Si / No

Se cuenta con las listas de chequeo de los equipos críticos necesarios para la actividad: Si / No

7. Aspectos Ambientales


Tengo un Kit de derrames?	Si / No	Se cómo separar los residuos sólidos generados?	Si / No / NA
Se cómo usarlo en caso de una emergencia ?	Si / No	Se qué hacer en caso de un derrame?	Si / No / NA
Hay dentro de mi herramienta un extintor ?	Si / No		
Identifico los riesgos ambientales de este trabajo?	Si / No	Qué hacer en caso de una emergencia ambiental?	
Hay un punto ecológico ?	Si / No		

8. Participaron en la elaboración y socialización de este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	Eduardo Hernandez	Ayudante	97350375	
2	Ramiro Zambrano M	Maestro	91344804	
3	Aquiles Avila R	AUX	5996790	
4	Armando Gelvez	OK	1094063383	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

9. Aprueban este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	Fernanda Rojas A.	Residente	1.098769558	
2	Yhoda Johana Portilla	Coord SST	1.098624666	



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT: 804.015.242-8

ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 11/03/2021
Código: PP02-07-R03
Revisión: 04

Fecha: 07/10/23 — Área: Operativo

Nombre de la actividad: Relleno de Muro

1. Aislamientos Necesarios para el desarrollo de la labor

Aislamiento Eléctrico	SI	No	SI	No
Aislamiento Hidráulico	SI	No	Cual?	

2. Análisis de riesgos

Pasos basicos del trabajo	Consecuencias o riesgos potenciales	Controles para eliminar o reducir riesgos
Adecuacion de zona de trabajo	• Riesgo Biologico Contacto Personal	• Pausas Activas
	Contacto con objeto Contacto con Punturas	• Personal capacitado
	• Riesgo Mecanico Golpe, con equipos	• Personal de trabajo
Movimiento de tierra	con maquinas • Riesgo Fisico	• Punto de Hidratacion
	exposicion al Ruido a vibraciones y exposicion	• Trabajo Con Precaucion
Relleno y Compactacion	al calor intenso • Riesgo mecanicos	• Uso adecuado de epcc
	Sobre cargas Esfuerzos inadecuados	• Trabajo Adecuado
Compactacion con Saltarin	Posturas y Posiciones y inadecuadas	• Punto de Hidratacion
	• Riesgo Mecanico Golpes con	• Uso adecuado epcc
Orden y Aseo	maquinas • Riesgo Biologico	• Personal capacitado


3. Preguntas para considerar antes de iniciar el trabajo

¿Este trabajo está autorizado?	Si	No	¿Hay el orden y aseo en el área de trabajo?	Si	No NA
¿He sido entrenado para este trabajo ?	Si	No	¿La iluminación permite hacer un trabajo seguro?	Si	No NA
¿Estoy calificado para realizar este trabajo ?	Si	No	¿El clima permite hacer un trabajo seguro?	Si	No NA
¿Conozco los riesgos de este trabajo ?	Si	No	¿Identifico y conozco los insumos químicos?	Si	No NA
¿Tengo los EPP requeridos?	Si	No	¿Este trabajo se ha comunicado a quien pueda afectar?	Si	No NA
¿Tengo los equipos y herramientas necesarios?	Si	No	¿Me siento bien de salud para realizar este trabajo?	Si	No NA
¿He revisado el área de trabajo ?	Si	No	¿Estoy libre del efecto de alcohol ó drogas?	Si	No NA
¿Cuento con la señalización necesaria?	Si	No		Si	No NA

4. Señale los permisos de trabajo requeridos y disponga del formato respectivo en el sitio de trabajo

Trabajos en alturas	Si	No	Trabajo eléctrico	Si	No	Manipulación de explosivos	Si No
Trabajos en caliente	Si	No	Espacios confinados	Si	No	Trabajos de voladura	Si No
Izaje de cargas	Si	No	Excavaciones	Si	No		Si No

5. Elementos de protección personal que requiere la actividad — **6. Aislamiento necesario**



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 11/03/2021
Código: PP02-07-R03
Revisión: 04

Casco	Si	No	Peto En Carnaza	Si	No	Candados de bloqueo	Si	No
Gafas / Monogafas	Si	No	Mangas En Carnaza	Si	No	Tarjetas de bloqueo	Si	No
Protección auditiva	Si	No	Guantes	Si	No	Otro		
Mascarilla	Si	No	Botas de seguridad	Si	No			
Caretillas de carnaza	Si	No	Careta Acrílica	Si	No			
Mascara para vapores	Si	No	Otro_____	Si	No	Esta actividad Amerita PST	Si	No

Se cuenta con las listas de chequeo de los equipos críticos necesarios para la actividad: Si / No

7. Aspectos Ambientales


Tengo un Kit de derrames?	Si	No	Se cómo separar los residuos sólidos generados?	Si	No NA
Se como usarlo en caso de una emergencia ?	Si	No	Se qué hacer en caso de un derrame?	Si	No NA
Hay dentro de mi herramienta un extintor ?	Si	No			
Identifico los riesgos ambientales de este trabajo?	Si	No	Què hacer en caso de una emergencia ambiental?		
Hay un punto ecológico ?	Si	No			

8. Participaron en la elaboración y socialización de este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

9. Aprueban este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	Nidia Tatiana Portilla	1098626666	Coord SST	
2				



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT: 804.015.242-8

ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 11/03/2021
Código: PP02-07-R03
Revisión: 04

Fecha: 07/11/23 A 09/11/23 | Área: Operativo

Nombre de la actividad: Armado Formaleta y Fundido de Muro

1. Aislamientos Necesarios para el desarrollo de la labor

Aislamiento Eléctrico	SI	NO	SI	NO
Aislamiento Hidráulico	SI	NO	Cual?	

2. Análisis de riesgos

Pasos básicos del trabajo	Consecuencias o riesgos potenciales	Controles para eliminar o reducir riesgos
Adecuacion de zonas de trabajo	• Riesgo ergonomico Sobe carga	• Pausas Activas
	• Posturas Y inadecuadas caidas, atrapezones	• equipo de trabajo
Armado Formaleta	• Riesgo Fisico exposicion excesiva	• Uso adecuado de EPP
	al sol a Fuertes lluvias	• trabajo en equipo
Colocada de almacbores	exposicion a fuertes Vibraciones	• Personal capacitado
	• Riesgo Mecanico Sobe Cargas	• Punto de hidratacion
Tencionamiento de tensas	• Riesgo Biologico	• Uso adecuado EPC
	Contacto Personal Contacto con objetos	• trabajo con Precaucion
Fundia de Muro	Contacto de Bacterias	• Personal capacitado
Orden Y Aseo	Riesgo ergonomico	• trabajo adecuado


3. Preguntas para considerar antes de iniciar el trabajo

¿Este trabajo está autorizado?	SI	No	¿Hay el orden y aseo en el área de trabajo?	SI	No NA
¿He sido entrenado para este trabajo ?	SI	No	¿La iluminación permite hacer un trabajo seguro?	SI	No NA
¿Estoy calificado para realizar este trabajo ?	SI	No	¿El clima permite hacer un trabajo seguro?	SI	No NA
¿Conozco los riesgos de este trabajo ?	SI	No	¿Identifico y conozco los insumos químicos?	SI	No NA
¿Tengo los EPP requeridos?	SI	No	¿Este trabajo se ha comunicado a quien pueda afectar?	SI	No NA
¿Tengo los equipos y herramientas necesarios?	SI	No	¿Me siento bien de salud para realizar este trabajo?	SI	No NA
¿He revisado el área de trabajo ?	SI	No	¿Estoy libre del efecto de alcohol ó drogas?	SI	No NA
¿Cuento con la señalización necesaria?	SI	No			

4. Señale los permisos de trabajo requeridos y disponga del formato respectivo en el sitio de trabajo

Trabajos en alturas	SI	NO	Trabajo eléctrico	SI	NO	Manipulación de explosivos	SI NO
Trabajos en caliente	SI	NO	Espacios confinados	SI	NO	Trabajos de voladura	SI No
Izaje de cargas	SI	NO	Excavaciones	SI	NO		SI No

5. Elementos de protección personal que requiere la actividad | **6. Aislamiento necesario**



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 11/03/2021
Código: PP02-07-R03
Revisión: 04

Casco	X	No	Peto En Carnaza	Si	No	Candados de bloqueo	Si	No
Gafas / Monogafas	X	No	Mangas En Carnaza	Si	No	Tarjetas de bloqueo	Si	X
Protección auditiva	X	No	Guantes	X	No	Otro		
Mascarilla	Si	No	Botas de seguridad	X	No			
Canilleras de carnaza	Si	No	Careta Acrílica	Si	No			
Mascara para vapores	Si	No	Otro_____	Si	No	Esta actividad Amerita PST	Si	No

Se cuenta con las listas de chequeo de los equipos críticos necesarios para la actividad: X No

7. Aspectos Ambientales


Tengo un Kit de derrames?	X	No	Se cómo separar los residuos sólidos generados?	X	No NA
Se cómo usarlo en caso de una emergencia ?	X	No	Se qué hacer en caso de un derrame?	X	No NA
Hay dentro de mi herramienta un extintor ?	X	No			
Identifico los riesgos ambientales de este trabajo?	X	No	Qué hacer en caso de una emergencia ambiental?		
Hay un punto ecológico ?	X	No			

8. Participaron en la elaboración y socialización de este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	Alfredo Hernandez	Residente	91350229	
2	Sosiga Daya Castillo	Residente	91351071	
3	Ronell Quintero Duarte	AUX	5045022	
4	Ramiro Zambrano	Maestro	91344809	
5	Aquileo Uribe R	AUX	5796740	
6	Yerdin Andres C	OP	1193994258	
7	Hernando Corzo Sua	OXIM	1094166398	
8	Pedro Rodriguez	OXIM	1121117649	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

9. Aprueban este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	Nidia Johana Portilla	coord SST	1098624666	
2				



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 11/03/2021
Código: PP02-07-R03
Revisión: 04

Fecha: 01/11/23 A 09/11/23 | Área: Operativo

Nombre de la actividad: Fundida de Muro y Pilotes, Drenes Perforacion

1. Aislamientos Necesarios para el desarrollo de la labor

Aislamiento Eléctrico	SI / NO	SI / NO	Cual?
Aislamiento Hidráulico	SI / NO		

2. Análisis de riesgos

Pasos basicos del trabajo	Consecuencias o riesgos potenciales	Controles para eliminar o reducir riesgos
Adecuacion de zona de trabajo	• Riesgo ergonomico sobre carga	• Pausas Activas
	Posturas y inadecuadas caidas, tropezones	• Personal capacitado
	• Riesgo Fisico exposicion excesiva	• trabajo con precaucion
Poner hierro	al sol a Fuerte lluvias	• Uso adecuado de EPP
	exposicion a fuertes vibracciones	• Uso adecuado epcc
	• Riesgo Mecanico sobre cargas	• Punto de Hidratacion
Amarar hierro con alambre	- esfuerzo inadecuado malas Posturas	• trabajo en equipo
Perforacion de bien	• Riesgo Biologico	• trabajo Adecuado
Orden Y Aseo	contacto Personas contacto con objetos	• Punto de hidratacion
	contacto de Bacterias	• Personal capacitado

3. Preguntas para considerar antes de iniciar el trabajo


¿Este trabajo está autorizado?	SI / No		¿Hay el orden y aseo en el área de trabajo?	SI / No	NA
¿He sido entrenado para este trabajo ?	SI / No		¿La iluminación permite hacer un trabajo seguro?	SI / No	NA
¿Estoy calificado para realizar este trabajo ?	SI / No		¿El clima permite hacer un trabajo seguro?	SI / No	NA
¿Conozco los riesgos de este trabajo ?	SI / No		¿Identifico y conozco los insumos químicos?	SI / No	NA
¿Tengo los EPP requeridos?	SI / No		¿Este trabajo se ha comunicado a quien pueda afectar?	SI / No	NA
¿Tengo los equipos y herramientas necesarios?	SI / No		¿Me siento bien de salud para realizar este trabajo?	SI / No	NA
¿He revisado el área de trabajo ?	SI / No		¿Estoy libre del efecto de alcohol ó drogas?	SI / No	NA
¿Cuento con la señalización necesaria?	SI / No			SI / No	NA

4. Señale los permisos de trabajo requeridos y disponga del formato respectivo en el sitio de trabajo


Trabajos en alturas	SI / No	Trabajo eléctrico	SI	NO	Manipulación de explosivos	SI	NO
Trabajos en caliente	SI / NO	Espacios confinados	SI	NO	Trabajos de voladura	SI	NO
Izaje de cargas	SI / NO	Excavaciones	SI	NO		SI	No


5. Elementos de protección personal que requiere la actividad | **6. Aislamiento necesario**


- **Inspecciones de talud**





ESTADO ACTUAL PLATAFORMAS FALLAS EN LA PLATAFORMA
Hundimiento
Erosión
Filtración de agua
Agrietamiento
Deformaciones
Pendida de material
Falla en los cimientos
Grietas
Presencia de árboles o raíces
ESTADO ACTUAL DE VIAS
Hundimiento
Filtración de agua
Agrietamiento
Deformaciones
Pendida de material
Falla en los cimientos
Grietas
Presencia de árboles o raíces
ESTADO ACTUAL DE SENDEROS Y CAMINOS
Hundimiento
Erosión
Filtración de agua
Sobrecargas
Agrietamiento
Presencia de animales
Terreno fangoso
Presencia de rocas, árboles caídos
Terreno o desnivel
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
SI NO N/A M T S
ACCIÓN REQUERIDA
No aplica
No aplica
No aplica
OBSERVACIONES - ESTADO DEL CLIMA - PERSONAL OPERATIVO EN SITIO
ACCIONES TOMADAS
PERSONAS EXPUESTAS
PLAN DE ACCIÓN
ALTO MEDIO BAJO
ACCIÓN A IMPLEMENTAR
Relleno y compactación de Moo
X
Relleno de Tierra
Muros de estabilización
Darle estabilidad al talud
ALTO: Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.
CIERRE DE LA INSPECCIÓN
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN (COPASST)
SST
RESIDENTE DE OBRA
FIRMA
NOMBRE Fernando P.
FIRMA
NOMBRE Johana Portilla



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
INSPECCION DE TALUDES - PLATAFORMAS - VIAS - SENDEROS Y CAMINOS
FECHA 02/08/2023
CODIGO IPES-10-F01
REVISO: 02
TALUD
Longitud del talud
Altura del talud
ISM
PLATAFORMAS
Area de la Plataforma
VIAS
SENDEROS Y CAMINOS
OBRA
Ruta Paraiso
INSPECCIONADO POR
Alexandra Celis
SEMANA DEL
06 AL 11
11
23
CONVENCIONES: SI NO N/A: No Aplica Al: alta Me:Media Ba: Baja L: Insignificante
ESTADO ACTUAL DEL TALUD
PARTE DEL TALUDE
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
ACCION RECOMENDA
CUERPO DEL TALUD
ANCLAJES
PERNOS
MECHINALES
DRENES
MALLA
TERRENO EN LA CORONA DEL TALUD
TERRENO EN LA PATA DEL TALUD
DRENAJES SUPERFICIALES
CANALES DE ZANJAS DE DRENAJE
No Aplica


ESTADO ACTUAL PLATAFORMAS
AREA DE LA PLATAFORMA
ESTADO ACTUAL DE VIAS
ESTADO ACTUAL DE SENDEROS Y CAMINOS
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
ACCION REQUERIDA
OBSERVACIONES - ESTADO DE CUMLA - PERSONAL OPERATIVO EN TERRITORIO
ACCIONES TOMADAS
PERSONAS INVOLUCRADAS
NIVEL DE ACCIÓN
ALTO
MEDIO
BAJO
ACCIONES IMPLEMENTADAS
Relleno y Compactación de Muro
Relleno de terreno
Otras de estabilización
ALTO: Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.
CIERRE DE LA INSPECCIÓN
RESIDENTE DE OBRA
SST
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN O (COPASST)
FIRMA
NOMBRE
Fernando R.
Yuly Patiño.


CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.
INSPECCION DE TALUDES - PLATAFORMAS - VIAS - SENDEROS Y CAMINOS
TALUD
Longitud del talud
Altura del talud
15M
PLATAFORMAS
Area de la Plataforma
VIAS
SENDEROS Y CAMINOS
OBRA
Ruta Paraiso
INSPECCIONADO POR
Alexandra Celis
SEMANA DEL
13 AL 18
11
23
CONVENCIONES: SI NO NA/No Aplica A: alta M: Media B: Baja I: Insignificante
ESTADO ACTUAL DEL TALUD
FALLA DEL TALUDZ
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
ACCION RECOMEND
Inicio parcial o total
CUERPO DEL TALUD
Erosion de la superficie
Dobo por impacto
Agrietamiento
Hinchamiento
Dobo por vegetacion
Abombamiento
Erosion de las juntas
Desprendimiento de las juntas
Rotura de Refuerzo
ANCLAJE
FERRO
MICRONALES
DRENES
MALLA
Dobo en la cabeza
Dobo De llaves, grietas, etc
Dobo Subsid., pandeo, etc
Dobo en el cuerpo de la malla
Dobo en las placas
TERRENO EN LA CORONA DEL TALUD
Agrietamiento
Hundimiento
Erosion
Filtracion de aguas
Socavacion
TERRENO EN LA PATA DEL TALUD
Agrietamiento
Hundimiento
Abombamiento
Socavacion
CANALES SUPERFICIALES
Agrietamiento
Rotura
CANALES DE ZANJAS DE DRENAJE
Obstrucciones
Agrietamiento
Rotura
Capacidad Hidraulica
NO APLICA


ACTIVIDAD PLANTEADAS PARA LA SEMANA
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
ACCION REQUERIDA
ESTADO ACTUAL DE VIAS
Hundimiento
Infiltracion de aguas
Agrietamiento
Deformaciones
Perdida de material
Filtracion de los cunetas
Baches
Presencia de arboles o rocas
ESTADO ACTUAL DE TERRENOS Y CAMINOS
Hundimiento
Fisuras
Infiltracion de aguas
Socavaciones
Agrietamiento
Presencia de animales
Terreno fangoso
Presencia de rocas, arboles caidos
Material a disposal
OBSERVACIONES- ESTADO DEL CLIMA - PERSONAL OPERATIVO EN FRENTE
ACCIONES TOMADAS
PRINCIPALES HALLAZGOS
PLAN DE ACCION
ALTO
MEDIO
BAJO
ACCION A IMPLEMENTAR
Demolicion de viga Afectada
Retiro de Trono
Señalizacion
ALTO: Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daño de considerable valor.
CIERRE DE LA INSPECCION
RESIDENTE DE OBRA
SST
RESPONSABLE DE LA INSPECCION o (COPASST)
FIRMA
NOMBRE
Fernando P.
Ingo P.
NO APLICA
NO APLICO
NO APLICA


CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
INSPECCION DE TALUDES - PLATAFORMAS - VIAS - SENDEROS Y CAMINOS
FECHA: 02/02/2023
CODIGO: IPDS-13 R01
REVISO: 02
TALUD
Longitud del talud
Altura del talud
7M
PLATAFORMAS
Area de la Plataforma
VIAS
SENDEROS Y CAMINOS
OBRA
Ronda Paraiso
INSPECCIONADO POR
Alexandra celis
TERMINADA DEL
20 al 25
11
23
CONVENCIONES: SI NO NA: No Aplica A: alta M: Media B: Baja I: Insignificante
ESTADO ACTUAL DEL TALUD
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
ACCION CORRECTIVA
CUERPO DEL TALUD
ANCLAJES
PERNOS
MICROPILOTES
DRENES
MALLA
TERRENO EN LA CORONA DEL TALUD
TERRENO EN LA PATA DEL TALUD
DRENAJES SUPERFICIALES
CANALES DE TANJAS DE DRENAJE
NO APLICA


ESTADO ACTUAL PLATAFORMA
FALLA DE LA PLATAFORMA
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOM
ACCIÓN REQUERIDA
ESTADO ACTUAL DE VIAS
Hundimiento
Erosión
Infiltración de agua
Agrietamiento
Destrucción de los canales
Capacidad Hidráulica
Daño por impacto
Daño por vegetación
Sobrecarga
NO APLICA
ESTADO ACTUAL DE SEPARADORES Y CAMINOS
Hundimiento
Erosión
Infiltración de agua
Sobrecargas
Agrietamiento
Presencia de animales
Derrame tanques
Presencia de ramas, arboles caidos
Derrumbe o deslizamiento
NO APLICA
OBSERVACIONES: ESTADO DEL CLIMA - PERSONAL OPERATIVO EN FRENTE
ACCIONES TOMADAS
PLAN DE ACCIÓN
PRINCIPALES HALLAZGOS
ALTO
MEDIO
BAJO
ACCIÓN A IMPLEMENTAR
Demolicion de area Afectada
Parte estabilidad
x
Retiro de Tierra
x
Socializacion
ALTO: Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.
CARGO DE LA INSPECCIÓN
RESIDENTE DE OBRA
SST
RESPONSABLE DE LA ADECCIÓN O ACOPIASST)
FIRMA
NOMBRE
Fernando Ruiz
Nidia P
FIRMA
NOMBRE

ANEXO 4. REGISTRO DE CHARLAS SSTA

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022/11/01
		Código: PP11-01-R08
	ASISTENCIA	Revisión: 07
		Página: 1 de 6

Tipo: Planeación ☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Evaluación ☐ Auditoria ☐

Fecha: 18/12/23

Hora: 7:00 AM

Lugar: Puente Rivera

OBJETIVO: charla Riesgos y peligros controles

RESPONSABLE:

No.	Nombre	Identificación	Ocupación o cargo	Firma
1	Yordan A orozco G	1102774360	operador	
2	Sergio alexis lozano	91337076	Maestro	
3	segundo Gomez	88215626	plomero	
4	Pedro lozada	1095925916	AUX	
5	Pedro Rodriguez	1131113149	AUX	
6	Wilmer Alexander	91350375	albañil	
7	Ramiro Zambrano A	91344809	Maestro	
8	Aguilera alziber	6790744	AUX	
9	AGUILAR	5676057	AUX	AGUILAR
10	Armando Cruz Sanc	1094663383	AUXIL	
11	Bonulf Quintero	AUX	5015022	
12	Leidy Garcia	1095738012	P. Social	

ELABORO	APROBO	REVISO

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/12
	Código: PP11-01-R13
FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS	Revisión: 05
	Página: 1 de 1

Nombre Supervisor	Johana Patiña	Hora inicio	7:00 Am
Fecha:	16 Diciembre 2023	Hora Término	7:15 Am

Tema Tratado: Importancia de la cooperación y trabajo en equipo

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elementos de Protección Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacén de materiales.		16. Otros.	

	Nombre	Firma
1.	Johany Capacito	
2.	Carmen Macías	Carmen Macías
3.	Judy Garcia	Judy Garcia
4.	Yuri Calderon	Yuri Calderon
5.	Jany Gomez	Jany Gomez
6.	Pedro Hernandez	
7.	Enriqueta Hernandez	
8.	Enrique Olaya	Enrique Olaya
9.	Ramiro Zambrano	Ramiro Z
10.	Pedro Rodriguez	
11.	Yordan Acosta	
12.	Agustin Ibibe R	
13.	Segundo Garcia	
14.	Almondo Cortez Sanc.	
15		
16		
17		
18		
19		

Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

ELABORO	REVISO	APROBO

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022/11/01
		Código: PP11-01-R08
	ASISTENCIA	Revisión: 07
		Página: 1 de 6

Tipo: Planeación ☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Evaluación ☐ Auditoria ☐

Fecha: 15 Diciembre 2023
Hora: 7:00 Am - 7:15 Am
Lugar: Punta Paraiso
OBJETIVO: Recomendaciones para evitar accidentes en hinzado cordelo
RESPONSABLE: Johana Portilla

No.	Nombre	Identificación	Ocupación o cargo	Firma
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	Leydy Garcia	1095778201	P. Social	Leydy Garcia
12	Fernanda Reyes	1098764588	Residente	[illegible]

ELABORO	APROBO	REVISO

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/12
	Código: PP11-01-R13
FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS	Revisión: 05
	Página: 1 de 1

Nombre Supervisor	Johana Patilla	Hora inicio	7:00 Am
Fecha:	14 Diciembre 2023	Hora Término	7:15 Am

Tema Tratado: falta de concentración en los trabajos

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y asec.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elementos de Protección Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacén de materiales.		16. Otros.	

	Nombre	Firma
1.	Libardo López	Libardo
2.	Aguilar Olarte R	Aguilar
3.	Ramiro Zambrano R	Ramiro Z
4.	Sistec. glen Seguridad	Sistec. Glen
5.	Bonett Quintero Contratista	
6.	Alexander Rincón	
7.	Pedro Lozada	
8.	Carlos Alfredo Tolosa	
9.	Arnulfo	
10.	Yordan Alexander Garcia Gomez.	
11	Armando Garcia Gomez.	
12	Yeidy Espinel	Yeidy Espinel
13	Laura Calderon	Laura Calderon
14	Danny Capacho	Danny Capacho
15	Carmen Marin	Carmen Marin
16	Maria Gomez	Maria Gomez
17		
18		
19		

Comentarios, observaciones o sugerancias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

ELABORO	REVISO	APROBO

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022/11/01
		Código: PP11-01-R08
	ASISTENCIA	Revisión: 07
		Página: 1 de 6

Tipo: Planeación ☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Evaluación ☐ Auditoria ☐

Fecha: 13 Diciembre
Hora: 7:00 Am - 7:15 Am
Lugar: Punta Paraiso
OBJETIVO: Proteccion de la Piel

RESPONSABLE: Johana Patilla

No.	Nombre	Identificación	Ocupación o cargo	Firma
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Yordan A orozco	1102774350	Op	[illegible]
3	Felipe [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Armando Garcia	1094603380	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Ramiro Tambramp	91344869	maestro	Ramiro TA
7	Ubaldo Lopez	5696607	operador	Ubaldo
8	Higuitea Ariba R	5796490	AUX	[illegible]
9	PEDRO lozada	1095723416	Aux	[illegible]
10	AGUILAR	5671057	AUX	AGUILAR
11	Leyda Garcia	1045788012	P. Social	Leyda Garcia
12	Fernando Rgus	1098764558	Residente	FernandoR

ELABORO	APROBO	REVISO

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022/11/01
		Código: PP11-01-R08
	ASISTENCIA	Revisión: 07
		Página: 1 de 6

Tipo: Planeación ☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Evaluación ☐ Auditoria ☐

Fecha: 12 Diciembre.
Hora: 7:00 Am - 7:15 Am
Lugar: Punta Paraiso
OBJETIVO: Peligro, Riesgo y tipos de Peligro

RESPONSABLE: Johana Portilla

No.	Nombre	Identificación	Ocupación o cargo	Firma
1	[illegible]	9775075	Aseo	[illegible]
2	Yordan Arozco G	1007774350	Op	[illegible]
3	Sergio Olaya	9775076	Maestro	Sergio
4	Armando Garcia	1094663383	Ayuda	[illegible]
5	Bonett D D	5045022	Aux	[illegible]
6	[illegible]	1131111346	Aux	[illegible]
7	Ramiro Tarazona	91744809	Maestro	Ramiro
8	Ubaldo López	5690602	operador	Ubaldo
9	segundo Gm	892/5620	[illegible]	[illegible]
10	aquileo olaya R	5796744	Aux	[illegible]
11	Leyda Garcia	1045782012	P. Social	Leyda G.
12	Fernando Rojas	1098769558	Residente	Fernando R.

ELABORO	APROBO	REVISO

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS

Fecha: 2021/08/12
Código: PP11-01-R13
Revisión: 05
Página: 1 de 1

Nombre Supervisor	Johana Patiña	Hora inicio	9:00 Am
Fecha:	11 Diciembre 2023	Hora Término	9:15 Am

Tema Tratado: Señales de Prevención en obra

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elementos de Protección Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacén de materiales.		16. Otros.	

	Nombre	Firma
1.	Yanoca Hernandez	
2.	Nordwin A. orozco S	
3.	Aguilar Uribe R	
4.	Ramiro Tambiano D	Manejo T D
5.	Roby Rodriguez	
6.	Bonett Quintero D	
7.	Edwin Alex. Lesmes	
8.	Humanto Cuevas	
9.	Leidy Garcia	Leidy Garcia
10.	Daniela Campano	
11.	Carmen M Pachon	Carmen M Pachon
12.	Maria Gomez	Maria Gomez
13.	Maria Calderon	Maria Calderon
14.	Fernando Pigo	Fernando Pigo
15		
16		
17		
18		
19		

Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

ELABORO	REVISO	APROBO

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/12
	Código: PP11-01-R13
FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS	Revisión: 05
	Página: 1 de 1

Nombre Supervisor	Johana Portilla	Hora inicio	7:00 Am
Fecha:	9 Diciembre 2023	Hora Término	7:15 Am

Tema Tratado:

Conciencia Ambiental

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponca):

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elementos de Protección Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacén de materiales.		16. Otros.	

	Nombre	Firma
1.	Leydy Garcia	Leydy Garcia
2.	Danny Caporito	Danny
3.	Maria Gomez	Maria Gomez
4.	Carmen Moreno	Carmen Moreno
5.	Monica Calderon	Monica Calderon
6.	Fernando Rojas A	Fernando Rojas
7.	[illegible]	[illegible]
8.	[illegible]	[illegible]
9.	Sergio Oliva	Sergio Oliva
10	Ramiro Zambrano	Ramiro Z
11	[illegible]	[illegible]
12	Miranda Cour [illegible]	[illegible]
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

ELABORO	REVISO	APROBO

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/12
		Código: PP11-01-R13
	FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS	Revisión: 05
		Página: 1 de 1

Nombre Supervisor	Johana Portilla	Hora inicio	7:00 Am
Fecha:	8 Diciembre 2023	Hora Término	7:15 Am

Tema Tratado: Uso adecuado EPP.

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda)

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiena y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elementos de Protección Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacén de materiales.		16. Otros.	

	Nombre	Firma
1.	Danny Capacho	
2.	Monica Gomez	Maria Gomez
3.	Leyda Garcia	Leyda Garcia
4.	Maria Calderon	Maria Calderon
5.	Carmen Marin	Carmen Marin.
6.	Fernando Rojo	
7.		
8.		
9.		
10.		
11		
12.		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

ELABORO	REVISO	APROBO

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022/11/01
		Código: PP11-01-R08
	ASISTENCIA	Revisión: 07
		Página: 1 de 6

Tipo: Planeación ☐ Capacitación ☒ Inducción ☐ Evaluación ☐ Auditoria ☐

Fecha: 7:00 AM

Hora: 22 / NOV / 23

Lugar: Punta Paraiso

OBJETIVO:

Habitos Saludables

RESPONSABLE: Adriana Johana Portilla

No.	Nombre	Identificación	Ocupación o cargo	Firma
1	Sergio Olaya	91531676	Maestro	
2	Jhonatan Hernandez	91230373	Maestro	
3	Carlos Alfredo Tolosa	1193589308	Operador	
4	Yordan Antonio	1102794350	Op	
5	Ramiro Tambiano A	91544809	Maestro	
6	Aquiles Uribe R	5796794	AUX	
7	[illegible]	1131117349	Aux	
8	Armando Garcia	1094663382	Oficios	
9	Alexandra Celis	1102348839	Auxiliar SST	

ELABORO	APROBO	REVISO

FORMATO DE ASISTENCIA CAPACITACIONES SEGUROS DE VIDA AXA COLPATRIA ARL

AXA COLPATRIA

Ciudad y Fecha: Bucaramanga, 22 Nov Horario: 7:30 am a 8:00 am

Asesor: Yuris E. Manjarres O

Empresa: Construobras de Colombia SAS NIT 901.242.015-1 Afiliación:

Nombre del Tema: Habitos Saludables

No.	NOMBRE	CC	EMAIL	TELEFONO	FIRMA
1	Armando Cossio	1094883383		3133412990	
2	Carlos Tolaz	1100930813		3015155270	
3	[illegible]	1131134640		3013552676	
4	Ranier Zambrano	913.005.09		3182512	
5	[illegible]	9135373		3228283252	
6	Bonell Quintero D	5005622		3137250441	
7	Angelica alzate P	37461941		3116504772	
8	[illegible]	9735722		3224520075	
9	Alexandra Celis	1102348939		3157873880	
10	Fernanda Rojas Anaya	1.098764558	Ferrojas_0@hotmail.com	3109959623	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Alexandra Celis
FIRMA DEL RESPONSABLE DE SST DE LA EMPRESA

Yuris Manjarres
FIRMA DEL ASESOR DE PREVENCIÓN

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022/11/01
		Código: PP11-01-R08
	ASISTENCIA	Revisión: 07
		Página: 1 de 6

Tipo: Planeación ☐ Capacitación ☑ Inducción ☐ Evaluación ☐ Auditoria ☐

Fecha: 21 Noviembre 2023
Hora: 7:00 am
Lugar: Punta Paraiso
OBJETIVO:
Inteligencia emocional - Charla impartida por la CCF Cajasan.
RESPONSABLE: Nidia Johana Portilla.

No.	Nombre	Identificación	Ocupación o cargo	Firma
1.	Faustino Hernandez	91350375	Vigilante	
2.	Yeidan A Orozco G	1102774350	Op	
3.	Carlos Toloza	1100893087	Operador	
4.	Benett Q D	5005022	Aux	
5.	[illegible]	1173111349	Aux	
6.	Fernando Rojas Anaya	1.098764558	Residente obra	
7.	Armando Cerezo	1094663883	OCX	
8.	Alexandra Celis	1102348839	Auxiliar A SST	
9.				
10.				

ELABORO	APROBO	REVISO

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022/11/01
		Código: PP11-01-R08
	ASISTENCIA	Revisión: 07
		Página: 1 de 6

Tipo: Planeación ☐ Capacitación ☒ Inducción ☐ Evaluación ☐ Auditoria ☐

Fecha: 20/11/2023
Hora: 7:00 AM
Lugar: Punta Paraiso
OBJETIVO: Salud Mental

RESPONSABLE: Alexandra Celis

No.	Nombre	Identificación	Ocupación o cargo	Firma
1.	Armando Gonzalez	1094663385	Aux.	
2.	Sergio Olaya	9735076	Maestro	
3.		1131		
4.		9755e375		
5.	Ramiro Zambrano	91344809		
6.	Yordan Albeiro Orozco	1102	Op	
7.		5798		
8.	Fernando Rojas Arroyo	1098769.353	Residente	
9.		5045022		
10.	Carlos Alfredo T.	1100893084	Operador	

ELABORO	APROBO	REVISO

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022/11/01
		Código: PP11-01-R08
	ASISTENCIA	Revisión: 07
		Página: 1 de 6

Tipo: Planeación ☐ Capacitación ☒ Inducción ☐ Evaluación ☐ Auditoria ☐

Fecha: 18/11/2023
Hora: 7:00 Am
Lugar: Punta Paraiso
OBJETIVO: Medidas Para la manipulacion de Cargas
RESPONSABLE: Alexandra Celis

No.	Nombre	Identificación	Ocupación o cargo	Firma
	Sergio olaya	9735076	Maestro	Sergio
	Renio Zambrano	91344809	maestro	Renio
	Yeimmi Hernandez	9858275	Aprendiz	
	Armando Correa	1094607383	Oficial	
	Jordan Arocho	1102774050	Op	
	Jaqueline Ibañez R	52964911	AUX	

ELABORO	APROBO	REVISO

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022/11/01
		Código: PP11-01-R08
	ASISTENCIA	Revisión: 07
		Página: 1 de 6

Tipo: Planeación ☐ Capacitación ☒ Inducción ☐ Evaluación ☐ Auditoria ☐

Fecha: 11 / NOV / 2023

Hora: 7:00

Lugar: Punta Paraiso

OBJETIVO: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS CUENTA CON LOS EPCC, LOS CUALES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA USO DE LOS TRABAJADORES. Socialización Para los trabajadores Sobre - Lineamiento Para el Descenso y Acenso en el talud, Cualquier caida o Accidente sera por responsabilidad de cada uno.

RESPONSABLE: Alexandra Celis

No.	Nombre	Identificación	Ocupación o cargo	Firma
1	Angelo Uribe R	5796770	AUX	
2	[illegible]	1131113479	AUX	
3	[illegible]	91350779	[illegible]	
4	Ramiro Zambrano L	91344809	maestro	Ramiro Z
5	Yordan A Orozco	1102794350	OP	
6	Sergio Cano	91321076	Maestro	Sergio
7	Bonilla D	5045022	AUX	

ELABORO	APROBO	REVISO

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022/11/01
		Código: PP11-01-R08
	ASISTENCIA	Revisión: 07
		Página: 1 de 6

Tipo: Planeación ☐ Capacitación ☒ Inducción ☐ Evaluación ☐ Auditoria ☐

Fecha: 13/11/23 A 17/11/23

Hora: 7:00

Lugar: Punta Paraiso

OBJETIVO: ES importante Mencionar que construsuelos de colombia sas. Cuenta con los EPCC, las cuales se encuentran Disponibles para uso de los trabajadores Socializacion Para los trabajadores Sobre= Lineamiento Panel decenso Y Ascenso en el Talud, Cualquier caida O Accidente Como Responsabilidad de cada uno

RESPONSABLE: Lidia Johana Portilla

No.	Nombre	Identificación	Ocupación o cargo	Firma
	Mauricio Hernandez	91358275	Maestro	
	Bonett Quintero D	5005022	AUX	
	Carlos Alfredo Tobar	1100493084	Operador	
	Yordan A Orozco G	1007743360	OP	
	Aquileo Ibe R	5796794	AUX	
	Sergio Cleve	97351696	Maestro	
		1131111349	Aux	

ELABORO	APROBO	REVISO

ConstruSuelos de Colombia S.A.S.	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2020/01/03
		Código: PP11-01-R13
	FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS	Revisión: 04
		Página 1 de 1

Nombre Supervisor	Johana Portilla	Hora inicio	7:00
Fecha:	17/11/23	Hora Término	7:15

Tema Tratado: Energías Renovables

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elemen. de Protec. Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almac. de materiales.		16. Otros.	

Nombre	Firma
1. Ramiro Tambrano M	Ramiro T M
2. Aquiles Uribe R	Aquiles
3. Felipe Eleam Cortes	Felipe Eleam
4. Bonett Quintero Diofanth	
5. Carlos Alfredo Tolosa	
6. Yordan A Orozco G	
7. Alexandra Celis	
8.	
9.	
10.	
11	
12.	
13	
14	
15	
16	
17	

Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2020/01/03
	Código: PP11-01-R13
FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS	Revisión: 04
	Página 1 de 1

Nombre Supervisor	Johana Portilla	Hora inicio	7:00
Fecha:	16/11/23	Hora Término	7:15

Tema Tratado: Importancia de la Proteccion Vocal en el trabajo

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elemen. de Protec. Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almac. de materiales.		16. Otros.	

Nombre	Firma
1. Eduardo Hernandez	
2. Fernando Garcia	
3. Ramiro Zonsano A	
4. Yordan A orozco G	
5. Aquiles Avila R	
6. Bonett Quintero D	
7. Carlos Alfredo Tolosa	
8. Pedro Rodriguez	
9. Fernanda Rigos Anaya	
10. Alexandra Celis	
11	
12.	
13	
14	
15	
16	
17	

Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

Calle 29 9-68 Lagos I Floridablanca- Santander
Teléfonos: 6382800 – 6648430 cel. 3124503836
construsuelositds@gmail.com

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/12
		Código: PP11-01-R13
	FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS	Revisión: 05
		Página: 1 de 1

Nombre Supervisor	Jahora	Hora inicio	7:00
Fecha:	15/11/23	Hora Término	7:15

Tema Tratado: Riesgo Electrico

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elementos de Protección Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacén de materiales.		16. Otros.	

	Nombre	Firma
1.	Ramiro Zambrano A	
2.	Armando Cote Serpa	
3.	Voldan A Orozco B	
4.	Carlos A. Tolosa	
5.	Angela Gloria R	
6.	[illegible]	
7.	[illegible] Hernandez	
8.	Alexandra Celis	
9.		
10.		
11		
12.		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

ELABORO	REVISO	APROBO

Construsuelos de Colombia S.A.S	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2020/01/03
		Código: PP11-01-R13
	FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS	Revisión: 04
		Página 1 de 1

Nombre Supervisor	Johana Portilla	Hora inicio	7:00
Fecha:	14 NOV 2023	Hora Término	7:15

Tema Tratado: Riesgo químico

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elemen. de Protec. Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almac. de materiales.		16. Otros.	

	Nombre	Firma
1.	Yordan A D	
2.	Ramiro Londoño A	
3.	Bonet D D	
4.	Aquileo Idaibe R	
5.		
6.		
7.	Armando Cano	
8.	Alexander Colu	
9.		
10.		
11		
12.		
13		
14		
15		
16		
17		

Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/12
		Código: PP11-01-R13
	FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS	Revisión: 05
		Página: 1 de 1

Nombre Supervisor	Johana Portilla	Hora inicio	7:00
Fecha:	13/11/23	Hora Término	7:15

Tema Tratado: Riesgo locativo

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elementos de Protección Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacén de materiales.		16. Otros.	

Nombre	Firma
1. Enrique Olaya Lesmes	
2. Bonett Q D	
3. Alvaro Hernandez	
4. Mario Zambrano M	
5. Pedro Abad Suarez	
6. Nerda Celis	
7.	
8.	
9.	
10.	
11	
12.	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	

Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

ELABORO	REVISO	APROBO

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/12
		Código: PP11-01-R13
	FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS	Revisión: 05
		Página: 1 de 1

Nombre Supervisor	Johana Portilla	Hora inicio	7:00
Fecha:	11 NOV 2023	Hora Término	7:15

Tema Tratado: Lineamiento para el descenso y Ascenso en el talud

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y asec.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elementos de Protección Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacén de materiales.		16. Otros.	

Nombre	Firma
1. Aquiles Vizbes R	
2. Pedro Rebolledo	
3. Jefferson Hernandez	
4. Ramiro Zambrano D	
5. Yordan A Garco G	
6. Fisig olaa- Lesuano.	
7. Bonet D D	
8. Alexandra Cela	
9.	
10.	
11	
12.	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	

Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

ELABORO	REVISO	APROBO

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/12
		Código: PP11-01-R13
	FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS	Revisión: 05
		Página: 1 de 1

Nombre Supervisor	Johana Portilla	Hora inicio	7:00
Fecha:	10/11/23	Hora Término	7:15

Tema Tratado: Separacion de Residuos

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elementos de Protección Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacén de materiales.		16. Otros.	

Nombre	Firma
1. Aquileo Uribe R	
2. Sergio Olaya Lagos	
3. Ramiro Zambrano A	
4. Bandit Quintero Distante	
5. [illegible]	
6. Yordan A Orozco B	
7. Alexandra Celis	
8.	
9.	
10.	
11	
12.	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	

Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

ELABORÓ	REVISO	APROBO

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS

Fecha:	2021/08/12
Código:	PP11-01-R13
Revisión:	05
Página:	1 de 1

Nombre Supervisor	Johana Portillo	Hora inicio	7:00
Fecha:	09 / NOV / 2023	Hora Término	7:15

Tema Tratado: Auto cuidado en el trabajo

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elementos de Protección Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacén de materiales.		16. Otros.	

Nombre	Firma
1. Aguilera Valbe A	
2. Sisa olaya	
3. Rodriguez Hernandez	
4. Alexander Celis	
5. Ramiro Zambrano A	
6. Carlos Alfredo Tolosa	
7. Alexander Celis	
8.	
9.	
10.	
11	
12.	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	

Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

ELABORO	REVSO	APROBO

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/12
		Código: PP11-01-R13
	FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS	Revisión: 05
		Página: 1 de 1

Nombre Supervisor	Johana Portillo	Hora inicio	7:00
Fecha:	08/11/2023	Hora Término	7:15
Tema Tratado:	Riesgo Biologico		

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elementos de Protección Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacén de materiales.		16. Otros.	

	Nombre	Firma
1.	Sergio Alexander Castrillo	Sergio Alexander
2.	Alexandra Hernandez	Alexandra H.
3.	Aguileo Ortibe R	Aguileo
4.	Ramiro Tarazona M	Ramiro T.M
5.	Pedro Fernandez	Pedro
6.	Bonett Quintero Victoria	Bonett
7.	Yordan A Orozco B	Yordan
8.	Hernando Gomez Sanchez	Hernando
9.		
10.		
11		
12.		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

ELABORO	REVISO	APROBO

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/12
		Código: PP11-01-R13
	FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS	Revisión: 05
		Página: 1 de 1

Nombre Supervisor	Johana Portilla	Hora Inicio	7:00
Fecha:	07 / Nov / 2023	Hora Término	7:15

Tema Tratado: Importancia de proteger flora y fauna

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elementos de Protección Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacén de materiales.		16. Otros.	

	Nombre	Firma
1.	Mauricio Hernandez	
2.	Sofia alejandra Segura	
3.	Ramiro Tambarano H	
4.	Yaritza Vaca R	
5.	Horacio Cano Suarez	
6.	[illegible]	
7.	Yordan Alexander C	
8.	Alexandra Celis	
9.		
10.		
11		
12.		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

ELABORO	REVISO	APROBO

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/12
	Código: PP11-01-R13
FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS	Revisión: 05
	Página: 1 de 1

Nombre Supervisor	Johana Portilla	Hora inicio	7:00
Fecha:	04/11/23	Hora Término	7:15

Tema Tratado: Higiene Postural

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elementos de Protección Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacén de materiales.		16. Otros.	

	Nombre	Firma
1.	Ramiro Zambrano M	
2.	Aquiles Ojeda P.	
3.	Armando Cota Sosa	
4.		
5.		
6.	Yordan + otro	
7.		
8.	Alexandra Celis	
9.		
10.		
11		
12.		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

ELABORÓ	REVISO	APROBO

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS

Fecha:	2021/08/12
Código:	PP11-01-R13
Revisión:	05
Página:	1 de 1

Nombre Supervisor	Johana Portilla	Hora inicio	7:00
Fecha:	03 - Nov - 2023	Hora Término	7:15

Tema Tratado: Alineamiento de trabajo en alturas

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elementos de Protección Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacén de materiales.		16. Otros.	

	Nombre	Firma
1.	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]
3.	[illegible]	[illegible]
4.	[illegible]	[illegible]
5.	[illegible]	[illegible]
6.	[illegible]	[illegible]
7.	[illegible]	[illegible]
8.		
9.		
10.		
11		
12.		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

ELABORÓ	REVISO	APROBO

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/12
		Código: PP11-01-R13
	FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS	Revisión: 05
		Página: 1 de 1

Nombre Supervisor	Jahano Parra	Hora inicio	7:00
Fecha:	02/11/23	Hora Término	7:15

Tema Tratado: Socialización de no Fumar en zonas de trabajo

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elementos de Protección Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacén de materiales.		16. Otros.	X

	Nombre	Firma
1.	Alexander Celis	
2.	Mauricio Remark	
3.	Sergio Alexander Lozada	
4.	Ramiro Tambiaro M	
5.	Ingrid Nivia R	
6.		
7.		
8.	Armando Cruz	
9.		
10.		
11		
12.		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		


Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

ELABORO	REVISO	APROBO

ANEXO 5. SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD

- **Preoperacional equipo de perforación**



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION AIRE

Código: PP12-01-R05 | Revisión: 06 | Página: 1 de 1

Empresa: Construsuelos	No. Interno:	Nombre del equipo:
Inspeccionado por: libardo lopez	Ubicación: Punta paraiso	
SEMANA: 05 MES: 12 Año: 23	Hodómetro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
Fecha: 9/12/2023	Fecha: 9/12/2023	

ITEM	Aplica	No Aplica	L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR																
"Nivel de aceite del sistema hidráulico Full"											✓		✓			
Nivel de aceite de motor Full											✓		✓			
Nivel del refrigerante Full											✓		✓			
Nivel de aceite de la rotaria											✓		✓			
"Nivel del tanque de ACPM"											✓		✓			
Se encuentra engrasado el equipo											✓		✓			
Se encuentra lubricado el equipo											✓		✓			
Nivel de agua del radiador											✓		✓			
SISTEMA ELÉCTRICO																
Batería y cable en buen estado											✓		✓			
Batería libre de contacto con láminas metálicas											✓		✓			
Los indicadores se encuentran funcionando											✓		✓			
SISTEMA HIDRAULICO																
Las mangueras presentan soplos											✓		✓			
La manguera presenta deterioro u oxidación de la malla protectora											✓		✓			
Los conectores presentan fugas o escapes											✓		✓			
"Los cilindros hidráulicos presentan fugas"											✓		✓			
Los cilindros tienen presión hidráulica											✓		✓			
Mandos hidráulicos											✓		✓			
ESTADO MECÁNICO																
Las zapatas se encuentran en buen estado											✓		✓			
Las cadenas se encuentran en buen estado											✓		✓			
• Gatos de levante											✓		✓			
• Gatos de posicionamiento											✓		✓			
• Cadena y piñones de avance – retroceso											✓		✓			
• Motor de avance											✓		✓			
• Mástil											✓		✓			
• Pasadores en buen estado											✓		✓			
• Motor de Rotación (izquierda-derecha)											✓		✓			
• Acople de la rotaria											✓		✓			
• Martillo de fondo											✓		✓			
• Tubería de perforación											✓		✓			

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR: Fecha de Corrección: _____


Firma del responsable de realizar la Inspección: libardo lopez vargas
NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

LA ACCION ES CORRECTIVA ____ PREVENTIVA____ SE REALIZO: SI ____ NO____ PORQUE:

IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **UNICAMENTE POR EL OPERADOR**, en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

Calle 29 # 9 – 68 Lagos I Floridablanca – Santander
Tels. 6382809 – 6848430 Cel.: 3134503836 – 3161254472



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION AIRE

Fecha: 2021/08/18	
Código: PP12-01-R05	
Revisión: 06	
Página: 1 de 1	

Empresa: CONSTRUSUELOS	No. interno:	Nombre del equipo:
Inspeccionado por:	Ubicación:	
SEMANA: 05 MES: 12 Año: 2023	Hodómetro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
Fecha: 11/12/23	Fecha: 16/12/23	

ITEM	Aplica	No Aplica	L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR																
"Nivel de aceite del sistema hidráulico Full"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de aceite de motor Full	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel del refrigerante Full	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de aceite de la rotaria	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
"Nivel del tanque de ACPM"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se encuentra engrasado el equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se encuentra lubricado el equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de agua del radiador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SISTEMA ELECTRICO			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Batería y cable en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Batería libre de contacto con láminas metálicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Los indicadores se encuentran funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SISTEMA HIDRAULICO			✓		✓				✓		✓		✓			
Las mangueras presentan soplos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
La manguera presenta deterioro u oxidación de la malla protectora	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Los conectores presentan fugas o escapes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
"Los cilindros hidráulicos presentan fugas"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Los cilindros tienen presión hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos hidráulicos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO			✓		✓				✓		✓		✓			
Las zapatas se encuentran en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Las cadenas se encuentran en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Gatos de levante	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Gatos de posicionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Cadena y piñones de avance – retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Motor de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Mástil	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Pasadores en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Motor de Rotación (Izquierda-derecha)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Acople de la rotaria	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Martillo de fondo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Tubería de perforación	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR: Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la inspección: Ronald Lopez Vargas
NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

LA ACCION ES CORRECTIVA ____ **PREVENTIVA**____ **SE REALIZO: SI** ____ **NO**____ **PORQUE:**

IMPORTANTE: la inspección pre operacional debe REALIZARSE únicamente por el operador, en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su SUPERVISOR, quien tomará una decisión segura.

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION AIRE

Código: PP12-01-R05
Revisión: 06
Página: 1 de 1

Empresa: Construsuelos	No. interno:	Nombre del equipo:
Inspeccionado por: Ubardo lopez	Ubicación: Puente paraiso	
SEMANA: 05 MES: 12 Año: 23	Hodómetro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
Fecha: 18/12/23	Fecha: 23/12/23	

ITEM	Aplica SI	Aplica NO	L B	L M	M B	M M	M B	M M	J B	J M	V B	V M	S B	S M	D B	D M
MOTOR																
"Nivel de aceite del sistema hidráulico Full"	✓		✓													
Nivel de aceite de motor Full	✓		✓													
Nivel del refrigerante Full	✓		✓													
Nivel de aceite de la rotaria	✓		✓													
"Nivel del tanque de ACPM"	✓		✓													
Se encuentra engrasado el equipo	✓		✓													
Se encuentra lubricado el equipo	✓		✓													
Nivel de agua del radiador	✓		✓													
SISTEMA ELÉCTRICO																
Bateria y cable en buen estado	✓		✓													
Bateria libre de contacto con láminas metálicas	✓		✓													
Los indicadores se encuentran funcionando	✓		✓													
SISTEMA HIDRAULICO																
Las mangueras presentan soplos	✓		✓													
La manguera presenta deterioro u oxidación de la malla protectora	✓		✓													
Los conectores presentan fugas o escapes	✓		✓													
"Los cilindros hidráulicos presentan fugas"	✓		✓													
Los cilindros tienen presion hidráulica	✓		✓													
Mandos hidráulicos																
ESTADO MECÁNICO																
Las zapatas se encuentran en buen estado	✓		✓													
Las cadenas se encuentran en buen estado	✓		✓													
• Gatos de levante	✓		✓													
• Gatos de posicionamiento	✓		✓													
• Cadena y piñones de avance – retroceso	✓		✓													
• Motor de avance	✓		✓													
• Mástil	✓		✓													
• Pasadores en buen estado	✓		✓													
• Motor de Rotación (izquierda-derecha)	✓		✓													
• Acople de la rotaria	✓		✓													
• Martillo de fondo	✓		✓													
• Tubería de perforación	✓		✓													

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR: Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección: Ubardo Lopez Vargas
NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

LA ACCION ES CORRECTIVA ____ **PREVENTIVA** ____ **SE REALIZO: SI** ____ **NO** ____ **PORQUE:**

IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **UNICAMENTE POR EL OPERADOR**, en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

Calle 29 # 9 – 68 Lagos I Floridablanca – Santander
Tels: 6392802 – 6348430 Cel.: 3134503836 – 3162254472

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/18
		Código: PP12-01-R05
	PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION AIRE	Revisión: 06
		Página: 1 de 1

Empresa: Construsuelos	No. interno:	Nombre del equipo: Perforacion de Aire
Inspeccionado por: Yordan Orozco	Ubicación: Punta Paraiso	
SEMANA: 4 MES: 11 Año: 23	Hodómetro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
Fecha:	Fecha: 20/11/23 A 25/11/23	

ITEM	Aplica	No Aplica	L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR																
"Nivel de aceite del sistema hidráulico Full"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de aceite de motor Full	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel del refrigerante Full	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de aceite de la rotaria	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
"Nivel del tanque de ACPM"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se encuentra engrasado el equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se encuentra lubricado el equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de agua del radiador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SISTEMA ELECTRICO																
Batería y cable en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Batería libre de contacto con láminas metálicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Los indicadores se encuentran funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SISTEMA HIDRAULICO							✓									
Las mangueras presentan soplos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
La manguera presenta deterioro u oxidación de la malla protectora	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Los conectores presentan fugas o escapes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
"Los cilindros hidráulicos presentan fugas"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Los cilindros tienen presión hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos hidráulicos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO																
Las zapatas se encuentran en buen estado	✓		✓				✓		✓		✓		✓			
Las cadenas se encuentran en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Gatos de levante			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Gatos de posicionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Cadena y piñones de avance – retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Motor de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Mástil	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Pasadores en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Motor de Rotación (izquierda-derecha)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Acople de la rotaria	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Martillo de fondo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Tubería de perforación	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			


PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR: Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección: Yordan A. Orozco G.
NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

LA ACCION ES CORRECTIVA ____ PREVENTIVA____ SE REALIZO: SI ____ NO____ PORQUE:

IMPORTANTE: la inspección pre operacional debe REALIZARSE únicamente por el operador, en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su SUPERVISOR, quien tomará una decisión segura.



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION AIRE

Código: PP12-01-R05
Revisión: 06
Página: 1 de 1

Empresa: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS	No. interno:	Nombre del equipo:
Inspeccionado por: PROFESIONAL HSEQ.	Ubicación: FRENTE DE OBRA SECTOR PUNTA PARASSO	
SEMANA: MES: NOVIEMBRE Año: 23	Hodómetro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
Fecha:	Fecha: 13-11-23 A 17-11-23	

ITEM	Aplica	No Aplica	L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR																
"Nivel de aceite del sistema hidráulico Full"					✓		✓									
Nivel de aceite de motor Full					✓		✓									
Nivel del refrigerante Full					✓		✓									
Nivel de aceite de la rotaria					✓		✓									
"Nivel del tanque de ACPM"					✓		✓									
Se encuentra engrasado el equipo					✓		✓									
Se encuentra lubricado el equipo					✓		✓									
Nivel de agua del radiador					✓		✓									
SISTEMA ELÉCTRICO																
Batería y cable en buen estado					✓		✓									
Batería libre de contacto con láminas metálicas					✓		✓									
Los indicadores se encuentran funcionando					✓		✓									
SISTEMA HIDRAULICO																
Las mangueras presentan soplos					✓		✓									
La manguera presenta deterioro u oxidación de la malla protectora					✓		✓									
Los conectores presentan fugas o escapes					✓		✓									
"Los cilindros hidráulicos presentan fugas"					✓		✓									
Los cilindros tienen presión hidráulica					✓		✓									
Mandos hidráulicos					✓		✓									
ESTADO MECÁNICO																
Las zapatas se encuentran en buen estado					✓		✓									
Las cadenas se encuentran en buen estado					✓		✓									
• Gatos de levante					✓		✓									
• Gatos de posicionamiento					✓		✓									
• Cadena y piñones de avance – retroceso					✓		✓									
• Motor de avance					✓		✓									
• Mástil					✓		✓									
• Pasadores en buen estado					✓		✓									
• Motor de Rotación (izquierda-derecha)					✓		✓									
• Acople de la rotaria					✓		✓									
• Martillo de fondo					✓		✓									
• Tubería de perforación					✓		✓									


PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR: Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección: Yordin A. Ordoño
NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

LA ACCION ES CORRECTIVA ____ **PREVENTIVA** ____ **SE REALIZO: SI** ____ **NO** ____ **PORQUE:**

IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION AIRE

Código: PP12-01-R05
Revisión: 06
Página: 1 de 1

Empresa: Costrosuelos.	No. Interno:	Nombre del equipo: Track blanco
Inspeccionado por: Yordan A O	Ubicación: punta paraiso	
SEMANA: 07 MES: 11 Año: 23	Hodómetro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
Fecha:	Fecha: 07/11/23 A 11/11/23	

ITEM	Aplica	No Aplica	L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR																
"Nivel de aceite del sistema hidráulico Full"					-		✓		✓							
Nivel de aceite de motor Full					-		✓		✓							
Nivel del refrigerante Full					-		✓		✓							
Nivel de aceite de la rotaria					-		✓		✓							
"Nivel del tanque de ACPM"					-		✓		✓							
Se encuentra engrasado el equipo					-		✓		✓							
Se encuentra lubricado el equipo					-		✓		✓							
Nivel de agua del radiador					-		✓		✓							
SISTEMA ELECTRICO																
Batería y cable en buen estado					-		✓		✓							
Batería libre de contacto con láminas metálicas					-		✓		✓							
Los indicadores se encuentran funcionando					-		✓		✓							
SISTEMA HIDRAULICO																
Las mangueras presentan soplos					-		✓		✓							
La manguera presenta deterioro u oxidación de la malla protectora					-		✓		✓							
Los conectores presentan fugas o escapes					-		✓		✓							
"Los cilindros hidráulicos presentan fugas"					-		✓		✓							
Los cilindros tienen presión hidráulica					-		✓		✓							
Mandos hidráulicos					-		✓		✓							
ESTADO MECÁNICO																
Las zapatas se encuentran en buen estado					-		✓		✓							
Las cadenas se encuentran en buen estado					-		✓		✓							
• Gatos de levante					-		✓		✓							
• Gatos de posicionamiento					-		✓		✓							
• Cadena y piñones de avance – retroceso					-		✓		✓							
• Motor de avance					-		✓		✓							
• Mástil					-		✓		✓							
• Pasadores en buen estado					-		✓		✓							
• Motor de Rotación (izquierda-derecha)					-		✓		✓							
• Acople de la rotaria					-		✓		✓							
• Martillo de fondo					-		✓		✓							
• Tubería de perforación					-		✓		✓							

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR: Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección: Yordan A O
NOMBRES Y APELLIDOS


OBSERVACIONES: mantenimiento de aceite y filtros vigente.

LA ACCION ES CORRECTIVA X PREVENTIVA____ SE REALIZO: SI___ NO___ PORQUE:

IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

Calle 29 # 9 – 68 Lagos I Floridablanca – Santander
Tels: 6382800 – 6848430 Cel.: 3124503836 - 3162254472

SGS ISO 9001:2015 CO145867 SGS ISO 14001:2015 CO164989 SGS ISO 45001:2018 CO164990 SGS NORSOL SGS COLOMBIA 990078



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION AIRE

Código: PP12-01-R05
Revisión: 06
Página: 1 de 1

Empresa: Construsuelos	No. Interno:	Nombre del equipo: Perforacion de Aire
Inspeccionado por: Yordan Orozco	Ubicación: Punta Paraiso	
SEMANA: 01 MES: 11 Año: 23	Hodómetro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
Fecha: 01/11/23	Fecha: 04/11/23	

ITEM	Aplica	No Aplica	L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR							✓		/				✓			
"Nivel de aceite del sistema hidráulico Full"							✓		✓		✓					
Nivel de aceite de motor Full							✓		✓		✓		✓			
Nivel del refrigerante Full							✓		✓		✓		✓			
Nivel de aceite de la rotaria							✓		✓		✓		✓			
"Nivel del tanque de ACPM"							✓		✓		✓		✓			
Se encuentra engrasado el equipo							✓		✓		✓		✓			
Se encuentra lubricado el equipo							✓		✓		✓		✓			
Nivel de agua del radiador							✓		✓		✓		✓			
SISTEMA ELÉCTRICO							✓		✓		✓		✓			
Batería y cable en buen estado							✓		✓		✓		✓			
Batería libre de contacto con láminas metálicas							✓		✓		✓		✓			
Los indicadores se encuentran funcionando																
SISTEMA HIDRÁULICO							✓		✓		✓		✓			
Las mangueras presentan soplos							✓		✓		✓		✓			
La manguera presenta deterioro u oxidación de la malla protectora							✓		✓		✓		✓			
Los conectores presentan fugas o escapes							✓		✓		✓		✓			
"Los cilindros hidráulicos presentan fugas"							✓		✓		✓		✓			
Los cilindros tienen presión hidráulica							✓		✓		✓		✓			
Mandos hidráulicos							✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO							✓									
Las zapatas se encuentran en buen estado							✓		✓		✓		✓			
Las cadenas se encuentran en buen estado							✓		✓		✓		✓			
• Gatos de levante							✓		✓		✓		✓			
• Gatos de posicionamiento							✓		✓		✓		✓			
• Cadena y piñones de avance – retroceso							✓		✓		✓		✓			
• Motor de avance							✓		✓		✓		✓			
• Mástil							✓		✓		✓		✓			
• Pasadores en buen estado							✓		✓		✓		✓			
• Motor de Rotación (izquierda-derecha)							✓		✓		✓		✓			
• Acople de la rotaria							✓		✓		✓		✓			
• Martillo de fondo							✓		✓		✓		✓			
• Tubería de perforación							✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR: Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la inspección: Yordan A O G.
NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

LA ACCION ES CORRECTIVA ____ **PREVENTIVA** ____ **SE REALIZO: SI** ____ **NO** ____ **PORQUE:**


IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE** POR EL OPERADOR; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

SGS ISO 9001:2015 CO14/8587 · SGS ISO 14001:2015 CO15/9989

Calle 29 # 9 – 68 Lagos I Floridablanca – Santander
Tels: 6382800 – 6848430 Cel.: 3134508836 - 3162254472

SGS ISO 45001:2018 CO15/9989 · SGS NORSOK S006 COLNORSOK12-0078

- **Inspección preoperacional de Compresor**



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

PREOPERACIONAL COMPRESOR

Fecha: 2021/08/18
Código: PP12-01-R06
Revisión: 06
Página: 1 de 1

Empresa: Construsuelos	No. interno: / Nombre del equipo:
Inspeccionado por: Ubaldo López	Ubicación:
Semana: 06 Mes: 12 Año: 2023	Horometro:
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:	
Fecha: 11 Diciembre 2023	Fecha: 16 Diciembre 2023

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR																
"Nivel de aceite del sistema hidráulico Full"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de aceite de motor Full	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel del refrigerante Full	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
"Nivel del tanque de ACPM"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Arranque de motor en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aire del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de agua del radiador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SISTEMA ELÉCTRICO																
Batería y cable en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Batería libre de contacto con láminas metálicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Los indicadores se encuentran funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
Se drenó el filtro de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manguera de presión de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Guayas anti látigo instaladas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Los acoples conectores en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
La carga de la presión del aire es adecuada. ¿Cuántos PSI? _____	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
La llaves de paso están en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Punto de Servicio SI_____ NO_____ Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección: Ubaldo López Vargas

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

LA ACCION ES CORRECTIVA____ PREVENTIVA____ SE REALIZO: SI____ NO____ PORQUE: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

ISO 9001:2015 CO14/8887 ISO 14001:2015 CO16/6989

Calle 29 # 9 – 68 Lagos I Floridablanca – Santander
Tels: 6382809 – 6846430 Cel.: 3124503836 - 3162254472

ISO 45001:2018 CO16/6990 NORSOK 5006 COLNORSOK19/0078 CO16/0015

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/18
		Código: PP12-01-R06
	PREOPERACIONAL COMPRESOR	Revisión: 06
		Página: 1 de 1

Empresa: Construsuelos			No. interno:				Nombre del equipo:													
Inspeccionado por: Libardo Lopez.			Ubicación: Punta Paraiso																	
Semana: 05 Mes: 12 Año: 23			Horometro:																	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:																				
Fecha: 18/12/23			Fecha: 18/12/2023																	
ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D					
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
MOTOR																				
"Nivel de aceite del sistema hidráulico Full"	✓		✓																	
Nivel de aceite de motor Full	✓		✓																	
Nivel del refrigerante Full	✓		✓																	
"Nivel del tanque de ACPM"	✓		✓																	
Arranque de motor en buen estado	✓		✓																	
Filtro de aire del motor	✓		✓																	
Nivel de agua del radiador	✓		✓																	
SISTEMA ELÉCTRICO			✓																	
Batería y cable en buen estado	✓		✓																	
Batería libre de contacto con láminas metálicas	✓		✓																	
Los indicadores se encuentran funcionando	✓		✓																	
OTROS			✓																	
Se drenó el filtro de combustible	✓		✓																	
Estado de las llantas	✓		✓																	
Manguera de presión de aire	✓		✓																	
Guayas anti látigo instaledas	✓		✓																	
Los acoples conectores en buen estado	✓		✓																	
La carga de la presión del aire es adecuada. ¿Cuántos PSI? _____	✓		✓																	
La llaves de paso están en buen estado	✓		✓																	

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR


Punto de Servicio SI_____ NO_____ Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección: Libardo Lopez Vargas
NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

LA ACCION ES CORRECTIVA ____ **PREVENTIVA**____ **SE REALIZO: SI** ___ **NO**___ **PORQUE:** _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.



	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/18
		Código: PP12-01-R06
	PREOPERACIONAL COMPRESOR	Revisión: 06
		Página: 1 de 1

Empresa: Construsuelos	No. interno:	Nombre del equipo: Compresor	
Inspeccionado por: Yordan Orozo	Ubicación: Punta Paraiso		
Semana: 4 Mes: 11 Año: 23	Horometro:		
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:			
Fecha:	Fecha: 20/11/23	25/11/23	

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR																
"Nivel de aceite del sistema hidráulico Full"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de aceite de motor Full	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel del refrigerante Full	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
"Nivel del tanque de ACPM"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Arranque de motor en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aire del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de agua del radiador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SISTEMA ELÉCTRICO																
Batería y cable en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Batería libre de contacto con láminas metálicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Los indicadores se encuentran funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS					✓		✓									
Se drenó el filtro de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manguera de presión de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Guayas anti látigo instaladas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Los acoples conectores en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
La carga de la presión del aire es adecuada, ¿Cuántos PSI?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
La llaves de paso están en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR


Punto de Servicio SI ✓ NO _____ Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección: Yordan A. Orozo
NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

LA ACCION ES CORRECTIVA _____ PREVENTIVA _____ SE REALIZO: SI _____ NO _____ PORQUE: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.



	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/18
		Código: PP12-01-R06
	PREOPERACIONAL COMPRESOR	Revisión: 06
		Página: 1 de 1

Empresa: Construsuelos	No. Interno:	Nombre del equipo: Compresor	
Inspeccionado por: Yaidu Orozco	Ubicación: Punta Paraiso		
Semana: 03 Mes: 11 Año: 2023	Horometro:		
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:			
Fecha:	Fecha: 13 - 11 - 23	17 - 11 - 23	

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR																
"Nivel de aceite del sistema hidráulico Full"					✓		✓									
Nivel de aceite de motor Full					✓		✓									
Nivel del refrigerante Full					✓		✓									
"Nivel del tanque de ACPM"					✓		✓									
Arranque de motor en buen estado					✓		✓									
Filtro de aire del motor					✓		✓									
Nivel de agua del radiador					✓		✓									
SISTEMA ELÉCTRICO																
Batería y cable en buen estado					✓		✓									
Batería libre de contacto con láminas metálicas					✓		✓									
Los indicadores se encuentran funcionando					✓		✓									
OTROS																
Se drenó el filtro de combustible					✓		✓									
Estado de las llantas					✓		✓									
Manguera de presión de aire					✓		✓									
Guayas anti látigo instaladas					✓		✓									
Los acoples conectores en buen estado					✓		✓									
La carga de la presión del aire es adecuada. ¿Cuántos PSI? _____					✓		✓									
La llaves de paso están en buen estado					✓		✓									

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Punto de Servicio SI_____ NO_____ Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección: Yaidu Alberto Orozco G. NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

LA ACCION ES CORRECTIVA ____ **PREVENTIVA**____ **SE REALIZO:** SI ____ NO____ **PORQUE:** _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR,** quien tomará una decisión segura.

ConstruSuelos de Colombia S.A.S	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2020/01/30
		Código: PP12-01-R06
	PREOPERACIONAL COMPRESOR	Revisión: 05
		Página 1 de 1

Empresa: Construsuelos					No. interno:				Nombre del equipo: Compresor								
Inspeccionado por: Yordan A O					Ubicación: punta para ISO												
Semana: 01 Mes: 11 Año: 2023					Horcmetro:												
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:																	
Fecha:					Fecha: 07/11/23				11/11/23								
ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D		
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
MOTOR																	
"Nivel de aceite del sistema hidráulico Full"					✓		✓		✓		✓		✓				
Nivel de aceite de motor Full			.		✓		✓		✓		✓		✓				
Nivel del refrigerante Full					✓		✓		✓		✓		✓				
"Nivel del tanque de ACPM"					✓		✓		✓		✓		✓				
Arranque de motor en buen estado					✓		✓		✓		✓		✓				
Filtro de aire del motor					✓		✓		✓		✓		✓				
Nivel de agua del radiador					✓		✓		✓		✓		✓				
SISTEMA ELÉCTRICO																	
Batería y cable en buen estado					✓		✓		✓		✓		✓				
Batería libre de contacto con láminas metálicas					✓		✓		✓		✓		✓				
Los indicadores se encuentran funcionando					✓		✓		✓		✓		✓				
OTROS																	
Se drenó el filtro de combustible					✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de las llantas					✓		✓		✓		✓		✓				
Manguera de presión de aire					✓		✓		✓		✓		✓				
Guayas anti látigo instaladas					✓		✓		✓		✓		✓				
Los acoples conectores en buen estado					✓		✓		✓		✓		✓				
La carga de la presión del aire es adecuada. Cuántos PSI? _____					✓		✓		✓		✓		✓				
La llaves de paso están en buen estado					✓		✓		✓		✓		✓				

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR


Punto de Servicio SI_____ NO_____ Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la inspección: Yordan A orozco G.
NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

LA ACCION ES CORRECTIVA _____ **PREVENTIVA**_____ **SE REALIZO: SI**____ **NO**____ **PORQUE:** _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe **pedirla** a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.



	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/18
		Código: PP12-01-R06
	PREOPERACIONAL COMPRESOR	Revisión: 06
		Página: 1 de 1

Empresa: Constrasuelos	No. interno:	Nombre del equipo:
Inspeccionado por: Yordan Orozco	Ubicación: Ruta Paramo	
Semana: 01 Mes: 11 Año: 23	Horometro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
Fecha:	Fecha: 01/11/23	04/11/23

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR																
"Nivel de aceite del sistema hidráulico Full"							✓		✓		✓		✓			
Nivel de aceite de motor Full							✓		✓		✓		✓			
Nivel del refrigerante Full							✓		✓		✓		✓			
"Nivel del tanque de ACPM"							✓		✓		✓		✓			
Arranque de motor en buen estado							✓		✓		✓		✓			
Filtro de aire del motor							✓		✓		✓		✓			
Nivel de agua del radiador							✓		✓		✓		✓			
SISTEMA ELÉCTRICO																
Batería y cable en buen estado							✓		✓		✓		✓			
Batería libre de contacto con láminas metálicas							✓		✓		✓		✓			
Los indicadores se encuentran funcionando							✓		✓		✓		✓			
OTROS																
Se drenó el filtro de combustible							✓		✓		✓		✓			
Estado de las llantas							✓		✓		✓		✓			
Manguera de presión de aire							✓		✓		✓		✓			
Guayas anti látigo instaladas							✓		✓		✓		✓			
Los acoples conectores en buen estado							✓		✓		✓		✓			
La carga de la presión del aire es adecuada. ¿Cuántos PSI?							✓		✓		✓		✓			
La llaves de paso están en buen estado							✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Punto de Servicio SI_____ NO_____ Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección: Yordan Orozco — NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

LA ACCION ES CORRECTIVA_____ **PREVENTIVA**_____ **SE REALIZO: SI**_____ **NO**_____ **PORQUE:** _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

- **Inspección preoperacional mezcladora de concreto**

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

PREOPERACIONAL (MEZCLADORA DE CONCRETO)

Fecha: 15/04/2021
Código: PP12-01-R20
Revisión: 03
Página: 1 de 2

Obra: Porta Paraiso	No Interno:
Inspeccionado por: Mauricio Hernandez	Ubicación: Porta Paraiso
Semana: 04 Mes: 11 Año: 23	Horas de trabajo diarias:
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:	
	Fecha: 20/11/23
	Fecha: 28/11/23

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL																
Estado de las llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los ejes (sin torceduras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MOTOR																
Nivel del tanque de ACPM	✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel del aceite	✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aire	✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓			
Revisión del yoyo	✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓			
TROMPO																
Estructura de soporte	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Balineras y bujes de rotación	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mecanismo de giro para vaciado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palanca de giro para vaciado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Corona de rotación	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Caneca de mezclado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO																
Patas de anclaje	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tubo de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de pasadores (bastidor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Resguardos correas motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Resguardos mecanismos de giro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tapa del motor con seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Clutch de giro del trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Corona de arranque del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control de fugas de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Yoyo de encendido del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control de fugas de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la maquina	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la manguera de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 15/04/2021
	Código: PP12-01-R20
PREOPERACIONAL (MEZCLADORA DE CONCRETO)	Revisión: 03
	Página: 2 de 2

Estado de las poleas	✓				✓		✓		✓		✓		
Estado acelerador	✓				✓		✓		✓		✓		
Estado del tanque de combustible	✓				✓		✓		✓		✓		
Estado de soportes de motor	✓				✓		✓		✓		✓		
Las llaves de paso están en buen estado	✓				✓		✓		✓		✓		
Estado de la mirilla del nivel del aceite	✓				✓		✓		✓		✓		
Engrase de rodamiento	✓				✓		✓		✓		✓		

FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
El operador usa de manera adecuada los EPP cuando está haciendo uso del equipo	✓		
El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Punto de Servicio SI X NO _____ Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección: _____ NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

LA ACCION ES CORRECTIVA _____ **PREVENTIVA** _____ **SE REALIZO: SI** ___ **NO** ___ **PORQUE:** _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**, en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 15/04/2021
		Código: PP12-01-R20
	PREOPERACIONAL (MEZCLADORA DE CONCRETO)	Revisión: 03
		Página: 1 de 2

Obra: Punta Paraiso	No Interno:
Inspeccionado por: Mauricio Hernandez	Ubicación: Punta Paraiso
Semana: 03 Mes: 11 Año: 2023	Horas de trabajo diarias:
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:	
	Fecha: 13/11/23
	Fecha: 13/11/23

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL																
Estado de las llantas	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los ejes (sin torceduras)	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
MOTOR																
Nivel del tanque de ACPM	✓				✓		✓	✓	✓		✓		✓			
Nivel del aceite	✓				✓		✓	✓	✓		✓		✓			
Filtro de aire	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Revisión del yoyo	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
TROMPO																
Estructura de soporte	✓				✓			✓	✓		✓		✓			
Ballneras y bujes de rotación	✓				✓			✓	✓		✓		✓			
Mecanismo de giro para vaciado	✓				✓			✓	✓		✓		✓			
Palanca de giro para vaciado	✓				✓			✓	✓		✓		✓			
Seguro	✓				✓			✓	✓		✓		✓			
Corona de rotación	✓				✓			✓	✓		✓		✓			
Caneca de mezclado	✓				✓			✓	✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO																
Patas de anclaje	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Motor	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Tubo de escape	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de pasadores (bastidor)	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Resguardos correas motor	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Resguardos mecanismos de giro	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
trompo	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Tapa del motor con seguro	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Clutch de giro del trompo	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Corona de arranque del motor	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Control de fugas de combustible	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Control de fugas hidráulicas	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Yoyo de encendido del motor	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Control de fugas de aceite	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la maquina	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la manguera de combustible	✓				✓		✓		✓		✓		✓			

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 15/04/2021
		Código: PP12-01-R20
	PREOPERACIONAL (MEZCLADORA DE CONCRETO)	Revisión: 03
		Página: 2 de 2

Estado de las poleas	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Estado acelerador	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Estado del tanque de combustible	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Estado de soportes de motor	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Las llaves de paso están en buen estado	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Estado de la mirilla del nivel del aceite	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Engrase de rodamiento	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
El operador usa de manera adecuada los EPP cuando está haciendo uso del equipo	✓		
El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Punto de Servicio SI ✓ NO _____ Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección: _____
NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

LA ACCION ES CORRECTIVA ____ **PREVENTIVA**____ **SE REALIZO: SI** ___ **NO**___ **PORQUE:** _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 15/04/2021
		Código: PP12-01-R20
	PREOPERACIONAL (MEZCLADORA DE CONCRETO)	Revisión: 03
		Página: 1 de 2

Obra: Punta Paraiso	No Interno:
Inspeccionado por: Mauricio Hernandez	Ubicación: Punta Paraiso
Semana: 02 Mes: 11 Año: 23	Horas de trabajo diarias:
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:	
	Fecha: 07/11/23
	Fecha: 11/11/23

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL																
Estado de las llantas	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los ejes (sin torceduras)	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
MOTOR																
Nivel del tanque de ACPM	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel del aceite	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aire	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Revisión del yoyo	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
TROMPO																
Estructura de soporte	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Balineras y bujes de rotación	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Mecanismo de giro para vaciado	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Palanca de giro para vaciado	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Seguro	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Corona de rotación	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Caneca de mezclado	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO																
Patas de anclaje	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Motor	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Tubo de escape	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de pasadores (bastidor)	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Resguardos correas motor	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Resguardos mecanismos de giro	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
trompo	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Tapa del motor con seguro	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Clutch de giro del trompo	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Corona de arranque del motor	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Control de fugas de combustible	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Control de fugas hidráulicas	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Yoyo de encendido del motor	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Control de fugas de aceite	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la maquina	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la manguera de combustible					✓		✓		✓		✓		✓			

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 15/04/2021
	Código: PP12-01-R20
PREOPERACIONAL (MEZCLADORA DE CONCRETO)	Revisión: 03
	Página: 2 de 2

Estado de las poleas	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado acelerador	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del tanque de combustible	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de soportes de motor	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Las llaves de paso están en buen estado	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la mirilla del nivel del aceite	✓				✓		✓		✓				✓			
Engrase de rodamiento	✓				✓		✓		✓		✓		✓			

FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
El operador usa de manera adecuada los EPP cuando está haciendo uso del equipo	✓		
El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Punto de Servicio SI ✓ NO____ Fecha de Corrección: ______

Firma del responsable de realizar la Inspección: ______ NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

LA ACCION ES CORRECTIVA____ PREVENTIVA____ SE REALIZO: SI____ NO____ PORQUE: ______

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 15/04/2021
		Código: PP12-01-R20
	PREOPERACIONAL (MEZCLADORA DE CONCRETO)	Revisión: 03
		Página: 1 de 2

Obra: Punta Paraiso	No Interno:
Inspeccionado por: Mauricio Hernandez	Ubicación: Punta Paraiso
Semana: 01 Mes: 11 Año: 2023	Horas de trabajo diarias:
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:	
	Fecha: 01/11/23
	Fecha: 04/11/23

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL																
Estado de las llantas	✓		✓				✓		✓		✓		✓			
Estado de los ejes (sin torceduras)	✓		✓				✓		✓		✓		✓			
MOTOR																
Nivel del tanque de ACPM	✓						✓		✓		✓		✓			
Nivel del aceite	✓						✓		✓		✓		✓			
Filtro de aire	✓						✓		✓		✓		✓			
Revisión del yoyo	✓						✓		✓		✓		✓			
TROMPO																
Estructura de soporte	✓		✓				✓		✓		✓		✓			
Balineras y bujes de rotación	✓		✓				✓		✓		✓		✓			
Mecanismo de giro para vaciado	✓		✓				✓		✓		✓		✓			
Palanca de giro para vaciado	✓		✓				✓		✓		✓		✓			
Seguro	✓		✓				✓		✓		✓		✓			
Corona de rotación	✓		✓				✓		✓		✓		✓			
Caneca de mezclado	✓		✓				✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO																
Patas de anclaje	✓		✓				✓		✓		✓		✓			
Motor	✓		✓				✓		✓		✓		✓			
Tubo de escape	✓		✓				✓		✓		✓		✓			
Estado de pasadores (bastidor)	✓		✓				✓		✓		✓		✓			
Resguardos correas motor	✓						✓		✓		✓		✓			
Resguardos mecanismos de giro	✓						✓		✓		✓		✓			
trompo	✓						✓		✓		✓		✓			
Tapa del motor con seguro	✓						✓		✓		✓		✓			
Clutch de giro del trompo	✓						✓		✓		✓		✓			
Corona de arranque del motor	✓						✓		✓		✓		✓			
Control de fugas de combustible	✓						✓		✓		✓		✓			
Control de fugas hidráulicas	✓						✓		✓		✓		✓			
Yoyo de encendido del motor	✓						✓		✓		✓		✓			
Control de fugas de aceite	✓						✓		✓		✓		✓			
Estado general de la maquina	✓						✓		✓		✓		✓			
Estado de la manguera de combustible	✓						✓		✓		✓		✓			

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.		**Fecha: 15/04/2021**
		Código: PP12-01-R20
PREOPERACIONAL (MEZCLADORA DE CONCRETO)		**Revisión: 03**
		Página: 2 de 2

Estado de las poleas	✓								✓		✓		✓			
Estado acelerador	✓								✓		✓		✓			
Estado del tanque de combustible	✓								✓		✓		✓			
Estado de soportes de motor	✓								✓		✓		✓			
Las llaves de paso están en buen estado	✓								✓		✓		✓			
Estado de la mirilla del nivel del aceite	✓								✓		✓		✓			
Engrase de rodamiento	✓								✓		✓		✓			

FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
El operador usa de manera adecuada los EPP cuando está haciendo uso del equipo	✓		
El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Punto de Servicio SI______ NO______

Fecha de Corrección: ____________

Firma del responsable de realizar la Inspección: ____________


NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

LA ACCION ES CORRECTIVA_____ PREVENTIVA_____ SE REALIZO: SI____ NO____ PORQUE: ____________

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

- **Inspección preoperacional de tronzadora**



	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 28/09/2021
		Código: PP12-01-R35
	PREOPERACIONAL TRONZADORA	Revisión: 02
		Página: 1 de 1

pEmpresa: construsuelos	No. interno:	Nombre del equipo:
Inspeccionado por:	Ubicación: punta paraiso	
semana 05 Mes: 12 Año: 2023	Horometro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
	Fecha: 8/12/2023 - 9/12/2023	

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, etc)			✓						✓		✓					
Estado de instalación de disco (fijo)			✓						✓		✓					
Estado del disco (borde, fisuras)			✓						✓		✓					
El disco abre y cierra correctamente			✓						✓		✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios			✓						✓		✓					
Estado e instaleción del mango			✓						✓		✓					
Estado del interruptor de encendido y su seguro			✓						✓		✓					
Estado de la guarda (sin fisuras, grietas)			✓						✓		✓					
Estado general de la tronzadora (fisuras, roturas, aseo etc)			✓						✓		✓					
Cuenta con base o mesa de la tronzadora			✓						✓		✓					
Estado de palanca de bloq			✓						✓		✓					
Estado del sujetador de objetos			✓						✓		✓					
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)			✓						✓		✓					

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Punto de Servicio SI_____ NO_____ Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la inspección:

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

Calle 29 # 9 – 68 Lagos I Floridablanca – Santander
Tels: 6382809 – 6848430 Cel.: 3124503896 - 3162254472

ISO 9001:2015 CO14/5987 ISO 14001:2015 CO15/6989 ISO 45001:2018 CO18/6990 NORSOK S008 COLNORSOK18/0078 CO15/6015

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 28/09/2021
		Código: PP12-01-R35
	PREOPERACIONAL TRONZADORA	Revisión: 02
		Página: 1 de 1

Empresa: Construsuelos	No. interno:	Nombre del equipo:
Inspeccionado por: Pirotante	Ubicación:	OBRA PUENTE PALMAS
semana 05 Mes: 12 Año: 2023	Horometro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
	Fecha:	11/12/23 al 16/12/23

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de instalación de disco (fijo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del disco (borde, fisuras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco abre y cierra correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado e instalación del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la guarda (sin fisuras, grietas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la tronzadora (fisuras, roturas, aseo etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con base o mesa de la tronzadora	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de palanca de bloq	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del sujetador de objetos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR


Punto de Servicio SI_____ NO X Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección:

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**, en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.



	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 28/09/2021
		Código: PP12-01-R35
	PREOPERACIONAL TRONZADORA	Revisión: 02
		Página: 1 de 1

Empresa: Construsuelos	No. interno:	Nombre del equipo: Tronzadora
Inspeccionado por: Mauricio Hernandez	Ubicación: Punta Paraiso	
semana 4 Mes: 11 Año: 2023	Horometro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
	Fecha: 20/11/23 A 25/11/23	

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cebles, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de instalación de disco (fijo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del disco (borde, fisuras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco abre y cierra correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado e instalación del mango	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la guarda (sin fisuras, grietas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la tronzadora (fisuras, roturas, aseo etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con base o mesa de la tronzadora	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de palanca de bloq	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del sujetador de objetos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Punto de Servicio SI_____ NO_____ Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección:

Mauricio Hernandez

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

ISO 9001:2015 CO14/5887 ISO 14001:2015 CO16/6959

Calle 29 # 9 – 68 Lagos I Floridablanca – Santander
Tels: 6382809 – 6848430 Cel.: 3124503836 - 3162254472

ISO 45001:2018 CO16/6990 NORSOK: 9008 COLNORSOK19/0078 CO19/0015

-

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 28/09/2021
		Código: PP12-01-R35
	PREOPERACIONAL TRONZADORA	Revisión: 02
		Página: 1 de 1

pEmpresa: Construsuelos	No. interno:	Nombre del equipo: Tronzadora
Inspeccionado por: Mauricio Heredia	Ubicación: Punta Paraiso	
semana 03 Mes: 11 Año: 2023	Horometro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
	Fecha: 13/11/23 A 18/11/23	

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, etc)	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de instalación de disco (fijo)	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del disco (borde, fisuras)	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
El disco abre y cierra correctamente	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado e instalación del mango	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la guarda (sin fisuras, grietas)	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la tronzadora (fisuras, roturas, aseo etc)	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Cuente con base o mesa de la tronzadora	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de palanca de bloq	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del sujetador de objetos	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	✓				✓		✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Punto de Servicio SI ✓ NO _____ Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección:

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 28/09/2021
		Código: PP12-01-R35
	PREOPERACIONAL TRONZADORA	Revisión: 02
		Página: 1 de 1

pEmpresa: Construsuelos	No. interno:	Nombre del equipo: Tronzadora
Inspeccionado por: Mauricio Hernandez	Ubicación: Punta Paraiso	
semana 02 Mes: 11 Año: 2023	Horometro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
	Fecha: 07/11/23 a 11/11/23	

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de instalación de disco (fijo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del disco (borde, fisuras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco abre y cierra correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado e instalación del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la guarda (sin fisuras, grietas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la tronzadora (fisuras, roturas, aseo etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con base o mesa de la tronzadora	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de palanca de bloq	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del sujetador de objetos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Punto de Servicio SI X NO

Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección:

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 28/09/2021
		Código: PP12-01-R35
	PREOPERACIONAL TRONZADORA	Revisión: 02
		Página: 1 de 1

Empresa: Construsuelos	No. interno:	Nombre del equipo: Tronzadora
Inspeccionado por: Mauricio Hernandez	Ubicación: Ponta Parque	
semana 01 Mes: 11 Año: 2023	Horometro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
	Fecha: 01/11/23 A 08/11/23	

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, etc)					✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de instalación de disco (fijo)					✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del disco (borde, fisuras)					✓		✓		✓		✓		✓			
El disco abre y cierra correctamente					✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios					✓		✓		✓		✓		✓			
Estado e instalación del mango					✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro					✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la guarda (sin fisuras, grietas)					✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la tronzadora (fisuras, roturas, aseo etc)					✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con base o mesa de la tronzadora					✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de palanca de bloq					✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del sujetador de objetos					✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)					✓		✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Punto de Servicio SI_____ NO_____ Fecha de Corrección: _____


Firma del responsable de realizar la Inspección:

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

- **Inspección preoperacional de pulidora**



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

PREOPERACIONAL PULIDORA

Fecha: 28/09/2021
Código: PP12-01-R39
Revisión: 02
Página: 1 de 1

Empresa: CONSTRUSUELOS	No. interno:	Nombre del equipo:
Inspeccionado por:	Ubicación: punta paraíso	
semana 05 Mes: 12 Año: 2023	Horometro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
	Fecha: 11/12/2023 al 16/12/2023	

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guarda			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
			✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Estado del interruptor de encendido y su seguro

Estado del accesorio portadiscos

Fecha de Corrección: _____


Firma del responsable de realizar la inspección:

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

Calle 29 # 9 – 68 Lagos I Floridablanca – Santander
Tels: 6382809 – 6848430 Cel.: 3124503836 - 3162254472



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 28/09/2021
	Código: PP12-01-R39
PREOPERACIONAL PULIDORA	Revisión: 02
	Página: 1 de 1

Empresa: constrUsuelos	No. interno:	Nombre del equipo:
Inspeccionado por: B granados	Ubicación: punta paraiso	
semana 05 Mes: 12 Año: 2023	Horometro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
	Fecha: 8/12/2023 al 9/12/2023	

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓								✓		✓					
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓								✓		✓					
Estado del accesorio portadiscos	✓								✓		✓					
Estado del mango	✓								✓		✓					
Estado del cuerpo	✓								✓		✓					
Estado accesorio	✓								✓		✓					
Estado general de la guarda	✓								✓		✓					
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓								✓		✓					
Condiciones de orden y aseo	✓								✓		✓					

Estado del interruptor de encendido y su seguro

Estado del accesorio portadiscos

Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección:

B granados

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 28/09/2021
		Código: PP12-01-R39
	PREOPERACIONAL PULIDORA	Revisión: 02
		Página: 1 de 1

Empresa: Construsuelos	No. interno:	Nombre del equipo: Pulidora
Inspeccionado por: Mauricio Hernandez	Ubicación: Ponta Paraiso	
semana 4 Mes: 11 Año: 2023	Horometro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
	Fecha: 20/11/23 A 25/11/23	

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Estado del interruptor de encendido y su seguro

Estado del accesorio portadiscos

Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la inspección:

Mauricio Hernandez

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a **su SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 28/09/2021
		Código: PP12-01-R39
	PREOPERACIONAL PULIDORA	Revisión: 02
		Página: 1 de 1

Empresa: Construsuelos	No. interno:	Nombre del equipo: Pulidora
Inspeccionado por: Mauricio Hernandez	Ubicación: Punta Paraiso	
semana 03 Mes: 11 Año: 2023	Horometro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
	Fecha: 13/11/23 A 18/11/23	

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guarda	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo																

Estado del interruptor de encendido y su seguro

Estado del accesorio portadiscos

Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección:

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 28/09/2021
		Código: PP12-01-R39
	PREOPERACIONAL PULIDORA	Revisión: 02
		Página: 1 de 1

Empresa: Construsuelos	No. Interno:	Nombre del equipo: Pulidora
Inspeccionado por: Mauricio Hernandez	Ubicación: Punta Paraiso	
semana 02 Mes: 11 Año: 2023	Horometro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
	Fecha: 07/11/23 A 11/11/23	

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Estado del interruptor de encendido y su seguro

Estado del accesorio portadiscos

Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la inspección:

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 28/09/2021
		Código: PP12-01-R39
	PREOPERACIONAL PULIDORA	Revisión: 02
		Página: 1 de 1

Empresa: Construsuelos	No. interno:	Nombre del equipo: Pulidora
Inspeccionado por: Mauricio Hernandez	Ubicación: Punta Paraiso	
semana 1 Mes: 11 Año: 2023	Horometro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
	Fecha: 01/11/23 A 04/11/23	

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓						✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓						✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓						✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓						✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓						✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio	✓						✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guarda	✓						✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓						✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓						✓		✓		✓		✓			

Estado del interruptor de encendido y su seguro

Estado del accesorio portadiscos

Fecha de Corrección: _____


Firma del responsable de realizar la Inspección:

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR;** en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR,** quien tomará una decisión segura.

Inspección preoperacional de pulidora



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

PREOPERACIONAL PULIDORA

Fecha: 28/09/2021 | Código: PP12-01-R39 | Revisión: 02 | Página: 1 de 1

Empresa: construsuelos | No. interno: | Nombre del equipo:

Inspeccionado por: | Ubicación: punta paraíso

semana 05 Mes: 12 Año: 2023 | Horometro:

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:

Fecha: 11/12/2023 a 16/12/2023

ITEM	Aplica SI	Aplica NO	L B	L M	M B	M M	M B	M M	J B	J M	V B	V M	S B	S M	D B	D M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guarda			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
			✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Estado del interruptor de encendido y su seguro

Estado del accesorio portadiscos

Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección:

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 28/09/2021
		Código: PP12-01-R39
	PREOPERACIONAL PULIDORA	Revisión: 02
		Página: 1 de 1

Empresa: CONSTRUSUELOS	No. Interno:	Nombre del equipo:
Inspeccionado por: [illegible]	Ubicación: punta paraiso	
semana 05 Mes: 12 Año: 2023	Horometro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
	Fecha: 8/12/2023 al 9/12/2023	

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓								✓		✓					
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓								✓		✓					
Estado del accesorio portadiscos	✓								✓		✓					
Estado del mango	✓								✓		✓					
Estado del cuerpo	✓								✓		✓					
Estado accesorio	✓								✓		✓					
Estado general de la guarda	✓								✓		✓					
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓								✓		✓					
Condiciones de orden y aseo	✓								✓		✓					

Estado del interruptor de encendido y su seguro

Estado del accesorio portadiscos

Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la inspección: [illegible]

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

ANEXO 6. REPORTE ACCIDENTE DE TRABAJO

AXA COLPATRIA

INFORME DE ACCIDENTES DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

El informe de accidentes de trabajo deberá diligenciarse en forma completa, por parte del empleador, contratante o de sus respectivos representantes o delegados, sus variables no podrán ser modificadas por persona o entidad alguna.

EPS A LA QUE ESTA AFILIADO	SALUD TOTAL S.A. E.P.S	CÓDIGO EPS	EPS002
ARL A LA QUE ESTA AFILIADO	COLPATRIA	CÓDIGO ARL	4
AFP A LA QUE ESTA AFILIADO	COLPENSIONES	SEGURO SOCIAL	SI [X] NO [ ]
CUAL?	COLPENSIONES	CÓDIGO AFP O SEGURO SOCIAL	006

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE O COOPERATIVA

TIPO DE VINCULACIÓN LABORAL	(1) EMPLEADOR [X] (2) CONTRATANTE [ ] (3) COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO [ ]	SEDE PRINCIPAL - NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, incluye actividades de consultoría de arquitectura; diseño de edificios y dibujo de planos de construcción, pla
CÓDIGO	5711001		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT [X] CC [ ] CE [ ] NU [ ] PA [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]
NÚMERO IDENTIFICACIÓN	804016242		
DIRECCIÓN	CALLE 29 N. 9 - 68	TELÉFONO	6076848430
FAX	0	DEPARTAMENTO	SANTANDER
CÓDIGO	68	CORREO ELECTRÓNICO (MAIL)	COMERCIAL@CONSTRUSUELOSLTDA.COM.CO
MUNICIPIO	FLORIDABLANCA	CÓDIGO	68276
ZONA	U [X] R [ ]	CENTRO DE TRABAJO DONDE LABORA EL TRABAJADOR	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS
¿SON LOS DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO LOS MISMOS DE LA SEDE PRINCIPAL?	SI [ ] NO [X]		
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CENTRO DE TRABAJO	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, incluye actividades de consultoría de arquitectura; diseño de edificios y dibujo de planos de construcción, planificación urbana y arquitectura paisaje	CÓDIGO	6711001
DIRECCIÓN	CALLE 29 N. 9 - 68	TELÉFONO	6076848430
FAX	0	DEPARTAMENTO	SANTANDER
CÓDIGO	68	MUNICIPIO	FLORIDABLANCA
CÓDIGO	68276	ZONA	U [X] R [ ]

II. INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENTÓ

TIPO DE VINCULACIÓN	(1) PLANTA [X] (2) MISIÓN [ ] (3) COOPERADO [ ] (4) ESTUDIANTE O APRENDIZ [ ] (5) INDEPENDIENTE [ ]	CARGO	AYUDANTE DE OBRA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (Solo para independiente)	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, incluye actividades de consultoría de arquitectura; diseño de edificios y dibujo de planos de construcción, planificación urbana y arquitectura paisaje	CÓDIGO	6711001
NOMBRE COMPLETO	ARMANDO GARCIA JAIMES	FECHA DE NACIMIENTO	03/01/1995
SEXO	M [X] F [ ]	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC [X] CE [ ] NU [ ] PA [ ] TI [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]
NÚMERO IDENTIFICACIÓN	1094663383	TELÉFONO	6382809
FAX	6382809	DIRECCIÓN	PEATONAL 1 SECTOR D CASA 7
DEPARTAMENTO	SANTANDER	CÓDIGO	68
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	CÓDIGO	68001
ZONA	U [X] R [ ]	OCUPACIÓN HABITUAL	Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines
CÓDIGO	000712	TIEMPO OCUPACIÓN HABITUAL AL MOMENTO DEL ACCIDENTE	18 días - 002 meses
FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA	22/08/2023	SALARIO (HONORARIOS (MENSUAL)	1160000.00
JORNADA DE TRABAJO HABITUAL	(1) DIURNO [X] (2) NOCTURNO [ ] (3) MIXTO [ ] (4) TURNOS [ ]		

III. INFORMACION SOBRE EL ACCIDENTE

FECHA DEL ACCIDENTE	09/11/2023	HORA DEL ACCIDENTE (0 23 HRS)	09:30
DÍA DE LA SEMANA EN QUE OCURRIÓ EL ACCIDENTE	Jueves	JORNADA EN QUE SUCEDIÓ	(1) NORMAL [X] (2) EXTRA [ ]
¿ESTABA REALIZANDO SU LABOR HABITUAL?	(1) SI [X] (2) NO [ ]	MODALIDAD DE TRABAJO AL MOMENTO DEL ACCIDENTE	PRESENCIAL
¿EL ACCIDENTE ES POR CAÍDA DE ALTURA?	(1) SI [ ] (2) NO [X]		
CUÁL? (SOLO EN CASO NEGATIVO)		CÓDIGO	
TOTAL TIEMPO LABORADO PREVIO AL ACCIDENTE	05 horas - 00 minutos		

TIPO DE ACCIDENTE: (1) VIOLENCIA [ ] (2) TRÁNSITO [ ] (3) DEPORTIVO [ ] (4) RECREATIVO O CULTURAL [ ] (5) PROPIOS DEL TRABAJO [X]

¿CAUSÓ LA MUERTE DEL TRABAJADOR?	(1) SI [ ] (2) NO [ ]	DEPARTAMENTO DEL ACCIDENTE	SANTANDER	CÓDIGO	68
MUNICIPIO DEL ACCIDENTE	BUCARAMANGA	CÓDIGO	68001		
ZONA DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE	U [X] R [ ]	LUGAR DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE	(1) DENTRO DE LA EMPRESA [ ]	(2) FUERA DE LA EMPRESA [X]	

INDIQUE CUAL SITIO:
- [ ] (1) ALMACENES O DEPÓSITOS
- [X] (2) ÁREAS DE PRODUCCIÓN
- [ ] (3) ÁREAS RECREATIVAS O DEPORTIVAS
- [ ] (4) CORREDORES O PASILLOS
- [ ] (5) ESCALERAS
- [ ] (6) PARQUEADEROS O ÁREAS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR
- [ ] (7) OFICINAS
- [ ] (8) OTRAS ÁREAS COMUNES
- [ ] (9) OTRO:

TIPO DE LESIÓN:
- [ ] (10) FRACTURA
- [ ] (20) LUXACIÓN
- [X] (25) TORCEDURA, ESGUINCE, DESGARRO MUSCULAR, HERNIA O LACERACIÓN DE MÚSCULO O TENDÓN SIN HERIDA
- [ ] (30) CONMOCIÓN O TRAUMA INTERNO
- [ ] (40) AMPUTACIÓN O ENUCLEACIÓN (exclusión o pérdida de ojo)
- [ ] (41) HERIDA
- [ ] (50) TRAUMA SUPERFICIAL (Incluye magulladura, punción o pinchazo y lesión en ojo por cuerpo extraño)
- [ ] (55) GOLPE O CONTUSIÓN O APLASTAMIENTO
- [ ] (60) QUEMADURA
- [ ] (70) ENVENENAMIENTO O INTOXICACIÓN AGUDA O ALERGIA
- [ ] (80) EFECTO DEL TIEMPO, CLIMA U OTRO RELACIONADO CON EL AMBIENTE
- [ ] (81) ASFIXIA
- [ ] (82) EFECTO DE LA ELECTRICIDAD
- [ ] (83) EFECTO NOCIVO DE LA RADIACIÓN
- [ ] (90) LESIONES MÚLTIPLES
- [ ] (99) OTRO:

PARTE DEL CUERPO AFECTADA INICIALMENTE AFECTADO:
- [ ] (1) CABEZA
- [ ] (1.12) OJO
- [ ] (2) CUELLO
- [X] (3) TRONCO (Incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pelvis)
- [ ] (3.32) TÓRAX
- [ ] (3.33) ABDOMEN
- [ ] (4) MIEMBROS SUPERIORES
- [ ] (4.46) MANOS
- [ ] (5) MIEMBROS INFERIORES
- [ ] (5.58) PIES
- [ ] (6) UBICACIONES MÚLTIPLES
- [ ] (7) LESIONES GENERALES U OTRAS

AGENTE DEL ACCIDENTE (CON QUE SE LESIONÓ EL TRABAJADOR):
- [ ] (1) MÁQUINAS Y/O EQUIPOS
- [ ] (2) MEDIOS DE TRANSPORTE
- [ ] (3) APARATOS
- [ ] (3.36) HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS O UTENSILIOS
- [ ] (4) MATERIALES O SUSTANCIAS
- [ ] (444) RADIACIONES
- [X] (5) AMBIENTE DE TRABAJO (Incluye espacios físicos en el trabajo, máquinas, equipos, otro exterior, interior y subterráneos)
- [ ] (6) OTROS AGENTES NO CLASIFICADOS
- [ ] (6.61) ANIMALES (Vivos o productos animales)
- [ ] (7) AGENTES NO CLASIFICADOS POR FALTA DE DATOS

MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE:
- [X] (1) CAÍDA DE PERSONAS
- [ ] (2) CAÍDA DE OBJETOS
- [ ] (3) PISADAS, CHOQUES O GOLPES
- [ ] (4) ATRAPAMIENTOS
- [ ] (5) SOBREESFUERZO, ESFUERZO EXCESIVO O FALSO MOVIMIENTO
- [ ] (6) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON TEMPERATURA EXTREMA
- [ ] (7) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON LA ELECTRICIDAD
- [ ] (8) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON SUSTANCIAS NOCIVAS O RADIACIONES O SALPICADURAS
- [ ] (9) OTRO.

IV. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ACCIDENTE

el trabajador se encontraba realizando actividad de desencofrado de muro y al caminar cargando una formaleta resbala en el terreno regular sintiendo dolor en la espalda.

PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE		HUBO PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE?	SI [X]	NO [ ]	
NOMBRE COMPLETO	alexandra cellis	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC [ ] CE [ ] NU [ ] PA [ ] TI [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	110234889
CARGO	aux sst				
NOMBRE COMPLETO		TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC [ ] CE [ ] NU [ ] PA [ ] TI [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	
CARGO					

RESPONSABLE DEL INFORME (Representante o Delegado)

NOMBRE COMPLETO	nidia johana portilla	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC [X] CE [ ] NU [ ] PA [ ] TI [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]
NÚMERO IDENTIFICACIÓN	1098624666	CARGO	coordinador sst

FIRMA o SELLO.

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA ARL
09/11/2023 12:00:00 a.m.
RECIBIDO PARA ESTUDIO

REPORTE No. 20230078961

FECHA DE RECEPCIÓN: 09/11/2023 12:00:00 a.m.

AXA COLPATRIA ARL

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO

ConstruSuelos de Colombia S.A.S. NIT. 901.067.243-3	REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE Y ACCIDENTES DE TRABAJO	FECHA: 25/09/2023 CÓDIGO: FP11-01-R02 REVERSIÓN: 02 ○ Accidente de Trabajo Resolución 1401 de 2007 ◉ Accidente de trabajo ○ Accidente Mortal ○ Incidente

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE O COOPERATIVA

Tipo de vinculación Laboral ☒ EMPLEADOR ☐ CONTRATANTE ☐ COOPERATIVA O ENTIDAD ASOCIADA		SEDE PRINCIPAL X	
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS	TIPO DE IDENTIFICACIÓN: ☐ NIT ☐ CC ☐ CE ☐ PA ☐ TI	NÚ: 901.067.243-3
DIRECCIÓN: Calle 29 No 9-60	TELÉFONO: 6782200	CORREO ELECTRÓNICO: CONTRUSUELOSITEAM@HOTMAIL.COM	
DEPARTAMENTO: Santander	MUNICIPIO: Floridablanca	SEDE: Principal	ZONA: ☐ RURAL ☒ URBANO

CENTRO DE TRABAJO DONDE LABORA EL TRABAJADOR

¿SON LOS DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO LOS MISMOS DEL CENTRO PRINCIPAL? Solo en caso negativo diligenciar los siguientes datos del centro de trabajo	☐ SI	☒ NO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CENTRO DE TRABAJO:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. Incluye actividades de consultoría de arquitectura, diseño de edificios y dibujo de construcción, planificación urbana y arquitectura paisajes.	

DIRECCIÓN: Cra 5 #14-24 Barrio Cabecera	TELÉFONO: 6382800	CORREO ELECTRÓNICO: CONTRUSUELOSITEAM@HOTMAIL.COM	
DEPARTAMENTO: Santander	MUNICIPIO: BUCARAMANGA	SEDE: SUCURSAL	ZONA: ☐ RURAL ☒ URBANO

II. INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENTÓ

Tipo de vinculación Laboral: (Marque con una X según corresponda)

☒ PLANTA ☐ MISIÓN ☐ COOPERADO ☐ ESTUDIANTE/APRENDIZ ☐ INDEPENDIENTE

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
GARCÍA	TORRES	ARMANDO	

EPS A LA QUE ESTÁ AFILIADO	ARL A LA QUE ESTÁ AFILIADO
SALUD TOTAL	Axa Colpatria

SEXO	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FECHA DE NACIMIENTO
☒ MASCULINO ☐ FEMENINO	☐ NIT ☒ CC ☐ CE ☐ RC ☐ PA ☐ PEP ☐ TI	1098637181	4 ENERO 1988

DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	
PEATONAL 1 SECTOR CASA 7	6782200		
DEPARTAMENTO	**MUNICIPIO**	**SEDE**	**ZONA**
SANTANDER	FLORIDABLANCA		☐ RURAL ☐ URBANO

FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA	SALARIO U HONORARIO MENSUAL	JORNADA DE TRABAJO HABITUAL
22 AGOSTO 2023	$ 1.160.000	☒ DIURNA ☐ NOCTURNA ☐ MIXTO ☐ TURNOS
CARGO		**OCUPACIÓN HABITUAL**
Ayudante de obra		Obreros y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines

III. INFORMACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE:

FECHA DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE	HORA DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE	JORNADA DE TRABAJO	ZONA
9 NOVIEMBRE 2023	9:10	☒ DIURNA ☐ NOCTURNA ☐ MIXTO ☐ TURNOS	☐ RURAL ☒ URBANO
DÍA DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE: ☐ LUNES ☐ MARTES ☐ MIÉRCOLES ☒ JUEVES ☐ VIERNES ☐ SÁBADO ☐ DOMINGO		TOTAL TIEMPO LABORADO PREVIO AL ACCIDENTE:	2 HORAS 20 MINUTOS

ESTABA REALIZANDO SU LABOR HABITUAL:	DILIGENCIAR EN CASO NEGATIVO - ¿CUAL ERA LA ACTIVIDAD QUE ESTABA REALIZANDO?
☒ SI ☐ NO	

TIPO DE ACCIDENTE	LUGAR DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE	¿CAUSO LA MUERTE DEL TRABAJADOR?
☐ VIOLENCIA ☐ IMPACTO ☐ DEPORTIVO ☒ PISO RESBALADIZO ☐ REPETITIVIDAD DE TAREA	☐ DENTRO DE LA EMPRESA ☒ FUERA DE LA EMPRESA	☐ SI ☒ NO

FECHA DEL FALLECIMIENTO	DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO

INDIQUE EN QUE SITIO OCURRIÓ EL ACCIDENTE						
	☐ ALMACENES O DEPOSITOS	☐ PASILLOS/PUERTAS O AREAS DE CIRCULACION VEHICULAR	☐ AREAS COMUNES	☒ AREAS DE PRODUCCION	☐ ESCALERAS	☐ OFICINAS
	☐ CORREDORES PATIOS	☐ AREA RECREATIVA O DEPORTIVA	☐ OTROS (ESPECIFICAR CUAL)			
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL LUGAR DEL ACCIDENTE	PUNTA PARAISO					

TIPO DE LESIÓN	Torceduras, esguinces, desgarro muscular y hernia
PARTE DEL CUERPO AFECTADA	Manos
AGENTE DEL ACCIDENTE	Ambiente de trabajo
MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE	Caída de personas

IV. REALIZAR LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL ACCIDENTE

1. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

El trabajador se encontraba realizando actividades de desencofrado de muro y al caminar sorpresivamente una formaleta resbala en el terreno regular y mientras dolor en la espalda.

Nota: Es obligación de la empresa adoptar una metodología y un formato para investigar los incidentes y los accidentes de trabajo, que contenga, como mínimo, los lineamientos establecidos en la resolución 1401 del 2007, siendo procedente adoptar los diseñados por la administradora de riesgos profesionales, en caso de no contar con metodología para la investigación de los accidentes podrá usar la de AXA Colpatria y si cuenta con metodología propia diligencie a partir dela fila 72.

Causa Raiz	Causa Basica por Factores del trabajo; Evaluación deficiente de Las necesidades y los riesgos.

		Acciones para eliminar las causas	Priorización	
Individuo	Mano de obra	Capacitar a los trabajadores sobre el autocuidado	Tomar acciones Inmediatas	1
Fuente	Maquinaria, equipos, herramientas y materiales	N/A		
	Métodos de trabajo	N/A		
	Medidas Organizacionales	Señalización de los riesgos en el área de trabajo	Tomar acciones Inmediatas	1
Medio	Medio Ambiente	Inspecciones de área de trabajo	Tomar acciones Inmediatas	1
Otros	Socialización del accidente laboral		Tomar acciones Inmediatas	1

2. CAUSAS DEL EVENTO

Tipo de causa		Causa
Causa basica	Factores Personales	Movimiento restringido
Causa Inmediata	Actos Inseguros	Operar o trabajar a velocidad insegura
Causa basica	Factores del trabajo	

ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Acciones Temporales o permanentes (Que, quien, cuando, como, donde y porque)		
	Actividad	
INDIVIDUO	**Mano de obra**	Capacitar a los trabajadores sobre el autocuidado
FUENTE	**Maquinaria, equipos, herramientas y materiales**	N/A
	Métodos de trabajo	N/A
	Medidas Organizacionales	Señalización de los riesgos en el área de trabajo
MEDIO	**Medio Ambiente**	Inspecciones de área de trabajo
OTROS		Socialización del accidente laboral

VI. DATOS RELATIVOS S LA INVESTIGACIÓN

FECHA DE LA INVESTIGACIÓN			LUGAR DONDE SE INVESTIGA EL ACCIDENTE
29	SEPTIEMBRE	2023	OFICINA PRINCIPAL CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS.

VII. RESPONSABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Nombre(s) y Apellido(s)	Cargo	Cargo en el SG-SST (Integrante Copaset, Encargado de SST, Jefe Inmediato)	Firma y Documento de Identidad
Nidia Johana Portilla	coodinador SST	coordinador SST	
Diego ochoa camacho	Laboratorista	copasst	

RESPONSABLE DEL SG-SST

Firma
Nombre y Apellido: Nidia Johana portilla
Doc. Identidad: **1098624666**
Licencia S.O. N°: 13159

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

Firma :
Nombre y Apellido: Miguel angel Camargo
Doc. Identidad: 1098624666

Envío de la investigación de la Empresa a la ARL


ConstruSistelas de Colombia S.A.S.
NIT. 900.015242-8

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO

○ Accidente Grave Resolucion 1401 de 2007
● Accidente de trabajo
○ Accidente Mortal ○ Incidente

Lesión o Daño	Golpe o contusión o aplastamiento

Pregunta		Considere Revisar	Describa la acción o condición	Análisis de causas		Tipo de causa	
Se produjo una desviación del proceso? ¿es probable que hubiera contribuido al evento ?	☐ SI ☑ NO ☐ No se cuentan con datos						
¿ Las directrices y/o procedimientos escritos describen los procesos y/o actividades ?	☑ SI ☐ NO ☐ No se cuentan con datos						
¿El desarrollo de la tarea cumple con los requisitos reglamentarios y/o los estandares de practicas?	☑ SI ☐ NO ☐ No se cuentan con datos						
¿Hubo una acción humana u omision que contribuyó al evento adverso?	☑ SI ☐ NO ☐ No se cuentan con datos	Mano de obra	Falta de atención a las condiciones del área	Factores físicos	Movimiento restringido	Factores Personales	Causa basica
¿Hubo un defecto, mal funcionamiento, mal uso o ausencia de equipo que contribuyo a este evento?	☐ SI ☑ NO ☐ No se cuentan con datos						
¿El procedimiento/actividad involucrado en el evento que se está llevando a cabo tuvo lugar en un entorno adverso (humedo, ruidoso, ruido o peligroso)?	☐ SI ☑ NO ☐ No se cuentan con datos						
¿El personal se encontraba familiarizado proceso o actividad ?	☑ SI ☐ NO ☐ No se cuentan con datos						
¿El personal involucrado tenia las competencias correctas para llevar a cabo las tareas que se esperan de ellos?	☑ SI ☐ NO ☐ No se cuentan con datos						
¿Se consideró que la dotación de personal era adecuada en el momento del incidente?	☑ SI ☐ NO ☐ No se cuentan con datos						
¿Hubo alguna información inexacta o ambigua que contribuyó o causó el evento adverso?	☑ NO ☐ No se cuentan con datos						
¿Hubo alguna falta de comunicación o comunicación incompleta que contribuyó o causó el evento adverso?	☐ SI ☑ NO ☐ No se cuentan con datos						
¿Hubo algún factor ambiental (entorno) que contribuyó o causó el evento adverso?	☐ SI ☑ NO ☐ No se cuentan con datos						
¿Se había advertido antes de sobre este problema o había ocurrido antes?	☐ NO ☑ SI ☐ No se cuentan con datos	Medidas organizacionales	Inspección de áreas de trabajo	Estándares de trabajo	Comunicación inadecuada de las normas: publicación, distribución, aceptación a las lenguas respectivas, entrenamiento, reforzamiento mediante afiches, código de colores y ayudas para el trabajo.	Factores del trabajo	Causa basica



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO

O Accidente de trabajo Resolución 1401 de 2007
● Accidente de trabajo
O Accidente Mortal O Incidente

FECHA: 25/09/2023
CÓDIGO:FP1104-R02
REVISIÓN: 2
PÁGINA: 3

Lesión o Daño: Golpe o contusión o aplastamiento

Mano de obra	Máquina	Medio ambiente
0	0	0
0	0	0
0	0	0
Operar o trabajar a velocidad insegura		0
Factores físicos		0
Movimiento restringido		0
Omisión de uso de prendas seguras (Uso de zapatos de tacón alto, pelo suelto, mangas largas, ropa suelta, anillos, relojes, etc.)		

Golpe o contusión o aplastamiento

Método de trabajo	Medidas Organizacionales
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	Inspección de áreas de trabajo
0	Estándares de trabajo
0	
Métodos de trabajo	Medidas Organizacionales

ANEXO 7. DOCUMENTACIÓN EQUIPOS

INSPECCION DE TELEHANDE

- **Formato de inspección**

MANEJO MECÁNICO DE CARGAS S.A.S.	FORMATO DE INSPECCION PLATAFORMAS MOVILES DE TRABAJO ELEVADO	FORMATO	
		2023-01-11	F-INS-04-06
		Versión: 13	Página 1 de 5

MARCA	GENIE	**LINEA**	S-60
No. DE SERIE	S6008-20242	**No. DE PLACA**	N/A
PROPIETARIO	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS	**CAPACIDAD**	500 LIBRAS
LUGAR	ESTACIÓN DE SERVICIO EL GUAYACAN.	**FECHA DE INSPECCIÓN**	2023-03-09
TIPO DE INSPECCIÓN	PERIODICA	**ESTADO DEL CLIMA**	NUBLADO

Pre inspección:

Limpieza [✓] Placa Fabricante [✓]

Inspección (veces):

Primera vez [✓] Segunda vez [ ] Otras [ ]

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN DE ACUERDO CON LA NORMA ANSI/SAIA A92.22 –2021 Safe Use Of Mobile Elevating Work Platforms (MEWPs) 4.3.1.1; 4.3.1.2; 4.5; 5.1.1; 5.3.3 (a), (b),(c),(d),(e),(f),(g),(h),(i),(j),(k),(l),(m),(n), (o),(p); 5.5 (a),(d),(e),(f),(h),(i),(j),(m),(n),(o),(p); 5.8

ANSI/SIA A92.22	CRITERIO		CUMPLE
4.3.1.1 MANUALES DE SERVICIO Y DE PARTES.	4.3.1.1 Manual(es) de la máquina. Los fabricantes, distribuidores, propietarios y agentes deberán conservar y mantener una copia de los manuales de servicio y de las piezas suministradas con la PEMP o de las revisiones aplicables de los manuales que se faciliten posteriormente.	• El equipo cuenta con manual de servicio y repuestos del fabricante legible y en óptimas condiciones	✓
5.1.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	5.1.1 El propietario de la PEMP deberá asegurarse de que el mantenimiento especificado en esta norma se realice adecuadamente y en el momento oportuno. El propietario deberá establecer un programa de mantenimiento preventivo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y teniendo en cuenta el entorno del lugar de trabajo y la gravedad del uso de la PEMP.	• El equipo cuenta con un programa de mantenimiento preventivo aceptado por el cliente.	✓
4.3.1.2 ALMACENAMIENTO DEL MANUAL.	4.3.1.2 Con cada venta, alquiler o arrendamiento, los distribuidores, propietarios, arrendadores o intermediarios deberán entregar una copia de los manuales de funcionamiento. Los manuales deberán guardarse en un compartimiento resistente a la intemperie en la PEMP.	• El equipo cuenta con manual de funcionamiento. • Los manuales se guardan en un compartimiento resistente a la intemperie.	✓
5.3.3 g) MARCAS EN EL EQUIPO.	las instrucciones, advertencias y marcas de control están colocadas y son legibles	• El equipo posee marcas en los controles.• El equipo posee etiquetas de instrucciones para el operador.• El equipo posee etiquetas de advertencia • Etiquetas de leer el manual.• Etiquetas de riesgo eléctrico.• Etiqueta de riesgo de vuelco.• Etiqueta de riesgo de aplastamiento.• Etiqueta de punto de enganche	✓
5.5 h) ETIQUETAS	instrucciones, advertencias, marcas de control y manual(es) del operador	• El equipo posee marcas en los controles. • El equipo posee etiquetas de instrucciones para el operador. • El equipo posee etiquetas de advertencia. • Etiquetas de leer el manual. • Etiquetas de riesgo eléctrico. • Etiqueta de riesgo de vuelco- • Etiqueta de riesgo de colisión • Etiqueta de riesgo de aplastamiento. • Etiqueta de punto de enganche. • Manual de operador	✓

MANEJO MECÁNICO DE CARGAS S.A.S.

5.3.3 k) RUEDAS	k) los sujetadores de las ruedas están en su lugar y debidamente apretados;	• Sujetadores de rueca no presenta deformación. • No tiene tuercas ni piezas faltantes • Sin fisura en los rines. • Con las tuercas ajustadas	✓
5.3.3 j) LLANTAS	los neumáticos para comprobar si están dañados y si están bien inflados, según el caso	• Para neumáticos inflados: ü Presión de inflado de las llantas adecuado ü Sin cortes, desgarros o desgaste que expongan el entretejido del área de rodadura o la pared lateral. • Para neumáticos rellenos: ü Sin cortes de más de 7.5 cm ü Sin desgarros mayores a 2,5 cm en cualquier dirección. ü Sin perforaciones mayores de 2.54cm ü Sin daños en el entretejido. **Presión Recomendada** N/A N/A **Presión Medida** N/A N/A / N/A N/A	✓
5.3.3 d) GUARDAS	Todas las protecciones están colocadas y en buen estado de funcionamiento	• Protectores en su lugar y en óptimas condiciones Baranda, guardas de partes en movimiento, guardas de cables, rodapiés, protector de pedal	✓
5.5 m) NIVEL DE FLUIDOS	niveles de fluidos, incluyendo el refrigerante del motor, el aceite del motor y el aceite hidráulico	• Nivel de sistema hidráulico adecuado • Nivel de aceite de motor. • Nivel de refrigerante.	✓
5.3.3 l)LUCES	Las luces, si las hay, para comprobar su correcto funcionamiento e iluminación	• Correcto funcionamiento de las luces.	✓
5.3.3 m) BATERÍAS	se comprueba que el nivel de líquido de las baterías es adecuado y que las conexiones son seguras y están libres de daños y corrosión, si procede	• Nivel de fluido de batería adecuado • Conexiones seguras • Baterías sin daños ni corrosión	✓
5.3.3 i) SISTEMA ELÉCTRICO	los sistemas eléctricos, en busca de signos de daños, deterioro, suciedad o acumulación de humedad	• Sistema eléctrico sin daños, deterioro, ni suciedad ni acumulación de humedad • Sistemas eléctricos funcionan de manera estable.	✓
5.3.3 e) LUBRICACIÓN E INSPECCIÓN DE FILTROS.	lubricación de todas las piezas móviles, inspección de los elementos filtrantes; aceite hidráulico, aceite de motor y refrigerante;	• Lubricación de las partes en movimiento • Buen estado de filtro de aceite hidráulico. • Buen estado de filtro de aceite de motor. • Buen estado de filtro de combustible • Buen estado de filtro de retorno hidráulico. • Buen estado de filtro de aire. • Otros filtros • Puntos de lubricación	✓
5.5 e) CABLEADO	e) cables eléctricos y cableado;	• Capa exterior del cable en buen estado. • Conectores en buen estado. • Cables fijados sin daños ni cortes visibles. • Dispositivos eléctricos funcionando correctamente.	✓
5.3.3 f) COMPONENTES ESTRUCTURALES	f) inspección visual de componentes estructurales y otros componentes críticos tales como sujetadores, pasadores, ejes, dispositivos de fijación de tornamesa y dispositivos de bloqueo;	• Estructura extensible con pasadores, pines, tornillos y remaches en buen estado • Estabilizadoras sin grietas ni deformados • Tornamesas con aseguramientos completos y sin piezas faltantes • Estructura sin daños por corrosión.• Sin fisuras en el chasis, grietas o daños. • Pasador de bloqueo de giro en buen estado. • Sujetadores, pernos, ejes, dispositivos de fijación de la plataforma giratoria y dispositivos de bloqueo se encuentran en condiciones seguras para la operación.• Otros componentes que intervienen en el equipo	✓
5.5 j) CANASTA	j) plataforma de trabajo, incluido el sistema de barandas, piso, anclaje y montaje;	• La plataforma de trabajo no presenta golpes, deformaciones, ni grietas ni abolladuras ni corrosión, ni cualquier otro signo de daño que afecte la seguridad de la misma • La plataforma se mantiene de manera estable durante todos los movimientos de la misma. • La baranda posee medios para el anclaje del operador.	✓

MANEJO MECÁNICO DE CARGAS S.A.S.

		• El suelo de la plataforma se encuentra en buenas condiciones. • El sistema de sujeción de la canasta se encuentra en buenas condiciones	
5.3.3 o) ALARMAS VISUALES Y AUDIBLES	alarmas acústicas o visuales, si procede, para su correcto funcionamiento	• Indicadores de avería de motor • Balizas (licuadora) • Alarma de sensor de inclinación • Indicador de sobrecarga • Otras alarmas.	✓
5.3.3 n) SISTEMAS DE PROPULSIÓN, FRENOS DIRECCIÓN Y VELOCIDAD DE CONTROLES	los sistemas de propulsión, los frenos, la dirección y los controles de velocidad, para su correcto funcionamiento	• Los sistemas de propulsión funcionan correctamente • Los frenos el equipo funcionan correctamente. • La dirección del movimiento corresponde a la deseada • La velocidad de los movimientos corresponde al movimiento de los mandos.	✓
5.3.3 h) SISTEMA HIDRÁULICO O NEUMÁTICO	sistemas hidráulicos o neumáticos, para comprobar que los niveles de fluido o de presión son los adecuados y que se puede observar el correcto funcionamiento, daños, fugas o desgaste externo	• Nivel de sistema hidráulico adecuado• Presión de sistema hidráulico adecuado• Correcto funcionamiento de sistema hidráulico, sin daños ni fugas ni desgaste externo.• Correcto funcionamiento de sistema neumáticos, sin daños ni fuges ni desgaste externo.	✓
5.3.3 b) CONTROLES	b) controles a nivel del suelo, incluidas las disposiciones para anular controles adicionales;	• Realiza todos los movimientos permitidos desde los mandos en tierra. • El mando de control terrestre se encuentra en buen estado, sin corrosión, ni piezas faltantes. • Se permite la anulación de los controles superiores. • Se permite la anulación de todos los controles al activar la parada de emergencia • Interruptores de control vuelven a la posición de neutro.	✓
5.3.3 a) CONTROLES	a) todas las funciones y sus controles, incluidos los controles para operaciones de emergencia, para velocidad (s), adecuada operación y límites de movimiento,	• Los movimientos son acordes a la función deseada (velocidad y movimiento). • Se encuentran ajustados y no intervienen con la correcta operación. • Retornan a la posición neutral. • No hay piezas ni componentes faltantes. • Los controles se mantienen con una presión constante en su recorrido. • La consola de control se encuentra en buen estado • El selector permite la anulación de los controles inferiores cuando se utilicen los controles superiores. • El selector permita la anulación de los controles superiores cuando se utilicen los controles inferiores. • Los controles de emergencia funcionan correctamente • Los controles permiten desplazar el equipo en todo su rango de operación.	✓
5.5 a) CONTROLES	a) controles operativos y de emergencia;	• Bloqueo al activar el botón de parada de emergencia • Sistema de bajada de emergencia funciona correctamente.	✓
5.5 f) COMPONENTES ESTRUCTURALES	f) piezas sueltas, dañadas, desgastadas o faltantes;	• Componentes estructurales sin piezas sueltas ni faltantes, bien fijadas y sin daños. - Pluma - Tornamesa, - Componentes del motor - Tanque de almacenamiento Bombas - Cilindros - Ejes de rotación - Sistemas de dirección • Otros componentes	✓
5.3.3 c) CADENAS Y CABLES.	Todos los mecanismos de la cadena y el cable, para el ajuste y las piezas desgastadas o dañadas;	• Cables o cadena sin corrosión. • Cable de acero con menos de 6 cables rotos en un paso. • Cable de acero con menos de 3 cables rotos en un torón en un paso • Cable de acero con menos de 3 cables rotos en un torón en un paso • Cable de acero sin cables rotos en valles o en terminaciones finales. • Cable sin torceduras ni aplastados. • Daños o desgastes en las piezas del mecanismo de cadena y cable.	✓
5.5 n)	n) pasadores, dispositivos de fijación de	• Estructura extensible con pasadores, pines, tornillos y	✓

MANEJO MECÁNICO DE CARGAS S.A.S.

COMPONENTES ESTRUCTURALES	pasadores y daños visibles en los medios de soporte de la plataforma de trabajo y la estructura que se extiende;	remaches. • Estabilizadores sin grietas ni deformaciones ni daños. • Tornamesa en tal condición que permite una operación segura • El chasis del equipo no presenta daños. • Cualquier pasador sin daños ni deformaciones que afecten la seguridad de las operaciones.	
5.5 d) PLATAFORMA	d) fugas de aire, hidráulicas y del sistema de combustible;	• Componentes neumáticos sin fugas. • Sistema hidráulico sin fugas. • Sistema de combustible sin fugas.	✓
5.5 o) ESTABILIZADORES	o) operación de estabilizadores / estabilizadores, ejes extensibles y oscilantes;	• Funcionamiento adecuado de los estabilizadores.	N/A
		• Funcionamiento adecuado de los ejes extensibles	N/A
		• Funcionamiento adecuado de los ejes oscilantes.	✓
5.5 i) COMPONENTES ESTRUCTURALES	i) elementos estructurales, incluida la estructura extensible y estabilizadores / estabilizadores;	• Los elementos estructurales sin daños, ni deformaciones, ni corrosión, ni discontinuidades, entre otros: Estabilizadores Secciones de brazo Chasis Tornamesa- Medios de acceso• Plataforma	✓
5.6 PIEZAS DE REPUESTO	Cuando cualquier entidad sustituya una pieza o componente, deberá ser idéntica o equivalente a la pieza o componente original de la PEMP.	• Partes del equipo que no coincidan con las forma, espacio y función requerida por el equipo. • El registro de mantenimiento es firmado por personal autorizado o competente.	✓
4.5 ALTERACIONES O MODIFICACIONES	4.5 Modificaciones Sólo el propietario podrá autorizar la modificación de una PEMP una vez cumplidos los requisitos de esta sección. Las modificaciones o adiciones a una PEMP sólo podrán realizarse con la autorización previa por escrito del fabricante. En caso de que el fabricante ya no exista, las modificaciones de una PEMP deberán realizarse bajo la dirección de un ingeniero experto en PEMPs. El propietario deberá conservar el permiso por escrito y facilitarlo a cualquier propietario posterior, según corresponda. NOTA: Este requisito se transcribe incompleto.	• Solo para equipos que cuenten con modificaciones. • Aprobación del fabricante o una entidad competente en las modificaciones realizadas en el equipo	✓
5.5 p) ELEMENTOS ADICIONALES DEL FABRICANTE	Cualquier elemento adicional especificado por el fabricante	• Revisiones funcionales presentes en el manual llevadas a cabo de manera satisfactoria.	✓

OBSERVACIONES: EQUPO PRESENTA CONDICIONES ESPECIALES PARA TRABAJOS DE LANZADO.

CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO:

NO CONFORMIDAD	REQUISITO ANSI/SIA A92.22
1.	
2	
3.	
4.	
5.	

MANEJO MECÁNICO DE CARGAS S.A.S.

MANEJO MECÁNICO DE CARGAS S.A.S.	FORMATO DE INSPECCION PLATAFORMAS MOVILES DE TRABAJO ELEVADO	FORMATO	
		2023-01-11	F-INS-04-06
		Versión: 13	Página 5 de 5

CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DEL DOCUMENTO NORMATIVO: ANSI/SAIA A92.22 –2021 Safe Use Of Mobile Elevating Work Platforms (MEWPs) 4.3.1.1; 4.3.1.2; 4.5; 5.1.1; 5.3.3 (a),(b),(c),(d),(e),(f),(g),(h),(i),(j),(k),(l),(m),(n), (o),(p); 5.5 (a),(d),(e),(f),(h),(i),(j),(m),(n),(o),(p); 5.8	SI	NO
	✓	

Equipos de medición utilizados para la inspección.	INCLINOMETRO.	MMC-006	CINTA METRICA.	MMC-002
PIE DE REY	MMC-003	MANOMETRO	MMC-007	

SI EL EQUIPO NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS, DEBE VOLVER A REALIZAR LA INSPECCIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 30 DÍAS CALENDARIO

Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la inspección y no eximen al poseedor del equipo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad.

WILDER CHACON BALDOVINO
NOMBRE DEL INSPECTOR QUE REALIZO LA REVISIÓN

MANEJO MECÁNICO DE CARGAS S.A.S

ALVARO ALEXANDER CHACON LÓPEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE TECNICO AUTORIZADO.

- **Certificado de inspección No. PTE2303E522**

MANEJO MECÁNICO DE CARGAS S.A.S.
ORGANISMO EVALUADOR DE LA CONFORMIDAD
NIT: 900.570.673-6

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN No. PTE2303E522

ANSI/SAIA A92.22 –2021 Safe Use Of Mobile Elevating Work Platforms (MEWPs) 4.3.1.1; 4.3.1.2; 4.5; 5.1.1; 5.3.3 (a), (b),(c),(d),(e),(f),(g),(h),(i),(j),(k),(l),(m),(n), (o),(p); 5.5 (a),(d),(e),(f),(h),(i),(j),(m),(n),(o),(p); 5.8



FECHA(S) DE INSPECCIÓN:	**2023-03-209**		
FECHA DE EMISIÓN:	**2023-03-10**		
TIPO:	**PLATAFORMA MOVIL DE TRABAJO ELEVADO**		
MARCA:	**GENIE**	***LINEA:***	**S-60**
NÚMERO DE SERIE:	**S6008-20242**		
CAPACIDAD:	**500 LIBRAS**		
CLIENTE	**CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS**		

El Organismo de Inspección realiza inspecciones de tercera parte y no tiene el control de verificar condiciones posteriores sobre el equipo diferentes a las del momento de inspección, es decir, el certificado de inspección del equipo no tiene validez en el tiempo (fecha de vencimiento) o cubrimiento posterior al momento de inspección.

MANEJO MECÁNICO DE CARGAS S.A.S.

REGISTRO FOTOGRAFICO

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN No. PTE2303E522



CANASTA



COMPONENTES ESTRUCTURALES



MANGUERAS HIDRAULICAS



RUEDAS



DISPOSITIVOS HIDRAULICOS



CONTROLES DE OPERACIÓN

PRUEBA DE OPERACIÓN Y ESTABILIDAD DEL EQUIPO



Se realizó prueba de operación y estabilidad del equipo con operador calificado. Se realizaron todos los movimientos establecidos, se prueban controles, mecanismo de emergencia y puntos de sujeción de la canasta.

MANEJO MECÁNICO DE CARGAS S.A.S.

www.manejomecanicodecargas.com - Email: manejomecanicodecargas@gmail.com
Tel: 620 24 38 Cel.: 317 763 9093 – 317 502 2269
Calle 60 No. 17 57 Barrio Galán III Barrancabermeja Santander

MANEJO MECÁNICO DE CARGAS S.A.S.
ORGANISMO EVALUADOR DE LA CONFORMIDAD
NIT: 900.570.673-6
ISO/IEC 17020:2012
14-OIN-012

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN No. PTE2303E522

A la fecha se declara que el equipo descrito, se inspeccionó de acuerdo con los requisitos del documento normativo **ANSI/SAIA A92.22 –2021 Safe Use Of Mobile Elevating Work Platforms (MEWPs) 4.3.1.1; 4.3.1.2; 4.5; 5.1.1; 5.3.3 (a), (b),(c),(d),(e),(f),(g),(h),(i),(j),(k),(l),(m),(n), (o),(p); 5.5 (a),(d),(e),(f),(h),(i),(j),(m),(n),(o),(p); 5.8.** determinandose, en el momento de la inspección, conforme a estos requisitos especificos y apto para ser operado dentro de los rangos y criterios establecidos en el manual del fabricante.

El presente certificado pierde validez bajo las siguientes consideraciones:

A. Violación de los rangos de trabajo y capacidad establecidos por el fabricante del equipo.
B. Realización de reparaciones mayores al equipo sin autorización del fabricante.
C. Alteraciones al diseño original del equipo.
D. Omisión de las inspecciones periódicas y/o pre operacionales del equipo o no realización del mantenimiento requerido por el equipo de acuerdo con las instrucciones que al respecto haya dado el fabricante.

El presente certificado de inspección no exime al dueño y/u operador el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los requisitos de seguridad para operación y mantenimiento de equipos, ni ampara en ninguna circunstancia la responsabilidad derivada del uso del equipo, por lo que los daños causados serán reparados por el dueño y/u operador conforme por lo establecido por el Art 2341 del Código Civil.

La información y resultados de inspección consignados en este certificado y en el informe de inspección corresponden al momento y condiciones de la inspección y no refleja la continuidad del estado del equipo en el tiempo (fecha de vencimiento), no eximen al poseedor del equipo/vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad. El OEC no se hace responsable por daños al equipo posterior a la realización de la inspección.

Se aclara que toda alteración del documento, equipo y manuales es total responsabilidad del propietario y se exime al organismo evaluador de la conformidad, las responsabilidades que ello deriva. Manejo mecánico de Cargas SAS, actúa responsablemente y declara la conformidad únicamente al momento de la inspección, en la norma según el alcance descrito.

Para mayor información, verificación sobre este documento, visite nuestra página web
http://www.manejomecanicodecargas.com

NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE TÉCNICO AUTORIZADO:



MANEJO MECÁNICO DE CARGAS S.A.S.

ÁLVARO ALEXANDER CHACÓN LOPEZ

INFORME FINAL DE GESTIÓN SOCIAL DE INTERVENTORÍA

PERIODO: 08 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 431 DE 2022

OBJETO: "INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER".

INTERVENTORIA: CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSO VEGA ALBINO

CONTRATO DE OBRA N.º 403 DE 2022
OBJETO:" CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER".

Gerson Caleb Paez Quiroga

ELABORO: GERSON CALEB PAEZ QUIROGA
CARGO: PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORIA
REGISTRO PROFESIONAL: 176129105-I
CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
3. IDETIFICACIÓN E INFORMACIÓN DEL PROYECTO 5
4. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE LINEAS ESTRATEGICAS 6
TALENTO HUMANO PARA EL DIALOGO CIUDADANO 6
ETAPA PRELIMINARES 6
- DIRECTORIO DE INSTITUCIONES Y ACTORES 6
- METODOLOGÍA E INVENTARIO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ACTAS 7

LÍNEA ESTRATÉGICA: DIÁLOGO CIUDADANO 9
- 1. PROGRAMA SERVICIO A LA CIUDADANIA 9

1.1 PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 9
1.2 HORARIO ATENCIÓN PUNTO ATENCIÓN AL CIUDADANO 10
1.3 PROCEDIMIENTO REGISTRO Y ATENCIÓN A LAS PQRS 11
1.4 SEGUIMIENTO DE LAS PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) 11
1.5 RECORRIDOS URBANOS 18
1.6 PROTOCOLO ATENCIÓN A VEEDURÍAS Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA 19

- □PROGRAMA DE DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 19

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO 20
- □PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES TÉCNICAS 20
- ACTAS DE VECINDAD 22
- □PROGRAMA DE CULTURA AL CIUDADANO 22
- DESARROLLO ECONÓMICO 24

LÍNEA ESTRATÉGICA: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 26
- PROGRAMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 26

REPORTES 27
5. INDICES DE CUMPLIMIENTO 27
6. CONCLUSIONES 34
7. EVIDENCIAS GESTIÓN SOCIAL 35

1. INTRODUCCIÓN

La actual Administración Municipal de Bucaramanga a través de la secretaria de Infraestructura tiene a cargo la planeación, formulación, dirección ejecución y control de los planes, proyectos, programas de la Administración Municipal en materia de inversión en Infraestructura, recreación y alumbrado público de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial y el Plan de Desarrollo 2020-2023.

Bucaramanga Ciudad de Oportunidades, profirió el proyecto cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAÍSO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"**, capital del departamento de Santander, en la comuna 11 sur, situación que fraguo debido a factores atmosféricos y geomorfológicos que generaron la desestabilización del talud occidental en el Barrio Punta Paraíso, el Decreto 0189 de 11 de noviembre de 2022 POR EL CUAL SE PRORROGA LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 063 DEL 12 DE MAYO DE 2022.

El proyecto se plantea con el fin de lograr acciones de respuesta a la emergencia por medio de la rehabilitación y reconstrucción evitando o neutralizando la amenaza en la zona y favoreciendo la seguridad de los ciudadanos. Teniendo en cuenta lo anterior el Municipio de Bucaramanga como entidad de carácter territorial tiene como finalidad principal dar garantía en el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectiva jurisdicción, ejerciendo para el cumplimiento de estos objetivos una función pública administrativa, tendiente a prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demanden el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, el mejoramiento social y cultural, logrando con ello la protección de todos los habitantes del Municipio de Bucaramanga.

Durante el periodo comprendido del **08 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2023**, la Interventoría: CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S, realizo el seguimiento a las actividades ejecutadas en material social por el contratista CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S, las cuales correspondieron a las actividades programadas dentro del plan de gestión social para el cierre de la culminación del proyecto (90%), las cuales se describen y se detallan de forma breve y clara.


De acuerdo con lo anterior, se presenta la relación de las actividades de cierre realizadas durante el período, en cumplimiento de los compromisos establecidos en el plan de trabajo para el proyecto.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La empresa CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S como contratista de obra, tiene la responsabilidad de ejecutar las obras en el cumplimiento de los objetivos propuestos por la secretaria de Infraestructura de la Alcaldía del Municipio de Bucaramanga en el Proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAÍSO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”.

Durante el periodo del presente informe, el contratista realizo actividades sociales de cierre enfocadas en el área de influencia directa del proyecto del sector Punta Paraíso, la población son los residentes del sector del barrio, y de mayor influencia las 25 viviendas localizadas en un radio de acción de 30 a 40 metros del AID.

La población del área de influencia indirecta son todos los ciudadanos en general de barrio o sectores aledaños, los cuales fueron identificados como los residentes de la comuna 11 sur, pertenecientes al barrio Villas del Nogal II y zonas aledañas, a continuación, se detalla el sector donde se ejecutan actividades del contrato.



Fuente: POT 2G 2014-2027

3. IDETIFICACIÓN E INFORMACIÓN DEL PROYECTO

GENERALIDADES PERIODO REPORTADO	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	Contrato N. 431 DE 2022, OBJETO: "*INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARACION DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"*
CONTRATO DE OBRA CONTRATISTA	CONTRATO DE OBRA N.º 403 DE 2022 OBJETO:*" CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER".*
SUPERVISOR	ING. PEDRO ALONSO BALLESTEROS MIRANDA ALCALDIA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
PERIODO REPORTADO	INFORME DE CIERRE DE GESTIÓN SOCIAL **08 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2023**
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL TRANSCURSO DEL PROYECTO	➢ Socialización del proyecto con los residentes del sector ➢ Convocatoria a reuniones informativas y de avance del proyecto ➢ Recorridos urbanos en las áreas aledañas al proyecto ➢ Instalación de volantes informativos ➢ Apoyo en los procedimientos de inducciones al personal ➢ Capacitaciones en gestión del riesgo psicosocial ➢ Acompañamiento actividades técnicas ➢ Ejecución de actas de vecindad y de entorno ➢ Recepción de PQRS interpuesta ➢ Verificación de mecanismos de comunicación (Correo electrónico, teléfono, PAC)

4. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE LINEAS ESTRATEGICAS

El periodo del presente informe corresponde a las acciones y actividades de cierre ejecutadas por el profesional social de la empresa contratista CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS, en supervisión de la interventoría, desde el **08 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2023**, a continuación, se describen las actividades correspondientes a los programas sociales aplicables, ejecutadas de acuerdo al cronograma de trabajo establecido:

TALENTO HUMANO PARA EL DIALOGO CIUDADANO

En el mes de febrero del 2023, el contratista realizo la conformación del comité para el dialogo ciudadano, con el fin de brindar información sobre el avance de las intervenciones en la comuna 11 sur Sector Punta Paraíso y la responsabilidad ciudadana en el correcto uso y cuidado de las mismas, se realizó la conformación de un comité de participación ciudadana durante la reunión de socialización inicial.

COMUNA	SECTOR	FECHA INSCRIPCIÓN	MIEMBRO	CONTACTO
11	Punta Paraíso	08/02/2023	VANESA VARGAS MORALES	3183767304
11	Punta Paraíso	08/02/2023	GERSON CALEB PAEZ QUIROGA	3212461285
11	Punta Paraíso	08/02/2023	FERNANDA ROJAS ANAYA	3108754633
11	Punta Paraíso	08/02/2023	LEYDY CAROLINA GARCIA	3212731403
11	Punta Paraíso	08/02/2023	CRISTINA MEJIA	3176658660
11	Punta Paraíso	08/02/2023	MARTHA ACEVEDO	3112448653

VER ANEXO. TALENTO HUMANO PARA EL DIALOGO CIUDADANO

ETAPA PRELIMINARES

DIRECTORIO DE INSTITUCIONES Y ACTORES

El contratista define el Directorio de instituciones, equipamientos y actores sociales del área de influencia directa e indirecta del proyecto, realiza la ubicación en la cartelera informativo del proyecto en el campamento de obra.

El área de interventoría social realiza recomendaciones referentes a la importancia de mantener actualización de los números y acorde a la necesidad ir modificando los actores.



METODOLOGÍA E INVENTARIO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ACTAS

El contratista presenta la metodología la metodología e inventario para la elaboración de las actas necesarias especificadas en este programa de Acompañamiento a Técnicas a la interventoría, de acuerdo a los parámetros del Apéndice.

A continuación, se relaciona el inventario de predios entregado por el profesional social de la empresa contratista de obra:

	INVENTARIO DE PREDIOS ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	Versión 001
	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	Fecha Actualización: 18/12/2023

# PREDIO	DIRECCIÓN	BARRIO	NOMBRE PROPIETARIO /RESIDENTE	TELEFONO NUMERO CONTACTO	ACTA DE VECINDAD		
					INICIAL	SEGUIMIENTO	CIERRE
1	Calle 112# 15-1 piso 1	PUNTA PARAISO	Rosa María Rodriguez	3185237782	X	X	X
2	Calle 112# 15-1 piso 2	PUNTA PARAISO	Leonor Martinez	---	X		X
3	Calle 112# 15-1 piso 3	PUNTA PARAISO	Evangelina Lagos	3153907704	X		X
4	Carrera 16 # 119-21	PUNTA PARAISO	Pascuala duran de Rodriguez	3173782145	X		X
5	Carrera 16 # 119-21	PUNTA PARAISO	Pascuala duran de Rodriguez	3173782145	X		X

6	Carrera 16 # 116-15 piso 1	PUNTA PARAISO	Pascuala duran de Rodriguez	3173782145	X		X
7	Carrera 18 # 119-21	PUNTA PARAISO	Virginia Soto	---	X		X
8	Carrera 15-1 # 111a-07 Piso 1	PUNTA PARAISO	Miguel Angel Tello	3209669772	X		X
9	Carrera 15-1 # 111a-17 Piso 2	PUNTA PARAISO	Yeimy Villamizar	3241904196	X		X
10	Carrera 15-1 # 111a-15 Piso 1	PUNTA PARAISO	Sergio Cordero	3156729782	X		X
11	Carrera 15-1 # 111a-27 Piso 1	PUNTA PARAISO	Mercedes Santa Maria	3224351974	X		X
12	Carrera 15-1 # 111a-23 Piso 2	PUNTA PARAISO	Andrea Arebalo	3042332338	X		X
13	Carrera 15-1 # 111a-23 Piso 1 y 4	PUNTA PARAISO	Anita Pimiento	3184639797	X		X
14	Carrera 15-1 # 111a-22	PUNTA PARAISO	Maria Antonia Angarita	6372426	X		X
15	Carrera 15bis # 111a-30 piso 2	PUNTA PARAISO	Flor de la Luz Amado	3187678546	X		X
16	Carrera 15bis # 111a-32 apt 101	PUNTA PARAISO	Luz Dary Villamizar	3173492926	X	X	X
17	Carrera 15bis # 111a-40	PUNTA PARAISO	Yuly Alexandra lagos	3166811054	X	X	X
18	Carrera 15bis # 111a-26	PUNTA PARAISO	Yojany Bastida	31784994869	X	X	X
19	Carrera 15bis # 111a-01 piso 1	PUNTA PARAISO	Gloria Gomez	3168383290	X		X
20	Carrera 15bis # 111a-01 piso 2	PUNTA PARAISO	Ermes palomino Franco	3157014325	X		X
21	Carrera 15 # 111a-10	PUNTA PARAISO	Luz Marina Diaz	---	X		X
22	Carrera 15 # 111a-30 piso 201	PUNTA PARAISO	Winston Garcia	3222267292	X		X
23	Carrera 15 # 1	PUNTA PARAISO	Pedro Elias Corollo	3134213229	X		X
24	Carrera 15-1 # 111a	PUNTA PARAISO	Maria Hejenia Jaimes	3155963913	X		X
25	Carrera 15-1 # 111a-04 apt 1	PUNTA PARAISO	Veimi Dayana Camacho	32294946246	X		X
26	Carrera 15-1 # 111a-03	PUNTA PARAISO	Beatriz IreneSerna	3154842986	X		X
27	Carrera 15-1 # 111a-33 piso 1	PUNTA PARAISO	leonor Niño de Anaya	3188678592	X	X	X
28	Carrera 15-1 # 111a-13 piso 1	PUNTA PARAISO	Kerly mendoza	3162836904	X		X
29	Carrera 15-1 # 111a-34 apt 101	PUNTA PARAISO	Patricia peña Mateus	3016588418	X	X	X
30	Carrera 15-1 # 111a-28 piso 1	PUNTA PARAISO	Jose Jaspe	3165868673	X	X	X

31	Carrera 15-1 # 111a-20	PUNTA PARAISO	Rocio Cediel Escobar	3155424770	X		X
32	Carrera 15-1 # 111a-12 y 111a-14	PUNTA PARAISO	Adriana Mendez mogotocoro	3158603727	X		X
33	Carrera 15-1 # 111a-08	PUNTA PARAISO	Robinson Vega Toscano	3165000916	X		X
34	Carrera 15-1 calle 111a -40	PUNTA PARAISO	Hernando Pimiento Daza	3227002520	X	X	X
35	Calle 112 con carrera 15	PUNTA PARAISO	Patricia Pinea	3028457992	X		X

VER ANEXO . ACTIVIDADES PRELIMINARES

LÍNEA ESTRATÉGICA: DIÁLOGO CIUDADANO

1. PROGRAMA SERVICIO A LA CIUDADANIA

Este programa fue orientado a generar espacios de participación ciudadana para la comunidad ubicada en Punta Paraíso, sector donde se desarrollan las actividades constructivas del proyecto, se continúan implementando las siguientes acciones:

1.1 PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Con el fin de prevenir la generación de conflictos con las comunidades y/o instituciones del área de influencia directa y dar el trámite y respuesta a las solicitudes que se generen con ocasión de la obra de mitigación y apoyo al sector de Punta Paraíso; se dispuso de un sistema para registrar de forma sistemática y ordenada las manifestaciones ciudadanas: quejas, reclamos, inquietudes, sugerencias y/o solicitudes de información, las cuales pueden llegar a presentarse de manera personal, telefónica o por medio del correo electrónico.

El profesional social con frecuencia semanal realizó la revisión y verificación de correspondencia recibida mediante los mecanismos de comunicación interpuesto por la empresa contratista, a continuación, se hace la relación de los mecanismos de comunicación empleados por la población interesada:

PERIODO: 27 enero al 18 de diciembre del 2023			
MECANISMO DE COMUNICACIÓN	**NUMERO DE PQRSF RECIBIDA**	**ESTADO**	**RECEPCIONADO**
Línea Atención telefónica	1	CERRADAS	Carolina García Profesional Social Contratista
Correo electrónico	2	CERRADAS	Carolina García Profesional Social Contratista
Formato recepción PQRS	3	CERRADAS	Carolina García Profesional Social Contratista
PAC	4	CERRADAS	Carolina García Profesional Social Contratista

REGISTRO FOTOGRAFICO PUNTO ATENCIÓN AL CIUDADANO	
	
Formato para PQRS, disponible en el punto de atención a la comunidad	Buzónn de sugerencia señalizado para uso de la comunidad y recepción de PQRS

1.2 HORARIO ATENCIÓN PUNTO ATENCIÓN AL CIUDADANO

El contratista de obra dispuso como mecanismo de atención al ciudadano, los siguientes horarios para servicio de atención a la comunidad:

MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO HORARIO DE ATENCIÓN: lunes a viernes (8:00 A.M a 4:00 P.M)	
Línea Atención telefónica	Línea de atención telefónica móvil numero 321-2731403 la cual se compartió en recorridos urbanos, por medio de la junta de acción comunal y perifoneo.
Correo electrónico	construsuelos2023.puntaparaiso@gmail.com
Formato recepción PQRS	Se dispone del formato de PQRS, para uso de la comunidad, una vez se dirijan al punto atención ubicado en la Carrea 15 N. 111ª-40 del barrio Punta Paraíso y sea solicitado, el contratista de obra deberá realizar la entrega del formato para su diligenciamiento en compañía del profesional social.
Buzón de sugerencias	El contratista dispuso para uso de la comunidad y los trabajadores vinculados al proyecto de un buzón de sugerencias para atención de inconformidades o temas concernientes a la ejecución del proyecto.

1.3 PROCEDIMIENTO REGISTRO Y ATENCIÓN A LAS PQRS

En las acciones de preliminares el contratista define el procedimiento de registro y atención a las PQRS, así mismo el formato para recepción de las mismas, el cual consistió en establecer los lineamientos de actuación para la respuesta y gestión oportuna a la comunidad.

Se informo al profesional Social, la importancia de realizar y consignar todas las PQRS en el formato definido para tal fin.

1.4 SEGUIMIENTO DE LAS PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias)

Durante el periodo comprendido entre el **07 DE NOVIEMBRE DEL 2023 y el 18 DE DICIEMBRE DEL 2023**, el contratista en sus informes mensuales notifica en consolidado de las PQRS, radicadas en los periodos.

El área social de interventoría, realiza seguimiento a las PQRS interpuestas por la comunidad y garantiza la eficiencia de los mecanismos de comunicación disponibles para el uso de los residentes de los sectores aledaños.

A continuación, se relaciona la descripción de PQRS, recibidas y su estado de gestión, dando cumplimiento al 100% de las PQRS, interpuesta por la comunidad de los sectores aledaños al proyecto.

Se concluye que el contratista realizo la gestión y garantizo el procedimiento pertinente para dar cierre a la totalidad, de las PQRS, es importante mencionar, que así mismo, durante la ejecución de las actas de cierre realizados, se constato el estado de la vivienda con las actas de vecindad inicial, y las residencias que presentaron un evidente deterioro que de acuerdo a las inspecciones técnicas tenían relación con las actividades en obra, se realizo la toma de PQRS, el seguimiento y finalmente el cierre, dando CIERRE a la totalidad y garantizando el mejoramiento de las áreas afectadas.

CÓDIGO ASIGNADO	REQUERIMIENTO	FECHA DE RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN PQRSF	DESCRIPCIÓN PQRSF	ESTADO	EVIDENCIA
001/2023	ARREGLO DE VÍA	06/03/2023	Se manifiesta deterioro en la pavimentación de la vía de manera verbal por habitantes del sector, como consecuencia del ingreso de maquinaria a la obra.	La gestión consistió en el mejoramiento de la Vía deteriorada, a cargo de la empresa contratista.	CERRADA	Registro fotográfico
002/2023	INSPECCIÓN EN DAÑO TUBERIA	25/03/2023	Luz Dary Villamizar, habitante del sector, manifiesta mediante WhatsApp, inconformidad por filtración de agua presuntamente derivada por las actividades en el proyecto. Se realiza inspección en la casa, y se concluye que la afectación no es producto de las actividades en obra, y proviene de una caja de agua residual ubicada en una habitación, la cual no posee la capacidad de recolección, por ende, se colmata generando filtración y saturación de residuos sólidos.	El residente de obra y profesional social de la empresa contratista CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS, en compañía del área de interventoría realiza inspección en la vivienda. Se comunica a los residentes de la vivienda, los aspectos técnicos que conllevan la colmatación de la caja, y se explica que no tiene relación con las actividades de la obra, se deja mediante acta las conclusiones de la visita de inspección.	CERRADA	Acta de Reunión con residentes de la vivienda.

003/ 2023	DAÑO DE VIA	10/04/2023	Se manifiesta deterioro en la pavimentación de la vía de manera verbal por medio del PAC ubicado en campamento de obra, por residente del sector de Punta Paraíso, aparentemente como consecuencia del ingreso de maquinaria y material para uso de la obra.	El residente de obra y profesional social de la empresa contratista CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS, en compañía del área de interventoría realiza inspección y con articulación institucional, se programa reunión con El AMB y Empas. Se concluye que la afectación no es producto de las obras realizadas en el proyecto de estabilización del talud, y la empresa EMPAS, se compromete a realizar seguimiento mediante cámaras para inspección.	CERRADA	Acta de reunión y definición de compromisos.

004/2023	LIMPIEZA DE VÍA	17/04/2023	se manifiesta de manera verbal por la presidenta de la JAC Martha Acevedo inconformidad por el lodo generado en la parte baja del talud en las vías del sector brisas del paraíso) debido a las lluvias y a trabajos de obras de drenaje.	se realizan diferentes limpiezas por la zona baja del talud para retirar material lodoso debido a las diferentes actividades realizadas en la obra	CERRADA	Registro fotográfico
005/2023	LIMPIEZA EN LA VÍA UBICADA EN EL PIE DEL TALUD	29/05/2023 23/06/2023	se manifiesta de manera verbal por la presidenta de la JAC Martha Acevedo inconformidad por el lodo generado en la parte baja del talud en la vía del sector brisas del paraíso, debido al arrastre de material como consecuencia de las fuertes lluvias.	se realizan jornadas de limpieza en la zona baja del talud para retirar material, se realiza registro fotográfico de la actividad.	CERRADA	Registro fotográfico
006/2023	SE SOLICITO SOLUCIONAR LODO GENERADO EN LA VÍA DE LA PARTE BAJA DEL TALUD	7/04/2023	se manifiesta de manera verbal por la presidenta de la JAC Martha Acevedo inconformidad por el lodo generado en la parte baja del talud en la vía del sector brisas del paraíso, debido al arrastre de material como consecuencia de las fuertes lluvias.	instalación subterránea de drenes con conexión a caja en parte baja talud	CERRADA	Registro fotográfico

007/ 2023	SOLICITUD COPIAS ACTAS DE VECINDAD	10/08/2023	solicita información sobre las actas de vecindad realizadas a los predios ubicados en la carrera 15 – 1 # 111 a 28 piso 1, carrera 15 – 1 # 111 a 30 piso 2, carrera 15 – 1 # 111 a 30 piso 3. para conocer el estado de los mismos antes del inicio de actividades constructivas en la obra	se entrega actas de vecindad solicitadas	CERRADA	Correo electrónico
008/2023	SOLICITUD DE PREDIO AYUDA ECONOMICA	07/1172023	la propietaria Angelica Delgado esposa del propietario Hernando Pimiento del predio cll 15-1#111a-40 solicita información sobre la vivienda en el piso #1 y 2 (para saber si ya pueden ser habitadas) y ayudas posibles afectados en la calamidad sucedida en el sector Punta Paraíso.	Se lleva la petición a comité internos de la empresa contratista para ser evaluada, concluyendo que se realizara reconocimiento económico.	CERRADA	Acta de entrega
009/ 2023	SOLICITUD DE VISITA PARA CORROBORAR DAÑOS PRODUCIDOS POR ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	10/23/2023	solicita visita para corroborar daños en el predio calle 111a # 30-26 piso 1 y 2		CERRADA	Se realiza visita en la propiedad en donde solicitan acta de seguimiento evidenciando daños debido a los trabajos constructivos de la zona directa.

010/ 2023	SOLICITUD DE VISITA PARA CORROBORAR DAÑOS POR FILTRACIÓN EN EL PREDIO UBICADO EN CALLE 112ª N 15-01 PISO 1	11/18/2023	se solicita realizar una visita técnica con el fin de corroborar si la filtración presentada en la calle 112ª n 15-01 piso 1 es por las labores constructivas en el talud parte baja	se realiza visita técnica y se consta que la filtración generada no tiene relación con las labores constructivas.	CERRADA	Se deja acta de Cierre consensuada con el propietario

VER ANEXO . PROGRAMA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA

1.5 RECORRIDOS URBANOS

Se realiza acompañamiento a los recorridos urbanos programados por el contratista, en donde el propósito fue desarrollar actividades informativas y de dialogo con la comunidad del sector Punta paraíso y barrios aledaños de influencia indirecta, por medio de espacios de dialogo con la comunidad y conociendo así inconformidades, socializando el punto de atención al ciudadano, vacantes de empleo disponibles, sugerencias, entre otras.

N. RECORRIDO	SECTOR	FECHA DE RECORRIDO
1	Punta Paraíso	2,4 de noviembre /2023
2	Punta Paraíso	7,9,11 de noviembre /2023
3	Punta Paraíso	14, 15,18 de noviembre /2023
4	Punta Paraíso	20,23,25 de noviembre /2023
5	Punta Paraíso	28,30 de noviembre/2023
6	Punta Paraíso	9 de diciembre/2023
7	Punta Paraíso	12 y 15 de diciembre/2023

RECORRIDOS URBANOS





Acompañamiento y recepción de solicitudes en los residentes de los sectores aledaños y negocios locales de los barrios Punta Paraiso y Brisas del Paraiso.

	
Atención de recomendaciones generadas en los recorridos de obra, por los habitantes del sector como acciones de mejora en las actividades de obra.	

SEGUIMIENTO INDICADOR INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN A LA COMUNIDAD		
OBJETIVO	**RESULTADO**	**EVIDENCIA**
Mantener a la comunidad del sector Punta Paraíso, informada sobre las actividades de obra en el proyecto.	No. Recorridos programados/ No. Recorridos ejecutados *IND. INF Y PART= 13/13*100%* *IND. INF Y PART= 100%*	*Registro fotográfico – Se recomendó al contratista evidenciar los recorridos con imágenes donde se detalle fecha.*


1.6 PROTOCOLO ATENCIÓN A VEEDURÍAS Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA

Durante el trascurso del proyecto la empresa contratista CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS, presto el servicio atención a la comunidad a través del PAC, ubicado en el campamento de obra y se programaron actas de reunión con el personal residente aledaño al talud intervenido, esto con el fin de informar a la comunidad de los avances de las obras realizadas, peligros y riesgos.

PROGRAMA DE DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Durante el presente periodo el profesional social del contratista mediante recorridos urbanos realiza la socialización con la comunidad del área directa e indirecta de influencia de recomendaciones relacionadas con la prevención del riesgo en lo que refiere al manejo del tráfico.

***ENTREGA DE VOLANTE INFORMATIVO**:* Teniendo en cuenta las actividades programadas en el componente social, se realizó entrega y fijación de volantes en puntos estratégicos del sector punta paraíso, en el periodo con motivo de informar los horarios fijos de trabajo y la posibilidad de extender por motivo de culminación de actividades en obra, esto con el fin de mantener a los habitantes informados de posible continuidad de ruido después de los horarios ya fijados.

VOLANTE INFORMATIVO	
	

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO

El contratista implementó acciones de socialización con la comunidad del área directa e indirecta de influencia con el fin de reforzar las recomendaciones relacionadas con la prevención de los riesgos asociados por la ejecución de actividades en obra.

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES TÉCNICAS


Durante este periodo se evidencio acompañamiento por el profesional social del contratista, a las actividades técnicas ejecutadas en obra, promoviendo escenarios de seguridad a las comunidades del área de influencia, referente a la información suministrada por el contratista, se realizó acompañamiento en visitas de inspección, traslado de maquinaria y equipos, mejoramiento en cerramientos perimetrales y en las actividades de promoción y prevención del riesgo lideradas por el profesional del área HSEQ.

ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES TÉCNICA	
	
El profesional social de contratista realiza acmpañamiento en el traslado de equipos hacia los sitios de obra, y genera recomendaciones a la comunidad como medida de prevención de Riesgos.	

REUNIÓN FINAL DE SOCIALIZACIÓN

El Contratista de obra realiza la socialización del cierre del proyecto mediante reunión programa y convocada respetivamente con la zona de influencia directa e indirecta, mediante volante y perifoneo en el área local de intervención. Se deja como registro de ejecución acta con firma de asistentes y registro fotográfico de la reunión.

A continuación, se relaciona el registro fotográfico de la reunión inicial de socialización del proyecto objetivo del presente informe:

REUNIÓN SOCIALIZACIÓN DE CIERRE DEL PROYECTO	
	

ACTAS DE VECINDAD

se realizó acompañamiento social al área técnica para realización de actas de vecindad de seguimiento a las propiedades que pudieran presentar afectación alguna debido a las actividades constructivas, se realizó seguimiento a las viviendas ubicadas en el área de influencia directa (aledañas al talud), y se lleva el control en el listado maestro.

En el periodo de diciembre, se da inicio a las actas de cierre de las viviendas, garantizando la gestión oportuna de las viviendas que solicitaron mejoramiento a causa de actividades que se realizaron en obra y que sufrieron afectación.

VER ANEXO. PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES TECNICAS

- **PROGRAMA DE CULTURA AL CIUDADANO**

Capacitación a los colaboradores vinculados al proyecto:

Durante el periodo, se realizó acompañamiento a las charlas impartidas por el profesional Social del contratista a los trabajadores en obra acorde al cronograma establecido, las charlas fueron enfatizadas en la gestión de riesgo psicosocial.

ITEM	TEMA	FECHA	NUMERO ASISTENTES	CAPACITADOR
1	**Los apegos (Distracción a la felicidad)**	8/11/2023	13	Leidy Carolina García (Social Contratista)
2	**Aprendiendo a sanar**	18/11/2023	12	Leidy Carolina García (Social Contratista)
3	**Plasmando sueños (metas a corto- mediano y largo plazo)**	02/12/2023	12	Leidy Carolina García (Social Contratista)
4	**Gestión exitosa del tiempo y los recursos**	13/12/2023	16	Leidy Carolina García (Social Contratista)

VER ANEXO . PROGRAMA CULTURA CIUDADANA

Durante el periodo se realiza la articulación con la Caja de compensación familiar y ARL, con el fin de realizar actividades enfocadas en la salud mental y la importancia del trabajo en equipo.

CHARLAS Y CAPACITACIONES	
	
Charlas y capacitaciones realizadas por el profesional social de obra con los trabajadores	
	
Charlas dirigidas por profesional de CCF Y ARL en gestión de la salud mental y trabajo en equipo.	

SEGUIMIENTO INDICADOR INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN A LA COMUNIDAD		
OBJETIVO	**RESULTADO**	**EVIDENCIA**
Realizar actividades de orientación e información a trabajadores vinculados al proyecto.	No. Charlas programadas/ No. Charlas ejecutadas *IND. INF Y PART= 3/3*100%* *IND. INF Y PART= 100%*	*Registro asistencia a formación*

El contratista da cumplimiento al 100% de las capacitaciones programadas semanales dentro del plan de gestión social, al personal en obra y lo evidencia mediante registros de asistencia.

DESARROLLO ECONÓMICO

Durante el periodo del 08 de noviembre al 18 de diciembre del 2023, no se realiza vinculación de trabajadores, se continua con la vinculación de mujeres mano de obra no calificadas en el proyecto, en la siguiente tabla se relaciona el personal vinculado en el proyecto y la totalidad de colaboradores que han estado realizando actividades en el desarrollo del contrato de obra hasta la fecha.

Cargo	Nombres	Contratista	Inicio (I) Reintegro (R)	Retiro de empresa	Retiro del proyecto
PROFESIONALES CONTRATISTA					
Director de obra	Miguel Ángel Camargo Jaimes	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	27/01/2023	-	-
Residente de obra	Angie Fernanda Rojas Anaya	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	27/01/2023	-	-
Especialista Estructuras	Sandra Liliana Uribe Hernández	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	27/01/2023	31/03/2023	31/03/2023
Especialista Geotecnia	John Fernando Sarmiento Duran	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	27/01/2023	31/03/2023	31/03/2023
Especialista Hidráulico	Iban Gustavo Blanco González	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	27/01/2023	31/03/2023	31/03/2023
Geólogo	Andrés García Sanabria	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	27/01/2023	31/03/2023	31/03/2023
Ingeniero Civil	Juan Sebastián Niño Salguedo	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	27/01/2023	31/03/2023	31/03/2023
Ingeniero Civil	Andruw Yesid Antonio Ayala Castro	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	27/01/2023	31/03/2023	31/03/2023
Ingeniero Civil	Juan Sebastián Gómez Rueda	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	27/01/2023	31/03/2023	31/03/2023
HSEQ	Nidia Johana Portilla Vargas	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	27/01/2023	-	-
Auxiliar Siso	Mabel Tatiana Martínez Amado	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	28/03/2023	09/06/2023	09/06/2023
Auxiliar Siso	Yimar Alexandra Celis García	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	09/06/2023	-	-
Profesional Social	Leydy Carolina García Martínez	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	27/01/2023	-	-
EQUIPO DE TOPOGRAFÍA					
Topografía	Gonzalo Jaimes Sánchez	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	27/01/2023	30/05/2023	-
OPERADOR DE MAQUINARIA DE PERFORACIÓN					
Operador	William Ferreira Pimiento	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	22/03/2023	-	25/04/2023
Operador	Elías Ortega	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	22/03/2023	-	18/08/2023

Cargo	Nombres	Contratista	Inicio (I) Reintegro (R)	Retiro de empresa	Retiro del proyecto
Operador	Yordan Albeiro Orozco González	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	**I:** 22/03/2023 **R:** 21/10/2023	-	-
PERSONAL DE OBRA MANO DE OBRA NO CALIFICADA					
Ayudante de obra	Álvaro Armando Villalba Quiroz	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	22/03/2023	-	14/04/2023
Ayudante de obra	Álvaro Thomas	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	22/03/2023	-	30/04/2023
Ayudante de obra	Diofante Bonett Quintero	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	**I:** 22/03/2023 **R:** 01/11/2023	-	-
Maestro de obra	Mauricio Hernández Delgado	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	**I:** 01/04/2023 **R:**11/07/2023	-	-
Ayudante de obra	José Miguel Moreno Palmera	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	I:19/04/2023 R: 12/09/2023	-	12/10/2023
Ayudante de obra	Jesús Contreras Flórez	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	19/04/2023	-	28/09/2023
Ayudante de obra	Jefferson David Flórez Pérez	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	19/04/2023	-	-
Ayudante de obra	Kelvin Andrés Flórez Pérez	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	24/04/2023	-	07/07/2023
Vigilante	José del Carmen Caballero	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	03/2023	13/06/2023	13/06/2023
Ayudante de obra	Dulys David Martínez	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	17/05/2023	05/08/2023	-
Ayudante de obra	Brayan Duván Gutiérrez	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	17/05/2023	29/08/2023	-
Ayudante de obra	Jean Carlos Martínez	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	17/05/2023	-	30/08/2023
Ayudante de obra	Armando García Jaimes	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	22/08/2023	-	-
Maestro de obra	Sergio Olave Laguado	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	**I:** 15/05/2023 **R:** 01/11/2023	-	-
Soldador	Javier Jose Sandoval Velásquez	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	27/07/2023	-	17/08/2023
Ayudante de obra	Pedro Manuel Rodríguez Carrascal	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	04/09/2023	-	-
Ayudante de obra	Aquileo Uribe Rodríguez	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	15/09/2023	-	-
Maestro de Obra	Ramiro Zambrano	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	26/09/2023	-	-
MUJERES MANO DE OBRA NO CALIFICADA					
Oficios Varios	Carmen Rosa Marcon Rodríguez	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	01/04/2023	-	-

Cargo	Nombres	Contratista	Inicio (I) Reintegro (R)	Retiro de empresa	Retiro del proyecto
Auxiliar administrativa	María Alejandra Gómez Ochoa	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	01/04/2023	-	-
Oficios varios	María del Socorro Calderón Joya	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	01/04/2023	-	-
Recepcionista	Danny Jazmín capacho	CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS	01/04/2023	-	-

Tabla 1. Listado de Personal Contratista de Obra

SEGUIMIENTO INDICADOR INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN A LA COMUNIDAD		
OBJETIVO	**RESULTADO**	**EVIDENCIA**
Contratar mano de obra no calificada residente en el municipio de Bucaramanga no inferior al 30% del total del personal no calificado contratado	Mano de obra no calificada contratada / mano de obra no calificada del municipio de Bucaramanga. *IND.= 100%*	*Vinculación laboral de los trabajadores mano de obra local*

LÍNEA ESTRATÉGICA: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

PROGRAMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

✓ **Divulgación actividades de obra**

Se implementa como mecanismo de comunicación digital para la comunidad en general del sector Punta Paraíso, información del proyecto a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, por medio de las JAC, EDILES y los líderes que hacen parte del comité de veeduría al proyecto, con el fin de ser impartida la información real a través de los grupos creados en la aplicación.

Así mismo, se socializa con la comunidad mediante actividades como instalación de volantes, recomendaciones a los actores viales, atención en PAC ubicado en el sector de Punta Paraiso

ACCIONES DE DIVULGACIÓN EN EL PERIODO	
	
Socialización de riesgos presentes con actores viales	Instalación de volantes informativos
	
Socialización de recomendaciones puerta a puerta con la comunidad del áreas de influencia directa.	Atención en punto de atención al ciudadano en campamento de obra.

REPORTES

Durante la ejecución del proyecto el contratista realizo entrega del informe final de la gestión social y actividades implementadas para dar cumplimiento a la gestión social en obra.

5. INDICES DE CUMPLIMIENTO

Acorde al plan de gestión social elaborado por el contratista de obra CONSTRUSUELOS COLOMBIA SAS, la interventoría realiza el seguimiento y control de las actividades aplicables para el periodo comprendido entre el 08 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.

CUMPLIMIENTO GESTIÓN SOCIAL

ÍTEM	PARAMETROS EVALUADOS POR ACTIVIDAD	C1	C2	CALIFICACIÓN
		100%	0%	
TALENTO HUMANO PARA EL DIÁLOGO CIUDADANO				
1	El Contratista conformó el equipo de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica de acuerdo con las obligaciones contractuales.	100%		100%
2	El personal social permanece en el proyecto el tiempo requerido en el apéndice social.	100%		100%
3	El personal social cumple con las obligaciones establecidas en el apéndice.	100%		100%
4	El profesional social asistió a los comités de seguimiento y extraordinarios a los cuales fue convocado	100%		100%
ETAPA PRELIMINARES				
1	El contratista realizó la actualización del Directorio de instituciones, equipamientos y actores sociales de acuerdo a lo establecido en el apéndice social.	100%		100%
2	El Contratista entregó para aprobación de la Interventoría el Plan de dialogo ciudadano y comunicación estratégica de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	100%		100%
3	El contratista elaboró y presentó la metodología e inventario para la elaboración de las actas necesarias especificadas en este programa de Acompañamiento a Técnicas a la interventoría, de acuerdo a los parámetros del Apéndice.	100%		100%
4	El contratista participó en la socialización del aplicativo Bachué de acuerdo al Apéndice.	NA		NA
5	El contratista entregó a la interventoría los informes requeridos para la etapa de pre construcción y/o preliminares de acuerdo a las especificaciones de los documentos contractuales.	100%		100%
6	El contratista implementó todas las acciones requeridas en los programas, de acuerdo a lo establecido en el presente Apéndice, durante la etapa de preliminares,	100%		100%
LÍNEA ESTRATÉGICA: DIÁLOGO CIUDADANO				
PROGRAMA SERVICIO A LA CIUDADANÍA				
1	Instaló el punto de atención ciudadano de acuerdo a los tiempos, equipamiento y requerimientos establecidos en el apéndice social.	100%		100%
2	El punto de atención funcionó en el horario establecido en el apéndice.	100%		100%
3	Realizó el procedimiento de registro y atención de las PQRS presentadas por la comunidad.	100%		100%
4	Realizó el respectivo seguimiento a las PQRS abiertas durante el período de evaluación.	100%		100%
5	Dio respuesta a las PQRS de la comunidad de acuerdo con los tiempos y procedimiento aprobados y establecidos en el apéndice social.	100%		100%

6	Facilitó los respectivos registros físicos correspondientes a las PQRS solicitados por la Interventoría.	100%		100%
7	Durante la ejecución del contrato el contratista cumplió con los recorridos urbanos de acuerdo a lo establecido en el presente Apéndice.	100%		100%
8	Durante la ejecución del contrato el contratista realizó la atención a veedurías ciudadanas de acuerdo a lo establecido en el presente Apéndice.	100%		100%
9	El contratista cumplió con el protocolo de servicio a la ciudadanía de acuerdo a lo establecido en el apéndice.	100%		100%
PROGRAMA DE DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
1	Realizó la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio de obra con la comunidad del área de influencia del proyecto, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	100%		100%
2	El Contratista entregó a la Interventoría la presentación para la reunión de inicio, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	100%		100%
3	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio contenía la información requerida y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	100%		100%
4	Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	100%		100%
5	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias contenía la información y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	100%		100%
6	Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	100%		100%
7	El Contratista entregó a la Interventoría la presentación para la reunión de finalización, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	100%		100%
8	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización contenía la información requerida y se entregó de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	100%		100%
9	El Contratista entregó a la Interventoría la presentación para la reunión de avance, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	100%		100%
10	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de avance contenía la información requerida y se entregó de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	100%		100%
11	Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) de avance con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	100%		100%
12	El área Técnica del Contratista asistió a las reuniones de inicio y finalización y extraordinarias como se encuentra establecida en el apéndice.	100%		100%
13	El contratista implementó acciones de socialización con la comunidad del área directa e indirecta de influencia con el fin de reforzar las recomendaciones relacionadas con la prevención del riesgo	100%		100%
14	Conformó el número de comite, de acuerdo con los requerimientos establecidos.	100%		100%
15	El Comité se reunió con la frecuencia establecida cumpliendo con los requisitos relacionados, con el fin de hacer seguimiento a la obra y divulgar información sobre el proyecto.	100%		100%

16	Hizo entrega del carné a cada uno de los integrantes del Comité cumpliendo con lo establecido en los tiempos y requerimientos establecidos en el apéndice.		0%	0%
17	El contratista realizó las reuniones virtuales y semipresenciales, atendiendo a los lineamientos y orientaciones establecidas en el Apéndice.	100%		100%
PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES TÉCNICAS				
1	El profesional del área social hizo el acompañamiento al área técnica para la realización de las actividades establecidas en el apéndice.	100%		100%
2	Se realizó el respectivo inventario de predios objeto de actas de vecindad, de acuerdo con los requisitos establecidos en el apéndice.	100%		100%
3	Entregó a la Interventoría para su revisión el inventario de predios y metodología para el levantamiento de actas de vecindad.	100%		100%
4	Levantó las actas de vecindad de inicio en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con el inventario predial y acorde a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice.	100%		100%
5	Levantó las actas de vecindad de cierre en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con el inventario predial y acorde a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice.	100%		NA
6	Para el levantamiento de las actas de vecindad de inicio elaboró y distribuyó piezas de comunicación de información a la comunidad de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice.	100%		NA
7	Entregó las actas de vecindad a la Interventoría de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	100%		100%
8	Entregó copias de las actas de vecindad a la Comunidad de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	100%		100%
9	Realizó el procedimiento establecido en el apéndice en caso de reclamaciones por afectaciones a predios.	100%		100%
10	El profesional del área social realizó el acompañamiento al área técnica para el levantamiento de las actas de rampa de acceso vehicular de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	NA		NA
11	Para el levantamiento de las actas de rampas de acceso vehicular elaboró y distribuyó las piezas de comunicación de información a la comunidad de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice.	NA		NA
12	Entregó las actas de rampas de acceso vehicular a la Interventoría de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	NA		NA
13	Elaboró las actas de compromiso con la comunidad de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	NA		NA
14	Se entregó copia de las actas de compromiso a la comunidad, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	NA		NA
15	El contratista cumplió con los compromisos establecidos en las Acta de Compromiso, en condiciones de oportunidad y calidad.	NA		NA
16	El profesional social realizó el acompañamiento durante los registros fílmicos del estado inicial de las vías de desvío de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	NA		NA

17	Se entregó el respectivo registro fílmico de las vías de desvío a la Interventoría para su revisión y aprobación de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	NA		NA
18	El personal que realizó las actividades correspondientes al programa de acompañamiento social a actividades técnicas de obra, corresponde al establecido en el apéndice.	100%		100%
19	El contratista informó a la comunidad sobre las actividades del programa de acompañamiento a actividades técnicas de acuerdo a lo establecido en el apéndice.	100%		100%
PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA				
1	Elaboró el documento metodológico para las obligaciones del programa, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el presente apéndice.	100%		100%
2	Realizó los talleres y acciones de formación a empleados de obra con las temáticas y el tiempo establecido en el presente apéndice.	100%		100%
3	Realizó las acciones de formación en espacio público sobre prevención de accidentes establecidas en el presente apéndice.	100%		100%
4	Realizó las acciones académicas y de articulación con el sector educativo establecido en el presente apéndice.	NA		NA
5	Realizó las actividades con las Instituciones educativas identificadas en el área de influencia de acuerdo al Apéndice	NA		NA
PROGRAMA GOBERNANZA PARA LA COMUNIDAD				
1	Entregó la metodología con las estrategias y acciones del proceso de gestión y articulación interinstitucional del programa.	100%		100%
DESARROLLO ECONÓMICO				
1	Divulgó los mecanismos de contratación y las vacantes disponibles para el personal de mano de obra no calificada que residan en el municipio de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	100%		100%
2	Realizó las gestiones interinstitucionales necesarias para la vinculación de personal y cuenta con los respectivos soportes de dicha gestión.	NA		NA
3	Cumplió con el porcentaje % de contratación de personal de mano de obra no calificada local para la obra establecido en el apéndice.	100%		100%
4	Cumplió con el porcentaje de contratación de población vulnerable, establecido en el apéndice.	NA		NA
5	Cumplió con el porcentaje % de contratación de personal de mano de obra no calificada local, población víctima del conflicto, según lo establecido en el apéndice.	100%		100%
6	Ejecutó las acciones proyectadas de coordinación con el sector.	100%		100%
ARTICULACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO				
1	Ejecutó las gestiones y acciones proyectadas de coordinación con las entidades locales y distritales para la prevención y mitigación del riesgo cuando se requirió.	100%		100%
EDUCACIÓN				
1	Cumplió con el desarrollo de las acciones de seguridad peatonal de la comunidad educativa del sector.	NA		NA
MANEJO DE SERVICIOS PÚBLICOS				

1	Cumplió con la definición y puesta en marcha de un (1) acuerdo de trabajo gestionado con cada empresa prestadora de servicios públicos para la atención a emergencias y contingencias.	100%		100%
2	Realizó todas las acciones necesarias que garantizaron la satisfacción de la ciudadanía con la gestión realizada con las empresas prestadoras de servicios públicos.	100%		100%
3	Ejecutó las acciones necesarias de coordinación con las empresas prestadoras de servicios públicos.	100%		100%
MOVILIDAD				
1	Cumplió con la implementación del esquema de socialización del PMT	100%		100%
2	Cumplió con la implementación de al menos una (1) estrategia de apropiación y socialización de este nuevo esquema de movilidad	100%		100%
3	Realizó todas las acciones necesarias que garantizaron la satisfacción de la ciudadanía con la gestión realizada con el sector	100%		100%
4	Ejecutó las acciones proyectadas de coordinación con el sector.	100%		100%
5	El Contratista realizó la articulación con el sector de Movilidad y la comunidad para la prevención y mitigación de la accidentalidad en relación a los desvíos implementados dentro del área de influencia directa e indirecta.	100%		100%
SALUD				
1	Ejecutó las acciones proyectadas de coordinación con el sector.	NA		NA
LÍNEA ESTRATÉGICA: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA				
PROGRAMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO				
1	Cumplió con la reunión de articulación entre la interventoría y el Municipio de Bucaramanga, a través de la Secretaría de Infraestructura para definir la estrategia comunicacional del proyecto y el plan de acción a ejecutar.	100%		100%
2	El contratista desarrolló el programa en el Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y lo implementó durante el periodo.	100%		100%
3	Elaboró y distribuyó predio a predio las piezas de comunicación de Inicio de obra, plegables y volantes informativos de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice social.	NA		NA
4	Elaboró e instaló los afiches con información del contrato de acuerdo con los requisitos establecidos en el apéndice social.	100%		100%
5	Elaboró y distribuyó las piezas de información ciudadana o comunicados a la comunidad de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	100%		100%
6	Elaboró y distribuyó las piezas de comunicación de información a la comunidad el mismo día de la contingencia relacionada con el corte de servicios públicos (no programados), de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	NA		NA
7	Elaboró y distribuyó las piezas de divulgación necesarias en temas relacionados con la prevención y mitigación del riesgo.	100%		100%
8	Elaboró y distribuyó las piezas de comunicación plan de manejo de tráfico PMT, de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	100%		100%
9	Cumplió con los lineamientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones, para la elaboración y distribución de las piezas de divulgación del proyecto, de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	100%		100%

10	Elaboró y distribuyó predio a predio, en el área de influencia del proyecto las invitaciones o convocatorias a reuniones y comités de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	100%		100%
11	Instaló los Puntos Satélites de Información de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice.	NA		NA
12	Realizó mantenimiento a los puntos satélites de información y los actualizó cada vez que el proyecto lo requirió de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice.	NA		NA
REPORTES				
1	Proporcionó a la Interventoría y/o al Municipio de Bucaramanga la información social del proyecto cuando se le solicitó.	100%		100%
2	Tiene a disponibilidad del Municipio de Bucaramanga y la Interventoría todos los soportes de las actividades que realizó durante la ejecución del proyecto.	100%		100%
3	Elaboró y entregó a la Interventoría el informe mensual de la diálogo ciudadano y comunicación estratégica, cumpliendo con la calidad y oportunidad definidas en el apéndice.	100%		100%
4	Elaboró y entregó a la Interventoría un informe final consolidado de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica adelantada durante todo el contrato, con los criterios de oportunidad y calidad definidos en el apéndice.	NA		NA
5	Cumplió con las observaciones emitidas sobre los documentos entregados a la Interventoría y/o el Municipio de Bucaramanga, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	100%		100%
6	Asistió a los comités de seguimiento social, mesas de trabajo y reuniones convocadas por la interventoría y/o el Municipio de Bucaramanga.	100%		100%

6. CONCLUSIONES

De acuerdo a lo programado en el plan de gestión social se cumplió con el alcance de las actividades programadas en el periodo:

- El contratista da a conocer satisfactoriamente los mecanismos de comunicación en los recorridos urbanos para atención a la comunidad, con el objetivo de recibir cualquier condiciones u oportunidad de mejora en el proyecto.

- Durante el desarrollo del proyecto el contratista realiza la gestión oportuna de las PQRS, recepcionadas por los residentes del área de intervención, dando gestión al 100%.

- Se da cumplimiento del 100% de las capacitaciones mensuales programadas, definido en el cronograma de educación social dirigidas a los colaboradores vinculados al proyecto, con la articulación de ARL y CCF, en la ejecución de actividades enfocadas en la gestión del riesgo psicosocial.

- El área social contratista realizó el acompañamiento al área técnica en las actividades correspondientes al desarrollo de las obras y verificación de actas de seguimiento, generando espacios de empatía y cordialidad con la comunidad y las entidades.

- Se concluye que el contratista de obra, realiza las actas de inicio, y cierre de las viviendas del sector de Punta Paraíso y Brisas del Paraíso.

7. EVIDENCIAS GESTIÓN SOCIAL

ANEXO. TALENTO HUMANO PARA EL DIALOGO CIUDADANO

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

SEMANA	TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO	FECHA		
		DIA	MES	AÑO
2	13 días	8	02	2023

1. OBRA

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

2. ASISTENTES AL COMITÉ

CONTRATISTA	Argie Fernanda Rojas → Residente obra Leydy Carolina Garcia → Social
INTERVENTORÍA	Alvaro Quintero → HSEQ (SISO) Vanessa Vargas → HSEQ. (SISO)
SUPERVISIÓN ENTIDAD CONTRATANTE	
OTROS	Cristina Nayla Contreras → Presidente JAC Punta Paraiso Martha Acevedo → Edil Comuna 11

3. TEMAS TRATADOS

- Se realiza conformación de un comité de participación ciudadana durante la reunión de inicio realizada, este tiene como fin identificar las problemáticas manifestadas por los asistentes, ofrecer alternativas y soluciones para las mismas

Esta conformación se dio en un espacio en medio de la reunión de inicio de obra en la fuente de Soda principal del sector de Punta paraíso.

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S

Alcaldía de Bucaramanga

5. CONSTANCIA DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA		
NOMBRE	ENTIDAD / CARGO	FIRMA
	"Conformación de Comité"	
Alvaro Quintero	HSEQ INTerventoria	
Leydy Carolina Garcia	Contratista / Social	Leydy Carolina Garcia
Fernanda Rojas Arenya	Residente obra / Contratista	Fernanda Rojas Arenya.
Vanessa Vargas Morales	HSEQ Interventoria	Vargas.

ANEXO. PROGRAMA DEL DIALOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

	FORMATO: ACTA DE COMITÉ DE OBRA	Código: F-GDI-5000-238,37-034 Versión: 0.0 Página 1 de 2

ACTA No.	2

OBRA:
PROYECTO
"CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, BARRIO PUNTA PARAISO"

Lugar: punto de atención sector Punta Paraíso	**Fecha: 27 de marzo de 2023**
Hora Inicio: 5: 00 p.m.	**Hora Fin: 5: 45 p.m.**

TEMAS TRATAR:

INFORMACION ESTUDIOS Y DISEÑOS Y AVANCE DE OBRA

DESARROLLO DEL COMITÉ

- El día 27 de mayo del año 2023 en el punto de atención de Construsuelos de Colombia S.A.S. ubicadas en el sector de punta paraíso se realiza comité de participación ciudadana con el fin de informar sobre los avances y procesos realizados en la obra, identificar las problemáticas manifestadas por los asistentes y ofrecer alternativas y soluciones para las mismas
- Toma la palabra la residente de obra la **INGENIERA FERNANDA ANAYA**, informa sobre los avances de estudios y diseños realizados en estos dos meses de la obra, y el inicio de actividades de trabajos con maquinaria en la zona
- Toma la palabra la **PROFESIONAL SOCIAL CAROLINA GARCÍA**, para informar sobre la socialización que se a realizado con los beneficiarios directos e indirectos de la obra, en temas de:

. Punto de atención al ciudadano (resección de PQRS y respuestas y soluciones a las mismas)

. Recorridos urbanos realizados con el fin de dialogar con la comunidad e identificar posibles situaciones que puedan ser factores de conflicto.

. Programa de generación de empleo (para informarnos de la llegada de hojas de vida de la comunidad a la junta de acción comunal)

- Toma la palabra **LA PRESIDENTA DE JAC CRISTINA MEJIA** quien nos habla de su colaboración en informar sobre recolección de hojas de vida, perifoneo en las diferentes actividades de inicio y avances de la obra, PQRS (la cual se le dio respuesta y solución el 27 de marzo de 2023).

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS

- **Se deja en acta próxima reunión del 3 comité el día 28 de abril del 2023**

Powered by CamScanner

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Alfonso Vega Albino	Director Interven	
Vanessa Vargas Morales	Prof. HSEQ Interve.	
Miguel Angel Camargo Jaimes	RIL CONTRATISTA	
Manuel Juan Camargo Jaimes	Coord. Obras Construs	
Maria Lucia Higuera	Apoyo Supervisor Camargo	
Miguel Silva	Asesor Gestion Inter	

Powered by CamScanner

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/06/02
		Código: PP11-01-R08
	ASISTENCIA	Revisión: 06
		Página 1 de 2

Tipo: Planeación ☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Evaluación ☐ Auditoria ☐

Fecha: 10-11-12 de abril 2023

Hora: 8:00 AM 4:00 Pm

Lugar: Punta Paraiso - Brisas del Paraiso - Villas del Nogal

OBJETIVO: Socialización Plan de Manejo de Transito en los sectores: Punta Paraiso, Brisas del Paraiso y Villas del Nogal

RESPONSABLE: Leydy Carolina Garcia Martinez

No.	Nombre	Ocupación o cargo	Firma
•	ISETH RUEDA C	1098693485	Iseth R.
	Mza F Casa 14. Brisas paraiso		
•	Erwing Rodriguez	91479291	
	Cr 16 # 119 20 Villas de nogal		
•	Yeremi carreño	16.039931	Yeremi
•	Alfonso Sky estupiñan Tm.	1.100.893.228	
•	Mary Izeth Medina	1102375327	Mary Izeth M
•	Nidia Duarte Rugeles	28911.818	Nidia Duarte R.
•	Alcira. Martinez	oficios varios	Alcira. Martinez
•	Yeyer Alfonso Quintanes	1.095.912.126	
•	Dayi Rodriguez castro	1.095.808.796	
•	Yeimy Pinzon Ortiz	28270883	Yeimy Pinzon

Powered by CamScanner

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2020/01/03
		Código: PP11-01-R13
	FORMATO SOCIALIZACIÓN	Revisión: 04
		Página 1 de 1

Nombre Supervisor	LEYDY CAROLINA GARCIA MARTINEZ	Hora inicio	8:00 AM
Fecha:	2 de mayo 2023	Hora Término	4.00 PM

Tema Tratado: SOCIALIZACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO EN LOS SECTORES PUNTA PARAISO, BRISAS DEL PARAISO Y VILLAS DEL NOGAL

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

SOCIALIZACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO. PROYECTO "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

NOMBRE Y CEDULA	DIRECCION	FIRMA
1. Marcos Dayan Ceiba	Manzana B casa 21	
2. Andres Felipe Toro	Mza H casa A 215	
3. Yanien 33260329	Medianeva Manza 3 Casa2	
4. Jose Luis Uribe	Mana F Casa 7	
5 ISETH Pueda Camillo	Man F casa 14	ISETH R.
6. Jenar Colon Real	Manzana F Casa 14	
7. Nancy Carvajal	Manzana F Cas. 3	Nancy
8 Alonso Ortiz	manzana F casa	
9 Pedro estupiñan	Carrera 15 1 # 112-22	
10. Maria Jesus Gil	Manz. F Casa 8	
11 Pascual Duran	K16#11921	
12. Jorge Luis Fonseca Torro	SR2715	
13 Jose Mario Rincon	Cl. 114-36 Bosques	
14 Rosa maria Rodriguez		
15 Brayan I. Uribe Mendoza	Cra 16 N. 119-24	
16		
17		
18		
19		
20		

Nombre y Firma Supervisor

Powered by CamScanner

ConstruSuelos de Colombia S.A.S.	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2018/06/12
		Código: PP11-01-R08
	ASISTENCIA	Revisión: 04
		Página 1 de 2

Tipo: Planeación ☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Evaluación ☐ Auditoria ☐

Fecha: 3 de mayo 2023

Hora: 2:00 Pm - 5:30 Pm

Lugar: PUNTA PARAISO

OBJETIVO:

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

RESPONSABLE: CAROLINA GARCIA MARTINEZ

No.	Nombre	Ocupación o cargo	Firma
1	Alfredo Mejia Mool	Propietario	
1	Cra 15Bis #111A-26 Ap 101-201		
2	Diana Pineda		
	Cll 112-15 Ap. 202		Diana Pineda
3	Evangelina lagos		
	Cll 112-15 Ap. 301		Evangelina lagos
4	Rosa Maria Rodrigez		
	Cll 112-15 Ap. 101		Rosa Rodriguez

Powered by CamScanner

	FORMATO: ACTA DE COMITÉ DE OBRA	Código: F-GDI-5000-238,37-034 Versión: 0.0 Página 1 de 2

ACTA No. 3

OBRA: CONTRATO DE OBRA N 403 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRA Y MITIGACIÓN DE APOYO EN PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA EN BUCARAMANGA"

LUGAR: CRA 15 N 111ª – 40	**FECHA:** 13 DE JULIO DEL 2023
HORA INICIO: 8:00 A.M	**HORA FIN:** 9:00 A.M

TEMAS TRATAR:

1. Verificación del Quórum
2. Reconocimiento Técnico de obra por la empresa EMPAS S.A, AMB, JAC Punta Paraíso, comunidad asistente y empresa contratista CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
3. Mediación para solución del estado de la vía ubicada en Cra 15 – 20
4. Compromisos

DESARROLLO DEL COMITÉ

1. Se realiza saludo de bienvenida a todos los participantes, por parte del CONTRATISTA CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS y se da inicio a verificación del Quórum, no se evidencia asistencia por parte de la empresa AMB (Acueducto Metropolitano de Bucaramanga), sin embargo, se procede a realizar la reunión de la visita programada para concertar el objeto de la misma con los presentes.

2. Se procede a realizar un reconocimiento del área afectada por la empresa EMPAS S.A (Empresa Pública de alcantarillado de Santander S.A E.S.P), los representantes de la JAC (Junta de acción comunal) del sector Punta Paraíso (Cristina Mejía) y Brisas del Paraíso (Marta Acevedo) , en compañía de la comunidad presente , se realiza inspección técnica por la empresa EMPAS S.A , se explica por el profesional representante Ing. Mayra Vega, de la empresa de alcantarillado, posibles causas de la socavación, sin embargo, se manifiesta que se debe programar una visita en compañía del AMB, para concertar una causa definitiva , manifestando realizar la verificación nuevamente de la investigación de la red ya inspeccionado en visita anterior con los equipos de investigación, con el fin de rectificar la información y de ser necesario programar una nueva visita de inspección, con la presencia del AMB, para poder llegar a un acuerdo y solución definitiva al daño presentado.

3. EMPAS S.A., dialoga con la comunidad presente acerca de posibles soluciones, sin embargo, no se puede dar una solución inmediata al problema presentado, ya que se requiere una respuesta técnica del AMB, los cuales no asistieron a la reunión programada.

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS

1. EMPAS S.A, se compromete a verificar la inspección ya realizada, con el fin de programar otra visita de inspección acorde a las evidencias encontradas.

OBSERVACIÓN: Anexo 1. Registro Fotográfico

Powered by CamScanner

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Se realiza reconocimiento previo por la empresa EMPAS S.A, representantes de la JAC, comunidad presente y contratistas de obra CONSTRUSUELOS COLOMBIA S.A.S., del área con afectación.





Inspección de pozos y dialogo con la comunidad presente y JAC, acerca de posibles causas que puedan ser incidentes en la afectación del área.

Powered by CamScanner

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jorge Calderón Paez	Residente Sector	
Ofelia Luisa Acevedo P.	Residente Sector	
Víctor Figueroa	Residente Sector	
Nixon Pesca	Visitador SMPAS.	
Orlando Mejía Cantor	Presidente JAC	
Martha Quevedo C.	Edil	
Luz Dary Villamizar Arcado	propietaria	
Juan Carlos Chacón Galvis	Propietario	
Fernando Torres P.	Funcionario Emp's	
Alexander Ardila C.	Propietario.	
Mayra Vega Bayona	EMPAS	
Adriana Hernández	Propietaria.	

Leydy Carolina García M. Profesional Social Leydy García

Powered by CamScanner

EMPAS

OF-SCT-SC-6997
Bucaramanga, 19/05/2023

Señores:
CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS
CONSTRUSUELOSLTDA@GMAIL.COM
CALLE 29 # 9-69 Tel. 6382809 - 3124503836
Barrio Lagos I
Floridablanca

REF: Petición con radicado 2091 del 9 de mayo de 2023.

Con el ánimo de brindarle un mejor servicio y en atención al radicado del asunto, en donde solicita:

PETICIÓN: Solicitud de respuesta técnica de inspección realizada en el sector de la comuna 11 barrio punta paraíso el día 29 de abril de 2023.

Al respecto se le informa lo siguiente:
Personal técnico de EMPAS S.A, adscrito a la subgerencia de Alcantarillado del área de Operación de Infraestructura, se permite informar al peticionario, que una vez realizada investigación con equipo especializado de inspección de redes CCTV, se evidenció que la que la red de alcantarillado, ubicada en la Calle 111 con Carrera 15 del Sector Punta Paraíso de la Ciudad de Bucaramanga, se evidenció que esta se encuentra en óptimas condiciones estructurales y operacionales, y su construcción es en material PVC Novafort, descartando filtraciones que pudieran afectar el terreno. Es recomendable, adelantar la inspección realizada revisión de las redes existentes de los demás servicios para descartar daños en las mismas, así con el respectivo análisis del suelo del sector.

Esperamos haber atendido de manera adecuada su PQR no sin antes reiterarle nuestro compromiso de dar solución oportuna a sus requerimientos. Por lo expuesto la empresa DECIDE:

PRIMERO: ACCEDE a la investigación con equipo especializado de la Calle 111 con Carrera 15.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión de conformidad con la Ley 1437 de 2011.

Contra el presente acto procede el recurso de reposición ante EMPAS SA y el de apelación en subsidio del de reposición, en un mismo escrito ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de conformidad con lo establecido en el art. 154 de la Ley 142 de 1994, los recursos deben interponerse en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes al conocimiento de la decisión, **excepto cuando se trate de actos de carácter general, de trámite, preparatorios o de ejecución y de aquellas decisiones que no hagan parte de la prestación del servicio de alcantarillado o la ejecución del contrato de condiciones uniformes.**

Cordialmente,

MARISOL PINZON SIERRA
Asesora de Gerencia Servicio Al Cliente
Elaboró Concepto Técnico: NIXON OMAR PESCA MENDOZA - Visitador Domiciliario
Aprobó Concepto técnico: MAYRA EMILIANA VEGA BAYONA - Profesional 3
Elaboró - Revisó: MARISOL CORREA PABON- Abogada -CPS
CSC- PQR. 2023002602 (Atención 230004360)

Powered by CamScanner

ConstruSuelos de Colombia S.A.S	ACTA DE REUNIÓN	Versión 000
	GESTIÓN SOCIAL	Página 1 de 3

ACTA No.	4

CONTRATO DE OBRA N 403 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRA Y MITIGACIÓN DE APOYO EN PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA EN BUCARAMANGA"

FECHA: 26 de julio de 2023	**LUGAR:** Campamento de obra Carrera 15-1 N° 111ª -40 Barrio Punta paraíso
HORA INICIO: 2: 00 pm	**HORA FIN:** 4:00pm

1. PUNTOS DE DISCUSIÓN

1. Verificación del Quorum
2. Reunión de avance de contrato de obra 403 de 2022
3. Procesos técnicos futuros a aplicar para la estabilización del talud
4. Adicional en tiempo.
5. Intervenciones de las presidentas sobre dudas, inquietudes o sugerencias sobre contrato de obra 403 de 2022

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se realiza saludo de bienvenida a los participantes por parte del CONTRATISTA CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S., se da inició a la verificación de Quorum, con la presencia de las presidentas de la JAC del barrio punta paraíso Cristina Mejía, presidenta de la JAC del barrio brisas del paraíso Martha Acevedo, del área contratista Residente de obra Ing. Fernanda Rojas, profesional social Carolina García, profesional HSEQ Nidia Johana Portilla, y residentes del área de interventoría. Se da por mutuo acuerdo inicio a reunión.

2. La residente de obra del área contratista explica a los presentes los avances de obra hasta la fecha, explica por medio de planos las áreas intervenidas y lo que se definió a futuro para la estabilización del talud; se informa los avances y evaluación de los especialistas.

3. Se da explicación sobre el proceso técnico constructivo futuro a ejecutar: construcción de muro reforzado en concreto sobre micropilotes para la estabilización del talud, garantizando la eficiencia de la obra y el bienestar de la comunidad aledaña.

4. Se informa que a la fecha se encuentra un acta de adicional en tiempo firmado, con el fin de ejecutar el proceso alternativo.

5. Se realizan las siguientes intervenciones de los asistentes presentes a la reunión:

   - Se da respuesta a la presidenta de la JAC Martha Acevedo sobre los drenes provisionales construidos en la parte baja del talud y por qué se deshabilitaron para dar continuidad a las actividades de obra (inicio de perforación para micropilotes).

Powered by CamScanner

ConstruSuelos de Colombia S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	Versión 000
	GESTIÓN SOCIAL	Página 2 de 3

- Se da respuesta a la presidenta de la JAC Martha Acevedo sobre los estudios y diseños ejecutados preliminares a la ejecución del proyecto.

- Se da respuesta a la presidenta de la JAC Cristina Mejía, la residente de obra sobre el proceso constructivo que se ha realizado hasta la fecha, referente al área técnica y de seguridad para todos los colaboradores que interviene en las actividades, para esto el residente de obra, realiza el bosquejo en el tablero y la explicación de los procedimientos realizados para dar continuidad a las actividades.

- Las presidentas de junta y los residentes del barrio presentes, preguntan sobre cuáles serán las actividades a seguir en las actividades constructivas, se les informa que estamos en una adicional en tiempo para seguir con el proceso de obra.

3. COMPROMISOS

N.	Actividad	Responsable	Fecha de verificación
1.	Facilitar los planos de obra a los asistentes	Residente de obra Contratista	26-07-2023
2.	Realizar nuevamente reunión de avance	Profesional Social Contratista	05 -10-2023
3.			
4.			
5.			

OBSERVACIONES:
Registro fotográfico

Powered by CamScanner

ConstruSuelos de Colombia S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	Versión 000
	GESTIÓN SOCIAL	Página 3 de 3

ASISTENCIA DE PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD/SECTOR	FIRMA
Erika Anaya Niño	Residente.	Erika Anaya Niño
Lucila ortiz cardo	Diceprecidenta Bis	
Martha Acevedo	Edi. - presidente B?	
Cristina Mejia C.	Presidenta JAC Portal	
	Recidente	
Fernanda Rojas Anaya	Residente de Obra	
Leydy Carolina Garcia	Profesional Social	Leydy Garcia
Nidia Johana Portilla	Profesional HSE	
Vanessa Vargas	PROF. HSE Interventoria	
Gerson Caleb Paez Q.	Prof. Social	Gerson Caleb Paez Q.

Powered by CamScanner

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2020/01/03
		Código: PP11-01-R13
	FORMATO DE INVITACIÓN	Revisión: 04
		Página 1 de 1

Nombre Supervisor	LEYDY CAROLINA GARCIA MARTINEZ	Hora inicio	
Fecha:		Hora Término	

Tema Tratado: INVITACION A REUNION INFORMATIVA EN LOS SECTORES PUNTA PARAISO, BRISAS DEL PARAISO Y VILLAS DEL NOGAL

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda)

"PROYECTO "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

	NOMBRE Y CEDULA	DIRECCION	FIRMA
1.	Miguel Angel Avila Villamizar	Cra 15 bis #111A-32	
2.	Raul Herrera Peña	Cra 15bis# 111A - 40	
3.	Johany Bastidas	Cra 15 bis # 11A -30-26	Yo Tuma
4	Erwin Rodriguez	Cra 16 # 119 -20	
5	Yoesi Zambrano	Cll 17# 15-1	Yoesi Zambrano
6.	Pedro Rodriguez	Cane 116 # 119-21	
7.	Rosa Maria Rodriguez	Cra 16 # 119-20 P1	Rosa maria
8	Yamile Manga J	Manzana F casa 18	Yamile Manga
9	Yener Galvan	Manz F casa 14	Yener Galvan
10.	Jose Luis Uribe	Manz E casa 1	
11	Lilia Guerrero	Cll 112 # 15-14 Local 1	Lilia J Guerreros
12.	Claudia Tello	Cra 15#1 - 111A -09	Claudia Tello
13	Yohan Arnal	Cra 15-1 # 111A-29	
14	Hernan Pineda	Cra 15-1 111A-31 P1	
15	Clara Santamaria	Cra 15-1 111A-27 P1	Clara Ines Santamaria
16	Erika Analia NIÑO	Cra 15-1 111A-33 P1	Erika Analy Niño
17			
18			
19			
20			

Nombre y Firma Supervisor

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	Versión 000
Constrúsuelos de Colombia S.A.S	INFORMATIVA	Página 1 de 3

ACTA No.	5

CONTRATO DE OBRA N 403 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRA Y MITIGACIÓN DE APOYO EN PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA EN BUCARAMANGA"

FECHA: 5 de octubre de 2023	**LUGAR:** Campamento de obra Carrera 15-1 N° 111ª -40 Barrio Punta paraiso
HORA INICIO: 9: 00 am	**HORA FIN:** 10: 30 am

1. PUNTOS DE DISCUSIÓN

1. Verificación del Quorum
2. Reunión de información de contrato de obra 403 de 2022
3. Procesos técnicos a aplicar para la estabilización del talud
4. Intervenciones de los residententes del area direta e indirecta del sector Punta Paraiso sobre dudas, inquietudes o sugerencias sobre contrato de obra 403 de 2022
5. Compromisos

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **Verificación del Quorum**
   Se realiza saludo de bienvenida a los participantes por parte del CONTRATISTA CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S, y agradece su asistencia a los presentes, INTERVENTORIA CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S, representantes de la ALCALDIA DE BUCARAMANGA Y COMUNIDAD asistentes de los barrios de área de influencia directa e indirecta del proyecto, se da inicio a la reunión siendo las 9:10 am por mutuo acuerdo con los asistentes presentes.

2. **Reunión de información de contrato de obra 403 de 2022**
   Se da inicio a la reunión guiada por el Residente de obra, donde se expone mediante el uso de video beam, la información general del contrato, donde se menciona el avance físico, financiero y técnico; se informa a los asistentes las fechas de finalización del proyecto, el cual se tiene programado para el 8 de enero de 2024.

3. **Procesos técnicos a aplicar para la estabilización del talud:** Se informa a la comunidad el proceso técnico ejecutado para construcción del muro de contención el cual tiene como finalidad evitar el deslizamiento de tierra y el deterioro del talud, a la fecha se cuenta con un avance de obra del 70.49 %.; informando a la comunidad sobre las obras adicionales que se estarán realizando, el alcance de las actividades a ejecutar, así mismo se comunica a la comunidad de las obras de drenaje e hidráulica.

   Posteriormente se realiza la intervención del Especialista en Geotecnia, asesor de interventoria Miguel Silva, quien habla de todo el proceso constructivo y de estabilización que se ha venido realizando en el talud.

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNIÓN	Versión 000
ConstruSuelos de Colombia S.A.S	INFORMATIVA	Página 2 de 3

El representante de la alcaldía aclaro temas de alcance de la obra y el presupuesto asignado para la ejecución de las actividades.

4. **Intervenciones de los residententes del area direta e indirecta del sector Punta Paraiso sobre dudas, inquietudes o sugerencias sobre contrato de obra 403 de 2022**

Seguido se genera un espacio para las dudas y preguntas formuladas por la comunidad presente:

- ✓ El especialista en geotecnia da respuesta a la pregunta relacionada con el estudio del suelo, donde se comunica los estudios realizados por la firma contratista y los lineamientos avalados para la ejecución del contrato.

- ✓ La Edil de la comuna 11 y presidenta de JAC del barrio brisas del paraíso pregunta por las aguas canalizadas en el pozo de aguas negras ubicado en el sector Brisas del Paraíso, donde manifiesta que los drenes realizados ya no están, el profesional residente del contratista explica que los drenes canalizados se encuentran conectados a una caja provisional, con el fin de evitar que el agua genere daños en la vía, manifestando que la actividad se realizó de manera provisional.

  Además, se aclara que el contratista realizara obras de drenaje canalizando todas las aguas superficiales mediante una cuneta y disponiéndolas en pozo de alcantarillado.

- ✓ El profesional geotecnista, manifiesta que el agua de los drenes puede volverse a presentar acorde al estado del clima y/o niveles freáticos del suelo, sin embargo, estos drenajes estarán listos con filtros, para una vez surja la necesidad se realice el drenaje hacia el sistema de alcantarillado.

Finalmente se agradece la asistencia a la reunión de información organizada por el contratista de obra, siendo las 10:30 a.m.

3. COMPROMISOS

N.	Actividad	Responsable	Fecha de verificación
1.	Realización del acta de reunión	Profesional Social	05/10/2023

OBSERVACIONES:
Registro fotográfico

Powered by CamScanner

ConstruSuelos de Colombia S.A.S	ACTA DE REUNIÓN	Versión 000
	INFORMATIVA	Página 1 de 2

ASISTENCIA DE PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD/SECTOR	FIRMA
Eduardo Bautista	Cra 15-1 # 111A-34 P1 Punta Paraiso	
Maria Aceros cc: 28345147	Cra 15-1 # 111A-28 P3 Punta Paraiso	
Leonor Niño	Cra 15-1 #111A-33 P-4	Leonor Niño
Javier Araya	Cra 15-1 #111A-33 P.P	
Brayan moreno	Cra 15-1 # 111-33 P2	
Rosa Rodriguez cc: 62859359		Rosa maria Rodriguez
Rocio Cedie) cc 28155068,	Cra 15-1 #111A-20 Punta Paraiso	
Martha Acevedo cc 63445895	Manzana E Casa 23 Brisas	
Anita Rmento cc 39320876	Cra 15-1 # 111 A-21 P1 Punta P.	
Adriana Mendez cc: 37513288	Cra 15-1 # 111A-12 Punta P	
Pedro Rodriguez cc 13804965	Cra 16 # 119-21 Villas del Noga	
Pascuala Duran cc 29459149	Cra 16 # 119-21 Villas del Noga	
Claudia tello cc 37677988	Cra 111A # 67 Punta Paraiso	Claudia Tello
Juan Carlos Gamba cc 91463598		Juan Carlos Gamba
Alfonso Vega Albino 91497873	Interventoria Director	
Miguel Angel Campos 91.242.962 B/q	R/L Construsuelos	
Miguel Silva	Asesor Interventor	
Monica L. Higuera	Interventoria	
Carlos Rodriguez	Infraestructura	Carlos R

Powered by CamScanner

Constructora Suelos de Colombia S.A.S	ACTA DE REUNIÓN	Versión 000
	INFORMATIVA	Página 2 de 2

ASISTENCIA DE PARTICIPANTES		
NOMBRE	ENTIDAD/SECTOR	FIRMA
Vanessa Vargas M	HSE Interventoria	Vargas
Cristian Rojas Cortes	Practicante Sistemas	
Alexandra Celis	Auxiliar HSE	
Fernanda Rojas A.	Residente de obra	FernandaRojasA.
Leydy García	Profesional Social	Leydy García

Powered by CamScanner

ANEXO . ACTIVIDADES PRELIMINARES

- **Procedimiento ejecución de actas**



ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION DE PQRS

OBJETIVO: Recibir y tramitar los requerimientos de Atención del Ciudadano a través de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y sugerencias (PQRS) y demás; con el fin de lograr una eficiente y eficaz respuesta al Servicio solicitado

ALCANCE: Inicia con el recibo y registro de todas las solicitudes y demás requerimientos hechos por la comunidad afecta del área directa e indirecta del proyecto CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTORDE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO; pasando por el trámite interno y externo de las mismas, hasta el cierre efectivo de cada una de las solicitudes realizadas por la comunidad.

RESPONSABLE:

o Profesional social de obra

o Residente de obra

o Área HSEQ

DEFINICIONES:

o **PQRS:** Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias

o **Petición:** Solicitud verbal o escrita que represente el usuario con el fin de requerir su intervención en un asunto de interés general y/o particular.

o **Queja:** Expresión de insatisfacción hecha a una empresa con respecto a su trabajo realizado en el sector de influencia.

o **Reclamo:** Es la manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por una persona natural o jurídica, sobre el incumplimiento o irregularidad de un servicio ofrecido por la empresa.

o **Sugerencias:** Es un consejo o propuesta que formula un usuario o institución para el mejoramiento de los servicios de la Entidad.

o **Atención:** Facilitar las indicaciones oportunas y/o los elementos pertinentes para resolver la necesidad del ciudadano o situarla en vías de solución.

o **Usuario:** Es la persona natural o jurídica que requiere los servicios de la empresa, tales como usuarios, comunidades del área directa e indirecta de influencia.

Calle 29 9-68 Lagos I Floridablanca- Santander
Teléfonos: 6382809– 6848430 cel. 3124503836
construsuelosltda@gmail.com

o **Complejidad:** hace relación a que tan complicado resulta darle solución al requerimiento dada su naturaleza. Hay manifestaciones del cliente las cuales pueden considerarse de complejidad baja debido a que puede darse solución sin causar mayor afectación económica o de las operaciones, mientras que hay otros que debido a su naturaleza son casos de complejidad alta donde la respuesta requiere tiempo por toma de decisiones externas, de tipo legal, disposición alta de recursos y afectación considerable del avance de las operaciones, entre otros.

o **Impacto:** hace relación a la descripción de las consecuencias o incidencias que representa la queja o reclamo para la empresa, desde el punto de vista legal, ambiental, operacional, financiero, imagen, entre otros.

PROCEDIMIENTO:

Recepción de las PQRS: Para la recepción de PQRS se tiene dispuesto los siguientes medios:

• **Medios físicos para la atención al usuario:**

Horario de atención lunes a viernes de 8 am – 4 pm

Lugar de atención carrera 15-1 N° 111ª-40 sector Punta Paraíso

• **Medios electrónicos para la atención al usuario:**

Correo electrónico construsuelos2023.puntaparaiso@gmail.com

Línea móvil 318-8461-118

PQRS PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN

• **Análisis de causas**

El profesional social del programa de atención al usuario coordina con las áreas involucradas la gestión para realizar el análisis de causas y planes de acción. Así mismo, luego de establecer las causas y acciones, se establece el área responsable encargada de su solución. Si las acciones a seguir requieren de la acción o participación de personas o entidades externas (contratistas, proveedores, entidades públicas, etc.), el área asignada como responsable realiza la gestión para comunicarle la PQRS interpuesta, solicitar las acciones pertinentes y realizar el seguimiento que corresponda; teniendo en cuenta y garantizando el cumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos.

El área asignada como responsable debe informar los avances y evidencias al área de gestión social hasta su solución o decisión final.

▪ Seguimiento al tratamiento de las PQRS

El área de Gestión Social realiza el seguimiento de las PQRS mediante el control de las fechas y actividades acordadas con las diferentes áreas. En el cuadro se registran los documentos, evidencias y las principales actividades llevadas a cabo que permitan establecer una trazabilidad de la gestión realizada. Respuesta al peticionario De acuerdo con el asunto a tratar, la responsabilidad de dar respuestas al peticionario estará a cargo del profesional de atención al usuario con el apoyo de los siguientes colaboradores de acuerdo con el tema a tratar:

o Profesional social de obra

o Residente de obra

o Área HSEQ

▪ Cierre de las PQRS

El área de Gestión Social realiza seguimiento a las acciones tomadas con el fin de determinar su eficacia y adecuada solución para las partes, para lo cual tendrá el acompañamiento de la dirección jurídica cuando lo requiera. Las PQRS deberán cerrarse con un tiempo de respuesta máximo de 15 días hábiles, a excepción de las peticiones de documentos e información con un plazo de 10 días hábiles y las peticiones de consulta con un plazo de 30 días hábiles para contestar.

PROCEDIMIENTO RECLAMACIONES POR AFECTACIONES DE PREDIOS

▪ OBJETIVO

Garantizar el manejo oportuno y eficiente de todos los recursos técnicos, humanos, económicos con los que debe contar el contratista para la atención de situaciones de emergencia que se puedan presentar durante las actividades constructivas y de operación de la obra.

▪ ALCANCE

Identificar los niveles de activación, prioridades de protección y prioridades de acción en el predio o predios afectados del área directa e indirecta del proyecto CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE

PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIORESPONSABLE:

o Profesional social de obra

o Residente de obra

o Área HSEQ

o Representantes de interventoría en obra

PROCEDIMIENTO:

o El residente social establecerá relaciones cordiales con la persona que presenta la queja, el reclamo o la solicitud.

o El equipo técnico y social del contratista realizará una inspección para verificar los daños y evaluar las responsabilidades de las actividades de obra en los daños registrados.

o Se deberá realizar esta visita dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de recibo de la queja, con presencia del solicitante. Según la naturaleza, deben participar el ingeniero residente y la residente social del contratista e interventoría.

o El Acta de Vecindad deberá contener la información y el registro fotográfico del estado del predio antes de iniciar las actividades de obra y con este soporte poder evaluar si hay responsabilidad o no por las actividades del proceso constructivo en la queja presentada.

o El registro fotográfico debe imprimirse y archivarse adecuadamente.

o En la visita de inspección se realizará un registro fotográfico del área afectada para realizar las comparaciones y responsabilidades.

o Una vez se verifique la responsabilidad de la obra en el daño, se procederá a determinar los recursos y actividades que se requieren para solucionar la manifestación ciudadana presentada.

o Estas actividades deben consignarse en el formato de Atención al Ciudadano, incluyendo los tiempos acordados para los arreglos y debe ser firmado por las partes intervinientes.

Todo el proceso de restauración de las condiciones iniciales del predio debe quedar explícitas en el formato de Atención al Ciudadano indicando los siguientes datos:

- Fecha de ingreso de la queja a la Oficina de Información y Atención al Ciudadano.

- Fecha de la visita del equipo del contratista al predio para verificar los daños y las responsabilidades.

- Valoración técnica de la queja por parte del equipo del contratista.

- Consignar información sobre el estado del predio según el Acta de Vecindad.

- Registro fotográfico tomado del acta de vecindad del área afectada.

- Registro fotográfico del área afectada.

- Clasificación de la restauración: Reparación, Restitución o Compensación.

- Describir y registrar fotográficamente las actividades para el restablecimiento de las condiciones iniciales del área afectada en el predio.

- Descripción de las actividades realizadas para el restablecimiento de las condiciones físicas que tenía el área afectada del predio.

- Registro fotográfico de las reparaciones, una vez concluidas.

- Evaluación de la restauración por parte del ciudadano (a) que presentó la queja.

- Fecha de cierre de la manifestación ciudadana. Firma (legible) de aceptación de las reparaciones por parte del ciudadano (a) que presentó la queja. Firma (legible) de los profesionales del área técnica y social del contratista.

o Cuando se presenten discrepancias entre la interventoría y el contratista sobre la responsabilidad en los daños presentados, se acudirá al director (a) Técnico del proyecto o al funcionario que este designe para que dar solución a las discrepancias.

PROCEDIMIENTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS ACTAS DE COMPROMISO

- **OBJETIVO**

Si en el desarrollo de la obra, el contratista requiere de áreas para uso temporal se levantarán Actas de Compromiso para establecer de manera explícita los acuerdos y condiciones de uso y entrega.

- PROCEDIMIENTO

- El área social establecerá contacto con el responsable o el propietario del predio a quien se le presentará la solicitud verbalmente, explicando las acciones necesarias, el tiempo requerido y toda la información pertinente. Una vez el propietario o responsable del predio requerido temporalmente acepte las condiciones, se procederá a elaborar el Acta de Compromiso consignando los siguientes datos:

- Indicar que es un Acta de Compromiso

- Fecha del levantamiento del Acta de Compromiso

- Nombre de la actividad económica o finca.

- Dirección o localización del predio requerido temporalmente

- Nombre y Apellidos completos del responsable o propietario del predio.

- Indicar objetivo

- Indicar el área requerida.

- Tiempo que durará la ocupación y condiciones de entrega

- Condiciones económicas por el uso temporal: precio, formas de pago, etc.



- Nombre y apellidos de los profesional social y técnicos del contratista

- Señalar que se realizó en el predio Acta de Vecindad

- Se realizará un registro fílmico antes de su uso por parte del contratista.

- Se entregará una copia del Acta de Compromiso al responsable o propietario del predio. Una vez se termine la ocupación temporal, se entregará el predio y el área utilizada, en las condiciones acordadas en el documento. En caso de daños, estos deben ser reparados, incluyendo los materiales y la mano de obra que se requiere la reparación.

ANEXO . PROGRAMASERVICIO A LA CIUDADANIA

VERIFICACIÓN CORRESPONDENCIA CORREO ELECTRONICO

En el periodo se recepciona petición de la Edil con motivo de apoyo en la gestión Social del barrio Brisas del Paraiso con donaton de regalos navideños.

Se recepciona la información solicitada por un residente del sector por medio de correo electronico.

ANEXO . PROGRAMA SERVICIO A LA CIUDADANIA

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

CO-403-2023-0002

Bucaramanga, 27 de marzo de 2023

SEÑORA
LUZ DARY VILLAMIZAR
CRA 15 Bis 111ª-32 Apt. 101
BARRIO PUNTA PARAISO
BUCARAMANGA

Marzo 29 - 2023
29-03-2023

ASUNTO: Respuesta derecho de petición.

Cordial saludo,

Con el propósito de dar respuesta a la PQRS enumerada bajo nuestro radicado N° 002/2023, allegada el 18 de marzo de 2023 por medio de la aplicación de mensajería WhatsApp, en la cual la residente del barrio Punta Paraíso, LUZ DARY VILLAMIZAR, solicita la revisión de una filtración de agua presuntamente producida por la ejecución de las actividades de la maquinaria de la obra, ante lo cual se realizó visita de verificación, con las siguientes anotaciones:

El día lunes 27 de marzo en horas de la mañana en compañía de la residente de obra Angy Fernanda Rojas Anaya, se realiza visita de inspección en el inmueble ubicado en la CRA 15 Bis 111ª-32 Apto 101.

El sr. Alex quien manifiesta ser el esposo de LUZ DARY VILLAMIZAR nos informa que el daño reportado no es producto de la obra, que la afectación mencionada en la queja, se viene presentando desde antes del inicio de la obra, por cuanto una caja de recolección de aguas residuales que se encuentra ubicada por dentro de la casa de la dirección CRA 15-1 # 111ª-33, no posee la capacidad de recolección, por tanto, se colmata, generando reboses y filtraciones afectado el predio de la sra. LUZ DARY VILLAMIZAR.

Prueba de lo anterior y por solicitud del Sr. Alex, en horas de la tarde, se realiza visita de inspección en el inmueble ubicado en la CRA 15-1 # 111ª-33, donde nos recibe la señora propietaria LEONOR NIÑO DE ANAYA, quien autoriza el ingreso y nos confirma que la situación de filtración se da por la poca capacidad de la cañería, y por la ubicación de la caja de aguas residuales la cual se encuentra por dentro de una de las habitaciones del inmueble, lo cual es verificado por parte de la ing. Residente de la obra en compañía de la interventoría y se realizan algunas recomendaciones para mejorar la situación.

Powered by CamScanner

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

CO-403-2023-0002

Visto lo anterior, se pudo evidenciar que la afectación mencionada por la señora LUZ DARY VILLAMIZAR, NO es producto de las actividades de la obra, por lo tanto la solución a la afectación es del resorte de los mismos residentes y/o propietarios de los inmuebles afectados.

Sin otro particular, hemos atendido su queja y reiteramos la disposición en dar claridad en sus dudas, quejas y requerimientos que considere necesarios durante el proceso de ejecución de la obra.

Atentamente,

Leydy Carolina Garcia Martinez

LEYDY CAROLINA GARCIA MARTINEZ
Profesional Social
RP.267341005

Powered by CamScanner

EVIDENCIAS









Powered by CamScanner

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

CO-403-2023-0002

ACTA DE INSPECCION OCULAR

FECHA: 27 de Marzo de 2023

RADICADO DE LA QUEJA: 002 DE 2023

MOTIVO: Verificación de filtración por presuntas actividades de la obra

DIRECCION: CRA 15 Bis 111ª-32 Apt. 101 **ATIENDE INSPECCION OCULAR:** ALEX

DIRECCION: CRA 15-1 # 111ª-33 **ATIENDE INSPECCION OCULAR:** LEONOR NIÑO DE ANAYA

HECHOS

1. El día 27 de marzo de 2023, mediante la aplicación de mensajería WhatsApp La señora LUZ DARY VILLAMIZAR, solicita la revisión de una filtración de agua presuntamente producida por la ejecución de las actividades de la maquinaria de la obra.
2. El mismo día lunes 27 de marzo en horas de la mañana en compañía de la residente de obra Angy Fernanda Rojas Anaya, se realiza visita de inspección en el inmueble ubicado en la CRA 15 Bis 111ª-32 Apto 101.
3. El sr. Alex quien manifiesta ser el esposo de LUZ DARY VILLAMIZAR nos informa que el daño reportado no es producto de la obra, que la afectación mencionada en la queja, se viene presentando desde antes del inicio de la obra, por cuanto una caja de recolección de aguas residuales que se encuentra ubicada por dentro de la casa de la dirección CRA 15-1 # 111ª-33, no posee la capacidad de recolección, por tanto, se colmata, generando reboses y filtraciones afectado el predio de la sra. LUZ DARY VILLAMIZAR.
4. Prueba de lo anterior y por solicitud del Sr. Alex, en horas de la tarde, se realiza visita de inspección en el inmueble ubicado en la CRA 15-1 # 111ª-33, donde nos recibe la señora propietaria LEONOR NIÑO DE ANAYA, quien autoriza el ingreso y nos confirma que la situación de filtración se da por la poca capacidad de la cañería, y por la ubicación de la caja de aguas residuales la cual se encuentra por dentro de una de las habitaciones del inmueble, lo cual es verificado por parte de la ing. Residente de la obra en compañía de la interventoría y se realizan algunas recomendaciones para mejorar la situación.

Powered by CamScanner

CONCLUSIONES

Se pudo evidenciar que la afectación mencionada por la señora LUZ DARY VILLAMIZAR, NO es producto de las actividades de la obra, por lo tanto la solución a la afectación es del resorte de los mismos residentes y/o propietarios de los inmuebles afectados.

ANGY FERNANDA ROJAS ANAYA
Ing. Residente de Obra

VANESSA VARGAS
Profesional siso

LEYDY CAROLINA GARCIA MARTINEZ
Profesional Social

RESIDENTES Y/O PROPIETARIOS DE LOS INMUEBLES

Powered by CamScanner

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

EMPAS S A RECIBIDO

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

CO-403-2023-0011

Floridablanca, 06 de mayo de 2023

SEÑORES
EMPAS - Empresa Publica de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P

ASUNTO: solicitud de respuesta técnica de inspección realizada en el sector de la comuna 11 del Barrio punta Paraiso el día 29 de abril de 2023.

Cordial Saludo;

De manera atenta me dirijo a ustedes con el fin de solicitar los resultados de la inspección liderada por el técnico Eliecer Morales Gómez funcionario EMPAS realizada en la calle 111 con 15 del sector punta paraiso ya que a solicitud de la comunidad se evidenciada socavación alrededor del pozo y esto venia generando incidentes en los vehículos que se movilizaban en el área.

Lo anterior se solicita para temas administrativos y técnicos ya que en este sector se está realizando una obra: **CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"** y queremos anteponernos ante cualquier situación que genere un riesgo inminente a la ejecución de las actividades, transporte de maquinaria y la seguridad de los trabajadores.

Atentamente,

Ing. MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
Representante Legal
ConstruSuelos de Colombia S.A.S

Se adjunta 1 folio (registro fotográfico)

Calle 29 9-68 Lagos I Floridablanca- Santander
Teléfonos: 6382809 – 6848430 cel. 3124503836
construsuelosltda@gmail.com

Calle 29 9-68 Lagos I Floridablanca- Santander
Teléfonos: 6382809 – 6848430 cel. 3124503836
construsuelosltda@gmail.com

Powered by CamScanner

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

CO-403-2023-0012

Floridablanca, 12 de mayo de 2023

Acueducto Metropolitano de Bucaramanga
R 20232000694B
19/05/2023 08:27:41.153
Gestión Operativa

SEÑORES
ACUEDUCTO DE BUCARAMANGA

ASUNTO: solicitud de inspección técnica en la carrera 15 con calle 111ª esquina de la comuna 11 del sector Punta Paraíso Bucaramanga.

REFERENCIA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

De manera atenta me dirijo a ustedes con el fin de solicitar una inspección técnica en la carrera 15 con calle 111ª sector Punta Paraíso Bucaramanga pues evidenciamos socavación alrededor del pozo generando incidentes en los avances de la obra al no poder ingresar material ni movilizar maquinaria, al presentarse cierre total al acceso en la dirección anteriormente nombrada.

Lo anterior se solicita ya que en este sector se está realizando una obra: **CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"** y queremos anteponernos ante cualquier situación que genere un riesgo inminente a la ejecución de las actividades, transporte de maquinaria y la seguridad de los trabajadores.

Agradecemos se pueda realizar una atención y solución oportuna.

Atentamente,

Ing. MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
Representante Legal

Powered by CamScanner

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

CO-403-2023-0012

Floridablanca, 12 de mayo de 2023

Área Metropolitana de Bucaramanga
R 20231000069348
12-05-2023 08:27:41 153
Ventanilla Única

SEÑORES
ACUEDUCTO DE BUCARAMANGA

ASUNTO: solicitud de inspección técnica en la carrera 15 con calle 111ª esquina de la comuna 11 del sector Punta Paraiso Bucaramanga

REFERENCIA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

De manera atenta me dirijo a ustedes con el fin de solicitar una inspección técnica en la carrera 15 con calle 111ª sector Punta Paraiso Bucaramanga pues evidenciamos socavación alrededor del pozo generando incidentes en los avances de la obra al no poder ingresar material ni movilizar maquinaria, al presentarse cierre total al acceso en la dirección anteriormente nombrada.

Lo anterior se solicita ya que en este sector se está realizando una obra. **CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"** y queremos anteponernos ante cualquier situación que genere un riesgo inminente a la ejecución de las actividades, transporte de maquinaria y la seguridad de los trabajadores

Agradecemos se pueda realizar una atención y solución oportuna

Atentamente,

Ing. MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
Representante Legal

Calle 29 9-68 Lagos I Floridablanca- Santander
Telefonos 6382809 – 6848430 cel 3124503836
construsuelosltda@gmail.com

Powered by CamScanner

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

CO-403-2023-0011

Floridablanca, mayo 16 de 2023

EMPAS S A RECIBIDO
02203 17MAY'23PM 4:08

SEÑORES
EMPAS S.A.
Empresa Pública de alcantarillado
Bucaramanga
C.P. Construobras Isaval

ASUNTO: Solicitud de visita de obra

REFERENCIA: CONTRATO No. 403-2023 CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"

Cordial Saludo;

El suscrito representante legal de CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S., con NIT: 804.015.242-8, solicita muy amablemente a la empresa Pública de alcantarillado EMPAS S.A. realizar una visita a la obra ubicada en el barrio Punta Paraíso Carrera 15-1 con calle 111 A – 40, del sistema de alcantarillado debido a las obras que se adelantan para el contrato No. 403 de 2023, las cuales requieren un punto de descarga para canal proyectado parte baja del talud, quedamos atentos a su colaboración debido a la premura de la obra por ser una zona de calamidad.

Correo para respuesta **construsuelos2023.puntaparaiso@gmail.com**.

Celular: 3108754633

Atentamente,

Ing. MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
Representante Legal
ConstruSuelos de Colombia S.A.S

Powered by CamScanner

ConstruSuelos de Colombia S.A.S

Nit. 804.015.242-8

CO-403-2023-0013

Bucaramanga, 15 de junio de 2023

SEÑORES
CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S
ALFONSO VEGA ALBINO

ASUNTO: Comunicado de estado vía Cra 15 sector Punta Paraíso

REFERENCIA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" CONTRATO DE OBRA No.403-2022.

De manera atenta e dirijo a ustedes para comunicar sucesos ocurridos en sector aledaño a la obra en ejecución, el día 27 de abril de 2023 en horas de la mañana un camión recolector de basuras de la empresa denominada LIMPIEZA URBANA S.A E.S.P., en la carrera 15-1 con calle 111a, quedo atascada creando hundimiento en la vía, como se registra en el siguiente registro fotográfico.

Registro fotografico del 27 abril de 2023, donde personal del EMPAS realizan visita.









Powered by CamScanner

ConstruSuelos de Colombia S.A.S

Nit. 804.015.242-8

Seguido a este suceso se realiza visita de la cuadrilla del EMPAS el día 28 de abril de 2023, donde se realiza excavaciones para las zonas con socavación y hundimientos, se evidencia material saturado por posible daño interno, el personal encargado decide retirarse para revisión de equipo de EMPAS estado de las redes, el cual es realizado el día 29 abril de 2023 inspección técnica liderada por Eliecer Morales Gómez funcionario EMPAS, en la cual mediante equipo de video por redes sanitarias se realiza revisión del estado en que se encuentra la tubería, por cómo se evidencia en el siguiente registro fotográfico:

Registro fotográfico día después de sacar carro recolector








Powered by CamScanner

ConstruSuelos de Colombia S.A.S

Nit. 804.015.242-8

Una vez realizado la inspección el personal técnico de la empresa EMPAS, quedo de manera atenta realizar la respuesta técnica del estado de las redes ya que no es posible durante la inspección toma de registro del estado, esta respuesta técnica sería entregada a la presidenta de la junta de acción comunal del barrio Punta Paraíso la señora Cristina.

Lo que queremos evidenciar con la información anterior es la gestión realizada por la empresa CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. buscando anteponernos ante cualquier situación que genere un riesgo inminente a la ejecución de las actividades, transporte de maquinaria, seguridad de los trabajadores y la comunidad en general del área directa e indirecta del PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAÍSO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN EL CONTRATO DE OBRA N. 403/ 2022, por esta razón se han enviado oficios a las empresa EMPAS, donde se solicitó respuesta de la revisión y estado de las redes, la cual a la fecha no se ha dado respuesta, también se realizó comunicado a la empresa Acueducto metropolitano de Bucaramanga para revisión del estado de las redes, a la fecha no hemos recibido respuesta de la misma ni visita técnica por algún personal del amb.

Solicitamos muy amablemente su apoyo en la situación expuesta anteriormente ya que indirectamente el sector se encuentra aledaño a la zona de intervención de la obra en ejecución, la cual se ha visto afectada por filtraciones, cierre de la vía, acumulación de basuras, comunidad entre otras, quedamos atentos a cualquier inquietud.

Se realiza anexo de oficios enviados.

Atentamente,

Ing. MIGUEL ANGEL CAMARGO JAIMES
Representante Legal
ConstruSuelos de Colombia S.A.S

Powered by CamScanner

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

Bucaramanga, 27 de octubre de 2023

SEÑOR.
ALEXANDER ARDILA
CRA 15 Bis 111ª-32 Apt. 101
BARRIO PUNTA PARAISO, BUCARAMANGA

ASUNTO: Respuesta a conciliación entre propietarios, por filtración de agua

Cordial saludo,

Con el propósito de dar respuesta a la PQRS enumerada bajo nuestro radicado N° 005/2023, allegada el 18 septiembre de 2023 por medio de la aplicación de mensajería WhatsApp, en la cual la residente del barrio Punta Paraíso, ALEXANDER ARDILA, solicita la revisión de una filtración de agua presuntamente producida por una caja de recolección de aguas residuales instalada en la casa con dirección CRA 15-1 # 111ª-33, ante lo cual se realizó visita de verificación, con las siguientes anotaciones:

El día lunes 23 de septiembre en horas de la tarde en compañía de la residente de obra Angy Fernanda Rojas Anaya, se realiza visita de inspección en el inmueble ubicado en la CRA 15 Bis 111ª-32 Apto 101.
El sr. Alexander Ardila nos informa que el daño reportado es producto de la afectación producida por la caja de recolección de aguas residuales que se encuentra ubicada por dentro de la casa de la dirección CRA 15-1 # 111ª-33, no posee la capacidad de recolección, por tanto, se colmata, generando reboses y filtraciones afectado su predio.

Prueba de lo anterior y por solicitud del Sr. Alexander Ardila, en horas de la tarde, se realiza visita de inspección en el inmueble ubicado en la CRA 15-1 # 111ª-33, donde nos recibe la señora propietaria LEONOR NIÑO DE ANAYA, quien autoriza el ingreso y nos permite realizar unas pruebas con tintas en dos oportunidades distintas para verificar lo informado en la queja y poder dar recomendaciones para la solución del mismo ya que es una situación que se viene presentando desde marzo 27 de 2023.

Seguido de esto se da un tiempo prudencial para verificar si en el predio CRA 15 Bis 111ª-32 Apt. 101, se puede notar la tinta en la filtración mencionada; pasado el tiempo prudencial el 25 de septiembre se evidencia residuos de la tinta, por tal motivo se llega a un acuerdo, recomendaciones y ayudas por parte de la EMPRESA CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S en la cual se le da la asesoría y herramientas necesarias para solucionar el problema, sacando la caja de recolección de aguas residuales ubicada dentro de la vivienda en una habitación de la propietaria LEONOR NIÑO AMAYA en la dirección CRA 15-1 # 111ª-33, para conectarla y ubicarla en la parte de afuera del predio.

Se da cierre al seguimiento debido a que al realizar la visita en la dirección.... Nos manifiestan que, una vez realizado el arreglo, ya no se evidencia filtraciones.

Sin otro particular, hemos atendido su queja y reiteramos la disposición en dar claridad en sus dudas, quejas y requerimientos que considere necesarios durante el proceso de ejecución de la obra.

Powered by CamScanner

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

EVIDENCIAS



Powered by CamScanner

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

CONCLUSIONES

Se logro mediar y solucionar de manera oportuna entre los dos propietarios de los predios

- CRA 15 Bis 111ª-32 Apt. 101 y CRA 15-1 # 111ª-33

Dando solución a la problemática presentada por medio de la colaboración de la EMPRESA CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. quien siempre se encuentra comprometida por los actores directos e indirectos de sus obras.

ANGIE FERNANDA ROJAS ANAYA
Ing. Residente de Obra

LEYDY CAROLINA GARCIA MARTINEZ
Profesional Social

97.777.230. Bto

RESIDENTES Y/O PROPIETARIOS DE LOS INMUEBLES

RESIDENTES Y/O PROPIETARIOS DE LOS INMUEBLES

Powered by CamScanner

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S NIT: 804.015.242-8	SISTEMA DE GESTIÓN	Código: PQRSF-2022
		Página: 1 de 1
	FORMATO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES (PQRSF)	Versión: 1
		Vigente a partir de: 06 junio 2022

O Y No. DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No 403-2022			
JETO:	PROYECTO "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"			
NTRATISTA:	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S			
FORMATO:	INICIO ☐	SEGUIMIENTO ☒	CIERRE ☐	
CHA:	1 Noviembre 2023	No. PQRSF:	008 - 2023	
RIO/ ATARIO:	Alfredo Mejia Marron.	No. DE IDENTIFICACIÓN:		
RECCIÓN:	Calle 111A No 30-26 Piso 1 y 2	CELULAR:	315 32 53184	
ELABORÓ	Leydy Garcia Martinez	REVISÓ INTERVENTORÍA	Vanessa Vargas (H.S.E.)	

PETICIÓN ☐	QUEJA ☐	RECLAMO ☒	SUGERENCIA ☐	FELICITACIÓN ☐

DESCRIPCIÓN

* El usuario de la propiedad ubicada en zona de trabajo obra, manipiesta un reclamo de manera verbal y via whatsApp, en donde expone pisuras y grietas en muros de piso 1 habitacion costado colindante con la obra, y piso 2, habitacion colindante. Se realiza visita de obra en donde se registra que el reclamo, se decide realizar compensacion y arreglo de los dos muros los cuales la empresa realizara con personal de la obra.

Firma: / Nombre:	Firma: / Nombre: Fernando Roja Angu- Fernando Roja	Firma: Vargas / Nombre: Vanessa Vargas Morales
PROPIETARIO Y/O ARRENDATARIO	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

OBSERVACIONES: 249 2248
En esta visita se realiza compromiso con el señor Alfredo Mejia de dejar en igual condicion el estado de los Muros de las dos habitaciones, en acuerdo se firma presente Acta.
Acompañamiento Social.

Powered by CamScanner