


CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

PREOPERACIONAL EQUIPOS DE ALTURAS

FECHA	19/07/2022
CÓDIGO	PP12-01-R41
REVISIÓN	4

TRABAJADOR: Pedro Rodriguez

PROYECTO / OBRA: Ponta Paraiso — SEMANA DEL 20 AL 25 DE 11 DE 23

B = BUENO | M = MALO | N.A = NO APLICA

ASPECTOS A REVISAR ARNES

MARCA: INSAFE — SERIAL: 12

	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ARGOLLA DORSAL (Sin oxido, sin deformaciones ni fracturas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ARGOLLA PECTORAL (Sin oxido, sin deformaciones ni fracturas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ARGOLLA LATERALES (Sin oxido, sin deformaciones ni fracturas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HEBILLAS DE TENSION (Sin Oxido, sin deformaciones ni fracturas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TEJIDO TRENZADO (Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
COSTURAS (inspeccione en busca de costuras salidas o cortadas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ETIQUETA (Revise que esté en su lugar y sea legible)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

ASPECTOS A REVISAR ESLINGA POSICIONAMIENTO

MARCA: EPI — SERIAL: 1228567

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ABSORBEDOR DE CHOQUE	Presenta desgarres, rasgaduras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verifique si esta elongado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presentan Corrosión y oxido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fisuras golpes, Hundimientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cuerda: revísela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

ASPECTOS A REVISAR ESLINGA CON ABSORVEDOR


MARCA: — SERIAL:

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ABSORBEDOR DE CHOQUE	Presenta desgarres, rasgaduras														
	Verifique si esta elongado														
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva														
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Presentan Corrosión y oxido														
	Deformación														
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas														
	Cuerda: revísela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración														

ASPECTOS A REVISAR LINEA DE VIDA No: 1

MARCA: TECH — SERIAL: 83502196A

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	Presenta desgarres, rasgaduras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verifique si esta elongado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presentan Corrosión y oxido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Deformación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

PREOPERACIONAL EQUIPOS DE ALTURAS


FECHA	19/07/2022
CÓDIGO	PP12-01-R41
REVISIÓN	4

TRABAJADOR: Pedro Rodriguez

PROYECTO / OBRA: Punta Paraiso

SEMANA DEL 20 AL 25 DE 11 DE 23

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
TEJIDO TRENZADO	Cuerda: revísela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración.														
ASPECTOS A REVISAR LINEA DE VIDA No: 2		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MARCA:	SERIAL:														
LINEA DE VIDA	Presenta desgarres, rasgaduras														
	Verifique si esta elongado														
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva														
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Presentan Corrosión y oxico														
	Deformación														
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas														
	Cuerda: revísela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración.														
ASPECTOS A REVISAR TIE OFF No:1		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
MARCA:	SERIAL:	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	Presenta desgarres, rasgaduras														
	Verifique si esta elongado														
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva														
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Presentan Corrosión y oxico														
	Deformación														
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas														
	Cuerda: revísela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración.														
ASPECTOR A REVISAR TIE OFF No: 2		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
MARCA:	SERIAL:	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	Presenta desgarres, rasgaduras														
	Verifique si esta elongado														
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva														
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Presentan Corrosión y oxido														
	Deformación														
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas														
	Cuerda: revísela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración.														
ASPECTOS A REVISAR MOSQUETON No: 1		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
MARCA: SMC	SERIAL: 3622009	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tambor de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presentan Corrosión y oxido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Deformación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ASPECTOS A REVISAR MOSQUETON No: 2		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
MARCA:	SERIAL:	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
TES LICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Tambor de seguridad														



	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S	FECHA	19/07/2022
		CÓDIGO	PP12-01-R41
	PREOPERACIONAL EQUIPOS DE ALTURAS	REVISIÓN	4

TRABAJADOR: Pedro Rodriguez

PROYECTO / OBRA: Punta Paraiso — SEMANA DEL 20 AL 25 DE 11 DE 23

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
PARTES METÁLICAS		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Presentan Corrosión y oxido														
	Deformación														

ASPECTOS A REVISAR ARRESTADOR O FRENO No:1

MARCA: 2UXHO SERIAL: YN-616A0P

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
PARTES METÁLICAS		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Fisuras golpes, Hundimientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presentan Corrosión y oxido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguros y partes moviles	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Deformación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			


ASPECTOS A REVISAR ARRESTADOR O FRENO No:2

MARCA: SERIAL:

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
PARTES METÁLICAS		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Presentan Corrosión y oxido														
	Seguros y partes moviles														
	Deformación														

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR /SUPERVISOR HSE	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR:							FIRMA

OBSERVACIONES:



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S — FECHA: 19/07/2022 — CÓDIGO: PP12-01-R41 — REVISIÓN: 4

PREOPERACIONAL EQUIPOS DE ALTURAS

TRABAJADOR: Sergio Olave

PROYECTO / OBRA: Punto Paraiso — SEMANA DEL 20 AL 25 DE 11 DE 23

B = BUENO — M = MALO — N.A = NO APLICA

ASPECTOS A REVISAR ARNES

MARCA: 3M Sene First — SERIAL: 45523132

	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ARGOLLA DORSAL (Sin oxido, sin deformaciones ni fracturas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ARGOLLA PECTORAL (Sin oxido, sin deformaciones ni fracturas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ARGOLLA LATERALES (Sin oxido, sin deformaciones ni fracturas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HEBILLAS DE TENSION (Sin Oxido, sin deformaciones ni fracturas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TEJIDO TRENZADO (Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
COSTURAS (Inspeccione en busca de costuras salidas o cortadas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ETIQUETA (Revise que esté en su lugar y sea legible)	✓		✓		✓		✓		/		✓			

ASPECTOS A REVISAR ESLINGA POSICIONAMIENTO

MARCA: EPI — SERIAL: 1278567

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ABSORBEDOR DE CHOQUE	Presenta desgarres, rasgaduras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verifique si esta elongado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presentan Corrosión y oxido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fisuras golpes, Hundimientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas	✓		✓		✓		✓				✓			
	Cuerda: revisela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

ASPECTOS A REVISAR ESLINGA CON ABSORVEDOR

MARCA: — SERIAL:

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ABSORBEDOR DE CHOQUE	Presenta desgarres, rasgaduras														
	Verifique si esta elongado														
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva														
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Presentan Corrosión y oxido														
	Deformación														
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas														
	Cuerda: revisela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración.														

ASPECTOS A REVISAR LINEA DE VIDA No: 1

MARCA: TECH — SERIAL: 8350219002

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	Presenta desgarres, rasgaduras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verifique si esta elongado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presentan Corrosión y oxido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Deformación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
DO ZAD	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Calle 29 # 9 – 68 Lagos I Floridablanca – Santander
Tels: 6382809 – 6848130 Cel: 3124580826 – 3182234472

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S	FECHA	19/07/2022
		CÓDIGO	PP12-01-R41
	PREOPERACIONAL EQUIPOS DE ALTURAS	REVISIÓN	4

TRABAJADOR: Sergio olave

PROYECTO / OBRA: Punta Paraiso — SEMANA DEL: 20 AL 25 DE 11 DE 23

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
TEJIDO TRENZADO	Cuerda: revisela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

ASPECTOS A REVISAR LINEA DE VIDA No: 2

MARCA: SERIAL:

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	Presenta desgarres, rasgaduras														
	Verifique si esta elongado														
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva														
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Presentan Corrosión y oxido														
	Deformación														
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas														
	Cuerda: revisela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración.														

ASPECTOS A REVISAR TIE OFF No:1

MARCA: SERIAL:

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	Presenta desgarres, rasgaduras														
	Verifique si esta elongado														
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva														
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Presentan Corrosión y oxido														
	Deformación														
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas														
	Cuerda: revisela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración.														

ASPECTOR A REVISAR TIE OFF No: 2

MARCA: SERIAL:

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	Presenta desgarres, rasgaduras														
	Verifique si esta elongado														
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva														
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Presentan Corrosión y oxido														
	Deformación														
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas														
	Cuerda: revisela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración.														

ASPECTOS A REVISAR MOSQUETON No: 1

MARCA: SACE SERIAL: 3622004

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tambor de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presentan Corrosión y oxido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Deformación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

ASPECTOS A REVISAR MOSQUETON No: 2

MARCA: SERIAL:

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
TES LICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Tambor de seguridad														

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S	FECHA	19/07/2022
		CÓDIGO	PP12-01-R41
	PREOPERACIONAL EQUIPOS DE ALTURAS	REVISIÓN	4

TRABAJADOR: Sergio olay

PROYECTO / OBRA: Punta Paraiso — SEMANA DEL 20 AL 25 DE 11 DE 23


		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
PARTES METÁLICAS	Presentan Corrosión y oxido														
	Deformación														

ASPECTOS A REVISAR ARRESTADOR O FRENO No:1		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
MARCA: 20xHu	SERIAL: Y-N616A0P	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presentan Corrosión y oxido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguros y partes moviles	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Deformación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

ASPECTOS A REVISAR ARRESTADOR O FRENO No:2		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
MARCA:	SERIAL:	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Presentan Corrosión y oxido														
	Seguros y partes moviles														
	Deformación														

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR /SUPERVISOR HSE	FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		
NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR:	Sergio		Sergio		Sergio		Sergio		Sergio		Sergio		FIRMA		

OBSERVACIONES:



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

PREOPERACIONAL EQUIPOS DE ALTURAS

FECHA: 19/07/2022 | CÓDIGO: PP12-01-R41 | REVISIÓN: 4

TRABAJADOR: Aquileo Uribe

PROYECTO / OBRA: Punta Paraiso | SEMANA DEL 20 AL 25 DE 11 DE 23

B = BUENO | M = MALO | N.A = NO APLICA

ASPECTOS A REVISAR ARNES

MARCA: INSAFE | SERIAL: 13

	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ARGOLLA DORSAL (Sin oxido, sin deformaciones ni fracturas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ARGOLLA PECTORAL (Sin oxido, sin deformaciones ni fracturas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ARGOLLA LATERALES (Sin oxido, sin deformaciones ni fracturas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HEBILLAS DE TENSION (Sin Oxido, sin deformaciones ni fracturas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TEJIDO TRENZADO (Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
COSTURAS (Inspeccione en busca de costuras salidas o cortadas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ETIQUETA (Revise que esté en su lugar y sea legible)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

ASPECTOS A REVISAR ESLINGA POSICIONAMIENTO

MARCA: CE2777 | SERIAL: Y-N-38109

		LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ABSORBEDOR DE CHOQUE	Presenta desgarres, rasgaduras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verifique si esta elongado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presentan Corrosión y oxido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fisuras golpes, Hundimientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cuerda: revísela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

ASPECTOS A REVISAR ESLINGA CON ABSORVEDOR

MARCA: | SERIAL:


		LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ABSORBEDOR DE CHOQUE	Presenta desgarres, rasgaduras														
	Verifique si esta elongado														
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva														
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Presentan Corrosión y oxido														
	Deformación														
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas														
	Cuerda: revísela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración														

ASPECTOS A REVISAR LINEA DE VIDA No: 1

MARCA: TEC 14 | SERIAL: 8350210902

		LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
LINEA DE VIDA	Presenta desgarres, rasgaduras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verifique si esta elongado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presentan Corrosión y oxido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Deformación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
DO ZAD	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Calle 29 # 9 – 68 Lagos I Floridablanca – Santander
Tels.: 6382809 – 6849450 Cel.: 3124503836 - 3102254472



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

PREOPERACIONAL EQUIPOS DE ALTURAS

FECHA: 19/07/2

CÓDIGO: PP12-01-R

REVISIÓN: 4


TRABAJADOR: Aquileo Uribe

PROYECTO / OBRA: Punta Paraiso

SEMANA DEL 20 AL 25 DE 11 DE 23

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
TEJIDO TRENZADO	Cuerda: revisela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ASPECTOS A REVISAR LINEA DE VIDA No: 2		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
MARCA:	SERIAL:	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	Presenta desgarres, rasgaduras														
	Verifique si esta elongado														
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva														
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Presentan Corrosión y oxido														
	Deformación														
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas														
	Cuerda: revisela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración.														
ASPECTOS A REVISAR TIE OFF No:1		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
MARCA:	SERIAL:	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	Presenta desgarres, rasgaduras														
	Verifique si esta elongado														
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva														
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Presentan Corrosión y oxido														
	Deformación														
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas														
	Cuerda: revisela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión,, nudos, suciedad excesiva y decoloración.														
ASPECTOR A REVISAR TIE OFF No: 2		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
MARCA:	SERIAL:	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	Presenta desgarres, rasgaduras														
	Verifique si esta elongado														
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva														
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Presentan Corrosión y oxido														
	Deformación														
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas														
	Cuerda: revisela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración.														
ASPECTOS A REVISAR MOSQUETON No: 1		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
MARCA: SACE	SERIAL: 3622004	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tambor de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presentan Corrosión y oxido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Deformación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ASPECTOS A REVISAR MOSQUETON No: 2		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
MARCA:	SERIAL:	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
TES LICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Tambor de seguridad														

Calle 29 B 9 – 68 Lagos I Floridablanca – Santander
Tels: 6382809 – 6845430 Cel.: 3124508836 - 3162254472



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S	FECHA	19/07/2022
	CÓDIGO	PP12-01-R41
PREOPERACIONAL EQUIPOS DE ALTURAS	REVISIÓN	4

TRABAJADOR: Anta Paruso

PROYECTO / OBRA: Aquileo Uribe — SEMANA DEL 20 AL 25 DE 11 DE 23


PARTES METÁLICAS																
	Presentan Corrosión y oxido															
	Deformación															

ASPECTOS A REVISAR ARRESTADOR O FRENO No:1		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
MARCA: 3ut#u	SERIAL: YN-616A0P	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presentan Corrosión y oxido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguros y partes movibles	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Deformación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

ASPECTOS A REVISAR ARRESTADOR O FRENO No:2		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
MARCA:	SERIAL:	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presentan Corrosión y oxido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguros y partes movibles	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Deformación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR /SUPERVISOR HSE	FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		
NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR:	FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		

OBSERVACIONES:



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

PREOPERACIONAL EQUIPOS DE ALTURAS

FECHA	19/07/2022
CÓDIGO	PP12-01-R41
REVISIÓN	4

TRABAJADOR: Pedro Rodriguez

PROYECTO / OBRA: Punta Paraiso

SEMANA DEL 13 AL 18 DE 11 DE 23

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ASPECTOS A REVISAR ARNES

MARCA: MSA SERIAL: 12

	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ARGOLLA DORSAL (Sin oxido, sin deformaciones ni fracturas)			✓		✓		✓		✓		✓			
ARGOLLA PECTORAL (Sin oxido, sin deformaciones ni fracturas)			✓		✓		✓		✓		✓			
ARGOLLA LATERALES (Sin oxido, sin deformaciones ni fracturas)			✓		✓		✓		✓		✓			
HEBILLAS DE TENSION (Sin Oxido, sin deformaciones ni fracturas)			✓		✓		✓		✓		✓			
TEJIDO TRENZADO (Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas)			✓		✓		✓		✓		✓			
COSTURAS (inspeccione en busca de costuras salidas o cortadas)			✓		✓		✓		✓		✓			
ETIQUETA (Revise que esté en su lugar y sea legible)			✓		✓		✓		✓		✓			

ASPECTOS A REVISAR ESLINGA POSICIONAMIENTO

MARCA: EPI SERIAL: 1228567

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ABSORBEDOR DE CHIOQUE	Presenta desgarres, rasgaduras			✓		✓		✓		✓		✓			
	Verifique si esta elongado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva			✓		✓		✓		✓		✓			
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Presentan Corrosión y oxido			✓		✓		✓		✓		✓			
	Fisuras golpes, Hundimientos			✓		✓		✓		✓		✓			
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cuerda: revisela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración			✓		✓		✓		✓		✓			

ASPECTOS A REVISAR ESLINGA CON ABSORVEDOR

MARCA: SERIAL:


		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ABSORBEDOR DE CHIOQUE	Presenta desgarres, rasgaduras														
	Verifique si esta elongado														
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva														
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Presentan Corrosión y oxido														
	Deformación														
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas														
	Cuerda: revisela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración														

ASPECTOS A REVISAR LINEA DE VIDA No: 1

MARCA: TECH SERIAL: 8350210602

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	Presenta desgarres, rasgaduras			✓		✓		✓		✓		✓			
	Verifique si esta elongado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva			✓		✓		✓		✓		✓			
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Presentan Corrosión y oxido			✓		✓		✓		✓		✓			
	Deformación			✓		✓		✓		✓		✓			
DO ZAD	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas			✓		✓		✓		✓		✓			

Calle 29 # 5 – 68 Lagos I Floridablanca – Santander
Tels: 6382809 – 6848430 Cel.: 3124508836 - 3162254472



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

PREOPERACIONAL EQUIPOS DE ALTURAS

FECHA: 19/07/2022 | CÓDIGO: PP12-01-R41 | REVISIÓN: 4


TRABAJADOR: Pedro Rodriguez

PROYECTO / OBRA: Punto Rosa

SEMANA DEL 13 AL 18 DE 11 DE 23

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
TEJIDO TRENZADO	Cuerda: revísela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración.														
ASPECTOS A REVISAR LINEA DE VIDA No: 2		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MARCA:	SERIAL:														
LINEA DE VIDA	Presenta desgarres, rasgaduras														
	Verifique si esta elongado														
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva														
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Presentan Corrosión y oxido														
	Deformación														
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas														
	Cuerda: revísela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración.														
ASPECTOS A REVISAR TIE OFF No:1		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
MARCA:	SERIAL:	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	Presenta desgarres, rasgaduras														
	Verifique si esta elongado														
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva														
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Presentan Corrosión y oxido														
	Deformación														
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas														
	Cuerda: revísela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración.														
ASPECTOR A REVISAR TIE OFF No: 2		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
MARCA:	SERIAL:	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	Presenta desgarres, rasgaduras														
	Verifique si esta elongado														
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva														
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Presentan Corrosión y oxido														
	Deformación														
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas														
	Cuerda: revísela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración.														
ASPECTOS A REVISAR MOSQUETON No: 1		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
MARCA: SACS	SERIAL: 5621054	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tambor de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Presentan Corrosión y oxido			✓		✓		✓		✓		✓			
	Deformación			✓		✓		✓		✓		✓			
ASPECTOS A REVISAR MOSQUETON No: 2		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
MARCA:	SERIAL:	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
TES LICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Tambor de seguridad														

Calle 29 # 9 – 58 Lagos I Floridablanca – Santander
Tels: 6382809 – 6848430 Cel: 3134503836 - 3162254427



	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S	FECHA	19/07/2022
		CÓDIGO	PP12-01-R41
	PREOPERACIONAL EQUIPOS DE ALTURAS	REVISIÓN	4


TRABAJADOR: Pedro Rodriguez

PROYECTO / OBRA: Punta Paraiso — SEMANA DEL 13 AL 18 DE 11 DE 23

		ASPECTOS A REVISAR ARRESTADOR O FRENO No:1	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		MARCA: Werkmaterial SERIAL: YN-616A08	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PARTES METÁLICAS		Fisuras golpes, Hundimientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		.	
		Presentan Corrosión y oxido			✓		✓		✓		✓		✓			
		Seguros y partes moviles			✓		✓		✓		✓		✓			
		Deformación			✓		✓		✓		✓		✓			
		ASPECTOS A REVISAR ARRESTADOR O FRENO No:2	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		MARCA: SERIAL:	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PARTES METÁLICAS		Fisuras golpes, Hundimientos														
		Presentan Corrosión y oxido														
		Seguros y partes moviles														
		Deformación														

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR /SUPERVISOR HSE	FIRMA	FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA
NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR:	FIRMA													FIRMA

OBSERVACIONES:



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

PRECOPERACIONAL EQUIPOS DE ALTURAS

FECHA: 19/07/2022 | CÓDIGO: PP12-01-R41 | REVISIÓN: 4

TRABAJADOR: Aquileo Umbe

PROYECTO / OBRA: Punta Paraiso | SEMANA DEL 13 AL 18 DE 11 DE 23

B = BUENO | M = MALO | N.A = NO APLICA

ASPECTOS A REVISAR ARNES

MARCA: INSAFE | SERIAL: 13

	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ARGOLLA DORSAL (Sin oxido, sin deformaciones ni fracturas)			✓		✓		✓		✓		✓			
ARGOLLA PECTORAL (Sin oxido, sin deformaciones ni fracturas)			✓		✓		✓		✓		✓			
ARGOLLA LATERALES (Sin oxido, sin deformaciones ni fracturas)			✓		✓		✓		✓		✓			
HEBILLAS DE TENSION (Sin Oxido, sin deformaciones ni fracturas)			✓		✓		✓		✓		✓			
TEJIDO TRENZADO (Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas)			✓		✓		✓		✓		✓			
COSTURAS (Inspeccione en busca de costuras salidas o cortadas)			✓		✓		✓		✓		✓			
ETIQUETA (Revise que esté en su lugar y sea legible)			✓		✓		✓		✓		✓			

ASPECTOS A REVISAR ESLINGA POSICIONAMIENTO

MARCA: | SERIAL:

		LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ABSORBEDOR DE CHOQUE	Presenta desgarres, rasgaduras			✓		✓		✓		✓		✓			
	Verifique si esta elongado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva			✓		✓		✓		✓		✓			
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Presentan Corrosión y oxido			✓		✓		✓		✓		✓			
	Fisuras golpes, Hundimientos			✓		✓		✓		✓		✓			
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cuerda: revísela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración			✓		✓		✓		✓		✓			

ASPECTOS A REVISAR ESLINGA CON ABSORVEDOR


MARCA: | SERIAL:

		LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ABSORBEDOR DE CHOQUE	Presenta desgarres, rasgaduras														
	Verifique si esta elongado														
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva														
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Presentan Corrosión y oxido														
	Deformación														
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas														
	Cuerda: revísela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración														

ASPECTOS A REVISAR LINEA DE VIDA No: 1

MARCA: MECH | SERIAL: 83502100002

		LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
LINEA DE VIDA	Presenta desgarres, rasgaduras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Verifique si esta elongado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva			✓		✓		✓		✓		✓			
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Presentan Corrosión y oxido			✓		✓		✓		✓		✓			
	Deformación			✓		✓		✓		✓		✓			
DO ZAD	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas			✓		✓		✓		✓		✓			



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

FECHA: 19/07/20..
CÓDIGO: PP12-01-R41
REVISIÓN: 4

PREOPERACIONAL EQUIPOS DE ALTURAS

TRABAJADOR: Aquileo Uribe

PROYECTO / OBRA: Punta Paraiso

SEMANA DEL 13 AL 18 DE 11 DE 23


		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	ASPECTOS A REVISAR LINEA DE VIDA No: 2	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	MARCA: SERIAL:														
LINEA DE VIDA	Presenta desgarres, rasgaduras														
	Verifique si esta elongado														
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva														
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Presentan Corrosión y oxido														
	Deformación														
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas														
	Cuerda: revísela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración.														

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	ASPECTOS A REVISAR TIE OFF No:1	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	MARCA: SERIAL:														
LINEA DE VIDA	Presenta desgarres, rasgaduras														
	Verifique si esta elongado														
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva														
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Presentan Corrosión y oxido														
	Deformación														
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas														
	Cuerda: revísela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración.														

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	ASPECTOR A REVISAR TIE OFF No: 2	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	MARCA: SERIAL:														
LINEA DE VIDA	Presenta desgarres, rasgaduras														
	Verifique si esta elongado														
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva														
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Presentan Corrosión y oxido														
	Deformación														
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas														
	Cuerda: revísela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración.														

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	ASPECTOS A REVISAR MOSQUETON No: 1	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	MARCA: SACS SERIAL: 3622604			✓		✓		✓		✓		✓			
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tambor de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Presentan Corrosión y oxido			✓		✓		✓		✓		✓			
	Deformación														

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	ASPECTOS A REVISAR MOSQUETON No: 2	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	MARCA: SERIAL:														
TES LICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Tambor de seguridad														



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S | FECHA: 19/07/2022 | CÓDIGO: PP12-01-R41 | REVISIÓN: 4

PREOPERACIONAL EQUIPOS DE ALTURAS

TRABAJADOR: Arturo Uribe

PROYECTO / OBRA: Punta Paraiso

SEMANA DEL 13 AL 18 DE 23 DE 11

PARTES METÁLICAS	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
Presentan Corrosión y oxido														
Deformación														

ASPECTOS A REVISAR ARRESTADOR O FRENO No:1

MARCA: Yating/Aerotech SERIAL: YN-616A00

PARTES METÁLICAS	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
Fisuras golpes, Hundimientos			✓		✓	✓	✓		✓		✓			
Presentan Corrosión y oxido			✓		✓	✓	✓		✓		✓			
Seguros y partes moviles			✓		✓		✓		✓		✓			
Deformación			✓		✓		✓		✓		✓			


ASPECTOS A REVISAR ARRESTADOR O FRENO No:2

MARCA: SERIAL:

PARTES METÁLICAS	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
Fisuras golpes, Hundimientos														
Presentan Corrosión y oxido														
Seguros y partes moviles														
Deformación														

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR /SUPERVISOR HSE	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR:	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA

OBSERVACIONES:



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S — FECHA: 19/07/2023
PREOPERACIONAL EQUIPOS DE ALTURAS — CÓDIGO: PP12-01-R41 — REVISIÓN: 4

TRABAJADOR: Sergio Olave
PROYECTO / OBRA: Punta Paraiso — SEMANA DEL 13 AL 18 DE 11 DE 23

B = BUENO — M = MALO — N.A = NO APLICA

ASPECTOS A REVISAR ARNES — MARCA: 3M Sentinel — SERIAL: 45523132

	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ARGOLLA DORSAL (Sin oxido, sin deformaciones ni fracturas)				✓	✓		✓		✓		✓			
ARGOLLA PECTORAL (Sin oxido, sin deformaciones ni fracturas)					✓		✓		✓		✓			
ARGOLLA LATERALES (Sin oxido, sin deformaciones ni fracturas)					✓		✓		✓		✓			
HEBILLAS DE TENSION (Sin Oxido, sin deformaciones ni fracturas)					✓		✓		✓		✓			
TEJIDO TRENZADO (Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas)					✓		✓		✓		✓			
COSTURAS (Inspeccione en busca de costuras salidas o cortadas)					✓		✓		✓		✓			
ETIQUETA (Revise que está en su lugar y sea legible)					✓		✓		✓		✓			

ASPECTOS A REVISAR ESLINGA POSICIONAMIENTO — MARCA: EPI — SERIAL: 1228567

		LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ABSORBEDOR DE CHOQUE	Presenta desgarres, rasgaduras					✓		✓		✓		✓			
	Verifique si esta elongado					✓		✓		✓		✓			
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva					✓		✓		✓		✓			
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos					✓		✓		✓		✓			
	Presentan Corrosión y oxido					✓		✓		✓		✓			
	Fisuras golpes, Hundimientos					✓		✓		✓		✓			
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas					✓		✓		✓		✓			
	Cuerda: revísela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración					✓		✓		✓					


ASPECTOS A REVISAR ESLINGA CON ABSORVEDOR — MARCA: — SERIAL:

		LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ABSORBEDOR DE CHOQUE	Presenta desgarres, rasgaduras														
	Verifique si esta elongado														
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva														
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Presentan Corrosión y oxido														
	Deformación														
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas														
	Cuerda: revísela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración.														

ASPECTOS A REVISAR LINEA DE VIDA No: 1 — MARCA: TECH — SERIAL: 8350219002

		LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
LINEA DE VIDA	Presenta desgarres, rasgaduras			✓		✓		✓		✓		✓			
	Verifique si esta elongado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva			✓		✓		✓		✓		✓			
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Presentan Corrosión y oxido			✓		✓		✓		✓		✓			
	Deformación			✓		✓		✓		✓		✓			
DO CAD	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas			✓		✓		✓				✓			

Calle 29 # 9 – 68 Local 1 Floridablanca – Santander
Tels: 6383809 – 6843430 Cel: 3124503836 - 3143344772



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

PREOPERACIONAL EQUIPOS DE ALTURAS

FECHA: 19/07/2022 | CÓDIGO: PP12-01-R41 | REVISIÓN: 4

TRABAJADOR: Sergio olave

PROYECTO / OBRA: Punto Paraiso

SEMANA DEL 13 AL 18 DE 11 DE 23

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
TEJIDO TRENZADO	Cuerda: revisela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración.														
ASPECTOS A REVISAR LINEA DE VIDA No: 2		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MARCA:	SERIAL:														
LINEA DE VIDA	Presenta desgarres, rasgaduras														
	Verifique si esta elongado														
	Presenta salpicadura de Quimicos, suciedad excesiva														
PARTES METALICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Presentan Corrosión y oxico														
	Deformación														
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas														
	Cuerda: revisela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración.														
ASPECTOS A REVISAR TIE OFF No:1		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
MARCA:	SERIAL:	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	Presenta desgarres, rasgaduras														
	Verifique si esta elongado														
	Presenta salpicadura de Quimicos, suciedad excesiva														
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Presentan Corrosión y oxido														
	Deformación														
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas														
	Cuerda: revisela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración														
ASPECTOR A REVISAR TIE OFF No: 2		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
MARCA:	SERIAL:	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	Presenta desgarres, rasgaduras														
	Verifique si esta elongado														
	Presenta salpicadura de Quimicos, suciedad excesiva														
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Presentan Corrosión y oxido														
	Deformacion														
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas														
	Cuerda: revisela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración.														
ASPECTOS A REVISAR MOSQUETON No: 1		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
MARCA: SACE	SERIAL: 3627009	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PARTES METALICAS	Fisuras golpes, Hundimientos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tambor de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Presentan Corrosión y oxido			✓		✓		✓		✓		✓			
	Deformación			✓		✓		✓		✓		✓			
ASPECTOS A REVISAR MOSQUETON No: 2		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
MARCA:	SERIAL:	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
TES LICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Tambor de seguridad														

Calle 29 # 9 – 68 Lagos I Floridablanca – Santander
Tels: 6382809 – 6848430 Cel. 3124903886 - 3182254472

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S	FECHA	19/07/2022
	PREOPERACIONAL EQUIPOS DE ALTURAS	CÓDIGO	PP12-01-R41
		REVISIÓN	4

TRABAJADOR: Sergio Olave

PROYECTO / OBRA: Punta

		SEMANA DEL	13	AL	18	DE	11	DE	23
PARTES METÁLICAS	Presentan Corrosión y oxido								
	Deformación								

ASPECTOS A REVISAR ARRESTADOR O FRENO No:1

MARCA: Yoken-610 SERIAL: 20YA0

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos			✓				✓		✓		✓			
	Presentan Corrosión y oxido			✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguros y partes moviles			✓		✓		✓		✓		✓			
	Deformación			✓		✓		✓		✓		✓			


ASPECTOS A REVISAR ARRESTADOR O FRENO No:2

MARCA: SERIAL:

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Presentan Corrosión y oxido														
	Seguros y partes moviles														
	Deformación														

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR /SUPERVISOR HSE	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR:	FIRMA	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	FIRMA

OBSERVACIONES:



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S — FECHA: 19/07/2022 — CÓDIGO: PP12-01-R41 — REVISIÓN: 4

PREOPERACIONAL EQUIPOS DE ALTURAS

TRABAJADOR: Mauricio Hernandez

PROYECTO / OBRA: Punta Paraiso — SEMANA DEL: 13 AL: 18 DE: 11 DE: 23

B = BUENO — M = MALO — N.A = NO APLICA

ASPECTOS A REVISAR ARNES

MARCA: INSAFE — SERIAL: 11

	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ARGOLLA DORSAL (Sin oxido, sin deformaciones ni fracturas)			✓		✓		✓		✓		✓			
ARGOLLA PECTORAL (Sin oxido, sin deformaciones ni fracturas)			✓		✓		✓		✓		✓			
ARGOLLA LATERALES (Sin oxido, sin deformaciones ni fracturas)			✓		✓		✓		✓		✓			
HEBILLAS DE TENSION (Sin Oxido, sin deformaciones ni fracturas)			✓		✓		✓		✓		✓			
TEJIDO TRENZADO (Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas)			✓		✓		✓		✓		✓			
COSTURAS (Inspeccione en busca de costuras salidas o cortadas)			✓		✓		✓		✓		✓			
ETIQUETA (Revise que esté en su lugar y sea legible)			✓		✓		✓		✓		✓			

ASPECTOS A REVISAR ESLINGA POSICIONAMIENTO

MARCA: TECH — SERIAL:

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ABSORBEDOR DE CHOQUE	Presenta desgarres, rasgaduras			✓		✓		✓		✓		✓			
	Verifique si esta elongado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva			✓		✓		✓		✓		✓			
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Presentan Corrosión y oxido			✓		✓		✓		✓		✓			
	Fisuras golpes, Hundimientos			✓		✓		✓		✓		✓			
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cuerda: revísela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración.			✓		✓		✓		✓		✓			

ASPECTOS A REVISAR ESLINGA CON ABSORVEDOR


MARCA: — SERIAL:

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ABSORBEDOR DE CHOQUE	Presenta desgarres, rasgaduras														
	Verifique si esta elongado														
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva														
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Presentan Corrosión y oxido														
	Deformación														
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas														
	Cuerda: revísela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración.														

ASPECTOS A REVISAR LINEA DE VIDA No: 1

MARCA: TECH — SERIAL: 23502109002

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LINEA DE VIDA	Presenta desgarres, rasgaduras			✓		✓		✓		✓		✓			
	Verifique si esta elongado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva			✓		✓		✓		✓		✓			
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Presentan Corrosión y oxido			✓		✓		✓		✓		✓			
	Deformación			✓		✓		✓		✓		✓			
DO ZAD	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas			✓		✓		✓		✓		✓			



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S

PREOPERACIONAL EQUIPOS DE ALTURAS

FECHA: 19/07/2...
CÓDIGO: PP12-01-F...
REVISIÓN: 4


TRABAJADOR: Mauricio Hernandez

PROYECTO / OBRA: Porta Paraiso

SEMANA DEL 13 AL 18 DE 11 DE 23

		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
TEJIDO TRENZADO	Cuerda: revísela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración.														
ASPECTOS A REVISAR LINEA DE VIDA No: 2		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MARCA:	SERIAL:														
LINEA DE VIDA	Presenta desgarres, rasgaduras														
	Verifique si esta elongado														
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva														
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Presentan Corrosión y oxido														
	Deformación														
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas														
	Cuerda: revísela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración.														
ASPECTOS A REVISAR TIE OFF No:1		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MARCA:	SERIAL:														
LINEA DE VIDA	Presenta desgarres, rasgaduras														
	Verifique si esta elongado														
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva														
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Presentan Corrosión y oxido														
	Deformación														
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas														
	Cuerda: revísela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración.														
ASPECTOR A REVISAR TIE OFF No: 2		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MARCA:	SERIAL:														
LINEA DE VIDA	Presenta desgarres, rasgaduras														
	Verifique si esta elongado														
	Presenta salpicadura de Químicos, suciedad excesiva														
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Presentan Corrosión y oxido														
	Deformación														
TEJIDO TRENZADO	Reata: Sin cortes, quemaduras o partes deshilachadas														
	Cuerda: revísela en busca de hilos cortados, quemaduras, abrasión, nudos, suciedad excesiva y decoloración.														
ASPECTOS A REVISAR MOSQUETON No: 1		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MARCA: SAE	SERIAL: 5622000														
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tambor de seguridad			✓		✓		✓		✓		✓			
	Presentan Corrosión y oxido			✓		✓		✓		✓		✓			
	Deformación					✓									
ASPECTOS A REVISAR MOSQUETON No: 2		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MARCA:	SERIAL:														
...TES ...LICAS	Fisuras golpes, Hundimientos														
	Tambor de seguridad														


Calle 29 # 9 – 58 Lagos I Floridablanca – Santander
Tels: 6382909 – 6840430 Cel: 3124503836 - 3162254472




	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S																		FECHA		19/07/2022										
	PREOPERACIONAL EQUIPOS DE ALTURAS																		CÓDIGO		PP12-01-R41										
																			REVISIÓN		4										
TRABAJADOR: Mauricio Hernandez																															
PROYECTO / OBRA: Arte Paraiso																															
		SEMANA DEL				13		AL		18		DE		11		DE		23													
PARTES METÁLICAS	Presentan Corrosión y oxido																														
	Deformación																														
ASPECTOS A REVISAR ARRESTADOR O FRENO No:1		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO																	
MARCA: Warning Attachment	SERIAL: YN-616A0P	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M																
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos			✓		✓		✓		✓		✓																			
	Presentan Corrosión y oxido			✓		✓		✓		✓		✓																			
	Seguros y partes moviles			✓		✓		✓		✓		✓																			
	Deformación			✓		✓		✓		✓		✓																			
ASPECTOS A REVISAR ARRESTADOR O FRENO No:2		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO																	
MARCA:	SERIAL:	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M																
PARTES METÁLICAS	Fisuras golpes, Hundimientos																														
	Presentan Corrosión y oxido																														
	Seguros y partes moviles																														
	Deformación																														
NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR /SUPERVISOR HSE		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA																	
NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR:		FIRMA												FIRMA																	
OBSERVACIONES:																															

ANEXO 3. SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SEGUROS

- **Permisos de trabajo generados**





ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.013.242-8

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA: 01/03/2022
CÓDIGO: PP09-GV-R04
REVISIÓN: 7
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de expedición | Empresa: constisuelos | Lugar del trabajo: obra punta pavoso | 2. Fecha Inicio: 18/12/23 | Fin: 18/12/23

Para iniciar la tarea todas las verificaciones que apliquen deben decir SI.

4. Afiliación a seguridad Social ☑ | 8. Requerimiento de Actitud ☑ | 9. Verificación de Puntos de Anclaje ☑ | 13. Constancia de capacitación de competencia laboral ☑

12. Herramientas a utilizar: porras/ llaves de 24.

10. Sistema de Restricción:

14. Observaciones:

15. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección auditiva	☑	Protección facial Careta	☐	Chaleco reflectivo	☐	Peto de carnaza	☐	Botiquín	☑	Casco	☑	Elementos de señalización	☑
Protección respiratoria	☑	Gafas de seguridad	☑	Guantes de Cuero	☑	Careta de soldador	☐	Polainas	☐	Kit para derrames	☑	Filtros para humos metálicos	☐
Ropa de trabajo(Overol)	☐	Guantes de algodón	☐	Guantes para soldador	☐	Botas de seguridad	☑	Extintores	☑	Explosímetro	☐	Equipo Autocontenido	☐

Otros

PRUEBA DE GASES

Ambiente

Descripción	Estándar	Muestra Nº 1	Hora	Muestra Nº 2	Hora
Humedad	50-60%				
Oxigeno	20.08%				
Dióxido de Carbono	0.04%				

Ambiente apto: SI ☐ NO ☐

Firma

SUSTANCIAS OBSEQUIAS A UTILIZAR

Nombre de la sustancia	Hoja de Datos de Seguridad de Materiales en el sitio.	
	SI	NO
1		
2		
3		
4		
n		

11. NOMBRE Y CÉDULA DE LOS TRABAJADORES


Nº	Nombre y apellidos del trabajador autorizado	Cédula	Firma
1	Emilio Olave	4038408	Emilio
2	Segundo Garcia	99215626	
3	aguilera pinto R	5.795.[illegible]	
4	ALMUNIO	5691[illegible] FAQUILAR	
5	Almondo Cruz Sa	109466[illegible]	
6			
7			
8			
9			
10			

CANCELACION DE LA ACTIVIDAD

Nombre de quien cancela		Firma	Fecha		
Resp de la actividad		Firma	Fecha		
Motivo de la cancelacion					

Nota: Todos los trabajadores deben estar en buen estado de salud y libre de los efectos de alcohol o drogas para realizar la tarea.

17. Responsable de activar el plan de contingencia (Jefe de campo)	18. Coordinador HSE (Persona con autoridad directiva)	Supervisor Directo del trabajo
Nombre:	Nombre: Nidia Johana Portilla	Nombre:
CC No:	CC No: 1098624666	CC No:
Firma:	Firma:	Firma:


PERMISO DE TRABAJO PT
ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT: 804015242-3
FECHA: 01/03/2022
CÓDIGO: PPRB-07/F04
REVISIÓN: 7
PÁGINA: 1 de 2
Empresa: Construsuelos
Lugar del trabajo: Punta pardeo
Cargo:
Fecha de expedición: Día 15 Mes 12 Año 23
Hora terminación: 5:00 PM
Hora de inicio: 7:00am
Por: 15/12/23
Descripción del trabajo: Perforación anclajes y drenes.
PROFUNDIDAD MÁXIMA: 16 mts
Trabajos en caliente
Trabajos eléctricos
Espacios confinados
Izaje de cargas
Esmeriladoras de explosivos
Trabajos de volquetas

ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.312-5

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA 01/07/2022
CODIGO PPG2-07-R04
REVISIÓN 7
PÁGINA 1 de 2

Fecha de expedición: 15/12/23 | Hora: 15/12/23 | Lugar del trabajo: construsuelos | Fecha: 15/12/23 | Hora: 15/12/23

Para iniciar, le toma todas las verificaciones que aplicaran deben estar SI.

4. Afiliación a seguridad Social ☑ 8. Programación de Actividad ☑ 9. Verificación de Puntos de Anclaje ☑ 12. Constancia de capacitación de competencia laboral ☑

12. Herramientas a utilizar: llaves de 24 / palas

13. Sistema de Restricción

14. Observaciones

15. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección auditiva	☑	Protección facial Careta	☐	Chaleco reflectivo	☐	Peto de carnaza	☐	Botiquín	☑	Casco	☑	Elongatriz de señalización	☑
Protección respiratoria	☑	Gafas de seguridad	☑	Guantes de cuero	☐	Caretas de soldador	☐	Polainas	☐	Kit para derrames	☑	Filtros para humos metálicos	☐
Ropa de trabajo(Overol)	☐	Guantes de algodón	☐	Guantes para soldador	☐	Botas de seguridad	☑	Extintores	☑	Extintomero	☐	Equipo Autocontenido	☐
Otros													

PELIGROS CASES

Clasificación	Evaluación	Atributos			
		Bloque N° 1	Vías	Bloque N° 2	Vías
Intrínsecos	83-100%				
Culposos	20-35%				
Diseño de Cadenas	35-64%				
Ambiente apto	SI	NO			
Firma					

16. ANEXOS Y CERTIFICADOS DE TRABAJADORES

N°	Nombre y apellido del trabajador autorizado	Cédula	Firma
1	Yhamel Alejandro Ibarra Bueno	1063	
2	J. FIGUEROA	5	
3	Aguilera Galeano P.	97	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

SUSTANCIAS CONSUMIDAS AUTORIZADAS


Nombre de la sustancia	Hoja de datos de Seguridad de Materiales en el area.	
	SI	NO
6		
7		
8		
9		
10		

CANCELACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Nombre de quien cancela		Firma	Fecha
Razón de la actividad		Firma	Fecha
Medios de comunicación			

Nota: Todos los trabajadores deben estar en buen estado de salud y libre de los efectos de alcohol o drogas para realizar la tarea.

17. Responsable del permiso en el emplazamiento (Líder de la tarea)	18. Coordinador (AES Persona que autoriza el trabajo)	Responsable cierre del trabajo
Nombre	Nombre: Nidia Johana Portilla	Nombre
Cédula No.	Cédula No. 1098624666	Cédula No.
Firma	Firma:	Firma



PERMISO DE TRABAJO PT

ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

FECHA: 01/09/2022
CODIGO: PP03-07-004
REVISION: 7
PAGINA: 1 de 2

Fecha de expedición: 13/12/2023 | Lugar del trabajo: Obra puente peatonal | 2. Fecha: 13/12/2023 | Vigencia: 5:00 PM

EPA: MES: AÑO: 13/12/2023 | Empresa: Consultores | Solicitante: | Cargo: | 2.1 Hora de inicio: 7:00 am | Hora terminación

3. Descripción del trabajo: Perforación andenes y bienes. | 4. Tipo de trabajo: operativo | Requiere aprobación eléctrica? SI ☐ NO ☒

Los peligros en trabajo en altura ocasionados dentro trabajos y para los condiciones generen el momento de la actividad. Pueda como consecuencia de ello caídas a diferente nivel, golpes contra estructuras, caídas de objetos, caídas a mismo nivel, atrapamiento, lesiones y/o muerte.

5. ALTURA MAXIMA: 16 mts | PROFUNDIDAD MAXIMA:

6. EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS Y MEDIDAS DE ACCESO NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Mecanismos de amarre: Arnés cuerpo completo ☐ | Puntos de anclaje: Eslinga para restricción ☐ | Líneas de vida horizontales o/o: Eslinga para posicionamiento ☐ | Eslinga para amortiguamiento ☐ | Trauma suspensión ☐ | Posicionamiento en trabajo ☐ | Amortiguadores ☐ | Cuerdas ☐ | P. Puntos ☐ | Desarrollador Junior ☐ | Tripode ☐ | Trull (Rescate) ☐ | Línea de vida horizontal portátil ☐ | Escalera tipo tijera ☐ | Escalera extensible ☐ | Escalones fijos ☐ | Barandillas ☐ | Andamios ☐ | Otros ☐

7. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE PERMISOS DE TRABAJO

TRABAJOS EN CALIENTE	TRABAJOS EN ALTURO	ESPACIOS CONFINADOS	EXCAVACIONES	IZAJE DE CARGAS	MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS	TRABAJOS DE VOLADURA
¿Se cuenta con una área de trabajo libre de combustibles y explosivos?	¿Se encuentra en buen estado?	¿Se verificó la medición de oxígeno?	¿Se cuenta con la autorización de excavación?	¿Se cuenta con certificado vigente de inspección de equipos?	¿Se cuenta con certificado vigente de inspección de equipos?	¿Se cuenta con certificado vigente de inspección de equipos?
¿Se cuenta con extintores en el área?	¿Se verifica la existencia de barandas?	¿Se verificó la existencia de barandas?	¿Se cuenta con la identificación de redes?	¿Se cuenta con procedimiento seguro de izaje?	¿Se cuenta con procedimiento seguro de izaje?	¿Se cuenta con procedimiento seguro de izaje?
¿Se cuenta con ventilación natural?	¿Se cuenta con procedimiento de trabajo seguro?	¿Se realizó procedimiento de ingreso, labores y rescate?	¿Se cuenta con la señalización?	¿Se encuentra en buen estado?	¿Se encuentra en buen estado?	¿Se encuentra en buen estado?
¿Se verifica el estado de equipos, herramientas, EPP, etc?	¿Se cuenta con el procedimiento de trabajo seguro?	¿Se cuenta con el permiso de ingreso?	¿Se cuenta con la señalización?	¿Se encuentra en buen estado?	¿Se encuentra en buen estado?	¿Se encuentra en buen estado?
¿Se cuenta con el permiso de trabajo en caliente?	¿Se cuenta con el permiso de trabajo en altura?	¿Se cuenta con el permiso de trabajo en altura?	¿Se cuenta con el permiso de trabajo en altura?	¿Se cuenta con el permiso de trabajo en altura?	¿Se cuenta con el permiso de trabajo en altura?	¿Se cuenta con el permiso de trabajo en altura?
¿Se cuenta con el permiso de trabajo en caliente?	¿Se cuenta con el permiso de trabajo en altura?	¿Se cuenta con el permiso de trabajo en altura?	¿Se cuenta con el permiso de trabajo en altura?	¿Se cuenta con el permiso de trabajo en altura?	¿Se cuenta con el permiso de trabajo en altura?	¿Se cuenta con el permiso de trabajo en altura?
¿Se cuenta con el permiso de trabajo en caliente?	¿Se cuenta con el permiso de trabajo en altura?	¿Se cuenta con el permiso de trabajo en altura?	¿Se cuenta con el permiso de trabajo en altura?	¿Se cuenta con el permiso de trabajo en altura?	¿Se cuenta con el permiso de trabajo en altura?	¿Se cuenta con el permiso de trabajo en altura?
¿Se cuenta con el permiso de trabajo en caliente?	¿Se cuenta con el permiso de trabajo en altura?	¿Se cuenta con el permiso de trabajo en altura?	¿Se cuenta con el permiso de trabajo en altura?	¿Se cuenta con el permiso de trabajo en altura?	¿Se cuenta con el permiso de trabajo en altura?	¿Se cuenta con el permiso de trabajo en altura?

ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.013.242-3

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA: 01/04/2022
CÓDIGO: PP03-07-R04
REVISIÓN: 7
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de expedición | Empresa: Construsuelos | Lugar del trabajo: Obra Nueva Palabisa | Fecha: 13/12/23 | Hora: 13/12/23

Para iniciar la tarea todas las verificaciones que aplicquen deben decir SI

4. Afiliación a seguridad Social ☑ 5. Reglamento de Actividad ☑ 6. Verificación de Puntos de Anclaje ☑ 13. Constancia de capacitación de competencia laboral ☑

12. Herramientas a utilizar Palas, de 24, Polvas

10.Sistema de Restricción

14. Observaciones

LA EMPRESA DE PROTECCIÓN PERSONAL												
Protección auditiva	☑	Protección facial Careta	☐	Chaleco reflectivo	☐	Pata de cabra	☐	Botiquín	☑	Casco	☑	Elementos de señalización ☑
Protección respiratoria	☑	Gafas de seguridad	☑	Guantes de cuero	☑	Eslinga de soldador	☐	Palanas	☐	Kit para derrames	☐	Filtros para humos metálicos ☐
Ropa de trabajo(Overol)	☐	Guantes de algodón	☐	Guantes para soldador	☐	Botas de seguridad	☑	Extintores	☑	Explosímetro	☐	Equipo Autocontenido ☐
Otros												

PRUEBA DE GASES						
Resultados						
Oxigenación	Instalación	Alarma N° 1	Alarma	Alarma N° 2	Alarma	VoBo
Humedad	63,55%					
Oxígeno	20,98%					
Dióxido de Carbono	0,24%					
Ambiente apto	SI	☐	NO	☐		
Firma						

ANÁLISIS DE RIESGOS CRÍTICOS A UTILIZAR			
Análisis de la tarea		Hoja de Datos de Seguridad de Materiales con el area	
		SI	NO
1			
2			
3			
4			
5			

CALIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD			
Elementos de pasen cancela		Firma	Fecha
Inicio de la actividad		Firma	Fecha
Motivo de la cancelación			

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS TRABAJADORES			
Nº	Nombres y Apellidos del trabajador ejecutante	Cédula	Firma
1	Ruben Dario Cote Sua	1093760858	
2	Andres Felipe Cote Sua	1193760858	
3	Jhon Fredy Cote Sua	1193760858	
4	Wilson Cote Sua	1193760858	
5	Jhonny Alexander Cote Sua	1193760858	
6	ALEJANDRO	REGULAR	
7			
8			
9			
10			

Nota: Todos los trabajadores deben estar en buen estado de salud y libre de los efectos de alcohol o drogas para realizar la tarea.

17. Elementos de acceso al pozo en emergencia (Jefe de cuadrilla)	18. Coordinador HSE (Persona con autoridad en terreno)	Supervisor (Delegado del Cliente)
Nombre:	Nombre: Nydia Johana Portilla	Nombre:
CC No.	CC No. 1085622660	CC No.
Firma:	Firma: N Portilla	Firma:

ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA: 01/03/2022
CODIGO: PP02-07-R04
REVISIÓN: 7
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de expedición | Empresa: construsuelos | Lugar del trabajo: Punta paraiso | 3. Fecha Inicio: 12/12/23 | Fin: 12/12/23

Para iniciar la tarea todas las verificaciones que apliquen deben decir SI

4. Afiliación a seguridad Social ☑ | 6. Requerimiento de Actitud ☑ | 9. Verificación de Puntos de Anclaje ☑ | 13. Constancia de capacitación de competencia laboral ☑

12. Herramientas a utilizar: llaves de 24, poleas

10.Sistema de Restricción:

14. Observaciones:

11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección auditiva ☑	Protección facial Careta ☐	Chaleco reflectivo ☐	Peto de carnaza ☐	Botiquin ☑	Casco ☑	Elementos de señalización ☑
Protección respiratoria ☑	Gafas de seguridad ☑	Guantes de cuero ☑	Careta de soldador ☐	Poleas ☐	Kit para derrames ☑	Filtros para humos metálicos ☐
Ropa de trabajo(Overol) ☐	Guantes de algodon ☐	Guantes para soldador ☐	Botas de seguridad ☑	Extintores ☑	Explosimetro ☐	Equipo Autocontenido ☐

Otros:

PRUEBA DE GASES

Nombre:

Descripción	Estándar	Muestra N°1	Hora	Muestra N°2	Hora
Humedad	50-60%				
Oxigeno	20.8%				
Dioxido de Carbono	0.04%				

Ambiente apto: SI ☐ NO ☐

Firma:

SUSTANCIAS QUIMICAS A UTILIZAR

Nombre de la sustancia	Hoja de Datos de Seguridad de Materiales en el area	
	SI	NO
1		
2		
3		
4		
5		

15. NOMBRE Y CÉDULA DE LOS TRABAJADORES


N°	Nombre y apellidos del trabajador encargado	Cédula	Firma
1	Leonardo Jaimes	5620810	Leonardo
2	Yordan A Orozco	1027740580	
3	Ingeniero Oscar R	5705790	
4	Sergio Olive	91351016	
5			
6			
7			
8			
9			
10			


CANCELACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Nombre de quien cancela		Firma	Fecha
Rasp de la actividad		Firma	Fecha
Motivo de la cancelacion			

Nota: Todos los trabajadores deben estar en buen estado de salud y libre de los efectos de alcohol o drogas para realizar la tarea.

17. Responsable de activar el plan de emergencias (Jefe de campo)	18. Coordinador HSE (Persona que autoriza el trabajo)	Supervisor Ejecutor del trabajo
Nombre:	Nombre: Nidia Johana Portilla	Nombre: Fernando Rojas
CC No:	CC No: 1098624666	CC No: 1098769538
Firma:	Firma:	Firma: Fernando Rojas


PERMISO DE TRABAJO PT
ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.013.242-8
FECHA EMISIÓN
CÓDIGO: PP12-01-R04
REVISIÓN 1
PÁGINA 1 de 2
Empresa: construsuelos
Lugar del trabajo: Punta palmeo
Cargo:
1. Tipo de trabajo: perforación, anclajes y bventes
2. Fecha
2.1 Hora de inicio
Fecha:
Hora terminación
Requiere autorización adicional?
SI
NO
X
3. Descripción del trabajo:
4. ALTURA MAXIMA:
PROFUNDIDAD MAXIMA
5. EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
6. ESPACIO DE ACCESO, DESCANSO Y PUESTO DE TRABAJO
7. PERMISO DE TRABAJO PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE TRABAJOS DE TRABAJO
TRABAJO EN CALIENTE
TRABAJOS ELECTRICOS
ESPACIOS CONFINADOS
EXCAVACIONES
TRABAJO EN ALTURAS



PERMISO DE TRABAJO PT

ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT: 804.013.342-8

FECHA: 01/08/2022
CODIGO: PHSE-07-R004
REVISIÓN: 7
PAGINA: 1 de 2

Fecha de expedición: DÍA 11 MES 12 AÑO 2023
Empresa: Construsuelos
Contratista:
Lugar del trabajo: Punta Paraiso
Cargo:
Tipo de trabajo: Perforación anclajes y pilotes
Descripción del trabajo:
5. Fecha: Inicio: 11/12/23 7:00am
5.1 Hora de inicio: Hora terminación: 5:00 PM
Requiere autorización eléctrica? SI NO X

PROPIETARIO MAXIMA

II. EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO INTEGRADOS PARA USO TRABAJO


Mecanismos de anclaje: Arnés cuerpo completo, Eslinga para posicionamiento, Eslinga para restricción, Línea de vida horizontal estática, Línea de vida horizontal móvil, Puntos de anclaje, Retráctiles, Mosquetones, Dispositivo anti caída, Poleas, Trípode, Grúa telescopica, Escalera tijera, Escalera fija, Escalera recta, Otros, Ninguno, Escalera con ruedas, Escalera extensible, Andamios, Otros

I. RESUMEN DE SEGURIDAD PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE PERMISOS DE TRABAJO

TRABAJO EN ALTURAS	TRABAJO ELECTRICO	ESPACIOS CONFINADOS	EXCAVACIONES	IZAJE DE CARGAS	MANIPULACION DE EXPLOSIVOS	TRABAJO EN CALIENTE
¿Se cuenta con una ruta de evacuación establecida y señalizada?	¿Se desenergizo el equipo o instalación antes de realizar la labor?	¿Se cuenta con el equipo y ropa de trabajo requerido?	¿Se cuenta con el permiso de excavación?	¿Se cuenta con el permiso de izaje de cargas?	¿Se cuenta con el permiso de manipulación de explosivos?	¿Se cuenta con el permiso de trabajo en caliente?
¿Para personas y herramientas?	¿Para personas y equipos?	¿Se realizo la evaluación de atmosferas antes de ingresar?	¿Se realizo la evaluación de atmosferas antes de ingresar?	¿Se realizo la evaluación de atmosferas antes de ingresar?	¿Se realizo la evaluación de atmosferas antes de ingresar?	¿Se realizo la evaluación de atmosferas antes de ingresar?
¿El personal esta certificado en altura?	¿El equipo cumple con las especificaciones técnicas?	Se cuenta con procedimiento de trabajo, ventilación, equipos, rescate?	Se cuenta con procedimiento de trabajo, ventilación, equipos, rescate?	Se cuenta con procedimiento de trabajo, ventilación, equipos, rescate?	Se cuenta con procedimiento de trabajo, ventilación, equipos, rescate?	Se cuenta con procedimiento de trabajo, ventilación, equipos, rescate?
¿El equipo de trabajo se mojara para desarrollar la labor?	Se verifico el estado de equipos, herramientas, materiales, EPP?	Se cuenta con personal capacitado y autorizado para el ingreso?	Se cuenta con personal capacitado y autorizado para el ingreso?	Se cuenta con personal capacitado y autorizado para el ingreso?	Se cuenta con personal capacitado y autorizado para el ingreso?	Se cuenta con personal capacitado y autorizado para el ingreso?
Desniveles y aberturas cercanas, protegidas, señalizadas, delimitadas, etc?	Las herramientas y portátiles?	Se cuenta con vigía y hombre salvavidas?	Se cuenta con vigía y hombre salvavidas?	Se cuenta con vigía y hombre salvavidas?	Se cuenta con vigía y hombre salvavidas?	Se cuenta con vigía y hombre salvavidas?
Se verifico el estado de equipos, herramientas, materiales, EPP?	Se realizo mantenimiento preventivo a las herramientas?	Se cuenta con los elementos, equipos, EPP, sistema de rescate?	Se cuenta con los elementos, equipos, EPP, sistema de rescate?	Se cuenta con los elementos, equipos, EPP, sistema de rescate?	Se cuenta con los elementos, equipos, EPP, sistema de rescate?	Se cuenta con los elementos, equipos, EPP, sistema de rescate?
Se realizo la inspección de arnés, eslinga, línea de vida?	Se realizo la inspección de herramientas?	Se realizo la inspección de herramientas, equipos?	Se realizo la inspección de herramientas, equipos?	Se realizo la inspección de herramientas, equipos?	Se realizo la inspección de herramientas, equipos?	Se realizo la inspección de herramientas, equipos?
¿Los trabajadores cuentan con el curso de trabajo seguro en alturas?	¿Se cuenta con el plan de emergencias (medio de comunicación)?	¿Se cuenta con el plan de emergencias (medio de comunicación)?	¿Se cuenta con el plan de emergencias (medio de comunicación)?	¿Se cuenta con el plan de emergencias (medio de comunicación)?	¿Se cuenta con el plan de emergencias (medio de comunicación)?	¿Se cuenta con el plan de emergencias (medio de comunicación)?
¿Se diligencio y se socializo el ATS?	Se diligencio y se socializo el ATS?	Se diligencio y se socializo el ATS?	Se diligencio y se socializo el ATS?	Se diligencio y se socializo el ATS?	Se diligencio y se socializo el ATS?	Se diligencio y se socializo el ATS?
Los trabajadores de terceros cuentan con examenes para realizar trabajos?	Se cuenta con el equipo de seguridad para desarrollar la labor?	El lugar de trabajo se mojara para desarrollar la labor?	El lugar de trabajo se mojara para desarrollar la labor?	El lugar de trabajo se mojara para desarrollar la labor?	El lugar de trabajo se mojara para desarrollar la labor?	El lugar de trabajo se mojara para desarrollar la labor?
Los trabajadores cuentan con certificado medico para trabajo en alturas?	Se verifico que herramientas, equipos, materiales, EPP, sistema de rescate, ventilación, iluminación, señalización, delimitación, estén en buen estado?	Se verifico que herramientas, equipos, materiales, EPP, sistema de rescate, ventilación, iluminación, señalización, delimitación, estén en buen estado?	Se verifico que herramientas, equipos, materiales, EPP, sistema de rescate, ventilación, iluminación, señalización, delimitación, estén en buen estado?	Se verifico que herramientas, equipos, materiales, EPP, sistema de rescate, ventilación, iluminación, señalización, delimitación, estén en buen estado?	Se verifico que herramientas, equipos, materiales, EPP, sistema de rescate, ventilación, iluminación, señalización, delimitación, estén en buen estado?	Se verifico que herramientas, equipos, materiales, EPP, sistema de rescate, ventilación, iluminación, señalización, delimitación, estén en buen estado?

TRABAJO CON VIOLACION
Se verifico que los trabajadores cuentan con la manipulación de explosivos?
Se cuenta con procedimiento seguro de manipulación de explosivos?
Se cuenta con procedimiento de trabajo, ventilación, equipos, rescate, EPP?
Se verifico que herramientas, equipos, materiales, EPP, sistema de rescate, ventilación, iluminación, señalización, delimitación, estén en buen estado?
Se cuenta con procedimiento de trabajo, ventilación, equipos, rescate, EPP?
Se realizo el procedimiento de izaje de cargas?
Se diligencio y se socializo el ATS?
Se cuenta con la ruta de evacuación establecida y señalizada?
El lugar de trabajo se mojara para desarrollar la labor?

Cra. 29 # 45 Lagos I Bucaramanga – Santander
Tels. 6360281 – 6442828 CAT. 3 3182834472



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA: 01/03/2022
CÓDIGO: PP02-07-R64
REVISIÓN: 7
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de expedición | Empresa: constrUsuelos | Lugar del trabajo: punta paraiso | 3. Fecha Inicio: 11/12/23 | Fin: 11/12/23

Para iniciar la tarea todas las verificaciones que apliquen deben decir SI

4. Afiliación a seguridad Social: ✓ | 6. Requerimiento de Actitud: ✓ | 9. Verificación de Puntos de Anclaje: ✓ | 13. Constancia de capacitación de competencia laboral: ✓

12. Herramientas a utilizar: taladro

10. Sistema de Restricción:

14. Observaciones:

11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección auditiva ✓	Protección facial/ Careta	Chaleco reflectivo	Feria de cerraza	Botiquín ✓	Casco ✓	Elementos de señalización ✓
Protección respiratoria ✓	Gafas de seguridad ✓	Guantes de cuero ✓	Careta de soldador	Polainas	Kit para derrames ✓	Filtros para humos metálicos
Ropa de trabajo(Overol)	Guantes de algodón	Guantes para soldador	Botas de seguridad ✓	Extintores ✓	Explosimetro	Equipo Autocontenido

Otros:

PRUEBA DE GASES

Alrededores

Descripción	Estándar	Muestra Nº 1	Hora	Muestra Nº 2	Hora
Humedad	50-60%				
Oxigeno	20.08%				
Dioxido de Carbono	0.04%				

Ambiente apto: SI | NO

Firma

SUSTANCIAS QUIMICAS A UTILIZAR

Nombre de la sustancia	Hoja de Datos de Seguridad de Materiales en el sres.	
	SI	NO
1		
2		
3		
4		
5		

15. NOMBRE Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES

Nº	Nombre y apellidos del trabajador autorizado	Cedula	Firma
1	Lebardo 20PET	5679060	
2	Yordan A rozco	1102774500	
3	Ingeniero Oribe P	1098	
4	Soldador olave	91351016 Sergio	
5			
6			
7			
8			
9			
10			

CANCELACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Nombre de quien cancela		Firma		Fecha	
Resp de la actividad		Firma		Fecha	
Motivo de la cancelación					

Nota: Todos los trabajadores deben estar en buen estado de salud y libre de los efectos de alcohol o drogas para realizar la tarea.

17. Responsable de activar el plan de emergencias (Jefe de campo)	18. Coordinador HSE (Persona que autoriza el trabajo)	Supervisor Ejecutor del trabajo
Nombre:	Nombre: Nidia Johana Portilla	Nombre: Fernando Rojas
CC No:	CC No: 1098629666	CC No: 1098764555
Firma:	Firma:	Firma: Fernando Rojas.

ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804013243-8

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA 31/05/2023
CÓDIGO FP02/07-004
REVISIÓN: 7
PÁGINA 1 de 2

Fecha de expedición: DÍA 9 MES 12 AÑO 2023
Programa: Construsuelos
Actividades:
Lugar del trabajo: Punta paraiso
Cargo:
N.° Hora de inicio: 7:00 am
N.° Hora de trabajo:
Fecha: 9/12/23
Hora terminado: 5:00 PM
Peligro agravado por electricidad? SI NO X

a. Descripción del trabajo: Perforación anclajes y drenes

b. ACTIVIDAD MAYOR: de mas

PROFESIONALES MAYORES:

A. EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y ARNESES DE ACCESO VERIFICADO ANTES DEL TRABAJO

Mecanismos de anclaje: Área libre de obstrucción ☐ Distancia de caída ☐ Poste ☐ Dirección ☐
Puntos de anclaje ☑ Enlace para restricción ☐ Arrojadizas ☐ Dudosa/de dudar ☐ Tórrida ☐ Escalera eslinga ☐ Autónoma ☐
Líneas de vida horizontal/vertical ☐ Enlace para posicionamiento ☐ Cuerdas ☐ Sol (Arena) ☐ Grúa o camión elevador ☐ Escalera tipo ☐ Otros: ☐

B. CHEQUEO DE EQUIPOS PARA USO DURANTE TODO EL PERMISO DE TRABAJO

TRABAJO EN LA OBRA	ITEMS ELÉCTRICO	ESPACIOS CONFINADOS	EXCAVACIONES	MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS	TRABAJOS DE SOLDADURA
61 ¿Existen trabajos no rutinarios (permisos necesarios)?	¿Se encuentran en sitio de trabajo todos los equipos, elementos y personal?	¿Se realizo prueba en gases a espacios confinados?	¿Esta verificado y chequeado el sistema eléctrico del vehículo?	¿Esta verificado y entrenado a los trabajadores para la manipulación de explosivos?	¿Esta verificado y entrenado a los trabajadores para el mantenimiento de explosivos?
61 ¿Hay distracción y ruido/humo?	¿Se realizo prueba de pitos?	¿Se verifico la ventilación del espacio confinado?	¿Se verifico la existencia de servicios subterráneos?	¿Se inspeccionó el sitio, equipo, las vías de acceso, nivel freático?	¿Se realizo una socialización sobre los riesgos del trabajo? (Socialización de seguridad)
61 ¿El personal está capacitado en altura?	¿Se verifico la distancia de trabajo con respecto a las líneas eléctricas?	¿Se verifico la existencia de atmosferas explosivas, inflamables, deficiencia de oxigeno?	¿Se realizo procedimiento de excavación?	¿Se encuentra en una topografía plana o inclinada?	¿Se realizaron el uso, transporte, almacenamiento de explosivos? (SST-PT)
61 ¿Cuenta con los equipos de protección personal?	¿Se realizo el montaje de forma tal que no genere riesgo eléctrico?	¿Se realizo la prueba de gases?	Existen de gases combustibles?	Se encuentra en una zona inundable (lluvia y crue)?	¿Se realizo una inspección a maquinaria y equipo?
61 Se realizo el uso de equipos, elementos, herramientas, EPP, en buen estado?	¿Los equipos de trabajo se mojan con facilidad?	¿Se realizo la medición de oxigeno para ambientes cerrados?	Linea y taludes identificados?	¿Esta instalado y utilizado?	¿Se realizo una inspección a maquinaria y equipo?
61 Se encuentra en buen estado y funcionando?	¿Se realizo la medición de gases, explosividad, oxigeno, CO, H2S, otros?	Se encuentra en buen estado?	Se realizo confinamiento, señalización y/o cerramiento?	¿Esta vigilado y controlado, cumple con los requisitos?	¿Se realizo el desarrollo de la labor con el respectivo permiso?
61 Se encuentra en buen estado y funcionando?	Se encuentra en buen estado?	Se encuentra en buen estado?	Se encuentra en buen estado?	¿Se encuentra en buen estado?	¿Se realizo el desarrollo de la labor con el respectivo permiso?
61 ¿Las herramientas se encuentran en buen estado?	Se encuentra en buen estado?	Se encuentra en buen estado?	Se encuentra en buen estado?	¿Se encuentra en buen estado?	¿Se realizo el desarrollo de la labor con el respectivo permiso?
61 ¿Se dispone y se socializo el ATS?	Se encuentra en buen estado?	Se encuentra en buen estado?	Se encuentra en buen estado?	¿Se encuentra en buen estado?	¿Se realizo el desarrollo de la labor con el respectivo permiso?
61 Los trabajadores disponen de los elementos para realizar la tarea?	Se encuentra en buen estado?	Se encuentra en buen estado?	Se encuentra en buen estado?	¿Se encuentra en buen estado?	¿Se realizo el desarrollo de la labor con el respectivo permiso?

Calle 34 # 4 - 44 Anagos | Bucaramanga - Santander
Tel.: 6342929 - 6344444 - 6344445 - 6342929 - 6342930 - 6342931

ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804015124-3

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA: 01/03/2022
CODIGO: PR02-07-R04
REVISIÓN: 7
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de expedición: 09/12/23 | Lugar del trabajo: Punta Paraiso | Fecha: 09/12/23 | Hora: 09/12/23

Para iniciar las tareas estas son verificaciones que siempre deben decir SI.

4. Afiliación a seguridad Social: SI
5. Requerimiento de Actitud: SI
6. Verificación de Puntos de Anclaje: SI
13. Constancia de capacitación de competencia laboral: SI
12. Herramientas a utilizar: Taladro
10. Sistema de Restricción:
14. Observaciones:

11. Elementos de protección personal

Protección auditiva	SI	Protección facial Careta		Chaleco reflectivo		Peto de carnaza		Brazalete		Casco	SI	Elementos de señalización	SI
Protección respiratoria		Gafas de seguridad	SI	Guantes de cuero	SI	Careta de soldador		Polainas		Kit para derrames		Filtros para humos metálicos	
Rayo de soldador(Guantil)		Guantes de nitrilo		Guantes para soldador		Botas de seguridad	SI	Extintores		Explosímetro		Equipo Autocontenido	
Otros													

PRUEBA DE CARGA

Antecedentes		Almacén			
	Estándar	Maestro N° 1	Nivel	Maestro N° 2	Nivel
Alimentación	50-60%				
Descarga	20-25%				
Diodo de Descarga	0-24%				
Accidentes ayer	SI	NO			
Firma					

16. NOMBRE Y CÉDULA DE LOS TRABAJADORES

N°	Nombre y Apellidos del trabajador/ Autorizado	Cédula	Firma
1	Oscar Alfredo Ruiz	91.515.568	
2	Jairo Enrique Ruiz	1.098.824.666	
3	Pablo Cesar Ruiz	91.515.568	
4	Eduardo Cano	91.515.568	
5	Mauricio Cano Ruiz	1098824666	
6			
7			
8			
9			
10			

SUSTANCIAS QUÍMICAS A UTILIZAR

Nombre de la sustancia	Hoja de Datos de Seguridad de Materiales en el área	
	SI	NO
1		
2		
3		
4		
5		

CANCELACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Nombre de quien cancela	Firma	Fecha	
Rango de la autoridad	Firma	Hora	
Motivo de la cancelación			

Nota: Todos los trabajadores deben estar en buen estado de salud y libre de los efectos de alcohol o drogas para realizar la tarea.


17. Responsable de vigilar el plan de emergencias (Jefe de la Labor)


Nombre: Nicolas Johana Portilla
CC No.: 1098824666
Firma:

18. Coordinador HSE (Persona que asesora al trabajo)

Nombre:
CC No.:
Firma:

Relacionar riesgos del trabajo


ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.142-8
PERMISO DE TRABAJO PT
FECHA: 01/09/2023
CÓDIGO: PPRS-SST-P14
REVISIÓN: 7
PÁGINA: 1 de 2
Fecha en ejecución
Empresa: Construsuelos
Solicitante:
Lugar del trabajo: punta piedra
Cargo:
Fecha: 08/12/23
Hora de inicio: 7:00am
Hora terminación: 5:00 PM
1. Tipo de trabajo: adecuativo
Requiere aprobación eléctrica? SI NO X
2. Descripción del trabajo: reforestación de arbustos y árboles
ALTURA MAYOR A 2MTS
PROFUNDIDAD MAYOR A:
15 mts.
A. ASEGURE SU INSTALACIÓN, EQUIPO, CARGA Y ALREDEDORES ANTES DE ACCESO, INCLINADOS PARA ESTE TRABAJO
Mantenimiento de montaje
Pintura de postes
Líneas de subs/subterráneo vacío
Al mismo nivel de la superficie
Colinga para elevación
Bloqueo/bloqueo
Cuentas
Desenrollado vacío
Desenrollado bajo tensión
Tirado
Cinta de comunicación
Tirado (manual)
Sistema tipo tijera
Sistema elevación
Personas tipo
Empleados
Ambulancia
Otros
B. VERIFIQUE QUE APLICA PARA SUS HERRAMIENTAS, PARTE DE ACTIVIDAD DEL TRABAJO
TRABAJOS EN ALTURAS
MEDIDA DE CALIDAD
TRABAJOS ELÉCTRICO
ESPACIOS CONFINADOS
ALCANTARILLADOS
IZAJE DE CARGAS
MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS
TRABAJOS DE EXCAVACIÓN



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA: 01/03/2022
CÓDIGO: PP02-07-R04
REVISIÓN: 7
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de expedición | Empresa: construsuelos | Lugar del trabajo: punta paraiso | 1. Fecha | Inicio: 08/12/23 | Fin: 08/12/23

Para iniciar la tarea todas las verificaciones que apliquen deben decir SI.

4. Afiliación a seguridad Social ☑ | 8. Requerimiento de Actitud ☐ | 9. Verificación de Puntos de Anclaje ☑ | 13. Constancia de capacitación de competencia laboral ☑

12. Herramientas a utilizar: llaves,

10. Sistema de Restricción

14. Observaciones

11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección auditiva	☑	Protección facial/ Careta	☐	Chaleco reflectivo	☐	Peto de carnaza	☐	Botiquín	☑	Casco	☑	Elementos de señalización	☑
Protección respiratoria	☑	Gafas de seguridad	☑	Guantes de cuero	☑	Careta de soldador	☐	Polainas	☐	Kit para derrames	☑	Filtros para humos metálicos	☐
Ropa de trabajo(Overol)	☐	Guantes de algodón	☐	Guantes para soldador	☐	Botas de seguridad	☑	Extintores	☑	Explosímetro	☐	Equipo Autocontenido	☐

Otros

PRUEBA DE GASES

Atmosfera

Concepción	Estándar	Muestra N° 1	Hora	Muestra N° 2	Hora
Humedad	50-60%				
Oxigeno	20.08%				
Dioxido de Carbono	0.04%				

Ambiente apto: SI ☐ NO ☐

Firma

SUSTANCIAS QUIMICAS A UTILIZAR

Nombre de la sustancia	Hoja de Datos de Seguridad de Materiales en el area.	
	SI	NO
1		
2		
3		
4		
5		

12. NOMBRE Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES


N°	Nombre y apellidos del trabajador autorizado	Cédula	Firma
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	aquiles davila R	5798xxxx aquiles	
3	Yhoman Herrera Nde	1102[illegible]	
4	[illegible]	1[illegible]	
5			
6			
7			
8			
9			
10			

CANCELACION DE LA ACTIVIDAD

Nombre de quien cancela		Firma	Fecha	
Resp de la actividad		Firma	Fecha	
Motivo de la cancelacion				

Nota: Todos los trabajadores deben estar en buen estado de salud y libre de los efectos de alcohol o drogas para realizar la tarea.

17. Responsable de activar el plan de emergencias (Jefe de campo)	18. Coordinador HSE (Persona que autoriza el trabajo)	Supervisor Ejecutor del trabajo
Nombre:	Nombre: Nidia Johana Portilla	Nombre: Fernando Rojas
CC No	CC No: 1098624666	CC No: 1098764553
Firma	Firma: [signature]	Firma: Fernando Rojas



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

PERMISO DE TRABA **PT**

FECHA: 01/03/2021
CÓDIGO: PPKQ 07-F04
REVISIÓN: 1
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de emisión: Empresa: Constrasuelos Lugar del trabajo: Parque Bolivar 3. Fecha: Inicio: 23/11/123 Fin: 23/11/123

4. Afiliación a seguridad Social ☑ 5. Requerimiento de Actividad ☐ 6. Verificación de Puntos de Anclaje ☑ 13. Constancia de capacitación de competencia laboral ☐

Para iniciar la tarea todas las verificaciones que anteceden deben decir SI.

12. Herramientas a utilizar: Palas / Picas,

10. Sistema de Restricción:

14. Observaciones: Cuidas a nivel

11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección auditiva	☑	Protección facial Careta	☐	Chaleco reflectivo	☐	Peto de carnaza	☐
Protección respiratoria	☑	Gafas de seguridad	☑	Guantes de cuero	☐	Careta de soldador	☐
Ropa de trabajo(Overol)	☐	Guantes de algodón	☐	Guantes para soldador	☐	Botas de seguridad	☑
Otros							

Botiquín	☑	Casco	☑	Elementos de señalización	☐		
Polainas	☐	Kit para derrames	☐	Firma para hurnos nocturnos	☐		
Extintores	☑	Explosímetro	☐	Equipo Autosostenido	☐		

PRUEBA DEL GASES

Instrumento					
Descripción	Estándar	Muestra N°1	Hora	Muestra N°2	Hora
Monóxido	35-50%				
Oxigeno	20.28%				
Dioxido de Carbono	0.04%				
Ambiente apto	SI ☐ NO ☐				
Firma					

SUSTANCIAS QUIMICAS A UTILIZAR

	Nombre de la sustancia	Hoja de Datos de Seguridad de Materiales en el area	
		SI	NO
1			
2			
3			
4			
5			

14. NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES


N°	Nombres y apellidos del trabajador autorizado	Cédula	Firma
1	Robinson Andres Rodriguez Ramirez	1.193.111.[illegible]	[signature]
2	Aparicio Ortiz Rodriguez	5.496.780	[signature]
3	Felipe Alegre Cortazar	91.251.[illegible]	[signature]
4	Alfonso Hernandez Rodriguez	91.238.[illegible]	[signature]
5			
6			
7			
8			
9			
10			

CANCELACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Nombre de quien cancela		Firma	Fecha
Hora en la actividad			
Motivo de la cancelación		Firma	Fecha

Nota: Todos los trabajadores deben estar en buen estado de salud y libre de los efectos de alcohol o drogas para realizar la tarea.

17. Responsable de avisar el plan de emergencia (jefe de campo)	18. Coordinador HSE (Persona que asesora el trabajo)	Supervisor (Director del proyecto)
Nombre	Nombre: Alejandro Martinez	Nombre: Fernando Lopez
CC no	CC no: 1098766666	CC no: [illegible]
Firma	Firma: [signature]	Firma: [signature]



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.013.142-9

PERMISO DE TRABAJO PT

Fecha: 23/11/23

Empresa: CONSTRUSUELOS
Cargo: Operativo
Nombre del trabajador: Ruda Pariso

Alcaldía de Bucaramanga
Armado formaleta

1 TM

PROCEDIMIENTO SEGURO

FECHA: 01/02/2022
CÓDIGO: PRO-07-F004
REVISIÓN: 7
PÁGINA: 1 de 2

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
NIT. 804015242-8

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA: 01/03/2022
CÓDIGO: PRO-SST-R04
REVISIÓN: 7
PÁGINA: 1 de 1

Empresa: Construsuelos
Lugar del trabajo: Punta Paraiso
Fecha: Inicio: 22/11/23 Fin: 22/11/23

Para iniciar las tareas todas las verificaciones que apliquen deben estar SI.

4. Afiliación a seguridad Social: ☒
5. Requerimiento de Actitud: ☐
6. Verificación de Puntos de Anclaje: ☒
13. Constancia de capacitación de competencia laboral: ☐
12. Herramientas a utilizar: Palas, Picas
10. Sistema de Restricción:
14. Observaciones: Caidas a nivel

11. ELEMENTOS Y PUNTOS CONTROLADOS

Protección auditiva	☐	Protección facial/ Careta	☐	Chaleco reflectivo	☐	Peto de carnaza	☐
Protección respiratoria	☐	Gafas de seguridad	☐	Guantes de cuero	☐	Carnaza de soldador	☐
Ropa de trabajo(Overol)	☐	Guantes de algodón	☐	Guantes para soldador	☐	Botas de seguridad	☐
Otros							

Botiquín	☐	Casco	☐	Elementos con señalización	☐		
Poleines	☐	Kit para derrames	☐	Filtros para humos metálicos	☐		
Extintores	☐	Explosímetro	☐	Estado Autocontenido	☐		

PRUEBA DE GASES

Resultados	Estándar	Medición N° 1	Hora	Medición N° 2	Hora
Humedad	50-60%				
Oxigeno	20-08%				
Dioxido de Carbono	0.28%				
Ambiente apto	SI ☐ NO ☐				
Firma					

EXISTENCIAS OBLIGADAS A UTILIZAR

	Señales de la existencia	Tarjeta de Cabeza de Seguridad de advertencia en el área	
		SI	NO
1			
2			
3			
4			
5			

15. NOMBRE Y CÉDULA DE LOS TRABAJADORES

N°	Nombres y Apellidos del trabajador entrevistado	Cédula	Firma
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7			
8			
9			
10			


CANCELACIÓN DE LA ACTIVIDAD


	Nombre de quien cancela	Firma	Fecha
Resp de la actividad			
Motivo de la cancelación			

Nota: Todos los trabajadores deben estar en buen estado de salud y libre de los efectos de alcohol o drogas para realizar la tarea.

12. Responsable de activar el plan de emergencias (para sin riesgo)	13. Coordinador HSE (Persona que autoriza el trabajo)	Supervisor Encargado del trabajo
Nombre	Nombre	Nombre
CC No.	CC No.	CC No.
Firma	Firma	Firma

CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA Municipio de Bucaramanga
	GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	VERSIÓN 000	





ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.442-8

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA 01/09/2022
CÓDIGO PRO-07-R04
REVISIÓN 7
PÁGINA 1 de 2

Fecha de expedición: Empresa: Constroseelos | Lugar de trabajo: Punta Ponia | 3 Fecha: Inicio: 20/11/23 Fin: 20/11/23

Para iniciar la tarea todas las verificaciones que apliquen deben decir SI.

4. Atracción a seguridad Sí(x) 5. Requerimiento de Actitud 6. Verificación de Puntos de Anclaje 12. Constancia de capacitación de competencia laboral

12. Herramientas a utilizar: Palas, Palas, Picas

13. Sistema de Restricción: Caida a nivel

14. Observaciones:

15. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección auditiva	Protección facial Careta	Chaleco reflectivo	Pata de gallina	Botiquín	Casco	Elementos de señalización
Protección respiratoria	Gafas de seguridad	Guantes de cuero	Carpeta de soldador	Polainas	Kit para derrames	Fibra para humos metálicos
Riesgo de trabajo(Overol) Ofici	Guantes de algodón	Guantes para soldador	Rutas de seguridad	Eslingtores	Extintor	Equipo Autocontenido

PRUEBA DE CARA

Nombres					
Descripción	Evaluador	Muestra N°1	Hora	Muestra N°2	Hora
Bilateralidad		93-80%			
Ongenio		20.88%			
Ajustado con Cartucho		6.64%			
Ajustado apto	SI	NO			
Firma					

15. NOMBRE Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES

N°	Nombres y apellidos del trabajador entrante	Cédula	Firma
1	Sergio Alexis Rodriguez	91551624	
2	Eduardo Rodriguez	9355237	
3	Hernando Ruiz Sanchez	1094603	
4	Yeraldo A. Ortiz O	1102219	
5	Joaquin Alonso Rodriguez	6780	
6			
7			
8			
9			
10			

ANOTACIONES GENERALES ATENDIDA

Hoja de Datos de Seguridad de Materiales en el area


Nombre de la sustancia	SI	NO
1		
2		
3		
4		
5		

CANCELACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Nombre de quien cancela	Firma	Fecha
Riesgo de la actividad		
Motivo de la cancelación	Firma	Fecha

Nota: Todos los trabajadores deberán estar en buen estado de salud y libre de los efectos de alcohol o drogas para realizar la tarea.

Ej: Responsable de actividad para no investigación (Jefe de obra)	16. Coordinador HSEQ (Persona que autoriza el trabajo)	Responsable Ejecución (Supervisor)
Nombre:	Nombre: Reinaldo Ramos	Nombre: Fernando Ramos
CC No:	CC No: 1098624666	CC No: 1093769558
Firma:	Firma:	Firma:



ConstruSuelos de Colombia S.A.S
NIT. 804.015.342-8

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA: 01/03/2022
CÓDIGO: FRO-SST-R04
REVISIÓN: 7
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de expedición: Día 20 Mes 11 Año 23
Duración condiciones: 20 11 23
Contratista: Construsuelos
Lugar del trabajo: Parque Parque
Cargo: operativo
1. Tipo de trabajo:
D. Fecha: Inicio: 20/11/23 Hora terminación:
D.1 Hora de inicio:
Programa de trabajo seguro: SI NO
Alcaldía de Bucaramanga
Obra: Parque de Mora
2. ALTURA MAXIMA: 1.5 mts
PROFUNDIDAD MAXIMA:

Este permiso de trabajo en altura estará vigente durante el tiempo de ejecución de la actividad descrita en el numeral 1 y no podrá ser modificado. Cualquier cambio en el mismo deberá ser autorizado por el supervisor de seguridad y salud en el trabajo de la obra. Cualquier incumplimiento a lo establecido en este permiso de trabajo en altura será causal de suspensión inmediata de la actividad.

3. EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Y SISTEMA DE ACCESO NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Elementos de anclaje: Eslinga para desplazamiento, Eslinga para posicionamiento, Arnés, Conectores, Descensor tipo ocho, Descensor autofrenante, Ambarino, Cuerdas, Línea de vida horizontal, Línea de vida vertical, Otros, Cuál?

4. REVISIÓN DE SEGURIDAD PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE PELIGROS DE TRABAJO

TRABAJO EN ALTURAS | TRABAJOS ELECTRICO | ESPACIOS CONFINADOS | EXCAVACIONES | IZAJE DE CARGAS | MANIPULACIONES EXPLOSIVOS | TRABAJOS DE SOLDADURA

ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT: 804.015.242-1

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA: 01/03/2022
CODIGO: PP00-01-RG4
REVISION: 7
PAGINA: 1 de 2

Fecha de expedición: 18/11/23 | Empresa: ConstruSuelos | Lugar del trabajo: Punta Paraíso | Desde: 18/11/23 | Hasta: 18/11/23

Para iniciar la tarea todas las verificaciones que apliquen deben decir SI.

4. Afiliación a seguridad Social: ☒ | 6. Requerimiento de Actividad: ☐ | 9. Verificación en Puntos de Anclaje: ☒ | 13. Constancia de capacitación de competencia laboral: ☐

12. Herramientas a utilizar: palas, Sikkuna, picos

10. Sistema de Restricción: Caidas a nivel

14. Observaciones:

EL EXPERTO EN PROTECCIÓN PERSONAL

Protección Auditiva	☒	Protección Facial Cerca	☐	Chaleco reflectivo	☐	Pato de caucho	☐	Botiquín	☒	Casco	☒	Elementos de señalización	☐
Protección respiratoria	☒	Gafas de seguridad	☒	Guantes de cuero	☐	Careta de soldador	☐	Poncho	☐	Kit para derrames	☐	Filtros para humos metálicos	☐
Ropa de trabajo(Overol)	☐	Guantes de aislación	☐	Guantes para soldador	☐	Botas de seguridad	☒	Extintores	☒	Epp/overol	☐	Equipo Autocontenido	☐
Otros													

PRUEBA DE GASES

Resultado				
Descripción	Estándar	Muestra N° 1	Hora	Muestra N° 1
Nitrosos	50 ppm			
Oxigeno	20.8%			
Dióxido de Carbono	0.04 %			
Ambiente apto	SI ☐	NO ☐		
Firma				

SUSTANCIAS QUE SE VAN A APLICAR

Nombre de la sustancia	Hoja de Datos de Seguridad de Materiales en el Sitio	
	SI	NO
1		
2		
3		
4		
5		

15. SOMETERSE Y FIRMA DE LOS TRABAJADORES


N°	Nombre y apellidos con letra de molde	Cédula	Firma
1	Marcelo Cano Jaimes	1098624566	
2	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	
6	[illegible]	[illegible]	
7			
8			
9			
10			

CANCELACIÓN DE LA MOTIVACIÓN

Nombre de quien cancela	Firma	Fecha
Riesgo de actividad		
Valoración de la consecuencia		

Nota: Todos los trabajadores deben estar en buen estado de salud y libre de los efectos de alcohol o drogas para realizar la tarea.

17. Responsable de activar el plan de emergencias (Jefe de Cuadrilla)	18. Conocimiento más próximo que asiste al trabajo	Supervisor Encargado de la tarea
Nombre:	Nombre: Marcela Johana Patiño	Nombre: Fernando Rojas
CC No.	CC No. 1098624566	CC No. 1098728928
Firma:	Firma:	Firma:




PERMISO DE TRABAJO PT

ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

FECHA: 01/02/2022
CÓDIGO: FP02-07-R04
REVISIÓN: 7
PÁGINA: 1 de 2

Empresa: Construsuelos
Solicitante:
Lugar de trabajo: Parte Parque
Cargo: Operativo
Fecha: Inicio: 18/11/23 Fin: 18/11/23
Hora inicio/cierre:
Proyecto ejecución diciembre? SI NO
DIA 18 MES 11 AÑO 23
Alcaldía de Bucaramanga
Pedregal Alto
ALTURA MÁXIMA: 1.5 m
PRIORIDAD MÁXIMA
EL EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO
EL RECORRIDO DE SEGURIDAD PARA LOS EVENTUALES TIPOS DE PERMISOS DE TRABAJO
TRABAJO EN ALTURAS
TRABAJOS ELÉCTRICOS
ESPACIOS CONFINADOS
EXCAVACIONES
IZAJE DE CARGAS
MANEJO ACIDO DE BATERIAS
MANEJO DE SOLVENTES



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT: 804.015.342-4

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA 01/03/2023
CODIGO PPS-07-F04
REVISION 7
PAGINA 1 de 2

Fecha de expedición: Diciembre | Lugar de trabajo: Punta Paraiso | Fecha: Hora: 16/11/23 | Fin: 16/11/23

Para iniciar la tarea todas las verificaciones con aplicaron deben decir SI

6. Afiliación a seguridad Social: ☒ | 5. Requerimiento de Actitud: ☐ | 9. Verificación en Puntos de Anclaje: ☒ | 12. Constancia de capacitación de competencia laboral: ☐

12. Herramientas a utilizar: Palas, Palas, Picas

10.Sistema de Restricción

14. Observaciones: Cuidos a nivel

13. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección auditiva	☒	Protección facial Careta	☐	Chaleco reflectivo	☐	Peto de carnaza	☐	Botiquín	☒	Casco	☒	Elementos de señalización	☐
Protección respiratoria	☒	Gafas de seguridad	☒	Guantes de cuero	☐	Careta de soldador	☐	Protanex	☐	Kit para derrames	☐	Filtros para humos metálicos	☐
Ropa de trabajo(Overol)	☐	Guantes de algodón	☐	Guantes para soldador	☐	Botas de seguridad	☒	Extintores	☒	Explosimetro	☐	Equipo Autocontenido	☐
Otros													

PRUEBAS DADOS

Parámetro	Resultado	Muestra N° 1	Hora	Muestra N° 2	Hora
Humedad	10.00%				
Oxigeno	20.00%				
Dioxido de Carbono	0.04%				
Ambiente apto	SI ☐ NO ☐				
Firma					

SUSTANCIAS QUIMICAS A UTILIZAR

	Nombre de la sustancia	SI	NO
1			
2			
3			
4			
5			

15. NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES


	Nombre y apellidos del trabajador autorizado	Cédula	Firma
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Wilmar de Jesus [illegible]	1102274780	[illegible]
3	Jonder A Orozco G	1102274780	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7			
8			
9			
10			

CANCELACIÓN DE LA ACTIVIDAD

	Nombre de quien cancela	Firma	Fecha
Hora en la actividad			
Motivo de la cancelación		Firma	Fecha

Nota: Todos los trabajadores deben estar en buen estado de salud y libre de los efectos de alcohol o drogas para realizar la tarea.

17. Responsable de Alerta en caso de emergencias (Jefe de cuadrilla)	18. Coordinador HSE (Persona que delimita el trabajo)	Supervisor (Quien da el trabajo)
Nombre:	Nombre: Kevin Johan Rondon	Nombre: Fernando Rojas
CC No.	CC No. 1098621666	CC No. 1.098.764.553
Firma:	Firma:	Firma:


PERMISO DE TRABAJO PT
ConstruSuelos de Colombia S.A.S
NIT. 804.015.243-3
Constrosuelos
Renta Pagas
operativo
Alcaldía de Bucaramanga
Moto
16/11/23
16/11/23

ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA: 01/03/2022
CÓDIGO: FTSG-07-19M
REVISIÓN: 7
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de expedición: Programa: ConstruSuelos | Lugar del trabajo: Punta Paraiso | 2. Fecha: 17/11/23 | Hasta: 17/11/23

Para iniciar la tarea revise las verificaciones que aparecen debajo diligencie SI.

4. Afiliación a seguridad Social: ☒ | 5. Requerimiento de Actitud: ☐ | 9. Verificación de Puntos de Anclaje: ☒ | 13. Constancia de capacitación de competencia laboral: ☐

12. Herramientas a utilizar: Palas, Picas, Canelas

10. Sistema de Restricción:

14. Observaciones: Soda a nivel

11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección auditiva: ☒	Protección facial Careta: ☐	Chaleco reflectivo: ☐	Peto con Lamina: ☐	Buzo: ☐	Casco: ☒	Elementos de señalización: ☐	
Protección respiratoria: ☒	Gafas de seguridad: ☒	Guantes de cuero: ☐	Careta de soldador: ☐	Polainas: ☐	Kit para derrames: ☐	Fibras para humos metálicos: ☐	
Ropa de trabajo(Overol): ☐	Guantes de algodón: ☐	Guantes para soldador: ☐	Botas de seguridad: ☒	Eslingas: ☒	Equipo Antiatrapamiento: ☐	Equipo Antiatrapamiento: ☐	
Otros:							

PRUEBA DE GASES

Antecedentes						
Descripción	Evaluador	Resultados Nº 1	Hora	Resultados Nº 2	Hora	
Monóxido	50.40%					
Oxigeno	20.69%					
Dioxido de Carbono	0.04%					
Antecedentes	SI ☐ NO ☐					
Firma						

ELEMENTOS GENERALES A UTILIZAR

	Nombre de la protección	Hizo un Diario de Seguridad de Materiales en el sitio	
		SI	NO
1			
2			
3			
4			
5			

11. NOMBRE Y FIRMA DE LOS TRABAJADORES


Nº	Nombre y apellidos del trabajador entrante	Cédula	Firma
1	Yesica Viviana Ramirez Ramirez	1.095.824.[illegible]	[signature]
2	[illegible]	[illegible]	[signature]
3	[illegible]	[illegible]	[signature]
4	[illegible]	[illegible]	[signature]
5	[illegible]	[illegible]	[signature]
6	[illegible]	[illegible]	[signature]
7			
8			
9			
10			

CANCELACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Nombre de quien cancela	Firma	Fecha
Hora en la actividad		
Motivo de la cancelación	Firma	Fecha

Nota: Todos los trabajadores deben estar en buen estado de salud y libre de los efectos de alcohol o drogas para realizar la tarea.

17. Responsable de realizar el pase de energías (Jefe de campo)	18. Coordinador HSE Persona que autoriza el trabajo	Supervisor Operativo del trabajo
Nombre:	Nombre: [illegible]	Nombre: [illegible]
C.C. No:	C.C. No: 1098764666	C.C. No: 1098764666
Firma:	Firma: [signature]	Firma: [signature]



PERMISO DE TRABAJO PT

ConstruSuelos de Colombia S.A.S.

Construsuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 800153.242-8

PERMISO DE TRAB. O PT

FECHA: 31/03/2022
CODIGO: FPSS-01-R04
REVISIÓN 7
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de expedición | Empresa: Construsuelos | Lugar del trabajo: Punta Paraiso | Fecha: 13/11/23 | Hasta: 13/11/23 | Pág: 13/11/23

Para iniciar la tarea todas las verificaciones que aplicaren deben decir SI.

4. Afiliación a seguridad Social: SI
5. Requerimiento de Actibal: NO
9. Verificación de Puntos de Anclaje: SI
13. Constancia de capacitación de competencia laboral: NO

12. Herramientas a utilizar: Taladro, pala, Trinxadora, Soldadura
10. Sistemas de Restricción:
14. Observaciones: Cadra a nivel

11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección Auditiva	SI	Protección facial/ Careta	NO	Chaleco reflectivo	NO	Peto de carnaza	NO	Botiquín	SI	Casco	SI	Elementos de señalización	NO
Protección respiratoria	SI	Gafas de seguridad	SI	Guantes de cuero	NO	Careta de soldador	NO	Polainas	NO	Kit para derrames	NO	Filtros para humos metálicos	NO
Ropa de trabajo(Overol)	NO	Guantes de algodón	NO	Guantes para soldador	NO	Botas de seguridad	SI	Eslingas	SI	Exposímetro	NO	Equipo Autocontenido	NO
Otros													

PRUEBA DE CASEO

Ambiente	Estándar	Muestra N°1	Hora	Muestra N°2	Hora
Humedad	50-60%				
Oxigeno	20,95%				
Dioxido de Carbono	0 Ppm				
Ambiente apto	SI	NO			
Firma					

SUSTANCIAS QUIMICAS A UTILIZAR

	Hoja de Datos de Seguridad de Sustancias en el sitio	
Nombre de la sustancia	SI	NO
1		
2		
3		
4		
5		

14. NOMBRE Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES


N°	Nombre y cedula del trabajador empresa	Cédula	Firma
1	Armando Cote Sco	1095811931	
2	Sergio Pepe P	1193	
3			
4	Gilberto Alvarez	1095	
5			
6			
7			
8			
9			
10			

CANCELACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Nombre de quien cancela	Firma	Fecha
Resp de la actividad		
Nombre de la contratista		

Nota: Todos los trabajadores deben estar en buen estado de salud y libre de los efectos de alcohol o drogas para realizar la tarea.

17. Responsable de activar el plan de emergencias (Jefe de campo)	18. Coordinador HSEQ (Persona que autoriza el trabajo)	Supervisor/ Operador del trabajo
Nombre	Nombre: Natalia Manuela Portilla	Nombre: Fernando Rojas
CC. No.	CC. No. 1098764550	CC. No.
Firma	Firma	Firma: Fernando Rojas



ConstruSuelos de Colombia S.A.S. NIT. 804.015.142-8

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA: 01/05/2022
CODIGO: PPSSAT-RM
REVISIÓN: 7
PAGINA: 1 de 2

Fecha de expedición: Día 15 Mes 11 Año 23
Empresa: Constrúsuelos
Subcontrato: Alcaldía de Bucaramanga
Lugar del trabajo: Peña Parana
Cargo: operativo
Tipo de trabajo: Retiro de Mdo
Descripción del trabajo: Retiro de Mdo
5. Fecha: Inicio 15/11/23 Hora terminación: Fin 15/11/23
5.1 Hora de inicio:
Requiere aprobación gerencial? SI NO X

2. ALTURA MAXIMA: 1.5 Mts
PROFUNDIDAD MAXIMA:

3. EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS Y ARNESES DE ACCESO NECESARIO PARA ESTE TRABAJO


Mecanismos de anclaje: Puntos de anclaje; Líneas de vida horizontal/vertical; Arnés cuerpo completo; Dialaga para posicionamiento; Eslinga para posicionamiento; Mosquetones; Conectores; Descensores auto-frenantes; Descensores de carrera; Tirfor (Tirador); Poleas; Cinta o cuerda tubular; Eslingas tipo; Eslingas elaboradas; Anclajes; Otros: ____

4. REVISAR DE RESPONSABILIDAD PARA LOS OPERARIOS, TIPOS DE PERMISOS DE TRABAJO:

TRABAJOS EN CALIENTE — ESPACIOS CONFINADOS — EXCAVACIONES — EXCAVACIONES — MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS — TRABAJOS DE ATURAMIENTO

TRABAJOS EN EQUIPOS — TRABAJOS ELECTRICOS — ESPACIOS CONFINADOS — EXCAVACIONES — EXCAVACIONES — MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS — TRABAJOS DE ATURAMIENTO

TRABAJOS EN ALTURAS — TRABAJOS ELECTRICOS — ESPACIOS CONFINADOS — EXCAVACIONES — EXCAVACIONES — MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS — TRABAJOS DE ATURAMIENTO



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

PERMISO DE TRAB...JO PT

FECHA: 01/03/2022
CÓDIGO: FP02-07-R04
REVISIÓN: 7
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de expedición | Empresa: ConstruSuelos | Lugar del trabajo: Punta Paraíso | 3. Fecha | Inicio: 14/11/23 | Fin: 14/11/23

Para iniciar la tarea todas las verificaciones que apliquen deben decir SI.

4. Afiliación a seguridad Social [x] — 5. Requerimiento de Actitud [ ] — 9. Verificación de Puntos de Anclaje [x] — 13. Constancia de capacitación de competencia laboral [ ]

12. Herramientas a utilizar: Pulidora, 1 soldadora, pica, pala

10. Sistema de Restricción

14. Observaciones: Cortes a nivel

11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección auditiva	[x]	Protección facial Careta	[ ]	Chaleco reflectivo	[ ]	Peto de carnaza	[ ]	Botiquín	[x]	Casco	[x]	Elementos de señalización	[ ]
Protección respiratoria	[x]	Gafas de seguridad	[x]	Guantes de cuero	[ ]	Careta de soldador	[ ]	Polainas	[ ]	Kit para derrames	[ ]	Filtros para humos metálicos	[ ]
Ropa de trabajo(Overol)	[ ]	Guantes de algodón	[ ]	Guantes para soldador	[ ]	Botas de seguridad	[x]	Extintores	[x]	Explosímetro	[ ]	Equipo Autocontenido	[ ]
Otros													

PRUEBA DE GASES

Descripción	Estándar	Muestra N° 1	Hora	Muestra N° 2	Hora
Humedad	50-80%				
Oxígeno	20.08%				
Dióxido de Carbono	0.04%				
Ambiente apto	SI	NO			
Firma					

SUSTANCIAS QUÍMICAS A UTILIZAR

	Nombre de la sustancia	Hoja de Datos de Seguridad de Materiales en el área: SI	NO
1			
2			
3			
4			
5			

15. NOMBRE Y CÉDULA DE LOS TRABAJADORES


N°	Nombre y apellidos del trabajador autorizado	Cédula	Firma
1	[illegible] R	5796701	[firma]
2	Bonet O D	5065077	[firma]
3	[illegible]	91356375	[firma]
4	[illegible]	1131134[illegible]	[firma]
5	Armando Garcia S	1094ll65	[firma]
6			
7			
8			
9			
10			

CANCELACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Nombre de quien cancela		Firma		Fecha	
Resp de la actividad		Firma		Fecha	
Motivo de la cancelación					

Nota: Todos los trabajadores deben estar en buen estado de salud y libre de los efectos de alcohol o drogas para realizar la tarea.

17. Responsable de activar el plan de emergencias (Jefe de cáncer)	18. Coordinador HLS (Persona que autoriza el trabajo)	Supervisor Ejecutor del trabajo
Nombre	Nombre: Nidia Johana Rondo	Nombre: Fernando Rojas
CC No	CC No: 1098624666	CC No: 1098769558
Firma	Firma: [firma]	Firma: [firma]



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
PERMISO DE TRABAJO PT

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
NIT: 804.015.242-8

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA: 01/03/2023
CÓDIGO: PTR2-07-F04
REVISIÓN: 7
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de expedición | Empresa: Construsuelos | Lugar de trabajo: Bata Paraiso | N° Ficha | Hora: 13/11/23 | PM: 13/11/23

Para iniciar la tarea todas las verificaciones que apliquen deben decir SI.

4. Afiliación a seguridad Social: SI
5. Requerimiento de Actividad: NO
9. Verificación de Puntos de Anclaje: SI
13. Constancia de capacitación de competencia laboral: NO
12. Herramientas a utilizar: Palidora, Talado y Picos
10 Sistema de Restricción:
14. Observaciones: Cadas a nivel

11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección auditiva	SI	Protección facial. Careta	NO	Chaleco reflectivo	NO	Peto de carnaza	NO	Botiquín	SI	Casco	SI	Elementos de señalización	NO
Protección respiratoria	SI	Gafas de seguridad	SI	Guantes de cuero	NO	Careta de soldador	NO	Polainas	NO	Kit para derrames	NO	Filtros para humos metálicos	NO
Ropa de trabajo(Overol) Otros	NO	Guantes de algodón	NO	Guantes para soldador	NO	Botas de seguridad	SI	Escaleras	SI	Explosímetro	NO	Equipo Autocontenido	NO

PRUEBA DE GASES

Ambientes					
Descripción	Calibrador	Muestra N° 1	Hora	Muestra N° 2	Hora
Humedad	50.60%				
Oxigeno	20.8%				
Dioxido de carbono	0.08%				
Ambiente apto	SI	NO			
Firma					

SOLICITUDES ORDINARIAS A REALIZAR

	Nombre de la Institución	Hoja de Datos de Seguridad de Materiales en el área	
		SI	NO
1			
2			
3			
4			
5			

15. SOBRE Y CERCA DE LOS TRABAJADORES


N°	Nombre y apellidos del trabajador autorizado	Cedula	Firma
1	Jesus D Blanco	91232[illegible]	[illegible]
2	Alejandro Hernandez	91232[illegible]	[illegible]
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

CANCELACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Nombre de quien cancela		Firma	Fecha
Bajo de la actividad			
Motivo en la cancelación		Firma	Fecha

Nota: Todos los trabajadores deberán estar en buen estado de salud y libre de los efectos de alcohol o drogas para realizar la tarea.

17. Responsable de activar el plan de emergencias	18. Considerar Más Peligros que aparecen al trabajar	Observación: Describir las causas
Nombre:	Nombre: Wladymir Ramirez Parra	
Cédula:	Cédula: 1098788558	
Firma:	Firma:	


ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.342-8

PERMISO DE TRABAJO PT

CÓDIGO: PP02-07-R004
REVISIÓN: 7
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de expedición: 13 11 23
Empresa: Construsuelos
Solicitante: alcaldía de Bucaramanga
Lugar del trabajo: Punta Paraíso
Cargo: Operativo
Descripción del trabajo: Armado de formaleta
2. Fecha: Inicio: 13/11/23 Fin: 13/11/23

2. ALTURA MÁXIMA

PROFUNDIDAD MÁXIMA

3. EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMA DE ACCESO NECESARIO PARA ESTE TRABAJO

7. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS SIGUIENTES TIPOS DE PERMISOS DE TRABAJO

TRABAJO EN ALTURAS | TRABAJO EN CALIENTE | TRABAJO ELÉCTRICO | ESPACIOS CONFINADOS | EXCAVACIONES | IZAJE DE CARGAS | MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS | TRABAJOS EN VOLADURA

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
NIT. 804015372-8

PERMISO DE TRAB O PT

FECHA: 01/02/2022
CÓDIGO: PPGI-GT-R04
REVISIÓN: 7
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de expedición | Empresa: Construsuelos | Lugar del trabajo: Punta Paraiso | 3. Fecha: Inicio: 11/11/23 | Fin: 11/11/23

Para iniciar la tarea todos los verificadores que apliquen deben decir SI.

4. Afiliación a seguridad Social [X] | 5. Requerimiento de Actitud [ ] | 6. Verificación de Puntos de Anclaje [X] | 13. Constancia de capacitación de competencia laboral [ ]

12. Herramientas a utilizar: Paladra, Traxodero, Picas

10. Sistema de Restricción

14. Observaciones: Caida a nivel

15. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección auditiva	[X]	Protección facial Careta	[ ]	Chaleco reflectivo	[ ]	Tapa oidos	[ ]	Botajón	[X]	Casco	[X]	Elementos de señalización	[ ]
Protección respiratoria	[X]	Gafas de seguridad	[X]	Cuatrero de cuero	[ ]	Careta de soldador	[ ]	Polainas	[ ]	Kit para derrames	[ ]	Filtros para humos metálicos	[ ]
Ropa de trabajo(Overol)	[ ]	Guantes de algodón	[ ]	Cuatrero para soldador	[ ]	Botas de seguridad	[X]	Eslingas	[X]	Explosimetro	[ ]	Equipo Autocontenido	[ ]
Otros													

PRUEBA DE GASES

Atmosfera	Explosividad	Monoxido de C	Oxigeno	Otros
Descripción				
Máximo	10-60%			
Obtenido	20.80%			
Duración del Cerramiento	0.04%			

Autorizado SI [ ] NO [ ]

Firma

16. NOMBRE Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES

N°	Nombre y apellidos del trabajador (autorizado)	Cédula	Firma
1	Eduardo Aguilar P	5.730.xxx	
2	[illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	
5	Bonnett D	[illegible]	
6			
7			
8			
9			
10			

CONDICIONES SUMINISTRADAS PARA ATENDER


	Describa en la existencia	Hoja de Datos de Seguridad de Materiales en el area. SI	NO
1			
2			
3			
4			
5			

CANCELACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Nombre de quien cancela	Firma	Fecha
Razon de la actividad		
Motivo de la cancelación	Firma	Fecha

Nota: Todos los trabajadores deben estar en buen estado de salud y libre de los efectos de alcohol o drogas para realizar la tarea.

17. Responsable de activar el plan de emergencias (Jefe de Campo)	18. Coordinador HSE (Persona que autoriza el trabajo)	Supervisor (Persona del trabajo)
Nombre	Nombre: Adolfo J. Portilla	Nombre: Fernando Pico
CC No	CC No: 1098624666	CC No: 1098363558
Firma	Firma:	Firma:



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA: 01/03/2022
CODIGO: PP02-07-R04
REVISION: 7
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de expedición: DÍA 11 MES 11 AÑO 23
Empresa: Costrusuelos
Solicitante: Alcaldia de Bucaramanga
Lugar del trabajo: Punta Paraiso
Cargo: operativo
1. Tipo de trabajo:
3. Fecha: Inicio: 11/11/23 Fin: 11/11/23
3.1 Hora de inicio / Hora terminación
Requiere aprobacion electrica? SI ☐ NO ☒
4. Descripción del trabajo: Armado hierro
2. ALTURA MÁXIMA: 7M
PROFUNDIDAD MÁXIMA:

5. EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Y SISTEMAS DE ACCESO NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

7. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE PERMISOS DE TRABAJO

TRABAJO EN ALTURAS | TRABAJO EN CALIENTE | TRABAJOS ELECTRICOS | ESPACIOS CONFINADOS | EXCAVACIONES | IZAJE DE CARGAS | MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS | TRABAJOS DE VOLADURA

ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA: 01/03/2022
CÓDIGO: PRO-07-004
REVISION: 7
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de expedición: Empresa: Consagrados | Lugar del trabajo: Parte Paraiso | a Fecha: | Hasta: 10/11/23 | Fin: 10/11/23

Para iniciar la tarea revise las verificaciones que apliquen dichas casillas

4. Afiliación a seguridad Social: ☒ | 5. Requerimiento de Aptitud: ☐ | 6. Verificación en Puntos de Anclaje: ☒ | 13. Constancia de capacitación de competencia laboral: ☐

12. Herramientas a utilizar: Andamios, Arnes

10.Sistema de Restricción:

14. Observaciones: Cadas a nivel

15. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección auditiva	☒	Protección facial Careta	☐	Chaleco reflectivo	☐	Peto de carnaza	☐	Botiquin	☒	Casco	☒	Elementos de señalización	☐
Protección respiratoria	☒	Gafas de seguridad	☒	Guantes de cuero	☐	Careta de soldador	☐	Polainas	☐	Kit para derrames	☐	Fibra para humos metalicos	☐
Ropa de trabajo(Overol)	☐	Guantes de algodon	☐	Guantes para soldador	☐	Botas de seguridad	☒	Extintores	☒	Extintores	☐	Equipo Autocontenido	☐
Otros													

PRUEBA DE GASES

Resultados					
Descripción	Estándar	Muestra N° 1	Hora	Muestra N° 2	Hora
Humedad	50-60%				
Oxigeno	20.6%				
Dioxido de Carbono	0.04%				
Ambiente apto	SI ☐ NO ☐				
Firma					

SUSTANCIAS QUIMICAS Y LICOR

Nombre de la sustancia	Hoja de Datos de Seguridad de Materiales en el sitio	
	SI	NO
1		
2		
3		
4		
5		

16. NOMBRE Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES


N°	Nombre y apellidos del trabajador autorizado	Cedula	Firma
1	Alejandro Ospina Perez	1095...	
2	Sergio Alejandro Lozada Gomez	1095...	
3	Brayan Quintero Jaimes	1095...	
4	Yeison Mateo Quintero Jaimes	1095...	
5			
6			
7			
8			
9			
10			

CANCELACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Nombre de quien cancela		Firma	Fecha
Rango de la actividad			
Motivo de la cancelación			

Nota: Todos los trabajadores deben estar en buen estado de salud y libre de los efectos de alcohol o drogas para realizar la tarea.


17. Responsable de activar alarma de emergencias (Jefe de trabajo)	18. Coordinador HSE (Persona que autoriza el trabajo)	Supervisor Operativo del trabajo
Nombre:	Nombre: Nidia Yolanda Pinilla	Nombre: Fernando Rojas
CC No.	CC No. 1098762516	CC No.
Firma:	Firma:	Firma:



PERMISO DE TRABAJO PT

ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

FECHA: 01/09/2023
CODIGO: PPSO-07-ROA
REVISION: 7
PAGINA: 1 de 2



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA: 31/03/2022
CÓDIGO: PP02-07-R04
REVISIÓN: 7
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de expedición | Empresa: Construsuelos | Lugar del trabajo: Punta Paraiso | 3. Fecha | Inicio: 09/NOV/23 | Fin: 09/NOV/23

Para iniciar la tarea todas las verificaciones que apliquen deben decir SI.

4. Afiliación a seguridad Social ☒ | 6. Requerimiento de Actitud ☐ | 9. Verificación de Puntos de Anclaje ☒ | 13. Constancia de capacitación de competencia laboral ☐

12. Herramientas a utilizar: Palustra, Trazadora, Pinas

10. Sistema de Restricción:

14. Observaciones: Caidas a nivel

15. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección auditiva	☒	Protección facial Careta	☐	Chaleco reflectivo	☐	Peto de carnaza	☐	Botquín	☒	Casco	☒	Elementos de señalización	☐
Protección respiratoria	☒	Gafas de seguridad	☒	Guantes de cuero	☐	Careta de soldador	☐	Polainas	☐	Kit para derrames	☐	Filtros para humos metálicos	☐
Ropa de trabajo(Overol)	☐	Guantes de algodón	☐	Guantes para soldador	☐	Botas de seguridad	☒	Extintores	☒	Explosímetro	☐	Equipo Autocontenido	☐

Otros

PRUEBA DE GASES

Atmosfera

Descripción	Estándar	Muestra Nº 1	Hora	Muestra Nº 2	Hora
Humedad	50-60%				
Oxigeno	20.08%				
Dioxido de Carbono	0.04%				

Ambiente apto: SI ☐ NO ☐

Firma

SUSTANCIAS QUIMICAS A UTILIZAR

	Nombre de la sustancia	Hoja de Datos de Seguridad de Materiales se el pide. SI	NO
1			
2			
3			
4			
5			

16. NOMBRE Y CÉDULA DE LOS TRABAJADORES

Nº	Nombre y apellidos del trabajador autorizado	Cédula	Firma
1	Aquiles Ariza R	5795494	
2	Luis Alberto Estrada	9935670	
3	Fernando Hernandez	9935275	
4	Armando Gomez	10.960.[illegible]	
5			
6			
7			
8			
9			
10			

CANCELACION DE LA ACTIVIDAD

Nombre de quien cancela		Firma	Fecha	
Resp de la actividad		Firma	Fecha	
Motivo de la cancelacion				

Nota: Todos los trabajadores deben estar en buen estado de salud y libre de los efectos de alcohol o drogas para realizar la tarea.

17. Responsable de activar el plan de emergencias (Jefe de turno)	18. Coordinador HSE (Persona que autoriza el trabajo)	Supervisor Ejecutor del trabajo
Nombre:	Nombre: Nidia J. Rativa	Nombre: Fernando Pajon
CC No:	CC No: 1098624666	CC No: 1098[illegible]53
Firma:	Firma:	Firma:

ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.243-8

PERMISO DE TRABAJO PT


FECHA: 01/03/2022
CÓDIGO: [illegible]
REVISIÓN 7
PÁGINA 1 de 2

Fecha de expedición	Empresa:	Lugar del trabajo:	3. Fecha	
DÍA 09 MES 11 AÑO 23	Solicitante: Alcaldía de Bucaramanga	Cargo: Operativo	Inicio: 09/Nov/23	Fin: 09/Nov/23
4. Descripción del trabajo: Deforestación	Empresa: Constrosuelos	Punta Paraíso	3.1 Hora de inicio:	Hora terminación:
2. ALTURA MÁXIMA: 7M	PROFUNDIDAD MÁXIMA:	1. Tipo de trabajo:	Requiere aprobación eléctrica? SI ☐ NO ☑	

5. EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

7. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE PERMISOS DE TRABAJO

TRABAJO EN ALTURAS | TRABAJO EN CALIENTE | TRABAJOS ELÉCTRICOS | ESPACIOS CONFINADOS | EXCAVACIONES | IZAJE DE CARGAS | MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS | TRABAJOS DE VOLADURA



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA: 01/03/2021
CÓDIGO: PYSO-07-F04
REVISIÓN: 7
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de expedición: | Empresa: Construsuelos | Lugar del trabajo: Punta Paraiso | Fecha: inicio: 08/11/23 | Fin: 08/11/23

Para iniciar la tarea todos los verificadores que apliquen deben decir SI

4. Afiliación a seguridad Social: ☐ | 5. Requerimiento de Arl/Eal: ☐ | 6. Verificación de Puntos de Anclaje: ☒ | 7. Constancia de capacitación de competencia laboral: ☐

12. Herramientas a utilizar: Taladro, Tronzadora, Palas

13. Sistema de Restricción:

14. Observaciones: Cuidar a nivel

II. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Protección auditiva	☒	Protección facial Careta	☐	Chaleco reflectivo	☐	Overol	☒	Casco	☒	Elementos de señalización	☐
Protección respiratoria	☒	Gafas de seguridad	☒	Guantes de cuero	☐	Botas de caucho	☐	Polainas	☐	Filtros para humos metálicos	☐
Ropa de trabajo (Overol)	☐	Guantes de algodón	☐	Guantes para soldador	☐	Botas de seguridad	☒	Eslingas	☐	Equipo Antiocultamiento	☐
Otros:								Explosímetro	☐		

POLITICA DE BAÑOS

Portátiles					Unisex
Descripción	Cantidad	Mantto N°1	Mantto N°2		
Hombres	50-60%				
Mujeres	20-30%				
Discapacitados	5-10%				
Aprobado aplic	SI ☐	NO ☐			
Firma					

III. HOMBRE Y GERULA DE LOS TRABAJADORES

N°	Nombres y apellidos con huella/por extensión	Cedula	Firma
1	Sergio Alejandro Cardenas	1193585555	
2	Yeferson Mendoza Q	1193575275	
3	Enrique Alfredo Quintero	1193578118	
4	Edgar Rodriguez	1193578118	
5	Jhon Jairo Gomez	5695022	
6	Alfredo Jose Jaimes	1095815866	
7			
8			
9			
10			

IV. IDENTIFICACION DE LABORES Y RIESGOS


Identificación de labores	Identificación de riesgos	Medidas de control
1		
2		
3		
4		

CANCELACION DE LA ACTIVIDAD

Numero de gases captados		Firma	Fecha
Resp con la actividad			
Motivo de la cancelación			

Nota: Todos los trabajadores deben estar en buen estado de salud y libre de los efectos de alcohol o drogas para realizar la tarea.

17. Responsable de entregar el área de competencia (Jefe de campo)	18. Coordinador HSE (Persona que evalua el trabajo)	Supervisor (Quien da el trabajo)
Nombre:	Nombre: Wagnstara Portilla	Nombre: Fernando Rojas
CC No:	CC No: 1098624668	CC No: 1098 + 6559
Firma:	Firma:	Firma:



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.342-8

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA: 01/03/2022
CÓDIGO: PP02-07-R04
REVISIÓN: 1
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de expedición: 08 11 23
Empresa: Construsuelos
Solicitante: Alcaldía de Bucaramanga
Lugar del trabajo: Punta Paraíso
Cargo: Operativo
Descripción del trabajo: Armado de formaleta
Altura máxima: 5M
Inicio: 08/11/23
Fin: 08/11/23

Construcciones de Colombia S.A.S
NIT. 804.015.242-8

PERMISO DE TRAB..O PT

FECHA: 01/02/2022
CÓDIGO: PRO-SI-R04
REVISIÓN: 7
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de expedición: 03/11/23 | Empresa: Construcciones | Lugar de trabajo: Punta Paraiso | Fecha: 03/11/23 | Hasta: 03/11/23

Para iniciar la tarea todas las verificaciones que apliquen deben decir SI.

4. Afiliación a seguridad Social: ☑
5. Reconocimiento de Actitud: ☐
6. Verificación de Puntos de Anclaje: ☑
13. Constancia de capacitación en competencias laborales: ☐

12. Herramientas a utilizar: Palidas y Tenazadas
10. Sistema de Restricción:
14. Observaciones: Caidas a nivel

11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección auditiva	☑	Protección facial Careta	☐	Chaleco reflectivo	☐	Petc de carnaza	☐	Botiquín	☑	Casco	☑	Elementos de señalización	☐
Protección respiratoria	☑	Gafas de seguridad	☑	Guantes de cuero	☐	Careta de soldador	☐	Polainas	☐	Ropa de labores	☐	Filtros para humos metálicos	☐
Ropa de trabajo(Overol)	☐	Guantes de algodon	☐	Guantes para soldador	☐	Botas de seguridad	☑	Eslingas	☐	Equipamiento	☑	Equipo Acconcionado	☐
Otros													

PRUEBA DE GASES

Ambientes	Explosivo	Muestra N° 1	Hora	Muestra N° 2	Hora
Monoxido	50-60%				
Oxigeno	20.8%				
Dioxido de Carbono	0.06%				
Ambiente apto	SI ☐ NO ☐				
Firma					

SUSTANCIAS QUIMICAS A UTILIZAR

	Nombre de la sustancia	Hoja de Datos de Seguridad de Materiales en el área	
		SI	NO
1			
2			
3			
4			
5			

15. NOMBRE Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES


N°	Nombre y cedula del trabajador autorizado	CEDULA	Firma
1	Basilio Ariza R	5.770.570	
2	Alexander Rondon	91.537.[illegible]	
3	Gustavo Alex Leguizamo	1.098.[illegible]	
4	Hernando Cossio Sanchez	1.095.[illegible]	
5	[illegible]	[illegible]	
6			
7			
8			
9			
10			

CANCELACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Nombre de quien cancela	Firma	Fecha	Hora
Razon de la actividad			
Motivo de la cancelacion			

Nota: Todos los trabajadores deberan estar en buen estado de salud y libre de los efectos de alcohol o drogas para realizar la tarea.

17. Responsable de activar el plan de emergencias (para un campo)	18. Coordinador/ESE (Persona con autoridad y delegada)	Supervisor Ejecutor del trabajo
Nombre:	Nombre: Mauricio Rivera Portilla	Nombre: Fernando Rivera
C.C. No.	C.C. No. 1.098.624.646	C.C. No. 1.098.624.558
Firma:	Firma: [illegible]	Firma: [illegible]


ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 900.613.342-2

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA: 01/03/2022
CÓDIGO: PT02-07-004
REVISIÓN: 7
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de expedición: 07 11 23
Empresa: Construsuelos
Solicitante: Alcaldía de Bucaramanga
Lugar del trabajo: Pata Paraíso
Cargo: Operativo
Descripción del trabajo: Armado hierro y formaleta
Altura máxima: 4 M
Inicio: 07/11
Fin: 07/11
¿Requiere aprobación eléctrica? SI NO X

ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT: 804.015.242-8

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA: 01/03/2022
CÓDIGO: FP02-27-R04
REVISIÓN 7
PÁGINA 1 de 2

Fecha de expedición | Empresa: Construsuelos | Lugar del trabajo: Punta Paraso | 2. Fecha: | Inicio: 4/11 | Fin: 4/11

Para iniciar la tarea todas las verificaciones que apliquen deben decir SI.

4. Afiliación a seguridad Social ☒ | 5. Requerimiento de Actitud ☐ | 6. Verificación de Puntos de Anclaje ☒ | 12. Contenido de capacitación de competencia laboral ☐

11. Herramientas a utilizar: Palas / Martillo / Pachoque

10. Sistemas de Restricción: Conos o Nivel

14. Observaciones:

PRUEBA DE GASES

Trabajadores	Escalera	Muestra N°1	Hora	Muestra N°2	Hora
Normalidad		20.8%			
Oxigeno		20.0%			
Detalle del Carbono		0.04%			
Ambiente apto	SI ☐	NO ☐			
Firma					

15. NOMBRE Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES

Nº	Nombres y apellidos del trabajador autorizado	Cédula	Firma
1	Brayan Andres Rodriguez	1098733	
2	Eduardo Rodriguez	9853233	
3	Erick Oswaldo Jaimes	1094	
4	Ronald Jesus Jaimes	1094	
5	Pedro Perez	1130	
6			
7			
8			
9			
10			

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección auditiva ☐	Protección facial Careta ☐	Chaleco reflectivo ☐	Peto de carnaza ☐	Botiquín ☐	Casco ☐	Elementos de señalización ☐
Protección respiratoria ☐	Gafas de seguridad ☐	Guantes de cuero ☐	Camisa de soldador ☐	Polainas ☐	Vía para dormirse ☐	Filtros para humos metálicos ☐
Ropa de trabajo(Overol) ☐	Guantes de algodón ☐	Guantes para soldador ☐	Botas de seguridad ☐	Eslingas ☐	Espiderismo ☐	Equipo Autocontenido ☐

EXISTENCIAS QUIMICAS A UTILIZAR


	Nombre de la sustancia	Hoja de Datos De Seguridad de sustancias (si se pide)	
		SI	NO
1			
2			
3			
4			
5			


CIRCULACION DE LA ACTIVIDAD

Nombre de quien cancela		Firma	Fecha
Fin de la actividad			
Metros de la canalización	Firma	Fecha	

Nota: Todos los trabajadores deben estar en buen estado de salud y libre de los efectos de alcohol o drogas para realizar la tarea.

13. Responsable de ejecución de actividades (Jefe de cuadrilla)	14. Coordinador HSE (Persona con estudios afines)	Supervisor Ejecutor del trabajo
Nombre:	Nombre: Maria Jimena Rojas	Nombre: Fernando Rojas
CC No:	CC No: 1098621666	CC No: 1098784548
Firma:	Firma:	Firma:


ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 900.015.232-8
PERMISO DE TRABAJO PT
FECHA: 01/03/2022
CÓDIGO: PP02-01-R04
REVISIÓN: 7
PÁGINA: 1 de 2
Fecha de expedición
DÍA 04 MES 11 AÑO 23
Empresa: Construsuelos
Subcontratista: Alcaldía de Bucaramanga
Descripción del trabajo: Armado hierro
Lugar del trabajo: Punta Paraíso
2. ALTURA MÁXIMA: 4 M
PROFUNDIDAD MÁXIMA
Inicio: 04/11
Fin: 04/11
TRABAJO EN ALTURAS
TRABAJOS EN CALIENTE
TRABAJOS ELÉCTRICOS
ESPACIOS CONFINADOS
EXCAVACIONES
IZAJE DE CARGAS
MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS
TRABAJOS DE VOLADURA



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-3

PERMISO DE TRAB O PT

FECHA: 01/03/2022
CODIGO: PPSO-77-R04
REVISION: 1
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de inicio: Empresa: Construsuelos | Lugar del trabajo: Punta Paraiso | 3. Fecha: Inicio: 03/11/23 | Fin: 03/11/23

Para iniciar la tarea todas las verificaciones que aplicaren deben decir SI

4. Afiliación a seguridad Social: ☑ | 5. Requerimiento de Actividad: ☐ | 6. Verificación de Puntos de Anclaje: ☒ | 13. Constancia de capacitación de competencia laboral: ☐

12. Herramientas a utilizar: pasos, Palustra, Martillo

10. Sistema de Restricción:

14. Observaciones: Ninguna

11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección auditiva	☑	Protección facial Careta	☐	Chaleco reflectivo	☐	Peto de carnaza	☐	Botiquín	☑	Casco	☑	Elementos de señalización	☐
Protección respiratoria	☐	Gafas de seguridad	☑	Guantes de cuero	☐	Casco de soldador	☐	Polainas	☐	Kit para derrames	☐	Filtros para humos metálicos	☐
Ropa de trabajo(Overol)	☐	Guantes de algodón	☐	Guantes para soldador	☐	Botas de seguridad	☑	Fotoflama	☑	Extintor	☐	Equipo Adicional	☐
Otros													

PRUEBA DE GASES

Diariamente						SUSTANCIAS CANCERÍGENAS A UTILIZAR		
Descripción	Explosivo	Muestra N° 1	Hora	Muestra N° 2	Hora	Nombre de la empresa	SI	NO
Humedad	50-60%					1		
Oxígeno	20.38%					2		
Dióxido de Carbono	0.04%					3		
						4		
Aprobado apto	SI ☐ NO ☐					5		
Firma								

15. NOMBRE Y CÉDULA DE LOS TRABAJADORES

N°	Nombre y apellidos del trabajador asignado	Cédula	Firma
1	Gerardo Adolfo Rodriguez Rueda	1098	
2	Jhonny Alexander Cote Gomez	1098	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

CANCELACION DE LA ACTIVIDAD*

Nombre de quien cancela	Firma	Fecha
Razón de la actividad	Firma	Fecha
Motivo de la cancelacion		

Nota: Todos los trabajadores deben estar en buen estado de salud y libre de los efectos de alcohol o drogas para realizar la tarea.

17. Responsable de ejecutar labores de excavación (Jefe de grupo)	18. Coordinador HSE (Persona que asesora al trabajo)	Supervisor (persona que inicia trabajo)
Nombre:	Nombre: Yesenia Patricia Portilla	Nombre: Fernando Rojas
CC No.	CC No. 1098762866	CC No. 1098762958
Firma:	Firma:	Firma:

ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

PERMISO DE TRABAJO PT

FECHA: 01/03/2022
CÓDIGO: PF02-07-R04
REVISIÓN: 7
PÁGINA: 1 de 2

Fecha de expedición: DÍA 03 MES 11 AÑO 23	Empresa: Construsuelos	Lugar del trabajo: Ponta Paraiso	3. Fecha	Inicio: 03/11/23	Fin: 03/11/23
	Solicitante: Alcaldía de Bucaramanga	Cargo: Operativo	3.1 Hora de inicio		Hora terminación
		1. Tipo de trabajo:	Requiere aprobación eléctrica?	SI ☐	NO ☒
4. Descripción del trabajo: Armado Hierro					
2. ALTURA MÁXIMA: 3M		PROFUNDIDAD MÁXIMA:			


6. EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO NECESARIOS PARA ESTE TRABAJO

Mecanismos de anclaje ☐	Arnés cuerpo completo ☐	Eslinga para detención ☐	Descendedor ocho ☐	Poleas ☐	Escalera tipo tijera ☐	Elevadores ☐
Puntos de anclaje ☒	Eslinga para restricción ☐	Mosquetones ☒	Descendedor Jumar ☐	Trípode ☐	Escalera extensible ☐	Andamios ☐
Líneas de vida horizontal cable ☐	Eslinga para posicionamiento ☒	Cuerdas ☐	Trial (frenos) ☐	Grúa ó camión canasta ☐	Escaleras fijas ☐	Otros ____

7. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE PERMISOS DE TRABAJO

TRABAJO EN ALTURAS	TRABAJO EN CALIENTE	TRABAJOS ELÉCTRICOS	ESPACIOS CONFINADOS	EXCAVACIONES	IZAJE DE CARGAS	MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS	TRABAJOS DE VOLADURA
☑ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]
☑ ¿Área demarcada y señalizada?	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]
☑ ¿El personal está certificado en alturas?	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]
☑ ¿El lugar de trabajo es seguro para desarrollar la tarea?	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]
☑ [illegible]	☐ Área demarcada y señalizada?	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]
☑ [illegible]	☐ [illegible]	☐ Área demarcada y señalizada?	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]
☑ Divulgación del plan de emergencias y rescate	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ Área demarcada y señalizada?	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]
☑ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]
☑ ¿Se diligenció y se socializó el AST?	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]
☑ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	☐ [illegible]	

- **Socialización de Análisis de trabajo seguro (ATS)**



ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 02/04/2018
Código: PP02-07-R03
Revisión: 02

Fecha: 9/12/23 - 9/12/23 Área: Excavaciones

Nombre de la actividad: Excavaciones

1. Aislamientos Necesarios para el desarrollo de la labor

Aislamiento Eléctrico	SI	NO X	SI NO X	Cual? NA
Aislamiento Hidráulico	SI	NO X		

2. Análisis de riesgos

Pasos básicos del trabajo	Consecuencias o riesgos potenciales	Controles para eliminar o reducir riesgos
Alistamiento herramientas	Mecanico Manipulación de herramientas. Biomecanico posturas movimientos	Uso de elementos de protección personal inspecciones preoperacionales
excavación Manual	Fisica ruidos, temperatu ras, Mecanico manipulación herramientas, locativo	de equipos herramientas pausas activas, descansos de equipos
Orden y aseo y señalización	orden y aseo quimico Inhalación de material particulado	uso de tapabocas, señalización y demarcación de areas de trabajo.

3. Preguntas para considerar antes de iniciar el trabajo

Este trabajo está autorizado?	Si / No		Hay el orden y aseo en el área de trabajo?	Si / No	NA
He sido entrenado para este trabajo ?	Si / No		La iluminación permite hacer un trabajo seguro?	Si / No	NA
Estoy calificado para realizar este trabajo ?	Si / No		El clima permite hacer un trabajo seguro?	Si / No	NA
Conozco los riesgos de este trabajo ?	Si / No		Identifico y conozco los insumos químicos?	Si / No	NA
Tengo los EPP requeridos?	Si / No		Este trabajo se ha comunicado a quien pueda afectar?	Si / No	NA
Tengo los equipos y herramientas necesarios?	Si / No		Me siento bien de salud para realizar este trabajo?	Si / No	NA
He revisado el área de trabajo ?	Si / No		Estoy libre del efecto de alcohol ó drogas?	Si / No	NA
Cuento con la señalización necesaria?	Si / No				

4. Señale los permisos de trabajo requeridos y disponga del formato respectivo en el sitio de trabajo

Trabajos en alturas	Si / No	Trabajo eléctrico	Si / No	Manipulación de explosivos	Si / No
Trabajos en caliente	Si / No	Espacios confinados	Si / No	Trabajos de voladura	Si / No
Izaje de cargas	Si / No	Excavaciones	Si / No		

5. Elementos de protección personal que requiere la actividad

Casco	Si / No	Peto En Carneza	Si / No	Candados de bloqueo	Si / No
Gafas / Monogafas	Si / No	Mangas En Carneza	Si / No	Tarjetas de bloqueo	Si / No
Protección auditiva	Si / No	Guantes	Si / No	Otro NA	
Mascarilla	Si / No	Botas de seguridad	Si / No	NA	
Canilleras de carneza	Si / No	Careta Acrilica	Si / No		

6. Aislamiento necesario

ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 02/04/2018
Código: PP02-07-R03
Revisión: 02

Mascara para vapores: SI [X] Otro_____ SI [ ] NO [X] | Esta actividad Amerita PST: SI [ ] NO [X]

Se cuenta con las listas de chequeo de los equipos críticos necesarios para la actividad: SI [ ] NO [ ]

7. Aspectos Ambientales


Tengo un Kit de derrames?	SI [ ] NO [X]	Se cómo separar los residuos sólidos generados?	SI [ ] NO [ ] NA [X]
Se cómo usarlo en caso de una emergencia ?	SI [ ] NO [X]	Se qué hacer en caso de un derrame?	SI [ ] NO [ ] NA [X]
Hay dentro de mi herramienta un extintor ?	SI [ ] NO [X]		
Identifico los riesgos ambientales de este trabajo?	SI [ ] NO [X]	Qué hacer en caso de una emergencia ambiental?	
Hay un punto ecológico ?	SI [ ] NO [X]	contar con el KH de derrames y atender emergencia.	

8. Participaron en la elaboración y socialización de este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	Ramiro Tarbinado	ma-sslo	91344809	Ramiro T.
2	Pedro Lozada	AUX	1095927416	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	Sergio Olave	Ma-Svc	9737076	
5	Jenifer Ortiz R	AUX	1096794	
6	[illegible]	AUX	1131113410	
7	ARNULF	AUX	5691593	AUXILIAR
8	Yordanis O	OP	1102774750	OP
9	Ubardo Lopez	operador	5690602	Ubardo
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

9. Aprueban este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	Fernando Rojas	Residente	1.098764.558	Fernando Rojas
2				



ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 02/04/2018
Código: PP02-07-R03
Revisión: 02

Mascara para vapores: Si [X] No [ ] Otro: ____ Si [ ] No [X] Esta actividad Amerita PST Si [ ] No [X]

Se cuenta con las listas de chequeo de los equipos críticos necesarios para la actividad Si [ ] No [ ]

7. Aspectos Ambientales


Tengo un Kit de derrames?	Si [ ] No	Se cómo separar los residuos sólidos generados?	Si [ ] No [ ] NA
Se cómo usarlo en caso de una emergencia ?	Si [ ] No	Se qué hacer en caso de un derrame?	Si [ ] No [ ] NA
Hay dentro de mi herramienta un extintor ?	Si [ ] No		
Identifico los riesgos ambientales de este trabajo?	Si [ ] No	Qué hacer en caso de una emergencia ambiental?	contar con el kit de derrame
Hay un punto ecológico ?	Si [ ] No		atender la emergencia

8. Participaron en la elaboración y socialización de este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	Ramiro Zarabanda	maestro	91344879	
2	Pedro Lozada	AUX	1095923416	
3	[illegible]	[illegible]	9733837	
4	Sergio olaya	Maestro	97359616	
5	Orlando Galvis R	AUX	5796776	
6	[illegible]	AUX	1095113149	
7	ALVARO	AUX	5671257	ACEJILAS
8	Yordan A	OP	1102774050	
9	Libardo Lopez	operador	5690607	Libardo
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

9. Aprueban este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cedula	Firma
1	Fernando Rojas	Residente	1093769588	
2	Nidia Johana Portilla	HSE	1098624666	



ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 02/04/2018
Código: PP02-07-R03
Revisión: 02

Fecha: 19/12/2023 Área: perforacion operativa

Nombre de la actividad: Perforacion anclajes

1. Aislamientos Necesarios para el desarrollo de la labor

Aislamiento Eléctrico	SI	NO	SI	NO
Aislamiento Hidráulico	SI	NO	Cual?	NA

2. Análisis de riesgos

Pasos básicos del trabajo	Consecuencias o riesgos potenciales	Controles para eliminar o reducir riesgos
Alistar equipos: Inicio perforación Medida de anclaje Diesel. Inyectar anclajes Lanzado concreto orden y aseo	Mecanico Manipulacion de herramientas, golpes, caidas, mallos, vibraciones, temperaturas a calor Biomecanico posturas trabajo en alturas caidos Mecanico machucones resbalon, locativo orden y aseo.	uso de equipos contra caidas, uso de epp, inspecciones de equipos y herramientas, locativo orden y aseo Biomecanico Posturas, Capacitaciones pausas activas, contar con punto de hidratación Realizacion de examen medico

3. Preguntas para considerar antes de iniciar el trabajo

Este trabajo está autorizado?	SI	NO	Hay el orden y aseo en el área de trabajo?	SI	NO / NA
He sido entrenado para este trabajo ?	SI	NO	La iluminacion permite hacer un trabajo seguro?	SI	NO / NA
Estoy calificado para realizar este trabajo ?	SI	NO	El clima permite hacer un trabajo seguro?	SI	NO / NA
Conozco los riesgos de este trabajo ?	SI	NO	Identifico y conozco los insumos químicos?	SI	NO / NA
Tengo los EPP requeridos?	SI	NO	Este trabajo se ha comunicado a quien pueda afectar?	SI	NO / NA
Tengo los equipos y herramientas necesarios?	SI	NO	Me siento bien de salud para realizar este trabajo?	SI	NO / NA
He revisado el área de trabajo ?	SI	NO	Estoy libre del efecto de alcohol ó drogas?	SI	NO / NA
Cuento con la señalización necesaria?	SI	NO		SI	NO / NA


4. Señale los permisos de trabajo requeridos y disponga del formato respectivo en el sitio de trabajo

Trabajos en alturas	SI	NO	Trabajo eléctrico	SI	NO	Manipulación de explosivos	SI / NO
Trabajos en caliente	SI	NO	Espacios confinados	SI	NO	Trabajos de voladura	SI / NO
Izaje de cargas	SI	NO	Excavaciones	SI	NO		SI / NO

5. Elementos de protección personal que requiere la actividad

Casco	SI	NO	Peto En Carnaza	SI	NO	Candados de bloqueo	SI / NO
Gafas / Monogafas	SI	NO	Mangas En Carnaza	SI	NO	Tarjetas de Bloqueo	SI / NO
Protección auditiva	SI	NO	Guantes	SI	NO	Otro	NA
Mascarilla	SI	NO	Botas de seguridad	SI	NO	NA	
Canilleras de carnaza	SI	NO	Careta Acrilica	SI	NO		

6. Aislamiento necesario



ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 02/04/2018
Código: PP02-07-R03
Revisión: 02

Mascara para vapores: SI [ ] NO [X] — Otro _____ SI [ ] NO [X] — Esta actividad Amerita PST SI [ ] NO [X]

Se cuenta con las listas de chequeo de los equipos críticos necesarios para la actividad: SI [X] NO [ ]

7. Aspectos Ambientales


Tengo un Kit de derrames?	SI [X] NO [ ]	Se cómo separar los residuos sólidos generados?	SI [X] NO [ ] NA [ ]
Se cómo usarlo en caso de una emergencia ?	SI [X] NO [ ]	Se qué hacer en caso de un derrame?	SI [X] NO [ ] NA [ ]
Hay dentro de mi herramienta un extintor ?	SI [X] NO [ ]		
Identifico los riesgos ambientales de este trabajo?	SI [X] NO [ ]	Què hacer en caso de una emergencia ambiental?	controlar la emergencia y contar con el kit de derrames.
Hay un punto ecológico ?	SI [X] NO [ ]		

8. Participaron en la elaboración y socialización de este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	Jhormel Hernandez	operario	1102373469	
2	Ramiro Zambrano	maestro	91341809	
3	Aquileo Valber	AUX	5796794	
4	Pedro Lozada	[illegible]	1095722416	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	Sergio Oliva	Auxiliar	97357016	
7	Aquileo Valber	AUX	5796794	
8	[illegible]	AUX	1131113749	
9	ARMIJOS	AUX	561[illegible]	AGUILAR
10	Yordan A D	OP	1102774350	OP
11	Ubardo Jafet	operador	5640602	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

9. Aprueban este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	Fernanda Rojas	Residente	1098764558	
2	Nidia Johana Portilla	HSE	1098624666	



ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 02/04/2018
Código: PP02-07-R03
Revisión: 02

Fecha: 11/12/2023 – 16/12/2023 Área: Perforación - operativa

Nombre de la actividad: perforacion drenes y anclajes

1. Aislamientos Necesarios para el desarrollo de la labor

Aislamiento Eléctrico	SI	NO (X)	SI	NO (X)
Aislamiento Hidráulico	SI	NO (X)	Cual?	NA

2. Análisis de riesgos

Pasos básicos del trabajo	Consecuencias o riesgos potenciales	Controles para eliminar o reducir riesgos
alistar equipos	Mecanico manipulación de	contar con los epp
Inicio perforacion	herramientas Fisicos por	adecuados Uso de
	ruidos temperaturas a	capacitados, inspecciones
Retida del dren o	calor inhalación de mate	de area de trabajo, pausa
anclaje	rial particulado locativo	as activas, calistenia,
	orden y aseo, trabajo en	contar con los equipos
inyeccion	alturas caidas, Mecanico	contra caidas, firmar per
lanzado concreto	Machucones, vestimentas	misos de trabajo, inspeccio
	locativo orden y aseo.	nes equipos y herramientas

3. Preguntas para considerar antes de iniciar el trabajo


Este trabajo está autorizado?	SI (X)	NO	Hay el orden y aseo en el area de trabajo?	SI (X)	NO NA
He sido entrenado para este trabajo ?	SI (X)	NO	La iluminación permite hacer un trabajo seguro?	SI (X)	NO NA
Estoy calificado para realizar este trabajo ?	SI (X)	NO	El clima permite hacer un trabajo seguro?	SI (X)	NO NA
Conozco los riesgos de este trabajo ?	SI (X)	NO	Identifico y conozco los insumos químicos?	SI (X)	NO NA
Tengo los EPP requeridos?	SI (X)	NO	Esta trabajo se ha comunicado a quien pueda afectar?	SI (X)	NO NA
Tengo los equipos y herramientas necesarios?	SI (X)	NO	Me siento bien de salud para realizar este trabajo?	SI (X)	NO NA
He revisado el área de trabajo ?	SI (X)	NO	Estoy libre del efecto de alcohol o drogas?	SI (X)	NO NA
Cuento con la señalización necesaria?	SI (X)	NO		SI (X)	NO NA

4. Señale los permisos de trabajo requeridos y disponga del formato respectivo en el sitio de trabajo

Trabajos en alturas	SI (X)	NO	Trabajo eléctrico	SI	NO (X)	Manipulación de explosivos	SI NO (X)
Trabajos en caliente	SI	NO (X)	Espacios confinados	SI	NO (X)	Trabajos de voladura	SI NO (X)
Izaje de cargas	SI	NO (X)	Excavaciones	SI	NO (X)		SI NO (X)

5. Elementos de protección personal que requiere la actividad

						6. Aislamiento necesario		
Casco	SI (X)	NO	Peto En Carnaza	SI	NO (X)	Candados de bloqueo	SI	NO (X)
Gafas / Monogafas	SI (X)	NO	Mangas En Carnaza	SI	NO (X)	Tarjetas de bloqueo	SI	NO (X)
Protección auditiva	SI (X)	NO	Guantes	SI (X)	NO	Otro	NA	
Mascarilla	SI	NO (X)	**Botas de seguridad**	SI (X)	NO	NA		
Carilleras de carnaza	SI	NO (X)	Careta Acrilico	SI	NO (X)			



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 11/03/2021
Código: PP02-07-R03
Revisión: 04

Casco	Si ✓	No	Peto En Carnaza	Si	No ✓	Candados de bloqueo	Si	No ✓
Gafas / Monogafas	Si ✓	No	Mangas En Carnaza	Si	No ✓	Tarjetas de bloqueo	Si	No ✓
Protección auditiva	Si ✓	No	Guantes	Si ✓	No	Otro		
Mascarilla	Si	No ✓	Botas de seguridad	Si ✓	No			
Canilleras de carnaza	Si	No ✓	Careta Acrilica	Si	No ✓			
Mascara para vapores	Si	No ✓	Otro	Si	No ✓	Esta actividad Amerita PST	Si	No ✓

Se cuenta con las listas de chequeo de los equipos criticos necesarios para la actividad: Si ✓ No

7. Aspectos Ambientales


Tengo un Kit de derrames?	Si ✓ No	Se cómo separar los residuos sólidos generados?	Si ✓ No NA
Se cómo usarlo en caso de una emergencia ?	Si ✓ No	Se qué hacer en caso de un derrame?	Si ✓ No NA
Hay dentro de mi herramienta un extintor ?	Si ✓ No		
Identifico los riesgos ambientales de este trabajo?	Si ✓ No	Qué hacer en caso de una emergencia ambiental?	
Hay un punto ecológico ?	Si ✓ No		

8. Participaron en la elaboración y socialización de este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cedula	Firma
1	Armando Gcia. Sem.	Obra	1094663397	
2	Sebastian olaya Gonzalez	Maestro	9785[illegible]15	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	Ramiro Tarazona A	maestro	91344969	
6	Yordan Andres B	OP	7102734350	
7	Jaquelin Ibañez R	AUX	5[illegible]	
8	Carlos Mireles Tolosa	Operador	1100893057	
9	Bonilla D	Aux	5045077	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

9. Aprueban este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	Fernando Rojas Arenas	Residente obra	1098764553	
2	Nidia Johanna Portilla	coord SST	1098624668	



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT: 804.015.242-8

ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 11/03/2021
Código: PP02-07-R03
Revisión: 04

Fecha: 20/11/23 - 22/11/23 | Área: Operativo

Nombre de la actividad: Perforacion de Anclaje - Armado de Muro

1. Aislamientos Necesarios para el desarrollo de la labor

Aislamiento Eléctrico	Si / No	Si / No	
Aislamiento Hidráulico	Si / No	Cual?	

2. Análisis de riesgos

Pasos básicos del trabajo	Consecuencias o riesgos potenciales	Controles para eliminar o reducir riesgos
Adecuacion de zona de trabajo	• Riesgo Biologico Contacto personal	• Pausas Activas
	Contacto de objetos Contacto de Bacterias	• Personal Capacitado
	• Riesgo Mecanico con maquinas	• Personal de trabajo
Perforacion de Anclaje	Golpes con material	• Punto de hidratacion
	• Riesgo Fisico Exposicion al ruido a vibraciones y	• trabajo con Precaucion
Instalacion de anclaje	exposicion al calor intenso	• Uso adecuado de EPC
	• Riesgo Mecanico	• Trabajo Adecuado
Inyeccion de Anclaje	Sobre Cargas esfuerzos	• Punto de hidratacion
	Inadecuadas posturas Inadecuadas	• Uso adecuado EPC
Armado de Muro	• Riesgo Biologic.	• Personal Capacitado


3. Preguntas para considerar antes de iniciar el trabajo

¿Este trabajo está autorizado?	Si / No		¿Hay el orden y aseo en el área de trabajo?	Si / No	NA
¿He sido entrenado para este trabajo ?	Si / No		¿La iluminación permite hacer un trabajo seguro?	Si / No	NA
¿Estoy calificado para realizar este trabajo ?	Si / No		¿El clima permite hacer un trabajo seguro?	Si / No	NA
¿Conozco los riesgos de este trabajo ?	Si / No		¿Identifico y conozco los insumos químicos?	Si / No	NA
¿Tengo los EPP requeridos?	Si / No		¿Este trabajo se ha comunicado a quien pueda afectar?	Si / No	NA
¿Tengo los equipos y herramientas necesarios?	Si / No		¿Me siento bien de salud para realizar este trabajo?	Si / No	NA
¿He revisado el área de trabajo ?	Si / No		¿Estoy libre del efecto de alcohol ó drogas?	Si / No	NA
¿Cuenta con la señalización necesaria?	Si / No			Si / No	NA

4. Señale los permisos de trabajo requeridos y disponga del formato respectivo en el sitio de trabajo

Trabajos en alturas	Si / No	Trabajo eléctrico	Si	No	Manipulación de explosivos	Si / No	
Trabajos en caliente	Si / No	Espacios confinados	Si	No	Trabajos de voladura	Si / No	
Izaje de cargas	Si / No	Excavaciones	Si	No		Si / No	

5. Elementos de protección personal que requiere la actividad | **6. Aislamiento necesario**



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 11/03/2021
Código: PP02-07-R03
Revisión: 04

Casco	SI	No	Peto En Carnaza	Si	No	Candados de bloqueo	Si No
Gafas / Monogafas	SI	No	Mangas En Carnaza	Si	No	Tarjetas de bloqueo	Si No
Protección auditiva	Si	No	Guantes	Si	No	Otro	
Mascarilla	Si	No	Botas de seguridad	Si	No		
Canilleras de carnaza	Si	No	Careta Acrilica	Si	No		
Mascara para vapores	Si	No	Otro	Si	No	Esta actividad Amerita PST	Si No

Se cuenta con las listas de chequeo de los equipos criticos necesarios para la actividad: Si No

7. Aspectos Ambientales


Tengo un Kit de derrames?	Si No	Se cómo separar los residuos sólidos generados?	Si	No	NA
Se cómo usarlo en caso de una emergencia ?	Si No	Se qué hacer en caso de un derrame?	Si	No	NA
Hay dentro de mi herramienta un extintor ?	Si No				
Identifico los riesgos ambientales de este trabajo?	Si No	Qué hacer en caso de una emergencia ambiental?			
Hay un punto ecológico ?	Si No				

8. Participaron en la elaboración y socialización de este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	Ranivo Zambrano D	Maestro	91344809	
2	Aguilera Wolfe R	AUX	5796744	
3	[illegible]	Maestro	7735070	
4	Bonet Quintero D	AUX	5095076	
5	[illegible]	AUX	1131113449	
6	[illegible]	[illegible]	91359273	
7	Hinorco Cano Jovi	Oficios	1094165382	
8	Carlos Alberto Tobar	Operador	1100893087	
9	Yordan A Orduz	OP	1102774050	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

9. Aprueban este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	Nelcy Johana Portilla	Coord SST	1098624666	
2				



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 11/03/2021
Código: PP02-07-R03
Revisión: 04

Fecha: 16/11/23 A 18/11/23 | Área: Operativo

Nombre de la actividad: Fundido de Muro y Relleno de Muro

1. Aislamientos Necesarios para el desarrollo de la labor

Aislamiento Eléctrico	Si / No	Si / No	Cual?
Aislamiento Hidráulico	Si / No		

2. Analisis de riesgos

Pasos basicos del trabajo	Consecuencias o riesgos potenciales	Controles para eliminar o reducir riesgos
Adecuacion de zona de trabajo	• Riesgo Biologico Contacto Personal	• Pausas Activas
	Contacto con objeto contacto con bacterias	• Personal capacitado
Fundido de Muro	• Riesgo Mecanico Golpes, Con equipos	• Personal de trabajo
Movimiento de Tierra	Con maquinas • Riesgo Fisico	• Punto de hidratacion
	Exposicion al Ruido Vibraciones y	• trabajo con precaucion
	Exposicion al calor intenso	• uso adecuado de EPCC
Relleno y Compactacion	• Riesgo Mecanico Sobre cargas	• Trabajo Adecuado
	Exposicion inadecuado posturas	• Punto de Hidratacion
Compactacion con Saltarin	Y Posiciones y inadecuadas	• uso adecuado EPCC
Orden y Aseo	• Riesgo Biologico	• Personal capacitado


3. Preguntas para considerar antes de iniciar el trabajo

¿Este trabajo está autorizado?	Si	No	¿Hay el orden y aseo en el área de trabajo?	Si	No / NA
¿He sido entrenado para este trabajo ?	Si	No	¿La iluminación permite hacer un trabajo seguro?	Si	No / NA
¿Estoy calificado para realizar este trabajo ?	Si	No	¿El clima permite hacer un trabajo seguro?	Si	No / NA
¿Conozco los riesgos de este trabajo ?	Si	No	¿Identifico y conozco los insumos químicos?	Si	No / NA
¿Tengo los EPP requeridos?	Si	No	¿Este trabajo se ha comunicado a quien pueda afectar?	Si	No / NA
¿Tengo los equipos y herramientas necesarios?	Si	No	¿Me siento bien de salud para realizar este trabajo?	Si	No / NA
¿He revisado el área de trabajo ?	Si	No	¿Estoy libre del efecto de alcohol ó drogas?	Si	No / NA
¿Cuento con la señalización necesaria?	Si	No			

4. Señale los permisos de trabajo requeridos y disponga del formato respectivo en el sitio de trabajo

Trabajos en alturas	Si	No	Trabajo eléctrico	Si	Si	Manipulación de explosivos	Si / No
Trabajos en caliente	Si	No	Espacios confinados	Si	No	Trabajos de voladura	Si / No
Izaje de cargas	Si	No	Excavaciones	Si	No		Si / No

5. Elementos de protección personal que requiere la actividad | **6. Aislamiento necesario**



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 11/03/2021
Código: PP02-07-R03
Revisión: 04

Casco	Si	No	Peto En Carnaza	Si	No	Candados de bloqueo	Si	No
Gafas / Monogafas	Si	No	Mangas En Carnaza	Si	No	Tarjetas de bloqueo	Si	No
Protección auditiva	Si	No	Guantes	Si	No	Otro		
Mascarilla	Si	No	Botas de seguridad	Si	No			
Canilleras de carnaza	Si	No	Careta Acrílica	Si	No			
Mascara para vapores	Si	No	Otro	Si	No	Esta actividad Amerita PST	Si	No

Se cuenta con las listas de chequeo de los equipos críticos necesarios para la actividad: Si / No

7. Aspectos Ambientales


Tengo un Kit de derrames?	Si	No	Se cómo separar los residuos sólidos generados?	Si	No / NA
Se cómo usarlo en caso de una emergencia ?	Si	No	Se qué hacer en caso de un derrame?	Si	No / NA
Hay dentro de mi herramienta un extintor ?	Si	No			
Identifico los riesgos ambientales de este trabajo?	Si	No	Què hacer en caso de una emergencia ambiental?		
Hay un punto ecológico ?	Si	No			

8. Participaron en la elaboración y socialización de este AST, comprendiendolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	[illegible]	Residente	9737016	
2	Bonifacio Quintero Diofanor	AUX	5005072	
3	[illegible]	[illegible]	91750373	
4	[illegible]	maestro	91344804	
5	[illegible]	AUX	1131113409	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

9. Aprueban este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	Nidia Johana Portilla	Coord SST	1098624666	
2				



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 11/03/2021
Código: PP02-07-R03
Revisión: 04

Fecha: 13/11/23 A 15/11/23 | Área: Operativo

Nombre de la actividad: Armado de Formaleta

1. Aislamientos Necesarios para el desarrollo de la labor

Aislamiento Eléctrico	SI [X] NO	SI [X] NO	Cual?
Aislamiento Hidráulico	SI [X] NO		

2. Análisis de riesgos

Pasos básicos del trabajo	Consecuencias o riesgos potenciales	Controles para eliminar o reducir riesgos
Adecuacion de zona de trabajo	• Riesgo Biologico Contacto Personal	• Pausas Activas
	Contacto con objeto Contacto con bacterias	• Personal capacitado
	• Riesgo Mecanico Golpes, Cel equipos	• Personal de trabajo
Armado de formaleta	con maquinas - Riesgo Fisico	• Punto de hidratacion
	exposicion al Ruido a vibraciones	• trabajo con precaucion
Armado de alivianes	Y exposicion al Calor intenso	• uso adecuado de EPC
	• Riesgo Mecanico Sobre Cargas	• trabajo Adecuado
Postura de Rodes	esfuerzos inadecuado Posturas	• Punto de hidratacion
	Y Posiciones y inadecuadas	• uso adecuado epcs
Orden y Aseo	• Riesgo Biologico.	• Personal capacitado


3. Preguntas para considerar antes de iniciar el trabajo

¿Este trabajo está autorizado?	SI	No	¿Hay el orden y aseo en el área de trabajo?	SI	No NA
¿He sido entrenado para este trabajo ?	SI	No	¿La iluminación permite hacer un trabajo seguro?	SI	No NA
¿Estoy calificado para realizar este trabajo ?	SI	No	¿El clima permite hacer un trabajo seguro?	SI	No NA
¿Conozco los riesgos de este trabajo ?	SI	No	¿Identifico y conozco los insumos químicos?	SI	No NA
¿Tengo los EPP requeridos?	SI	No	¿Este trabajo se ha comunicado a quien pueda afectar?	SI	No NA
¿Tengo los equipos y herramientas necesarios?	SI	No	¿Me siento bien de salud para realizar este trabajo?	SI	No NA
¿He revisado el área de trabajo ?	SI	No	¿Estoy libre del efecto de alcohol ó drogas?	SI	No NA
¿Cuento con la señalización necesaria?	SI	No		SI	No NA

4. Señale los permisos de trabajo requeridos y disponga del formato respectivo en el sitio de trabajo

Trabajos en alturas	[X]	No	Trabajo eléctrico	Si	[X]	Manipulación de explosivos	Si [X]
Trabajos en caliente	Si	[X]	Espacios confinados	Si	[X]	Trabajos de voladura	Si [X]
Izaje de cargas	Si	[X]	Excavaciones	Si	[X]		Si No

5. Elementos de protección personal que requiere la actividad | **6. Aislamiento necesario**



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT: 804.015.242-8

ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 11/03/2021
Código: PP02-07-R03
Revisión: 04

Casco	Si	No	Peto En Carnaza	Si	No	Candados de bloqueo	Si	No
Gafas / Monogafas	Si	No	Mangas En Carnaza	Si	No	Tarjetas de bloqueo	Si	No
Protección auditiva	Si	No	Guantes	Si	No	Otro		
Mascarilla	Si	No	Botas de seguridad	Si	No			
Canilleras de carnaza	Si	No	Careta Acrílica	Si	No			
Mascara para vapores	Si	No	Otro	Si	No	Esta actividad Amerita PST	Si	No

Se cuenta con las listas de chequeo de los equipos críticos necesarios para la actividad: Si / No

7. Aspectos Ambientales


Tengo un Kit de derrames?	Si / No	Se cómo separar los residuos sólidos generados?	Si / No / NA
Se cómo usarlo en caso de una emergencia ?	Si / No	Se qué hacer en caso de un derrame?	Si / No / NA
Hay dentro de mi herramienta un extintor ?	Si / No		
Identifico los riesgos ambientales de este trabajo?	Si / No	Qué hacer en caso de una emergencia ambiental?	
Hay un punto ecológico ?	Si / No		

8. Participaron en la elaboración y socialización de este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	Aquileo Ybibe R	AUX	5794744	
2	Sergio Olaya	Maestro	4975107	
3	Danilo Torbiato	Maestro	91344859	
4	Bonett Quintero Diofant	AUX	5045027	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	Yordan A orozco G	Op	1077943350	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

9. Aprueban este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	Adriana Ramirez Portilla	coord SST	1098624666	
2				



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 11/03/2021
Código: PP02-07-R03
Revisión: 04

Fecha: 10/11/23 A 11/11/23 | Área: Operativo

Nombre de la actividad: Relleno de Muro y Armado de Muro

1. Aislamientos Necesarios para el desarrollo de la labor

Aislamiento Eléctrico	SI	No	SI	No
Aislamiento Hidráulico	SI	No	Cual?	

2. Análisis de riesgos

Pasos básicos del trabajo	Consecuencias o riesgos potenciales	Controles para eliminar o reducir riesgos
Adecuacion de zona de trabajo	·Riesgo ergonomico Sobre Carga	· Pausas Activas
	Posturas y inadecuadas caidas, tropezones	· Personal capacitado
Relleno de Muro	· Riesgo Fisico exposicion excesiva	· trabajo con precaucion
	al Sol o Fuerte lluvias	· Uso adecuado de EPP
Compactacion con Saltarin	exposicion a fuertes vibraciones	· Uso adecuado EPCC
	· Riesgo Mecanico Sobre cargas	· Punto de Hidratacion
	· Esfuerzo inadecuado malas Posturas	· trabajo en equipo
Armado de Muro	· Riesgo Biologico	· trabajo Adecuado
	Contacto Personas contacto con objetos	· Punto de hidratacion
Orden y Aseo	contacto de Bacterias	· Personal capacitado


3. Preguntas para considerar antes de iniciar el trabajo

¿Este trabajo está autorizado?	SI	No	¿Hay el orden y aseo en el area de trabajo?	SI	No NA
¿He sido entrenado para este trabajo ?	SI	No	¿La iluminación permite hacer un trabajo seguro?	SI	No NA
¿Estoy calificado para realizar este trabajo ?	SI	No	¿El clima permite hacer un trabajo seguro?	SI	No NA
¿Conozco los riesgos de este trabajo ?	SI	No	¿Identifico y conozco los insumos químicos?	SI	No NA
¿Tengo los EPP requeridos?	SI	No	¿Este trabajo se ha comunicado a quien pueda afectar?	SI	No NA
¿Tengo los equipos y herramientas necesarios?	SI	No	¿Me siento bien de salud para realizar este trabajo?	SI	No NA
¿He revisado el área de trabajo ?	SI	No	¿Estoy libre del efecto de alcohol ó drogas?	SI	No NA
¿Cuento con la señalización necesaria?	SI	No		SI	No NA

4. Señale los permisos de trabajo requeridos y disponga del formato respectivo en el sitio de trabajo

Trabajos en alturas	SI	No	Trabajo eléctrico	SI	No	Manipulación de explosivos	SI No
Trabajos en caliente	SI	No	Espacios confinados	SI	No	Trabajos de voladura	SI No
Izaje de cargas	SI	No	Excavaciones	SI	No		SI No

5. Elementos de protección personal que requiere la actividad | **6. Aislamiento necesario**



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 11/03/2021
Código: PP02-07-R03
Revisión: 04

Casco	Si	No	Peto En Carnaza	Si	No	Candados de bloqueo	Si / No
Gafas / Monogafas	Si	No	Mangas En Carnaza	Si	No	Tarjetas de bloqueo	Si / No
Protección auditiva	Si	No	Guantes	Si	No	Otro	
Mascarilla	Si	No	Botas de seguridad	Si	No		
Canilleras de carnaza	Si	No	Careta Acrílica	Si	No		
Mascara para vapores	Si	No	Otro	Si	No	Esta actividad Amerita PST	Si / No

Se cuenta con las listas de chequeo de los equipos críticos necesarios para la actividad: Si / No

7. Aspectos Ambientales


Tengo un Kit de derrames?	Si / No	Se cómo separar los residuos sólidos generados?	Si / No / NA
Se cómo usarlo en caso de una emergencia ?	Si / No	Se qué hacer en caso de un derrame?	Si / No / NA
Hay dentro de mi herramienta un extintor ?	Si / No		
Identifico los riesgos ambientales de este trabajo?	Si / No	Qué hacer en caso de una emergencia ambiental?	
Hay un punto ecológico ?	Si / No		

8. Participaron en la elaboración y socialización de este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	Eduardo Hernandez	Ayudante	97350375	
2	Ramiro Zambrano M	Maestro	91344804	
3	Aquiles Avila R	AUX	5996790	
4	Armando Gelvez	OK	1094063383	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

9. Aprueban este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	Fernanda Rojas A.	Residente	1.098769558	
2	Yhoda Johana Portilla	Coord SST	1.098624666	



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT: 804.015.242-8

ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 11/03/2021
Código: PP02-07-R03
Revisión: 04

Fecha: 07/10/23 — Área: Operativo

Nombre de la actividad: Relleno de Muro

1. Aislamientos Necesarios para el desarrollo de la labor

Aislamiento Eléctrico	SI	No	SI	No
Aislamiento Hidráulico	SI	No	Cual?	

2. Análisis de riesgos

Pasos basicos del trabajo	Consecuencias o riesgos potenciales	Controles para eliminar o reducir riesgos
Adecuacion de zona de trabajo	• Riesgo Biologico Contacto Personal	• Pausas Activas
	Contacto con objeto Contacto con Punturas	• Personal capacitado
	• Riesgo Mecanico Golpe, con equipos	• Personal de trabajo
Movimiento de tierra	con maquinas • Riesgo Fisico	• Punto de Hidratacion
	exposicion al Ruido a vibraciones y exposicion	• Trabajo Con Precaucion
Relleno y Compactacion	al calor intenso • Riesgo mecanicos	• Uso adecuado de epcc
	Sobre cargas Esfuerzos inadecuados	• Trabajo Adecuado
Compactacion con Saltarin	Posturas y Posiciones y inadecuadas	• Punto de Hidratacion
	• Riesgo Mecanico Golpes con	• Uso adecuado epcc
Orden y Aseo	maquinas • Riesgo Biologico	• Personal capacitado


3. Preguntas para considerar antes de iniciar el trabajo

¿Este trabajo está autorizado?	Si	No	¿Hay el orden y aseo en el área de trabajo?	Si	No NA
¿He sido entrenado para este trabajo ?	Si	No	¿La iluminación permite hacer un trabajo seguro?	Si	No NA
¿Estoy calificado para realizar este trabajo ?	Si	No	¿El clima permite hacer un trabajo seguro?	Si	No NA
¿Conozco los riesgos de este trabajo ?	Si	No	¿Identifico y conozco los insumos químicos?	Si	No NA
¿Tengo los EPP requeridos?	Si	No	¿Este trabajo se ha comunicado a quien pueda afectar?	Si	No NA
¿Tengo los equipos y herramientas necesarios?	Si	No	¿Me siento bien de salud para realizar este trabajo?	Si	No NA
¿He revisado el área de trabajo ?	Si	No	¿Estoy libre del efecto de alcohol ó drogas?	Si	No NA
¿Cuento con la señalización necesaria?	Si	No		Si	No NA

4. Señale los permisos de trabajo requeridos y disponga del formato respectivo en el sitio de trabajo

Trabajos en alturas	Si	No	Trabajo eléctrico	Si	No	Manipulación de explosivos	Si No
Trabajos en caliente	Si	No	Espacios confinados	Si	No	Trabajos de voladura	Si No
Izaje de cargas	Si	No	Excavaciones	Si	No		Si No

5. Elementos de protección personal que requiere la actividad — **6. Aislamiento necesario**



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 11/03/2021
Código: PP02-07-R03
Revisión: 04

Casco	Si	No	Peto En Carnaza	Si	No	Candados de bloqueo	Si	No
Gafas / Monogafas	Si	No	Mangas En Carnaza	Si	No	Tarjetas de bloqueo	Si	No
Protección auditiva	Si	No	Guantes	Si	No	Otro		
Mascarilla	Si	No	Botas de seguridad	Si	No			
Caretillas de carnaza	Si	No	Careta Acrílica	Si	No			
Mascara para vapores	Si	No	Otro_____	Si	No	Esta actividad Amerita PST	Si	No

Se cuenta con las listas de chequeo de los equipos críticos necesarios para la actividad: Si / No

7. Aspectos Ambientales


Tengo un Kit de derrames?	Si	No	Se cómo separar los residuos sólidos generados?	Si	No NA
Se como usarlo en caso de una emergencia ?	Si	No	Se qué hacer en caso de un derrame?	Si	No NA
Hay dentro de mi herramienta un extintor ?	Si	No			
Identifico los riesgos ambientales de este trabajo?	Si	No	Què hacer en caso de una emergencia ambiental?		
Hay un punto ecológico ?	Si	No			

8. Participaron en la elaboración y socialización de este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

9. Aprueban este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	Nidia Tatiana Portilla	1098626666	Asesor SST	
2				



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT: 804.015.242-8

ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 11/03/2021
Código: PP02-07-R03
Revisión: 04

Fecha: 07/11/23 A 09/11/23 | Área: Operativo

Nombre de la actividad: Armado Formaleta y Fundido de Muro

1. Aislamientos Necesarios para el desarrollo de la labor

Aislamiento Eléctrico	SI	NO	SI	NO
Aislamiento Hidráulico	SI	NO	Cual?	

2. Análisis de riesgos

Pasos básicos del trabajo	Consecuencias o riesgos potenciales	Controles para eliminar o reducir riesgos
Adecuacion de zonas de trabajo	• Riesgo ergonomico Sobe carga	• Pausas Activas
	• Posturas Y inadecuadas caidas, atrapezones	• equipo de trabajo
Armado Formaleta	• Riesgo Fisico exposicion excesiva	• Uso adecuado de EPP
	al sol a Fuertes lluvias	• trabajo en equipo
Colocada de almacbores	exposicion a fuertes Vibraciones	• Personal capacitado
	• Riesgo Mecanico Sobe Cargas	• Punto de hidratacion
Tencionamiento de tensas	• Riesgo Biologico	• Uso adecuado EPC
	Contacto Personal Contacto con objetos	• trabajo con Precaucion
Fundia de Muro	Contacto de Bacterias	• Personal capacitado
Orden Y Aseo	Riesgo ergonomico	• trabajo adecuado


3. Preguntas para considerar antes de iniciar el trabajo

¿Este trabajo está autorizado?	SI	No	¿Hay el orden y aseo en el área de trabajo?	SI	No NA
¿He sido entrenado para este trabajo ?	SI	No	¿La iluminación permite hacer un trabajo seguro?	SI	No NA
¿Estoy calificado para realizar este trabajo ?	SI	No	¿El clima permite hacer un trabajo seguro?	SI	No NA
¿Conozco los riesgos de este trabajo ?	SI	No	¿Identifico y conozco los insumos químicos?	SI	No NA
¿Tengo los EPP requeridos?	SI	No	¿Este trabajo se ha comunicado a quien pueda afectar?	SI	No NA
¿Tengo los equipos y herramientas necesarios?	SI	No	¿Me siento bien de salud para realizar este trabajo?	SI	No NA
¿He revisado el área de trabajo ?	SI	No	¿Estoy libre del efecto de alcohol ó drogas?	SI	No NA
¿Cuento con la señalización necesaria?	SI	No			

4. Señale los permisos de trabajo requeridos y disponga del formato respectivo en el sitio de trabajo

Trabajos en alturas	SI	NO	Trabajo eléctrico	SI	NO	Manipulación de explosivos	SI NO
Trabajos en caliente	SI	NO	Espacios confinados	SI	NO	Trabajos de voladura	SI No
Izaje de cargas	SI	NO	Excavaciones	SI	NO		SI No

5. Elementos de protección personal que requiere la actividad | **6. Aislamiento necesario**



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 11/03/2021
Código: PP02-07-R03
Revisión: 04

Casco	X	No	Peto En Carnaza	Si	No	Candados de bloqueo	Si	No
Gafas / Monogafas	X	No	Mangas En Carnaza	Si	No	Tarjetas de bloqueo	Si	X
Protección auditiva	X	No	Guantes	X	No	Otro		
Mascarilla	Si	No	Botas de seguridad	X	No			
Canilleras de carnaza	Si	No	Careta Acrílica	Si	No			
Mascara para vapores	Si	No	Otro_____	Si	No	Esta actividad Amerita PST	Si	No

Se cuenta con las listas de chequeo de los equipos críticos necesarios para la actividad: X No

7. Aspectos Ambientales


Tengo un Kit de derrames?	X	No	Se cómo separar los residuos sólidos generados?	X	No NA
Se cómo usarlo en caso de una emergencia ?	X	No	Se qué hacer en caso de un derrame?	X	No NA
Hay dentro de mi herramienta un extintor ?	X	No			
Identifico los riesgos ambientales de este trabajo?	X	No	Qué hacer en caso de una emergencia ambiental?		
Hay un punto ecológico ?	X	No			

8. Participaron en la elaboración y socialización de este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	Alfredo Hernandez	Residente	91350229	
2	Sosiga Daya Castillo	Residente	91351071	
3	Ronell Quintero Duarte	AUX	5045022	
4	Ramiro Zambrano	Maestro	91344809	
5	Aquileo Uribe R	AUX	5796740	
6	Yerdin Andres C	OP	1193994258	
7	Hernando Corzo Sua	OXIM	1094166398	
8	Pedro Rodriguez	OXIM	1121117649	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

9. Aprueban este AST, comprendiéndolo y reconociendo su veracidad:

	Nombre	Cargo	Cédula	Firma
1	Nidia Johana Portilla	coord SST	1098624666	
2				



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

ANALISIS TRABAJO SEGURO ATS

Fecha: 11/03/2021
Código: PP02-07-R03
Revisión: 04

Fecha: 01/11/23 A 09/11/23 | Área: Operativo

Nombre de la actividad: Fundida de Muro y Pilotes, Drenes Perforacion

1. Aislamientos Necesarios para el desarrollo de la labor

Aislamiento Eléctrico	SI / NO	SI / NO	Cual?
Aislamiento Hidráulico	SI / NO		

2. Análisis de riesgos

Pasos basicos del trabajo	Consecuencias o riesgos potenciales	Controles para eliminar o reducir riesgos
Adecuacion de zona de trabajo	• Riesgo ergonomico sobre carga	• Pausas Activas
	Posturas y inadecuadas caidas, tropezones	• Personal capacitado
	• Riesgo Fisico exposicion excesiva	• trabajo con precaucion
Poner hierro	al sol a Fuerte lluvias	• Uso adecuado de EPP
	exposicion a fuertes vibracciones	• Uso adecuado epcc
	• Riesgo Mecanico sobre cargas	• Punto de Hidratacion
Amarar hierro con alambre	- esfuerzo inadecuado malas Posturas	• trabajo en equipo
Perforacion de bien	• Riesgo Biologico	• trabajo Adecuado
Orden Y Aseo	contacto Personas contacto con objetos	• Punto de hidratacion
	contacto de Bacterias	• Personal capacitado

3. Preguntas para considerar antes de iniciar el trabajo


¿Este trabajo está autorizado?	SI / No		¿Hay el orden y aseo en el área de trabajo?	SI / No	NA
¿He sido entrenado para este trabajo ?	SI / No		¿La iluminación permite hacer un trabajo seguro?	SI / No	NA
¿Estoy calificado para realizar este trabajo ?	SI / No		¿El clima permite hacer un trabajo seguro?	SI / No	NA
¿Conozco los riesgos de este trabajo ?	SI / No		¿Identifico y conozco los insumos químicos?	SI / No	NA
¿Tengo los EPP requeridos?	SI / No		¿Este trabajo se ha comunicado a quien pueda afectar?	SI / No	NA
¿Tengo los equipos y herramientas necesarios?	SI / No		¿Me siento bien de salud para realizar este trabajo?	SI / No	NA
¿He revisado el área de trabajo ?	SI / No		¿Estoy libre del efecto de alcohol ó drogas?	SI / No	NA
¿Cuento con la señalización necesaria?	SI / No			SI / No	NA

4. Señale los permisos de trabajo requeridos y disponga del formato respectivo en el sitio de trabajo


Trabajos en alturas	SI / No	Trabajo eléctrico	SI	NO	Manipulación de explosivos	SI	NO
Trabajos en caliente	SI / NO	Espacios confinados	SI	NO	Trabajos de voladura	SI	NO
Izaje de cargas	SI / NO	Excavaciones	SI	NO		SI	No


5. Elementos de protección personal que requiere la actividad | **6. Aislamiento necesario**


- **Inspecciones de talud**





ESTADO ACTUAL PLATAFORMAS FALLAS EN LA PLATAFORMA
Hundimiento
Erosión
Filtración de agua
Agrietamiento
Deformaciones
Pendida de material
Falla en los cimientos
Grietas
Presencia de árboles o raíces
ESTADO ACTUAL DE VIAS
Hundimiento
Filtración de agua
Agrietamiento
Deformaciones
Pendida de material
Falla en los cimientos
Grietas
Presencia de árboles o raíces
ESTADO ACTUAL DE SENDEROS Y CAMINOS
Hundimiento
Erosión
Filtración de agua
Sobrecargas
Agrietamiento
Presencia de animales
Terreno fangoso
Presencia de rocas, árboles caídos
Terreno o desnivel
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
SI NO N/A M T S
ACCIÓN REQUERIDA
No aplica
No aplica
No aplica
OBSERVACIONES - ESTADO DEL CLIMA - PERSONAL OPERATIVO EN SITIO
ACCIONES TOMADAS
PERSONAS EXPUESTAS
PLAN DE ACCIÓN
ALTO MEDIO BAJO
ACCIÓN A IMPLEMENTAR
Relleno y compactación de Moo
X
Relleno de Tierra
Muros de estabilización
Darle estabilidad al talud
ALTO: Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.
CIERRE DE LA INSPECCIÓN
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN (COPASST)
SST
RESIDENTE DE OBRA
FIRMA
NOMBRE Fernando P.
FIRMA
NOMBRE Johana Portilla



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.
INSPECCION DE TALUDES - PLATAFORMAS - VIAS - SENDEROS Y CAMINOS
FECHA 02/08/2023
CODIGO IPES-10-F01
REVISO: 02
TALUD
Longitud del talud
Altura del talud
ISM
PLATAFORMAS
Area de la Plataforma
VIAS
SENDEROS Y CAMINOS
OBRA
Ruta Paraiso
INSPECCIONADO POR
Alexandra Celis
SEMANA DEL
06 AL 11
11
23
CONVENCIONES: SI NO N/A: No Aplica Al: alta Me:Media Ba: Baja L: Insignificante
ESTADO ACTUAL DEL TALUD
PARTE DEL TALUDE
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
ACCION RECOMENDA
CUERPO DEL TALUD
ANCLAJES
PERNOS
MECHINALES
DRENES
MALLA
TERRENO EN LA CORONA DEL TALUD
TERRENO EN LA PATA DEL TALUD
DRENAJES SUPERFICIALES
CANALES DE ZANJAS DE DRENAJE
No Aplica


ESTADO ACTUAL PLATAFORMAS
AREA DE LA PLATAFORMA
ESTADO ACTUAL DE VIAS
ESTADO ACTUAL DE SENDEROS Y CAMINOS
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
ACCION REQUERIDA
OBSERVACIONES - ESTADO DE CUMLA - PERSONAL OPERATIVO EN TERRITORIO
ACCIONES TOMADAS
PERSONAS INVOLUCRADAS
NIVEL DE ACCIÓN
ALTO
MEDIO
BAJO
ACCIONES IMPLEMENTADAS
Relleno y Compactación de Muro
Relleno de terreno
Otras de estabilización
ALTO: Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.
CIERRE DE LA INSPECCIÓN
RESIDENTE DE OBRA
SST
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN O (COPASST)
FIRMA
NOMBRE
Fernando R.
Yuly Patiño.


CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.
INSPECCION DE TALUDES - PLATAFORMAS - VIAS - SENDEROS Y CAMINOS
TALUD
Longitud del talud
Altura del talud
15M
PLATAFORMAS
Area de la Plataforma
VIAS
SENDEROS Y CAMINOS
OBRA
Ruta Paraiso
INSPECCIONADO POR
Alexandra Celis
SEMANA DEL
13 AL 18
11
23
CONVENCIONES: SI NO NA/No Aplica A: alta M: Media B: Baja I: Insignificante
ESTADO ACTUAL DEL TALUD
FALLA DEL TALUDZ
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
ACCION RECOMEND
Inicio parcial o total
CUERPO DEL TALUD
Erosion de la superficie
Dobo por impacto
Agrietamiento
Hinchamiento
Dobo por vegetacion
Abombamiento
Erosion de las juntas
Desprendimiento de las juntas
Rotura de Refuerzo
ANCLAJE
FERRO
MICRONALES
DRENES
MALLA
Dobo en la cabeza
Dobo De llaves, grietas, etc
Dobo Subsid., pandeo, etc
Dobo en el cuerpo de la malla
Dobo en las placas
TERRENO EN LA CORONA DEL TALUD
Agrietamiento
Hundimiento
Erosion
Filtracion de aguas
Socavacion
TERRENO EN LA PATA DEL TALUD
Agrietamiento
Hundimiento
Abombamiento
Socavacion
CANALES SUPERFICIALES
Agrietamiento
Rotura
CANALES DE ZANJAS DE DRENAJE
Obstrucciones
Agrietamiento
Rotura
Capacidad Hidraulica
NO APLICA


ACTIVIDAD PLANTEADAS PARA LA SEMANA
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
ACCION REQUERIDA
ESTADO ACTUAL DE VIAS
Hundimiento
Infiltracion de aguas
Agrietamiento
Deformaciones
Perdida de material
Filtracion de los cunetas
Baches
Presencia de arboles o rocas
ESTADO ACTUAL DE TERRENOS Y CAMINOS
Hundimiento
Fisuras
Infiltracion de aguas
Socavaciones
Agrietamiento
Presencia de animales
Terreno fangoso
Presencia de rocas, arboles caidos
Material a disposal
OBSERVACIONES- ESTADO DEL CLIMA - PERSONAL OPERATIVO EN FRENTE
ACCIONES TOMADAS
PRINCIPALES HALLAZGOS
PLAN DE ACCION
ALTO
MEDIO
BAJO
ACCION A IMPLEMENTAR
Demolicion de viga Afectada
Retiro de Trono
Señalizacion
ALTO: Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daño de considerable valor.
CIERRE DE LA INSPECCION
RESIDENTE DE OBRA
SST
RESPONSABLE DE LA INSPECCION o (COPASST)
FIRMA
NOMBRE
Fernando P.
Ingo P.
NO APLICA
NO APLICO
NO APLICA


CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
INSPECCION DE TALUDES - PLATAFORMAS - VIAS - SENDEROS Y CAMINOS
FECHA: 02/02/2023
CODIGO: IPDS-13 R01
REVISO: 02
TALUD
Longitud del talud
Altura del talud
7M
PLATAFORMAS
Area de la Plataforma
VIAS
SENDEROS Y CAMINOS
OBRA
Ronda Paraiso
INSPECCIONADO POR
Alexandra celis
TERMINADA DEL
20 al 25
11
23
CONVENCIONES: SI NO NA: No Aplica A: alta M: Media B: Baja I: Insignificante
ESTADO ACTUAL DEL TALUD
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
ACCION CORRECTIVA
CUERPO DEL TALUD
ANCLAJES
PERNOS
MICROPILOTES
DRENES
MALLA
TERRENO EN LA CORONA DEL TALUD
TERRENO EN LA PATA DEL TALUD
DRENAJES SUPERFICIALES
CANALES DE TANJAS DE DRENAJE
NO APLICA


ESTADO ACTUAL PLATAFORMA
FALLA DE LA PLATAFORMA
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOM
ACCIÓN REQUERIDA
ESTADO ACTUAL DE VIAS
Hundimiento
Erosión
Infiltración de agua
Agrietamiento
Destrucción de los canales
Capacidad Hidráulica
Daño por impacto
Daño por vegetación
Sobrecarga
NO APLICA
ESTADO ACTUAL DE SEPARADORES Y CAMINOS
Hundimiento
Erosión
Infiltración de agua
Sobrecargas
Agrietamiento
Presencia de animales
Derrame tanques
Presencia de ramas, arboles caidos
Derrumbe o deslizamiento
NO APLICA
OBSERVACIONES: ESTADO DEL CLIMA - PERSONAL OPERATIVO EN FRENTE
ACCIONES TOMADAS
PLAN DE ACCIÓN
PRINCIPALES HALLAZGOS
ALTO
MEDIO
BAJO
ACCIÓN A IMPLEMENTAR
Demolicion de area Afectada
Parte estabilidad
x
Retiro de Tierra
x
Socializacion
ALTO: Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.
CARGO DE LA INSPECCIÓN
RESIDENTE DE OBRA
SST
RESPONSABLE DE LA ADECCIÓN O ACOPIASST)
FIRMA
NOMBRE
Fernando Ruiz
Nidia P
FIRMA
NOMBRE

ANEXO 4. REGISTRO DE CHARLAS SSTA

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022/11/01
		Código: PP11-01-R08
	ASISTENCIA	Revisión: 07
		Página: 1 de 6

Tipo: Planeación ☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Evaluación ☐ Auditoria ☐

Fecha: 18/12/23

Hora: 7:00 AM

Lugar: Puente Rivera

OBJETIVO: charla Riesgos y peligros controles

RESPONSABLE:

No.	Nombre	Identificación	Ocupación o cargo	Firma
1	Yordan A orozco G	1102774360	operador	
2	Sergio alexis lozano	91337076	Maestro	
3	segundo Gomez	88215626	plomero	
4	Pedro lozada	1095925916	AUX	
5	Pedro Rodriguez	1131113149	AUX	
6	Wilmer Alexander	91350375	albañil	
7	Ramiro Zambrano A	91344809	Maestro	
8	Aguilera alziber	6790744	AUX	
9	AGUILAR	5676057	AUX	AGUILAR
10	Armando Cruz Sanc	1094663383	AUXIL	
11	Bonulf Quintero	AUX	5015022	
12	Leidy Garcia	1095738012	P. Social	

ELABORO	APROBO	REVISO

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/12
	Código: PP11-01-R13
FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS	Revisión: 05
	Página: 1 de 1

Nombre Supervisor	Johana Patiña	Hora inicio	7:00 Am
Fecha:	16 Diciembre 2023	Hora Término	7:15 Am

Tema Tratado: Importancia de la cooperación y trabajo en equipo

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elementos de Protección Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacén de materiales.		16. Otros.	

	Nombre	Firma
1.	Johany Capacito	
2.	Carmen Macías	Carmen Macías
3.	Judy Garcia	Judy Garcia
4.	Yuri Calderon	Yuri Calderon
5.	Jany Gomez	Jany Gomez
6.	Pedro Hernandez	
7.	Enriqueta Hernandez	
8.	Enrique Olaya	Enrique Olaya
9.	Ramiro Zambrano	Ramiro Z
10.	Pedro Rodriguez	
11.	Yordan Acosta	
12.	Agustin Ibibe R	
13.	Segundo Garcia	
14.	Almondo Cortez Sanc.	
15		
16		
17		
18		
19		

Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

ELABORO	REVISO	APROBO

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022/11/01
		Código: PP11-01-R08
	ASISTENCIA	Revisión: 07
		Página: 1 de 6

Tipo: Planeación ☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Evaluación ☐ Auditoria ☐

Fecha: 15 Diciembre 2023
Hora: 7:00 Am - 7:15 Am
Lugar: Punta Paraiso
OBJETIVO: Recomendaciones para evitar accidentes en hinzado cordelo
RESPONSABLE: Johana Portilla

No.	Nombre	Identificación	Ocupación o cargo	Firma
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	Leydy Garcia	1095778201	P. Social	Leydy Garcia
12	Fernanda Reyes	1098764588	Residente	[illegible]

ELABORO	APROBO	REVISO

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/12
	Código: PP11-01-R13
FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS	Revisión: 05
	Página: 1 de 1

Nombre Supervisor	Johana Patilla	Hora inicio	7:00 Am
Fecha:	14 Diciembre 2023	Hora Término	7:15 Am

Tema Tratado: falta de concentración en los trabajos

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y asec.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elementos de Protección Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacén de materiales.		16. Otros.	

	Nombre	Firma
1.	Libardo López	Libardo
2.	Aguilar Olarte R	Aguilar
3.	Ramiro Zambrano R	Ramiro Z
4.	Sistec. glen Seguridad	Sistec. Glen
5.	Bonett Quintero Contratista	
6.	Alexander Rincón	
7.	Pedro Lozada	
8.	Carlos Alfredo Tolosa	
9.	Arnulfo	
10.	Yordan Alexander Garcia Gomez.	
11	Armando Garcia Gomez.	
12	Yeidy Espinel	Yeidy Espinel
13	Laura Calderon	Laura Calderon
14	Danny Capacho	Danny Capacho
15	Carmen Marin	Carmen Marin
16	Maria Gomez	Maria Gomez
17		
18		
19		

Comentarios, observaciones o sugerancias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

ELABORO	REVISO	APROBO

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022/11/01
		Código: PP11-01-R08
	ASISTENCIA	Revisión: 07
		Página: 1 de 6

Tipo: Planeación ☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Evaluación ☐ Auditoria ☐

Fecha: 13 Diciembre
Hora: 7:00 Am - 7:15 Am
Lugar: Punta Paraiso
OBJETIVO: Proteccion de la Piel

RESPONSABLE: Johana Patilla

No.	Nombre	Identificación	Ocupación o cargo	Firma
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Yordan A orozco	1102774350	Op	[illegible]
3	Felipe [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Armando Garcia	1094603380	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Ramiro Tambramp	91344869	maestro	Ramiro TA
7	Ubaldo Lopez	5696607	operador	Ubaldo
8	Higuitea Ariba R	5796490	AUX	[illegible]
9	PEDRO lozada	1095723416	Aux	[illegible]
10	AGUILAR	5671057	AUX	AGUILAR
11	Leyda Garcia	1045788012	P. Social	Leyda Garcia
12	Fernando Rgus	1098764558	Residente	FernandoR

ELABORO	APROBO	REVISO

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022/11/01
		Código: PP11-01-R08
	ASISTENCIA	Revisión: 07
		Página: 1 de 6

Tipo: Planeación ☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Evaluación ☐ Auditoria ☐

Fecha: 12 Diciembre.
Hora: 7:00 Am - 7:15 Am
Lugar: Punta Paraiso
OBJETIVO: Peligro, Riesgo y tipos de Peligro

RESPONSABLE: Johana Portilla

No.	Nombre	Identificación	Ocupación o cargo	Firma
1	[illegible]	9775075	Aseo	[illegible]
2	Yordan Arozco G	1007774350	Op	[illegible]
3	Sergio Olaya	9775076	Maestro	Sergio
4	Armando Garcia	1094663383	Ayuda	[illegible]
5	Bonett D D	5045022	Aux	[illegible]
6	[illegible]	1131111346	Aux	[illegible]
7	Ramiro Tarazona	91744809	Maestro	Ramiro
8	Ubaldo López	5690602	operador	Ubaldo
9	segundo Gm	892/5620	[illegible]	[illegible]
10	aquileo olaya R	5796744	Aux	[illegible]
11	Leyda Garcia	1045782012	P. Social	Leyda G.
12	Fernando Rojas	1098769558	Residente	Fernando R.

ELABORO	APROBO	REVISO

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS

Fecha: 2021/08/12
Código: PP11-01-R13
Revisión: 05
Página: 1 de 1

Nombre Supervisor	Johana Patiña	Hora inicio	9:00 Am
Fecha:	11 Diciembre 2023	Hora Término	9:15 Am

Tema Tratado: Señales de Prevención en obra

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elementos de Protección Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacén de materiales.		16. Otros.	

	Nombre	Firma
1.	Yanoca Hernandez	
2.	Nordwin A. orozco S	
3.	Aguilar Uribe R	
4.	Ramiro Tambiano D	Manejo T D
5.	Roby Rodriguez	
6.	Bonett Quintero D	
7.	Edwin Alex. Lesmes	
8.	Humanto Cuevas	
9.	Leidy Garcia	Leidy Garcia
10.	Daniela Campano	
11.	Carmen M Pachon	Carmen M Pachon
12.	Maria Gomez	Maria Gomez
13.	Maria Calderon	Maria Calderon
14.	Fernando Pigo	Fernando Pigo
15		
16		
17		
18		
19		

Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

ELABORO	REVISO	APROBO

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/12
	Código: PP11-01-R13
FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS	Revisión: 05
	Página: 1 de 1

Nombre Supervisor	Johana Portilla	Hora inicio	7:00 Am
Fecha:	9 Diciembre 2023	Hora Término	7:15 Am

Tema Tratado:

Conciencia Ambiental

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponca):

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elementos de Protección Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacén de materiales.		16. Otros.	

	Nombre	Firma
1.	Leydy Garcia	Leydy Garcia
2.	Danny Caporito	Danny
3.	Maria Gomez	Maria Gomez
4.	Carmen Moreno	Carmen Moreno
5.	Monica Calderon	Monica Calderon
6.	Fernando Rojas A	Fernando Rojas
7.	[illegible]	[illegible]
8.	[illegible]	[illegible]
9.	Sergio Oliva	Sergio Oliva
10	Ramiro Zambrano	Ramiro Z
11	[illegible]	[illegible]
12	Miranda Cruz	[illegible]
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

ELABORO	REVISO	APROBO

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/12
		Código: PP11-01-R13
	FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS	Revisión: 05
		Página: 1 de 1

Nombre Supervisor	Johana Portilla	Hora inicio	7:00 Am
Fecha:	8 Diciembre 2023	Hora Término	7:15 Am

Tema Tratado: Uso adecuado EPP.

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda)

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiena y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elementos de Protección Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacén de materiales.		16. Otros.	

	Nombre	Firma
1.	Danny Capacho	
2.	Monica Gomez	Maria Gomez
3.	Leyda Garcia	Leyda Garcia
4.	Maria Calderon	Maria Calderon
5.	Carmen Marcon	Carmen Marcon
6.	Fernando Rojo	
7.		
8.		
9.		
10.		
11		
12.		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

ELABORO	REVISO	APROBO

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022/11/01
		Código: PP11-01-R08
	ASISTENCIA	Revisión: 07
		Página: 1 de 6

Tipo: Planeación ☐ Capacitación ☒ Inducción ☐ Evaluación ☐ Auditoria ☐

Fecha: 7:00 AM

Hora: 22 / NOV / 23

Lugar: Punta Paraiso

OBJETIVO:

Habitos Saludables

RESPONSABLE: Adriana Johana Portilla

No.	Nombre	Identificación	Ocupación o cargo	Firma
1	Sergio Olaya	91531676	Maestro	
2	Jhonatan Hernandez	91230373	Maestro	
3	Carlos Alfredo Tolosa	1193589308	Operador	
4	Yordan Antonio	1102794350	Op	
5	Ramiro Tambiano A	91544809	Maestro	
6	Aquiles Uribe R	5796794	AUX	
7	[illegible]	1131117349	Aux	
8	Armando Garcia	1094663382	Oficios	
9	Alexandra Celis	1102348839	Auxiliar SST	

ELABORO	APROBO	REVISO

FORMATO DE ASISTENCIA CAPACITACIONES SEGUROS DE VIDA AXA COLPATRIA ARL

AXA COLPATRIA

Ciudad y Fecha: Bucaramanga, 22 Nov Horario: 7:30 am a 8:00 am

Asesor: Yuris E. Manjarres O

Empresa: Construobras de Colombia SAS NIT 901.242.015-1 Afiliación:

Nombre del Tema: Habitos Saludables

No.	NOMBRE	CC	EMAIL	TELEFONO	FIRMA
1	Armando Cossio	1094883383		3133412990	
2	Carlos Tolaz	1100930813		3015155270	
3	[illegible]	1131134640		3013552676	
4	Ranier Zambrano	913.005.09		3182512	
5	[illegible]	9135373		3228283252	
6	Bonell Quintero D	5005622		3137250441	
7	Angelica alzate P	37461941		3116504772	
8	[illegible]	9735722		3224520075	
9	Alexandra Celis	1102348939		3157873880	
10	Fernanda Rojas Anaya	1.098764558	Ferrojas_0@hotmail.com	3109959623	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Alexandra Celis
FIRMA DEL RESPONSABLE DE SST DE LA EMPRESA

Yuris Manjarres
FIRMA DEL ASESOR DE PREVENCIÓN

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022/11/01
		Código: PP11-01-R08
	ASISTENCIA	Revisión: 07
		Página: 1 de 6

Tipo: Planeación ☐ Capacitación ☑ Inducción ☐ Evaluación ☐ Auditoria ☐

Fecha: 21 Noviembre 2023
Hora: 7:00 am
Lugar: Punta Paraiso
OBJETIVO:
Inteligencia emocional - Charla impartida por la CCF Cajasan.
RESPONSABLE: Nidia Johana Portilla.

No.	Nombre	Identificación	Ocupación o cargo	Firma
1.	Faustino Hernandez	91350375	Vigilante	
2.	Yeidan A Orozco G	1102774350	Op	
3.	Carlos Toloza	1100893087	Operador	
4.	Benett Q D	5005022	Aux	
5.	[illegible]	1173111349	Aux	
6.	Fernando Rojas Anaya	1.098764558	Residente obra	
7.	Armando Cerezo	1094663883	OCX	
8.	Alexandra Celis	1102348839	Auxiliar A SST	
9.				
10.				

ELABORO	APROBO	REVISO

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022/11/01
		Código: PP11-01-R08
	ASISTENCIA	Revisión: 07
		Página: 1 de 6

Tipo: Planeación ☐ Capacitación ☒ Inducción ☐ Evaluación ☐ Auditoria ☐

Fecha: 20/11/2023
Hora: 7:00 AM
Lugar: Punta Paraiso
OBJETIVO: Salud Mental

RESPONSABLE: Alexandra Celis

No.	Nombre	Identificación	Ocupación o cargo	Firma
1.	Armando Gonzalez	1094663385	Aux.	
2.	Sergio Olaya	9735076	Maestro	
3.		1131		
4.		9755e375		
5.	Ramiro Zambrano	91344809		
6.	Yordan Albeiro Orozco	1102	Op	
7.		5798		
8.	Fernando Rojas Arroyo	1098769.353	Residente	
9.		5045022		
10.	Carlos Alfredo T.	1100893084	Operador	

ELABORO	APROBO	REVISO

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022/11/01
		Código: PP11-01-R08
	ASISTENCIA	Revisión: 07
		Página: 1 de 6

Tipo: Planeación ☐ Capacitación ☒ Inducción ☐ Evaluación ☐ Auditoria ☐

Fecha: 18/11/2023
Hora: 7:00 Am
Lugar: Punta Paraiso
OBJETIVO: Medidas Para la manipulacion de Cargas
RESPONSABLE: Alexandra Celis

No.	Nombre	Identificación	Ocupación o cargo	Firma
	Sergio olaya	9735076	Maestro	Sergio
	Renio Zambrano	91344809	maestro	Renio
	Yeimmi Hernandez	9858275	Aprendiz	
	Armando Correa	1094607383	Oficial	
	Jordan Arocho	1102774050	Op	
	Jaqueline Ibañez R	52964911	AUX	

ELABORO	APROBO	REVISO

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022/11/01
		Código: PP11-01-R08
	ASISTENCIA	Revisión: 07
		Página: 1 de 6

Tipo: Planeación ☐ Capacitación ☒ Inducción ☐ Evaluación ☐ Auditoria ☐

Fecha: 11 / NOV / 2023

Hora: 7:00

Lugar: Punta Paraiso

OBJETIVO: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS CUENTA CON LOS EPCC, LOS CUALES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA USO DE LOS TRABAJADORES. Socialización Para los trabajadores Sobre - Lineamiento Para el Descenso y Acenso en el talud, Cualquier caida o Accidente sera por responsabilidad de cada uno.

RESPONSABLE: Alexandra Celis

No.	Nombre	Identificación	Ocupación o cargo	Firma
1	Angelo Uribe R	5796770	AUX	
2	[illegible]	1131113479	AUX	
3	[illegible]	91350779	[illegible]	
4	Ramiro Zambrano L	91344809	maestro	Ramiro Z
5	Yordan A Orozco	1102794350	OP	
6	Sergio Cano	91321076	Maestro	Sergio
7	Bonilla D	5045022	AUX	

ELABORO	APROBO	REVISO

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2022/11/01
		Código: PP11-01-R08
	ASISTENCIA	Revisión: 07
		Página: 1 de 6

Tipo: Planeación ☐ Capacitación ☒ Inducción ☐ Evaluación ☐ Auditoria ☐

Fecha: 13/11/23 A 17/11/23

Hora: 7:00

Lugar: Punta Paraiso

OBJETIVO: ES importante Mencionar que construsuelos de colombia sas. Cuenta con los EPCC, las cuales se encuentran Disponibles para uso de los trabajadores Socializacion Para los trabajadores Sobre= Lineamiento Panel decenso Y Ascenso en el Talud, Cualquier caida O Accidente Como Responsabilidad de cada uno

RESPONSABLE: Lidia Johana Portilla

No.	Nombre	Identificación	Ocupación o cargo	Firma
	Mauricio Hernandez	91358275	Maestro	
	Bonett Quintero D	5005022	AUX	
	Carlos Alfredo Tobar	1100493084	Operador	
	Yordan A Orozco G	1007743360	OP	
	Aquileo Ibe R	5796794	AUX	
	Sergio Cleve	97351696	Maestro	
		1131111349	Aux	

ELABORO	APROBO	REVISO

ConstruSuelos de Colombia S.A.S.	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2020/01/03
		Código: PP11-01-R13
	FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS	Revisión: 04
		Página 1 de 1

Nombre Supervisor	Johana Portilla	Hora inicio	7:00
Fecha:	17/11/23	Hora Término	7:15

Tema Tratado: Energías Renovables

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elemen. de Protec. Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almac. de materiales.		16. Otros.	

Nombre	Firma
1. Ramiro Tambrano M	Ramiro T M
2. Aquiles Uribe R	Aquiles
3. Felipe Eleam Cortes	Felipe Eleam
4. Bonett Quintero Diofanth	
5. Carlos Alfredo Tolosa	
6. Yordan A Orozco G	
7. Alexandra Celis	
8.	
9.	
10.	
11	
12.	
13	
14	
15	
16	
17	

Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2020/01/03
	Código: PP11-01-R13
FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS	Revisión: 04
	Página 1 de 1

Nombre Supervisor	Johana Portilla	Hora inicio	7:00
Fecha:	16/11/23	Hora Término	7:15

Tema Tratado: Importancia de la Proteccion Vocal en el trabajo

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elemen. de Protec. Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almac. de materiales.		16. Otros.	

Nombre	Firma
1. Eduardo Hernandez	
2. Fernando Garcia	
3. Ramiro Zonsano A	
4. Yordan A orozco G	
5. Aquiles Avila R	
6. Bonett Quintero D	
7. Carlos Alfredo Tolosa	
8. Pedro Rodriguez	
9. Fernanda Rigos Anaya	
10. Alexandra Celis	
11	
12.	
13	
14	
15	
16	
17	

Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

Calle 29 9-68 Lagos I Floridablanca- Santander
Teléfonos: 6382800 – 6648430 cel. 3124503836
construsuelositds@gmail.com

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/12
		Código: PP11-01-R13
	FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS	Revisión: 05
		Página: 1 de 1

Nombre Supervisor	Jahora	Hora inicio	7:00
Fecha:	15/11/23	Hora Término	7:15

Tema Tratado: Riesgo Electrico

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elementos de Protección Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacén de materiales.		16. Otros.	

	Nombre	Firma
1.	Ramiro Zambrano A	
2.	Armando Cote Serpa	
3.	Voldan A Orozco B	
4.	Carlos A. Tolosa	
5.	Angela Gloria R	
6.	[illegible]	
7.	[illegible] Hernandez	
8.	Alexandra Celis	
9.		
10.		
11		
12.		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

ELABORO	REVISO	APROBO

Construsuelos de Colombia S.A.S	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2020/01/03
		Código: PP11-01-R13
	FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS	Revisión: 04
		Página 1 de 1

Nombre Supervisor	Johana Portilla	Hora inicio	7:00
Fecha:	14 NOV 2023	Hora Término	7:15

Tema Tratado: Riesgo químico

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elemen. de Protec. Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almac. de materiales.		16. Otros.	

	Nombre	Firma
1.	Yordan A D	
2.	Ramiro Londoño A	
3.	Bonet D D	
4.	Aquileo Idaibe R	
5.		
6.		
7.	Armando Cano	
8.	Alexander Colu	
9.		
10.		
11		
12.		
13		
14		
15		
16		
17		

Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/12
		Código: PP11-01-R13
	FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS	Revisión: 05
		Página: 1 de 1

Nombre Supervisor	Johana Portilla	Hora inicio	7:00
Fecha:	13/11/23	Hora Término	7:15

Tema Tratado: Riesgo locativo

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elementos de Protección Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacén de materiales.		16. Otros.	

Nombre	Firma
1. Enrique Olaya Lesmes	
2. Bonett Q D	
3. Alvaro Hernandez	
4. Mario Zambrano M	
5. Pedro Abad Suarez	
6. Nerda Celis	
7.	
8.	
9.	
10.	
11	
12.	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	

Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

ELABORO	REVISO	APROBO

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/12
		Código: PP11-01-R13
	FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS	Revisión: 05
		Página: 1 de 1

Nombre Supervisor	Johana Portilla	Hora inicio	7:00
Fecha:	11 NOV 2023	Hora Término	7:15

Tema Tratado: Lineamiento para el descenso y Ascenso en el talud

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y asec.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elementos de Protección Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacén de materiales.		16. Otros.	

Nombre	Firma
1. Aquiles Vizbes R	
2. Pedro Rebolledo	
3. Jefferson Hernandez	
4. Ramiro Zambrano D	
5. Yordan A Garco G	
6. Fisig olaa- Lesuano.	
7. Bonet D D	
8. Alexandra Cela	
9.	
10.	
11	
12.	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	

Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

ELABORO	REVISO	APROBO

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/12
		Código: PP11-01-R13
	FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS	Revisión: 05
		Página: 1 de 1

Nombre Supervisor	Johana Portilla	Hora inicio	7:00
Fecha:	10/11/23	Hora Término	7:15

Tema Tratado: Separacion de Residuos

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elementos de Protección Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacén de materiales.		16. Otros.	

Nombre	Firma
1. Aquileo Uribe R	
2. Sergio Olaya Lagos	
3. Ramiro Zambrano A	
4. Bandit Quintero Distante	
5. [illegible]	
6. Yordan A Orozco B	
7. Alexandra Celis	
8.	
9.	
10.	
11	
12.	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	

Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

ELABORÓ	REVISO	APROBO

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS

Fecha:	2021/08/12
Código:	PP11-01-R13
Revisión:	05
Página:	1 de 1

Nombre Supervisor	Johana Portillo	Hora inicio	7:00
Fecha:	09 / NOV / 2023	Hora Término	7:15

Tema Tratado: Auto cuidado en el trabajo

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elementos de Protección Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacén de materiales.		16. Otros.	

Nombre	Firma
1. Aguilera Valbe A	
2. Sisa olaya	
3. Rodriguez Hernandez	
4. Alexander Celis	
5. Ramiro Zambrano A	
6. Carlos Alfredo Tolosa	
7. Alexander Celis	
8.	
9.	
10.	
11	
12.	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	

Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

ELABORO	REVSO	APROBO

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/12
		Código: PP11-01-R13
	FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS	Revisión: 05
		Página: 1 de 1

Nombre Supervisor	Johana Portillo	Hora inicio	7:00
Fecha:	08/11/2023	Hora Término	7:15
Tema Tratado:	Riesgo Biologico		

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elementos de Protección Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacén de materiales.		16. Otros.	

	Nombre	Firma
1.	Sergio Alexander Castrillo	Sergio Alexander
2.	Alexandra Hernandez	Alexandra H.
3.	Aguileo Ortibe R	Aguileo
4.	Ramiro Tarazona M	Ramiro T.M
5.	Pedro Fernandez	Pedro
6.	Bonett Quintero Victoria	Bonett
7.	Yordan A Orozco B	Yordan
8.	Hernando Gomez Sanchez	Hernando
9.		
10.		
11		
12.		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

ELABORO	REVISO	APROBO

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/12
		Código: PP11-01-R13
	FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS	Revisión: 05
		Página: 1 de 1

Nombre Supervisor	Johana Portilla	Hora Inicio	7:00
Fecha:	07 / Nov / 2023	Hora Término	7:15

Tema Tratado: Importancia de proteger flora y fauna

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elementos de Protección Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacén de materiales.		16. Otros.	

	Nombre	Firma
1.	Mauricio Hernandez	
2.	Sofia alejandra Segura	
3.	Ramiro Tambarano H	
4.	Yaritza Vaca R	
5.	Horacio Cano Suarez	
6.	[illegible]	
7.	Yordan Alexander C	
8.	Alexandra Celis	
9.		
10.		
11		
12.		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

ELABORO	REVISO	APROBO

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/12
	Código: PP11-01-R13
FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS	Revisión: 05
	Página: 1 de 1

Nombre Supervisor	Johana Portilla	Hora inicio	7:00
Fecha:	04/11/23	Hora Término	7:15

Tema Tratado: Higiene Postural

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elementos de Protección Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacén de materiales.		16. Otros.	

	Nombre	Firma
1.	Ramiro Zambrano M	
2.	Aquiles Ojeda P.	
3.	Armando Cota Sosa	
4.		
5.		
6.	Yordan + otro	
7.		
8.	Alexandra Celis	
9.		
10.		
11		
12.		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

ELABORÓ	REVISO	APROBO

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS

Fecha:	2021/08/12
Código:	PP11-01-R13
Revisión:	05
Página:	1 de 1

Nombre Supervisor	Johana Portilla	Hora inicio	7:00
Fecha:	03 - Nov - 2023	Hora Término	7:15

Tema Tratado: Alineamiento de trabajo en alturas

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elementos de Protección Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacén de materiales.		16. Otros.	

	Nombre	Firma
1.	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]
3.	[illegible]	[illegible]
4.	[illegible]	[illegible]
5.	[illegible]	[illegible]
6.	[illegible]	[illegible]
7.	[illegible]	[illegible]
8.		
9.		
10.		
11		
12.		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

ELABORÓ	REVISO	APROBO

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/12
		Código: PP11-01-R13
	FORMATO CHARLA DE 5 MINUTOS	Revisión: 05
		Página: 1 de 1

Nombre Supervisor	Jahano Parra	Hora inicio	7:00
Fecha:	02/11/23	Hora Término	7:15

Tema Tratado: Socialización de no Fumar en zonas de trabajo

Clasificación del tema (marque con una X, donde corresponda):

1.- Análisis de accidente.		9.- Riesgos eléctricos.	
2.- Normas de seguridad.		10.- Señalización interna.	
3.- Análisis de trabajo.		11.- Normas de higiene y aseo.	
4.- Investigación de accidentes.		12. Superficies de trabajo.	
5.- Preven. y combate de incendios.		13. Riesgos específicos.	
6.- Uso Elementos de Protección Personal.		14. Aspectos legales.	
7.- Uso equipos y herramientas.		15. Protección de máquinas.	
8.- Manejo y almacén de materiales.		16. Otros.	X

	Nombre	Firma
1.	Alexander Celis	
2.	Mauricio Remark	
3.	Sergio Alexander Lozada	
4.	Ramiro Tambiaro M	
5.	Ingrid Nivia R	
6.		
7.		
8.	Armando Cruz	
9.		
10.		
11		
12.		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		


Comentarios, observaciones o sugerencias del Supervisor o quién dicto la charla

Nombre y Firma Supervisor

ELABORO	REVISO	APROBO

ANEXO 5. SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD

- **Preoperacional equipo de perforación**



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION AIRE

Código: PP12-01-R05 | Revisión: 06 | Página: 1 de 1

Empresa: Construsuelos	No. Interno:	Nombre del equipo:
Inspeccionado por: libardo lopez	Ubicación: Punta paraiso	
SEMANA: 05 MES: 12 Año: 23	Hodómetro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
Fecha: 9/12/2023	Fecha: 9/12/2023	

ITEM	Aplica	No Aplica	L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR																
"Nivel de aceite del sistema hidráulico Full"											✓		✓			
Nivel de aceite de motor Full											✓		✓			
Nivel del refrigerante Full											✓		✓			
Nivel de aceite de la rotaria											✓		✓			
"Nivel del tanque de ACPM"											✓		✓			
Se encuentra engrasado el equipo											✓		✓			
Se encuentra lubricado el equipo											✓		✓			
Nivel de agua del radiador											✓		✓			
SISTEMA ELÉCTRICO																
Batería y cable en buen estado											✓		✓			
Batería libre de contacto con láminas metálicas											✓		✓			
Los indicadores se encuentran funcionando											✓		✓			
SISTEMA HIDRAULICO																
Las mangueras presentan soplos											✓		✓			
La manguera presenta deterioro u oxidación de la malla protectora											✓		✓			
Los conectores presentan fugas o escapes											✓		✓			
"Los cilindros hidráulicos presentan fugas"											✓		✓			
Los cilindros tienen presión hidráulica											✓		✓			
Mandos hidráulicos											✓		✓			
ESTADO MECÁNICO																
Las zapatas se encuentran en buen estado											✓		✓			
Las cadenas se encuentran en buen estado											✓		✓			
• Gatos de levante											✓		✓			
• Gatos de posicionamiento											✓		✓			
• Cadena y piñones de avance – retroceso											✓		✓			
• Motor de avance											✓		✓			
• Mástil											✓		✓			
• Pasadores en buen estado											✓		✓			
• Motor de Rotación (izquierda-derecha)											✓		✓			
• Acople de la rotaria											✓		✓			
• Martillo de fondo											✓		✓			
• Tubería de perforación											✓		✓			

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR: Fecha de Corrección: _____


Firma del responsable de realizar la Inspección: libardo lopez vargas
NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

LA ACCION ES CORRECTIVA ____ PREVENTIVA____ SE REALIZO: SI ____ NO____ PORQUE:

IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **UNICAMENTE POR EL OPERADOR**, en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

Calle 29 # 9 – 68 Lagos I Floridablanca – Santander
Tels. 6382809 – 6848430 Cel.: 3134503836 – 3161254472



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION AIRE

Fecha: 2021/08/18	
Código: PP12-01-R05	
Revisión: 06	
Página: 1 de 1	

Empresa: CONSTRUSUELOS	No. interno:	Nombre del equipo:
Inspeccionado por:	Ubicación:	
SEMANA: 05 MES: 12 Año: 2023	Hodómetro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
Fecha: 11/12/23	Fecha: 16/12/23	

ITEM	Aplica	No Aplica	L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR																
"Nivel de aceite del sistema hidráulico Full"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de aceite de motor Full	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel del refrigerante Full	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de aceite de la rotaria	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
"Nivel del tanque de ACPM"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se encuentra engrasado el equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se encuentra lubricado el equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de agua del radiador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SISTEMA ELECTRICO			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Batería y cable en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Batería libre de contacto con láminas metálicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Los indicadores se encuentran funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SISTEMA HIDRAULICO			✓		✓				✓		✓		✓			
Las mangueras presentan soplos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
La manguera presenta deterioro u oxidación de la malla protectora	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Los conectores presentan fugas o escapes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
"Los cilindros hidráulicos presentan fugas"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Los cilindros tienen presión hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos hidráulicos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO			✓		✓				✓		✓		✓			
Las zapatas se encuentran en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Las cadenas se encuentran en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Gatos de levante	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Gatos de posicionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Cadena y piñones de avance – retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Motor de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Mástil	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Pasadores en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Motor de Rotación (Izquierda-derecha)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Acople de la rotaria	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Martillo de fondo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Tubería de perforación	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR: Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la inspección: Ronald Lopez Vargas
NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

LA ACCION ES CORRECTIVA ____ **PREVENTIVA**____ **SE REALIZO: SI** ____ **NO**____ **PORQUE:**

IMPORTANTE: la inspección pre operacional debe REALIZARSE únicamente por el operador, en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su SUPERVISOR, quien tomará una decisión segura.

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION AIRE

Código: PP12-01-R05
Revisión: 06
Página: 1 de 1

Empresa: Construsuelos	No. interno:	Nombre del equipo:
Inspeccionado por: Ubardo lopez	Ubicación: Puente paraiso	
SEMANA: 05 MES: 12 Año: 23	Hodómetro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
Fecha: 18/12/23	Fecha: 23/12/23	

ITEM	Aplica SI	Aplica NO	L B	L M	M B	M M	M B	M M	J B	J M	V B	V M	S B	S M	D B	D M
MOTOR																
"Nivel de aceite del sistema hidráulico Full"	✓		✓													
Nivel de aceite de motor Full	✓		✓													
Nivel del refrigerante Full	✓		✓													
Nivel de aceite de la rotaria	✓		✓													
"Nivel del tanque de ACPM"	✓		✓													
Se encuentra engrasado el equipo	✓		✓													
Se encuentra lubricado el equipo	✓		✓													
Nivel de agua del radiador	✓		✓													
SISTEMA ELÉCTRICO																
Bateria y cable en buen estado	✓		✓													
Bateria libre de contacto con láminas metálicas	✓		✓													
Los indicadores se encuentran funcionando	✓		✓													
SISTEMA HIDRAULICO																
Las mangueras presentan soplos	✓		✓													
La manguera presenta deterioro u oxidación de la malla protectora	✓		✓													
Los conectores presentan fugas o escapes	✓		✓													
"Los cilindros hidráulicos presentan fugas"	✓		✓													
Los cilindros tienen presion hidráulica	✓		✓													
Mandos hidráulicos																
ESTADO MECÁNICO																
Las zapatas se encuentran en buen estado	✓		✓													
Las cadenas se encuentran en buen estado	✓		✓													
• Gatos de levante	✓		✓													
• Gatos de posicionamiento	✓		✓													
• Cadena y piñones de avance – retroceso	✓		✓													
• Motor de avance	✓		✓													
• Mástil	✓		✓													
• Pasadores en buen estado	✓		✓													
• Motor de Rotación (izquierda-derecha)	✓		✓													
• Acople de la rotaria	✓		✓													
• Martillo de fondo	✓		✓													
• Tubería de perforación	✓		✓													

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR: Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección: Ubardo Lopez Vargas
NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

LA ACCION ES CORRECTIVA ____ **PREVENTIVA** ____ **SE REALIZO: SI** ____ **NO** ____ **PORQUE:**

IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **UNICAMENTE POR EL OPERADOR**, en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

Calle 29 # 9 – 68 Lagos I Floridablanca – Santander
Tels: 6392802 – 6348430 Cel.: 3134503836 – 3162254472

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/18
		Código: PP12-01-R05
	PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION AIRE	Revisión: 06
		Página: 1 de 1

Empresa: Construsuelos	No. interno:	Nombre del equipo: Perforacion de Aire
Inspeccionado por: Yordan Orozco	Ubicación: Punta Paraiso	
SEMANA: 4 MES: 11 Año: 23	Hodómetro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
Fecha:	Fecha: 20/11/23 A 25/11/23	

ITEM	Aplica	No Aplica	L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR																
"Nivel de aceite del sistema hidráulico Full"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de aceite de motor Full	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel del refrigerante Full	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de aceite de la rotaria	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
"Nivel del tanque de ACPM"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se encuentra engrasado el equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se encuentra lubricado el equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de agua del radiador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SISTEMA ELECTRICO																
Batería y cable en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Batería libre de contacto con láminas metálicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Los indicadores se encuentran funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SISTEMA HIDRAULICO							✓									
Las mangueras presentan soplos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
La manguera presenta deterioro u oxidación de la malla protectora	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Los conectores presentan fugas o escapes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
"Los cilindros hidráulicos presentan fugas"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Los cilindros tienen presión hidráulica	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos hidráulicos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO																
Las zapatas se encuentran en buen estado	✓		✓				✓		✓		✓		✓			
Las cadenas se encuentran en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Gatos de levante			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Gatos de posicionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Cadena y piñones de avance – retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Motor de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Mástil	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Pasadores en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Motor de Rotación (izquierda-derecha)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Acople de la rotaria	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Martillo de fondo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
• Tubería de perforación	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			


PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR: Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección: Yordan A. Orozco G.
NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

LA ACCION ES CORRECTIVA ____ PREVENTIVA____ SE REALIZO: SI ____ NO____ PORQUE:

IMPORTANTE: la inspección pre operacional debe REALIZARSE únicamente por el operador, en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su SUPERVISOR, quien tomará una decisión segura.



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION AIRE

Código: PP12-01-R05
Revisión: 06
Página: 1 de 1

Empresa: CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS	No. interno:	Nombre del equipo:
Inspeccionado por: PROFESIONAL HSEQ.	Ubicación: FRENTE DE OBRA SECTOR PUNTA PARASSO	
SEMANA: MES: NOVIEMBRE Año: 23	Hodómetro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
Fecha:	Fecha: 13-11-23 A 17-11-23	

ITEM	Aplica	No Aplica	L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR																
"Nivel de aceite del sistema hidráulico Full"					✓		✓									
Nivel de aceite de motor Full					✓		✓									
Nivel del refrigerante Full					✓		✓									
Nivel de aceite de la rotaria					✓		✓									
"Nivel del tanque de ACPM"					✓		✓									
Se encuentra engrasado el equipo					✓		✓									
Se encuentra lubricado el equipo					✓		✓									
Nivel de agua del radiador					✓		✓									
SISTEMA ELÉCTRICO																
Batería y cable en buen estado					✓		✓									
Batería libre de contacto con láminas metálicas					✓		✓									
Los indicadores se encuentran funcionando					✓		✓									
SISTEMA HIDRAULICO																
Las mangueras presentan soplos					✓		✓									
La manguera presenta deterioro u oxidación de la malla protectora					✓		✓									
Los conectores presentan fugas o escapes					✓		✓									
"Los cilindros hidráulicos presentan fugas"					✓		✓									
Los cilindros tienen presión hidráulica					✓		✓									
Mandos hidráulicos					✓		✓									
ESTADO MECÁNICO																
Las zapatas se encuentran en buen estado					✓		✓									
Las cadenas se encuentran en buen estado					✓		✓									
• Gatos de levante					✓		✓									
• Gatos de posicionamiento					✓		✓									
• Cadena y piñones de avance – retroceso					✓		✓									
• Motor de avance					✓		✓									
• Mástil					✓		✓									
• Pasadores en buen estado					✓		✓									
• Motor de Rotación (izquierda-derecha)					✓		✓									
• Acople de la rotaria					✓		✓									
• Martillo de fondo					✓		✓									
• Tubería de perforación					✓		✓									


PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR: Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección: Yordin A. Ordoño
NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

LA ACCION ES CORRECTIVA ____ **PREVENTIVA** ____ **SE REALIZO: SI** ____ **NO** ____ **PORQUE:**

IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION AIRE

Código: PP12-01-R05
Revisión: 06
Página: 1 de 1

Empresa: Costrosuelos.	No. Interno:	Nombre del equipo: Track blanco
Inspeccionado por: Yordan A O	Ubicación: punta paraiso	
SEMANA: 07 MES: 11 Año: 23	Hodómetro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
Fecha:	Fecha: 07/11/23 A 11/11/23	

ITEM	Aplica	No Aplica	L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR																
"Nivel de aceite del sistema hidráulico Full"					-		✓		✓							
Nivel de aceite de motor Full					-		✓		✓							
Nivel del refrigerante Full					-		✓		✓							
Nivel de aceite de la rotaria					-		✓		✓							
"Nivel del tanque de ACPM"					-		✓		✓							
Se encuentra engrasado el equipo					-		✓		✓							
Se encuentra lubricado el equipo					-		✓		✓							
Nivel de agua del radiador					-		✓		✓							
SISTEMA ELECTRICO																
Batería y cable en buen estado					-		✓		✓							
Batería libre de contacto con láminas metálicas					-		✓		✓							
Los indicadores se encuentran funcionando					-		✓		✓							
SISTEMA HIDRAULICO																
Las mangueras presentan soplos					-		✓		✓							
La manguera presenta deterioro u oxidación de la malla protectora					-		✓		✓							
Los conectores presentan fugas o escapes					-		✓		✓							
"Los cilindros hidráulicos presentan fugas"					-		✓		✓							
Los cilindros tienen presión hidráulica					-		✓		✓							
Mandos hidráulicos					-		✓		✓							
ESTADO MECÁNICO																
Las zapatas se encuentran en buen estado					-		✓		✓							
Las cadenas se encuentran en buen estado					-		✓		✓							
• Gatos de levante					-		✓		✓							
• Gatos de posicionamiento					-		✓		✓							
• Cadena y piñones de avance – retroceso					-		✓		✓							
• Motor de avance					-		✓		✓							
• Mástil					-		✓		✓							
• Pasadores en buen estado					-		✓		✓							
• Motor de Rotación (izquierda-derecha)					-		✓		✓							
• Acople de la rotaria					-		✓		✓							
• Martillo de fondo					-		✓		✓							
• Tubería de perforación					-		✓		✓							

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR: Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección: Yordan A O
NOMBRES Y APELLIDOS


OBSERVACIONES: mantenimiento de aceite y filtros vigente.

LA ACCION ES CORRECTIVA X PREVENTIVA____ SE REALIZO: SI___ NO___ PORQUE:

IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

Calle 29 # 9 – 68 Lagos I Floridablanca – Santander
Tels: 6382800 – 6848430 Cel.: 3124503836 - 3162254472

SGS ISO 9001:2015 CO145867 SGS ISO 14001:2015 CO164989 SGS ISO 45001:2018 CO164990 SGS NORSOL SGS COLOMBIA 990078



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION AIRE

Código: PP12-01-R05
Revisión: 06
Página: 1 de 1

Empresa: Construsuelos	No. Interno:	Nombre del equipo: Perforacion de Aire
Inspeccionado por: Yordan Orozco	Ubicación: Punta Paraiso	
SEMANA: 01 MES: 11 Año: 23	Hodómetro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
Fecha: 01/11/23	Fecha: 04/11/23	

ITEM	Aplica	No Aplica	L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR							✓		/				✓			
"Nivel de aceite del sistema hidráulico Full"							✓		✓		✓					
Nivel de aceite de motor Full							✓		✓		✓		✓			
Nivel del refrigerante Full							✓		✓		✓		✓			
Nivel de aceite de la rotaria							✓		✓		✓		✓			
"Nivel del tanque de ACPM"							✓		✓		✓		✓			
Se encuentra engrasado el equipo							✓		✓		✓		✓			
Se encuentra lubricado el equipo							✓		✓		✓		✓			
Nivel de agua del radiador							✓		✓		✓		✓			
SISTEMA ELÉCTRICO							✓		✓		✓		✓			
Batería y cable en buen estado							✓		✓		✓		✓			
Batería libre de contacto con láminas metálicas							✓		✓		✓		✓			
Los indicadores se encuentran funcionando																
SISTEMA HIDRÁULICO							✓		✓		✓		✓			
Las mangueras presentan soplos							✓		✓		✓		✓			
La manguera presenta deterioro u oxidación de la malla protectora							✓		✓		✓		✓			
Los conectores presentan fugas o escapes							✓		✓		✓		✓			
"Los cilindros hidráulicos presentan fugas"							✓		✓		✓		✓			
Los cilindros tienen presión hidráulica							✓		✓		✓		✓			
Mandos hidráulicos							✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO							✓									
Las zapatas se encuentran en buen estado							✓		✓		✓		✓			
Las cadenas se encuentran en buen estado							✓		✓		✓		✓			
• Gatos de levante							✓		✓		✓		✓			
• Gatos de posicionamiento							✓		✓		✓		✓			
• Cadena y piñones de avance – retroceso							✓		✓		✓		✓			
• Motor de avance							✓		✓		✓		✓			
• Mástil							✓		✓		✓		✓			
• Pasadores en buen estado							✓		✓		✓		✓			
• Motor de Rotación (izquierda-derecha)							✓		✓		✓		✓			
• Acople de la rotaria							✓		✓		✓		✓			
• Martillo de fondo							✓		✓		✓		✓			
• Tubería de perforación							✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR: Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la inspección: Yordan A O G.
NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

LA ACCION ES CORRECTIVA ____ **PREVENTIVA** ____ **SE REALIZO: SI** ____ **NO** ____ **PORQUE:**


IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE** POR EL OPERADOR; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

SGS ISO 9001:2015 CO14/8587 · SGS ISO 14001:2015 CO15/9989

Calle 29 # 9 – 68 Lagos I Floridablanca – Santander
Tels: 6382800 – 6848430 Cel.: 3134508836 - 3162254472

SGS ISO 45001:2018 CO15/9989 · SGS NORSOK S006 COLNORSOK12-0078

- **Inspección preoperacional de Compresor**



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

PREOPERACIONAL COMPRESOR

Fecha: 2021/08/18
Código: PP12-01-R06
Revisión: 06
Página: 1 de 1

Empresa: Construsuelos	No. interno: / Nombre del equipo:
Inspeccionado por: Ubaldo López	Ubicación:
Semana: 06 Mes: 12 Año: 2023	Horometro:
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:	
Fecha: 11 Diciembre 2023	Fecha: 16 Diciembre 2023

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR																
"Nivel de aceite del sistema hidráulico Full"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de aceite de motor Full	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel del refrigerante Full	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
"Nivel del tanque de ACPM"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Arranque de motor en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aire del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de agua del radiador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SISTEMA ELÉCTRICO																
Batería y cable en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Batería libre de contacto con láminas metálicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Los indicadores se encuentran funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
Se drenó el filtro de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manguera de presión de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Guayas anti látigo instaladas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Los acoples conectores en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
La carga de la presión del aire es adecuada. ¿Cuántos PSI? _____	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
La llaves de paso están en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Punto de Servicio SI_____ NO_____ Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección: Ubaldo López Vargas

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

LA ACCION ES CORRECTIVA____ PREVENTIVA____ SE REALIZO: SI____ NO____ PORQUE: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

ISO 9001:2015 CO14/8887 ISO 14001:2015 CO16/6989

Calle 29 # 9 – 68 Lagos I Floridablanca – Santander
Tels: 6382809 – 6846430 Cel.: 3124503836 - 3162254472

ISO 45001:2018 CO16/6990 NORSOK 5006 COLNORSOK19/0078 CO16/0015

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/18
		Código: PP12-01-R06
	PREOPERACIONAL COMPRESOR	Revisión: 06
		Página: 1 de 1

Empresa: Construsuelos			No. interno:				Nombre del equipo:													
Inspeccionado por: Libardo Lopez.			Ubicación: Punta Paraiso																	
Semana: 05 Mes: 12 Año: 23			Horometro:																	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:																				
Fecha: 18/12/23			Fecha: 18/12/2023																	
ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D					
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
MOTOR																				
"Nivel de aceite del sistema hidráulico Full"	✓		✓																	
Nivel de aceite de motor Full	✓		✓																	
Nivel del refrigerante Full	✓		✓																	
"Nivel del tanque de ACPM"	✓		✓																	
Arranque de motor en buen estado	✓		✓																	
Filtro de aire del motor	✓		✓																	
Nivel de agua del radiador	✓		✓																	
SISTEMA ELÉCTRICO			✓																	
Batería y cable en buen estado	✓		✓																	
Batería libre de contacto con láminas metálicas	✓		✓																	
Los indicadores se encuentran funcionando	✓		✓																	
OTROS			✓																	
Se drenó el filtro de combustible	✓		✓																	
Estado de las llantas	✓		✓																	
Manguera de presión de aire	✓		✓																	
Guayas anti látigo instaledas	✓		✓																	
Los acoples conectores en buen estado	✓		✓																	
La carga de la presión del aire es adecuada. ¿Cuántos PSI? _____	✓		✓																	
La llaves de paso están en buen estado	✓		✓																	

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR


Punto de Servicio SI_____ NO_____ Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección: Libardo Lopez Vargas
NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

LA ACCION ES CORRECTIVA ____ **PREVENTIVA**____ **SE REALIZO: SI** ___ **NO**___ **PORQUE:** _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.



	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/18
		Código: PP12-01-R06
	PREOPERACIONAL COMPRESOR	Revisión: 06
		Página: 1 de 1

Empresa: Construsuelos	No. interno:	Nombre del equipo: Compresor	
Inspeccionado por: Yordan Orozo	Ubicación: Punta Paraiso		
Semana: 4 Mes: 11 Año: 23	Horometro:		
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:			
Fecha:	Fecha: 20/11/23	25/11/23	

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR																
"Nivel de aceite del sistema hidráulico Full"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de aceite de motor Full	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel del refrigerante Full	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
"Nivel del tanque de ACPM"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Arranque de motor en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aire del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel de agua del radiador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SISTEMA ELÉCTRICO																
Batería y cable en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Batería libre de contacto con láminas metálicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Los indicadores se encuentran funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS					✓		✓									
Se drenó el filtro de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de las llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Manguera de presión de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Guayas anti látigo instaladas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Los acoples conectores en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
La carga de la presión del aire es adecuada, ¿Cuántos PSI?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
La llaves de paso están en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR


Punto de Servicio SI ✓ NO _____ Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección: Yordan A. Orozo
NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

LA ACCION ES CORRECTIVA _____ PREVENTIVA _____ SE REALIZO: SI _____ NO _____ PORQUE: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.



	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/18
		Código: PP12-01-R06
	PREOPERACIONAL COMPRESOR	Revisión: 06
		Página: 1 de 1

Empresa: Construsuelos	No. Interno:	Nombre del equipo: Compresor	
Inspeccionado por: Yaidu Orozco	Ubicación: Punta Paraiso		
Semana: 03 Mes: 11 Año: 2023	Horometro:		
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:			
Fecha:	Fecha: 13 - 11 - 23	17 - 11 - 23	

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR																
"Nivel de aceite del sistema hidráulico Full"					✓		✓									
Nivel de aceite de motor Full					✓		✓									
Nivel del refrigerante Full					✓		✓									
"Nivel del tanque de ACPM"					✓		✓									
Arranque de motor en buen estado					✓		✓									
Filtro de aire del motor					✓		✓									
Nivel de agua del radiador					✓		✓									
SISTEMA ELÉCTRICO																
Batería y cable en buen estado					✓		✓									
Batería libre de contacto con láminas metálicas					✓		✓									
Los indicadores se encuentran funcionando					✓		✓									
OTROS																
Se drenó el filtro de combustible					✓		✓									
Estado de las llantas					✓		✓									
Manguera de presión de aire					✓		✓									
Guayas anti látigo instaladas					✓		✓									
Los acoples conectores en buen estado					✓		✓									
La carga de la presión del aire es adecuada. ¿Cuántos PSI? _____					✓		✓									
La llaves de paso están en buen estado					✓		✓									

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Punto de Servicio SI_____ NO_____ Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección: Yaidu Alberto Orozco G. NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

LA ACCION ES CORRECTIVA ____ **PREVENTIVA**____ **SE REALIZO:** SI ____ NO____ **PORQUE:** _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR,** quien tomará una decisión segura.

ConstruSuelos de Colombia S.A.S	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2020/01/30
		Código: PP12-01-R06
	PREOPERACIONAL COMPRESOR	Revisión: 05
		Página 1 de 1

Empresa: Construsuelos					No. interno:				Nombre del equipo: Compresor								
Inspeccionado por: Yordan A O					Ubicación: punta para ISO												
Semana: 01 Mes: 11 Año: 2023					Horcmetro:												
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:																	
Fecha:					Fecha: 07/11/23				11/11/23								
ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D		
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
MOTOR																	
"Nivel de aceite del sistema hidráulico Full"					✓		✓		✓		✓		✓				
Nivel de aceite de motor Full			.		✓		✓		✓		✓		✓				
Nivel del refrigerante Full					✓		✓		✓		✓		✓				
"Nivel del tanque de ACPM"					✓		✓		✓		✓		✓				
Arranque de motor en buen estado					✓		✓		✓		✓		✓				
Filtro de aire del motor					✓		✓		✓		✓		✓				
Nivel de agua del radiador					✓		✓		✓		✓		✓				
SISTEMA ELÉCTRICO																	
Batería y cable en buen estado					✓		✓		✓		✓		✓				
Batería libre de contacto con láminas metálicas					✓		✓		✓		✓		✓				
Los indicadores se encuentran funcionando					✓		✓		✓		✓		✓				
OTROS																	
Se drenó el filtro de combustible					✓		✓		✓		✓		✓				
Estado de las llantas					✓		✓		✓		✓		✓				
Manguera de presión de aire					✓		✓		✓		✓		✓				
Guayas anti látigo instaladas					✓		✓		✓		✓		✓				
Los acoples conectores en buen estado					✓		✓		✓		✓		✓				
La carga de la presión del aire es adecuada. Cuántos PSI? _____					✓		✓		✓		✓		✓				
La llaves de paso están en buen estado					✓		✓		✓		✓		✓				

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR


Punto de Servicio SI_____ NO_____ Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la inspección: Yordan A orozco G.
NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

LA ACCION ES CORRECTIVA _____ **PREVENTIVA**_____ **SE REALIZO: SI**____ **NO**____ **PORQUE:** _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe **pedirla** a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.



	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 2021/08/18
		Código: PP12-01-R06
	PREOPERACIONAL COMPRESOR	Revisión: 06
		Página: 1 de 1

Empresa: Constrasuelos	No. interno:	Nombre del equipo:
Inspeccionado por: Yordan Orozco	Ubicación: Ruta Paramo	
Semana: 01 Mes: 11 Año: 23	Horometro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
Fecha:	Fecha: 01/11/23	04/11/23

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR																
"Nivel de aceite del sistema hidráulico Full"							✓		✓		✓		✓			
Nivel de aceite de motor Full							✓		✓		✓		✓			
Nivel del refrigerante Full							✓		✓		✓		✓			
"Nivel del tanque de ACPM"							✓		✓		✓		✓			
Arranque de motor en buen estado							✓		✓		✓		✓			
Filtro de aire del motor							✓		✓		✓		✓			
Nivel de agua del radiador							✓		✓		✓		✓			
SISTEMA ELÉCTRICO																
Batería y cable en buen estado							✓		✓		✓		✓			
Batería libre de contacto con láminas metálicas							✓		✓		✓		✓			
Los indicadores se encuentran funcionando							✓		✓		✓		✓			
OTROS																
Se drenó el filtro de combustible							✓		✓		✓		✓			
Estado de las llantas							✓		✓		✓		✓			
Manguera de presión de aire							✓		✓		✓		✓			
Guayas anti látigo instaladas							✓		✓		✓		✓			
Los acoples conectores en buen estado							✓		✓		✓		✓			
La carga de la presión del aire es adecuada. ¿Cuántos PSI?							✓		✓		✓		✓			
La llaves de paso están en buen estado							✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Punto de Servicio SI_____ NO_____ Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección: Yordan Orozco
NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

LA ACCION ES CORRECTIVA_____ **PREVENTIVA**_____ **SE REALIZO: SI**_____ **NO**_____ **PORQUE:** _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

ISO 9001:2015 CO14/5887 ISO 14001:2015 CO16/6989

Calle 29 # 9 – 68 Lagos I Floridablanca – Santander
Tels: 6382809 – 6848430 Cel.: 3124503836 - 3162254472

ISO 45001:2018 CO16/6990 NORSOK: S006 CO.NORSOK19/0078 CO16/0015

- **Inspección preoperacional mezcladora de concreto**

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

PREOPERACIONAL (MEZCLADORA DE CONCRETO)

Fecha: 15/04/2021
Código: PP12-01-R20
Revisión: 03
Página: 1 de 2

Obra: Porta Paraiso	No Interno:
Inspeccionado por: Mauricio Hernandez	Ubicación: Porta Paraiso
Semana: 04 Mes: 11 Año: 23	Horas de trabajo diarias:
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:	
	Fecha: 20/11/23
	Fecha: 28/11/23

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL																
Estado de las llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los ejes (sin torceduras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MOTOR																
Nivel del tanque de ACPM	✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel del aceite	✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aire	✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓			
Revisión del yoyo	✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓			
TROMPO																
Estructura de soporte	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Balineras y bujes de rotación	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mecanismo de giro para vaciado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palanca de giro para vaciado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Corona de rotación	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Caneca de mezclado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO																
Patas de anclaje	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tubo de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de pasadores (bastidor)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Resguardos correas motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Resguardos mecanismos de giro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tapa del motor con seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Clutch de giro del trompo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Corona de arranque del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control de fugas de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Yoyo de encendido del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Control de fugas de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la maquina	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la manguera de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 15/04/2021
	Código: PP12-01-R20
PREOPERACIONAL (MEZCLADORA DE CONCRETO)	Revisión: 03
	Página: 2 de 2

Estado de las poleas	✓				✓		✓		✓		✓		
Estado acelerador	✓				✓		✓		✓		✓		
Estado del tanque de combustible	✓				✓		✓		✓		✓		
Estado de soportes de motor	✓				✓		✓		✓		✓		
Las llaves de paso están en buen estado	✓				✓		✓		✓		✓		
Estado de la mirilla del nivel del aceite	✓				✓		✓		✓		✓		
Engrase de rodamiento	✓				✓		✓		✓		✓		

FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
El operador usa de manera adecuada los EPP cuando está haciendo uso del equipo	✓		
El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Punto de Servicio SI X NO _____ Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección: _____ NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

LA ACCION ES CORRECTIVA _____ **PREVENTIVA** _____ **SE REALIZO: SI** ___ **NO** ___ **PORQUE:** _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**, en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 15/04/2021
		Código: PP12-01-R20
	PREOPERACIONAL (MEZCLADORA DE CONCRETO)	Revisión: 03
		Página: 1 de 2

Obra: Punta Paraiso	No Interno:
Inspeccionado por: Mauricio Hernandez	Ubicación: Punta Paraiso
Semana: 03 Mes: 11 Año: 2023	Horas de trabajo diarias:
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:	
	Fecha: 13/11/23
	Fecha: 13/11/23

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL																
Estado de las llantas	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los ejes (sin torceduras)	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
MOTOR																
Nivel del tanque de ACPM	✓				✓		✓	✓	✓		✓		✓			
Nivel del aceite	✓				✓		✓	✓	✓		✓		✓			
Filtro de aire	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Revisión del yoyo	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
TROMPO																
Estructura de soporte	✓				✓			✓	✓		✓		✓			
Ballneras y bujes de rotación	✓				✓			✓	✓		✓		✓			
Mecanismo de giro para vaciado	✓				✓			✓	✓		✓		✓			
Palanca de giro para vaciado	✓				✓			✓	✓		✓		✓			
Seguro	✓				✓			✓	✓		✓		✓			
Corona de rotación	✓				✓			✓	✓		✓		✓			
Caneca de mezclado	✓				✓			✓	✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO																
Patas de anclaje	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Motor	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Tubo de escape	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de pasadores (bastidor)	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Resguardos correas motor	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Resguardos mecanismos de giro	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
trompo	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Tapa del motor con seguro	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Clutch de giro del trompo	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Corona de arranque del motor	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Control de fugas de combustible	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Control de fugas hidráulicas	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Yoyo de encendido del motor	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Control de fugas de aceite	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la maquina	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la manguera de combustible	✓				✓		✓		✓		✓		✓			

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 15/04/2021
		Código: PP12-01-R20
	PREOPERACIONAL (MEZCLADORA DE CONCRETO)	Revisión: 03
		Página: 2 de 2

Estado de las poleas	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Estado acelerador	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Estado del tanque de combustible	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Estado de soportes de motor	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Las llaves de paso están en buen estado	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Estado de la mirilla del nivel del aceite	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Engrase de rodamiento	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
El operador usa de manera adecuada los EPP cuando está haciendo uso del equipo	✓		
El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Punto de Servicio SI ✓ NO _____ Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección: _____
NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

LA ACCION ES CORRECTIVA ____ **PREVENTIVA**____ **SE REALIZO: SI** ___ **NO**___ **PORQUE:** _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 15/04/2021
		Código: PP12-01-R20
	PREOPERACIONAL (MEZCLADORA DE CONCRETO)	Revisión: 03
		Página: 1 de 2

Obra: Punta Paraiso	No Interno:
Inspeccionado por: Mauricio Hernandez	Ubicación: Punta Paraiso
Semana: 02 Mes: 11 Año: 23	Horas de trabajo diarias:
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:	
	Fecha: 07/11/23
	Fecha: 11/11/23

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL																
Estado de las llantas	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de los ejes (sin torceduras)	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
MOTOR																
Nivel del tanque de ACPM	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel del aceite	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Filtro de aire	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Revisión del yoyo	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
TROMPO																
Estructura de soporte	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Balineras y bujes de rotación	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Mecanismo de giro para vaciado	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Palanca de giro para vaciado	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Seguro	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Corona de rotación	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Caneca de mezclado	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO																
Patas de anclaje	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Motor	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Tubo de escape	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de pasadores (bastidor)	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Resguardos correas motor	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Resguardos mecanismos de giro	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
trompo	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Tapa del motor con seguro	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Clutch de giro del trompo	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Corona de arranque del motor	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Control de fugas de combustible	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Control de fugas hidráulicas	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Yoyo de encendido del motor	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Control de fugas de aceite	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la maquina	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la manguera de combustible					✓		✓		✓		✓		✓			

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. PREOPERACIONAL (MEZCLADORA DE CONCRETO)	Fecha: 15/04/2021 Código: PP12-01-R20 Revisión: 03 Página: 2 de 2

Estado de las poleas	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado acelerador	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del tanque de combustible	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de soportes de motor	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Las llaves de paso están en buen estado	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la mirilla del nivel del aceite	✓				✓		✓		✓				✓			
Engrase de rodamiento	✓				✓		✓		✓		✓		✓			

FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
El operador usa de manera adecuada los EPP cuando está haciendo uso del equipo	✓		
El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Punto de Servicio SI ✓ NO____ Fecha de Corrección:

Firma del responsable de realizar la Inspección: [firma]

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

LA ACCION ES CORRECTIVA_____ PREVENTIVA_____ SE REALIZO: SI____ NO____ PORQUE:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 15/04/2021
		Código: PP12-01-R20
	PREOPERACIONAL (MEZCLADORA DE CONCRETO)	Revisión: 03
		Página: 1 de 2

Obra: Punta Paraiso	No Interno:
Inspeccionado por: Mauricio Hernandez	Ubicación: Punta Paraiso
Semana: 01 Mes: 11 Año: 2023	Horas de trabajo diarias:
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:	
	Fecha: 01/11/23
	Fecha: 04/11/23

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL																
Estado de las llantas	✓		✓				✓		✓		✓		✓			
Estado de los ejes (sin torceduras)	✓		✓				✓		✓		✓		✓			
MOTOR																
Nivel del tanque de ACPM	✓						✓		✓		✓		✓			
Nivel del aceite	✓						✓		✓		✓		✓			
Filtro de aire	✓						✓		✓		✓		✓			
Revisión del yoyo	✓						✓		✓		✓		✓			
TROMPO																
Estructura de soporte	✓		✓				✓		✓		✓		✓			
Balineras y bujes de rotación	✓		✓				✓		✓		✓		✓			
Mecanismo de giro para vaciado	✓		✓				✓		✓		✓		✓			
Palanca de giro para vaciado	✓		✓				✓		✓		✓		✓			
Seguro	✓		✓				✓		✓		✓		✓			
Corona de rotación	✓		✓				✓		✓		✓		✓			
Caneca de mezclado	✓		✓				✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO																
Patas de anclaje	✓		✓				✓		✓		✓		✓			
Motor	✓		✓				✓		✓		✓		✓			
Tubo de escape	✓		✓				✓		✓		✓		✓			
Estado de pasadores (bastidor)	✓		✓				✓		✓		✓		✓			
Resguardos correas motor	✓						✓		✓		✓		✓			
Resguardos mecanismos de giro	✓						✓		✓		✓		✓			
trompo	✓						✓		✓		✓		✓			
Tapa del motor con seguro	✓						✓		✓		✓		✓			
Clutch de giro del trompo	✓						✓		✓		✓		✓			
Corona de arranque del motor	✓						✓		✓		✓		✓			
Control de fugas de combustible	✓						✓		✓		✓		✓			
Control de fugas hidráulicas	✓						✓		✓		✓		✓			
Yoyo de encendido del motor	✓						✓		✓		✓		✓			
Control de fugas de aceite	✓						✓		✓		✓		✓			
Estado general de la maquina	✓						✓		✓		✓		✓			
Estado de la manguera de combustible	✓						✓		✓		✓		✓			

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 15/04/2021
		Código: PP12-01-R20
	PREOPERACIONAL (MEZCLADORA DE CONCRETO)	Revisión: 03
		Página: 2 de 2

Estado de las poleas	✓								✓		✓		✓			
Estado acelerador	✓								✓		✓		✓			
Estado del tanque de combustible	✓								✓		✓		✓			
Estado de soportes de motor	✓								✓		✓		✓			
Las llaves de paso están en buen estado	✓								✓		✓		✓			
Estado de la mirilla del nivel del aceite	✓								✓		✓		✓			
Engrase de rodamiento	✓								✓		✓		✓			

FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
El operador usa de manera adecuada los EPP cuando está haciendo uso del equipo	✓		
El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Punto de Servicio SI______ NO______ Fecha de Corrección: ______________


Firma del responsable de realizar la Inspección: ______________ NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

LA ACCION ES CORRECTIVA_____ **PREVENTIVA**_____ **SE REALIZO: SI**____ **NO**____ **PORQUE:** ______________

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

- **Inspección preoperacional de tronzadora**



	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 28/09/2021
		Código: PP12-01-R35
	PREOPERACIONAL TRONZADORA	Revisión: 02
		Página: 1 de 1

pEmpresa: construsuelos	No. interno:	Nombre del equipo:
Inspeccionado por:	Ubicación: punta paraiso	
semana 05 Mes: 12 Año: 2023	Horometro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
	Fecha: 8/12/2023 - 9/12/2023	

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, etc)			✓						✓		✓					
Estado de instalación de disco (fijo)			✓						✓		✓					
Estado del disco (borde, fisuras)			✓						✓		✓					
El disco abre y cierra correctamente			✓						✓		✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios			✓						✓		✓					
Estado e instaleción del mango			✓						✓		✓					
Estado del interruptor de encendido y su seguro			✓						✓		✓					
Estado de la guarda (sin fisuras, grietas)			✓						✓		✓					
Estado general de la tronzadora (fisuras, roturas, aseo etc)			✓						✓		✓					
Cuenta con base o mesa de la tronzadora			✓						✓		✓					
Estado de palanca de bloq			✓						✓		✓					
Estado del sujetador de objetos			✓						✓		✓					
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)			✓						✓		✓					

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Punto de Servicio SI_____ NO_____ Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la inspección:

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

Calle 29 # 9 – 68 Lagos I Floridablanca – Santander
Tels: 6382809 – 6848430 Cel.: 3124503896 - 3162254472

ISO 9001:2015 CO14/5987 ISO 14001:2015 CO15/6989 ISO 45001:2018 CO18/6990 NORSOK S008 COLNORSOK18/0078 CO15/6015

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 28/09/2021
		Código: PP12-01-R35
	PREOPERACIONAL TRONZADORA	Revisión: 02
		Página: 1 de 1

Empresa: Construsuelos	No. interno:	Nombre del equipo:
Inspeccionado por: Pirotante	Ubicación:	OBRA PUENTE PALMAS
semana 05 Mes: 12 Año: 2023	Horometro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
	Fecha:	11/12/23 al 16/12/23

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de instalación de disco (fijo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del disco (borde, fisuras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco abre y cierra correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado e instalación del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la guarda (sin fisuras, grietas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la tronzadora (fisuras, roturas, aseo etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con base o mesa de la tronzadora	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de palanca de bloq	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del sujetador de objetos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR


Punto de Servicio SI_____ NO X Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección:

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**, en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.



	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 28/09/2021
		Código: PP12-01-R35
	PREOPERACIONAL TRONZADORA	Revisión: 02
		Página: 1 de 1

Empresa: Construsuelos	No. interno:	Nombre del equipo: Tronzadora
Inspeccionado por: Mauricio Hernandez	Ubicación: Punta Paraiso	
semana 4 Mes: 11 Año: 2023	Horometro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
	Fecha: 20/11/23 A 25/11/23	

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cebles, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de instalación de disco (fijo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del disco (borde, fisuras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco abre y cierra correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado e instalación del mango	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la guarda (sin fisuras, grietas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la tronzadora (fisuras, roturas, aseo etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con base o mesa de la tronzadora	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de palanca de bloq	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del sujetador de objetos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Punto de Servicio SI_____ NO_____ Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección:

Mauricio Hernandez

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

ISO 9001:2015 CO14/5887 ISO 14001:2015 CO16/6959

Calle 29 # 9 – 68 Lagos I Floridablanca – Santander
Tels: 6382809 – 6848430 Cel.: 3124503836 - 3162254472

ISO 45001:2018 CO16/6990 NORSOK: 9008 COLNORSOK19/0078 CO19/0015

-

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 28/09/2021
		Código: PP12-01-R35
	PREOPERACIONAL TRONZADORA	Revisión: 02
		Página: 1 de 1

pEmpresa: Construsuelos	No. interno:	Nombre del equipo: Tronzadora
Inspeccionado por: Mauricio Heredia	Ubicación: Punta Paraiso	
semana 03 Mes: 11 Año: 2023	Horometro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
	Fecha: 13/11/23 A 18/11/23	

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, etc)	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de instalación de disco (fijo)	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del disco (borde, fisuras)	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
El disco abre y cierra correctamente	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado e instalación del mango	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la guarda (sin fisuras, grietas)	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la tronzadora (fisuras, roturas, aseo etc)	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Cuente con base o mesa de la tronzadora	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de palanca de bloq	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del sujetador de objetos	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	✓				✓		✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Punto de Servicio SI ✓ NO _____ Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección:

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 28/09/2021
		Código: PP12-01-R35
	PREOPERACIONAL TRONZADORA	Revisión: 02
		Página: 1 de 1

pEmpresa: Construsuelos	No. interno:	Nombre del equipo: Tronzadora
Inspeccionado por: Mauricio Hernandez	Ubicación: Punta Paraiso	
semana 02 Mes: 11 Año: 2023	Horometro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
	Fecha: 07/11/23 a 11/11/23	

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de instalación de disco (fijo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del disco (borde, fisuras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco abre y cierra correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado e instalación del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la guarda (sin fisuras, grietas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la tronzadora (fisuras, roturas, aseo etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con base o mesa de la tronzadora	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de palanca de bloq	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del sujetador de objetos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Punto de Servicio SI X NO

Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección:

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 28/09/2021
		Código: PP12-01-R35
	PREOPERACIONAL TRONZADORA	Revisión: 02
		Página: 1 de 1

Empresa: Construsuelos	No. interno:	Nombre del equipo: Tronzadora
Inspeccionado por: Mauricio Hernandez	Ubicación: Ponta Parque	
semana 01 Mes: 11 Año: 2023	Horometro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
	Fecha: 01/11/23 A 08/11/23	

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, etc)					✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de instalación de disco (fijo)					✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del disco (borde, fisuras)					✓		✓		✓		✓		✓			
El disco abre y cierra correctamente					✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios					✓		✓		✓		✓		✓			
Estado e instalación del mango					✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro					✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la guarda (sin fisuras, grietas)					✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la tronzadora (fisuras, roturas, aseo etc)					✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con base o mesa de la tronzadora					✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de palanca de bloq					✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del sujetador de objetos					✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)					✓		✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Punto de Servicio SI_____ NO_____ Fecha de Corrección: _____


Firma del responsable de realizar la Inspección:

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

- **Inspección preoperacional de pulidora**



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

PREOPERACIONAL PULIDORA

Fecha: 28/09/2021
Código: PP12-01-R39
Revisión: 02
Página: 1 de 1

Empresa: CONSTRUSUELOS	No. interno:	Nombre del equipo:
Inspeccionado por:	Ubicación: punta paraíso	
semana 05 Mes: 12 Año: 2023	Horometro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
	Fecha: 11/12/2023 al 16/12/2023	

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guarda			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
			✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Estado del interruptor de encendido y su seguro

Estado del accesorio portadiscos

Fecha de Corrección: _____


Firma del responsable de realizar la inspección:

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

Calle 29 # 9 – 68 Lagos I Floridablanca – Santander
Tels: 6382809 – 6848430 Cel.: 3124503836 - 3162254472



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 28/09/2021
	Código: PP12-01-R39
PREOPERACIONAL PULIDORA	Revisión: 02
	Página: 1 de 1

Empresa: constrUsuelos	No. interno:	Nombre del equipo:
Inspeccionado por: B granados	Ubicación: punta paraiso	
semana 05 Mes: 12 Año: 2023	Horometro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
	Fecha: 8/12/2023 al 9/12/2023	

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓								✓		✓					
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓								✓		✓					
Estado del accesorio portadiscos	✓								✓		✓					
Estado del mango	✓								✓		✓					
Estado del cuerpo	✓								✓		✓					
Estado accesorio	✓								✓		✓					
Estado general de la guarda	✓								✓		✓					
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓								✓		✓					
Condiciones de orden y aseo	✓								✓		✓					

Estado del interruptor de encendido y su seguro

Estado del accesorio portadiscos

Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección:

B granados

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 28/09/2021
		Código: PP12-01-R39
	PREOPERACIONAL PULIDORA	Revisión: 02
		Página: 1 de 1

Empresa: Construsuelos	No. interno:	Nombre del equipo: Pulidora
Inspeccionado por: Mauricio Hernandez	Ubicación: Ponta Paraiso	
semana 4 Mes: 11 Año: 2023	Horometro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
	Fecha: 20/11/23 A 25/11/23	

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Estado del interruptor de encendido y su seguro

Estado del accesorio portadiscos

Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la inspección:

Mauricio Hernandez

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a **su SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 28/09/2021
		Código: PP12-01-R39
	PREOPERACIONAL PULIDORA	Revisión: 02
		Página: 1 de 1

Empresa: Construsuelos	No. interno:	Nombre del equipo: Pulidora
Inspeccionado por: Mauricio Hernandez	Ubicación: Punta Paraiso	
semana 03 Mes: 11 Año: 2023	Horometro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
	Fecha: 13/11/23 A 18/11/23	

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guarda	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo																

Estado del interruptor de encendido y su seguro

Estado del accesorio portadiscos

Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección:

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 28/09/2021
		Código: PP12-01-R39
	PREOPERACIONAL PULIDORA	Revisión: 02
		Página: 1 de 1

Empresa: Construsuelos	No. Interno:	Nombre del equipo: Pulidora
Inspeccionado por: Mauricio Hernandez	Ubicación: Punta Paraiso	
semana 02 Mes: 11 Año: 2023	Horometro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
	Fecha: 07/11/23 A 11/11/23	

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Estado del interruptor de encendido y su seguro

Estado del accesorio portadiscos

Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la inspección:

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 28/09/2021
		Código: PP12-01-R39
	PREOPERACIONAL PULIDORA	Revisión: 02
		Página: 1 de 1

Empresa: Construsuelos	No. interno:	Nombre del equipo: Pulidora
Inspeccionado por: Mauricio Hernandez	Ubicación: Punta Paraiso	
semana 1 Mes: 11 Año: 2023	Horometro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
	Fecha: 01/11/23 A 04/11/23	

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓						✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓						✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓						✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓						✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓						✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio	✓						✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guarda	✓						✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓						✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓						✓		✓		✓		✓			

Estado del interruptor de encendido y su seguro

Estado del accesorio portadiscos

Fecha de Corrección: _____


Firma del responsable de realizar la Inspección:

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR;** en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR,** quien tomará una decisión segura.

Inspección preoperacional de pulidora



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

PREOPERACIONAL PULIDORA

Fecha: 28/09/2021 | Código: PP12-01-R39 | Revisión: 02 | Página: 1 de 1

Empresa: construsuelos | No. interno: | Nombre del equipo:

Inspeccionado por: | Ubicación: punta paraíso

semana 05 Mes: 12 Año: 2023 | Horometro:

INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:

Fecha: 11/12/2023 a 16/12/2023

ITEM	Aplica SI	Aplica NO	L B	L M	M B	M M	M B	M M	J B	J M	V B	V M	S B	S M	D B	D M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guarda			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
			✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Estado del interruptor de encendido y su seguro

Estado del accesorio portadiscos

Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la Inspección:

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha: 28/09/2021
		Código: PP12-01-R39
	PREOPERACIONAL PULIDORA	Revisión: 02
		Página: 1 de 1

Empresa: CONSTRUSUELOS	No. Interno:	Nombre del equipo:
Inspeccionado por: [illegible]	Ubicación: punta paraiso	
semana 05 Mes: 12 Año: 2023	Horometro:	
INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL ENTREGA A:		
	Fecha: 8/12/2023 al 9/12/2023	

ITEM	Aplica		L		M		M		J		V		S		D	
	SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓								✓		✓					
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓								✓		✓					
Estado del accesorio portadiscos	✓								✓		✓					
Estado del mango	✓								✓		✓					
Estado del cuerpo	✓								✓		✓					
Estado accesorio	✓								✓		✓					
Estado general de la guarda	✓								✓		✓					
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓								✓		✓					
Condiciones de orden y aseo	✓								✓		✓					

Estado del interruptor de encendido y su seguro

Estado del accesorio portadiscos

Fecha de Corrección: _____

Firma del responsable de realizar la inspección: [illegible]

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarse **ÚNICAMENTE POR EL OPERADOR**; en caso de que necesite ayuda adicional debe pedirla a su **SUPERVISOR**, quien tomará una decisión segura.

ANEXO 6. REPORTE ACCIDENTE DE TRABAJO

AXA COLPATRIA

INFORME DE ACCIDENTES DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

El informe de accidentes de trabajo deberá diligenciarse en forma completa, por parte del empleador, contratante o de sus respectivos representantes o delegados, sus variables no podrán ser modificadas por persona o entidad alguna.

EPS A LA QUE ESTA AFILIADO	SALUD TOTAL S.A. E.P.S	CÓDIGO EPS	EPS002
ARL A LA QUE ESTA AFILIADO	COLPATRIA	CÓDIGO ARL	4
AFP A LA QUE ESTA AFILIADO	COLPENSIONES	SEGURO SOCIAL	SI [X] NO [ ]
CUAL?	COLPENSIONES	CÓDIGO AFP O SEGURO SOCIAL	006

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE O COOPERATIVA

TIPO DE VINCULACIÓN LABORAL	(1) EMPLEADOR [X] (2) CONTRATANTE [ ] (3) COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO [ ]	SEDE PRINCIPAL - NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, incluye actividades de consultoría de arquitectura; diseño de edificios y dibujo de planos de construcción, pla
CÓDIGO	5711001		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT [X] CC [ ] CE [ ] NU [ ] PA [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]
NÚMERO IDENTIFICACIÓN	804016242		
DIRECCIÓN	CALLE 29 N. 9 - 68	TELÉFONO	6076848430
FAX	0	DEPARTAMENTO	SANTANDER
CÓDIGO	68	CORREO ELECTRÓNICO (MAIL)	COMERCIAL@CONSTRUSUELOSLTDA.COM.CO
MUNICIPIO	FLORIDABLANCA	CÓDIGO	68276
ZONA	U [X] R [ ]	CENTRO DE TRABAJO DONDE LABORA EL TRABAJADOR	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS
¿SON LOS DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO LOS MISMOS DE LA SEDE PRINCIPAL?	SI [ ] NO [X]		
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CENTRO DE TRABAJO	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, incluye actividades de consultoría de arquitectura; diseño de edificios y dibujo de planos de construcción, planificación urbana y arquitectura paisaje	CÓDIGO	6711001
DIRECCIÓN	CALLE 29 N. 9 - 68	TELÉFONO	6076848430
FAX	0	DEPARTAMENTO	SANTANDER
CÓDIGO	68	MUNICIPIO	FLORIDABLANCA
CÓDIGO	68276	ZONA	U [X] R [ ]

II. INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENTÓ

TIPO DE VINCULACIÓN	(1) PLANTA [X] (2) MISIÓN [ ] (3) COOPERADO [ ] (4) ESTUDIANTE O APRENDIZ [ ] (5) INDEPENDIENTE [ ]	CARGO	AYUDANTE DE OBRA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (Solo para independiente)	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, incluye actividades de consultoría de arquitectura; diseño de edificios y dibujo de planos de construcción, planificación urbana y arquitectura paisaje	CÓDIGO	6711001
NOMBRE COMPLETO	ARMANDO GARCIA JAIMES	FECHA DE NACIMIENTO	03/01/1995
SEXO	M [X] F [ ]	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC [X] CE [ ] NU [ ] PA [ ] TI [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]
NÚMERO IDENTIFICACIÓN	1094663383	TELÉFONO	6382809
FAX	6382809	DIRECCIÓN	PEATONAL 1 SECTOR D CASA 7
DEPARTAMENTO	SANTANDER	CÓDIGO	68
MUNICIPIO	BUCARAMANGA	CÓDIGO	68001
ZONA	U [X] R [ ]	OCUPACIÓN HABITUAL	Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines
CÓDIGO	000712	TIEMPO OCUPACIÓN HABITUAL AL MOMENTO DEL ACCIDENTE	18 días - 002 meses
FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA	22/08/2023	SALARIO (HONORARIOS (MENSUAL)	1160000.00
JORNADA DE TRABAJO HABITUAL	(1) DIURNO [X] (2) NOCTURNO [ ] (3) MIXTO [ ] (4) TURNOS [ ]		

III. INFORMACION SOBRE EL ACCIDENTE

FECHA DEL ACCIDENTE	09/11/2023	HORA DEL ACCIDENTE (0 23 HRS)	09:30
DÍA DE LA SEMANA EN QUE OCURRIÓ EL ACCIDENTE	Jueves	JORNADA EN QUE SUCEDIÓ	(1) NORMAL [X] (2) EXTRA [ ]
¿ESTABA REALIZANDO SU LABOR HABITUAL?	(1) SI [X] (2) NO [ ]	MODALIDAD DE TRABAJO AL MOMENTO DEL ACCIDENTE	PRESENCIAL
¿EL ACCIDENTE ES POR CAÍDA DE ALTURA?	(1) SI [ ] (2) NO [X]		
CUÁL? (SOLO EN CASO NEGATIVO)		CÓDIGO	
TOTAL TIEMPO LABORADO PREVIO AL ACCIDENTE	05 horas - 00 minutos		

TIPO DE ACCIDENTE: (1) VIOLENCIA [ ] (2) TRÁNSITO [ ] (3) DEPORTIVO [ ] (4) RECREATIVO O CULTURAL [ ] (5) PROPIOS DEL TRABAJO [X]

¿CAUSÓ LA MUERTE DEL TRABAJADOR?	(1) SI [ ] (2) NO [ ]	DEPARTAMENTO DEL ACCIDENTE	SANTANDER	CÓDIGO	68
MUNICIPIO DEL ACCIDENTE	BUCARAMANGA	CÓDIGO	68001		
ZONA DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE	U [X] R [ ]	LUGAR DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE	(1) DENTRO DE LA EMPRESA [ ]	(2) FUERA DE LA EMPRESA [X]	

INDIQUE CUAL SITIO:
- [ ] (1) ALMACENES O DEPÓSITOS
- [X] (2) ÁREAS DE PRODUCCIÓN
- [ ] (3) ÁREAS RECREATIVAS O DEPORTIVAS
- [ ] (4) CORREDORES O PASILLOS
- [ ] (5) ESCALERAS
- [ ] (6) PARQUEADEROS O ÁREAS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR
- [ ] (7) OFICINAS
- [ ] (8) OTRAS ÁREAS COMUNES
- [ ] (9) OTRO:

TIPO DE LESIÓN:
- [ ] (10) FRACTURA
- [ ] (20) LUXACIÓN
- [X] (25) TORCEDURA, ESGUINCE, DESGARRO MUSCULAR, HERNIA O LACERACIÓN DE MÚSCULO O TENDÓN SIN HERIDA
- [ ] (30) CONMOCIÓN O TRAUMA INTERNO
- [ ] (40) AMPUTACIÓN O ENUCLEACIÓN (exclusión o pérdida de ojo)
- [ ] (41) HERIDA
- [ ] (50) TRAUMA SUPERFICIAL (Incluye magulladura, punción o pinchazo y lesión en ojo por cuerpo extraño)
- [ ] (55) GOLPE O CONTUSIÓN O APLASTAMIENTO
- [ ] (60) QUEMADURA
- [ ] (70) ENVENENAMIENTO O INTOXICACIÓN AGUDA O ALERGIA
- [ ] (80) EFECTO DEL TIEMPO, CLIMA U OTRO RELACIONADO CON EL AMBIENTE
- [ ] (81) ASFIXIA
- [ ] (82) EFECTO DE LA ELECTRICIDAD
- [ ] (83) EFECTO NOCIVO DE LA RADIACIÓN
- [ ] (90) LESIONES MÚLTIPLES
- [ ] (99) OTRO:

PARTE DEL CUERPO AFECTADA INICIALMENTE AFECTADO:
- [ ] (1) CABEZA
- [ ] (1.12) OJO
- [ ] (2) CUELLO
- [X] (3) TRONCO (Incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pelvis)
- [ ] (3.32) TÓRAX
- [ ] (3.33) ABDOMEN
- [ ] (4) MIEMBROS SUPERIORES
- [ ] (4.46) MANOS
- [ ] (5) MIEMBROS INFERIORES
- [ ] (5.58) PIES
- [ ] (6) UBICACIONES MÚLTIPLES
- [ ] (7) LESIONES GENERALES U OTRAS

AGENTE DEL ACCIDENTE (CON QUE SE LESIONÓ EL TRABAJADOR):
- [ ] (1) MÁQUINAS Y/O EQUIPOS
- [ ] (2) MEDIOS DE TRANSPORTE
- [ ] (3) APARATOS
- [ ] (3.36) HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS O UTENSILIOS
- [ ] (4) MATERIALES O SUSTANCIAS
- [ ] (444) RADIACIONES
- [X] (5) AMBIENTE DE TRABAJO (Incluye espacios físicos en el trabajo, máquinas, equipos, otro exterior, interior y subterráneos)
- [ ] (6) OTROS AGENTES NO CLASIFICADOS
- [ ] (6.61) ANIMALES (Vivos o productos animales)
- [ ] (7) AGENTES NO CLASIFICADOS POR FALTA DE DATOS

MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE:
- [X] (1) CAÍDA DE PERSONAS
- [ ] (2) CAÍDA DE OBJETOS
- [ ] (3) PISADAS, CHOQUES O GOLPES
- [ ] (4) ATRAPAMIENTOS
- [ ] (5) SOBREESFUERZO, ESFUERZO EXCESIVO O FALSO MOVIMIENTO
- [ ] (6) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON TEMPERATURA EXTREMA
- [ ] (7) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON LA ELECTRICIDAD
- [ ] (8) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON SUSTANCIAS NOCIVAS O RADIACIONES O SALPICADURAS
- [ ] (9) OTRO.

IV. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ACCIDENTE

el trabajador se encontraba realizando actividad de desencofrado de muro y al caminar cargando una formaleta resbala en el terreno regular sintiendo dolor en la espalda.

PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE		HUBO PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE?	SI [X]	NO [ ]	
NOMBRE COMPLETO	alexandra cellis	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC [ ] CE [ ] NU [ ] PA [ ] TI [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	110234889
CARGO	aux sst				
NOMBRE COMPLETO		TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC [ ] CE [ ] NU [ ] PA [ ] TI [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	
CARGO					

RESPONSABLE DEL INFORME (Representante o Delegado)

NOMBRE COMPLETO	nidia johana portilla	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC [X] CE [ ] NU [ ] PA [ ] TI [ ] CD [ ] SC [ ] PE [ ] PT [ ]
NÚMERO IDENTIFICACIÓN	1098624666	CARGO	coordinador sst

FIRMA o SELLO.

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA ARL
09/11/2023 12:00:00 a.m.
RECIBIDO PARA ESTUDIO

REPORTE No. 20230078961

FECHA DE RECEPCIÓN: 09/11/2023 12:00:00 a.m.

AXA COLPATRIA ARL

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO

ConstruSuelos de Colombia S.A.S. NIT. 901.067.243-3	REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE Y ACCIDENTES DE TRABAJO	FECHA: 25/09/2023 CÓDIGO: FP11-01-R02 REVERSIÓN: 02 ○ Accidente de Trabajo Resolución 1401 de 2007 ◉ Accidente de trabajo ○ Accidente Mortal ○ Incidente

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE O COOPERATIVA

Tipo de vinculación Laboral ☒ EMPLEADOR ☐ CONTRATANTE ☐ COOPERATIVA O ENTIDAD ASOCIADA		SEDE PRINCIPAL X	
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS	TIPO DE IDENTIFICACIÓN: ☐ NIT ☐ CC ☐ CE ☐ PA ☐ TI	NÚ: 901.067.243-3
DIRECCIÓN: Calle 29 No 9-60	TELÉFONO: 6782200	CORREO ELECTRÓNICO: CONTRUSUELOSITEAM@HOTMAIL.COM	
DEPARTAMENTO: Santander	MUNICIPIO: Floridablanca	SEDE: Principal	ZONA: ☐ RURAL ☒ URBANO

CENTRO DE TRABAJO DONDE LABORA EL TRABAJADOR

¿SON LOS DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO LOS MISMOS DEL CENTRO PRINCIPAL? Solo en caso negativo diligenciar los siguientes datos del centro de trabajo	☐ SI	☒ NO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CENTRO DE TRABAJO:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. Incluye actividades de consultoría de arquitectura, diseño de edificios y dibujo de construcción, planificación urbana y arquitectura paisajes.	

DIRECCIÓN: Cra 5 #14-24 Barrio Cabecera	TELÉFONO: 6382800	CORREO ELECTRÓNICO: CONTRUSUELOSITEAM@HOTMAIL.COM	
DEPARTAMENTO: Santander	MUNICIPIO: BUCARAMANGA	SEDE: SUCURSAL	ZONA: ☐ RURAL ☒ URBANO

II. INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENTÓ

Tipo de vinculación Laboral: (Marque con una X según corresponda)

☒ PLANTA ☐ MISIÓN ☐ COOPERADO ☐ ESTUDIANTE/APRENDIZ ☐ INDEPENDIENTE

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
GARCÍA	TORRES	ARMANDO	

EPS A LA QUE ESTÁ AFILIADO	ARL A LA QUE ESTÁ AFILIADO
SALUD TOTAL	Axa Colpatria

SEXO	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº. DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FECHA DE NACIMIENTO
☒ MASCULINO ☐ FEMENINO	☐ NIT ☒ CC ☐ CE ☐ RC ☐ PA ☐ PEP ☐ TI	1098637181	4 ENERO 1988

DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	
PEATONAL 1 SECTOR CASA 7	6782200		
DEPARTAMENTO	**MUNICIPIO**	**SEDE**	**ZONA**
SANTANDER	FLORIDABLANCA		☐ RURAL ☐ URBANO

FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA	SALARIO U HONORARIO MENSUAL	JORNADA DE TRABAJO HABITUAL
22 AGOSTO 2023	$ 1.160.000	☒ DIURNA ☐ NOCTURNA ☐ MIXTO ☐ TURNOS
CARGO		**OCUPACIÓN HABITUAL**
Ayudante de obra		Obreros y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines

III. INFORMACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE:

FECHA DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE	HORA DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE	JORNADA DE TRABAJO	ZONA
9 NOVIEMBRE 2023	9:10	☒ DIURNA ☐ NOCTURNA ☐ MIXTO ☐ TURNOS	☐ RURAL ☒ URBANO
DÍA DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE: ☐ LUNES ☐ MARTES ☐ MIÉRCOLES ☒ JUEVES ☐ VIERNES ☐ SÁBADO ☐ DOMINGO		TOTAL TIEMPO LABORADO PREVIO AL ACCIDENTE:	2 HORAS 20 MINUTOS

ESTABA REALIZANDO SU LABOR HABITUAL:	DILIGENCIAR EN CASO NEGATIVO - ¿CUAL ERA LA ACTIVIDAD QUE ESTABA REALIZANDO?
☒ SI ☐ NO	

TIPO DE ACCIDENTE	LUGAR DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE	¿CAUSO LA MUERTE DEL TRABAJADOR?
☐ VIOLENCIA ☐ IMPACTO ☐ DEPORTIVO ☒ PISO RESBALADIZO ☐ REPETITIVIDAD DE TAREA	☐ DENTRO DE LA EMPRESA ☒ FUERA DE LA EMPRESA	☐ SI ☒ NO

FECHA DEL FALLECIMIENTO	DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO

INDIQUE EN QUE SITIO OCURRIÓ EL ACCIDENTE						
	☐ ALMACENES O DEPOSITOS	☐ PASILLOS/PUERTAS O AREAS DE CIRCULACION VEHICULAR	☐ AREAS COMUNES	☒ AREAS DE PRODUCCION	☐ ESCALERAS	☐ OFICINAS
	☐ CORREDORES PATIOS	☐ AREA RECREATIVA O DEPORTIVA	☐ OTROS (ESPECIFICAR CUAL)			
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL LUGAR DEL ACCIDENTE	PUNTA PARAISO					

TIPO DE LESIÓN	Torceduras, esguinces, desgarro muscular y hernia
PARTE DEL CUERPO AFECTADA	Manos
AGENTE DEL ACCIDENTE	Ambiente de trabajo
MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE	Caída de personas

IV. REALIZAR LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL ACCIDENTE

1. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

El trabajador se encontraba realizando actividades de desencofrado de muro y al caminar sorpresivamente una formaleta resbala en el terreno regular y mientras dolor en la espalda.

Nota: Es obligación de la empresa adoptar una metodología y un formato para investigar los incidentes y los accidentes de trabajo, que contenga, como mínimo, los lineamientos establecidos en la resolución 1401 del 2007, siendo procedente adoptar los diseñados por la administradora de riesgos profesionales, en caso de no contar con metodología para la investigación de los accidentes podrá usar la de AXA Colpatria y si cuenta con metodología propia diligencie a partir dela fila 72.

Causa Raiz	Causa Basica por Factores del trabajo; Evaluación deficiente de Las necesidades y los riesgos.

		Acciones para eliminar las causas	Priorización	
Individuo	Mano de obra	Capacitar a los trabajadores sobre el autocuidado	Tomar acciones Inmediatas	1
Fuente	Maquinaria, equipos, herramientas y materiales	N/A		
	Métodos de trabajo	N/A		
	Medidas Organizacionales	Señalización de los riesgos en el área de trabajo	Tomar acciones Inmediatas	1
Medio	Medio Ambiente	Inspecciones de área de trabajo	Tomar acciones Inmediatas	1
Otros	Socialización del accidente laboral		Tomar acciones Inmediatas	1

2. CAUSAS DEL EVENTO

Tipo de causa		Causa
Causa basica	Factores Personales	Movimiento restringido
Causa Inmediata	Actos Inseguros	Operar o trabajar a velocidad insegura
Causa basica	Factores del trabajo	

ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Acciones Temporales o permanentes (Que, quien, cuando, como, donde y porque)		
	Actividad	
INDIVIDUO	**Mano de obra**	Capacitar a los trabajadores sobre el autocuidado
FUENTE	**Maquinaria, equipos, herramientas y materiales**	N/A
	Métodos de trabajo	N/A
	Medidas Organizacionales	Señalización de los riesgos en el área de trabajo
MEDIO	**Medio Ambiente**	Inspecciones de área de trabajo
OTROS		Socialización del accidente laboral

VI. DATOS RELATIVOS S LA INVESTIGACIÓN

FECHA DE LA INVESTIGACIÓN			LUGAR DONDE SE INVESTIGA EL ACCIDENTE
29	SEPTIEMBRE	2023	OFICINA PRINCIPAL CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS.

VII. RESPONSABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Nombre(s) y Apellido(s)	Cargo	Cargo en el SG-SST (Integrante Copaset, Encargado de SST, Jefe Inmediato)	Firma y Documento de Identidad
Nidia Johana Portilla	coodinador SST	coordinador SST	
Diego ochoa camacho	Laboratorista	copasst	

RESPONSABLE DEL SG-SST

Firma
Nombre y Apellido: Nidia Johana portilla
Doc. Identidad: **1098624666**
Licencia S.O. N°: 13159

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

Firma :
Nombre y Apellido: Miguel angel Camargo
Doc. Identidad: 1098624666

Envío de la investigación de la Empresa a la ARL


ConstruSistelas de Colombia S.A.S.
NIT. 900.015242-8

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO

○ Accidente Grave Resolucion 1401 de 2007
● Accidente de trabajo
○ Accidente Mortal ○ Incidente

Lesión o Daño	Golpe o contusión o aplastamiento

Pregunta		Considere Revisar	Describa la acción o condición	Análisis de causas		Tipo de causa	
Se produjo una desviación del proceso? ¿es probable que hubiera contribuido al evento ?	☐ SI ☑ NO ☐ No se cuentan con datos						
¿ Las directrices y/o procedimientos escritos describen los procesos y/o actividades ?	☑ SI ☐ NO ☐ No se cuentan con datos						
¿El desarrollo de la tarea cumple con los requisitos reglamentarios y/o los estandares de practicas?	☑ SI ☐ NO ☐ No se cuentan con datos						
¿Hubo una acción humana u omision que contribuyó al evento adverso?	☑ SI ☐ NO ☐ No se cuentan con datos	Mano de obra	Falta de atención a las condiciones del área	Factores físicos	Movimiento restringido	Factores Personales	Causa basica
¿Hubo un defecto, mal funcionamiento, mal uso o ausencia de equipo que contribuyo a este evento?	☐ SI ☑ NO ☐ No se cuentan con datos						
¿El procedimiento/actividad involucrado en el evento que se está llevando a cabo tuvo lugar en un entorno adverso (humedo, ruidoso, ruido o peligroso)?	☐ SI ☑ NO ☐ No se cuentan con datos						
¿El personal se encontraba familiarizado proceso o actividad ?	☑ SI ☐ NO ☐ No se cuentan con datos						
¿El personal involucrado tenia las competencias correctas para llevar a cabo las tareas que se esperan de ellos?	☑ SI ☐ NO ☐ No se cuentan con datos						
¿Se consideró que la dotación de personal era adecuada en el momento del incidente?	☑ SI ☐ NO ☐ No se cuentan con datos						
¿Hubo alguna información inexacta o ambigua que contribuyó o causó el evento adverso?	☑ NO ☐ No se cuentan con datos						
¿Hubo alguna falta de comunicación o comunicación incompleta que contribuyó o causó el evento adverso?	☐ SI ☑ NO ☐ No se cuentan con datos						
¿Hubo algún factor ambiental (entorno) que contribuyó o causó el evento adverso?	☐ SI ☑ NO ☐ No se cuentan con datos						
¿Se había advertido antes de sobre este problema o había ocurrido antes?	☐ NO ☑ SI ☐ No se cuentan con datos	Medidas organizacionales	Inspección de áreas de trabajo	Estándares de trabajo	Comunicación inadecuada de las normas: publicación, distribución, aceptación a las lenguas respectivas, entrenamiento, reforzamiento mediante afiches, código de colores y ayudas para el trabajo.	Factores del trabajo	Causa basica



ConstruSuelos de Colombia S.A.S.
NIT. 804.015.242-8

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO

O Accidente de trabajo Resolución 1401 de 2007
● Accidente de trabajo
O Accidente Mortal O Incidente

FECHA: 25/09/2023
CÓDIGO:FP1104-R02
REVISIÓN: 2
PÁGINA: 3

Lesión o Daño: Golpe o contusión o aplastamiento

Mano de obra	Máquina	Medio ambiente
0	0	0
0	0	0
0	0	0
Operar o trabajar a velocidad insegura		0
Factores físicos		0
Movimiento restringido		0
Omisión de uso de prendas seguras (Uso de zapatos de tacón alto, pelo suelto, mangas largas, ropa suelta, anillos, relojes, etc.)		

Golpe o contusión o aplastamiento

Método de trabajo	Medidas Organizacionales
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	Inspección de áreas de trabajo
0	Estándares de trabajo
0	
Métodos de trabajo	Medidas Organizacionales

ANEXO 7. DOCUMENTACIÓN EQUIPOS

INSPECCION DE TELEHANDE

- **Formato de inspección**

MANEJO MECÁNICO DE CARGAS S.A.S.	FORMATO DE INSPECCION PLATAFORMAS MOVILES DE TRABAJO ELEVADO	FORMATO	
		2023-01-11	F-INS-04-06
		Versión: 13	Página 1 de 5

MARCA	GENIE	**LINEA**	S-60
No. DE SERIE	S6008-20242	**No. DE PLACA**	N/A
PROPIETARIO	CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS	**CAPACIDAD**	500 LIBRAS
LUGAR	ESTACIÓN DE SERVICIO EL GUAYACAN.	**FECHA DE INSPECCIÓN**	2023-03-09
TIPO DE INSPECCIÓN	PERIODICA	**ESTADO DEL CLIMA**	NUBLADO

Pre inspección:

Limpieza [✓] Placa Fabricante [✓]

Inspección (veces):

Primera vez [✓] Segunda vez [ ] Otras [ ]

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN DE ACUERDO CON LA NORMA ANSI/SAIA A92.22 –2021 Safe Use Of Mobile Elevating Work Platforms (MEWPs) 4.3.1.1; 4.3.1.2; 4.5; 5.1.1; 5.3.3 (a), (b),(c),(d),(e),(f),(g),(h),(i),(j),(k),(l),(m),(n), (o),(p); 5.5 (a),(d),(e),(f),(h),(i),(j),(m),(n),(o),(p); 5.8

ANSI/SIA A92.22	CRITERIO		CUMPLE
4.3.1.1 MANUALES DE SERVICIO Y DE PARTES.	4.3.1.1 Manual(es) de la máquina. Los fabricantes, distribuidores, propietarios y agentes deberán conservar y mantener una copia de los manuales de servicio y de las piezas suministradas con la PEMP o de las revisiones aplicables de los manuales que se faciliten posteriormente.	• El equipo cuenta con manual de servicio y repuestos del fabricante legible y en óptimas condiciones	✓
5.1.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	5.1.1 El propietario de la PEMP deberá asegurarse de que el mantenimiento especificado en esta norma se realice adecuadamente y en el momento oportuno. El propietario deberá establecer un programa de mantenimiento preventivo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y teniendo en cuenta el entorno del lugar de trabajo y la gravedad del uso de la PEMP.	• El equipo cuenta con un programa de mantenimiento preventivo aceptado por el cliente.	✓
4.3.1.2 ALMACENAMIENTO DEL MANUAL.	4.3.1.2 Con cada venta, alquiler o arrendamiento, los distribuidores, propietarios, arrendadores o intermediarios deberán entregar una copia de los manuales de funcionamiento. Los manuales deberán guardarse en un compartimiento resistente a la intemperie en la PEMP.	• El equipo cuenta con manual de funcionamiento. • Los manuales se guardan en un compartimiento resistente a la intemperie.	✓
5.3.3 g) MARCAS EN EL EQUIPO.	las instrucciones, advertencias y marcas de control están colocadas y son legibles	• El equipo posee marcas en los controles.• El equipo posee etiquetas de instrucciones para el operador.• El equipo posee etiquetas de advertencia • Etiquetas de leer el manual.• Etiquetas de riesgo eléctrico.• Etiqueta de riesgo de vuelco.• Etiqueta de riesgo de aplastamiento.• Etiqueta de punto de enganche	✓
5.5 h) ETIQUETAS	instrucciones, advertencias, marcas de control y manual(es) del operador	• El equipo posee marcas en los controles. • El equipo posee etiquetas de instrucciones para el operador. • El equipo posee etiquetas de advertencia. • Etiquetas de leer el manual. • Etiquetas de riesgo eléctrico. • Etiqueta de riesgo de vuelco- • Etiqueta de riesgo de colisión • Etiqueta de riesgo de aplastamiento. • Etiqueta de punto de enganche. • Manual de operador	✓

MANEJO MECÁNICO DE CARGAS S.A.S.

5.3.3 k) RUEDAS	k) los sujetadores de las ruedas están en su lugar y debidamente apretados;	• Sujetadores de rueca no presenta deformación. • No tiene tuercas ni piezas faltantes • Sin fisura en los rines. • Con las tuercas ajustadas	✓
5.3.3 j) LLANTAS	los neumáticos para comprobar si están dañados y si están bien inflados, según el caso	• Para neumáticos inflados: ü Presión de inflado de las llantas adecuado ü Sin cortes, desgarros o desgaste que expongan el entretejido del área de rodadura o la pared lateral. • Para neumáticos rellenos: ü Sin cortes de más de 7.5 cm ü Sin desgarros mayores a 2,5 cm en cualquier dirección. ü Sin perforaciones mayores de 2.54cm ü Sin daños en el entretejido. **Presión Recomendada** N/A N/A **Presión Medida** N/A N/A / N/A N/A	✓
5.3.3 d) GUARDAS	Todas las protecciones están colocadas y en buen estado de funcionamiento	• Protectores en su lugar y en óptimas condiciones Baranda, guardas de partes en movimiento, guardas de cables, rodapiés, protector de pedal	✓
5.5 m) NIVEL DE FLUIDOS	niveles de fluidos, incluyendo el refrigerante del motor, el aceite del motor y el aceite hidráulico	• Nivel de sistema hidráulico adecuado • Nivel de aceite de motor. • Nivel de refrigerante.	✓
5.3.3 l)LUCES	Las luces, si las hay, para comprobar su correcto funcionamiento e iluminación	• Correcto funcionamiento de las luces.	✓
5.3.3 m) BATERÍAS	se comprueba que el nivel de líquido de las baterías es adecuado y que las conexiones son seguras y están libres de daños y corrosión, si procede	• Nivel de fluido de batería adecuado • Conexiones seguras • Baterías sin daños ni corrosión	✓
5.3.3 i) SISTEMA ELÉCTRICO	los sistemas eléctricos, en busca de signos de daños, deterioro, suciedad o acumulación de humedad	• Sistema eléctrico sin daños, deterioro, ni suciedad ni acumulación de humedad • Sistemas eléctricos funcionan de manera estable.	✓
5.3.3 e) LUBRICACIÓN E INSPECCIÓN DE FILTROS.	lubricación de todas las piezas móviles, inspección de los elementos filtrantes; aceite hidráulico, aceite de motor y refrigerante;	• Lubricación de las partes en movimiento • Buen estado de filtro de aceite hidráulico. • Buen estado de filtro de aceite de motor. • Buen estado de filtro de combustible • Buen estado de filtro de retorno hidráulico. • Buen estado de filtro de aire. • Otros filtros • Puntos de lubricación	✓
5.5 e) CABLEADO	e) cables eléctricos y cableado;	• Capa exterior del cable en buen estado. • Conectores en buen estado. • Cables fijados sin daños ni cortes visibles. • Dispositivos eléctricos funcionando correctamente.	✓
5.3.3 f) COMPONENTES ESTRUCTURALES	f) inspección visual de componentes estructurales y otros componentes críticos tales como sujetadores, pasadores, ejes, dispositivos de fijación de tornamesa y dispositivos de bloqueo;	• Estructura extensible con pasadores, pines, tornillos y remaches en buen estado • Estabilizadoras sin grietas ni deformados • Tornamesas con aseguramientos completos y sin piezas faltantes • Estructura sin daños por corrosión.• Sin fisuras en el chasis, grietas o daños. • Pasador de bloqueo de giro en buen estado. • Sujetadores, pernos, ejes, dispositivos de fijación de la plataforma giratoria y dispositivos de bloqueo se encuentran en condiciones seguras para la operación.• Otros componentes que intervienen en el equipo	✓
5.5 j) CANASTA	j) plataforma de trabajo, incluido el sistema de barandas, piso, anclaje y montaje;	• La plataforma de trabajo no presenta golpes, deformaciones, ni grietas ni abolladuras ni corrosión, ni cualquier otro signo de daño que afecte la seguridad de la misma • La plataforma se mantiene de manera estable durante todos los movimientos de la misma. • La baranda posee medios para el anclaje del operador.	✓

MANEJO MECÁNICO DE CARGAS S.A.S.

		• El suelo de la plataforma se encuentra en buenas condiciones. • El sistema de sujeción de la canasta se encuentra en buenas condiciones	
5.3.3 o) ALARMAS VISUALES Y AUDIBLES	alarmas acústicas o visuales, si procede, para su correcto funcionamiento	• Indicadores de avería de motor • Balizas (licuadora) • Alarma de sensor de inclinación • Indicador de sobrecarga • Otras alarmas.	✓
5.3.3 n) SISTEMAS DE PROPULSIÓN, FRENOS DIRECCIÓN Y VELOCIDAD DE CONTROLES	los sistemas de propulsión, los frenos, la dirección y los controles de velocidad, para su correcto funcionamiento	• Los sistemas de propulsión funcionan correctamente • Los frenos el equipo funcionan correctamente. • La dirección del movimiento corresponde a la deseada • La velocidad de los movimientos corresponde al movimiento de los mandos.	✓
5.3.3 h) SISTEMA HIDRÁULICO O NEUMÁTICO	sistemas hidráulicos o neumáticos, para comprobar que los niveles de fluido o de presión son los adecuados y que se puede observar el correcto funcionamiento, daños, fugas o desgaste externo	• Nivel de sistema hidráulico adecuado• Presión de sistema hidráulico adecuado• Correcto funcionamiento de sistema hidráulico, sin daños ni fugas ni desgaste externo.• Correcto funcionamiento de sistema neumáticos, sin daños ni fuges ni desgaste externo.	✓
5.3.3 b) CONTROLES	b) controles a nivel del suelo, incluidas las disposiciones para anular controles adicionales;	• Realiza todos los movimientos permitidos desde los mandos en tierra. • El mando de control terrestre se encuentra en buen estado, sin corrosión, ni piezas faltantes. • Se permite la anulación de los controles superiores. • Se permite la anulación de todos los controles al activar la parada de emergencia • Interruptores de control vuelven a la posición de neutro.	✓
5.3.3 a) CONTROLES	a) todas las funciones y sus controles, incluidos los controles para operaciones de emergencia, para velocidad (s), adecuada operación y límites de movimiento,	• Los movimientos son acordes a la función deseada (velocidad y movimiento). • Se encuentran ajustados y no intervienen con la correcta operación. • Retornan a la posición neutral. • No hay piezas ni componentes faltantes. • Los controles se mantienen con una presión constante en su recorrido. • La consola de control se encuentra en buen estado • El selector permite la anulación de los controles inferiores cuando se utilicen los controles superiores. • El selector permita la anulación de los controles superiores cuando se utilicen los controles inferiores. • Los controles de emergencia funcionan correctamente • Los controles permiten desplazar el equipo en todo su rango de operación.	✓
5.5 a) CONTROLES	a) controles operativos y de emergencia;	• Bloqueo al activar el botón de parada de emergencia • Sistema de bajada de emergencia funciona correctamente.	✓
5.5 f) COMPONENTES ESTRUCTURALES	f) piezas sueltas, dañadas, desgastadas o faltantes;	• Componentes estructurales sin piezas sueltas ni faltantes, bien fijadas y sin daños. - Pluma - Tornamesa, - Componentes del motor - Tanque de almacenamiento Bombas - Cilindros - Ejes de rotación - Sistemas de dirección • Otros componentes	✓
5.3.3 c) CADENAS Y CABLES.	Todos los mecanismos de la cadena y el cable, para el ajuste y las piezas desgastadas o dañadas;	• Cables o cadena sin corrosión. • Cable de acero con menos de 6 cables rotos en un paso. • Cable de acero con menos de 3 cables rotos en un torón en un paso • Cable de acero con menos de 3 cables rotos en un torón en un paso • Cable de acero sin cables rotos en valles o en terminaciones finales. • Cable sin torceduras ni aplastados. • Daños o desgastes en las piezas del mecanismo de cadena y cable.	✓
5.5 n)	n) pasadores, dispositivos de fijación de	• Estructura extensible con pasadores, pines, tornillos y	✓

MANEJO MECÁNICO DE CARGAS S.A.S.

COMPONENTES ESTRUCTURALES	pasadores y daños visibles en los medios de soporte de la plataforma de trabajo y la estructura que se extiende;	remaches. • Estabilizadores sin grietas ni deformaciones ni daños. • Tornamesa en tal condición que permite una operación segura • El chasis del equipo no presenta daños. • Cualquier pasador sin daños ni deformaciones que afecten la seguridad de las operaciones.	
5.5 d) PLATAFORMA	d) fugas de aire, hidráulicas y del sistema de combustible;	• Componentes neumáticos sin fugas. • Sistema hidráulico sin fugas. • Sistema de combustible sin fugas.	✓
5.5 o) ESTABILIZADORES	o) operación de estabilizadores / estabilizadores, ejes extensibles y oscilantes;	• Funcionamiento adecuado de los estabilizadores.	N/A
		• Funcionamiento adecuado de los ejes extensibles	N/A
		• Funcionamiento adecuado de los ejes oscilantes.	✓
5.5 i) COMPONENTES ESTRUCTURALES	i) elementos estructurales, incluida la estructura extensible y estabilizadores / estabilizadores;	• Los elementos estructurales sin daños, ni deformaciones, ni corrosión, ni discontinuidades, entre otros: Estabilizadores Secciones de brazo Chasis Tornamesa- Medios de acceso• Plataforma	✓
5.6 PIEZAS DE REPUESTO	Cuando cualquier entidad sustituya una pieza o componente, deberá ser idéntica o equivalente a la pieza o componente original de la PEMP.	• Partes del equipo que no coincidan con las forma, espacio y función requerida por el equipo. • El registro de mantenimiento es firmado por personal autorizado o competente.	✓
4.5 ALTERACIONES O MODIFICACIONES	4.5 Modificaciones Sólo el propietario podrá autorizar la modificación de una PEMP una vez cumplidos los requisitos de esta sección. Las modificaciones o adiciones a una PEMP sólo podrán realizarse con la autorización previa por escrito del fabricante. En caso de que el fabricante ya no exista, las modificaciones de una PEMP deberán realizarse bajo la dirección de un ingeniero experto en PEMPs. El propietario deberá conservar el permiso por escrito y facilitarlo a cualquier propietario posterior, según corresponda. NOTA: Este requisito se transcribe incompleto.	• Solo para equipos que cuenten con modificaciones. • Aprobación del fabricante o una entidad competente en las modificaciones realizadas en el equipo	✓
5.5 p) ELEMENTOS ADICIONALES DEL FABRICANTE	Cualquier elemento adicional especificado por el fabricante	• Revisiones funcionales presentes en el manual llevadas a cabo de manera satisfactoria.	✓

OBSERVACIONES: EQUPO PRESENTA CONDICIONES ESPECIALES PARA TRABAJOS DE LANZADO.

CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO:

NO CONFORMIDAD	REQUISITO ANSI/SIA A92.22
1.	
2	
3.	
4.	
5.	

MANEJO MECÁNICO DE CARGAS S.A.S.

MANEJO MECÁNICO DE CARGAS S.A.S.	FORMATO DE INSPECCION PLATAFORMAS MOVILES DE TRABAJO ELEVADO	FORMATO	
		2023-01-11	F-INS-04-06
		Versión: 13	Página 5 de 5

CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DEL DOCUMENTO NORMATIVO: ANSI/SAIA A92.22 –2021 Safe Use Of Mobile Elevating Work Platforms (MEWPs) 4.3.1.1; 4.3.1.2; 4.5; 5.1.1; 5.3.3 (a),(b),(c),(d),(e),(f),(g),(h),(i),(j),(k),(l),(m),(n), (o),(p); 5.5 (a),(d),(e),(f),(h),(i),(j),(m),(n),(o),(p); 5.8	SI	NO
	✓	

Equipos de medición utilizados para la inspección.	INCLINOMETRO.	MMC-006	CINTA METRICA.	MMC-002
PIE DE REY	MMC-003	MANOMETRO	MMC-007	

SI EL EQUIPO NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS, DEBE VOLVER A REALIZAR LA INSPECCIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 30 DÍAS CALENDARIO

Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la inspección y no eximen al poseedor del equipo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad.

WILDER CHACON BALDOVINO
NOMBRE DEL INSPECTOR QUE REALIZO LA REVISIÓN

MANEJO MECÁNICO DE CARGAS S.A.S

ALVARO ALEXANDER CHACON LÓPEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE TECNICO AUTORIZADO.

- **Certificado de inspección No. PTE2303E522**

MANEJO MECÁNICO DE CARGAS S.A.S.
ORGANISMO EVALUADOR DE LA CONFORMIDAD
NIT: 900.570.673-6

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN No. PTE2303E522

ANSI/SAIA A92.22 –2021 Safe Use Of Mobile Elevating Work Platforms (MEWPs) 4.3.1.1; 4.3.1.2; 4.5; 5.1.1; 5.3.3 (a), (b),(c),(d),(e),(f),(g),(h),(i),(j),(k),(l),(m),(n), (o),(p); 5.5 (a),(d),(e),(f),(h),(i),(j),(m),(n),(o),(p); 5.8



FECHA(S) DE INSPECCIÓN:	**2023-03-209**		
FECHA DE EMISIÓN:	**2023-03-10**		
TIPO:	**PLATAFORMA MOVIL DE TRABAJO ELEVADO**		
MARCA:	**GENIE**	***LINEA:***	**S-60**
NÚMERO DE SERIE:	**S6008-20242**		
CAPACIDAD:	**500 LIBRAS**		
CLIENTE	**CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS**		

El Organismo de Inspección realiza inspecciones de tercera parte y no tiene el control de verificar condiciones posteriores sobre el equipo diferentes a las del momento de inspección, es decir, el certificado de inspección del equipo no tiene validez en el tiempo (fecha de vencimiento) o cubrimiento posterior al momento de inspección.

MANEJO MECÁNICO DE CARGAS S.A.S.

REGISTRO FOTOGRAFICO

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN No. PTE2303E522



CANASTA



COMPONENTES ESTRUCTURALES



MANGUERAS HIDRAULICAS



RUEDAS



DISPOSITIVOS HIDRAULICOS



CONTROLES DE OPERACIÓN

PRUEBA DE OPERACIÓN Y ESTABILIDAD DEL EQUIPO



Se realizó prueba de operación y estabilidad del equipo con operador calificado. Se realizaron todos los movimientos establecidos, se prueban controles, mecanismo de emergencia y puntos de sujeción de la canasta.

MANEJO MECÁNICO DE CARGAS S.A.S.

www.manejomecanicodecargas.com - Email: manejomecanicodecargas@gmail.com
Tel: 620 24 38 Cel.: 317 763 9093 – 317 502 2269
Calle 60 No. 17 57 Barrio Galán III Barrancabermeja Santander

MANEJO MECÁNICO DE CARGAS S.A.S.
ORGANISMO EVALUADOR DE LA CONFORMIDAD
NIT: 900.570.673-6
ISO/IEC 17020:2012
14-OIN-012

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN No. PTE2303E522

A la fecha se declara que el equipo descrito, se inspeccionó de acuerdo con los requisitos del documento normativo **ANSI/SAIA A92.22 –2021 Safe Use Of Mobile Elevating Work Platforms (MEWPs) 4.3.1.1; 4.3.1.2; 4.5; 5.1.1; 5.3.3 (a), (b),(c),(d),(e),(f),(g),(h),(i),(j),(k),(l),(m),(n), (o),(p); 5.5 (a),(d),(e),(f),(h),(i),(j),(m),(n),(o),(p); 5.8.** determinandose, en el momento de la inspección, conforme a estos requisitos especificos y apto para ser operado dentro de los rangos y criterios establecidos en el manual del fabricante.

El presente certificado pierde validez bajo las siguientes consideraciones:

A. Violación de los rangos de trabajo y capacidad establecidos por el fabricante del equipo.
B. Realización de reparaciones mayores al equipo sin autorización del fabricante.
C. Alteraciones al diseño original del equipo.
D. Omisión de las inspecciones periódicas y/o pre operacionales del equipo o no realización del mantenimiento requerido por el equipo de acuerdo con las instrucciones que al respecto haya dado el fabricante.

El presente certificado de inspección no exime al dueño y/u operador el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los requisitos de seguridad para operación y mantenimiento de equipos, ni ampara en ninguna circunstancia la responsabilidad derivada del uso del equipo, por lo que los daños causados serán reparados por el dueño y/u operador conforme por lo establecido por el Art 2341 del Código Civil.

La información y resultados de inspección consignados en este certificado y en el informe de inspección corresponden al momento y condiciones de la inspección y no refleja la continuidad del estado del equipo en el tiempo (fecha de vencimiento), no eximen al poseedor del equipo/vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad. El OEC no se hace responsable por daños al equipo posterior a la realización de la inspección.

Se aclara que toda alteración del documento, equipo y manuales es total responsabilidad del propietario y se exime al organismo evaluador de la conformidad, las responsabilidades que ello deriva. Manejo mecánico de Cargas SAS, actúa responsablemente y declara la conformidad únicamente al momento de la inspección, en la norma según el alcance descrito.

Para mayor información, verificación sobre este documento, visite nuestra página web
http://www.manejomecanicodecargas.com

NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE TÉCNICO AUTORIZADO:



MANEJO MECÁNICO DE CARGAS S.A.S.

ÁLVARO ALEXANDER CHACÓN LOPEZ

Alcaldía de Bucaramanga

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8


CONSTRUOBRAS

CONTRATO No.	403 DE 2022	
FECHA		
18	12	2023
DD	MM	AA

FICHA TECNICA SORE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES
CIERRE - ACTA DE VECINDAD

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Pascuala Duran de Rodriguez

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual? ____

Dirección: Cr 16# 119-21

Barrio: Villas del Nogal

Teléfono: 3173782145 Estrato: 2

No. de pisos: 1

Long. del frente (mts): ____

Cédula catastral: ____

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Pila Publica para el servicio, el agua no cuenta por unidad
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermedio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial		5. Recreacional	X
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Cuantos: 2

El garaje se usa como comercio: SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: De 1 piso con humedad, mamposteria expuesta	GRIETAS Y FISURAS: En muros, gran parte de la casa columnas, pisos
MUROS: Interia presenta fisuras, fracturas	HUMEDADES: habitaciones con humedad, placa
CUBIERTA: Tipo placa, con grietas de gran longitud	HUNDIMIENTO PISO: SI en una de las habitaciones
PISOS: Con grietas, fracturas, Fisuras	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
FACHADA: Mamposteria expuesta, carencia de concreto, desgast	OTRO: Cual?

FIRMAS

Responsable de la Propiedad
Nombre: ____
C.C. O NIT: ____

Fernando Rojas
Representante del Contratista
Nombre: Fernando Rojas

Vargas
Representante de la Interventoria
Nombre: Vanessa Vargas M.

1de2

Trabajadora Social =
Contrato 403/23

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

CONSTRUOBRAS

CONTRATO No.	403 DE 2022	
FECHA VISITA 1		
FECHA VISITA 2		
18	12	2023
DD	MM	AA

FICHA TECNICA SORE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES
CIERRE - ACTA DE VECINDAD

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

1. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE INTERVENIR: Teniendo en cuenta que la obra: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" se encuentra en la etapa final y no se tendrán más actividades, se realiza el cierre del acta de vecindad; permitiendo que el propietario, arrendatario o encargado del inmueble deje constancia que su predio presentó o no afectación alguna por los trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

En acta inicio se evidencia el estado de la propiedad a la fecha de cierre continua el estado el cual tiene deterioro, desgastes, fractura de muros, humedades, hundimientos, la propietaria manifiesta no firmar.

2. NO CONFORMIDAD: El personal debidamente identificado por parte del Contratista e Intereventoría, programarán nueva visita al inmueble para dar respuesta a la observación. Para adelantar esta actividad se requiere la presencia del propietario, arrendatario o encargado del predio para su acompañamiento al momento de levantar el acta de cierre.

2.1 FECHA Y HORA VISITA PROGRAMADA:

2.2 DESARROLLO VISITA CONCERTADA: Se debe determinar la afectación o no afectación del inmueble por los trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

No se realizo intervencion en predio.

3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONCERTADOS: Se realizan y entregan los trabajos de conformidad con el propietario, arrendatario o encargado del inmueble.

3.1 FECHA Y HORA DE TRABAJOS EJECUTADOS: N/A

3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Describir las actividades ejecutadas según nueva visita concertada con el propietario, arrendatario o encargado del inmueble.

Ninguna

4. NO ATENCIÓN AL ACTA DE CIERRE: Cuando el propietario, arrendatario o encargado del inmueble, se niega a atender el acta de cierre, el contratista procederá a cerrar el acta, con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.

4.1 OBSERVACIÓN:

La propietaria manifiesta no firmar, permite ingreso a la propiedad se realiza registro fotografico.

FIRMAS

Responsable de la Propiedad
Nombre: _____
C.C. O NIT: _____

Representante del Contratista
Nombre: Fernando Vargas

Vargas
Representante de la Interventoria
Nombre: Vanessa Vargas M.

Trabajadora Social =
Contrato 408/23

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8


CONSTRUOBRAS

CONTRATO No.	403 DE 2022	
FECHA		
18	12	2023
DD	MM	AA

FICHA TECNICA SORE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES
CIERRE- ACTA DE VECINDAD

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



3. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Pascuala Duran de Rodriguez

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual? ____

Dirección: Cra 16

Barrio: Punta Paraiso

Teléfono: 317 3782195 Estrato: 2

No. de pisos:

Long. del frente (mts):

Cédula catastral:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros			Cual?

TIPO DE PREDIO

5. Monumento Nacional		8. En construcción	
6. Valor Arquitectónico		9. Sin edificar	
7. Valor Intermedio		10. Otro	
8. Valor normal	X	Cual?	

USO ACTUAL

5. Residencial		8. Recreacional	X
6. Comercial		9. Baldío	
7. Industrial		10. Otro	
8. Institucional		Cual?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Cuantos:

El garaje se usa como comercio: SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: De Dos pisos, en mamposte ria obra Gris	GRIETAS Y FISURAS: fachadas, muros
MUROS: En mamposteria con grietas cerca a puertas	HUMEDADES: Paredes.
CUBIERTA: Lamina zinc	HUNDIMIENTO PISO: En piso habitación
PISOS: Con carencia de concreto	DESPLAZAMIENTOS:
FACHADA: Muros con Fisuras	OTRO: Cual?

FIRMAS

Responsable de la Propiedad
Nombre:
C.C. O NIT:

Representante de Contratista
Nombre: Fernando Rojas

Representante de la Interventoría
Nombre: Vanessa Vargas M.

1 de 2

Testigo visita. = L
Trabajadora Social
Contrato 403 - 2023.
Registro Fotografico Anexo.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804 015 242-8

CONSTRUOBRAS

CONTRATO No.	403 DE 2022	
FECHA VISITA 1		
FECHA VISITA 2		
13	12	2023
DD	MM	AA

FICHA TECNICA SORE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES
CIERRE - ACTA DE VECINDAD

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

1. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE INTERVENIR: Teniendo en cuenta que la obra: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" se encuentra en la etapa final y no se tendrán más actividades, se realiza el cierre del acta de vecindad, permitiendo que el propietario, arrendatario o encargado del inmueble deje constancia que su predio presentó o no afectación alguna por los trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

En acta inicio se evidencia el estado de la propiedad, La propietaria manifiesta el estado de sus propiedades y decide no firmar el Acta,

2. NO CONFORMIDAD: El personal debidamente identificado por parte del Contratista e Intereventoría, programarán nueva visita al inmueble para dar respuesta a la observación. Para adelantar esta actividad se requiere la presencia del propietario, arrendatario o encargado del predio para su acompañamiento al momento de levantar el acta de cierre.

2.1 FECHA Y HORA VISITA PROGRAMADA:

2.2 DESARROLLO VISITA CONCERTADA: Se debe determinar la afectación o no afectación del inmueble por los trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Este predio no fue intervenido por el contrato.

3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONCERTADOS: Se realizan y entregan los trabajos de conformidad con el propietario, arrendatario o encargado del inmueble.

3.1 FECHA Y HORA DE TRABAJOS EJECUTADOS:

3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Describir las actividades ejecutadas según nueva visita concertada con el propietario, arrendatario o encargado del inmueble.

Ninguna

4. NO ATENCIÓN AL ACTA DE CIERRE: Cuando el propietario, arrendatario o encargado del inmueble, se niega a atender el acta de cierre, el contratista procederá a cerrar el acta, con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.

4.1 OBSERVACIÓN:

la propietaria decide no firmar.

FIRMAS

Responsable de la Propiedad
Nombre: _____
CC O NIT: _____

Fernanda Rojas
Representante del Contratista
Nombre: Fernanda Rojas

Vargas
Representante de la Interventoría
Nombre: Vanessa Vargas M.

Testigo =
trabajadora Social
Contrato 403/23

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

CONSTRUOBRAS

CONTRATO No.	403 DE 2022	
FECHA		
19	12	2023
DD	MM	AA

FICHA TECNICA SORE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES
CIERRE- ACTA DE VECINDAD

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHAD A



4. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Pascuala Duran de Rodriguez

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual? ____

Dirección: Cr 16

Barrio:

Telefono: 3173782195 Estrato: 2

No. de pisos:

Long. del frente (mts):

Cédula catastral:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energia	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros			Cual?

TIPO DE PREDIO

9. Monumento Nacional		11.	En construcción	
10.	Valor Arquitectonico		12.	Sin edificar	
11.	Valor Interme	X	13.	Otro	
12.	Valor normal	X	Cual?		

USO ACTUAL

9. Residencial		11.	Recreacional	X
10.	Comercial	12.	Baldío	
11.	Industrial	13.	Otro	
12.	Institucional	Cual?		

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI NO

Cuantos:

El garaje se usa como comercio.

SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: De 1 piso mamposteria	GRIETAS Y FISURAS: Fachada, muro y vigas
MUROS: mampostería con fisuras y Grietas	HUMEDADES:
CUBIERTA: En lamina de zinc	HUNDIMIENTO PISO:
PISOS: En cemento con algunos Desgastes	DESPLAZAMIENTOS:
FACHADA: con grietas y fisuras en muros viga y enchapes	OTRO _Cual?

FIRMAS

Responsable de la Propiedad

C.C. O NIT:

Fernanda Rojas
Representante del Contratista
Nombre: Fernanda Rojas

Wargas
Representante de la Interventoria Nombre:
Nombre: Vanessa Vargas M.

1 de 2

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

CONSTRUOBRAS

CONTRATO No.	403 DE 2022	
FECHA VISITA 1		
FECHA VISITA 2		
18	12	2023
DD	MM	AA

FICHA TECNICA SORE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES
CIERRE - ACTA DE VECINDAD

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

1. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE INTERVENIR: Teniendo en cuenta que la obra: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" se encuentra en la etapa final y no se tendrán más actividades, se realiza el cierre del acta de vecindad, permitiendo que el propietario, arrendatario o encargado del inmueble deje constancia que su predio presentó o no afectación alguna por los trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

El propietario en Acta inicio manifesto el estado de la propiedad el cual en visita se evidencia, deterioro, desgastes, Fracturas de muro columnas, hundimiento de pisos, a la fecha de la visita de cierre se evidencio que el estado de la casa continua en la misma condición.

2. NO CONFORMIDAD: El personal debidamente identificado por parte del Contratista e Intereventoría, programarán nueva visita al inmueble para dar respuesta a la observación. Para adelantar esta actividad se requiere la presencia del propietario, arrendatario o encargado del predio para su acompañamiento al momento de levantar el acta de cierre.

2.1 FECHA Y HORA VISITA PROGRAMADA:

2.2 DESARROLLO VISITA CONCERTADA: Se debe determinar la afectación o no afectación del inmueble por los trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

El piedio o propiedad no pue intervenida por el contrato.

3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONCERTADOS: Se realizan y entregan los trabajos de conformidad con el propietario, arrendatario o encargado del inmueble.

3.1 FECHA Y HORA DE TRABAJOS EJECUTADOS: N/A

3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Describir las actividades ejecutadas según nueva visita concertada con el propietario, arrendatario o encargado del inmueble.

Nongun.

4. NO ATENCIÓN AL ACTA DE CIERRE: Cuando el propietario, arrendatario o encargado del inmueble, se niega a atender el acta de cierre, el contratista procederá a cerrar el acta, con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.

4.1 OBSERVACIÓN:

La propietaria manifiesta que no firma debido a que no se encuentra, de acuerdo, de igual manera permite ingreso a propiedad en donde se realiza registro fotografica.

FIRMAS

Responsable de la Propiedad
Nombre: _____
C.C. O NIT: _____

Fernando Rgua
Representante del Contratista
Nombre: Fernando Rgua.

Wargas
Representante de la Interventoria
Nombre: Vanessa Vargas M.

Testigo: Social Contrato 403/21

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

CONSTRUOBRAS

CONTRATO No.	403 DE 2022	
FECHA		
16	12	2023
DD	MM	AA

FICHA TECNICA SORE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES
CIERRE- ACTA DE VECINDAD

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Beatriz Irene Serna

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual? ____

Dirección: Cra 15-1 # 111A-03

Barrio: Punta Paraiso

Teléfono: 3154842986 Estrato: 2

No. de pisos:

Long. del frente (mts):

Cédula catastral:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros			Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermedio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial		5. Recreacional	X
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro Cuál?	
4. Institucional			

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Cuantos:

El garaje se usa como comercio: SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En mampostería, cuenta con una terraza en placa y teja zinc	GRIETAS Y FISURAS: Si presenta escabros
MUROS: En mampostería y Friso	HUMEDADES: En muro, terraza.
CUBIERTA: placa con tejado en zinc	HUNDIMIENTO PISO: No presente
PISOS: en endrape buen estado	DESPLAZAMIENTOS: No presente
FACHADA: Carencia de pintura, desgastes	OTRO: Cual?

FIRMAS

Responsable de la Propiedad
Nombre:
C.C. O NIT:

Representante del Contratista
Nombre: Fernando Rojas

Representante de la Interventoria
Nombre: Vanessa Vargas M.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

CONSTRUOBRAS

CONTRATO No.	403 DE 2022	
FECHA VISITA 1		
FECHA VISITA 2		
16	12	2023
DD	MM	AA

FICHA TECNICA SORE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES
CIERRE - ACTA DE VECINDAD

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

1. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE INTERVENIR: Teniendo en cuenta que la obra: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" se encuentra en la etapa final y no se tendrán más actividades, se realiza el cierre del acta de vecindad; permitiendo que el propietario, arrendatario o encargado del inmueble deje constancia que su predio presentó o no afectación alguna por los trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Esta propiedad no cuenta con afectacion por el proyecto.

2. NO CONFORMIDAD: El personal debidamente identificado por parte del Contratista e Interventoría, programarán nueva visita al inmueble para dar respuesta a la observación. Para adelantar esta actividad se requiere la presencia del propietario, arrendatario o encargado del predio para su acompañamiento al momento de levantar el acta de cierre.

2.1 FECHA Y HORA VISITA PROGRAMADA:

2.2 DESARROLLO VISITA CONCERTADA: Se debe determinar la afectación o no afectación del inmueble por los trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Ninguno

3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONCERTADOS: Se realizan y entregan los trabajos de conformidad con el propietario, arrendatario o encargado del inmueble.

3.1 FECHA Y HORA DE TRABAJOS EJECUTADOS:

3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Describir las actividades ejecutadas según nueva visita concertada con el propietario, arrendatario o encargado del inmueble.

Ninguno.

4. NO ATENCIÓN AL ACTA DE CIERRE: Cuando el propietario, arrendatario o encargado del inmueble, se niega a atender el acta de cierre, el contratista procederá a cerrar el acta, con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.

4.1 OBSERVACIÓN:

Se realiza visita pero no se encuentra propietario debido a que se encuentra en venta, se realiza llamado via telefonica donde se manifiesta no tener afectación.

FIRMAS

Responsable de la Propiedad
Nombre: _____
C.C. O NIT: _____

Representante del Contratista
Nombre: Fernando Rojas

Wargas
Representante de la Interventoría
Nombre: Vanessa Vargas M

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

CONSTRUOBRAS

CONTRATO No.	403 DE 2022
FECHA	
18	12	2023
DD	MM	AA

FICHA TECNICA SORE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES
CIERRE- ACTA DE VECINDAD

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHAD A



5. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Yamile Manga. Virginia Soto

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___

Dirección: Manzana F casa 1

Barrio: Brisas de Paraiso

Teléfono: 318505008S, Estrato ___

No. de pisos ___

Long. del frente (mts) ___

Cédula catastral ___

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X	☐	
2. Alcantarillado	X	☐	
3. Energía	X	☐	
4. Teléfonos	X	☐	
5. Gas	X	☐	
6. Televisión cable	X	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO

13. Nacional	Monumento ☐	14.	En construcción ☐
14. Arquitectónico	Valor ☐	15.	Sin edificar ☐
15.	Valor intermedio ☐	16.	Otro ☐
16.	Valor normal X	Cuál? ___	

USO ACTUAL

				ACCESOS VEHICULARES
13.	Residencial X	14.	Recreacional ☐	Garaje SI ☐ NO ☐
14.	Comercial ☐	15.	Baldío ☐	Cuantos:
15.	Industrial ☐	16.	Otro ☐	El garaje se usa como comercio:
16.	Institucional ☐	Cuál? ___		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En obra gris, algunas grietas

GRIETAS Y FISURAS: En muros, Fachada se visualiza grietas y Fisuras en Columna y vigas

MUROS: Presenta grietas

HUMEDADES: ___

CUBIERTA: Tipo placa

HUNDIMIENTO PISO: No presenta

PISOS: ___

DESPLAZAMIENTOS: No presenta

FACHADA: Tiene grietas y fisuras en muros, columna vigas

OTRO: Cuál? ___

FIRMAS

Yamile Manga
Responsable de la Propiedad
85459147
C.C. O NIT: ___

Fernando Rojas A
Representante del Contratista
Nombre: Fernando Rojas

Vargas
Representante de la Interventoría Nombre:
Nombre: Vanessa Vargas M.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

CONSTRUOBRAS

CONTRATO No.	403 DE 2022	
FECHA VISITA 1		
FECHA VISITA 2		
18	12	2023
DD	MM	AA

FICHA TECNICA SORE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES
CIERRE - ACTA DE VECINDAD

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

1. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE INTERVENIR: Teniendo en cuenta que la obra: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" se encuentra en la etapa final y no se tendrán más actividades, se realiza el cierre del acta de vecindad; permitiendo que el propietario, arrendatario o encargado del inmueble dejo constancia que su predio presentó o no afectación alguna por los trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

En esta propiedad no presento afectación por los trabajos de la obra, ubicada en un nivel inferior de la via el cual se encuentra en mal estado sin pavimentar.

2. NO CONFORMIDAD: El personal debidamente identificado por parte del Contratista e Intereventoria, programarán nueva visita al inmueble para dar respuesta a la observación. Para adelantar esta actividad se requiere la presencia del propietario, arrendatario o encargado del predio para su acompañamiento al momento de levantar el acta de cierre.

2.1 FECHA Y HORA VISITA PROGRAMADA: 18/12/2023

2.2 DESARROLLO VISITA CONCERTADA: Se debe determinar la afectación o no afectación del inmueble por los trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Ninguno, afectacion directa por la obra.

3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONCERTADOS: Se realizan y entregan los trabajos de conformidad con el propietario, arrendatario o encargado del inmueble.

3.1 FECHA Y HORA DE TRABAJOS EJECUTADOS:

3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Describir las actividades ejecutadas según nueva visita concertada con el propietario, arrendatario o encargado del inmueble.

Ninguno

4. NO ATENCIÓN AL ACTA DE CIERRE: Cuando el propietario, arrendatario o encargado del inmueble, se niega a atender el acta de cierre, el contratista procederá a cerrar el acta, con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.

4.1 OBSERVACIÓN:

Se realizo apoyo propietaria en el transcurso de la obra debido a estado del Clima que por ubicacion vivienda tenia problemas, Se apoyo en limpieza y adecuacion cuneta.

FIRMAS

Hamtle Manga

Responsable de la Propiedad
Nombre: 63459147
C.C. O NIT:

Fernanda Roja

Representante del Contratista
Nombre: Fernanda Roja

Wargas

Representante de la Interventoria
Nombre: Vanessa Vargas M.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

CONSTRUOBRAS

CONTRATO No.	403 DE 2022	
FECHA		
16	12	2023
DD	MM	AA

FICHA TECNICA SORE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES
CIERRE - ACTA DE VECINDAD

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: _____

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual? _____

Dirección _____

Barrio Punta Paraiso

Teléfono 3187678546 Estrato 2

No. de pisos 3

Long. del frente (mts) _____

Cédula catastral _____

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cual?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cual?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Cuantos: ☐

El garaje se usa como comercio: SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En mampostería, con algunas grietas, fisuras en fachada.	GRIETAS Y FISURAS: En segundo Piso y tercero en muros y Placa.
MUROS: muros bien estado.	HUMEDADES: presenta humedad vivienda Fachada por carencia de drenaje, muros.
CUBIERTA: carencia de algunas tejas, grieta en las tejas	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: desgastes, humedades.	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
FACHADA: carencia de algunas tejas	OTRO: Cual?

FIRMAS

Responsable de la Propiedad
Nombre: _____
C.C. O NIT: _____

Representante del Contratista
Nombre: Fernanda Ayala

Representante de la Interventoría
Nombre: Vanessa Vargas M.

1 de 2

Testigo = trabajadora Social Contrato 403/23

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

CONSTRUOBRAS ISOVAL S.A.S

CONTRATO No.	403 DE 2022	
FECHA VISITA 1		
FECHA VISITA 2		
16	12	2023
DD	MM	AA

FICHA TECNICA SORE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES
CIERRE - ACTA DE VECINDAD

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

1. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE INTERVENIR: Teniendo en cuenta que la obra: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" se encuentra en la etapa final y no se tendrán más actividades, se realiza el cierre del acta de vecindad; permitiendo que el propietario, arrendatario o encargado del inmueble deje constancia que su predio presentó o no afectación alguna por los trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Esta propiedad en acta inicio presento un estado de deterioro y grietas en donde se registro fotograficamente, no genero afectacion las actividades del proyecto.

2. NO CONFORMIDAD: El personal debidamente identificado por parte del Contratista e Intereventoría, programarán nueva visita al inmueble para dar respuesta a la observación. Para adelantar esta actividad se requiere la presencia del propietario, arrendatario o encargado del predio para su acompañamiento al momento de levantar el acta de cierre.

2.1 FECHA Y HORA VISITA PROGRAMADA: 16/12/2023

2.2 DESARROLLO VISITA CONCERTADA: Se debe determinar la afectación o no afectación del inmueble por los trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

No genero afectación en el inmueble.

3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONCERTADOS: Se realizan y entregan los trabajos de conformidad con el propietario, arrendatario o encargado del inmueble.

3.1 FECHA Y HORA DE TRABAJOS EJECUTADOS:

3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Describir las actividades ejecutadas según nueva visita concertada con el propietario, arrendatario o encargado del inmueble.

No se realizan actividades.

4. NO ATENCIÓN AL ACTA DE CIERRE: Cuando el propietario, arrendatario o encargado del inmueble, se niega a atender el acta de cierre, el contratista procederá a cerrar el acta, con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.

4.1 OBSERVACIÓN:

Ninguna/ Visita 3 veces a la propiedad no fue encontrado persona para atención.

FIRMAS

Responsable de la Propiedad
Nombre: _____
C.C. O NIT: _____

Fernando Reyes
Representante del Contratista
Nombre: Fernando Reyes

Vargas
Representante de la Interventoría
Nombre: Vanessa Vargas M.

Testigo = trabajadora Social Contrato 403/23

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8


CONSTRUOBRAS

CONTRATO No.	403 DE 2022
FECHA	
16 (DD)	12 (MM) / 2023 (AA)

FICHA TECNICA SORE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES
CIERRE - ACTA DE VECINDAD

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Rosa Maria Rodriguez

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___

Dirección: Cll 117 # 15-1 (primer piso)

Barrio: Punta Paraiso

Teléfono: 3185237782 Estrato: 2

No. de pisos:

Long. del frente (mts):

Cédula catastral:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		Energia Recargada
2. Alcantarillado	X		
3. Energia		X	
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros	X		Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Cuantos:

El garaje se usa como comercio: SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuatro Pisos	GRIETAS Y FISURAS: Fisuras, pared muro
MUROS: En Mamposteria, Fisuras	HUMEDADES: Presenta humedad en gran Parte de la vivienda
CUBIERTA: tipo placa	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Enchape, No presenta Fractura inferior	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
FACHADA: Con carenda de Concreto	OTRO: Cuál?

FIRMAS

Rosa maria Rodriguez
Responsable de la Propiedad
Nombre: ___
C.C. O NIT: ___

Fernando Rojas
Representante del Contratista
Nombre: Fernando Rojas

Vargas
Representante de la Interventoria
Nombre: Vanessa Vargas M.

1de2

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

CONSTRUOBRAS

CONTRATO No.	403 DE 2022	
FECHA VISITA 1		
FECHA VISITA 2		
12	12	2023
DD	MM	AA

FICHA TECNICA SORE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES
CIERRE - ACTA DE VECINDAD

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

1. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE INTERVENIR: Teniendo en cuenta que la obra: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" se encuentra en la etapa final y no se tendrán más actividades, se realiza el cierre del acta de vecindad; permitiendo que el propietario, arrendatario o encargado del inmueble deje constancia que su predio presentó o no afectación alguna por los trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Esta propiedad no presenta afectacion en los trabajos realizados en el proyecto.

2. NO CONFORMIDAD: El personal debidamente identificado por parte del Contratista e Intereventoria, programarán nueva visita al inmueble para dar respuesta a la observación. Para adelantar esta actividad se requiere la presencia del propietario, arrendatario o encargado del predio para su acompañamiento al momento de levantar el acta de cierre.

2.1 FECHA Y HORA VISITA PROGRAMADA:

2.2 DESARROLLO VISITA CONCERTADA: Se debe determinar la afectación o no afectación del inmueble por los trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Ninguna

3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONCERTADOS: Se realizan y entregan los trabajos de conformidad con el propietario, arrendatario o encargado del inmueble.

3.1 FECHA Y HORA DE TRABAJOS EJECUTADOS:

3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Describir las actividades ejecutadas según nueva visita concertada con el propietario, arrendatario o encargado del inmueble.

Ninguna.

4. NO ATENCIÓN AL ACTA DE CIERRE: Cuando el propietario, arrendatario o encargado del inmueble, se niega a atender el acta de cierre, el contratista procederá a cerrar el acta, con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.

4.1 OBSERVACIÓN:

La propiedad presenta humedades al interior no colindantes a la obra, por fugas alcantarillado piso 2.

FIRMAS

Rosa maria Rodriguez
Responsable de la Propiedad
Nombre: _____
C.C. O NIT: _____

Fernando Ryes
Representante del Contratista
Nombre: Fernando Ryes

Vargas
Representante de la Interventoria
Nombre: Vanessa Vargas M.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

CONSTRUOBRAS

CONTRATO No.	403 DE 2022	
FECHA		
18	12	2023
DD	MM	AA

FICHA TECNICA SORE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES
CIERRE - ACTA DE VECINDAD

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Alfredo Mejia Moreno

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Dirección: Cll 11 1A H 30-26 P1 y 2

Barrio: Punta Paraiso

Teléfono: 3178494864 Estrato: 2

No. de pisos: 2

Long. del frente (mts): ___

Cédula catastral: ___

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos			
5. Gas			
6. Televisión cable			
7. Otros			Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermedio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial		5. Recreacional	X
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio: SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En concreto, muro ladrillos

MUROS: Fisuras y grietas

CUBIERTA: Tejas de zinc

PISOS: Algunos desgastes piso alfrente

FACHADA: Carencia de pintura

GRIETAS Y FISURAS: En muro primer y segundo piso

HUMEDADES: En algunos muros

HUNDIMIENTO PISO: ___

DESPLAZAMIENTOS: ___

OTRO: Cuál? ___

FIRMAS

Alfredo Mejia
Responsable de la Propiedad
Nombre: ___
C.C. O NIT: 13513067

Fernando Rojas
Representante del Contratista
Nombre: Fernando Rojas

Vargas
Representante de la Interventoria
Nombre: Vanessa Vargas M.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

CONSTRUOBRAS

CONTRATO No.	403 DE 2022	
FECHA VISITA 1		
FECHA VISITA 2		
18	12	2023
DD	MM	AA

FICHA TECNICA SORE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES
CIERRE - ACTA DE VECINDAD

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

1. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE INTERVENIR: Teniendo en cuenta que la obra: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" se encuentra en la etapa final y no se tendrán más actividades, se realiza el cierre del acta de vecindad, permitiendo que el propietario, arrendatario o encargado del inmueble deje constancia que su predio presentó o no afectación alguna por los trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

En este piedio piesento afectación de grietas en muro piso 1, 2. los cuales fuero atendidos y arreglados por parte del contratista el Propietario firma acta de cierre a satisfaccion con el proyecto.

2. NO CONFORMIDAD: El personal debidamente identificado por parte del Contratista o Intereventoría, programarán nueva visita al inmueble para dar respuesta a la observación. Para adelantar esta actividad se requiere la presencia del propietario, arrendatario o encargado del predio para su acompañamiento al momento de levantar el acta de cierre.

2.1 FECHA Y HORA VISITA PROGRAMADA:

2.2 DESARROLLO VISITA CONCERTADA: Se debe determinar la afectación o no afectación del inmueble por los trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Se realizo Acta seguimiento, se realiza acta de PQRs, de inicio y de cierre en donde se describen las actividades realizadas.

3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONCERTADOS: Se realizan y entregan los trabajos de conformidad con el propietario, arrendatario o encargado del inmueble.

3.1 FECHA Y HORA DE TRABAJOS EJECUTADOS:

3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Describir las actividades ejecutadas según nueva visita concertada con el propietario, arrendatario o encargado del inmueble.

* Arreglo muro piso 1 y piso 2.

4. NO ATENCIÓN AL ACTA DE CIERRE: Cuando el propietario, arrendatario o encargado del inmueble, se niega a atender el acta de cierre, el contratista procederá a cerrar el acta, con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.

4.1 OBSERVACIÓN:

Registro Fotografico de los trabajos realizados.

FIRMAS

ALFREDO MEJIA
Responsable de la Propiedad
Nombre: 1351367
C.C. O NIT: _____

Fernando Rojas
Representante del Contratista
Nombre: Fernando Rojas

Vargas
Representante de la Interventoría
Nombre: Vanessa Vargas M.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8


CONSTRUOBRAS

CONTRATO No.	403 DE 2022	
FECHA		
16	12	2023
DD	MM	AA

FICHA TECNICA SORE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES
CIERRE - ACTA DE VECINDAD

OBRA:CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: _____

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? _____

Dirección: Cr 15-1 # 111A-17 Ap 201

Barrio: Punta paraiso

Teléfono: _____ Estrato: 2

No. de pisos: 4

Long. del frente (mts): _____

Cédula catastral: _____

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros			Cuál?

TIPO DE PREDIO				
1. Monumento Nacional		5. En construcción		
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar		
3. Valor intermedio		7. Otro		
4. Valor normal	X	Cuál?		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial		5. Recreacional	X	Garaje	SI ☐ NO ☐
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos.	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio:	
4. Institucional		Cuál?		SI ☐	NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En mamposteria

MUROS: Fisuras en vigas

CUBIERTA: Tipo placa en Buen Estado

PISOS: Enchape buen estado

FACHADA: Desgaste concreto en pisos

GRIETAS Y FISURAS: En columna pastilla 2 piso en escaleras y vigas colindantes a la escalera

HUMEDADES: No presenta

HUNDIMIENTO PISO: No presenta

DESPLAZAMIENTOS: No presenta

OTRO: Cual? _____

FIRMAS

Yeimi Villamizar
Responsable de la Propiedad
Nombre: Yeimi Villamizar
C.C. O NIT. 1094378858

Fernanda Rojas
Representante del Contratista
Nombre: Fernanda Rojas

Vargas
Representante de la Interventoría
Nombre: Vanessa Vargas M.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

CONSTRUOBRAS

CONTRATO No.	403 DE 2022	
FECHA VISITA 1		
FECHA VISITA 2		
16	12	2023
DD	MM	AA

FICHA TECNICA SORE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES
CIERRE - ACTA DE VECINDAD

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

1. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE INTERVENIR: Teniendo en cuenta que la obra: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" se encuentra en la etapa final y no se tendrán más actividades, se realiza el cierre del acta de vecindad; permitiendo que el propietario, arrendatario o encargado del inmueble deje constancia que su predio presentó o no afectación alguna por los trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Esta propiedad no presenta afectacion por trabajos realizados.

2. NO CONFORMIDAD: El personal debidamente identificado por parte del Contratista e Intereventoría, programarán nueva visita al inmueble para dar respuesta a la observación. Para adelantar esta actividad se requiere la presencia del propietario, arrendatario o encargado del predio para su acompañamiento al momento de levantar el acta de cierre.

2.1 FECHA Y HORA VISITA PROGRAMADA:

2.2 DESARROLLO VISITA CONCERTADA: Se debe determinar la afectación o no afectación del inmueble por los trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Ninguna

3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONCERTADOS: Se realizan y entregan los trabajos de conformidad con el propietario, arrendatario o encargado del inmueble.

3.1 FECHA Y HORA DE TRABAJOS EJECUTADOS:

3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Describir las actividades ejecutadas según nueva visita concertada con el propietario, arrendatario o encargado del inmueble.

Ninguna

4. NO ATENCIÓN AL ACTA DE CIERRE: Cuando el propietario, arrendatario o encargado del inmueble, se niega a atender el acta de cierre, el contratista procederá a cerrar el acta, con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.

4.1 OBSERVACIÓN:

Ninguna.

FIRMAS

Yeimi Villamizar
Responsable de la Propiedad
Nombre: Yeimi Villamizar
C.C. O NIT: 1094378858

Fernanda Reyes A
Representante del Contratista
Nombre: Fernanda Reyes

Vargas
Representante de la Interventoria
Nombre: Vanessa Vargas M.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8


CONSTRUOBRAS

CONTRATO No.	403 DE 2022	
FECHA		
19	12	2023
DD	MM	AA

FICHA TECNICA SORE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES
CIERRE - ACTA DE VECINDAD

OBRA:CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Alexander Ardila

Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Dirección: Cra 15 Bis # 11A-32 Ap 101

Barrio: Punta Paraiso

Teléfono: 317 3492926 Estrato: 2

No. de pisos: 2

Long. del frente (mts): ___

Cédula catastral: ___

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X	☐	
2. Alcantarillado	X	☐	
3. Energía	X	☐	
4. Teléfonos	X	☐	
5. Gas	X	☐	
6. Televisión cable	X	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO				
1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐	
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐	
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐	
4. Valor normal	X	Cuál?		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Consta de 2 pisos, con placa	GRIETAS Y FISURAS: Fisuras en vigas y placa, muro / desgaste en pisos
MUROS: En un concreto de 3000 PSI	HUMEDADES: [illegible], sotano
CUBIERTA: Tipo placa con algunas Fisuras	HUNDIMIENTO PISO: no presenta
PISOS: En buen estado	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
FACHADA: En cemento, carencia de Pintura	OTRO: Cual?

FIRMAS

Responsable de la Propiedad
Nombre: 37548764.
C.C. O NIT: ___

Representante del Contratista
Nombre: Fernando Rojas

Representante de la Interventoría
Nombre: Vanessa Vargas M.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

CONSTRUOBRAS

CONTRATO No.	403 DE 2022	
FECHA VISITA 1		
FECHA VISITA 2		
18	12	2023
DD	MM	AA

FICHA TECNICA SORE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES
CIERRE - ACTA DE VECINDAD

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

1. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE INTERVENIR: Teniendo en cuenta que la obra: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" se encuentra en la etapa final y no se tendrán más actividades, se realiza el cierre del acta de vecindad; permitiendo que el propietario, arrendatario o encargado del inmueble deje constancia que su predio presentó o no afectación alguna por los trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Se realiza la visita de inspeccion donde se le informa al usuario la eliminación de actividades, en la vivienda no se presentaron afectaciones.

2. NO CONFORMIDAD: El personal debidamente identificado por parte del Contratista e Intereventoría, programarán nueva visita al inmueble para dar respuesta a la observación. Para adelantar esta actividad se requiere la presencia del propietario, arrendatario o encargado del predio para su acompañamiento al momento de levantar el acta de cierre.

2.1 FECHA Y HORA VISITA PROGRAMADA:

2.2 DESARROLLO VISITA CONCERTADA: Se debe determinar la afectación o no afectación del inmueble por los trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Ninguna.

3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONCERTADOS: Se realizan y entregan los trabajos de conformidad con el propietario, arrendatario o encargado del inmueble.

3.1 FECHA Y HORA DE TRABAJOS EJECUTADOS:

3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Describir las actividades ejecutadas según nueva visita concertada con el propietario, arrendatario o encargado del inmueble.

Ninguna

4. NO ATENCIÓN AL ACTA DE CIERRE: Cuando el propietario, arrendatario o encargado del inmueble, se niega a atender el acta de cierre, el contratista procederá a cerrar el acta, con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.

4.1 OBSERVACIÓN:

. La propietaria Luz Dary informa que deja la inquietud de que siente que la humedad presentada en el sotano aumento por las vibraciones en el trabajo constructivo de obras. No se siente conforme por la humedad presentada se le informa como consta en actas anteriores de PQRS, las cuales fueron cerr.

FIRMAS

Responsable de la Propiedad
Nombre: 1.518964.
C.C. O NIT:

Fernando Reyes
Representante del Contratista
Nombre: Fernando Reyes

Wargas
Representante de la Interventoria
Nombre: Vanessa Vargas M.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8


CONSTRUOBRAS

CONTRATO No.	403 DE 2022	
FECHA		
18	12	2023
DD	MM	AA

FICHA TECNICA SORE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES
CIERRE - ACTA DE VECINDAD

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Patricia Pena

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Dirección: Cra 15 1A 111A - 34 apt 101

Barrio: Punta Paraiso

Teléfono: 3016582418 Estrato: 2

No. de pisos: 3

Long. del frente (mts):

Cédula catastral:

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable			
7. Otros			Cual?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción	
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar	
3. Valor intermedio		7. Otro	
4. Valor normal	X	Cual?	

USO ACTUAL

1. Residencial		5. Recreacional	X
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cual?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Cuantos:

El garaje se usa como comercio: SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: De 2 pisos mamposteria se encuentra en buen estado

MUROS: En mamposteria y Friso con Fisuras en muros divisorios.

CUBIERTA: Placa con fisuras

PISOS: Bien estado.

FACHADA: tiene grietas y Fisuras en Puertas y Ventanas

GRIETAS Y FISURAS: Grieta placa primer piso

HUMEDADES: En el bano

HUNDIMIENTO PISO: No presenta

DESPLAZAMIENTOS: No presenta.

OTRO: Cual?

FIRMAS

Aixa Patricia Pena M.
Responsable de la Propiedad
Nombre: Aixa Patricia Pena
C.C. O NIT: 1096177938

Fernanda Rojas A
Representante del Contratista
Nombre: Fernanda Rojas

Vargas
Representante de la Interventoria
Nombre: Vanessa Vargas M.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

CONSTRUOBRAS

CONTRATO No.	403 DE 2022	
FECHA VISITA 1		
15	12	2023
FECHA VISITA 2		
18	12	2023
DD	MM	AA

FICHA TECNICA SORE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES
CIERRE - ACTA DE VECINDAD

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

1. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE INTERVENIR: Teniendo en cuenta que la obra: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" se encuentra en la etapa final y no se tendrán más actividades, se realiza el cierre del acta de vecindad, permitiendo que el propietario, arrendatario o encargado del inmueble deje constancia que su predio presentó o no afectación alguna por los trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Esta propiedad ubicada en area de influencia de la obra, presenta un estado con fisuras y grietas como se evidencia en registro fotografico.

2. NO CONFORMIDAD: El personal debidamente identificado por parte del Contratista e Intereventoria, programarán nueva visita al inmueble para dar respuesta a la observación. Para adelantar esta actividad se requiere la presencia del propietario, arrendatario o encargado del predio para su acompañamiento al momento de levantar el acta de cierre.

2.1 FECHA Y HORA VISITA PROGRAMADA:

2.2 DESARROLLO VISITA CONCERTADA: Se debe determinar la afectación o no afectación del inmueble por los trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

tiene fisuras y grietas. en muros divisoria.

3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONCERTADOS: Se realizan y entregan los trabajos de conformidad con el propietario, arrendatario o encargado del inmueble.

3.1 FECHA Y HORA DE TRABAJOS EJECUTADOS:

3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Describir las actividades ejecutadas según nueva visita concertada con el propietario, arrendatario o encargado del inmueble.

Ninguna

4. NO ATENCIÓN AL ACTA DE CIERRE: Cuando el propietario, arrendatario o encargado del inmueble, se niega a atender el acta de cierre, el contratista procederá a cerrar el acta, con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.

4.1 OBSERVACIÓN:

FIRMAS

Aixa Pena
Responsable de la Propiedad
Nombre: Aixa Patricia Pena
CC. O NIT: 1096229938

Fernando Reyes
Representante del Contratista
Nombre: Fernando Reyes

Wargas
Representante de la Interventoria
Nombre: Vanessa Vargas M.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

CONSTRUOBRAS

CONTRATO No.	403 DE 2022	
FECHA		
18	12	2023
DD	MM	AA

FICHA TECNICA SORE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES
CIERRE - ACTA DE VECINDAD

OBRA:CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Marta Antonia Angarita

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual? ____

Dirección: Cra 15 BIS # 111A - 22

Barrio: Punta Paraiso

Teléfono: 6372426 Estrato: 2

No. de pisos: 2

Long. del frente (mts): ____

Cédula catastral: ____

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros	X		Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cuál?	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	X
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Cuantos: ____

El garaje se usa como comercio: SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En obra gris

MUROS: muros en mampostera

CUBIERTA: tipo placa en ladrillo

PISOS: Concreto con presencia de tuberias

FACHADA: grietas en piso, muro en obra gris

GRIETAS Y FISURAS: En piso exterior

HUMEDADES: No presenta

HUNDIMIENTO PISO: ____

DESPLAZAMIENTOS: ____

OTRO: Cual? ____

FIRMAS

Responsable de la Propiedad

Nombre: ____

C.C. O NIT: 37.725474.

Representante del Contratista

Nombre: Fernando Reyes

Wargas

Representante de la Interventoría

Nombre: Vanessa Vargas M.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

CONSTRUOBRAS

CONTRATO No.	403 DE 2022	
FECHA VISITA 1		
FECHA VISITA 2		
13	12	2023
DD	MM	AA

FICHA TECNICA SORE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES
CIERRE - ACTA DE VECINDAD

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

1. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE INTERVENIR: Teniendo en cuenta que la obra: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" se encuentra en la etapa final y no se tendrán más actividades, se realiza el cierre del acta de vecindad; permitiendo que el propietario, arrendatario o encargado del inmueble deje constancia que su predio presentó o no afectación alguna por los trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Esta propiedad no genero ninguna afectacion por los trabajos realizados en el proyecto, su estado es en obra negra carece de acabados.

2. NO CONFORMIDAD: El personal debidamente identificado por parte del Contratista e Intereventoría, programarán nueva visita al inmueble para dar respuesta a la observación. Para adelantar esta actividad se requiere la presencia del propietario, arrendatario o encargado del predio para su acompañamiento al momento de levantar el acta de cierre.

2.1 FECHA Y HORA VISITA PROGRAMADA:

2.2 DESARROLLO VISITA CONCERTADA: Se debe determinar la afectación o no afectación del inmueble por los trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Ninguno

3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONCERTADOS: Se realizan y entregan los trabajos de conformidad con el propietario, arrendatario o encargado del inmueble.

3.1 FECHA Y HORA DE TRABAJOS EJECUTADOS:

3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Describir las actividades ejecutadas según nueva visita concertada con el propietario, arrendatario o encargado del inmueble.

Ninguno

4. NO ATENCIÓN AL ACTA DE CIERRE: Cuando el propietario, arrendatario o encargado del inmueble, se niega a atender el acta de cierre, el contratista procederá a cerrar el acta, con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.

4.1 OBSERVACIÓN:

Ninguno

FIRMAS

Maria A Anguirilla
Responsable de la Propiedad
Nombre:
CC O NIT: 37.795474

Fernando Reyes
Representante del Contratista
Nombre: Fernando Reyes

Wargas
Representante de la Interventoria
Nombre: Vanessa Vargas M.

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

CONSTRUOBRAS

CONTRATO No.	403 DE 2022	
FECHA		
18	12	2023
DD	MM	AA

FICHA TECNICA SORE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES
CIERRE - ACTA DE VECINDAD

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Evagelina Lagos

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Dirección: Cra 15 bis # 11A-40 piso 1

Barrio: Punta Paraiso

Teléfono: ___ Estrato: 2

No. de pisos: ___

Long. del frente (mts): ___

Cédula catastral: ___

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros			Cuál?

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción		
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar		
3. Valor Intermedio		7. Otro		
4. Valor normal	X	Cuál?		

USO ACTUAL

1. Residencial		5. Recreacional	X
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Cuantos:

El garaje se usa como comercio: SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En concreto ladrillo	GRIETAS Y FISURAS: En piso, patio, baño, sala, muros de escalera, sala y placa
MUROS: Con grietas y fisuras, presento humedad	HUMEDADES: En muro, sala y placa
CUBIERTA: En teja de zinc, levantamiento por fuerte brisa	HUNDIMIENTO PISO: Desgaste de piso
PISOS: grietas, fisuras, desgaste	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
FACHADA: Carencia de pintura, grietas y fisuras en pisos y muro	OTRO: Cuál?

FIRMAS

Evangelina Lagos
Responsable de la Propiedad
Nombre: ___
C.C. O NIT: 37864730

Fernanda Rojas
Representante del Contratista
Nombre: Fernanda Rojas

Wargas
Representante de la Interventoría
Nombre: Vanessa Vargas M

1de2

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
Nit. 804.015.242-8

CONSTRUOBRAS

CONTRATO No.	403 DE 2022	
FECHA VISITA 1		
FECHA VISITA 2		
18	12	2023
DD	MM	AA

FICHA TECNICA SORE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES
CIERRE - ACTA DE VECINDAD

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

1. ESTADO DEL PREDIO DESPUES DE INTERVENIR: Teniendo en cuenta que la obra: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" se encuentra en la etapa final y no se tendrán más actividades, se realiza el cierre del acta de vecindad, permitiendo que el propietario, arrendatario o encargado del inmueble deje constancia que su predio presentó o no afectación alguna por los trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

La propietaria o arrendataria manifiesta no tener afectacion por los trabajos realizados durante el proyecto.

2. NO CONFORMIDAD: El personal debidamente identificado por parte del Contratista e Intereventoría, programarán nueva visita al inmueble para dar respuesta a la observación. Para adelantar esta actividad se requiere la presencia del propietario, arrendatario o encargado del predio para su acompañamiento al momento de levantar el acta de cierre.

2.1 FECHA Y HORA VISITA PROGRAMADA:

2.2 DESARROLLO VISITA CONCERTADA: Se debe determinar la afectación o no afectación del inmueble por los trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Ninguno

3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONCERTADOS: Se realizan y entregan los trabajos de conformidad con el propietario, arrendatario o encargado del inmueble.

3.1 FECHA Y HORA DE TRABAJOS EJECUTADOS:

3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Describir las actividades ejecutadas según nueva visita concertada con el propietario, arrendatario o encargado del inmueble.

Ninguno.

4. NO ATENCIÓN AL ACTA DE CIERRE: Cuando el propietario, arrendatario o encargado del inmueble, se niega a atender el acta de cierre, el contratista procederá a cerrar el acta, con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.

4.1 OBSERVACIÓN:

El estado del inmueble se encuentra en condiciones similares a las evidenciadas Acta inicio.

FIRMAS

Gargelino Lago
Responsable de la Propiedad
Nombre: 3+864738.
C.C. O NIT:

Fernando Reyes
Representante del Contratista
Nombre: Fernando Reyes

Wargas
Representante de la Interventoria
Nombre: Vanessa Vargas

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

ConstruSuelos de Colombia S.A.S
N/t. 804.015.242-8


CONSTRUOBRAS

CONTRATO No.	403 DE 2022	
FECHA		
16	12	2023
DD	MM	AA

FICHA TECNICA SORE ESTADO ACTUAL DE LAS PROPIEDADES
CIERRE - ACTA DE VECINDAD

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y APOYO AL SECTOR DE PUNTA PARAISO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Hermes Palomino Franco.

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Dirección: Cra 15-1 # 111A - 16

Barrio: Punta Paraiso

Teléfono: 3157014325 Estrato: 2

No. de pisos: 5

Long. del frente (mts): ___

Cédula catastral: ___

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X	☐	
2. Alcantarillado	X	☐	
3. Energía	X	☐	
4. Teléfonos	X	☐	
5. Gas	X	☐	
6. Televisión cable	X	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

TIPO DE PREDIO			
1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	X	Cual?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio:
4. Institucional	☐	Cual?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral '4. OBSERVACIONES ADICIONALES' para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En mampostería y fnso	GRIETAS Y FISURAS: En muros ale la vivienda
MUROS: Presenta fisuras	HUMEDADES: en muro y placa
CUBIERTA: Placa en buen estado	HUNDIMIENTO PISO: No presenta
PISOS: Enchape	DESPLAZAMIENTOS: No presenta
FACHADA: Buen estado enchapada, alguna grietas piso y desgaste.	OTRO: Cual?

FIRMAS

Hermes Palomino
Responsable de la Propiedad
Nombre:
C.C. O NIT: 1098771727

Fernanda Reyes
Representante del Contratista
Nombre: Fernanda Reyes

Wargas
Representante de la Interventoría
Nombre: Vanessa Vargas

1de2

Powered by CamScanner