REGISTRO DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NOMBRE CONTRATISTA	JOHNFKY LUCAOP AZAR BUILES	CONTRATO NO.	CD-25-2022-1180
ACTIVIDADES ARQUITECTO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EVIDENCIAS**	**VOBO**
1.Apoyar en las actividades correspondientes a la ejecución de los planes, programas y proyectos de la gestión del riesgo.			
2.Apoyar en el seguimiento e inspecciones a infraestructuras en condiciones de amenaza por inundación y/o deslizamiento causado por remoción en masa a través de visitas e informes técnicos a lo largo del territorio distrital.	09-11-2023 09-11-2023 09-11-2023 09-11-2023	- Elaboración De oficio QUILLA-23-221602 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Calle 40 No.41-108** Elaboración De oficio QUILLA-23-221604 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Calle 40 No.39-12** Elaboración De oficio QUILLA-23-221617 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Carrera 41 No.40-30/36/38/46/84** Elaboración De oficio QUILLA-23-221627 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Carrera 41 No.40-31/35/37** Elaboración De oficio QUILLA-23-	

	09-11-2023	221638 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Carrera 41 No.40-41/45/47**	
	09-11-2023	Elaboración De oficio QUILLA-23-221642 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Carrera 41 No.40-53/57/63** **Calle 41 No.40-06/12/18**	
	09-11-2023	Elaboración De oficio QUILLA-23-221662 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Calle 40 No.41-117/123** **Carrera 43 No.40-11**	
	09-11-2023	Elaboración De oficio QUILLA-23-221668 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Carrera 43 No.40-47/49/53/57/65** **Calle 41 No.41-122**	
	01-06-2023	Visita técnica ocular de Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico - Cultural (BICNAL) en la **Calle 39 No. 41-77/81/85** Elaboración de informe técnico No.863 Correspondiente Visita a Bienes e	

	02-06-2023	Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico - Cultural (BICNAL) en la la **Calle 39 No. 41-77/81/85**	
	01-06-2023	Visita técnica ocular de Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico - Cultural (BICNAL) en la **Calle 41 No. 41-32/36**	
	02-06-2023	Elaboración de informe técnico No.867 Correspondiente Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico - Cultural (BICNAL) en la **Calle 41 No. 41-32/36**	
	01-06-2023	Visita técnica ocular de Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico - Cultural (BICNAL) en la **Calle 41 No. 41-76-80-88**	
	02-06-2023	Elaboración de informe técnico No.868 Correspondiente Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para	

		determinar estado de conservación y Protección Histórico - Cultural (BICNAL) en la **Calle 41 No. 41-76-80-88**	
	01-06-2023	Visita técnica ocular de Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico - Cultural (BICNAL) en la **Calle 41 No. 41-108**	
	02-06-2023	Elaboración de informe técnico No.869 Correspondiente Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico - Cultural (BICNAL) en la **Calle 41 No. 41-108**	
	09-11-2023	Elaboración De oficio QUILLA-23-221604 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Carrera 41 No.39-12**	
	15-06-2023	Visita técnica ocular de Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico - Cultural (BICNAL) en la **Carrera 41 No. 39-12**	
		Elaboración de informe técnico No.870 Correspondiente Visita a Bienes e	

	16-06-2023	Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico - Cultural (BICNAL) en la **Carrera 41 No. 39-12**	
	09-11-2023	Elaboración De oficio QUILLA-23-221570 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Calle 39 No. 41-77/81/85**	
	09-11-2023	Elaboración De oficio QUILLA-23-221588 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Calle 40 No. 41-113**	
	09-11-2023	Elaboración De oficio QUILLA-23-221583 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Calle 40 No. 41-59**	
	09-11-2023	Elaboración De oficio QUILLA-23-221579 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Calle 40 No. 41-49/45 Calle 41 No. 41-450**	
	09-11-2023	Elaboración De oficio QUILLA-23-221594 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Calle 40 No. 41-41/32/36**	

	09-11-2023	Elaboración De oficio QUILLA-23-221600 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Calle 40 No. 41-41/76/80/86**	
	09-11-2023	Elaboración De oficio QUILLA-23-221602 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Calle 40 No. 41-108**	
	01-06-2023	Visita técnica ocular de Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico - Cultural (BICNAL) en la **Calle 40 no. 41-49-45 Calle 41 no. 41-50**	
	02-06-2023	Elaboración de informe técnico No.864 Correspondiente Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico - Cultural (BICNAL) en la **Calle 40 no. 41-49-45 Calle 41 no. 41-50**	
	31-05-2023	Visita técnica ocular de Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico - Cultural (BICNAL) en la **Calle 40 No. 41-113**	

	07-06-2023	Elaboración de informe técnico No.865 Correspondiente Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico - Cultural (BICNAL) en la **Calle 40 No. 41-113**	
	01-06-2023	Visita técnica ocular de Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico - Cultural (BICNAL) en la **Calle 40 No. 41-59**	
	02-06-2023	Elaboración de informe técnico No.866 Correspondiente Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico - Cultural (BICNAL) en la **Calle 40 No. 41-59**	
	09-11-2023	Elaboración De oficio QUILLA-23-221610 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Carrera 41 No. 40-25**	

	09-11-2023 09-11-2023 09-11-2023 09-11-2023 09-11-2023 09-11-2023	- Elaboración De oficio QUILLA-23-221570 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Calle 39 No.41-77/ 81/85** - Elaboración De oficio QUILLA-23-221588 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Calle 40 No.41-113** - Elaboración De oficio QUILLA-23-221583 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Calle 40 No.41-59** Elaboración De oficio QUILLA-23-221579 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Calle 40 No.41-49/45 Calle 41 No.41-50** Elaboración De oficio QUILLA-23-221594 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Calle 41 No.41-32/36** Elaboración De oficio QUILLA-23-221600 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Calle 41 No.41-76/80/88**	
3. Verificar los bienes inmuebles que mediante solicitud de parte pretendan ser exonerados de los			

impuestos prediales y de valorización.			
4.Elaborar informes técnicos de seguimiento, observación, evaluación en zonas de amenaza como referencia para la toma de decisiones frente a las obras de mitigación, estudios y mejoramiento ambiental-social.			
5.Apoyar en el desarrollo de programas de capacitación sobre gestión del riesgo al equipo que integra la Oficina de Gestión del Riesgo y a la comunidad.			
6.Brindar apoyo en la evaluación técnica sobre reparación y reconstrucción de edificaciones afectadas por amenazas.			
7. Apoyar en la elaboración de censos a la población vulnerable ante situaciones de riesgo.			
8. Apoyar en las entregas de ayudas humanitarias.			
9. Prestar Apoyo en las actividades de sensibilización sobre el COVID 19 como es: cercos sanitarios y jornadas de pruebas rápidas.			

10. Asesorar y Elaborar planes de emergencia familiar de gestión del riesgo.			
11. Prestar apoyo en la recolección de evidencias en las entregas de ayudas humanitarias.			
12. Apoyar en la planificación y evaluación del simulacro nacional.			
13. Elaborar informes pormenorizados de la actividad realizada.			
14. Las demás que se relacionen con la necesidad del servicio conforme a la misión y visión de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres.			

Supervisor: Ariel Camargo Calvo

Gmail

CUENTAS 2023 <ogrcuentas2023@gmail.com>

VISTO BUENO FORMATO DE CUENTAS DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA JOHNFKY LUCAOP AZAR

1 mensaje

HECTOR ALBERTO ECHEVERRIA SALAZAR <hecheverria@barranquilla.gov.co> 28 de diciembre de 2023, 11:06
Para: "ogrcuentas2023@gmail.com" <ogrcuentas2023@gmail.com>

ARQ. HECTOR ECHEVERRIA S.
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO
Calle 34 No. 43-31 piso 6
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA

SE DA VISTO BUENO A INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA jHONFKY LUCAOP AZAR

• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.

• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).

• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.

2 adjuntos

PROPUESTA DE FORMATO REGISTRO DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARQUITECTO (1).pdf
145K

PROPUESTA DE FORMATO REGISTRO DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARQUITECTO.pdf
154K