INFORME APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO LINEAMIENTO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL VIRUS SARS- COV-2 (CORONAVIRUS -COVID-19)

PRIMER INFORME COMPRENDIDO ENTRE:
15 DE DICIEMBRE al 26 DICIEMBRE de DEL 2023

Contrato de Obra Pública No.
CONTRATO DE OBRA NO 367 DE 2022

"MEJORAMIENTO DE VÍAS A TRAVÉS DEL REPARCHEO DE TRAMOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO PUTUMAYO".

CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOCOA

CONTRATISTA DE OBRA: CONSTRUCTORES Y ONSULTORES JESAHR S.A.S.
(R/L LUIS CARLOS SALAS RODRÍGUEZ)

SUPERVISOR: SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA, GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES MUNICIPAL

INTERVENTOR: Ing. JAIME HERNANDO JAJOY

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de aplicación y seguimiento del lineamiento de bioseguridad para la prevención de contagios por coronavirus (COVID-19) corresponde al periodo comprendido entre los meses **15 DE DICIEMBRE al 26 DICIEMBRE de DEL 2023**; en este se relacionan las actividades realizadas para prevenir y/o mitigar los impactos que se pudieran generar o derivar de las obras ejecutadas en desarrollo del Contrato de Obra Pública No. **367 de 2022**. Cuyo objeto es: "**MEJORAMIENTO DE VÍAS A TRAVÉS DEL REPARCHEO DE TRAMOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO PUTUMAYO".**

Las actividades descritas a continuación están directamente relacionadas con los lineamientos de bioseguridad para la prevención de los casos del coronavirus (COVID-19), dando cumplimiento a lo estipulado y la normatividad vigente.

2. MEDIDAS GENERALES

- Se realizó la demarcación del punto de ingreso a la obra, aplicando las medidas de distanciamiento social.
- Se instaló el punto ecológico de la obra.
- Se realizó la instalación de lavamanos los cuales cuentan con jabón líquido antibacterial y toallas desechables.
- Se realizó la instalación de dispensadores de gel antibacterial.
- Se realizó la socialización de los lineamientos de bioseguridad aprobados, con todo el personal de obra.

3. APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LOS CASOS DEL NUEVO CORONAVIRUS (COVID-19)

ITEMS	FORMATO Y/O ANEXO	APLICACIÓN	OBSERVACIÓN
1	FORMATO INSPECCIÓN CONDICIONES SEGURAS ANTE COVID-19	APLICACIÓN SEMANAL ANTES DE INICIO DE ACTIVIDADES	SE REALIZA LA APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS Y SUS RESPECTIVOS FORMATOS SEMANALES
2	FORMATO AUTO REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD COVID-19	SE APLICARÁ EN CASO DE QUE UN OBRERO REPORTE UNA TEMPERATURA MAYOR A 37ªC O MALESTAR GENERAL	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 367 DEL 2022 NINGÚN TRABAJADOR PRESENTO SÍNTOMAS O ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL COVID-19 POR LO CUAL NO SE DILIGENCIA.
3	FORMATO CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN	APLICACIÓN POR UNA ÚNICA VEZ, PRIMER DÍA DE INGRESO DEL PERSONAL	SE DILIGENCIA EL FORMATO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN CAMPO.
4	FORMATO LISTO DE PERSONAS CON LAS QUE SE RELACIONA	APLICACIÓN POR UNA ÚNICA VEZ, PRIMER DÍA DE INGRESO DEL PERSONAL	SE DILIGENCIA EL FORMATO DE LISTA DE PERSONAS CON LAS QUE RELACIONAN
5	FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA-CAPACITACIONES O CHARLAS DIARIAS	APLICACIÓN SEMANAL ANTES DE INICIO DE LABORES	SE REALIZA Y SE TOMA ASISTENCIA A LAS CAPACIONES REALIZADAS SEMANAL MENTE PARA PREVENCIÓN DEL COVID -19
6	FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA Y O AUSENCIAS	APLICACIÓN DIARIA ANTES DE INICIO DE LABORES	SE TOMAN ASISTENCIAS DIARIAS DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATO DE OBRA 367 DEL 2022
7	FORMATO INSPECCIÓN DE PERSONAL DE OBRA O VISITANTES	APLICACIÓN DIARIA AL INICIO Y FINALIZACIÓN DE LA JORNADA	SE IMPLEMENTA EL FORMATO DE INSPECCIÓN DE PERSONAL DE OBRA Y VISITANTES A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 367 DEL 2022, SU REALIZACIÓN ES DIARIA
8	FORMATO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	APLICACIÓN CADA DÍA	SE DILIGENCIA EL FORMATO DE ENTREGA DIARIA DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

9	FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL-DE HERRAMIENTAS	APLICACIÓN DIARIA ANTES DE INICIO DE LABORES	SE REALIZA EL FORMATO DE REVISIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO LIVIANO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES
10	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN TIPO B	APLICACIÓN SEMANAL ANTES DE INICIO DE LABORES	SE INSPECCIONA SEMANAL MENTE EL BOTIQUÍN VERIFICANDO INSUMOS Y MATERIALES QUE PUDIERON SER USADOS, Y COLOCANDO NUEVOS.
11	FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE CARGA	APLICACIÓN DIARIA AL INGRESO DE ALGÚN TIPO DE VEHÍCULO AJENO A LA OBRA.	SE REALIZA LA INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE CARGA DIARIAMENTE REVISANDO SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y SU CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EXIGIDOS.

3.1. FORMATO INSPECCIÓN CONDICIONES SEGURAS ANTE COVID-19

Formato creado con el fin de inspeccionar las instalaciones de la obra y que se encuentren en buenas condiciones para poder dar inicio a la jornada laboral. **Ver anexo 01**

3.2. FORMATO AUTO REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD– COVID 19

Formato en el cual de evidencia las condiciones de salud del personal, 2 o 3 días antes al inicio de la semana laboral, los datos de la persona de contacto, número de teléfono y datos de EPS, AFP y ARL. **Ver anexo 02**

3.3. FORMATO CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

Formato en el cual el personal da la conocer sus antecedentes médicos, contacto en caso de emergencia y autoriza para que la información se utilizará exclusivamente con fines de atención de la contingencia generada por la Pandemia COVID-19, de acuerdo con lo establecido en la CIRCULAR CONJUNTA No. 0000003 del 8 de abril de 2020. **Ver anexo 03**

3.4. FORMATO LISTA DE PERSONAS CON LAS QUE SE RELACIONA

Formato en el cual el personal da a conocer el nombre de las personas con las que tiene contacto y su ubicación. **Ver anexo 04**

3.5. FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA-CAPACITACIONES O CHARLAS DIARIAS

Formato en el cual se evidencia las capacitaciones, charlas y/o recomendaciones que se dan a diario, antes de iniciar la jornada laboral. **Ver anexo 05**

3.6. FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA Y O AUSENCIAS

Formato en el cual se consigna la asistencia y/o ausencia del personal, en caso de ausencia se registra la causal. **Ver anexo 06**

3.7. FORMATO INSPECCIÓN DE PERSONAL DE OBRA O VISITANTES

Formato en el cual se consigna la información concerniente al control de temperatura, sintomatología de alarma y elementos de Protección personal EPP. Se realiza la inicio como al finalizar la jornada laboral. **Ver anexo 07**

3.8. FORMATO DE ENTREGA DE EPP-CONSUMIBLES

Formato en el cual se consigna y evidencia la entrega de los EPP al personal, de acuerdo a la periocidad requerida de acuerdo a los lineamientos de bioseguridad. **Ver anexo 08**

3.9. FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE HERRAMIENTAS

Formato diligenciado a diario con el fin de establecer las buenas condiciones de las herramientas de trabajo antes de dar inicio a la jornada laboral. **Ver anexo 9.**

3.10. FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES TIPO B

Formato diligenciado de manera semanal, para inspeccionar las condiciones y cantidad de consumibles y medicamentos que hacen parte del botiquín. **Ver anexo 10**

3.11. FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE CARGA

Formato diligenciado al ingreso de algún tipo de vehículo ajeno a la obra. **Ver anexo 11**

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

4.1. Registro fotográfico de ingreso del personal a la obra.

El ingreso del personal de la obra o de visitantes, se realiza la desinfección el cual contiene una solución de agua y detergente enzimático bactericida, en el cual el personal realiza la desinfección del calzado, posteriormente desinfecta los elementos como bolsos, cascos, chalecos con la misma solución de detergente mediante un aplicador por aspersión y desinfección de ropa mediante la utilización de alcohol antiséptico.

Posteriormente el personal realiza el primer lavado de manos, toma de temperatura de ingreso, se indaga sobre presencia de síntomas de alarma y entrega de EPP según lineamientos; el personal acto ingresa a la obra.

Al ingreso se cuenta con un lavamanos, el cual está dotado de jabón antibacterial, toallas desechables y un dispensador de gel antibacterial.





Imagen 1. Señalisaciones en la obra





Imagen 2 Punto de desinfección. lavado de manos y desinfección



Imagen 3 desinfección de calzado y ropa



imagen 5. Desinfección de herramienta



Imagen 7. Uso de tapabocas guantes y elementos de seguridad.




Imagen 8. Entrega y dotación de elementos de bioseguridad (tapabocas, guantes, botas)

5. CONCLUSIONES.

- El personal acato todas las recomendaciones datas por el personal de salud, respecto a los lineamientos de bioseguridad que se deben seguir tanto al ingreso como al interior de la obra.
- El personal realizo un correcto lavado de manos y uso de elementos de protección personal-EPP.
- El personal realizo una correcta disposición de los residuos en los puntos destinados.
- Se realizó una correcta disposición de las herramientas y de su desinfección.
- Se contó con el acompañamiento diario por parte de interventoría para la verificación del cumplimiento de los lineamientos de bioseguridad.

CONTRATISTA

LUIS CARLOS SALAS RODRÍGUEZ
R/L CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR SAS.

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR SAS	
REGISTRO DE APLICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	FECHA	
	VERSION	
	PAGINA	1 de 2

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL REGISTRO: Esneider Jossa
Nº DOCUMENTO 1006908043
CARGO: Aux de Residencia
FECHA: 15-12-23

DATOS DEL TRABAJADOR		desinfección de manos		desinfección de herramientas		Desinfección de EPP		recibió charla de uso de EPP		hora de aplicación protocolo de bioseguridad antes y después de iniciar labores		FIRMA DEL TRABAJADOR
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO QUE DESEMPEÑA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	HORA INICIAL	HORA FINAL	
Edinson Barragan	Maestro	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Edinson B.B.
Esneider Jossa	Auxiliar de residencia	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Esneider Jossa
Dayron Timana	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Dayron Timana
Kevin Alban	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	
Libardo Gomez	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Libardo Gomez
Carlos Huaca	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Carlos Andres Huaca
Renson Timana	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Renson Timana
Gualberto Sevillano	Oficial	✓		X		X		✓		7:00 am	5:00 pm	Gualberto Sevillano

OBSERVACIONES:

FIRMA ENCARGADO

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR SAS	
REGISTRO DE APLICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	FECHA	
	VERSION	
	PAGINA	1 de 2

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL REGISTRO: Eraldo Jossa
Nº DOCUMENTO 1006908093
CARGO: Aux de Residencia
FECHA: 16-12-23

DATOS DEL TRABAJADOR		desinfección de manos		desinfección de herramientas		Desinfección de EPP		recibió charla de uso de EPP		hora de aplicación protocolo de bioseguridad antes y después de iniciar labores		FIRMA DEL TRABAJADOR
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO QUE DESEMPEÑA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	HORA INICIAL	HORA FINAL	
Edinson Barragan	Maestro	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Edinson B.B.
Esneider Jossa	Auxiliar de residencia	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Esneider Jossa
Dayron Timana	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Dayron Timana
Kevin Alban	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	
Libardo Gomez	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Libardo Gomez
Carlos Huaca	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Carlos Andres Huaca
Renson Timana	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Renson Timana
Gualberto Sevillano	Oficial	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Gualberto Sevillano

OBSERVACIONES:

FIRMA ENCARGADO

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR SAS		
REGISTRO DE APLICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD		FECHA	
		VERSION	
		PAGINA	1 de 2

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL REGISTRO: Esneider Jossa FECHA: 18-12-23

Nº DOCUMENTO 1006080093 CARGO: Aux de Residencia

DATOS DEL TRABAJADOR		desinfección de manos		desinfección de herramientas		Desinfección de EPP		recibió charla de uso de EPP		hora de aplicación protocolo de bioseguridad antes y después de iniciar labores		FIRMA DEL TRABAJADOR
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO QUE DESEMPEÑA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	HORA INICIAL	HORA FINAL	
Edinson Barragan	Maestro	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Edinson B.B.
Esneider Jossa	Auxiliar de residencia	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Esneider Jossa
Dayron Timana	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Dayron Timana
Kevin Alban	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	
Libardo Gomez	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Libardo Gomez.
Carlos Huaca	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Carlos Andres Huaca
Renson Timana	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Renson Timana
Gualberto Sevillano	Oficial	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Gualberto sevillano

OBSERVACIONES:

	FIRMA ENCARGADO

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR SAS	
REGISTRO DE APLICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	FECHA	
	VERSION	
	PAGINA	1 de 2

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL REGISTRO: Esneider Jossa FECHA: 19-12-23

Nº DOCUMENTO 1006010809 15 CARGO: Auxiliar de residencia

DATOS DEL TRABAJADOR		desinfección de manos		desinfección de herramientas		Desinfección de EPP		recibió charla de uso de EPP		hora de aplicación protocolo de bioseguridad antes y después de iniciar labores		FIRMA DEL TRABAJADOR
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO QUE DESEMPEÑA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	HORA INICIAL	HORA FINAL	
Edinson Barragan	Maestro	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Edinson B.B.
Esneider Jossa	Auxiliar de residencia	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Esneider Jossa
Dayron Timana	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Dayron Timana
Kevin Alban	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	
Libardo Gomez	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Libardo Gomez
Carlos Huaca	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Carlos Andres Huaca
Renson Timana	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Renson Timana
Gualberto Sevillano	Oficial	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Gualberto.sevillano

OBSERVACIONES:

	FIRMA ENCARGADO

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR SAS	
REGISTRO DE APLICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	FECHA	
	VERSION	
	PAGINA	1 de 2

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL REGISTRO: Esneider Jossa
Nº DOCUMENTO 1006908093
CARGO: Aux de Residencia
FECHA: 20-12-23

DATOS DEL TRABAJADOR		desinfección de manos		desinfección de herramientas		Desinfección de EPP		recibió charla de uso de EPP		hora de aplicación protocolo de bioseguridad antes y después de iniciar labores		FIRMA DEL TRABAJADOR
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO QUE DESEMPEÑA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	HORA INICIAL	HORA FINAL	
Edinson Barragan	Maestro	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Edinson B.B.
Esneider Jossa	Auxiliar de residencia	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Esneider Jossa
Dayron Timana	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Dayron Timana
Kevin Alban	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	
Libardo Gomez	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Libardo Gomez.
Carlos Huaca	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Carlos Andres Huaca
Renson Timana	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Renson Timana
Gualberto Sevillano	Oficial	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Gualberto.sevillano

OBSERVACIONES:

FIRMA ENCARGADO

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR SAS		
REGISTRO DE APLICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	FECHA		
	VERSION		
	PAGINA	1 de 2	

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL REGISTRO: Esneider Jossa FECHA: 21-12-23

Nº DOCUMENTO 1006a08093 CARGO: Aux de Residencia

DATOS DEL TRABAJADOR		desinfección de manos		desinfección de herramientas		Desinfección de EPP		recibió charla de uso de EPP		hora de aplicación protocolo de bioseguridad antes y después de iniciar labores		FIRMA DEL TRABAJADOR
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO QUE DESEMPEÑA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	HORA INICIAL	HORA FINAL	
Edinson Barragan	Maestro	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Edinson B.R.
Esneider Jossa	Auxiliar de residencia	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Esneider Jossa
Dayron Timana	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Dayron Timana
Kevin Alban	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	
Libardo Gomez	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Libardo Gomez.
Carlos Huaca	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Carlos Andres Huaca
Renson Timana	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Renson Timana
Gualberto Sevillano	Oficial	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Gualberto.sevillano

OBSERVACIONES:

FIRMA ENCARGADO

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR SAS	
REGISTRO DE APLICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	FECHA	
	VERSION	
	PAGINA	1 de 2

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL REGISTRO: Esneider Jossa
Nº DOCUMENTO 1006902013
CARGO: Aux de Residencia
FECHA: 22-12-22

DATOS DEL TRABAJADOR		desinfección de manos		desinfección de herramientas		Desinfección de EPP		recibió charla de uso de EPP		hora de aplicación protocolo de bioseguridad antes y después de iniciar labores		FIRMA DEL TRABAJADOR
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO QUE DESEMPEÑA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	HORA INICIAL	HORA FINAL	
Edinson Barragan	Maestro	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Edinson B.R.
Esneider Jossa	Auxiliar de residencia	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Esneider Jossa
Dayron Timana	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Dayron Timana
Kevin Alban	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	
Libardo Gomez	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Libardo Gomez
Carlos Huaca	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Carlos Andres Huaca
Renson Timana	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Renson Timana
Gualberto Sevillano	Oficial	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Gualberto Sevillano

OBSERVACIONES:

FIRMA ENCARGADO

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR SAS		
REGISTRO DE APLICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	FECHA		
	VERSION		
	PAGINA	1 de 2	

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL REGISTRO: Esneider Jossa
Nº DOCUMENTO 1006910809 J
CARGO: Aux de Residencia
FECHA: 23-12-23

DATOS DEL TRABAJADOR		desinfección de manos		desinfección de herramientas		Desinfección de EPP		recibió charla de uso de EPP		hora de aplicación protocolo de bioseguridad antes y después de iniciar labores		FIRMA DEL TRABAJADOR
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO QUE DESEMPEÑA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	HORA INICIAL	HORA FINAL	
Edinson Barragan	Maestro	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Edinson B.B.
Esneider Jossa	Auxiliar de residencia	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Esneider Jossa
Dayron Timana	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Dayron Timana
Kevin Alban	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	
Libardo Gomez	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Libardo Gomez
Carlos Huaca	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Carlos Andres Huaca
Renson Timana	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Renson Timana
Gualberto Sevillano	Oficial	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Gualberto Sevillano

OBSERVACIONES:

FIRMA ENCARGADO

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR SAS	
REGISTRO DE APLICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	FECHA	
	VERSION	
	PAGINA	1 de 2

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL REGISTRO: Esneider Jossa
Nº DOCUMENTO 1006908093
CARGO: Aux de Residencia
FECHA: 25-12-23

DATOS DEL TRABAJADOR		desinfección de manos		desinfección de herramientas		Desinfección de EPP		recibió charla de uso de EPP		hora de aplicación protocolo de bioseguridad antes y después de iniciar labores		FIRMA DEL TRABAJADOR
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO QUE DESEMPEÑA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	HORA INICIAL	HORA FINAL	
Edinson Barragan	Maestro	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Edinson B.F.
Esneider Jossa	Auxiliar de residencia	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Esneider Jossa
Dayron Timana	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Dayron Timana
Kevin Alban	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	[illegible]
Libardo Gomez	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Libardo Gomez
Carlos Huaca	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Carlos Andres Huaca
Renson Timana	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Renson Timana
Gualberto Sevillano	Oficial	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	Gualberto Sevillano

OBSERVACIONES:

FIRMA ENCARGADO

Powered by CamScanner

JESAHR	INSPECCIÓN DE PERSONAL DE OBRA O VISITANTES	Versión	
		Fecha	

FECHA: 15-12-23

HORA INICIO: 7:00 am

HORA FIN: 5:00 pm

OBRA: Mejoramiento de vías a través del re parcheo en tramos del casco urbano en el municipio de Mocoa

Inspeccionа:

Nota 1: Recuerde que si presenta algún síntoma, la persona debe ser aislada, notificada a ARL y entidad de salud respectiva para traslado. Si es gripa o dengue debe ser enviado a casa por sospecha e igual notificarse a la ARL

Nota 2: Recuerde que está información se debe tomar al inicio y final de la jornada laboral

No	C.C.	NOMBRE	EDAD (años)	¿Tapabocas nuevo?		¿Guantes desechables?		FRENTE	CARGO	Temperatura Corporal (Fiebre) (<38°C)		¿Dolor de garganta?		¿Congestión nasal?		¿Tos seca?		¿Dificultad respiratoria?		¿Fatiga?		¿Escalofrío?		¿Dolor muscular?		¿Gripa?		Apto SI/NO
				SI	NO	SI	NO			MAÑANA	TARDE	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	1075208255	Edinson Barragan	37	X			X		Maestro	36.1	36.9		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
2	1006908095	Esneider Jossa	20	X			X		Aux recidencia	36.2	36.3		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
4	1007711351	Dayron Timana	22	X			X		Ayudante	36.5	36.1		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
5	1122784639	Kevin Alban	29	X			X		Ayudante	36.9	36.2		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
6	1002874759	Libardo Gomez	22	X			X		Ayudante	36.7	36.7		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
7	1077868964	Carlos Huaca	29	X			X		Ayudante	36.9	36.3		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
8	1007478159	Renson Timana	23	X			X		Ayudante	36.1	36.2		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
9	87432683	Gualberto Sevillano	51	X			X		Oficial	36.9	36.1		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
10																												
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												
16																												
17																												
18																												
19																												
20																												

Powered by CamScanner

JESAHR

INSPECCIÓN DE PERSONAL DE OBRA O VISITANTES

Versión	
Fecha	

FECHA: 16-12-23

HORA INICIO: 7:00 am

HORA FIN: 5:00 pm

OBRA: Mejoramiento de vías a través del re parcheo en tramos del casco urbano en el municipio de Mocoa

Inspeccionа:

Nota 1: Recuerde que si presenta algún síntoma, la persona debe ser aislada, notificada a ARL y entidad de salud respectiva para traslado. Si es gripa o dengue debe ser enviado a casa por sospecha e igual notificarse a la ARL

Nota 2: Recuerde que está información se debe tomar al inicio y final de la jornada laboral

No.	C.C.	NOMBRE	EDAD (años)	¿Tapabocas nuevo?		¿Guantes desechables?		FRENTE	CARGO	Temperatura Corporal: ° (Fiebre) (<38°C)		¿Dolor de garganta?		¿Congestión nasal?		¿Tos seca?		¿Dificultad respiratoria?		¿Fatiga?		¿Escalofrío?		¿Dolor muscular?		¿Gripa?		Apto SI/NO
				SI	NO	SI	NO			MAÑANA	TARDE	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	1075208255	Edinson Barragan	37	X			X		Maestro	36.7	36.9		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
2	1006908095	Esneider Jossa	20	X			X		Aux recidencia	36.5	36.1		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
4	1007711351	Dayron Timana	22	X			X		Ayudante	35.9	35.9		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
5	1122784639	Kevin Alban	29	X			X		Ayudante	36.9	36.5		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
6	1002874759	Libardo Gomez	22	X			X		Ayudante	36.2	36.9		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
7	1077868964	Carlos Huaca	29	X			X		Ayudante	36.1	36.5		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
8	1007478159	Renson Timana	23	X			X		Ayudante	36.1	36.1		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
9	87432683	Gualberto Sevillano	51	X			X		Oficial	36.9	36.1		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
16																													
17																													
18																													
19																													
20																													

Powered by CamScanner

ESAHR

INSPECCIÓN DE PERSONAL DE OBRA O VISITANTES

Versión	
Fecha	

FECHA: 18-11-23

HORA INICIO: 7:00 am

HORA FIN: 5:00 Pm

OBRA: Mejoramiento de vías a través del re parcheo en tramos del casco urbano en el municipio de Mocoa

Inspeccionа:

Nota 1: Recuerde que si presenta algún síntoma, la persona debe ser aislada, notificada a ARL y entidad de salud respectiva para traslado. Si es gripa o dengue debe ser enviado a casa por sospecha e igual notificarse a la ARL

Nota 2: Recuerde que está información se debe tomar al inicio y final de la jornada laboral

No	C.C.	NOMBRE	EDAD (años)	¿Tapabocas nuevo?		¿Guantes desechables?		FRENTE	CARGO	Temperatura Corporal (Fiebre) (<38°C)		¿Dolor de garganta?		¿Congestión nasal?		¿Tos seca?		¿Dificultad respiratoria?		¿Fatiga?		¿Escalofrío?		¿Dolor muscular?		¿Gripa?		Apto SI/NO
				SI	NO	SI	NO			MAÑANA	TARDE	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	1075208255	Edinson Barragan	37	X			X		Maestro	36.1	36.9		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
2	1006908095	Esneider Jossa	20	X			X		Aux recidencia	35.9	35.8		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
4	1007711351	Dayron Timana	22	X			X		Ayudante	35.9	36.1		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
5	1122784639	Kevin Alban	29	X			X		Ayudante	37.1	37.2		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
6	1002874759	Libardo Gomez	22	X			X		Ayudante	36.9	36.2		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
7	1077868964	Carlos Huaca	29	X			X		Ayudante	36.9	36.5		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
8	1007478159	Renson Timana	23	X			X		Ayudante	36.9	36.9		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
9	87432683	Gualberto Sevillano	51	X			X		Oficial	36.9	36.8		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
16																													
17																													
18																													
19																													
20																													

Powered by CamScanner

JESAHR	INSPECCIÓN DE PERSONAL DE OBRA O VISITANTES	Versión	
		Fecha	

FECHA: 19-12-23

HORA INICIO: 7:00 am

HORA FIN: 5:00 Pm

OBRA: Mejoramiento de vías a través del re parcheo en tramos del casco urbano en el municipio de Mocoa

Inspeciona:

Nota 1: Recuerde que si presenta algún síntoma, la persona debe ser aislada, notificada a ARL y entidad de salud respectiva para traslado. Si es gripa o dengue debe ser enviado a casa por sospecha e igual notificarse a la ARL

Nota 2: Recuerde que está información se debe tomar al inicio y final de la jornada laboral

No	C.C.	NOMBRE	EDAD (años)	¿Tapabocas nuevo?		¿Guantes desechables?		FRENTE	CARGO	Temperatura Corporal (Fiebre) (<38°C)		¿Dolor de garganta?		¿Congestión nasal?		¿Tos seca?		¿Dificultad respiratoria?		¿Fatiga?		¿Escalofrío?		¿Dolor muscular?		¿Gripa?		Apto SI/NO
										MAÑANA	TARDE																	
				SI	NO	SI	NO					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	1075208255	Edinson Barragan	37	X			X		Maestro	36.1	36,9		X		X		X		X		X		X		X		X	NO
2	1006908095	Esneider Jossa	20	X			X		Aux recidencia	36.5	36.6		X		X		X		X		X		X		X		X	NO
4	1007711351	Dayron Timana	22	X			X		Ayudante	36.6	36.6		X		X		X		X		X		X		X		X	NO
5	1122784639	Kevin Alban	29	X			X		Ayudante	36.1	36.2		X		X		X		X		X		X		X		X	NO
6	1002874759	Libardo Gomez	22	X			X		Ayudante	36.9	36.3		X		X		X		X		X		X		X		X	NO
7	1077868964	Carlos Huaca	29	X			X		Ayudante	36.1	36.1		X		X		X		X		X		X		X		X	NO
8	1007478159	Renson Timana	23	X			X		Ayudante	36.2	36		X		X		X		X		X		X		X		X	NO
9	87432683	Gualberto Sevillano	51	X			X		Oficial	36.9	37		X		X		X		X		X		X		X		X	NO
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
16																													
17																													
18																													
19																													
20																													

Powered by CamScanner

JESAHR

INSPECCIÓN DE PERSONAL DE OBRA O VISITANTES

Versión	
Fecha	

FECHA: 20-12-23

HORA INICIO: 7:00 am

HORA FIN: 5:00 pm

OBRA: Mejoramiento de vías a través del re parcheo en tramos del casco urbano en el municipio de Mocoa

Inspeccionа:

Nota 1: Recuerde que si presenta algún síntoma, la persona debe ser aislada, notificada a ARL y entidad de salud respectiva para traslado. Si es gripa o dengue debe ser enviado a casa por sospecha e igual notificarse a la ARL

Nota 2: Recuerde que está información se debe tomar al inicio y final de la jornada laboral

No	C.C.	NOMBRE	EDAD (años)	¿Tapabocas nuevo?		¿Guantes desechables?		FRENTE	CARGO	Temperatura Corporal (Fiebre) (<38°C)		¿Dolor de garganta?		¿Congestión nasal?		¿Tos seca?		¿Dificultad respiratoria?		¿Fatiga?		¿Escalofrío?		¿Dolor muscular?		¿Gripa?		Apto SI/NO
										MAÑANA	TARDE																	
				SI	NO	SI	NO					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	1075208255	Edinson Barragan	37	X			X		Maestro	36.5	36.5		X		X		X		X		X		X		X		X	
2	1006908095	Esneider Jossa	20	X			X		Aux recidencia	36.4	36.1		X		X		X		X		X		X		X		X	
4	1007711351	Dayron Timana	22	X			X		Ayudante	37	35.6		X		X		X		X		X		X		X		X	
5	1122784639	Kevin Alban	29	X			X		Ayudante	35.5	36.1		X		X		X		X		X		X		X		X	
6	1002874759	Libardo Gomez	22	X			X		Ayudante	36.9	36.1		X		X		X		X		X		X		X		X	
7	1077868964	Carlos Huaca	29	X			X		Ayudante	36.1	36.9		X		X		X		X		X		X		X		X	
8	1007478159	Renson Timana	23	X			X		Ayudante	36.2	36.1		X		X		X		X		X		X		X		X	
9	87432683	Gualberto Sevillano	51	X			X		Oficial	36	36.1		X		X		X		X		X		X		X		X	
10																												
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												
16																												
17																												
18																												
19																												
20																												

Powered by CamScanner

JESAHR

INSPECCIÓN DE PERSONAL DE OBRA O VISITANTES

Versión | Fecha

FECHA: 21-12-23

HORA INICIO: 7:00 am

HORA FIN: 5:00 pm

OBRA: Mejoramiento de vías a través del re parcheo en tramos del casco urbano en el municipio de Mocoa

Inspeccionа:

Nota 1: Recuerde que si presenta algún síntoma, la persona debe ser aislada, notificada a ARL y entidad de salud respectiva para traslado. Si es gripa o dengue debe ser enviado a casa por sospecha e igual notificarse a la ARL

Nota 2: Recuerde que está información se debe tomar al inicio y final de la jornada laboral

No	C.C.	NOMBRE	EDAD (años)	¿Tapabocas nuevo?		¿Guantes desechables?		FRENTE	CARGO	Temperatura Corporal (Fiebre) (<38°C)		¿Dolor de garganta?		¿Congestión nasal?		¿Tos seca?		¿Dificultad respiratoria?		¿Fatiga?		¿Escalofrío?		¿Dolor muscular?		¿Gripa?		Apto SI/NO
				SI	NO	SI	NO			MAÑANA	TARDE	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	1075208255	Edinson Barragan	37	X			X		Maestro	36.1	36.9		X		X		X		V		X		X		X		X	SI
2	1006908095	Esneider Jossa	20	X			X		Aux recidencia	36	36		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
4	1007711351	Dayron Timana	22	X			X		Ayudante	35.5	35.9		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
5	1122784639	Kevin Alban	29	X			X		Ayudante	35.9	35.5		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
6	1002874759	Libardo Gomez	22	X			X		Ayudante	36.1	36		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
7	1077868964	Carlos Huaca	29	X			X		Ayudante	36.4	36.1		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
8	1007478159	Renson Timana	23	X			X		Ayudante	36.9	37.5		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
9	87432683	Gualberto Sevillano	51	X			V		Oficial	36.1	36.5		V		X		X		X		X		X		V		X	SI
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
16																													
17																													
18																													
19																													
20																													

Powered by CamScanner

JESAHR

INSPECCIÓN DE PERSONAL DE OBRA O VISITANTES

Fecha

FECHA: 22-11-23

HORA INICIO: 7:00 AM

HORA FIN: 5:00 Pm

OBRA: Mejoramiento de vías a través del re parcheo en tramos del casco urbano en el municipio de Mocoa

Inspeccionа:

Nota 1: Recuerde que si presenta algún síntoma, la persona debe ser aislada, notificada a ARL y entidad de salud respectiva para traslado. Si es gripa o dengue debe ser enviado a casa por sospecha e igual notificarse a la ARL

Nota 2: Recuerde que está información se debe tomar al inicio y final de la jornada laboral

No	C.C.	NOMBRE	EDAD (años)	¿Tapabocas nuevo?		¿Guantes desechables?		FRENTE	CARGO	Temperatura Corporal (Fiebre) (<38°C)		¿Dolor de garganta?		¿Congestión nasal?		¿Tos seca?		¿Dificultad respiratoria?		¿Fatiga?		¿Escalofrío?		¿Dolor muscular?		¿Gripa?		Apto SI/NO
				SI	NO	SI	NO			MAÑANA	TARDE	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	1075208255	Edinson Barragan	37	V			X		Maestro	36,1	36,9		X		X		X		V		X		X		X		SI
2	1006908095	Esneider Jossa	20	X			X		Aux recidencia	36,5	36,2		X		X		X		X		X		X		X		SI
4	1007711351	Dayron Timana	22	X			X		Ayudante	36,1	36,2		X		X		X		X		X		X		X		SI
5	1122784639	Kevin Alban	29	X			X		Ayudante	36,5	35,9		X		X		X		X		X		X		V		SI
6	1002874759	Libardo Gomez	22	X			X		Ayudante	35,0	35,9		X		X		X		X		X		X		X		SI
7	1077868964	Carlos Huaca	29	X			X		Ayudante	36,1	36,9		X		X		X		X		X		X		X		SI
8	1007478159	Renson Timana	23	X			X		Ayudante	36,1	36,5		X		X		V		X		X		X		X		SI
9	87432683	Gualberto Sevillano	51	X			X		Oficial	36,4	36,1		X		V													
10																												
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												
16																												
17																												
18																												
19																												
20																												

Powered by CamScanner

HORA FIN: 5:00 PM

Inspeccionó: _____

Nota 1: Recuerde que si presenta algún síntoma, la persona debe ser aislada, notificada a ARL y entidad de salud respectiva para traslado. Si es gripa o dengue debe ser enviado a casa por sospecha e igual notificarse a la ARL

Nota 2: Recuerde que está información se debe tomar al inicio y final de la jornada laboral

No.	C.C.	NOMBRE	EDAD (años)	¿Tapabocas nuevo?		¿Guantes desechables?		FRENTE	CARGO	Temperatura Corporal (Fiebre) (<38°C)		¿Dolor de garganta?		¿Congestión nasal?		¿Tos seca?		¿Dificultad respiratoria?		¿Fatiga?		¿Escalofrío?		¿Dolor muscular?		¿Gripa?		Apto SI/NO
				SI	NO	SI	NO			MAÑANA	TARDE	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	1075208255	Edinson Barragan	37	X			X		Maestro	36.1	36.9		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
2	1006908095	Esneider Jossa	20	X			X		Aux recidencia	36.5	36.3		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
4	1007711351	Dayron Timana	22	X			X		Ayudante	36	36		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
5	1122784639	Kevin Alban	29	X			X		Ayudante	36	36		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
6	1002874759	Libardo Gomez	22	X			X		Ayudante	36.1	36.2		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
7	1077868964	Carlos Huaca	29	X			X		Ayudante	36.5	36.8		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
8	1007478159	Renson Timana	23	X			X		Ayudante	36.1	36.9		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
9	87432683	Gualberto Sevillano	51	X			X		Oficial	36.1	36.3		X		X		X		X		X		X		X		X	SI
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
16																													
17																													
18																													
19																													
20																													

Powered by CamScanner

Nota 2: Recuerde que esta información se debe tomar al inicio y final de la jornada laboral

No	C.C.	NOMBRE	EDAD (años)	¿Tapabocas nuevo?		¿Guantes desechables?		FRENTE	CARGO	Temperatura Corporal (Fiebre) (<38°C)		¿Dolor de garganta?		¿Congestión nasal?		¿Tos seca?		¿Dificultad respiratoria?		¿Fatiga?		¿Escalofrío?		¿Dolor muscular?		¿Gripa?		Apto SI/NO
				SI	NO	SI	NO			MAÑANA	TARDE	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	1075208255	Edinson Barragan	37	X			X		Maestro	36,1	36,9		X		X		X		X		X		X		X		X	JI
2	1006908095	Esneider Jossa	20	X			X		Aux. recidencia	36,3	36,9		X		X		X		X		X		X		X		X	JI
4	1007711351	Dayron Timana	22	X			X		Ayudante	36,1	36,3		X		X		X		X		X		X		X		X	JI
5	1122784539	Kevin Alban	29	X			X		Ayudante	36,1	36,9		X		X		X		X		X		X		X		X	JI
6	1002874759	Libardo Gomez	22	X			X		Ayudante	36,1	36,9		X		X		X		X		X		X		X		X	JI
7	1077868964	Carlos Huaca	29	X			X		Ayudante	36,2	36,1		X		X		X		X		X		X		X		X	JI
8	1007478159	Renson Timana	23	X			X		Ayudante	36,9	36,5		X		X		X		X		X		X		X		X	JI
9	87432583	Gualberto Sevillano	51	X			X		Oficial	36,2	36,1		X		X		X		X		X		X		X		X	JI
10																												
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												
16																												
17																												
18																												
19																												
20																												

Powered by CamScanner