INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE CONSULTORIA		ACTA DE SUPERVISIÓN		FECHA DE EXPEDICION		
NUMERO	AÑO	PARCIAL	FINAL	DIA	MES	AÑO
229	**2023**		X	**26**	**12**	**2023**

INFORMACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT N°: 6775508-7
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ
C.C.: 6.775.508 de Tunja
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES FASE II
LUGAR DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE MIRAFLORES
TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
PLAZO DEL CONTRATO: DOS (02) MESES
OTRO SI: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO REPORTADO: DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023.
VALOR CONTRATO: CIENTO CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($105.087.282,56)
VALOR ADICIONAL: N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CIENTO CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($105.087.282,56)
REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Se apoyó la supervisión al contrato n°229 del 2023, donde se verificó y se dio seguimiento a las actividades constadas en el mismo, a continuación, se evidencia los ítems supervisados y las respectivas evidencias fotográficas:

MARIA ANGELICA OSORIO

HABITACIONES

- PAÑETE LISO MUROS 1:4

Unidad de medida: M2


Evidencia Fotográfica:



- VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

Unidad de medida: M2


Evidencia Fotográfica:



- ESTUCO MUROS

Unidad de medida: M2

Evidencia Fotográfica:

- PICADO PARA PISO

Unidad de medida: M2


Evidencia Fotográfica:




- ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5

Unidad de medida: M2

Evidencia Fotográfica:




- PISO CERÁMICA 25*25 CM

Unidad de medida: M2


Evidencia Fotográfica:




- MURO EN BLOQUE No.4 E=0.10 MTS

Unidad de medida: M2

Evidencia Fotográfica:





PATIO

- PAÑETE LISO MUROS 1:4

Unidad de medida: M2


Evidencia Fotográfica:



- VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

Unidad de medida: M2

Evidencia Fotográfica:



- ESTUCO MUROS

Unidad de medida: M2

Evidencia Fotográfica:



- PICADO PARA PISO

Unidad de medida: M2

Evidencia Fotográfica:



- ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5

Unidad de medida: M2

Evidencia Fotográfica:





- PISO CERÁMICA 25*25 CM

Unidad de medida: M2

Evidencia Fotográfica:






- SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR

Unidad de medida: M2

Evidencia Fotográfica:





COCINA

- PAÑETE LISO MUROS 1:4

Unidad de medida: M2

Evidencia Fotográfica:







- VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

Unidad de medida: M2


Evidencia Fotográfica:

- ESTUCO MUROS

Unidad de medida: M2

Evidencia Fotográfica:




- PICADO PARA PISO

Unidad de medida: M2

Evidencia Fotográfica:




- ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5

Unidad de medida: M2

Evidencia Fotográfica:



- PISO CERÁMICA 25*25 CM

Unidad de medida: M2

Evidencia Fotográfica:



- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS INC.GRIFERIA Y DESAGUE

Unidad de medida: UND


Evidencia Fotográfica:



- MURO EN BLOQUE No.4 E=0.10 MTS

Unidad de medida: M2

Evidencia Fotográfica:



- SUMINISTRO E INSTALACIOREJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO

Unidad de medida: UND



Evidencia Fotográfica:



- FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES

Unidad de medida: ML

Evidencia Fotográfica:



DIANA PAOLA LEON

HABITACIONES

- PAÑETE LISO MUROS 1:4

Unidad de medida: M2


Evidencia Fotográfica:


- VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

Unidad de medida: M2

Evidencia Fotográfica:



- ESTUCO MUROS

Unidad de medida: M2

Evidencia Fotográfica:





- PICADO PARA PISO

Unidad de medida: M2


Evidencia Fotográfica:



- ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5

Unidad de medida: M2

Evidencia Fotográfica:



- PISO CERÁMICA 25*25 CM

Unidad de medida: M2

Evidencia Fotográfica:






- MURO EN BLOQUE No.4 E=0.10 MTS

Unidad de medida: M2

Evidencia Fotográfica:




- DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts

Unidad de medida: M2

Evidencia Fotográfica:






- SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR

Unidad de medida: M2


Evidencia Fotográfica:



- ENCOROCE PARA CUBIERTA

Unidad de medida: ML

Evidencia Fotográfica:



COCINA-SALA

- VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

Unidad de medida: M2

Evidencia Fotográfica:



- ESTUCO MUROS

Unidad de medida: M2

Evidencia Fotográfica:



- PICADO PARA PISO

Unidad de medida: M2

Evidencia Fotográfica:



- ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5

Unidad de medida: M2

Evidencia Fotográfica:



- PISO CERÁMICA 25*25 CM

Unidad de medida: M2

Evidencia Fotográfica:





ZONA DE LAVADERO – PATIO

- PAÑETE LISO MUROS 1:4

Unidad de medida: M2

Evidencia Fotográfica:




- VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO

Unidad de medida: M2

Evidencia Fotográfica:




- PICADO PARA PISO

Unidad de medida: M2

Evidencia Fotográfica:



- ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5

Unidad de medida: M2


Evidencia Fotográfica:



- PISO CERÁMICA 25*25 CM

Unidad de medida: M2


Evidencia Fotográfica:

- COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADERA

Unidad de medida: M3


Evidencia Fotográfica:




- ENCOROCE PARA CUBIERTA

Unidad de medida: ML

Evidencia Fotográfica:



- SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO

Unidad de medida: UND

Evidencia Fotográfica:



- FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES

Unidad de medida: ML

Evidencia Fotográfica:





- PLACA MACIZA 21 Mpa - (3000 PSI) E=0.10 MTS

Unidad de medida: M2

Evidencia Fotográfica: