FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NEIVA	**Fecha del informe:**	27/12/2023
Unidad responsable:		**Contrato No.**	12-SER032DE2023
Supervisor (es):	HERMES TOVAR CUELLAR	**Fecha de suscripción:**	6/12/2023
		Valor total:	$ 78.000.000,00
Interventor :	N/A	**Plazo total:**	17 días
Contratista:	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SERVITEDH S.A.S.	**Fecha de terminacion:**	31/12/2023
Nit:	800165866-1	**Lugar de ejecución:**	Neiva
Modalidad de Selección	CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA	**Porcentaje avance:**	15,36
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	En ejecucion

Objeto de contratación:

"Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de La Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, por el sistema a precios unitarios el mantenimiento preventivo y/o correctivo y reparación (incluye insumos, repuestos, piezas, accesorios, mano de obra) para los Aires Acondicionados instalados en las Sedes Judiciales y Palacios de Justicia a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva."

PLAZOS Y PRORROGAS

		Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Fecha de inicio:	6/12/2023					
Plazo inicial:	17 días	Suspension				
Fecha vencimiento inicial:	31/12/2023	Reinicio				
Fecha terminación:	31/12/2023	Prorroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor

Valor Total Adiciones: $ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 78.000.000,00			**Valor Total:**	$ 78.000.000,00
Con anticipo: ☐		**Valor Anticipo:**	$ -	**Saldo por pagar:**	$ 66.021.256,00

Forma de Pago:

Porcentaje	Valor	Descripción condiciones de pago
15,36	11.978.744	Factura No.FV5599 de fecha 21/12/2023 por un valor de $11.978.744,oo, de los mantenimientos preventivos y correctivos de aires acondicionados de las sedes judiciales en el Huila, prestación de servicio durante el periodo del 6 al 20 de diciembre de 2023.
TOTAL	**11.978.744**	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
27/12/2023	17 días	15,36	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados del 15 al 20 de diciembre de 2023

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
27/12/2023	Factura No.FV5599 de fecha 21/12/2023 por un valor de $11.978.744,oo, de los mantenimientos preventivos y correctivos de aires acondicionados de las sedes judiciales en el Huila, prestación de servicio durante el periodo del 6 al 20 de diciembre de 2023.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCION DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?		El contrato presenta retraso?		La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?	
SI X	NO ☐	SI ☐	NO ☒	SI ☒	NO ☐

Resumen ejecución del contrato:

Factura No.FV5599 de fecha 21/12/2023 por un valor de $11.978.744,oo, de los mantenimientos preventivos y correctivos de aires acondicionados de las sedes judiciales en el Huila, prestación de servicio durante el periodo del 6 al 20 de diciembre de 2023.

Resumen pendientes del contratista:

NA

Observaciones:

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial

FIRMA DEL SUPERVISOR

SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SERVITEDH S A S

NIT: 900196409- 4
CARRERA 16 Nº 34 - 22
NEIVA - HUILA - COLOMBIA
8636231
servitedh@hotmail.com
RESPONSABLE DE IVA

Cliente	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACI : JUDICIAL SECCIONAL NEI
NIT	800165866-1
Dirección	ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105 NEIVA
Teléfono	Tél. 8713774
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FV5599

Fecha de Generación	2023-12-21	18:41:09
Fecha de Expedición	2023-12-21	18:41:09
Fecha de Vencimiento	2023-12-21	
Validación DIAN	2023-12-21	18:55:46

DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	Vr. UNIDAD	Vr. TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS MINISPLIT- ITEM 1 NEIVA	19.00	12.00	85,594	1,027,128
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS CASSETTE VRF- ITEM 186 NEIVA	19.00	22.00	186,189	4,096,158
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO - ITEM 55 MUNICIPIO	19.00	1.00	352,794	352,794
SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA PLASTICA 100X45- ITEM 89- MUNICIPIO	19.00	.40	24,731	9,892
SUMINISTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R410 - ITEM 11 MUNICIPIO	19.00	1.00	51,038	51,038
SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2 X40AMP - ITEM 72 - MUNICIPIO	19.00	1.00	66,992	66,992
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X14- ITEM 65 - MUNICIPIO	19.00	15.00	11,277	169,155
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO EN : DE AMIGO PARA CONDENSADORA- ITEM 95 MUNICIPIO	19.00	1.00	64,156	64,156
SUMINISTRO Y PROGRAMACION DE CONTROL REMOTO MI IISPLIT- ITEM 42 MUNICIPIO	19.00	1.00	101,988	101,988
INSTALACION Y REPARACION DE ACOMETIDA DE FUENTE DE PODER - ITEM 188 NEIVA	19.00	2.00	113,847	227,694
DESMONTE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINISPLIT- ITEM 5 NEIVA	19.00	1.00	69,666	69,666
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT - ITEM 2 NEIVA	19.00	3.00	470,921	1,412,763
BARRIDO CON NITROGENO - ITEM 124	19.00	2.00	46,546	93,092

Son: ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Subtotal:	10,066,171.40
IVA:	1,912,573.00
Total a Pagar:	**11,978,744.00**

CUFE:
792eda4c2869aa978a0fbe5fcc2c7d402c1631e709fc5e29cb7dffa78527a7f92863e9b2818c31d00aa85b5360406182

Vr. Excento:	
Vr. Grabado:	10,066,171

Observación:
#$27-01-08-012;12ser032de2023;htovarc@cendoj.ramajudicial.gov.co$#

Forma de pago: TRANSFERENCIA Medio de pago: Efectivo Vendedor: LINARES MARTINEZ MONICA YISETH

NO SOMOS AUTORETENEDORES DE IVA

CLARA INES SILVA OVIEDO Y/O MOYANO SOFTWARE - SIINET N° 55188495-1 TEL 871 7726

Autorizacion Facturacion No 1876405807574714 del 17/10/2023 Hasta 17/10/2024 Habilita Fr por ELECTRONICA pref FV 5506-6000 Vigencia 12 Meses

AUTORIZADO POR		FIRMA NOMBRE C.C. FECHA RECIBIDO	

Sello Digital de la Factura Electrónica:
HGVAZDr2FlvW3WjCz9tHDi5Na+ZmyDGigBnqqRcKcDMDM21aGHbLb/XG4pD93SCeflvrYvPhKfeJRR6hmL0y8gNvU51h6jJwNyB1V/+3lt1znH
MUXYZnFu2KJ3DlxYJ6nh1ONKdXNPrcpI5gZsstcH9yXHyDwDYoiT+uz11sHJWj24QepU0pDOUFuHjfrT11HI6ScSI1sVYLJC7lr2vYfKzYK8Kb
X0x2nFi5kOYyd21tPVee/KgK3h+c8i57CwQiud9ChtaqwvC4z8/6jsYyKnlXXdwpvyG80tSR7NnlT4pUfL7Hn1ndf8R1ntjTJX/SzojlDlHw34
B2i1/Pgkvw==

SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SERVITEDH S A S

NIT: 900196409- 4
CARRERA 16 N° 34 - 22
NEIVA - HUILA - COLOMBIA
8636231
servitedh@hotmail.com
RESPONSABLE DE IVA

Cliente	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEI
NIT	800165866-1
Dirección	ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105 NEIVA
Teléfono	Tél. 8713774
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FV5599

Fecha de Generación	2023-12-21	18:41:09
Fecha de Expedición	2023-12-21	18:41:09
Fecha de Vencimiento	2023-12-21	
Validación DIAN	2023-12-21	18:55:46

DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	Vr. UNIDAD	Vr. TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 25MFD- ITEM 33 NEIVA	19.00	1.00	47,342	47,342
SUMINISTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE R410 - ITEM 13 - NEIVA	19.00	2.00	81,565	163,130
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO - ITEM 55 NEIVA	19.00	3.00	331,671	995,013
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CONCENTRICO 3 X 12- ADICIONAL - NEIVA	19.00	6.00	14,818	88,908
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PLASTICA PARA DRENAJE- ITEM 93 NEIVA	19.00	16.00	10,674	170,784
SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER 2 X20 AMP - ITEM 70- NEIVA	19.00	1.00	50,227	50,227
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CONCENTRICO 4 X14 - ITEM 65 NEIVA	19.00	20.00	10,525	210,500
SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE METALICO UNIDAD CONDENSADORA - ITEM 95 - NEIVA	19.00	1.00	59,568	59,568
SUMINISTRO Y AJUSTE DE CARGA DE REFRIGERANTE R410 - ITEM 11 NEIVA	19.00	1.00	47,633	47,633
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR FANCOL DE 24000 BTU ITEM 17	19.00	1.00	328,078	328,078
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR 3 POLOS 40 AMP -ITEM 38 NEIVA	19.00	1.00	102,820	102,820
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 55MFD - ITEM 36	19.00	1.00	59,652	59,652

Son: ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Subtotal:	10,066,171.40
IVA:	1,912,573.00
Total a Pagar:	**11,978,744.00**
Vr. Excento:	
Vr. Grabado:	10,066,171

CUFE:
792eda4c2869aa978a0fbe5fcc2c7d402c1631e709fc5e29cb7dffa78527a7f92863e9b2818c31d00aa85b5360406182

Observación:
#$27-01-08-012;12ser032de2023;htovarc@cendoj.ramajudicial.gov.co$#

Forma de pago: TRANSFERENCIA Medio de pago: Efectivo Vendedor: LINARES MARTINEZ MONICA YISETH

NO SOMOS AUTORETENEDORES DE IVA

CLARA INES SILVA OVIEDO Y/O MOYANO SOFTWARE - SIINET N° 55188495-1 TEL 871 7726

Autorizacion Facturacion No 1876405807574714 del 17/10/2023 Hasta 17/10/2024 Habilita Fr por ELECTRONICA pref FV 5506-6000 Vigencia 12 Meses

AUTORIZADO POR		FIRMA NOMBRE C.C. FECHA RECIBIDO	

Sello Digital de la Factura Electrónica:
HGVAZDr2FlvW3WjCz9tHDi5Na+ZmyDGigBnqqRcKcDMDM21aGHbLb/XG4pD93SCeflvrYvPhKfeJRR6hmL0y8gNvU51h6jJwNyB1V/+3lt1znH
MUXYZnFu2KJ3DlxYJ6nh1ONKdXNPrcpI5gZsstcH9yXHyDwDYoiT+uz11sHJWj24QepU0pDOUFuHjfrT11HI6ScSI1sVYLJC7lr2vYfKzYK8Kb
X0x2nFi5kOYyd21tPVee/KgK3h+c8i57CwQiud9ChtaqwvC4z8/6jsYyKnlXXdwpvyG80tSR7NnlT4pUfL7Hn1ndf8R1ntjTJX/SzojIDlHw34
B2i1/Pgkvw==



MTTO PREVENTIVO

HUILA

CARRERA 16 No. 34 - 22 • TELEFAX: 8636231 • NIT: 900196409 - 4
NEIVA • HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

RELACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONTRATO No. 12-SER011 DE 2023

DESAJ- NEIVA

N°	FECHA	MUNICIPIO	ORDEN DE TRABAJO No.	ZONA DE CLIMATIZACIÓN	EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21235	OFICINA DE ASISTENCIA LEGAL Y COBRO COACTIVO N°1	MINISPLIT	LG	24,000	1	$ 85,594	$ 85,594
2	15/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21234	OFICINA DE ASISTENCIA LEGAL Y COBRO COACTIVO N°2	MINISPLIT	LG	24,000	1	$ 85,594	$ 85,594
3	15/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21233	OFICINA DE CORRESPONDENCIA N°1	MINISPLIT	LG	12,000	1	$ 85,594	$ 85,594
4	15/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21232	OFICINA DE CORRESPONDENCIA N°2	MINISPLIT	TRANE	24,000	1	$ 85,594	$ 85,594
5	18/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21231	OFICINA ADMINISTRATICA Y FINANCIERA DESAJ	MINISPLIT	LG	36,000	1	$ 85,594	$ 85,594
6	18/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21230	OFICINA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MINISPLIT	LG	12,000	1	$ 85,594	$ 85,594
7	18/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	20560	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	MINISPLIT	LG	18,000	1	$ 85,594	$ 85,594
8	18/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21184	TALENTO HUMANO OF 103	MINISPLIT	LG	12,000	1	$ 85,594	$ 85,594
9	18/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21242	CENTRO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO JUDICIAL OF 106 N°1	PISO TECHO	LG	36,000	1	$ 85,594	$ 85,594
10	18/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21182	CENTRO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO JUDICIAL OF 106 N°2	PISO TECHO	LG	36,000	1	$ 85,594	$ 85,594
11	18/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21552	SECRETARIA TRIBUNAL PISO 11 EQ 1	CASSETTE/VRF	TRANE	24,000	1	$ 186,189	$ 186,189
12	18/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21553	SECRETARIA TRIBUNAL PISO 11 EQ 2	CASSETTE/VRF	TRANE	24,000	1	$ 186,189	$ 186,189

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

13	18/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21554	SECRETARIA TRIBUNAL PISO 11 EQ 3	CASSETTE/VRF	TRANE	24,000	1	$ 186,189	$ 186,189
14	18/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21555	SALA DE AUDIENCIA PISO 11	MINISPLIT	YORK	24,000	1	$ 85,594	$ 85,594
15	18/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21556	RELATORIA SALA TRIBUNAL ADMI PISO 11	CASSETTE/VRF	TRANE	36,000	1	$ 186,189	$ 186,189
17	19/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21558	TRIBUNAL CONTENCIOSO MG JOSE LUGO EQ 1 PISO 11	MINISPLIT	YORK	24,000	1	$ 85,594	$ 85,594
18	19/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21559	TRIBUNAL CONTENCIOSO MG JOSE LUGO EQ 2 PISO 11	CASSETTE/VRF	TRANE	36,000	1	$ 186,189	$ 186,189
19	19/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21560	TRIBUNAL CONTENCIOSO MG JOSE LUGO EQ 3 PISO 11	CASSETTE/VRF	TRANE	18,000	1	$ 186,189	$ 186,189
20	19/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21561	TRIBUNAL CONTENCIOSO MG NELCY VARGAS EQ 1 PISO 11	CASSETTE/VRF	TRANE	18,000	1	$ 186,189	$ 186,189
21	19/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21562	TRIBUNAL CONTENCIOSO MG NELCY VARGAS EQ 2 PISO 11	CASSETTE/VRF	TRANE	15,000	1	$ 186,189	$ 186,189
22	19/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21563	TRIBUNAL CIVIL DE FAMILIA MG GILMA PARADO EQ1 PISO 11	CASSETTE/VRF	TRANE	18,000	1	$ 186,189	$ 186,189
23	19/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21564	TRIBUNAL CIVIL DE FAMILIA MG GILMA PARADO EQ2 PISO 11	CASSETTE/VRF	TRANE	15,000	1	$ 186,189	$ 186,189
24	19/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21565	TRIBUNAL CONTENCIOSO MG RAMIRO APONTE EQ1 PISO 11.	CASSETTE/VRF	TRANE	18,000	1	$ 186,189	$ 186,189
25	19/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21566	TRIBUNAL CONTENCIOSO MG RAMIRO APONTE EQ2 PISO 11.	CASSETTE/VRF	TRANE	15,000	1	$ 186,189	$ 186,189

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

26	19/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21567	TRIBUNAL CONTENCIOSO MG JORGE CORTES PISO 11 EQ1	CASSETTE/VRF	TRANE	18,000	1	$ 186,189	$ 186,189
27	19/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21568	TRIBUNAL CONTENCIOSO MG JORGE CORTES PISO 11 EQ2	CASSETTE/VRF	TRANE	15,000	1	$ 186,189	$ 186,189
28	20/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21569	TRIBUNAL CONTENCIOSO MG GERARDO MUÑOZ PISO 11 EQ1	CASSETTE/VRF	TRANE	18,000	1	$ 186,189	$ 186,189
29	20/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21570	TRIBUNAL CONTENCIOSO MG GERARDO MUÑOZ PISO 11 EQ2	CASSETTE/VRF	TRANE	15,000	1	$ 186,189	$ 186,189
30	20/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21571	TRIBUNAL CONTENCIOSO MG ENRIQUE DUSSAN PISO 11 EQ1	CASSETTE/VRF	TRANE	18,000	1	$ 186,189	$ 186,189
31	20/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21572	TRIBUNAL CONTENCIOSO MG ENRIQUE DUSSAN PISO 11 EQ2	CASSETTE/VRF	TRANE	15,000	1	$ 186,189	$ 186,189
32	20/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21573	SECRETARIA EQ 1	CASSETTE/VRF	TRANE	24,000	1	$ 186,189	$ 186,189
33	20/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21574	SECRETARIA EQ 2	CASSETTE/VRF	TRANE	24,000	1	$ 186,189	$ 186,189
34	20/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21575	SECRETARIA EQ 3	CASSETTE/VRF	TRANE	15,000	1	$ 186,189	$ 186,189
35	20/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21576	SECRETARIA EQ 4	CASSETTE/VRF	TRANE	15,000	1	$ 186,189	$ 186,189
									SUB-TOTAL	**$ 5,123,286**
									IVA	**$ 973,424**
									TOTAL	**$ 6,096,710**

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21235

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial
Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina de

UBICACIÓN: asistencia legal y Cobro

E-MAIL: Coactivo N°1

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: WS24C7	MODELO CONDENSADOR: WS24C7
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	125 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

- Mantenimiento Preventivo.
- equipo en buen Funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C Luis H Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21234

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina de

UBICACIÓN: asistencia legal y cobro

E-MAIL: Coactivo N°2

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: US24CH — MODELO CONDENSADOR: US24CH

SERIAL EVAPORADOR: 211600NL — SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG — R-410A

CAPACIDAD: 24.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 — L2 ____ V1 V2 — L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 — L2 ____ V1 V2 — L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.6 COMP1 COMP2 — L2 ____ COMP1 COMP2 — L3 ____ COMP1 COMP2

Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenmiento preventivo
Equipo en buen estado.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C / Luis H Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21233

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina de

UBICACIÓN: Correspondencia

E-MAIL: N°1

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: SJ12CD	MODELO CONDENSADOR: SJ12CD
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	06623 ACT
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 L2 ____ V1 ____ V2 L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 L2 ____ V1 ____ V2 L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 L2 ____ COMP1 ____ COMP2 L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Voltaje operación 220v

Presión de baja (PSI) 65 Psi

Presión de alta (PSI)

Temperatura de suministro de Aire (°C) 11°

Temperatura interna o ambiente (°C) 21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

* Mantenimiento preventivo
* Equipo en buen estado.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C / 10w H Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21232

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial / Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina de Correspondencia Nº2

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 4MYW48L9A	MODELO CONDENSADOR: 4MYW48L9A
SERIAL EVAPORADOR: 72B39	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: TRANE	
CAPACIDAD: 24.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L2 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Voltaje operación	220 v
Presión de baja (PSI)	125 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

* Mantenmiento preventivo
* equipo en buen estado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C / Luis H Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21231

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: administrativa y Financiera desaj

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AUN0366M | MODELO CONDENSADOR: AUU0366GV

SERIAL EVAPORADOR: ANWTLCB | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG | 12- 109005

CAPACIDAD: 36.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[X]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8,5 COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	125 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

* Mantenimiento preventivo
* equipo en buen funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18 / 12 / 2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C / Luis H. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21230

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina de

UBICACIÓN: Contratacion

E-MAIL: administrativa y financiera

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 4MYW45120 | MODELO CONDENSADOR: UMYW45120A

SERIAL EVAPORADOR: 7723 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG 12-104985 ACT

CAPACIDAD: 12.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.6 COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Voltaje operación 210v

Presión de baja (PSI) 125 Psi

Presión de alta (PSI)

Temperatura de suministro de Aire (°C) 11°

Temperatura interna o ambiente (°C) 21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

* Mantenimiento preventivo
* equipo en buen funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C / Luis H. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 20560

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Coordinador

UBICACIÓN: administrativo

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: US18C7 | MODELO CONDENSADOR: US18C7

SERIAL EVAPORADOR: 2160026H | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG 12 – 113005 ACT

CAPACIDAD: 18.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.5 COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Voltaje operación 220V

Presión de baja (PSI) 125 PSI

Presión de alta (PSI)

Temperatura de suministro de Aire (°C) 11°

Temperatura interna o ambiente (°C) 20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

* Mantenimiento preventivo
* Equipo en buen funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Firma del Técnico: Jorge C / Luis H.	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21184

MPP ☑ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cr. 4.

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Talento Humano

UBICACIÓN: Sotano Ofa. 203

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VSTZ2C7 | MODELO CONDENSADOR: VSTZ2C7

SERIAL EVAPORADOR: N/A | SERIAL CONDENSADOR: N/A.

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	120
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	17°
Temperatura interna o ambiente (°C)	27°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento preventivo general.
Equipo Operando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/11/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Luis H / Ivan Ochoa		
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21242

MPP ☑ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Centro de Servicio Administrativo

UBICACIÓN: Soporte 106 Judicial

E-MAIL: N°1

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AVNQ40M	MODELO CONDENSADOR: AVNQ40M.
SERIAL EVAPORADOR: VIN.	SERIAL CONDENSADOR: 121624
MARCA: LG. 12-000000173017.	
CAPACIDAD: 36.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☑
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
7	7	6	9		

Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	175
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	17°
Temperatura interna o ambiente (°C)	27°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento preventivo general
Equipo Operando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Francisco.		
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21182

MPP ☑ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Centro Servicios admn.

UBICACIÓN: Soporte Judicial 106

E-MAIL: N°2

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AVNQ40CM MODELO CONDENSADOR: AVNQ406

SERIAL EVAPORADOR: 2B17M00HF SERIAL CONDENSADOR: 207TAVQ

MARCA: LG 12-000000104229.

CAPACIDAD: 36.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☑
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	7°
Temperatura interna o ambiente (°C)	27°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento preventivo general

Equipo Operando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21552

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Palacio de Justicia

TELEFONO: —

DIRECCIÓN: Cra 4 # 6-99

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria

UBICACIÓN: Tribond Piso 11 Eq 1

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Trane	
CAPACIDAD: 24.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE VRF	[x]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación: 219 v
Presión de baja (PSI):
Presión de alta (PSI):
Temperatura de suministro de Aire (°C): 90
Temperatura interna o ambiente (°C): 220

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo equipo en buen estado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21553

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 No 6-99

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria tribu

UBICACIÓN: Superior Piso 11 Eq 2

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Trane	
CAPACIDAD: 24.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE VRF	[x]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación: 218V
Presión de baja (PSI):
Presión de alta (PSI):
Temperatura de suministro de Aire (°C): 9°
Temperatura interna o ambiente (°C): 22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo en buen estado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Firma del Técnico: Jorge Franky.	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS EL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21554

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Palacio de Justicia

TELEFONO: —

DIRECCIÓN: Cra 4 # 6 - 99

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria Tribu

UBICACIÓN: Superior Piso 11 Eq 3

E-MAIL: OFIC_110

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: 24.000 Btu	
CAPACIDAD: Trane	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE VRF	[x]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación: 218v

Presión de baja (PSI):

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 9°

Temperatura interna o ambiente (°C): 22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo en buen estado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chanloo. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21555

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 No 6-99

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de Audiencia

UBICACIÓN: Piso 11

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: York	
CAPACIDAD: 24.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación: 218v
Presión de baja (PSI):
Presión de alta (PSI):
Temperatura de suministro de Aire (°C): 9°
Temperatura interna o ambiente (°C): 20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza el mantenimiento preventivo, equipo en buen estado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Firma del Técnico: Jorge Chalco	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21556

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Palacio de Justicia

TELEFONO: —

DIRECCIÓN: Cra 4 # 6-99

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Relatoria Sala

UBICACIÓN: Tribunal Admi Piso 11

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Trane	
CAPACIDAD: 36.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE VRF	[x]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación: 220v
Presión de baja (PSI):
Presión de alta (PSI):
Temperatura de suministro de Aire (°C): 10°
Temperatura interna o ambiente (°C): 22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo en buen estado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chamboo Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21558

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial
Palacio Justicia

TELEFONO: —

DIRECCIÓN: Cra 4 No 6-99

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribu Contencioso

UBICACIÓN: Magis - Jose Lugo Eg1 Piso 11

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: York	
CAPACIDAD: 24.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación: 218v
Presión de baja (PSI):
Presión de alta (PSI):
Temperatura de suministro de Aire (°C): 9°
Temperatura interna o ambiente (°C): 20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✓]	6. Reparación	[ ]	[✓]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[✓]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✓]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[✓]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo equipo en buen estado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Francisco. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21559

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Palacio de Justicia

TELEFONO: —

DIRECCIÓN: Cra 4 No 6-99

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribu Contencioso

UBICACIÓN: Magis Jose Lugo Eq 2 Piso 11

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Trane	
CAPACIDAD: 36.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE VRF	[x]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación	218 v
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	90
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo en buen estado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Firma del Técnico: Jorge Francisco.	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21560

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Palacio Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 No 6-99

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribun Contencioso

UBICACIÓN: Magistra Jose Lugo Eq 3 Piso 11

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Trane	
CAPACIDAD: 18.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE VRF	[x]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación _____

Presión de baja (PSI) _____

Presión de alta (PSI) _____

Temperatura de suministro de Aire (°C) _____

Temperatura interna o ambiente (°C) _____

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, Equipo en buen estado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge - Fenedexo Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21561

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Palacio de Justicia

TELEFONO: —

DIRECCIÓN: Cra 4 No 6-99

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribun Contencioso

UBICACIÓN: Magis Nelcy Varga Eq1 Piso 11

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Trane	
CAPACIDAD: 18.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE VRF	[x]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación: 219V
Presión de baja (PSI):
Presión de alta (PSI):
Temperatura de suministro de Aire (°C): 100
Temperatura interna o ambiente (°C): 72°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo equipo en buen estado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Firma del Técnico: Jorge Chanloo	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21562

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Palacio de Justicia

TELEFONO: —

DIRECCIÓN: Cra 4 No6-99

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribun Contencioso

UBICACIÓN: Magis Nelcy Vargas Piso 11

E-MAIL: Egz

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Trane

CAPACIDAD: 15,000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE VRF	[✓]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación: 219V

Presión de baja (PSI):

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 90

Temperatura interna o ambiente (°C): 79°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✓]	6. Reparación	[ ]	[✓]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[✓]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✓]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[✓]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo Equipo en buen estado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Firma del Técnico: Jorge Francesco	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21563

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Palacio de Justicia

TELEFONO: —

DIRECCIÓN: Cra 4 No 6-99

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribu civil Fla

UBICACIÓN: Magis Gilma Parado Eq1

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Trane	
CAPACIDAD: 18.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE VRF	[x]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación: 219V

Presión de baja (PSI):

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 10°

Temperatura interna o ambiente (°C): 22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo Equipo en buen estado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Firma del Técnico: Jorge - Fuentes	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21564

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Palacio de Justicia

TELEFONO: —

DIRECCIÓN: Cra 4 No 6-99

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribu Civil Fla

UBICACIÓN: Magis Gilma Parado Piso II

E-MAIL: Eqz

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Trane	
CAPACIDAD: 15.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE VRF	[x]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación: 219V
Presión de baja (PSI):
Presión de alta (PSI):
Temperatura de suministro de Aire (°C): 9°
Temperatura interna o ambiente (°C): 20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza el mantenimiento preventivo equipo en buen estado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Firma del Técnico: Jorge - Evangelista	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21565

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Palacio de Justicia

TELEFONO: —

DIRECCIÓN: Cra 4 No 6-99

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribun. Contencioso

UBICACIÓN: Magis Ramiro Aponte Piso 11 Eq 1

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Trane	
CAPACIDAD: 18.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE VRF	[x]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación _____

Presión de baja (PSI) _____

Presión de alta (PSI) _____

Temperatura de suministro de Aire (°C) _____

Temperatura interna o ambiente (°C) _____

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo Equipo en buen estado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge - Sanchez Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21566

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial
Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 No 6-99

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribu Contencioso

UBICACIÓN: Hagis Ramiro Aponte Piso 11

E-MAIL: EAZ

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Trane	
CAPACIDAD: 15.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE VRF	[x]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación: 118V
Presión de baja (PSI):
Presión de alta (PSI):
Temperatura de suministro de Aire (°C): 10°
Temperatura interna o ambiente (°C): 22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo Equipo en buen estado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21567

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 No 6 - 99

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribu Contencioso

UBICACIÓN: Magis Jorge Cortes Piso 11

E-MAIL: Eq 1

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Trane	
CAPACIDAD: 18.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE VRF	[x]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación: 220v
Presión de baja (PSI):
Presión de alta (PSI):
Temperatura de suministro de Aire (°C): 9°
Temperatura interna o ambiente (°C): 20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo equipo en buen estado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 29/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chanloo Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21568

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

Palacio de Justicia

TELEFONO: —

DIRECCIÓN: Cra 4 No 6-99

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Trib. Contencioso

UBICACIÓN: Magis Jorge Cortes Piso 11

E-MAIL: Eqz

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Trane	
CAPACIDAD: 15.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE VRF	[x]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación: 219V

Presión de baja (PSI):

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 10°

Temperatura interna o ambiente (°C): 22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo Equipo en buen estado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Firma del Técnico: Jorge Francheso.	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21569

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Palacio de Justicia

TELEFONO: —

DIRECCIÓN: Cra 4 No 6-99

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribu Contencioso

UBICACIÓN: Hagis Gerardo Muñoz Piso 11

E-MAIL: Eg1

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Trane	
CAPACIDAD: 18.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE VRF	[x]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación: 220V
Presión de baja (PSI):
Presión de alta (PSI):
Temperatura de suministro de Aire (°C): 98
Temperatura interna o ambiente (°C): 20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo equipo en buen estado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Fandesco. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21570

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial
Palacio de Justicia

TELEFONO: —

DIRECCIÓN: Cra 4 No 6-99

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribunal Contencioso

UBICACIÓN: Hagis Gerardo Muñoz

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Trane	
CAPACIDAD: 15.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE VRF	[x]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación: 219 V
Presión de baja (PSI):
Presión de alta (PSI):
Temperatura de suministro de Aire (°C): 9°
Temperatura interna o ambiente (°C): 22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo equipo en buen estado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Firma del Técnico: Jorge Fandiño	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21571

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial
Palacio de Justicia

TELEFONO: —

DIRECCIÓN: Cra 4 No 6 - 99

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribunal Contencioso

UBICACIÓN: Hogis Enrique Dusson Piso 11

E-MAIL: Eq1 1102

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Trane	
CAPACIDAD: 18.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE VRF	[x]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación: 218 V
Presión de baja (PSI):
Presión de alta (PSI):
Temperatura de suministro de Aire (°C): 9°
Temperatura interna o ambiente (°C): 21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza de mantenimiento preventivo equipo en buen estado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora final del servicio:
Firma del Técnico: Jorge Forero C.	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21572

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Palacio de Justicia

TELEFONO: —

DIRECCIÓN: Cra 4 No 6-99

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Trib Contencioso

UBICACIÓN: Magis Enrique Dussan Pisos

E-MAIL: Eq2

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Trane	
CAPACIDAD: 15.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE VRF	[x]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación: 220v
Presión de baja (PSI):
Presión de alta (PSI):
Temperatura de suministro de Aire (°C): 10°
Temperatura interna o ambiente (°C): 23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo Equipo en buen estado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Firma del Técnico: Jorge Fonseca.	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21573

MPP ☑ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial
Palacio de Justicia

TELEFONO: —

DIRECCIÓN: Cra 4 No 6-99

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria Eal

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Trane	
CAPACIDAD: 24.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE VRF	☑
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación: 219 V
Presión de baja (PSI):
Presión de alta (PSI):
Temperatura de suministro de Aire (°C): 10°
Temperatura interna o ambiente (°C): 22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo Equipo en buen estado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge - Francisco Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21574

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial
Palacio de Justicia

TELEFONO: —

DIRECCIÓN: Cra 4 No 6-99

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria Egz

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Trane	
CAPACIDAD: 24.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE VRF	[x]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación: 218V
Presión de baja (PSI):
Presión de alta (PSI):
Temperatura de suministro de Aire (°C): 9°
Temperatura interna o ambiente (°C): 20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo Equipo en buen estado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Fonseca. Firma del Técnico:	Revisado Por defe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21575

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial
Palacio de Justicia

TELEFONO: —

DIRECCIÓN: Cra 4 No 6-99

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria Eq 3

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Trane	
CAPACIDAD: 15.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE VRF	[x]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación: 220V
Presión de baja (PSI):
Presión de alta (PSI):
Temperatura de suministro de Aire (°C): 9°
Temperatura interna o ambiente (°C): 20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento Preventivo- Equipo en buen Funcionamiento.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Francisco Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21576

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Palacio de Justicia

TELEFONO: —

DIRECCIÓN: Cra 4 No 6-99

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria Eq4

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Trane	
CAPACIDAD: 15.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE VRF	[x]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Voltaje operación: 220v

Presión de baja (PSI):

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 9°

Temperatura interna o ambiente (°C): 20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo equipo en buen estado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Firma del Técnico: Jorge Franc.	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:



MTTO CORRECTIVO

HUILA

CARRERA 16 No. 34 - 22 • TELEFAX: 8636231 • NIT: 900196409 - 4
NEIVA • HUILA

RELACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONTRATO No. 12-SER011 DE 2023

DESAJ- NEIVA

FECHA	MUNICIPIO	ORDEN DE TRABAJ	ZONA DE CLIMATIZACIÓN	EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU	DETALLE	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12/19/2023	PAICOL	20918	JUZGADO	MINISPLIT	YORK	18,000	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO - ITEM 55	1	UNIDAD	$ 352,794	$ 352,794
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45 - ITEM89	0.4	ML	$ 24,731	$ 9,892
							SUMINISTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER - ITEM 11	1	LB	$ 51,038	$ 51,038
							SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2 X 40 AMP- ITEM 72	1	UNIDAD	$ 66,992	$ 66,992
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14- ITEM 65	15	ML	$ 11,277	$ 169,155
							SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 9000 A 18000 BTU- ITEM95	1	UNIDAD	$ 64,156	$ 64,156
							SUMINISTRO Y PROGRAMACION DE CONTROL REMOTO MINI SPLIT DE 9000 A 24000 BTU ITEM 42	1	UNIDAD	$ 101,988	$ 101,988
20/12/2023	NEIVA/ CRA 7	21018	SALA DE AUDIENCIA N°1 PISO 2	MINISPLIT	LG	24,000	INSTALACION Y REPARACION DE ACOMETIDA DE FUENTE DE PODER AIRES MINI-SPLIT (CONVENSIONAL E INVERTER)- ITEM 188	1	GLB	$ 113,847	$ 113,847
18/12/2023	NEIVA/CALLE 11	21176	JUZGADO 1 MUNICIPAL PARA ADOLECENTES CON FUNCION DE CONTROL	MINISPLIT	YORK	9,000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (MANO DE OBRA) y entrega en almacen del palacio de justicia o en sitio de nueva instalcion - ITEM 5	1	UNIDAD	$ 69,666	$ 69,666
							INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (MANO DE OBRA)-ITEM 2	1	UNIDAD	470,921	$ 470,921
							NITROGENO - ITEM 124	2	M3	46,546	$ 93,092
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 25 Micro Faradios- ITEM 33	1	UNIDAD	47,342	$ 47,342
							SUMINISTRO Y CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER- ITEM 13	2	LB	81,565	$ 163,130
							INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (MANO DE OBRA)-ITEM 2	1	UNIDAD	470,921	$ 470,921

15/12/2023	NEIVA/EDIFICIO PPAL	21241	CAFETERIA TRIBUNAL PISO 10	MINISPLIT	YORK	9,000	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO - ITEM 55	1	UNIDAD	331,671	$ 331,671
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3 X 12- ADICIONAL	6	ML	14,818	$ 88,908
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE - ITEM 93	16	ML	10,674	$ 170,784
							SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2 X 20 AMP - ITEM 70	1	UNIDAD	50,227	$ 50,227
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14- ITEM 65	17	ML	10,525	$ 178,925
15/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21240	INFORMATICA 102	MINISPLIT	SAMSUNG	9,000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (MANO DE OBRA)-ITEM 2	1	UNIDAD	470,921	$ 470,921
							SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO - ITEM 55	1	UNIDAD	331,671	$ 331,671
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14- ITEM 65	3	ML	10,525	$ 31,575
							SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 9000 A 18000 BTU- ITEM95	1	UNIDAD	59,568	$ 59,568
15/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	20559	TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL DE FAMILIA LABORAL MAGISTRADO EDGAR ROBLES	MINISPLIT	LG	12,000	SUMINISTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER - ITEM 11	1	UNIDAD	47,633	$ 47,633
16/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21183	INFORMATICA PISO 10	MINISPLIT	SAMSUNG	18,000	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO - ITEM 55	1	UNIDAD	331,671	$ 331,671
18/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21181	OFICINA DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MINISPLIT	LG	24,000	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR FANCOI DE 24000 BTU- ITEM 17	1	UNIDAD	328,078	$ 328,078
18/12/2023	NEIVA/ EDIFICIO PPAL	21577	SALA DE AUDIENCIA JUZGADO 5 Y 6 EJECUCION	PISO TECHO	CARRIER	60,000	INSTALACION Y REPARACION DE ACOMETIDA DE FUENTE DE PODER AIRES MINI-SPLIT (CONVENSIONAL E INVERTER)- ITEM 188	1	GLB	$ 113,847	$ 113,847
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR 3 POLOS 40 AMP.- ITEM 38	1	UNIDAD	$ 102,820	$ 102,820
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 55 Micro Faradios- ITEM 36	1	UNIDAD	$ 59,652	$ 59,652
SUBTOTAL											**$ 4,942,885**
IVA											**$ 939,148**
TOTAL											**$ 5,882,034**

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 20918

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ instalacion

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado municipal de Paicol - Huila

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Paicol

CIUDAD: Paicol — Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado

UBICACIÓN: soporte

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YJEA18FS | MODELO CONDENSADOR: YJEA18FS

SERIAL EVAPORADOR: 305401623012 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: York

CAPACIDAD: 18.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.5 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L2 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L3 ____ COMP1 ____ COMP2 ____

Voltaje operación: 220v

Presión de baja (PSI): 65 Psi

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 11°

Temperatura interna o ambiente (°C): 21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

*Instalacion de aire acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
*Bomba de Condensado. *Canaleta 40cm *Ajuste de Gas Refigerante	
*Breaker de 2x10 *Cable encauchetado, 15 metros	
*soportes de unidad Condensadora *Control Remoto	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 12 / 19 / 2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chamo. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21018

MPP ☐ MC ☒ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial sede cajamarca

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Carrera 7 Con calle 6

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: sala de audiencias 4

UBICACIÓN: 2 piso - placa

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 512420 | MODELO CONDENSADOR: 512420

SERIAL EVAPORADOR: ME76J9364 | SERIAL CONDENSADOR: ME74274

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☒
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☒
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	65 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	12 °C
Temperatura interna o ambiente (°C)	26 °C

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☒	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Reparacion parte electrica de unidad condensadora, el compresor presenta desgaste mecanico por el cual sufre recalentamiento y genera daños electricos, se sugiere cambio de unidad.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20-12-23	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chamorro Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21176

MPP ☐ MC ☑ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgada informa y adolescencia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cll 11 Cr 3

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Primero Prado Municipal

UBICACIÓN: Pad adelante Continuon de Control.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	9JEA09	MODELO CONDENSADOR:	9JEA09
SERIAL EVAPORADOR:	5050074	SERIAL CONDENSADOR:	N/A
MARCA:	York		N° 17516
CAPACIDAD:	9.000 BTU		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	60°
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	17°
Temperatura interna o ambiente (°C)	27°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza desmonte A.A. Se realiza Montaje de A.A. acondicionado barrido de nitrogeno, Cambio de Capacitor Carga de gas refrigerante. Equipo Opera Correctamente.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
1 Capacitor 30 MIC.	1
- Nitrogeno	2 MT Cubicos
- Gas refrigerante. Carga Completa.	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 12/08/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan Sanchez.		
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21241

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Instalacion

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial
Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Cafeteria Interna

UBICACIÓN: Piso 10

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO	
MODELO EVAPORADOR: YHE09FS	MODELO CONDENSADOR: YHE09FS
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: York	12 – 63781 AC9
CAPACIDAD: 9000 BTU	

TIPO DE EQUIPO			
SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
4.6					

Voltaje operación: 220 V
Presión de baja (PSI): 65 Psi
Presión de alta (PSI):
Temperatura de suministro de Aire (°C): 11°
Temperatura interna o ambiente (°C): 21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

*Instalacion de aire acondicionado York de 9.000 Btu

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bomba de Condensados, encauchetado 3x12 6 metros	
6 metros de manguera Cristal, Breaker 2x20	
14 metros de Cable encauchetado 4x14	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15 / 12 / 2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chanbo Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21240

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ instalación

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Informatica

UBICACIÓN: soporte 101

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: US09ps3 | MODELO CONDENSADOR: US09ps3

SERIAL EVAPORADOR: Y60PAK | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: samsung

CAPACIDAD: 9.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.5 ____ COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Voltaje operación	110v
Presión de baja (PSI)	115 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

* Instalacion de aire acondicionado samsung de 9000 BTU
* mantenimiento preventivo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bomba de Condensado	
3 metros de Cable 4 x 14.	
soporter de Condensadora	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15/12/2023

Hora Inicio del servicio:

Hora fin del servicio:

Jorge Chamba
Firma del Técnico:

Revisado Por Jefe:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20559

MPP [X] MC [ ] OTRO [X]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribunal Superior

UBICACIÓN: Sala civil Familia laboral

E-MAIL: magistrado edgar Robles bar

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: SJ12CD	MODELO CONDENSADOR: SJ12CD
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.5		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	65 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

*Ajuste de gas Refrigerante
*Equipo en buen Funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCION DEL TRABAJO

Fecha: 15/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C Ilus H. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TELECOMUNICACIONES DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21183

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Neiva-Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Informatica

UBICACIÓN: Sotano Pito 70°

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ASUI6PTB3 MODELO CONDENSADOR: ASUI6PTB3

SERIAL EVAPORADOR: SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Samsung 32606 ACI

CAPACIDAD: 76.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
4	5	3	9		

Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	124
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

- Instalación de Bomba de Condensado Marca Sauermann. Equipo Opera Correctamente.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
BOMBA CONDENSADO	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel Luis H.		
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21181

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cr 4

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina de admisiva

UBICACIÓN: Sopate Finanera 10p

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	UM24JCE	MODELO CONDENSADOR:	UM24JCE
SERIAL EVAPORADOR:	W1A	SERIAL CONDENSADOR:	U1A
MARCA:	LG		W°45712
CAPACIDAD:	24.000 BTU		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación	240
Presión de baja (PSI)	124
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	17°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se Cambia motor A.A. de ventana.
Equipo Operando Correctamente.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
- Motor	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha:	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
18/12/2023		
Firma del Técnico: Sergio Fonseca	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21577

MPP ☐ MC ☒ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Palacio de Justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cr 4 # 6-99

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala audiencia 1

UBICACIÓN: Plaza (Juzgado 5° y 6° Ejecución

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: — MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: — SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Carrier

CAPACIDAD: 60.000 BTU.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☒
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☒
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☒
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☒
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación 216 v

Presión de baja (PSI) 60 PSI

Presión de alta (PSI)

Temperatura de suministro de Aire (°C)

Temperatura interna o ambiente (°C)

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☒	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☒	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza adecuacion electrica y de control, cambio de contactor y cambio de capacitor equipo en normal funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Contactor 40 AMP	1
Capacitor 55 MFD	1
Instalacion y reparacion de acometida de fuente de poder	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servidh S.A.S.
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

INFORME

RUTINA N°1

CARRERA 16 No. 34 - 22 • TELEFAX: 8636231 • NIT: 900196409 - 4
NEIVA • HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

Neiva, Diciembre 20 de 2023

Señores
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

Referencia: **INFORME RUTINA UNO**

Se dio inicio a las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Direccion Seccional de Administracion Judicial DESAJ del Distrito Judicial de Neiva. A continuaccion se anexa el registro fotografico de los mantenimientos correctivos y preventivos ejecutados hasta el momento:


- JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL-PAICOL







SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SAS

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN









CARRERA 16 No. 34 - 22 • TELEFAX: 8636231 • NIT: 900196409 - 4
NEIVA • HUILA

servidh SAS
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA


SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

➢ SALA DE AUDIENCIA N° 1 PISO 2- CAJANAL





➢ JUZGADO 1 MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES CON FUNCION DE CONTROL






servidh SAS
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN









CARRERA 16 No. 34 - 22 • TELEFAX: 8636231 • NIT: 900196409 - 4
NEIVA • HUILA

SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA


SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

- **CAFETERIA TRIBUNAL PISO 10- EDIFICIO PRINCIPAL**












SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

- **INFORMATICA- 102 EDIFICIO PRINCIPAL**











SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

- TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL DE FAMILIA- MAG EDGAR ROBLES




- RELATORIA- OF 1009




SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA S.A.S


SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

- OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA






- SALA DE AUDIENCIAS 1- PISO 2






SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SAS

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN





ANEXO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

➢ OFICINA DE ASISTENCIA LEGAL Y COBRO COACTIVO EQ 1 Y EQ 2






SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SAS

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

- **OFICINA DE CORRESPONDENCIA EQ 1 Y EQ 2**












SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA


SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

- **OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DESAJ**











SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN


- OFICINA CONTRATACION





- COORDINADOR ADMINISTRATIVO






SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA


SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

- TALENTO HUMANO



- CENTRO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO JUDICIAL OF 106 EQ 1 -EQ 2






SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA S.A.S

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN










CARRERA 16 No. 34 - 22 • TELEFAX: 8636231 • NIT: 900196409 - 4
NEIVA • HUILA

SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SAS

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

- TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL DE FAMILIA – OF 1111 EQ 1,2,3









SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SAS


SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN


- SALA DE AUDIENCIAS TRIBUNAL SUPERIOR 1111





- RELATORIA SALA DE ACUERDO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO -1110






SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN


- **SALA DE AUDIENCIAS 12 Y 13**






- **TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – JOSE MILLER LUGO**







SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SAS


SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN






➢ **TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- NELCY VARGAS**






SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SAS


SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN






➢ TRIBUNAL SUPERIO SALA CIVIL DE FAMILIA – GILMA LETICIA PARADA






SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN





➢ **TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – RAMIRO APONTE**







SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN






➢ TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-JORGE ALIRO CORTES





SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA


SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN





➢ TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-GERARDO IVAN MUÑOZ






servidh SAS
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN





➢ TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-ENRIQUE DUSSAN CABRERA







SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA


SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN






➢ SECRETARIA – 1101





SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN









FERNANDO DANIEL FAJARDO NÚÑEZ
C.C.79.461.245 de Bogotá
Representante Legal
Servitedh S.A.S

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Neiva, 20 de Diciembre de 2023

Señores
Ciudad

El suscrito **FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.461.245 de Bogotá D.C., actuando en representación legal de **SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA S.A.S.**, bajo la gravedad de juramento, me permito **CERTIFICAR** que hemos cumplido con el requisito establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1150 de 2007 y nos encontramos a **PAZ Y SALVO** con el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje en los últimos seis (6) meses.

FERNANDO DANIEL FAJARDO N.
C.C. 79.461.245 de Bogotá D.C.
R/L SERVITEDH S.A.S.

IGNACIO RAMIREZ CHARRY
Contador
T.P. 34108 - T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900196409	4	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR HUILA	CARRERA 16 No. 34 - 22	NEIVA-HUILA	8636231	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	345212114	9460458864	E	2023/12/05	2023/12/18	BANCOLOMBIA	13	$4,958,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				Total Aportes
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp ext irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: COMFAMILIAR HUILA (13 Afiliados)							$16,420,000	$2,627,200			$16,420,000	$656,800			$16,420,000	$656,800			$16,420,000		$955,800		$0	$0		$4,896,600
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
1	CC	1075304126	LINARES MORECA		23030	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)							$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$60,900		$0	$0		$660,900
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)							$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$60,900		$0	$0		$660,900
2	CC	79461245	FAJARDO FERNANDO		23030	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF32	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	2.436%	$60,900	30	$0	$0	SI	$660,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (11 Afiliados)							$12,760,000	$2,041,600			$12,760,000	$510,400			$12,760,000	$510,400			$12,760,000		$888,800		$0	$0		$3,951,200
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (11 Afiliados)							$12,760,000	$2,041,600			$12,760,000	$510,400			$12,760,000	$510,400			$12,760,000		$888,800		$0	$0		$3,951,200
3	CC	1079179247	CAVIEDES JULIAN		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
4	CC	7724635	CHAMBO JORGE		23100	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
5	CC	1081514629	CHICUE ALEX		23100	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
6	CC	1004253322	COLLAZOS IVAN		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
7	CC	1003801875	CUELLAR OSCAR		23030	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
8	CC	12370493	HERNANDEZ DAGOBERTO		23100	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
9	CC	1081156592	HERNANDEZ DANIEL		23100	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
10	CC	1081152144	HERNANDEZ LUIS		23020	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
11	CC	1075264295	MENDEZ OSCAR		23020	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
12	CC	1075269433	OYOLA HENRY		23030	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
13	CC	1075274160	PINZON IVAN		23030	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Total Afiliados(13)							$16,420,000	$2,627,200			$16,420,000	$656,800			$16,420,000	$656,800			$16,420,000		$955,800		$0	$0		$4,896,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900196409	4	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR HUILA	CARRERA 16 No. 34 - 22	NEIVA-HUILA	8636231	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	345212114	9460458864	E	2023/12/05	2023/12/18	BANCOLOMBIA	13	$4,958,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$2,627,200	$33,300	$0	$2,660,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$742,400	$9,400	$0	$751,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$4,700	$0	$375,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,142,400	$14,500	$0	$1,156,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$371,200	$4,700	$0	$375,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$955,800	$12,100	$0	$967,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	13	$955,800	$12,100	$0	$967,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$656,800	$8,300	$0	$665,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	13	$656,800	$8,300	$0	$665,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$656,800	$8,500	$0	$665,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$285,600	$3,700	$0	$289,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$185,600	$2,400	$0	$188,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$185,600	$2,400	$0	$188,000
TOTAL				13	$4,896,800	$62,200	$0	$4,958,800

Neiva - Huila, 13 de Diciembre del 2023.

CERTIFICA

Que la empresa **SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SERVITEDH S.A.S** Nit. **900196409**, sostiene relaciones comerciales en la prestación del **SERVICIO MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y NO PELIGROSOS.**

La anterior certificación se expide a petición de la parte interesada.

Cualquier información con gusto será atendida a nuestros números (8) 874 41 41 Ext:5002 ó 317 365 20000

OLGA LUCIA RAMIREZ BARON
Coordinadora de Negocios Nacional

ADVERTENCIA: Se recuerda que cualquier modificación, enmendadura, tacha, supresión o alteración del texto del presente certificado para su uso, se considera falsificación de documento privado de conformidad con el artículo 289 del Código Penal, y que la Compañía está en la obligación de denunciar conforme al artículo 67 del Código de Procedimiento Penal

Código de Autenticación: 065

SERVIAMBIENTAL S.A E.S.P

ACTA DE GESTIóN INTEGRAL DE RESIDUOS No. 8aa72882588f20a

CTD-F-001 I Versión: 7 I 1-09-2023

SERVIAMBIENTAL S.A E.SP. Certifica el almacenamiento, tratamiento y/o disposición final de los residuos relacionadosa continuación, conforme a lo establecido en la licencia ambiental otorgada por la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA "CAM"** Resolución numero 0753 del 08 de abril de 2011, modificada por la resolución 1727 del 27 de agosto de 2014, renovada mediante resolución 0952 del 15 de abril de 2016 y modificada nuevamente mediante resolucion 1442 del 7 de junio de 2019.

EMPRESA	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SERVITEDH S A S
NIT	900196409
CAMPO/BASE	NEIVA- CRA 16 #34-22 - NEIVA
PERIODO	2023-11-01 al 2023-11-30

RESIDUOS RECEPCIONADOS	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIoN	PROCESO Y/O DISPOSICIóN FINAL	DISPOSITOR FINAL
FLUIDOS CONTAMINADOS	1.0	BARRIL		BIORREMEDIACION	PETROLABIN S.A.S.
METAL (CHATARRA)	5.00	KILOGRAMO		APROVECHAMIENTO	RECIENTORNO SAS
PLASTICO	1.00	KILOGRAMO		APROVECHAMIENTO	RECIENTORNO SAS
TARROS DE PINTURA	2.03	KILOGRAMO		CELDA DE SEGURIDAD	TRATAMIENTO Y RELLENO AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP

TOTAL KILOGRAMOS	8 3	Kg
TOTAL METROS CUBICOS		m3
TOTAL BARRILES	1 0	Bbl

SERVIAMBIENTAL
SA ESP

TOTAL GALONES	GI
Según reportes N°	68975-

De acuerdo a lo anterior **SERVIAMBIENTAL S.A.E.S.P.** se hace responsable del almacenamiento de los residuos mencionados anteriormente hasta la entrega a los diferentes dispositores para su aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final; dicha entrega se hace efectiva en periodos mínimos de tres a cuatro meses luego de recepcionados los residuos.

DESCRIPCIóN DE LOS PROCESOS INDICADOS

El aprovechamiento es el proceso mediante el cual a través de un manejo integral de los residuos los materiales recuperados se incorporan temporalmente al ciclo productivo por medio de la reutilización, el reciclaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios y ambientales.

La disposición en celda de seguridad es un siste ma de control -seguro diseñado para disponer residuos o sustancias peligrosas para la salud humana y el ambiente. Su especial diseño y gestión está respaldado por las normativas legales nacionales e internacionales y es lo suficientemente seguro para confinar de manera indefinida dichas sustancias.

El proceso de Biorremediacion se refiere al método que utiliza organismos (bacterias, plantas, hongos) o productos metabólicos obtenidos a partir de ellos para degradar sustancias contaminantes del medio ambiente en compuestos ambientalmente menos tóxicos o no tóxicos.

Para constancia se firma en NEIVA el 2023-11-30

El presente certificado se expide y entrega por unica vez de manera fisica o digital por lo que la copia o replica del mismo generara un costo adicional.

JESSICA SANCHEZ CORDOBA
DIRECTOR DE OPERACIONES

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00038

FECHA: 15 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	VS242C7	MODELO CONDENSADORA:	VS242C7
SERIAL EVAPORADORA:	205TAKKAR	SERIAL CONDENSADORA:	-
MARCA:	LG	TIPO DE EQUIPO:	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410A	CAPACIDAD:	24,000 BTU
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	OFICINA ASISTENTE LEGAL Y COBRO COATIVO 101B EQ1	VOLTAJE:	220V
No. PLACA INVENTARIO:	1200000011010	CODIGO EXTERNO:	-
ESTADO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	TELEFONO DEL PROVEEDOR:	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	DIRECCION DEL PROVEEDOR:	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	CIUDAD/PAIS	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00042

FECHA: 15 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE:	SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO:	320 3131710
E-MAIL:	
CIUDAD:	NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	VS242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS242C7
SERIAL EVAPORADORA:	205TAKKAR	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD:**	24,000 BTU
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	OFICINA ASISTENTE LEGAL Y COBRO COATIVO 101B EQ2	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ

IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____

NOMBRE:

IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S." HOJA DE VIDA	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
		Fecha:	24-abr-23

N° 00193

FECHA: 15 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	VS122C7	MODELO CONDENSADORA:	VS122C7
SERIAL EVAPORADORA:	-	SERIAL CONDENSADORA:	-
MARCA:	LG	TIPO DE EQUIPO:	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410A	CAPACIDAD:	12,000 BTU
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	OFICINA CORRESPONDENCIA EQ1	VOLTAJE:	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	CODIGO EXTERNO:	-
ESTADIO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	TELEFONO DEL PROVEEDOR:	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	DIRECCION DEL PROVEEDOR:	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	CIUDAD/PAIS	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79481245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 0003

FECHA: 18 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800185866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	WMYW4524A	**MODELO CONDENSADORA:**	WMYW4524A
SERIAL EVAPORADORA:	3C85770000237	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	TRANE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD:**	24,000 BTU
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	OFI JUDICIAL 101 EQ2	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADIO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	TRANE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S." HOJA DE VIDA	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
		Fecha:	24-abr-23

N° 00195

FECHA: 18 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	AVNQ36GM	MODELO CONDENSADORA:	AUNQ36GN
SERIAL EVAPORADORA:	ANWTLCB	SERIAL CONDENSADORA:	-
MARCA:	LG	TIPO DE EQUIPO:	PISOTECHO
REFRIGERANTE:	R410A	CAPACIDAD:	36,000 BTU
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINACIERA DESAJ	VOLTAJE:	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	CODIGO EXTERNO:	-
ESTADIO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	TELEFONO DEL PROVEEDOR:	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	DIRECCION DEL PROVEEDOR:	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	CIUDAD/PAIS	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S." HOJA DE VIDA	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
		Fecha:	24-abr-23

N° 00196

FECHA: 18 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	VS122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS122C7
SERIAL EVAPORADORA:	4MYW4515A	**SERIAL CONDENSADORA:**	4MYW4515A
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD:**	12,000 BTU
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	OFICINA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA OF104	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADIO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S." HOJA DE VIDA	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
		Fecha:	24-abr-23

N° 00197

FECHA: 18 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE:	SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO:	320 3131710
E-MAIL:	
CIUDAD:	NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	VS182C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS182C7
SERIAL EVAPORADORA:	216002H	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD:**	18,000 BTU
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO OF104	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	12113005	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADIO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S." HOJA DE VIDA	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
		Fecha:	24-abr-23

N° 00198

FECHA: 18 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	VS122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS122C7
SERIAL EVAPORADORA:	211TAYVE157	**SERIAL CONDENSADORA:**	212TAACD3584
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD:**	12,000 BTU
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	RECURSOS HUMANO OF 103	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	N/A	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00102

FECHA: 18 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE:	SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO:	320 3131710
E-MAIL:	
CIUDAD:	NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	AVNQ40G	**MODELO CONDENSADORA:**	AQQ40GN
SERIAL EVAPORADORA:	281M00HF	**SERIAL CONDENSADORA:**	202TALDG
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	PISO TECHO
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PENALES OF106 EQ1	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	12000000109689	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 489 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ

IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____

NOMBRE:

IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00103

FECHA: 18 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165868-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	AVNQ40G	**MODELO CONDENSADORA:**	AQQ40TAL
SERIAL EVAPORADORA:	2B1MOOHF	**SERIAL CONDENSADORA:**	202TAULDG
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	PISO TECHO
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PENALES OF106 EQ2	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	12000000113017	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79481248

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S." HOJA DE VIDA	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
		Fecha:	24-abr-23

N° 00133

FECHA: 18 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	4TVC0024B	**MODELO CONDENSADORA:**	4TVC0024B
SERIAL EVAPORADORA:	7204018	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	TRANE	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE VRF
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SECRETARIA TRIBUNAL PISO 11 EQ1	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	YORK	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S." HOJA DE VIDA	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
		Fecha:	24-abr-23

N° 00134

FECHA: 18 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	4TVC0024B	**MODELO CONDENSADORA:**	4TVC0024B
SERIAL EVAPORADORA:	7204018	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	TRANE	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE VRF
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SECRETARIA TRIBUNAL PISO 11 EQ2	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	TRANE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00135

FECHA: 18 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	4TVC0024B	**MODELO CONDENSADORA:**	4TVC0024B
SERIAL EVAPORADORA:	7204018	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	TRANE	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE VRF
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SECRETARIA TRIBUNAL PISO 11 EQ3	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	TRANE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79481245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S." HOJA DE VIDA	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
		Fecha:	24-abr-23

N° 00199

FECHA: 18 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE:	SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO:	320 3131710
E-MAIL:	
CIUDAD:	NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	YHEA24FSAD	**MODELO CONDENSADORA:**	YHEA24FSAD
SERIAL EVAPORADORA:	2181018241	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	YORK	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R22	**CAPACIDAD BTU:**	24.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA PISO 11	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	YORK	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ

IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____

NOMBRE:

IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S." HOJA DE VIDA	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
		Fecha:	24-abr-23

N° 00200

FECHA: 18 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	4TVC0036B	**MODELO CONDENSADORA:**	4TVC0036B
SERIAL EVAPORADORA:	7204018	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	TRANE	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE VRF
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	36.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	RELATORIA SALA TRIBUNAL ADMINISTRATIVA PISO 11	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	TRANE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79481245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00201

FECHA: 19 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	4TVC0024	**MODELO CONDENSADORA:**	-
SERIAL EVAPORADORA:	C703070	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	TRANE	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE VRF
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	24.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	MAGISTRADO JOSE MILLER LUGO BARRERO OF 1008 EQ2	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	TRANE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79481245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00058

FECHA: 19 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	4TVC0036	**MODELO CONDENSADORA:**	-
SERIAL EVAPORADORA:	C703070	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	TRANE	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE VRF
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	36.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	MAGISTRADO JOSE MILLER LUGO BARRERO OF 1008 EQ2	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	TRANE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00054

FECHA: 19 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	4TVC0018B1	**MODELO CONDENSADORA:**	-
SERIAL EVAPORADORA:	C70307068	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	TRANE	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE VRF
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	18.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	MAGISTRADO JOSE MILLER LUGO BARRERO OF 1008 EQ1	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	TRANE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79481245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00202

FECHA: 19 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	4TVC0018B1	**MODELO CONDENSADORA:**	-
SERIAL EVAPORADORA:	C70307068	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	TRANE	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE VRF
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	18.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	TRIBUNAL CONTENCISOSO MAGISTRADO JOSE NELCY VARGAS - PISO 11 EQ1	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	TRANE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00203

FECHA: 19 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165868-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	4TVC0015B1	**MODELO CONDENSADORA:**	-
SERIAL EVAPORADORA:	C70307068	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	TRANE	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE VRF
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	15.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	TRIBUNAL CONTENCISOSO MAGISTRADO JOSE NELCY VARGAS - PISO 11 EQ2	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	TRANE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79481245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00204

FECHA: 19 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	4TVC0018B1	**MODELO CONDENSADORA:**	-
SERIAL EVAPORADORA:	C70307068	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	TRANE	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE VRF
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	18.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	TRIBUNAL CIVIL DE FAMILIA MAGISTRADO GILMA PARADA - PISO 11 EQ1	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	TRANE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00205

FECHA: 19 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	4TVC0015B1	**MODELO CONDENSADORA:**	-
SERIAL EVAPORADORA:	C70307068	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	TRANE	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE VRF
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	15.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	TRIBUNAL CIVIL DE FAMILIA MAGISTRADO GILMA PARADA - PISO 11 EQ2	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	TRANE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00206

FECHA: 19 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	4TVC0018B1	**MODELO CONDENSADORA:**	-
SERIAL EVAPORADORA:	C70307068	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	TRANE	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE VRF
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	18.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	TRIBUNAL CONTENCIOSO MAGISTRADO RAMIRO APONTE - PISO 11 EQ1	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	TRANE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79481245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00207

FECHA: 19 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	4TVC0015B1	**MODELO CONDENSADORA:**	-
SERIAL EVAPORADORA:	C70307068	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	TRANE	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE VRF
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	15.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	TRIBUNAL CONTENCIOSO MAGISTRADO RAMIRO APONTE - PISO 11 EQ2	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	TRANE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79481245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00145

FECHA: 19 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	4TVC0018B1	**MODELO CONDENSADORA:**	4TVC0018B1
SERIAL EVAPORADORA:	7026619101	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	TRANE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	18.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	TRIBUNAL CONTENCIOSO JORGE ALIRIO CORTES OF1104 EQ1	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	TRANE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 18 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S." HOJA DE VIDA	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
		Fecha:	24-abr-23

N° 00146

FECHA: 19 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	4TUB001C100	**MODELO CONDENSADORA:**	4TUB001C100
SERIAL EVAPORADORA:	704077230	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	TRANE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	15.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	TRIBUNAL CONTENCIOSO JORGE ALIRIO CORTES OF1104 EQ2	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	TRANE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S." HOJA DE VIDA	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
		Fecha:	24-abr-23

N° 00208

FECHA: 20 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	4TVC0018B1	**MODELO CONDENSADORA:**	4TVC0018B1
SERIAL EVAPORADORA:	7026619101	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	TRANE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	18.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	TRIBUNAL CONTENCIOSO GERARDO MUÑOZ - PISO 11 EQ1	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	TRANE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° 00209

FECHA: 20 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	4TUB001C100	**MODELO CONDENSADORA:**	4TUB001C100
SERIAL EVAPORADORA:	704077230	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	TRANE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	15.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	TRIBUNAL CONTENCIOSO GERARDO MUÑOZ - PISO 11 EQ2	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	TRANE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S." HOJA DE VIDA	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
		Fecha:	24-abr-23

N° 00210

FECHA: 20 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	4TVC0018B1	**MODELO CONDENSADORA:**	4TVC0018B1
SERIAL EVAPORADORA:	7026619101	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	TRANE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	18.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	TRIBUNAL CONTENCIOSO ENRIQUE DUSSA - PISO 11 EQ1	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	TRANE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL PAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79481245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S." HOJA DE VIDA	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
		Fecha:	24-abr-23

N° 00211

FECHA: 20 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA. 4 No. 6 - 99
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: NEIVA - HUILA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	4TVC0015B1	**MODELO CONDENSADORA:**	4TVC0015B1
SERIAL EVAPORADORA:	7026619101	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	TRANE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	15.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	TRIBUNAL CONTENCIOSO ENRIQUE DUSSA - PISO 11 EQ2	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	TRANE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION: