FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	RAMA JUDICIAL COORDINACION ADMINISTRATIVA-FLORENCIA	**Fecha del informe:**	28/12/2023
Unidad responsable:	AREA ADMINISTRATIVA	**Contrato No.**	12-SER031DE 2023 LOTE No. 002
Supervisor (es):	BERNARDO MENDEZ CUERVO	**Fecha de suscripción:**	Diciembre 6 de 2023
		Valor total:	$ 20.000.000,00
Interventor :	N/A	**Plazo total:**	106 días
Contratista:	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA S.A.S "SERVITEHD S.A.S"	**Fecha de terminacion:**	31/03/2023
Nit:	900.196.409-4	**Lugar de ejecución:**	DESPACHOS JUDICIALES DEL CAQUETA
Modalidad de Selección	Minima Cuantia (MC-34 DE 2023)	**Porcentaje avance:**	21,27
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EN EJECUCION

Objeto de contratación:

Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de La Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, por el sistema a precios unitarios el mantenimiento preventivo y/o correctivo y reparación (incluye insumos, repuestos, piezas, accesorios, mano de obra) para los Aires Acondicionados instalados en las Sedes Judiciales y Palacios de Justicia a cargo de la Coordinación Administrativa de Florencia.

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	15/12/2023
Plazo inicial:	106 DIAS
Fecha vencimiento inicial:	31/12/2023
Fecha terminación:	31/03/2023

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspension	NA			
Reinicio	NA			
Prorroga	1	27/12/2023	90 dias	31/03/2023

Adicionales de Valor

Número	**Fecha**	**Valor**
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 20.000.000,00			**Valor Total:**	$ 20.000.000,00
Con anticipo: ☐		**Valor Anticipo:**	$ -	**Saldo por pagar:**	$ 15.745.471,00

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	
21,27	4.254.529	Pago Parcial No. 001 -Lote No. 002 Caquetá - Factura FV5601 del 27 de diciembre de 2023 - Mantenimiento de Aires Acondicionados Caquetá.
21,27		
	4.254.529	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	**Fecha**	**Valor**	**No. O.P.**	**Fecha**	**Valor**

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	**Avance en Tiempo**	**% Avance en Ejecución**	**Actividad Realizada**

28/12/2023	13,00	21,27	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los equipos de aire acondiconado ubicados en los Despachos Judiciales que se describen a continuación: **PREVENTIVOS** 1. Cartagena del Chairá (2) 2. Belen de los Andaquies (8) 3. San José del Fragua (3) 4. Florencia (5): Juzgado 1 Laboral, Juzgado Municpal de Pequeñas Causas **CORRECTIVOS** 1. Cartagena del Chairá (1) 2. San José del Fragua (1) 3. Florencia (2): Juzgado 1 Laboral y Juzgado de Pequeñas Causas Laborales

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
28/12/2023	Mantenimiento preventivo y/o correctivo y reparación (incluye insumos, repuestos, piezas, accesorios, mano de obra) para los Aires Acondicionados instalados en las Sedes Judiciales y Palacios de Justicia a cargo de la Coordinación Administrativa de Florencia en el Departamento del Caquetá.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI **X** NO ☐	SI ☐ NO ☒	SI ☒ NO ☐

Resumen ejecución del contrato:

Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los equipos de aire acondiconado ubicados en los Despachos Judiciales que se describen a continuación y conforme a las Ordenes de Trabajo aportadas por el contratista Nros. 21252, 21253,21254, 21255, 21258, 21259, 21264,21266, 21268, 21269, 21270, 21271, 21272, 21273, 21274, 21275, 21276 y 21277:
PREVENTIVOS
1. Cartagena del Chairá (2)
2. Belen de los Andaquies (8)
3. San José del Fragua (3)
4. Florencia (5): Juzgado 1 Laboral, Juzgado Municpal de Pequeñas Causas

CORRECTIVOS

1. Cartagena del Chairá (1)
2. San José del Fragua (1)
3. Florencia (2): Juzgado 1 Laboral y Juzgado de Pequeñas Causas Laborales

Se adjunta la seguridad social del contratista y parafiscales del mes de diciembre de 2023.

Resumen pendientes del contratista:

N/A

Observaciones:

El contrato se ha ejecutado con normalidad, previa revisión del cumplimiento de las obligaciones contractuales que dan origen a la aprobación del pago de las actividades ejecutadas para un primer informe de avance de ejecución por parte del contratista SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA S.A.S -SERVITEDH.

Respecto al manejo de los residuos generados durante la ejecución del presente vínculo contractual se adjunta certificación expedida por la empresa Sur Ambiental S.A.S de fecha 13 de diciembre de 2023, en la cual expresa:

..."*Que la empresa SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SERVITEDH S.A.S Nit. 900196409, sostiene relaciones comerciales en la prestación del SERVICIO MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y NO PELIGROSOS".*

De otra parte, se llevó a cabo prórroga y reserva presupuestal al contrato, atendiendo a que no fue posible ejecutar en su totalidad las actividades previstas y requeridas en los diferentes equipos de aire acondicionado ubicados en los despachos judiciales del Caquetá. Prorroga que se extendió a 31 de marzo de 2024.

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial

FIRMA DEL SUPERVISOR

Bernardo Mendez Cuervo

Coordinación Administrativa Florencia
Contrato 12-SER031 de 2023

SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SERVITEDH S A S

NIT: 900196409- 4
CARRERA 16 Nº 34 - 22
NEIVA - HUILA - COLOMBIA
8636231
servitedh@hotmail.com
RESPONSABLE DE IVA

Cliente	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA
NIT	800165866-1
Dirección	ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105 NEIVA
Teléfono	Tél. 8713774
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FV5601

Fecha de Generación	2023-12-27	09:25:02
Fecha de Expedición	2023-12-27	09:25:02
Fecha de Vencimiento	2023-12-27	
Validación DIAN	2023-12-27	11:04:30

DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	Vr. UNIDAD	Vr. TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS MINISPLIT - ITEM 1 MUNICIPIO	19.00	8.00	106,937	855,496
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO CASSETTE VRF- ITEM 186 - MUNICIPIO	19.00	5.00	196,369	981,845
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS MINISPLIT- ITEM 1 FLORENCIA	19.00	5.00	96,630	483,150
INSTALACION Y REPARACION DE ACOMETIDA DE FUENTE DE PODER AIRES MINISPLIT -ITEM 188 - MUNICIPIO	19.00	1.00	120,287	120,287
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 3.5MFD - ITEM 39- MUNICIPIO	19.00	1.00	47,109	47,109
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 3.5 MFD - ITEM 45 - MUNICIPIO	19.00	1.00	60,071	60,071
SUMINISTRO Y PROGRAMACION DE CONTROL REMOTO UNIVERSAL MINISPLIT DE 9000 A 24000 - ITEM 50- MUNICIPIO	19.00	1.00	89,509	89,509
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CORRECCION DE FUGA DE 1 A 5 TR - ITEM 17 MUNICIPIO	19.00	1.00	471,185	471,185
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECONSTRUCCION DE BANDEJA DE AGUA- ADICIONAL - FLORENCIA	19.00	1.00	40,000	40,000
SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA UNIVERSAL PARA MINISPLIT- ITEM 23 FLORENCIA	19.00	1.00	162,366	162,366
SUMINISTRO REFRIGERANTE FREON 22 - ITEM 122 FLORENCIA	19.00	2.00	111,576	223,152
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR DE 1.5 MFD - ITEM 37	19.00	1.00	41,064	41,064

Son: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE

Subtotal:	3,575,234.30
IVA:	679,295.00
Total a Pagar:	**4,254,529.00**

CUFE:
4c650a48b72ce4f879257cfdac09d3ace3a1f8198f490c8dee4522a6b7b1f6e6990d435fbb4e4be49596fa5e3a748ca1

Vr. Excento:
Vr. Grabado: 3,575,234

Observación:
#$27-01-09-012;12-SER031 DE 2023;bmendezc@cendoj.ramajudicial.gov.co#$

Forma de pago: TRANSFERENCIA Medio de pago: Efectivo Vendedor: LINARES MARTINEZ MONICA YISETH

NO SOMOS AUTORETENEDORES DE IVA

CLARA INES SILVA OVIEDO Y/O MOYANO SOFTWARE - SIINET N° 55188495-1 TEL 871 7726

Autorizacion Facturacion No 1876405807574714 del 17/10/2023 Hasta 17/10/2024 Habilita Fr por ELECTRONICA pref FV 5506-6000 Vigencia 12 Meses

AUTORIZADO POR		FIRMA NOMBRE C.C. FECHA RECIBIDO	

Sello Digital de la Factura Electrónica:

RkHDU/9KbBjRIrh1JSDrGa2Wp9H3d2zt9Pj6a+0K47WWxeHmZw6dMixFW621YyMgR1PzVNeKLUWeIS9txqIAeqycIZjSTNzxFQ+UTpRCxPARJS
ozLSBtVkW9Rk1DEt+ioW3361tS2Rb+k0gLZ9pwN/2cm6wyZ9qk7bvOygoxn0qtgBEJQzD7y/JQocAxnBF74n/mhWQ3KgJ9YppaPMd1tZV2zqhl
GK4iqzXyxyDQK08LZFmlzJ8g+NG3yeDRkWk3XDQytx6N7GEoFDpiOrWXpzuEiknyZh4fCOOvC721jYG3a/CBMglSNG7xHCblPgf7mLE02a/ptv
qG+SPp6eSg==

EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE FLORENCIA – CAQUETA

H A C E C O N S T AR

Que dentro del Contrato de Prestación de Servicios No.12-SER031 DE 2023, suscrito con la firma SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SERVITEHD S.A.S Nit. , bajo el objeto *"Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de La Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, por el sistema a precios unitarios el mantenimiento preventivo y/o correctivo y reparación (incluye insumos, repuestos, piezas, accesorios, mano de obra) para los Aires Acondicionados instalados en las Sedes Judiciales y Palacios de Justicia a cargo de la Coordinación Administrativa de Florencia.",* el cual se adjudicó el 6 de diciembre de 2023, correspondiendo al Distrito Judicial del Caquetá el Lote No. 002 por la suma de $2.000.000.

Se reciben a satisfacción las actividades ejecutadas correspondientes a un primer informe de actividades para pago del contrato en comento, según Factura No. FV 5601 del 27 de diciembre de 2023, por valor total de $4.254.529 y anexos.

Florencia, miércoles 28 de diciembre de 2023.

BERNARDO MENDEZ CUERVO
Director Administrativo / Supervisor

Elaboró. MECS//

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

RELACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONTRATO No. 12-SER031 DE 2023

DESAJ- CAQUETA

N°	FECHA	ORDEN DE TRABAJO No.	MUNICIPIO	EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU	ZONA DE CLIMATIZACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	19/12/2023	21253	CARTAGENA DEL CHAIRA	MINISPLIT	YORK	12,000	DESPACHO DEL JUEZ	1	UNIDAD	$ 106,937
2	19/12/2023	21252	CARTAGENA DEL CHAIRA	MINISPLIT	LG	24,000	SALA DE AUDIENCIA	1	UNIDAD	$ 106,937
3	20/12/2023	21258	SAN JOSE DE LA FRAGUA	MINISPLIT	YORK	24,000	SALA DE AUDIENCIA	1	UNIDAD	$ 106,937
4	20/12/2023	21255	SAN JOSE DE LA FRAGUA	MINISPLIT	TRANE	12,000	DESPACHO DEL JUEZ	1	UNIDAD	$ 106,937
5	20/12/2023	21254	SAN JOSE DE LA FRAGUA	MINISPLIT	YORK	24,000	SECRETARIA	1	UNIDAD	$ 106,937
6	21/12/2023	21259	BELEN DE LOS ANDAQUIES	CASETTE	LG	34,000	JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO 1	1	UNIDAD	$ 196,369
7	21/12/2023	21271	BELEN DE LOS ANDAQUIES	MINISPLIT	LG	12,000	JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO 2	1	UNIDAD	$ 106,937
8	21/12/2023	21264	BELEN DE LOS ANDAQUIES	CASETTE	LG	34,000	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL 1	1	UNIDAD	$ 196,369
9	21/12/2023	21270	BELEN DE LOS ANDAQUIES	MINISPLIT	LG	12,000	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL 2	1	UNIDAD	$ 106,937

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

10	21/12/2023	21272	BELEN DE LOS ANDAQUIES	MINISPLIT	LG	12,000	CUARTO DE LACTANCIA	1	UNIDAD	$ 106,937
11	21/12/2023	21266	BELEN DE LOS ANDAQUIES	CASETTE	LG	34,000	SALA DE AUDIENCIA N°3	1	UNIDAD	$ 196,369
12	22/12/2023	21268	BELEN DE LOS ANDAQUIES	CASETTE	LG	34,000	SALA DE AUDIENCIA N°1	1	UNIDAD	$ 196,369
13	21/12/2023	21269	BELEN DE LOS ANDAQUIES	CASETTE	LG	36,000	SALA DE AUDIENCIA N°2	1	UNIDAD	$ 196,369
14	23/12/2023	21273	FLORENCIA	MINISPLIT	LG	12,000	JUZGADO 1 LABORAL DEL CIRCUITO - SALA DE AUDIENCIA	1	UNIDAD	$ 96,630
15	23/12/2023	21274	FLORENCIA	MINISPLIT	TRANE	18,000	JUZGADO 1 LABORAL DEL CIRCUITO - SECRETARIA	1	UNIDAD	$ 96,630
16	23/12/2023	21275	FLORENCIA	MINISPLIT	MIDEA	12,000	JUZGADO 1 LABORAL DEL CIRCUITO - DESPACHO DEL JUEZ	1	UNIDAD	$ 96,630
17	23/12/2023	21276	FLORENCIA	MINISPLIT	TRANE	18,000	JUZGADO MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES - SECRETARIA	1	UNIDAD	$ 96,630
18	23/12/2023	21277	FLORENCIA	MINISPLIT	LG	9,000	JUZGADO MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES - DESPACHO DEL JUEZ	1	UNIDAD	$ 96,630
SUBTOTAL										**$ 2,320,491**
IVA 19%										**$ 440,893**
TOTAL										**$ 2,761,384**

RELACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONTRATO No. 12-SER031 DE 2023

DESAJ CAQUETA

FECHA	ORDEN DE TRABAJO No.	MUNICIPIO	EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU	ZONA DE CLIMATIZACIÓN	DETALLE	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
19/12/2023	21251	CARTAGENA DEL CHAIRA	MINISPLIT	YORK	24,000	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL- SECRETARIA	INSTALACION Y REPARACION DE ACOMETIDA DE FUENTE DE PODER AIRES MINI-SPLIT (CONVENSIONAL E INVERTER) - ITEM 188	1	GLB	$ 120,287	$ 120,287
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 3,5 Micro Faradios- ITEM 39	1	UNIDAD	$ 47,109	$ 47,109
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 35 Micro Faradios- ITEM 45	1	UNIDAD	$ 60,071	$ 60,071
							SUMINISTRO Y PROGRAMACION DE CONTROL REMOTO UNIVERSAL MINI SPLIT DE 9000 A 24000 BTU- ITEM 50	1	UNIDAD	$ 89,509	$ 89,509
20/12/2023	21258	SAN JOSE DE LA FRAGUA	MINISPLIT	YORK	24,000	JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL- SALA DE AUDIENCIA	CORRECCIÓN DE FUGA DE 1 A 5 T.R. - ITEM 17	1	UNIDAD	$ 471,185	$ 471,185
							RECONSTRUCCION DE BANDEJA DE AGUA- ADICIONAL	1	UNIDAD	$ 40,000	$ 40,000
23/12/2023	21273	FLORENCIA	MINISPLIT	LG	12,000	JUZGADO 1 LABORAL DEL CIRCUITO - SALA DE AUDIENCIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL PARA MINISPLIT - ITEM 123	1	UNIDAD	$ 162,366	$ 162,366
							REFRIGERANTE FREÓN 22 - ITEM 122	2	LB	$ 111,576	$ 223,152
23/12/2023	21276	FLORENCIA	MINISPLIT	TRANE	18,000	JUZGADO MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES - SECRETARIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 1,5 Micro Faradios- ITEM 37	1	UNIDAD	$ 41,064.5	$ 41,064.5
SUB-TOTAL											**$ 1,254,744**
IVA 19%											**$ 238,401**
TOTAL RUTINA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO											**$ 1,493,145**

SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SERVITEDH S A S

NIT: 900196409- 4
CARRERA 16 Nº 34 - 22
NEIVA - HUILA - COLOMBIA
8636231
servitedh@hotmail.com
RESPONSABLE DE IVA

Cliente	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA
NIT	800165866-1
Dirección	ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105 NEIVA
Teléfono	Tél. 8713774
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FV5601

Fecha de Generación	2023-12-27	09:25:02
Fecha de Expedición	2023-12-27	09:25:02
Fecha de Vencimiento	2023-12-27	
Validación DIAN	2023-12-27	11:04:30

DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	Vr. UNIDAD	Vr. TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS MINISPLIT - ITEM 1 MUNICIPIO	19.00	8.00	106,937	855,496
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO CASSETTE VRF- ITEM 186 - MUNICIPIO	19.00	5.00	196,369	981,845
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS MINISPLIT- ITEM 1 FLORENCIA	19.00	5.00	96,630	483,150
INSTALACION Y REPARACION DE ACOMETIDA DE FUENTE DE PODER AIRES MINISPLIT -ITEM 188 - MUNICIPIO	19.00	1.00	120,287	120,287
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 3.5MFD - ITEM 39- MUNICIPIO	19.00	1.00	47,109	47,109
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 3.5 MFD - ITEM 45 - MUNICIPIO	19.00	1.00	60,071	60,071
SUMINISTRO Y PROGRAMACION DE CONTROL REMOTO UNIVERSAL MINISPLIT DE 9000 A 24000 - ITEM 50- MUNICIPIO	19.00	1.00	89,509	89,509
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CORRECCION DE FUGA DE 1 A 5 TR - ITEM 17 MUNICIPIO	19.00	1.00	471,185	471,185
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RECONSTRUCCION DE BANDEJA DE AGUA- ADICIONAL - FLORENCIA	19.00	1.00	40,000	40,000
SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA UNIVERSAL PARA MINISPLIT- ITEM 23 FLORENCIA	19.00	1.00	162,366	162,366
SUMINISTRO REFRIGERANTE FREON 22 - ITEM 122 FLORENCIA	19.00	2.00	111,576	223,152
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR DE 1.5 MFD - ITEM 37	19.00	1.00	41,064	41,064

Son: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE

Subtotal:	3,575,234.30
IVA:	679,295.00
Total a Pagar:	**4,254,529.00**

CUFE:
4c650a48b72ce4f879257cfdac09d3ace3a1f8198f490c8dee4522a6b7b1f6e6990d435fbb4e4be49596fa5e3a748ca1

Vr. Excento:
Vr. Grabado: 3,575,234

Observación:
#$27-01-09-012;12-SER031 DE 2023;bmendezc@cendoj.ramajudicial.gov.co#$

Forma de pago: TRANSFERENCIA Medio de pago: Efectivo Vendedor: LINARES MARTINEZ MONICA YISETH

NO SOMOS AUTORETENEDORES DE IVA

CLARA INES SILVA OVIEDO Y/O MOYANO SOFTWARE - SIINET N° 55188495-1 TEL 871 7726

Autorizacion Facturacion No 1876405807574714 del 17/10/2023 Hasta 17/10/2024 Habilita Fr por ELECTRONICA pref FV 5506-6000 Vigencia 12 Meses

AUTORIZADO POR		FIRMA NOMBRE C.C. FECHA RECIBIDO	

Sello Digital de la Factura Electrónica:

RkHDU/9KbBjRIrh1JSDrGa2Wp9H3d2zt9Pj6a+0K47WWxeHmZw6dMixFW621YyMgR1PzVNeKLUWeIS9txqIAeqycIZjSTNzxFQ+UTpRCxPARJS
ozLSBtVkW9Rk1DEt+ioW3361tS2Rb+k0gLZ9pwN/2cm6wyZ9qk7bvOygoxn0qtgBEJQzD7y/JQocAxnBF74n/mhWQ3KgJ9YppaPMd1tZV2zqhl
GK4iqzXyxyDQK08LZFmlzJ8g+NG3yeDRkWk3XDQytx6N7GEoFDpiOrWXpzuEiknyZh4fCOOvC721jYG3a/CBMglSNG7xHCblPgf7mLE02a/ptv
qG+SPp6eSg==

Neiva - Huila, 13 de Diciembre del 2023.

CERTIFICA

Que la empresa **SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SERVITEDH S.A.S** Nit. **900196409**, sostiene relaciones comerciales en la prestación del **SERVICIO MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y NO PELIGROSOS**.

La anterior certificación se expide a petición de la parte interesada.

Cualquier información con gusto será atendida a nuestros números (8) 874 41 41 Ext:5002 ó 317 365 20000

OLGA LUCIA RAMIREZ BARON
Coordinadora de Negocios Nacional

ADVERTENCIA: Se recuerda que cualquier modificación, enmendadura, tacha, supresión o alteración del texto del presente certificado para su uso, se considera falsificación de documento privado de conformidad con el artículo 289 del Código Penal, y que la Compañía está en la obligación de denunciar conforme al artículo 67 del Código de Procedimiento Penal

Código de Autenticación: 065

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Neiva, 20 de Diciembre de 2023

Señores
Ciudad

El suscrito **FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.461.245 de Bogotá D.C., actuando en representación legal de **SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA S.A.S.**, bajo la gravedad de juramento, me permito **CERTIFICAR** que hemos cumplido con el requisito establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1150 de 2007 y nos encontramos a **PAZ Y SALVO** con el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje en los últimos seis (6) meses.

FERNANDO DANIEL FAJARDO N.
C.C. 79.461.245 de Bogotá D.C.
R/L SERVITEDH S.A.S.

IGNACIO RAMIREZ CHARRY
Contador
T.P. 34108 - T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900196409	4	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR HUILA	CARRERA 16 No. 34 - 22	NEIVA-HUILA	8636231	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	345212114	9460458864	E	2023/12/05	2023/12/18	BANCOLOMBIA	13	$4,958,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMILIAR HUILA (13 Afiliados)																						$16,420,000	$2,627,200			$16,420,000	$656,800			$16,420,000	$656,800			$16,420,000		$955,800		$0	$0		$4,896,600
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
1	CC	1075304126	LINARES MONICA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)																						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$60,900		$0	$0		$660,900
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000		$60,900		$0	$0		$660,900
2	CC	79461245	FAJARDO FERNANDO																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF32	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	2.436%	$60,900	30	$0	$0	Si	$660,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (11 Afiliados)																						$12,760,000	$2,041,600			$12,760,000	$510,400			$12,760,000	$510,400			$12,760,000		$888,800		$0	$0		$3,951,200
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (11 Afiliados)																						$12,760,000	$2,041,600			$12,760,000	$510,400			$12,760,000	$510,400			$12,760,000		$888,800		$0	$0		$3,951,200
3	CC	1079179247	CAVIEDES JULIAN																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
4	CC	7724635	CHAMBO JORGE																		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
5	CC	1081514629	CHICUE ALEX																		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
6	CC	1004253322	COLLAZOS IVAN																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
7	CC	1003801875	CUELLAR OSCAR																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
8	CC	12370493	HERNANDEZ DAGOBERTO																		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
9	CC	1081156592	HERNANDEZ DANIEL																		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
10	CC	1081152144	HERNANDEZ LUIS																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
11	CC	1075264295	MENDEZ OSCAR																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
12	CC	1075269433	OYOLA HENRY																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
13	CC	1075274160	PINZON IVAN																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total			**Afiliados(13)**																				$16,420,000	$2,627,200			$16,420,000	$656,800			$16,420,000	$656,800			$16,420,000		$955,800		$0	$0		$4,896,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900196409	4	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR HUILA	CARRERA 16 No. 34 - 22	NEIVA-HUILA	8636231	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	345212114	9460458864	E	2023/12/05	2023/12/18	BANCOLOMBIA	13	$4,958,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$2,627,200	$33,300	$0	$2,660,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$742,400	$9,400	$0	$751,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$4,700	$0	$375,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,142,400	$14,500	$0	$1,156,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$371,200	$4,700	$0	$375,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$955,800	$12,100	$0	$967,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	13	$955,800	$12,100	$0	$967,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$656,800	$8,300	$0	$665,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	13	$656,800	$8,300	$0	$665,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$656,800	$8,500	$0	$665,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$285,600	$3,700	$0	$289,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$185,600	$2,400	$0	$188,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$185,600	$2,400	$0	$188,000
TOTAL				13	$4,896,600	$62,200	$0	$4,958,800

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

Florencia, Diciembre 26 de 2023


Señores
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial


Referencia: **INFORME RUTINA UNO**

Se dio inicio a las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de la Direccion Seccional de Administracion Judicial DESAJ del Distrito Judicial de Florencia. A continuaccion se anexa el registro fotografico de los mantenimientos correctivos y preventivos ejecutados hasta el momento:

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

- SECRETARIA JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL-CARTAGENA DEL CHAIRA





servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN








- JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL-SAN JOSE DE FRAGUA







servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA


SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN






- JUZGADO 1° LABORAL DEL CTO-SALA DE AUDIENCIA FLORENCIA






servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN





- JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES-FLORENCIA







servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

- JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL-JUEZ, CARTAGENA DEL CHAIRA





- SALA DE AUDIENCIAS- CARTAGENA DEL CHAIRA







servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN





- JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL-SALA DE AUDIENCIA, SAN JOSE DE FRAGUA





servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL- JUEZ, SAN JOSE DE FRAGUA





- JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL-SECRETARIA





servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO-BELEN DE LOS ANDAQUIES










servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL- BELEN DEA LOS ANDAQUIES










servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- CUARTO DE LACTANCIA-BELEN DE LOS ANDAQUIES









servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN


- SALA DE AUDIENCIA N° 3-BELEN DE LOS ANDAQUIES





- SALA DE UDIENCIAS N° 1 BELEN DE LOS ANDAQUIES







servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- SALA DE AUDIENCIA N° 2 – BELEN DE LOS ANDAQUIES


- JUZGADO 1° LABORAL DEL CTO – SALA DE AUDIENCIA, FLORENCIA




servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA


SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO 1° LABORAL DEL CTO- SECRETARIA, FLORENCIA





- JUZGADO 1° LABORAL DEL CTO- DESPACHO JUEZ, FLORENCIA





servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

- JUZGADO MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES- SECRETARIA, FLORENCIA





- UZGADO MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES-JUEZ, FLORENCIA






servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

Para los equipos cassette de las oficinas de Belen de los Andaquies, se recomienda realizar la adecuacion de los drenajes. Por otro lado los equipos de sala de audiencias ya presentan desgaste de las bombas de condensado, se recomienda reemplazarlas.



FERNANDO DANIEL FAJARDO NÚÑEZ
C.C.79.461.245 de Bogotá
Representante Legal
Servitedh S.A.S

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21251

MPP [X] MC [X] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado Promiscuo municipal de Cartagena del Chira

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Cartagena del Chava Cagueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: secretaria

UBICACIÓN: techo

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YSEC18FSAP

MODELO CONDENSADOR: YSEC18FS

SERIAL EVAPORADOR: 1000018227 19

SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: York

CAPACIDAD: 24.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8.5 COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	65 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[X]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

*Instalacion y reparacion de acometida de fuente de poder aire mini split convencional y cambio de capacitor de motor ventilador de 4MFD y Cambio de Capacitor Compresor de 35 MFD

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
*Control universal	1
Capacitor motor ventilador 4MFD	1
capacitor 35 MFD	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Dagoberto H. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	3184171? NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21258

MPP [X] MC [X] OTRO [X]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado Unico Promiscuo Municipal San Jose de Fragua

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: San Jose de Fragua

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN: Sala de audiencia

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	JSEC24FS	MODELO CONDENSADOR:	JSEC24FS
SERIAL EVAPORADOR:	10000181711	SERIAL CONDENSADOR:	
MARCA:	York		
CAPACIDAD:	24.000 BTU		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.5 COMP1 ___ COMP2 | L2 ___ COMP1 ___ COMP2 | L3 ___ COMP1 ___ COMP2

Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[X]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

* Correcion de Fuga en tuerca de alta evaporadora y Recarga de gas comple R410 y mantenimiento preventivo.
* equipo en buen funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
* Reconstruccion de Bandeja de agua.	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Dagoberto H. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21273

MPP [X] MC [X] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia
Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Florencia

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 7 laboral

UBICACIÓN: del Circuito

E-MAIL: sala de audiencia

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR	MODELO CONDENSADOR
SERIAL EVAPORADOR: 0627AP100298	SERIAL CONDENSADOR
MARCA: LG	ACT A6148
CAPACIDAD: 12.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TECNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	65 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura Interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[X]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

* Cambio de tarjeta de la unidad evaporadora y ajuste de gas Refrigerante R22 y mantenimiento Preventivo
* equipo en buen funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23 / 12 / 2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Firma del Técnico: Dagoberto H.	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21276

MPP [X] MC [X] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Florencia

CIUDAD: Florencia – Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado municipal

UBICACIÓN: Pequeñas Causas laborales

E-MAIL: secretaria

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 9MY1N95JBA	MODELO CONDENSADOR: 9MW1455180
SERIAL EVAPORADOR: G3930	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: TRANE	
CAPACIDAD: 18.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ (V1 V2) L2 ____ / ____ (V1 V2) L3 ____ / ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ (V1 V2) L2 ____ / ____ (V1 V2) L3 ____ / ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.2 / ____ (COMP1 COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 COMP2)

Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	135 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[X]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Cambio de Capacitor de 7.5 MFD de motor Ventilador evaporadora y mantenimiento preventivo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23 / 12 / 2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daydeerto H. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe: ALEX	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: P/Rama Judicial

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21253

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado Promiscuo Municipal de Cartagena del Chaira

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Cartagena del Chaira Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: despacho del Juez

UBICACIÓN: techo

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YSE18FS | MODELO CONDENSADOR: YSE18FS

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: York

CAPACIDAD: 17.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ (COMP1 COMP2) L2 ___/___ (COMP1 COMP2) L3 ___/___ (COMP1 COMP2)

Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	65 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

*Mantenimiento Preventivo
*Equipo en buen Funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14 / 12 / 2023	Hora Inicio del servicio	Hora fin del servicio:
Dagoberto H.		51841717
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh...

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21252

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado Promiscuo Municipal de Cartagena del Chaira

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Cartagena del Chaira Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de audiencia

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM24CC1 | MODELO CONDENSADOR: UM24CC1

SERIAL EVAPORADOR: 9LPKG005 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.5 / ____ COMP1 COMP2 | L2 ____ / ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ / ____ COMP1 COMP2

Voltaje operación: 220

Presión de baja (PSI): 124 PSI

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 11°

Temperatura interna o ambiente (°C): 21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

* mantenimiento preventivo
* equipo en buen funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 9/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Dagoberto H. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: 5184117 17

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21258

MPP [X] MC [X] OTRO [X]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado Unico Promiscuo Municipal San

TELEFONO: Jose de Fragua

DIRECCIÓN:

CIUDAD: San Jose de Fragua

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN: Sala de audiencia

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: JSEC24FS	MODELO CONDENSADOR: JSEC24FS
SERIAL EVAPORADOR: 0000 1817 11	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: York	
CAPACIDAD: 24.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ (V1 V2) L2 ___ / ___ (V1 V2) L3 ___ / ___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ (V1 V2) L2 ___ / ___ (V1 V2) L3 ___ / ___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.5 / ___ (COMP1 COMP2) L2 ___ / ___ (COMP1 COMP2) L3 ___ / ___ (COMP1 COMP2)

Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[X]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

* Correcion de Fuga en tuerca de alta evaporadora y Recarga de gas Comple R410 y mantenimiento preventivo.
* equipo en buen funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
* Reconstruccion de Bandeja de agua.	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Dagoberto H. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21255

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado unico Promiscuo municipal san Jose de Fragua

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: san Jose de fragua Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: despacho del Juez

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 4TYK9512A | MODELO CONDENSADOR: 4TYK9312A

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: TRANE

CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. *Falla en motores* [ ]
11. *Daño en capacitores* [ ]
12. *Mala Instalación* [ ]
13. *Normal por Tiempo de Trabajo/Uso* [ ]
14. *Desconocida* [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.5 / ___ (COMP1 COMP2) L2 ___/___ (COMP1 COMP2) L3 ___/___ (COMP1 COMP2)

Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	125 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

*Mantenimiento preventivo
*equipo en buen funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Dagoberto H.		
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh...

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21254

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado unico Promiscuo municipal San Jose de Fragua

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: San Jose de Fragua Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: secretaria

UBICACIÓN: Soporte

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	YSEC24 FS	MODELO CONDENSADOR:	YSEC24FS
SERIAL EVAPORADOR:	000018222404	SERIAL CONDENSADOR:	
MARCA:	York		
CAPACIDAD:	24.000 BTU		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ V1 V2 | L2 ____ / ____ V1 V2 | L3 ____ / ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ V1 V2 | L2 ____ / ____ V1 V2 | L3 ____ / ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.5 / ____ COMP1 COMP2 | L2 ____ / ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ / ____ COMP1 COMP2

Voltaje operación: 220v

Presión de baja (PSI): 65 PSI

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 4°

Temperatura interna o ambiente (°C): 21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

*mantenimiento preventivo
*equipo en buen estado.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 20/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Dagoberto H.		Piedad Cadena Sierra
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh sas

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21259

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Caqueta

CIUDAD: Belen de los andaquies

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Promiscuo

UBICACIÓN: del Circuito Fal

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ATNQ906NLA | MODELO CONDENSADOR: ATNQ106GNLA

SERIAL EVAPORADOR: 003KCLH19A5C | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 36.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[X]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ (V1 V2) L2 ___ / ___ (V1 V2) L3 ___ / ___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ (V1 V2) L2 ___ / ___ (V1 V2) L3 ___ / ___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.1 / ___ (COMP1 COMP2) L2 ___ / ___ (COMP1 COMP2) L3 ___ / ___ (COMP1 COMP2)

Voltaje operación	210
Presión de baja (PSI)	125. Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

* Mantenimiento preventivo
* equipo en buen estado.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21 / 12 / 2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Duyoberto H. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21271

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Carrera

CIUDAD: Belen de los andaquies.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Promiscuo

UBICACIÓN: del Circuito Egz

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	AMNW1CGS	MODELO CONDENSADOR	ASUN4867A2
SERIAL EVAPORADOR:	407A0PC8	SERIAL CONDENSADOR:	
MARCA:	LG		
CAPACIDAD:	12.000 BTU		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.1 COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	125 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

* Mantenimiento preventivo
* equipo en buen funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daysberto H. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21264

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Caqueta

CIUDAD: Belen de los andaquies

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Surgado Promiscuo

UBICACIÓN: municipal Eql

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ATNQ10GN
MODELO CONDENSADOR: ATNQ10GN
SERIAL EVAPORADOR: 003KPCPS194
SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG
CAPACIDAD: 34.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[X]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.5 COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Voltaje operación: 220v
Presión de baja (PSI): 125 psi
Presión de alta (PSI):
Temperatura de suministro de Aire (°C): 11°
Temperatura interna o ambiente (°C): 21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

*Mantenimiento preventivo
*equipo en buen estado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Dagoberto H. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21270

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Casueta

CIUDAD: Belen de los andaquies

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado promiscuo

UBICACIÓN: Municipal Eq2

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AMW126S — MODELO CONDENSADOR: AUSW986FA3

SERIAL EVAPORADOR: 911TA2FC8 — SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 — L2 ____ V1 V2 — L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 — L2 ____ V1 V2 — L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 COMP2 — L2 ____ COMP1 COMP2 — L3 ____ COMP1 COMP2

Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	125 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

* Mantenimiento preventivo
* equipo en buen estado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Dagoberto H. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21272

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cuneta

CIUDAD: Belen de los andaquies.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Cuarto de lacteos

UBICACIÓN: Placa

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM122C7	MODELO CONDENSADOR: UM122C7
SERIAL EVAPORADOR: 017TACXEC8	SERIAL CONDENSADOR
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.1 COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Voltaje operación: 220

Presión de baja (PSI): 125 Psi

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 11°

Temperatura interna o ambiente (°C): 21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

*Mantenimiento preventivo
*equipo en buen estado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22 / 12 / 2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Dagoberto H. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21266

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cúcuta

CIUDAD: Belen de los andaquies

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: sala de audiencia

UBICACIÓN: No 3

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ATNQ90GNL	MODELO CONDENSADOR: ATNQ90GNL
SERIAL EVAPORADOR: 003KCRM149	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 39.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[X]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.2 / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación	210v
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	121 psi
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

*Mantenimiento preventivo
*Equipo en buen estado.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21 / 12 / 2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Dagoberto H.		
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21268

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia
Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Caqueta

CIUDAD: Belen de los andaQuez.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: sala de audiencias

UBICACIÓN: No 1

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ATNQ10GNLA | MODELO CONDENSADOR: ATNQ10GNLA

SERIAL EVAPORADOR: 003KCEA199 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 34.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[X]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	125 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[X]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

* mantenimiento Preventivo
* Equipo requiere Repuesto de Bomba de Condensado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22/11/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Dagoberto H. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh...

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21269

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Carrera

CIUDAD: Belen de los andaquies

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: sala de audiencia

UBICACIÓN: No 2

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: ATNQ90GNL	MODELO CONDENSADOR: ATNQ90GNL
SERIAL EVAPORADOR: 003KCRM144	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA:	
CAPACIDAD:	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[X]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.2 (COMP1 COMP2) L2 ____ (COMP1 COMP2) L3 ____ (COMP1 COMP2)

Voltaje operación: 220 V

Presión de baja (PSI): 125 psi

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 11°

Temperatura interna o ambiente (°C): 21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[X]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

*Mantenimiento preventivo
*equipo requiere repuesto de Bomba de Condensado.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Dagoberto H. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh SAS

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21273

MPP [X] MC [X] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia
Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Florencia

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1 laboral

UBICACIÓN: del Circuito

E-MAIL: sala de audiencia

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR: 062TAPL002268	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	ACT A6198
CAPACIDAD: 12.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ (V1 ____ V2 ____) L2 ____ (V1 ____ V2 ____) L3 ____ (V1 ____ V2 ____)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ (V1 ____ V2 ____) L2 ____ (V1 ____ V2 ____) L3 ____ (V1 ____ V2 ____)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ (COMP1 ____ COMP2 ____) L2 ____ (COMP1 ____ COMP2 ____) L3 ____ (COMP1 ____ COMP2 ____)

Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	65 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[X]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

* Cambio de tarjeta de la unidad evaporadora y ajuste de gas Refrigerante R22 y mantenimiento Preventivo
* equipo en buen funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23 / 12 / 2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daygoberto H. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21274

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Florencia

CIUDAD: Florencia Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1 Laboral

UBICACIÓN: del Circuito

E-MAIL: secretaria

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 4MYW45IBA	MODELO CONDENSADOR: 4MYW45IBA
SERIAL EVAPORADOR: 36B59-XXXOO	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: TRANE	
CAPACIDAD: 18000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.2 COMP1 ____ COMP2 ____ L2 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L3 ____ COMP1 ____ COMP2 ____

Voltaje operación: 210v

Presión de baja (PSI): 124 Psi

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 11°

Temperatura interna o ambiente (°C): 31°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

* Mantenimiento Preventivo
* equipo en buen funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Dagoberto H. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Telefono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21275

MPP ☑ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: Florencia – Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 7 laboral

UBICACIÓN: del Circuito

E-MAIL: despacho del Juez

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MSABB-11CR8 | MODELO CONDENSADOR: MSABB-11 CR8

SERIAL EVAPORADOR: 3418796750 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Mirage

CAPACIDAD: 11.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TECNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.1 / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	135 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCION

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

* Mantenimiento Preventivo
* Equipo en buen estado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Dagoberto H. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21276

MPP [X] MC [X] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Florencia

CIUDAD: Florencia – Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado municipal

UBICACIÓN: pequeñas causas laborales

E-MAIL: secretaria

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 9MYM95BA	MODELO CONDENSADOR: 9MWL95180
SERIAL EVAPORADOR: 63930	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: TRANE	
CAPACIDAD: 18.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.2 COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	125 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[X]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Cambio de Capacitor de 7.5 MFD de motor Ventilador evaporador y mantenimiento preventivo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23 / 12 / 2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daysberto H. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 21277

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Florencia - Piso 4

CIUDAD: Florencia - Caquetá

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho del Juez - Pequeñas Causas Laborales

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM092CE	MODELO CONDENSADOR: UM092CE
SERIAL EVAPORADOR: 917HACW00	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 9.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ L2 ____ L3 ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ L2 ____ L3 ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.0 ____ L2 ____ L3 ____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Mantenimiento preventivo
Equipo en buen funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23/12/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Dagoberto H. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° CC001

FECHA: 19 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Cartagena del Chaira - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	YSEC24FSAPL	**MODELO CONDENSADORA:**	YSEC24FSAPL
SERIAL EVAPORADORA:	10000182214	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	YORK	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R22	**CAPACIDAD BTU:**	24.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADIO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	YORK	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE: Marta Edelmira Castro Sierra
IDENTIFICACION: 23.876.199
APOYOSUPERVISION

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° CC002

FECHA: 19 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Cartagena del Chaira - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	YSE122FS	**MODELO CONDENSADORA:**	YSE122FS
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	YORK	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R22	**CAPACIDAD BTU:**	12.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO DEL JUEZ	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADIO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	YORK	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE: Marta Edelmira Castro Sierra
IDENTIFICACION: 23.876.199
APOYOSUPERVISION

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° CC003

FECHA: 19 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Cartagena del Chaira - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	VM142C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM142C7
SERIAL EVAPORADORA:	9JPKG005	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADIO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE: Marta Edelmira Castro Sierra
IDENTIFICACION: 23.876.199
APOYOSUPERVISION

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° JF001

FECHA: 20 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: San José de Fragua - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	YSEC24FS	**MODELO CONDENSADORA:**	YSEC24FS
SERIAL EVAPORADORA:	10000181214	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	YORK	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADIO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	YORK	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE: Marta Edelmira Castro Sierra
IDENTIFICACION: 23.876.199
APOYOSUPERVISION

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° JF002

FECHA: 20 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: San José de Fragua - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	4TYK4512A	**MODELO CONDENSADORA:**	YSEC24FS
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	TRANE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO DEL JUEZ	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADIO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	TRANE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE: Marta Edelmira Castro Sierra
IDENTIFICACION: 23.876.199
APOYOSUPERVISION

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° JF003

FECHA: 20 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: San José de Fragua - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	YSEC24FS	**MODELO CONDENSADORA:**	YSEC24FS
SERIAL EVAPORADORA:	1000018221404	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	YORK	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R22	**CAPACIDAD BTU:**	24.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADIO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	YORK	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE: Marta Edelmira Castro Sierra
IDENTIFICACION: 23.876.199
APOYOSUPERVISION

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0001

FECHA: 8 de septiembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	ATNQ40GNL	**MODELO CONDENSADORA:**	ATNQ40GNL
SERIAL EVAPORADORA:	003KCTB19A52	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO EQ 1	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:		**OBSERVACION:**	

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE: Marta Edelmira Castro Sierra
IDENTIFICACION: 23.876.199
APOYOSUPERVISION

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0002

FECHA: 8 de septiembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	AMNW12GS	**MODELO CONDENSADORA:**	AMNW12GS
SERIAL EVAPORADORA:	912TAQPC817	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINISPLIT
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO EQ 2	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:		**OBSERVACION:**	

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE: Marta Edelmira Castro Sierra
IDENTIFICACION: 23.876.199
APOYOSUPERVISION

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0006

FECHA: 21 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	ATNQ40GNL	**MODELO CONDENSADORA:**	ATNQ40GNL
SERIAL EVAPORADORA:	033KPCPS199	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ1	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION:**	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:		**OBSERVACION:**	

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE: Marta Edelmira Castro Sierra
IDENTIFICACION: 23.876.199

APOYOSUPERVISION

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0007

FECHA: 21 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	AMW12GS	**MODELO CONDENSADORA:**	AV5W48GFAJ
SERIAL EVAPORADORA:	912TAZFC8	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ2	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION:**	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:		**OBSERVACION:**	

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE: Marta Edelmira Castro Sierra
IDENTIFICACION: 23.876.199
APOYOSUPERVISION

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0008

FECHA: 21 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	VM122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM122C7
SERIAL EVAPORADORA:	011TACXEC8	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	CUARTO DE LACTANCIA	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION:**	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:		**OBSERVACION:**	

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE: Marta Edelmira Castro Sierra
IDENTIFICACION: 23.876.199
APOYOSUPERVISION

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0009

FECHA: 21 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	ATNQ40GNL	**MODELO CONDENSADORA:**	ATNQ40GNL
SERIAL EVAPORADORA:	033KCRM199	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA No 3	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION:**	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:		**OBSERVACION:**	

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE: Marta Edelmira Castro Sierra
IDENTIFICACION: 23.876.199
APOYOSUPERVISION

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0010

FECHA: 21 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	ATNQ40GNL	**MODELO CONDENSADORA:**	ATNQ40GNL
SERIAL EVAPORADORA:	033KCEA199	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA No 1	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	22 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:		**OBSERVACION:**	

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE: Marta Edelmira Castro Sierra
IDENTIFICACION: 23.876.199
APOYOSUPERVISION

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0010

FECHA: 21 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	ATNQ40GNL	**MODELO CONDENSADORA:**	ATNQ40GNL
SERIAL EVAPORADORA:	033KCRM199	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA No 2	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:		**OBSERVACION:**	

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE: Marta Edelmira Castro Sierra
IDENTIFICACION: 23.876.199
APOYOSUPERVISION

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00035

FECHA: 27 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	-	**MODELO CONDENSADORA:**	-
SERIAL EVAPORADORA:	002TAPL00248	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R22	**CAPACIDAD BTU:**	12.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 1° LABORAL DEL CIRCUITO - SALA DE AUDIENCIAS	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	46148	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	23 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:		**OBSERVACION:**	

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE: Marta Edelmira Castro Sierra
IDENTIFICACION: 23.876.199
APOYOSUPERVISION

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00036

FECHA: 27 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	4MYW4518A	**MODELO CONDENSADORA:**	4MYW4518A
SERIAL EVAPORADORA:	3C85970000	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	TRANE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 1° LABORAL DEL CIRCUIO - SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	23 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:		**OBSERVACION:**	

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	TRANE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE: Marta Edelmira Castro Sierra
IDENTIFICACION: 23.876.199
APOYOSUPERVISION

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00037

FECHA: 27 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	MSABB-12CRD	**MODELO CONDENSADORA:**	MSABB-12CRD
SERIAL EVAPORADORA:	341B296750	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 1° LABORAL DEL CIRCUIO - DESPACHO DEL JUEZ	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	23 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:		**OBSERVACION:**	

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE: Marta Edelmira Castro Sierra
IDENTIFICACION: 23.876.199
APOYOSUPERVISION

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00038

FECHA: 27 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	4MYW4518A	**MODELO CONDENSADORA:**	4MYW4518A
SERIAL EVAPORADORA:	6373A	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	TRANE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES - SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	23 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:		**OBSERVACION:**	

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	TRANE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE: Marta Edelmira Castro Sierra
IDENTIFICACION: 23.876.199
APOYOSUPERVISION

	SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA "SERVITEDH S.A.S."	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00039

FECHA: 27 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	VM092CE	**MODELO CONDENSADORA:**	VM092CE
SERIAL EVAPORADORA:	912HACW00	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	9.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO MUNICIPAL PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES - DESPACHO DEL JUEZ	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	23 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:		**OBSERVACION:**	

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE: Marta Edelmira Castro Sierra
IDENTIFICACION: 23.876.199

APOYOSUPERVISION