INFORME DE ACTIVIDADES DEL DIA 01 DE AGOSTO

INTEGRANTES

SARA MUÑIZ

HERNANDO ARDILA

WILMAR MARMOL

COMUNA 7

Se realizó jornada de trabajo en la mañana en el barrio 9 de agosto, los acasio, y brisas de villrelis de la comuna 7.

Día de trabajo jornada de la mañana en el caño de 9 de agosto, los acasios , brisas de villarelis se hizo avistamiento y socialización con los habitantes del sector, se evidencio que se encuentra en la muestra que se realizó al caño presencia de vida de alevino y peces, lo cual se queda realizar la toma de muestra para asi las respectivas pruebas.

Con coordenadas:
705166058N , 7382372282W




Fotos de Evidencia en el sector, se realizó avistamiento 9 de agosto y los acasios:






Latitud: 7.051078
Longitud: -73.823739
Elevación: 102.3±15 m
Precisión: 5.2 m
Tiempo: 08-01-2023 08:14
Powered by NoteCam



Latitud: 7.051056
Longitud: -73.823676
Elevación: 113.05±24 m
Precisión: 9.3 m
Tiempo: 08-01-2023 08:07
Powered by NoteCam


Cancha Polipolvo
Calle 41b
2023.08.01
7.05112056N 73.82412741W ±3.79m
Altitud:110.5m
Liam
Número de índice: 126


Cancha Polipolvo
Calle 41b
2023.08.01
7.05116304N 73.82418199W ±3.79m
Altitud:106.7m
Liam
Número de índice: 129



AVISTAMIENTO DE VILLARELIS




Latitud: 7.057869
Longitud: -73.827609
Elevación: 94.73±1 m
Precisión: 9.9 m
Tiempo: 08-01-2023 09:07
Powered by NoteCam


Latitud: 7.057768
Longitud: -73.827621
Elevación: 94.73±3 m
Precisión: 15.3 m
Tiempo: 08-01-2023 09:05
Powered by NoteCam


Latitud: 7.057748
Longitud: -73.82766
Elevación: 94.73±1 m
Precisión: 18.5 m
Tiempo: 08-01-2023 09:07
Powered by NoteCam

JORNADA DE TRABAJO SECTOR DE VILLARLIS 2 Y LA INDEPENDENCIA

Se realizó jornada de trabajo en la tarde en el barrio Villarelis 2, la independencia de la comuna 7.

Día de trabajo jornada de la tarde en el caño de villarelis 2 y la independencia se hizo avistamiento y socialización con los habitantes del sector, se evidencio que se encuentra con poca basura ya que la comunidad lo mantiene el caño se han estado vertiendo aguas residuales de otros barrios lo cual presenta mucha basura malos olores y animales como roedores, culebras, también encontramos basuras que han sido arrojados en el caño.

Coordenadas:

7058087N, 8284643W



Fotos de Evidencia en el sector, se realizó avistamiento


Barrio Villarelys 2
Vereda la independencia
Google
2023.08.01
7.0578087N 72.8284639W ±26.01m
Altitud:115.0m
Liam
Número de índice: 132