INFORME DE ACTIVIDADES DEL DIA 02 DE AGOSTO

INTEGRANTES

SARA MUÑIZ

HERNANDO ARDILA

WILMAR MARMOL


COMUNA 7

Se realizó jornada de trabajo en la mañana en los barrios del campin y nuevo horizonte de la comuna 7.

Día de trabajo jornada de la mañana en los caños del campin y nuevo horizonte se hizo avistamiento y socialización con los habitantes del sector, se evidencio que se encuentra un ambiente de bosque con poca agua y vertimientos de otro barrios lo cual trae mucha basura cuando hay temporada de lluvias, además se pudo evidenciar que hay basuras que arrojan la comunidad al caño en el sector que se trabajó.

Se continuo el trayecto hasta el barrio nuevo horizonte se realizó avistamiento de la zona con socialización y encuestas, se verifico que también hay vertimiento de casa hacia el caño y también se arroja basuras en el.

Con coordenadas:
70529911N , 7382660937W



Fotos de Evidencia en el sector, se realizó avistamiento del campin y nuevo horizonte:







Cancha Polipolvo
Google
2023.08.02
7.05306761N 73.82662733W ±3.94m
Altitud:114.0m
Liam
Número de índice: 148


Barrio Villarelys 2
Vereda la independencia
Cancha Polipolvo
Google
2023.08.02
7.05538612N 73.82748931W ±5.81m
Altitud:102.0m
Liam
Número de índice: 152



Barrio Villarelys 2
pendencia
Vereda la independencia
Cancha Polipolvo
Google
2023.08.02
7.055527671N 72.82778129W ±6.36m
Altitud:101.3m
Liam
Número de índice: 156


Barrio Villarelys 2
pendencia
Vereda la independencia
Cancha Polipolvo
Google
2023.08.02
7.055503.54N 72.82779184W ±5.53m
Altitud:100.4m
Liam
Número de índice: 155

JORNADA DE TRABAJO SECTOR POZO 7

En el trayecto que se le hizo al caño el barrio la juventud en la tarde se evidencio que se encuentra lleno de basuras arrojadas por la comunidad basuras (llantas, plástico, bolsas, árboles que han sido talados), ya haciendo el recorrido encontramos que el caño se han estado vertiendo aguas residuales de otros barrios lo cual presenta mucha basura malos olores y animales como roedores, culebras, también encontramos basuras que han sido arrojados en el caño, no hacen limpieza.

Coordenadas : 7061404N ,738343177W



Fotos de Evidencia en el sector, se realizó avistamiento






Calle 54a
Calle 39
Google
2023.08.02
7.86139N 73.83584W +500.00m
Liam
Número de indice: 03