CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0 Fecha:
INTERVENTORÍA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Pagina ___de___
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	DIN DESARROLLO INGENIERIA Seiing CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
7.1.1	TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø=1"	ML	15,53

VALOR UNITARIO ITEM	9.571,00	VALOR TOTAL ITEM	148.637,63	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

			DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte		
FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	Longitud	Ancho	Cantid.	Kg	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
[illegible]	ZONA DE COCINA	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø=1"	7,65				7,65		15,53	148.637,63		15,53	148.637,63
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,62				0,62						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,65				0,65						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,61				0,61						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,61				0,61						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,61				0,61						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,61				0,61						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,61				0,61						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,61				0,61						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,61				0,61						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,61				0,61						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,61				0,61						

TOTALES	15,53

D. OBSERVACIONES

TOTAL ACTA		
TOTAL ACUMULADO	15,53	148.637,63

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Fecha:
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.818716	Pagina ___de ___
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	DIN DESARROLLO INGENIERIA Selling CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
7.4.3	TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø=2½"	ML	9,51

VALOR UNITARIO ITEM	33.296,00	VALOR TOTAL ITEM	316.644,96	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

			DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte		
FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	Longitud	Ancho	Cantid.	Kg	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
		TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø=2½"	1,30				1,30		9,51	316.644,96		9,51	316.644,96
	ZONA DE BAÑO DE PROFESORES Y ENFERMERÍA	TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø=2½"	0,74				0,74						
		TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø=2½"	1,60				1,60						
		TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø=2½"	1,37				1,37						
		TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø=2½"	4,50				4,50						

TOTALES	9,51

D. OBSERVACIONES

TOTAL ACTA		
TOTAL ACUMULADO	9,51	316.644,96

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Fecha:
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	Pagina ___de ___
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	DIN DESARROLLO EN INGENIERIA Seiing CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
7,4,5	TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø=2"	ML	4,46

VALOR UNITARIO ITEM	20.976,00	VALOR TOTAL ITEM	93.552,96	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

			DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte		
FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	Longitud	Ancho	Cantid.	Kg	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
	ZONA DE BAÑO MIXTOS	TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø=2"	3,60				3,60		4,46	93.552,96		4,46	93.552,96
		TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø=2"	0,86				0,86						

TOTALES	4,46

D. OBSERVACIONES

TOTAL ACTA			
TOTAL ACUMULADO		4,46	93.552,96

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Fecha:
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	Pagina ___de ___
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	DIN DESARROLLO INGENIERIA Seiing CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
7.4.7	TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø=1½"	ML	7,44

VALOR UNITARIO ITEM	15.870,00	VALOR TOTAL ITEM	118.072,80	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

			DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte		
FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	Longitud	Ancho	Cantid.	Kg	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
	ZONA DE BAÑO MIXTOS	TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø=1½"	1,10				1,10		7,44	118.072,80		7,44	118.072,80
		TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø=1½"	1,49				1,49						
		TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø=1½"	0,57				0,57						
		TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø=1½"	1,25				1,25						
		TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø=1½"	0,60				0,60						
		TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø=1½"	0,65				0,65						
		TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø=1½"	0,65				0,65						
		TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø=1½"	0,33				0,33						
		TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø=1½"	0,65				0,65						
		TUBERÍA PVC-P RDE 21 Ø=1½"	0,26				0,26						

TOTALES	7,44

D. OBSERVACIONES

TOTAL ACTA			
TOTAL ACUMULADO		7,44	118.072,80

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Fecha:
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	Pagina ___de___
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	DIN DESARROLLO INGENIERIA Seiing CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
7.4.9	TUBERÍA PVC-P RDE 13,5 Ø=1 1/4"	ML	18,08

VALOR UNITARIO ITEM	12.840,00	VALOR TOTAL ITEM	232.147,20	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

			DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte		
FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	Longitud	Ancho	Cantid.	Kg	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
	AULAS, SALAS DE PROFESORES, ENFERMERIA Y ZONA DE	TUBERÍA PVC-P RDE 13,5 Ø=1 1/4"	2,12				2,12		18,08	232.147,20		18,08	232.147,20
		TUBERÍA PVC-P RDE 13,5 Ø=1 1/4"	0,60				0,60						
		TUBERÍA PVC-P RDE 13,5 Ø=1 1/4"	0,60				0,60						
		TUBERÍA PVC-P RDE 13,5 Ø=1 1/4"	0,70				0,70						
		TUBERÍA PVC-P RDE 13,5 Ø=1 1/4"	0,65				0,65						
		TUBERÍA PVC-P RDE 13,5 Ø=1 1/4"	0,60				0,60

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Fecha:
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	Pagina ___de___
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE -- CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	DIN DESARROLLO INGENIERIA Seiing CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
7,5,3	TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	ML	29,36

VALOR UNITARIO ITEM	9.285,00	VALOR TOTAL ITEM	272.607,60	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

			DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte		
FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	Longitud	Ancho	Cantid.	Kg	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
	ZONA DE COCINA	TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	0,75				0,75		29,36	272.607,60		29,36	272.607,60
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	0,81				0,81						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	0,82				0,82						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	0,83				0,83						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	0,84				0,84						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	0,85				0,85						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	0,86				0,86						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	0,87				0,87						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	0,88				0,88						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	0,89				0,89						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	0,90				0,90						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	0,91				0,91						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	0,92				0,92						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	0,93				0,93						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	0,94				0,94						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	0,95				0,95						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	0,96				0,96						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	0,97				0,97						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	0,98				0,98						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	0,99				0,99						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,00				1,00						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,01				1,01						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,02				1,02						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,03				1,03						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,04				1,04						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,05				1,05						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,06				1,06						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,07				1,07						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,08				1,08						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,09				1,09						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,10				1,10						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,11				1,11						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,12				1,12						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,13				1,13						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,14				1,14						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,15				1,15						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,16				1,16						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,17				1,17						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,18				1,18						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,19				1,19						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,20				1,20						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,21				1,21						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,22				1,22						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,23				1,23						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,24				1,24						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,25				1,25						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,26				1,26						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,27				1,27						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,28				1,28						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,29				1,29						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,30				1,30						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,31				1,31						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,32				1,32						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,33				1,33						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,34				1,34						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,35				1,35						
		TUBERÍA PVC-P RDE 11 Ø=¾"	1,36				1,36						

TOTALES	29,36

D. OBSERVACIONES

TOTAL ACTA		
TOTAL ACUMULADO	29,36	272.607,60

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0 / Fecha:
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Pagina ___de___
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	DIN DESARROLLO INGENIERIA Seiing
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
7.5.5	TUBERÍA PVC-P RDE 9 Ø=½"	ML	8,22

VALOR UNITARIO ITEM	7.766,00	VALOR TOTAL ITEM	63.836,52	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte		
			Longitud	Ancho	Cantid.	Kg	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
	ZONA DE CIRCULACION, BAÑO DE PROFESORES Y ENFERMERIA Y BAÑO	TUBERÍA PVC-P RDE 9 Ø=½"	8,22				8,22		8,22	63.836,52		8,22	63.836,52
	TOTALES						8,22						

D. OBSERVACIONES

TOTAL ACTA		
TOTAL ACUMULADO	8,22	63.836,52

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0 Fecha:
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Pagina ___ de ___
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	DIN DESARROLLO INGENIERIA Seiing CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
5.5.7	VALVULA BOLA Ø=1 1/4"	UND	1,00

VALOR UNITARIO ITEM	54.976,00	VALOR TOTAL ITEM	54.976,00	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

			DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte		
FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	Longitud	Ancho	Cantid.	Kg	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
		VALVULA BOLA Ø=1 1/4"			1,00		1,00		1,00	54.976,00		1,00	54.976,00
TOTALES							1,00						

O. OBSERVACIONES

TOTAL ACTA		
TOTAL ACUMULADO	1,00	54.976,00

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vaga
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0 / Fecha:
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Pagina ___de ___
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	DIN DESARROLLO INGENIERIA Seing — CONSORCIO DS2
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
7,5,9	VALVULA BOLA Ø=3/4"	UNO	2,00

VALOR UNITARIO ITEM	35.889,00	VALOR TOTAL ITEM	71.778,00	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

			DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte		
FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	Longitud	Ancho	Cantid.	Kg	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
		VALVULA BOLA Ø=3/4"			2,00		2,00		2,00	71.778,00		2,00	71.778,00

TOTALES	2,00

D. OBSERVACIONES

TOTAL ACTA		
TOTAL ACUMULADO	2,00	71.778,00

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0 Fecha:
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Pagina ___de ___
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	DIN DESARROLLO EN ACCIÓN Seiing CONSORCIO DS2
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
7,5,10	VALVULA BOLA Ø=½"	UND	1,00

VALOR UNITARIO ITEM	23.955,00	VALOR TOTAL ITEM	23.955,00	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

			DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte		
FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	Longitud	Ancho	Cantid.	Kg	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
		VALVULA BOLA Ø=½"			1,00		1,00		1,00	23.955,00		1,00	23.955,00
TOTALES							1,00						

D. OBSERVACIONES

TOTAL ACTA		
TOTAL ACUMULADO	1,00	23.955,00

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0 Fecha:
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Pagina ___ de ___
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	DIN DESARROLLO EN INGENIERIA Seiing CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
7,6,6	LLAVE MANGUERA Ø=½" (PUNTO HIDRAULICO)	UND	1,00

VALOR UNITARIO ITEM	39.007,00	VALOR TOTAL ITEM	39.007,00	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

			DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte		
FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	Longitud	Ancho	Espesor	Cantid.	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
25/03/2015	PUNTO DE HIDRATACIÓN	LLAVE MANGUERA Ø=½" (PUNTO HIDRAULICO)				1,00	1,00		1,00	39.007,00		1,00	39.007,00
TOTALES							1,00						

D. OBSERVACIONES

TOTAL ACTA		
TOTAL ACUMULADO	1,00	39.007,00

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0 Fecha:
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Pagina ___de___
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	DIN DESARROLLO INNOVADOR Selling CONSORCIO DS2
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
7,7,7	SIFONES 2" (SALIDA SANITARIA)	UND	4,00

VALOR UNITARIO ITEM	65.941,00	VALOR TOTAL ITEM	263.764,00	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

			DIMENSIONES - MEDIDAS [m]					Avance Semanal			Avance Corte		
FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	Longitud	Ancho	Espesor	Cantid.	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
[redacted]												4,00	263.764,00
[redacted]	(A-B)(C-D)	SIFONES 2"(SALIDA SANITARIA)				2	2,00						

TOTALES	4,00

D. OBSERVACIONES

TOTAL ACTA			
TOTAL ACUMULADO		4,00	263.764,00

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0 Fecha:
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Pagina ___ de ___
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	DIN Selling DESARROLLO EN CONSTRUCCIÓN CONSORCIO DS2
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
7,7,8	SIFONES 3" (SALIDA SANITARIA)	UND	9,00

VALOR UNITARIO ITEM	86.750,00	VALOR TOTAL ITEM	780.750,00	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte		
			Longitud	Ancho	Espesor	Cantid.	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
[redacted]													
	(EJE 3)	SIFONES 3" (SALIDA SANITARIA)					9,00						
[redacted]													

TOTALES	9,00

D. OBSERVACIONES

TOTAL ACTA		
TOTAL ACUMULADO	9,00	780.750,00

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0 Fecha:
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Pagina __de __
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	DIN DESARROLLO INGENIERIA Seiing CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
7,7,9	SIFONES 4" (SALIDA SANITARIA)	UND	8,00

VALOR UNITARIO ITEM	116.361,00	VALOR TOTAL ITEM	930.888,00	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES - MEDIDAS (m) Longitud	Ancho	Espesor	Cantid.	SUB-TOTAL	Avance Semanal No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	Avance Corte No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]	SIFONES 4" (SALIDA SANITARIA)				2,00	2,00						
[illegible]	[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]	SIFONES 4" (SALIDA SANITARIA)				6,00	6,00		6,00	23.722,00		2,00	7.907,33

TOTALES	8,00

D. OBSERVACIONES

TOTAL ACTA		
TOTAL ACUMULADO	8,00	930.888,00

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0 Fecha:
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Pagina ___de ___
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	DIN DESARROLLO INGENIERIA Seiing CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
7,8,1	TUBERÍA PVC-S Ø=6"	ML	44,25

VALOR UNITARIO ITEM	123.452,00	VALOR TOTAL ITEM	5.462.751,00	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

			DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte		
FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	Longitud	Ancho	Espesor	Cantid.	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	TUBERÍA PVC-S Ø=6"	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0 Fecha:
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Pagina ___de ___
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	DIN DESARROLLO EN INGENIERIA Seïng CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
7,8,2	ACCESORIOS PVC-S Ø=6"	UND	13,00

VALOR UNITARIO ITEM	101.170,00	VALOR TOTAL ITEM	1.315.210,00	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte		
			Longitud	Ancho	Espesor	Cantid.	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ACCESORIOS PVC-S	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTALES	13,00

D. OBSERVACIONES

TOTAL ACTA			
TOTAL ACUMULADO		13,00	1.922.230,00

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0 Fecha:
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Pagina ___ de ___
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	DIN DESARROLLO INGENIERIA Seiing
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
7,8,3	TUBERÍA PVC-S Ø=4"	ML	53,00

VALOR UNITARIO ITEM	27.644,00	VALOR TOTAL ITEM	1.465.132,00	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

			DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte		
FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	Longitud	Ancho	Espesor	Cantid.	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		TUBERÍA PVC-S Ø=4"	14,00				14,00		14,00	387.016,00		14,00	387.016,00

TOTALES	53,00

D. OBSERVACIONES

TOTAL ACTA		
TOTAL ACUMULADO	53,00	1.852.148,00

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0 Fecha:
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Pagina ___de ___
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	DIN DESARROLLO INGENIERIA Seiing
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
7,8,4	ACCESORIOS PVC-S Ø=4"	UND	117,00

VALOR UNITARIO ITEM	18.890,00	VALOR TOTAL ITEM	2.210.130,00	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES - MEDIDAS (m) Longitud	Ancho	Espesor	Cantid.	SUB-TOTAL	Avance Semanal No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	Avance Corte No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
[redacted]													
		ACCESORIOS PVC-S Ø=4"				8	8,00		8,00	151.120,00			
		ACCESORIOS PVC-S Ø=4"				54	54,00		54,00	1.020.060,00			

TOTALES	117,00

D. OBSERVACIONES

TOTAL ACTA			
TOTAL ACUMULADO	117,00		2.210.130,00

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Fecha:
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	Pagina ___ de ___
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SEO	DIN DESARROLLO INGENIERIA Seling CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
7,8,5	TUBERÍA PVC-S Ø=3"	ML	33,60

VALOR UNITARIO ITEM	22.072,00	VALOR TOTAL ITEM	741.619,20	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES - MEDIDAS (m) Longitud	Ancho	Espesor	Cantid.	SUB-TOTAL	Avance Semanal No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	Avance Corte No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
[redacted]													
		TUBERÍA PVC-S Ø=3"	22,60				22,60		22,60	498.827,20			

TOTALES	33,60

D. OBSERVACIONES

TOTAL ACTA		
TOTAL ACUMULADO	33,60	741.619,20

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Fecha:
MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	Pagina ___de ___
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE -- CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	DIN DESARROLLO INGENIERIA Seiing CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
7.8.6	ACCESORIOS PVC-S Ø=3"	UND	71,00

VALOR UNITARIO ITEM	11.936,00	VALOR TOTAL ITEM	847.456,00	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

			DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte		
FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	Longitud	Ancho	Espesor	Cantid.	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
[redacted]													
		ACCESORIOS PVC-S Ø=3"				62	62,00		62,00	740.032,00			

TOTALES	71,00

D. OBSERVACIONES

TOTAL ACTA			
TOTAL ACUMULADO		71,00	847.456,00

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0 Fecha:
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	**PREACTA DE OBRA No. 1**	Pagina ___de___
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	DIN DESARROLLO INGENIERIA Seiing **CONSORCIO DS2**
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
7,8,7	TUBERÍA PVC-S Ø=2"	ML	39,95

VALOR UNITARIO ITEM	17.434,00	VALOR TOTAL ITEM	696.488,30	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte		
			Longitud	Ancho	Espesor	Cantid.	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	TUBERÍA PVC-S Ø=2"	14,35	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14,35	[illegible]	(22,05)	(384.419,70)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	TUBERÍA PVC-S Ø=2"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTALES	39,95

D. OBSERVACIONES

TOTAL ACTA		
TOTAL ACUMULADO	39,95	696.488,30

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Fecha:
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	Pagina ___de ___
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	DIN DESARROLLO E INGENIERIA Seïng CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
7,8,8	ACCESORIOS PVC-S Ø=2"	UND	165,00

VALOR UNITARIO ITEM	7.430,00	VALOR TOTAL ITEM	1.225.950,00	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

			DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte		
FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	Longitud	Ancho	Espesor	Cantid.	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
[redacted]													
		ACCESORIOS PVC-S Ø=2"				71,00	71,00		71,00	627.530,00			
		ACCESORIOS PVC-S Ø=2"				94,00	94,00						
TOTALES							165,00						

D. OBSERVACIONES

TOTAL ACTA			
TOTAL ACUMULADO		165,00	980.760,00

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Fecha:
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	Pagina __ de __
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
7.9.1	TUBERÍA PVC-L Ø=2"	ML	30,45

VALOR UNITARIO ITEM	14.041,00	VALOR TOTAL ITEM	427.548,45	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte		
			Longitud	Ancho	Espesor	Cantid.	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
[redacted]													
		TUBERIA PVC-L Ø=2"	16,45				16,45		16,45	230.974,45			

TOTALES	30,45

D. OBSERVACIONES

	TOTAL ACTA	
	TOTAL ACUMULADO	30,45	427.548,45

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA


Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Fecha:
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	Pagina ___ de ___
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	DIN DESARROLLO INGENIERIA Seiing CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
7.9.3	PRUEBAS ESTANQUEIDAD	UND	3,00

VALOR UNITARIO ITEM	334.248,00	VALOR TOTAL ITEM	1.002.744,00	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

A. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ELEMENTO



B. MEDIDAS

C. AVANCES

FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES - MEDIDAS (m) Longitud	Ancho	Espesor	Cantid.	SUB-TOTAL	Avance Semanal No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	Avance Corte No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
[illegible]	[illegible]	PRUEBAS ESTANQUEIDAD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3,00	1.002.744,00	[illegible]	3,00	1.002.744,00

TOTALES	3,00

D. OBSERVACIONES

TOTAL ACTA			
TOTAL ACUMULADO	3,00	1.002.744,00	

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA


Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA



CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Fecha:
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	Pagina ___de ___
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	DIN DESARROLLO INGENIERIA Seing CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
7,12,1	CAJA DE INSPECCIÓN 0,70 m x 0,70 m	UND	6,00

VALOR UNITARIO ITEM	492.960,00	VALOR TOTAL ITEM	2.957.760,00	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

A. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ELEMENTO




B. MEDIDAS

C. AVANCES

FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte		
			Longitud	Ancho	Espesor	Cantid.	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
													1.478.880,00
													1.478.880,00

TOTALES	6,00

D. OBSERVACIONES

TOTAL ACTA		
TOTAL ACUMULADO	6,00	2.957.760,00

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0 Fecha:
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Pagina ___de___
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	DIN Seiing DESARROLLO EN INGENIERIA
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
7,16,6	GABINETE DE INCENDIO TIPO II	UND	4,00

VALOR UNITARIO ITEM	1.253.247,00	VALOR TOTAL ITEM	5.012.988,00	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES - MEDIDAS (m) Longitud	Ancho	Espesor	Cantid.	SUB-TOTAL	Avance Semanal No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	Avance Corte No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
[illegible]	En E. 2 2do piso	GABINETE DE INCENDIO TIPO II				1,00	1,00		1,00	5.012.988,00		1,00	5.012.988,00
[illegible]	En E. 5 2do piso	GABINETE DE INCENDIO TIPO II				1,00	1,00						
[illegible]	En E. 25 2do p. C	GABINETE DE INCENDIO TIPO II				2,00	2,00						

TOTALES	4,00

D. OBSERVACIONES

TOTAL ACTA		
TOTAL ACUMULADO	4,00	5.012.988,00

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Parra
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0 Fecha:
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Pagina ___de ___
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	DIN DESARROLLO Seling CONSORCIO DS2
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
8.1.1	Salida Tomacorriente doble , incluye toma, marcacion y ducto EMT cuando este a la vista.	UND	410,00

VALOR UNITARIO ITEM	78.560,00	VALOR TOTAL ITEM	32.209.600,00	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

			DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte		
FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	Longitud	Ancho	Espesor	Cantid.	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
		Salida Tomacorriente doble , incluye toma, marcacion y ducto EMT cuando este a la				410,00	410,00		410,00	32.209.600,00		410,00	32.209.600,00
TOTALES							410,00						

D. OBSERVACIONES

SE DEBE AJUSTAR CANTIDAD CON LOS NPS

TOTAL ACTA		
TOTAL ACUMULADO	410,00	32.209.600,00

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Pinto
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Fecha:
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	Pagina __de __
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	DIN DESARROLLO INGENIERIA Seiing CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
8.1.11	Ducto PVC de 1" en placa para red de datos max 6 UTP cat 6A - ANSI-EIA 569-B incluye cajas	ML	66,60

VALOR UNITARIO ITEM	10.924,00	VALOR TOTAL ITEM	727.538,40	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

			DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte		
FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	Longitud	Ancho	Espesor	Cantid.	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
	(A-EX(1-2)	Ducto PVC de 1" en placa para red de datos max 6 UTP cat 6A - ANSI-EIA 569-B	10,10			2,00	20,20		56,80	620.483,20		56,80	620.483,20
		Ducto PVC de 1" en placa para red de				2,00	20,20						
		Ducto PVC de 1" en placa para red de	3,90			1,00	6,60						

TOTALES	66,60

D. OBSERVACIONES

TOTAL ACTA		
TOTAL ACUMULADO	66,60	620.483,20

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0 Fecha:
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Pagina ___de___
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	DIN DESARROLLO EN INGENIERIA Seing CONSORCIO DS2
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO ELEVADOR - ASCENSOR DOS PARADAS SEIS PASAJEROS EN ACERO INOXIDABLE VELOCIDAD .6M/SEG PUERTA TELESCOPICA SISTEMA DE SEGURIDAD BAJO NORMA	UND	1,00

VALOR UNITARIO ITEM	96.726.204,00	VALOR TOTAL ITEM	96.726.204,00	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

			DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte		
FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	Longitud	Ancho	Espesor	Cantid.	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
		SUMINISTRO E INSTALACION DE											
TOTALES							1,00						

D. OBSERVACIONES

TOTAL ACTA		
TOTAL ACUMULADO	1,00	96.726.204,00

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Fecha:
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	Pagina ___de___
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	DIN DESARROLLO INGENIERIA Seiing CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
	CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA PLACA DE CONTRAPISO DE 0.10 MM	M2	124,36

VALOR UNITARIO ITEM	64.058,00	VALOR TOTAL ITEM	7.966.220,85	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte		
			Longitud	Ancho	Espesor	Cantid.	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
[illegible]	[illegible]	CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA PLACA DE CONTRAPISO DE 0.10 MM	2,65	1,00	2,55	2,00	[illegible]	[illegible]	124,36	7.966.220,85	[illegible]	124,36	7.966.220,85
	MURO CORTO												
	MURO RECOSTERO		2,60	1,00	2,55	1,00							
	MURO		10,25	1,00	2,55	1,00							
	TAPA TANQUE AGUA		7,45	2,60	1,00	1,00							
			2,70	2,71	1,00	1,00							
			1,10	1,00	1,32	1,00							
			10,25	1,00	2,55	1,00							
			0,65	1,00	2,55	1,00							
			0,65	2,60	1,00	1,00							
			0,65	1,00	2,55	1,00							

TOTALES	124,36

D. OBSERVACIONES

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	124,36	7.966.220,85

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Fecha:
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	Pagina ___de ___
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	DIN DESARROLLO INGENIERIA Seiing S.A.S. CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
4.3.1	CONCRETO PARA ESCALERAS 3500 PSI	M3	5,65

VALOR UNITARIO ITEM	761.253,00	VALOR TOTAL ITEM	4.304.505,09	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

			DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte		
FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	Longitud	Ancho	Espesor	Cantid.	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
	EJE 4 Y A-C	CONCRETO PARA ESCALERAS 3500 PSI	1,00	1,65		1	3,10		5,65	4.304.506,09	4	5,65	4.304.506,09
	EJE 2 Y D-E	CONCRETO PARA ESCALERAS 3500 PSI	1,25	1,97		1	2,46						

TOTALES	5,65

D. OBSERVACIONES

TOTAL ACTA		
TOTAL ACUMULADO	5,65	4.304.505,09

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Fecha:
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	Pagina ___de ___
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	DIN DESARROLLO Seiing CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN
9.1.2	Pañete liso impermeabilizado en muros 1:3 (incluye filos y dilataciones)

UND	CANTIDAD TOTAL
M2	246,69

VALOR UNITARIO ITEM	17.570,00


VALOR TOTAL ITEM	4.334.404,80

TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte		
			Longitud	Ancho	Alto	Cantid.	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
[illegible]	wo area administrativa	Pañete liso impermeabilizado en muros 1:3 (incluye filos y dilataciones)	1,65		2,60	2,00	8,24	[illegible]	246,69	4.334.404,80	[illegible]	246,69	4.334.404,80



TOTALES	246,69

D. OBSERVACIONES

TOTAL ACTA	246,69
TOTAL ACUMULADO	4.334.404,80

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Fecha:
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	Pagina ___de ___
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	DIN Selling DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
9 1 3	Pañetes liso impermeabilizado sobre muros 1 3 (incluye filos y dilataciones), ancho <0.60 m	ML	147,15

VALOR UNITARIO ITEM	10.439,00	VALOR TOTAL ITEM	1.536.098,85	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

			DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte		
FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	Longitud	Ancho	Alto	Cantid.	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	**PREACTA DE OBRA No. 1**	Fecha:
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	Pagina ___de___
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE - CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	DIN DESARROLLO INGENIERIA Seing CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
915	Pañetes lisos sobre muros 1.4 (incluye filos y dilataciones)	M2	397,07

VALOR UNITARIO ITEM	15.237,00	VALOR TOTAL ITEM	6.050.087,02	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

			DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte	
FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	Longitud	Ancho	Espesor	Cantid.	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
[redacted]													
				8,70	2,00								

TOTALES	397,07

D. OBSERVACIONES

TOTAL ACTA		
TOTAL ACUMULADO	397,07	6.050.087,02

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Fecha:
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	Pagina ___de___
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	DIN DESARROLLO INGENIERIA Seiing CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
11.1.1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	376,44

VALOR UNITARIO ITEM	25.324,00	VALOR TOTAL ITEM	9.532.941,24	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

			DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte		
FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	Longitud	Ancho	Espesor	Cantid.	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
[redacted]	[redacted]	AFINADO CUBIERTAS PLANAS	[redacted]										

TOTALES	376,44

D. OBSERVACIONES

TOTAL ACTA			
TOTAL ACUMULADO	376,44	9.532.941,24	

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	**PREACTA DE OBRA No. 1**	Fecha:
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	Pagina ___de ___
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE -- CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	DIN DESARROLLO Seiing **CONSORCIO DS2**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
	CERRAMIENTO EN TUBO DE AGUA NEGRA DE 2" CAL. 1.5 mm CON TAPA SUPERIOR EN LAMINA, PLATINA INFERIOR DE 3*3/16 PARA ANCLAJE EN VIGA DE CONCRETO, PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE SINTETICO. ALTURA VARIABLE (1.6-1.8), SEGÚN DISEÑO Y SEPARACION DE TUBOS CADA 10 CM. INCLUYE EXCAVACION Y MURO SOPORTE EN CONCRETO	ML	59,18

VALOR UNITARIO ITEM	406.714,00	VALOR TOTAL ITEM	24.069.334,52	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

			DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte		
FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	Longitud	Ancho	Espesor	cant	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
[redacted]													

TOTALES	59,18

O. OBSERVACIONES

	TOTAL ACTA	
TOTAL ACUMULADO	59,18	24.069.334,52

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Fecha:
MUNICIPIO: BOGOTÁ, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	Pagina ___de ___
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	DIN DESARROLLO INGENIERIA Seiing CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
11.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG	859,68

VALOR UNITARIO ITEM	9.024,00	VALOR TOTAL ITEM	7.757.752,32	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

			DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte		
FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	Longitud	Ancho	Espesor	Kg	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
[illegible]	[illegible]	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTALES	859,68

D. OBSERVACIONES

TOTAL ACTA		
TOTAL ACUMULADO	859,68	7.757.752,32

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Fecha:
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	Pagina ___de ___
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	DIN DESARROLLO INGENIERIA Seiing CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNO	CANTIDAD TOTAL
12.2.10	BARANDA Y PASAMANOS TUBO DE 1 1/2" INCLUIDO ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR Y PANELES DE LAMINA PERFORADA EN MARCO METALICO MODULADO	ML	28,58

VALOR UNITARIO ITEM	289.359,00	VALOR TOTAL ITEM	8.269.880,22	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES - MEDIDAS (m) Longitud	Ancho	Espesor	Cant.	SUB-TOTAL	Avance Semanal No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	Avance Corte No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
		BARANDA Y PASAMANOS TUBO DE											
TOTALES							28,58						

D. OBSERVACIONES

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	28,58	8.269.880,22

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0 / Fecha:
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Pagina ___de ___
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	DIN DESARROLLO EN INGENIERIA Seing
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
14.1.1	ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5 (inc win y remate en aluminio)	M2	89,81

VALOR UNITARIO ITEM	38.586,00	VALOR TOTAL ITEM	3.465.215,73	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES - MEDIDAS (m) Longitud	Ancho	Espesor	Cant.	SUB-TOTAL	Avance Semanal No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	Avance Corte No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
[redacted]		ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5											

TOTALES	89,81

D. OBSERVACIONES

	TOTAL ACTA	TOTAL ACUMULADO
	89,81	3.465.215,73

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Fecha:
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	Pagina ___de ___
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	DIN DESARROLLO EN INGENIERIA Seiing CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
14.1.2	ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5 (inc win y remate en aluminio)	ML	42,00

VALOR UNITARIO ITEM	26.861,00	VALOR TOTAL ITEM	1.128.162,00	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

			DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte		
FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	Longitud	Ancho	Espesor	Cant.	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
		ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5											
TOTALES							42,00						

D. OBSERVACIONES

TOTAL ACTA		
TOTAL ACUMULADO	42,00	1.128.162,00

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Fecha:
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	Pagina ___de ___
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SEO	CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
17.1.1	CIELO RASO PLANO DRYWALL	M2	380,08

VALOR UNITARIO ITEM	55.332,00	VALOR TOTAL ITEM	21.030.586,56	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

			DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte		
FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	Longitud	Ancho	Espesor	cant.	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
[redacted]	[redacted]	CIELO RASO PLANO DRYWALL	[redacted]	[redacted]	[redacted]	176,69	176,69	[redacted]	380,08	21.030.586,56	[redacted]	380,08	21.030.586,56
[redacted]	[redacted]	CIELO RASO PLANO DRYWALL	[redacted]	[redacted]	[redacted]	203,39	203,39	[redacted]			[redacted]		

TOTALES	380,08

D. OBSERVACIONES

TOTAL ACTA		
TOTAL ACUMULADO	380,08	21.030.586,56

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO ECORB	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	Versión: 0
INTERVENTORIA: CONSORCIO DS2	PREACTA DE OBRA No. 1	Fecha:
MUNICIPIO: BOGOTA, D.C	CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.618716	Pagina ___de ___
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED	DIN DESARROLLO EN INGENIERIA Seing CONSORCIO DS2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD TOTAL
20.2.2	CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO	M2	100,37

VALOR UNITARIO ITEM	63.259,00	VALOR TOTAL ITEM	6.349.274,20	TIPO DE OBRA	CONSTRUCCION

B. MEDIDAS

C. AVANCES

			DIMENSIONES - MEDIDAS (m)					Avance Semanal			Avance Corte		
FECHA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	Longitud	Ancho	Espesor	cant.	SUB-TOTAL	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO SEMANA	VALOR TOTAL EJECUTADO SEMANA	No.	CANTIDAD TOTAL EJECUTADO CORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO CORTE
[illegible]	[illegible]	CONCRETO ESCOBEADO PARA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTALES							100,37						

D. OBSERVACIONES

TOTAL ACTA			
TOTAL ACUMULADO	100,37	6.349.274,20	

FIRMAS:

Ing Fernando Calvo Vega
RESIDENTE INTERVENTORIA

Tec. Johan Bermudez Prada
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO No. 6 INFORME SOCIAL

CONTRATO No. CO.1.PCCNTR.616934

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.

PERIODO DEL INFORME

04/08/2019 Hasta el 03/09/2019

REALIZÓ	APROBÓ
Firma: Ángela Rodríguez Meza	Firma

BOGOTA D.C.

Septiembre-2019

1 TABLA DE CONTENIDO

2 INTRODUCCIÓN 4

3 OBJETIVOS 5

3.1 OBJETIVO GENERAL. 5

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 5

4 PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 6

4.1 ESTRATEGIAS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL. 6

4.2 Programa de atención a la comunidad. 9

4.2.2 Levantamiento, atención y cierre de Peticiones ciudadanas. 10

4.3 Programa de organización social y participación ciudadana. 11

4.4 Programa de divulgación e información. 12

4.4.1 ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN. 12

4.4.2 ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN. 13

4.5 Programa de generación de empleo. 14

4.6 Programa De Sostenibilidad. 14

5 SOPORTES DE GESTIÓN 15

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 16

INDICE DE TABLAS

Tabla 2-1 Seguimiento cronograma social 6

Tabla 2-2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 7

Tabla 2-3 Relación de PQRS 10

Tabla 2-4 Relación de piezas de divulgación aprobadas 12

Tabla 2-5 Relación Soportes de Gestión 15

2 INTRODUCCIÓN

La labor esencial de la firma interventoría en el componente social es realizar la orientación, asesoría y cumplimiento del Plan de Gestión Social, así mismo brindar acompañamiento a los lineamientos establecidos en los pliegos de condiciones, dando seguimiento y control a todas aquellas actividades sociales como: atención al ciudadano, encuentros ciudadanos, actividades de divulgación, información-participación y sostenibilidad, las cuales garantizan la apropiación del proyecto por parte de la comunidad.

A través de este octavo informe se busca dar a conocer a la supervisión social de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la Secretaria de Educación, sobre las actividades y procesos adelantados definidos en el Plan de gestión social durante el mes correspondiente al presente y su porcentaje (%) de avance o retraso al igual que el cronograma social. Así mismo se informan aspectos como: proceso metodológico de la intervención social, información general del proyecto, y detalles de la ejecución de actividades contempladas en los programas de gestión social.

Para alcanzar el objetivo del contrato CO.1.PCCNTR.616934, la interventoría desde el área social se ha basado en los parámetros establecidos por la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos en los pliegos de condiciones y anexo Técnico, los cuales buscan la creación de escenarios de participación, colaboración y apropiación del contrato de obra CO.1.PCCNTR.618716 ejecutado por el Contratista Consorcio ECOB-RB.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL.

Garantizar el cabal cumplimiento del Plan de Gestión Social por medio de la vigilancia y control de cada una de las actividades realizadas por el contratista Consorcio ECOB-RB en el proceso de ejecución del contrato de obra CO.1.PCCNTR.618716 y bajo el Visto Bueno y seguimiento de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos supervisora de las obras.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Revisar, orientar y aprobar todos los documentos generados por el profesional social del Contratista con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos.

- Elaborar los productos requeridos para evidenciar la gestión ejecutada por parte de la profesional social de Interventoría.

- Brindar acompañamiento a todas las actividades sociales.

- Acompañar y hacer seguimiento a las reuniones, encuentros y talleres que se realicen con la comunidad beneficiaria.

- Seguimiento a las PQRS activadas por la comunidad, direccionando la respuesta efectiva que se realice su respectivo cierre.

4 PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

4.1 ESTRATEGIAS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL.

La información consignada en este informe detalla cada una de las actuaciones ejecutadas por la firma interventora desde el componente social en cumplimiento del Plan de Gestión Social y cronograma de actividades definido y elaborado por el contratista Consorcio ECOB-RB.

Se llevó a cabo el seguimiento aplicando una serie de indicadores que facilitaron la lectura y control de las actividades realizadas a la fecha. Para este capítulo, se aplica el indicador de gestión del cronograma social.

Indicador: Cumplir con las actividades programadas en el mes

Número de actividades ejecutadas en el mes /Número de actividades programadas en el mes

El cumplimiento del cronograma, se llevó a cabo satisfactoriamente con un 100% de ejecución de las actividades de gestión social.

$$\textbf{INDICADOR} \quad \frac{6}{6} * 100: \textbf{100\%}$$

Tabla 4-1 Seguimiento cronograma social

Nº	Actividades de gestión social	Ejecutadas		Observaciones
		Si	No	
1	Contacto Predio a Predio	X		
2	Atención al Ciudadano	X		
3	Convocatoria Reunión comité de ciudadanos	X		

4	Reunión comité de ciudadanos	X		
5	Convocatoria Reunión de Finalización	X		
6	Reunión de Finalización	X		

Así mismo, se diseñó una matriz de seguimiento al Plan de Gestión Social, en la cual se consignan las actividades gruesas como mesas de participación ciudadana, reuniones informativas, encuentros interinstitucionales, entre otros. El porcentaje de cumplimiento durante el periodo vigente es de 5%, dando como resultado general el porcentaje de avance de 98% para toda la gestión social.

Tabla 4-2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL						
PROGRAMA	**ACTIVIDAD**	**NOMBRE DE INDICADOR**	**% INDICADOR DE GESTIÓN**	**SI CUMPLIO**	**% DE CUMPLIMIENTO o AVANCE**	**NO CUMPLIO**
Programa Atención al ciudadano	**Instalación Punto satélite**	Atención al ciudadano	5%	x		
	Atención PQRS		10%	x		
	Canales de atención al ciudadano disponible		5%	x		
Programa de organización social y participación ciudadana.	**Mesa de participación ciudadana (conformación/ activación)**	Participación ciudadana	5%	x		
	Encuentro 1		2%	x		
	Encuentro 2		2%	x		
	Encuentro 3		2%	x		
	Encuentro 4		2%	x		
	Encuentro 5		2%	x		
Programa de divulgación e información	**Reunión de Inicio**	Participación ciudadana	5%	x		
	Reunión de Avance		5%	x		
	Reunión de Finalización		5%			

	Divulgación de actividades		5%	x		
Programa Generación de empleo	**Convocatoria y Selección**	Inserción laboral	5%	x		
	Contratación (30%)		10%	x		
Programa de sostenibilidad	**Socialización del Plan Pedagógico De Acciones Adecuadas Y De Prevención De Accidentes Y El Plan De Emergencia.**	Sostenibilidad del proyecto	5%	x		
	Levantamiento de Actas de Vecindad Inicial		10%	x		
	Levantamiento de Actas de Vecindad Final		2%			
	Entrega de actas de vecindad a la comunidad		10%	x		
TOTAL % PLAN DE GESTIÓN SOCIAL			100%	**% DE AVANCE EN EL MES**		**98%**

De esta forma, cabe aclarar que el presente informe al igual que todos los venideros se desarrollaran bajo las especificaciones dadas por los profesionales de supervisión de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, donde se indica que el Interventor hará la entrega de un informe Mensual el cual debe contener:

- Verificación del cumplimiento del objeto contractual
- Seguimiento a medidas correctivas, y propuestas de intervención para el caso del componente social.
- Actas de seguimiento
- Soporte de las actividades realizadas por el contratista
- Seguimiento a PQRS

A la fecha los equipos Contratista e Interventoría son los siguientes:

INTERVENTORIA	**CONTRATISTA**
Residente	**Director Obra** Ing. Martha Mesías

Ing. Fernando Calvo	
Profesionales Sociales T.S Angela Rodríguez Meza	**Profesionales Sociales** T.S. Laura Cortes

4.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.

Este programa es la base fundamental del propósito de la intervención social en proyectos de obra, aspectos como la escucha activa y la resolución efectiva de las solicitudes -enmarcadas en la dinámica de una obra- son temas primordiales en la intervención, es así que normativas nacionales se concentran en delimitar tiempos de respuesta y clasificar los derechos de petición para facilidad del receptor, que en este caso es el contratista y su equipo social conformado por profesionales competentes e idóneos para ejecutar tales labores.

4.2.1.1 Canales de Atención al Ciudadano.

Se llevó a cabo el seguimiento durante el periodo vigente, acompañando a la profesional social del contratista en la atención de los canales y horarios de atención a la comunidad.

Punto satélite	Diagonal 73 D Bis N.º 79 – 23 SUR (barrio Charles de Gaulle)
Línea telefónica exclusiva	319 5486447
Correo electrónico institucional	consorcioecorbsocial@gmail.com

Así mismo, se vigiló el cumplimiento del horario de atención del Punto Satélite con presencia activa de la profesional social.


Horarios de atención:

Martes de 8:30 am a 12:30 m.


Jueves de 12:30 pm a 4:30 pm

4.2.2 Levantamiento, atención y cierre de Peticiones ciudadanas.

Desde la firma interventora se lleva a cabo el respectivo acompañamiento al seguimiento a las peticiones levantadas por las señoras Martha Lucia Garzón y Martha Gómez, esta última ciudadana reporta una nueva novedad presentada en el predio como lo es el desprendimiento del estuco y pintura de una sección junto al marco de la puerta ubicada en la fachada así como la esquina superior de la placa de concreto saliente ubicada también en la fachada. Se solicita a la contratista generar el reporte y el respectivo levantamiento fotográfico junto con la visita del área técnica para su respectivo diagnóstico.







Anexo 1. Registro fotográfico requerimiento ciudadano.pdf

Tabla 4-3 Relación de PQRS

PQRS Nº	Asunto	Fecha de creación	Fecha 1 seguimiento	Ultima fecha de seguimiento	Área de remisión	Estado
2	Queja	22/01/2019	12/03/2019	22/08/2019	Social Técnica	En seguimiento
3	Queja	25/04/2019	25/04/2019	22/08/2019	Social Técnica	En seguimiento

Anexo 2. PQRS 2 Martha Lucia Garzon.pdf

Anexo 3. PQRS 1 Martha Gomez_77.pdf

4.3 PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Teniendo en cuenta la reprogramación de la sexta y última mesa de participación ciudadana dirigida por la profesional social del contratista y quien propuso la unificación de esta con la reunión de finalización de las actividades sociales, siendo aprobada por la interventoría y la supervisión. Se llevó a cabo la socialización del uso y consulta de la página web de la Secretaria de educación Distrital a un aproximado de 20 ciudadanos asistentes a la reunión.

Tal como se ha adelantado la convocatoria, la contratista hizo entrega de las piezas de divulgación elaboradas para la mesa de participación ciudadana, se revisaron y enviaron observaciones; estas fueron subsanadas por la contratista, se aprobó el documento y se envió vía correo electrónico a la supervisión para su Visto Bueno.

Para la convocatoria supervisada desde la firma interventora, se identificó un aproximado de 28 asistentes en los que participaron algunos de los 17 miembros que hacen parte de la mesa de participación ciudadana; este listado fue enviado vía correo electrónico a la supervisión, así como la metodología a aplicar para el taller.

Para verificar la participación de la comunidad beneficiaria a esta actividad, desde interventoría se creó el Indicador de participación que tiene como objetivo medir la participación de los beneficiarios en las actividades programadas por la firma contratista en cumplimiento al Plan de Gestión Social. La fórmula de este indicador es: Dividir el número de ciudadanos asistentes sobre/ el número de ciudadanos convocados por cien.

- Comité de Veeduría N° 6: 17 ciudadanos convocados y 20 ciudadanos asistentes.

$$\text{INDICADOR PARTICIPACIÓN: } \frac{\textbf{20 Ciudadanos Asistentes}}{\textbf{17 Ciudadanos Convocados}} \textbf{ X 100 = 117\%}$$

4.4 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN.

4.4.1 ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN.

Para este programa se requirió a la profesional social del contratista presentar las piezas de divulgación a ser entregadas a los ciudadanos, como lo fue el volante de invitación al quinto Comité de la mesa de participación ciudadana y Reunión de Avance.

El volante se presentó de forma clara y concreta, fue revisado por la interventoría, con un tiempo prudente a la realización de la actividad.

Durante el periodo vigente, se revisó y aprobó esta pieza de comunicación:

Tabla 4-4 Relación de piezas de divulgación aprobadas

TIPO DE PIEZA COMUNICATIVA	FECHA DE ENTREGA	ASUNTO
Volante	15/08/2019	Sexta mesa de participación ciudadana Reunión de finalización componente social

Anexo 4. Volante taller participación 22 de agosto.pptx

Anexo 5. REUNION DE FINAL ECORB

Anexo 6. Entrega volantes reunión 22 agosto comité_1

4.4.2 ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN.

A partir del oficio radicado el día 15 de agosto de 2019 con asunto Invitación a participar en el taller N° 6 dirigido al comité de apoyo ciudadano, el contratista lleva acabo la respectiva convocatoria a la ciudadanía, Institución educativa Gran Colombiano y a la Dirección Local de Educación de Bosa a la reunión de finalización de las actividades sociales en el marco del contrato de ampliación de la sede C del Colegio Grancolombiano ubicado en el barrio Charles de Gaulle.

Anexo 7. OFICIO TALLER 22 DE AGOSTO.pdf

A partir de lo siguiente, se ejecutó la revisión de la presentación para la reunión de avance, expidiendo via correo electrónico las respectivas observaciones, las cuales fueron subsanadas para posteriormente enviar por este mismo medio a la supervisión, quien antes de dar el visto bueno también presento comentarios que la contratista tuvo en cuenta para el buen desarrollo de la reunión.

Anexo 8. Presentación reunión FINAL.pptx

La reunión dio inicio a las 8.00 am en las instalaciones del Salón comunal del barrio Charles de Gaulle, con presencia de los ciudadanos invitados, la supervisión, algunas directivas de la Institución educativa, la firma interventora con la presencia de los profesionales de las diferentes áreas (técnica. SST y social). Se brindó información acerca del avance de la obra y los trabajos a adelantarse en próximas semanas, así como los productos y resultados del área social durante el desarrollo del contrato.

Anexo 9. Lista de asistencia reunión de finalización Charles de Gaulle.pdf

Anexo 10. Registro fotográfico reunión de finalización área social .pdf

4.5 PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO.

Este programa busca brindar oportunidades laborales a ciudadanos del territorio, es así que la interventoría debe velar por que el contratista de cumplimiento con el 30% de personal local no calificado para la obra, aspecto que garantizado de parte del contratista, a la fecha ha contratado a 5 residentes.

4.6 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD.

La sostenibilidad es transversal durante todo el proyecto constructivo, siendo visibles en acompañamiento y orientación en la formulación y levantamiento de:

- Cronograma de actividades
- Plan de gestión social
- Plan pedagógico de acciones adecuadas y de prevención de accidentes y el plan de emergencia dirigido a la comunidad educativa
- Las actas de vecindad inicial y final para todos los predios aledaños, espacio público, vías de acceso, y zonas del colegio que no se intervendrán.

Requiriendo al contratista acciones como:

- Mantener el cerramiento de las obras, para evitar el ingreso de la comunidad.

- En las temáticas a brindar y en el mantenimiento del comité de participación ciudadana durante los seis meses.
- La entrega de información con actitud asertiva y conciliadora, lo que conduce a obtener relaciones cordiales con la comunidad.
- Incentivar el cuidado y mantenimiento de las obras como agentes directos.
- Brindar el discurso continuo de apropiación y pertenencia con la obra.

Objetivo levantamiento actas de vecindad: Es el levantamiento de una serie de información consignada en un formato específico, donde se establecen exactamente las condiciones existentes de un predio, aledaño de un terreno donde se hará una nueva edificación, remodelación o modificación.

Actividad finalizada con 100% de cumplimiento

5 SOPORTES DE GESTIÓN

A partir de la solicitud realizada desde la interventoría de presentar una serie de formatos que soporten las actividades sociales ejecutadas junto con los requerimientos ciudadanos, la profesional social llevo a cabo la entrega vía correo electrónico diligenciándolos efectivamente para cada actividad.

Tabla 5-1 Relación Soportes de Gestión

Soporte de gestión	Actividad
Formato de seguimiento y control de PQRS	Seguimiento a PQRS Nº 2
Registro de asistencia	Comité 6 mesa de participación ciudadana y reunión de finalización

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Para este octavo informe se puede concluir que las actividades desarrolladas durante el periodo reportado se realizaron:

- Uso y aplicación de formatos soportes a las actividades sociales.
- Ejecución satisfactoria del comité de participación ciudadana.
- Acompañamiento a cada una de las etapas de la ejecución de la reunión de avance.


ANEXOS

ANEXO 1

Registro fotográfico requerimiento Sra Martha Gomez









ANEXO 2

RECEPCIÓN, GESTIÓN Y ATENCIÓN CONSORCIO ECORB

OBJETO DEL CONTRATO: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE - CHIP 720 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE [illegible] DE ACUERDO CON LOS PLANOS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED

N. DE CONTRATO	COLPCENTR 618716	NUMERO PQRS	
LOCALIDAD	UPZ	BARRIO	
Ciudad Bolivar	Bosa Centro	Charles De Gaulle.	

TIPO: Solicitud [ ] Queja [X] Reclamo [ ]

MEDIO DE RECEPCIÓN DE LA INQUIETUD /SOLICITUD

Escrito [X] Correo electrónico [ ] Telefónico [ ] Verbal [X] Visita [X]

PROFESIONAL QUE RECIBE LA INQUIETUD/SOLICITUD

NOMBRE: Laura Irene Cortes Pinzon. FECHA RECIBIDO: 22/01/2019

DATOS DE QUIEN INTERPONE LA INQUIETUD /SOLICITUD

NOMBRE	# DOCUMENTO IDENTIDAD	NOMBRE Y/O DIRECCIÓN DEL PREDIO
Martha Lucia Garzon Gomez	51711043.	Diagonal 75 d Bis A Sur # 77-04.

Propietario [X] Poseedor [ ] Ocupante [ ] Inquilino [ ] Otro [ ]

DESCRIPCIÓN DE LA INQUIETUD /SOLICITUD

Se realiza visita domiciliaria en donde la ciudadana informa afectación predial en la primera planta de la vivienda en el muro contiguo al predio del proyecto, evidenciandose agrietamiento y fisuras en piso y desprendimiento de guarda escobas. Se toma registro fotografico como Soporte de información; se informa a la ciudadana que se hara Socialización con el area Tecnica del proyecto y se le entrega Copia del acta de Vecindad inicial.

DOCUMENTOS ADJUNTOS (En caso de que el remitente haya adjuntado documentos relacionar cada uno describiendo su contenido)

- Carta remitida por la Residente informando Afectación predial.
-
-

ESPACIO EXCLUSIVO PARA SER DILIGENCIADO POR GESTION SOCIAL

REMISION	FECHA REMISION	TEMAS	PERSONA A QUIEN SE LE DIRECCIONA AREA	FECHA RESPUESTA
SI X NO __	22/01/2019	Afectacion predial.	Area Tecnica Consorcio ECORB.	__/__/__

SEGUIMIENTO

FECHA SEGUIMIENTO __/__/__	DESCRIPCIÓN:		
FIRMA SOLICITANTE	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA INTERVENTORIA	
FECHA SEGUIMIENTO __/__/__	DESCRIPCIÓN:		
FIRMA SOLICITANTE	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA INTERVENTORIA	

RESPUESTA A LA INQUIETUD PARA SER DILIGENCIADO POR GESTION SOCIAL

Escrito [ ] Correo electronico [ ] Telefonico [ ] Verbal [ ] Visita Tecnica [ ]

DESCRIPCION DE LA RESPUESTA

COMENTARIOS DEL AREA DE GESTION SOCIAL FRENTE A LA RESPUESTA

FIRMA SOLICITANTE	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA INTERVENTORIA
Martha Lucia Garzon G. CC: 51711043 Bta	Laura Irene Cortes P. CC: 1023 [illegible]	[illegible] CC [illegible]

Bogotá D.C 17 de Enero del 2019

SEÑORES:

CONSORCIO ECORB O A QUIEN CORRESPONDA:

YO Rubilma Henao Ávila con cc 51872874 de Bogota Propietaria del Predio Diagonal 73d bis a sur #79-04 el cual está ubicado atrás del sitio donde están construyendo, informo que en el lapso que han estado preparando el terreno para iniciar la ejecución de las obras del contrato de AMPLIACION DEL COLEGIO GRAN COLOMBIANO SEDE C --CHARLES CDE GAULLE, he encontrado fisuras en las paredes las cuales no se evidenciaban antes de iniciar la obra. Pido muy atentamente presten atención a mi solicitud de verificar y arreglar por daños y prejuicios.


ANEXO FOTOS

ATT


Rubilma Henao Ávila

P.P Maribel Judith Garcia Gomez
CC 51872873 Bta

Recibido: 22/01/19 Lanaimore Bonilla P.
CC. 1023613951 Bta







ANEXO 3

RECEPCIÓN, GESTIÓN Y ATENCIÓN ECORB

260

Objeto del contrato: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO GRAN COLOMBIANO SEDE CHARLES DE GAULLE CDP 720 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL MOBILIARIO PREVISTO EN LOS DE ACUERDO CON LOS PLANOS ESPECIFICACIONES Y GARANTIAS DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED

N. DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.618716	NUMERO PQRS	
LOCALIDAD	UPZ	BARRIO	
Ciudad Bolivar	Bosa Centro	Charles de Gaulle.	

TIPO: Petición ☐ Queja ☒ Reclamo ☐ Sugerencia ☐

MEDIO DE RECEPCIÓN DE LA INQUIETUD /SOLICITUD

Documento escrito ☐ Correo electrónico ☐ Telefónica ☐ Verbal ☐ Personal ☒

PROFESIONAL QUE RECIBE LA INQUIETUD /SOLICITUD

N. Social: Lenka Irene Cortes Piraquive. | Fecha: 10-01-19

DATOS DE QUIEN INTERPONE LA INQUIETUD /SOLICITUD

NOMBRE	# DOCUMENTO IDENTIDAD	NOMBRE Y/O DIRECCIÓN DEL PREDIO
Martha Cecilia Gomez		Carrera 79 BIS # 73 D 26

Afectación Predial ☐ Afectación Ambiental ☐ Información Proyecto ☒ Reconocimiento ☐ Otro ☐ Cual

DESCRIPCIÓN DE LA INQUIETUD /SOLICITUD

El dia 10 de enero del presente año se acerca al punto de atención al ciudadano la señora martha gomez propietaria del predio ubicado en la Kra 79 BIS # 73 D 26 contiguo al predio del proyecto, solicitando información referente al desarrollo del Proyecto en donde manifiesta grietas presentadas por proyectos anteriores, asi mismo comenta acerca del ruido generado por las actividades de obra y su hijo solicita los planos del proyecto en general. Por lo cual se Socializa información requerida.

DOCUMENTOS ADJUNTOS (En caso de que el remitente haya adjuntado documentos, relacionar cada uno, describiendo su contenido)

1

2

3

ESPACIO EXCLUSIVO PARA SER DILIGENCIADO POR GESTION SOCIAL

REMISIÓN	FECHA REMISIÓN	TEMAS	PERSONA A QUIEN SE LE DIRECCIONA-AREA	FECHA RESPUESTA
SI __ NO __	__/__/__			__/__/__

SEGUIMIENTO

FECHA SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN:		
__/__/__			
FIRMA SOLICITANTE	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA INTERVENTORIA	
FECHA SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN:		
__/__/__			
FIRMA SOLICITANTE	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA INTERVENTORIA	

RESPUESTA A LA INQUIETUD PARA SER DILIGENCIADO POR GESTIÓN SOCIAL

Escrito ☐ Correo electrónico ☐ Telefónico ☐ Verbal ☒ Visita Técnica ☐

DESCRIPCIÓN DE LA RESPUESTA

Se le indica a la ciudadana 1) las situaciones de grietas producidas por construcciones anteriores las debe radicar en la SED 2) con respecto al ruido se aclara que estos son generados por las actividades diarias de la obra 3) se socializan los planos del proyecto

COMENTARIOS SOBRE LA RECEPCIÓN DE LA RESPUESTA POR PARTE DE QUIEN INTERPUSO LA INQUIETUD/SOLICITUD

la ciudadana manifiesta entendimiento y comprensión a lo manifestado por el contratista e interventoria.

FIRMA SOLICITANTE	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA INTERVENTORIA
	Lenka Irene Cortes. 1026575651.	Angela Cadrazo Lozano CC: 53062282.

ANEXO 4

CONSORCIO **ECORB**
NIT 901226344-8

CONVOCA

A la comunidad residente del barrio Charles de Gaulle ubicado en la Localidad de Bosa

A participar en un diálogo sobre "Uso y consulta de pagina virtual SED" con la mesa de participación ciudadana.

Lugar: ***Salón Comunal Charles De Gaulle***
Fecha: ***Jueves 22 De Agosto De 2019***
Hora: 8:00 a.m.

Esperamos **contar** con su **asistencia.**

BOGOTÁ ME. PARA SECRETARÍA

ANEXO 5

CONSORCIO **ECORB**
NIT 901226344-8

INVITACIÓN A LA COMUNIDAD

Señores/as:
Propietario/a o Arrendatario/a

El Consorcio ECORB se permite informarle que debido a la ejecución de las obra del contrato de AMPLIACIÓN DEL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLE DE GAULLE, lo invita a:

Participar en la reunión de avance que se llevara a cabo

Día: 22 de agosto de 2019
Hora: 8:00 a.m.
Lugar: salón comunal barrio charles de Gaulle.

Esperamos contar con su puntual participación.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ANEXO 6

CONTRATO No	CO1.PCONTR.6187 16
Hoja 1 de 1	
FECHA	
15 Agosto 2019	
DD MM AA	

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

CONSORCIO ECORB

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.

Reunión 22 AGOSTO 2019

CONTROL DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

TIPO DE PIEZA

VOLANTES [ ] CARTAS [X] AFICHES [ ] OTROS [ ]

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO	TELÉFONO	FIRMA	BAJO PUERTA/ LLAMADA
1	Blanca maria Rojas	Kra 79 BIS # 73 d 51 Sur.	Charle Gaulle	3173504428.	Blanca Rojas	
2	Marlen Nuevo	Dig 73 F Sur # 78 K 34.	Charles Gaulle	3127930924	Marlen Nuevo	
3	Luis Duarte.	Dig 73 F Sur # 78 K 34.	Charles Gaulle	3212793924	Luis Duarte	
4	Graciela Tellez	Dig 73 F Sur # 75 K 30.	Charles Gaulle	3138631763		
5	Flor cecilia Huertas	Kra 79 BIS # 73 d 71 Sur.	Charles Gaulle	3102827242.	Horcelia # H.	
6	Maria Nabelina. prieto	Kra 7a A # 73 d 41 Sur.	Charles Gaulle	3118199093	Maria de Salazar	
7	Maria Teresa Soldzar.	Kra 7a A # 73 d 41 Sur	Charles Gaulle	3123709919.	maite	
8	Benjamin Ruiz	Kra 7a A # 73 d 41 Sur	Charles Gaulle	3143275074.		
9	Carmen Lozano	Dig 73 d Bis # 79 A 05 Sur	Charles Gaulle	3108059050		
10	Jose German Arevalo	Dig 73 d Bis # 79 47 Sur	Charles Gaulle	3108809784		
11	Cirilo Triviño.	Kra 7a BIS # 73 d 09 Sur.	Charles Gaulle.	3204356587.		
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

NOMBRE	RESPONSABLE ELABORACIÓN	RESPONSABLE REVISIÓN
	Yuri Irene Cortes P.	
CARGO	Trabajadora Social.	
FIRMA		

266

ANEXO 7

Bogotá, D.C. Agosto 15 de 2019.

C-ECORB 088-2018

Señores:
INTEGRANTE COMITÉ DE APOYO CIUDADANO

Teléfono (57) 1- 32145956849
Ciudad.

REFERENCIA: PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA SED- LP-DCCEE-092-2018. "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C – CHARLES DE GAULLE-CPF 720 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE PRIMERA INFANCIA DE ACUERDO CON LOS PLANOS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SED."

ASUNTO: INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL TALLER N° 6 DITIGIDO AL COMITÉ DE APOYO CIUDADANO.

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta que su participación en el comité en es de vital importancia para nosotros, nos permitimos recordarle que se realizara un encuentro mensual con todos sus integrantes, en donde se socializara la información referente uso y consulta de la página web de la Secretaria de Educación Distrital; con lo anterior se permite fortalecer el reconocimiento de los procesos de participación en la ciudadanía.

Lo invitamos a participar en el encuentro programado:

FECHA: 22 de agosto de 2019.
LUGAR: Salón comunal barrio Charles De Gaulle.
TEMA: Pagina virtual secretaria de educación.

Agradecemos su atención y participación en dichas actividades.

Sin otro particular.


Atentamente

Ing. MARTHA L. MESIAS OCAÑA
Directora de Obra
Consorcio ECO RB


Copia: Ing. Hernando Villota – Director de Interventoría – Consorcio DS2 - Carrera 28bis N° 49 a 13 piso 2 – Sin Anexos.


ANEXO 8





CONSORCIO ECOGRIS
NIT 901226344-8







- Apagar o Silenciar el celular.
- Guardar silencio y escuchar.
- Respetar y pedir la palabra.
- Seguir la agenda.
- Anotar las preguntas, para que al final de la presentación, sean contestadas.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONSORCIO ECORB
NIT 901226344-8






- Presentación equipos de trabajo.
- Localización, objetivos y alcance del proyecto.
- Presentación de las actividades realizadas por Componente social, siso y técnico.
- Espacio de Preguntas y respuestas.

MEJOR PARA TODOS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

CONSORCIO ECO RB
NIT 901226344-8




Secretaria de Educación, Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos.	
Área técnica	Ing. Javier Corpas
Área social	T.S. María Elisa Rodríguez

CONSORCIO DS2	
Área técnica	Ing. Residente Fernando Calvo Inspector Johan Bermúdez
Área social	T.S. Angela Rodríguez Meza
Siso	Inspector Jonatan Yesid Aguilar

ECO RB	
Área técnica	Ing. Martha Mesías Arq. Alfredo Morales
Área social	T.S. Laura Cortés
Siso	Inspector Eduardo Orjuela

MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


CONSORCIO ECORB
NIT 901226344-8



CONTRATISTA CONSORCIO ECORB	
NUMERO DE CONTRATO	CO1.PCCNTR.618716
COSTO DEL PROYECTO	$ 3.014.479.128
PLAZO DE EJECUCIÓN	8.5 Meses
PRORROGA	2 De Septiembre

INTERVENTORIA CONSORCIO Ds2	
NUMERO DE CONTRATO	CO.1.PCCNTR.616934
COSTO DEL PROYECTO	$ 293.928.615
PLAZO DE EJECUCIÓN	Siete Meses
PRORROGA	2 De Septiembre

CONSORCIO ECOR
NIT 901226344-8




MISIÓN


Promover la oferta educativa en la ciudad para garantizar el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, en sus distintas formas, niveles y modalidades; la calidad y pertinencia de la educación, con el propósito de formar individuos capaces de vivir productiva, creativa y responsablemente en comunidad.

Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos.

MEJOR PARA TODOS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN



- Localidad BOSA número 7, la cual se encuentra ubicada en la zona suroccidental de la ciudad.
- Barrio Charles De Gaulle el cual limita entre transversal 79 D y la diagonal 73 D, que corresponde a la UPZ Bosa Central.
- En la Diagonal 73 D Bis N.º 79 – 23 SUR.



MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

MEJOR
PARA TODOS
SECRETARIA DE EDUCACION

CONSORCIO FECAR RED
NIT 901226344-8

CONSORCIO ECORB
NIT 901226344-8




- Aulas Con Extensión Exterior
- Baterías De Baños Por Piso
- Cocina Y Comedor Escolar
- Zona De Administración Y Pedagogía
- Sala De Profesores
- Espacios De Ayudas Didácticas
- Enfermería
- Cuartos De Equipos Y Servicios
- Aseo –Bombas – Portería
- Vestíbulo
- Circulaciones
- Garantía De Movilidad Reducida
- Zonas Recreativas
- Área De Juegos
- Lúdica Filogenética



CONSORCIO
NIT 901226344-8


AVANCE DE OBRA

MEJOR
PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



CONSORCIO ECORB
NIT 901226344-8

AVANCE DE OBRA




MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONSORCIO ECOURB
NIT 901226344-8

MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


AVANCE DE OBRA



CONSORCIO ECOTRB
NIT 901226344-8

AVANCE DE OBRA


BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN






CONSORCIO
NIT 901226344-8

AVANCE DE OBRA







BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONSORCIO
NIT 901226344-8

AVANCE DE OBRA

MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN





CONSORCIO ECOBRIS
NIT 901226344-8

AVANCE DE OBRA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN








CONSORCIO ESCUELAS
NIT 901226344-8

AVANCE DE OBRA


BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN















MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



1. Programa de atención a la comunidad.
2. Programa de organización social y participación ciudadana.
3. Programa de divulgación e información.
4. Programa de generación de empleo.
5. Programa De Sostenibilidad.

CONSORCIO ECORB
NIT 901226344-8



- Se dispone de un espacio físico punto satélite y un horario establecido para la recepción de solicitudes, quejas y sugerencias relacionadas con el desarrollo de la obra el cual será:

  - ❖ Martes de 8:30 a 12:30
  - ❖ Jueves de 12:30 a 4:30


- Se cuenta con una línea telefónica **3195486447**

- El correo electrónico **consorcioecorbsocial@gmail.com.**



BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONSORCIO ECORB
NIT 901226344-8



❖**Reunión de Inicio : inicio** de la etapa de construcción.


17 de enero y 11 de abril de 2019.

❖**Reunión de Avance :** al **50%** de la Etapa de Construcción.

30 de julio de 2019.

❖**Reunión de Finalización**: de la Etapa de Construcción.

29 de agosto de 2019.




MEJOR PARA TODOS
SECRETARIA DE EDUCACION

CONSORCIO ECORB
NIT 901226344-8

REUNIÓN DE INICIO

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



17 De Enero
Reunión de inicio comité de participantes

11 de abril
Reunión en Colegio Gran Colombiano



CONSORCIO ECOTRB
NIT 901226344-8

COMITÉ DE PARTICIPANTES

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



14 de febrero
ESTADO SOCIAL DE DERECHO

14 de marzo
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE BOGOTÁ



CONSORCIO ECORB
NIT 901226344-8

COMITÉ DE PARTICIPANTES

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



25 de abril
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

23 de mayo
CONTROL SOCIAL



CONSORCIO ECORB
NIT 901226344-8

COMITÉ DE PARTICIPANTES

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN




30 DE JULIO
PLAN DE EMERGENCIA



22 de agosto
PAGINA VIRTUAL SED

CONSORCIO ECORB
NIT 901226344-8



Piezas De Comunicación General

Volante de Información.

Volante de invitación .

Afiche informativo.

CONSORCIO ECORB

INVITACIÓN A LA COMUNIDAD

El Consorcio ECORB se permite informarle que debido al inicio de la ejecución de las obras del contrato de AMPLIACIÓN DEL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE, lo invita a:

Participar en la reunión de inicio que se llevara a cabo


Día: 17 de enero de 2019
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: salón comunal barrio charles de Gaulle.

Esperamos contar con su puntual participación.


BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

CONSORCIO ECOGRIB
NIT 901226344-8




Promover la participación ciudadana, procesos de sostenibilidad y fomento del empleo.



❖Vinculación del personal no calificado.

1. Que habiten en la localidad.
2. Con experiencia en el área.
3. Y presenten certificado de residencia que acredite habitabilidad en la zona.



❖**Plan Pedagógico De Acciones Adecuadas Y De Prevención De Accidentes Y El Plan De Emergencia.**


❖**Levantamiento de Actas de Vecindad**

1. 8 Acta de vecindad inicial
2. Acta de vecindad final.



❖**Actas de compromiso (según el caso)**


CONSORCIO
NIT 901226344-8






BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONSORCIO ECORB
NIT 901226344-8





MEJOR PARA TODOS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ANEXO 9

LISTADO DE ASISTENCIA

CONSORCIO ECORB
NIT 901226344-8

Reunión de Finalización 29 de Agosto.

Objeto del contrato EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.

N	NOMBRE COMPLETO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	ENTIDAD/ CIUDADANO	FIRMA
1	Luz Tibisay Suarez Ruiz	Calle 73g #81 b39	3085758394	luztibi@gmail.com	Col Grancolombiano	
2	Carolina Parra Posada	Cll 73F No 80NBis 49	3053479040	carodejp@gmail.com	Grancolombiano	
3	Gloria Milena Cruz	Cll 73F No 80NBis 49	3054794040	cruzvidmn@gmail.com	Grancolombiano	
4	Magda Patricia Primiciero	O.L.E de Bosa	3022148779	imprimiciero@[redacted]educacionbogota.edu.co	O.L.E de Bosa	
5	María Isabel Silva	Dg general 78c35	7822111	Bosa		
6	Yeison Cordoba	Dg 73 Bis 85	3152344081			
7	Martha C. Gómez O.	Cra 79bis #73D-26	3103006013		habitante Sector	
8	Sonia Rodríguez Téllez	Diag 73Fsur #78K30	3138631763			Sonia R.
9	Graciela Téllez	Diag 73Fsur #78K30	3138631763			
#	Dora Cecilia Moreno	Diag 79A #73d 21	3143275074			
#	Benjamin Baez Araque	Cra 79A #73D 21	3214595684	baezaraque27@Hotmail.com	JAC secretario	
#	Flor Cecilia Hunter	cra 79B #73D 71	3142982772	—	JAC Consejero	

	PROFESIONAL SOCIAL	PROFESIONAL INTERVENTORIA
NOMBRE	Iguna Tiene carta pra que	Angela Rodriguez Mora.
CARGO	Trabajadora Social.	Profesional Social
FIRMA		Angela Rodriguez Mora.

LISTADO DE ASISTENCIA

CONSORCIO ECORB NIT 901276344-8

Reunión de Socialización 29 de Agosto.

Objeto del contrato: EJECUCION DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL MODULO DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.

N	NOMBRE COMPLETO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	ENTIDAD/ CIUDADANO	FIRMA
1	[illegible]	Cra 80 K 75 F	3123[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	K. 79 a 73 D 41	3040[illegible]			[illegible]
3	Maria Isabelina Prieto	Kr 79a 73g 41	3118199093			Maria Salazar
4	Ana Ruth Diaz	Ka 79 A 73031	3208738[illegible]			Ana Ruth Diaz
5	Yaffhaneira Cortes	Diag 73D Bis [illegible]	3005021[illegible]			Yaffha V. Cortes
6	Consuelo Triviño	79.04 Kra 79 B Bis #730 09	323 229 6153			[illegible]
7	Luz Gladys Gutierrez	trans 79 D #730-09	3166500494		Secretaria	[illegible]
8	Maria Del Carmen Rodriguez	Diag. 75 d. bis. # 79 A. 05.	3105054905	mariadcrodriguez. [illegible]	J.A.C.	Maria del C.
9						
#						
#						
#						

	PROFESIONAL SOCIAL	PROFESIONAL INTERVENTORIA
NOMBRE	Laura Irene Cortes Praguilve	Angela Rodriguez Mejia
CARGO	Trabajadora social	Profesional Social.
FIRMA	[illegible]	Angela Rodriguez Mejia.

302

ANEXO 10


Registro fotográfico Reunión de finalización área social











ANEXO No. 7 INFORME SST

CONSORCIO DS2

INFORME SISO No 9 DE 4 DE AGOSTO DEL 2019 AL 29 DE AGOSTO DEL 2019 CONTRATO No. C0.1. PCCNTR.616934 DEL 2018

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C — CHARLES DE GAULLE — CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.

BOGOTÁ D.C. 2019

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORME COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3
1.1. Resumen Actividades seguridad y salud en el trabajo realizadas por la interventoría 3
1.2. Reporte de Accidentalidad 4
1.3. Certificados Representante legal de pago 4
1.4. Certificado de Interventoría 4
1.5. Actividades ejecutadas en el mes de Agosto 4

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1.Lista de personal en el mes de Agosto. 3
Tabla 2.Accidentes de trabajo 4
Tabla 3.Cuadro Consolidado capacitaciones 5
Tabla 4 Entrega de EPP 5
Tabla 5.Personal de la interventoría 5

1. INFORME COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1.1. Resumen Actividades seguridad y salud en el trabajo realizadas por la interventoría.

- Se realizan recorridos junto con el SISO del contratista para revisar el estado de la obra.
- Se verifico los documentos del personal nuevo que ingreso a obra(certificados de afiliación :EPS,AFP,ARL,CCF, Examen de ingreso)
- Se verifico entrega de Elementos de Protección Personal.
- Se verifico ingreso y egresos del personal en obra.(anexo 1)
- Se realizó matriz de hallazgos la cual se diligencia todos los días verificando el estado de la obra.
- A continuación se relaciona el personal del Consorcio ECO RB del mes de Agosto.

Tabla 1.Lista de personal en el mes de Agosto.

No.	NOMBRE	CARGO
1	EDUARDO JOSE ORJUELA	INSPECTOR SST
2	REMBERTO ORAVIO	GUARDA
3	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	MAESTRO
4	ALFREDO NEISA MORALES	ARQUI RESIDENTE
5	MARTHA MESIAS OCAÑA	DIRECTORA DE OBRA
7	HERBERT HUERTAS	VIGILANTE
8	YENNY KATERINE SANCHEZ	ALMACENISTA
9	LAURA CORTES PIRAQUIVE	TRABAJO SOCIAL
10	BERTULFO JIMENEZ	AYUDANTE
11	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	MAESTRO
12	HERMES BRIÑES	AYUDANTE
13	HERBERT HUERTAS	VIGILANTE
14	ADRIANO AGUDELO SANCHEZ	AYUDANTE
16	JAVIER CASTRO PARRA	OFICIAL
17	DARWIN MATUTE	OFICIAL
18	MIGUEL ANTONIO OSPINA	AYUDANTE
19	OSCAR OROZCO	ENCARGADO
20	LUIS HERNANDO MORENO	OFICIAL
21	HECTOR MANUEL AYALA	OFICIAL
22	ANTONIO MARTINEZ CORREA	OFICIAL
23	JUAN PERLAZA GUERRERO	OFICIAL
24	CRISOSTOMO FONSECA CORREDOR	OFICIAL
25	EDGAR BRIÑEZ TOLE	AYUDANTE
26	GILBERTO SICOARISA	ELECTRICO
27	LUIS FERNANDO TUNJO NEUTA	OFICIAL
28	LUIS ELIAS TUNJO GARIBELLO	OFICIAL

29	JOSE GUILLERMO NEUTA RIOS	AYUDANTE
30	OSCAR NEUTA CASTILLO	OFICIAL
31	JOSE ISRAEL ORTIZ ALMANZA	OFICIAL
32	YEISON ALEJANDRO CASTILLO	OFICIAL
33	JORGE ENRIQUE MONTAÑA	OFICIAL

Fuente: Consorcio ECORB Ago.2019

El contratista en el mes de Agosto se encuentra al día con pagos de las afiliaciones de EPS, AFP, ARL del personal mencionado en la tabla 1.

1.2. Reporte de Accidentalidad

Para el periodo del presente informe no se presentó ningún ATEL, como se relaciona a continuación:

Tabla 2.Accidentes de trabajo

ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES	CANTIDAD
No. De Accidentes de trabajo ocurridos en el mes de Agosto	0
No. De Enfermedades Laborales detectadas en el mes de Agosto	0

Fuente: consorcio DS2

1.3. Certificados Representante legal de pago

- En el ANEXO 2 se evidencia la certificación del Representante legal del Consorcio ECORB.

1.4. Certificado de Interventoría

- En el Anexo 3 se evidencia la certificación de acreditación por parte de la interventoría hacia el contratista.

1.5. Actividades ejecutadas en el mes de Agosto

A continuación se presentan los cuadros de capacitaciones y entregas de EPP para el mes de Agosto.

Tabla 3.Cuadro Consolidado capacitaciones

TEMA DE CAPACITACION	FECHA DE LA CAPACITACION
Inducción	06-07-2019
Trabajo seguro	06-07-2019

Fuente: consorcio DS2

Tabla 4 Entrega de EPP

EPP	FECHA DE ENTREGA
• Casco de seguridad • Guantes de Poliuretano • Gafas Oscuras • Overol Completo • Tapabocas	20-07-2019

Fuente: consorcio DS2

Tabla 5.Personal de la interventoría

NOMBRE	**CARGO**
Ing. Hernando Villota Posso	Director de Interventoría:
Ing. Fernando Calvo Vega	Residente de Interventoría:
Soc. Ángela Rodríguez	Residente Social
Tec. Jhonathan	Residencia SISO:
Tec. Johan Bermúdez Prada	Tecnólogo construcción:
Ing. Hernando Villota Posso	Especialista geotécnico:
Ing. Alejandro González Camargo	Ingeniera ambiental:
Ing. Alejandro González Camargo	Especialista Hidráulico:
Ing. Edgar Guevara Martínez	Especialista Presupuesto y Estructural

Fuente: consorcio DS2

ANEXO.1

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Bogotá D.C Septiembre 17 de 2019.

Que la CONSOCIO ECO RB. Identificada con Nit: 901.226.344 - 8 ha cancelado los aportes al sistema de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y servicio de Aprendizaje SENA, se encuentra a paz y salvo con el concepto de prestaciones sociales de todos sus empleados para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, durante los seis (06) meses anteriores a la fecha.

Firma: _____

Nombre: JORGE FREDDY GONZALEZ VARGAS
Representante Legal CONSORCIO ECO RB
NIT 900.226.344 -8

ANEXO.2

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **EDGAR HERNÁN GUEVARA MARTÍNEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No.12.979.421 de Pasto, en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO DS2** identificada con Nit **901.226.378-8-8**, certifico que el **CONSORCIO ECORB.** se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE durante el periodo de febrero de 2018. Lo anterior de acuerdo a la información entregada por el **CONSORCIO ECORB**

Dada en Bogotá, a los veintinueve (29) días del mes de Agosto de 2019.

FIRMA _____
EDGAR HERNAN GUEVARA MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO.3

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900329829	7	ISUTECH INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ISUTECH	CR 28 BIS 49 A 13	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2124300	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-09	489449669	8496393035	E	2019/09/09	2019/09/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$7,398,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ISUTECH (12 Afiliados)																								$18,746,667	$3,037,500			$18,746,667	$749,900			$18,746,667	$749,900			$18,746,667	$954,600			$0	$0		$5,491,900
Centro de Trabajo: 0.0522 (5 Afiliados)																								$5,446,667	$871,500			$5,446,667	$217,900			$5,446,667	$217,900			$5,446,667	$28,700			$0	$0		$1,336,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																								$5,446,667	$871,500			$5,446,667	$217,900			$5,446,667	$217,900			$5,446,667	$28,700			$0	$0		$1,336,000
1	CC	1149434018	CASTILLO ALEJANDRA	X																	230201	4	$186,667	$29,900	EPSC34	4	$186,667	$7,500	CCF22	4	$186,667	$7,500	14-7	4	$186,667	$1,000	4	$0	$0	SI	$45,900
2	CC	1031156892	ESPARZA DANIEL																		230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS008	30	$1,400,000	$56,000	CCF22	30	$1,400,000	$56,000	14-7	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0	SI	$343,400
3	CC	1013621852	LEON YENNY	X																	230301	16	$960,000	$153,600	EPS008	16	$960,000	$38,400	CCF22	16	$960,000	$38,400	14-7	16	$960,000	$5,100	16	$0	$0	SI	$235,500
4	CC	1121947027	PULIDO INGRID																		230301	30	$1,100,000	$176,000	EPS005	30	$1,100,000	$44,000	CCF22	30	$1,100,000	$44,000	14-7	30	$1,100,000	$5,800	30	$0	$0	SI	$269,800
5	CC	1020815737	SOLANO LINA																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0	SI	$441,400
Centro de Trabajo: 6.96 (7 Afiliados)																								$13,300,000	$2,166,000			$13,300,000	$532,000			$13,300,000	$532,000			$13,300,000	$925,900			$0	$0		$4,155,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																								$13,300,000	$2,166,000			$13,300,000	$532,000			$13,300,000	$532,000			$13,300,000	$925,900			$0	$0		$4,155,900
6	CC	1076662392	AGUILAR JONATHAN																		230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS017	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-7	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
7	CC	1024477661	BERMUDEZ JOHANN																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
8	CC	19471444	CALVO FERNANDO																		230301	30	$3,800,000	$646,000	EPS008	30	$3,800,000	$152,000	CCF22	30	$3,800,000	$152,000	14-7	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0	SI	$1,214,500
9	CC	1022384044	GONZALEZ ASHLEY																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
10	CC	1031156004	JAIMES LUISA																		230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS017	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-7	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
11	CC	1032459138	PULIDO LAURA																		230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS017	30	$1,400,000	$56,000	CCF22	30	$1,400,000	$56,000	14-7	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0	SI	$433,500
12	CC	28870077	QUESADA OLIVEIS																		230301	30	$900,000	$144,000	EPS008	30	$900,000	$36,000	CCF22	30	$900,000	$36,000	14-7	30	$900,000	$62,700	30	$0	$0	SI	$278,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAMAG (2 Afiliados)																								$6,000,000	$1,009,000			$6,000,000	$240,000			$6,000,000	$240,000			$6,000,000	$417,700			$0	$0		$1,906,700
Centro de Trabajo: MAGDALENA (2 Afiliados)																								$6,000,000	$1,009,000			$6,000,000	$240,000			$6,000,000	$240,000			$6,000,000	$417,700			$0	$0		$1,906,700
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (2 Afiliados)																								$6,000,000	$1,009,000			$6,000,000	$240,000			$6,000,000	$240,000			$6,000,000	$417,700			$0	$0		$1,906,700
13	CC	19346917	GARCIA AZORIN																		25-14	30	$4,900,000	$833,000	EPS002	30	$4,900,000	$196,000	CCF33	30	$4,900,000	$196,000	14-7	30	$4,900,000	$341,100	30	$0	$0	SI	$1,566,100
14	CC	1082068652	MERCADO DANIELA																		25-14	30	$1,100,000	$176,000	EPS002	30	$1,100,000	$44,000	CCF33	30	$1,100,000	$44,000	14-7	30	$1,100,000	$76,600	30	$0	$0	SI	$340,600
Total Afiliados(14)																								$24,746,667	$4,046,500			$24,746,667	$989,900			$24,746,667	$989,900			$24,746,667	$1,372,300			$0	$0		$7,398,600

316

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900329829	7	ISUTECH INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ISUTECH	CR 28 BIS 49 A 13	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2124300	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-09	489449669	8496393035	E	2019/09/09	2019/09/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$7,398,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$4,046,500	$0	$0	$4,046,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,249,000	$0	$0	$1,249,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,511,600	$0	$0	$2,511,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$285,900	$0	$0	$285,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,372,300	$0	$0	$1,372,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	14	$1,372,300	$0	$0	$1,372,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				14	$989,900	$0	$0	$989,900
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	$240,000	$0	$0	$240,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	12	$749,900	$0	$0	$749,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				14	$989,900	$0	$0	$989,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$7,500	$0	$0	$7,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$354,400	$0	$0	$354,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$184,000	$0	$0	$184,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$160,000	$0	$0	$160,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$240,000	$0	$0	$240,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$44,000	$0	$0	$44,000
TOTAL				**14**	**$7,398,600**	**$0**	**$0**	**$7,398,600**

317

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2019-09-24, 09:52:42 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1022630718

Periodo Cotización: agosto de 2019 **Periodo Servicio:** agosto de 2019 **Referencia pago (PIN):** 8800012490

PAGADO 24/09/2019

S DEL APORTANTE

ocial	MIGUEL ANGEL OVALLE ALFONSO		
nto	CC7334930	**Dirección**	Carrera 98a # 15 a - 80
Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4729690
rsona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
ntante Legal		**Identificación**	
filiados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					To
	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	RET	RET P	TDP	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	Días APO	Días ARP	Días APO	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	
MIGUEL ANGEL OVALLE ALFONSO	57	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 828,116	$ 132,500	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 828,116	$ 103,600	0.522	$ 828,116	$ 4,400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

OTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 828,116	$ 828,116	$ 828,116	$ 0	$ 132,500	$ 103,600	$ 4,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240,500	$ 2,800	$ 243,300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

318

ANEXO No.8 INFORME AMBIENTAL

CONSORCIO DS2

INFORME AMBIENTAL No.9 DEL 4 AL 29 DE AGOSTO DEL 2019 - CONTRATO No. C0.1. PCCNTR.616934 DEL 2018.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C — CHARLES DE GAULLE — CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.

BOGOTÁ D.C., 2019

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORME COMPONENTE AMBIENTAL 4
1.1. Gestión documental 5
1.2. Manejo de materiales e insumos 6
1.3. Manejo de residuos sólidos convencionales 7
1.4. Manejo de RCD 7
1.5. Manejo de Residuos peligrosos y especiales 8
1.6. Manejo de sustancias químicas 8
1.7. Manejo eficiente del agua 8
1.8. Manejo y control de emisiones atmosféricas 9
1.9. Manejo de fauna, flora y paisaje 9
1.10. Manejo de publicidad exterior visual 10
1.11. Capacitaciones ambientales 10
1.12. Orden y aseo 10
1.13. Respuestas a visitas y requerimientos de la autoridad ambiental y SED 10
1.14. Registro fotográfico 11
1.15. Otras actividades 21
1.16. Recomendaciones 22

ANEXOS

ANEXO 1. ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DEL 12-AGOS-2019

ANEXO 2. LISTA DE CHEQUEO DE INTERVENTORÍA DEL 29-AGOSTO-2019.

ANEXO 3. CERTIFICADO CEMEX ESCOMBRERA MES DE JULIO-2019.

ANEXO 4. CERTIFICACIONES DE ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS.

ANEXO 5. SOPORTE CAPACITACIÓN AMBIENTAL DE AGOSTO DE 2019.

ANEXO 6. COMUNICIACIÓN C-ECORB-2012-2018, RESPUESTA OBSERVACIONES A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.

ANEXO 7. COMUNICACIONES DE INTERVENTORÍA SED-DS2-C-042-2019, SED-DS2-C-158-2019 Y SED-DS2-C-1672-2019.

ANEXO 8. ACTA REUNIÓN AMBIENTAL DE 14 AGOSTO DE 2019

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Información del Contrato de Interventoría 4
Tabla 2. Materiales pétreos y concretos usados en obra 6
Tabla 3.Volúmenes de escombros con base en los certificados recibidos 7
Tabla 4.Volquetas usadas en el mes y PIN ambiental 8
Tabla 5. Inventario de sumideros y medida de protección implementada. 8

LISTADO DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Registro fotográfico 1. Registro general de la obra y de las medidas implementadas del PMA (Recorrido 12 de agosto-2019). 11
Registro fotográfico 2. Registro general de la obra y de las medidas implementadas del PMA (Recorrido 29 de agosto-2019). 14
Registro fotográfico 3. Revisión de sumideros ubicados en la Diagonal 73 D Bis sur en el AID de la obra (12 y 29-Agosto-2019) 20

1. INFORME COMPONENTE AMBIENTAL

A continuación, se describen las actividades relacionadas con el control ambiental de la obra durante el mes noveno, desde el 4 al 29 de agosto de 2019. Informe que no cubre el mes completo porque el contrato de obra se suspendió a partir del 30 de agosto de 2019 por solicitud del contratista y que fue aceptado por la Secretaría Distrital de Educación. Suspensión inicial por 15 días que luego se prolongó por otros 15 días y luego por 30 días más, con fecha de reanudación el 1 de noviembre de 2019.

El contrato de interventoría también fue suspendido por los mismos periodos como se puede detallar en la Tabla 1.

Tabla 1. Información del Contrato de Interventoría

Interventor:	Consorcio DS2
Plazo inicial	Siete (7) meses
Fecha de iniciación	04 de diciembre de 2018
Fecha de terminación inicial	3 de julio de 2019
Fecha de inicio de la prorroga No.1	4 de julio de 2019
Tiempo de prórroga No. 1	60 días calendario
Fecha de terminación de la prórroga No. 1	2 de septiembre de 2019
Fecha de suspensión No.1	29 de agosto de 2019
Tiempo de suspensión No.1	15 días calendario
Fecha de la prórroga No.1 a la suspensión 1	13 de septiembre de 2019
Tiempo de la prórroga No.1 a la suspensión no. 1	15 días calendario
Fecha de reiniciación de la prórroga No.1 a la suspensión No.1	28 de septiembre de 2019
Tiempo de la prórroga No.2 a la suspensión No.1	30 días calendario
Fecha de reiniciación de la prórroga No.2 a la suspensión No.1	28 de Octubre de 2019
Fecha de terminación final	1 de Noviembre de 2019

Fuente: Consorcio DS2, septiembre de 2019.

Durante este periodo se efectuaron las siguientes actividades:

- Se hizo seguimiento a las medidas de manejo ambiental implementadas del PMA entregado por el Contratista ECORB, para lo cual se hizo recorrido en la obra el 12 de agosto, encontrando: desorden y falta de aseo en la obra, materiales de construcción y escombros por fuera de la sede educativa sin cubrir y sin señalización, sólo una unidad sanitaria y un orinal en funcionamiento en una bodega que alquiló el contratista cerca de la obra en el cual se presentaban malos olores y el lavamanos partido, entre otras. Observaciones que se expusieron en el Comité técnico celebrado el mismo día en la sede de la Interventoría con presencia de del contratista y de la Secretaría Distrital de Educación. (**Ver Registro fotográfico 1 y Anexo 1**)

  Ese día se evidenció que no se habían implementado medidas correctivas que permitieran atender las observaciones efectuadas por el funcionario de la Secretaría Distrital de Ambiente en su visita del 31 de julio de 2019.

Adicionalmente, ese día no se contó con la presencia del profesional ambiental del Consorcio ECORB a pesar de que se había concertado el recorrido y la participación en el Comité técnico.

- Posteriormente, el 29 de agosto, se efectuó un nuevo recorrido y se elaboró la lista de chequeo correspondiente que se presenta en el **Anexo 2.** Se diligenció el formato de la Secretaría Distrital de Educación (SDE) para tal fin, en recorrido efectuado el 29 de Agosto de 2019 en compañía del Dra. Ana María Mojica, profesional ambiental de apoyo de la obra.

  En este nuevo recorrido se evidenció un mejor manejo ambiental con correctivos y la instalación de la valla informativa en el frente de la sede educativa; sin embargo, se recomendó reubicarla ya que, por el tamaño de la misma, quedaba expuesta a daños y posible hurto.

  Los hallazgos de este recorrido y de las revisiones documentales y fotográficas de la interventoría se presentan a continuación discriminados por los diferentes ítems del área ambiental acordes con el Formato de la SDE.

- Se revisó el informe mensual ambiental del contratista No.7 Versiones 2, presentado para el periodo del 14 de julio al 13 de agosto, al que se le hicieron observaciones.

- De igual forma se recibió el informe ambiental No.8, durante la suspensión del contrato, el cual fue revisado y se hicieron observaciones. Es un informe parcial comprendido entre el 14 y 29 de agosto de 2019.

1.1. Gestión documental

Informe mensual: el contratista entregó los informes ambientales No.7 y 8 en las fechas acordadas con la supervisión del proyecto según los ítems de seguimiento de la lista de chequeo ambiental de la Secretaría Distrital de Educación. Se efectuó la revisión del informe No.7 versión 2 y el informe ambiental No. 8, que es parcial debido a la suspensión de los contratos de obra y de interventoría a partir del 30 de agosto de 2019.

Documentación de proveedores y manejo de RCD: el contratista ECORB no ha entregado, a la fecha de corte de este informe, las certificaciones de compra de materiales pétreos adquiridos a la Sra. Fanny Tequia, usados en la obra desde diciembre de 2018 a junio de 2019, ni los de Cemex de mayo a agosto de 2019. El contratista informa, ante la solitud de estas certificaciones, que serán entregadas al finalizar el contrato, como lo ha manifestado en las reuniones de Comité de obra.

Para el manejo de RCD el contratista entregó el soporte de la empresa CEMEX Escombrera Tunjuelo del mes de julio por 105 m^3. Se encuentra en trámite, el certificado del mes de agosto y el reporte ante la Secretaría Distrital de Ambiente de los meses de julio y agosto. (**Anexo 3**)

Permisos o licencias tramitados: para la obra se tramitó el Plan de RCD ante la Secretaría Distrital de Ambiente para obtener el PIN ambiental de la Obra cuyo número es 16401.

De igual forma, se diligenció el permiso para la valla informativa de la obra, trámite que se efectuó ante la SDE y de acuerdo con el correo electrónico recibido del 23 de julio de 2019 de esta entidad, el permiso se radicado en la Secretaria Distrital de Ambiente con el No.2019ER62882 del 19-03-2019, con número de Registro SCAAV-01326 Radicado 2019EE163551. (ver **Registro fotográfico 2**)

Otros trámites: en este periodo no se efectuaron nuevos trámites.

1.2. Manejo de materiales e insumos

El contratista de obra no ha entregado los certificados de la compra de materiales pétreos usados en la obra, adquiridos a la Sra. Fanny Tequia, correspondientes a los meses de diciembre de 2018 a junio de 2019 ni las certificaciones de Cemex de mayo a agosto de 2019. El Contratista informa que se encuentra en trámite y que los entregará al finalizar el contrato.

En la **Tabla 2** se presenta la relación de materiales usados por el contratista de obra con corte a 29 de agosto de 2019.

Tabla 2. Materiales pétreos y concretos usados en obra

Material	Proveedor	Cantidad de materiales (m^3)					
		Dic-2018	Ene-2019)	Feb-2019	Mar-2019	Abr-2019	May-2019
Recebo Común	Fanny Tequia	15	568	0	--	0	0
Arena	Fanny Tequia	--	--	6.68	--	12	6
Gravilla de 1/2	Fanny Tequia	--	--	13.29	--		6
Gravilla	Cemex	--	--	--	--	--	--
Arena de peña	Cemex	--	--	--	--	--	--
Arena de río	Cemex	--	--	--	--	--	--
Arena de pozo	Cemex	--	--	--	--	--	--
Concreto de 3500 PSI	Cemex	--	--	126.42	208	134	114
Concreto de 4000 PSI	Cemex	--	--	--	--	--	--
Total		**15**	**568**	**146.39**	**208**	**146**	**126**

Material	Proveedor	Cantidad de materiales (m^3)				Total (m^3)
		Jun-2019	Jul-2019	29-Agos-2019	Sep-2019	
Recebo Común	Fanny Tequia	--	--	--		**583**
Arena	Fanny Tequia	--	--	--		**24.68**
Gravilla de 1/2	Fanny Tequia	--	--	--		**19.29**
Gravilla	Cemex	5	-	--		**5**
Arena de peña	Cemex	40	35	14		**89**
Arena de río	Cemex	10	10	--		**20**
Arena de pozo	Cemex	--	--	28		**28**
Concreto de 3500 PSI	Cemex	31.5	--	--		**613.92**
Concreto de 4000 PSI	Cemex	--	25.5	15		**40.5**
Total		**86.5**	**70.5**	**57**		**1423.39**

Fuente. Consorcio ECORB Informe ambiental No.8 Julio 14 al 29 de agosto de 2019.

El acopio de los materiales en la obra, no genera afectación de zonas verdes ni cuerpos de agua porque no hay al interior del predio. El manejo de señalización y cobertura de estos se hace de manera parcial ya que hay materiales bajo techo. Durante el recorrido del 12 de agosto se encontró desorden e inadecuado almacenamiento de los materiales. Sin embargo, en el recorrido del 29 de agosto, se evidenció que el Contratista implemento medidas correctivas. (Ver **Registro fotográfico 1 y 2)**

Para los concretos, el material es adquirido a CEMEX y en este mes se prepararon algunos concretos *in situ* con trompo.

Las maderas usadas en la obra son adquiridas dos proveedores según registro de compra encontrados en el campamento: Equimaac SAS y Formaderas y casetas WP. En obra y los informes ambientales No.4 V1 y No.6

V2, el contratista hizo entrega del certificado de registro del libro de operaciones de Formadera y el certificado de alquiler de Equimaac SAS.

1.3. Manejo de residuos sólidos convencionales

El manejo de residuos sólidos convencionales se hace por medio de canecas metálicas de 55 galones y bolsas plásticas y la disposición final se hace a través de la empresa Lime que es el operador de la zona, una vez por semana, según informa el contratista. En obra no se encontró soporte del pago de este servicio ni registros del volumen o peso generado y entregado. El contratista informa que los recibos de la empresa, así como la del agua serán entregados al finalizar la obra, una vez se pague a la SDE el concepto de estos servicios. (Ver **Registro fotográfico 1 y 2**)

En el mes de agosto, el Contratista no reporta entrega de material reciclado a CORPICARRECOL aunque si la generación de 25 m^3.

1.4. Manejo de RCD

La obra cuenta con el PIN ambiental No.16401. El radicado del PIN en SDA es el 2019ER32649 del 07 de febrero de 2019.

Para el manejo de RCD el contratista ha entregado soportes de la empresa CEMEX Escombrera Tunjuelo y de Paisajo SAS.

El Contratista en el informe mensual No.7 V2 entregó el certificado de Cemex del mes de julio, los anexos del Plan de RCD diligenciados y en el informe mensual No.8 entregó los anexos del Plan de RCD diligenciados de agosto. En la **Tabla 3** se presenta la relación de RCD entregada por el contratista con base en los certificados de las empresas. (**Anexo 3)**

Tabla 3.Volúmenes de escombros con base en los certificados recibidos

Sitio de disposición final	Tipo de RCD	CANT/MES (m^3)					
		Dic-2018	Ene-2019	Feb-2019	Mar-2019	Abr-2019	May-2019
Paisajo	Excavación	667	--	--	-	--	--
Cemex Tunjuelo	Demolición	210	111	98	21	7	96
Total		**877**	**111**	**98**	**21**	**7**	**96**

Sitio de disposición final	Tipo de RCD	CANT/MES (m^3)				
		Jun-2019	Julio-2019	29-Agos-2019	Sep-2019	Total
Paisajo	Excavación	--	105	70*		**842**
Cemex Tunjuelo	Demolición	126	--			**720**
Total		**126**	**105**	**70***		**1562**

*Volumen reportado por ECORB, el certificado se encuentra en trámite.
Fuente. Consorcio ECORB Informe ambiental No.8 Agosto 14 al 29 de 2019 y certificados entregados.

Se encuentra pendiente de entrega el certificado de Cemex escombrera Tunjuelo para el mes de agosto de 2019 y copia del trámite ante la Secretaría Distrital de Ambiente de los meses de julio y agosto.

El almacenamiento temporal de estos residuos se hace en obra por más de 24 horas hasta lograr la capacidad mínima para sacar de 7 m^3. Durante el recorrido el día 12 de agosto se encontró un inadecuado almacenamiento de los mismos en la parte externa de la sede, sin ninguna señalización y sin cubrir. Posteriormente, en el recorrido del 29 de agosto, se encontró que estos se encontraban en la parte externa de la sede, en el andén bien señalización y cubiertos con plástico, por lo que el contratista corrigió el manejo. (Ver **Registro fotográfico 1 y 2**).

Las volquetas usadas en obra salen carpadas y han presentado la documentación correspondiente. En el mes de julio ingresaron cuatro volquetas a obra para retirar de RCD, las cuales tiene PIN ambiental: **(Tabla 4)**

Tabla 4.Volquetas usadas en el mes y PIN ambiental

Placa volqueta	PIN ambiental
FTJ-276	4112
OBC-659	4109

Fuente. Consorcio ECORB Informe ambiental No.8 Agosto 14 al 29 de 2019.

1.5. Manejo de Residuos peligrosos y especiales.

El manejo de residuos sólidos peligrosos y especiales se hace por medio de una caneca metálica de 55 galones pintada de color rojo y bolsas plásticas de color rojo. A la fecha los residuos se encuentran almacenados temporalmente en la obra hasta alcanzar un volumen importante para su retiro. El contratista no ha presentado la información de la empresa RESPEL que van a usar.

1.6. Manejo de sustancias químicas

En el campamento y obra no se encuentra ningún lugar adecuado para el manejo de sustancias químicas. Sin embargo, hacen almacenamiento temporal de los productos químicos que usan para la jornada diaria o de dos días. En la obra se encontró información de las hojas de vida de los productos.

1.7. Manejo eficiente del agua

En el recorrido se encontraron 6 sumideros protegidos con malla, pero les falta mantenimiento. En la **Tabla 5** se presenta el listado de sumideros y en el **Registro fotográfico 3** la evidencia de los mismos. El contratista en el Informe Ambiental No.8 reporta que se hizo mantenimiento de los sumideros el 29 de agosto de 2019.

Tabla 5. Inventario de sumideros y medida de protección implementada.

No.	Dirección	Medida preventiva
1	Sumidero lateral en funcionamiento, Diagonal 73 D bis Sur costado norte con Carrera 78 K.	Protección con polisombra azul.
2	Sumidero lateral en funcionamiento, Diagonal 73 D bis Sur costado sur con Carrera 78 K.	Protección con polisombra azul.
3	Sumidero lateral en funcionamiento, Diagonal 73 D bis Sur costado norte con Carrera 79 Bis.	Protección con polisombra azul.
4	Sumidero lateral en funcionamiento, Diagonal 73 D bis Sur costado sur con Carrera 79 Bis.	Protección con polisombra azul.

No.	Dirección	Medida preventiva
5	Sumidero lateral en funcionamiento, Diagonal 73 D bis Sur costado sur con Carrera 79 Bis A.	Protección con polisombra azul.
6	Sumidero lateral en funcionamiento, Diagonal 73 D bis Sur costado norte con Carrera 79 Bis A.	Protección con polisombra azul.

Fuente: Consorcio DS2, julio de 2019.

En el mes de agosto el contratista ECORB reporta el uso de unidades sanitarias para los trabajadores en una bodega que alquilaron cerca de la obra (Diagonal 73 D Bis No.78 K 21), en el parqueadero Luis Hernando ubicado en el frente de la obra (Diagonal 73 D Bis No.79-12 sur) y en una cafetería de propiedad de la Sra. Amelida Ángel por lo cual se cuenta con tres unidades sanitarias y un orinal para el servicio del personal, cumpliendo con este parámetro. (Ver **Registro fotográfico 1 y 2, Anexo 4**)

En este periodo se encontró reubicada y en funcionamiento la caseta para el corte de ladrillo, adoquines y otros materiales de la obra, la cual cuenta con sistema de recirculación de agua que se usa en el mimo proceso de corte. No se encontró ninguna disposición de aguas residuales al alcantarillado local. (Ver **Registro fotográfico 1 y 2**)

La obra no afecta cuerpos de agua cercanos ya que no están en los 100 m a la redonda y con el acopio de materiales y de no se afectan sumideros ni redes de alcantarillado.

El agua usada para la obra se obtiene del punto de agua del predio correspondiente a la red de acueducto de la ciudad y a la fecha el contratista no he entregado reportes de volumen usado ni del pago del recibo correspondiente. El Contratista informa que el volumen y el pago de este servicio se hace al final de la obra con la SDE y en ese momento podrán entregar los respectivos soportes.

1.8. Manejo y control de emisiones atmosféricas

Para el manejo y control de emisiones el contratista ha ejecutado las siguientes actividades:

- Se levantaron los muros definitivos de la nueva sede en el primer y segundo piso, que sirven para evitar la dispersión de partículas y ruido al exterior. En los tramos donde no existen muros se encuentra cerramiento con tejas de zinc. (Ver **Registro fotográfico 1 y 2**)

- El almacenamiento temporal de RCD y de materiales pétreos es mínimo en obra, se encuentran bajo cubierta y como lo informa el Contratista cuando no están en uso se cubren con plásticos o malla. (Ver **Registro fotográfico 1 y 2**)

- Las volquetas usadas en obra tienen la revisión técnico mecánica vigente y han salido de la obra carpadas.

- Se han ejecutado labores de limpieza dentro y fuera de la obra.

1.9. Manejo de fauna, flora y paisaje

En la obra no se encontraban zonas verdes ni árboles o arbustos que requirieran manejo por lo que no se han implementado medidas de este tipo.

En el área de influencia del proyecto, las zonas verdes corresponden a un parquecito en la Diagonal 73 D Bis Sur con Carrera 79 Bis A, tres árboles y áreas de pastos en la Diagonal 73 D Bis Sur. Ninguna de estas áreas se ha afectado con las actividades desarrolladas en la obra. (Ver **Registro fotográfico 1 y 2**)

De igual forma con las obras no se ha afectado fauna silvestre ni áreas de interés paisajístico.

1.10. Manejo de publicidad exterior visual

El Contratista diligenció el permiso para la valla informativa de la obra y a través de la Interventoría se radicó ante la SDE. De acuerdo con el correo electrónico recibido del 23 de julio de 2019 de esta entidad, el permiso se radicado en la Secretaria Distrital de Ambiente con el No.2019ER62882 del 19-03-2019, con número de Registro SCAAV-01326 Radicado 2019EE163551.

La valla informativa fue instalada en el frente del colegio sobre la Diagonal 73 D bis sur pero por su tamaño se solicitó su reubicación con el fin de evitar vandalismo o hurto de la misma. (Ver **Registro fotográfico 2**)

1.11. Capacitaciones ambientales

En el mes de agosto se efectuó una capacitación en "Reinducción en segregación adecuada de residuos, clasificación y código de colores". El indicador es del 80% (28/35 x100), el mejor de todo el tiempo que ha estado la obra. (**Anexo 5**)

Es necesario indicar que a la fecha no se ha recibido el reporte de la capacitación al personal en el PMA y el Plan de RCD en fase de inducción al personal y en la obra no se encontró este soporte.

1.12. Orden y aseo

El contratista en obra efectúa jornadas de orden y aseo con los mismos trabajadores dentro y fuera de la obra, al finalizar la jornada laboral. Sin embargo, el día del recorrido del 12 de agosto, se encontró falta de orden y aseo al interior de obra y materiales de construcción y escombros por recoger fuera de la sede educativa, sin cubrir y sin señalización, por lo que se hizo el respectivo requerimiento al contratista. El contratista informó que estos materiales se recogerían de inmediato porque acaban de llegar (Ver **Registro fotográfico 1**)

En el recorrido del 29 de agosto se encontró orden y aseo en la obra, los materiales estaban mejor almacenados y los RCD se encontraban fuera de la sede, bien organizados, cubiertos y señalizados. (Ver **Registro fotográfico 2)**

1.13. Respuestas a visitas y requerimientos de la autoridad ambiental y SED

En el mes de agosto se efectuó por parte de la Interventoría, el recorrido de la obra los días 12 y 29 de agosto con levantamiento de la lista de chequeo según el formato entregado por la SDE sólo el 29 de agosto, con acompañamiento de la profesional ambiental de apoyo del Contratista. (Ver **Anexo 2).**

En este mes el Contratista no reporta ninguna vista por parte de la SDE en el área ambiental ni de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Sin embargo, mediante comunicación C-ECORB 212-2018 de fecha septiembre 3 de 2019 el Contratista radicó con No.2019ER2204492 las respuestas a la Secretaría Distrital de Ambiente en lo relacionado con las observaciones efectuadas por el funcionario de esta entidad del 31 de julio de 2019 a la obra. (**Anexo 6**)

1.14. Registro fotográfico

A continuación, se presenta el registro fotográfico de la obra y de las medidas de manejo implementadas, de los recorridos de obra efectuados los días 12 y 29 de agosto de 2019.


Registro fotográfico 1. Registro general de la obra y de las medidas implementadas del PMA (Recorrido 12 de agosto-2019).






Sede educativa vista desde la Diagonal 73 D Bis sur. Detalle del avance de la obra y del inadecuado manejo de RCD y materiales por fuera de la sede educativa.


Medidas de manejo implementadas






Almacenamiento de RCD y materiales de la obra por fuera de la sede educativa, sin señalización y sin cubrir, sobre el anden y la vía de la Diagonal 73 bis sur.







Manejo inadecuado de materiales y escombros por fuera de sede educativa en espacio público.





Bodega para almacenameinto de materiales de la obra, vestier de los trabajadores y unidades sanitarias, ubicada en la Diagonal 73 D Bis No.78 K 21.

Orinal y unidad sanitaria usada por los trabajadores. Detalle del lavamanos partido y se encontró falta de mantenimiento con malos olores.










Inadecuado manejo de materiales de construcción y de residuos de obra al interior de la sede educativa, falta señalización, se usan inapropiadamente los colores de las bolsas, falta orden y aseo.






Señalización del PMT implementada en la Diagonal 73 D Bis sur



Volqueta de placas OBC-659 que descargó material y esta en espera de cargar RCD







Estado actual de las zonas verdes cercana al proyecto. No presentan ninguna afectación.


Fuente: CONSORCIO DS2, agosto 12 de 2019

Registro fotográfico 2. Registro general de la obra y de las medidas implementadas del PMA (Recorrido 29 de agosto-2019).





Sede educativa vista desde la Diagonal 73 D Bis sur. Detalle del avance de la obra.




Entrada principal a la sede educativa.




Área del asensor en el segundo piso, ya instalado.












Avance de obra, salones terminados y en proceso de culminación con pisos de vinilo de colores.





Avance de la obra en el 2 piso. Detalle del cambio de las barandas que pasaron de tubo a cierres completos con láminas de colores.





Enchape de baños. | Terminado de a cabados en fachadas internas.

Medidas de manejo implementadas





Instalación de la valla informativa de la sede educativa sobre la Diagonal 73 D Bis sur.



Terminación de muros en el primer piso y almacenamiento de materiales de forma más organizada.




Enchape de área de cocina, se presenta inadecuado manejo de materiales que bloquean el corredor de tránsito.



Detalle del patio trasero de la sede educativa, se pañetaron muros y se esta estableciendo pisos. Al fomdo canecas punto ecológico.





Punto ecológico de la obra para recolección y almacenamiento temporal de residuos ordinarios, reciclados y peligrosos.





Construcción del piso en el patio de la sede, al fondo ubicación de la cortadora de baldosas (malla verde) y almacenamiento de materiales.



Cortadora de baldosas con cierre perimetral en teja de zinc y mall verde y con recirculación de agua. (foto derecha vista desde la parte exterior de la sede educativa.





Unidad sanitaria y orinal en la bodega del Contratista, se instaló un nuevo lavamos y se encontró buen aseo.




Detalle de la entrada al baño de damas con señalización y señalización de evacuación instalada en la bodega.

Bodega del contratista, al fondo izquierda zona de baños y a la derecha área para vestir de trabajadores.




Almacenamiento temporal de escombros y material de excavación, en la parte externa de la sede educativa, cubiertos y señalizados.



Señalización implementada dentro del programa PMT de la obra.



Estado actual de las zonas verdes cercana al proyecto. No presentan ninguna afectación.




Carrera 78 K con Diagonal 73 D Bis Sur, costado norte, al fondo ya terminaron la obra y levantaron cierres y señalización.



Carrera 78 K con Diagonal 73 D Bis Sur, costado sur. Detalle del inadecuado manejo de llantas dejadas por la comunidad.

Fuente: CONSORCIO DS2, agosto 29 de 2019


Registro fotográfico 3. Revisión de sumideros ubicados en la Diagonal 73 D Bis sur en el AID de la obra (12 y 29-Agosto-2019)



Sumideros con protección en la Diagonal 73 D Bis Sur con Carrera 79 Bis A, cerca al campamento de interventoría. Falta mantenimiento. (Izquierda -12 Agosto y derecha 29-Agos-2019)



Sumideros ubicados en la Diagonal 73 D Bis Sur con Carrera 79 Bis, con protección, falta mantenimiento. . (Izquierda -12 Agosto y derecha 29-Agos-2019)



Sumideros ubicados en la Diagonal 73 D Bis Sur con Carrera 78 K, falta mantenimiento. (Izquierda -12 Agos y Derecha 29-Agos-2019)

Fuente: CONSORCIO DS2, agosto 12 y 29 de 2019

1.15. Otras actividades

Durante este mes se envió al contratista tres comunicaciones, en el que se le recuerda la implementación de las medidas del PMA en la obra y la información que está pendiente con corte a 29 de agosto de 2019, para que se entregue a la mayor brevedad posible dado el corto tiempo que le queda al contrato. Las comunicaciones son: (ver **Anexo 7**)

- SED-DS2-C-042-2019 de fecha 9 de agosto de 2019.
- SED-DS2-C-158-2019 de fecha 14 de agosto de 2019, copia del cual se radicó en la Secretaría Distrital de Educación con No. E-2019-132149 del mismo día.
- SED-DS2-C-167-2019 de fecha 29 de agosto de 2019.

Y de acuerdo con lo acordado en el Comité Técnico del 12 de agosto, se efectuó la reunión ambiental con participación del Contratista, Interventoría y Secretaría Distrital de Educación, el día 14 de agosto en la sede de la SDE, para tratar temas de interés como el incumplimiento por parte del contratista en las medidas del PMA, la visita de la Secretaría Distrital de Ambiente y la respuesta a la entidad, entre otros temas, como se puede detallar en el **Anexo 8**.

1.16. Recomendaciones

Se debe solicitar al contratista los siguientes documentos y atender las siguientes observaciones:

1) Certificado de materiales pétreos adquiridos a la Sra. Fanny Tequia desde diciembre de 2018 hasta el mes de junio de 2019 y de material pétreos y concretos del mes de mayo a agosto adquiridos a CEMEX, que se encontraban en trámite. Y los que se soliciten al reiniciar el contrato de obra hasta su terminación.

2) Certificado de entrega de escombros de Cemex Fiscala/Tunjuelo del mes de Agosto de 2019 y los que se entreguen hasta terminar la obra, así como los pantallazo del diligenciamiento de formatos del plan RCD en la página web de la Secretaría Distrital de Ambiente del mes de julio en adelante.

3) Soportes de capacitación al personal en el PMA y plan de RCD en la fase de inducción, que no se han recibido.

4) Entregar el PIN ambiental de la volqueta de placas TGN-280 que está pendiente, para la volqueta de placas UFP-183 el nuevo certificado de revisión técnico-mecánica porque se venció el 6-Mayo-2019 y para la volqueta de placas FTJ-276 la documentación respectiva.

5) Mantener impreso en la obra las certificaciones y demás soportes inherentes a las medidas de manejo implementadas.

6) Presentar la información de la empresa RESPEL usada, el reporte de los volúmenes generados y los respectivos certificados.

7) Presentar los certificados de adquisición de agua para la obra indicando volumen usado.

8) Atender las observaciones de los informes ambientales entregados por el Contratista que se encuentran sin subsanar y por lo tanto no se han aprobado dichos informes mensuales.

ANEXOS

ANEXO 1.
ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DEL 12-AGOS-2019

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

ACTA DE COMITE

CONTRATO No. COP1CCNTR-618716 ACTA Nº. 29

"EJECUCION DE LA OBRAS DE AMPLIACION GRAN COLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE - CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL MODULO DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED"

FRENTE:

LUGAR Y FECHA: Oficina Interventoría-Obra 12 de Agosto de 2019 HOJA: 1 DE: 3

PARTICIPANTES:

	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
1	JAVIER CORPAS BLANCO	SUPERVISOR Apoyo Gestión	UCEE SED
2	Julio Nieto	Director Obra	Consorcio ECOLPO
3	Alfredo Morales	Residente de obra	Consorcio Ecolp
4	Eduardo José O.	Inspector H.S.E	Consorcio Ecolp
5	HERNANDO VILLOTA P	DIRECTOR DE INTERV.	INTERVENTORIA
6	Thompson Yussid Aguilar R.	Inspector SST Interventoría	Consorcio DS2
7	Johana Alexandra Bermúdez	Inspector Interventoría	Consorcio DS2
8			
9			
10			

TEMAS A TRATAR:

1. Lectura compromisos Acta anterior
2. Reporte de actividades realizadas en el periodo.
3. Reporte de avance general del proyecto.
4. Reunión ambiental
5. Varios

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS EN EL ACTA ANTERIOR:

DESARROLLO DE TEMAS y TOMA DE DECISIONES:

1) El contratista informa que ya realizó el trámite ante Vanti y que entregó copia de radicado a Interventoría y SED, con respecto a la verificación de la eficiencia de las rejillas se informa que una vez aprobado el diseño por Vanti se realizará la verificación al momento de su instalación y conforme al diseño aprobado.

2) SED informa que con respecto a la dotaciones de parques son dos parques medianos.

345

3) Interventoria informa que se continua trabajando en el balance presupuestal y que este ya se esta revisando en el acta parcial N.7.

4) Contratista informa que radico algunos NO previstos el viernes al finalizar la tarde. Interventoria informa que estan en revision y tramite.

5) Contratista e Interventoria informa que ya se definio el tratamiento y trazado del extractor de cocina. SED solicita tener presente los puntos donde se pueda genera salida de fluidos.

6) Contratista informa que se esta verificando el estado de la tubera de aguas negras. El estado tecnico debe estar por salir esta semana por parte del acueducto. Interventoria y SED solicitan adelantar la viabilidad del pozo de aguas lluvias.

7) Interventoria realiza llamado de atencion por almacenamiento de material, señalizacion y organizacion de obra. SED sugiere poner personal que se encargue de mantener el aseo y orden en la obra. Interventoria recuerda que en el PMA esta establecido mantener una cuadrilla de aseo lo cual solicita se haga. La Interventoria de igual forma hace llamado de atencion por los baños con los que cuenta el proyecto debido a que son demasiado escasos y en mal estado. Interventoria socializa las observaciones y no conformidades realizados por la Secretaria de Medio ambiente y solicita atenderlas en el menor tiempo posible. Se generara reunion ambiental entre Interventoria, Contratista y SED.

8) SED solicita tener muy presente el buen anclaje del Vitrolit. Se recuerda la solicitud realizada en recorrido de obra de las ventanas de la cocina, cuarto de lavado, paneles de madera, cubetas y flanches en predios vecinos, filos de los muros - esquineros.

9) SED nuevamente hace llamado de atencion por personal de mamposteria debido a que se evidencia atrasos en esta actividad. Interventoria expone sus preocupaciones por el avance de obra con respecto al tiempo con el que cuenta el proyecto. de igual forma solicita adelantar la documentacion requerida para la liquidacion de los contratos.

10) Interventoria expone las actividades adelantadas en la ultima semana, entre las cuales se encuentran mamposteria, ornamentacion, paso, pañete, bordillo, elevador

346

OTROS:

COMPROMISOS PACTADOS Y RESPONSABLES:

1) Balance presupuestal - Contratista e Interventoria - Esta semana.
2) Revisión de acta parcial 7 de Obra - Interventoria.
3) Tramite de No Previstos - Interventoria. - Viernes
4) Entrega del diagnostico del estado de la tubería - Contratista.
5) Buscar la viabilidad del pozo de aguas lluvias - Contratistar
6) Hacer excavación para verificar el estado de la tubería JEAN - Contratista.
7) Listado de NO previstos Aprobados por la SED - SED
8) Memoriales de responsabilidad de especialistas - Contratista
9) Atender las observaciones de orden, aseo, baños - Contratista.
10) Atender las observaciones realizadas por la secretaria del medio ambiente - Contratista.
11) Reunion ambiental en la SED. - Contratista, Interventoria - SED.
12) Instalación de la valla informativa - Contratista.
13) Adelantar documentación de liquidación - Contratista e Interventoria.

LUGAR Y FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN:

1 JAVIER CERPA B

2 Yulian Mejía

3

4 Eduardo José O.

5

6

7 Johann B.

8

9

10

ANEXO 2
LISTA DE CHEQUEO DE INTERVENTORÍA DEL 29-AGOSTO-2019.

Proyecto:	Colegio Gran Colombiano sede C Charles de Gaulle		
Contratista:	Consorcio ECCRB	Interventoria:	Consorcio DS2
Contrato:	COL. PCC NTR 618716	Contrato:	
Informe No.:		Periodo:	Agosto de 2014

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

INFORME AMBIENTAL

REQUERIMIENTO AMBIENTAL	ITEM	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE 100%	NO CUMPLE 0%	N/A	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS Y SOPORTES
1. GESTIÓN DOCUMENTAL	1.1.	El Contratista presenta el informe mensual de gestión ambiental Éste es entregado oportunamente a la Interventoria en la fecha acordada con la supervisión del proyecto	X			Se entrega el informe mensual de gestión ambiental con las observaciones	
	1.2.	El Contratista presenta mensualmente las certificaciones originales de disposición de RCD y materiales aprobados. La documentación ambiental original y actualizada del proyecto reposa en el campamento de obra				RCD ste envia soportes hasta julio se tiene y al SDA tramite pero aun se encuentra en tramite.	certificados de empresas autorizadas en tramite.
	1.3.	El Contratista garantiza y soporta el cumplimiento a los permisos y licencias (otorgadas o en tramite) requeridos para el proyecto.	X				
	1.4	El informe mensual de gestión ambiental del Contratista se estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de la gestion ambiental del Contratista de Obra"	X				
	1.5.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.					
2. MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS	2.1	Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra, se encuentran protegidos y demarcados de acuerdo con lo establecido en el PMA.	X			se instala y retira segun el movimiento que se requiera en obra.	
	2.2	La mezcla de concreto se hace en una batea metálica y/o sobre plástico y no se contamina el suelo.	X				
	2.3	La madera utilizada fue aprobada por la Interventoria y cuenta con certificación de registro en el libro de operaciones			X		
	2.4.	Las zonas verdes se encuentran libres de almacenamiento de materiales de construcción, escombros o de residuos generados por los tratamientos a la vegetación.			X		
	2.5	Se utilizan materiales provenientes únicamente de proveedores que cuentan con los permisos ambientales y mineros requeridos	X				
	2.6.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.					
3. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES	3.1	El campamento y zonas comunes cuentan con equipamiento adecuado y suficiente para la recolección y clasificación en la fuente de residuos sólidos convencionales generados, de acuerdo con lo establecido en el PMA.	X				
	3.2	Los residuos sólidos convencionales se disponen adecuadamente con gestores autorizados	X				
	3.3	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto					
4. MANEJO DE RCD	4.1	El proyecto cuenta con PIN para el manejo del aplicativo web de la SDA, asignado por la SED. Los reportes mensuales de RCD están debidamente diligenciados a la fecha y se encuentra actualizado el aplicativo web de la SDA	X				
	4.2	Los RCD son acopiados y clasificados correctamente de acuerdo al PGRCD al interior de la obra	X				Foto
	4.3	Durante su permanencia en obra, los RCD son protegidos y demarcados de acuerdo al PMA	X				Foto
	4.4	Se realiza reutilización temporal o permanente de los RCD generados en la obra, de acuerdo con lo exigido en la normatividad vigente			X		
	4.5	Los RCD que deben ser dispuestos con gestores autorizados son retirados dentro de las 24 horas siguientes a su generación en el frente de obra.		X		Si se entrega mensual pero actualizado a la fecha se encuentra en minimo.	A la fecha se han retirado 56 m3.

Proyecto:	Colegio Bicentenario sede C Chircales de Ciudad		
Contratista:	Consorcio ECCPD	**Interventoria:**	Consorcio DS2
Contrato:	CCI PCONIR 619716	**Contrato:**	
Informe No.:		**Periodo:**	Abril de 2019

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

INFORME AMBIENTAL

REQUERIMIENTO AMBIENTAL	ITEM	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE 100%	NO CUMPLE 0%	N/A	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS Y SOPORTES
	4.6	Las volquetas destinadas al transporte de escombros cumplen con las disposiciones de la SDA, cuentan con PIN y no se excede la capacidad de la volqueta en volumen o peso ni el borde superior más bajo del platón	X			Aquellas c/ PIN CBC-651 Sin dic FTJ 276 dic SCG-105 2605 AFF-315 2021	Reporte impreso de PIN.
	4.7	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.					
5. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES	5.1	Los residuos se clasifican y acopian en lugares seguros de acuerdo a lo establecido en el PMA.	X				
	5.2.	Los residuos se disponen en su totalidad con gestores autorizados por la SDA y se presenta la certificación correspondiente.			X	No hay residuos peligrosos en obra. Se entregará a empresa ECAPE	
	5.3	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.					
6. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	6.1.	Las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con prácticas seguras de manipulación, almacenamiento y transporte. con las hojas de seguridad en español y se cumplen las medidas incluidas en ellas.	X			Se cuenta matriz de inventarios y fichas hojas de seguridad. Almacenamiento temporal RESPEL 1-2 dias por semana	
	6.2	Se cuenta con un lugar de acopio seguro, correctamente señalizado y dotado con kit de derrames.	X			Falta impresión señalización. Tuvo retiro de mes?	
	6.3	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.					
7. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA	7.1	Previo al inicio de actividades constructivas, se cuenta con un inventario de sumideros del área de influencia debidamente numerados y caractenzados de acuerdo el área de influencia indirecta del proyecto.	X				
	7.2	Los sumideros definidos permanecen limpios, en mejores condiciones a las iniciales y cuentan con proteccion permanente.	X			Falta mantenimiento, no programan para hoy.	
	7.3.	Se garantiza el manejo adecuado de las aguas residuales domésticas generadas, evitando contaminar cuerpos de agua cercanos y descargas no autorizadas.	X				
	7.4.	Se efectúa tratamiento al agua procedente de la actividad de corte de materiales y del sistema de limpieza de llantas de vehículos y maquinaria utilizados			X		
	7.5	No se realizan actividades de obra que afecten y/o alteren las condiciones de las fuentes hídricas y sus zonas de ronda.			X		
	7.6.	Los acopios de materiales pétreos y granulares se encuentran alejados de los sumideros y cuerpos de agua	X				
	7.7.	Los granulares finos se mantienen confinados para evitar acción de arrastre por lluvia.	X				
	7.8	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.					
8. MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS	8.1	La obra cuenta con cerramiento en perfecto estado en todo el perímetro del proyecto y en las áreas puntuales que se requiera.	X				
	8.2	Se realiza la humectación de superficies desprovistas de acabados en los momentos requeridos	X				
	8.3	Se realiza el cubrimiento adecuado de materiales granulares y RCD de forma permanente, para evitar su dispersión	X			Se dispone cada vez q se retira material y se dispone RCD	
	8.4.	Si se realizan cortes a ladrillos, tabletas o adoquines, se tienen adecuados sistemas para evitar emisiones y ruido (casetas de corte)	X				Foto
	8.5.	El Contratista limpia permanentemente las vías de acceso a los frentes de trabajo para evitar dispersión de material particulado.	X				foto

Proyecto:	Colegio Bronceloma no Lde C Chorlavi de Occ IV		
Contratista:	Consorcio ECCRB	**Interventoría:**	Contrato D52
Contrato:	Cd. PCC-NTR 613716	**Contrato:**	
Informe No.:		**Periodo:**	Agosto de 2014

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

INFORME AMBIENTAL

REQUERIMIENTO AMBIENTAL	ÍTEM	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE 100%	NO CUMPLE 0%	N/A	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS Y SOPORTES
	8.6	Se cuenta con un sistema de limpieza de llantas para evitar el arrastre de material adherido a las mismas desde la zona del proyecto hacia las vías aledañas			X		
	8.7	Los vehículos y maquinaria utilizados cuentan con la documentación obligatoria vigente que garantiza su buen funcionamiento, para evitar la emisión irregular de gases y material particulado	X				
	8.9	Las volquetas que transportan materiales o RCD desde y hacia la obra cuentan con el cubrimiento total y adecuado de la carga	X				
	8.10	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto					
9. MANEJO DE FAUNA, FLORA Y PAISAJE	9.1	El Contratista cumple con la protección de los individuos vegetales (en el área de influencia del proyecto y relacionados en el inventario forestal)			X		
	9.2.	Se presenta y cumple la programación para la ejecución de los tratamientos a la vegetación aprobada por la Interventoría.			X		
	9.3.	Previo a la ejecución de los tratamientos se implementa y se cumple el procedimiento para el manejo de la Avifauna aprobado por la Interventoría			X		
	9.4	El Contratista cumple con el procedimiento de tala incluido en el PMA y aprobado por la Interventoría.			X		
	9.5	El Contratista cumple con el procedimiento de bloqueo - traslado, incluido en el PMA y aprobado por la Interventoría			X		
	9.6	El Contratista cumple con el procedimiento de empradización y manejo de zonas verdes incluido en el PMA y aprobado por la Interventoría			X		
	9.7	El Contratista cumple con la disposición de los residuos de tratamientos a la vegetación según lo aprobado por la Interventoría y presenta la certificación correspondiente			X		
	9.8	Se implementa en su totalidad el diseño paisajístico aprobado por la Interventoría y propuesto para el proyecto.			X		
	9.9	El Contratista actualiza y/o genera el código único de identificación del SIGAU de los individuos arbóreos objeto de tratamiento de las actividades de tala, bloqueo y traslado, aprobados en los Actos Administrativos emitidos por la SDA y para los individuos arbóreos resultantes de la implementación del Diseño Paisajístico, cuando se requiera el uso de zonas de espacio público			X		
	9.10.	Se realiza el mantenimiento de los árboles trasladados de acuerdo con cronograma presentado en el PMA			X		
	9.11	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
	10.1	El contratista radica en interventoría la documentación requerida para el trámite de valla de obra, 10 días después de firmada el acta de inicio	X				

Proyecto:	Colegio Gran. Jaubiano sede Charles de Gaulle.		
Contratista:	Consorcio ECORB	**Interventoria:**	Contrato DS2
Contrato:	Cd. PCCNTR 616716	**Contrato:**	
Informe No.:		**Periodo:**	Agosto de 2019

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

INFORME AMBIENTAL

REQUERIMIENTO AMBIENTAL	ITEM	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE 100%	NO CUMPLE 0%	N/A	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS Y SOPORTES
10. MANEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	10 2	Una vez recibido el registro de la valla por parte de la SDA, el contratista instala la valla dentro del plazo establecido en el mismo	X			Se instala la valla una vez se cuenta con la autorización	Foto.
	10 3	El contratista realiza el pago por servicio de evaluación del aviso en fachada del colegio, y presenta la documentación para el tramite de registro, a la Interventoria 10 dias después de finalizadas las fachadas donde será instalado	X				
	10 4	El aviso en fachada se ajusta a los criterios establecidos en el Manual de Publicidad Exterior Visual de la SDA y a la normatividad vigente					
	10 5.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto					
11. CAPACITACIONES AMBIENTALES	11 1.	El Contratista cumple con las actividades de capacitación programadas en el mes y lleva el control de asistencia del personal capacitado	X			En Agosto se hizo charla sobre Hydrocarburos	
	11 2	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto					
12. ORDEN Y ASEO	12 1	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y se cumple con los progamas de manejo de los diferentes residuos según lo define el PMA	X			Mejora el orden y aseo de la obra.	
	12 2	El campamento de la obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado	X				
	12 3	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.					
13. RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y SED	13 1	El Contratista subsana las observaciones realizadas por la SED en su totalidad y de manera oportuna. Se entrega evidencia de la gestión realizada en el informe mensual de gestión ambiental del Contratista			X		
	13 2	El Contratista en cabeza del profesional ambiental, atiende las visitas de la autoridad ambiental y presenta, de manera oportuna, el informe de subsanación atendiendo todas observaciones realizadas. El informe de subsanacion radicado en la SDA cuenta con la aprobación de la Interventoria.			X		
	13 3	Se presenta toda la documentacion relacionada con las visitas de la SDA al proyecto y los respectivos informes de subsanación en el informe mensual de gestión ambiental del Contratista			X		
	13 4	Otros parametros relevantes e inherentes al proyecto.					

NOTA: el informe mensual de gestión ambiental del Contratista debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por los profesionales ambientales del Contratista y la Interventoría. El documento debe contener únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento ambiental y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Retiro de residuos Reciclo = 6 m3 / ordinario = 7 m3 / ordinario peligroso = 21 m3 volumen periodo

REVISIÓN Y APROBACIÓN:

ELABORÓ

NOMBRE
CARGO Profesional Ambiental DS2
EMPRESA Consorcio DS2
FECHA 29 Agosto 2019.

APROBÓ

NOMBRE Ana María Muñoz
CARGO Líder Ambiental
EMPRESA Consorcio ECORB
FECHA 29/8/2019


ANEXO 3.
CERTIFICADO CEMEX ESCOMBRERA MES DE JULIO-2019.

CEMEX

CEMEX COLOMBIA S.A - NIT: 860.002.523-1
SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE – PIN: 1778 - 8418
MEDIANTE RESOLUCIÓN ANLA NO. 1506 – 2006 / 1112 - 2012

CERTIFICA QUE:

La firma CONSORCIO ECORB con identificación 901226344 ingresó al sitio de Disposición final de RCD ESCOMBRERA TUNJUELO, durante el mes 07 del año 2019, un total de 15 viajes expresados en: 105 M3 volqueta sencilla (aprox7 m3/viaje) y 0 M3 en Volqueta Doble Troque (aprox 15 m3/viaje).
La presente se expide a solicitud del interesado a los 09 días del mes 08 del año 2019, para presentar a la obra CO1.PCCNTR.618716. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE ¿ CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED. con PIN: 16401.
En constancia se firma:



GINNA MARCELA GOMEZ GORDILLO
COORDINADORA DE RECAUDO RCD
CEMEX COLOMBIA S.A.

Consecutivo para la verificación del certificado: 3EE3DjEg-16514, generado en: 2019-08-09
La presente certificación tendrá una fecha máxima de verificación de 30 días calendario a partir de su recepción, para solicitud de ajustes y cambios de la misma por parte de

ESCOMBRERA TUNJUELO Avenida Boyaca # 72 - 04 sur, Telefono: 3112209197 Bogota, D.C. Colombia.

ANEXO 4.
CERTIFICACIONES DE ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS.

RECIBO DE CAJA MENOR No.

Bogotá 25/06/19 $ 50.000

OSCAR VIGOYA

Alquiler parqueadero

Parqueadero Luis Hernando
NIT 82392057-9
Diag. 73 Bis No. 79-12 Sur
SERVICIO DE 8 PM A 7 AM

Fecha:

Vehículo: Placa:

82392057

Bogotá 16/06/19 15.000

Amelia Angel

Alquiler de Patio

16/07/19 al 16/06/19.

Quince mil pesos

x Amelia Angel C

x 24190912

409

ANEXO 5.

SOPORTE CAPACITACIÓN AMBIENTAL DE AGOSTO DE 2019.

FECHA: 31 de Julio de 2019
UBICACIÓN: Diagonal 73 D Bis No. 79 – 23
TIPO DE ACTIVIDAD: ___ Charla X Capacitación ___ Reinducción
NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN: Importancia Humedales

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN:
Socializar Conceptos básicos de Humedales existentes en Bogotá, la importancia de su cuidado como generación de cultura de cuidado ambiental a los trabajadores.

Hora de inicio 8:00 Duración 30 m No. De personas asistentes ___

ASISTENTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO
1	Jeison castillo	1022340125	oficial
2	Fabio Gonzalez	80764248	oficial
3	[illegible]	80262726	oficial
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	1101452334	oficial
7	Luis Chico	29.282582	ayunte
8	[illegible]	7030528603	oficial
9	[illegible]	1012389280	[illegible]
10	[illegible]	1126941595	ayudante
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	93544833	Of.
14	[illegible]	7177C864	OFICIAL
15	[illegible]	8.522.710	oficial
16	[illegible]	[illegible]	oficial
17	[illegible]	1177079407	AYU
18	[illegible]	1020750636	Encargado
19	[illegible]	1019985715	oficial
20	[illegible]	1101457701	Electrico
21	[illegible]	9736362J6	OFC
22	[illegible]	79.989.351	Residente
23			

OBSERVACIONES: Al recibir la induccion, con firma me comprometo a dar cumplimiento a todas las normas de seguridad y responsabilidades dentro de esta obra, las cuales están descritas en la ley 9/79 articulo 88, ley 962/05 articulo 55

NOMBRE DEL EXPOSITOR:	CARGO:
Julian Dario Acuña	Profesional Ambiental

CONSORCIO ECORB NIT 901226344-8	INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 8	Versión: 01

CONSORCIO ECORB NIT 901226344-8	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES	Versión: 01 Código: FSST-01 Fecha de realizado: 14/08/2019

FECHA: 14 de Agosto de 2019
UBICACIÓN: Diagonal 73 D Bis No. 79 – 23
TIPO DE ACTIVIDAD: __ Charla X Capacitación ___Reinducción
NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN: Reinducción segregación de residuos.

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN:
Reinducción de conceptos y segregación adecuada de residuos en obra, contenedores y código de colores.

Hora de inicio 12:00m Duración 30 m No. De personas asistentes 24

ASISTENTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO
1	Stiven Montañez Ibarra	1013 638 251	Auxiliar
2	Oriana Acuña Aguilera	1101777290	Tec. instalación
3	Gilberto Torrenegra	79777472	Oficial
4	José Victor Mello	94784506	Cantinero
5	José vicente murillo m	1.006.786.126	José vicente
6	Luis Vaccas Salgado	4.909.013	Of. Almador
7	Jader Montalvo	1.101 457 709	Electrico
8	Jhon Estupiñan	8.572.710	Jhon E
9	Jorge E Mendez	15159015	Social
10	Yaimar Jaramillo	1.9.776864	oficial
11	Edgar Perez	92444837	Ob
12	Jaiber Tole chica	7.030528603	oficial
13	Luis Chico	79282783	oficial
14	Eduardo Magstre Bonda	79424.532	Diohepo
15	Javier Mesa	4.10.26	oficial
16	Miguel Espino	1026241395	Ayudante
17	Jayson castillo	1022340125	oficial
18	Luis Pinto Alvarez	75074041	Oficial 925
19	Jhonnier Vega a	1020781 88	chico
20	Jose Luis	11317 946	Ayudante
21	Jose Tello	4896759	Ayudante
22	Jhon Salcedo	30 [illegible] 049	[illegible]
23	[illegible]	3782537	oficial
24	Milder Gomez	7400 55 [illegible]	[illegible]

OBSERVACIONES: Al recibir la inducción, con firma me comprometo a dar cumplimiento a todas las normas de seguridad y responsabilidades dentro de esta obra, las cuales estan descritas en la ley 9/79 articulo 88 ley 962/05 articulo 56

NOMBRE DEL EXPOSITOR: Julian Dario Acuña	CARGO: Profesional Ambiental

ANEXO 6.

COMUNICIACIÓN C-ECORB-2012-2018, RESPUESTA OBSERVACIONES A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
Radicado 2019EP204362
Folios 360
Asunto RESPUESTA VISITA
Destino SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENT
Tipo COMUNICACION DEL DIST

360

CONSORCIO ECORB
NIT 901226344-8

Bogotá, D.C. Septiembre 3 de 2019.

C-ECORB 212-2018

Señores:
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
Dirección de control Ambiental
Subdirección de Control Ambiental al Sector Publico
Grupo de Residuos de Construcción y Demolición – RCD
Av caracas No. 54 -38
Ciudad

REFERENCIA: COP1CCNTR618716

ASUNTO: RESPUESTA A OBSERVACIONES EMITIDAS EN VISITA REALIZADA EL 31 DE JULIO DE 2019, AL PROYECTO: "EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO GRANCOLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE – CPF 720, UBICADO EN LA DIAGONAL 73 D BIS NO. 79 – 23 SUR, EN EL BARRIO CHARLES GAULLE LOCALIDAD BOSA.

Respetado Ingeniero,

Por medio del presente en calidad del Representante Legal del Consorcio ECO RB, del proyecto mencionado en el asunto, a continuación me permito responder las observaciones realizadas en cada uno de los aspectos por el profesional de RCD, Gonzalo Sanabria Rodríguez en la visita realizada:

MANEJO Y CONTROL DE LAS EMISIONES ATMOSFERICAS			
ITEM	**OBSERVACION PROFESIONAL RCD**	**RESPUESTA**	**EVIDENCIA**
Los acopios de materiales y/o RCD se confinan, cubren y/o humectan	Se deben cubrir los materiales granulares	Los materiales granulares usados en la obra se encuentran ubicados en áreas temporales, debido a que son utilizados en diferentes lugares durante la jornada laboral, aun así, estos permanecen parcialmente cubiertos, de igual forma luego de cada jornada el material permanece bajo cubierta y se cubre totalmente con plástico para evitar las emisiones de material particulado.	ANEXO No 1 FOTOGRAFIAS MATERIALES GRANULARES
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS			
Existe clasificación en la fuente y se encuentran separados los residuos de todo tipo. En caso de	Hacer separación en la fuente GTC 24 de 2009.	Informamos que en la obra se cuenta con contenedores para segregar los residuos de acuerdo al tipo y siguiendo el código de colores establecido, Peligrosos, Ordinarios y reciclables y de Construcción y demolición, de igual forma se	ANEXO No 2 FOTOGRAFIAS PUNTO ECOLÓGICO

incumplimiento describir el tipo de residuos.		han realizado las capacitaciones al personal a cerca de la segregación adecuada, sin embargo se continuarán reforzando estos temas para mejorar la adherencia del personal.	ANEXO No 3 SOPORTE DE CAPACITACIONES.
Cuenta con el plan de Gestiòn RCD aprobado y cargado en el aplicativo web. En cumplimiento de la Resolución 1115 de 2012, Resolución 0932 de 2015 y Decreto 586 de 2015 o las que modifiquen o adicionen	Verificar si ya està la información PGRCD * Manejo de RCD en obra, acciones de demolición y su manejo. * Prevención o minimización de la generación Separación en la fuente *Sitio de almacenamiento temporal en obra *Clasificación, tratamiento *Transporte y gestión final.	Para hacer la apertura del PIN ambiental ante la SDA se presentó el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y demolición (RCD) en obra PGRCD con versión 4 del 25 de Enero de 2019, el cual fue revisado y aprobado por la Interventoría del proyecto. Dicho plan cuenta con cada uno de los aspectos solicitados por la normativa aplicable y acorde con la Guía establecida por la Autoridad Ambiental y se encuentra en la plataforma de la Autoridad, a la fecha no se cuenta con comunicación o respuesta de la revisión de la SDA.	N/A
Cuentan con las certificaciones de disposición final y aprovechamiento reportadas en la plataforma web de la SDA, mensualmente según resolución 01115 de 2012 y Resolución 0932 de 2015 o las que modifiquen o adicionen	Cargo Mayo y Junio	Informamos que el día 22 de Julio se realizó el cargue de la información referente a RCD al aplicativo web de la Secretaria con respecto al mes de mayo, esto teniendo en cuenta la entrega de las certificaciones por parte del gestor Externo, luego de dicho reporte se generó el Radicado No: 2019ER166432 el cual adjuntamos a la presente comunicación, sin embargo a pesar de haberlo realizado en esa fecha cuando el profesional de la SDA realizó la visita no pudo evidenciar este radicado en la plataforma, frente a lo cual desconocemos si se debió a un error en la plataforma, a pesar de esto se procedió a realizar un nuevo reporte del mes de mayo y el reporte de junio el día 31 de Julio con Radicado No 2019ER175160 (Reporte Mayo) y 2019ER175181 (Reporte Junio). Adjuntos al presente comunicado. El reporte del mes de Julio, solamente se pudo realizar hasta le 28 de Agosto ya que la plataforma presentó fallas desde el 5 de Agosto a la 1:00p.m lo cual fue gestionado por la referente Ambiental de la Secretaria de Educación.	ANEXO No 4: Radicado 22 de Julio ANEXO No 5: Radicado 31 de Julio (Reporte Mayo) ANEXO No 6 Radicado 31 de Julio (Reporte Junio) ANEXO No 7 Radicado 28 de Agosto (Reporte Julio)
OBSERVACIONES GENERALES			
Hacer mantenimiento a los sumideros (Limpieza interna y protección)		Constantemente se realizan mantenimientos a las mallas de protección de los sumideros para eliminar residuos sólidos, sin embargo se realizara con mayor periodicidad.	ANEXO No 8: Fotografías sumideros.

No se evidenciaron puntos de acopio de RCD, instalar los puntos con señalización y cobertura para hacer el manejo adecuado de los mismos.	Se cuenta con punto de acopio temporal de RCD bajo cubierta, se mejoran constantemente las condiciones de Señalización y cobertura. Se continuará con el seguimiento puntual para conservar y mejorar las condiciones.	ANEXO No 9 Fotografías Acopio RCD
Implementar sistema de recirculación de agua para las actividades de lavado de llantas y corte de ladrillo	El sistema de corte de ladrillo está diseñado para recircular el agua que ha pasado por el tanque y en donde se han eliminado los sedimentos por proceso de decantación, dicho sistema cuenta con mantenimiento constante para hacer limpieza de los sólidos y se verifica su funcionamiento constantemente.	ANEXO No 10 Fotografías Sistema de Corte.
Hacer limpieza de vías de acceso al proyecto con mayor frecuencia	Informamos a la entidad que constantemente se hace limpieza en húmedo de las áreas de acceso a la obra, sin embargo se continuará haciendo el seguimiento al estado de estas vías del perímetro	ANEXO No 11 Fotografías áreas de acceso.
Hacer separación de los residuos en la fuente	La obra cuenta con contenedores para residuos Peligrosos (Rojo), Ordinarios e inertes (Verde), Plástico (Azul), Papel y cartón (Gris). Y RCD. En el mes de Agosto se hizo la resocialización en segregación adecuada de residuos con el fin de instruir al personal, sin embargo se realizará una nueva socialización con el fin de garantizar una mayor adherencia en los trabajadores, por otro lado se informa que finalizando las jornadas de trabajo se realizan actividades de orden y aseo en la obra con el fin de mejorar las condiciones de la obra	ANEXO No 2 y ANEXO No 3
Actualizar el anexo 2 e indicadores con todo lo manejado hasta la fecha.	Informamos que mensualmente se están midiendo los indicadores de Gestión de Residuos y se están reportando a la Secretaria Distrital de Ambiente por medio del Aplicativo el cual se encuentra al día hasta el mes de julio.	ANEXO 4,5,6 Y ANEXO 7

Finalmente expresamos a la entidad nuestro compromiso con el cumplimiento de la Normatividad Ambiental que nos aplica y reiteramos que estaremos siempre en proceso de mejoramiento de las condiciones ambientales en nuestros procesos constructivos.
Sin otro particular

Atentamente,


Arq. JORGE FREDDY GONZALEZ
Representante Legal
Consorcio ECO RB
Proyectó: Ing. Martha Mesías / Ing. Ana María Mojica


Se Anexa (12) folios
CC Ing. Javier Copas – Supervisor Dirección de Construcción SED – Av Dorado N ° 66 -63
Ing. Hernando Villota – Director de Interventoría- Consorcio DS2 – CRA 28BIS N° 49 A 13 PISO 2

ANEXO No 1 – FOTOGRAFIAS DE MATERIALES GRANULARES










ANEXO No 2 FOTOGRAFIAS PUNTO ECOLÓGICO







ANEXO No. 3 SOPORTE DE CAPACITACIONES

CONSORCIO ECORB NIT 901226344-8	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES	Version 001 Codigo: F-SST-01 Fecha de realizado: 06-02-2018

FECHA: 14 de Agosto de 2019
UBICACIÓN: Diagonal 73 D Bis No. 79 – 23
TIPO DE ACTIVIDAD: __Charla X Capacitación __Reinducción
NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN: Reinducción segregación de residuos.

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN:
Reinducción de conceptos y segregación adecuada de residuos en obra, contenedores y código de colores.

Hora de Inicio 12:00m Duración 30 m No. De personas asistentes 24

ASISTENTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO
1	Steven Montañez Rocero	1013.638.254	Auxiliar
2	Gisela Acuña Aguilera	1001133249	Tec. Instalación
3	Gilberto Torrenegra	79777412	Oficial
4	José Uche Murillo	9417811504	Cerrajera
5	José Vicente Murillo M	1.006.386.126	José Vicente
6	LUIS VACCAS SALGADO	4.909.013	OF. ARMADOR
7	Jader Montalvo	1.101 457 709	Electrico
8	JHON CStande	8.572.710	JHON C
9	JORGE E MENDEZ	1.151.55.015	TOSICA
10	Jaime Jaimes	79776864	oficial
11	Edgar Ramirez	93.[illegible]837	Ofi
12	Jaiber Tole chico	7030528603	oficial
13	Luis Calice	79282782	oficial
14	EDUARDO HAGSTRE BOODA	79.924.532	DIOHEMO
15	Jayci Ortiz	4[illegible]26	oficial
16	Miguel Ospino	1082841395	Ayudante
17	Jeison castillo	1022340125	Oficial
18	Edwin [illegible]	7507407	Ofic 925
19	Ismael Ortega	4.[illegible]68	oficial
20	[illegible]	11317 946	Topografo
21	[illegible]	4896759	[illegible]
22	[illegible]	70[illegible]9	[illegible]
23	[illegible]	3788537	[illegible]
24	Milder Sanz	[illegible]	[illegible]

OBSERVACIONES: Al recibir la inducción, con firma me comprometo a dar cumplimiento a todas las normas de seguridad y responsabilidades dentro de esta obra, las cuales están descritas en la ley 9/79 articulo 88, ley 962/05 art culo 55

NOMBRE DEL EXPOSITOR: Julian Dario Acuña	CARGO: Profesional Ambiental

CONSORCIO ECORB NIT 901226344-3	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CAPACITACIONES	Version 001 Código: F-SST-04 Fecha de realizado 06-02-2018

FECHA: 14 de Agosto de 2019
UBICACIÓN: Diagonal 73 D Bis No. 79 – 23
TIPO DE ACTIVIDAD: __ Charla X Capacitación ___Reinducción
NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN: Reinducción segregación de residuos.

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN:
Reinducción de conceptos y segregación adecuada de residuos en obra, contenedores y código de colores.

Hora de inicio 12:00m Duración 30 m No. De personas asistentes ___

ASISTENTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO
1	Andres Felipe Rodriguez	1122019421	SISO
2	Adriana Ayala	21544335	sokaig
3	Jose Soler	1001041121	Ayudante
4	David Valencia	87919073	Oficial
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

OBSERVACIONES: Al recibir la inducción, con firma me comprometo a dar cumplimiento a todas las normas de seguridad y responsabilidades dentro de esta obra, las cuales están descritas en la ley 9/79 articulo 88, ley 952.05 articulo 55


NOMBRE DEL EXPOSITOR: Julian Dario Acuña	CARGO: Profesional Ambiental

ANEXO No. 4: RADICADO REPORTE 22 DE JULIO

Secretaría Distrital de Ambiente
VENTANILLA VIRTUAL

Actividad	Actualización de proyectos
Número de radicación	2019ER166432
Fecha inicio	2019-07-22 20:07:23
Fecha fin	2019-07-22 20:12:44
Trámite	ACTUALIZACIÓN DE REPORTES Y MANEJO DE RCD EN OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS RESOLUCIÓN 01115 DE 2012

ANEXO No. 5: RADICADO REPORTE 31 DE JULIO (NUEVO REPORTE MAYO)



Secretaría Distrital de Ambiente
VENTANILLA VIRTUAL


Actividad: Actualización de proyectos

Número de radicación: 2019ER175160


Fecha inicio: 2019-07-31 21:09:13

Fecha fin: 2019-07-31 21:14:30

Trámite: ACTUALIZACIÓN DE REPORTES Y MANEJO DE RCD EN OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS RESOLUCIÓN 01115 DE 2012




ANEXO No. 6: RADICADO REPORTE 31 DE JULIO (REPORTE JUNIO)





Secretaría Distrital de Ambiente
VENTANILLA VIRTUAL


Actividad	Actualización de proyectos
Número de radicación	2019ER175181
Fecha inicio	2019-07-31 21:55:06
Fecha fin	2019-07-31 22:03:15
Trámite	ACTUALIZACIÓN DE REPORTES Y MANEJO DE RCD EN OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS RESOLUCIÓN 01115 DE 2012



ANEXO No. 7: RADICADO REPORTE 28 DE AGOSTO (REPORTE JULIO)








ANEXO No. 8: FOTOGRAFÍAS SUMIDEROS












ANEXO No. 9 FOTOGRAFÍAS ACOPIO RCD







ANEXO No. 10 FOTOGRAFÍAS SISTEMA DE CORTE










ANEXO No. 11 FOTOGRAFÍAS ÁREAS DE ACCESO



ANEXO 7.

COMUNICACIONES DE INTERVENTORÍA SED-DS2-C-042-2019, SED-DS2-C-158-2019 Y SED-DS2-C-1672-2019.

Bogotá, Agosto 14 -2019

SED -DS2-158 -2019



Señores
Consorcio ECO RB
Atn. Ing. Martha Mesías Ocaña
Directora de Obra – Contrato N° CO1.PCCNTR.618716
CARRERA 50 No. 126-36
Ciudad.

Referencia: Contrato No CO1.PCCNTR.618716 "Ejecución de las obras para la primera infancia en el colegio Gran colombiano sede C - Charles de Gaulle – CPF 720, ubicado en la localidad de Bosa, de acuerdo a las especificaciones y cantidades de obra entregadas por la SED."

Asunto: INCUMPLIMIENTO MEDIDAS AMBIENTALES

La presente es para reiterar el incumplimiento en la aplicación de medidas ambientales en la obra por parte del Contratista, en los siguientes temas, situación que se evidenció en la obra los días 12 y 13 de agosto y que fue tratado en la reunión del Comité de obra del día lunes 12 de agosto.

1. Almacenamiento temporal de materiales de obra y de escombros por fuera del predio sin ninguna protección por lo que se está generando dispersión de partículas ante la oleada de vientos que se presentan en la zona y sin señalización, poniendo en peligro a los transeúntes y al mismo personal de obra.

2. Instalación y operación de la cortadora de ladrillo y otros materiales sin la caseta correspondiente para evitar dispersión de partículas al aire, de ruido y sin el sistema de recirculación de agua.

3. Mejorar el orden y aseo al interior de la obra.

4. No se han tomado las medidas correctivas para subsanar las observaciones efectuadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, efectuadas en su vista del 31 de julio de 2019 y que son:

   "Implementar medidas de control para material particulado...
   Hacer mantenimiento a los sumideros (limpieza interna y protección).
   Hacer limpieza de las vías con mayor frecuencia.
   Hacer barrido en húmedo conforme a la Guía de manejo ambiental para el sector de la construcción.
   Hacer la separación de los residuos en la fuente.

Actualizar los reportes mensuales de disposición final de RCD y aprovechamiento en obra..."





Por lo anterior, se solicita la implementación inmediata de las medidas ambientales correctivas, dejando registro fotográfico de las mismas y entrega del informe correspondiente a la Interventoría.

Cordialmente,

ING. HERNANDO VILLOTA POSSO
Director de Obra

Proyectó: Jonathan Yesid Aguilar-Residente SST de interventoría
Revisó: Fernando Calvo Vega. Residente técnico

C.C: Javier Benigno Corpas Blanco. Apoyo a la Supervisión. Contrato No CO.1.PCCNTR.616934 SED – Avenida El Dorado No 66 – 63

Bogotá, Agosto 29 de 2019

SED -DS2-167-2019

Señores
CONSORCIO ECO RB
Atn. Jorge Fredy González Vargas
Representante Legal
Ciudad.

Referencia: Contrato No CO.1.PCCNTR.618716 "Contrato Ejecución de las Obras de Ampliación del Colegio Grancolombiano Sede C – Charles de Gaulle – CPF 720, ubicado en la Localidad de Bosa, mediante la Construcción del Módulo de Primera Infancia, de acuerdo con los Planos, Especificaciones y Cantidades de Obra entregadas por la SED".

Asunto: Finalización de contrato y obras pendientes por ejecutar

Respetados Señores:

Teniendo en cuenta la proximidad que tiene el contrato de la referencia a su término nos permitimos recordar y relacionar los pendientes que se aún se tienen a la fecha en el área SST y ambiental los cuales deben ser atendidos:

Ambiental

- A la fecha no se ha instalado la valla informativa del proyecto, presentar el registro fotográfico de su instalación.

- Presentan los volúmenes de RCD generados en obra de los meses de julio y agosto de 2019, con los formatos diligenciados, los certificados de las escombreras y el reporte ante la Secretaria Distrital de Ambiente.

- Presentar la información de la empresa RESPEL usada, el reporte de los volúmenes generados y los respectivos certificados.

- Presentar los certificados de adquisición de agua para la obra indicando volumen usado.

- A la fecha no se han recibido las evidencias (listado de asistencia, fotografías) de las capacitaciones en el PMA y el Plan de RCD al personal de obra como capacitación de inducción. Entregar los soportes respectivos.

30-08-19
8:03 am

- A la fecha no se ha recibido las certificaciones de la Sra. Fanny Tequia como proveedor de materiales pétreos adquiridos en los meses de diciembre de 2018 a agosto de 2019 y de Cemex de los meses de junio a agosto de 2019. Entregar los respectivos certificados.

- Indicar la fecha de retiro de baños portátiles y entregar copia de los últimos certificados de mantenimiento y disposición final de las aguas residuales.

- Presentar la información, contratos o actas de compromiso de las unidades sanitarias que está usando el personal de obra, con posterioridad al retiro de las unidades portátiles. Incluir el respectivo registro fotográfico.

- Entregar el PIN ambiental de la volqueta de placas TGN-280 que está pendiente, para la volqueta de placas UFP-183 el nuevo certificado de revisión técnico-mecánica porque se venció el 6-Mayo-2019 y para la volqueta de placas FTJ-276 la documentación respectiva.

- Presentar copia de la respuesta entregada a las observaciones efectuadas por la Secretaria Distrital de Ambiente en la visita del 31 de julio de 2019.

SST

- Relación de los trabajadores que trabajaron en el proyecto.

- Paz y salvo de cada trabajador que laboraron en el contrato.

- Licencias en seguridad y salud en el trabajo de TODAS las IPS donde se realizaron los exámenes medico ocupacionales

- Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo de todos los médicos especialista que firmaron los exámenes medico ocupacionales

- Carta de custodias clínicas de las IPS

- Planillas de pago de seguridad social al día de TODOS los trabajadores

- SOAT de Vehículos que ingreso a realizar cargue y descargue de maquinaria y/o materiales

- TECNICOMECANICA de Vehículos que ingreso a realizar cargue y descargue de maquinaria y/o materiales

- Licencias de conducción de los conductores de los vehículos mencionados anteriormente

- Certificado de paz y salvo de la empresa de alquiler de baterías sanitarias

- Paz y salvo de las empresas donde se compraron los elementos de emergencia (extintores, botiquines, camillas)

- Paz y salvo de las empresas donde se compraron los EPP.
- Paz y salvo de las empresas donde se compraron los EPCC
- Paz y salvo de las empresas donde se compró la dotación de los trabajadores
- Certificado de simulacro
- Inspecciones al día (locativas, seguridad industrial, alturas)
- Formatos de capacitación debidamente firmados por el Asesor SST del contratista
- Actas del COPASST
- Actas del COMITÉ DE CONVIVENCIA
- Actas de la Brigada de Emergencia
- Formatos de permisos en alturas firmados por el Asesor SST
- Registros de ingreso y salida a la obra debidamente diligenciados y firmados por el Asesor SST
- Lista de indicadores al día
- Sistema de gestión en SST cerrado

De igual forma, se le recuerda al Contratista que a la fecha no se tiene ningún informe aprobado en el área SST y ambiental, puesto que no se ha presentado los informes con las observaciones realizadas.

El Contratista se debe poner al día con los pendientes anteriormente mencionados y aquellos que surjan durante el tiempo de vigencia del contrato con el fin de llegar a un feliz término del Contrato de la referencia

Sin otro particular

EDGAR HERNAN GUEVARA MARTINEZ
Representante Legal
Consorcio DS2
C.C: Javier Benigno Corpas Blanco. Apoyo a la Supervisión. Contrato No CO.1.PCCNTR.616934 SED – Avenida El Dorado No 66 -- 63

Bogotá, Agosto 09 de 2019

SED -DS2-C-042 -2019

Señores
Consorcio ECO RB
Atn. Ing. Martha Mesías Ocaña
Directora de Obra – Contrato N° CO1.PCCNTR.618716
CARRERA 50 No. 126-36
Ciudad.

Referencia: Contrato No CO1.PCCNTR.618716 "Ejecución de las obras para la primera infancia en el colegio Gran colombiano sede C - Charles de Gaulle – CPF 720, ubicado en la localidad de Bosa, de acuerdo a las especificaciones y cantidades de obra entregadas por la SED."

Asunto: **SEGUIMIENTO A LISTADO DE CHEQUEO DE HALLAZGOS DE LA SDA**

La presente es informarle el seguimiento que se está realizando por parte de la interventoría a los hallazgos de la visita de la SDA del 31 de julio de 2019, el día de hoy se hizo un recorrido y verificación a la lista de chequeo y a los hallazgos que la entidad dejo plasmado en el acta; después de 9 días aún se encuentran temas pendientes para subsanar con respecto a los ítems mencionados en el acta, se solicita tomar las medidas pertinentes para subsanar los hallazgos del mismo y entregar dicho informe que remitirán según oficio C-ECORB 187-2018 a más tardar el día lunes en el comité de obra.

ING. HERNANDO VILLOTA POSSO
Director de Obra

Proyectó: Jonathan Yesid Aguilar-Residente SST de interventoría
Revisó: Fernando Calvo Vega. Residente técnico

ANEXO 8.

ACTA REUNIÓN AMBIENTAL DE 14 AGOSTO DE 2019

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Educación

ACTA DE COMITE

CONTRATO No. COP1CCNTR-618716 ACTA Nº.

"EJECUCION DE LA OBRAS DE AMPLIACION GRAN COLOMBIANO SEDE C - CHARLES DE GAULLE - CPF 720, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL MODULO DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED"

FRENTE:

LUGAR Y FECHA: Secretaría De Educación 14 de Agosto de 2019 HOJA: 1 DE: 3

PARTICIPANTES:

	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
1	Viviana Vélez Cárdenas	Ing ambiental	SED
2	Ana María María	Apoyo Ambiental.	ECO 12.B.
3	Mónica Consuelo Santos S.	Apoyo Ambiental CS2	Interventoria CS2
4	Ana María Polanco V	APOYO SST CS2	Interventoria CS2.
5	Laura Ortiz Gómez.	APoyo técnico y adm.	Interventoria DS2.
6			
7			
8			
9			
10			

TEMAS A TRATAR:

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS EN EL ACTA ANTERIOR:

DESARROLLO DE TEMAS y TOMA DE DECISIONES:

1) Se acuerda que se deben entregar los certificados de CEMEX y los demas materiales (compra) al final de contrato que es a inicios de septiembre.

2) SED informa que el orden y aseo se debe mantener a lo largo de todo el contrato. De igual forma indica que los materiales deben permanecer debidamente cubiertos y senalizados permanentemente a lo largo del contrato.

3) SED recomienda hacer cerramiento con polisombra en caso de que se deje material por fuera de la obra, se debe garantizar el correcto cerramiento de este material garantizando el componente ambiental y SST.

4) SED indica que el Contratista debe garantizar el servicio de baño a los trabajadores, se debe evidenciar como se esta brindando este servicio.

5) Se revisa en conjunto, SED, Interventoria y Contratista, las observaciones realizadas por la Secretaria de medio Ambiente. punto a punto.

6) SED informa que la instalación de la valla informativa debe ser de inmediato conforme a la resolución que se emitio para su instalación.

7) SED aclara que el certificado de IPS de examenes medicos es diferente al examen medico ocupacional el trabajador debe ingresar a trabajar con toda la documentación legal exigida

8) El material puede estar parcialmente cubierto mientras este en uso, de lo contrario debe estar totalmente cubierto.

OTROS:

COMPROMISOS PACTADOS Y RESPONSABLES:

1) Atender observaciones realizadas — Contratista

LUGAR Y FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN:

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10