ANEXO 9 INFORME DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

INFORME INVERSIÓN DEL ANTICIPO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1188 DE 2022

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META"

VALOR DEL CONTRATO:	$ 294.100.241,00
CONTRATISTA:	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S
NIT:	901.629.216-3
PLAZO CONTRATO:	8 MESES
PORCENTAJE DEL ANTICIPO:	20%
VALOR ANTICIPO:	$ 58.820.048,00
SUPERVISORA:	INGRID JOHANNA SUAREZ CANARIA

COMPROBANTE No.	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN EGRESO
8	Felix Javier Muruaga Garzón Director de interventoria	$ 4.386.025,65	Honorarios director febrero 2023
9	Jesús David Díaz Cortés Residente de interventoría	$ 7.595.594,04	Honorarios residente febrero 2023
10	Mateo Agudelo Varela Especialista en saneamiento básico o gestión ambiental	$ 4.172.870,46	Honorarios especialista febrero 2023
11	Oscar Amed Álvarez Ramírez Abogado	$ 1.185.058,14	Honorarios abogado febrero 2023
7	Andres Mauricio Gómez Peña Alquiler de vehiculo	$ 2.276.559,40	Alquiler de vehiculo febrero 2023
17	Felix Javier Muruaga Garzón Director de interventoria	$ 4.386.025,65	Honorarios director marzo 2023
23	Jesús David Díaz Cortés Residente de interventoría	$ 7.595.594,04	Honorarios residente marzo 2023
18	Oscar Amed Álvarez Ramírez Abogado	$ 1.185.058,14	Honorarios abogado marzo 2023
16	Yohedney Álvarez Técnicos interventores de campo	$ 3.386.913,28	Honorarios tecnico marzo 2023
20	Adriana Lucia Rueda Vergara Tecnólogo	$ 1.497.517,68	Honorarios topografia marzo 2023
21	Hugo Andrés Torres Gómez Auxiliar	$ 752.229,78	Honorarios cadenero marzo 2023
22	Andres Mauricio Gómez Peña Alquiler de vehiculo	$ 2.276.559,20	Alquiler camioneta marzo 2023
19	Juan Camilo Posada Varela Alquiler de equipos de topografia	$ 3.458.149,00	Alquiler de topografia marzo 2023
24	Felix Javier Muruaga Garzón Director de interventoria	$ 4.386.025,65	Honorarios director abril 2023
25	Oscar Amed Álvarez Ramírez Abogado	$ 1.185.058,14	Honorarios abogado abril 2023
26	Yohedney Álvarez Técnicos interventores de campo	$ 3.386.913,28	Honorarios tecnico abril 2023
27	Adriana Lucia Rueda Vergara Tecnólogo	$ 1.497.517,68	Honorarios topografia abril 2023
28	Hugo Andrés Torres Gómez Auxiliar	$ 752.229,78	Honorarios cadenero abril 2023
29	Juan Camilo Posada Varela Alquiler de equipos de topografia	$ 3.458.149,00	Alquiler de topografia abril 2023
TOTAL		$ 58.820.048,00	

INFORME INVERSIÓN DEL ANTICIPO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1188 DE 2022

RESUMEN

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO	VALOR EJECUTADO MES 1	VALOR EJECUTADO MES 2	VALOR EJECUTADO MES 3	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR POR EJECUTAR
PERSONAL PROFESIONAL						
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Profesional Especializado Grado 15	$ 13.158.076,94	$ 4.386.025,65	$ 4.386.025,65	$ 4.386.025,65	$ 13.158.076,94	$ -
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Profesional Especializado Grado 15	$ 15.191.188,08	$ 7.595.594,04	$ 7.595.594,04	$ -	$ 15.191.188,08	$ -
ESPECIALISTA Profesional Especializado Grado 13	$ 4.172.870,46	$ 4.172.870,46	$ -	$ -	$ 4.172.870,46	$ -
Profesional del Derecho Grado 13	$ 3.555.174,43	$ 1.185.058,14	$ 1.185.058,14	$ 1.185.058,14	$ 3.555.174,43	$ -
PERSONAL TÉCNICO						
Técnico Grado 13	$ 6.773.826,56	$ -	$ 3.386.913,28	$ 3.386.913,28	$ 6.773.826,56	$ -
TECNICO Topógrafo Inspector	$ 2.995.035,36	$ -	$ 1.497.517,68	$ 1.497.517,68	$ 2.995.035,36	$ -
AUXILIARES Cadeneros de topografía tipo 4	$ 1.504.459,57	$ -	$ 752.229,78	$ 752.229,78	$ 1.504.459,57	$ -
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA						
Vehiculo alquiler de una camioneta tipo Pickup cilindraje mínimo 3000 CC valor día todo costo incluye peaje, conductor y combustible-	$ 4.553.118,60	$ 2.276.559,40	$ 2.276.559,20	$ -	$ 4.553.118,60	$ -
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	$ 6.916.298,00		$ 3.458.149,00	$ 3.458.149,00	$ 6.916.298,00	$ -
TOTAL	**$ 58.820.048,00**	**$ 19.616.107,69**	**$ 24.538.046,78**	**$ 14.665.893,54**	**$ 58.820.048,00**	**$ -**

Lina Lorena Salgado G.

LINA LORENA SALGADO GARCIA
Representante Legal
EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S
NIt: 901.629.216-3

HERNAN FERNANDO ESCHEVERRI SANTY
T.P. 189621-T
Contador

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

AF40E2DB1F916F0F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico **HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY** identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 1121884207 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 189521-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 10 dias del mes de Octubre de 2023 con vigencia de tres (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 12 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

VALIDO PARA EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S.





EMPRESA
DE INFRAESTRUCTURA
COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 001 DE 2023.

Entre los suscritos **EMPRESA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS**, identificada con **NIT: 901.629.216-3** legalmente constituida quien en adelante se denominará **CONTRATANTE**, representada legalmente por **LINA LORENA SALGADO GARCIA,** identificada como aparece al pie de su firma, y por otra parte **FELIX JAVIER MURUAGA GARZON**, quien se identifica como aparece al pie de su firma y en adelante se denominará **CONTRATISTA,** hemos convenido en celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales que se regulará por las cláusulas que a continuación se expresan y en general por las disposiciones del Código Civil y Código de Comercio aplicables a la materia de qué trata este contrato: **PRIMERA. OBJETO. El CONTRATISTA**, de manera independiente, sin subordinación o dependencia, utilizando sus propios medios, elementos de trabajo, personal a su cargo, prestará los servicios de **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** en la realización del contrato de interventoría No. 1188 de 2022 suscrito con **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA – CORMACARENA,** cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META." **SEGUNDA. NATURALEZA**: Las partes hacen constar expresamente que en el presente contrato no existe continuada subordinación y dependencia entre ellas; por consiguiente, no se configura vínculo laboral alguno entre los colaboradores que **EL CONTRATISTA** solicite para dar cumplimiento al objeto del presente contrato y EL CONTRATANTE, ni entre los empleados de éste y EL CONTRATISTA. En consecuencia, cada una de las partes tendrá la calidad de empleador directo respecto de sus trabajadores. **TERCERA. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA** dispondrá de plena autonomía y libertad técnica, administrativa y directiva para la ejecución de este contrato, y será el único responsable de la vinculación de su personal. **CUARTA. TÉRMINO DEL CONTRATO**. Este Contrato de Prestación de Servicios tendrá un plazo para la ejecución de ocho (8) meses, contados a partir del 23 de enero de 2023 hasta el 22 de septiembre de 2023, y permanecerá mientras subsistan las causas que le dieron origen a ese contrato. **QUINTA. CARGO:** El contratista desempeñara las funciones propias del cargo de DIRECTOR DE INTERVENTORÍA con una dedicación del 40%. **SEXTA. PRECIO.** El valor del presente contrato es por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE **($35.088.205,18).** **FORMA DE PAGO:** EMPRESA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS, se compromete a cancelar mensualmente la suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTICINCO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE **($4.386.025,65)** durante los ocho (8) meses pactados. **PARÁGRAFO PRIMERO**. Para efectos de pago de seguridad social, los honorarios base de cotización corresponden a UN MILLÓN CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS **($1.110.386,24).** Este valor es el resultado del costo mensual afectado por el porcentaje de dedicación que es el 40% y no está afectado por el factor multiplicador para consultorías, para absorber las prestaciones sociales inherentes a los honorarios, los costos indirectos y la utilidad del profesional, así como los costos directos distintos a los honorarios. Dado que el valor base de cotización es inferior al salario mínimo correspondiente al año 2023, se determina que el contratista debe efectuar el pago de la seguridad social según el salario mínimo legal en vigencia. **PARÁGRAFO SEGUNDO**. Será requisito adicional para el pago, que el CONTRATISTA demostrare estar al día como contratista independiente por sus pagos a la seguridad social integral: Salud, Pensiones y ARL será asumida por EL CONTRATANTE. Para esto deberá hacer llegar mensualmente en los primeros días de cada mes, los certificados correspondientes a los pagos realizados al personal administrativo designado para el proyecto por parte de EL CONTRATANTE. En caso de no demostrar el pago por concepto de cotización al sistema de Seguridad Social, autoriza a EL CONTRATANTE para deducir del pago, el monto de los aportes y destinarlos al pago de la seguridad social, conforme lo establecido en el Decreto

129 de 2010. **SÉPTIMA. NUEVO SERVICIO**. Si finalizado el objeto del servicio contratado, el **CONTRATANTE** necesita un nuevo servicio del **CONTRATISTA,** se deberá hacer un nuevo Contrato de Prestación de Servicios y no se entenderá como prorroga por desaparecer las causas contractuales que dieron origen al presente contrato. **OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.** Son obligaciones del **CONTRATISTA:** 1. Obrar con seriedad y diligencia en el servicio contratado. 2. Actuar diligentemente y de nunca actuar contra los intereses del contratante. 3. Pagar cumplidamente los aportes a la seguridad social, en concordancia con la legislación vigente. 4. Las demás que pacten las partes sin que exista subordinación. **NOVENA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE**. Son obligaciones del **CONTRATANTE:** Cancelar los honorarios fijados al **CONTRATISTA,** según la forma que se pactó dentro del término debido. 1. Entregar toda la información que solicite el CONTRATISTA para poder desarrollar con normalidad su labor independiente. 2. No realizar un contrato sobre el mismo bien objeto de este contrato. 3. No realizar actuaciones contrarias a las llevadas a cabo por el **CONTRATISTA**, sin su concepto previo. **DECIMA. CAUSALES DE TERMINACIÓN**: El presente contrato terminará por cualquiera de las siguientes causas: 1. Por el mutuo acuerdo de las partes, 2. Por el no pago del servicio contratado 3. Por la decisión unilateral y previo aviso del **CONTRATANTE** 4. Por imposibilidad de seguir ejecutando su objeto 5. Por cualquier otra legalmente establecida. **ONCEAVA. TERMINACIÓN ANTICIPADA O ANORMAL**. Incumplir las obligaciones propias de cada una de las partes, dará lugar a la otra para terminar unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios. **ONCEAVA PRIMERA. CESIÓN**. Ninguna de las partes podrá ceder el presente contrato, salvo la previa autorización expresa y escrita de la otra. **ONCEAVA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD**: **El CONTRATISTA** se obliga y garantiza que guardará la debida reserva sobre la información que le sea suministrada en desarrollo del presente contrato, la cual para todos los efectos será considerada como "Información Confidencial" y de propiedad del **CONTRATANTE**. Así mismo, **EL CONTRATISTA** garantiza que la información que conozca y genere en desarrollo del presente contrato, no se entregará o suministrará total o parcialmente a ningún tercero o persona ajena o extraña al **CONTRATANTE**, salvo que **EL CONTRATANTE** expresamente y por escrito lo autorice o, se trate de un requerimiento de una autoridad judicial. **ONCEAVA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO**. Toda modificación o enmienda total o parcial del presente contrato sólo tendrá validez si es aceptada por **EL CONTRATANTE y el CONTRATISTA. ONCEAVA CUARTA. NOTIFICACIONES. El CONTRATISTA** recibirá las notificaciones a las que haya lugar, y EL **CONTRATANTE** en el correo y/o la dirección suministrada al Contratista. **ONCEAVA QUINTA. CLÁUSULA COMPROMISORIA**. Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, su ejecución y liquidación, se resolverá por un tribunal de arbitramento que por economía será designado por las partes y será del domicilio donde se debió ejecutar el servicio contratado o en su defecto en el domicilio de la parte que lo convoque. El tribunal de Arbitramento se sujetará a lo dispuesto en el Decreto 1818 de 1998 o estatuto orgánico de los sistemas alternativos de solución de conflictos y demás normas concordantes. En todo caso, este contrato presta mérito ejecutivo por ser una obligación clara, expresa y exigible para las partes.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor, a los 23 días del mes de enero de 2023.

EL CONTRATANTE

Lina Lorena Salgado G.

LINA LORENA SALGADO GARCIA
C.C 1.121.901.189
EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIT 901.629.216-3
Representante Legal

EL CONTRATISTA

FELIX JAVIER MURUAGA GARZON
C.C 86.051.562

Villavicencio- Meta, 25 de febrero del 2023.

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

DEBE A:

FELIX JAVIER MURUAGA GARZON
CC: 86.051.562

La suma de:	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTICINCO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($4.386.025,65) M/CTE.
Por concepto de:	Honorarios del mes de febrero de 2023 como director de interventoría del contrato de interventoría No. 1188 de 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META."

Dando cumplimiento con las disposiciones establecidas en la ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de articulo 383 del Estatuto Tributario, favor practicar retención en la fuente como asalariado.

Cordialmente,

FELIX JAVIER MURUAGA GARZON
C.C. 86.051.562

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
Nit: 901629216
Dirección: CLL 7B No 46 43 ET 4 BRR LA

Pág. No. 1
Fecha : 28/02/2023
Hora : 10:12:50

TIPO DE COMPROBANTE
CE COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO: 0000000008 FECHA: 25/02/2023

CUENTA	DETALLE	TERCERO		DEBITO	CREDITO
25050101	HONORARIOS DIRECTOR FEBRERO	01866051562	MIRANDA GARZON FELIX	4,386,025.65	
11050501	CONSIGNACION	01866051562	MIRANDA GARZON FELIX		4,386,025.65
				4,386,025.65	4,386,025.65

ELABORO

APROBO

CONTABILIZO

RECIBIO

Villavicencio- Meta, 27 de marzo del 2023.

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

DEBE A:

FELIX JAVIER MURUAGA GARZON
CC: 86.051.562

La suma de:	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTICINCO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($4.386.025,65) M/CTE.
Por concepto de:	Honorarios del mes de marzo de 2023 como director de interventoría del contrato de interventoría No. 1188 de 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META."

Dando cumplimiento con las disposiciones establecidas en la ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, favor practicar retención en la fuente como asalariado.

Cordialmente,

FELIX JAVIER MURUAGA GARZON
C.C. 86.051.562

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
Nit: 901629216
Dirección: CLL 7B No 46 43 ET 4 BRR LA

Pág. No. 1
Fecha : 03/04/2023
Hora : 10:12:02

TIPO DE COMPROBANTE
CE COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO: 0000060017 FECHA: 03/04/2023

CUENTA	DETALLE	TERCERO		DEBITO	CREDITO
25050101	HONORARIOS DIRECTOR MARZO	01846851562	MURIAGA CANCES FELIX	4,386,025.65	
11050501	CONSIGNACION	01846851562	MURIAGA CANCES FELIX		4,386,025.65
				4,386,025.65	4,386,025.65

ELABORO

APROBO

CONTABILIZO

RECIBIO

Villavicencio- Meta, 25 de abril del 2023.

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

DEBE A:

FELIX JAVIER MURUAGA GARZON
CC: 86.051.562

La suma de:	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTICINCO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($4.386.025,65) M/CTE.
Por concepto de:	Honorarios del mes de abril de 2023 como director de interventoria del contrato de interventoria No. 1188 de 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META."

Dando cumplimiento con las disposiciones establecidas en la ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, favor practicar retención en la fuente como asalariado.

Cordialmente,

FELIX JAVIER MURUAGA GARZON
C.C. 86.051.562

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIT: 901629216
Dirección: CLL 7B No 46 43 ET 4 BRR LA

Pág. No. 1
Fecha : 03/05/2023
Hora : 21:03:31

TIPO DE COMPROBANTE
CE : COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO: [illegible] FECHA: [illegible]

CUENTA	DETALLE	TERCERO		DEBITO	CREDITO
25050101	HONORARIOS DIRECTOR ADMI	0136051369	NUBYAGA CARTON FELIX	4,386,025.65	
11050601	CONSIGNACION	0136051369	NUBYAGA CARTON FELIX		4,386,025.65
				4,386,025.65	4,386,025.65

ELABORO

APROBO

CONTABILIZO

RECIBIO

EMPRESA
DE INFRAESTRUCTURA
COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 008 DE 2023.

Entre los suscritos **EMPRESA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS**, identificada con **NIT: 901.629.216-3** legalmente constituida quien en adelante se denominará **CONTRATANTE**, representada legalmente por **LINA LORENA SALGADO GARCIA,** identificada como aparece al pie de su firma, y por otra parte **JESÚS DAVID DÍAZ CORTÉS**, quien se identifica como aparece al pie de su firma y en adelante se denominará **CONTRATISTA,** hemos convenido en celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales que se regulará por las cláusulas que a continuación se expresan y en general por las disposiciones del Código Civil y Código de Comercio aplicables a la materia de qué trata este contrato: **PRIMERA. OBJETO**. **El CONTRATISTA**, de manera independiente, sin subordinación o dependencia, utilizando sus propios medios, elementos de trabajo, personal a su cargo, prestará los servicios de **RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** en la realización del contrato de interventoría No. 1188 de 2022 suscrito con **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA – CORMACARENA,** cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META." **SEGUNDA. NATURALEZA**: Las partes hacen constar expresamente que en el presente contrato no existe continuada subordinación y dependencia entre ellas; por consiguiente, no se configura vínculo laboral alguno entre los colaboradores que **EL CONTRATISTA** solicite para dar cumplimiento al objeto del presente contrato y EL CONTRATANTE, ni entre los empleados de éste y EL CONTRATISTA. En consecuencia, cada una de las partes tendrá la calidad de empleador directo respecto de sus trabajadores. **TERCERA. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**. **EL CONTRATISTA** dispondrá de plena autonomía y libertad técnica, administrativa y directiva para la ejecución de este contrato, y será el único responsable de la vinculación de su personal. **CUARTA. TÉRMINO DEL CONTRATO**. Este Contrato de Prestación de Servicios tendrá un plazo para la ejecución de siete (7) meses y veintidós (22) días, contados a partir del 01 de febrero de 2023 hasta el 22 de septiembre de 2023, y permanecerá mientras subsistan las causas que le dieron origen a ese contrato. **QUINTA. CARGO:** El contratista desempeñara las funciones propias del cargo de RESIDENTE DE INTERVENTORÍA con una dedicación del 100%. **SEXTA. PRECIO.** El valor del presente contrato es por la suma de cincuenta y ocho millones setecientos treinta y nueve mil doscientos sesenta pesos con cincuenta y ocho centavos MCTE **($58.739.260,58). FORMA DE PAGO:** EMPRESA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS, se compromete a cancelar mensualmente la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CUATRO CENTAVOS MCTE **($7.595.594,04)** durante los siete (7) meses y veintidós (22) días pactados. **PARÁGRAFO PRIMERO**. Para efectos de pago de seguridad social, los honorarios base de cotización corresponden a UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS **($1.922.935,20).** Este valor es el resultado del costo mensual afectado por el porcentaje de dedicación que es el 100% y no está afectado por el factor multiplicador para consultorías, para absorber las prestaciones sociales inherentes a los honorarios, los costos indirectos y la utilidad del profesional, así como los costos directos distintos a los honorarios. **PARÁGRAFO SEGUNDO**. Será requisito adicional para el pago, que el CONTRATISTA demostrare estar al día como contratista independiente por sus pagos a la seguridad social integral: Salud, Pensiones y ARL será asumida por EL CONTRATANTE. Para esto deberá hacer llegar mensualmente en los primeros días de cada mes, los certificados correspondientes a los pagos realizados al personal administrativo designado para el proyecto por parte de EL CONTRATANTE. En caso de no demostrar el pago por concepto de cotización al sistema de Seguridad Social, autoriza a EL CONTRATANTE para deducir del pago, el monto de los aportes y destinarlos al pago de la seguridad social, conforme lo establecido en el Decreto 129 de 2010. **SÉPTIMA. NUEVO SERVICIO**. Si finalizado el objeto del servicio contratado, el **CONTRATANTE** necesita un nuevo servicio del **CONTRATISTA,** se

deberá hacer un nuevo Contrato de Prestación de Servicios y no se entenderá como prorroga por desaparecer las causas contractuales que dieron origen al presente contrato. **OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.** Son obligaciones del **CONTRATISTA:** 1. Obrar con seriedad y diligencia en el servicio contratado. 2. Actuar diligentemente y de nunca actuar contra los intereses del contratante. 3. Pagar cumplidamente los aportes a la seguridad social, en concordancia con la legislación vigente. 4. Las demás que pacten las partes sin que exista subordinación. **NOVENA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE**. Son obligaciones del **CONTRATANTE:** Cancelar los honorarios fijados al **CONTRATISTA,** según la forma que se pactó dentro del término debido. 1. Entregar toda la información que solicite el CONTRATISTA para poder desarrollar con normalidad su labor independiente. 2. No realizar un contrato sobre el mismo bien objeto de este contrato. 3. No realizar actuaciones contrarias a las llevadas a cabo por el **CONTRATISTA**, sin su concepto previo. **DECIMA. CAUSALES DE TERMINACIÓN**: El presente contrato terminará por cualquiera de las siguientes causas: 1. Por el mutuo acuerdo de las partes, 2. Por el no pago del servicio contratado 3. Por la decisión unilateral y previo aviso del **CONTRATANTE** 4. Por imposibilidad de seguir ejecutando su objeto 5. Por cualquier otra legalmente establecida. **ONCEAVA. TERMINACIÓN ANTICIPADA O ANORMAL**. Incumplir las obligaciones propias de cada una de las partes, dará lugar a la otra para terminar unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios. **ONCEAVA PRIMERA. CESIÓN**. Ninguna de las partes podrá ceder el presente contrato, salvo la previa autorización expresa y escrita de la otra. **ONCEAVA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD: El CONTRATISTA** se obliga y garantiza que guardará la debida reserva sobre la información que le sea suministrada en desarrollo del presente contrato, la cual para todos los efectos será considerada como "Información Confidencial" y de propiedad del **CONTRATANTE**. Así mismo, **EL CONTRATISTA** garantiza que la información que conozca y genere en desarrollo del presente contrato, no se entregará o suministrará total o parcialmente a ningún tercero o persona ajena o extraña al **CONTRATANTE**, salvo que **EL CONTRATANTE** expresamente y por escrito lo autorice o, se trate de un requerimiento de una autoridad judicial. **ONCEAVA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO**. Toda modificación o enmienda total o parcial del presente contrato sólo tendrá validez si es aceptada por **EL CONTRATANTE y el CONTRATISTA. ONCEAVA CUARTA. NOTIFICACIONES. El CONTRATISTA** recibirá las notificaciones a las que haya lugar, y EL **CONTRATANTE** en el correo y/o la dirección suministrada al Contratista. **ONCEAVA QUINTA. CLÁUSULA COMPROMISORIA**. Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, su ejecución y liquidación, se resolverá por un tribunal de arbitramento que por economía será designado por las partes y será del domicilio donde se debió ejecutar el servicio contratado o en su defecto en el domicilio de la parte que lo convoque. El tribunal de Arbitramento se sujetará a lo dispuesto en el Decreto 1818 de 1998 o estatuto orgánico de los sistemas alternativos de solución de conflictos y demás normas concordantes. En todo caso, este contrato presta mérito ejecutivo por ser una obligación clara, expresa y exigible para las partes.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor, a los 01 días del mes de febrero de 2023.

EL CONTRATANTE

Lina Lorena Salgado G.

LINA LORENA SALGADO GARCIA
C.C 1.121.901.189
EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIT 901.629.216-3
Representante Legal

EL CONTRATISTA

JESUS DAVID DIAZ CORTÉS
C.C 7.179.331

Villavicencio- Meta, 25 de febrero del 2023.

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

DEBE A:

JESUS DAVID DIAZ CORTES
CC: 7.179.331

La suma de:	SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($7.595.594,04) M/CTE.
Por concepto de:	Honorarios del mes de febrero de 2023 como residente de interventoria del contrato de interventoria No. 1188 de 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META."

Dando cumplimiento con las disposiciones establecidas en la ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, favor practicar retención en la fuente como asalariado.

Cordialmente,

JESUS DAVID DIAZ CORTES
C.C. 7.179.331

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
Nit: 901629216
Dirección: CLL 7B No 46 43 ET 4 BRR LA

Pag. No. 1
Fecha : 28/02/2023
Hora : 10:13:11

TIPO DE COMPROBANTE
CE COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO: 0000000009 FECHA: 25/02/2023

CUENTA	DETALLE	TERCERO		DEBITO	CREDITO
25050101	HONORARIOS RESIDENTE FEBRERO	01717933I	DIAZ JESUS DAVID	7,595,594.04	
11050501	CONSIGNACION	01717933I	DIAZ JESUS DAVID		7,595,594.04
				7,595,594.04	7,595,594.04

ELABORO

APROBO

CONTABILIZO

RECIBIO

Villavicencio- Meta, 27 de marzo del 2023.

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

DEBE A:

JESUS DAVID DIAZ CORTES
CC: 7.179.331

La suma de:	SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($7.595.594,04) M/CTE.
Por concepto de:	Honorarios del mes de marzo de 2023 como residente de interventoria del contrato de interventoría No. 1188 de 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META."

Dando cumplimiento con las disposiciones establecidas en la ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, favor practicar retención en la fuente como asalariado.

Cordialmente,

JESUS DAVID DIAZ CORTES
C.C. 7.179.331

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
Nit: 901629216
Dirección: CLL 7B No 46 43 ET 4 BRR LA

Pág. No. 1
Fecha : 03/04/2023
Hora : 14:33:22

TIPO DE COMPROBANTE
CE COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO: 0000000023 FECHA: 03/04/2023

CUENTA	DETALLE	TERCERO		DEBITO	CREDITO
25050101	HONORARIOS RESIDENTE PAGO	01 7179331	DIAS JESUS DAVID	7,595,594.04	
11050502	CONSIGNACION	01 7179331	DIAS JESUS DAVID		7,595,594.04
				7,595,594.04	7,595,594.04

ELABORO

APROBO

CONTABILIZO

RECIBIO

EMPRESA
DE INFRAESTRUCTURA
COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 003 DE 2023.

Entre los suscritos **EMPRESA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS**, identificada con **NIT: 901.629.216-3** legalmente constituida quien en adelante se denominará **CONTRATANTE**, representada legalmente por **LINA LORENA SALGADO GARCIA**, identificada como aparece al pie de su firma, y por otra parte **MATEO AGUDELO VARELA**, quien se identifica como aparece al pie de su firma y en adelante se denominará **CONTRATISTA,** hemos convenido en celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales que se regulará por las cláusulas que a continuación se expresan y en general por las disposiciones del Código Civil y Código de Comercio aplicables a la materia de qué trata este contrato: **PRIMERA. OBJETO. El CONTRATISTA**, de manera independiente, sin subordinación o dependencia, utilizando sus propios medios, elementos de trabajo, personal a su cargo, prestará los servicios de **ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO BÁSICO O GESTIÓN AMBIENTAL** en la realización del contrato de interventoría No. 1188 de 2022 suscrito con **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA – CORMACARENA,** cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META." **SEGUNDA. NATURALEZA**: Las partes hacen constar expresamente que en el presente contrato no existe continuada subordinación y dependencia entre ellas; por consiguiente, no se configura vínculo laboral alguno entre los colaboradores que **EL CONTRATISTA** solicite para dar cumplimiento al objeto del presente contrato y EL CONTRATANTE, ni entre los empleados de éste y EL CONTRATISTA. En consecuencia, cada una de las partes tendrá la calidad de empleador directo respecto de sus trabajadores. **TERCERA. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA** dispondrá de plena autonomía y libertad técnica, administrativa y directiva para la ejecución de este contrato, y será el único responsable de la vinculación de su personal. **CUARTA. TÉRMINO DEL CONTRATO**. Este Contrato de Prestación de Servicios tendrá un plazo para la ejecución de ocho (8) meses, contados a partir del 23 de enero de 2023 hasta el 22 de septiembre de 2023, y permanecerá mientras subsistan las causas que le dieron origen a ese contrato. **QUINTA. CARGO:** El contratista desempeñara las funciones propias del cargo de ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO BÁSICO O GESTIÓN AMBIENTAL con una dedicación del 65%. **SEXTA. PRECIO.** El valor del presente contrato es por la suma de TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE **($33.382.963,64). FORMA DE PAGO:** EMPRESA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS, se compromete a cancelar mensualmente la suma de CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE **($4.172.870,46)** durante los ocho (8) meses pactados. **PARÁGRAFO PRIMERO**. Para efectos de pago de seguridad social, los honorarios base de cotización corresponden a UN MILLÓN CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS **($1.056.422,90).** Este valor es el resultado del costo mensual afectado por el porcentaje de dedicación que es el 65% y no está afectado por el

factor multiplicador para consultorías, para absorber las prestaciones sociales inherentes a los honorarios, los costos indirectos y la utilidad del profesional, así como los costos directos distintos a los honorarios. Dado que el valor base de cotización es inferior al salario mínimo correspondiente al año 2023, se determina que el contratista debe efectuar el pago de la seguridad social según el salario mínimo legal en vigencia. **PARÁGRAFO SEGUNDO**. Será requisito adicional para el pago, que el CONTRATISTA demostrare estar al día como contratista independiente por sus pagos a la seguridad social integral: Salud, Pensiones y ARL será asumida por EL CONTRATANTE. Para esto deberá hacer llegar mensualmente en los primeros días de cada mes, los certificados correspondientes a los pagos realizados al personal administrativo designado para el proyecto por parte de EL CONTRATANTE. En caso de no demostrar el pago por concepto de cotización al sistema de Seguridad Social, autoriza a EL CONTRATANTE para deducir del pago, el monto de los aportes y destinarlos al pago de la seguridad social, conforme lo establecido en el Decreto 129 de 2010. **SÉPTIMA. NUEVO SERVICIO**. Si finalizado el objeto del servicio contratado, el **CONTRATANTE** necesita un nuevo servicio del **CONTRATISTA,** se deberá hacer un nuevo Contrato de Prestación de Servicios y no se entenderá como prorroga por desaparecer las causas contractuales que dieron origen al presente contrato. **OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.** Son obligaciones del **CONTRATISTA:** 1. Obrar con seriedad y diligencia en el servicio contratado. 2. Actuar diligentemente y de nunca actuar contra los intereses del contratante. 3. Pagar cumplidamente los aportes a la seguridad social, en concordancia con la legislación vigente. 4. Las demás que pacten las partes sin que exista subordinación. **NOVENA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE**. Son obligaciones del **CONTRATANTE:** Cancelar los honorarios fijados al **CONTRATISTA,** según la forma que se pactó dentro del término debido. 1. Entregar toda la información que solicite el CONTRATISTA para poder desarrollar con normalidad su labor independiente. 2. No realizar un contrato sobre el mismo bien objeto de este contrato. 3. No realizar actuaciones contrarias a las llevadas a cabo por el **CONTRATISTA**, sin su concepto previo. **DECIMA. CAUSALES DE TERMINACIÓN**: El presente contrato terminará por cualquiera de las siguientes causas: 1. Por el mutuo acuerdo de las partes, 2. Por el no pago del servicio contratado 3. Por la decisión unilateral y previo aviso del **CONTRATANTE** 4. Por imposibilidad de seguir ejecutando su objeto 5. Por cualquier otra legalmente establecida. **ONCEAVA. TERMINACIÓN ANTICIPADA O ANORMAL**. Incumplir las obligaciones propias de cada una de las partes, dará lugar a la otra para terminar unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios. **ONCEAVA PRIMERA. CESIÓN**. Ninguna de las partes podrá ceder el presente contrato, salvo la previa autorización expresa y escrita de la otra. **ONCEAVA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD**: **El CONTRATISTA** se obliga y garantiza que guardará la debida reserva sobre la información que le sea suministrada en desarrollo del presente contrato, la cual para todos los efectos será considerada como "Información Confidencial" y de propiedad del **CONTRATANTE**. Así mismo, **EL CONTRATISTA** garantiza que la información que conozca y genere en desarrollo del presente contrato, no se entregará o suministrará total o parcialmente a ningún tercero o persona ajena o extraña al **CONTRATANTE**, salvo que **EL CONTRATANTE** expresamente y por escrito lo autorice o, se trate de un requerimiento de una autoridad judicial. **ONCEAVA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO**. Toda modificación o enmienda total o

parcial del presente contrato sólo tendrá validez si es aceptada por **EL CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA. ONCEAVA CUARTA. NOTIFICACIONES**. El **CONTRATISTA** recibirá las notificaciones a las que haya lugar, y EL **CONTRATANTE** en el correo y/o la dirección suministrada al Contratista. **ONCEAVA QUINTA. CLÁUSULA COMPROMISORIA**. Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, su ejecución y liquidación, se resolverá por un tribunal de arbitramento que por economía será designado por las partes y será del domicilio donde se debió ejecutar el servicio contratado o en su defecto en el domicilio de la parte que lo convoque. El tribunal de Arbitramento se sujetará a lo dispuesto en el Decreto 1818 de 1998 o estatuto orgánico de los sistemas alternativos de solución de conflictos y demás normas concordantes. En todo caso, este contrato presta mérito ejecutivo por ser una obligación clara, expresa y exigible para las partes.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor, a los 23 días del mes de enero de 2023.

EL CONTRATANTE

LINA LORENA SALGADO GARCIA
C.C 1.121.901.189
EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIT 901.629.216-3
Representante Legal

EL CONTRATISTA

MATEO AGUDELO VARELA
C.C 86.076.792

Villavicencio- Meta, 25 de febrero del 2023.

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

DEBE A:

MATEO AGUDELO VARELA
CC: 86.076.792

La suma de:	CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($4.172.870,46) M/CTE.
Por concepto de:	Honorarios del mes de febrero de 2023 como especialista en saneamiento básico o gestión ambiental del contrato de interventoria No. 1188 de 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META."

Dando cumplimiento con las disposiciones establecidas en la ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, favor practicar retención en la fuente como asalariado.

Cordialmente,

MATEO AGUDELO VARELA
C.C. 86.076.792

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
Nit: 901629216
Dirección: CLL 7B No 46 43 ET 4 BRR LA

Pág. No. 1
Fecha : 29/02/2023
Hora : 18:14:10

TIPO DE COMPROBANTE.
CE COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO: 0000000010 FECHA: 25/02/2023

CUENTA	DETALLE	TERCERO		DEBITO	CREDITO
25050101	HONORARIOS ESPECIALISTA TERRERO	01860767927	AGUDELO MATEO	4,172,870.46	
11050501	CONSIGNACION	01860767927	AGUDELO MATEO		4,172,870.46
				4,172,870.46	4,172,870.46

ELABORO

APROBO

CONTABILIZO

RECIBIO

EMPRESA
DE INFRAESTRUCTURA
COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 004 DE 2023.

Entre los suscritos **EMPRESA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS**, identificada con **NIT: 901.629.216-3** legalmente constituida quien en adelante se denominará **CONTRATANTE**, representada legalmente por **LINA LORENA SALGADO GARCIA,** identificada como aparece al pie de su firma, y por otra parte **OSCAR AMED ÁLVAREZ RAMÍREZ**, quien se identifica como aparece al pie de su firma y en adelante se denominará **CONTRATISTA,** hemos convenido en celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales que se regulará por las cláusulas que a continuación se expresan y en general por las disposiciones del Código Civil y Código de Comercio aplicables a la materia de qué trata este contrato: **PRIMERA. OBJETO**. **El CONTRATISTA**, de manera independiente, sin subordinación o dependencia, utilizando sus propios medios, elementos de trabajo, personal a su cargo, prestará los servicios de **ABOGADO** en la realización del contrato de interventoría No. 1188 de 2022 suscrito con **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA – CORMACARENA,** cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META." **SEGUNDA. NATURALEZA**: Las partes hacen constar expresamente que en el presente contrato no existe continuada subordinación y dependencia entre ellas; por consiguiente, no se configura vínculo laboral alguno entre los colaboradores que **EL CONTRATISTA** solicite para dar cumplimiento al objeto del presente contrato y EL CONTRATANTE, ni entre los empleados de éste y EL CONTRATISTA. En consecuencia, cada una de las partes tendrá la calidad de empleador directo respecto de sus trabajadores. **TERCERA. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA** dispondrá de plena autonomía y libertad técnica, administrativa y directiva para la ejecución de este contrato, y será el único responsable de la vinculación de su personal. **CUARTA. TÉRMINO DEL CONTRATO**. Este Contrato de Prestación de Servicios tendrá un plazo para la ejecución de ocho (8) meses, contados a partir del 23 de enero de 2023 hasta el 22 de septiembre de 2023, y permanecerá mientras subsistan las causas que le dieron origen a ese contrato. **QUINTA. CARGO:** El contratista desempeñara las funciones propias del cargo de ABOGADO con una dedicación del 20%. **SEXTA. PRECIO.** El valor del presente contrato es por la suma de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS MCTE **($9.480.465,15). FORMA DE PAGO:** EMPRESA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS, se compromete a cancelar mensualmente la suma de UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CATORCE CENTAVOS MCTE **($1.185.058,14)** durante los ocho (8) meses pactados. **PARÁGRAFO PRIMERO**. Para efectos de pago de seguridad social, los honorarios base de cotización corresponden a TRESCIENTOS MIL CATORCE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS **($300.014,72).** Este valor es el resultado del costo mensual afectado por el porcentaje de dedicación que es el 20% y no está afectado por el factor multiplicador para consultorías, para absorber las prestaciones sociales inherentes a los honorarios, los costos indirectos y la utilidad del profesional, así como los costos directos distintos a los honorarios. Dado que el valor base de cotización es inferior al salario mínimo correspondiente al año 2023, se determina que el contratista debe efectuar el pago de la seguridad social según el salario mínimo legal en vigencia. **PARÁGRAFO SEGUNDO**. Será requisito adicional para el pago, que el CONTRATISTA demostrare estar al día como contratista independiente por sus pagos a la seguridad social integral: Salud, Pensiones y ARL será asumida por EL CONTRATANTE. Para esto deberá hacer llegar mensualmente en los primeros días de cada mes, los certificados correspondientes a los pagos realizados al personal administrativo designado para el proyecto por parte de EL CONTRATANTE. En caso de no demostrar el pago por concepto de cotización al sistema de Seguridad Social, autoriza a EL CONTRATANTE para deducir del pago, el monto de los aportes y destinarlos al pago de la seguridad social, conforme lo establecido en el Decreto 129 de 2010. **SÉPTIMA. NUEVO**

SERVICIO. Si finalizado el objeto del servicio contratado, el **CONTRATANTE** necesita un nuevo servicio del **CONTRATISTA,** se deberá hacer un nuevo Contrato de Prestación de Servicios y no se entenderá como prorroga por desaparecer las causas contractuales que dieron origen al presente contrato. **OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.** Son obligaciones del **CONTRATISTA:** 1. Obrar con seriedad y diligencia en el servicio contratado. 2. Actuar diligentemente y de nunca actuar contra los intereses del contratante. 3. Pagar cumplidamente los aportes a la seguridad social, en concordancia con la legislación vigente. 4. Las demás que pacten las partes sin que exista subordinación. **NOVENA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.** Son obligaciones del **CONTRATANTE:** Cancelar los honorarios fijados al **CONTRATISTA,** según la forma que se pactó dentro del término debido. 1. Entregar toda la información que solicite el CONTRATISTA para poder desarrollar con normalidad su labor independiente. 2. No realizar un contrato sobre el mismo bien objeto de este contrato. 3. No realizar actuaciones contrarias a las llevadas a cabo por el **CONTRATISTA,** sin su concepto previo. **DECIMA. CAUSALES DE TERMINACIÓN**: El presente contrato terminará por cualquiera de las siguientes causas: 1. Por el mutuo acuerdo de las partes, 2. Por el no pago del servicio contratado 3. Por la decisión unilateral y previo aviso del **CONTRATANTE** 4. Por imposibilidad de seguir ejecutando su objeto 5. Por cualquier otra legalmente establecida. **ONCEAVA. TERMINACIÓN ANTICIPADA O ANORMAL.** Incumplir las obligaciones propias de cada una de las partes, dará lugar a la otra para terminar unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios. **ONCEAVA PRIMERA. CESIÓN.** Ninguna de las partes podrá ceder el presente contrato, salvo la previa autorización expresa y escrita de la otra. **ONCEAVA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD**: **El CONTRATISTA** se obliga y garantiza que guardará la debida reserva sobre la información que le sea suministrada en desarrollo del presente contrato, la cual para todos los efectos será considerada cómo "Información Confidencial" y de propiedad del **CONTRATANTE**. Así mismo, **EL CONTRATISTA** garantiza que la información que conozca y genere en desarrollo del presente contrato, no se entregará o suministrará total o parcialmente a ningún tercero o persona ajena o extraña al **CONTRATANTE**, salvo que **EL CONTRATANTE** expresamente y por escrito lo autorice o, se trate de un requerimiento de una autoridad judicial. **ONCEAVA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.** Toda modificación o enmienda total o parcial del presente contrato sólo tendrá validez si es aceptada por **EL CONTRATANTE y el CONTRATISTA. ONCEAVA CUARTA. NOTIFICACIONES. El CONTRATISTA** recibirá las notificaciones a las que haya lugar, y EL **CONTRATANTE** en el correo y/o la dirección suministrada al Contratista. **ONCEAVA QUINTA. CLÁUSULA COMPROMISORIA**. Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, su ejecución y liquidación, se resolverá por un tribunal de arbitramento que por economía será designado por las partes y será del domicilio donde se debió ejecutar el servicio contratado o en su defecto en el domicilio de la parte que lo convoque. El tribunal de Arbitramento se sujetará a lo dispuesto en el Decreto 1818 de 1998 o estatuto orgánico de los sistemas alternativos de solución de conflictos y demás normas concordantes. En todo caso, este contrato presta mérito ejecutivo por ser una obligación clara, expresa y exigible para las partes.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor, a los 23 días del mes de enero de 2023.

EL CONTRATANTE

Lina Lorena Salgado G.

LINA LORENA SALGADO GARCIA
C.C 1.121.901.189
EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIT 901.629.216-3
Representante Legal

EL CONTRATISTA

OSCAR AMED ALVAREZ RAMÍREZ
C.C 17.389.460

Villavicencio- Meta, 25 de febrero del 2023.

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

DEBE A:

OSCAR AMED ALVAREZ RAMIREZ
CC: 17.389.460

La suma de:	UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($1.185.058,14) M/CTE.
Por concepto de:	Honorarios del mes de febrero de 2023 como abogado del contrato de Interventoria No. 1188 de 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META."

Dando cumplimiento con las disposiciones establecidas en la ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, favor practicar retención en la fuente como asalariado.

Cordialmente,

OSCAR AMED ALVAREZ RAMIREZ
C.C. 17.389.460

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
Nit: 901629216
Dirección: CLL 7B No 46 43 ET 4 BRR LA

Pág. No. 1
Fecha : 28/02/2023
Hora : 18:14:33

TIPO DE COMPROBANTE
CE COMPROBANTE DE EGRESO

NÚMERO: 0000060021 FECHA: 28/02/2023

CUENTA	DETALLE	TERCERO		DEBITO	CREDITO
23050101	HONORARIOS ABOGADO FEBRERO	01173859460	ALVAREZ RAMIREZ OSCAR	1,185,058.14	
11050501	CONSIGNACION	01173859460	ALVAREZ RAMIREZ OSCAR		1,185,058.14
				1,185,058.14	1,185,058.14

ELABORO

APROBO

CONTABILIZO

RECIBIO

Villavicencio- Meta, 27 de marzo del 2023.

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

DEBE A:

OSCAR AMED ALVAREZ RAMIREZ
CC: 17.389.460

La suma de:	UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($1.185.058,14) M/CTE.
Por concepto de:	Honorarios del mes de marzo de 2023 como abogado del contrato de interventoria No. 1188 de 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META."

Dando cumplimiento con las disposiciones establecidas en la ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, favor practicar retención en la fuente como asalariado.

Cordialmente,

OSCAR AMED ALVAREZ RAMIREZ
C.C. 17.389.460

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
Nit: 901629216
Dirección: CLL 7B No 46 43 ET 4 BRR LA

Pág. No. 1
Fecha : 03/04/2023
Hora : 10:12:17

TIPO DE COMPROBANTE
CE COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO: 0000000018 FECHA: 03/04/2023

CUENTA	DETALLE	TERCERO		DEBITO	CREDITO
25050101	HONORARIOS ABOGADO BASEO	01173894C0	ALVAREZ BARRIOS OSCAR	1,185,058.14	
11050501	CONSIGNACION	01173894C0	ALVAREZ BARRIOS OSCAR		1,185,058.14
				1,185,058.14	1,185,058.14

ELABORO

APROBO

CONTABILIZO

RECIBIO

Villavicencio- Meta, 25 de abril del 2023.

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

DEBE A:

OSCAR AMED ALVAREZ RAMIREZ
CC: 17.389.460

La suma de:	UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($1.185.058,14) M/CTE.
Por concepto de:	Honorarios del mes de abril de 2023 como abogado del contrato de interventoria No. 1188 de 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META."

Dando cumplimiento con las disposiciones establecidas en la ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, favor practicar retención en la fuente como asalariado.

Cordialmente,

OSCAR AMED ALVAREZ RAMIREZ
C.C. 17.389.460

ENPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIt: 901629216
Dirección: CLL 78 No 46 43 ET 4 BRR LA

Pág. No. 1
Fecha : 03/05/2023
Hora : 21:01:10

TIPO DE COMPROBANTE
CE COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO: [illegible] FECHA: 03/05/2023

CUENTA	DETALLE	TERCERO		DEBITO	CREDITO
23050101	HONORARIOS ABOGADO ARBI	91.173.946	ALVAREZ MANIBEL OSCAR	1,190,058.14	
11010501	CONSIGNACION	91.173.946	ALVAREZ MANIBEL OSCAR		1,190,058.14
				1,190,058.14	1,190,058.14

ELABORO

APROBO

CONTABILIZO

RECIBIO

EMPRESA
DE INFRAESTRUCTURA
COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

OTRO SI DEL CONTRATO DE TRABAJO POR DURACIÓN DE OBRA O LABOR

EMPRESA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS, identificada con NIT: 901.629.216-3 legalmente constituida quien en adelante se denominará CONTRATANTE, representada legalmente por **LINA LORENA SALGADO GARCIA**, identificada como aparece al pie de su firma, y por otra parte **YOHEDNEY ALVAREZ**, quien se identifica como aparece al pie de su firma y en adelante se denominará **CONTRATISTA**, acuerdan suscribir el presente **OTRO SI** previas las siguientes consideraciones:

1. Que entre las mimas partes que aquí concurren fue celebrado el contrato de trabajo por duración de obra o labor el 23 de enero de 2023.

2. Que en la cláusula **PRIMERA: OBJETO**. EL EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR quien desempeñara la labor de TÉCNICOS INTERVENTORES DE CAMPO para el desarrollo de la actividades correspondientes a su cargo en el contrato de interventoría No. 1188 de 2022 suscrito con CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA – CORMACARENA, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META." **PARÁGRAFO PRIMERO: CLAUSULA DE EXCLUSIVIDAD**: El trabajador se compromete a prestar sus servicios en forma exclusiva a EL EMPLEADOR; es decir, a no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros EMPLEADORES, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato.

3. Que en la cláusula **SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A. DEL EMPLEADOR:** Son obligaciones del EMPLEADOR las contenidas en los artículos 56 y 57 del Código Sustantivo del Trabajo, Reglamento Interno del Trabajo y demás normas nacionales o tratados internacionales ratificadas por Colombia. **B. DEL TRABAJADOR (A):** EL TRABAJADOR se compromete para con EL EMPLEADOR a cumplir además de las obligaciones establecidas en la Ley y los reglamentos, memorandos, circulares y demás documentación que las contenga, especialmente las siguientes: 1. Desempeñar con eficiencia e imparcialidad las funciones de su cargo. 2. Poner al servicio de EL EMPLEADOR toda su disponibilidad y capacidad de trabajo en el desempeño de las funciones propias del oficio contratado de conformidad con las órdenes que le imparta EL EMPLEADOR o sus representantes, respecto del desarrollo de sus actividades. 3. Guardar completa armonía y comprensión con el personal que visite la obra, así como mantener una relación de trabajo con sus superiores y compañeros, regida por la cordialidad, respeto, tolerancia, y la conservación de un adecuado ambiente laboral. 4. Guardar absoluta reserva, salvo autorización expresa del Empleador, de toda información que llegue a su conocimiento, debido a su trabajo, y que sea por naturaleza reservada. 5.

Cumplir el contrato de manera cuidadosa y diligente en el lugar, tiempo y condiciones que el Empleador le señale y de acuerdo con los horarios fijados conforme a las necesidades del servicio. 6. Reasumir sus funciones al vencimiento de las licencias, permisos, vacaciones u otra situación que implique la separación del cargo de manera temporal. 7. Laborar con aseidad y sin interrupciones en el horario correspondiente, sin intervenir en paros o en cualquier tipo de actividad que interfiera en el servicio. 8. Responder de la manera más rigurosa por la conservación de documentos, útiles, equipos, muebles y bienes asignados para el desempeño de su trabajo o confiados para su guardia o custodia, de los cuales ninguno podrá retirarse bajo ningún pretexto sin autorización expresa del Empleador o sus representantes y evitar todo daño o perdida que cause perjuicios a su propietario. 9. Participar en las actividades programadas de capacitación, desarrollo personal o cualquier instrucción que determine EL EMPLEADOR. 10. Observar y cumplir las normas sobre salud y seguridad en el trabajo y demás disposiciones reglamentarias. 11. Cumplir con el manual de funciones y procedimientos del consorcio. 12. Cumplir permanentemente con espíritu de lealtad, colaboración y disciplina con el Empleador. 13. Programar diariamente su trabajo y asistir puntualmente a las reuniones que efectúe el Empleador a las cuales se hubiere citado. 14. Mantener actualizados los datos de residencia, teléfono, correo electrónico, contacto a fin de que el Empleador pueda hacerle llegar cualquier comunicación relacionada con su relación laboral. 15. Suministrar al EMPLEADOR información clara, veraz y concreta sobre su estado de salud y/o gestación. 16. Justificar cualquier enfermedad que le impida asistir al lugar del trabajo mediante certificación expedida por a ARL o E.P.S a la cual se encuentre afiliado. 17. Deberá suministrar información clara, veraz y completa de estado de salud y propender por su autocuidado dentro del lugar del trabajo. **PARÁGRAFO.** Cualquier violación a las anteriores obligaciones constituye justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo.

4. Que en la cláusula **TERCERA: REMUNERACIÓN:** Por el servicio que preste el TRABAJADOR (A) de conformidad con el presente contrato, EL EMPLEADOR reconocerá salario mensual de **TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE ($3.386.913,28).** Dentro del salario se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Para efectos de pago de seguridad social los honorarios base de cotización corresponden a dos millones ciento cuarenta y tres mil seiscientos dieciséis pesos MCTE **($2.143.616,00)** que es al valor no afectado por el factor multiplicador para consultorías, para absorber las prestaciones sociales inherentes a los honorarios, los costos indirectos y la utilidad del profesional, así como los costos directos distintos a los honorarios. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: EL EMPLEADOR no suministra ninguna clase de salario en especie. **PARÁGRAFO TERCERO**: **PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO**. De conformidad con lo señalado en el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, que subrogó el artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo, las parte disponen

expresamente que NO constituyen salario, las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el TRABAJADOR del EMPLEADOR, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, y lo que recibe el dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo, alimentación, habitación o vestuario, ni tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX del Código Sustantivo del Trabajo, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales que aquí se acuerdan. Como consecuencia de lo anterior, las sumas de dinero por estos conceptos, no se tendrán en cuenta para liquidar las prestaciones sociales de ninguna índole, ni constituyen base de liquidación de aportes parafiscales, ni de seguridad social. **PARÁGRAFO CUARTO**: Las prestaciones sociales, vacaciones, primas, cesantías, incapacidades y todos los pagos efectuados a EL TRABAJADOR se consignarán a su nombre en la entidad financiera autorizada para dicho fin, sin perjuicio de que las partes convengan otra forma de pago legalmente distinta. **PARÁGRAFO QUINTO**: Si por cualquier circunstancia EL TRABAJADOR prestare su servicio en día dominical o festivo, no tendrá derecho a sobre remuneración alguna, si tal trabajo no hubiere sido autorizado por el EMPLEADOR, previamente y por escrito.

5. Que en la cláusula **CUARTA. SEGURIDAD SOCIAL**: Afiliación y pago a seguridad social. Es obligación del empleador afiliar al trabajador (a) a la seguridad social como es salud, pensión y riesgos laborales, autorizando el trabajador el descuento en su salario, los valores que le corresponda aportan, en la proporción establecida por la ley.

6. Que en la cláusula **QUINTA. CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA:** EL TRABAJADOR tiene la obligación de preservar la reserva de la información suministrada; por tanto, se compromete a utilizarla exclusivamente en desarrollo del ejercicio de su cargo y no divulgará esta información a personas que no sean funcionarios o directivos del Empleador, que requieran conocer de esta información por razón de sus funciones. La confidencialidad se mantendrá respecto de la información que ostente la calidad de reservada y que haya sido suministrada por EL EMPLEADOR o calificada su calidad de tal por parte de este último, en forma verbal o escrita. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La presente cláusula de confidencialidad estará vigente durante todo el término de duración del contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** EL TRABAJADOR será responsable ante el Empleador de los perjuicios que sean ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente acuerdo de confidencialidad establecida en el presente documento por lo que EL TRABAJADOR se obliga a responder por cualquier perjuicio y a mantener indemne a el Empleador por cualquier acción que se inicie contra el con fundamento en el incumplimiento del acuerdo de confidencialidad. **PARÁGRAFO TERCERO:** En el evento en que EL TRABAJADOR revele la información a que se hace referencia en la presente cláusula su conducta será

considerada como falta grave y por lo tanto constitutiva de justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo unilateralmente por parte de EL EMPLEADOR, sin perjuicio de que EL TRABAJADOR deba resarcir al EMPLEADOR o a terceras personas los perjuicios que le cause la violación de la presente cláusula.

7. Que en la cláusula **SEXTA. JORNADA DE TRABAJO:** EL TRABAJADOR se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señalados por EL EMPLEADOR, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas jornada ordinaria de la forma prevista en los artículos 161, 164, del Código Sustantivo del Trabajo, modificados por los artículos 20 y 23 la Ley 50 de 1990, respectivamente y demás normas aplicables.
8. Que en la cláusula **SÉPTIMA. TÉRMINO DEL CONTRATO:** Considerando el estado de la interventoría y la actividad para la que se contrata se estima que el término será por duración de ocho (8) meses a partir del 23 de enero de 2023 hasta el 22 de septiembre de 2023. **PÁRAGRAFO.** De conformidad con lo dispuesto en artículo 61 literal d del Código Sustantivo del Trabajo, el contrato se suscribe por el tiempo que dure la realización de la labor contratada y por tanto a la terminación de esta se extingue la vinculación.

9. Que en la cláusula **OCTAVA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** El contrato podrá ser terminado en los casos previstos en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 5 de la Ley 50 de 1990. **PARÁGRAFO PRIMERO. TERMINACIÓN UNILATERAL:** Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato, sin indemnización de ninguna índole por cualquiera de las partes, las enumeradas en el Artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el Artículo 7º del Decreto 2351 de 1965 y además, por parte de EL EMPLEADOR, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en reglamentos y demás documentos que contengan órdenes, instrucciones o prohibiciones de carácter general o particular, pactos, convenciones colectivas, laudos arbítrales y las que expresamente convengan calificar así en escritos, formaran parte integral del presente contrato. Expresamente se califican en este contrato como faltas graves: 1. El incumplimiento por parte de EL TRABAJADOR de cualquiera de sus obligaciones contractuales, reglamentarias o legales. 2. La revelación de los secretos o datos reservados por EL EMPLEADOR. 3. La ejecución de labores por parte de EL TRABAJADOR en beneficio de terceros. 4. Las repetidas desavenencias con sus compañeros de trabajo. 5. Estar bajo el efecto, ingerir o poseer bebidas embriagantes o cualquier otro tipo de sustancias psicoactivas, estimulantes o tóxicas en el sitio de trabajo. 6. El hecho de que EL TRABAJADOR abandone el sitio de trabajo, durante las horas sin previa autorización de sus superiores inmediatos. 7. La no asistencia puntual al trabajo sin excusa suficiente a juicio de EL EMPLEADOR, por dos (2) veces dentro del mismo mes calendario. 8. La no asistencia a una sesión completa de la jornada de trabajo, o más, sin excusa suficiente a juicio de EL EMPLEADOR salvo circunstancias de fuerza mayor o caso

fortuito. 9. El reiterado incumplimiento a los planes de trabajo 10. Tener mercancías vencidas en el punto de trabajo. 11. Aceptar acuerdos que alteren la asignación de premios tales como sobornos, acuerdos mutuos o tratos ilegales que desvíen el resultado normal de la actividad. 12. la violación a las obligaciones y prohibiciones establecidas en los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, y las consignadas en la cláusula Segunda del presente contrato.

10. Que en la cláusula **NOVENA. PRESTACIONES SOCIALES:** EL TRABAJADOR tendrá derecho a las prestaciones sociales reconocidas por la Ley en su favor, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en cada caso.

11. Que en la cláusula **DECIMA. DESCUENTOS POR NOMINA:** De conformidad con lo señalado en el artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 18 de la Ley 1429 de 2010, EL EMPLEADOR no podrá deducir, retener o compensar alguna suma de dinero del salario, sin la previa autorización del TRABAJADOR. No obstante, se harán al TRABAJADOR las deducciones y retenciones permitidas en el artículo 150 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 22 de la Ley 1911 de 2018 y las autorizaciones especiales contempladas en el artículo 151 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo 19 de la Ley 1429 de 2010. **PARÁGRAFO PRIMERO**: EL TRABAJADOR autoriza "para cada caso" a EL EMPLEADOR a deducir, retener o compensar, de sus prestaciones sociales o pagos de salarios a su favor, lo pagado por anticipos de salario por los días no laborados o no reportados, así mismo las sumas de dinero que le falten por legalizar y soportar adecuadamente de los valores entregados para sufragar actividad solicitada por EL TRABAJADOR. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Cuando por causa emanada directa o indirectamente de la relación contractual existan obligaciones de tipo económico a cargo del TRABAJADOR y a favor del EMPLEADOR, éste procederá a efectuar respectivo descuento, así lo autoriza desde ahora EL TRABAJADOR, entendiendo expresamente las partes que la presente autorización cumple las condiciones, de orden escrita previa, aplicable para cada caso.

12. Que en la cláusula **DÉCIMA PRIMERA. MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES LABORALES:** EL TRABAJADOR acepta desde ahora expresamente todas las modificaciones determinadas por EL EMPLEADOR, en ejercicio de su poder subordinante, de sus condiciones laborales, tales como la jornada de trabajo, el lugar de prestación de servicio, el cargo u oficio y/o funciones y la forma de remuneración, siempre que tales modificaciones no afecten su honor, dignidad o sus derechos mínimos ni impliquen desmejoras sustanciales o grave perjuicio para él, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990. Los gastos que se originen con el traslado de lugar de prestación de servicio serán cubiertos por EL EMPLEADOR de conformidad con el numeral 8° del Artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo.

13. Que en la cláusula **DÉCIMA SEGUNDA. PERIODO DE PRUEBA.** Se estipulará como periodo de prueba el tiempo equivalente a quince (15) días. Durante este periodo tanto EL EMPLEADOR como el TRABAJADOR podrá terminar este contrato, en cualquier momento, en forma unilateral. Todo lo anterior de conformidad con el artículo 80 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo 3 del Decreto 617 de 1954.

14. Que en la cláusula **DÉCIMA TERCERA. NUEVA OBRA O CAMBIO DEL TÉRMINO DEL CONTRATO**. Si al finalizar la obra contratada, el empleador desea continuar con el trabajador en otra obra distinta a la aquí contratada o vincularlo mediante un periodo fijo o término indefinido o cualquier modalidad, se deberá hacer un nuevo contrato de trabajo y no se entenderá como prorroga por desaparecer las causas contractuales que dieron origen a este contrato.

15. Que en la cláusula **DÉCIMA CUARTA. AUTORIZACIÓN MANEJO DE DATOS PERSONALES:** EL TRABAJADOR, de manera libre y voluntaria de conformidad con la Ley Estatutaria 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 compilado en el Decreto 1074 de 2015 y demás normas que la modifiquen, adicionan o sustituyan y relacionadas con la materia, con la suscripción del presente contrato, AUTORIZA al EMPLEADOR para que administre su información personal como nombres y apellidos, salario, prestaciones sociales, clase de contrato, cargo, funciones, estado civil, entre otros que deba conocer en desarrollo del contrato de trabajo que lo vincula con el Empleador. Así mismo autoriza que su información laboral sea suministrada a las autoridades judiciales y administrativas competentes, entidades del Sistema de Seguridad Social Integral y en general a cualquier otra persona que el TRABAJADOR autorice de manera expresa.

16. Que en la cláusula **DÉCIMA SEXTA. EFECTOS:** El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado por las partes con anterioridad. Las modificaciones (otro si y demás) que se acuerden al presente contrato se anotarán a continuación de su texto y se entenderá que harán parte integral del presente contrato de trabajo.

17. Que en la cláusula **DÉCIMA SÉPTIMA. NOTIFICACIONES:** Las partes aceptan de manera expresa que cualquiera de los datos personales suministrados en la parte superior del presente contrato son medios aptos y aceptados por cada una de ellas para efectos de notificaciones.

18. Que en la cláusula **DÉCIMA OCTAVA. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:** EL TRABAJADOR desempeñará sus funciones en el lugar indicado en el presente contrato y/o en los lugares o sitios que EL EMPLEADOR determine de conformidad con el objeto del presente contrato.

Que de acuerdo a las partes se modifica el contrato de trabajo por duración de obra o labor por el contrato de prestación de servicios No. 9 de 2023 y quedara de la siguiente manera:

PRIMERA. OBJETO. El **CONTRATISTA**, de manera independiente, sin subordinación o dependencia, utilizando sus propios medios, elementos de trabajo, personal a su cargo, prestará los servicios de **TÉCNICOS INTERVENTORES DE CAMPO** en la realización del contrato de interventoría No. 1188 de 2022 suscrito con **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA – CORMACARENA,** cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META." **SEGUNDA. NATURALEZA**: Las partes hacen constar expresamente que en el presente contrato no existe continuada subordinación y dependencia entre ellas; por consiguiente, no se configura vínculo laboral alguno entre los colaboradores que **EL CONTRATISTA** solicite para dar cumplimiento al objeto del presente contrato y EL CONTRATANTE, ni entre los empleados de éste y EL CONTRATISTA. En consecuencia, cada una de las partes tendrá la calidad de empleador directo respecto de sus trabajadores. **TERCERA. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA** dispondrá de plena autonomía y libertad técnica, administrativa y directiva para la ejecución de este contrato, y será el único responsable de la vinculación de su personal. **CUARTA. TÉRMINO DEL CONTRATO**. Este Contrato de Prestación de Servicios tendrá un plazo para la ejecución de seis (6) meses y veintidós (22) días, contados a partir del 01 de marzo de 2023 hasta el 22 de septiembre de 2023, y permanecerá mientras subsistan las causas que le dieron origen a ese contrato. **QUINTA. CARGO:** El contratista desempeñara las funciones propias del cargo de TÉCNICOS INTERVENTORES DE CAMPO con una dedicación del 100%. **SEXTA. PRECIO.** El valor del presente contrato es por la suma de VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON NUEVE CENTAVOS MCTE **($22.805.216,09). FORMA DE PAGO:** EMPRESA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS, se compromete a cancelar mensualmente la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS MCTE **($3.386.913,28)** durante los seis (6) meses y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MCTE **($2.483.736,41)** por los veintidós (22) días pactados. **PARÁGRAFO PRIMERO**. Para efectos de pago de seguridad social, los honorarios base de cotización corresponden a OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS **($857.446,40).** Este valor es el resultado del costo mensual afectado por el porcentaje de dedicación que es el 100% y no está afectado por el factor multiplicador para consultorías, para absorber las prestaciones sociales inherentes a los honorarios, los costos indirectos y la utilidad del profesional, así como los costos directos distintos a los honorarios. Dado que el valor base de cotización es inferior al salario mínimo correspondiente al año 2023, se determina que el contratista debe efectuar el pago de la seguridad social según el salario mínimo legal en vigencia. **PARÁGRAFO SEGUNDO**. Será

requisito adicional para el pago, que el CONTRATISTA demostrare estar al día como contratista independiente por sus pagos a la seguridad social integral: Salud, Pensiones y ARL será asumida por EL CONTRATANTE. Para esto deberá hacer llegar mensualmente en los primeros días de cada mes, los certificados correspondientes a los pagos realizados al personal administrativo designado para el proyecto por parte de EL CONTRATANTE. En caso de no demostrar el pago por concepto de cotización al sistema de Seguridad Social, autoriza a EL CONTRATANTE para deducir del pago, el monto de los aportes y destinarlos al pago de la seguridad social, conforme lo establecido en el Decreto 129 de 2010. **SÉPTIMA. NUEVO SERVICIO**. Si finalizado el objeto del servicio contratado, el **CONTRATANTE** necesita un nuevo servicio del **CONTRATISTA,** se deberá hacer un nuevo Contrato de Prestación de Servicios y no se entenderá como prorroga por desaparecer las causas contractuales que dieron origen al presente contrato. **OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.** Son obligaciones del **CONTRATISTA:** 1. Obrar con seriedad y diligencia en el servicio contratado. 2. Actuar diligentemente y de nunca actuar contra los intereses del contratante. 3. Pagar cumplidamente los aportes a la seguridad social, en concordancia con la legislación vigente. 4. Las demás que pacten las partes sin que exista subordinación. **NOVENA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE**. Son obligaciones del **CONTRATANTE:** Cancelar los honorarios fijados al **CONTRATISTA,** según la forma que se pactó dentro del término debido. 1. Entregar toda la información que solicite el CONTRATISTA para poder desarrollar con normalidad su labor independiente. 2. No realizar un contrato sobre el mismo bien objeto de este contrato. 3. No realizar actuaciones contrarias a las llevadas a cabo por el **CONTRATISTA**, sin su concepto previo. **DECIMA. CAUSALES DE TERMINACIÓN**: El presente contrato terminará por cualquiera de las siguientes causas: 1. Por el mutuo acuerdo de las partes, 2. Por el no pago del servicio contratado 3. Por la decisión unilateral y previo aviso del **CONTRATANTE** 4. Por imposibilidad de seguir ejecutando su objeto 5. Por cualquier otra legalmente establecida. **ONCEAVA. TERMINACIÓN ANTICIPADA O ANORMAL**. Incumplir las obligaciones propias de cada una de las partes, dará lugar a la otra para terminar unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios. **ONCEAVA PRIMERA. CESIÓN**. Ninguna de las partes podrá ceder el presente contrato, salvo la previa autorización expresa y escrita de la otra. **ONCEAVA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD: El CONTRATISTA** se obliga y garantiza que guardará la debida reserva sobre la información que le sea suministrada en desarrollo del presente contrato, la cual para todos los efectos será considerada como "Información Confidencial" y de propiedad del **CONTRATANTE**. Así mismo, **EL CONTRATISTA** garantiza que la información que conozca y genere en desarrollo del presente contrato, no se entregará o suministrará total o parcialmente a ningún tercero o persona ajena o extraña al **CONTRATANTE**, salvo que **EL CONTRATANTE** expresamente y por escrito lo autorice o, se trate de un requerimiento de una autoridad judicial. **ONCEAVA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO**. Toda modificación o enmienda total o parcial del presente contrato sólo tendrá validez si es aceptada por **EL CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA. ONCEAVA CUARTA. NOTIFICACIONES. El CONTRATISTA** recibirá las notificaciones a las que haya lugar, y EL **CONTRATANTE** en el correo y/o la dirección suministrada al Contratista. **ONCEAVA QUINTA. CLÁUSULA COMPROMISORIA**. Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, su ejecución y liquidación, se resolverá

por un tribunal de arbitramento que por economía será designado por las partes y será del domicilio donde se debió ejecutar el servicio contratado o en su defecto en el domicilio de la parte que lo convoque. El tribunal de Arbitramento se sujetará a lo dispuesto en el Decreto 1818 de 1998 o estatuto orgánico de los sistemas alternativos de solución de conflictos y demás normas concordantes. En todo caso, este contrato presta mérito ejecutivo por ser una obligación clara, expresa y exigible para las partes.

ONCEAVA SEXTA: Perfeccionamiento: el presente **OTRO SI** se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor, a los 28 días del mes de febrero de 2023.

EL CONTRATANTE

LINA LORENA SALGADO GARCIA
C.C 1.121.901.189
EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIT 901.629.216-3
Representante Legal

EL CONTRATISTA

YOHEDNEY ALVAREZ
C.C 86.011.385

Villavicencio- Meta, 27 de marzo del 2023.

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIT. 901.829.216-3

DEBE A:

YOHEDNEY ALVAREZ
CC: 86.011.385

La suma de:	TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($3.386.913,28) M/CTE.
Por concepto de:	Honorarios del mes de marzo de 2023 como técnicos interventores de campo del contrato de interventoria No. 1188 de 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META."

Dando cumplimiento con las disposiciones establecidas en la ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, favor practicar retención en la fuente como asalariado.

Cordialmente,

YOHEDNEY ALVAREZ
C.C. 86.011.385

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
Nit: 901629216
Dirección: CLL 7B No 46 43 ET 4 BRR LA

Pág. No. 1
Fecha : 03/04/2023
Hora . : 10:11:46

TIPO DE COMPROBANTE
CE COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO: 5000003016 FECHA: 03/04/2023

CUENTA	DETALLE	TERCERO		DEBITO	CREDITO
25050101	HONORARIOS TECNICO MARZO	01866013365	ALVAREZ TORRENEX	3,386,913.28	
11050501	CONSIGNACION	01866013385	ALVAREZ TORRENEX		3,386,913.28
				3,386,913.28	3,386,913.28

ELABORO

APROBO

CONTABILIZO

REVISIO

Villavicencio- Meta, 27 de abril del 2023.

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

DEBE A:

YOHEDNEY ALVAREZ
CC: 86.011.385

La suma de:	TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($3.386.913,28) M/CTE.
Por concepto de:	Honorarios del mes de abril de 2023 como técnicos interventores de campo del contrato de interventoria No. 1188 de 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META."

Dando cumplimiento con las disposiciones establecidas en la ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, favor practicar retención en la fuente como asalariado.

Cordialmente,

YOHEDNEY ALVAREZ
C.C. 86.011.385

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
Nit: 901629216
Dirección: CLL 7B No 16 43 ET 4 BRR LA

Pág. No. 1
Fecha : 03/05/2023
Hora : 21:00:52

TIPO DE COMPROBANTE
CE COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO: 0000000026 FECHA: 03/05/2023

CUENTA	DETALLE	TERCERO		DEBITO	CREDITO
23852101	HONORARIOS TECNICOS APOYO	91060113[illegible]	ALVAREZ YORKSHEY	3,306,913.28	
11050501	CONSIGNACION	91060113[illegible]	ALVAREZ YORKSHEY		3,306,913.28
				3,306,913.28	3,306,913.28

ELABORO

APROBO

CONTABILIZO

RECIBIO

EMPRESA
DE INFRAESTRUCTURA
COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 006 DE 2023.

Entre los suscritos **EMPRESA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS**, identificada con **NIT: 901.629.216-3** legalmente constituida quien en adelante se denominará **CONTRATANTE**, representada legalmente por **LINA LORENA SALGADO GARCIA,** identificada como aparece al pie de su firma, y por otra parte **ADRIANA LUCIA RUEDA VERGARA**, quien se identifica como aparece al pie de su firma y en adelante se denominará **CONTRATISTA,** hemos convenido en celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales que se regulará por las cláusulas que a continuación se expresan y en general por las disposiciones del Código Civil y Código de Comercio aplicables a la materia de qué trata este contrato: **PRIMERA. OBJETO**: **El CONTRATISTA**, de manera independiente, sin subordinación o dependencia, utilizando sus propios medios, elementos de trabajo, personal a su cargo, prestará los servicios de **TECNÓLOGO** en la realización del contrato de interventoría No. 1188 de 2022 suscrito con **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA – CORMACARENA,** cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META." **SEGUNDA. NATURALEZA**: Las partes hacen constar expresamente que en el presente contrato no existe continuada subordinación y dependencia entre ellas; por consiguiente, no se configura vínculo laboral alguno entre los colaboradores que **EL CONTRATISTA** solicite para dar cumplimiento al objeto del presente contrato y EL CONTRATANTE, ni entre los empleados de éste y EL CONTRATISTA. En consecuencia, cada una de las partes tendrá la calidad de empleador directo respecto de sus trabajadores. **TERCERA. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA** dispondrá de plena autonomía y libertad técnica, administrativa y directiva para la ejecución de esto contrato, y será el único responsable de la vinculación de su personal. **CUARTA. TÉRMINO DEL CONTRATO**. Este Contrato de Prestación de Servicios tendrá un plazo para la ejecución de ocho (8) meses, contados a partir del 23 de enero de 2023 hasta el 22 de septiembre de 2023, y permanecerá mientras subsistan las causas que le dieron origen a ese contrato. **QUINTA. CARGO:** El contratista desempeñara las funciones propias del cargo de TECNÓLOGO con una dedicación del 40%. **SEXTA. PRECIO.** El valor del presente contrato es por la suma de ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE **($11.980.141,44). FORMA DE PAGO:** EMPRESA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS, se compromete a cancelar mensualmente la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE **($1.497.517,68)** durante los ocho (8) meses pactados. **PARÁGRAFO PRIMERO**. Para efectos de pago de seguridad social, los honorarios base de cotización corresponden a TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS **($379.118,40).** Este valor es el resultado del costo mensual afectado por el porcentaje de dedicación que es el 40% y no está afectado por el factor multiplicador para consultorías, para absorber las prestaciones sociales inherentes a los honorarios, los costos indirectos y la utilidad del profesional, así como los costos directos distintos a los honorarios. Dado que el valor base de cotización es inferior al salario mínimo correspondiente al año 2023, se determina que el contratista debe efectuar el pago de la seguridad social según el salario mínimo legal en vigencia. **PARÁGRAFO SEGUNDO**. Será requisito adicional para el pago, que el CONTRATISTA demostrare estar al día como contratista independiente por sus pagos a la seguridad social integral: Salud, Pensiones y ARL será asumida por EL CONTRATANTE. Para esto deberá hacer llegar mensualmente en los primeros días de cada mes, los certificados correspondientes a los pagos realizados al personal administrativo designado para el proyecto por parte de EL CONTRATANTE. En caso de no demostrar el pago por concepto de cotización al sistema de Seguridad Social, autoriza a EL CONTRATANTE para deducir del pago, el monto de los aportes y destinarlos al pago de la seguridad social, conforme lo establecido en el Decreto

129 de 2010. **SÉPTIMA. NUEVO SERVICIO**. Si finalizado el objeto del servicio contratado, el **CONTRATANTE** necesita un nuevo servicio del **CONTRATISTA**, se deberá hacer un nuevo Contrato de Prestación de Servicios y no se entenderá como prorroga por desaparecer las causas contractuales que dieron origen al presente contrato. **OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.** Son obligaciones del **CONTRATISTA:** 1. Obrar con seriedad y diligencia en el servicio contratado. 2. Actuar diligentemente y de nunca actuar contra los intereses del contratante. 3. Pagar cumplidamente los aportes a la seguridad social, en concordancia con la legislación vigente. 4. Las demás que pacten las partes sin que exista subordinación. **NOVENA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE**. Son obligaciones del **CONTRATANTE:** Cancelar los honorarios fijados al **CONTRATISTA,** según la forma que se pactó dentro del término debido. 1. Entregar toda la información que solicite el CONTRATISTA para poder desarrollar con normalidad su labor independiente. 2. No realizar un contrato sobre el mismo bien objeto de este contrato. 3. No realizar actuaciones contrarias a las llevadas a cabo por el **CONTRATISTA**, sin su concepto previo. **DECIMA. CAUSALES DE TERMINACIÓN**: El presente contrato terminará por cualquiera de las siguientes causas: 1. Por el mutuo acuerdo de las partes, 2. Por el no pago del servicio contratado 3. Por la decisión unilateral y previo aviso del **CONTRATANTE** 4. Por imposibilidad de seguir ejecutando su objeto 5. Por cualquier otra legalmente establecida. **ONCEAVA. TERMINACIÓN ANTICIPADA O ANORMAL**. Incumplir las obligaciones propias de cada una de las partes, dará lugar a la otra para terminar unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios. **ONCEAVA PRIMERA. CESIÓN**. Ninguna de las partes podrá ceder el presente contrato, salvo la previa autorización expresa y escrita de la otra. **ONCEAVA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD**: **El CONTRATISTA** se obliga y garantiza que guardará la debida reserva sobre la información que le sea suministrada en desarrollo del presente contrato, la cual para todos los efectos será considerada como "Información Confidencial" y de propiedad del **CONTRATANTE**. Así mismo, **EL CONTRATISTA** garantiza que la información que conozca y genere en desarrollo del presente contrato, no se entregará o suministrará total o parcialmente a ningún tercero o persona ajena o extraña al **CONTRATANTE**, salvo que **EL CONTRATANTE** expresamente y por escrito lo autorice o, se trate de un requerimiento de una autoridad judicial. **ONCEAVA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO**. Toda modificación o enmienda total o parcial del presente contrato sólo tendrá validez si es aceptada por **EL CONTRATANTE y el CONTRATISTA. ONCEAVA CUARTA. NOTIFICACIONES. El CONTRATISTA** recibirá las notificaciones a las que haya lugar, y EL **CONTRATANTE** en el correo y/o la dirección suministrada al Contratista. **ONCEAVA QUINTA. CLÁUSULA COMPROMISORIA**. Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, su ejecución y liquidación, se resolverá por un tribunal de arbitramento que por economía será designado por las partes y será del domicilio donde se debió ejecutar el servicio contratado o en su defecto en el domicilio de la parte que lo convoque. El tribunal de Arbitramento se sujetará a lo dispuesto en el Decreto 1818 de 1998 o estatuto orgánico de los sistemas alternativos de solución de conflictos y demás normas concordantes. En todo caso, este contrato presta mérito ejecutivo por ser una obligación clara, expresa y exigible para las partes.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor, a los 23 días del mes de enero de 2023.

EL CONTRATANTE

Lina Lorena Salgado G.

LINA LORENA SALGADO GARCIA
C.C 1.121.901.189
EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIT 901.629.216-3
Representante Legal

EL CONTRATISTA

ADRIANA LUCIA RUEDA VERGARA
C.C 37.511.501

Villavicencio- Meta, 27 de marzo del 2023.

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

DEBE A:

ADRIANA LUCIA RUEDA VERGARA
CC: 37.511.501

La suma de:	UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.497.517,68) M/CTE.
Por concepto de:	Honorarios del mes de marzo de 2023 como tecnólogo del contrato de interventoria No. 1188 de 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META."

Dando cumplimiento con las disposiciones establecidas en la ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, favor practicar retención en la fuente como asalariado.

Cordialmente,

ADRIANA LUCIA RUEDA VERGARA
C.C. 37.511.501

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
Nit: 901629216
Dirección: CLL 78 No 46 43 ET 4 BRR LA

Pág. No. 1
Fecha : 03/04/2023
Hora : 10:12:48

TIPO DE COMPROBANTE
CE COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO: 0000000022 FECHA: 03/04/2023

CUENTA	DETALLE	TERCERO		DEBITO	CREDITO
25050101	HONORARIOS TOPOGRAFA MARZO	01377511501	RUEDA ADRIANA LUCIA	1,497,517.68	
12030501	CONSIGNACION	01377511501	RUEDA ADRIANA LUCIA		1,497,517.68
				1,497,517.68	1,497,517.68

ELABORO
APROBO
CONTABILIZO
RECIBIO

Villavicencio- Meta, 26 de abril del 2023.

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

DEBE A:

ADRIANA LUCIA RUEDA VERGARA
CC: 37.511.501

La suma de:	UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.497.517,68) M/CTE.
Por concepto de:	Honorarios del mes de abril de 2023 como tecnólogo del contrato de interventoria No. 1188 de 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META."

Dando cumplimiento con las disposiciones establecidas en la ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, favor practicar retención en la fuente como asalariado.

Cordialmente,

ADRIANA LUCIA RUEDA VERGARA
C.C. 37.511.501

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS

Nit: 901629216

Dirección: CLL 78 No 46 43 ET 4 BRR LA

Pág. No. 1

Fecha : 03/05/2023

Hora : 21:00:35

TIPO DE COMPROBANTE

CE COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO: 000000017 FECHA: 03/05/2023

CUENTA	DETALLE	TERCERO		DEBITO	CREDITO
23050101	HONORARIOS TOPOGRAFA ABRIL	013751580	RUEDA ADRIANA LUCIA	1,497,017.68	
11050501	CONSIGNACION	013751580	RUEDA ADRIANA LUCIA		1,497,017.68
				1,497,017.68	1,497,017.68

ELABORO

Gustavo Seguido G.

APROBO

CONTABILIZO

RECIBIO

EMPRESA
DE INFRAESTRUCTURA
COLOMBIANA SAS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 007 DE 2023.

Entre los suscritos **EMPRESA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS**, identificada con **NIT: 901.629.216-3** legalmente constituida quien en adelante se denominará **CONTRATANTE**, representada legalmente por **LINA LORENA SALGADO GARCIA,** identificada como aparece al pie de su firma, y por otra parte **HUGO ANDRES TORRES GÓMEZ**, quien se identifica como aparece al pie de su firma y en adelante se denominará **CONTRATISTA,** hemos convenido en celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales que se regulará por las cláusulas que a continuación se expresan y en general por las disposiciones del Código Civil y Código de Comercio aplicables a la materia de qué trata este contrato: **PRIMERA. OBJETO. El CONTRATISTA**, de manera independiente, sin subordinación ó dependencia, utilizando sus propios medios, elementos de trabajo, personal a su cargo, prestará los servicios de **AUXILIAR** en la realización del contrato de interventoría No. 1188 de 2022 suscrito con **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA – CORMACARENA,** cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META." **SEGUNDA. NATURALEZA**: Las partes hacen constar expresamente que en el presente contrato no existe continuada subordinación y dependencia entre ellas; por consiguiente, no se configura vínculo laboral alguno entre los colaboradores que **EL CONTRATISTA** solicite para dar cumplimiento al objeto del presente contrato y EL CONTRATANTE, ni entre los empleados de éste y EL CONTRATISTA. En consecuencia, cada una de las partes tendrá la calidad de empleador directo respecto de sus trabajadores. **TERCERA. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA** dispondrá de plena autonomía y libertad técnica, administrativa y directiva para la ejecución de este contrato, y será el único responsable de la vinculación de su personal. **CUARTA. TÉRMINO DEL CONTRATO**. Este Contrato de Prestación de Servicios tendrá un plazo para la ejecución de ocho (8) meses, contados a partir del 23 de enero de 2023 hasta el 22 de septiembre de 2023, y permanecerá mientras subsistan las causas que le dieron origen a ese contrato. **QUINTA. CARGO:** El contratista desempeñara las funciones propias del cargo de AUXILIAR con una dedicación del 40%. **SEXTA. PRECIO.** El valor del presente contrato es por la suma de SEIS MILLONES DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS MCTE **($6.017.838,27)**. **FORMA DE PAGO:** EMPRESA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS, se compromete a cancelar mensualmente la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE **($752.229,78)** durante los ocho (8) meses pactados. **PARÁGRAFO PRIMERO**. Para efectos de pago de seguridad social, los honorarios base de cotización corresponden a CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS **($190.437,92)**. Este valor es el resultado del costo mensual afectado por el porcentaje de dedicación que es el 40% y no está afectado por el factor multiplicador para consultorías, para absorber las prestaciones sociales inherentes a los honorarios, los costos indirectos y la utilidad del profesional, así como los costos directos distintos a los honorarios. Dado que el valor base de cotización es inferior al salario mínimo correspondiente al año 2023, se determina que el contratista debe efectuar el pago de la seguridad social según el salario mínimo legal en vigencia. **PARÁGRAFO SEGUNDO**. Será requisito adicional para el pago, que el CONTRATISTA demostrare estar al día como contratista independiente por sus pagos a la seguridad social integral: Salud, Pensiones y ARL será asumida por EL CONTRATANTE. Para esto deberá hacer llegar mensualmente en los primeros días de cada mes, los certificados correspondientes a los pagos realizados al personal administrativo designado para el proyecto por parte de EL CONTRATANTE. En caso de no demostrar el pago por concepto de cotización al sistema de Seguridad Social, autoriza a EL CONTRATANTE para deducir del pago, el monto de los aportes y destinarlos al pago de la seguridad social, conforme lo establecido en el Decreto 129 de 2010. **SÉPTIMA. NUEVO**

EMPRESA
DE INFRAESTRUCTURA
COLOMBIANA SAS

SERVICIO. Si finalizado el objeto del servicio contratado, el **CONTRATANTE** necesita un nuevo servicio del **CONTRATISTA,** se deberá hacer un nuevo Contrato de Prestación de Servicios y no se entenderá como prorroga por desaparecer las causas contractuales que dieron origen al presente contrato. **OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.** Son obligaciones del **CONTRATISTA:** 1. Obrar con seriedad y diligencia en el servicio contratado. 2. Actuar diligentemente y de nunca actuar contra los intereses del contratante. 3. Pagar cumplidamente los aportes a la seguridad social, en concordancia con la legislación vigente. 4. Las demás que pacten las partes sin que exista subordinación. **NOVENA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE**. Son obligaciones del **CONTRATANTE:** Cancelar los honorarios fijados al **CONTRATISTA,** según la forma que se pactó dentro del término debido. 1. Entregar toda la información que solicite el CONTRATISTA para poder desarrollar con normalidad su labor independiente. 2. No realizar un contrato sobre el mismo bien objeto de este contrato. 3. No realizar actuaciones contrarias a las llevadas a cabo por el **CONTRATISTA**, sin su concepto previo. **DECIMA. CAUSALES DE TERMINACIÓN**: El presente contrato terminará por cualquiera de las siguientes causas: 1. Por el mutuo acuerdo de las partes. 2. Por el no pago del servicio contratado 3. Por la decisión unilateral y previo aviso del **CONTRATANTE** 4. Por imposibilidad de seguir ejecutando su objeto 5. Por cualquier otra legalmente establecida. **ONCEAVA. TERMINACIÓN ANTICIPADA O ANORMAL**. Incumplir las obligaciones propias de cada una de las partes, dará lugar a la otra para terminar unilateralmente el Contrato de Prestación de Servicios. **ONCEAVA PRIMERA. CESIÓN**. Ninguna de las partes podrá ceder el presente contrato, salvo la previa autorización expresa y escrita de la otra. **ONCEAVA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD**. **El CONTRATISTA** se obliga y garantiza que guardará la debida reserva sobre la información que le sea suministrada en desarrollo del presente contrato, la cual para todos los efectos será considerada como "Información Confidencial" y de propiedad del **CONTRATANTE**. Así mismo, **EL CONTRATISTA** garantiza que la información que conozca y genere en desarrollo del presente contrato, no se entregará o suministrará total o parcialmente a ningún tercero o persona ajena o extraña al **CONTRATANTE**, salvo que **EL CONTRATANTE** expresamente y por escrito lo autorice o, se trate de un requerimiento de una autoridad judicial. **ONCEAVA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO**. Toda modificación o enmienda total o parcial del presente contrato sólo tendrá validez si es aceptada por **EL CONTRATANTE y el CONTRATISTA. ONCEAVA CUARTA. NOTIFICACIONES**. **El CONTRATISTA** recibirá las notificaciones a las que haya lugar, y EL **CONTRATANTE** en el correo y/o la dirección suministrada al Contratista. **ONCEAVA QUINTA. CLÁUSULA COMPROMISORIA**. Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, su ejecución y liquidación, se resolverá por un tribunal de arbitramento que por economía será designado por las partes y será del domicilio donde se debió ejecutar el servicio contratado o en su defecto en el domicilio de la parte que lo convoque. El tribunal de Arbitramento se sujetará a lo dispuesto en el Decreto 1818 de 1998 o estatuto orgánico de los sistemas alternativos de solución de conflictos y demás normas concordantes. En todo caso, este contrato presta mérito ejecutivo por ser una obligación clara, expresa y exigible para las partes.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor, a los 23 días del mes de enero de 2023.

EL CONTRATANTE

Lina Lorena Salgado G.

LINA LORENA SALGADO GARCIA
C.C 1.121.901.189
EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIT 901.629.216-3
Representante Legal

EL CONTRATISTA

HUGO ANDRES TORRES GÓMEZ
C.C 1.121.936.033

Villavicencio- Meta, 27 de marzo del 2023.

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

DEBE A:

HUGO ANDRES TORRES GÓMEZ
CC: 1.121.936.033

La suma de:	SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($752.229,78) M/CTE.
Por concepto de:	Honorarios del mes de marzo de 2023 como auxiliar del contrato de interventoria No. 1188 de 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META."

Dando cumplimiento con las disposiciones establecidas en la ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, favor practicar retención en la fuente como asalariado.

Cordialmente,

HUGO ANDRES TORRES GÓMEZ
C.C. 1.121.936.033

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
Nit: 901629216
Dirección: CLL 7B No 46 43 ET 4 BRR LA

Pág. No. 1
Fecha : 03/04/2023
Hora : 10:13:01

TIPO DE COMPROBANTE
CE COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO: 0000000021 FECHA: 03/04/2023

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
25050101	HONORARIOS CABRERO MARZO	01 1121936033 TORRES GOMEZ EDO	752,229.78	
11050501	CONSIGNACION	01 1121936033 TORRES GOMEZ EDO		752,229.78
			752,229.78	752,229.78

ELABORO

APROBO

CONTABILIZO

RECIBIO

Villavicencio- Meta, 26 de abril del 2023.

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

DEBE A:

HUGO ANDRES TORRES GÓMEZ
CC: 1.121.936.033

La suma de:	SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($752.229,78) M/CTE.
Por concepto de:	Honorarios del mes de abril de 2023 como auxiliar del contrato de interventoria No. 1188 de 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÈCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META."

Dando cumplimiento con las disposiciones establecidas en la ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, favor practicar retención en la fuente como asalariado.

Cordialmente,

HUGO ANDRES TORRES GÓMEZ
C.C. 1.121.936.033

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS

NIT: 901629216

Dirección: CLL 7B No 46 43 ET 4 MOR LA

Pág. No. 1

Fecha : 03/05/2023

Hora : 21:00:16

TIPO DE COMPROBANTE

CE COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO: [illegible] FECHA: 03/05/2023

CUENTA	DETALLE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
25059191	HONORARIOS CAPUERO ASELL	01233936033 TORRES GOMEZ HUGO	752,529.78	
11050501	CONSIGNACION	01233936033 TORRES GOMEZ HUGO		752,529.78
			752,529.78	752,529.78

ELABORO

APROBO

CONTABILIZO

RECIBIO

CONTRATO DE ALQUILER VEHÍCULO

CONTRATANTE

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIT 901.629.216-3

CONTRATISTA

ANDRES MAURICIO GÓMEZ PEÑA
C.C. 86.050.185

Entre las partes ya identificadas como CONTRANTE y CONTRATISTA por medio del presente escrito estipulan celebrar un CONTRATO DE ALQUILER DE VEHÍCULO, que se contiene y comprende las siguientes Clausulas:

PRIMERO OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para el CONTRATANTE alquilar un vehículo marca Toyota, línea Hilux, placa DJP571, para transportar al personal del contrato de interventoría No. 1188 de 2022 suscrito con **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA – CORMACARENA,** cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META.", por un periodo de 63 visita/día/mes contados a partir del 23 de enero de 2023 hasta el 22 de septiembre de 2023. **SEGUNDA VALOR:** valor de DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS MCTE **($12.283.803,00). TERCERA: LUGAR DEL TRABAJO:** La interventoría se desarrollará en el municipio de Cubarral en el departamento del Meta.

CUARTA, FORMA DE PAGO: EL CONTRANTE realizara un primer pago en el mes de febrero de 2023 por el valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE **($2.276.559,40)**, un segundo pago en el mes de marzo de 2023 por el valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE **($2.276.559,20)**, un tercer pago en el mes de abril de 2023 por el valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE **($2.276.559,00)**. Un cuarto pago en el mes de junio de 2023 y un último pago en el mes de septiembre de 2023, cada mes por el valor de DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SESENTA Y DOS PESOS CON SETENTA CENTAVOS **($2.727.062,70). QUINTO: INICIACION DEL CONTRATO:** las

partes deciden que el contrato iniciara para los efectos contractuales y legales el dia de la iniciación de las labores dentro de la interventoria. **SEXTO: FECHA DE TERMINACION:** el contrato será terminado el día 22 de septiembre de 2023. **SEPTIMO: OBLIGACIONES DEL CONTRANTE: a)** Pagar el precio fijado como costo de la realización del presente contrato, **b)** Suministrar la información que requiere EL CONTRATISTA atinente al tema de la interventoría, **c)** En el caso que dentro de la ejecución varié el precio inicialmente convenido, reconocerlo al CONTRATISTA. **OCTAVO: CASOS DE MODIFICACION DEL CONTRATO:** El presente contrato se podrá dar por terminado si se presenta alguna de las siguientes causales: **a)** Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas por alguna de las partes. **b)** Por causales de fuerza Mayor o caso fortuito que impidan pactadas por alguna de las Partes, **c)** Por mutuo acuerdo. **NOVENO: PRORROGA DEL PLAZO:** Toda ampliación del plazo de ejecución del contrato deberá ser convenida en forma escrita en un OTROS SI que se incorporará al contrato. **DECIMO: SUMINISTROS:** Los materiales necesarios para la ejecución de la interventoría serán suministrados por el CONTRATANTE, **DECIMO PRIMERO INDEMNIDAD:** EL CONTRATISTA asume todas las responsabilidades civiles, extracontractuales, y en general de todo orden derivadas de la ejecución de este contrato. **DECIMO SEGUNDO: DOMICILIO CONTRACTUALES:** Para todos los efectos de este contrato se establece como domicilio la ciudad de Villavicencio.

En constancia de lo anterior, se firma por las partes el dia 23 de enero del año 2023.

EL CONTRATANTE

LINA LORENA SALGADO GARCIA
C.C 1.121.901.189
EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIT 901.629.616-3
Representante Legal

EL CONTRATISTA

ANDRES MAURICIO GÓMEZ PEÑA
C.C 86.050.185

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10025427069

PLACA: DJP571	MARCA: TOYOTA	LINEA: HILUX	MODELO: 2013
CILINDRADA CC: 2.982	COLOR: SUPER BLANCO 2		SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHICULO: CAMIONETA	TIPO CARROCERIA: DOBLE CABINA	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD Kg(P.S.): 5
NUMERO DE MOTOR: 1KD5714873	REG: N	VIN: 8AJFZ29G3D6159608	
NUMERO DE SERIE: ******	REG: N	NUMERO DE CHASIS: 8AJFZ29G3D6159608	REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
GOMEZ PEÑA ANDRES MAURICIO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 86050185

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
432012000249647

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
26/06/2012	26/02/2022	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEYMOV CUND/LA CALERA



LTD7001402318

SOAT

sura
890.903.407 - 9

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
2022 10 18	2022 10 23	2023 10 22

No. SOLICITUD	PLACA	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE	MODELO
30223079	DJP571	CAMIONETA	PARTICULAR	2982	2013

PASAJEROS	MARCA / LÍNEA	OPCIONALES
5	TOYOTA / HILUX	

No. MOTOR	No. SERIE DE LA MARCA	No. VIN	TONELADAS
1KD5714873	8AJFZ29G3D6159608	8AJFZ29G3D6159608	0.5

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	RELACIÓN DEL TOMADOR	TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL TOMADOR	No. DE IDENTIFICACIÓN DEL TOMADOR	CIUDAD DE RESIDENCIA DEL TOMADOR
ANDRES MAURICIO GOMEZ PEA		CEDULA	86050185	

No. DE LICENCIA DE CONDUCCIÓN	CIUDAD EXPEDICIÓN LICENCIA	FECHA EXPEDICIÓN LICENCIA	No. DE VIAJES	CLASE DE SERVICIO
A1 1313	248	4999		

BASE	VALOR SOAT	VALOR RUNT	VALOR TOTAL
231	$ 600.900	$ 312.400	$ 2.100
			PAGA A PAGAR $ 915.400

Andres Gomez G

ANTIGÜEDAD VEHICULAR	VALOR	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Tan pronto adquiera usted su SOAT, las autoridades de tránsito le podrán solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Evite sanciones y antecedentes en que pueda renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente no tendrá el respaldo para cubrir los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, solo un prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 199 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la compañía aseguradora o el Fosyga debe hacerse en la oportunidad establecida en

Texto bahías día

"Asesores a SEGUROS SURAMERICANA S.A. para ofrecer y vender productos de la Entidad en nombre y por cuenta de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. para el ramo(s) de seguros, incluido todos los amparos, exclusiones, condiciones, deducibles, coaseguros, exámenes médicos, cláusulas, anexos, cuadro de amparos de asistencias, etc. Contenidos en el(los) clausulado(s) general(es) de la(s) póliza(s) para el(los) ramo(s) para el(los) cual(es) me capacitaron y autorizaron, de acuerdo con la información suministrada en la solicitud de seguro, la cual hace parte integral de la(s) póliza(s) que se expida(n) con base en la misma. Certifico que he recibido y leído

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 162256925

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA REVIMOTOS

NIT: 900178365

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-008-001

Fecha de expedición: 2022/10/24

Fecha de vencimiento: 2023/10/24

DATOS VEHÍCULO

PLACA: DJP571

CLASE: CAMIONETA

MARCA: TOYOTA

MODELO: 2013

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2982

NRO. MOTOR: 1KD5714873

NRO. CHASIS: 8AJFZ29G3D6159608

VIN: 8AJFZ29G3D6159608

LÍNEA: HILUX

COLOR: SUPER BLANCO 2

NOMBRE PROPIETARIO: ANDRES M. GOMEZ P.

FIRMA DEL RESPONSABLE

AMADEO GOMEZ YEPES

Villavicencio- Meta, 25 de febrero del 2023.

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

DEBE A:

ANDRÉS MAURICIO GÓMEZ PEÑA
NIT. 86.050.185

La suma de:	DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($2.276.559,40) M/Cte.
Por concepto de:	Alquiler de vehículo del mes de febrero de 2023.

Cordialmente,

ANDRÉS MAURICIO GÓMEZ PEÑA
C.C. 86.050.185

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS

Nit: 901629216

Dirección: CLL 78 No 45 43 ET 4 BRR LA

Pág. No. 1

Fecha : 28/02/2023

Hora : 23:35:25

TIPO DE COMPROBANTE

CE COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO: 0000000001 FECHA: 27/02/2023

CUENTA	DETALLE	TERCERO		DEBITO	CRÉDITO
13907001	ALQUILER DE VEHICULO FEBRERO	01860501	GOMEZ PERA ANDRES	2,276,559.40	
11050501	ALQUILER DE VEHICULO FEBRERO	01860501	GOMEZ PERA ANDRES		2,276,559.40
				2,276,559.40	2,276,559.40

ELABORO

APROBO

CONTABILIZO

RECIBIO

Villavicencio- Meta, 28 de marzo del 2023.

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

DEBE A:

ANDRÉS MAURICIO GÓMEZ PEÑA
NIT. 86.050.185

La suma de:	DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($2.276.559,20) M/Cte.
Por concepto de:	Alquiler de vehículo del mes de marzo de 2023.

Cordialmente,

ANDRÉS MAURICIO GÓMEZ PEÑA
C.C. 86.050.185

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS

Nit: 901629216

Dirección: CLL 7B No 46 43 ET 4 BRR LA

Pág. No. 1

Fecha : 03/04/2023

Hora : 14:33:48

TIPO DE COMPROBANTE

CE COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO: 0000000022 FECHA: 03/04/2023

CUENTA	DETALLE	TERCERO		DEBITO	CREDITO
13301001	ALQUILER CAMIONETA MARZO	01860501B5	GOMEZ PEÑA ANDRES	2,276,559.20	
11050501	ALQUILER CAMIONETA MARZO	01860501B5	GOMEZ PEÑA ANDRES		2,276,559.20
				2,276,559.20	2,276,559.20

ELABORO

Contratacion Subgrado 6

APROBO

CONTABILIZO

RECIBIO

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA

CONTRATANTE

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIT 901.629.216-3

CONTRATISTA

JUAN CAMILO POSADA VARELA
C.C. 1.094.921.302

Entre las partes ya identificadas como CONTRANTE y CONTRATISTA por medio del presente escrito estipulan celebrar un CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA, que se contiene y comprende las siguientes Clausulas:

PRIMERO OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para el CONTRATANTE alquilar una estación electrónica marca Topcon, referencia, GM-50 serie 1Y012027, para el levantamiento topográfico del contrato de interventoría No. 1188 de 2022 suscrito con **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA – CORMACARENA,** cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE II) EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META.", por un periodo de ocho (8) meses contados a partir del 23 de enero de 2023 hasta el 22 de septiembre de 2023. **SEGUNDA VALOR:** valor de VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS MCTE **($27.665.192,00). TERCERA: LUGAR DEL TRABAJO:** La interventoría se desarrollará en el municipio de Cubarral en el departamento del Meta.

CUARTA, FORMA DE PAGO: EL CONTRANTE pagará mensualmente el valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE **($3.458.149,00). QUINTO: INICIACION DEL CONTRATO:** las partes deciden que el contrato iniciara para los efectos contractuales y legales el día de la iniciación de las labores dentro de la interventoría. **SEXTO: FECHA DE TERMINACION:** el contrato será terminado el día 22 de septiembre de 2023. **SEPTIMO: OBLIGACIONES DEL CONTRANTE:** a) Pagar el precio fijado como costo de la realización del presente contrato, b) Suministrar la información que requiere EL CONTRATISTA atinente al tema de la interventoría, c) En el caso que dentro de la ejecución varié el precio inicialmente convenido, reconocerlo al CONTRATISTA. **OCTAVO: CASOS DE MODIFICACION DEL CONTRATO:**

El presente contrato se podrá dar por terminado si se presenta alguna de las siguientes causales: **a)** Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas por alguna de las partes. **b)** Por causales de fuerza Mayor o caso fortuito que impidan pactadas por alguna de las Partes, **c)** Por mutuo acuerdo. **NOVENO: PRORROGA DEL PLAZO:** Toda ampliación del plazo de ejecución del contrato deberá ser convenida en forma escrita en un OTROS SI que se incorporará al contrato. **DECIMO: SUMINISTROS:** Los materiales necesarios para la ejecución de la interventoría serán suministrados por el CONTRATANTE, **DECIMO PRIMERO INDEMNIDAD:** EL CONTRATISTA asume todas las responsabilidades civiles, extracontractuales, y en general de todo orden derivadas de la ejecución de este contrato. **DECIMO SEGUNDO: DOMICILIO CONTRACTUALES:** Para todos los efectos de este contrato se establece como domicilio la ciudad de Villavicencio.

En constancia de lo anterior, se firma por las partes el día 23 de enero del año 2023.

EL CONTRATANTE

LINA LORENA SALGADO GARCIA
C.C 1.121.901.189
EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIT 901.629.616-3
Representante Legal

EL CONTRATISTA

JUAN CAMILO POSADA VARELA
C.C 1.094.921.302

DIGIT P
Topografía Digital

CERTIFICADO DE AJUSTE Y MANTENIMIENTO

E-178-21

EQUIPO: Estación Electrónica
REFERENCIA: GM-50 SERIES

MARCA: TOPCON
NÚMERO DE SERIE: 1Y012027

AJUSTES EFECTUADOS

CÓDIGOS -> 1=Correcto 2=Falla Corregida 3=No Corregida 4= No Aplica

INSPECCIÓN ÓPTICO MECÁNICO		
Componente	Código	Observación
Base Nivelante	2	
Círculos Horizontal y Vertical	1	
Colimación Horizontal	1	
Colimación Vertical	2	
Frenos y Movimientos Lentos	1	
Lentes del Ocular de Lecturas	2	
Lentes Frontales del Telescopio	1	
Niveles Tubulares y Ojo de Pollo	2	
Perpendicularidad de Ejes	2	
Retículo de Lectura	2	
Sistema Completo de Enfoque	1	
Sistema de Plomada Láser u Óptica	2	
INSPECCIÓN ÓPTICO MECÁNICO		
Componente	Código	Observación
Censores de Lectura de Círculos	1	
Constantes del Instrumento (PSM/T/PPM)	1	
Control de Distancias	1	
Display, Teclados y Visualización	1	
Haz de Medida	1	
Puerto de Salida de Datos RS-232	1	

Cra 74 # 15 – 53 Tel 4028623 Cel 3002536324 – 3006106705 informacion@digitopcolombia.com
AGRIMENSURA, AJUSTE DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS, ALCANTARILLADO, ALQUILER EQUIPOS, DIBUJO EN AUTOCAD EDIFICIOS, EQUIPOS GNSS, MANTENIMIENTO EQUIPOS, REPARACIÓN EQUIPOS, URBANISMO, VENTA EQUIPOS, VÍAS
digitopcolombia.com

DIGIT P
Topografía Digital

CERTIFICADO DE AJUSTE Y MANTENIMIENTO

E-178-21

EQUIPO: Estación Electrónica
MARCA: TOPCON
REFERENCIA: GM-50 SERIES
NÚMERO DE SERIE: 1Y012027

Chequeo y Colimación de Ángulos V y H.

Lectura Vertical: 90º 00' 00" Opuesto 270º 00'38"
Error Vertical: 0º00' 19"
Ajuste: 90º 00' 00" Opuesto 270º 00' 00"

Lectura Horizontal: 00º 00'00" Opuesto 180º 00'00"
Error Horizontal: 0º 00'00"
Ajuste: 00º 00'00" Opuesto 180º 00'00"

DIGITOP Topografía Digital S.A.S. Certifica que el instrumento descrito anteriormente, fue revisado, ajustado y sometido a pruebas técnicas bajo parámetros y características de funcionamiento del fabricante.

Expedida a los 30 Días del Mes de DICIEMBRE de 2022

Elaboro:

ALBERTO DURÁN
Jefe de laboratorio
Técnico en electrónica

DIGITOP
TOPOGRAFIA DIGITAL

Aprobó:

ANTONIO M. ALZATE
Gerente
Topógrafo

Cra 74 # 15 - 53 Tel 4028623 Cel 3002536324 – 3006106705 Información@digitopcolombia.com
AGRIMENSURA, AJUSTE DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS, ALCANTARILLADO, ALQUILER EQUIPOS, DIBUJO EN AUTOCAD EDIFICIOS, EQUIPOS GNSS, MANTENIMIENTO EQUIPOS, REPARACIÓN EQUIPOS, URBANISMO, VENTA EQUIPOS, VÍAS
digitopcolombia.com

DIGITOP
Topografía Digital

CERTIFICADO TRAZABILIDAD

EQUIPO: Estación Electrónica
REFERENCIA: GM-50 SERIES

MARCA: TOPCON
NÚMERO DE SERIE: 1Y012027

FECHA DE EXPEDICIÓN: DICIEMBRE 30 de 2022
FECHA DE PRÓXIMA REVISIÓN SUGERIDA: JULIO 01 de 2023

OBSERVACION: Asegúrese siempre de que su instrumento esté bien calibrado antes de hacer cualquier medición, Incluso aunque no haya usado el instrumento durante un periodo largo de tiempo, revíselo cada 6 meses o las veces que sean necesarias según la carga de trabajo.

DIGITOP Topografía Digital S.A.S. Certifica que el instrumento descrito anteriormente, fue revisado, ajustado, calibrado y sometido a pruebas técnicas bajo parámetros y características de funcionamiento según el manual del fabricante.

PATRONES DE TRAZABILIDAD UTILIZADOS:
-ESTACIÓN TOTAL KOLIDA KTS-442R10 (K144458): CALIBRADO DICIEMBRE 30 DEL 2022
-NIVEL AUTOMATICO LEICA NA-730 (5451899): CALIBRADO DICIEMBRE 30 DEL 2022

Elaboro:

DIGITOP
TOPOGRAFIA DIGITAL

ALBERTO DURÁN
Jefe de laboratorio
Técnico en electrónica

Aprobó:

ANTONIO M. ALZATE
Gerente
Topógrafo

Cra 74 # 15 – 53 Tel 4028623 Cel 3002536324 – 3006106705 informacion@digitopcolombia.com
AGRIMENSURA, AJUSTE DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS, ALCANTARILLADO, ALQUILER EQUIPOS, DIBUJO EN AUTOCAD EDIFICIOS, EQUIPOS GNSS, MANTENIMIENTO EQUIPOS, REPARACIÓN EQUIPOS, URBANISMO, VENTA EQUIPOS, VÍAS
digitopcolombia.com

Villavicencio- Meta, 28 de marzo del 2023.

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

DEBE A:

JUAN CAMILO POSADA VARELA
NIT. 1.094.921.302

La suma de:	Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Ocho Mil Ciento Cuarenta Y Nueve Pesos ($3.458.149,00) M/Cte.
Por concepto de:	Alquiler equipos topográficos del mes de marzo de 2023.

Cordialmente,

JUAN CAMILO POSADA VARELA
C.C. 1.094.921.302

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
Nit: 901629216
Dirección: CLL 7B No 46 43 ET 4 BRR LA

Pág. No. 1
Fecha : 03/04/2023
Hora : 10:12:31

TIPO DE COMPROBANTE
CE COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO: 0000000019 FECHA: 03/04/2023

CUENTA	DETALLE	TERCERO		DEBITO	CREDITO
13301001	ALQUILER DE TOPOGRAFIA MARZO	01 1094921302	POSADA VARELA JUAN	3,458,149.00	
11050501	ALQUILER DE TOPOGRAFIA MARZO	01 1094921302	POSADA VARELA JUAN		3,458,149.00
				3,458,149.00	3,458,149.00

ELABORO

APROBO

CONTABILIZO

RECIBIO

Villavicencio- Meta, 28 de abril del 2023.

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

DEBE A:

JUAN CAMILO POSADA VARELA
NIT. 1.094.921.302

La suma de:	Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Ocho Mil Ciento Cuarenta Y Nueve Pesos ($3.458.149,00) M/Cte.
Por concepto de:	Alquiler equipos topográficos del mes de abril de 2023.

Cordialmente,

JUAN CAMILO POSADA VARELA
C.C. 1.094.921.302

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA SAS
NIT: 901629216
Dirección: CLL 78 No 46 43 ET 4 BRR LA

Pág. No. 1
Fecha : 03/05/2023
Hora : 20:59:56

TIPO DE COMPROBANTE
CE COMPROBANTE DE EGRESO NUMERO: 0000000049 FECHA: 03/05/2023

CUENTA	DETALLE	TERCERO		DEBITO	CREDITO
19301001	ALQUILER DE TOPOGRAFIA ABRIL	01	POSADA VARELA JUAN	3,450,149.00	
11050501	ALQUILER DE TOPOGRAFIA ABRIL	01	POSADA VARELA JUAN		3,450,149.00
				3,450,149.00	3,450,149.00

ELABORO APROBO CONTABILIZO RECIBIO

ANEXO 10 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

LA SUSCRITA CONTADORA PUBLICA DE LA EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S.

CERTIFICA

Que la **EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S.** realizó la consignación de los rendimientos financieros el 04 de abril del 2023, por un valor de ochocientos pesos m/cte ($800), de acuerdo con el extracto del mes de febrero de 2023 de la cuenta de ahorros No. 1089 0026 5365 del banco Davivienda. Con esto, la empresa cumple con la obligación de pagar los rendimientos financieros por el concepto del anticipo del contrato 188 de 2022.

Es de aclarar que, el banco Davivienda no emite ningún certificado por rendimientos financieros, ya que ellos lo reportan en los extractos adjuntos a este certificado.

La presente certificación, se expide en Villavicencio a los 25 días del mes de septiembre del año 2023.

HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
C.C. 1.121.884.207
T.P. 189521-T
CONTADOR PÚBLICO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AF40E2DB1F9161F0F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico **HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY** identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 1121884207 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 189521-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 10 dias del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6, PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

VALIDO PARA LA EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S.





Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3107847572**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESP
Dirección:	CRA 44C 33B 24 BARRIO BARZAL - Villavicencio Meta - Colombia
Telefono:	3107847572
Nit:	8220000912

DATOS DEL CLIENTE	
Cédula o NIT de Usuario:	9016292163
Nombre de Usuario:	Infracol sas
Correo Electrónico:	infraestructuracolombianasas@gmail.com
IP:	172.226.172.10

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	366
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	04/04/2023
Ticket ID:	366
Transacción/CUS:	2007622893
Tipo de usuario:	Persona

Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	Tasa Retributiva
Cicio Transacción:	4
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	5003
Total:	800
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

DAVIVIENDA

Fogafin

H.01

CUENTA DE AHORROS
1089 0026 5365

INFORME DEL MES: FEBRERO /2023

Apreciado Cliente
EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S A S
infraestructuracolombianasas@gmail.com

Saldo Anterior	$0.00
Más Créditos	$58,820,797.03
Menos Débitos	$20,117,309.64
Nuevo Saldo	$38,703,487.39
Saldo Promedio	$9,727,729.64

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
23 02	$ 58,820,048.00+	0983	Abono ACH BBVA 0822000091 00000000000000000000000000000000000000000000000000	PROCESOS ACH
23 02	$ 11,561.00-	0103	Cuota Manejo Tarjeta Debito Abril	BTA PROCESOS ESP.
23 02	$ 12,800.00-	2301	Cuota Manejo Tarjeta Debito Febrero	BTA PROCESOS ESP.
23 02	$ 12,800.00-	2302	Cuota Manejo Tarjeta Debito Marzo	BTA PROCESOS ESP.
25 02	$ 20,000,000.00-	8906	Retiro Efectivo en Ofic. con Tarjeta.	UNICENTRO VILLAVICEN
28 02	$ 749.03+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
28 02	$ 80,148.64-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77659 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González. Dirección: Av. 19 No. 114 -09. Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322. Correo Electrónico: defensordecliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

EMPRESA
DE INFRAESTRUCTURA
COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.210-3

LA SUSCRITA CONTADORA PUBLICA DE LA EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S.

CERTIFICA

Que la **EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S.** realizó la consignación de los rendimientos financieros el 02 de mayo del 2023, por un valor de mil seiscientos cincuenta y cinco pesos m/cte ($1.655), de acuerdo con el extracto del mes de marzo de 2023 de la cuenta de ahorros No. 1089 0026 5365 del banco Davivienda. Con esto, la empresa cumple con la obligación de pagar los rendimientos financieros por el concepto del anticipo del contrato 188 de 2022.

Es de aclarar que, el banco Davivienda no emite ningún certificado por rendimientos financieros, ya que ellos lo reportan en los extractos adjuntos a este certificado.

La presente certificación, se expide en Villavicencio a los 25 días del mes de septiembre del año 2023.

HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
C.C. 1.121.884.207
T.P. 189521-T
CONTADOR PÚBLICO

Carrera 19 No. 2a – 38 mz 24 Casa 15
infraestructuracolombianasas@gmail.com
Teléfono: 3163704127
Villavicencio, Meta

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AF40E2DB1F916F0F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico **HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY** identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 1121884207 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 189521-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 10 dias del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

VALIDO PARA IMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S.





Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3107847572**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESP
Dirección:	CRA 44C 33B 24 BARRIO BARZAL - Villavicencio Meta - Colombia
Teléfono:	3107847572
Nit:	8220000912

DATOS DEL CLIENTE	
Cedula o NIT de Usuario:	901629216
Nombre de Usuario:	Empresa de infraestructura colombiana sas
Correo Electrónico:	infraestructuracolombianasas@gmail.com
IP:	146.75.208.3

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	379
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	02/05/2023
Ticket ID:	379
Transacción/CUS:	2058201597
Tipo de usuario:	Persona

Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	Tasa Retributiva
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	9003
Total:	1655
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

DAVIVIENDA

Fogafin — Protegido por el Seguro de Depósitos

H.01

CUENTA DE AHORROS
1089 0026 5365

INFORME DEL MES: MARZO /2023

Apreciado Cliente
EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S A S
infraestructuracolombianasas@gmail.com

Saldo Anterior	$38,703,487.39
Más Créditos	$1,651.15
Menos Débitos	$38,372,829.80
Nuevo Saldo	$332,308.74
Saldo Promedio	$19,425,408.09

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
06 03	$ 20,000,000.00-	7099	Retiro Efectivo en Ofic. con Tarjeta.	PRIMAVERA URBANA
19 03	$ 12,800.00-	2303	Cobro Cuot manejo tarj debito ABR_2023	BTA PROCESOS ESP.
21 03	$ 73,200.00-	2566	Compra INVERSIONES PROIN	FRANQUICIA VISA
23 03	$ 2,000,000.00-	6927	Retiro en Cajero Automatico.	PRIMAVERA URBANA
25 03	$ 2,000,000.00-	1495	Retiro en Cajero Automatico.	CENTAUROS VICENCIO
25 03	$ 2,000,000.00-	1499	Retiro en Cajero Automatico.	CENTAUROS VICENCIO
29 03	$ 2,000,000.00-	3503	Retiro en Cajero Automatico.	PRIMAVERA URBANA
29 03	$ 2,000,000.00-	3507	Retiro en Cajero Automatico.	PRIMAVERA URBANA
30 03	$ 2,000,000.00-	4475	Retiro en Cajero Automatico.	PRIMAVERA URBANA
30 03	$ 2,000,000.00-	4479	Retiro en Cajero Automatico.	PRIMAVERA URBANA
30 03	$ 1,850.00-	4479	Cobro A Partir Del Septimo Retiro	PRIMAVERA URBANA
30 03	$ 2,000,000.00-	4483	Retiro en Cajero Automatico.	PRIMAVERA URBANA
30 03	$ 1,850.00-	4483	Cobro A Partir Del Septimo Retiro	PRIMAVERA URBANA
30 03	$ 2,000,000.00-	4487	Retiro en Cajero Automatico.	PRIMAVERA URBANA
30 03	$ 1,850.00-	4487	Cobro A Partir Del Septimo Retiro	PRIMAVERA URBANA
30 03	$ 128,400.00-	7244	Compra PANAMERICANA LIB Y PAP	FRANQUICIA MASTER CARD
31 03	$ 1,651.15+	0000	Rendimientos Financieros.	0000



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77059 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González. Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 03	$ 152,879.80-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000

EMPRESA
DE INFRAESTRUCTURA
COLOMBIANA SAS
Nit. 901.629.216-3

ANEXO 11 APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DE LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 1179 DE 2022

EMPRESA
DE INFRAESTRUCTURA
COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

Villavicencio, 14 de febrero de 2023

Señores:
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2
Atn: R.L. Cristhian David Segura Castro
consorciocubarralfase2@gmail.com
Ciudad

CE-CO-1179-2022-19-2023

Referencia: Contrato de Obra No. 1179 DE 2022 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META"

Asunto: Respuesta al oficio CE-039-1179-2023 – Hojas de Vida

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con el fin de informar que, una vez efectuada la cuarta revisión por parte de esta interventoría de las hojas de vida del personal profesional de acuerdo al anexo técnico definitivo, este es aprobado y recibido a satisfacción, dicho personal se relaciona a continuación:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	MATRICULA PROFESIONAL
Director de Obra	Luis Cruz Ruiz	17.304.920	25202-03721
Ingeniero Ambiental	Yhojann Ardila Escobar	86.056.744	25238-244397
Ingeniero Residente	Hilber Hernan Anacona Roa	86.059.532	25202-276596

Cordialmente,

LINA LORENA SALGADO GARCÍA
Representante Legal
EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S
Nit: 901.629.216-3

Carrera 19 No. 2a – 38 mz 24 Casa 15
infraestructuracolombianasas@gmail.com
Teléfono: 3163704127
Villavicencio, Meta

Gmail **infraestructura colombianasas <infraestructuracolombianasas@gmail.com>**

APROBACIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL

1 mensaje

infraestructura colombianasas <infraestructuracolombianasas@gmail.com> 14 de febrero de 2023, 11:53
Para: consorcio cubarral fase 2 <consorciocubarralfase2@gmail.com>

Señores:
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2
Atn: R.L. Cristhian David Segura Castro

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con el fin de informar que, adjunto oficio de aprobación de las hojas de vida del personal profesional del contrato de obra No. 1179 de 2022.

Cordialmente,


LINA LORENA SALGADO GARCÍA

Representante Legal
EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S
Nit: 901.629.216-3

19.RESPUESTA CE-039-1179-2023-APROBACION HV.pdf
118K

EMPRESA
DE INFRAESTRUCTURA
COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

ANEXO 12 APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DEL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA No. 1179 de 2022



EMPRESA
DE INFRAESTRUCTURA
COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

Villavicencio, 07 de febrero de 2023

Señores:
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2
Atn: R.L. Cristhian David Segura Castro
consorciocubarralfase2@gmail.com
Ciudad

CE-CO-1179-2022-16-2023

Referencia: Contrato de Obra No. 1179 DE 2022 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META"

Asunto: Respuesta al oficio CE-019-1179-2023 – Plan de Calidad.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con el fin de informar que, una vez efectuada la revisión por parte de esta interventoria del plan de calidad, este es aprobado y recibido a satisfacción.

Cordialmente,

LINA LORENA SALGADO GARCÍA
Representante Legal
EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S
Nit: 901.629.216-3

Carrera 19 No. 2a – 38 mz 24 Casa 15
infraestructuracolombianasas@gmail.com
Teléfono: 3163704127
Villavicencio, Meta

Gmail **infraestructura colombianasas <infraestructuracolombianasas@gmail.com>**

APROBACION PLAN DE CALIDAD

1 mensaje

infraestructura colombianasas <infraestructuracolombianasas@gmail.com> 7 de febrero de 2023, 7:00
Para: consorcio cubarral fase 2 <consorciocubarralfase2@gmail.com>

Señores:
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2
Atn: R.L. Cristhian David Segura Castro

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con el fin de informar que, adjunto oficio de aprobación del plan de calidad del contrato de obra No. 1179 de 2022.

--


Cordialmente,

LINA LORENA SALGADO GARCÍA
Representante Legal
EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S
Nit: 901.629.216-3

16.RESPUESTA CE-019-1179-2023-APROBACION PLAN DE CALIDAD.pdf
111K

EMPRESA
DE INFRAESTRUCTURA
COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

ANEXO 13 APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DE LA MAQUINARIA DEL CONTRATO DE OBRA No. 1179 DE 2022



EMPRESA
DE INFRAESTRUCTURA
COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

Villavicencio, 20 de febrero de 2023

Señores:
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2
Atn: R.L. Cristhian David Segura Castro
consorciocubarralfase2@gmail.com
Ciudad

CE-CO-1179-2022-28-2023

Referencia: Contrato de Obra No. 1179 DE 2022 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META"

Asunto: Respuesta al oficio CE-041-1179-2023 Equipo mínimo.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con el fin de informar que, una vez efectuada la revisión por parte de esta interventoria de los equipos mínimos exigidos en el anexo técnico definitivo del contrato de obra No. 1179 de 2022, este es aprobado y recibido a satisfacción.

Cordialmente,

LINA LORENA SALGADO GARCÍA
Representante Legal
EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S
Nit: 901.629.216-3

Carrera 19 No. 2a – 38 mz 24 Casa 15
infraestructuracolombianasas@gmail.com
Teléfono: 3163704127
Villavicencio, Meta

Gmail **infraestructura colombianasas <infraestructuracolombianasas@gmail.com>**

APROBACIÓN EQUIPO MINIMO

1 mensaje

infraestructura colombianasas <infraestructuracolombianasas@gmail.com> 20 de febrero de 2023, 9:32
Para: consorcio cubarral fase 2 <consorciocubarralfase2@gmail.com>

Señores:
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2
Atn: R.L. Cristhian David Segura Castro

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con el fin de informar que, adjunto oficio de aprobación del equipo mínimo del contrato de obra No. 1179 de 2022.

--


Cordialmente,

LINA LORENA SALGADO GARCÍA
Representante Legal
EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S
Nit: 901.629.216-3

28.RESPUESTA CE-041-1179-2023-APROBACION EQUIPO MINIMO.pdf
114K

EMPRESA
DE INFRAESTRUCTURA
COLOMBIANA SAS
NIT. 901.629.216-3

ANEXO 14 COPIA DE LA BITACORA DE OBRA



CONTRATO DE OBRA Nº 1179 DE 2022

CONSTRUCCION INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL -META

CONSORCIO CUBARRAL FASE 2

CONTRATO DE INTERVENTORIA 1188 DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL PARA UNA CONSTRUCCION INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META.

EMPRESA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S.

25 DE ENERO DE 2023

El día 25 de Enero de 2023, se da apertura a la bitácora de Obra N° 1179 de 2022 que tiene como objeto "CONSTRUCCION INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META", por un valor de Cuatro mil noventa y un millones setecientos noventa y nueve mil cuatrocientos sesenta y tres pesos mcte ($ 4.091'799.463) y un tiempo de ejecución de ocho (8) meses, es decir el 25 de Enero de 2023 al 24 de Septiembre de 2023.

Para constancia firman los presentes el día 25 de Enero de 2023

HERNAN ANACONA POPA
HERNAN ANACONA POPA
RESIDENTE DE OBRA

CARLOS VALENCIA MARQUEZ
CARLOS VALENCIA MARQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LUIS CRUZ ROMERO
DIRECTOR DE OBRA.

FELIX JAVIER MURIAGA GARZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FECHA:	25 de Enero de 2023
CLIMA:	Soleado
PERSONAL DE OBRA:	Director Residente Inspector Profesional SST
PERSONAL DE INTERVENTORIA:	Director Residente Tecnico Interventor Tecnologo Especialista Saneamiento

ACTIVIDAD:
Se realiza recorrido de obra, por parte de los profesionales de obra e interventoria.

EQUIPOS:
Retroexcavadora orugada y dos (2) vibrotes.
Una (1) mezcladora.

FIRMAS:

HERNAN ANACONA POA
HERNAN ANACONA
RESIDENTE DE OBRA

CARLOS VALENCIA MARQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LUIS CRUZ ROMERO
DIRECTOR DE OBRA

FELIX JAVIER MARMOLEJO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FECHA: 26 de Enero de 2023

CLIMA: Soleado

PERSONAL DE OBRA:
Residente
Inspector
Profesional SST

PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Residente
Tecnico Interventor

ACTIVIDAD:
Se hace entrega por parte de la entidad los diseños iniciales del proyecto, para adelantar la respectiva revisión por parte del contratista de obra e interventoria

EQUIPO:
Retroexcavadora orgada, una (1) martadora y dos (2) Vdguetas.

FIRMAS:

HERNAN ANACONA POA.
HERNAN ANACONA
RESIDENTE DE OBRA

CARLOS VALENCIA MARQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FECHA: 27 de Enero de 2023.

OBRA: Sokodu.

PERSONAL DE OBRA:
Director.
Residente
Inspector.
Profesional SST.

PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Director.
Residente.
Tecnico Interventor.
Especialista Saneamiento.

ACTIVIDAD:
Continuan laborer por parte del personal de obra e interventoria con relacion a la revision de los diseños suministrados por la entidad contratante.

EQUIPOS:
Retroexcavadora amarilla, una (1) mezcladora y dos (2) vibradores.

FIRMAS:

HERNAN AVENDAÑO POA
HERNAN AVENDAÑO
Residente de Obra.

Carlos Valencia
CARLOS VALENCIA MARQUEZ
Residente de Interventoria

LUIS CRUZ ROMERO
Director de Obra

FELIX JAVIER MURGAS
Director de Interventoria

FECHA: 28 de Enero de 2023.

CLIMA: Soleado

PERSONAL DE OBRA:	PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
Residente	Residente
Inspector.	Tecnico Interventor.
Profesional SST.	Tecnologo.

ACTIVIDAD:
El dia de hoy se continua con el desarrollo de actividades por parte del personal de obra relacionado con la revisión de los diseños suministrados por la entidad contratante.

EQUIPOS:
Retroexcavadora Drogado, una (1) mezcladora y dos (2) Volquetas

FIRMAS:

HERNAN ARAGONA POA.	Carlos valencia
HERNAN ARAGONA.	CARLOS VALENCIA HARVER
Residente de Obra	Residente de Interventoria

FECHA: 31 de Enero de 2023

CLIMA: Soleado

PERSONAL DE OBRA:
Residente
Inspector.
Profesional SST.

PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Residente
Tercero Interventor.

ACTIVIDAD:
El día de hoy se continuo con el desarrollo de actividades por parte del personal de obra relacionado con la reunión de los diseños suministrados por la entidad contratante.

EQUIPOS:
Retroexcavadora orugada, una (1) motoniveladora y dos (2) Vibrocompactador.

FIRMAS:

HERNAN ARAGONA BOA
HERNAN ARAGONA
Residente de Obra

Carlos Valencia
CARLOS VALENCIA MARQUEZ
Residente de Interventoria

10

FECHA	01 de Febrero de 2023
CLIMA:	Soleado

PERSONAL DE OBRA	PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Director	Director
Residente	Residente
Inspector	Tecnico Interventor
Profesional SST	Tecnologo
	Especialista Saneamiento

ACTIVIDAD:
El dia de hoy se continua con el desarrollo de actividades por parte del Personal de Obra relacionado con la revision de los diseños suministrados por la entidad contratante

EQUIPOS:
Retroexcavadora orugado, una (1) mezcladora y dos (2) Volquetas

FIRMAS:

HERNAN ARAGONA POA.	
HERNAN ARAGONA.	JESUS DAVID DIAZ CORTES
Residente de Obra	Residente de Interventoria
LUIS CRUZ ROMERO	FELIX JAVIER MURUAGA
Director de Obra	Director de Interventoria

FECHA: 02 de Febrero de 2023

CLIMA: Soleado

PERSONAL DE OBRA:
Residente
Inspector
Profesional SST.

PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Residente
Tecnico Interventor

ACTIVIDAD:
El dia de hoy se continua con el desarrollo de actividades por parte del personal de obra relacionado con la revision de los diseños suministrados por la entidad contratante.

EQUIPOS:
Retroexcavadora amigado, una (1) mezcladora y dos (2) Volquetas

FIRMAS:

HERNAN ARANCONA POA
HERNAN ARANCONA
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ V.
Residente de Interventoria

FECHA: 03 de Febrero de 2023

CLIMA: Soleado.

PERSONAL DE OBRA	PERSONAL DE INTERVENTORÍA.
Director.	Director
Residente	Residente
Inspector.	Técnico Interventor.
Profesional SST.	Especialista Saneamiento.

ACTIVIDAD:
El día de hoy se continua con el desarrollo de actividades por parte del Personal de Obra relacionado con la revisión de los diseños Suministrados por la entidad contratante

EQUIPOS:
Retroexcavadora arrugado, una (1) martadora y dos (2) Volquetas.

FIRMAS:

HERNAN ANAYONA ROA.	JESUS DAVID DIAZ CORTES
HERNAN ANAYONA.	Residente de Interventoria
Residente de Obra.	
LUIS CRUZ ROMERO	FELIX JAVIER MUNOZ
Director de Obra.	Director de Interventoria

FECHA:	04 de Febrero de 2023
CLIMA:	Soleado

PERSONAL DE OBRA:	PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Residente	Residente
Inspector.	Tecnico Interventor
Profesional SST.	Tecnologo

ACTIVIDAD:
Se inicia actividades preliminares de desmonte y limpieza de rastrojo para remover el material de vegetacion situado en el alineamiento de la red, con el fin de acondicionar la superficie, para el desarrollo de las actividades.

EQUIPOS:
Retroexcavadora orugada, una (1) motoniveladora, dos (2) Vibrocompactador y herramienta menor.

FIRMAS:

HERNAN ARTEAGA ROA
HERNAN AURORA
Residente de Obra.

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria.

14

FECHA: 06 de Febrero de 2023

CLIMA: Soleado

PERSONAL DE OBRA:	PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
Director.	Director.
Residente	Residente
Inspector.	Tecnico Interventor
Profesional SST.	Especialista Saneamiento.

ACTIVIDAD:
Se inicia actividades preliminares de desmonte y limpieza de rastrojo para remover el material de la vegetación situado en el alineamiento de la red, con el fin de acondicionar la superficie, para el desarrollo de las actividades

EQUIPOS:
Retroexcavadora orugada, una (1) mezcladora, dos. (2) volqueta y herramienta menor

FIRMAS:

HERNAN ARAGONA PEÑA
HERNAN ARAGONA
Residente de Obra

JESUS DARIN DIAZ
Residente de Interventoria

LUIS CRUZ RIVERA
Director de Obra

FELIX JAVIER HURTADO
Director de Interventoria

FECHA: 07 de Febrero de 2023

CLIMA: Soleado

PERSONAL DE OBRA:
Residente
Inspector.
Profesional SST.

PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Residente
Tercero Interventor.

ACTIVIDAD:
Se continua con las actividades preliminares de desmonte y limpieza de rastrojo para remover el material de vegetacion situado en el alineamiento de la red, con el fin de acondicionar la superficie, para el desarrollo de las actividades.

EQUIPOS:
Retroexcavadora amigada, una (1) mezcladora, dos (2) volquetas y herramienta menor.

FIRMAS:

HERNAN ARANGUA ROA
HERNAN ARANGUA
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria

FECHA: 08 de Febrero de 2023

CLIMA: Soleado

PERSONAL DE OBRA:
Director
Residente
Inspector
Profesional SST.

PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Director
Residente
Tecnico Interventor
Especialista Saneamiento
Tecnologo

ACTIVIDAD:
Se continua con las actividades preliminares de delmonte y limpieza de rastrojo para remover el material de vegetacion situado en el alineamiento de la red, con el fin de acondicionar la superficie, para el desarrollo de las actividades

EQUIPOS:
Retroexcavadora orugada, una (1) mezcladora, dos (2) Volquetas y herramienta menor.

FIRMAS:

HERNAN ANACONA POA
HERNAN ANACONA
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria

LUIS CRUZ ROMERO
Director de Obra

FELIX JAVIER MURIAGA
Director de Interventoria

FECHA: 09 de Febrero de 2023

CLIMA: Soleado

PERSONAL DE OBRA:
Residente
Inspector
Profesional SST.

PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Residente
Tecnico Interventor.

ACTIVIDAD:
El dia de hoy se inicia actividades preliminares de localización y replanteo del trazado inicial.

EQUIPOS:
Retroexcavadora orugado, una (1) mezcladora, dos (2) volquetes, herramienta menor y equipo topografico.

FIRMAS:

HERNAN ARANGUA ROA
HERNAN ARANGUA
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria

FECHA: 10 de Febrero de 2023

CLIMA: Soleado

PERSONAL DE OBRA:	PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Director.	Director.
Residente	Residente
Inspector.	Tecnico Interventor
Profesional SST.	Especialista Saneamiento

ACTIVIDAD:
Se continua con las actividades preliminares de localizacion y replanteo, del trazado inicial de Tramos y estructuras a construir correspondiente a los planos suministrados por la entidad contratante.

EQUIPOS:
Retroexcavadora amarilla, una (1) motoniveladora, dos (2) volquetas y herramienta menor y equipo topografico.

FIRMAS:

HERNAN ARANGUREN POA
HERNAN ARANGUREN.
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria

Luis Cruz Portilla
Director de Obra

FELIX JAVIER MARQUEZ.
Director de Interventoria.

FECHA: 11 de Febrero de 2023

CLIMA: Soleada

PERSONAL DE OBRA:	PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
Residente.	Residente
Inspector.	Tecnico Interventor.
Profesional SST.	Tecnologo

ACTIVIDAD:
Se continua con las actividades preliminares de localización y replanteo del trazado inicial de trocha y estructuras a construir correspondiente a los planos suministrados por la entidad contratante.

EQUIPOS:
Retroexcavadora oruga de, una CAT excavadora, dos CAT volquetas, herramienta menor y equipo topografico.

FIRMAS:

HERNAN ARAGONA POR
HERNAN ARAGONA
Residente de Obra.

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria

FECHA: 13 de Febrero de 2023

CLIMA: Soleado.

PERSONAL DE OBRA:	PERSONAL DE INTERVENTORIA
Director	Director.
Residente	Residente
Inspector.	Tecnico Interventor.
Profesional SST	Especialista Saneamiento

ACTIVIDAD:
El dia de hoy se inicia con el corte y figuracion de acero de refuerzo, para la estructura (Base circular de pozo de inspeccion) Inspección y se inicia acopio de arena de rio, para roma y atraque de Tuberia

EQUIPOS:
Retroexcavadora orugado, una (1) mezcladora, dos (2) Volqetas, herramienta menor y equipo topografico.

FIRMAS:

HERNAN ARAGONA POA.
HERNAN ARAGONA
Residente de Obra

Jesus David Diaz.
Residente de Interventoria

LUIS CRUZ ROMERO
Director de Obra

JESUS JAVIER MURIAGA
Director de Interventoria

FECHA: 14 de Febrero de 2023

CLIMA: Lluvioso

PERSONAL DE OBRA:
Residente
Inspector.
Profesional SST.

PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Residente
Tecnico Interventor.

ACTIVIDAD:
Se continua con el corte, figurado y amarre de acero N°4 y acopio de material arena de rio.

EQUIPOS:
Retroexcavadora oruga, una (1) mezcladora, dos (2) vibradores, herramienta menor y equipo topografico

FIRMAS:

HERNAN ARANGUA POA
HERNAN ARANGUA.
Residente de Obra.

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria.

FECHA: 15 de Febrero de 2023

CLIMA: Soleado

PERSONAL DE OBRA:	PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Director	Director
Residente	Residente
Inspector	Tecnico Interventor
Profesional SST	Fontanero
	Especialista Saneamiento
	Supervisión

ACTIVIDAD:
El dia de hoy se realizo socialización del contrato de obra, en el salón comunal del barrio Porvenir, donde se dio a conocer el alcance, información general, plazo y demas pormenores, se suscribe la respectiva acta, en la intervención por parte de la supervisión, se informo que el proyecto se desarrolla en cumplimiento al plan de saneamiento y manejo de vertimientos aprobado en el año 2021, para dejar un unico punto de vertimiento sobre ronda aguas blancas.

EQUIPOS:
Retroexcavadora orugada, una (1) mezcladora, dos (2) Volquetas, herramienta menor y equipo topografico

FIRMAS:

HERNAN ARANGUA POA.		JESUS DAVID DIAZ.
HERNAN ARANGUA		Residente de Interventoria.
Residente de Obra		
LUIS CRUZ PONCE	INGRID SUAREZ.	TECN. JAVIER MURGAS
Director de Obra	Supervisora	Director de Interventoria

FECHA: 16 de Febrero de 2023

CLIMA: Soleado

PERSONAL DE OBRA:
Residente
Inspector.
Profesional SST.

PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Residente
Tecnico Interventor.

ACTIVIDAD:
Se continua con el acopio de arena de rio, para cama base en la instalacion de Tuberia de 30" PVC, y se continua con el armado del acero y figuración para las placas de pozo de inspección.

EQUIPOS:
Retroexcavadora cargada, una (1) mezcladora, dos (2) vibrador y equipo topografico.

FIRMAS:

HERNAN ARAGONA RUA
HERNAN ARAGONA
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria

LUIS CRUZ ROMERO
Director de Obra

FELIX JAVIER MURANGA
Director de Interventoria

FECHA: 17 de Febrero de 2023

CLIMA: Soleado

PERSONAL DE OBRA:
Director
Residente
Inspector
Profesional SST.

PERSONAL DE INTERVENTORIA
Director.
Residente
Tecnico Interventor.
Especialista Saneamiento

ACTIVIDAD:
Se continua con el apoyo de arena de rio, para cama base en la instalacion de tuberia de 30" PVC, y se continua con el corte figurado y amarre de acero de refuerzo N° 4. para las placas de pozo de inspeccion

EQUIPOS:
Retroexcavadora orgada, una (1) mezcladora, dos (2) volquetas, herramienta menor y equipo topografico.

FIRMAS:

HERNAN ANACONA ROA
HERNAN ANACONA
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria

LUIS OROZ RAMIREZ
Director de Obra

FELIX JAVIER MURUAGA.
Director de Interventoria

FECHA: 18 de Febrero de 2023

CLIMA: Soleado

PERSONAL DE OBRA:
Residente
Inspector
Profesional SST

PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Residente
Tecnico Interventor
Tecnologo

ACTIVIDAD:
El dia de hoy se realiza el recorrido a los predios aledaños al frente de obra a intervenir. donde se inicia el levantamiento de las respectivas actas de vecindad, se continua con apoyo de material de rio, requerido para la instalacion de la red de 30" PVC.

EQUIPOS:
Retroexcavadora oruga 320, una (1) mezcladora y dos (2) Volqetas y equipo topografico

FIRMAS:

HERNAN ARANGOA POA
HERNAN ARANGOA.
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria

FECHA: 20 de Febrero de 2023.

CLIMA: Soleado

PERSONAL DE OBRA:	PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Director	Director
Residente	Residente
Inspector	Tecnico Interventor.
Profesional SST.	Especialista Saneamiento.

ACTIVIDAD:
Se continua realizando actas de veracidad que requiere el Proyecto y se continua con apoio de drena de rio y para cama base requerido para la instalación de la red de 30" PVC

EQUIPOS:
Retroexcavadora amarillo, una(1) motobomba, dos (2) Volquetas y equipo Topografico.

FIRMAS:

HERNAN ARAGONA PEÑA.
HERNAN ARAGONA.
Residente de Obra

JESUS. DAVID. DIAZ
Residente de Interventoria

LUIS (Pdg ROMERO.
Director de Obra

FELIX JAVIER MURGAS.
Director de Interventoria

FECHA: 21 de Febrero de 2023

CLIMA: Soleado

PERSONAL DE OBRA:
Residente
Inspector.
Profesional SST.

PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Residente
Tercero Interventor.

ACTIVIDAD:
Se continua con el acopio de material, para comenzar en la instalación de tubería de 30" PVC, y se continua con el armare del acero y figuración para las placas de pozo de inspección.

EQUIPO:
Retroexcavadora amarillo, una (1) martillo, dos (2) volqueta y equipo topografico.

FIRMAN:

HERNAN ARANGO POR
HERNAN ARANGO.
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ.
Residente de Interventoria

FECHA: 22 de Febrero de 2023

CLIMA: Soleado

PERSONAL DE OBRA:	PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Director	Director
Residente	Residente
Inspector	Tecnico Interventor
Profesional SST	Tecnologo
	Especialista Saneamiento.

ACTIVIDAD:
Se inicia la excavación manual para la descapote de la tubería existente de acueducto de 4"/2", para trasladarla provisionalmente. Ya que la construcción de alcantarillado sanitario tiene este alineamiento, es importante que la tubería trasladada de manera provisional, la cual posteriormente será restituida.

EQUIPOS:
Retroexcavadora orugado, una (1) motobomba, dos (2) Volquetas, herramienta menor y equipo topografico

FIRMAS:

HERNAN ARYACONA PUA.
HERNAN ARYACONA
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria

LUIS CRUZ PONTERO.
Director de Obra

FELIX JAVIER HURTADO.
Director de Interventoria

FECHA: 23 de Febrero de 2023.

CLIHA: Soleada

PERSONAL DE OBRA:
Residente
Inspector.
Profesional SST.

PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Residente
Tecnico Interventor.

ACTIVIDAD:
Se continua con la excavacion manual para la ubicacion de la tuberia existente de acueducto de 1 1/2, para trasladarla provisionalmente ya que la construccion de alcantarillado Sanitario tiene este alineamiento, es importante que la tuberia trasladada de manera provisional, la cual posteriormente sera reubicada

EQUIPOS:
Retroexcavadora orugada, una (1) mezcladora, dos (2) Vibrofelos, herramienta menor y equipo topografico

FIRMAS:

HERNAN ARACONA POA
HERNAN ARACONA
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria

FECHA: 24 de Febrero de 2023

CLIMA: Soleado.

Personal de Obra:	Personal de Interventoría:
Director	Director
Residente	Residente
Inspector.	Tecnico Interventor.
Profesional SST.	Especialista Saneamiento

ACTIVIDAD:
Se continua con la excavación manual para la ubicación de la tubería existente de acueducto de 1 1/2, para trasladarla provisionalmente ya que la construcción de alcantarillado Sanitario sigue ese alineamiento, es importante que la tubería sea trasladada de manera provisional, la cual posteriormente será reubicada.

EQUIPOS:
Retroexcavadora orugado, una (1) pretladora, dos (2) volquetas, herramienta menor y equipo topografico.

FIRMAS:

HERNAN ARANGUNA RUA.
HERNAN ARANGUNA
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoría

LUIS CRUZ RAMIREZ
Director de Obra

FELIX JAVIER MURGAS
Director de Interventoría

FECHA: 25 de Febrero de 2023

CLIMA: Soleado

Personal de Obra:	Personal de Interventoria:
Residente	Residente
Inspector.	Tercero Interventor.
Profesional SST.	Topografo

ACTIVIDAD:
El dia de hoy el contratista de obra adelanta tramite ante la administracion municipal para talar unos individuos arboreos, que se encuentran en el trazado, el dia de hoy se recibe dicha autorizacion y se da inicio a las actividades correspondientes en el tramo del P24 al P23, donde se recibe acompañamiento permanente de la interventoria.

FIRMAS:

HERNAN ARBOLEDA ROA.
HERNAN ARBOLEDA
Residente de Obra

JEWS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria

FECHA: 27 de Febrero de 2023

CLIMA: Nuloso en la mañana, soleado en la tarde.

Personal de Obra:
Director.
Residente
Inspector.
Profesional SST.

Personal de Interventoria.
Director
Residente
Tecnico Interventor
Especialista Saneamiento.

ACTIVIDAD:
Se continua con la excavación manual para la ubicación de la tubería existente de acueducto de 1 1/2", para realizarla provisionalmente ya que la construcción de alcantarillado Sanitario tiene de alineamiento, es importante que la tubería quedada de manera provisional, la cual posteriormente sea reubicada.

EQUIPOS:
Retroexcavadora oruga, una (1) mezcladora, dos (2) volquetas, herramienta menor, y equipo topografico.

FIRMAS:

HERNAN ANACONA PCA.
HERNAN ANACONA
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria

LUIS CRUZ ROMERO
Director de Obra

FELIX JAVIER MURGAS
Director de Interventoria

FECHA: 28 de Febrero de 2023

CLIMA: Lluvioso

Personal de Obra:
Residente
Inspector
Profesional SST

Personal de Interventoría:
Residente
Tercero Interventor

ACTIVIDAD:
El día de hoy no se logró adelantar actividades en obra debido al clima lluvioso que se presentó.

EQUIPOS:
Retroexcavadora cargada, una (1) mezcladora y dos (2) volquetas

FIRMAS:

HERNAN ARAGONA PEÑA
HERNAN ARAGONA
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoría

FECHA: 01 de Marzo de 2023

CLIMA: (Soleado) Lluvioso.

Personal de Obra:	Personal de Interventoría:
Director.	Director.
Residente	Residente
Inspector.	Tecnico Interventor.
Profesional SST.	Tecnologo.
	Especialista Saneamiento

ACTIVIDAD:
El dia de hoy no se logró adelantar actividades en obra debido al clima lluvioso que se presento.

EQUIPOS:
Retroexcavadora amigada, una (1) mezcladora, dos (2) volquetas.

FIRMAN:

HERNAN ARANGOA ROA.
HERNAN ARANGOA.
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ.
Residente de Interventoria

LUIS CRUZ ROMERO
Director de Obra

FELIX JAIMER MURIASA
Director de Interventoria

FECHA: 02 de Marzo de 2023

CLIMA: Lluvioso

Personal de Obra:
Residente
Inspector.
Profesional SST.

Personal de Interventoría:
Residente
Tecnico Interventor.

ACTIVIDAD:
El día de hoy no se logró adelantar actividades en obra debido al clima lluvioso que se presento

EQUIPOS:
Retroexcavadora, arrojado, una (1) mezcladora y dos (2) vibradores.

FIRMAS:

HERNAN ANACONA ROA
HERNAN ANACONA.
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoría

FECHA: 03 de Marzo de 2023

CLIMA: Lluvioso

Personal de Obra:	Personal de Interventoría:
Director.	Director.
Residente	Residente
Inspector.	Tecnico Interventor.
Profesional SST	Especialista Saneamiento.

ACTIVIDAD:
El dia de hoy no se logró adelantar actividades en obra debido al dia Lluvioso que se presentó.

EQUIPOS:
Retroexcavadora cargada, una (1) mezcladora y dos (2) vibradoras.

FIRMAS:

HERNAN ARANGO ROA.
HERNAN ARANGO
Residente de Obra.

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoría

LUIS CRUZ PONTERO
Director de Obra.

FELIX JAVIER MORANGA
Director de Interventoría

FECHA: 04 de Marzo de 2023

CLIMA: Nublado

Personal de Obra:	Personal de Interventoría:
Residente	Residente
Inspector.	Técnico Interventor.
Profesional SST.	Topógrafo.

ACTIVIDAD:
El día de hoy no se logró adelantar actividades en obra debido al domingo Nuboso que se presentó

EQUIPOS:
Retroexcavadora amarilla, una (1) mezcladora y dos (2) vibrador

FIRMAS:

HERNAN ARANGUREN PUA
HERNAN ARANGUREN.
Residente de Obra

JEAN DAVID DIAZ.
Residente de Interventoría

FECHA: 06 de Marzo de 2023

CLIMA: Lluvioso.

Personal de Obra:	Personal de Interventoría:
Director	Director
Residente	Residente
Inspector.	Técnico Interventor.
Profesional SST.	Especialista Saneamiento

ACTIVIDAD:
El día de hoy no se logró adelantar actividades en obra debido al clima lluvioso que se presentó.

EQUIPOS:
Retroexcavadora amarilla, una (1) mezcladora y dos (2) vibradores.

FIRMAS:

HERNAN ARANGUNA POA
HERNAN ARANGUNA
Residente de Obra

JEAN DAVID DIAZ
Residente de Interventoría

LUIS CRUZ ROMERO
Director de Obra.

FELIPE JAVIER MURIAGA.
Directo de Interventoría

FECHA: 07 de Marzo de 2023

CLIMA: Soleado.

Personal de Obra:
Residente
Inspector.
Profesional SST.

Personal de Interventoria:
Residente
Tecnico Interventor

ACTIVIDAD:
El contratista de obra mina corte y figurado de acero de refuerzo de 3/8" para el carcamo de potencia para la tuberia PVC 30".

EQUIPOS:
Retroexcavadora cargada, una (1) mezcladora, dos (2) vigetas, herramienta menor y equipo topografico.

FIRMAS:

HERNAN ARTEAGA RUA.
HERNAN ARTEAGA.
Residente de Obra.

JESUS DAVID DIAZ.
Residente de Interventoria

FECHA: 08 de Marzo de 2023

CLIMA: Soleado

Personal de Obra:	Personal de Interventoría:
Director	Director.
Residente	Residente
Inspector.	Tecnico Interventor.
Profesional SST.	Topografo
	Especialista Saneamiento.

ACTIVIDAD:
El contratista de obra continua corte y figurado de acero de refuerzo de 3/8" para el porcentaje de protección para la tuberia PVC 30".

EQUIPOS:
Retroexcavadora orugada, una (1) mezcladora, dos (2) volquetas, herramienta menor y equipo topografico.

FIRMAN.

HERNAN ARBELAEZ RUA.
HERNAN ARBELAEZ
Residente de Obra.

JESUS DAVID DIAZ.
Residente de Interventoria

LUIS CRUZ PARRA
Director de Obra.

FELIX JAVIER MURILLO
Director de Interventoria.

FECHA: 09 de Marzo de 2023

CLIMA: Soleado

Personal de Obra:
Residente
Inspector
Profesional SST.

Personal de Interventoría:
Residente
Tecnico Interventor.

ACTIVIDAD:
El contratista de obra continua corte y fraguado de alero de refuerzo de 3/8" para el carcamo de proteccion para la tuberia PVC 30".

EQUIPOS:
Retroexcavadora orugada, una (1) motoniveladora, dos (2) volquetas, herramienta menor y equipo topografico.

FIRMAS:

HERNAN ARTEAGA POA
HERNAN ANDRADA.
Residente de Obra.

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria

FECHA: 10 de Marzo de 2023

CLIMA: Soleado

Personal de Obra:
Director
Residente
Inspector
Profesional SST

Personal de Interventoría:
Director
Residente
Tecnico Interventor:
Especialista Saneamiento

ACTIVIDAD:
El contratista de obra continua corte y figurado de acero de refuerzo de 3/8" para el carcamo de protección para la tuberia PVC 30".

EQUIPOS:
Retroexcavadora amarilla, una (1) mezcladora, dos (2) Volquetas, herramienta menor y equipo topografico

FIRMAS:

HERNAN ARACONA ROA.
HERNAN ANACONA.
Residente de Obra.

JESUS DARIO DIAZ
Residente de Interventoria.

LUIS CRUZ ROMERO
Director de Obra.

JELIXTANIER MURIAGA.
Director de Interventoria

FECHA: 11 de Marzo de 2023

CLIMA: Lluvioso.

Personal de Obra:	Personal de Interventoría:
Residente	Residente
Inspector.	Técnico Interventor.
Profesional SST.	Tecnólogo

ACTIVIDAD:
El día de hoy no se logró adelantar actividades en obra debido al clima lluvioso que se presentó.

EQUIPOS:
Retroexcavadora amigada, una (1) mezcladora y dos (2) volquetas

FIRMAS:

HERNAN ARACONA ROA
Hernan Aracona.
Residente de Obra.

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoría.

FECHA: 13 de Marzo de 2023

CLIMA: Soleado

Personal de Obra:	Personal de Interventoría:
Director	Director
Residente	Residente
Inspector.	Tecnico Interventor
Profesional SST.	Especialista Saneamiento

ACTIVIDAD:
El dia de hoy el contratista de obra inicia con excavación mecanica en conglomerado con su respectivo suministro e instalacion de tuberia PVC para alcantarillado D=30", arena para base de tubería manejo de agua en excavaciones, entibado tipo 1 y afirmado en material seleccionado tamaño maximo 2", igualmente inicia relleno material seleccionado tamaño maximo 2" para el tramo P29 existente al P28A, se encuentra nivel freatico en la inestabilidad del terreno, por la presencia de agua, al final de la jornada se realiza la socialización con cuadrilla para la zona intervenida, por parte de la interventoria se solicita el retiro de sobrantes, eliminación para evitar cualquier tipo de accidente laboral en el acceso del personal, adicionalmente reporte que todo personal utilice los elementos protección personal al ingreso de la obra.

EQUIPOS: Retroexcavadora amarilla, una (1) mezcladora, dos (2) volquetas, herramienta menor, dos (2) motobombas 3", dos (2) motobombas 4", compactadores, planta electrica y equipo topografico.

FIRMAS:

HERNAN ARANGO PEÑA
HERNAN AUNONA.

JESUS DAVID DIAZ

LUIS CRUZ PORRAS

FELIX JAVIER MURILLO

FECHA: 14 de Marzo de 2023

CLIMA: Soleado

Personal de Obra: Residente
Inspector.
Profesional SST.

Personal de Interventoría: Residente
Tercero Interventor.

ACTIVIDAD:
El día de hoy el contratista de obra continua con excavación mecanica en conglomerado con su respectivo suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillado D= 30", arena para base de tubería, igualmente continua relleno material seleccionado tamaño maximo 2, manejo de agua en excavaciones, entibado tipo 1 y afirmado en material seleccionado tamaño maximo 2" para el tramo P29 existente al P28A, se encuentra nivel freatico y la inestabilidad del terreno, por la presencia de agua, al final de la jornada se revisa la señalización con cinta de prevención para la zona intervenida, por parte de interventoría se radica la solicitud del diseño de mezcla 2000, 3000 y 4000PSI ya que se aproxima la realización de actividades de concretos. Por parte del contratista de obra se adelanta el tramite de la disposición final del material de excavación y escombros a la entidad pertinente.

EQUIPOS: Retroexcavadora sobre orugas (1), mezcladora, dos (2) volquetas, herramienta menor, dos (2) motobombas, 3", dos (2) motobombas, 4", compactador y planta electrica.

FIRMAS:

HERNAN ARANGUA PUA
HERNAN ARANGUA.
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoría

FECHA: 15 de Marzo de 2023

CUMA: Soleado

Personal de Obra: Director
Residente
Inspector
Profesional SST

Personal de Interventoría: Director
Residente
Tecnico Interventor
Tecnologo
Especialista
Suministro

ACTIVIDAD:
El dia de hoy el contratista de obra continua con excavacion mecanica en conglomerado con su respectivo suministro e instalacion de tuberia PVC para alcantarillado D=30", cama para base de tuberia, igualmente continua relleno material seleccionado tamaño maximo 2, manejo de aguas en excavaciones, entibado tipo 1 y 2 formaleta en material seleccionado tamaño maximo 2", para el tramo PZ9 existente al PZ8A, se encuentra nivel freatico y la inestabilidad del terreno por la presencia de agua, al final de la jornada se realiza la señalizacion con cinta de proteccion para la zona intervenida, el contratista de obra hace entrega del diseño de mezcla 2000, 3000 y 4000 PSI solicitado por interventoria

EQUIPOS: Retroexcavadora orugada, una (1) mezcladora, herramienta menor, dos (2) motobombas 3", dos (2) motobombas 4", dos (2) vibradores, compactador, planta electrica y equipo topografico.

FIRMAS:

HERNAN ANDRADA PSA
Hernan Andrade
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria.

LUIS CRUZ ROMERO
Director de Obra.

FELIX JAVIER MURGAS.
Director de Interventoria

FECHA: 16 de Mayo de 2023

CLIMA: Soleado.

Personal de Obra: Residente
Inspector.
Profesional SST.

Personal de Interventoría: Residente
Tecnico Interventoría

ACTIVIDAD:
El día de hoy el contratista de obra construye la placa circular base - pozo inspección D=1.50m del pozo 8A, se continua con excavación mecanica en conglomerado con su respectivo suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillado D=30", cama para base de tubería, manejo de agua en excavación, entibado tipo 1, igualmente continúa relleno de material seleccionado tamaño maximo 2" afirmado en material seleccionado tamaño maximo 2"). Para el tramo P29 existente al P28A, se encuentra nivel freatico y la inestabilidad del terreno, por la presencia de agua, al final de la jornada se revisa la señalización con cinta de prevención para la zona intervenida, se encontro roca con sobretamaño que imposibilitan el desarrollo de las actividades, generando la necesidad de la utilización de equipos, taladro y compresor, para la demolición de rocas

EQUIPOS: Herramienta menor, retroexcavadora oruga 4, una (1) motobomba 3", dos (2) motobombas 4", dos volquetas, taladro, compactador, planta electrica y equipo topografico.

FIRMAS:

HERNAN ARACONA POA
HERNAN ARACONA
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente Interventoria

FECHA: 17 de Marzo de 2023

CUHA: Soledad

Personal de Obra: Director, Residente, Inspector, Profesional SST.

Personal de Interventoría: Director Residente, Técnico Interventor, Especialista Ambiental

ACTIVIDAD

El contratista de Obra continua con excavación mecánica en conglomerado con el respectivo suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillado Ø=30", cama para base de tubería y continua relleno material seleccionado tamaño máximo 2", manejo de agua en excavaciones, entibado tipo 1 y afirmado en material seleccionado tamaño máximo 2" para el tramo PZ1 existente al PZ84, se encuentra nivel freático y la imperbilidad del terreno por la presencia de agua, al final de la jornada se realiza la amolzanada con arena de peña para la zona intervenida.

EQUIPOS: Herramienta menor, retroexcavadora oruga 1, una (1) soldadora, dos (2) vibradores, dos (2) motobomba 3", dos (2) motobomba 4", compactador, planta eléctrica y equipo topográfico.

FIRMAS:

HERNAN ARAGONA ROA.
HERNAN ARAGONA.
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoría

LUIS CRUZ ROMERO
Director de Obra

FELIX JAVIER MURUAGA
Director de Interventoría

FECHA: 18 de Marzo de 2023

CLIMA: Soleado.

Personal de Obra: Residente — Personal de Interventoría: Residente
Inspector. — Técnico Interventor
Profesional SST — Testigo.

ACTIVIDAD:
El día de hoy el contratista de obra continua con excavación mecanica en conglomerado con su respectivo suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillado D=30", cama para base de tubería y continua relleno de material seleccionado tamaño 2", manejo de aguas en excavación; entibado tipo 3 y afirmado en material seleccionado tamaño maximo 2", para el tramo P284 al 8, se encuentra nivel freatico y la inestabilidad del terreno, por la presencia de agua, al final de la jornada se revisa la señalización con cinta de precaución para la zona intervenida.

EQUIPOS: Herramienta menor, retroexcavadora orugada, una (1) mezcladora, dos (2) vibradores, dos (2) motobombas 3", dos (2) motobombas 4", compactador, planta electrica y equipo topografico.

FIRMAS:

HERNAN ARANGO RUA
HERNAN ARANGO
Residente de Obra

CESAR DARIO DIAZ
Residente de Interventoría

FECHA: 21 de Marzo de 2023

CLIMA: Soleado.

Personal de Obra: Residente
Inspector
Profesional SST.

Personal de Interventoría: Residente
Tecnico Interventor.

ACTIVIDAD:
El día de hoy el contratista de obra realiza el encofrado y vaciado de concreto de 4000PSI en el primer anillo del pozo 8A, donde se toman los respectivos cilindros para su posterior fallo a compresion, que valide la resistencia, el concreto es elaborado en obra, se desarrollo según el diseño de mezcla presentado, con revision pertinente por parte de interventoria.

EQUIPOS: Dos (2) motobomba 3", dos (2) motobomba 4", bomba sumergible, 3", planta electrica, mezcladora, vibro de concreto, retroexcavadora orugada, herramienta menor, dos (2) vibrotes, compactador, planta electrica y equipo topografico.

FIRMAS:

HERNAN ARANGUA ROA
HERNAN ARANGUA.
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria

FECHA: 22 de Marzo de 2023

CLIMA: Soleado

Personal de Obra: Director
Residente
Inspector.
Profesional SST.

Personal de Interventoria: Director
Residente
Tecnico Interventor.
Especialista
Seguridad

ACTIVIDAD:
El día de hoy el contratista de obra construye cañuela para de inspección para tuberias PVC 30".

EQUIPOS:
Dos (2) motobomba 3", dos (2) motobombas 4", bomba sumergible 3", planta electrica, mezcladora, vibro de concreto, retroexcavadora, herramienta menor, dos (2) volquetas, compactador, planta electrica y equipo topografico

FIRMAS:

HERNAN ANACONA POR
HERNAN ANACONA.
Residente de Obra.

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria.

LUIS CRUZ ROMERO.
Director de Obra

FELIX JAVIER MURILLO
Director de Interventoria.

FECHA: 23 de Marzo de 2023

CLIMA: Soleado.

Personal de Obra: Residente
Inspector.
Profesional SST.

Personal de Interventoría: Residente
Tecnico Interventor
Tecnologo.

ACTIVIDAD: El dia de hoy el contratista de obra realiza el encofrado y vaciado de concreto de 4000PSI en el segundo anillo del pozo 8A, donde se toman los respectivos cilindros para su posterior fallo de compresión, que valide la resistencia, el concreto es elaborado en obra, se desarrolla segun el diseño de mezcla presentado, revisión pertinente por parte de interventoria, adicionalmente la solicitud realizada por interventoria el dia 13 de Marzo de 2023 del lugar permitido para la disposición final de escombros y material proveniente de excavacion, el personal de obra realizo la solicitud la cual tuvo respuesta positiva en el transcurso del dia de hoy ya que dieron el permiso por parte de la Secretaria de planeación y obras publicas de la alcaldia de Cubarral - meta, el lugar se encuentra ubicado en las siguientes cordenadas: Latitud 3°47'23.43°N, 73°49.39.90°.

EQUIPOS: Herramienta menor, retroexcavadora oruga, una (1) mezcladora, dos (2) volquetas, dos (2) motobomba 3", dos (2) motobomba 4" y equipo topografico.

FIRMAS:

Esteban Arteaga Rod
Esteban Arteaga
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente de Interventoria

FECHA: 24 de Marzo de 2023

CLIMA: Soleado

Personal de Obra: Director.
Residente.
Inspector.
Profesional SST.

Personal de Interventoria: Director.
Residente.
Tecnico Interventor.
Topografia
Seguimiento.

ACTIVIDAD: El dia de hoy el contratista de obra continua con excavacion mecanica en conglomerado con su respectivo Suministro e instalacion de tuberia PVC para alcantarillado D=30", cama para base de tuberia y continua relleno material seleccionado tamaño máximo 2" para el tramo P29 existente al P28A, se encuentra nivel freatico y la inestabilidad del terreno, por la presencia de agua, adicionalmente se realiza el encofrado y vaciado de concreto 4.000 PSI para el tercer anillo del pozo de inspección, la supervisión realiza la visita de obra, para revisar el avance y ejecucion del proyecto, realiza unas recomendaciones y por consiguiente se diligencia el acta del comite correspondiente en el cual se estipula todo lo manifestado por parte de la entidad, interventoria y obra, al final de la jornada se revisa la señalizacion con cinta de preservacion para la zona intervenida.

EQUIPOS: Herramienta menor, retroexcavadora cargador, una (1) martillo, dos (2) vibrador, dos (2) motobomba 3", dos (2) motobomba 4", compactador, planta electrica y equipo topografico.

FIRMAN:

HERNAN ARANGO PEÑA.
Residente de Obra

JUAN DAVID DIAZ.
Residente de Interventoria

JUAN CRUZ ROMERO
Director de Obra

FELIX JAVIER MURANGA
Director de Interventoria.

FECHA: 25 de Marzo de 2015

OBRA: Soledad

Personal de Obra Residente, Ayudantes, Personal de Interventoria
Inspector, Ayudantes, Residente
Profesional SST, Almacenista, Residente Interventor
Operador Retroexcavadora, Especialista Saneamiento
Cadenero

ACTIVIDAD: El día de hoy el contratista de obra continua con excavación mecanica en conglomerado con su respectivo suministro e instalación de tuberia PVC para alcantarillado D: 30", Nivela para base tuberia y continua relleno material seleccionado tamaño maximo 2", Manejo de Aguas en excavacion, Entibado tipo 1 y apuntalado en material seleccionado tamaño maximo 2" para el tramo PEBA A1 8, Se encuentra nivel freatico y la inestabilidad del terreno por la presencia de agua, al final de la jornada se revisa la desinfección con cinta de prevencion para la zona intervenida.

EQUIPOS Herramientas Menor, Retroexcavadora Oruga, Dos (2) Vibrapetas, Dos (2) Motobombas 3", Dos (2) Motobombas 4", Compactador, y Planta electrica, Compresor con rotomartillo.

FIRMAS:

HERNAN ARAGONA PEÑA
HERNAN ARAGONA
Residente de Obra

JESUS DARIO DIAZ
Residente de Interventoria

FECHA: 27 de Marzo de 2023.

CLIMA: Soleado en horas de la Mañana, Nublado horas de la tarde

Personal de obra		Personal de Interventoria:
Director	Cadenero	Residente
Residente	Oficiales	Tecnico Interventor
Inspector	Ayudantes	Director
Profesional SST	Almacenista.	Tecnologo.
operador.		Especialista Saneamiento.

ACTIVIDAD: El dia de hoy el Contratista de obra continua con excavacion mecanica en conglomerado con su respectivo suministro e instalacion de tuberia PVC para alcantarillado D=30", arena para base de tuberia, relleno material seleccionado tamaño maximo 2", manejo de Aguas en excavacion, estibado tipo 1 y afirmado en Material Seleccionado tamaño maximo 2" para el tramo PSA a PB, se encuentra nivel freatico y la inestabilidad del terreno, por la presencia de agua, adicionalmente se realiza el encofrado y vaciado de concreto 4000PSI para el cuarto anillo del pozo de inspeccion PA, Al FINAL de la Jornada se realiza la Socializacion en Cinta de Prevencion para la Zona intervenida

EQUIPOS: Herramienta Menor, Retroexcavadora Oruga 6ty, Dos(2) Vibrador, Dos(2) Motobombas 3", Dos(2) Motobombas 4", compactador y Planta electrica.

FIRMAS.

HERNAN ARANGO PAZ
HERNAN ARANGO
Residente de obra.

JESUS DAVID DIAZ.
Residente de Interventoria.

LUIS CRUZ ROMERO.
Director de obra.

FELIX JAVIER MORANGA
Director de Interventoria

FECHA	28 de Marzo de 2025
CLIMA	Soleado

Personal de obra.		Personal de Interventoría.
Residente	Cadenero	Residente.
Inspector	Oficiales	Técnico Interventor.
Profesional SST	Aquedentes	
Especialista.	Almacenistas.	

ACTIVIDAD: Se continua con Corte y Fundido de ocero 3/4" para la Figuración de los estribos de Pozo de Inspección 1. Se realiza el Llenado de Local con material de arena para ataque de las tuberías, al final de la jornada se realiza la Señalización con Cinta de Prevención para la Zona Intervenida.

EQUIPOS Herramienta Menor.

FIRMAS.

HERNAN ANACONA PUA
HERNAN ANACONA.
Residente de obra

JESUS DAVID DIAZ.
Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Fecha: 29 de Marzo de 2023

Clima: Soleado.

Personal de obra		Personal de Interventoria
Director	(ademero	Residente.
Residente	Oficial)	Tecnico Interventor
Inspector	Ayudante)	Director
Profesional SST	Almacenista	Especialista Saneamiento
Operador.		

ACTIVIDAD. Se continua con Corte y Figurado de acero 3/4" para la Fiquiacion de los estribos de Pozo de Inspeccion, Se realiza el llenado de lonas con material de cuenca Para atraque de la tuberia, al final de la jornada Se revisa la señalizacion con cinta de Prevencion para la Zona Intervenida.

Equipos: Herramienta Menor

FIRMAS:

HERNAN ANACONA
HERNAN ANACONA.
Residente de obra.

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria

Felix Javier Murcia.
Director de Interventoria

Luis Cruz Ponero.
Director de obra

Powered by CamScanner

Fecha	30 de Marzo de 2023.
Clima	Soleado.

Personal de obra		Personal de Interventoría.
Residente	Cadenero	Residente
Inspector	Oficiales	Tecnico Interventor
Profesional SST	Ayudantes	Tecnologo.
Operadores	Almacenista.	

ACTIVIDAD: Se continua con corte, armare y figurado de acero 1/2" y 3/4" para las canastas de las tapas Superiores de los Pozos de Inspección, se realizo el llenado de lodo con material de Arena para abrigue de la tubería, al Final de la Jornada se revisa la finalización con cinta de Prevención Para la Zona Intervenida.

EQUIPOS: Herramienta Menor.

Firmas:

HERNAN ANAGONA BA	
HERNAN ANAGONA.	JESUS DAVID DIAZ
Residente de Obra.	Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Fecha: 31 de Marzo de 2023

Clima: Soleado.

Personal de Obra		Personal de Interventoría
Director	Cadenero	Residente
Residente	Oficiales	Técnico Interventor
Inspector	Ayudantes	Director
Profesional SST	Almacenista	Especialista Ambiental
Operador		

ACTIVIDAD: El día de hoy el contratista de obra continua con excavación mecánica en conglomerado pero cabe resaltar que este terreno se encuentra unas sobretamaños en roca lo cual dificulta la excavación de las tareas con su respectivo suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillado D=30", Arena para base de tubería y continua relleno material seleccionado tamaño Máximo 2", Manejo de aguas en excavaciones, anticodo tipo 1 y afirmado en material seleccionado tamaño máximo 2" para el tramo PZ8 al PZ8, se encuentra nivel freático y la inestabilidad del terreno, por la presencia de aguas, Adicionalmente se realiza encofrado y vaciado de concreto 4000PSI para la placa cubierta del pozo de inspección PZ8,

EQUIPOS: Herramienta Menor, Retroexcavadora Oruga de, Dos(2) Vibroapisonador, Dos (2) Motobomba 3", Dos(2) Motobomba 4", Compactador y planta Eléctrica.

Firmas: HERNAN ARANGUNA PUA

Hernan Arangua
Residente de obra

Jose David Diaz
Residente de Interventoría

Luis Cruz Pomeo
Director de obra

Felix Javier Rubiano
Director de Interventoría

Powered by CamScanner

Fecha: 04 de Abril de 2023

Clima: Soleado

Personal de obra		Personal de Interventoría
Residente	Residente	Residente
Inspector	Inspector	Técnico Interventor
Profesional SST	Ayudante	
Operador	Almacenista	

ACTIVIDAD: El día de hoy el contratista de obra continua con excavaciones mecánicas en conformación pero sobre resaltar que este terreno se encuentra unos sobreanchos en roca la cual es dificultado la excavación de las tuberías con su respectivo suministro e instalación de tuberías PVC para alcantarillado D= 36", Acero para base de tuberías y confinamiento relleno. Material seleccionado tercera manera 2 Manejo de agua en excavación entibado tipo 1 y afirmado en material seleccionado tercera manera 2" para el tramo PI85 al PI80, se encontro nivel freatico y la inestabilidad del terreno por la presencia de agua, al final de la jornada se realiza la socialización con charla de prevención para los intervenidos.

EQUIPOS: Herramienta Menor, Retroexcavadora Orugada, D.S(1) Motoniveladora 14", D.S(2) Motobomba 4", compactador y Planta electrica.

Firmas: HERNAN ARANGUA PON.

Hernan Aranguren
Residente de obra

Jhon David Diaz
Residente de Interventoría

Luis Abel Pomeles
Director de obra

Felix Jose Maestre
Director de Interventoría

Powered by CamScanner

Fecha: 03 de Abril de 2023

Clima: Soleado.

Personal de obra		Personal de Interventoria
Director	Cadenero	Residente.
Residente	Oficiales.	Tecnico Interventor
Inspector	Ayudantes.	Especialista Saneamiento
Profesional SST	Almacenistas.	Director
Operadol		Tecnologo

ACTIVIDAD. El dia de hoy el contratista de obra continua con excavacion mecanica en conglomerado pero cabe resaltar que este terreno se encuentra unos sobretamaños en roca lo cual a dificultado la excavacion de los tramos con sus respectivas Sumunistro e instalacion de tuberia RDC para alcantarillado D=36", Arena para base de tuberia y continua relleno material seleccionado tamaño maximo 2", Manejo de aguas de escorrentia, entibado tipo 1 y retirado en material seleccionado tamaño maximo 2" para el tramo P28 al P26, se encuentra nivel freatico y la inestabilidad del terreno, por la Presencia de agua, adicionalmente se realiza encofrado y vaciado de Concreto 4000PSI para la placa base del pozo de Inspeccion B, al Final de la jornada se realiza la Socializacion con Cinta de Peligro para la zona Intervenida.

EQUIPOS: Herramienta Menor, Retroexcavadora Chuzeta, Dos (2) Volqueta, Dos (2) Motobomba 3", Dos (2) Motobomba 4", compactador y Planta Electrica.

Firmas

HERNAN ARANGUA PUA
Hernan Arangua
Residente de obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria.

Powered by CamScanner

Fecha: 04 de Abril de 2015

Obra: Soledad

Personal de obra		Personal de Interventoría
Residente	Celadores	Residente
Inspector	oficiales	Técnico Interventor
Profesional SST	Ayudante	
Operador	Almacenista	

ACTIVIDAD: El día de hoy el contratista de obra continua con excavación mecanica en conglomerado pero cabe resaltar que este terreno se encuentra unos sobreconsolidado en roca, lo cual se dificultado la excavación de los tramos. Con su respectivo suministro e instalación de tuberia PVC para alcantarillado de 30", Arena para base de tuberia y continua relleno material seleccionado tamaño Maximo 2", manejo de aguas en excavación, entibado tipo 1 y apuntalado en material seleccionado tamaño Maximo 2" para el tramo PZ08 al PZ06, se encuentra nivel freatico y la inestabilidad del terreno, por la presencia de agua, adicionalmente se realiza encofrado y vaciado de concreto 4000psi para el primer anillo del PZ8, Al final de la jornada se realiza la Sensibilización con charla de prevención para la zona Intervenida

EQUIPOS: Herramienta Menor, Retroexcavadora Oruga de, Dos(2) Vibrapisones Dos(2) motobombas 3", Dos(2) motobombas 4", Compactador, Planta electrica

Firmas

HERNAN ANACONA ROA
Residente de obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

Fecha: 05 de Abril de 2023

Clima: Soleado

Personal de Obra		Personal de Interventoría
Director	Cadete 10	Residente
Residente	Oficiales	Técnico Interventor
Inspector	Ayudantes	Especialista Saneamiento
Profesional SST	Almacenista	
Operador		

ACTIVIDAD: El día de hoy el contratista de obra continua con excavación mecánica en conglomerado con su respectivo Suministro e instalación de fibra para alcantarillado PVC D:30" cabe resaltar que este tramo se encuentra unos subterráneos en roca, el cual dificulta la excavación de los tramos, Alternativamente se continua con Arena para cama de apoyo, relleno material Seleccionado tamaño máximo 2", Bombeo de aguas en excavación, entibado tipo 1, aforado en material Seleccionado tamaño máximo 2" para el tramo P26 al P26D, se encuentra nivel freático y la inestabilidad del terreno por la presencia de agua y se realiza el encofrado y vaciado de concreto 4000PSI para el segundo anillo de P28, Al nivel de la juntacada se revisa la verticalización con cinta de pendientes para la zona Intervenida

EQUIPOS: Herramienta Menor, Retroexcavadora Oruga de, Dos(2) Vibradores, Dos(2) Motobombas 3", Dos(2) Motobombas 4", Compactador, Planta eléctrica.

Firmas

HERNAN ARANGO RIA
HERNAN ARANGO
Residente de obra

Jesus David Diaz
Residente de Interventoría

Luis Raul Pinto
Director de obra

Felix Javier Murga
Director de Interventoría.

Powered by CamScanner

FECHA: 10 de Abril de 2023.

CLIMA: Soleado.

Personal de obra.
Residente. Oficiales.
Inspector. Ayudantes.
Profesional SST Almacenista.
Operador.
Cadenero.

Personal de Interventoria
Residente.
Tecnico Interventor
Tecnologo.

ACTIVIDAD: El dia de hoy el contratista de obra, Con Excavacion mecanica en conglomerado con su respectivo suministro e Instalacion de Viga para alcantarillado D=20" psc, cabe resaltar que este terreno se encuentra unas sobretamaños en roca lo cual dificulta la excavacion de los tramos, se continua con Arena para base de tubería, relleno material seleccionado tamaño maximo 2", material de cajas en excavaciones, entibado tipo 1 y retirado el material seleccionado tamaño máximo 2" para el tramo P26b al P26D, se encuentra nivel freatico y la inestabilidad del terreno por la presencia de agua, se realiza encofrado y vaciado de Concreto 3000psi para la placa base del P26E, al Final de la Jornada se realiza la socializacion con cuenta de Reverencia para la Zona Intervenida.

Equipos: Herramienta Menor Retroexcavadora Orugada, Dos(2) Volquetas, Dos(2) motobombas 3", Dos(2) motobomba 4", Compactador Planta Electrica.

Firmas.

HERNAN ARANGO PUA.
HERNAN ARANGO
Residente de obra

JESUS DAVID DIAZ.
Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

FECHA: 11 de Abril de 2023

CLIMA: Soleado.

Personal de Obra.		Personal de Interventoria.
Residente.	Cadenero	Residente.
Inspector.	Oficiales.	Tecnico Interventor.
Profesional SST.	Ayudantes	Especialista Saneamiento.
Operador	Almacenista.	Ductor

ACTIVIDAD: El dia de hoy el contratista de Obra continua con excavacion mecanica en conglomerado pero cabe resaltar que este terreno se encuentra unos sobretamaños en roca lo cual a dificultado la excavacion de los tramos con su respectivo Sostenimiento e Instalación de tubería PVC para alcantarillado D=30", Arena para base de tubería, Relleno material seleccionado tamaño maximo 2", manejo de aguas en excavacion, entibado tipo 1, culminado en material seleccionado tamaño maximo 2" para el tramo PZ6E.01 PZ6D, se encuentra nivel freatico y la inestabilidad del terreno, por la presencia de agua, se realiza el encofrado y vaciado de concreto 4000PSI para el primer anillo del PZ6E, al final de la jornada se realiza la socializacion con Charla de Prevencion para la zona Intervenida.

EQUIPOS: Herramienta Menor, Retroexcavadora Oruga de, Dos (2) Malacates, Dos (2) Motobomba 3", Dos (2) Motobomba 4", Compactador Planta electrica.

Firmas.

HERNAN ANACONA ROA
HERNAN ANACONA
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

FECHA: 12 de Abril de 2023

CLIMA: Soleado

Personal de obra.		Personal de Interventoría.
Director.	Cadenero	Residente.
Residente.	Oficiales.	Tecnico Interventor.
Inspector	Ayudantes	
Profesional SST.	almacenista.	
Operador.		

ACTIVIDAD: El dia de hoy el Contratista de obra continua con excavación mecanica en conglomerado con su respectivo Suministro e Instalacion de tuberia alcantarillado D=30" PVC pero cabe resaltar que este terreno se encuentra unos Sobretamaños en roca lo cual a dificultado la excavacion de las franjas, y contara con arena para cama de tubería, relleno material seleccionado tramos restantes 2", presencia de agua en excavaciones, estibado tipo 1, afirmado en material seleccionado, tramos restantes 3" para el tramo PR86 al PR90, se encuentra nivel freatico y la inestabilidad del terreno, por la presencia de agua se realizo encofrado y vaciando de concreto 4000PSI para el tercer anillo PR90, al final de la jornada se retira la señalizacion con cinta de Precaución para la zona Intervenida

EQUIPOS: Herramienta Menor, Retroexcavadora Oruga 320, Dos(2) Vibrapisones, Dos(2) Motobombas 3", Dos(2) Motobombas 4", Compactador, planta electrica.

FIRMAS: HERNAN APARICIO POR

HERNAN APARICIO	Jesus Dario Diaz.
Residente de Obra	Residente de Interventoria.
Luis Cruz Romero.	Felix Julio P. Moscoso.
Director de obra	Director de Interventoria.

Powered by CamScanner

Fecha: 13 de Abril de 2023.

Clima: Soleado.

Personal de obra.		Personal de Interventoría
Residente	Cadeneros	Residente
Inspector	Oficiales	Técnico Interventor.
Profesional SST	Ayudantes	Tecnólogo.
Operador.	Almacenista.	Especialista Saneamiento

ACTIVIDAD: El día de hoy el contratista de obra continua con excavación mecánica en conglomerado. Cabe resaltar que este terreno se encuentra unas sobreteorías en roca la cual a dificultado la excavación de las tuberías con su respectivo suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillado D=36", Arena para base de tubería, relleno material seleccionado tamaño Máximo 2", manejo de agua en excavaciones, entibado tipo 1 conformado en material seleccionado tamaño máximo 2" para el tramo P26B al P26A, se encuentra nivel freático y la inestabilidad del terreno, por la presencia de agua, se realiza el encofrado para el cuello cuello del pozo B, al final de la jornada se realiza la socialización con charla de prevención para los trabajadores

EQUIPOS: Herramienta Menor, Retroexcavadora Orugado, Dos (2) Bobcat, Dos (2) Motobombas 3", Dos (2) Motobomba 4", Compactador, planta eléctrica

Firmas: HERNAN ARANGOA BOA
HERNAN ARANGOA
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Fecha: 14 de Abril de 2023.

Clima: Soleado.

Personal de obra		Personal de Interventoria
Director	Cadenero	Residente.
Residente	Oficiales.	Tecnico Interventor
Inspector	Ayudantes	
Personal SST	Almacenista.	
Operador		

ACTIVIDAD: El dia de hoy el contratista de obra. Continua Con excavacion Mecanica en conglomerado pero Cabe resaltar que este terreno Se encuentra una Subestacion en roca la cual dificulta la excavacion de los tramos por su respectivo Suministro e Instalacion de Tuberia PVC para alcantarillado D=36", Arena para base de tuberia, relleno material seleccionado tamaño Maximo 3", Manejo de aguas en excavaciones, estribado tipo 1, Apisonado en Material seleccionado tamaño maximo 2" para el tramo P36E al P36D, Se encuentra nuel Fracturas y la Inestabilidad del terreno, por la Presencia de agua Se realiza Vaciado de Concreto 4000PSI por el costado oriental del P38, al Final de la jornada Se realiza la Socializacion con cuata de Prevencion para la Area Intervenida.

EQUIPOS: Herramienta Menor, Retroexcavadora Onny,ok, DOS(2) Vibrapetus, DOS(2) motobombas 3", DOS(2) Motobombas 4", Compactador y planta electrica.

Firmas HERNAN ARANGO A P.A.
Hernan Arango.
Residente de obra.

Jesus David Diaz.
Residente de Interventoria.

Luis Cruz Romero.
Director de obra

Felix Javier Maturana.
Director de Interventoria

Powered by CamScanner

FECHA:	15 de Abril de 2023.
Clima:	Soleado.

Personal de Obra		Personal de Interventoría
Residente.	Cadeseo	Residente
Inspector	oficiales.	Tecnico Interventor
Profesional SST	Ayudantes.	Especialista Seguimiento
Operador	Almacenista.	

ACTIVIDAD: El dia de hoy el contratista de obra continua con excavacion mecanica en conglomerado pero cabe resaltar que este terreno se encuentra una sobrexcavacion en roca la cual a dificultado la excavacion de los tramos con su respectivo suministro e instalacion de tuberia pvc para alcantarillado D=30", Arena para base de tuberia, relleno material seleccionado tamaño Maximo 2", manejo de agua en excavaciones, entibado tipo 1, Armado en material seleccionado tamaños Maximos 2" para el tramo PAGE al PAGO, se encuentra nivel freatico y la inestabilidad del terreno, por la presencia de agua, al final de la jornada se revisa la señalizacion con cinta de proteccion para la zona intervenida.

EQUIPOS: Herramienta Menor, Retroexcavadora Cargada. Dos (2) Volquetas Dos (2) Motobomba 3", Dos (2) Motobomba 4", Compactador, planta electrica.

FIRMAS: HERNAN ARANGO ROA.
HERNAN ARANGO
Residente de Obra.

JESUS DAVID DIAZ.
Residente de Interventoria.

Powered by CamScanner

Fecha: 17 de Abril de 2023

Turno: Soleado en la Mañana, Lluvioso en la Tarde

Personal de obra.		Personal de Intercentivia
Director	Cadenero.	Residente.
Residente	Oficiales	Tecnico Interventor
Inspector	Ayudantes	Tecnologo.
Profesional SST	Almacenista.	

Actividad: El dia de hoy el contratista de obra continua con excavacion mecanica en conglomerado pero cabe resaltar que este terreno se encuentra unas sobretamaños en roca lo cual a dificultado la excavacion de las franjas con su respectivo. Suministro e Instalacion de tuberia PVC para alcantarillado D=30", Arena Para base de tuberia, relleno material seleccionado tamaño Maximo 2" Manejo de aguas en excavaciones, entibado tipo 1, Afirmado en material Seleccionado tamaño maximo 2". para el tramo PR6E al PR6 Se encuentra nivel freatico y la inestabilidad del terreno, por la presencia de agua, al final de la jornada se realiza la Senalizacion con cinta de precaucion para la Zona Intervenida.

Equipos: Herramienta Menor, Retroexcavadora, Oruga, Dos(2) Volquetas, Dos(2) Motobombas 3", Dos(2) Motobombas 4", Compactador, planta electrica

Firmas:

Jaime Agudelo Ramirez.
Residente de obra.

Jesus David Diaz.
Residente de Interventoria

Jose Luis Romero.
Director de obra.

Felix Javier Arango.
Director de Interventoria.

Powered by CamScanner

FECHA: 18 de Abril de 2023.

clima: Soleado.

Personal de obra.		Personal de Interventoria.
Residente	Oficiales	Residente.
Inspector	Ayudantes.	Tecnico Interventor.
Profesional SST	Almacenista.	Especialista Seguridad
Operador		Director.
Cadeneros.		

ACTIVIDAD: Se realiza vaciado de concreto de 4000psi en el quinto anillo del P28, igualmente en el tercer anillo del P26 y la placa cubierta de P30-B, al final de la jornada se revisa la señalizacion con cinta de Precaucion para la Zona Intervenida.

EQUIPOS: Mezcladora, Vibrador de Concreto.

Firmas:

Jesus Mauricio Zapata
Residente de obra

Jesus David Diaz
Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

Fecha: 19 de Abril de 2023

Clima: Soleado.

Personal de obra.		Personal de Interventoría	
Director	Carretero	Residente.	
Residente	Oficiales.	Técnico Interventor	
Inspector	Ayudantes		
Profesional SST.	Almacenista.		
Operador.			

ACTIVIDAD: Se realiza Vaciado de concreto de 4000PSI en el cuarto cuello del PZGE. Se continua relleno Material Seleccionado terreño Manual 2° para el tramo PZ8 al PZGE, Retiro de Material proveniente de excavación, se realiza Cazuela del PZ8, al Final de la Jornada de revisa la Socialización con Curso de prevención para la zona Intervenida.

EQUIPOS: Mezcladora, Vibrador de Concreto

Firmas:

Jaime Lopez Rincon
Residente de obra

Jose David Diaz
Residente de Interventoría.

Luis Cruz Romero.
Director de Obra.

Felix Javier Moreno
Director de Interventoría.

Powered by CamScanner

Fecha:	20 de Abril de 2023
Clima:	Soleado.

Personal de obra	Personal de Interventoria.
Residente	Residente.
Inspector	Técnico Interventor.
Profesional SST	Tecnologo.
Operador	Almacenista.

ACTIVIDAD: Se realiza Vaciado de Concreto de 4000PSI en el ultimo anillo del PZTT, Se continua relleno material seleccionado tamaño maximo 2", afirmado en material seleccionado tamaño maximo 2" Para el tramo PZB al PZEE, Corte, Fijado, y encofre de acero para la placa cubierta de los Pozos de Inspeccion, al Final de la jornada se revisa la señalizacion con cinta de prevencion para la zona Intervenida

EQUIPOS: Mezcladora, Vibrador de Concreto.

Firmas

Yenny Patricia Zapata	Jesus David Diaz.
Residente de obra	Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

74

FECHA: 21 de Abril de 2023.

Clima: Lluvias Intermitentes durante el dia.

Personal de obra.		Personal de Interventoria:
Director	Cadenero	Residente.
Residente.	Oficiales.	Tecnico Interventor
Inspector	Ayudantes	Especialista Seguimiento
Profesional SST	Almacenista	
Operador.		

ACTIVIDAD: Se realiza Vaciado de Concreto de 4000psi para Placa Cubierta de Pozos de Inspeccion. Se Realiza Cazuela PZ6E, Se suspende las actividades debido a la fuerte lluvia en horas de la Tarde, se realiza la Socializacion Con cinta de prevencion para la Zona Intervenida.

EQUIPOS: Mezcladora Vibrador de Concreto.

Firmas:

Fany Marcela Bahena
Residente de Obra.

Jesus Dario Diaz
Residente de Interventoria.

Luis Cruz Romero
Director de Obra.

Felix Javier Arevalo
Director de Interventoria.

Powered by CamScanner

Fecha:	22 de Abril de 2023
Clima:	Soleado.

Personal de obra		Personal de Interventoria
Director	Cadenero	Residente
Residente	oficiales	Tecnico Interventor
Inspector	Ayudantes	Especialista Seguimiento
Profesional SST	Almacenista	Director
Operador		

Actividad: El dia de hoy el personal de obra realiza capacitación en elementos de Protección Personal (Verificación curso de alturas)

Equipos: N/A.

Firmas:

Jhon Mauricio Zapata. — Residente de Obra.

Luis David Diaz. — Residente de Interventoria

Luis Cruz Pomero. — Director de Obra.

Felix Javier Murgas. — Director de Interventoria.

Powered by CamScanner

FECHA: 29 de Abril de 2023.

Clima: Lluvioso.

Personal de obra.		Personal de Interventoria
Residente	Cadenero	Residente
Inspector	Oficiales.	Tecnico Interventor
Profesional SST.	Ayudantes.	Especialista Saneamiento.
Operador	Almacenista	

ACTIVIDAD: El dia de hoy el contratista no realizo ninguna actividad debido a las fuertes lluvias presentadas durante el dia.

EQUIPOS: N/A.

FIRMAS.

Residente de obra. Residente de Interventoria

Fecha:	25 de Abril de 2023.
Clima:	Soleado.
	Personal de Obra: Personal de Interventoria
	Residente Cadenero Residente
	Inspector Oficiales Tecnico Interventor.
	Profesional SST Ayudantes Tecnologo.
	Operador Almacenista.
	ACTIVIDAD: Se realiza vaciado de Concreto de 4000PSI para placa cubierta de POZO de Inspeccion 6B y 6C, y se continua con excavacion mecanica en conglomerado pero cabe resaltar que este terreno se encuentra unos sobretamaños en roca lo cual a dificultado la excavacion de los tramos con su respectivo Suministro e Instalacion de tuberia PVC para alcantarillado D= 30", Arena para base de tuberia, relleno material Seleccionado tamaño Maximo 2", manejo de aguas en excavaciones, entibado tipo 1, Afirmado en material Seleccionado tamaño maximo 2" para el tramo P26E al P26D, se encuentra nivel freatico y la inestabilidad del terreno, por la Presencia de agua, al Final de la Jornada se realiza la socializacion con cinta de Peligro para la tarea Intervenida.
	EQUIPOS: Herramientas Menor, Pet, excavadora Oruga 6a, Dos(2) Volquetas, Dos(2) Motobombas 3", Dos(2) motobombas 4", Compactador, Planta Electrica
	Firmas:
	JESUS DAVID DIAZ. Residente de Interventoria.
	JUAN MANUEL ZAPATA Residente de Obra

FECHA: 26 de Abril de 2023.

CLIMA: Soleado

Personal de Obra		Personal de Interventoria
Director	Cadenero	Director
Residente	oficiales	Residente
Inspector	Ayudantes	Tecnico Interventor
Profesional SST	Almacenista	Especialista Saneamiento
Operador		

ACTIVIDAD: El dia de hoy el Contratista de obra Continua con excavacion mecanica en conglomerado para cabe resaltar que este terreno se encuentra unas sobretamaños en roca lo cual a dificultado la excavación de los tramos con su respectivo Suministro e Instalación de tubería PVC para alcantarillado D=36". Arena para base de tubería, relleno material seleccionado tamaño maximo 2", manejo de aguas de excavacion, estibado tipo 1, afirmado en material seleccionado tamaño maximo 2" para el tramo PG6 al PG5, se encuentra nivel freatico y la inestabilidad del terreno, por la presencia de agua, al final de la jornada se realiza la señalizacion con cinta de peligro para la zona intervenida.

EQUIPOS: Herramienta Menor, Retroexcavadora Oruga (1), Dos(2) Volquetas, Dos(2) Motobombas 3", Dos(2) Motobombas 4", Compactador, Planta electrica.

Firmas.

(HERNAN ARANGO)
HERNAN ARANGO
Residente de obra

Residente de Interventoria.

LUIS CRUZ ROMERO.
Director de obra.

FELIX JOSE MOJICA.
Director de Interventoria

FECHA: 27 de Abril de 2023

CLIMA: Soleado.

Personal de obra		Personal de Interventoria
Director	Cadenero	Director
Residente	Oficiales	Residente
Inspector	Ayudantes	Tecnico Interventor
Profesional SST	Almacenista	
Operador		

ACTIVIDAD: El dia de hoy el contratista de obra continua con excavación mecanica en conglomerado, pero cabe resaltar que este terreno se encuentra unos sobretamaños en roca lo cual a dificultado la excavación de los tramos con su respectivo suministro e instalacion de tuberia PVC Para alcantarillado D=30", Arena Para base de tuberia, relleno material Seleccionado tamaño maximo 2", manejo de aguas de excavación, afirmado de material Seleccionado tamaño máximo 2", al Final de la jornada se revisa la señalización con cinta de prevención para la zona intervenida.

EQUIPOS: Herramienta Menor, Retroexcavadora Chigado, Dos (2) Volquetas, Dos (2) Motobombas 3", Dos (2) Motobombas 4", planta electrica, Compactador.

FIRMAS:

Kevin Mauricio Zapata.
Residente de Obra.

Jesus Omar Diaz.
Residente de Interventoria

Luis Cruz Rivero.
Director de obra.

Felix Javier Moruga.
Director de Interventoria.

FECHA: 28 de Abril de 2023.

CLIMA: Soleado, lluvioso

Personal de obra.		Personal de Interventoría.
Residente.	Cadenero	Residente.
Inspector	Oficiales.	Tecnico Interventor.
Profesional SST.	Ayudantes.	Especialista Conocimiento
Operador	Almacenista.	Tecnologo.

ACTIVIDAD: El dia de hoy el Contratista de obra continua con excavación mecanica en conglomerado pero cabe resaltar que este terreno se encuentra una sobreexcavación en roca lo cual a dificultado la excavación de los tramos con su respectivo. Suministro e Instalación de Tubería PVC para alcantarillado D=30", Arena para base de Tubería, relleno material seleccionado tamaño maximo 2", manejo de aguas de excavación, afirmado en material seleccionado tamaño máximo 2" para el tramo PZ6D al PZ6E Se encuentra nivel freatico que la Inestabilidad del terreno, por la Presencia de agua; al final de la jornada se revisa la Señalizacion con cinta de Prevención para la Zona Intervenida, por parte de la Interventoría se recomienda ubicar los equipos sobre una superficie que evite la Contaminación con aceites y Combustible en el medio ambiente, al Final de la jornada se revisa la señalización con cinta de prevención para la Zona Intervenida.

Equipos: Herramienta Menor, Retroexcavadora Drugada, Dos(2) Volquetas, Dos(2) Motobombas 3", Dos(2) Motobombas 4", Compactador, planta electrica.

Firmas..

Ivan Mauricio Zapata.
Residente de obra.

Jesus David Diaz.
Residente de Interventoría
(Director de Obra) Interventoría

FECHA:	29 de Abril de 2023.
Clima:	Soleado
	Personal de obra. Personal de Interventoria.
	Residente. Cadenero Residente
	Inspector oficiales Tecnico Interventor.
	Profesional SST. Ayudantes
	Operador
	ACTIVIDAD: El dia de hoy el contratista de obra realiza Mantenimiento de equipos, limpieza y organizacion en obra
	Firmas:
	Jesus David Diaz. Residente de Interventoria.
	Residente de obra.

FECHA: 02 de Mayo de 2023.

CLIMA: Soleado.

Personal de obra.		Personal de Interventoria
Residente.	Cadenero	Residente
Inspector	Oficiales	Tecnico Interventor
Profesional SST	Ayudantes.	Tecnologo.
operador	Almacenista	

ACTIVIDAD: El dia de hoy el contratista de obra continua con excavacion mecanica en conglomerado pero cabe resaltar que este terreno se encuentra unos sobretamaños en roca lo cual a dificultado la excavación de los tramos con su respectivo Suministro e instalacion de tubera PVC para alcantarillado de Aguas para base de tuberia, relleno material seleccionado tamaño maximo 2", manejo de aguas de excavacion, apisonado en material seleccionado tamaño maximo 2" para el tramo PT6D al PT6C, se encuentra nivel freatico y la inestabilidad del terreno, por la presencia de agua, por parte de la Interventoria se realizo la recomendacion de ubicar los equipos sobre una superficie que evite la contaminacion por lo tanto fue acatado por parte del contratista de obra, al final de la jornada se revisa la Señalizacion con Cinta de Prevencion para la zona Intervenida.

EQUIPOS: Herramienta Menor, Retroexcavadora Oruga, Dos(2) Vibrocompactador, Dos(2) Motobombas 3" Dos (2) Motobombas 4", compactador, planta electrica.

FIRMAS.

Juan Mauricio Salamo
Residente de obra

Jesus David Diaz
Residente de Interventoria.

Fecha:	03 de Mayo de 2023.
Clima:	Soleado.
	Personal de obra. Personal de Interventoría
	Director Cadenero Director
	Residente Oficiales. Residente.
	Inspector Ayudantes. Tecnico Interventor.
	Profesional SST Almacenista
	Operador
	Actividad: El dia de hoy el contratista de obra realiza corte, cargue y figurado de acero y también llenado de losas con material de Arena para drenaje.
	Equipos: Herramienta Menor.
	Firmos:
	Fabian Mauricio Zapata. Jesus David Diaz.
	Residente de obra. Residente de Interventoria.
	Luis Cruz Romero. Felix Jhoe Mendoza.
	Director de obra Director de Interventoría.

Fecha: 04 de Mayo de 2023.

Clima: Soleado.

Personal de obra		Personal de Interventoria
Residente	Cadenero	Residente.
Inspector	Oficiales	Tecnico Interventor.
Profesional SST	Ayudantes	Especialista Saneamiento
Operador	Almacenista.	

ACTIVIDAD: Se realiza corte, amarre y Figurado de acero para placa cubierta de pozos de Inspección.

Equipos: Herramienta Menor.

Firmas:

FREDY MAURICIO ZAPATA.
Residente de Obra.

JESUS DANILO DIAZ.
Residente de Interventoria.

Fecha:	05 de mayo de 2023.
Clima:	Soleado.
	Personal de obra. Cadenero. Oficiales. Ayudantes. Almacenista. Operador Personal de Interventoria Director Residente Tecnico Interventor Tecnologo.
Asunto:	El dia de hoy el contratista de obra continua con excavación mecanica en conglomerado pero cabe resaltar que este terreno se encuentra unos sobretamaños en roca lo cual a dificultado la excavación de los tramos con su respectivo suministro e instalación de tuberia PVC para alcantarillado en D= 30", Arena para base de tuberia, Relleno material Seleccionado tamaño maximo 2", manejo de agua en excavación, afirmado en material seleccionado tamaño maximo 2" para el tramo PZ6C al PZ6B, y se realiza el Vaciado de concreto para la placa piso del POZO 6C, al Final de la Jornada se revisa la señalización con cinta de Prevención para la zona Intervenida.
	Equipos: Herramienta Menor, Retroexcavadora Oruga, Dos (2) Vibrapetes, Dos (2) motobombas 3", Dos (2) motobombas 4", Compactador, planta electrica.
firmas:	Juan Pinto JUAN MATEO ESPITIA. Residente de obra. JESUS DAVID DIAZ. Residente de Interventoria Luis Cruz Romero Director de obra Felix Javier MENDOZA. Director de Interventoria.

Fecha: 06 de Mayo de 2023.

Clima: Soleado

Personal de obra		Personal de Interventoria
Residente	Cadenero	Residente
Inspector	Oficiales	Tecnico Interventor
Profesional SST	Ayudantes	Especialista Saneamiento
Operador	Almacenista	

Actividad: Se realiza Corte, armare y Figurado de acero para placa cubierta de pozos.

Equipos: Herramienta Menor.

Firmas:

Jesus Mauricio Zabala
Residente de obra.

Jesus David Diaz.
Residente de Interventoria.

Fecha:	08 de Mayo de 2023.
Clima:	lluvioso.

Personal de obra		Personal de Interventoria
Director	Celadores	Director.
Residente	oficiales.	Residente.
Inspector	Ayudantes	Tecnico Interventor.
Profesional SST	Almacenista.	
Operador.		

ACTIVIDAD: El dia de hoy, el contratista de obra realiza el encofrado del primer anillo del PEGC, se presentan lluvias todo el dia, la intensidad de la lluvia es minima pero constante.

Equipos: Herramienta Menor, Motobomba(2) 3", Dy(2) Motobomba 4",

Firmas:

Ing. Mauricio Arpita.	Jesus David Diaz.
Residente de Obra	Residente de Interventoria.
Luis Cruz Romero.	Erika Lizeth Rojas.
Director de Obra	Directora de Interventoria.

FECHA: 09 de Mayo de 2023.

Clima: Soleado.

Personal de obra		Personal de Interventoria
Residente	Cadenero.	Residente
Inspector	oficiales.	Tecnico Interventor
Profesional SST	Ayudantes.	Especialista Seguimiento.
Operador.	Almacenista:	Tecnologo.

ACTIVIDAD: El dia de hoy el contratista de obra realiza vaciado de concreto del primer anillo de PTGC y placa de PTS PTGD

Equipos: Herramienta Menor; Dos(2) mixtos 3", Dos(2) motobombas 4"

Firmas:

Jesus Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus Omar Diaz.
Residente de Interventoria.

Fecha: 10 de Mayo de 2023

Clima: Soleado.

Personal de obra		Personal de Interventoria.
Director	Cadenero.	Director
Residente	oficiales.	Tecnico Interventor.
Inspector	Ayudantes	Residente.
Profesional SST.	Almacenista.	
Operador.		

Actividad: El dia de hoy el contratista de obra realizo desencofrado del pozo 6C y. Encofrado del primer anillo P6GD con su respectivo vaciado de concreto, y cañuela del Pozo 6C.

Equipos: Herramienta Menor, Dos(2) motobombas 3", Dos(2) motobombas 4"

Firmas:

Yeimy Andrea Zabala
Residente de obra.

Jesus David Diaz.
Residente de Interventoria

Luis Cruz Romero.
Director de Obra.

Erika Sineth Rojas.
Director de Interventoria.

FECHA: 11 de mayo de 2023.

Clima: Soleado

Personal de Obra.		Personal de Interventoría
Residente.	Cadenero.	Residente.
Inspector.	Ayudantes.	Tecnico Interventor.
Profesional SST.	oficiales.	Especialista Saneamiento
Operador.	Almacenista.	Director.
Director.		

ACTIVIDAD: El dia de hoy el contratista de obra continua con excavación mecanica en conglomerado pero cabe resaltar que este terreno se encuentra unos sobretamaños en roca lo cual a dificultado la excavacion de los tramos, con su respectivo Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillado D=30", Arena para base de tubería, relleno material seleccionado tamaño maximo 2", manejo de aguas de excavación, afirmado en material seleccionado tamaño maximo 2" para el tramo P26B al P26C, se encuentra nivel freatico y la inestabilidad del terreno por la presencia de agua, se realiza excavado y vaciado de concreto del segundo anillo P26B, al final de la jornada se revisa la señalización con cinta de precaución para la zona intervenida.

Equipos: Herramienta Menor, Dos (2) Motobombas de 3", Dos (2) Motobombas 4". Compactador, planta electrica., Retroexcavadora Oruga.

firmas.

Residente de obra. — Residente de Interventoria.

Luis Cruz Romero. — Erika Vanessa Rojas.

Director de Obra. — Director de Interventoria.

Fecha: 12 de Mayo de 2023.

Clima: Soleado., lluvioso

Personal de Obra.		Personal de Interventoria
Director.	Cadenero	Residente.
Residente.	Ayudantes.	Tecnico Interventor.
Inspector.	oficiales.	Director.
Profesional SST	Almacenista	Tecnologo
Operador		

Actividad: El dia de hoy el contratista de obra continua con excavacion mecanica en conglomerado pero cabe resaltar que en este tercio se encontro una sobretamaño en roca lo cual a dificultado la excavacion de las tremos, con su respectivo. Suministro e instalacion de tuberia PVC para alcantarillado D=30", Arena para base de tuberia, relleno material seleccionado tamaño maximo 2". manejo de agua de excavacion, afirmado en material seleccionado tamaño maximo 2" para el tramo PGD a1 PGC, Se realiza Encofrado y vaciado de Concreto del tercer anillo del PGD.

Equipos: Herramienta Menor, Dos(2) Motobombas 3", Dos(2) Motobombas 4", Retroexcavadora Oruga, planta electrica, Compactador.

Firma:

Jesus Mauricio Cortes
Residente de obra

Jesus David Diaz L.
Residente de Interventoria.

Luis Cruz Romero.
Director de Obra.

Erika Yhenny Reyes.
Director de Interventoria.

Fecha: 13 de Mayo de 2023.

Clima: Soleado

Personal de obra.		Personal de Interventoría
Residente	Cadenero	Residente
Inspector	Ayudantes	Tecnico Interventor.
Profesional SST	Oficiales	Especialista Seguimiento.
Operador	Almacenista.	

ACTIVIDAD: El dia de hoy el contratista de obra continua con Desencofrado del pozo 6D. y Encofrado con su respectivo Vaciado de Concreto del cuarto anillo PZ6D. y continua con excavacion mecanica en conglomerado con su respectivo Suministro e instalación de tuberia PVC para alcantarillado D=30", Arena para base de tuberia, relleno material seleccionado tamaño Maximo 2", manejo de aguas de excavacion, afirmado en material seleccionado tamaño maximo 3" para el tramo PZ6B al PZ6C, al Final de la jornada se revisa la señalizacion con cinta de proteccion para la Zona Intervenida.

Equipos: Herramienta Manual, Dos (2) motobombas 3", Dos (2) motobombas 4" Retroexcavadora, Operador, Compactador, Planta electrica

Firmas:

Jesus Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus Omar Diaz
Residente de Interventoria

Fecha:	15 de Mayo de 2023.
Clima:	Soleado.

Personal de obra		Personal de Interventoria
Director	Cadenero.	Director.
Residente	Ayudantes.	Residente.
Inspector	oficiales	Tecnico Interventor.
Profesional SST	Almacenista.	
Operador.		

Actividad: El dia de hoy el contratista de obra continua con excavación mecanica en Conglomerado con su respectivo Suministro e instalación de tuberia P.V.C para alcantarillado D=30", Arena para base de tubería, relleno material seleccionado tamaño Maximo 2", Manejo de aguas de excavación, afirmado en material seleccionado tamaño Maximo 2" para el tramo PZ6B al PZ6A., se realiza vaciado de Concreto 4000PSI para el cuarto anillo de PZ-6D y Vaciado de Concreto 4000PSI para el Segundo anillo PZ 6 C, y al final de la jornada se revisa la Señalización con Cinta de Peligro para la Zona Intervenida.

Equipos: Herramienta Menor, Dos (2) motobombas 3", Dos (2) Motobombas 4" Retroexcavadora, Cargador, Planta electrica, compactador.

Firmas:

Nelvis Marlon Ramos
Residente de obra.

Jesus David Diaz
Residente de Interventoria.

Luis Cruz Ramos.
Director de Obra

Erika Yineth Rojas.
Director de Interventoria.

Fecha: 16 de Mayo de 2023.

Clima: Soleado.

Personal de obra		Personal de Interventoria
Residente	Caderero	Residente.
Inspector	Ayudantes	Tecnico Interventor
Profesional SST	oficiales.	Tecnologo.
Operador	Almacenista.	Especialista Saneamiento

ACTIVIDAD. El dia de hoy el contratista de obra continua con excavación mecanica en conglomerado con su respectivo suministro e instalacion de tuberia PVC para alcantarillado D=30", Arena para base de tuberia, relleno material seleccionado tamaño maximo 2", manejo de agua de excavacion, afirmado en material seleccionado tamaño Maximo 2" para el tramo PE6A al PE6A., Se realiza vaciado de concreto 3000PS para el tercer anillo del PE6C y cuarto anillo del PE6D, al final de la jornada se revisa la señalizacion con cinta de precaucion para la zona Intervenida, al final di

Equipo: Herramienta menor, Dos (2) motobombas 3" (Dos (2) motobombas 4" planta electrica, compactador, retroexcavadora, Cargador frontal.

Yeison Mateus Trigos
Residente de obra

Jesus David Diaz.
Residente de Interventoria.

Fecha: 17 de Mayo de 2023

Clima: Soleado.

Personal de obra	Personal de Interventoria.
Director.	Cadenero.	Director.
Residente.	Ayudantes.	Residente.
Inspector.	Oficiales.	Tecnico Interventor.
Profesional SST	Almacenista.	
Operador.		

ACTIVIDAD: El dia de hoy el Contratista de obra continua con excavación mecanica en conglomerado con su respectivo suministro e instalación de tuberia PVC para alcantarillado D=30", Arena para base de tuberia, relleno material Seleccionado tamaño Maximo 2", manejo de aguas de excavación, afirmado en material seleccionado tamaño maximo 2" para el tramo PZ6A al PZ6, Se realiza Vaciado de concreto 4000PSI para el sexto anillo al PZ6D, y el cuarto anillo del PZ6C, al Final de la Jornada. Se revisa la Socialización con carta de Prevención para la tarea Intervenida.

Equipos: Herramienta Menor, Dos (2) motosoldadora 4", Dos (2) motobombas 3" Retroexcavadora sencilla, Compactador, planta electrica

Firmas:

Juan Marcos Espana
Residente de Obra.

Jesus David Diaz.
Residente de Interventoria.

Luis Abel Rumbo.
Director de Obra

Edith Lizeth Rojas.
Director de Interventoria

Fecha: 18 de Mayo de 2023.

Clima: Soleado.

Personal de obra.		Personal de Interventoria.
Residente.	Cadenero	Residente
Inspector.	Ayudantes	Tecnico Interventor
Profesional SST.	Oficiales	Especialista Saneamiento.
Operador	Almacenista	

Actividades: El dia de hoy el contratista de obra continua con excavación mecanica en conglomerado con su respectivo Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillado D=30", Atoca para base de tubería, relleno material seleccionado tamaño maximo 2", manejo de agua de excavacion, afirmado en material Seleccionado tamaño Maximo 2", para el tramo P26A1 al P26. y se realiza Vaciado de Concreto de 4000psi en el quinto anillo del P26C, al final de la jornada se revisa la Señalización con cinta de prevencion para la Zona Intervenida.

Equipos: Herramienta, Mesa, Dos (2) motobombas 4", Dos (2) motobombas 3" Retroexcavadora, Ogyada, planta electrica, compactador.

Firmas:

Residente de obra. Residente de Interventoria.

FECHA: 14 de Mayo de 2023.

CLIMA: Soleado.

Personal de obra		Personal de Interventoria
Director	Cadenero	Director
Residente	Ayudantes	Residente.
Inspector	Oficiales.	Tecnico Interventor
Profesional SST.	Almacenista	Tecnologo.

ACTIVIDAD: El dia de hoy el contratista de obra continua con excavación mecanica en conglomerado con su respectivo Suministro e instalación de tuberia PVC para alcantarillado D=30", Arena para base de tuberia, relleno material seleccionado tamaño maximo 2", manejo de agua de excavación, afirmado en material seleccionado tamaño Maximo 2" para el tramo P26A al P26, Se realiza Vaciado de Concreto de 4000psi en el sexto anillo del P26C, al Final de la Jornada se revisa la Señalizacion con cinta de prevencion para la Zona Intervenida

Equipo: Herramienta Menor, Dos(2) motobombas 4", Dos(2) motobombas 3" retroexcavadora Oruga, planta electrica, compactador

Firmas:

Residente de obra

Residente de Interventoria

Director de Obra

Director de Interventoria

Fecha: 20 de Mayo de 2023.

Clima: Soleado

Personal de obra.		Personal de Interventoría
Residente	Cadenero	Residente.
Inspector	Ayudantes	Tecnico Interventor
Profesional SST	Oficiales	Especialista Saneamiento.
Operador	Almacenista	

Actividad: El dia de hoy el contratista de obra continua con excavación Mecanica en conglomerado con su respectivo Suministro e Instalacion de tuberia Pvc para alcantarillado D=30", Ahora para base de tuberia, relleno material seleccionado tamaño maximo 2", manejo de aguas de excavacion, afirmado en material seleccionado tamaño maximo 2" para el tramo PE6 a PE5, al final de la jornada de revisa la señalizacion con cinta de precaucion para la Zona Intervenida.

Equipo: Herramienta menor, Dos(2) motobombas 3", Dos(2) motosoldadura Retroexcavadora Oxigeno, planta electrica, compactador.

Firmas:

Residente de obra

Jesus David Ariza
Residente de Interventoria.

FECHA:	23 de Mayo de 2023
CLIMA:	Soleado.

Personal de obra	Personal de Interventoría
Residente Cadenero	Residente.
Inspector Ayudantes.	Técnico Interventor.
Profesional SST oficiales.	
Operador. Almacenista.	

ACTIVIDAD: El día de hoy el contratista de obra realiza manejo de agua con equipos de bombeo para la INSTALACIÓN de la parilla (placa del PISO o base del PZ6A. con su respectivo vaciado de concreto, Al igual que la Instalación de la placa cubierta PZ6C y PZ6D., y se continua con relleno con material granular Z" debidamente compactado y afirmado con material seleccionado tamaño maximo 2", al Final de la jornada se realiza la socialización con carta de prevención para la Zona Intervenida.

EQUIPOS: Herramienta Menor, Dos (2) motobombas 3", Una (1) motobomba 4", Retroexcavadora, Cargador, Planta electrica Compactador.

Firmas.

Residente de Obra

Residente de Interventoría.

Fecha: 24 de Mayo de 2023.

Clima: Soleado

Personal de Obra.		Personal de Interventoría.
Director.	Cadenero	Director.
Residente.	Ayudantes	Residente
Inspector	Oficiales	Tecnico Interventor
Profesional SST	Almacenistas.	Especialista Saneamiento
Operador		Tecnologo.

ACTIVIDAD: El dia de hoy el contratista de obra realizo el vaciado de Concreto del primer cuello PEGA. y continua con relleno material seleccionado tamaño maximo 2", afirmado en material seleccionado tamaño maximo 2", al final de la jornada se realiza la desalitacion con cinta de peligro en la zona Intervenida.

Equipos: Herramienta menor, Dos(2) motobombas 4", Dos(2) motobombas 2", planta electrica, Compactadora, Retroexcavadora Oruga.

Firmas.

Yamid Mateo Lopez
Residente de obra

Jesus Omar Diaz.
Residente de Interventoria

Luis Cruz Rivero.
Director de Obra

Erika Lizeth Rojas
Director de Interventoria

Fecha	25 de mayo de 2023
Clima	Soleado

Personal de obra		Personal
Director	Cadenero	Director
Residente	Ayudantes	Residente
Inspector	Oficiales	Técnico Interventor
Profesional SST	Almacenista	Especialista Saneamiento
Operador		Tecnólogo

Actividad: El contratista de obra realiza el manejo de aguas con equipos de bombeo para el descenchado de la formaleta empleada para la fundicion del PZ-6A, despues de realizar esta actividad se procede a realizar el relleno con material granular tamaño máx 2", debidamente compactado con apisonador manual.
Se procede a formaletear primer anillo del PZ-6B y posterior fundición en concreto impermeabilizado de 4000 PSI, con el respectivo manejo de aguas.

Herramientas y equipos: Herramienta menor, planta electrica, apisonador manual, vibrador de concreto, retrocargador, retroexcavadora (2 motomba) 3 motobombas de 4", 1 motobomba 3"

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente de Interventoria

Luis Cruz Romero
Director de Obra

Erika Janeth Rojas
Directora de Interventoria.

FECHA: 26 de Mayo de 2023.

Clima: Lluvioso.

Personal de Obra		Personal de Interventoria
Residente	Cadenero	Residente
Inspector	Ayudantes	Tecnico Interventor
Profesional SST	Oficiales	
Operador	Almacenista.	

Actividad: El dia de hoy el contratista de obra programa actividades pero por las fuertes lluvias no se puede realizar la actividad, por otra parte recibe visita supervisión de obra por parte de la entidad contratante, y se realiza cambio de acero transversal y Vertical. al final de la jornada se realiza la socialización con cuadrilla de prevención en la zona Intervenida.

Equipo: Herramienta Menor.

Yoxa Patricia ZAPATA
Residente de obra.

Luis Carlos Lopez Po.
Director de obra

Jesus David Diaz
Residente de Interventoria

Erika Lizeth Rojas.
Director de Interventoria.

Fecha:	27 de Mayo de 2023.
Clima:	Soleado.

Personal de obra
Residente.
Inspector
Profesional SST
Operador.

Cadenero.
Ayudantes
oficiales.

Personal de Interventoria.
Residente
Tecnico Interventor.
Especialista Geotecnia.

Actividad: El dia de hoy el contratista de obra realiza. Vaciado de concreto de los pozos 6A y 6B, se. realiza retiro de sobrante de material de excavacion. al Final de la jornada se revisa la señalizacion con cinta de prevención en la zona Intervenida.

Equipo: Herramienta Menor, Dos(2) Motobombal 4", Dos(2) motobombal 3", Planta electrica.

Jaime Prado
Jaime Alfredo Espitia.
Residente de obra.

Jesus David Diaz.
Residente de Interventoria.

FECHA: 29 de Mayo de 2023.

Clima: Soleado con lluvias

Personal de obra		Personal de Interventoria
Director.	Cadenero	Director
Residente.	Ayudantes	Residente
Inspector	oficiales.	Tecnico Interventor.
Profesional SST	Almacenista.	Tecnologo.
Operador		

Actividad: El dia de hoy el contratista de obra realiza desencofrado de los pozos 6A y pozo 6B, de igual manera realiza el Vaciado de concreto de la corbata del PZ6A y el Vaciado de concreto del tercer anillo del PZ5A, al final de la jornada se realiza la señalizacion con cinta de preveccion en la zona intervenida.

Equipos: Herramienta Menor, Dos (2) Motobombas 4", Dos (2) motobombas 3", Planta electrica.

Juan Pablo Zapata
Juan Pablo Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente de Interventoria

Luis Cruz Rondon
Director de obra

Jose Luis Ortiz
Edith Juleth Rojas
Director de Interventoria

FECHA: 30 de Mayo de 2023

CLIMA: Soleado con lluvias

Personal de Obra		Personal de Interventoría
Residente.	Cadenero.	Residente.
Inspector	Ayudantes.	Tecnico Interventor.
Profesional SST	Oficiales.	Especialista Saneamiento.
Operador.	Almacenista.	

Actividad: El dia de hoy el contratista de obra continua con excavación mecanica en conglomerado con su respectivo suministro e instalación de tubería pvc para alcantarillado D=30", Atraque para apoyo de tubería, relleno material seleccionado tamaño maximo 2", manejo de agua de excavación, afirmado en material seleccionado tamaño maximo 2" para el tramo PZ6A a PZ6, Se encofrado el tercer anillo del PZ6B y el cuarto anillo del PZ6A y se vacia el concreto en los mismos POZOS 6A y 6B. de los anillos anteriormente mencionados, al final de la jornada se realiza la señalitación con cinta de prevención en la zona intervenida.

Equipos: Herramienta Menor, Dos (2) motobombas 4", Dos (2) motobombas 3", planta electrica

Yhuly Mayerlis Arpata.
Residente de obra.

Jose David Diaz.
Residente de Interventoria.

Fecha:	31 de Mayo de 2023.
Clima:	Lluvioso

Personal de obra		Personal de Interventoria
Director	Cadenero.	Director.
Residente	Ayudantes	Residente.
Inspector	Oficiales.	Inspector.
Profesional SST.	Almacenista.	(Profesional SST)
Operador		Tecnologo.

Actividad: El dia de hoy el Contratista de obra continuo con excavación mecanica en conglomerado con su respectivo Suministro e instalacion de tuberia PVC para alcantarillado D=30", Arena para base de tuberia, relleno material seleccionado tamaño maximo 2", manejo de agua de excavacion, afirmado, en material seleccionado tamaño maximo 2" para el tramo. PZ6A1-PZ6, se excavo el quinto anillo PZ6A y cuarto anillo del PZ6B.

Equipos: Herramienta Menor, Dos(2) Motobombas 3", Dos(2) motobombas 4", planta electrica, Compactador Retroexcavadora Excavadora.

Mauricio Londoño
Residente de Obra
Luis Cruz Pontepo.
Director de obra.


Jesus Dario Diaz.
Residente de Interventoria.
Erick Jhoeth Rojas.
Director de Interventoria

Fecha:	01 de Junio de 2023
Clima:	Lluvioso

Personal de obra	Personal de Interventoria.
Residente.	Director.
Inspector	Residente.
Profesional SST.	Tecnico Interventor
Operador	Especialista Suministro

Actividad: El dia de hoy el contratista de obra se realiza. Vaciado de concreto del quinto anillo del PZ6A y del cuarto anillo del PZ6B.

Equipos: Herramienta Menor, Dos (2) Motobombas 3", Dos (2) Motobombas 4", planta electrica.



TEC. MARCOS ZAPATA
Residente de obra

JESUS DAVID DIAZ.
Residente de Interventoria.

FECHA: 02 de Junio de 2023.

Clima: Soleado con lluvias

Personal de obra.		Personal de Interventoría
Director	Cadeneros	Director
Residente.	Ayudantes	Residente
Inspector	Oficiales.	Inspector.
Profesional SST.	Almacenista.	
Operador		

Actividad: El día de hoy el contratista de obra realiza Vaciado de Concreto en el cuarto carril del PR0+0, y Se realiza relleno material granular 2"

Equipos: Herramienta Menor, Dos(2) motobombas 3", Dos(2) motobombas 4", planta electrica.

Jesus Mauricio ZAPATA.
Residente de Obra.

Jesus Orlando DIAZ.
Residente de Interventoría

Luis Luz Portela.
Director de Obra

Edwin Yeth Rojas
Director de Interventoría

FECHA:	03 de Junio de 2023.
Clima:	Soleado con nubes

Personal de obra
Residente.
Inspector.
Profesionales.
Operador.

Personal de Interventoría
Cadenero. Residente.
Ayudantes. Técnico Interventor.
oficiales. Tecnologo.
Almacenista. Especialista Saneamiento

Actividad: El día de hoy el contratista de obra realizo limpieza de equipos y llenado de vigas y igualmente realizan figurado de acero.

Estropol: Herramienta Menor.

Flavia Martinez Empaya
Residente de obra

Jesus David Diaz
Residente de Interventoria.

FECHA: 05 de junio de 2023.

Clima: lluvioso

Personal de Obra		Personal de Interventoría
Director	Cadenero	Director
Residente.	Ayudantes.	Residente.
Inspector.	Oficiales.	Tecnico Interventor.
Profesional SST.	Almacenistas.	
Operador.		

Actividad: El dia de hoy el contratista de obra. realizo. Vaciado de concreto del Quinto anillo del P36B

Equipos: Herramienta Menor, Dos (2) motobombas 3", Dos (2) Motobombas 4"

Tecnico Mauricio Zapata.
Residente de obra.

Luis Cruz Pompeo.
Director de obra.

Ing. Jesus Danilo Diaz.
Residente de Interventoria.

Ing. Ana Yaneth Rojas.
Director de Interventoria.

FECHA:	06 de Junio de 2023.
Clima:	Lluvioso.

Personal de obra		Personal de Interventoria
Residente.	Cadenero.	Residente.
Inspector.	Ayudantes	Tecnico Interventor.
Profesional SST.	Oficiales.	Especialista Electricista
Operador.	Almacenista.	

Actividad: El dia de hoy el contratista de obra no logro avanzar en actividades debido a las fuertes lluvias durante el dia.

RAUL MAURICIO ESPINTA.
Residente de obra.

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria.

Fecha: 07 de Junio de 2023

Clima: Lluvioso.

Personal de obra		Personal de Interventoría
Director.	Cadenero.	Director.
Residente.	Ayudantes.	Residente.
Inspector.	Oficiales.	Tecnico Interventor.
Profesional SST	Almacenista.	Tecnologo.
Operador.		

Actividad: En horas de la mañana se presentaron fuertes lluvias. Impidiendo la ejecucion de las actividades de obra, en horas de la tarde se presento un clima Soleado pero el nivel freatico estaba demasiado alto, más alto de lo normal debido a las fuertes lluvias que se habian Presentado por lo tanto El equipo de bombeo que se a venido utilizando no logra controlar el caudal. y así mismo no se avanzó en las demás actividades.

Yeimy Patricia Zapata
Residente de Obra.

Jesus David Diaz.
Residente de Interventoría

Luis Perez Romero.
Director de Obra.

Erika Yineth Rojas.
Director de Interventoría

Fecha: 08 de Junio de 2023

Clima: Nuvloso

Personal de obra		Personal de Interventoria
Residente.	Cadenero	Residente.
Inspector.	Ayudantes	Tecnico Interventor
Profesional SST.	oficiales	Especialista Saneamiento
Operador.	Almacenista.	

Actividad. El dia de hoy el contratista de obra no logró avanzar en actividades debido a las fuertes lluvias presentadas.

Kevin Mauricio Zapata.
Residente de obra.

Jesus David Diaz
Residente de Interventoria.

Fecha: 09 de Junio de 2023

Clima: Lluvioso

Personal de Obra:		Personal de Interventoria:
Director	Cadenero	Directora
Residente	Ayudantes	Residente
Inspector	Oficiales	Técnico Inspector
Profesional SST	Almacenista	Tecnologo.
Operadores		

Actividad: El contratista de obra realiza la instalación de los equipos de bombeo los cuales por las fuertes lluvias de dias anteriores, el nivel freatico aumento considerablemente generando dificultad para la excavación mecánica del tramo PZ-6 al PZ-5B. Por tanto no se presento avance de obra.

Kevin Mauricio Zapata
Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Jesus David Diaz
Residente Interventoria.

Luis Cesar Romero.
Director de Obra.

Erika Lizeth Rojas
Erika Lizeth Rojas
Directora Interventoria

Fecha: 10 de Junio de 2023

Clima: Lluvioso

Personal de Obra:		Personal de Interventoría:
Director	Cocinero	Directora
Residente	Ayudantes	Residente
Inspector	Oficiales	Técnico Inspector
Profesional SST	Almacenista	Técnologo
Operadores		

Actividad: Debido a las fuertes lluvias que se siguen presentando en la zona, el nivel freatico continua afectando los trabajos de instalación de tubería novafort 30", de igual manera afecta la fundición de la placa base PZ-6.

Kevin Mauricio Laporta
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria.

Luis Cruz Romero
Director Obra

Erika Vanessa Rojas
Directora Interventoria

Fecha: 13 de Junio de 2023

Clima: Lluvias

Personal de Obra:		Personal de Interventoria:
Director	Cadenero	Directora
Residente	Ayudantes	Residente
Inspector	Oficiales	Técnico Inspector
Profesional SST	Almacenista	Técnologo
Operadores		

Actividad: Se realiza visita de obra por parte de la supervisión para realizar recorrido de obra, mediante comité se establece que debido a las fuertes lluvias presentadas la semana anterior y con el aumento del nivel freatico los equipos de bombeo son insuficientes en capacidad, por lo tanto el contratista para mitigar esta problematica alquilara una motobomba de 6" y poder avanzar con las actividades.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Luis Erika Pinzon
Director de Obra

Erika Yiseth Rojas
Directora Interventoria

Fecha: 14 de Junio de 2023

Clima: Lluvios

Personal de Obra:		Personal de Interventoría:
Director	Cadenero	Directora
Residente	Ayudantes	Residente
Inspector	Oficiales	Técnico Inspector
Profesional SST	Almacenista	Tecnólogo
Operadores		

Actividad: El contratista de obra realiza la instalación de la parrilla de la placa base del Pz-6 y la posterior fundición en concreto impermeabilizado de 4000 PSI, se realiza la toma de muestras de cilindros para ensayos de compresión.
El contratista de obra realiza la actividad debido a la llegada del equipo de bombeo trackobomba 6".

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Díaz
Residente Interventoría

Luis Ruiz Romero.
Director de Obra

Erika Lorelly Rojas
Directora Interventoría

Fecha:	15 de Jnio de 2023
Clima:	Soleado

Personal de Obra:		Personal de Interventoria
Director	Cadenero	Director
Residente	Ayudantes	Residente
Inspector	Oficiales	Técnico Inspector
Profesional SST	Almacenista	Técnologo
Operadores		

Actividad: La interventoria solicita al contratista suspender las actividades ya que a la Fecha no se encuentra al dia Con las planillas de la seguridad social del personal, por lo tanto hasta quien no presente las planillas formalmente no se permitira Continuar Con las actividades, el Contratista de obra manifiesta que la plataforma en la cual se genera los pagos de aporte en linea se encuentra congestionada y no deja realizar el pago.

Kevin Mauricio Zapata
Residente obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Fecha:	16 de Junio de 2023
Clima:	Soleado

Personal de obra:		Personal de Interventoría:
Director	Cadenero	Director
Residente	Ayudantes	Residente
Inspector	Oficiales	Técnico Inspector
Profesional SST	Almacenista	Tecnólogo
Operadores		

Actividad: La interventoria continua en la espera de que el Contratista presente las planillas de seguridad al dia y entregadas formalmente por lo tanto continuan suspendidas las actividades, el contratista de obra manifiesta que la plataforma de aportes en linea se encuentra congestionada y no deja realizar el pago.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria.

Fecha: 17 de Junio de 2023

Clima: Soleado

Personal de Obra:		Personal Interventoría:
Residente	Cadenero	Residente
Inspector	Ayudantes	Técnico inspector
Profesional SST	Oficiales	Tecnologo
Operadores	Almacenista	

Actividad: Se realizo formaleteado para inspección PZ-6 y posterior fundición del primer anillo del PZ-6 en concreto impermeabilizado de 4000 PSI, excavación mecánica e instalación tubería Novaport 30" en el tramo PZ-6 a PZ-5 con su respectiva cama en material granular 2"; como relleno en material 2" debidamente compactado.

Equipos: Herramienta Menor, Dos(2) Motobombas 3", Dos(2) Motobombas 2"; Planta Electrica.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoría

Fecha: 20 de Junio de 2023

Clima: Lluvioso y Soleado

Personal de Obra:		Personal Interventoría:
Director de Obra	Cadenero	Director
Residente	Ayudantes	Residente
Inspector	Oficiales	Técnico inspector
Profesional SST	Almacenista	Tecnólogo
Operadores		

Actividad: Se realiza excavación mecánico para la instalación de tubería Novaport 30" en el tramo PZ-6 a PZ-58 con su respectiva cama en material granular 2", como superior en material 2" debidamente compactado.

Equipos: Herramienta menor, D.S (2) motobombas 2", D.S (2) motobombas 3", planta eléctrica

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoría

Luis Cruz Montero
Director de obra.

Erika Yaneth Rojas
Directora Interventoría

Fecha: 21 de Junio de 2023

Clima: Lluvioso y Soleado.

Personal de Obra:		Personal Interventoria
Residente	Cadenero	Residente
Inspector	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Oficiales	Técnologo
Operadores	Almacenista	

Actividad: Se realiza excavación mecánica para la instalación de tubería Novaport 30" en el tramo PZ6 a PZ-58 con su respectiva cama en material granular 2" y como superior en material 2", rellenos debidamente compactados.

Equipos: Herramienta Menor, Dos(2) Motobombas 2", Dos(2) Motobombas 3", Planta electrica.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Josue David Diaz
Residente Interventoria

Fecha: 22 de Junio de 2023

Clima: Lluvioso y Soleado

Personal de Obra:		Personal Interventoria
Residente	Cadenero	Residente
Inspector	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Oficiales	Técnologo
Operadores	Almacenista	

Actividad: Se realiza excavación mecánica para la instalación de tubería Novaport 30" en el tramo PZ-6 a PZ-5B con su respectiva cama en material granular 2" y cama superior en material 2", rellenos debidamente compactados.

Equipo: Herramienta Menor, Dos (2) Motobombas 1", Dos (2) Motobombas 3", Planta electrica.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Fecha: 23 de Junio de 2023

Clima: Lluvioso y Soleado

Personal de Obra:		Personal Interventoria
Director	Cadaen	Director
Residente.	Ayudantes.	Residente
Inspector	Oficiales	Técnico Inspector
Profesional SST	Almacenista.	Técnologo
Operadores		

Actividad: Se realiza la excavación mecánica para la instalación de tubería Novaport 30" en el tramo PZ-6 a PZ-5B con su respectivo cama en material granular 2" y como superior en material granular 2" con respectivos rellenos debidamente compactados.

Equipos: Herramienta Menor, Dos motobombas 3", Dos (2) motobombas 2"

Kevin Mauricio Laporta
Residente Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Luis Cruz Barrero
Director de Obra

Erika Lineth Rojas.
Directora Interventoria

Fecha: 24 de Junio de 2023

Clima: Lluvioso y Soleado

Personal en Obra:		Personal de Interventoría.
Residente.	Cadenero.	Director.
Inspector.	Ayudantes.	Residente.
Profesional SST	Oficiales.	Técnico Inspector.
Operadores.	Almacenista.	

Actividad: Se realiza la excavación mecánica para la instalación de tubería Novaport 30" en el frente PZ-60 a PZ-58 con su respectiva cama en material granular 2" y cama superior en material granular 2" con respectivos rellenos debidamente compactados.

Equipo: Herramienta menor, Dos (2) Motobombas 3", Dos (2) motobombas 2"

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Fecha: 26 de Junio de 2023

Clima: Lluvioso y soleado

Personal de Obra:		Personal Interventoria
Residente	Cadenero	Residente
Inspector	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Oficiales	Técnologo
Operadores	Almacenista	

Actividad: Se realizo formaleteado y fundición P2-6 del segundo anillo en concreto impermeabilizado de 4000 PSI, debidamente reforzado en acero 3/8" perimetralmente.

Nota: Debido a las fuertes lluvias presentadas después de la fundición no se puede avanzar con las actividades.

Equipos: Herramienta menor, mezcladora, vibrador concreto, motobombas 2 de 3" y 2 de 4", tractobomba 6", retroexcavadora oruga, retrocargador enllantado, planta eléctrica.

Kevin Patricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Fecha:	27 de Junio de 2023
Clima:	Soleado y lluvias intermitentes fuertes

Personal de Obra:		Personal Interventoria.
Director	Cadenero	Directora
Residente	Ayudantes	Residente
Inspector	Oficiales	Técnico Inspector
Profesional SST	Almacenista	Técnologo
Operadores		

Actividad: Se realiza desencofrado de la formaleta y armado de la misma para la fundición del tercer anillo en concreto impermeabilizado de 4000 PSI del pozo de inspección PI-6, debidamente reforzado en acero 3/8" perimetralmente, se realiza la fundición de cañuela. Se realizan rellenos con material granular 2" al contorno del pozo de inspección debidamente compactado.

Equipos: Herramienta menor, mezcladora, vibrador concreto, motobombas 2 de 3" y 2 de 4", trabobomba 6", retroexcavadora oruga, retrocargador enllantado, planta electrica.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Luis Cruz Romero
Director de Obra

Erika Lineth Rojas
Directora Interventoria

Fecha: 28 de Junio de 2023

Clima: Lluvioso y Soleado

Personal de Obra:		Personal de Interventoria
Residente	Cadenero	Residente
Inspector	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Oficiales	Técnologo
Operadores	Almacenista	

Actividad: Se realiza desencofrado de la pomaleta y armado de la misma para la fundición del cuarto anillo en concreto impermeabilizado de 4000 PSI del pozo de inspección PI-6, debidamente reforzado en acero 3/8" perimetralmente, se realizan rellenos al contorno del pozo de inspección debidamente compactado.

Equipos: Herramienta menor, mezcladora, vibrador concreto, motobombas 2 de 3" y 2 de 4", tractobomba 6", retroexcavadora oruga, retrocargador enllantado, planta eléctrica.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Fecha: 29 de Junio de 2023

Clima: Soleado

Personal de Obra:		Personal Interventoria
Director	Cadenero	Directora
Residente	Ayudantes	Residente
Inspector	Oficiales	Técnico Inspector
Profesional SST	Almacenista	Técnologo
Operadores		

Actividad: Se realiza desencofrado de la formaleta y armado de la misma para la fundición del quinto anillo en concreto impermeabilizado de 4000 PSI del pozo de inspección P2-6, debidamente reforzado en acero 3/8" perimetralmente, se realizan rellenos al contorno del pozo de inspección debidamente compactado.

Equipos: Herramienta menor, mezcladora, vibrador concreto, motobombas 2 de 3" y 2 de 4", tractobomba 6", retroexcavadora oruga, retrocargador enllantado, planta electrica.

Kevin Fabricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Luis Cruz Romero
Director de Obra

Erika Lineth Rojas
Directora Interventoria

Fecha: 30 de Junio de 2023

Clima: Lluvioso y Soleado

Personal de Obra:		Personal de Interventoría:
Residente	Cadenero	Residente
Inspector	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Oficiales	Tecnologo
Operadores	Almacenista	

Actividad: Se realiza desencofrado de la formaleta y armado de la misma para la fundición del sexto anillo en concreto impermeabilizado de 4000 PSI del pozo de inspección P2-6, debidamente reforzado en acero 3/8" perimetralmente, se realizan rellenos al contorno del cilindro debidamente compactado.

Equipos: Herramienta menor, mezcladora, vibrador concreto, motobombas 2 de 3" y 2 de 4", trackbomba 6", retroexcavadora oruga, retrocargador enllantado, planta eléctrica.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoría

Fecha: 1 de Julio de 2023

Clima: Lluvioso y Soleado

Personal de Obra:		Personal de Interventoría:
Director	Cadenero	Directora
Residente	Ayudantes	Residente
Inspector	Oficiales	Técnico Inspector
Profesional SST	Almacenista	Técnologo
Operadores		

Actividad: Se realiza desencofrado de la formaleta y armado de la misma para la terminación de la fundición en concreto impermeabilizado de 4000 PSI del pozo de inspección PZ-6.

Equipos: Herramienta menor, mezcladora, vibrador concreto, motobombas 2 de 3" y 2 de 4", motobomba 6", retroexcavadora oruga, retrocargador chillonado, planta electrica.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Luis Cruz Romero
Director de Obra

Erika Lineth Rojas
Directora Interventoras

Fecha: 4 de Julio de 2023

Clima: Lluvioso

Personal de Obra:

Director	Cadenero	
Residente	Ayudantes	
Inspector	Oficiales	
Profesional SST	Almacenista	
Operadores		

Personal Interventoría:

- Directora
- Residente
- Técnico Inspector
- Tecnologo

Actividad: Se inicia nueva semana de trabajo debido a las fuertes lluvias y el aumento del nivel freatico no se pueden realizar actividades de excavación e instalación de tubería Novafort de 30", se realiza el traslado de la tubería de acueducto que abastece a la vereda Manzanal ubicandola paralelamente para que no afecte los trabajos de exlavación e instalación de tubería, se retira el alambre de cerramiento de predios a intervenir y se realiza nivelación de la vía alterna para el paso de los vehiculos.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoría

Luis Cruz Romero
Director de Obra

Erika Jinneth Popa
Directora Interventoría

Fecha:	5 de Julio de 2023
Clima:	Soleado y fuertes lluvias.

Personal de Obra:		Personal Interventoría:
Residente	Cadenero	Directora
Inspector	Ayudantes	Residente
Profesional SST	Oficiales	Técnico Inspector
Operadores	Almacenista	Tecnólogo

Actividad: El contratista de obra aprovechando el inicio de día soleado y realizo la excavación mecánica para la instalación de tubería Novaport 30" en el tramo PZ-6 a PZ-5B con su respectiva cama en material granular 2" y capa superior en material granular 2" y conformado su estructura de cimentación debidamente compactado.

Equipos: Herramienta menor, motobombas 2 de 3" y 2 de 4", trailobomba 6", retroexcavadora oruga, retrocargador entlantado, planta electrica.

Kevin Patricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Erika Yineth Rojas
Directora Interventoria

Fecha: 5 de Julio de 2023

Clima: Soleado y fuertes lluvias

Personal de Obra:		Personal Interventoría
Residente	Celadores	Residente
Inspector	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Oficiales	Tecnologo
Operadores	Almacenista	

Actividad: Se realizo la excavación mecánica para la instalación de tubería Novaport 30" en el tramo PZ-5 a PZ-5B, con su respectiva cama inferior y superior en material granular 2" y conformación de la estructura de cimentación debidamente compactada.

Equipos: Herramienta menor, motobomba 2 de 3" y 2 de 4" Motobomba 6", retroexcavadora oruga, retrocargador enllantado.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoría

Fecha:	7 de Julio de 2023
Clima:	Soleado y fuertes lluvias

Personal de Obra:

Director	Cadenero	Personal Interventoría:
Residente	Ayudantes	Directora
Inspector	Oficiales	Residente
Profesional SST	Almacenista	Técnico Inspector
Operadores		Técnologo

Actividad: Se realiza la excavación mecánica para la instalación de tubería Novaport 30" en el tramo P2-6 a P2-5B, con su respectiva cama inferior y superior en material granular 2" y conformación de la estructura de cimentación debidamente compactado.

Equipos: Herramiento menor, motobombas 2 de 3" y 2 de 4", tractobomba 6", retroexcavadora orugado, retrocargador enllantado.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Luis Cruz Romero
Director de Obra

Erika Lineth Rojas
Directora Interventoria

Fecha: 8 de Julio de 2023

Clima: Soleado

Personal de obra:		Personal Interventoria
Residente	Cadenero	Residente
Inspector	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Oficiales	Técnologo
Operadores	Almacenista	

Actividad: Finalizando semana de trabajo se finaliza la instalación de tubería Novaport 36" en el tramo P2-6 a P2-5B, se realiza la excavación mecánica del P2-5B para la instalación de la parrilla de la placa base.

Equipos: Herramienta menor, motobombas 2 de 3" y 2 de 4", motobomba 6", retroexcavadora oruga, retrocargador enllantado.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoría

Fecha:	12 de Julio de 2023
Clima:	Soleado, Nublado

Personal en obra:

Director	Cadenero	
Residente	Ayudantes	
Inspector	Oficiales	
Profesional SST	Almacenista	
Operadores		

Personal Interventoria.

Directora	
Técnico Inspector	
Tecnologo.	
Residente.	

Actividad: Se realiza la excavación mecánico para la instalación de un tubo Novaport 30" en el tramo PZ-SA a PZ-5, con su respectivo cama inferior y superior en material granular 2" y conformación de la estructura de cimentación debidamente compactada.

Equipos: Herramienta menor, motobombas 2 de 3" y 2 de 4", tractobomba 6", retroexcavadora orugada, retrocargador enllantado.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Luis Cruz Romero
Director de Obra

Erika Lizeth Rojas
Directora Interventoria.

FECHA: 13 de JULIO DE 2023

CLIMA: Soleado, lluvioso.

PERSONAL DE OBRA		PERSONAL DE INTERVENTORIA
DIRECTOR.	CARPINTERO.	DIRECTOR.
RESIDENTE	AYUDANTES.	TECNICO INSPECTOR
INSPECTOR.	OFICIALES.	TECNOLOGO.
PROFESIONAL SST	ALMACENISTA.	RESIDENTE.
OPERADORES.		

ACTIVIDAD: El dia de hoy Se realiza empate de refuerzo de 3/8" en la parrilla inferior del PZ-5A y el vaciado de concreto del mismo elemento con su respectiva pina base, y se realiza las muestras de cilindros, para control de calidad.

EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR, Motobombas 2" y 3" y 2" y 4", TRITURBOMBAS 6"

Juan Mauricio Zapata
Residente de obra

Jesus David Diaz.
Residente de Interventoria


Luis Cruz Romero
Director de obra

Esther Yaneth Rojas
Directora de Interventoria

FECHA:	14 de Julio de 2023.
Clima:	Lluvioso.

PERSONAL DE OBRA		PERSONAL DE INTERVENTORIA
RESIDENTE.	ALBAÑIL	Residente.
INSPECTOR.	Ayudantes	Tecnico Inspector.
PROFESIONAL SST	Oficiales.	Tecnologo.
OPERADORES	Almacenista.	

ACTIVIDAD: El dia de hoy debido a fuertes lluvias no se logró realizar actividades.



JOHN MAURICIO ZAPATA.
Residente de obra.

JESUS DAVID DIAZ.
Residente de Interventoria

FECHA: 15 DE JULIO DE 2023.

CLIMA: LLUVIOSO.

PERSONAL DE OBRA.		PERSONAL DE INTERVENTORÍA.
RESIDENTE.	CAPATACES.	RESIDENTE.
INSPECTOR.	AYUDANTES	TECNO INSPECTOR.
PROFESIONAL SST.	OFICIALES.	TECNOLOGO.
OPERADORES	ALMACENISTA.	

ACTIVIDAD: El dia de hoy debido a las fuertes lluvias no se logró actividades.

Transfer Ambrosio Zapata
Residente de obra.

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria

FECHA: 17 de Julio de 2023.

Clima: Lluvioso ¡Soleado.

PERSONAL DE OBRA		PERSONAL DE INTERVENTORIA
Director.	Cadenero.	Director.
Residente	Ayudantes.	Tecnico Interventor.
Inspector	oficiales.	Tecnologo.
Profesional SST	Almacenista.	
Operadores.		

ACTIVIDAD: Se realiza la excavación mecanica para la instalación de un tuberia Novafort 36" En el tramo PZ-5A a PZ-5, con su Respectivo cama inferior y superior en material granular 2" y conformación de la estructura de cimentacion debidamente compactado.

Equipos: Herramienta Menor, motobombas 1" y 3" y 2" y 4", tractobomba 6", Retroexcavadora oruga, retroexcavadora enllantada.

Yovin Mauricio Tapia
Yovin Mauricio TAPIA
Residente de Obra.

Jesus David Diaz
JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria.

Luis Cruz Romero.
LUIS CRUZ ROMERO.
Director de Obra

Erika Vanessa Rojas
ERIKA VANESSA ROJAS
Directora de Interventoria

Fecha: 18 de Julio de 2023.

Clima: Lluvioso y Soleado

Personal en obra		Personal interventoría
Residente	Cadenero	Residente
Inspector	Ayudantes	Técnico inspector
Profesional SST	Oficiales	Técnologo
Operadores	Almacenista	

Actividad: Se realiza la formaleteada y fundición del primer anillo del PZ-5A, elaborado en concreto impermeabilizado de 4000 PSI debidamente amarrado su acero perimetral de 3/8".

Equipos: Tractobomba 6", motobombas 2 de 3" y 2 de 4", Herramienta menor, vibrador concreto, mezcladoras.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Fecha:	19 de Julio de 2023
Clima:	Soleado, lluvioso.

Personal en obra		Personal Interventoria
Director.	Cadenero	Director.
Residente.	Ayudantes.	Residente.
Inspector	oficiales.	Tecnico Inspector.
Profesional SST.	Almacenista	
Operadores.		

Actividad: Se realiza la formaleteada y funcicion del (primer) 2do. anillo del pz-5A, elaborado en Concreto Impermeabilizado de 4000psi debidamente amarrado su acero perimetral de 3/8", y se recibe Visita por Parte de Interventoria.

Equipos. Tractobomba 6", motobombas 2" de 3" y 2' de 4", Herramienta Menor, Vibrador Concreto, Mezcladora.

Raul Mateus Zarata
Residente de obra

Jesus Dario Oliveros
Residente Interventoria

Luis Cruz Romero.
Director de obra.

Elsa Janeth Rojas.
Director Interventoria

Fecha: 21 de Julio de 2023

Clima: Nublado.

Personal Obra.		Personal Interventoría
Director	Celadores	Director
Residente	Ayudantes	Residente
Inspector	Oficiales	Técnico Inspector.
Profesional SST	Almacenista	
Operadores		

Actividad: Se realiza la Formaleteada y Fundición del 3er anillo del PZ-5A, elaborado en concreto Impermeabilizado de 4000PSI debidamente amarrado Su acero primeral de 3/8"

Equipo: Tractobomba 6", motobombas 2 de 3" y 2" de 9", Herramienta Menor, vibrador concreto, mezcladora.

Ing. Mauricio Zarata
Mauricio Zarata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoría

Luis Cruz Romero.
Director de Obra.

Erika Juliett Rojas.
Director Interventoría.

FECHA: 22 de Julio de 2023

CLIMA: Lluvioso.

Personal Obra		Personal Interventoria
Residente	Cadenero.	Residente
Inspector	Ayudantes.	Tecnico Inspector.
Profesional SST	Oficiales	
Operadores.	Almacenista.	

Actividad: El dia de hoy se realiza descargado de la formaleta, y relleno de material granular 2". Se realiza compactacion del mismo.

Equipos: Tractobomba 6", motobombas 2 de 3" y 2 de 4" herramienta menor.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra


Jesus David Diaz
Residente Interventoria.

FECHA: 29 de Julio de 2023.

CLIMA: Lluvioso.

Personal Obra.		Personal Interventoria
Director	Cadenero	Director
Residente.	Ayudantes	Residente
Inspector	Oficiales	Tecnico Inspector
Profesional SST	Almacenista.	
Operadores		

ACTIVIDAD: El dia de hoy no se realiza actividades. debido a las lluvias



Juan Mauricio Zapata.
Residente de obra.

Jesus Bruno Diaz.
Residente Interventoria

Luis Cruz Roncero.
Director de obra.

Erika Juliett Pinto.
Director Interventoria

Fecha: 25 de Julio de 2023

Clima: Lluvioso

Personal Obra		Personal Interventoría
Residente	Cadenero	Residente
Inspector	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Oficiales	Técnologo
Operadores	Almacenista	

Actividad: Se presenta daño de la retroexcavadora amarilla Hitachi 120, se solicita el repuesto pero informan que no se encuentra disponible en la ciudad de Villavicencio, los proveedores indican que debido al cierre de la vía al llano el día sabado 29 de Julio de 2023 llegara el repuesto.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Luis Cruz Romero
Director de Obra

Fecha: 26 de Julio de 2023

Clima: Soleado

Personal Obra	Cadenero	Personal Interventoria
Director de Obra	Ayudantes	Directora
Residente de Obra	Oficiales	Residente
Inspector	Almacenista	Técnico Inspector
Profesional SST		Técnologo.
Operadores		

Actividad: Se realizo la instalación del acero transversal de 3/8" debidamente amarrado a la parilla de 1/2" y posterior fundición de la placa base del PZ-SB en concreto impermeabilizado de 4000 PSI. Se realiza la toma de muestras de cilindros.

Equipos: Herramienta menor, motobombas 2 de 3" y 2 de 4", tractobomba 6", mezcladora, vibrador concreto.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Luis Cruz Romero
Director de Obra

Erika Janeth Rojas
Directora Interventoria

Fecha: 27 de Julio de 2023

Obra: Solecado

Personal Obra		Personal Interventoria
Residente de Obra	Cadenero	Residente
Inspector	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Oficiales	Tecnologo.
Operadores	Almacenista	

Actividad: Se realiza la formaleteada y fundición del primer anillo del Pz-58, elaborado en concreto impermeabilizado de 4000 PSI debidamente amarrado con acero perimetral de 3/8".

Equipo: Herramienta menor, motobombas 2 de 3" y 2 de 4", Motobomba 6", mezcladora, vibrador concreto.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Fecha: 28 de Julio de 2023

Clima: Lluvioso y soleado.

Personal Obra		Personal Interventoria
Director de Obra	Cadenero	Directora
Residente de Obra	Ayudantes	Residente
Inspector	Operarios	Técnico Inspector
Profesional SST	Almacenista	Tecnologo
Operadores		

Actividad: Se realiza el descenagado del primer anillo, relleno con material granular 2", debidamente compactado, formaleteado amarre de acero perimetral 3/8" y posterior fundición en concreto impermeabilizado de 4000 PSI del segundo anillo del PZ-58.

Equipos: Herramienta menor, motobombas 2 de 3" y 2 de 4", motobomba 6", mezcladora, vibrador concreto, retrocargador enllantado, apisonador manual.

Kevin Mauricio Laguna
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Luis Cruz Romero
Director de Obra

Erika Juliette Rojas
Directora Interventoria

Fecha: 29 de Julio de 2023

Obra: Lluvioso

Personal Obra		Personal Interventoria
Residente	Cantinero	Residente
Inspector	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Oficiales	Tecnologo
Operadores	Almacenista	

Actividad: No se realizan trabajos debido a las lluvias presentadas.
Se presento la llegada del repuesto de la retroexcavadora Hitachi 120, se realizará la instalación del mismo para tener disponible la máquina la siguiente semana.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente de Interventoria.

Fecha: 31 de Julio de 2023

Clima: Soleado

Personal Obra		Personal Interventoria
Director de Obra	Cadenero	Directora
Residente de Obra	Ayudantes	Residente
Inspector	Operarios	Técnico Inspector
Profesional SST	Almacenista	Técnologo.
Operadores		

Actividad: Se realiza el desencapado del segundo anillo, se relleno con material granular 1" debidamente compactado, se realiza el armado de acero perimetral en 3/8" y formaleteado y posterior fundición del tercer anillo en concreto impermeabilizado de 4000 PSI del P2-SB.

Equipos: Herramienta menor, motobombas 2 de 3" y 2 de 4", tractobomba 6", mezcladora, vibrador concreto, retrocargador enllantado, apisonador manual.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Luis Cruz Romero
Director Obra

Erika Jinneth Rojas
Directora Interventoria

Fecha: 1 de Agosto de 2023

Clima: Lluvioso

Personal Obra		Personal Interventoria
Residente de Obra	Cadenero	Residente Interventoria
Inspector	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Oficiales	Técnologo.
Operadores	Almacenista	

Actividad: No se realizan trabajos debido a las lluvias presentadas.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente de Interventoria

Fecha: 2 de Agosto de 2023

Clima: Soleado

Personal Obra		Personal Interventoria
Director de Obra	Cocinero	Directora
Residente de Obra	Ayudantes	Residente
Inspector	Oficiales	Técnico Inspector
Profesional SST	Almacenista	Técnologo
Operadores		

Actividad: Se realizo el desencofrado del tercer anillo, se rellena con material granular 2" debidamente compactado, se realizo el amarre de acero perimetral en 3/8", formaleteado y posterior fundición del cuarto anillo en concreto impermeabilizado de 4000 PSI del PZ-58.

Equipos: Herramienta menor, motobombas: 2 de 3" y 2 de 4", Motobomba 6", mezclador, vibrador concreto, retrocargador enllantado, apisonador manual.

Kevin Patricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Luis Cruz Romero
Director de Obra

Erika Lineth Rojas
Directora Interventoria.

Fecha: 3 de Agosto de 2023

Obra: Lluviaso

Personal Obra		Personal Interventoria
Residente de Obra	Cadenero	Residente
Inspector	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Oficiales	Tecnologo
Operadores	Almacenista	

Actividad: Debido a las fuertes lluvias presentadas en la zona se suspenden la fundicion de pozos e instalación de tuberia Novaport 30", ya que la planta por el nivel del río no esta realizando el cargue de material ni tampoco cuenta con stop para proveer. El contratista de obra se ve obligado a suspender actividades mientras la planta realiza el despacho de material.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente de Interventoria

Fecha: 4 de Agosto de 2023

Clima: Lluvioso

Personal Obra		Personal Interventoria
Residente de Obra	Cadenero	Residente
Inspector	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Operarios	Tecnologo
Operadores	Almacenista	

Actividad: Debido a las fuertes lluvias presentadas en la zona se suspenden la fundición de pozos e instalación de tubería Novafort 30", ya que en la planta por el nivel del río no esta realizando cargue de material ni tampoco cuenta con stop para proveer. El contratista de obra se ve obligado a suspender actividades mientras la planta realiza el despacho de material.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Fecha:	8 de Agosto de 2023
Clima:	Lluvioso

Personal Obra		Personal Interventoria
Residente de Obra	Cadenero	Residente
Inspector	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Oficiales	Tecnologo.
Operadoras	Almacenista	

Actividades: No se realizan trabajos debido a los fuertes lluvias presentados.

Kevin Fabricio Zapata
Kevin Fabricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Fecha	9 de Agosto de 2023
Clima:	Soleado

Personal Obra		Personal Interventoria
Director de Obra	Cadenero	Directora Interventoria
Residente de Obra	Ayudantes	Residente Interventoria
Inspector	Oficiales	Técnico Inspector
Profesional SST	Almacenista	Técnologo.
Operadores		

Actividad: Se reanuda la excavación mecánica para la instalación de tubería Novafort 30" en el tramo PZ-5A a PZ-5, con su respectiva cama inferior y superior en material granular 2" y conformación de la estructura de cimentación debidamente compactada. Se realiza entibado tipo 1.
Se presenta acopio de material granular 2".

Equipos: Herramienta menor, motobombas 2 de 3" y 2 de 4", motobomba 6", retroexcavadora orugada, retrocargador entibado, garruchas manual.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Luis Cruz Romero
Director de Obra

Erika Dineth Rojas
Directora Interventoria

Fecha: 10 de Agosto de 2023

Clima: Lluvioso

Personal Obra		Personal Interventoria
Residente de Obra	Cadenero	Residente Interventoria
Inspector	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Oficiales	Tecnologo
Operadores	Almacenista	

Actividad: Debido a las fuertes lluvias presentadas en la zona se suspenden la fundición de pozos e instalación de tuberia Novafort 30", ya que en la planta por el nivel del río no esta realizando cargue de material ni tampoco cuenta con stop para proveer. El contratista de obra suspende actividades mientras la planta realiza el despacho de material.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente de Interventoria.

Fecha: 11 de Agosto de 2023

Clima: Soleado

Personal de Obra		Personal de Interventoria
Director de Obra	Cadenero	Directora Interventoria
Residente de Obra	Ayudantes	Residente Interventoria
Inspector	Oficiales	Técnico Inspector
Profesional SST	Almacenista	Tecnologo.
Operadores		

Actividad: Se realiza excavación mecánica para la instalación de tubería Novaport 30" en el tramo P2-SA a P2-S, con su respectivo cama inferior y superior en material granular 2" y conformación de la estructura de cimentación debidamente compactado. Se realiza entibado tipo 1.

Equipos: Herramienta menor, motobombas 2 de 3" y 2 de 4", motobomba 6", retroexcavadora oruga, retrocargador enllantado, aparato manual.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente de Interventoria

Luis Cruz Romero
Director de Obra

Erika Jinett Rojas
Directora Interventoria

Fecha: 12 de Agosto de 2023

Clima: Soleado

Personal Obra		Personal Interventoria
Residente de Obra	Cadenero	Residente Interventoria
Inspector	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Oficiales	Tecnologo
Operadores	Almacenista	

Actividad: Se realiza relleno con material granular 2" debidamente humedecido y compactado por capas del tramo PZ-SA a PZ-5, se finaliza la instalación del tramo con tubería completa pendiente un niple. Se realiza limpieza y señalización de obra con el fin de evitar accidentes.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente de Interventoria.

Fecha:	10 de Agosto de 2023
Clima:	Soleado

Personal en Obra		Personal Interventoria
Director de Obra	Cadenero	Directora Interventoria
Residente de Obra	Ayudantes	Residente Interventoria
Inspector	Oficiales	Técnico Inspector
Profesional SST	Almacenista	Técnologo
Operadores		

Actividad: Se realiza excavación mecánica para la instalación de tubería Novaport 30" (niple) en el tramo PZ-5A a PZ-5, con su respectiva cama inferior y superior en material granular 2" y conformación de la estructura de cimentación debidamente compactado finalizando la instalación completa del tramo PZ-5A a PZ-5. Se realiza entibado tipo 1.

Equipos: Herramienta menor, motobombas 2 de 3" y 2 de 4", motobomba 6", retroexcavadora orugado, retrocargador enllantado, apisonador manual.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente de Interventoria

Luis Cruz Romero
Director de Obra

Erika Lineth Rojas
Directora Interventoria

Fecha: 15 de Agosto de 2023

Clima: Soleado

Personal Obra		Personal Interventoria
Residente de Obra	Cadenero	Residente Interventoria
Inspector	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Oficiales	Tecnologo
Operadores	Almacenista	

Actividad: Se realiza la excavación mecánica para la fundición del P2-5 y la del tramo P2-5 a P2-4A. Se realiza la instalación de tubería Novaport 30" con su respectivo cama inferior y superior en material granular 2" y conformación de la estructura de cimentación debidamente compactada. Se realiza entibado tipo 1.

Equipos: Herramienta menor, motobombas 2 de 3" y 2 de 4", motobomba 6", retroexcavadora oruga, retrocargador entibado, apisonador manual.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente de Interventoria

Fecha: 16 de Agosto de 2023

Clima: Soleado y lluvioso

Personal Obra		Personal Interventoria
Director de Obra	Cadenero	Directora Interventoria
Residente de Obra	Ayudantes	Residente Interventoria
Inspector	Oficiales	Técnico Inspector
Profesional SST	Almacenista	Técnologo
Operadores		

Actividad: Se realiza excavación mecánico para la instalación de tubería Novafort 30" PZ-5 o PZ-4A en este tramo se continua con la respectiva instalación de cama inferior y superior con material granular 2" y conformación de la estructura de cimentación debidamente compactado. Se realiza entibado tipo 1.

Equipos: Herramiento menor, motobombas 2 de 3" y 2 de 4", tractobomba 6", retroexcavadora oruga, retrocargador enllantado, apisonador manual.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente de Interventoria

Luis Cruz Romero
Director de Obra

Erika Ingrid Rojas
Directora Interventoria

Fecha: 17 de Agosto de 2023

Clima: Soleado

Personal Obra		Personal Interventoria
Residente de Obra	Cadenero	Residente Interventoria
Inspector	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Oficiales	Tecnologo
Operadores	Almacenista	

Actividad: Se continua con la excavación mecánica para la instalación de tuberia Novaport 30" en el tramo PZ-5 a PZ-4A con su respectiva instalación de cama inferior y superior con material granular 2" y conformación de la estructura de cimentación debidamente compactada. Se realiza entibado tipo 1. Se realiza fundición 5to anillo en concreto impermeabilizado de 4000 PSI con acero de refuerzo perimetral en 3/8" del PZ-5B.

Equipos: Herramienta menor, motobombas 2 de 3" y 2 de 4", motobomba 6", retroexcavadora oruga, retroexcavador enllantado, apisonador manual.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Fecha	18 de Agosto de 2023
Clima	Soleado

Personal Obra		Personal Interventoria
Director de Obra	Cadenero	Directora Interventoria
Residente de Obra	Ayudantes	Residente Interventoria
Inspector	Oficiales	Técnico Inspector
Profesional SST	Almacenista	Técnologo
Operadores		

Actividad: Continua la excavación mecánica para la instalación de tubería Novaport 30" en el tramo PZ-5 a PZ-4A con su respectiva instalación de cama inferior y superior con material granular 2 y conformación de la estructura de cimentación debidamente compactado. Se realiza entibado tipo 1. Se realiza la fundición del 4 to anillo del PZ-5A en concreto impermeabilizado de 4000 PSI con acero perimetral de 3/8" de refuerzo.

Equipos: Herramienta menor, tractobomba 6", retroexcavadora orugada, retrocargador entibado, mezcladora, vibrador concreto, apisonador manual, motobombas 2 de 3" y 2 de 4".

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Luis Cruz Romero
Director Obra

Erika Lizeth Rojas
Directora Interventoria

Fecha:	19 de Agosto de 2023
Clima:	Soleado

Personal Obra		Personal Interventoria
Residente de Obra	Cadenero	Residente Interventoria
Inspector	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Oficiales	Técnologo.
Operadores	Almacenista	

Actividad: Se finaliza la excavación e instalación de tubería Novafort 30" en el tramo P2-5 a P2-4A con su respectiva instalación de cama inferior y superior con material granular 2" y conformación de la estructura de cimentación debidamente compactado. Se realiza entibado tipo 1. Se finaliza la fundición del 6to anillo del P2-5B en concreto impermeabilizado de 4000 PSI con acero perimetral de 3/8" de refuerzo.

Equipos: Herramienta menor, motobombas 2 de 3", 2 de 4" y 1 de 6", mezcladora, vibrador concreto, apisonador manual, retro oruga y enllantada.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente de Interventoria.

Fecha: 22 de Agosto de 2023

Clima: Soleado

Personal Obra		Personal Interventoria
Director de Obra	Cadenero	Directora Interventoria
Residente de Obra	Ayudantes	Residente Interventoria
Inspector	Oficiales	Técnico Inspector
Profesional SST	Almacenista	Técnologo
Operadores		

Actividad: Se inicia la excavación mecánica y se pinabza para la fundación del PZ-YA, continua la excavación del tramo PZ-YA a PZ-Y, se realiza la instalación de tubería Novafort 30" con su respectiva cama inferior y superior en material granular 2" y compactación de la estructura de cimentación debidamente compactada. Se realiza entibado tipo 1. Se realiza la fundición del 5to anillo del PZ-SA en concreto impermeabilizado de 4000 PSI con acero perimetral de refuerzo en 3/8".

Equipos: Herramienta menor, motobomba 2 de 3", 2 de 4" y 1 de 6", mezcladora, vibrador concreto, aposonador manual, retro excavadora y enllantada.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente de Interventoria

Luis Cruz Romero
Director de Obra

Erika Tatiana Rojas
Directora de Interventoria

Fecha:	23 de Agosto de 2023
Clima:	Soleado

Personal Obra		Personal Interventoria
Residente de Obra	Cadenero	Residente Interventoria
Inspector	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Oficiales	Tecnologo
Operadores	Almacenista	

Actividad: Continua la excavación mecánica para la instalación de tubería Novaport 30" con su respectiva cama inferior y superior en material granular 2" y conformación de la estructura de cimentación debidamente compactada. Se realiza entibado tipo 1. Se finaliza la fundición del 6to anillo del PZ-5A en concreto impermeabilizado de 4000 PSI con acero perimetral de refuerzo en 3/8".

Equipos: Herramienta menor, motobomba 2 de 3", 2 de 4" y 1 de 6, mezcladora, vibrador concreto, apisonador manual, retro oruga y enllantada.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria.

Fecha: 24 de Agosto de 2023

Clima: Soleado

Personal Obra		Personal Interventoria
Residente de Obra	Cadenero	Residente Interventoria
Inspector	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Oficiales	Técnologo
Operadores	Almacenista	

Actividad: Se finaliza la excavación mecánica e instalación de tubería Novaport 30" con su respectiva cama inferior y superior en material granular 2" y conformación de la estructura de cimentación debidamente compactada. Se realiza entibado tipo 1. Del tramo PZ-4A a PZ-4.

Equipos: Herramienta menor, motobomba 2 de 3", 2 de 4" y 1 de 6", apisonador manual, retroexcavadora orugado, retrocargador enllantado.

Kevin Mauricio Zapata
Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente de Interventoria.

Fecha:	25 de Agosto de 2023
Clima:	Soleado

Personal Obra		Personal Interventoria
Residente de Obra	Cadenero	Residente Interventoria
Inspector	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Oficiales	Tecnologo
Operadores	Almacenista	

Actividad: Se instala la instalación de tubería Novaport 30" hasta el P2-4, se realiza la fundición de la parrilla de la placa base del P2-4A y P2-5 en concreto impermeabilizado de 4000 PSI debidamente vibrado.
Se realiza visita de obra por parte de la supervisión donde se evidencia mediante recorrido de obra las actividades realizadas. El avance presentado es del 8% de ejecución, se tiene una instalación de 505 ml y la construcción de 10 pozos de inspección.
Se realiza toma de medidas de concreto.

Equipos: Herramienta menor, motobombas 2 de 3", 2 de 4" y 1 de 6", retroexcavadora oruga, retrocargador con manto de y vibrador concreto.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Fecha	26 de Agosto de 2023
Clima	Soleado

Personal Obra		Personal Interventoria
Director de Obra	Cadenero	Director Interventoria
Residente de Obra	Ayudantes	Residente Interventoria
Inspector	Operarios	Técnico Inspector
Profesional SST	Almacenista	Tecnologo
Operadores		

Actividad: Se realiza formaleteado de los PZ-4A y PZ-5 para la fundición del primer anillo de concreto impermeabilizado de 4000 PSI. Manejo de aguas con motobomba paso subplural para evitar el desplazamiento del agua por la tubería.

Equipos: Herramienta menor, motobombas 2 de 3", 2 de 4" y 1 de 6", retroexcavadora, retrocargador entlantado, vibrador concreto.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus Daniel Diaz
Residente Interventoria

Luis Cruz Romero
Director de Obra

Enly Lineth Rojas
Directora Interventoria

Fecha:	27 de Agosto de 2023
Clima:	Soleado
	Personal Obra — Personal Interventoria
	Residente de Obra — Cadenero — Residente Interventoria
	Inspector — Ayudantes — Técnico Inspector
	Profesional SST — Oficiales — Tecnologo.
	Operadores — Almacenista
	Actividad: Se realiza el desvio del caño arenas blancas sellando con material granular y con la instalación de tanas (trincho) para algunas aperturas de la alcantarilla multiple y se envia el flujo del agua solo por una apertura habilitada para poder realizar el reperfeo del cárcamo. Se realiza la fundición placa cubierta P2-SB.
	Equipos: Herramienta menor, motobombas 2 de 3", 2 de 4" y 1 de 6", retroexcavadora oruga, retrocargador antantado y vibrador concreto.
	Laura Zapata — Jesus David Diaz
	Laura Mauricio Zapata — Jesus David Diaz
	Residente de Obra — Residente Interventoria

Fecha:	28 de Agosto de 2023
Clima:	Soleado

Personal Obra		Personal Interventoria
Residente de Obra	Cadenero	Residente Interventoria
Inspector	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Oficiales	Técnologo
Operadores	Almacenista	

Actividad: Se realiza la fundición del primer anillo del PZ-5 en concreto impermeabilizado de 4000 PSI debidamente vibrado. Continua el manejo de aguas con motobombas paso subfluvial. Se inicia la excavación mecánica en el tramo PZ-4 a PZ-3 para llegar a la cota batea del cajeado, se obtiene un terreno duro con piedra y roca de sobretamaños.

Equipos: Herramienta menor, motobombas 2 de 3", 2 de 4" y 1 de 6", vibrador concreto, retroexcavadora oruga, retrocargador en llantado, mezcladora.

Kevin Herrera Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Fecha:	29 de Agosto de 2023
Clima:	Soleado
	Personal Obra — Cadenero, Ayudantes, Operarios, Almacenista; Personal Interventoria — Directora de Obra, Técnico Inspector, Técnologo Director de Obra Residente de Obra Inspector Profesional SST Operadores
en el se cara duro	Actividad: Se realiza la fundición del primer anillo del P2-4A en concreto impermeabilizado de 4000 PSI debidamente vibrado, se realiza el desenrocado del P2-5 y se rellena con material granular 2" debidamente compactado, continua el manejo de aguas con trackatomba para el paso subfluvial, continua la excavación mecánico en el barro P2-4 a P2-3, se obtiene un terreno duro con piedra y rocas de sobretamaños.
" 1 Negrato	Equipos: Herramienta menor, motobombas 2 de 3", 2 de 4" y 1 de 6", vibrador concreto, retroexcavadora oruga, retroexcavador enllantado, mezcladora
	Kevin Mauricio Zapata Residente de Obra Jesus David Diaz Residente Interventoria
	Luis Cruz Romero Erika Sheth Rojas

Fecha.	30 de Agosto de 2023
Clima.	Soleado

Personal Obra		Personal Interventoria
Residente de Obra	Cadenero	Residente Interventoria
Inspector	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Oficiales	Tecnologo
Operadores	Almacenista	

Actividad Se realiza la instalación de la formaleta y posterior fundición del segundo anillo del PZ-5 en concreto impermeabilizado de 4500 PSI debidamente vibrado. Se realiza el desencofrado del PZ-4A y se rellena con material granular 2" debidamente compactado, continua el manejo de aguas con fractotanque para el paso subterraneo continua la excavación mecánica en el tramo PZ-4 a PZ-3 continua un terreno duro en piedra y roca de sobretamaños

Equipos Herramienta menor, motobombas 2 de 3", 2 de 4" y 1 de 6", vibrador concreto, retroexcavadora oruga, retrocargador, volqueta, mezcladora.

Kevin Mauricio Tinoco
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Fecha	31 de Agosto de 2023
Clima	Soleado

Personal Obra		Personal Interventoria
Director de Obra	Cadenero	Directora Interventoria
Residente de Obra	Ayudantes	Residente Interventoria
Inspector	Oficiales	Técnico Inspector
Profesional SST	Almacenista	Tecnologo
Operadores		

Actividad: Se realiza la instalación de la parrilla de la placa base del P2-4 y se amarra el acero de refuerzo de la placa del cárcamo a la misma con el fin de realizar un sistema monolitico de fundición, se procede a realizar la fundición de la placa base y 2 ml de placa de cárcamo, se realiza la fundición de 13 ml de solado para placa de cárcamo, continua el manejo de aguas con tractobomba paso subfluvial. Se realizan tomas de muestras.

Equipos: Herramienta menor, motobombas 2 de 3", 2 de 4" y 1 de 6", vibrador concreto, retroexcavadora oruga, retroexcavadora enllantada, mezcladora.

Kevin Zapata
Kevin Henrico Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Luis Cruz Romero

Erika Yaneth Rojas

Fecha: 1 de Septiembre de 2023

Clima: Soleado

Personal Obra		Personal Interventoria
Residente de Obra	Cocinero	Residente Interventoria
Inspector	Ayudantes	Tecnico Inspector
Profesional SST	Operarios	Tecnologo
Operadores	Almacenista	

Actividad: Se realiza el desencapre del P2-5 y se rellena con material granular 2" debidamente compactado, se realiza la instalación de la formaleta y posterior fundición del segundo anillo del P2-4A en concreto impermeabilizado de 4000 PSI debidamente vibrado, el personal continua con la instalación de acero de refuerzo del cárcamo, se procede a realizar la fundición de 13 m³ de placa de piso de cárcamo, continua el manejo de aguas con motobombas para el pozo subfluvial

Equipos: Herramienta menor, motobombas 2 de 3", 2 de 4" y 1 de 6", vibrador concreto, retroexcavadora oruga, retrocargador con martillo, mezcladora

Kevin Ramirez Lopez
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Fecha	2 de Septiembre de 2023
Clima:	Soleado, lluvias fuertes sobre medio dia. (2 horas)
Personal Obra	Personal Interventoria
Director de Obra — Cadenero	Directora Interventoria
Residente de Obra — Ayudantes	Residente Interventoria
Inspector — Oficiales	Técnico Inspector
Profesional SST — Almacenista	Tecnologo
Operadores	
Actividad: Se realiza el amare del acero de refuerzo de los muros del cárcamo la interventoria verifica la instalación del acero de refuerzo y da el aval para iniciar la formaleteada de los muros del cárcamo. Se realiza la instalación de la formaleta y posterior fundición del tercer anillo del P2-5 en concreto impermeabilizado de 4000 psi debidamente vibrado, continua el manejo de aguas con motobombas para paso subfluvial.	
Equipos: Herramienta menor, motobombas 2 de 3", 2 de 4" y 1 de 6" vibrador concreto, retroexcavadora oruga, retrocargador, mezcladora.	
Jesus David Diaz Residente Interventoria	
Luis Cruz Romero	

Fecha: 3 de Septiembre de 2023

Clima: Soleado

Personal en Obra		Personal Interventoria
Residente de Obra	Cadenero	Residente Interventoria
Inspector de Obra	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Operarios	Tecnologo.
Operadores	Almacenista	

Actividad: Se realiza el descapote del PZ-5 y se rellena con material granular 2° debidamente compactado, el personal realiza la permaleteo de las mismas del cimiento pero aproximadamente 15 ml para punticu en concreto impermeabilizado de 4000 PSI, continua el manejo de aguas con trinchereado para paso subfluvial.

Equipos: Herramienta menor, motobombas 2 de 3", 2 de 4" y 1 de
Retroexcavadora oruguda, retrocargador enllantado, compresor.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesús David Diaz
Residente Interventoria

Fecha:	4 de Septiembre de 2023
Clima:	Soleado, lluvias en la madrugada

Personal Obra

Director de Obra — Cadenero
Residente de Obra — Ayudantes
Inspector de Obra — Oficiales
Profesional SST — Almacenista
Operadores

Personal Interventoría

Residente Interventoría
Directora Interventoría
Técnico Inspector
Tecnólogo.

Actividad: Se inician labores observando las consecuencias de las fuertes lluvias presentadas en la madrugada las cuales generaron el desbordamiento del caño arenas blancas, las cuales afectaron la formaleteada realizada el día anterior para lo cual fue necesario realizar la limpieza del interior del encapado y placa del cárcamo, superado este imprevisto la interventoría verifica la limpieza y plomado de la formaleta y da el aval para la fundición de los muros, continua el manejo de aguas un tradolomba para piso subplacal

Equipos: Herramienta menor, motobombas 2 de 3", 2 de 4" y 1 de 6", Retroexcavadora orugado, retrocargador enllantado, vibrador concreto mezcladora, compresor.

Kevin Mauricio Lapsta
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoría

Luis Cruz Romero

Erika Judith Pinto

Fecha: 5 de Septiembre de 2023

Clima: Soleado y pueles lluvias intermitentes

Personal Obra		Personal Interventoria
Residente de Obra	Cadenero	Residente Interventoria
Inspector de Obra	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Oficiales	Tecnologo
Operadores	Almacenista	

Actividad Se realiza el descapote de los muros del cárcamo se procede a limpiar la zarmatella, se realiza la instalación de la tubería Novaport (2 tubos) con su respectiva cama de arena y en la campana una protección en Dreflon, continua el manejo de aguas con Trackbomba para paso subfluvial

Equipos: Herramienta menor, motobombas 2 de 3", 2 de 4" y 1 de 6", retroexcavadora oruga, retrocargador enllantado, compresor, rotomartillo vibrador concreto

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Fecha: 6 de Septiembre de 2023

Clima: Soleado

Personal Obra		Personal Interventoria
Residente de Obra	Cadenero	Residente Interventoria
Inspector de Obra	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Almacenista	Técnologo

Actividad: Se realiza la fundición de 6 ml de sobb de cárcamo, se junta anillos de pozos P2-5 y P2-4A, se realiza el armare del acero de placa superior del cárcamo. Se realiza placa cubierta P2-6D. Se realiza la fundición del primer anillo del P2-4.

Equipos: Herramienta menor, motobombas 2 de 3", 2 de 4" y 1 de 6", retroexcavadora oruga, retrocargador enllantado, compresor mezcladora, vibrador concreto.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Fecha:	7 de Septiembre de 2023
Clima:	Soleado

Personal obra.		Personal Interventoria
Residente de obra	Cadenero	Residente Interventoria
Inspector de obra	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Oficiales	Tecnologo
Operadores		

Actividades: Se realiza la fundición del segundo anillo del P3-4, se pasa la placa cubierta del drenaje, fundiendo placa cubierta P2-6B Se funden 6 ml de placa piso de cimacora.

Equipos: Herramienta menor, motobombas, retroexcavadora, mezcladoras, retrocargador enllantado, vibrador concreto.

Yeimy Rojas
Yeimy Yaneth Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Fecha:	8 de septiembre de 2023
Clima:	Soleado
	Personal obra — Personal Interventoria
	Director de Obra — Cadenero — Director Interventoria
	Residente de Obra — Ayudantes — Residente Interventoria
	Inspector de Obra — Oficiales — Técnico Inspector
	Profesional SST — Tecnologo
	Operadores
	Actividad: Se realiza 3er anillo PZ-4, 5to anillo PZ-5, 4to anillo PZ-4A, relleno y compactación pozos, formaleteria muros cárcamo, continua manejo de aguas con trasiego para pozo subfluvial
	Equipos: Herramienta menor, motobombas 6", 4" y 3", retroexcavadora, mezcladoras, retrocargador enllantado y vibrador concreto.
	Kevin Mauricio Zapata — Residente de Obra
	Jesus David Diaz — Residente Interventoria
	Luis Cruz Ramero — Director Obra
	Erika Vineth Rojas — Directora Interventoria

Fecha:	7 de Septiembre de 2023
Clima:	Soleado

Personal Obra		Personal Interventoria
Residente de Obra	Cadenero	Residente Interventoria
Inspector de Obra	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Operarios	Tecnologo
Operadores		

Actividad: Se realiza fundición 6 ml muros de concreto, continua relleno de placa con compactación, continua el manejo de aguas con trackletanks.

Equipos: Herramienta menor, motobombas, mezcladora, retroexcavadora, retrocargador, vibrador concreto.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Fecha	11 de Septiembre de 2023
Clima	Soleado

Personal Obra		Personal Interventoria
Director de Obra	Cadenero	Director Interventoria
Residente de Obra	Ayudantes	Residente Interventoria
Inspector de Obra	Oficiales	Técnico Inspector
Profesional SST		Técnologo
Operadores		

Actividad: Se realiza instalación tubería tramo P2-4 A P2-3 (1 tubo) con su respectiva cama de arena y protección con Ductolon en la campana, amarre de aceros y fundición placa cubierta cárcamo (6ml), continua el manejo de aguas con motobomba paso subfluvial.

Equipos: Herramienta menor, motobombas 6", 4" y 3", mezcladora, vibrador concreto, Retroexcavadora

Kevin Fabricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Luis Cruz Romero
Director de Obra

Erika Vinelly Rojas
Directora Interventoria

Fecha.	12 de Septiembre de 2023
Clima.	Soleado

Personal Obra		Personal Interventoria
Residente de Obra	Cadenero	Residente Interventoria
Inspector de obra	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Oficiales	Tecnologo.
Operadores		

Actividad. Se realiza la instalación de las parrillas de acero de obra de cubierta, se formaleta y posterior fundición de dados de los ejes P2-2, P2-3, P2-4, P2-4A y P2-5, debidamente vibrados y nivelados.

Equipos: Herramienta menor, mezcladora, vibrador concreto.

Firma Contratista
Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Fecha	13 de Septiembre de 2023
Clima:	Soleado

Personal Obra

Director de Obra	Cadenero	Director Interventoria
Residente de Obra	Ayudantes	Residente Interventoria
Inspector de Obra	Oficiales	Técnico Inspector
Profesional SST		Tecnologo
Operadores		

Personal Interventoria

Actividad: Instalación tubería en el tramo del PZ-2 al PZ-1A, con rellenos en material granular 2" debidamente compactado, se realiza excavación mecánica e instalación tubería del tramo del PZ-1A al PZ-1, con rellenos en material granular 2" debidamente compactado.

Equipos: Herramienta menor, retroexcavadora, retrocargador enllantado, apisonador mecánico.

Kevin Mauricio Fajardo
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Luis Cruz Romero
Director de Obra

Erika Sinelli Rojas
Director de Interventoria

Fecha.	14 de septiembre de 2023
Clima.	Soleado

Personal Obra		Personal Interventoria
Residente de Obra	Cadenero	Residente Interventoria
Inspector de Obra	Ayudantes	Tecnico Inspector
Profesional SST	Oficiales	Tecnologo
Operadores		

Actividad: Se realiza la fundición de las placas de los ejes P2-1A y P2-2, fundición Graniltito P2-5, fundición solado de cimiento (10 mt aprox.) fundición placa cubierta P2-1A y P2-1, se realizan toma de muestras.

Equipos: Herramienta menor, vibrador concreto, mezcladora, formaletas, retroexcavadora, retrocargador, enfriador.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Fecha	15 de Septiembre de 2023
Clima	Soleado

Personal Obra		Personal Interventoria
Director de Obra	Cadenero	Director Interventoria
Residente de Obra	Ayudantes	Residente Interventoria
Inspector de Obra	Operarios	Técnico Inspector
Profesional SST		Tecnólogo
Operadores		

9 y P2-2,
s)
otras.

Actividad: Se realiza la fundición del 1er anillo de los pozos P2-1A y P2-2, fundición 6to anillo P2-5, instalación aceros de refuerzo y fundición placa piso de cárcamo (14 m³ aprox.) y fundición placa piso P2-3. Se realizan toma de muestras.

oletas,

Equipos: Herramienta menor, mezcladora, vibrador concreto, formaletas, retroexcavadora, retrocargador entibados.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Luis Cruz Romero
Director de Obra

Erika Janeth Rojas
Directora Interventoria

Fecha	16 de September de 2023
Clima:	Soleado

Personal Obra		Personal Interventoria
Residente de Obra	Cadenero	Residente Interventoria
Inspector de Obra	Ayudantes	Tecnico Inspector
Profesional SST	Operario	Tecnologo
Operadores		

Actividad: Se realiza la excavación de tubería fundición del 2do anillo de los pozos P2-1A y P2-2, formaleteria y fundición muros costados (1M de altura) fundición solado P2-3.

Equipos: Herramienta menor, mezcladora, vibrador concreto, formaletas, retroexcavadora, retrocargador enllantado

Kevin Mauricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Fecha: 18 de Septiembre de 2023

Clima: Soleado

Personal Obra		Personal Interventoria
Director de obra	Cadenero	Directora Interventoria
Residente de Obra	Ayudantes	Residente Interventoria
Inspector de Obra	Oficiales	Técnico Inspector
Profesional SST		Técnologo
Operadores		

anillo

ctamo

Actividad: Se realiza la instalación de tubería en el tramo PZ-4 a PZ-3 (2 tubos y 1 niple), con su respectiva cama de arena y protección con Ductilon en la compresa, instalación tubería PZ-3 a PZ-2 con su respectiva camara de caida, formaleteado y fundición primer anillo PZ-3 y recubrimiento camara caida.

tas,

Equipos: Herramienta menor, mezcladora, vibrador concreto, retroexcavadora, retrocargador entkantock.

Kevin Mauricio Zapata
Residente de obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Luis Cruz Romero
Director de Obra

Erika Sineth Lopez
Directora Interventoria

Fecha:	19 de Septiembre de 2023
Clima:	Sábado

Personal Obra		Personal Interventoria
Residente de Obra	Cadenero	Residente Interventoria
Inspector de Obra	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Operador	Tecnólogo
Operadores		

Actividad: Se realiza la fundición de la placa cubierta cárcamo completa, instalación completa y fundición 2do anillo PZ-3, retiro con material proveniente de excavación para recubrimiento cárcamo

Equipos: Herramienta menor, motobombas 6", 4" y 3", mezcladora, vibrador concreto, retroexcavadora y retrocargador enllantado.

Liam Gabriel Tapia Cortez
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Fecha: 20 de Septiembre de 2023

Clima: Soleado

Personal Obra
Director Obra — Cadenero
Residente Obra — Ayudantes
Inspector Obra — Oficiales
Profesional SST
Operadores

Personal Interventoria
Directora Interventoria
Residente Interventoria
Técnico Inspector
Tecnologo

Actividad: Se realiza lo formaleteado y posterior fundición del 3er anillo del P2-3, se inician las labores de instalación y llenado de gaviones sobre el material empleado para el recubrimiento del cárcamo.

Equipos: Herramienta menor, mezcladora, vibrador concreto, retroexcavadora, retrocargador enllantado.

Participantes

Kevin Patricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Luis [illegible] Romero
Director Obra

Erika Lizeth Rojas
Directora de Interventoria

Fecha. 21 de Septiembre de 2023

Obra. Soleado

Personal Obra		Personal Interventoria
Residente Obra	Cotenero	Residente Interventoria
Inspector Obra	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Oficiales	Tecnologo
Operadores		

Actividad: Se realizan las fundiciones de los cañuelos de los ejes P2-5, P2-4A, P2-4, P2-3, P2-2, P2-1A y P2-1, completando la elaboración de los mismos, faltaron la instalación de las obra cubiertas. Continua el armado y llenado de gaviones sobre el caño Aceros Blancos.

Equipos: Herramienta menor, mezcladora, retroexcavadora, retrocargador, camioneta.

Juan Manuel Zapata
Juan Manuel Zapata
Residente de obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Fecha:	23 de Septiembre de 2023
Obra:	Soleado

Personal Obra		Personal Interventoria
Residente de Obra	Cadenero	Residente Interventoria
Inspector Obra	Ayudantes	Técnico Inspector
Profesional SST	Oficiales	Tecnologo
Operadores		

Actividad: Se realiza la instalación de tubería Novafort 30" en el tramo P2-1 a paso existente y posterior conexión del sistema. Se continua el proceso de instalación de gaviones y llenado de los mismos.

Equipos: Herramienta menor, taladro, motobomba

Kevin Fabricio Zapata
Residente de Obra

Jesus David Diaz
Residente Interventoria

Fec Fecha	23 de Septiembre de 2023
Ob Obra.	Sibaté

Personal Obra	Personal Interventoria
Director de Obra	Director Interventoria
Residente de Obra	Residente Interventoria
Inspector de Obra	Tecnico Inspector
Profesional SST	Topografo
Operadores	

Actividad: Se realiza el proceso de instalación y Pesado de gaviones dando por terminados las cantidades contractuales de ejecución.

Leon Mauricio Zapata	Jesus David Diaz
Residente de Obra	Residente Interventoria
Juan Cruz Ramos	Erika Lineth Rojas
Director de Obra	Director Interventoria

ANEXO 15 NUEVO DISEÑO PASO SUBFLUVIAL

Plinio Gualteros Trigos

Ingeniero Civil especialista en
Ingeniería Hidráulica y Ambiental

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 2
2. OBJETIVO 2
3. ESTUDIOS PREVIOS 2
   3.1. CURVAS IDF 2
   3.2. TIEMPO DE CONCENTRACIÓN INICIAL 4
   3.3. intensidad de la LLUVIA 5
   3.4. AREA DE LA CUENCA AGUAS ARRIBA 6
   3.5. CAUDAL MÁXIMO 6
4. DETALLES HIDRÁULICOS SOBRE LA ALCANTARILLA MÚLTIPLE 7
   4.1. ALCANCE DEL CHORRO 8
5. pozo de amortiguación 8
6. recomendación 10

INFORME SOBRE EL DISEÑO DEL POZO DE AMORTIGUACIÓN AGUAS ABAJO DE LA BATEA SOBRE EL CAÑO ARENAS BLANCAS DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL

1. INTRODUCCIÓN

Este diseño consiste en determinar la longitud del pozo de amortiguación aguas abajo de una alcantarilla múltiple sobre el caño Arenas Blancas.

2. OBJETIVO

El pozo de amortiguación o de aquietamiento tiene como función disipar la energía producida en la caída de la corriente de agua con máximo caudal producido en un periodo de retorno de 10 años, aguas debajo de la alcantarilla. Al producirse el resalto hidráulico, este se disipa a lo largo del pozo de amortiguación.

Bajo el pozo o caja de disipación, como también llama esta estructura se instalará un tramo subfluvial de alcantarillado sanitario que requiere protección impidiendo socavación.

3. ESTUDIOS PREVIOS


3.1. CURVAS IDF

Se descarga de la página web del IDEAM la precipitación 24 horas de los últimos veinte años estación Cubarral ubicada a pocos metros del caño

Arenas Blancas. Después de complementar la precipitación con los promedios de la misma información, se procedieron a construir por el método

de regresión, las curvas Intensidad, Duración y Frecuencia (IDF) de las lluvias del sector para los periodos de retorno 2, 3, 5, 10, 25, 50 y 100 años

TIEMPO	Tr (años)						
	2	3	5	10	25	50	100
Minutos	I (mm/hora)						
10	244,93	256,40	271,62	293,72	325,72	352,22	380,88
20	145,64	152,46	161,51	174,65	193,67	209,43	226,47
30	107,45	112,48	119,16	128,85	142,89	154,52	167,09
40	86,60	90,65	96,03	103,85	115,16	124,53	134,66
60	63,89	66,88	70,85	76,62	84,96	91,88	99,35
90	47,14	49,34	52,27	56,53	62,68	67,78	73,30
120	37,99	39,77	42,13	45,56	50,52	54,63	59,07
150	32,14	33,64	35,64	38,54	42,73	46,21	49,97
180	28,03	29,34	31,08	33,61	37,27	40,31	43,58



3.2. TIEMPO DE CONCENTRACIÓN INICIAL

El tiempo de concentración inicial, es el tiempo de recorrido de la gota que cae en el punto más lejano de la cuenca aguas arriba, hasta llegar a la alcantarilla múltiple objeto de este estudio.

$$T_{ci} = \frac{L_r}{60a\sqrt{S}}$$

Siendo: L_r la longitud de recorrido de la partícula de agua que cae más lejana.
a la constante terreno
S la pendiente promedio del terreno

Se mide sobre las fotografías satelitales del Google Earth una distancia de 402,50 m desde la alcantarilla múltiple hasta el punto mas lejano de la cuenca. El valor de la constante a para terrenos de pastizales tiene un valor de 2. La pendiente, tiene un promedio de 5% en la ladera donde hace su recorrido el caño Arenas Blancas.

Luego el tiempo de concentración inicial tiene un valor de:

$$T_{ci} = \frac{L_r}{60a\sqrt{S}} = \frac{402.50}{60 \times 2 \times \sqrt{5\%}} = 15\ minutos$$

3.3. INTENSIDAD DE LA LLUVIA

Se consideró un periodo de retorno de 10 años. La curva corresponde a la fórmula

$$y = 1651.7x^{-0.75}$$

Donde y corresponde a la intensidad de la lluvia en mm/hora y x a la duración de lluvia en minutos, que para este cálculo es el Tiempo de Concentración inicial. Luego la formula en función de las anteriores variables queda así:

$$I = 1651.7 \times Tci^{-0.75}$$

Donde: I es la intensidad de la lluvia en mm/hora
T_{ci} es el tiempo de concentración inicial en minutos

Luego la intensidad de la lluvia queda

$$I = 1651.7 \times 15^{-0.75} = 216.70\ mm/hora$$

3.4. AREA DE LA CUENCA AGUAS ARRIBA

Al medir sobre el Google Earth obtenemos un área de 0.49 Hectáreas

3.5. CAUDAL MÁXIMO

Aplicando el método racional calculamos el caudal máximo

$$Q_{máx} = C \cdot I \cdot A$$

Siendo: $Q_{máx}$ es el caudal máximo en m^3/s

C el coeficiente de escorrentía, que para suelos con pastizales tiene un valor de 0.30 adimensional

I es la intensidad de la lluvia en mm/hora

A es el área aguas arriba de la alcantarilla múltiple

Para obtener el caudal en m3/s, adicionamos a la fórmula el factor 2.78. Luego la fórmula nos quedaría:

$$Q_{máx} = 2.78 \cdot C \cdot I \cdot A$$

$$Q_{máx} = 2.78 \times 0.30 \times 216.70 \times 0.49 = 87.75\ m^3/s$$

4. DETALLES HIDRÁULICOS SOBRE LA ALCANTARILLA MÚLTIPLE

La alcantarilla múltiple tiene una longitud de 19,50 m y un ancho de 4.90 m. En forma experimental se logró conocer la velocidad del agua antes de la caída, Esta dio un valor de 4.5 m/s, ahora, también conociendo el Caudal Máximo y la longitud de la alcantarilla, se procede a encontrar la altura de la lámina de agua sobre la estructura. A partir de la ecuación de continuidad despejamos la altura de lámina ***H***.

$$Q = V \cdot A$$

$$Q = V \cdot B \cdot H$$

Donde: ***Q*** es el caudal máximo

V es la velocidad sobre la alcantarilla

B es la longitud de la alcantarilla

H es la altura de lámina de agua sobre la alcantarilla

$$H = \frac{Q}{V \cdot B} = \frac{87.75}{4.5 \times 19.5} = 1.00\ m$$

4.1. ALCANCE DEL CHORRO

El alcance del chorro (X_s) está dado por la fórmula:

$$X_s = 0.36V^{2/3} + 0.6H^{4/7} = 0.36 \times 4.5^{2/3} + 1.0^{4/7}$$

$$X_s = 1.98\ m$$

5. POZO DE AMORTIGUACIÓN

El pozo de amortiguación o de aquietamiento o también caja de disipación es una estructura de piso rígido generalmente, ubicada a continuación de la caída del chorro de agua, que produce y retine un resalto hidráulico y también convierte el flujo crítico a subcrítico. Con esta condición se evita la socavación una vez el flujo de agua sale del piso rígido.

Con la fórmula

$$V_1 = \sqrt{2g(Z - 0,5H)}$$

Donde: V_1 es la velocidad del agua a la entrada del pozo de amortiguación

Z es la diferencia de altura entre la lámina de agua y el piso de la entrada al pozo de amortiguación que midiéndola tenemos *2.21 m.*

g es la aceleración puntual de la gravedad

H es la altura de lámina de agua sobre la alcantarilla

Encontramos la velocidad de entrada:

$$V_1 = \sqrt{2 \times 9.81 \times (2.21 - 0,5 \times 1.0)} = 5,79\ m/s$$

Altura de lámina de agua a la entrada del pozo de amortiguación

$$y_1 = \frac{Q_{máx}}{V \cdot B} = \frac{87.75}{5.79 \cdot 19.5} = 0.78\ m$$

El número de froud (F) a la entrada del pozo es entonces

$$F_1 = \frac{V_1}{\sqrt{g \cdot y_1}} = \frac{5.79}{\sqrt{9.81 \times 0.78}} = 2.09$$

La altura de lámina del resalto se consigue con la siguiente fórmula:

$$y_2 = 0,5 y_1 \left(\sqrt{1 + 8F^2} - 1\right)$$
$$y_2 = 0,5 \times 0.78 \left(\sqrt{1 + 8 \times 2.09^2} - 1\right) = 1.95m$$

La fórmula para la longitud muy aproximada del pozo es:

$$L_1 = 6.2(y_2 - y_1) = 6.2(1.95 - 0.78) = 7.25\ m$$

La altura ***(h)*** del diente o pestaña al finalizar el pozo, está dado por la fórmula en función del numero de Froid y la altura de lámina de la entrada al pozo:


$$h = y_1(0.0284F^2 + 0.463F - 0.8909))$$

$$h = 0.78(0.0725 \times 2.09^2 + 1.1823 \times 2.09 - 2.275))$$

h = 0.40 m≈0.50 m

6. RECOMENDACIÓN

Para mayor estabilidad de las estructuras de inspección y el colector a instalar, se recomienda extender colchoneta en gavión entre los pozos PZ-3 y PZ-4 y de la alcantarilla múltiple 8 metros aguas abajo para que sobre esta se construya un diente o pestaña de 0.50 m de alto por 0.40 m de ancho.



PLINIO GUALTEROS TRIGOS
C.C. 17351222 de San Martín Meta
MP IC: 25202-10903 CND

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE CUBARRAL NIT.892.000.812-0	VERSIÓN: 01 FECHA: 27 de octubre de 2021	
	DESPACHO DEL ALCALDE		
	COMUNICACIONES OFICIALE	Página 1 de 1	

Villavicencio, 21 de junio de 2023

Cormacarena RECIBIDA
23/06/2023
16944
Arg 102

SEÑORES
CORMACARENA GRUPO AGUA

REFERENCIA: SOLICITUD MODIFICACIÓN OCUPACIÓN DE CAUCE, RESOLUCIÓN N° PS-GJ 1.2.6.22.355, EXPEDIENTE N°3.37.3.022.090.

Cordial Saludo

Por medio de la presente solicito modificación al permiso de ocupación de cauce otorgado mediante la resolución de la referencia, dado que el **CONSORCIO CUBARRAL FASE 2**, el cual es el encargado de realizar estas obras ya se encuentra próximo a llegar al paso subfluvial, se realiza esta modificación debido a que inicialmente se tenia contemplado la realización de unos micropilotes, los cuales incrementan el presupuesto y no estan contemplados en la ejecución de las actividades del consorcio, a lo cual ellos sustentan mediante el informe del especialista anexado que se puede realizar esta mitigación y protección con unas colchonetas las cuales se van a utiizar para reducir el impacto del salto hidráulico que se produce en este punto.

Por lo anterior anexamos la siguiente información de las obras a modificar.

1. Informe del especilista del diseño
2. Memorias de calculo
3. Plano

Agradecemos de su colaboración y pronta respuesta.

Atentamente;

ROGER MAURICIO DEVIA MURCIA
Alcalde del Municipio Cubarral – Meta.