INFORME DE SINIESTRO

Circunstancias de Tiempo y Lugar:
Bogotá D.C., Avenida el Tintal con Calle 26 Sur
Fecha: 13 de diciembre de 2023.
Hora: 21:00 horas.

Elemento: Vehículo Nissan D22/NP300 4X4 modelo 2016.
Placa: OJY-014
VIN: 3N6DD23W4ZK945554

Circunstancias de Modo:

El día 13 de diciembre de 2023 aproximadamente a las 21:00 horas, me dirigía hacia el domicilio del Dr. José Octavio López Gallego, ubicado en el barrio Tintal, cuando al llegar al cruce de la Avenida el Tintal con Calle 26 Sur, antes del giro a la derecha se ubicaban dos vehículos estacionados, al momento de adelantar el vehículo de marca Renaul de placa IBV-125, éste no se percata del giro que estoy realizando y avanza, ocasionando un leve entre las dos partes, afectando el bomper delantero lado derecho del vehículo asignado.

Procedí a informar sobre lo acontecido al coordinador de transportes de la Subdirección de Bienes y Servicios, con el propósito de que se informe a la firma de corredores de seguros y/o compañía aseguradora para la indemnización a que haya lugar.

Número radicado de siniestro: 858132370.

Atentamente,

Rivardo Quintero Rosas
C.C. 19.482.317 de Bogotá.