INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CONTRATO:

052-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023

FECHA: SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE AÑO 2023

PRESENTADO POR: LINA PAOLA HINCAPIÉ MARIN
C.C. 1.121.896.118
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
TARJETA PROFESIONAL 5096 META

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Entrega de dotación y elementos de protección personal






Charlas preoperacionales y calistenia






Firmando permisos de trabajo y auto reporte de condiciones de salud





Inspección de áreas de trabajo









Separación y disposición final de los residuos no aprovechables





Señalización cierre de área





Producto químico para el Hidrolavado de superficie



	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SST-FO-10
		VERSION: 02
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	FECHA: 27/11/2023
		PAGINA: 1 de 2

PROYECTO: Fuerza Aérea; Cancha de futbol sintetica | **FECHA:** 27 NOV 2023 Al 03 Dic 2023 | **AREA:** Colegio

ACTIVIDAD A REALIZAR: Fundida de piso e hidrolavado de superficie.

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	CLASIFICACIÓN DEL FACTOR DEL RIESGO	PELIGROS ASOCIADOS CON LA TAREA	CONSECUENCIA	CONTROLES EXISTENTES (FUENTE, MEDIO, PERSONA)
P.1	Alistamiento de materiales y equipos.	• condiciones de seguridad; Locativo	• Trabajo en condiciones de orden y aseo inadecuados	• Golpes, Lesiones, Fracturas	• Inspección del área, uso de epps, capacitación, charlas, orden y aseo.
		• manipulación manual de cargas; Biomecánico	• Levantamiento de objetos pesados a nivel de hombros y espalda	• Problemas lumbares, hernias, lesiones musculares	• capacitación levantamiento de cargas, rotación de tareas, calistenia y pausas activas
		• condiciones de seguridad; mecánico	• Revisión de maquina electrica y herramientas manuales	• Cortaduras, laceraciones, contusiones, lesiones y traumas	• preoperacionales, trabajador calificado para la tarea, autocuidado.
P.2	Traslado de materiales y equipos.	• condiciones de seguridad; Locativo	• movilidad en superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel	• Golpes, lesiones musculo-esqueleticas, fracturas, heridas.	• Autocuidado, inspección del área, uso de epps, atención ojos y mente
		• posturas; Biomecánico	• Trabajos en posturas prolongadas con afectación en la espalda.	• lesiones osteomusculares, problemas lumbares, hernias	• mantener higiene postural, pausas activas y gimnasia laboral
		• manipulación manual de cargas; Biomecánico	• Levantamiento de objetos pesados a nivel de hombros y espalda	• Problemas lumbares, hernias, lesiones musculares	• capacitación levantamiento de cargas, rotación de tareas, pausas activas
P.3	Señalización área de trabajo.	• condiciones de seguridad; Locativo	• movilidad en superficies de trabajo irregulares con diferencia de nivel.	• golpes, lesiones, fracturas, heridas	• atención ojos y mente, inspección visual del área, uso de epps.
		• movimientos repetitivos; Biomecánico	• movimiento repetitivo en manos y brazos	• Lesiones osteomusculares, tunel del carpio	• calistenia, pausas activas
P.4	Fundida de piso.	• condiciones de seguridad; Locativo	• movilidad en superficies de trabajo irregulares con diferencia de nivel.	• Golpes, heridas, lesiones, Fracturas	• Atención ojos y mente, inspección visual del área, uso de epps.
		• manipulación manual de cargas; Biomecánico	• Levantamiento de objetos pesados a nivel de hombros y espalda.	• problemas lumbares, hernias, lesiones musculares	• capacitación, levantamiento de cargas rotación de tareas, gimnasia laboral
		• posturas; Biomecánico	• Trabajos con posturas prolongadas e inadecuadas con afectación espalda	• lesiones osteomusculares, problemas lumbares, hernias	• mantener higiene postural, pausas activas y gimnasia laboral.
		• condiciones de seguridad; mecánico	• manipulación herramientas electricas y manuales		
P.5		• movimientos Repetitivos, Biomecánico	• movimiento repetitivo en manos y brazos	• lesiones osteomusculares, tunel del carpio	• calistenia y pausas activas.
		• Inhalación de polvo; Químico	• Trabajo con productos toxicos	• Irritación, vía respiratoria y dermica, oculares.	• uso de epps, capacitación en manipulación y mezclas de materiales químicos
		• Temperaturas extremas	• exposición al sol.	• Quemaduras deshidratación, sincope, cefalea, golpe de calor	• uso de epps, pausas activas hidratación, autoreporte condiciones de salud
P.6	Hidrolavado superficie gradas.	• condiciones de seguridad; Locativo	• caida a diferente nivel a menos de 2 metros de altura	• Golpes, lesiones, fracturas, Contusiones.	• Atención ojos y mente, inspección visual del área
		• Movimientos repetitivos; Biomecánico	• Movimientos repetitivos en manos y brazos	• Lesiones, osteomusculares, tunel del carpio	• calistenia y pausas activas.
		• posturas; Biomecánico	• Trabajos con posturas prolongadas e inadecuadas con afectación espalda, cuello y hombros	• Lesiones osteomusculares, problemas lumbares y hernias.	• mantener higiene postural, pausas activas, rotación de tareas y gimnasia laboral.

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: SST-FO-10
		VERSIÓN: 02
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	FECHA: 27/11/2023
		PAGINA: 2 de 2

P.7		• Temperaturas extremas	• Exposición al sol	• Quemaduras, deshidratación, Síncope y cefalea, golpe de calor	• Uso de epps, pausas activas, hidratación y autocuidado ante condiciones de salud
		• manipulación con ácido químico	• Exposición producto químico	• Corrosividad, irritación, toxicidad.	• Uso de epps; impermeable, gafas tapabocas botas de caucho, manipulación segura, capacitación de manipula con de sustancias químicas. y autocuidado.
P.8	Orden y limpieza	• condiciones de seguridad; locativo	• movilidad en superficies de trabajo irregulares con diferencia de nivel	• Golpes, heridas, Fracturas, Contusiones	• Atención ojos y mente, inspección visual del área
		• Posturas; Biomecánico	• Posturas inadecuadas con afectación piernas y espalda	• Lesiones osteomusculares, problemas lumbares.	• mantener higiene postural.
		• movimiento repetitivos Biomecánico	• movimientos continuos de manos y brazos	• lesiones osteomusculares, Túnel del carpio	• Calistenia, Gimnasia laboral
		• Separación de Residuos; Biológico ambiental	• Impacto ambiental y manipulación de Respel	• Irritación por vías; respiratoria, ocular y dérmicas	• uso de guantes, capacitación clasificación de residuos peligrosos y toxicos.

El trabajo ha sido terminado y la zona de trabajo ha quedado; en buenas condiciones y ordenada? SI ✓ NO ___

(Marcar con un chulito el EPPs que considere necesarios)

Camisa manga larga	✓	Casco con barbuquejo	✓	Guantes de seguridad	✓	Botas de caucho	✓
Pantalón jean	✓	Gafas de seguridad	✓	Protector auditivo	✓	Epcc	
Botas de seguridad	✓	Protector facial	✓	Impermeable	✓	Otro:	

Herramientas de mano: Llana___ Espatula___ Pulidora ✓ Rodillo___ Hidrolavadora ✓ Martillo___ Escoba ✓ Brocha___ Mazcladora ✓

He socializado el análisis de riesgos, comprendo las precauciones que deben ser tomadas y me comprometo a desarrollar el trabajo cumpliendo las medidas de seguridad establecidas, procurando el autocuidado, cumpliendo procedimientos y evitando actos inseguros, reportar daños de equipos o incidentes y/o accidentes.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Nelson Felipe barbery lopez	C.C 1000938889	Ayudante	Felipe b.
2	Noe Soria Bernal	CC 17291453	Ayudante	Noe soria
3	Ruben Dario Ramirez	17225191	oficial.	Ruben
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Acepto este análisis y considero que la tarea / actividad / operación se puede ejecutar cumpliendo con los controles existentes y recomendados.

Nombre Inspector de SST: Dina paola Hincapié marin	Identificación: CC 1.121896118	Firma: DINA HINCAPIÉ
Nombre Supervisor de Obra: ING. EDWIN J. CÁRDENAS	Identificación: CC. 92558029	Firma:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: SST-FO-09
RAING PROYECTOS SAS		VERSIÓN: 02
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA: 27/11/2023
		PÁGINA: 1 de 1

CIUDAD Y FECHA:	Villavicencio, 29/Nov/2023	LUGAR:	Fuerza Aérea, Apiay		
TEMAS TRATADOS:	• Normas básicas de la seguridad y salud en el trabajo • Horario Laboral			HORA INICIO	07:40 am
INDUCCION	X	CHARLA/DIVULGACION		HORA FINALIZA	08:10 am
REINDUCCIÓN		REUNION		TIEMPO	30 minutos
CAPACITACIÓN		OTRO/CUAL?			

RESPONSABLE ACTIVIDAD	EMPRESA	CARGO	FIRMA
Lina paola Hincapié marin	Raing proyectos SAS	Inspectora SST	

PARTICIPANTES - TRABAJADORES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Felipe barbery lopez	C.C 1000938889	Ayudante	Felipe b.
2	Noe soria	17891453	Ayudante	Noe soria
3	Ruben D Ro	1225141	Oficial	Ruben D.
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: SST-FO-09
		VERSIÓN: 02
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA: 27/11/2023
		PÁGINA: 1 de 1

CIUDAD Y FECHA:	Villavicencio, 30 Nov 2023	LUGAR:	Fuerza Aérea, Apiay		
TEMAS TRATADOS:	- Auto reporte de condiciones de salud			HORA INICIO	07:20 am
INDUCCION	☐	CHARLA/DIVULGACION	☒	HORA FINALIZA	07:30 am
REINDUCCIÓN	☐	REUNION	☐	TIEMPO	10 minutos
CAPACITACIÓN	☐	OTRO/CUAL?			

RESPONSABLE ACTIVIDAD	EMPRESA	CARGO	FIRMA
Lina paola Hincapie marin	Ring Proyectos SAS	Inspectora SST	

PARTICIPANTES - TRABAJADORES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Felipe barbery lopez	C.C 1000938889	Ayudante	Felipe b.
2	NOE SORIA	17296153	ayudante	Noe soria
3	Ruben D Rz	12225141	Oficial	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: SST-FO-09
RAING PROYECTOS SAS		VERSIÓN: 02
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA: 27/11/2023
		PÁGINA: 1 de 1

CIUDAD Y FECHA:	Villavicencio 01 Dic 2023	LUGAR:	Fuerza Aérea Apiay		
TEMAS TRATADOS:	• Uso adecuado de los elementos de protección personal.			HORA INICIO	07:20 am
INDUCCION	☐	CHARLA/DIVULGACION	☒	HORA FINALIZA	07:30 am
REINDUCCIÓN	☐	REUNION	☐	TIEMPO	10 minutos
CAPACITACIÓN	☐	OTRO/CUAL?			

RESPONSABLE ACTIVIDAD	EMPRESA	CARGO	FIRMA
Dina paola Hincapié marin	Raing proyectos SAS	Inspectora SST	DINA Hma

PARTICIPANTES - TRABAJADORES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Noe soria	17291453	Ayudante	Noesoria
2	Felipe barbery lopez	cc.7000938889	Ayudante	Felipe b
3	Ruben A R-	17225141	Oficial	Ruben
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: SST-FO-09
		VERSIÓN: 02
	LISTADO DE ASISTENCIA	FECHA: 27/11/2023
		PÁGINA: 1 de 1

CIUDAD Y FECHA:	Villavicencio 02 Dic 2023	LUGAR:	Fuerza Aérea Apiay		
TEMAS TRATADOS:	• El orden y la limpieza para prevenir accidentes laborales			HORA INICIO	07:20 am
INDUCCION	☐	CHARLA/DIVULGACION	☒	HORA FINALIZA	07:30 am
REINDUCCIÓN	☐	REUNION	☐	TIEMPO	10 minutos.
CAPACITACIÓN	☐	OTRO/CUAL?			

RESPONSABLE ACTIVIDAD	EMPRESA	CARGO	FIRMA
Lina paola Hincapié marin	Raing proyectos SAS	Inspectora SST	

PARTICIPANTES - TRABAJADORES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Noe Soria B	17291453	Ayudante	No esoria
2	Ruben D de	17225141	Oficial	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: SST-FO-13
		VERSIÓN: 02
	AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD	FECHA: 27/11/2023
		PÁGINA: 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE: Ruben Darro Ramirez Caceres		**CEDULA Nº** 1725191.
CARGO: Oficial	**ACTIVIDAD A REALIZAR:** Fundida de piso; construcción	
EPS: Sanitas	**AFP:** —	**ARL:** positiva

FECHA: Semana del 27 de Noviembre del 2023 al 03 de Diciembre del 2023.

TRABAJO A REALIZAR (marque con una X según corresponda)

ALTURAS	ESPACIOS CONFINADOS	TRABAJO EN CALIENTE	IZAJE DE CARGAS	SUSTANCIAS QUIMICAS
—	—	X	—	X

ANTECEDENTES: ENFERMEDADES QUE PADECE (marque con una X según corresponda)

DIABETES		TRIGLICÉRIDOS		TENSIÓN ARTERIAS		OSTEOMUSCULARES	
ANEMIA		COLESTEROL		ENF. CARDIACA		ENF. VISUAL	
CEFALEA		ALERGIAS		NEUROLÓGICAS		ENF. RESPIRATORIA	

CONDICIÓN DE SALUD ACTUAL (marque con una X según corresponda)

ÍTEM	Lunes		Martes		Miercoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Trastorno de equilibrio (mareo, vértigo)		X		X		X		X		X		X		
Trastorno de los órganos de los sentidos (auditivo, visual, respiratorio, piel)		X		X		X		X		X		X		
Síntomas de gripa		X		X		X		X		X		X		
Trastorno del sueño		X		X		X		X		X		X		
Dolor de estómago		X		X		X		X		X		X		
Vómito		X		X		X		X		X		X		
Diarrea		X		X		X		X		X		X		
Desgarros musculares		X		X		X		X		X		X		
Dolor de cabeza		X		X		X		X		X		X		
Consumo de medicamentos que afectan órganos de los sentidos		X		X		X		X		X		X		
Consumo bebidas alcohólicas (durante las últimas 24 horas)		X		X		X		X		X		X		
Consumo sustancias psicoactivas (durante las últimas 24 horas)		X		X		X		X		X		X		
FIRMA DEL TRABAJADOR:														
FECHA:	27/11/2023		28/11/2023		29/11/2023		30/11/2023		1/12/2023		2/12/2023		3/12/2023	

Powered by CamScanner

	SISTEMA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: SST-FO-13
		VERSIÓN: 02
	AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD	FECHA: 27/11/2023
		PÁGINA: 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE: Nelson Felipe Barberg Lopez	**CEDULA Nº** 1.000.938.889	
CARGO: Ayudante	**ACTIVIDAD A REALIZAR:** Fundida de piso; Construccion	
EPS: Famisanar	**AFP:** —	**ARL:** positiva

FECHA: Semana del 27 de Noviembre del 2023 al 03 de Diciembre del 2023.

TRABAJO A REALIZAR (marque con una X según corresponda)

ALTURAS	ESPACIOS CONFINADOS	TRABAJO EN CALIENTE	IZAJE DE CARGAS	SUSTANCIAS QUIMICAS
—	—	—	—	X

ANTECEDENTES: ENFERMEDADES QUE PADECE (marque con una X según corresponda)

DIABETES		TRIGLICÉRIDOS		TENSIÓN ARTERIAS		OSTEOMUSCULARES	
ANEMIA		COLESTEROL		ENF. CARDIACA		ENF. VISUAL	
CEFALEA		ALERGIAS		NEUROLÓGICAS		ENF. RESPIRATORIA	

CONDICIÓN DE SALUD ACTUAL (marque con una X según corresponda)

ÍTEM	Lunes		Martes		Miercoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Trastorno de equilibrio (mareo, vértigo)		X		X		X		X		X		X		
Trastorno de los órganos de los sentidos (auditivo, visual, respiratorio, piel)		X		X		X		X		X		X		
Síntomas de gripa		X		X		X		X		X		X		
Trastorno del sueño		X		X		X		X		X		X		
Dolor de estómago		X		X		X		X		X		X		
Vómito		X		X		X		X		X		X		
Diarrea		X		X		X		X		X		X		
Desgarros musculares		X		X		X		X		X		X		
Dolor de cabeza		X		X		X		X		X		X		
Consumo de medicamentos que afectan órganos de los sentidos		X		X		X		X		X		X		
Consumo bebidas alcohólicas (durante las últimas 24 horas)		X		X		X		X		X		X		
Consumo sustancias psicoactivas (durante las últimas 24 horas)		X		X		X		X		X		X		
FIRMA DEL TRABAJADOR:	Felipe b		Felipe b		Felipe b		Felipe b		Felipe b.		Felipe b			
FECHA:	27/11/2023		28/11/2023		29/11/2023		30/11/2023		1/12/2023		2/12/2023		3/12/2023	

Powered by CamScanner

	SISTEMA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: SST-FO-13
RAING PROYECTOS SAS		VERSIÓN: 02
	AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD	FECHA: 27/11/2023
		PÁGINA: 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE: Noe soria Bernal		**CEDULA Nº** 17.291.453
CARGO: Ayudante	**ACTIVIDAD A REALIZAR:** Fundida de piso, construcción	
EPS: Cajacopi	**AFP:** —	**ARL:** positiva

FECHA: Semana del 27 de Noviembre del 2023 al 03 de Diciembre del 2023.

TRABAJO A REALIZAR (marque con una X según corresponda)

ALTURAS	ESPACIOS CONFINADOS	TRABAJO EN CALIENTE	IZAJE DE CARGAS	SUSTANCIAS QUIMICAS
—	—	—	—	X

ANTECEDENTES: ENFERMEDADES QUE PADECE (marque con una X según corresponda)

DIABETES		TRIGLICÉRIDOS		TENSIÓN ARTERIAS		OSTEOMUSCULARES	
ANEMIA		COLESTEROL		ENF. CARDIACA		ENF. VISUAL	
CEFALEA		ALERGIAS		NEUROLÓGICAS		ENF. RESPIRATORIA	

CONDICIÓN DE SALUD ACTUAL (marque con una X según corresponda)

ÍTEM	Lunes		Martes		Miercoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Trastorno de equilibrio (mareo, vértigo)		X		X		X		X		X		X		
Trastorno de los órganos de los sentidos (auditivo, visual, respiratorio, piel)		X		X		X		X		X		X		
Síntomas de gripa		X		X		X		X		X		X		
Trastorno del sueño		X		X		X		X		X		X		
Dolor de estómago		X		X		X		X		X		X		
Vómito		X		X		X		X		X		X		
Diarrea		X		X		X		X		X		X		
Desgarros musculares		X		X		X		X		X		X		
Dolor de cabeza		X		X		X		X		X		X		
Consumo de medicamentos que afectan órganos de los sentidos		X		X		X		X		X		X		
Consumo bebidas alcohólicas (durante las últimas 24 horas)		X		X		X		X		X		X		
Consumo sustancias psicoactivas (durante las últimas 24 horas)		X		X		X		X		X		X		
FIRMA DEL TRABAJADOR:	Noes		Noes		Noes		Noes		Noes		Noes			
FECHA:	27/11/2023		28/11/2023		29/11/2023		30/11/2023		1/12/2023		2/12/2023		3/12/2023	

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: SST-FO-14
RAING PROTECTOR MAS		VERSIÓN: 02
	INSPECCIÓN MEZCLADORA DE CONCRETO	FECHA: 27/11/2023
		PÁGINA: 1 de 1


LUGAR: Fuerza Aérea, Apiay. **FECHA:** 27/NOV/2023 AL 03/DIC/2023.

MARCA: Diesel - ACPM **SERIAL:** 3.

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Rubén Darío Ramírez Cáceres **IDENTIFICACIÓN:** CC 17.225.191 **CARGO:** Oficial

SELECCIONE EL ESTADO DE LA HERRAMIENTA QUE SE ESTÁ INSPECCIONANDO

Marque con una X según corresponda



PARTES DE LA MEZCLADORA DE CONCRETO			ESTADO DE LA HERRAMIENTA													
			Lunes		Martes		Miercoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	LLANTAS	Llantas en buen estado			X		X		X		X		X			
		Ejes en buen estado (sin torceduras)			X		X		X		X		X			
	TROMPO	Estructura de soporte en buen estado			X		X		X		X		X			
		Mecanismo de giro para vaciado en buen estado			X		X		X		X		X			
		Palanca de giro para vaciado en buen estado			X		X		X		X		X			
		Corona de rotación en buen estado			X		X		X		X		X			
		Seguro en buen estado			X		X		X		X		X			
	ESTADO MECÁNICO	Patas de anclajes en buen estado			X		X		X		X		X			
		Tubo de escape en buen estado			X		X		X		X		X			
		Resguardos correas en buen estado			X		X		X		X		X			
		Corona de arranque en buen estado			X		X		X		X		X			
		Control de fugas			X		X		X		X		X			
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA:																
FECHA DE INSPECCIÓN:			27/11/2023		28/11/2023		29/11/2023		30/11/2023		1/12/2023		2/12/2023		3/12/2023	

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: SST-FO-15
RAING PROYECTOS S.A.		VERSIÓN: 02
	INSPECCIÓN HIDROLAVADORA	FECHA: 27/11/2023
		PÁGINA: 1 de 1

LUGAR: Fuerza Aérea, Apiay. **FECHA:** 27 NOV 2023 Al 03 DIC 2023

MARCA: Truper HILA 1500 **SERIAL:** NO tiene

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Noe Soria Bernal **IDENTIFICACIÓN:** CC 17291453 **CARGO:** Ayudante

SELECCIONE EL ESTADO DE LA HERRAMIENTA QUE SE ESTÁ INSPECCIONANDO

Marque con una X según corresponda

PARTES DE LA HIDROLAVADORA	ESTADO DE LA HERRAMIENTA													
	Lunes		Martes		Miercoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
 Carcaza (tapa) en buen estado							X							
Sistema de rodado en buen estado							X							
Interruptor de arranque/parada en buen estado							X							
Entrada de agua en buen estado							X							
Cable eléctrico en buen estado							X							
Pistola pulverizada en buen estado							X							
Carrete para manguera en buen estado							X							
Gancho giratorio para el cable en buen estado							X							
Se están utilizando los EPPs adecuados para su labor							X							
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA:							NOC							
FECHA DE INSPECCIÓN:	27/11/2023		28/11/2023		29/11/2023		30/11/2023		1/12/2023		2/12/2023		3/12/2023	

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: SST-FO-12
RAING PROYECTOS S.A.S.		VERSIÓN: 02
	INSPECCIÓN PULIDORA	FECHA: 27/11/2023
		PÁGINA: 1 de 1

LUGAR: Fuerza Aérea, Apiay

FECHA: 27 NOV 2023 Al 03 Dic 2023

MARCA: Dewalt.

SERIAL: 051400

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Ruben Dario Ramirez C.

IDENTIFICACIÓN: CC 17.225.191

CARGO: Oficial

SELECCIONE EL ESTADO DE LA HERRAMIENTA QUE SE ESTÁ INSPECCIONANDO

Marque con una X según corresponda

PARTES DE LA PULIDORA	ESTADO DE LA HERRAMIENTA													
	Lunes		Martes		Miercoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Las conexiones eléctricas están rotas, quemadas o empalmadas		X		X		X		X		X		X		
El disco está en buenas condiciones	X		X		X		X		X		X			
La pulidora cuenta con guarda y manija de sujeción	X		X		X		X		X		X			
La pulidora se encuentra sin fisuras y rupturas	X		X		X		X		X		X			
El cuerpo de la pulidora se encuentra libre de grasa, suciedad y desgastes	X		X		X		X		X		X			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios	X		X		X		X		X		X			
Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados	X		X		X		X		X		X			
Hay presencia de materiales combustibles en el entorno de la proyección de las partículas		X		X		X		X		X		X		
Se están utilizando los EPPs adecuados para su labor	X		X		X		X		X		X			
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA:														
FECHA DE INSPECCIÓN:	27/11/2023		28/11/2023		29/11/2023		30/11/2023		1/12/2023		2/12/2023		3/12/2023	



OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ	CÓDIGO: SST-FO-11
RAING	ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	VERSIÓN: 02
		FECHA: 27/11/2023
		PÁGINA: 1 de 1

LA EMPRESA RAING PROYECTOS SAS HACE ENTREGA FORMAL DE LA SIGUIENTE DOTACIÓN Y DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCÓN PERSONAL AL SEÑOR(A):	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CEDULA N°.	CARGO
	Rubén Darío Ramirez caceres	17.225.191	Oficial

N°.	FECHA DE ENTREGA dd/mm/año	ENTREGA			ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA QUIEN ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
		Primera vez	Deterioro	Perdida					
1	29/NOV/2023	X			casco de seguridad	1	RINA HM		
2	01/Dic/2023.	X			Gafas lente Oscuro	1	RINA HM		
3	01/Dic/2023	X			Guantes de Nitrilo	1	RINA HM		
4	01/Dic/2023	X			Tapaoidos de insercion	1	RINA HM		
5	01/Dic/2023	X			camisa manga larga	1	RINA HM		Talla L
6	04/Dic/2023	X			Botas de seguridad	1	RINA HM		Talla 40
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: SST-FO-11
RAING		VERSIÓN: 02
	ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	FECHA: 27/11/2023
		PÁGINA: 1 de 1

LA EMPRESA RAING PROYECTOS SAS HACE ENTREGA FORMAL DE LA SIGUIENTE DOTACIÓN Y DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCÓN PERSONAL AL SEÑOR(A):	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CEDULA N°.	CARGO
	Noe Soria Bernal	17.291.453	Ayudante

N°.	FECHA DE ENTREGA dd/mm/año	ENTREGA			ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA QUIEN ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
		Primera vez	Deterioro	Perdida					
1	29/NOV/2023	X			Casco de Seguridad	1	PINA HM	Noe Soria	
2	01/Dic/2023	X			Gafas lente Oscuro	1	PINA HM	Noe Soria	
3	01/Dic/2023	X			Guantes de Nitrilo	1	PINA HM	Noe Soria	
4	01/Dic/2023	X			Tapaoidos de insercion	1	PINA HM	Noe Soria	
5	01/Dic/2023	X			Camisa manga larga	1	PINA HM	Noe Soria	Talla L
6	01/Dic/2023	X			Botas de Seguridad	1	PINA HM	Noe Soria	Talla 40
7	04/Dic/2023	X			Guantes de caucho	1	PINA HM	Noe Soria	
8	04/Dic/2023	X			Tapabocas; mascarilla Respiratoria	1	PINA HM	Noe Soria	
9	06/Dic/2023		X		Tapabocas industrial	1	PINA HM	Noe Soria	
10	09/Dic/2023		X		Guantes de Nitrilo	1	PINA HM	Noe Soria	
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ	CÓDIGO: SST-FO-11
RAING		VERSIÓN: 02
	ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	FECHA: 27/11/2023
		PÁGINA: 1 de 1

LA EMPRESA RAING PROYECTOS SAS HACE ENTREGA FORMAL DE LA SIGUIENTE DOTACIÓN Y DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCÓN PERSONAL AL SEÑOR(A):	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CEDULA N°.	CARGO
	Nelson Felipe Barbery Lopez	1.000.938.889	Ayudante

N°.	FECHA DE ENTREGA dd/mm/año	ENTREGA			ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA QUIEN ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
		Primera vez	Deterioro	Perdida					
1	29/NOV/2023	X			Casco de Seguridad	1	RINA HM	Felipe b	
2	01/Dic/2023	X			Tapaoidos de inserción	1	RINA HM	Felipe b	
3	01/Dic/2023	X			Guantes de Nitrilo	1	RINA HM	Felipe b	
4	01/Dic/2023	X			Gafas lente oscuro	1	RINA HM	Felipe b	
5	01/Dic/2023	X			Camisa manga larga	1	RINA HM	Felipe b	Talla L
6	01/Dic/2023	X			Botas de Seguridad	1	RINA HM	Felipe b	Talla. 41
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Powered by CamScanner

INDUSTRIAS T&P S.A.S.


N.I.T. 900926722-9

FICHA TECNICA

ACIDO MURIATICO

1. ASPECTOS GENERALES

FÓRMULA	: Indeterminada (Mezcla)
SINONIMOS	: Removedor de incrustaciones Calcáreas.
PESO MOLECULAR	: Bajo.
CARACTERÍSTICAS	:Es una mezcla de productos con especialidad química para remover, dispersante e inhibir la corrosión en metales.



USOS es usado como removedor de incrustaciones en sistemas cerrados de enfriamiento, sistemas abiertos de enfriamiento, y sistemas de almacenamiento y conducción con incrustaciones de tipo calcáreas.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES	PRODUCTO	
	ACIDO MURIATICO	METODO DE ANALISIS
DENSIDAD, Kg/Lt	1.12 – 1.13	MA 2-03
MEZCLA DE ACIDOS	24 % - 26 %	
CONTENIDO DE COLORANTE	0.2%+/-0.1	
Fe TOTAL	Opcional (%)	MA 2-08
APARIENCIA (COLOR)	Amarillo	VISUAL

3. MANEJO DEL PRODUCTO

Debe ser manejados como corrosivo, por lo cual debe utilizarse durante su manejo guantes de caucho, gafas de seguridad y overol.

No es explosivo, por lo tanto no es restringido su manejo y almacenamiento.

Manipular a temperaturas entre 0ºC y 30ºC.

Este producto no se debe pipetear con la boca.

4. EMPAQUE Y TRANSPORTE

El producto se distribuye a granel mediante carrotanque o en tambores plásticos de 55 galones de aproximadamente 250 kilos netos. También se puede envasar en recipientes más pequeños, teniendo en cuenta las necesidades del cliente.

Los recipientes vacíos y sucios con este producto deben ser lavados apropiadamente, verter los residuos en cañerías o fuentes hídricas sin tratamiento previo.

5. ALMACENAMIENTO

Se debe almacenar en tanques o en contenedores de plástico o caucho preferiblemente, en lugares frescos, con mínima humedad y buena ventilación.

Almacenar separadamente de productos incompatibles y mantener los envases cerrados y debidamente etiquetados.

6. TOMA DE MUESTRAS

EN EL ALMACENAMIENTO:	Por encima del tanque de almacenamiento utilizando un recipiente limpio y seco.

ACPM





INDICACIONES DE PELIGRO Y/O CONSEJOS DE PRUDENCIA

- Liquido y vapores Inflamables.
- Puede ser nocivo en caso de ingestión.
- Puede ser nocivo en caso de penetración en las vías respiratorias
- Provoca irritación ocular.
- Puede provocar somnolencia o vértigo.
- Tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos.
- En caso de incendio: Use polvo químico seco o CO_2.

