INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURIDICA

MUNICIPIO DE YOPAL

INFORME DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1970 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	INTEGRAL DE SERVICIOS PROFESIONALES COMPANY SAS
Identificación	900.931.215 – 6
Fecha de suscripción del Contrato	15 DE AGOSTO DE 2023
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CATORCE (14) MOTOCICLETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE YOPAL, FUNCIONANDO EN UN 100%
Plazo de Ejecución	CIENTO TREINTA (130) DÍAS
Fecha de Iniciación	2023-08-15
Fecha de Finalización	2023-12-24

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($49.980.328,00)
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($49.980.328,00)
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	Cero por Ciento (0.00%)
Porcentaje de Ejecución	Cien por Ciento (100%)
Porcentaje por Ejecutar	Cero por Ciento (0.00%)
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación

3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1 BIENES, RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el(la) contratista cumplió a cabalidad con la totalidad de las actividades del contrato, tal y como consta en los informes de actividades revisados y aprobados durante la ejecución del contrato y relacionados a continuación:

<table>
<tr><th>Actividad</th><th>Evidencias o Soportes</th></tr>
<tr><td>ACTIVIDAD No. 1: MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, MODELO 2015 LINEA GS150R DE PLACA SFT-46D</td><td>Durante la ejecución de contrato el contratista realizó mantenimiento correctivo y preventivo de la actividad No. 1 de la siguiente manera:
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD</th><th>CANT</th></tr>
<tr><td>1.1</td><td>BATERIA 12V9A</td><td>UND</td><td>1</td></tr>
<tr><td>1.2</td><td>BAUL O MALETERO 46 L</td><td>UND</td><td>1</td></tr>
<tr><td>1.3</td><td>BRAZO EJE CAMBIOS</td><td>UND</td><td>1</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

GCC ISO 9001
Certificate No LAT - 0969

	1.4	BUJIA CPR7HSA	UND	1
	1.5	CADENA DE TRANMISIÓN	UND	1
	1.6	DIAFRAGMA CARBURADOR	UND	1
	1.7	DISCO FRENO	UND	1
	1.8	EMPAQUE TASA CARBURADOR	UND	1
	1.9	FILTRO ACEITE	UND	2
	1.1	FILTRO AIRE	UND	1
	1.11	GUAYA EMBRAGUE	UND	1
	1.12	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	UND	1
	1.13	JUEGO INTERRUPTOR/SEGURO	UND	1
	1.14	LLANTA DELANTERA 275X18	UND	1
	1.15	LLANTA TRASERA 410X18	UND	1
	1.16	1/4 LUBRICANTE 20W50	UND	4
	1.17	NEUMATICO DELANTERO	UND	1
	1.18	NEUMATICO TRASERO	UND	1
	1.19	ORING TAPA FILTRO ACEITE	UND	1
	1.2	PALANCA DE CAMBIOS	UND	1
	1.21	PIÑON DE CADENA	UND	1
	1.22	PIÑON SALIDA NT:15	UND	1
	1.23	RETENEDOR BAARRA	UND	2
	1.24	RODAMIENTO PORTA PLATO	UND	1
	1.25	RODAMIENTO RUEDA TRASERA #2	UND	1
	1.26	RODAMIENTO DELANTERO	UND	1
	1.27	RODAMIENTO RUEDA TRASERA #1	UND	1
	1.28	SURTIDOR 105	UND	1
	1.29	SURTIDOR DE BAJA	UND	1
	1.3	VARILLA PALANCA CAMBIOS	UND	1
	1.31	ZAPARA FRENO	UND	2
	1.32	Servicio de instalación de las piezas y puesta a punto de cada uno de los componentes mecánicos y eléctricos (tuercas, frenos, luces y sirena, entre otros)	UND	1
	1.33	Mantenimiento preventivo cada 3000 km, cambio de aceite, filtro y engrase	UND	1

ACTIVIDAD No. 1:
MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO 2018 LINEA XR250 DE PLACA NFA-64E.

Durante la ejecución de contrato el contratista realizó mantenimiento correctivo y preventivo de la actividad 1 de la siguiente manera:

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
1.1	HONDA54412	BUJIA	UND	1
1.2	HONDA54424	EMPAQUE CILINDRO	UND	1
1.3	58300-21K10	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	UND	1
1.4	58200-01DA0	LLANTA 2.75 18 42P DELANTERA	UND	1
1.5	HONDA54416	NEUMATICO TRASSERO 418X18	UND	1
1.6	HONDA 87456	ESPEJOS	UND	2
1.7	HONDA 562	DISCOS DE CLUTCH	UND	1
1.8	HONDA 589	EMPAQUE CLUTCH	UND	1
1.9	33610-15D20	RODAMIENTO PORTA PLATO	UND	1
1.10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Mantenimiento preventivo cada 3000 km, cambio de aceite, filtro y engrase	UND	1

ACTIVIDAD No. 2:
MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, MODELO 2015 LINEA GS150R DE PLACA SFT-47D

Durante la ejecución de contrato el contratista realizó mantenimiento correctivo y preventivo de la actividad 2 de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
2.1	BATERIA 12V9A	UND	1
2.2	BAUL O MALETERO 46 L	UND	1
2.3	BRAZO EJE CAMBIOS	UND	1
2.4	BUJIA CPR7HSA	UND	1
2.5	CADENA DE TRANMISIÓN	UND	1
2.6	DIAFRAGMA CARBURADOR	UND	1
2.7	DISCO FRENO	UND	1
2.8	EMPAQUE TASA CARBURADOR	UND	1
2.9	FILTRO ACEITE	UND	2
2.10	PRENSA	UND	1
2.11	DISCOS CLUTCH	UND	5
2.12	SEPARADORES	UND	4
2.13	PORTA DISCOS	UND	2
2.14	FILTRO AIRE	UND	1
2.15	FORRO SILLIN NEGRO	UND	1
2.16	GUAYA EMBRAGUE	UND	1
2.17	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	UND	1
2.18	LLANTA DELANTERA 275X18	UND	1
2.19	LLANTA TRASERA 410X18	UND	1
2.2	1/4 LUBRICANTE 20W50	UND	4
2.21	NEUMATICO DELANTERO	UND	1
2.22	NEUMATICO TRASERO	UND	1
2.23	RETENEDOR EJE SALIDA	UND	1
2.24	ORING TAPA FILTRO ACEITE	UND	1
2.25	PALANCA DE CAMBIOS	UND	1
2.26	PIÑON DE CADENA	UND	1
2.27	PIÑON SALIDA NT:15	UND	1
2.28	RETENEDOR BAARRA	UND	2
2.29	RODAMIENTO PORTA PLATO	UND	1
2.3	RODAMIENTO RUEDA TRASERA #2	UND	1
2.31	RODAMIENTO DELANTERO	UND	1
2.32	RODAMIENTO RUEDA TRASERA #1	UND	1
2.33	SURTIDOR 105	UND	1
2.34	SURTIDOR DE BAJA	UND	1
2.35	VARILLA PALANCA CAMBIOS	UND	1
2.36	ZAPARA FRENO	UND	2
2.37	Servicio de instalación de las piezas y puesta a punto de cada uno de los componentes mecánicos y eléctricos (tuercas, frenos, luces y sirena, entre otros)	UND	1
2.38	Mantenimiento preventivo cada 3000 km, cambio de aceite, filtro y engrase	UND	1

ACTIVIDAD No. 2:
MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, MODELO 2021 LINEA DR150 DE PLACA TVT-71F.

Durante la ejecución de contrato el contratista realizó mantenimiento correctivo y preventivo de la actividad 2 de la siguiente manera:

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT

GCC ISO 9001
Certificate No LAT - 0969

	2.1	27600-01X00-130	CADENA TRANSMISION	UND	1
	2.2	13781-01X00	FILTRO DE AIRE	UND	1
	2.3	64410-01X00	JUEGO ZAPATA FRENO	UND	1
	2.4	65100-01X00-CEA	LLANTA 110/90-17 MI	UND	1
	2.5	09471-12128-000	BOMBILLO DE STOP	UND	1
	2.6	55100-01X00-CEA	LLANTA 90/90-19 MI	UND	1
	2.7	99000C10W4SHECS	1/4 LUBRICANTE SINTETICO	UND	2
	2.8	59300-01X10	PASTILLAS FRENO	UND	1
	2.9	64511-01X40-100	PIÑON CADENA	UND	1
	2.1	27511-01X00	PIÑON SALIDA	UND	1
	2.11	MANO DE OBRA	Servicio de instalación de las piezas y puesta a punto de cada uno de los componentes mecánicos y eléctricos (tuercas, frenos, luces y sirena, entre otros)	UND	1
	2.12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Mantenimiento preventivo cada 3,000 km, cambio de aceite, filtro y engrase.	UND	1

ACTIVIDAD No. 3:
MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, MODELO 2015 LINEA GS150R DE PLACA SFT-49D

Durante la ejecución de contrato el contratista realizó mantenimiento correctivo y preventivo de la actividad 3 de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
3.1	BATERIA 12V9A	UND	1
3.2	BAUL O MALETERO 46 L	UND	1
3.3	BRAZO EJE CAMBIOS	UND	1
3.4	BUJIA CPR7HSA	UND	1
3.5	CADENA DE TRANMISIÓN	UND	1
3.6	DIAFRAGMA CARBURADOR	UND	1
3.7	DISCO FRENO	UND	1
3.8	EMPAQUE TASA CARBURADOR	UND	1
3.9	FILTRO ACEITE	UND	2
3.10	FILTRO AIRE	UND	1
3.11	GUAYA EMBRAGUE	UND	1
3.12	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	UND	1
3.13	LLANTA DELANTERA 275X18	UND	1
3.14	LLANTA TRASERA 410X18	UND	1
3.15	1/4 LUBRICANTE 20W50	UND	4
3.16	NEUMATICO DELANTERO	UND	1
3.17	NEUMATICO TRASERO	UND	1
3.18	ORING TAPA FILTRO ACEITE	UND	1
3.19	EMPAQUE CILINDRO EMPAQUE CULATA	UND	1
3.2	PALANCA DE CAMBIOS	UND	1
3.21	PIÑON DE CADENA	UND	1
3.22	PIÑON SALIDA NT:15	UND	1
3.23	RETENEDOR BAARRA	UND	2
3.24	RODAMIENTO PORTA PLATO	UND	1
3.25	RODAMIENTO RUEDA TRASERA #2	UND	1
3.26	RODAMIENTO DELANTERO	UND	1
3.27	RODAMIENTO RUEDA TRASERA #1	UND	1
3.28	SURTIDOR 105	UND	1
3.29	SURTIDOR DE BAJA	UND	1
3.3	VARILLA PALANCA CAMBIOS	UND	1
3.31	ZAPARA FRENO	UND	2

	3.32	Servicio de instalación de las piezas y puesta a punto de cada uno de los componentes mecánicos y eléctricos (tuercas, frenos, luces y sirena, entre otros)	UND	1
	3.33	Mantenimiento preventivo cada 3000 km, cambio de aceite, filtro y engrase	UND	1

ACTIVIDAD No. 3:
MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, MODELO 2015 LINEA GS150R DE PLACA SFT-51D.

Durante la ejecución de contrato el contratista realizó mantenimiento correctivo y preventivo de la actividad 3 de la siguiente manera:

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
3.1	21441-30H20-000	DISCOS DE CLUTCH	UND	5
3.2	11482-30H10-000	EMPAQUE TAPA CLUTCH	UND	1
3.3	16510-45H10-000	FILTRO ACEITE	UND	2
3.4	99000CECSTRH04T	1/4 LUBRICANTE 20W50	UND	4
3.5	MANO DE OBRA	Servicio de instalación de las piezas y puesta a punto de cada uno de los componentes mecánicos y eléctricos (tuercas, frenos, luces y sirena, entre otros)	UND	1
3.6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Mantenimiento preventivo cada 3000 km, cambio de aceite, filtro y engrase	UND	1

ACTIVIDAD No. 4:
MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, MODELO 2015 LINEA GS150R DE PLACA SFT-51D.

Durante la ejecución del contrato el contratista realizó mantenimiento correctivo y preventivo de la actividad 4 de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
4.1	BATERIA 12V9A	U ND	1
4.2	BRAZO EJE CAMBIOS	U ND	1
4.3	BUJIA CPR7HSA	U ND	1
4.4	CADENA DE TRANMISIÓN	U ND	1
4.5	CANASTILLA BUJE DE TIJERA	U ND	2
4.6	CAUCHO AMORTIGUADOR PLATO	U ND	1
4.7	CONJUNTO MANIJA EMBRAGUE	U ND	1
4.8	DIAFRAGMA CARBURADOR	U ND	1
4.9	DISCO FRENO	U ND	1
4.10	EMPAQUE TASA CARBURADOR	U ND	1
4.11	ESPACIADOR TIJERA	U ND	2
4.12	FILTRO ACEITE	U ND	2
4.13	FILTRO AIRE	U ND	1
4.14	GUAYA EMBRAGUE	U ND	1
4.15	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	U ND	1
4.16	LLANTA DELANTERA 275X18	U ND	1
4.17	LLANTA TRASERA 410X18	U ND	1
4.18	LLAVE EN BLANCO	U ND	1
4.19	1/4 LUBRICANTE 20W50	U ND	4
4.2	ORING TAPA FILTRO ACEITE	U ND	1
4.21	PALANCA DE CAMBIOS	U ND	1
4.22	PIÑON DE CADENA	U ND	1
4.23	PIÑON SALIDA NT:15	U ND	1
4.24	RETENEDOR BAARRA	U ND	2
4.25	RODAMIENTO PORTA PLATO	U ND	1
4.26	RODAMIENTO RUEDA TRASERA #2	U ND	1
4.27	RODAMIENTO DELANTERO	U ND	1

	4.28	RODAMIENTO RUEDA TRASERA #1	U ND	1
	4.29	SILLIN	U ND	1
	4.30	SURTIDOR 105	U ND	1
	4.31	SURTIDOR DE BAJA	U ND	1
	4.32	VARILLA PALANCA CAMBIOS	U ND	1
	4.33	ZAPARA FRENO	U ND	2
	4.34	Servicio de instalación de las piezas y puesta a punto de cada uno de los componentes mecánicos y eléctricos (tuercas, frenos, luces y sirena, entre otros)	U ND	1
	4.35	Mantenimiento preventivo cada 3000 km, cambio de aceite, filtro y engrase	U ND	1

ACTIVIDAD No. 4:
MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, MODELO 2015 LINEA DR200 DE PLACA SFO-93D.

Durante la ejecución del contrato el contratista realizó mantenimiento correctivo y preventivo de la actividad 4 de la siguiente manera:

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
4.1	16510-25C00	FILTRO ACEITE	UND	2
4.2	99000C10W4SHECS	1/4 LUBRICANTE SINTETICO	UND	2
4.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Mantenimiento preventivo cada 3000 km, cambio de aceite, filtro y engrase	UND	1

ACTIVIDAD No. 5:
MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, MODELO 2016 LINEA GS150R DE PLACA SGK-92D.

Durante la ejecución de contrato el contratista realizó mantenimiento correctivo y preventivo de la actividad 5 de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
5.1	BATERIA 12V9A	UND	1
5.2	BAUL O MALETERO 46 L	UND	1
5.3	BRAZO EJE CAMBIOS	UND	1
5.4	BUJIA CPR7HSA	UND	1
5.5	CADENA DE TRANMISIÓN	UND	1
5.6	DIAFRAGMA CARBURADOR	UND	1
5.7	DISCO FRENO	UND	1
5.8	EMPAQUE TASA CARBURADOR	UND	1
5.9	FILTRO ACEITE	UND	2
5.10	FILTRO AIRE	UND	1
5.11	GUAYA EMBRAGUE	UND	1
5.12	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	UND	1
5.13	LLANTA DELANTERA 275X18	UND	1
5.14	LLANTA TRASERA 410X18	UND	1
5.15	1/4 LUBRICANTE 20W50	UND	4
5.16	DISCOS DE CLUTCH	UND	5
5.17	SEPARADORES DISCOS	UND	4
5.18	VALVULAS Y SELLOS	UND	2
5.19	NEUMATICO DELANTERO	UND	1
5.2	NEUMATICO TRASERO	UND	1
5.21	ORING TAPA FILTRO ACEITE	UND	1
5.22	PALANCA DE CAMBIOS	UND	1

	5.23	PIÑON DE CADENA	UND	1
	5.24	PIÑON SALIDA NT:15	UND	1
	5.25	RETENEDOR BAARRA	UND	2
	5.26	RODAMIENTO PORTA PLATO	UND	1
	5.27	RODAMIENTO RUEDA TRASERA #2	UND	1
	5.28	RODAMIENTO DELANTERO	UND	1
	5.29	RODAMIENTO RUEDA TRASERA #1	UND	1
	5.3	SURTIDOR 105	UND	1
	5.31	SURTIDOR DE BAJA	UND	1
	5.32	VARILLA PALANCA CAMBIOS	UND	1
	5.33	ZAPARA FRENO	UND	2
	5.34	Servicio de instalación de las piezas y puesta a punto de cada uno de los componentes mecánicos y eléctricos (tuercas, frenos, luces y sirena, entre otros)	UND	1
	5.35	Mantenimiento preventivo cada 3000 km, cambio de aceite, filtro y engrase	UND	1

ACTIVIDAD No. 5:
MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, MODELO 2015 LINEA GS150R DE PLACA SFT-46D

Durante la ejecución de contrato el contratista realizó mantenimiento correctivo y preventivo de la actividad 5 de la siguiente manera:

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
5.1	09263-20101-000	CANASTILLA BUJE DE TIJERA	UND	2
5.2	21441-30H20-000	DISCOS DE CLUTCH	UND	5
5.3	16510-45H10-000	FILTRO ACEITE	UND	2
5.4	99000CECSTRH04T	1/4 LUBRICANTE 20W50	UND	4
5.5	MANO DE OBRA	Servicio de instalación de las piezas y puesta a punto de cada uno de los componentes mecánicos y eléctricos (tuercas, frenos, luces y sirena, entre otros)	UND	1
5.6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Mantenimiento preventivo cada 3000 km, cambio de aceite, filtro y engrase	UND	1

ACTIVIDAD No. 6:
MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, MODELO 2016 LINEA GS150R DE PLACA SGK-93D

Durante la ejecución de contrato el contratista realizó mantenimiento correctivo y preventivo de la actividad 6 de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
6.1	BATERIA 12V9A	UND	1
6.2	BRAZO EJE CAMBIOS	UND	1
6.3	BUJIA CPR7HSA	UND	1
6.4	CADENA DE TRANMISIÓN	UND	1
6.5	CANASTILLA BUJE DE TIJERA	UND	2
6.6	CAUCHO AMORTIGUADOR PLATO	UND	1
6.7	CONJUNTO MANIJA EMBRAGUE	UND	1
6.8	DEPOSITO LIQUIDO FRENOS	UND	1
6.9	DIAFRAGMA CARBURADOR	UND	1
6.10	DISCO FRENO	UND	1
6.11	DISCOS DE CLUTCH	UND	5
6.12	SEPARADORES	UND	4
6.13	EMPAQUE TAPA CLUTCH	UND	1

	6.14	BAUL O MALETERO 46 LTS	UND	1
	6.15	AMORTIGUADORES	UND	2
	6.16	EMPAQUE TASA CARBURADOR	UND	1
	6.17	ESPACIADOR TIJERA	UND	2
	6.18	FILTRO ACEITE	UND	2
	6.19	FILTRO AIRE	UND	1
	6.2	GUAYA EMBRAGUE	UND	1
	6.21	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	UND	1
	6.22	LLANTA DELANTERA 275X18	UND	1
	6.23	LLANTA TRASERA 410X18	UND	1
	6.24	LLAVE EN BLANCO	UND	1
	6.25	1/4 LUBRICANTE 20W50	UND	4
	6.26	ORING TAPA FILTRO ACEITE	UND	1
	6.27	PALANCA DE CAMBIOS	UND	1
	6.28	PIÑON DE CADENA	UND	1
	6.29	PIÑON SALIDA NT:15	UND	1
	6.30	RETENEDOR BAARRA	UND	2
	6.31	RODAMIENTO PORTA PLATO	UND	1
	6.32	RODAMIENTO RUEDA TRASERA #2	UND	1
	6.33	RODAMIENTO DELANTERO	UND	1
	6.34	RODAMIENTO RUEDA TRASERA #1	UND	1
	6.35	SURTIDOR 105	UND	1
	6.36	SURTIDOR DE BAJA	UND	1
	6.37	VARILLA PALANCA CAMBIOS	UND	1
	6.38	ZAPARA FRENO	UND	2
	6.39	Servicio de instalación de las piezas y puesta a punto de cada uno de los componentes mecánicos y eléctricos (tuercas, frenos, luces y sirena, entre otros)	UND	1
	6.40	Mantenimiento preventivo cada 3000 km, cambio de aceite, filtro y engrase	UND	1

ACTIVIDAD No. 7:
MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, MODELO 2015 LINEA DR200 DE PLACA SFT-45D.

Durante la ejecución de contrato el contratista realizó mantenimiento correctivo y preventivo de la actividad 7 de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
7.1	BATERIA YTX7L-BS 12V	UND	1
7.2	BUJIA ND X24EST-U	UND	1
7.3	CADENA TRANSMISION	UND	1
7.4	DIAFRAGMA DEL CARBURADOR	UND	1
7.5	EMPAQUE DE ASBESTO	UND	1
7.6	EMPAQUE EXHOSTO	UND	1
7.7	FILTRO ACEITE	UND	2
7.8	FILTRO AIRE	UND	1
7.9	JUEGO PASTILLA FRENO	UND	1
7.1	JUEGO ZAPATA FRENO	UND	1
7.11	LLANTA 100/90-18 56P	UND	1
7.12	LLANTA 70 100 21	UND	1
7.13	1/4 LUBRICANTE SINTETICO	UND	2
7.14	NEUMATICO 120/80-17	UND	1
7.15	NEUMATICO	UND	1
7.16	PIÑON CADENA	UND	1
7.17	PIÑON RUEDA LIBRE	UND	1
7.18	PULVERIZADOR	UND	1
7.19	RODAMIENTO DELANTERO	UND	1
7.2	RODAMIENTO RUEDA TRASERA #2	UND	1
7.21	RODAMIENTO RUEDA TRASER #1	UND	1
7.22	SURTIDOR ALTA 125	UND	1
7.23	SURTIDOR PILOTO	UND	1

	7.24	Servicio de instalación de las piezas y puesta a punto de cada uno de los componentes mecánicos y eléctricos (tuercas, frenos, luces y sirena, entre otros)	UND	1
	7.25	Mantenimiento preventivo cada 3000 km, cambio de aceite, filtro y engrase	UND	1

ACTIVIDAD No. 8:
MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, MODELO 2015 LINEA DR200 DE PLACA SFO-93D.

Durante la ejecución de contrato el contratista realizó mantenimiento correctivo y preventivo de la actividad 8 de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
8.1	ANILLOS STD	UND	1
8.2	BATERIA YTX7L-BS 12V	UND	1
8.3	BAUL O MALETERO 46 L	UND	1
8.4	BUJIA ND X24EST-U	UND	1
8.5	CADENA TRANSMISION	UND	1
8.6	CILINDRO	UND	1
8.7	CULATA PARA MOTOR	UND	1
8.8	DIAFRAGMA DEL CARBURADOR	UND	1
8.9	EMPAQUE CILINDRO	UND	1
8.1	EMPAQUE DE ALUMINIO	UND	1
8.11	EMPAQUE DE ASBESTO	UND	1
8.12	EMPAQUE EXHOSTO	UND	1
8.13	FILTRO ACEITE	UND	2
8.14	FILTRO AIRE	UND	1
8.15	JUEGO PASTILLA FRENO	UND	1
8.16	JUEGO ZAPATA FRENO	UND	1
8.17	LLANTA 100/90-18 56P	UND	1
8.18	LLANTA 70 100 21	UND	1
8.19	1/4 LUBRICANTE SINTETICO	UND	2
8.2	NEUMATICO 120/80-17	UND	1
8.21	NEUMATICO	UND	1
8.22	PASADOR DE PISTON	UND	1
8.23	PIÑON CADENA	UND	1
8.24	PIÑON RUEDA LIBRE	UND	1
8.25	PISTON	UND	1
8.26	PULVERIZADOR	UND	1
8.27	RETENEDOR 5.5-11-8.2	UND	2
8.28	RODAMIENTO DELANTERO	UND	1
8.29	RODAMIENTO RUEDA TRASERA #2	UND	1
8.3	RODAMIENTO RUEDA TRASER #1	UND	1
8.31	SURTIDOR ALTA 125	UND	1
8.32	SURTIDOR PILOTO	UND	1
8.33	VALVULA DE ADMISION	UND	1
8.34	VALVULA DE ESCAPE	UND	1
8.35	Servicio de instalación de las piezas y puesta a punto de cada uno de los componentes mecánicos y eléctricos (tuercas, frenos, luces y sirena, entre otros)	UND	1
8.36	Mantenimiento preventivo cada 3000 km, cambio de aceite, filtro y engrase	UND	1

ACTIVIDAD No. 9:
MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO 2018 LINEA XR250 DE PLACA NFA-62E.

Durante la ejecución de contrato el contratista realizó mantenimiento correctivo y preventivo de la actividad 9 de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
9.1	BATERIA YTX7L-BS 12V	UND	1
9.2	BUJIA	UND	1

GCC ISO 9001
Certificate No LAT - 0969

	9.3	DISCO DE FRENO DELANTERO	UND	1
	9.4	EMPAQUE CILINDRO	UND	1
	9.5	ESPEJOS	UND	2
	9.6	EMPAQUE CULATA	UND	1
	9.7	DISCOS DE CLUTCH	UND	1
	9.8	SEPARADORES	UND	1
	9.9	EMPAQUE CLUTCH	UND	1
	9.1	EMPAQUE CULATIN	UND	1
	9.11	FILTRO AIRE	UND	1
	9.12	FILTRO DE ACEITE	UND	2
	9.13	FORRO DE SILLIN	UND	1
	9.14	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	UND	1
	9.15	KIT ARRASTRE XR-250	UND	1
	9.16	KIT CUNAS DE DIRECCION	UND	1
	9.17	LLANTA 2.75 18 42P DELANTERA	UND	1
	9.18	LLANTA TRASERA 410X18	UND	1
	9.19	1/4 LUBRICANTE 20W50	UND	4
	9.2	NEUMATICO DELANTERO 275X21	UND	1
	9.21	NEUMATICO TRASSERO 418X18	UND	1
	9.22	RADAMIENTO DELANTEROS	UND	2
	9.23	RODAMIENTOS TRASEROS	UND	2
	9.24	ZAPATA FRENO	UND	1
	9.25	Servicio de instalación de las piezas y puesta a punto de cada uno de los componentes mecánicos y eléctricos (tuercas, frenos, luces y sirena, entre otros)	UND	1
	9.26	Mantenimiento preventivo cada 3000 km, cambio de aceite, filtro y engrase	UND	1

ACTIVIDAD No. 10:
MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO 2018 LINEA XR250 DE PLACA NFA-63E.

Durante la ejecución de contrato el contratista realizó mantenimiento correctivo y preventivo de la actividad 10 de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
10.1	BATERIA YTX7L-BS 12V	UND	1
10.2	BUJIA	UND	1
10.3	DISCO DE FRENO DELANTERO	UND	1
10.4	EMPAQUE CILINDRO	UND	1
10.5	EMPAQUE CULATA	UND	1
10.6	EMPAQUE CULATIN	UND	1
10.7	FILTRO AIRE	UND	1
10.8	FILTRO DE ACEITE	UND	2
10.9	FORRO DE SILLIN	UND	1
10.1	MOTOR DE ARRANQUE	UND	1
10.11	RELAY DE ARRANQUE	UND	1
10.12	KIT DISCOS DE CLUTCH	UND	1
10.13	MANIGUETAS O MANILARES	UND	2
10.14	JUEGO PASTILLAS DELANTERAS	UND	1
10.15	KIT ARRASTRE XR-250	UND	1
10.16	KIT CUNAS DE DIRECCION	UND	1
10.17	LLANTA 2.75 18 42P DELANTERA	UND	1
10.18	LLANTA TRASERA 410X18	UND	1
10.19	1/4 LUBRICANTE 20W50	UND	4
10.2	NEUMATICO DELANTERO 275X21	UND	1
10.21	NEUMATICO TRASSERO 418X18	UND	1
10.22	RADAMIENTO DELANTEROS	UND	2
10.23	RODAMIENTOS TRASEROS	UND	2
10.24	ZAPATA FRENO	UND	1

GCC ISO 9001
Certificate No LAT - 0969

	10.25	Servicio de instalación de las piezas y puesta a punto de cada uno de los componentes mecánicos y eléctricos (tuercas, frenos, luces y sirena, entre otros)	UND	1
	10.26	Mantenimiento preventivo cada 3000 km, cambio de aceite, filtro y engrase	UND	1

ACTIVIDAD No. 11:
MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO 2018 LINEA XR250 DE PLACA NFA-64E

Durante la ejecución de contrato el contratista realizó mantenimiento correctivo y preventivo de la actividad 11 de la siguiente manera:

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
11.1	HONDA54415	BATERIA YTX7L-BS 12V	UND	1
11.2	HONDA54418	DISCO DE FRENO DELANTERO	UND	1
11.3	HONDA54423	EMPAQUE CULATA	UND	1
11.4	HONDA54422	EMPAQUE CULATIN	UND	1
11.5	HONDA54419	FILTRO AIRE	UND	1
11.6	HONDA54420	FILTRO DE ACEITE	UND	2
11.7	HONDA54425	FORRO DE SILLIN	UND	1
11.8	HONDA54421	KIT ARRASTRE XR-250	UND	1
11.9	HONDA54426	KIT CUNAS DE DIRECCION	UND	1
11.1	21415-01B40	LLANTA TRASERA 410X18	UND	1
11.11	990000CECSTRH0 4T	1/4 LUBRICANTE 20W50	UND	4
11.12	HONDA54416	NEUMATICO DELANTERO 275X21	UND	1
11.13	08113-62017L000	RADAMIENTO DELANTEROS	UND	2
11.14	08143-62027	RODAMIENTOS TRASEROS	UND	2
11.15	HONDA54411	ZAPATA FRENO	UND	1
11.16	MANO DE OBRA	Servicio de instalación de las piezas y puesta a punto de cada uno de los componentes mecánicos y eléctricos (tuercas, frenos, luces y sirena, entre otros)	UND	1

ACTIVIDAD No. 12:
MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, MODELO 2021 LINEA DR150 DE PLACA TVT-70F

Durante la ejecución de contrato el contratista realizó mantenimiento correctivo y preventivo de la actividad 12 de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
12.1	BOMBILLO 12V 35/35W	UND	1
12.2	CADENA TRANSMISION	UND	1
112.3	FILTRO DE AIRE	UND	1
12.4	JUEGO ZAPATA FRENO	UND	1
12.5	LLANTA 110/90-17 MI	UND	1
12.6	LLANTA 90/90-19 MI	UND	1
12.7	1/4 LUBRICANTE SINTETICO	UND	2
12.8	PASTILLAS FRENO	UND	1
12.9	PIÑON CADENA	UND	1
12.1	PIÑON SALIDA	UND	1
12.11	Servicio de instalación de las piezas y puesta a punto de cada uno de los componentes mecánicos y eléctricos (tuercas, frenos, luces y sirena, entre otros)	UND	1
12.12	Mantenimiento preventivo cada 3,000 km, cambio de aceite, filtro y engrase.	UND	1

ACTIVIDAD No. 13:
MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA

Durante la ejecución de contrato el contratista realizó mantenimiento correctivo y preventivo de la actividad 13 de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT

MARCA SUZUKI, MODELO 2021 LINEA DR150 DE PLACA TVT-72F.	13.1	CADENA TRANSMISION	UND	1	
	13.2	FILTRO DE AIRE	UND	1	
	13.3	JUEGO ZAPATA FRENO	UND	1	
	13.4	LLANTA 110/90-17 MI	UND	1	
	13.5	LLANTA 90/90-19 MI	UND	1	
	13.6	1/4 LUBRICANTE SINTETICO	UND	2	
	13.7	PASTILLAS FRENO	UND	1	
	13.8	PIÑON CADENA	UND	1	
	13.9	PIÑON SALIDA	UND	1	
	13.1	Servicio de instalación de las piezas y puesta a punto de cada uno de los componentes mecánicos y eléctricos (tuercas, frenos, luces y sirena, entre otros)	UND	1	
	13.11	Mantenimiento preventivo cada 3,000 km, cambio de aceite, filtro y engrase.	UND	1	

2. El (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito.

3. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de [Dos Millones Setecientos Setenta un Mil pesos ($2.771.000) por concepto de estampillas] de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla proadulto mayor **[1.279.000]**
Estampilla procultura **[426.000]**
Estampilla prodeporte **[1.066.000]**
Para contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, de lo contrario eliminar.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. [MYCA-SM-MC-051-2023], así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

5. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
YOPAL CIUDAD SOSTENIBLE CON MEJOR MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CATORCE (14) MOTOCICLETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL	FORTALECER LAS AUTORIDADES DE TRANSITO	Durante la ejecución de contrato el contratista realizó mantenimiento correctivo y preventivo a las siguientes Motocicletas: - SFT-46D - NFA-64E - SFT-47D - TVT-71F

GCC ISO 9001
Certificate No LAT - 0969

	MUNICIPIO DE YOPAL, FUNCIONANDO EN UN 100%		- SFT-49D - SFT-51D - SFO-93D - SGK-92D - SFT-45D - NFA-62E - NFA-63E - NFA-64E - TVT-70F - TVT-72F

6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

PERIODO DE EVALUACIÓN

PERIODO DE EVALUACIÓN		15 de Agosto al 24 de Diciembre 2023	
ASPECTO	**PUNTAJE**	**CRITERIOS**	**CALIFICACIÓN**
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA	5,0	EXCELENTE.- El contrato se terminó antes de lo estipulado por cumplimiento y entrega del bien o servicio.	4,0
	4,0	BUENO.- El contrato se terminó en la fecha estipulada.	
	3,5	REGULAR.- El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.	
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	5,0
	4,0	BUENO.- El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	
	3,5	REGULAR.- El contratista faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del contrato y dando lugar a la aplicación de garantías.	
GARANTÍAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista constituye las garantías para el perfeccionamiento del contrato del término señalado en la Minuta.	4,0

	4,0	BUENO.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías dentro del término pactado.	
	3,5	REGULAR.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías en fecha posterior al término pactado.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista se rehúsa a constituir la garantías requeridas.	
ATENCIÓN A INFORMES Y PQRS	5,0	EXCELENTE.- El contratista presenta los informes señalados en el contrato y da respuesta a las PQRS asignadas, sin petición y/o requerimiento de la Entidad.	5.0
	4,0	BUENO.- El contratista atiende dentro del término señalado por la Entidad, los informes, las peticiones y/o requerimientos.	
	3,5	REGULAR.- El contratista atiende posterior a la fecha estipulada, la presentación de informes, la respuesta a las peticiones y/o requerimientos de la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista desatiende la entrega de informes, las peticiones y/o requerimientos de la entidad.	
PRECIO	5,0	EXCELENTE: El precio es competitivo	5.0
	0,0	NO CUMPLE: el precio no es competitivo	
SEGURIDAD SOCIAL	5,0	EXCELENTE: El contratista realizó antes de las fechas estipuladas el pago a seguridad social.	4.0
	4,0	BUENO: El contratista cumplió oportunamente con el pago a seguridad social.	
	3,5	REGULAR: El contratista realizó el pago a seguridad social posterior a las fechas estipuladas.	
	0,0	NO CUMPLE: El contratista no realizó los pagos a seguridad social	
CUENTAS DE COBRO O FACTURACIÓN	5,0	EXCELENTE: Presenta oportunamente la cuenta de cobro o facturación, sin requerimiento de la entidad.	5.0
	4,0	BUENO: Presenta la cuenta de cobro o facturación dentro de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	3,5	REGULAR: Presenta la cuenta de cobro o facturación por fuera de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	0,0	NO CUMPLE: No presenta la cuenta de cobro o facturación	
PROMEDIO			4.5

Criterios de Calificación Definida	PUNTAJE	RESULTADO

GCC ISO 9001
Certificate No LAT - 0969

	4,5 - 5,0	Excelente - Proveedor y/o contratista confiable y recomendado.
	3,6 - 4,4	Bueno - Proveedor y/o contratista confiable.
	3,0-3,5	Regular - Proveedor y/o contratista poco confiable. Condicionado y/o Sancionado
	0,0 - 2,9	No Confiable - Proveedor y/o contratista NO confiable. Restringido.

El presente informe se firma en Yopal, a los **[veintiséis (26)]** días del mes de **[Diciembre]** de **[2023].**

Atentamente,

ORLANDO CRUZ MARTINEZ
SECRETARIO DE MOVILIDAD DE YOPAL
SUPERVISOR

Elaboro: Andrea Estefania Jimenez Vargas
Cargo: Profesional Universitario grado 02

Certificate No
LAT - 0999