

Distribución de copias:

No. De Copia	Destinario de la Copia
1	Alcaldía Municipal

Ibagué – Tolima

2023

"CONTRATO DE INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS ARREGLOS LOCATIVOS PARA LAS ESTACIONES DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE LAS SEDES DE LA CALLE 60, CALLE 19 Y L SEDE DEL SUR DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"

INFORME MENSUAL SISO No. 1
21 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2023

OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 2850 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO ESTACIONES IBAGUÉ 2023

IBAGUÉ – TOLIMA
DICIEMBRE 2023

INFORME DE SEGUIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PROTOCOLO DE BISOSEGURIDAD

1. INTRODUCCIÓN

Para ARQUIDILAM CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. es importante verificar la afiliación de todo el personal que haga parte en el desarrollo de las diferentes actividades del proyecto al Sistema General de Seguridad Social Integral, de igual manera velar por el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

A su vez supervisar que el contratista vele por el Bienestar físico, mental y social de sus colaboradores, cumpliendo el Plan de Trabajo de SST establecido para el proyecto. Así mismo velar por la conservación de los recursos y el medio ambiente en el cumplimiento del Plan de manejo Ambiental.

2. OBJETIVO

Informar de manera detallada las actividades realizadas frente a los programas de Seguridad y salud en el trabajo, Plan de Manejo Ambiental, Plan de Emergencias y la Afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad Social Integral, del contratista.

3. ACTIVIDADES

3.1. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

Durante el período comprendido entre el 21 de noviembre de 2023 al 21 de diciembre de 2023, realiza entrega de informe de las actividades realizadas

- **INDUCCIÓN**

Se verifica que el personal recibió la Inducción del proyecto y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- **CHARLAS**

Se valida la asistencia a charlas del personal, en las cuales se inculcaron temas de autocuidado, Accidente de Trabajo, Seguridad y Salud en el Trabajo

	
Imagen 01. Charlas de SST	**Imagen 02.** Charlas de SST
	
Imagen 03. Pausas Activas	**Imagen 04.** Pausas Activas

- **INSPECCIONES**

Se verifica las Inspecciones realizadas por parte del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, a las herramientas utilizadas en para ejecución de las diferentes actividades, así mismo de Orden y Aseo en los puntos de trabajo.

- **ENTREGA DE EPP**

Se valida que el contratista realiza la entrega de los EPP y Dotación al Personal.



Imagen 01. Entrega EPP

- **ATS Y PERMISOS DE TRABAJO**

Para las Tareas de Alto Riesgo como lo es trabajo en Alturas, se validan los permisos de Trabajo y Los ATS con la identificación de los diferentes riesgos, peligros que deben ser priorizados, y generar los controles para mitigar las posibles consecuencias que estos pueden traer afectando a los trabajadores.

- **ESTADISTICA DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO LABORAL**

Durante el periodo de ejecución de las actividades se registró un evento de Accidente de Trabajo Leve
A continuación, se relaciona el cuadro de estadística de accidentalidad y a ausentismo laboral.

ESTADISTICA DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO	
N° DIAS DESDE INICIO DEL PROYECTO	**30**
N° DE DIAS SIN ACTIVIDADES POR ALTERACIÓN DE ORDEN PUBLICO	**0**
N° TOTAL ACCIDENTES LABORALES	**1**
N° DIAS DE INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO	**4**
N° TOTAL INCIDENTES LABORALES	**0**
N° TOTAL DIAS DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD ORIGEN LABORAL	**0**
N° TOTAL DIAS DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD ORIGEN COMÚN	**0**

3.2. AFILIACIONES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Listado de personal

- Se Valida el personal que ha ejecutado las diferentes actividades en obra, la validación se revisas con el siso de la obra, listado personal y asistencias vigentes a la fecha
- Se verifica las fechas de ingreso y retiro, así mismo con las especificaciones del cargo y afiliaciones correspondientes.
- Se verifica que todo el personal cuente con los exámenes de Ingreso.

3.3. AMBIENTAL

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

- Se verifica el acopio de materiales, jornadas de Orden y aseo, y la disposición de los residuos sólidos los cuales son depositados a la empresa de aseo del Municipio de Ibagué
- Para la Disposición de los escombros o material de demolición el contratista los dispone en dos sitios certificados para realizar esta disposición, para lo cual se validan la certificación emitida.

	
Foto No.1 Recolección de Residuos	**Foto No.2** Recolección de Residuos

	
Foto No.3 Recolección de Residuos	**Foto No.4** Recolección de Residuos

SEÑALIZACIÓN

- Se verifica que las áreas de intervención cuenten con el debido cerramiento y señalización de obra, con el objetivo de independizar la obra del hospital.




Imagen 01. Cerramiento

PUNTO ECOLOGICO Y ORDEN Y ASEO

- La obra cuenta con punto Ecológico para la clasificación de los residuos sólidos generados en obra.

- Se verifica que el personal realice Orden y aseo al finalizar la jornada laboral en cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Imagen N° 1 Punto Ecológico

VEHICULOS

- Para la recolección de escombros, se evidenciaron tres volquetas las cuales cuentan con la documentación e inspección para llevar acabo la recolección de los escombros generados de las actividades que se llevan a cabo.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recuerda al contratista que toda persona que ingrese a ejecutar labores al proyecto debe contar con sus respectivas afiliaciones al Sistema Integrado de Seguridad Social, inducciones y entrega de Elementos de Protección Personal (Epp).

- Se recuerda a la contratista el Cumplimiento al Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo.

IVONNE MARTIZA GUERRERO FRANCO
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo