DIAGNÓSTICO DEL PROCESO SANCIONATORIO QUE CURSA EN EL EXPEDIENTE SDA-08-2019-2902 ADELANTADO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE EN CONTRA DE LA ASOCIACION DE AMIGOS CONTRA EL CANCER PROSEGUIR, identificada con el NIT. 830.090.073-3

1. TABLA RESUMEN

NO. EXPEDIENTE	SECTOR	PROCESO (FOREST)	IMPLICADO/INVESTIGADO (TERCERO)	ACTO DE SANEAMIENTO	ABOGADO EJECUTOR	ABOGADO REVISOR/COORDINADOR
SDA-08-2019-2902	SUB. DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO	4635717	ASOCIACION DE AMIGOS CONTRA EL CANCER PROSEGUIR, identificada con el NIT. 830.090.073-3	INICIO	**Sandra Paola Jaimes Chona**	**Héctor Abel Castellanos Pérez**

2. Antecedentes

Que en consulta realizada a las bases de datos del Sistema de Información de la Entidad - FOREST, se determinó que la ASOCIACION DE AMIGOS CONTRA EL CANCER PROSEGUIR, identificada con el NIT. 830.090.073-3, no cuenta con registro alguno; adicionalmente, se consultó la base de expedientes y se estableció que no se encuentra con información en materia de emisiones residuos peligrosos y vertimientos en la Secretaria Distrital de Ambiente.

(…)

3. VISITA TÉCNICA DE INSPECCIÓN

La Secretaría de Ambiente, analizó el radicado No. **2018ER272755 del 22 de noviembre de 2018**, remitido por la **ASOCIACION DE AMIGOS CONTRA EL CANCER PROSEGUIR**, identificada con el NIT. 830.090.073-3, ubicada en la Carrera 16 No. 59 - 04, localidad de Chapinero en la ciudad de Bogotá, respecto de la caracterización de vertimientos tomada el día 21 de noviembre de 2017, Durante el recorrido se reseñó la siguiente información:

1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento normativo ambiental en materia de vertimientos del establecimiento denominado ASOCIACIÓN DE AMIGOS CONTRA EL CANCER - PROSEGUIR SEDE 3, con númerode Nit 830090073-3, representado legalmente por JENNIFER ANDREA CANCHILA SUAREZ ubicado en el predio con nomenclatura Carrera 16 N° 59 - 04.

(…)

4. *DIAGNÓSTICO AMBIENTAL EN MATERIA DE VERTIMIENTOS*

ABASTECIMIENTO DE AGUA: ACUEDUCTO		*CARROTANQUE* ☐	*POZO* ☐
CONCESIÓN DE AGUAS: Ninguna			
*Cantidad de cuentas que posee**:***	***1***	*Promedio consumo (m^3/mes)**: 53***	
Registro de Vertimientos	*SI*	*El establecimiento cuenta con Registro de vertimientos con consecutivo No. 00023 del 08-01-2019 (2019EE02776).*	

Permiso de Vertimientos	*NO*	*El establecimiento remite caracterización de los vertimientos generados radicado N° 2018ER272755 del 22/11/2018. Se evidencia que incumple los parámetros **Grasas** y **Aceites** ya que el resultado fue 24,1 mg/L y el límite máximo permisible es 15 mg/L.*
Posee Sistema de Pretratamiento	*NO*	*No cuenta con ningún sistema de tratamiento*
Posee Sistema de Tratamiento	*NO*	*No cuenta con ningún sistema de tratamiento*
Gestión de lodos generados en sistema de tratamiento	--------	*No cuenta con sistemas de tratamiento por lo cual no se generan este tipo de residuos*

Ubicación Caja Aforo	***Exter***	***Inter***	***Frecuencia de Descarga consumo***	***Cuerpo Receptor***
Caja de Inspección Consulta Externa	*X*		*Continuo*	*Sistema de alcantarillado*
Presentó caracterización:	*SI. Radicado No 2018ER272755 del 22/11/2018.*			

4.1 Datos generales de la caracterización de vertimientos

A continuación, se realizará el análisis del informe de caracterización de vertimientos, con Radicado No 2018ER272755 del 22/11/2018, junto con los soportes del muestreo realizado en campo y copia de las acreditaciones del IDEAM del laboratorio responsable del muestreo del ASOCIACIÓN DE AMIGOS CONTRA EL CANCER - PROSEGUIR SEDE 3, ubicado en la nomenclatura urbana Carrera 16 N° 59 - 04.

1 ***5.1.1 CARACTERIZACIÓN ASOCIACIÓN DE AMIGOS CONTRA EL CÁNCER PROSEGUIR SEDE 3 - CAJA DE INSPECCIÓN EXTERNA***

Ubicación de cajas de aforo y/o puntos de muestreo	*Caja de inspección externa Carrera 16 N° 59 - 04.*
Fecha de la caracterización	*21/11/2017*
Laboratorio Realiza el Muestreo	*ANASCOL S.A.S, analiza Temperatura, pH, Sólidos Sedimentables, Caudal, fenoles, mercurio, alcalinidad total, DQO, DBO5, Sólidos suspendidos totales, Sustancias activas al azul de metileno (SAAM), nitratos, nitritos, plata, plomo, acidez total, dureza cálcica, dureza total, nitrógeno amoniacal, cloruro.*
Laboratorio Acreditado (IDEAM) para parámetros monitoreados	*ANASCOL S.A.S Resolución 1285 del 20 de junio de 2016.* *CHEMILAB LABORATORY S.A.S, Resolución 1226 del 14 de junio de 2016, IDEAM.*
Subcontratación de parámetros (Laboratorio subcontratado y que parámetros)	*CHEMILAB LABORATORY S.A.S, analiza color real (436 nm, 525 nm, 620 nm)*
Cumplimiento del artículo 2.2.3.3.5.2. del decreto 1076 de 2015.	*SI*
Caudal Aforado (L/seg)	*Q= 0,025 L /s.*

Parámetro	*Unidades*	*NORMA (Resolución 631/2015) (Resolución 3957/2009* por rigor subsidiario).*	*RESULTADO OBTENIDO Caja de Inspección Externa*	*CUMPLIMIENTO*	*Carga contaminante (Kg/día)*
Temperatura	*°C*	*30**	*17,9 - 22,7*	*SI*	*NA*
pH	*Unidades de pH*	*5,0 a 9,0*	*5,84 - 6,73*	*SI*	*NA*
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	*mg/L O2*	*300*	*131*	*SI*	*0,09432*
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)	*mg/L O2*	*225*	*41*	*SI*	*0,02952*
Sólidos Suspendidos Totales (SST)	*mg/L*	*75*	*31*	*SI*	*0,02232*
Sólidos Sedimentables (SSED)	*mL/L*	*2**	*<0,1*	*SI*	*0,000072*
Grasas y Aceites	***mg/L***	***15***	***24,1***	***NO***	***0,017352***
Fenoles	*mg/L*	*0,2*	*<0,100*	*SI*	*0,000072*
Sustancias activas al azul de metileno (SAAM)	*mg/L*	*10**	*<0,400*	*SI*	*0,000288*
Fósforo Total (P)	*mg/L*	*Análisis y Reporte*	*1,08*	*Análisis y Reporte*	*0,0007776*
Ortofosfatos (P-PO43-)	*mg/L*	*Análisis y Reporte*	*0,867*	*Análisis y Reporte*	*0,00062424*
Nitratos (N-NO3-)	*mg/L*	*Análisis y Reporte*	*<0,100*	*Análisis y Reporte*	*0,000072*
Nitritos (N-NO2-)	*mg/L*	*Análisis y Reporte*	*0,00630*	*Análisis y Reporte*	*0,000004536*
Nitrógeno Amoniacal (N-NH3)	*mg/L*	*Análisis y Reporte*	*5,55*	*Análisis y Reporte*	*0,003996*
Nitrógeno Total (N)	*mg/L*	*Análisis y Reporte*	*7,69*	*Análisis y Reporte*	*0,0055368*
Cianuro Total (CN-)	*mg/L*	*0,5*	*<0,200*	*SI*	*0,000144*
Cadmio (Cd)	*mg/L*	*0,02**	*<0,00150*	*SI*	*0,00000108*
Cromo (Cr)	*mg/L*	*0,5*	*<0,0200*	*SI*	*0,0000144*
Mercurio (Hg)	*mg/L*	*0,01*	*<0,00100*	*SI*	*0,00000072*

Plata (Ag)	*mg/L*	*0,5**	*<0,0200*	*SI*	*0,0000144*
Plomo (Pb)	*mg/L*	*0,1*	*0,00730*	*SI*	*0,000005256*
Acidez Total	*mg/L CaCO3*	*Análisis y Reporte*	*20,3*	*Análisis y Reporte*	*NA*
Dureza Cálcica	*mg/L CaCO3*	*Análisis y Reporte*	*25,5*	*Análisis y Reporte*	*NA*
Dureza Total	*mg/L CaCO3*	*Análisis y Reporte*	*56,1*	*Análisis y Reporte*	*NA*
Color Real (longitud onda: 436 nm,) m1	*m-1*	*Análisis y Reporte*	*0,737*	*Análisis y Reporte*	*NA*
Color Real (longitud onda: 525 nm) m1	*m-1*	*Análisis y Reporte*	*0,392*	*Análisis y Reporte*	*NA*
Color Real (longitud onda: 620 nm) m1	*m-1*	*Análisis y Reporte*	*0,25*	*Análisis y Reporte*	*NA*

**Concentración Resolución 3957 del 2009 (Aplicación Rigor Subsidiario).*

Nota: *Para los demás parámetros se toman los valores establecidos en la Resolución 631 de 2015*

La caracterización se considera representativa, de igual forma el muestreo y los análisis fueron realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de acuerdo con el parágrafo 2° del artículo 2.2.3.3.5.2, del decreto 1076 de 2015.

*5. **ANÁLISIS AMBIENTAL***

De acuerdo con la información remitida en el Radicado N° 2018ER272756 del 22/11/2018, se encontró que el establecimiento ASOCIACIÓN DE AMIGOS CONTRA EL CANCER - PROSEGUIR SEDE 3, ubicado en la nomenclatura urbana Carrera 16 N° 59 - 04 lo siguiente:

*5.1 **CAJA DE INSPECCIÓN EXTERNA***

*Los resultados obtenidos en la caracterización analizada, evidencia que el análisis de los parámetros da cumplimiento para la caja de inspección externa a excepción de **Grasas** y **Aceites** ya que el resultado fue 24,1 mg/L y el límite máximo permisible es 15 mg/L que **NO CUMPLE** según los límites máximos establecidos en la Resolución 631 de 2015, teniendo en cuenta lo anterior, están generando un posible riesgo de afectación al recurso hídrico lo cual requiere que se realice un estricto seguimiento a los vertimientos generados por el establecimiento*

(…)

4. Principales actuaciones administrativas adelantadas por la Secretaría Distrital de Ambiente en el Expediente Sancionatorio

- **Concepto Técnico No. 11664 de 16 de octubre de 2019**

5. Estado del proceso administrativo sancionatorio adelantado

- La última actuación que se evidencia es el **Concepto Técnico No. 11664 de 16 de octubre de 2019**

6. Recomendaciones para el Saneamiento. Hoja de Ruta

Una vez revisado la página de la Dirección de Impuestos y Aduanas - DIAN perteneciente a la **ASOCIACION DE AMIGOS CONTRA EL CANCER PROSEGUIR**, identificada con el NIT. 830.090.073-3, se encuentra que su número de identificación se encuentra activo, por ende se debe proyectar el respectivo auto de inicio, dada la presunta vulneración de la normatividad de carácter ambiental en materia de vertimientos y residuos peligrosos, de conformidad con el artículo 18 de la ley 1333 de 2009 y demás normas concordantes y afines.

7. Anexos

- Expediente digital **SDA-08-2019-2902**
- **Consulta DIAN**



_____

Firma de quien elabora
Octubre 2023