INFORME DE ACTIVIDADES PERIÓDICAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	Enero / 2023	Número de contrato:	CD-12-2023-5501.
Datos del Contratista (nombres y apellidos- número de identificación)	MARIA RUIZ SERRANO CC. 37728713		
Periodo del informe:	Informe comprendido entre el periodo del 30 de Noviembre al 29 de Diciembre de 2023.	Informe número:	04
Objeto del contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	SON: **ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($ 11.200.000)**		
Supervisor	**RAFAEL LAFONT DE SALES** C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Se visitan las viviendas del barrio **Los Olivos 1,** que están postuladas al programa de mejoramiento de vivienda saludable, para constatar información en la base de datos y hacer cualquier corrección necesaria. Se realiza registro fotográfico para ver el estado de la vivienda, proyecto de la Alcaldía Distrital de barranquilla y la secretaria Distrital de Obra Publicas.

- **C 107 26A 04**
- **C 107 26 15**
- **C 107 25 79**
- **C 107 25 140**
- **C 106 26 64**
- **C 106 26A 30.**

Se visitan las viviendas del barrio **Villa Flor**, que están postuladas al programa de mejoramiento de vivienda saludable, para constatar información en la base de datos y hacer cualquier corrección necesaria. Se realiza registro fotográfico para ver el estado de la vivienda, proyecto de la Alcaldía Distrital de barranquilla y la secretaria Distrital de Obra Publicas.

- **K 6 91 53**
- **K 6J 91 45**
- **K 6J 91 37**
- **K 6J 91 21**
- **K 6H 91 56**
- **K 6H 91 40.**


Se visitan las viviendas del barrio **Santa María**, que están postuladas al programa de mejoramiento de vivienda saludable, para constatar información en la base de datos y hacer cualquier corrección necesaria. Se realiza registro fotográfico para ver el estado de la vivienda, proyecto de la Alcaldía Distrital de barranquilla y la secretaria Distrital de Obra Publicas.

- **K 8A SUR 90B 63**
- **K 8A SUR 91 85**
- **K 6 SUR 89 59**
- **K 6 SUR 89 57**
- **K 6ª SUR 89 63**
- **K 6 SUR 92 27**

Apoyo a la gestión durante las visitas realizadas a las viviendas postuladas correspondiente al barrio **LIPAYA**, en donde se verifican el estado de las viviendas dentro del diagnóstico para conocer si esta es apta o no, también se verifica información de puntaje de Sisben y avalúo catastral, todo dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable. Actividad realizada en las siguientes direcciones:

- **C 73C 10B 12**
- **C 73B 10 06**
- **C 71A 10 15**
- **K 10 73C 90**
- **K 12 81 34**
- **K 12 81 55**
- **K 10 73C 26**
- **K 9K 70C 73**
- **K 9H 70C 73**
- **K 9H 80 8D**

Atentamente,



MARIA RUIZ SERRANO
C.C Nº **37728713**

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICOS





