	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Secretaría:	**Despacho del Gobernador**	**Dirección:**	**Centro Regional de Operaciones de Emergencia**
Número del Contrato:	**Numero SECOP II CO1.PCCNTR.4767354 del 30 de marzo del 2023**	**Informe No.:**	**9 final**
Periodo al que corresponde el presente informe:	**30 de noviembre de 2023 – 22 de diciembre de 2023**	**Plazo de Ejecución:**	**A partir de la suscripción del acta de inicio, sin que exceda el 31 de diciembre de 2023.** **Prorroga de 23 días, hasta el 22 de diciembre de 2023**
Contratista:	**Diego Andres Montoya Guana**	**Supervisora**	**Diana Carolina Ramírez Laverde**

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
1. Realizar las evaluaciones técnicas y de vulnerabilidad asignadas, presentando los respectivos informes en un máximo de 15 días calendarios a la fecha de la visita según el procedimiento establecido, incluyendo localización, evaluación técnica, conclusiones, recomendaciones y presupuestos en caso de ser requerido.	**El día 30 de noviembre de 2023 se realiza la siguiente visita técnica en el Municipio de La Celia:** -**Visita técnica No. 1** Sector los Tanques, visita predio de la señora Elizabet Cardona. - Durante la ejecución del contrato, se realizaron inspecciones técnicas en los municipios del departamento de Risaralda, como apoyo técnico de la CDGRD, dichas inspecciones se asignaron a criterio de la supervisión y así mismo se realizo el informe técnico pertinente para cada visita verificada.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Andrea Arango.

2.Realizar seguimiento a los procesos, proyectos y demás actividades que estén relacionadas a la gestión del riesgo de los municipios del departamento de Risaralda y que le sean asignados por el supervisor	Se solicita información de seguimiento mediante SAIA al municipio de Pueblo Rico, para verificar el estado actual de las problemáticas de: La Tarabita vereda Santa Rita. Durante el año se tuvo seguimiento constante a las siguientes problemáticas: **Dosquebradas:** puentes del barrio LA Esneda. Movimiento en masa vereda El Chaquiro. **Santuario:** Problemática La marina con afectaciones en la construcción de placa huellas en este corredor vial.	 GOBERNACION DE RISARALDA COMUNICACIÓN EXTERNA Pereira, 07 de diciembre de 2023 **Doctor** **LEONARDO FABIO SIAGAMA GUTIÉRREZ** **Alcalde Municipal** **Carrera 4 No. 6-17. Pueblo Rico, Risaralda** **+57 3507897626** **alcaldia@pueblorico-risaralda.gov.co** **Pueblo Rico, Risaralda** No.20231207-42407-I ASUNTO: Solicitud información sobre el estado actual de la tarabita, ubicada en la vereda Santa Rita. Cordial saludo: La Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Risaralda, comedidamente solicita información sobre el estado actual de la tarabita instalada en la Vereda Santa Rita, debido a que, en días pasados se realizó una visita al sitio, donde se evidencio deterioro en lo elementos que componen este sistema teleferico, según la secretaria de infraestructura Departamental, esta obra fue entregada al Municipio de Pueblo Rico, por tal motivo se desea saber si se le ha realizado algún mantenimiento o cambio de elementos deteriorados. Atentamente, **Diana Carolina Ramirez Laverde** **Líder de Programa Grado 09** **Ximena Carmona Giraldo** **Profesional Especializado Grado 05** Proyectó: Diego Andres Montoya Guana - Contratista Copia externa a: Juan Daniel Giraldo Ochoa Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	
3. Consolidar la información relacionada con el área, que sirva de insumo para la formulación de proyectos, así como para la elaboración de presupuestos, en los casos que	Presupuesto cambio de tejas de zinc en mal estado para vivienda ubicada en el		

le sea requerido por el supervisor.	municipio de la Celia sector los tanques. Durante la ejecución del contrato, se realizaron diferentes presupuestos para realizar obras de mitigación y/o prevención en los diferentes municipios del Departamento de Risaralda.	 DEPARTAMENTO DE RISARALDA PRESUPUESTO Versión: 10 Vigencia: 01-2020 CAMBIO DE TEJAS DE ZINC PARA VIVIENDA UBICADA EN EL SECTOR LOS TANQUES - LA CELIA La Celia - Risaralda 7/09/2023 No ITEM DESCRIPCION UN CANT V. UNIT V. TOTAL PRELIMINARES 1-02-11 Desmonte techo y estructura de madera M² 51,00 $ 13.067,00 $ 666.417,00 1 - 08 CUBIERTAS 1-08-08 Techo en teja de zinc, incluye entramado de madera M2 51,00 $ 40.368,00 $ 2.058.768,00 TOTAL COSTO DIRECTO $ 2.725.185,00 A.U (%) 12% $ 327.022,20 TOTAL $ 3.052.207,20 TIEMPO DE EJECUCION 15 DIAS Diego Andres Montoya G. Ingeniero COORD Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	
4. Asistir a la sala de crisis y/o puestos de mando unificado que sean instalados en el Departamento o en los municipios cuando se generen emergencias o desastres, de igual forma, apoyar la entrega y legalización de ayuda humanitaria cuando se requiera de apoyo de la Coordinación Departamental de Gestión de Riesgo	Apoyo en el diligenciamiento de la entrega de ayudas humanitarias en el municipio de Pueblo Rico. Durante la ejecución del contrato, se dio apoya para la entrega de ayudas humanitarias en los municipios de Pueblo Rico, Mistrató, entre otros.	 Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 4.	No se tienen observaciones.

5. Asistir a las reuniones que la Coordinación de Gestión del Riesgo, requiera apoyo y que sean relacionadas con las competencias técnicas, según requerimiento del supervisor	Reunión Equipo técnico el día 05 de diciembre de 2023. Simposio regional de sistema de alertas tempranas en la gestión de desastres realizado el día 29 de noviembre de 2023 Se tuvo disponibilidad en diferentes semanas del año asignadas según programación, para atender emergencias derivadas de fenómenos hidro climáticos.	 Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 5. Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 5.	

6.Realizar el acompañamiento de las diferentes visitas técnicas que realice las entidades del Orden Nacional y entidades de Orden departamental, que se encuentran desarrollando procesos técnico o intervenciones en reducción del riesgo, cuando sea solicitado por la coordinación Departamental de Gestión del Riesgo	En este mes no se realizaron actividades relacionadas con este alcance.		

*Defina uno a uno las obligaciones o compromisos definidos en el contrato.
** Describa claramente las actividades ejecutadas.
*** Defina y anexe si es pertinente, los registros que evidencian el cumplimiento de las obligaciones o compromisos

Firma: _____

Nombre: DIEGO ANDRES MONTOYA GUANA
Ingeniero Civil – Contratista CDGRD
MP: 66202-371559 RIS