OTIS

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO

Task N°: 104266

Ruta: R10204

1- DATOS DEL CLIENTE

CONTRATO: C201204052
UNIDAD: U4052
EDIFICIO: FUNDACION INCAP - 4052 - ASCENSOR 1
DIRECCIÓN: AVENIDA CARACAS # 63-87, BOGOTA-

NOMBRE DEL ASCENSOR: ASCENSOR 1

TIPO DE CONTRATO: PREMIUM

2 - SERVICIO PRESTADO:

MANUTENCIÓN PREVENTIVA:
MES: 1
AÑO: 2024

INFORMACIÓN SUPERVISOR
* ALEJANDRO CUELLAR * *
alejandro.cuellar@otis.com*
*3212415021 *

COMERCIAL: Laura Guatame
CORREO: laura.guatame@otis.com
CEL: 3214367184

Desempeño de calidad	
1. Inspección techo de cabina.	CUMPLE
2. Inspección del Operador Puertas.	CUMPLE
3. Verificación y limpieza de quicios (pisaderas).	CUMPLE
4. Inspección de foso (PIT).	CUMPLE
5.Verificacion de señalizacion, nivelacion y confort de viaje.	CUMPLE

Pozo	
1. Limpieza general de componentes de pozo y verificación de lubricación de guías.	CUMPLE
2. Verificación de los finales de carrera, cables de tracción y sus terminales y el contrapeso.	CUMPLE

Cierre	
Verificación del funcionamiento normal y seguro del equipo.	Equipo en funcionamiento

3 - EJECUTADO POR

Nombre: GARZON RUBIO DIEGO YEFRI
Identificación: 1073676270
Hora llegada: 10/01/2024 9:02:00 a. m.
Hora salida: 10/01/2024 10:02:00 a. m.

4 - CLIENTE | REPRESENTANTE

Nombre: Sol bedoya
Registro: 805

OTIS

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO

Task N°: 104266

Ruta: R10204

Firma OTIS:

Firma de cliente:

POZO - FOTO

