

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL	Código: GLC-CONT-FO-016
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	Versión: 1

INFORME No 1FACTURA No

No. DE ACEPTACIÓN:

FECHA

18	12	2023
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 117DE 2023TIPO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRANSECRETARIO GENERAL

CONTRATISTA EUROLIFT S.A.S

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: INDIVIDUAL X COLEGIADA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR EVELYN DUQUE CORRALES

APOYO SUPERVISIÓN SANDRA PATRICIA HOYOS CAMACHO PROFESIONAL 4

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS ASCENSORES DEL FNA.

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO GERENCIA ADMINISTRATIVA

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DOCE (12) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 9 DE 10 DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 8 DE 10 DE 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5400001540

VALOR DEL CONTRATO

VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$28,940,093)

PRÓRROGAS	
No.	PLAZO
1	

ADICIONES		
No.	VALOR	RP
1		

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	\$ 28,940,093	100.0%
Adiciones		0.0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 28,940,093	100.0%
Valor ejecutado antes del presente pago		0.0%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 3,916,204	13.5%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 3,916,204	13.5%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		13.5%

OBSERVACIONES

EUROLIFT realizo el mantenimiento preventivo de los ascensores de la sede principal y edificio de la calle 18 del FNA, correspondiente al mes de Octubre y Noviembre de 2023.

(En caso de presentarse diferencias en la ejecución presupuestal del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	13.5%
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	13.5%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	0%

**Nota: Esta información es diligenciada unicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnológicas*

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA

SI ☐ NO ☐

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente

Investigación ☐ Desarrollo ☐

OBSERVACIONES

EUROLIFT realizo el mantenimiento preventivo de los ascensores de la sede principal y edificio de la calle 18 del FNA, correspondiente al mes de Octubre y Noviembre de 2023.

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

EUROLIFT realizo el mantenimiento preventivo de los ascensores de la sede principal y edificio de la calle 18 del FNA, correspondiente al mes de Octubre y Noviembre de 2023.

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	4
Plazos	4
Aspectos administrativos	4

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO GERENTE ADMINISTRATIVO, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. (117) de (2023)

CERTIFICA:

Que EUROLIFT S.A.S, identificado con NIT No. 900.013.681-7, entregó las listas de chequeo de mantenimiento mensual que reflaga el reporte de las actividades desarrolladas en el mes de Octubre y Noviembre edificio de calle 18 y del edificio de la sede principal, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato No. 117 de 2023.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO	No FOLIOS	DESCRIPCION
Anexo Técnico ☒	11	Remisiones (11)
Certificado pago Seguridad Social ☒	18	Certificado de pago de seguridad Social (3), certificado contador (1), Cámara Comercio (8), Cédula (1), RUT (5)
Certificación Bancaria ☒	1	Certificación bancaria (1)
OTROS ☒	1	Factura proforma No. 085 - 2023 (1)

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

DIECIOCHO

(día en letras)

(18)

(día en números)

días del mes de

DICIEMBRE

(mes en letras)

de

2023

(Año)

(Firma)



(Nombre) EVELYN DUQUE CORRALES

(Firma)

(Nombre) NOMBRE SUPERVISIÓN

(Firma)



(Nombre) SANDRA HOYOS CAMACHO

(Firma)

(Nombre) NOMBRE INTERVENTOR

Código:

CONTRATO O CONVENIO No.	117 de 2023	APOYO SUPERVISIÓN:	SANDRA PATRICIA HOYOS		
PLAZO DE EJECUCION DESDE:	9 de Octubre de 2023	HASTA:	8 de Octubre de 2024		
CONTRATISTA:	EUROLIFT				
IDENTIFICACIÓN REGIMEN :	900.013.681-7	COMÚN	<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td>SIMPLIFICADO</td> </tr> </table>	X	SIMPLIFICADO
X	SIMPLIFICADO				
CUMPLIMIENTO PARAFISCALES:		SI	<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td>NO</td> </tr> </table>	X	NO
X	NO				
NÚMERO DE PAGO APROBADO:	PAGO No. 1				

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con el suministro de repuestos para los ascensores del FNA.

Mantenimiento preventivo de los ascensores de la sede principal y edificio de la calle 18 del FNA, correspondiente al mes de octubre de 2023

DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	\$ 28,940,093	
Adiciones	\$ -	100%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 28,940,093	
Valor ejecutado antes del presente pago		0.00%
Valor del pago aprobado con el presente informe	\$ 3,916,204	13.53%
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 3,916,204	13.53%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		86.5%

[illegible]

mantenimiento preventivo de los ascensores de la sede principal del FNA y calle 18 del mes de Octubre 2023.

VALOR FACTURADO				CUADRO ECONOMICO DEL CONTRATO			
SERVICIO PRESTADO	VR. SERVICIO SIN IVA	CANTIDAD	VALOR DEL SERVICIO SIN IVA	SERVICIO PRESTADO	VR. SERVICIO SIN IVA	CANTIDAD	VALOR DEL SERVICIO SIN IVA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MES DE OCTUBRE 2023 (2 ASC 04 PAR)	\$ 348,350	2	\$ 696,700	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MES DE OCTUBRE 2023 (2 ASC 04 PAR)	\$ 348,350	2	\$ 696,700
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MES DE OCTUBRE 2023 (2 ASC 11 PAR)	\$ 474,382	2	\$ 948,764	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MES DE OCTUBRE 2023 (2 ASC 11 PAR)	\$ 474,382	2	\$ 948,764
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2023 (2 ASC 04 PAR)	\$ 348,350	2	\$ 696,700	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2023 (2 ASC 04 PAR)	\$ 348,350	2	\$ 696,700
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2023 (2 ASC 11 PAR)	\$ 474,382	2	\$ 948,764	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2023 (2 ASC 11 PAR)	\$ 474,382	2	\$ 948,764
		SUBTOTAL	\$ 3,290,928			SUBTOTAL	\$ 3,290,928
		IVA	\$ 625,276			IVA	\$ 625,276
		TOTAL	\$ 3,916,204			TOTAL	\$ 3,916,204

Que EUROLIFT realizo el mantenimiento preventivo de los ascensores de la sede principal y edificio de la calle 18 del FNA, correspondiente al mes de Octubre y Noviembre de 2023.

Que EUROLIFT S.A.S, identificado con NIT No. 900.013.681-7, entregó un reporte de las actividades desarrolladas en el mes de julio 2023, por concepto de mantenimiento preventivo de los dos ascensores de la sede principal del FNA y dos ascensores del edificio de calle 18, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato No. 117 de 2023.

Radna P. Haroo

Apoyo a la Supervisión: **SANDRA PATRICIA HOYOS CAMACHO**

Firma:

Elaboró: Sandra Hoyos

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	5

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por		JTORRESC	Contab.por		NTUIRAN
Nº doc.	5100003205	Sociedad	1000	Ejercicio	2023
Fe.docum.	19.12.2023	Fecha contab.	21.12.2023	Periodo	12
Calc.impuestos	☒				
Referen.	57150				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202312202908183				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1002049769	EUROLIFT SAS		W0	1.895.311-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.958.103
3	93	5190953501	DIFER SOL PED Y FACT		W0	1-
4	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			46.896-
5	50	2519054408	SERVICIOS 304 BOGOTA			15.895-

**Factura Electronica de Venta****No. de factura:** FE - 57150**Fecha Generación:** 19/12/2023**Medio de Pago:****Forma de Pago:** 2**Fecha de Vencimiento:** 19/01/2024**Fecha de Aceptación DIAN:**
2023-12-19 16:47:01-05:00**EMISOR:**

EUROLIFT SAS

NIT: 900013681-7

CALLE 12 No 39-71 Bogotá, D.C.- COLOMBIA

Teléfono: 2776103**CLIENTE:** FONDO NACIONAL DE AHORRO**NIT:** 899999284 - 4**Dirección:** CR 65 11 83**Teléfono:** 3077070**Edificio:** FONDO NACIONAL DE AHORRO**Ciudad:** Bogotá, D.C.**AUTORIZACION DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN**

Autorización Numeración de Facturación No. 18764051782624 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FE50001 hasta: FE60000 Vigencia desde: 2023/07/13 hasta: 13/07/2024 - 12 Meses

Factura impresa por Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193-3

SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 008857 DE SEPTIEMBRE 11 DE 2015.-NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES/ IVA RÉGIMEN COMÚN. - ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 2816 SECUNDARIA 4659 ICA 11.04X1000, OTRAS ACTIVIDADES 3312 ICA 9.66X1000. PARA LA ACTIVIDAD ECONOMICA 2816 NO RETENER PARA INDUSTRIA Y COMERCIO FUERA DEL DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTA.

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT	IVA%	VALOR TOTAL
9900012	Mantenimiento Correctivo y Preventivo DE OCTUBRE 2023 (2 ASC 04 PAR) NUMERO DE ACEPTACION 1000047652	2	\$348,350	19 %	\$696,700
9900012	Mantenimiento Correctivo y Preventivo OCTUBRE 2023 (2 ASC 11 PAR) NUMERO DE ACEPTACION 1000047652	2	\$474,382	19 %	\$948,764

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL	IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL	SUBTOTAL	\$1,645,464
RETEICA	\$1,645,464	1.0 %	\$15,895	IVA	\$1,645,464	19.00 %	\$312,638	IVA	\$312,638
RETEIVA	\$312,638	15.0 %	\$46,896					RTICA	\$15,895
								RTIVA	\$46,896
								TOTAL A PAGAR	\$1,895,311

UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

Consignar a cuenta corriente BBVA 495001919 convenio 9990, cuenta corriente BANCOLOMBIA 231-039032-40 convenio 85666, cuenta corriente DAVIVIENDA 009369994570 o por la plataforma PSE.
Enviar soporte al correo coordinador.cartera@eurolift.com.co o al WhatsApp 316 2795037

FIRMA DIGITAL:

lvbi034kFI8fdwQAUH/ByQefqShA3NKX6xeBMNJ6QIQr8WRH+SVg11Gz6lk3J0G5aXI/XQWYwM3chQvUaHi281aVYXOJtEuSGXosngohT6+DEbMpabRi7Ez0N4vjnC3oFAIIEIMb3GmSr2YGSe4t0ZcglpkJHwFpHU5m2DwkfEPnW5YXGDepJNm+8KCgSET2zQ4ft5Yg09w1U3yfCn0/H+32I4V1KIF0cFzd0eH0TIHTLla18mfD4T8uxJu655tpzeXhKoupvi1SRoWySy0/JqazjMENW0Qlg+LgX9zaA8Rt/BoAti8PrWEqMXTuUeuCmrHCMPZkkr4IQPuchHyg==

CUFE:

383e7c200ee4f60507e6e6ce7289a7247858185b0985a3b9d8008467e7a845473053c49d347491723afbc9bb5c2ca123



EUROLIFT

S.A.S

NIT: 900.013.681-7

BOGOTÁ Calle 12 No. 39-71 / 39-43 / PBX: +60(1) 277 6103
 TUNJA Cra. 1F No. 40-19 Ed. Enterprise Tower - Of. 510/12 - PBX: +60(8) 740 1325
 MEDELLÍN Carrera 80 No. 39-137 / C.E. Nuñabara - Of. 511 / PBX: +60(4) 357 9618
 PASTO Carrera 42 No. 18A-84 - Valle de Ariz, Piso 4 - Of. 404 / Cel: 318 255 3541
 CALI Calle 8A No. 38-59 / PBX: +60(2) 885 0925
 CARTAGENA Carrera 9A No. 34-10 / Edificio Portovento Apdo 305 / Cel: 316 373 9124
 BUCARAMANGA Cel: 316 373 9124 BARRANCABERMEJA Cel: 316 373 9124
 BARRANQUILLA Cel: 316 373 9124 MONTERIA Cel: 316 373 9124
 LINEA GRATUITA NACIONAL: 018000115438 / info@eurolift.com.co / www.eurolift.com.co

No. RECIBO No. 228329	CLIENTE F. N. A		
FECHA 25/10/03	DIRECCIÓN CENTRO	ASCENSOR O TORRE 1	
Mantenimiento Programado ☒		Reparación ☐	Aviso ☐

LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO MENSUAL

ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE	ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE
INSPECCIÓN CUARTO DE MÁQUINAS			TRABAJOS DE SERVICIOS DEL FOSO		
Condiciones de Seguridad en el Sitio de Trabajo.	/		Luces y apariencia del Carro.	/	
Condiciones Generales del Cuarto de Máquinas.	/		Botonera de Cabina.	/	
Acceso, Iluminación y Aseo.	/		Ruidos en el Recorrido.	/	
Demarcación Clara de Máquina, Control y Limitador.	/		Ruidos en la Operación de las Puertas.	/	
EL EQUIPO EN EL CUARTO DE MÁQUINAS			Nivelación.	/	
Nivel de Aceite de la Máquina de Tracción.	/		Botoneras de Hall e Indicadores.	/	
Condiciones de la Polea de Tracción y Polea Deflectora.	/		Prueba de los Detectores Eléctricos (Fotoceldas, Bandas Detectoras).	/	
Estado Cable de Tracción.	/		Apariencia del Equipo en el Hall.	/	
Condiciones del Equipo en el Panel de Control.	/		Aceiteras (Nivel de Aceite y Estado).	/	
Condiciones del Freno de la Máquina.	/		Prueba Eléctrica de Seguridad de Puertas.	/	
Condiciones del Limitador de Velocidad.	/		Prueba Eléctrica y Mecánica del Limitador.	/	
CONTROL			Prueba de los dispositivos Finales de Carrera.	/	
Limpieza.	/		Prueba de dispositivos de STOP y REVISIÓN.	/	
Corrección de conexiones flojas.	/		Funcionamiento de la Alarma.	/	
Verificación de Fusibles.	/		Ajuste de Puertas de Hall.	/	
SISTEMA DE PUERTAS			Limpieza y Lubricación de los Rieles.	/	
Estado de Guayas, Poleas y Rieles de Puertas.	/		Limpieza y Lubricación de Rollets.	/	
Limpieza y Ajustes de Puertas de Cabina.	/		Ajuste de las Deslizadoras de la Cabina.	/	
Ajustes de Cámara y Soporte de Cámara.	/		Revisión del Contrapeso.	/	
Limpieza y Lubricación de Suspensiones.	/		DEBAJO DE CABINA Y POSO NEGATIVO		
Cables, Cadenas, Cerraduras.	/		Limpieza del PIT.	/	
Limpieza de Guías Inferiores (Quicios).	/		Lubricación de Poleas y de Amortiguadores.	/	

OBSERVACIONES
 Se le dio mantenimiento ajuste, lubricación, limpieza.

REPUESTOS
 Se cambió ESCOBILLAS (carbón)
 El equipo queda funcionando.

HORA ENTRADA 7: AM	CLIENTE Guarda	TECNICO CARTOS AVALA
HORA SALIDA 10: AM	Jennyfausa Guerra	

EUROLIFT

S.A.S

NIT. 900.013.681-7

BOGOTÁ Calle 12 No. 39-71 / 39-43 / PBX: +60(1) 277 6103
 TUNJA Cra. 1F No. 40-19 Ed. Enterprise Tower - Of. 510/12 - PBX: +60(8) 740 1325
 MEDELLÍN Carrera 80 No. 39-157 / C.E. Nutibara - Of. 511 / PBX: +60(4) 557 9618
 PASTO Carrera 42 No. 18A-84 - Valle de Atriz, Piso 4 - Of. 404 / Cel: 318 255 3541
 CALI Calle 8A No. 38-59 / PBX: +60(2) 985 0925
 CARTAGENA Carrera 9A No. 34-10 / Edificio Portovento Apto 305 / Cel: 316 373 9124
 BUCARAMANGA Cel: 316 373 9124 BARRANCABERMEJA Cel: 316 373 9124
 BARRANQUILLA Cel: 316 373 9124 MONTERIA Cel: 316 373 9124
 LINEA GRATUITA NACIONAL: 018000115438 / info@eurolift.com.co / www.eurolift.com.co

No. RECIBO Nº 228330	CLIENTE F. N. A	DIRECCIÓN CENTRO	ASCENSOR O TORRE 2
FECHA 25/10/03	Mantenimiento Programado ☒	Reparación ☐	Aviso ☐

LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO MENSUAL

ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE	ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE
INSPECCIÓN CUARTO DE MÁQUINAS			TRABAJOS DE SERVICIOS DEL FOSO		
Condiciones de Seguridad en el Sitio de Trabajo.			Luces y apariencia del Carro.		
Condiciones Generales del Cuarto de Máquinas.			Botonera de Cabina.		
Acceso, Iluminación y Aseo.			Ruidos en el Recorrido.		
Demarcación Clara de Máquina, Control y Limitador.			Ruidos en la Operación de las Puertas.		
EL EQUIPO EN EL CUARTO DE MÁQUINAS			Nivelación.		
Nivel de Aceite de la Máquina de Tracción.			Botoneras de Hall e Indicadores.		
Condiciones de la Polea de Tracción y Polea Deflectora.			Prueba de los Detectores Eléctricos (Fotoceldas, Bandas Detectoras).		
Estado Cable de Tracción.			Apariencia del Equipo en el Hall.		
Condiciones del Equipo en el Panel de Control.			Aceiteras (Nivel de Aceite y Estado).		
Condiciones del Freno de la Máquina.			Prueba Eléctrica de Seguridad de Puertas.		
Condiciones del Limitador de Velocidad.			Prueba Eléctrica y Mecánica del Limitador.		
CONTROL			Prueba de los dispositivos Finales de Carrera.		
Limpieza.			Prueba de dispositivos de STOP y REVISIÓN.		
Corrección de conexiones flojas.			Funcionamiento de la Alarma.		
Verificación de Fusibles.			Ajuste de Puertas de Hall.		
SISTEMA DE PUERTAS			Limpieza y Lubricación de los Rieles.		
Estado de Guayas, Poleas y Rieles de Puertas.			Limpieza y Lubricación de Rollets.		
Limpieza y Ajustes de Puertas de Cabina.			Ajuste de las Deslizadoras de la Cabina.		
Ajustes de Cámara y Soporte de Cámara.			Revisión del Contrapeso.		
Limpieza y Lubricación de Suspensiones.			DEBAJO DE CABINA Y POSO NEGATIVO		
Cables, Cadenas, Cerraduras.			Limpieza del PIT.		
Limpieza de Guías Inferiores(Quicios).			Lubricación de Poleas y de Amortiguadores.		

OBSERVACIONES
SE REVISÓ NO CONTIENE BOBINAS DE MOTOR, Y GENERADOR HACEN FALTA PIEZAS Y CABLES
REPUESTOS

HORA ENTRADA 7:AM	CLIENTE García	TECNICO Elkin Padilla
HORA SALIDA 10:AM	YOUS ALFONSO GARCIA	CARLOS AYALA



NIT. 900.013.681-7

BOGOTÁ Calle 12 No. 39-71 / 39-43 / PBX. +50(1) 277 6103
TUNJA C-10 No. 45-19 Ed. Enterprise Tower - Of. 510/12 - PBX. +50(8) 740 1325
MEDELLÍN Carrera 80 No. 39-157 / C.E. Nutibara - Of. 511 / PBX. +50(4) 557 9618
PASTO Carrera 42 No. 18A-84 - Valle de Aburrá, Páez 4 - Of. 404 / Cel. 316 255 3541
CALI Calle 8A No. 38-29 / PBX. +50(2) 865 0925
CARTAGENA Carrera 9A No. 34-10 / Edificio Portavento Apto 305 / Cel. 316 373 9124
BUCARAMANGA Cel. 316 373 9124 BARRANCABERMEJA Cel. 316 373 9124
BARRANQUILLA Cel. 316 373 9124 MONTERIA Cel. 316 373 9124
LINEA GRATUITA NACIONAL 018000115438 / info@eurolift.com.co / www.eurolift.com.co

No. RECIBO Nº 228332	CLIENTE <i>F. N. A</i>	ASCENSOR O TORRE <i>T. 2</i>
DIRECCIÓN <i>AMERICAS</i>	Mantenimiento Programado ☒	Reparación ☐
FECHA <i>25/10/03</i>	Aviso ☐	

LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO MENSUAL

ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE	ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE
INSPECCIÓN CUARTO DE MÁQUINAS			TRABAJOS DE SERVICIOS DEL FOSO		
Condiciones de Seguridad en el Sitio de Trabajo.	☒	☐	Luces y apariencia del Carro.	☒	☐
Condiciones Generales del Cuarto de Máquinas.	☒	☐	Botonera de Cabina.	☒	☐
Acceso, Iluminación y Aseo.	☒	☐	Ruidos en el Recorrido.	☒	☐
Demarcación Clara de Máquina, Control y Limitador.	☒	☐	Ruidos en la Operación de las Puertas.	☒	☐
EL EQUIPO EN EL CUARTO DE MÁQUINAS			Nivelación.	☒	☐
Nivel de Aceite de la Máquina de Tracción.	☒	☐	Botoneras de Hall e Indicadores.	☒	☐
Condiciones de la Polea de Tracción y Polea Deflectora.	☒	☐	Prueba de los Detectores Eléctricos (Fotoceldas, Bandas Detectadoras).	☒	☐
Estado Cable de Tracción.	☒	☐	Apariencia del Equipo en el Hall.	☒	☐
Condiciones del Equipo en el Panel de Control.	☒	☐	Aceiteras (Nivel de Aceite y Estado).	☒	☐
Condiciones del Freno de la Máquina.	☒	☐	Prueba Eléctrica de Seguridad de Puertas.	☒	☐
Condiciones del Limitador de Velocidad.	☒	☐	Prueba Eléctrica y Mecánica del Limitador.	☒	☐
CONTROL			Prueba de los dispositivos Finales de Carrera.	☒	☐
Limpieza.	☒	☐	Prueba de dispositivos de STOP y REVISIÓN.	☒	☐
Corrección de conexiones flojas.	☒	☐	Funcionamiento de la Alarma.	☒	☐
Verificación de Fusibles.	☒	☐	Ajuste de Puertas de Hall.	☒	☐
SISTEMA DE PUERTAS			Limpieza y Lubricación de los Rieles.	☒	☐
Estado de Guayas, Poleas y Rieles de Puertas.	☒	☐	Limpieza y Lubricación de Rollets.	☒	☐
Limpieza y Ajustes de Puertas de Cabina.	☒	☐	Ajuste de las Deslizadoras de la Cabina.	☒	☐
Ajustes de Camara y Soporte de Camara.	☒	☐	Revisión del Contrapeso.	☒	☐
Limpieza y Lubricación de Suspensiones.	☒	☐	DEBAJO DE CABINA Y POSO NEGATIVO		
Cables, Cadenas, Cerraduras.	☒	☐	Limpieza del PIT.	☒	☐
Limpieza de Guías Inferiores(Quicios).	☒	☐	Lubricación de Poleas y de Amortiguadores.	☒	☐

OBSERVACIONES

Se le realizó mantenimiento ajuste, lubricación, limpieza

REPUESTOS

Se le realizó Revisión a Todo El ASCENSOR

HORA ENTRADA <i>10:40</i>	CLIENTE <i>Reymon Cortes</i>	TECNICO <i>Elkin Padilla</i>
HORA SALIDA <i>12:30</i>		



NIT. 900.013.681-7

BOGOTÁ Calle 12 No. 39-71 / 39-43 / PBX: +60(1) 277 6103
TUNJA Cra. 1F No. 40-19 Ed. Enterprise Tower - Of. 510/12 - PBX: +60(8) 740 1325
MEDELLÍN Carrera 80 No. 39-157 / C.E. Nutibara - Of. 511 / PBX: +60(4) 557 9618
PASTO Carrera 42 No. 18A-B4 - Valle de Aburrá, Piso 4 - Of. 404 / Cel. 318 255 3541
CALI Calle 8A No. 38-59 / PBX: +60(2) 885 0925
CARTAGENA Carrera 9A No. 34-10 / Edificio Portovento Apto 305 / Cel. 316 373 9124
BUCARAMANGA Cel. 316 373 9124 BARRANCABERMEJA Cel. 316 373 9124
BARRANQUILLA Cel. 316 373 9124 MONTERIA Cel. 316 373 9124
LINEA GRATUITA NACIONAL: 018000115438 / info@eurolift.com.co / www.eurolift.com.co

No. RECIBO Nº 228331	CLIENTE	F. N. A	
	DIRECCIÓN	AMERICAS	
FECHA	25/10/03	Mantenimiento Programado ☒	Reparación ☐
		Ascensor o Torre	☒
		Aviso	☐

LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO MENSUAL

ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE
INSPECCIÓN CUARTO DE MÁQUINAS		
Condiciones de Seguridad en el Sitio de Trabajo.	☒	☐
Condiciones Generales del Cuarto de Máquinas.	☒	☐
Acceso, Iluminación y Aseo.	☒	☐
Demarcación Clara de Máquina, Control y Limitador.	☒	☐
EL EQUIPO EN EL CUARTO DE MÁQUINAS		
Nivel de Aceite de la Máquina de Tracción.	☒	☐
Condiciones de la Polea de Tracción y Polea Deflectora.	☒	☐
Estado Cable de Tracción.	☒	☐
Condiciones del Equipo en el Panel de Control.	☒	☐
Condiciones del Freno de la Máquina.	☒	☐
Condiciones del Limitador de Velocidad.	☒	☐
CONTROL		
Limpieza.	☒	☐
Corrección de conexiones flojas.	☒	☐
Verificación de Fusibles.	☒	☐
SISTEMA DE PUERTAS		
Estado de Guayas, Poleas y Rieles de Puertas.	☒	☐
Limpieza y Ajustes de Puertas de Cabina.	☒	☐
Ajustes de Cámara y Soporte de Cámara.	☒	☐
Limpieza y Lubricación de Suspensiones.	☒	☐
Cables, Cadenas, Cerraduras.	☒	☐
Limpieza de Guías Inferiores (Quicios).	☒	☐

ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE
TRABAJOS DE SERVICIOS DEL FOSO		
Luces y apariencia del Carro.	☒	☐
Botonera de Cabina.	☒	☐
Ruidos en el Recorrido.	☒	☐
Ruidos en la Operación de las Puertas.	☒	☐
Nivelación.	☒	☐
Botoneras de Hall e Indicadores.	☒	☐
Prueba de los Detectores Eléctricos (Fotoceldas, Bandas Detectoras).	☒	☐
Apariencia del Equipo en el Hall.	☒	☐
Aceiteras (Nivel de Aceite y Estado).	☒	☐
Prueba Eléctrica de Seguridad de Puertas.	☒	☐
Prueba Eléctrica y Mecánica del Limitador.	☒	☐
Prueba de los dispositivos Finales de Carrera.	☒	☐
Prueba de dispositivos de STOP y REVISIÓN.	☒	☐
Funcionamiento de la Alarma.	☒	☐
Ajuste de Puertas de Hall.	☒	☐
Limpieza y Lubricación de los Rieles.	☒	☐
Limpieza y Lubricación de Rollets.	☒	☐
Ajuste de las Deslizadoras de la Cabina.	☒	☐
Revisión del Contrapeso.	☒	☐
DEBAJO DE CABINA Y POSO NEGATIVO		
Limpieza del PIT.	☒	☐
Lubricación de Poleas y de Amortiguadores.	☒	☐

OBSERVACIONES

Se le realizó mantenimiento
ajuste, lubricación,

REPUESTOS

SE REVISÓ ASCENSOR
O PTO. SE REQUIERE INDICADOR
PISO 2.

HORA ENTRADA	10:40	CLIENTE	TECNICO
HORA SALIDA	12:30	Raymon Casas	Elkin Padilla

Bogotá, D.C. OCTUBRE 2023

Señores
FONDO NACIONAL DEL AHORRO

El suscrito Revisor Fiscal de la compañía **EUROLIFT S.A.S.**, identificada con Nit. **900.013.681-7** señor **JUAN GUILLERMO MORENO GONZALEZ**, con Cédula de ciudadanía No. **19.296.399** de Bogotá.

CERTIFICA:

Que **EUROLIFT S.A.S.**, se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto del pago de Aportes parafiscales dando cumplimiento en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ha efectuado oportunamente los pagos correspondientes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA durante los últimos seis meses.

Atentamente



JUAN GUILLERMO MORENO GONZALEZ
Revisor Fiscal
T.P. 32823-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

91081F70F9A60556

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN GUILLERMO MORENO GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19296399 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 32823-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.296.399**


MORENO GONZALEZ

APELLIDOS

JUAN GUILLERMO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **25-ENE-1957**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55
ESTATURA


O+
G. & RH

M
SEXO

03-DIC-1976 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00113401-M-0019296399-20081028 0004931776A 1 1940014098

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **EUROLIFT SAS** identificado(a) con **número 900.013.681** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130495000100001919** abierta el **11 de mayo de 2005**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **495001919**

10 dígitos: **0495001919**

16 dígitos: **0495000100001919**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **16 de noviembre de 2023** a las **12:01**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO



División de Tesorería

Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	57150	FECHA DE CONTABILIZACION	27-dic-23
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300675385	FECHA DE DOCUMENTO	27-dic-23
		FECHA DE COMPENSACION	27-dic-23
PROPUESTA	39447	FECHA DE LA PROPUESTA	27-dic-23

RESPONSABLE DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT
CONCEPTO	GIRO DEFINITIVO AHORRO VOLUNTAR		

DATOS GENERALES			
NOMBRE COMPLETO	EUROLIFT SAS		
No. IDENTIFICACION	9000136817	TIPO DE IDENTIFICACION	NIT
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	BOGOTÁ		
NUMERO DE CUENTA	495001919	TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BANCO BBVA		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	EUROLIFT SAS		
No. IDENTIFICACIÓN	9000136817	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	25
NOMBRE:	EUROLIFT SAS		
OBSERVACIONES:	FACT FE57150 RAD 02-2303-202312202908183		
NÚMERO DE CUENTA	2501050101	TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BV02		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	1.895.311		

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO						
NO. DOCUMENTO	NO. FACTURA	IMPORTE	RETENCIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTO	NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN						
ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1002049769	5300675385	57150	1.895.311	FACT FE57150 RAD 02-2303-2023122029081	5400001540	117 DE 2023

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	5

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por		JTORRESC	Contab.por		NTUIRAN
Nº doc.	5100003209	Sociedad	1000	Ejercicio	2023
Fe.docum.	19.12.2023	Fecha contab.	21.12.2023	Periodo	12
Calc.impuestos	☒				
Referen.	57151				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202312202908187				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1002049769	EUROLIFT SAS		W0	1.895.311-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	1.958.103
3	93	5190953501	DIFER SOL PED Y FACT		W0	1-
4	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			46.896-
5	50	2519054408	SERVICIOS 304 BOGOTA			15.895-



Factura Electronica de Venta

No. de factura: FE - 57151

Fecha Generaciòn: 19/12/2023

Medio de Pago:

Forma de Pago: 2

Fecha de Vencimiento: 19/01/2024

Fecha de Aceptaciòn DIAN:
2023-12-19 16:51:56-05:00

EMISOR:

EUROLIFT SAS

NIT: 900013681-7

CALLE 12 No 39-71 Bogotá, D.C.- COLOMBIA

Teléfono: 2776103

CLIENTE: FONDO NACIONAL DE AHORRO

NIT: 899999284 - 4

Dirección: CR 65 11 83

Teléfono: 3077070

Edificio: FONDO NACIONAL DE AHORRO

Ciudad Bogotá, D.C.

SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 008857 DE SEPTIEMBRE 11 DE 2015.-NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES/ IVA RÉGIMEN COMÚN. - ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 2816 SECUNDARIA 4659 ICA 11.04X1000, OTRAS ACTIVIDADES 3312 ICA 9.66X1000. PARA LA ACTIVIDAD ECOMONICA 2816 NO RETENER PARA INDUSTRIA Y COMERCIO FUERA DEL DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTA.

AUTORIZACION DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

Autorización Numeración de Facturación No. 18764051782624 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FE50001 hasta: FE60000 Vigencia desde: 2023/07/13 hasta: 13/07/2024 - 12 Meses

Factura impresa por Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193-3

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT	IVA%	VALOR TOTAL
9900012	Mantenimiento Correctivo y Preventivo NOVIEMBRE 2023 (2 ASC 04 PAR) NUMERO DE ACEPTACION 1000047654	2	\$348,350	19 %	\$696,700
9900012	Mantenimiento Correctivo y Preventivo NOVIEMBRE 2023 (2 ASC 11 PAR) NUMERO DE ACEPTACION 1000047654	2	\$474,382	19 %	\$948,764

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL	IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL	SUBTOTAL	\$1,645,464
RETEICA	\$1,645,464	1.0 %	\$15,895	IVA	\$1,645,464	19.00 %	\$312,638	IVA	\$312,638
RETEIVA	\$312,638	15.0 %	\$46,896					RTICA	\$15,895
								RTIVA	\$46,896
								TOTAL A PAGAR	\$1,895,311

UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

Consignar a cuenta corriente BBVA 495001919 convenio 9990, cuenta corriente BANCOLOMBIA 231-039032-40 convenio 85666, cuenta corriente DAVIVIENDA 009369994570 o por la plataforma PSE. Enviar soporte al correo coordinador.cartera@eurolift.com.co o al WhatsApp 316 2795037

FIRMA DIGITAL:

KAmYkkMK8kkPwjMs7KMLSc7iF1P9Lq0I30vC7PNn5hEo4A2JACEdONwglUz1xpKaLhqxwXkg2w6gD5UR6iemy57P0v1atCv8U07TulcnoD/cKit+VCHtT iwzjUMfbfGTSqxCPOM9DMVgsNB5FkhjUSE8KG5/Aws51WZNWjmspoQYbAPqrdH2I2PjyPWHTZeZIF2ESiL3KBlyy7ax+OI/IVCvUK03gfiLgM9AvQqbWSRMxf z1WZjUReVU1GU6ibs5hjGkMIFqJQRJi7RLq5SRIMmYgdg2ZBp2ISPC/OIH+tltzXdkUwQLtoiFkHVpRx4gc/V/uYNjqlgdGQ0BcQ==

CUFE:

2d96b25fbd802d91180285150e33b671ef6f74fc69db90b49d46df9614f41ed01f981838726d370f690e327fed497bf6



EUROLIFT S.A.S

NIT. 900.013.681-7

No. RECIBO
Nº 231813

CLIENTE

DIRECCIÓN

FECHA

15/11/23

Mantenimiento Programado ☒

Reparación ☐

ASCENSOR
O TORRE

Aviso

LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO MENSUAL

ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE
INSPECCIÓN CUARTO DE MÁQUINAS		
Condiciones de Seguridad en el Sitio de Trabajo.	/	
Condiciones Generales del Cuarto de Máquinas.	/	
Acceso, Iluminación y Aseo.	/	
Demarcación Clara de Máquina, Control y Limitador.	/	
EL EQUIPO EN EL CUARTO DE MÁQUINAS		
Nivel de Aceite de la Máquina de Tracción.	/	
Condiciones de la Polea de Tracción y Polea Deflectora.	/	
Estado Cable de Tracción.	/	
Condiciones del Equipo en el Panel de Control.	/	
Condiciones del Freno de la Máquina.	/	
Condiciones del Limitador de Velocidad.	/	
CONTROL		
Limpieza.	/	
Corrección de conexiones flojas.	/	
Verificación de Fusibles.	/	
SISTEMA DE PUERTAS		
Estado de Guayas, Poleas y Rieles de Puertas.	/	
Limpieza y Ajustes de Puertas de Cabina.	/	
Ajustes de Camara y Soporte de Camara.	/	
Limpieza y Lubricación de Suspensiones.	/	
Cables, Cadenas, Cerraduras.	/	
Limpieza de Guías Inferiores(Quicos).	/	
TRABAJOS DE SERVICIOS DEL FOSO		
Luces y apariencia del Carro.	/	
Botonera de Cabina.	/	
Ruidos en el Recorrido.	/	
Ruidos en la Operación de las Puertas.	/	
Nivelación.	/	
Botoneras de Hall e Indicadores.	/	
Prueba de los Detectores Eléctricos (Fotoceldas, Bandas Detectores).	/	
Apariencia del Equipo en el Hall.	/	
Aceiteras (Nivel de Aceite y Estado).	/	
Prueba Eléctrica de Seguridad de Puertas.	/	
Prueba Eléctrica y Mecánica del Limitador.	/	
Prueba de los dispositivos Finales de Carrera.	/	
Prueba de dispositivos de STOP y REVISIÓN.	/	
Funcionamiento de la Alarma.	/	
Ajuste de Puertas de Hall.	/	
Limpieza y Lubricación de los Rieles.	/	
Limpieza y Lubricación de Rollets.	/	
Ajuste de las Deslizadoras de la Cabina.	/	
Revisión del Contrapeso.	/	
DEBAJO DE CABINA Y POSO NEGATIVO		
Limpieza del PIT.	/	
Lubricación de Poleas y de Amortiguadores.	/	

OBSERVACIONES

Se realizó mto. preventivo de verificación seguridad máquina control cable de tracción contactos de freno y rollos. Se lubricaron guías. Se limpió control y plataforma.

REPUESTOS

HORA ENTRADA	7:00	CLIENTE	Secho P. H.	TECNICO	Marcos A. Duarte
HORA SALIDA	12:00				

No. RECIBO Nº 231814		CLIENTE FNA
FECHA 15/11/23		DIRECCIÓN Bogotá
Mantenimiento Programado ☒		Reparación ☐
		ASCENSOR O TORRE Asc 3
		Aviso ☐

LISTA DE CHEQUEO MANTENIMIENTO MENSUAL

ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE	ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE
INSPECCIÓN CUARTO DE MÁQUINAS					
Condiciones de Seguridad en el Sitio de Trabajo.	/		Trabajos de Servicios del FOSD	/	
Condiciones Generales del Cuarto de Máquinas.	/		Luces y apariencia del Carro.	/	
Acceso, Iluminación y Aseo.	/		Botonera de Cabina.	/	
Demarcación Clara de Máquina, Control y Limitador.	/		Ruidos en el Recorrido.	/	
EL EQUIPO EN EL CUARTO DE MÁQUINAS					
Nivel de Aceite de la Máquina de Tracción.	/		Ruidos en la Operación de las Puertas.	/	
Condiciones de la Polea de Tracción y Polea Deflectora.	/		Nivelación.	/	
Estado Cable de Tracción.	/		Botoneras de Hall e Indicadores.	/	
Condiciones del Equipo en el Panel de Control.	/		Prueba de los Detectores Eléctricos (Fotoceldas, Bandas Detectoras).	/	
Condiciones del Freno de la Máquina.	/		Apariencia del Equipo en el Hall.	/	
Condiciones del Limitador de Velocidad.	/		Acerturas (Nivel de Aceite y Estado).	/	
CONTROL					
Limpeza.	/		Prueba Eléctrica de Seguridad de Puertas.	/	
Corrección de conexiones flojas.	/		Prueba Eléctrica y Mecánica del Limitador.	/	
Verificación de Fusibles.	/		Prueba de los dispositivos Finales de Carrera.	/	
SISTEMA DE PUERTAS					
Estado de Guayas, Poleas y Rieles de Puertas.	/		Prueba de dispositivos de STOP y REVISIÓN.	/	
Limpeza y Ajustes de Puertas de Cabina.	/		Funcionamiento de la Alarma.	/	
Ajustes de Camara y Soporte de Camara.	/		Ajuste de Puertas de Hall.	/	
Limpeza y Lubricación de Suspensiones.	/		Limpeza y Lubricación de los Rieles.	/	
Cables, Cadenas, Cerraduras.	/		Limpeza y Lubricación de Rolletes.	/	
Limpeza de Guías Inferiores (Quicios).	/		Ajuste de las Deslizadoras de la Cabina.	/	
			Revisión del Contrapeso.	/	
			DEBAJO DE CABINA Y POSO NEGATIVO		
			Limpeza del PIT.	/	
			Lubricación de Poleas y de Amortiguadores.	/	

OBSERVACIONES
 Se realizó mantenimiento preventivo a guías inferiores, se verificó puertas y contrapeso, se limpió y ajustó guías y contrapeso.

REPUESTOS	

HORA ENTRADA 7:00	CLIENTE Don P. Hoya	TECNICO Mario A. Duarte E
HORA SALIDA 12:00		



División de Tesorería

Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	57151	FECHA DE CONTABILIZACION	27-dic-23
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300675386	FECHA DE DOCUMENTO	27-dic-23
		FECHA DE COMPENSACION	27-dic-23
PROPUESTA	39447	FECHA DE LA PROPUESTA	27-dic-23

RESPONSABLE DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT
CONCEPTO	GIRO DE CESANTIAS DEFINITIVAS SE		

DATOS GENERALES			
NOMBRE COMPLETO	EUROLIFT SAS		
No. IDENTIFICACION	9000136817	TIPO DE IDENTIFICACION	NIT
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	BOGOTÁ		
NUMERO DE CUENTA	495001919	TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BANCO BBVA		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO			
NOMBRE COMPLETO	EUROLIFT SAS		
No. IDENTIFICACIÓN	9000136817	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	25
NOMBRE:	EUROLIFT SAS		
OBSERVACIONES:	FACT FE57151 RAD 02-2303-202312202908187		
NÚMERO DE CUENTA	2501050101	TIPO DE CUENTA	CUENTA CORRIENTE
BANCO	BV02		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	1.895.311		

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO						
NO. DOCUMENTO	NO. FACTURA	IMPORTE	RETENCIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTO	NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN						
ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1002049769	5300675386	57151	1.895.311	FACT FE57151 RAD 02-2303-2023122029081	5400001540	117 DE 2023