INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Enero 2022
FT-GM-031

Empresa: GM

Área: Campamento Palacio de Justicia Ramiriqui **PROYECTO** Mantenimiento en Palacio de Justificia en R.

Fecha de la inspección 27 | 10 | 23

Nº DE EXTINTOR	UBICACIÓN	TIPO DE AGENTE QUÍMICO	CAPACIDAD	EL EXTINTOR SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE SEÑALIZADO		ESTADO FÍSICO DEL EXTINTOR								ESTADO DE CARGA		VIGENCIA	EL EXTINTOR SE ENCUENTRA UBICADO ADECUADAMENTE		OBSERVACIONES
				SI	NO	ESTRUCTURA DEL CILINDRO	MANÓMETRO	PASADOR	BOQUILLA /MANGUERA	ACOPLE	SUJETADOR PLÁSTICO DEL PIN	ANILLO DE FECHA DE RECARGA	ETIQUETA DE VIGENCIA / INFORMACIÓN	CARGADO	DESCARGADO	FECHA DE PRÓXIMA REVISIÓN	SI	NO	
1	Campamento	ABC	20L		X	B	B	B	B	B	B	B	B	B		01-2024	X		

B: BUENO R: REGULAR M: MALO

Inspeccionó	
NOMBRE	Gima M. Gonzalez Fonseca
CARGO	Coordinadora SST
FIRMA	