FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEFSA-DIMAE

FECHA INFORME: Día: 04 Mes 09 Año 2019.

CONTRATO N° ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 040-00-B-COFACBACOF- 2019

CONTRATISTA: VPC INGENIERÍA SAS

VALOR DEL CONTRATO: $ 28.783.844

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO EL MINISTERIO realizara el pago del 100% por valor de $28.783.844 valor del LOTE 1- Subsistema de vacío y aire comprimido, se efectuará en un solo pago previa prestación del servicio y con afectación al PAC del mes de Noviembre, el desembolso de los recursos se efectuará, previa presentación de la factura o documento equivalente, acta de recibo a satisfacción, paz y salvo del CONTRATISTA a los aportes parafiscales y de seguridad social, de acuerdo a la Ley y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.

FECHA FIRMA: Día 06. Mes 06. Año 2019

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS SUBSISTEMAS COMPONENTES DE LA CÁMARA DE ALTURA DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA AEROESPACIAL FAC - LOTE 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUBSISTEMA DE VACÍO Y AIRE COMPRIMIDO

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 07 Mes 06 Año 2019

CONTRATO MODIFICATORIO: N/A

FECHA DE FIRMA:

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el **07 DE JUNIO 2019** hasta el **30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

Porcentaje Avance en tiempo: 85%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
No aplica	**No aplica**	**No aplica**

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X__ Sí __

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No Aplica

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No Aplica

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X__ Sí __

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

No Aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

No Aplica

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No Aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Se encuentra pendiente de efectuar visita de mantenimiento preventivo del sistema de vacío y aire comprimido de la cámara de altura, establecida para el mes de Septiembre de 2019, con el fin de efectuar las actividades relacionadas a continuación

BOMBAS DE VACÍO

- ✓ Inspección de bombas de vacío y servicio.
- ✓ Revisión de estado y tensión de las poleas y correas de transmisión.
- ✓ Drenado de agua y purga de vapor.
- ✓ Verificación de funcionamiento y estado de la válvula de lastre de gas y la cubierta de la válvula.
- ✓ Cambio de aceite de las bombas de vacío.
- ✓ Instalación de kit completo de mantenimiento KIT 212J-14
- ✓ Mantenimiento de sistemas de enfriamiento shiller y cambio de glicol
- ✓ Verificación estado, funcionamiento y mantenimiento general de rodamientos.
- ✓ Limpieza general de los equipos.

COMPRESOR

- ✓ Verificar estado sistema eléctrico y control del equipo y corregir fallas en caso de presentarse.
- ✓ Verificar y corregir posibles fugas de aire y/o aceite en el compresor.
- ✓ Verifique la tensión de las correas y ajuste de ser necesario.
- ✓ Verificar el correcto funcionamiento de todos los componentes del equipo.
- ✓ Cambio de aceite y filtros de acuerdo al requerimiento del equipo.
  Limpieza general del equipo.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_ NO X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T2. NIDIA CAÑON PAEZ

FIRMA:

C.C. No. 52.960.245 de Bogotá

DEPENDENCIA: JEFSA - AINBI