C.J.M.C INGENIERÍA S.A.S
URBANISMO – OBRAS DE CONSTRUCCIÓN – TOPOGRAFIA
SUMINISTROS DE MATERIALES PÉTREOS
Nit.: 900.708.668-4

		NIT	DV		
CJMC INGENIERIA SAS		900.708.668	4		
COMPROBANTE DE NOMINA	PERÍODO:	01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		dias laborados	30
OBRA	OBRAS EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA			salario basico	$ 830.000
Empleado:	OSCAR RUIZ VILLAMIL				
C.C. No.	79.609.261				
Cargo:	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA				

DEVENGADO			DEDUCCIONES	
SALARIO BASICO	$	830.000	APORTE SALUD	$ 33.200
AUXILIO DE TRANSPORTE	$	97.032	APORTE PENSIÓN	$ 33.200
BONIFICACIÓN	$	-		
ALQUILER DE EQUIPO	$	-		
TOTAL DEVENGADO	$	927.032	TOTAL DEDUCCIONES	$ 66.400

NETO A PAGAR $ 860.632

RECIBÍ

C.J.M.C INGENIERÍA S.A.S
URBANISMO - OBRAS DE CONSTRUCCION - TOPOGRAFIA
SUMINISTROS DE MATERIALES PETREOS
Nit.: 900.708.668-4

		NIT	DV		
CJMC INGENIERIA SAS		900.708.668	4		
COMPROBANTE DE NOMINA	PERÍODO:	01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		dias laborados	30
OBRA	OBRAS EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA			salario basico	$ 828.116
Empleado:	JOHN GILDARDO ARIZA ARIZA				
C.C. No.	80.132.707				
Cargo:	TOPOGRAFO				

DEVENGADO		DEDUCCIONES	
SALARIO BASICO	$ 828.116	APORTE SALUD	$ 33.125
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 97.032	APORTE PENSIÓN	$ 33.125
BONIFICACIÓN	$ -		
ALQUILER DE EQUIPO	$ -		
TOTAL DEVENGADO	$ 925.148	TOTAL DEDUCCIONES	$ 66.249

NETO A PAGAR $ 858.899

RECIBÍ_____

501

CONSTRUHIDRAULICOS Y TRASNPORTES LEON SAS
NIT 900.728.104-8

		NIT	DV		
CONSTRUHIDRAULICOS Y TRASNPORTES LEON SAS		900.728.104	8		
COMPROBANTE DE NOMINA	PERÍODO:	del 1 al 31 de diciembre del 2019		dias laborados	30
OBRA	CONSTRATO 156 LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA			salario basico	$ 828.116
Empleado:	TOMAS LEON MUÑOZ				
C.C. No.	79.208.317				
Cargo:	CONSTRATISTA				

DEVENGADO		DEDUCCIONES	
SALARIO BASICO	$ 828.116	APORTE SALUD	$ 33.125
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 97.032	APORTE PENSIÓN	$ 33.125
BONIFICACIÓN	$ -		
	$ -		
TOTAL DEVENGADO	**$ 925.148**	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 66.249**

NETO A PAGAR **$ 858.899**

RECIBÍ _____

502

RICKY ALCALA	84110002	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 5.707.670,00
ROBINSON GUETE	1129508401	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.033.539,00
RUBIELA LANCHEROS	35509612	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.325.600,00
SAMUEL QUINTERO	11366832	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.494.367,00
SANDRA CEPEDA	40049480	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 5.330.230,00
SANDRA MAYORGA	51770296	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 843.196,00
SANDRA SARMIENTO	52265677	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 11.289.133,00
SERGIO CHAPARRO	1033677960	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.522.209,00
SERGIO ROMERO	1030668706	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.807.797,00
SOLIS ALVARADO	17172097	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.520.125,00
TELMO TOVAR	80505925	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.830.567,00
TEODULFO URIBE	19076210	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 5.992.250,00
VIANY FAJARDO	51987998	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.890.800,00
VICTOR ARBELAEZ	93356610	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.646.117,00
VICTOR GUZMAN	80993116	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.009.942,00
VICTOR RINCON	80370085	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.172.442,00
WILBERTO CASTRO	8050727	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.105.683,00
WISTON AHUMADA	79736256	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.479.492,00
YADIR AVILA	1070607245	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.271.542,00
YANETH MONTANEZ	20803893	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.675.625,00
YESICA AGUDELO	52288949	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 5.555.230,00
YOANDE MARRUFO	20842727	2 - Cédula de Extranjería	285-07041-3	$ 1.414.850,00
YOANI ROJAS	93134147	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.809.110,00
YOELVIS MARRUFO	18482656	2 - Cédula de Extranjería	285-07041-3	$ 1.645.648,00

503

JOSE CEDENO	5883587	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.767.889,00
JOSE LOAIZA	18415749	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.347.234,00
JOSE BURBANO	87490688	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.865.550,00
JOSE CARABALI	76260504	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.280.268,00
JOSE CARDENAS	79810027	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.716.367,00
JOSE GONZALEZ	9864601	2 - Cédula de Extranjería	285-07041-3	$ 2.268.237,00
JOSE HERRERA	77010993	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.395.047,00
JOSE LOZANO	93135033	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.607.567,00
JOSE PARRA	19460332	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.314.425,00
JOSE ROJAS	1014209282	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.164.600,00
JUAN FAJARDO	1019132624	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.840.000,00
JUAN GARAVITO	3064286	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.346.634,00
JUAN MUNOZ	1010073451	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.027.122,00
JUAN REVUELTAS	1020719573	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.514.237,00
JUAN RONCANCIO	1018449804	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.275.548,00
JUAN SAIZ	80240101	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.865.894,00
JULIO IBANEZ	72325474	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.268.317,00
JUSTO RINCON	91066808	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.639.200,00
KEVIN VEROY	1007370724	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.322.825,00
LAIDY MOLANO	34323530	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 5.470.800,00
LAURA MORALES	1019126684	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.135.000,00
LEYDI YAS	1237688062	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.339.097,00
LILIANA GALINDO	53161450	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 4.146.400,00
LUIS ALVIS	15614541	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.761.567,00
LUIS ARBELAEZ	10188990	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.046.434,00
LUIS BENITEZ	79831163	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.976.333,00
LUIS CARDOZO	80145342	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.285.859,00
LUIS GALINDO	16351829	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.103.017,00
LUIS GARZON	19211824	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.340.159,00
LUIS HERNANDEZ	79309077	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.124.000,00
LUIS MOLANO	3139987	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.903.317,00
LUIS MORALES	12513096	2 - Cédula de Extranjería	285-07041-3	$ 1.982.580,00
LUIS SIERRA	7302342	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.654.442,00
LUZ DIAZ	51977833	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.677.703,00
MANUEL BARRIOS	5966974	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.607.000,00
MAR PAEZ	51839265	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.373.861,00
MARCELO DUCUARA	1032397490	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.980.858,00
MARCO MARQUEZ	80402020	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 4.297.000,00
MARISOL VIVEROS	52694570	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.104.505,00
MAURICIO HERNANDEZ	80262896	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.349.617,00
MAURICIO SALAMANCA	1023879589	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.477.538,00
MIGUEL CASTRO	80435221	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.206.125,00
NELSON HERNANDEZ	1057545250	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.958.400,00
NELSON PORRAS	1012464271	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.347.226,00
NICOLAS HERNANDEZ	1015431652	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.096.775,00
OMAR ORTIZ	80265593	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.598.458,00
ORLANDO ORTIZ	10176056	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.784.892,00
OSCAR CRUZ	79366496	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.126.375,00
OSCAR DIAZ	10183176	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 4.970.466,00
OSCAR MAYORGA	79207538	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.554.075,00
PAULA BRICENO	1030665397	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.730.562,00
PEDRO HERNANDEZ	79285060	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.270.984,00
PEDRO PATINO	4182732	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.882.475,00
PEDRO RODRIGUEZ	80466233	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.886.740,00
QUICO GALINDEZ	12226495	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.449.142,00
RAMON MEDINA	79112336	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.089.384,00
RAUL HERNANDEZ	80144655	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.921.425,00
RICARDO TORRES	80423475	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.124.567,00

DIDIER PULECIO	1024533913	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.098.281,00
DIEGO PEREZ	1077968398	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.780.106,00
DIEGO SARMIENTO	1032404412	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.496.868,00
EDDSON HIGUERA	80811490	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.376.200,00
EDGAR RIVERA	79468281	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.632.244,00
EDINSON YANEZ	93206265	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 4.579.450,00
EDUARD ALZATE	75049354	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.979.865,00
EDWIN GUTIERREZ	1043609172	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 874.441,00
EDWIN HERRENO	91133453	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 4.169.534,00
ELIAS LIZARAZO	79302306	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.792.522,00
EMIRO HERRENO	91132026	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.773.833,00
ESTEBAN URUEÑA	1070624079	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.215.556,00
EXPEDITO RIVERA	13643789	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.956.950,00
FABIAN CARDONA	1026295082	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.731.482,00
FERNEY YANEZ	93204680	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 4.332.192,00
FLOR ALMANZA	52097279	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.255.894,00
FRANK PINZON	19461352	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 10.805.770,00
FREDIS NAVAS	9167740	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.255.339,00
FREDY LOPEZ	93434432	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.902.709,00
FREDY PEREZ	80121145	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 874.441,00
GABRIEL AGUDELO	98650117	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.063.792,00
GABRIELA LONDOÑO	1019142906	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.896.867,00
GERMAN PENAGOS	19421912	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 11.635.000,00
GILBERTO BELTAN	3215214	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.336.589,00
GIOVANNI SUAREZ	80733743	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.164.067,00
GLORIA HERNANDEZ	1014206274	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.064.000,00
GONZALO MARENTES	79257113	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.571.889,00
GUILLERMO TORRES	80418151	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 5.125.409,00
GUSTAVO PEEREZ	79144987	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 4.464.333,00
HECTOR SANDOVAL	79453954	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.705.617,00
HEIMAR SUAREZ	1024538749	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.840.000,00
HENRY CUPAGE	79670286	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.084.892,00
HOWAR MUNAR	80123347	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.661.103,00
HUGO JIMENEZ	1101883347	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.935.073,00
HUMBERTO ROBAYO	79333646	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 6.315.500,00
IGNACIO RIVERA	13640199	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 4.212.217,00
INGRID MUNOZ	51872962	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.709.000,00
JAIME MORENO	6760615	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.344.092,00
JAIRO SAMPER	19333144	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.946.150,00
JARRINSON TANGARIFE	1128625511	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.921.522,00
JAVIER ANDRADE	17332159	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.658.800,00
JEFFERSON APARICIO	1012402828	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.128.031,00
JENNIFER SILVERA	1032469504	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.850.332,00
JESUS CASTILLO	3153184	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.378.325,00
JHOHAN ALDANA	1000973013	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 843.196,00
JHON GOMEZ	79854769	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.409.173,00
JHON VEGA	1022983184	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.950.200,00
JHONNY SANCHEZ	1071987752	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.350.267,00
JOHN GARZON	80005469	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 4.230.284,00
JONAS HERNANDEZ	91363123	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.280.800,00
JONATAN LASSO	1001345867	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.088.881,00
JORGE ACELAS	80007180	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.826.231,00
JORGE GIL	79725469	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.337.023,00
JORGE MOLINA	80734586	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.022.025,00
JORGE MONTANA	1022443358	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.896.604,00
JORGE SANCHEZ	1075627042	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.712.422,00
JOSE BLANCO	79417181	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 4.315.200,00
JOSE CARRENO	3069936	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.049.231,00

505

Banco de Occidente

Ordenar Registros


Borrar Registro

Generar Archivo Monetario

	$ 523.001.908,00
	185

AGUSTIN TORRES	93450786	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.309.825,00
ALEXANDER PALACIO	1061046616	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.742.517,00
ALFONSO QUIROGA	5663494	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.257.739,00
ALFREDO CASTILLO	19360950	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 4.838.542,00
ALVARO LUNA	79207539	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.140.792,00
ANA ARAGON	24873574	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.091.612,00
ANA GOMEZ	1022368227	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.609.459,00
ANDRUSS MORALES	20982715	2 - Cédula de Extranjería	285-07041-3	$ 1.289.101,00
ANGEL MATA	22272233	2 - Cédula de Extranjería	285-07041-3	$ 2.335.950,00
ANGEL VELASQUEZ	3274559	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.961.323,00
ANGELA SANCHEZ	1033734977	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 4.038.466,00
ANGELICA RAMOS	52351831	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 6.328.000,00
ARBEY BARRERA	7700671	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.494.367,00
ARIALDO RAMOS	79329605	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.442.000,00
ARLEY YANEZ	1106393535	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 3.909.167,00
ARMANDO MARTINEZ	79259114	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.913.492,00
ASTRID MALDONADO	52771982	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 5.555.230,00
BAIRO GUANARITA	7687541	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 5.055.670,00
BARBARA QUITO	52164740	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.546.670,00
BRAYAN HERNANDEZ	1030526450	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 4.288.400,00
CAMILA FAJARDO	1020794249	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 4.686.000,00
CARLOS ARIZA	79969116	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.212.575,00
CARLOS RODRIGUEZ	3166461	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.672.550,00
CARLOS ROMERO	80416362	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.179.817,00
CARMEN AYA	52710114	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.985.800,00
CESAR LOAIZA	1005726929	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 874.441,00
CESAR PEREZ	15345947	2 - Cédula de Extranjería	285-07041-3	$ 2.565.709,00
CESAR VASQUEZ	5204582	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 4.172.934,00
CESAR GUZMAN	79796275	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 9.448.000,00
CLAUDIA VELANDIA	1023013484	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.345.167,00
CRISTIAN ALVARADO	1104700065	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.461.589,00
CRISTIAN GONZALEZ	1016011878	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.126.327,00
CRISTIAN GUTIERREZ	1020739816	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.513.941,00
CRISTIAN PARRA	1026274411	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 5.299.800,00
CRISTOPHER MARTINEZ	1073669765	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.060.703,00
DANIEL RINCON	1090488837	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.879.881,00
DANIELA LONDOÑO	1020756006	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 4.097.670,00
DANNY QUINTERO	1033701230	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.116.317,00
DARIO GALLARDO	10755445681	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.777.931,00
DAVID HERRENO	1010231138	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.363.483,00
DAVID SUAREZ	1026592120	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.340.977,00
DEIGO CHAVARRA	1023971815	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.981.227,00
DEYSI LEGUIZAMON	53093131	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 6.291.300,00
DIANA GUTIERREZ	1024483377	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 1.325.600,00
DIANA SOCHE	1015994479	0 - Cédula de Ciudadanía	285-07041-3	$ 2.520.750,00

50



EMPRESA: WILSON HERNANDEZ
DOCUMENTO: 91.353.748
DESDE LA QUINCENA DEL 1 DE ENERO DE 2019

FECHA: 01/12/2019 AL 15/12/2019
PAGO: Auxiliar de Obra

CODIGO	NOMBRE	BASE	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1.098.620.484		828.818	SUELDO	120	814.058	
			AUXILIO TRANSPORTE	120	88.418	
			SALUD			16.562
			PENSION			13.500
			PRESTAMO			9
					902.476	30.071
	A PAGAR:	424.409	TOTAL			

PARCIAL

Scanned by CamScanner

EMPRESA: WILSON HERNANDEZ
DOCUMENTO: 91.363.748
NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA 01/12/2019 AL 15/12/2019
CARGO Auxiliar de Obra

CODIGO	NOMBRE	BASE	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
91.363.748	Wilson Hernandez Revueltas	828.116	COMPENSACION ORDINARIA	120	414.058	
			HORAS EXTRAS	0	0	
			AUXILIO TRANSPORTE	120	48.516	
			SALUD			16.562
			PENSION			16.562
			PRESTAMOS			0
					462.574	33.125
	A PAGAR	429.449	TOTAL			

Wilson Hernandez

CC 91.363.748

ORIGINAL

EMPRESA: WILSON HERNANDEZ
DOCUMENTO: 91.363.748
NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA 16/12/2019 AL 31/12/2019
CARGO Auxiliar de Obra

CODIGO	NOMBRE	BASE	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
91.363.748	Wilson Hernandez Revueltas	828.116	COMPENSACION ORDINARIA	120	414.058	
			HORAS EXTRAS	0	0	
			AUXILIO TRANSPORTE	120	48.516	
			SALUD			16.562
			PENSION			16.562
			PRESTAMOS			0
					462.574	33.125
	A PAGAR	429.449	TOTAL			

Wilson Hernandez

CC 91.363.748

Scanned by CamScanner


E.W CONSTRUCCIONES SAS

NIT. 901.321.950-8

NOMINA 01/12/2019 AL 31/12/2019

	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DIAS	SEGURO	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SUELDO BASICO	TOTAL PAGADO	FIRMA TRABAJADOR
1	JORGE EDUARDO PADILLA RAMIREZ	1.095.453.492	30	74011	97032	27803	$ 851.111	Jorge Padilla
2	ALIRIO RAMIREZ MARTINEZ	4.250.446	15	74011	97032	27803	$ 437.388	Alirio Ramirez
3	EDUVAN CASTILLA QUINTERO	92.296.315	30	74011	97032	27803	$ 851.111	
4	WILMAR ANTONIO NIÑO BURITICA	98.611.375	30	74011	97032	27803	$ 851.111	Wilmar A Niño B
	TOTAL						$ 3.990.769	


8



EMPLEADO: WILSON HERNANDEZ
DOCUMENTO: 91.551.748
PERIODO DE LIQUIDACION: DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO	NOMBRE	BASE	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
		828.116	DESEMPEÑADOS ARCHIVOS	1.00	414.058	
			HORAS EXTRAS	2.00	46.558	
			AUXILIO TRANSPORTE			97.650
			SALUD			83.058
			PENSION			5
			DESCUENTOS		460.616	31.250
		A PAGAR: 429.439				

Scanned by CamScanner



EMPRESA: WILSON HERNANDEZ
DOCUMENTO: 91.363.748
NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA: 02/12/2019 AL 15/12/2019
CARGO Auxiliar de Obra

CODIGO	NOMBRE	BASE	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
91.363.748	Armando Alberto Gaitan	878.136	COMPENSACION ORDINARIA	120	439.488	
			HORAS EXTRAS	0	0	
			AUXILIO TRANSPORTE	120	88.116	
			SALUD			16.262
			PENSION			16.262
			PRESTAMOS			
					562.973	32.524
	A PAGAR	439.488	TOTAL			

ORIGINAL

Scanned by CamScanner

EMPRESA: WILSON HERNANDEZ
DOCUMENTO: 91.363.748
NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019


FECHA: 01/12/2019 AL 15/12/2019
CARGO: Auxiliar de Obra

CODIGO	NOMBRE	BASE	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1.000.792.895	Jhosimar Estupiñan	828.116	COMPENSACION ORDINARIA	120	414.058	
			HORAS EXTRAS	0	0	
			AUXILIO TRANSPORTE	120	48.516	
			SALUD			16.562
			PENSION			16.562
			PRESTAMOS			0
					462.574	33.125
	A PAGAR:	429.449	TOTAL			

Jhesimar Estupiñan
C.C.

Scanned by CamScanner

S4



EMPRESA
WILSON HERNANDEZ
DOCUMENTO
91.365.768
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DE 2019
FECHA EXPEDICION
PAGO Anual de Ordinario

CODIGO	NOMBRE	BASE	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
			SUELDO	15	414.285	
			AUXILIO TRANSPORTE	15	14.655	
			SALUD			16.571
			PENSION			16.571
			SOLIDARIDAD			0
					429.440	33.142
	A PAGAR	429.440	TOTAL			

Scanned by CamScanner

EMPRESA: WILSON HERNANDEZ
DOCUMENTO: 91.363.748
NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA 01/12/2019 AL 15/12/2019
CARGO: Auxiliar de Obra

CODIGO	NOMBRE	BASE	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1 135 [illegible]	[illegible]	828.116	COMPENSACION ORDINARIA	120	414.058	
			HORAS EXTRAS	0	0	
			AUX.DE TRANSPORTE	120	48.516	
			SALUD			16.562
			PENSION			16.562
			PRESTAMOS			0
					462.574	33.125
	A PAGAR:	429.449	TOTAL			

Humberto Mateus

ORIGINAL


EMPRESA: WILSON HERNANDEZ
DOCUMENTO: 91.363.748
NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA 16/12/2019 AL 31/12/2019
CARGO: Auxiliar de Obra

CODIGO	NOMBRE	BASE	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1 135 228 492	Humberto Mateus Hernandez	828.116	COMPENSACION ORDINARIA	120	414.058	
			HORAS EXTRAS	0	0	
			AUXILIO TRANSPORTE	120	48.516	
			SALUD			16.562
			PENSION			16.562
			PRESTAMOS			0
					462.574	33.125
	A PAGAR:	429.449	TOTAL			

Humberto Mateus

Scanned by CamScanner



EMPRESA: WILSON HERNANDEZ
DOCUMENTO: 91 353 748
NOMINA DEL QUINCENA DE DIEMBRE DE 2019

FECHA: 01/12/2019 AL 15/12/2019
CARGO: Auxiliar de Obra

CARGO	NOMBRE	BASE	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
[illegible]		333 336	COMPENSACION ORDINARIA	120	414 048	
			HORAS EXTRAS	0	0	
			AUXILIO TRANSPORTE	120	48 528	
			SALUD			16 562
			PENSION			16 562
			PRESTAMOS			0
	A PAGAR:	429 449	TOTAL		462 324	33 124

ORIGINAL

Scanned by CamScanner

EMPRESA: WILSON HERNANDEZ
DOCUMENTO: 91.363.748
NOMINA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA: 01/12/2019 AL 15/12/2019
CARGO: Auxiliar de Obra

CODIGO	NOMBRE	BASE	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
[illegible]		828.336	COMPENSACION ORDINARIA	120	414.058	
			HORAS EXTRAS	0	0	
			AUXILIO TRANSPORTE	120	48.516	
			SALUD			16.562
			PENSION			16.562
			PRESTAMOS			0
	A PAGAR:	429.449	TOTAL		462.574	33.125

[illegible] Celina

CC

ORIGINAL

EMPRESA: WILSON HERNANDEZ
DOCUMENTO: 91.363.748
NOMINA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA: 16/12/2019 AL 31/12/2019
CARGO: Auxiliar de Obra

CODIGO	NOMBRE	BASE	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
[illegible]		828.336	COMPENSACION ORDINARIA	120	414.058	
			HORAS EXTRAS	0	0	
			AUXILIO TRANSPORTE	120	48.516	
			SALUD			16.562
			PENSION			16.562
			PRESTAMOS			0
	A PAGAR:	429.449	TOTAL		462.574	33.125

[illegible] Celina

CC

Scanned by CamScanner

EMPRESA: WILSON HERNANDEZ
DOCUMENTO: 91.363.748
NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA 01/12/2019 AL 15/12/2019
CARGO Ayudar de Obra

CODIGO	NOMBRE	BASE	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
[illegible]	[illegible]	828.336	COMPENSACION ORDINARIA	120	414.058	
			HORAS EXTRAS	0	0	
			AUXILIO TRANSPORTE	120	48.516	
			SALUD			16.562
			PENSION			16.562
			PRESTAMOS			
					462.574	33.125
	A PAGAR:	429.449	TOTAL			

Federico Hernandez

CC

ORIGINAL

EMPRESA: WILSON HERNANDEZ
DOCUMENTO: 91.363.748
NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA 16/12/2019 AL 31/12/2019
CARGO Ayudar de Obra

CODIGO	NOMBRE	BASE	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1.127.349.7[illegible]	Fabian Mateus Acevedo	828.336	COMPENSACION ORDINARIA	120	414.058	
			HORAS EXTRAS	0	0	
			AUXILIO TRANSPORTE	120	48.516	
			SALUD			16.562
			PENSION			16.562
			PRESTAMOS			0
					462.574	33.125
	A PAGAR:	429.449	TOTAL			

Federico Hernandez

CC

Scanned by CamScanner

EMPRESA: WILSON HERNANDEZ
DOCUMENTO: 91.363.748
NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA: 01/12/2019 AL 15/12/2019
CARGO: Auxiliar de Obra

CODIGO	NOMBRE	BASE	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1.133.338.463	Andres David Duran Sanchez	828.116	COMPENSACION ORDINARIA	120	414.058	
			HORAS EXTRAS	0	0	
			AUXILIO TRANSPORTE	120	48.516	
			SALUD			16.562
			PENSION			16.562
			PRESTAMOS			0
					462.574	33.125
	A PAGAR:	429.449	TOTAL			

Andres Duran
C.C

ORIGINAL


EMPRESA: WILSON HERNANDEZ
DOCUMENTO: 91.363.748
NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA: 16/12/2019 AL 31/12/2019
CARGO: Auxiliar de Obra

CODIGO	NOMBRE	BASE	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1.133.338.463	Andres David Duran Sanchez	828.116	COMPENSACION ORDINARIA	120	414.058	
			HORAS EXTRAS	0	0	
			AUXILIO TRANSPORTE	120	48.516	
			SALUD			16.562
			PENSION			16.562
			PRESTAMOS			0
					462.574	33.125
	A PAGAR:	429.449	TOTAL			

Andres Duran
C.C

Scanned by CamScanner



EMPRESA: WILSON HERNANDEZ
DOCUMENTO: 91.363.748
NOMINA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA: 01/12/2019 AL 15/12/2019
CARGO: Auxiliar de Obra

CODIGO	NOMBRE	BASE	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
[illegible]	[illegible]	829.116	COMPENSACION ORDINARIA	120	414.058	
			HORAS EXTRAS	0	0	
			AUXILIO TRANSPORTE	120	48.516	
			SALUD			16.562
			PENSION			16.562
			PRESTAMOS			0
					462.574	33.125
	A PAGAR	429.449	TOTAL			

ORIGINAL

EMPRESA: WILSON HERNANDEZ
DOCUMENTO: 91.363.748
NOMINA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA 16/12/2019 AL 31/12/2019
CARGO Auxiliar de Obra

CODIGO	NOMBRE	BASE	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
[illegible]	[illegible]	829.116	COMPENSACION ORDINARIA	120	414.058	
			HORAS EXTRAS	0	0	
			AUXILIO TRANSPORTE	120	48.516	
			SALUD			16.562
			PENSION			16.562
			PRESTAMOS			0
					462.574	33.125
	A PAGAR	429.449	TOTAL			

COPIA

Scanned by CamScanner

➢ ANEXO 3. FORMATOS DE ACCIDENTABILIDAD DEL CONTRATISTA

Hoja 1 de 1			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Fecha				
5	Diciembre	2019		
DD	MM	AA		

CONTRATO No. 156 de 2018

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

FORMATO No.23 - FORMATO INFORME MENSUAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PERIODO	No. DE TRABAJADORES	HHT	No. DE ACCIDENTES	DIAS PERDIDOS O CARGADOS	I.F.	I.S.	I.L.I.	I.D.P.	TASA
OCTUBRE DE 2018	7	616	0	0	0	0	0	0	0
NOVIEMBRE DE 2018	16	2268	0	0	0	0		0	0
DICIEMBRE DE 2018	40	7592	0	0	0	0	0	0	0
ENERO DE 2019	45	12528	0	0	0	0	0	0	0
FEBRERO DE 2019	46	528	0	0	0	0	0	0	0
MARZO DE 2019	82	2032	0	0	0	0	0	0	0
ABRIL DE 2019	105	19200	0	0	0	0	0	0	0
MAYO DE 2019	121	20760	1	4	9,63	38,54	0,37	4	0,83
JUNIO DE 2019	122	23546	1	9	8,49	76,45	0,65	9	0,82
JULIO DE 2019	135	24960	1	2	8,01	16,03	0,13	2	0,74
			0	14	Los días perdidos corresponden al accidente Ocurrido en el mes de Junio al Señor Elías, por valoración pendiente de especialista y programación de cirugía				
AGOSTO DE 2019	136	28040	1	1	7,13	7,13	0,05	1	0,74
				13 días perdidos accidente ocurrido en junio	7,13	92,72	0,66	13	0,74
SEPTIEMBRE DE 2019	117	23087	2	1	17,33	8,66	0,15	0,5	1,71
				11 días perdidos accidente ocurrido en agosto	17,33	95,29	1,65	5,5	1,71
OCTUBRE DE 2019	106	23923	1	1	8,36	8,36	0,07	1	0,94
NOVIEMBRE DE 2019	95	22379	0	0	0	0	0	0	0
DICIEMBRE DE 2019	93	22355	1	2	8,95	17,89	0,16	2	1,08

NOTA:

HHT: Horas hombre trabajadas (No.trabajadores*días trabajados*horas trabajadas-incapacidades-permisos)
I.F.: Indice de frecuencia: No. de accidentes/HHT*K
I.S.: Indice de severidad: No. días de perdidos ó Días cargados/HHT*K
I.L.I :Indice de lesiones incapacitantes: IF*IS/1000
K : 200000
I.D.P. : Indice Medio de Días Perdidos por Lesiones: No. Total de días perdidos o cargados por lesiones /No. de casos con tiempo perdido
TASA: Tasa de accidentalidad: No. de accidentes ocurridos x100/ No. de Trabajadores

(Firma)
(Nombre) Carlos Alfonso y/o Monica Fajardo
Residente SST Interventoría

Original Of. Asesora de Gestión Ambiental
1era copia interventor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato

ST-DO-00305

Dirección de consulta: Intranet/Publicaciones Gente IDU/Formatos/Of.Gestión Ambiental

INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

ARL | sura

EPS a la que está afiliado: EPS FAMISANAR LTDA
Código EPS: 017
ARL a la que está afiliado: ARL SURA
Código ARL: 40
AFP a la que está afiliado: PORVENIR
Código AFP: 003

Identificación general de la empresa

Tipo de vinculador laboral: (•) Empleador ( ) Contratante ( ) Cooperativa de trabajo asociado
Nombre de la actividad económica: CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS AL MONTAJE Y O REPARACION DE OLEODUCTOS
Nombre o razón social: LUIS GABRIEL NIETO GARCIA
Número: 11331006
Tipo de identificación: ( ) NI (•) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA
Teléfono:
Fax: 8294320
Dirección: CALLE 100 N 19 - 36 PISO 4
Departamento: D.C
Municipio: BOGOTA
Zona: (•) U ( ) R
Correo electrónico: RADGUIFE@GMAIL.COM

Centro de trabajo donde labora el trabajador

Son los datos del centro de trabajo son los mismos de la sede principal? (•) Si ( ) No
Nombre de la actividad económica del centro de trabajo: CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS AL MONTAJE Y O REPARACION DE OLEODUCTOS
Código de la actividad económica del centro de trabajo: 5453002
Teléfono: 8294150
Fax:
Dirección: CL 100 # 19 - 36 PISO 4
Municipio: BOGOTA
Zona: (•) U ( ) R
Departamento: D.C

Identificación de la persona que se accidentó

Tipo de vinculación: (•) Planta ( ) Misión ( ) Cooperado ( ) Estudiante o aprendiz ( ) Independiente
Código:
Primer apellido: QUIROGA
Segundo apellido:
Nombres: ALFONSO ALIRIO
Tipo de identificación: ( ) NI (•) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA
Número: 5663494
Fecha de nacimiento: 11091965
Sexo: (•) M ( ) F
Teléfono: 8294150
Fax:
Dirección: CARRERA 7 NO. 114-43 OF. 1208
Municipio: BOGOTA
Zona: (•) U ( ) R
Cargo: AYUDANTE DE OBRA
Departamento: D.C
Ocupación habitual: OBREROS DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO CARRETERAS, PRESAS Y OBRAS SIMILARES
Tiempo de ocupación habitual al momento del accidente: 9:3
Fecha de ingreso a la empresa: 14/03/2019
Salario u honorarios (mensual): 828116
Jornada de trabajo habitual: (•) Diurna ( ) Nocturno ( ) Mixto ( ) Turnos

Información sobre el accidente

Fecha del accidente: 12/12/2019 08:10:00
Estaba dentro de la empresa?: S
Día de la semana en el que ocurrió el accidente: Jueves
Jornada en que sucede: (•) Normal ( ) Extra
¿Estaba realizando su labor habitual?: (•) Si ( ) No
¿Cuál?:
¿Causó la muerte al trabajador?: ( ) Si (•) No
Departamento del accidente: D.C.
Municipio del accidente: BOGOTA
Zona donde ocurrió el accidente: (•) U ( ) R
Total tiempo laborado previo al accidente: 2:0
Tipo de accidente: ( ) Violencia ( ) Tránsito ( ) Deportivo ( ) Recreativo o cultural (•) Propios del trabajo

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL SURA S.A.

Reporte de presunto accidente

52

Lugar donde ocurrió el accidente

(•) Dentro de la empresa ( ) Fuera de la empresa

Indique cuál sitio

( ) Almacenes o depósitos
(•) Áreas de producción
( ) Áreas administrativas o deportivas
( ) Comedores o casinos
( ) Escaleras
( ) Parqueaderos o áreas de circulación vehicular
( ) Oficinas
( ) Otras áreas comunes
( ) Otro

Parte del cuerpo aparentemente afectado

( ) Cabeza
( ) Ojo
( ) Cuello
( ) Espalda (incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pelvis)
( ) Tórax
( ) Abdominal
( ) Miembros superiores
( ) Manos
( ) Miembros inferiores
(•) Pies
( ) Ubicaciones múltiples
( ) Lesiones generales u otras

Tipo de Lesión

( ) Fractura
( ) Luxación
( ) Torceduras o esguinces, desgarro muscular, hernia o laceración de tejidos sin herida
( ) Conmoción o trauma interno
( ) Amputación o amputación
( ) Herida
( ) Trauma superficial
(•) Golpe contusión o aplastamiento
( ) Quemadura
( ) Envenenamiento o intoxicación aguda o alergia
( ) Efecto del tiempo, del clima u otro relacionado con el ambiente
( ) Asfixia
( ) Efecto de la electricidad
( ) Efecto nocivo de la radiación
( ) Lesiones múltiples
( ) Otro

Agente del accidente (con que se lesionó el trabajador)

( ) Máquinas y/o equipos
( ) Medios de transporte
( ) Aparatos
( ) Herramientas, implementos o utensilios
( ) Materiales o sustancias
( ) Radiaciones
(•) Ambiente de trabajo (incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, techos, etc. al exterior, interior o subterráneos)
( ) Otros agentes no clasificados
( ) Animales (vivos o productos animales)
( ) Agentes no clasificados por falta de datos

Mecanismos o forma del accidente

( ) Caída de personas
( ) Caída de objetos
( ) Pisadas, choques o golpes
( ) Atrapamientos
( ) Sobreesfuerzos, esfuerzo excesivo o falso movimiento
( ) Exposición o contacto con temperatura extrema
( ) Exposición o contacto con la electricidad
( ) Exposición o contacto con sustancias nocivas o radiaciones o explosivos
( ) Otro

Descripción del accidente

EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019, A LAS 8:10 AM EL TRABAJADOR ALFONSO QUIROGA, SE ENCONTRABA EN EL FRENTE DE OBRA UBICADO EN LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 35 Y 36, SE ENCONTRABA CAMBIANDO LLENADO UNA SONDA, CON EL PIE DERECHO PISO UNA PIEDRA REDONDA, EL PIE LE FALLO E INMEDIATAMENTE SINTIO DOLOR EN LA PLANTA DEL PIE Y EN EL ENPEINE, EN DONDE EL SE RETIRA LA BOTA DE SEGURIDAD Y PUEDE EVIDENCIAR QUE SU PIE SE ENCUENTRA INFLAMADO

Personas que presenciaron el accidente

Hubo personas que presenciaron el accidente? ( ) Si (•) No

Apellidos y nombres — Documento de identidad CC TI CE NU PA No.
Cargo

Apellidos y nombres — Documento de identidad CC TI CE NU PA No.
Cargo

Persona responsable del informe (Representante o delegado)


Apellidos y nombres HERNANDEZ GLORIA — Documento de identidad (•) CC ( ) TI ( ) CE ( ) NU ( ) PA No. 1014206274
Cargo AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

Fecha de diligenciamiento del Informe del accidente
Fecha de recibido en ARL SURA

ARL SURA
17-12-2019 10:19:32
17-12-2019 10:19:32
RECIBIDO

Fecha Impresión 17-12-2019 10:19:40

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



FECHA

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DATOS DEL CONTRATISTA

Razón Social Contratista

Nit

CONTRATO OBRA No.

OBJETO DEL CONTRATO

DATOS DEL TRABAJADOR

ALFONSO RUPID

QUIROGA PEREZ

DATOS SOBRE EL ACCIDENTE


DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

Versión del Accidentado:

Versión del Testigo:

PERSONAS ENTREVISTADAS

PERSONAS ENTREVISTADAS


INVESTIGACION DEL ACCIDENTE - ANALISIS DE CAUSALIDAD
FACTORES PERSONALES
FACTORES DE TRABAJO
CAUSAS INMEDIATAS
ACTOS SUBESTANDAR
CONDICIONES SUBESTANDARES
CAUSAS BÁSICAS
OTROS

6. ACCIONES CORRECTIVAS /PREVENTIVAS		
ACCIONES REALIZADAS	RESPONSABLES	FECHA
EN LA FUENTE		
EN EL MEDIO		
1. Realizar inspecciones para verificar condiciones de seguridad	Area SST	27/12/2019
2.		
EN LA PERSONA		
1. Uso de elementos	Area SST	20/12/2019

SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS		
ACCIONES REALIZADAS	RESPONSABLES	FECHA EJECUCIÓN
EN LA FUENTE		
1		
2		
EN EL MEDIO		
1. Realizar inspecciones para verificar condiciones de seguridad	Area SST	27/12/2019
2		
EN LA PERSONA		
1. Uso de elementos	Area SST	20/12/2019

VERIFICACIÓN DE LA INTERVENTORIA			FECHA DEL CIERRE						FIRMA DE SISO INTERVENTORIA		
FECHA	SI	NO	P	FECHA	SI	NO	P	FECHA	SI	NO	P

P: pendiente

COMENTARIOS

FECHA DE CIERRE

FIRMA RESIDENTE SISO DE LA INTERVENTORIA

FIRMAS RESPONSABLES DE LA INVESTIGACION

Frente de Obra

LIDER Y EQUIPO DE INVESTIGACION

Firma
Nombre: Angie Paola Vasquez
RESIDENTE SISO CONTRATISTA
CC No. 1027

Firma
Nombre: Luis Daniel Hoyo Garcia
REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTRATISTA

NOMBRE DE LA FIRMA CONTRATISTA: Yesica Acevedo G.

Firma
Nombre: CARLOS ALFONSO VELANDIA SALAMANCA
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA
CC No.

Firma
Nombre: Yesica Acevedo
REPRESENTANTE COMITE PARITARIO CONTRATISTA

Firma
Nombre: Frank Fredy
JEFE SISO ACCIDENTADO

Firma
Nombre: Frank Fredy
Vo Bo. DIRECTOR DE OBRA

Nota: Para los casos de investigación de accidentes a terceros sólo se debe diligenciar la información que aplica

ELABORADO POR:	VALIDADO POR:	APROBADO POR
CLAUDIA FERNANDA CRUZ VALLEJO Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)	ROSA ELVIA ARGAEZ PRADA Directora Técnica de Proyectos	GABRIEL AMADO PARDO Subdirector General de Desarrollo Urbano

INCAPACIDAD MÉDICA

CLÍNICA DEL OCCIDENTE

E-mail: servicioalcliente@clinicadeloccidente.com - Web site: www.clinicadeloccidente.com.co

FOLIO
2

NUMERO INGRESO	
2056525	
Numero Incapacidad	12172139

Fecha Solicitud:	12/12/2019 01:56:39 p.m.
Nombre Paciente:	ALFONSO ALIRIO QUIROGA GOMEZ
Entidad:	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Causa Externa:	Accidente_de_Trabajo
Clase:	Inicial

Tipo Paciente (PLAN) : Otro

HISTORIA CLINICA No.
5663494
Edad:
34 AÑOS - 1 MESES - 9 DIAS
Fecha Nacimiento:
11/01/1985

INCAPACIDAD

	Días de Incapacidad	Fecha Inicial	Fecha Final
X	3	12/12/2019	14/12/2019

DIAGNOSTICO QUE ORIGINA LA INCAPACIDAD

S93	CONTUSION DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DEL PIE

Médico: JUAN FERNANDO DIAZ BUITRAGO

Registro Médico: 16367443

Especialidad: MEDICINA GENERAL

Firma

➢ ANEXO 4. FORMATOS DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL CONTRATISTA

FORMATO LISTADO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO	VERSIÓN 4.0	
PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD & SST		
CÓDIGO FO-AC-41		

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 156 **DE** 2018

PERIODO EVALUADO 01 DE DICIEMBRE DE 2019 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

No.	No. INTERNO	MAQUINARIA Y/O EQUIPO			CONTROL DE HORAS		PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
		Modelo	Tipo	Referencia	Período Actual	Acumulado	No. Hr.	Actividades a efectuar
1	007	2015	MINICARGADOR	CASE SR 220	3005	3098	3250	Mantenimiento general
2	34	2008	RETROEXCAVADORA	JHON DEERE 310SJ	8476	8589	8750	Mantenimiento general, Cambio de Aceite Hidraulico y de Motor, Filtros de Motor y Filtros de Aire SE RETIRA EN EL PERIODO
3	33	2012	VIBROCOMPACTADOR	DYNAPAC CA 150	4300	4330	5000	Mantenimiento general, Cambio de Aceite Hidraulico y de Motor, Filtros de Motor y Filtros de Aire
4	38	2012	RETROEXCAVADORA	HITACHI ZX-75US-3	7999	8060	8250	Mantenimiento general, Cambio de Aceite Hidraulico y de Motor, Filtros de Motor y Filtros de Aire SE RETIRA EN EL PERIODO
5	36	2008	RETROEXCAVADORA	KOMATSU PC120-6	13188	13186	13500	Mantenimiento general, Cambio de Aceite Hidraulico y de Motor, Filtros de Motor y Filtros de Aire SE RETIRA EN EL PERIODO
6	40	2013	RETROEXCAVADORA	HITACHI ZX60U	5855	5963	6250	Mantenimiento general, Cambio de Aceite Hidraulico y de Motor, Filtros de Motor y Filtros de Aire INGRESA Y SE RETIRA EN EL PERIODO
7	N.A.P.	2019	VIBROCOMPACTADOR	HAMM	948	974	1250	Mantenimiento general, Cambio de Aceite Hidraulico y de Motor, Filtros de Motor y Filtros de Aire INGRESA Y SE RETIRA EN EL PERIODO

NOTAS

No. INTERNO: Identificación exterior empleada por la Maquinaria, Equipos y/o Vehículos vinculados al Proyecto.

MODELO: Año de fabricación, importación o repotenciación de la Maquinaria, Equipo y/o Vehículo.

REFERENCIA: Clasificación según la capacidad o especificaciones dados por la Marca o Fabricante de la Maquina, Equipos y/ Vehículo..

TIPO: Clasificación de la Maquinaria, Equipo o Vehículo, según el trabajo que desarrolla.

(Firma)

(Nombre) ASTRID F MALDONADO

Responsable de Maquinaria y Equipos de Obra


(Firma)

(Nombre) CARLOS ARTURO ALFONSO Y/O MONICA FAJARDO

Responsable de Maquinaria y Equipos de Interventoria

Original: Dependencia responsable del contrato
Una copia: Interventor
Una copia: Contratista

Vo.Bo.:



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. [redacted]

OSCAR JAVIER ORTIZ MEDINA


08-10-1979

A1

05-02-2018

CONDUCIR CON LENTES

SDM - BOGOTA D.C.



EC06000712259

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

79.984.356
NUMERO

ORTIZ MEDINA
APELLIDOS

OSCAR JAVIER
NOMBRES

Oscar Javier Ortiz Medina
FIRMA



08-OCT-1979
FECHA DE NACIMIENTO

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

04-NOV-1997 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1500112-47154864-M-0079884555-20061218

07413 08352A 02 2000993805

532



12619011

INTERNACIONAL Y690 SBA

PUBLICO BLANCO 2012

DIESEL 3HTWYAHT9CN088780

TRANSEXCAVAR ASN S.A.S 140531823

12619011

COMPONENDA S&RTA LTDA. 900136775

SOAT

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	HASTA
2019-02-23	2019-02-26	2020-02-24

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/PESO	MODELO
10867800002810	TBZ453	CARGA O MIXTO	PUBLICO	10831	2012

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
	INTERNATIONAL	PLATON

LINEA VEHICULO	No. CHASIS O No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
7600 SBA	3HTWYAHT9CN088780	3HTWYAHT9CN088780	16.60

No. MOTOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
35295502	4761616	NIT	9005351316	BOGOTA D.C

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
TRANSEXCAVAR A Y N SAS	0	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PROPIETARIO
AT1329	11	103142

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONYVIA	TASA RUNT
330	$ 767300	$ 383650	$ 1900

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACEÚTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	MÍNIMOS
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	LEGALES
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	DIARIOS VIGENTES

TOTAL A PAGAR
$ 1153850

FIRMA AUTORIZADA

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegare a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la poliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Sobre este documento en mente las siguientes recomendaciones:

- Verifique antes de comprar su SOAT, las aseguradoras de Colombia no le pueden vender un seguro obligatorio.
- Recuerde verificar que su póliza ya esté registrada en el RUNT.
- Recuerde tener en mente que usted no debe recibir su póliza sin tener SOAT vigente, esto puede acarrear el inmovilizo de su vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por multas, inmovilización, la retención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por lesiones, incapacidades, la atención de los victimas del accidente.
- Valide los datos de la atención de los victimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- El lesionado inicialmente, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente, siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 192 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga se hará mediante la factura presentada por el prestador de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la aseguradora, recuerde que se necesita acudir a [illegible]

Protección de datos personales:

Con la imprudencia conducta de recabar y no divulgar la intimidad y el cumplimiento de la normatividad vigente de protección de datos personales, informamos que en aplicación a Seguros del Estado S.A. y Seguros de Vida del Estado S.A. para que sus datos sean tratados con fines de gestión y ejecución integral del contrato de seguros, los cuales serán incluidos en una base de datos de responsabilidad de las CIAS ASEGURADORAS, quienes podrán hacer transferencia y transmisión cuando sea necesario para la prestación del servicio. Usted podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos así como a conocer, actualizar y rectificar la información de conformidad con la política de tratamiento de datos personales publicada en la página www.segurosdelestado.com.

Firmado por: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha: 2019.02.23 17:24:09 -0
Razón:

534

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10012126202

PLACA: TBZ463

MARCA: INTERNATIONAL

LÍNEA: 7600 SBA

MODELO: 2012

SERVICIO: PÚBLICO

CILINDRADA CC: 10.831

COLOR: BLANCO

COMBUSTIBLE: DIESEL

CAPACIDAD Kg/PSJ: 16580

CLASE DE VEHICULO: VOLQUETA

TIPO CARROCERIA: PLATON

RSG: N

VIN: 3HTWYAHT9CN088780

NUMERO DE MOTOR: 35295602

RSG: N

NUMERO DE CHASIS: 3HTWYAHT9CN088780

RSG: N

NUMERO DE SERIE: 3HTWYAHT9CN088780

IDENTIFICACION: NIT 900535131

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): TRANSEXCAVAR A&N S.A.S.

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 350

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 48201200062950

I/E: I

FECHA IMPORT.: 14/02/2012

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCO DAVIVIENDA S.A.

FECHA MATRÍCULA: 29/02/2012

FECHA EXP. LIC. TTO: 15/07/2016

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

LT02004077708

525

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 79457553



NOMBRE
JAIRO ANTONIO QUINTACO MARCADO

GRUPO SANGUÍNEO
O+

FECHA DE NACIMIENTO
10-04-1966

FECHA DE EXPEDICIÓN
11-06-2018

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
SDM - BOGOTA D.C.

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE MAS DE CINCUENTA (50) C.C.	10 01 2022	PARTICULAR
B2	AUTOMOVIL, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	11-06-2028	PARTICULAR
C2	CAMION, MOTOCARRO, CAMPERO Y CAMIONETA, MICROBUS, BUSETA Y BUS	11-06-2023	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC06000788967

52


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.457.553
CUINTACO MARCADO

APELLIDOS
JAIRO ANTONIO

NOMBRES

FIRMA



10-ABR-1968

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.78 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

25-SEP-1986 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION





0047426

S3

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00:00 HORAS DEL	HASTA LAS 24:00 HORAS DEL
2019-08-01	2019-08-02	2020-08-01

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC	MODELO
1096780000730	GEU087	CARGA O MIXTO	PUBLICO	10824	2019

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	INTERNATIONAL	PLATON

LINEA VEHICULO	No. VIN	CAPACIDAD TON
7600 SBA 6X4	3HTWYAHT6KN413187	16.80

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
35365367	3HTWYAHT6KN413187	BOGOTA D.C

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR
TRANSEXCAVAR A Y N SAS	4781616	NIT	9005351318

CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICION
AT1329	11	103142	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCION FONDYGA	TASA RUNT
330	$ 767300	$ 383650	$ 1900

VALOR A PAGAR
$ 1152850

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	MÍNIMOS
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	LEGALES
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	DIARIOS VIGENTES

FIRMA AUTORIZADA

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito de la ciudad solicitan su presentación inmediata.
- Verifique oportunamente su póliza está registrada en el RUNT.
- Esta atento al momento en que vaya renovar su póliza, No tenga SOAT vigente aunque sea por pocos días.
- Exija siempre al momento en que vaya a comprar su póliza y en caso de accidente de tránsito el cobro sin costos asistenciales, la detención del vehículo

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10018915370

PLACA: GEU087	MARCA: INTERNATIONAL	LINEA: 7600 SBA 6X4	MODELO: 2019
CILINDRADA CC: 10.824	COLOR: BLANCO		SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA	TIPO CARROCERÍA: PLATON	COMBUSTIBLE: DIESEL	CAPACIDAD K/P/S: 16800
NUMERO DE MOTOR: 35356367		REG N VIN 3HTWYAHT6KN413187	
NUMERO DE SERIE: 3HTWYAHT6KN413187		REG N NUMERO DE CHASIS 3HTWYAHT6KN413187	REG N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCOLOMBIA S.A.			IDENTIFICACION: NIT 890903938

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 375

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482019000030093

I/E: I

FECHA IMPORT: 12/01/2019

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRICULA: 02/08/2019

FECHA EXP. LIC. TTO: 02/08/2019

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRANSITO: STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

LT02005586966

338

FORMATO	VERSION
LISTADO DE VEHÍCULOS	3.0
PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD & SST	

CODIGO: FO-AC-42

PERIODO EVALUADO: DICIEMBRE 01 DE 2019 A DICIEMBRE 31 DE 2019

DIRECCIÓN GENERAL: N.A.P.

DIRECCIÓN TÉCNICA: N.A.P.

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: N.A.P.

CONTRATO No.: 156 DE 2018

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

No.	No. INTERNO	VEHÍCULO			SOAT		RTM		EQUIPO CARRETERA	CONTROL KILOMETRAJE		PRÓXIMO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
		Placa	Modelo	Tipo	NÚMERO	FECHA DE VENCIMIENTO	NÚMERO	FECHA DE VENCIMIENTO		Período actual	Acumulado		
1	001	TMV 774	2007	CAMION ESTACAS	1383600023850	14/04/2020	42316670	31-mar-20	SI	202315	204450		
2	002	SZV 245	2012	VOLQUETA	78427511	29/07/2020	142625974	10-ago-20	SI	254247	254367		
3	004	TSW 312	2013	VOLQUETA	110619400	12/08/2020	36885110	10-feb-20	SI	213097	213157		
4	26	TDL 784	2012	VOLQUETA	AT1329 36857897 6	4/10/2020	42620551	21-mar-20	SI	215228	215304		
5	28	THY 516	2013	VOLQUETA	8013604800	4/07/2020	44281758	5-jul-20	SI	186398	186492		
6	30	WFV 294	2015	VOLQUETA	13427800000109	25/08/2020	37524323	27-ago-20	SI	98297	98348		
7	27	TFQ 057	2012	VOLQUETA	AT 1317 19896555 1	13/12/2019	42087099	2-mar-20	SI	197719	197803		
8	24	TZY 785	2012	VOLQUETA	AT 132961	27/07/2020	41970149	19-ene-20	SI	248603	248667		
9	42	GEU 087	2019	VOLQUETA	AT 1329 11	1/08/2020	N.A.P.	N.A.P.	SI	54789	54795		INGRESO EN EL PERIODO
10	41	TBZ 453	2012	VOLQUETA	AT 1329 11 103142	24/02/2020	42619011	8-mar-20	SI	174902	175056		INGRESO EN EL PERIODO

NOTAS: TIPO: Si el trabajo que desarrolla una Maquina Equipo o Vehículo
No. INTERNO: unaria, Equipo y/o Vehículos vinculados al Proyecto
MODELO: ierización de la Maquinaria Equipo y/o Vehículo

Los datos aquí corresponden a los profesionales responsables de maquinaria y equipos tanto de Obra como de Interventoría, que son los encargados de recopilar y hacer seguimiento a la documentación de maquinaria equipos y vehículos

FIRMAS:

(Nombre) ASTRO FAL O . MALDONADO DIAZ
Responsable de Maquinaria y Equipos de Contratista de Obra

(Nombre) CARLOS ARTURO ALFONSO Y O MONICA FAJARDO
Responsable de Maquinaria y Equipos de la Interventoría

de Responsable de Contrato
bra interventor
bra contratista

Vo. Bo :

54

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada | 500

1. Año: 2013

Espacio reservado para la DIAN (A la hora de digitalizar este formulario leer cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario: 8720130001908 71-2

Sección Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860001307 | 6. DV: 0 | 11. Apellidos y Nombres o Razón Social: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

12. Teléfono: 5943200 | 13. Cód. Admón.: 87 | 14. Cód. Opts: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

15. Dirección: CL 13 50 69 | 27. Tipo Usuario: 26 | 28. Cód. Usuario: 0139

Sección Transportador

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860002153 | 25. DV: 8 | 26. Razón social del declarante autorizado: ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO - ALMAVIVA S.A

29. Número documento de Identificación: 55301055 | Apellidos y Nombres: MORRON CASTRO JOYCE ESTHER

30. Clase Importador: 02 | 31. Tipo de Declaración: Ordinal | 33. Cod. Modalidad: 1 | 34. No Formulario Anterior: XXXXXXXXXXXXXX | 35. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX | 36. Cod. Admón.: XX | 37. Declaración de Exportación No.: XXXXXXXXXXXXXXX | 38. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX | 39. Cod. Admón.: XX

40. Lugar de Ingreso de la mercancía: BAQ | 41. Cod. Depósito: 13901 | 42. Manifiesto de carga No.: 116575004179964 | 43. Año - Mes - Día: 2013 - 03 - 22 | 44. Documento de transporte No.: SMLU3331888A003 | 45. Año - Mes - Día: 2013 - 03 - 15

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: JOHN DEERE CONSTRUCTION & FORESTRY COMPANY | 47. Ciudad: MOLINE-ILLINOIS | 48. Cod.País Exportador: 249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 1515 5TH AVE PO BOX 2000 MOLINE IL 61266-2000 | 50. E-mail: 309-765 3197

51. No. de factura: C420337 | 52. Año - Mes - Día: 2013 - 03 - 12 | 53. Cod. país procedencia: 249 | 54. Cod. Modo Transporte: 1 | 55. Código de lugar de arribo: 043 | 56. Cod. Depto aduanero: 0 | 57. Empresa transportadora: SEABOARD DE COLOMBIA S.A. | 58. Tasa de cambio $ cvc: 1,887.40

59. Subpartida arancelaria: 8429520000 | 60. Cod. Complementario: XX | 61. Cod. Suplementario: XX | 62. Cod. Modalidad: C200 | 63. No. cuotas o masa: XX | 64. Valor cuota USD: XXXX | 65. Periodicidad del pago de la cuota: XX | 66. Cod. país de origen: 249 | 67. Cod. Adicional: XXX

S

68. Forma de pago de la importación: 01 | 69. Tipo de importación: 01 | 70. Cod. país compra: 249 | 71. Peso bruto kgs.: 6,582.00 | Aforo: 6,582.00 | 72. Peso neto kgs.: 6,569.00 | 73. Código embalaje: PK | 74. No. bultos: 1 | 75. Subpartidas: 2 | 76. Cod. unidad comercial: U | 77. Cantidad comercial: 1.00

| | | |

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 42683

No. DE REGISTRO
MC028525

MARCA
HITACHI

LINEA
ZX60U

AÑO MODELO
2013

TIPO DE MAQUINARIA
CONSTRUCCION

CLASE
EXCAVADORA

No. SERIE
HCM1N100H0281676

COLOR(ES)
NARANJA

No. MOTOR
YN4TNV98N7134

RODAJE
ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO
6145 Kg

ALTO
2540 mm

ANCHO
2000 mm

LARGO
5760 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
TRANSEXCAVAR A&N S.A.S

IDENTIFICACIÓN
NIT 900.535.131

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

FECHA REGISTRO
04-02-2016

FECHA EXPEDICIÓN
02-03-2018

FECHA VENCIMIENTO
******

ORIGEN
IMPORTACIÓN

DEC. IMPORTACIÓN
872013000190871

FECHA DE LEVANTE
05/08/2013

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM02000024998

TransExcavar A&N SAS

Bogotá D.C., 06 de Diciembre 2019

A QUIEN INTERESE

ARMANDO NOREÑA DUQUE, en calidad de representante legal de la empresa TransExcavar A&N S.A.S. NIT: 900.535.131-8, manifiesto expresamente mi compromiso de realizar el mantenimiento de la Retro Hitachi ZX60USB, modelo 2013, de acuerdo con lo estipulado por el fabricante en el manual de operación y mantenimiento durante el periodo que vaya a ser requerido

Cordialmente,

ARMANDO NOREÑA DUQUE
Representante Legal

54

PROSEGUR

PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS S.A.S
NIT: 830.045.348-2

CERTIFICA QUE

La empresa
TRANSEXCAVAR AYN S.A.S
Identificada con NIT. :
900535131

Es cliente activo con la unidad N° 1676, y a la fecha se encuentra reportando en nuestra central de monitoreo.

DATOS MAQUINA	
CÓDIGO INTERNO	1676
SERIE	HCM1N100H00281676
MARCA	HITACHI
LINEA	ZX60USB-3
MODELO	2013
TIPO MAQUINA	EXCAVADORA
MOTOR	N7134
CHASIS	HCM1N100H00281676
ID UNIDAD	862894021833499

DATOS UNIDAD	
FECHA INSTALACION	17/12/2016
MARCA	SKYMOBILE
LINEA	SM9570
SERIAL ELECTRÓNICO (IMEI)	862894021833499
SIMCARD	3212327340
OPERADOR MOVIL	CLARO
OBSERVACION	SIN NOVEDAD
SERIE DISPOSITIVO	862894021833499
TIPO DISPOSITIVO	SENCILLO

Este certificado se expide el dia 26 de SEPTIEMBRE de 2019 para registro ante el RUNT.

Recuerde que una vez obtenga el número de ID RUNT deberá enviarnos imagen legible de la tarjeta de registro de maquinaria, emitida por el RUNT para la actualización en nuestra plataforma a los siguientes correos: isabel.murillo@prosegur.com y maria.nino@prosegur.com

FABIAN MARQUEZ GARCIA
JEFE CENTRAL DE MONITOREO
PROSEGUR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.A.S

Teléfonos Central de Monitoreo
4378001 OPCION 2 – 3183518766 – 3138282408- 3138282409 – 3134223409 – 3134223413 – 3134223415

PROSEGUR


DIAN

2019

Privada

500

482019000637874-8



2019387228029 28

54

Fecha: 04/06/2019 FACTURA DE VENTA #1

CLIENTE

EDGAR HERNANDEZ GACHA (2004499)
Calle 38 E Sur # 50 A - 89
11001 Bogota
BOGOTA D.C.
Documento 80.004.499 Tel: 3005319
Tipo Doc: CEDULA
Cod. Cliente 2004499
edgarmauricio07@hotmail.com

DATOS DEL VEHICULO

Marca: RENAULT
Modelo: 2020
Color: NARANJA
Linea: KWID
Combustible: Diesel
Servicio: Particular
Referencia: MODELO TARDIOR (ANO ANTERIOR)
Motor: H5DA270
Chasis: MEGHSR2L2PHAA0117
VIN: MEGHSR2L2PHAA0117
Versión: SD
Tipo Carroceria: N/A

DESCRIPCION VALOR

Precio Base $3.000.000
$3.000.000
$7.670.000
19.000 %
0.000 %
$129.670.000

Total Factura CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS

Vendedor: EDUARDO RODRIGUEZ CASTILLO (*)
Eduardo Rodriguez
INVITEC 1.13.227.343 con Vendedor

Comprador:
INVITEC:

546

8020
8032
8036
8042
8050
8056

8037
8036
8042
8050
8056
8060

54

PROYECTO

REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA AMARILLA

PROCESO

GESTION AMBIENTAL, CALIDAD & SST

VERSION 10

MARCA Hitachi ZX 225 US TIPO DE MAQUINA/EQUIPO retro excavadora

MODELO

PERIODO EVALUADO 29-12 AL 28-12

CAPACIDAD

SERIAL

*CERTIFICADO OPERADOR Hugo Gonzalez

*PPOE

*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA

PUESTO DE IMPORTACION 156 DE 2018

CONTRATO N° "CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS PARA LA COMPRA Y SUMINISTRO DE ACEITE Y A MOTOR AGOTA BIEN LOS DIAGNOSTICOS E INTERVENCION DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACION, RECONSTRUCCION Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA VIALIDAD Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA" EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

NO DE CONTRATO

ITEMS A REVISAR	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
	Estado de la maquina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpieza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Pintura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Vidrios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Rines		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Tuercas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Pernos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Cabina

FORMATO

REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA EQUIPOS

PROCESO

VERSION 10

MODELO

MARCA Hitachi 75 03

TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Telle excavadora

PLACA

PERIODO EVALUADO 18-12 AL 31-12

*CERTIFICADO OPERADOR Nelson Gonzalez

*PICE

CAPACIDAD

*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA

AÑO 2018

*CONTRATO PARA LA PUESTA EN MARCHA Y EL RETIRO POR CITA DE LA LICENCIA DE LA EMPRESA PARA LA CALIBRACION Y MANTENIMIENTO

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y estado de la batería (bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de baterías		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Horometro						✓		✓							
LUCES	*Frontales de trabajo	X	✓		✓		✓				✓		✓			
	*Traseras de trabajo (Reflectiv)	X					✓		✓		✓		✓			
	Direccionales de giro (derecha - izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite de motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite en la transmision (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del aceite hidraulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos conectores y recipes (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	*Espejo central retrovisor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Espejos laterales	X	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Guardamanos de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vino Parabrisas	X	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Estado de Extintores Capacidad PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Sistema automatico (H.C.O.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma															
	Estabilizadores y apoyos de equipo	X														
	Cuenta con estado (no corrosivos partículas y sin	✓														
	Limpieza de aire de las llantas	✓														
	* Señalizacion	X	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Direccion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tension de las cadenas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pestañas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Cuchara (Dientes-filos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECANICO	Hermeticidad de gato y estabilizadores cuchillas	X	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las Horas de cambio o Mantenimiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Corona-Piñon)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras Hidraulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina de forma(vidrios en buen estado)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Martillo de impacto		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Martillo de estacionamiento															
	Estado general (bocina-pito-luces)															

555

1950
1960
1966
1972
1980
1986

1960
1966
1972
1980
1986
1990

ess

7926
7929
7935
7940
7946
7948
7952

FORMATO

REGISTRO INTEGRACIONAL DE MAQUINARIA PESADA EQUIPOS

PROCESO

GESTION AMBIENTAL CALIDAD & SST

VERSION 1.0

TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Retro excavadora

MARCA Hitachi ZX 75 US

MODELO

PERIODO EVALUADO 2/12 AL 7/12

CAPACIDAD

SERIAL

*CERTIFICADO OPERADOR Hobo Gonzalez

*PICE

*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA

*EJECUCION DE CONTRATO

*CONTRATISTA PRESTE SERVICIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO, SALUD Y CONTROL	Funcionamiento y estado de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de Ozkeno		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	*Cuernos de trabajo	X					✓									
	*Traseras de retiro (Reflectivo)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sobres de gas cabecha, (Giratoria)	X					✓		✓		✓		✓			
	*Bocina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite en la transmision (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del sistema hidraulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del tanque de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos conexiones y mufas (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Espejo retrovisor izquierdo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	*Espejo retrovisor derecho	X					✓									
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aire Acondicionado	X					✓		✓		✓		✓			
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Extintor de Incendios Capacidad PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Alarma retroceso (P, C, S, S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ausente															
	Escalones y apoyos de acceso	✓														
	Partes mal estadas (ej: tornillos, pinturas y ajs	✓														
	Presion de aire de las llantas	✓														
MECANICO	* Sencronizacion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Direccion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tension de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pernos		✓		✓											
	Estado de Cruces (uniones)		✓		✓											
	Mecanismo de giro y estabilizadores laterales	X					✓		✓		✓		✓			
	Estado de las Hojas de ataque o Niveladora		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (cuchareza)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Bomba Hidraulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cruceta de tornapunta en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Martillo de arranque		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Martillo de estabilizadores															
	Estado general de cadenas (llantas)															

SSU

3060	3060
3060	3068
3068	3074
3074	3080
3080	3088
3088	3098

FORMATO

REGISTRO PRECOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA EQUIPOS

PROCESO

GESTION AMBIENTAL CALIDAD Y SST

VERSION 1.0

CODIGO

PLACAS

MARCA CASE MODELO 580N

TIPO DE MAQUINA/EQUIPO RETRO

VENCE

CERTIFICADO OPERADOR Richard Poloche

PRICE

CAPACIDAD

PERIODO EVALUADO 23/12/14 AL 28/12/14

CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA

SERIAL

CONTRATO DE IMPORTACIÓN

CONTRATO Nº 158 DE 2015

OBJETO DE CONTRATO "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS ESTRUCTURA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNOSTICOS E INTERVENCION DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACION, RECONSTRUCCION Y ALCANCE DE NOVEDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO-TABLERO DE CONTROL	Encendimiento y apagado de la bateria, fusibles y cables		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de reserva		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cuadro de controles		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cuadro de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓					
LUCES	*Faretales de tablero		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Traseros de vidrio (Reflector)		✓		✓		✓				✓					
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Bafico		✓		✓		✓		✓		✓					
MOTOR/LIQUIDO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel de aceite en la transmision (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del sistema hidraulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Mangueras, tubos, conexiones y retenes (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
GENERAL	*Espejo central retrovisor		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
	Visto Pasamanos		✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor (2) vigencia Capacidad PQS		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Cinturon antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	Espejuelos y agarres de acceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin		✓		✓		✓		✓		✓					
	Presion de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓					
MECANICO	* Servotransmision		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Direccion		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pedaleras		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado y tension de las orugas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pernos		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de Orugas (eslabonadas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mantenimiento del grs y estado de las cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de las Mangueras de orugas o Niveladora		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro (Tornamesa)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Reversa Hidraulica		✓		✓		✓		✓		✓					
	Corona de tornamesa en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Manejos de palanca		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Manejo de estabilizadores		✓		✓											
	Estado general (suspensión, bujes)															

556

3030	3032
3032	3036
3036	3040
3040	3044
3044	3047
3048	3052

FORMATO
REGISTRO PRE-OPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA EQUIPOS
PROCESO
GESTION AMBIENTAL CALLEJON DEL
VERSION
01

TIPO DE MAQUINA/EQUIPO

CODIGO
PLACAS
SERIE C056 MODELO 5R220 MARCA CAT
*CERTIFICADO OPERADOR NUMERO Bladimir Polodo VENCE
*PRICE
HORIMETRO 07 CAPACIDAD
PERIODO EVALUADO 16/12/19 AL 21/12/19
*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA
SERIAL
PUESTO DE IMPORTACIÓN DE 2018
CONTRATO Nº
OBJETO DE CONTRATO

"CONTRATISTA A PRECIOS UNITARIOS" "SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MENOS AGOTA RUEDAS DIARIO/DOS" E INTERVENCION DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACION, RECONSTRUCCION Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y soporte de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de carga		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Frenadas de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓					
LUCES	*Trazeras de trabajo (Reflectores)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Balizas de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Bocina		✓		✓		✓		✓		✓					
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del sistema hidraulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del tanque de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Mangueras, tubos, conexiones y retenes (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
GENERAL	*Espejo panoramico		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Pito		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
	Vidrio Panoramico		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Luz para Reversa		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Extintor de incendios Capacidad PQS		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Cabina Protección (F.O.P.S.)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Aseo		✓		✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	Llantas, bien estado (sin protuberancias profundas y sin		✓		✓		✓		✓		✓					
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Sonido transmisión		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Dirección		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado y tensión de las cadenas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pernales		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de Cangilon (dientes/adaptadores)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro y vestidura de cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de las Hojas de empuje o Manipulor		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro (Tornamesa)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Plumilla Hidraulica		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cuerpo de tornamesa en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general Aseguradores (bulon)		✓		✓		✓		✓		✓					

5

3016
3018
3024
3026
3028
3030

FORMATO

REGISTRO PRE-OPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA EQUIPOS

VERSION 1.0

PROCESO

GESTION AMBIENTAL, CALIDAD & SST

CODIGO

PLACAS

TIPO DE MAQUINA/EQUIPO

NUMERO

VEHICE

PROCEDENCIA CASE MODELO SR220 MARCA CASE

*CERTIFICADO OPERADOR

PERIODO EVALUADO 8/12/19 AL 14/12/19

*PRICE

CONTRATO 07 CAPACIDAD

*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA

AÑO DE IMPORTACIÓN SERIAL

CONTRATO N° 156 DE 2018

OBJETO DE CONTRATO CONSTRUCCIÓN A PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FORMULA DE AJUSTE Y A MENTO A LOS DIAGNOSTICOS E INTERVENCION DEL MANTENIMIENTO, REPARACION, RECONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

ESTERA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO/TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aseo de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de voltaje		✓		✓		✓		✓		✓					
	Nivel de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓					
	Nivel de combustible		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Alternador		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Encendido		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Tacometro de motor		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Tacometro de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Tacometro de trabajo (Retroceso)		✓		✓		✓		✓		✓					
LUCES	Stoplights de giro (derecha - izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Balizo		✓		✓		✓		✓		✓					
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del depto (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel de aceite en la transmision (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del sistema hidraulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Mangueras, tubos conexiones y retenes (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
GENERAL	*Espejo central cuneteo		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Soportes laterales		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Pito		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor Pantorrillera		✓		✓		✓		✓		✓					
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Estado de Vigencia Capacitado POS		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Cuenta Implemento (Rotativo)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Aseado		✓		✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y pasamanos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	Llantas bien infladas (sin cortaduras profundas y sin		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pernos de ajuste de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓					
MECÁNICO	* Sincronizamiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Direccion		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado y tension de las correas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de Cargas (pernos/tuercas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro y estado acoples		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de las Fugas de aceite o Mangueras		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro (Limpieza)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Cilindros Hidraulico		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cucharon de excavacion en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Mundo (Rotacion Cabina)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general (Bajos Rotos Faltas)															

560

3003	3005
3005	3008
3008	3011
3011	3012
3012	3016
3016	3046

ANEXO 10

REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA EQUIPOS

VERSION 1.0

PROCESO: GESTION AMBIENTAL, CALIDAD & SST

PROCESO (PLACAS):

REFERENCIA: CASE MODELO: SR220 MARCA: CASE TIPO DE MAQUINA/EQUIPO:

NUMERO: VEHICE:

*CERTIFICADO OPERADOR: Rodrigo Poleda

KILOMETRAJE: 07 CAPACIDAD: PERIODO EVALUADO: 2/12/19 AL: 7/12/19 *PROC

*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA


MARES TO DE IMPORTACIÓN: SERIAL:

SUBTRATO N°: 156 DE: 2019

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LA PRESTACIÓN UNITARIA PLENA DISTRIBUCIÓN DE ASFALTO Y ALQUITRO PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓					
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Stroboscopio de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Bocina		✓		✓		✓		✓		✓					
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel de aceite en la transmision (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del sistema hidraulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Mangueras, bomba, conexiones y valvulas (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
GENERAL	*Espejo central cerrado		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					
	Vidrio Panoramico		✓		✓		✓		✓		✓					
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Asientos		✓		✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	Llantas bien estado (sin cortaduras pronunciadas y sin		✓		✓		✓		✓		✓					
	Presion de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓					
MECANICO	* Sistema transmision		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Direccion		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado y tensión de las cadenas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de Cargas (transportadas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de pin y estabilizacion cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de las fallas de empuje o Nivelacion		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro (Tornamesa)		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Bomba Hidraulica		✓		✓		✓		✓		✓					
	Corona de tornamesa en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓					
	*Mangueras de avance		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general desgastado (bajo)		✓		✓		✓		✓		✓					

562



8540 8547
8544 8558
8552 8581

FORMA 75

REGISTRO PRE-OPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA EQUIPOS

VERSION 1.0

PROCESO

GESTION AMBIENTAL CALIDAD & SST

CODIGO FO-AC-45

TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Retro Cargadora NUMERO VEHICE

REFERENCIA MODELO 2010 MARCA JHONDEERE

*CERTIFICADO OPERATIVO

*PRCE

*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA

No. INTERNO 34 CAPACIDAD 2 TN.O PERIODO EVALUADO 23/12 AL 26/12


MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN SERIAL

CONTRATO Nº 198 DE 2018

OBJETO DE CONTRATO "CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA ENTREGA DE A ALQUILER Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNOSTICOS E INTERVENCION DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACION, RECONSTRUCCION Y ADECUADOS DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUBITE A RANCHERIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite en la transmision (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del sistema hidraulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos, conexiones y sellos (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Alarma de reflectiva		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio Panoramico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Para Damperas															
	*Extintor de incendios Capacidad PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado sin cortaduras protuberias y sin		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presion de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	* Sencillo/transmision		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Direccion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las cortas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de mangas		✓		✓		✓		✓							
	Estado de Uñas (ensacadas)		✓		✓		✓		✓							
	Mecanismo de giro y estabilizador cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las Uñas de empuje o Nivelacion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tonderreza)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Bomba hidraulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de manguera en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (agarrador (baldo)															

564



FORMATO

REGISTRO PRECOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA EQUIPOS

VERSION 1.0

PROCESO

GESTION AMBIENTAL, SALUD & SST

CODIGO

TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Tolva excavadora

MODELO

MARCA Hitachi 75 03

PLACA/NUMERO

PERIODO EVALUADO 16/12 AL 21/12

*CERTIFICADO OPERADOR Hobo Gonzalez

*PPCE

CAPACIDAD

CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA

SERIAL

PAIS DE IMPORTACION

DE 2018


CONTRATO N°

OBJETO DE CONTRATO

PARA LA SALA FINAL Y EL REMATE PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE RUBI EAFARIN EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO/TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y ajuste de la correa, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de voltaje		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	*Cuartales de tablero	X					✓		✓		✓		✓			
	*Traseras de trabajo (Retrovisor)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de gato hidraulico (cuchara)	X					✓		✓		✓		✓			
	*Frontales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite de la transmision (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del sistema hidraulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos operativos y rescates (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Sujeta cadera posterior		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Espejos laterales	X			✓		✓		✓		✓		✓			
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Visor Panoramico	X					✓		✓		✓		✓			
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Extintor 40 libras Capacidad BCS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cabina Protegida (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y agarres de acceso	X														
	Llantas bien infladas sin contaderas profundas y sin	X														
	Presion de aire de las llantas	X														
	* Sonda transmision		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Direccion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tension de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pernos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Orugas (lamas cadena)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite de caja y estado de los ejes	X					✓		✓		✓		✓			
	Estado de las Hojas de empuje o Malacate		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornamesa)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Bomba Hidraulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cargue de suficiencia en baker estatico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras de presion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general de la estructura (cuerpo)															

S60



8508	8511	
8401	8516	
8516	8516	
8516	8520	
8520	8526	
8520	8527	

FORMATO

REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA EQUIPOS

VERSION 13

PROCESO

GESTION AMBIENTAL CALIDAD & SST

CODIGO

CHAC-35

EDICION

MODELO 2010 MARCA JKondeerc TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Retro Cargadora NUMERO VEHIC

INTERNO 34 CAPACIDAD 2 T.N.D PERIODO EVALUADO 9/12/14 AL 14/12/14

*CERTIFICADO OPERADOR

*PRCE

*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA


MARES TO DE IMPORTACIÓN SERIAL

NTRATO Nº 158 DE 2018

JETO DE CONTRATO "CONTROL PARA PREDIOS UNIDADES FUNCIONALES DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNOSTICOS E INTERVENCION DEL MANTENIMIENTO REHABILITACION, RECONSTRUCCION Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE RUBY TE A PARA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ANTERIA DE LA AQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornas y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	*Faroles de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite en la transmision (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Visibilidad panoramica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios Capacidad PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cabina protegida (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escalerillas y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y bie		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presion de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	* Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Direccion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedaleros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tension de las correas		✓		✓		✓									
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓							
	Estado de Cuchillas (articuladas)		✓		✓		✓		✓							
	Mecanismo de giro y expulsion de cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las Hojas de empuje o Niveladora		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Torniquete)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Bomba Hidraulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cerraja de seguridad en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mandos de presion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general de guarda lodo (Pala)															

568



8487
8494
8502
8506
8508
8508
8509

8499
8502
8506
8508
8508
8509

FORMATO

REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA EQUIPOS

VERSIÓN 1.0

PROCESO

GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST

CÓDIGO

TIPO DE MAQUINA/EQUIPO Retro Cargadora NÚMERO VISICE

PROCEDENCIA MODELO 2010 MARCA Mondeca

*CERTIFICADO OPERADOR

INTERNO 34 CAPACIDAD 2 TN.O PERIODO EVALUADO 21/2/19 AL 7/12/19 *PRCE

*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA


MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN SERIAL

CONTRATO Nº 156 DE 2018

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AJUSTE Y A MORTO ACOTABLE DE LOS DIAGNOSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la cableria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de hidraro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	*Luces de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Señales de giro (derecha, izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite en la transmision (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del sistema hidraulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓							
GENERAL	*Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio Panoramico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma para Reversa		✓		✓		✓		✓							
	*Extintor de incendios Capacidad PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas bien estado (sin cortaduras profundas y sin		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECANICO	* Sencetransmision		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Diferencial		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tension de las correas		✓		✓		✓									
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓							
	Estado de Crugas (semovientes)		✓		✓		✓		✓							
	Mecanismo de giro y estabilizacion cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las Hojas de empuje o Niveladora		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornamesa)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Bomba Hidraulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornamesa en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras de aceites		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgastes (golpes)															

570



FORMATO

REGISTRO PRE-OPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA EQUIPOS

PROCESO

GESTION AMBIENTAL, CALIDAD & SST

VERSION 1.0

CODIGO

CLASE C-49

MODELO CD 150 J

MARCA Jiangsu Provd

TIPO DE MAQUINA/EQUIPO

NUMERO

VENCE

SERIAL

*CERTIFICADO OPERADOR

*PRUE

*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA

CAPACIDAD 3 3

PERIODO EVALUADO 23/12 AL 28/12

ESTO DE IMPORTACIÓN

SERIAL

UATO Nº 155 DE 2019

O DEL CONTRATO "CONSTRUCCION A DINETOS UNITARIOS FUNCIONICA DE AJUSTE Y A UDITO ADOTABLE LOS DIAGNOSTICOS E INTERVENCION DEL MANTENIMIENTO REHABILITACION RECONSTRUCCION Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

TEMA A LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
TORNO DE	Funcionamiento y aspecto de la estatua, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de voltaje		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Horometro	X	X													
CION	*Tableros de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Tableros de trabajo (Retector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CION	Sistemas de giro (derecha, izquierda)	X	X													
	*Bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite del motor (verificar evidencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar evidencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del sistema hidraulico (verificar evidencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar evidencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar evidencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Espejo central convexo	X	X													
	*Espejos laterales	X	X													
	*Alarma de retroceso	X	X													
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Visibilidad panoramica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Extintor de incendios Capacidad: [illegible]		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cabina antivuelco (R.C.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones y anclaje de asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras pinchazos y ojo)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Servofreno/mando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Direccion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Cargas (tornillerias)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro y estabilización cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las mudas de arrastre o Nivelación		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornamesa)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Sistema hidraulico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina de Maquinaria en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Alarmas de reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Nivel de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (apariencia) (Pulido)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

532

FORMATO

REGISTRO INTERNACIONAL DE MAQUINARIA PESADA RUTEROS

VERSION 1.0

PROCESO

GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD & SST

CODIGO AC-45

TIPO DE MAQUINA/EQUIPO

NUMERO

VENCE

REFERENCIA CP 150 D MODELO MARCA Ingersoll Rand

*CERTIFICADO OPERADOR

INTERNO 33 CAPACIDAD PERIODO EVALUADO 16/12 AL 21/12

*PPCE

*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA

SERIAL


NUMERO DE IMPORTACIÓN DE


CONTRATO Nº 156 DE 2018

OBJETO DEL CONTRATO "CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA OBRA CIVIL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO, TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Medidor de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Horometro	X	X						✓		✓		✓			
LUCES	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓											
	Señales de giro (delantal, izquierda)	X	X				✓		✓		✓		✓			
	*Bocina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite en la transmision (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del sistema hidraulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos conexiones y cauchos (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	*Espejo central convexo	X	X													
	*Espejos laterales	X	X													
	*Alarma de retroceso	X	X													
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio Panoramico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Extintor de incendios Capacidad: 20 LBS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cabina antivuelco (ROPS)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras / accesos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Fresas de una de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Servotransmision		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Direccion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Drogas (tensionantes)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro y escobillas cachillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las Hojas de arrojo o Niveladora		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornamesa)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Bomba Hidraulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Correa de tornamesa en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgastes (cadena)															

52





11308
11311
43 00
43 20

11314
43320
43324
43330

FORMATO

REGISTRO PRE-OPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA EQUIPOS

PROCESO: GESTION AMBIENTAL, CALIDAD & SST

VERSION: 1.0

CODIGO: FO-HC-45

REFERENCIA: CA 150D | MODELO: | MARCA: Lugisoft Brasil | TIPO DE MAQUINA/EQUIPO: | NUMERO: | VENCE:

INTERNO: 38 | CAPACIDAD: | PERIODO EVALUADO: 9/12 AL 14/12 | *CERTIFICADO OPERADOR: | *PRCE: | *CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA:

ANEXO TO DE IMPORTACIÓN: | SERIAL:

CONTRATO N°: 156 DE 2018

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A TRECES (13) VIATURAS FLOTA TIPO PONTEZUELA DE APOYE Y ASISTENCIA TECNICA DIAGNOSTICOS E INTERVENCION DEL MANTENIMIENTO, REPARACION, RECONSTRUCCION Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE FUSAGASUGA EN LA CIUDAD DE FUSAGASUGA D.C

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELECTRICO Y TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de voltaje		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	*Frontales de trabajo	X	X													
	*Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Señales de giro (Derecha, Izquierda)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Baliza	X	X													
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite en la transmision (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del sistema hidraulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	*Espejo parcial derecho	X	✓													
	*Espejo lateral izq	X	✓													
	*Alarma de retroceso	X	✓													
	Pito	X	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio Panoramico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio para Delantera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Extintor vid Incendios Capacidad: PES		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escalerillas y agarres de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas (para estado ver cartabones profundos y sin		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presion de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECANICO	* Semitransmision		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Direccion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tension de las cadenas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Cuchillas (cortantes)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro y estabilizacion cuchilla		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las Hojas de empuje o Niveladora		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornamesa)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Bomba hidraulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Correa de tornamesa en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (bulda)															

526

FORMATO

REGISTRO PRE-OPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA EQUIPOS

PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL CALIDAD Y SST

VERSIÓN: 1.0

CÓDIGO: IC-45

TIPO DE MAQUINA/EQUIPO: | NÚMERO: | VENCE:

PLACA: CA 1502 | MODELO: | MARCA: Hyundai Prod | *CERTIFICADO OPERADOR:

TIEMPO: 38 | CAPACIDAD: | PERIODO EVALUADO: 2/12 AL 7/12 | *PRCE:

*CERTIFICADO INSPECCION DE MAQUINA:

PREDIO DE IMPORTACIÓN: | SERIAL:

CONTRATO N°: 156 DE 2018

OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO A TERCEROS UNITARIOS FIJOS SEMIFIJOS A DE AJUSTE Y A SECATO AGOTABLE LOS DIAGNOSTICOS E INTERVENCION DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACION, RECONSTRUCCION Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

ITEM A REVISAR	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
	Funcionamiento y aspecto de la ostere, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de baterie		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Horometro	X	X		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	*Traseras del trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Señales de giro (derecha, izquierda)	X	X		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Pulsera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel de aceite en la transmision (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del sistema hidraulico (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mangueras, tubos, conexiones y racores (verificar ausencia de fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Espejo central convexo	X	X													
	*Espejos laterales	X	X													
	*Alarma de retroceso	X	X													
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina Panoramico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo para Usuarios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Extintor en Incendios Capacidad POS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas bien estado bien contadores protuberancias y sin		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presion de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Servotransmision		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Direccion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Cargas (herramientas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro y estabilizacion cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las Hojas de vinculo o fijaciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tuercamiza)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Bomba hidraulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de herramienta en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	*Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estabilizador(s)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (regulador, bomba)															

ELECTRICO - TABLERO DE CONTROL

HIDRAULICO

GENERAL

MECÁNICO

➢ ANEXO 5 FORMATOS DE SEGUIMIENTO DE RCD , MATERIALES Y CERTIFICACIONES