ACTA DE VISITA

LUGAR: BARBACOAS (NARIÑO). Calle Acequie Arriba, Barrio Paso Grande

FECHA: 15 de Diciembre de 2023

ASUNTO: Visita técnica No. 1 Actividades a ejecutar dentro del contrato de obra No. 2389 de 2023.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA

FUNCIONARIO (S) DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Jackeline Gomez Espitia – Funcionario Grupo Infraestructura – Supervisor
Arq. Guido Garcia Ardila – Contratista Regional Pacifico – Apoyo Supervisor

REGISTRADOR / DIRECTOR O DELEGADO

Dra. OLGA LUCILA BALANTA MONTENEGRO – Registradora ORIP BARBACOAS (NARIÑO)

CONTRATISTA O DELEGADO
JONATAN JOJOBA

Residente de Obra – HACER DE COLOMBIA S.A.S. Contrato No. 2389 de 2023

INTERVENTORÍA DE OBRA O DELEGADO
JHON ANDERSON SOLIS ARBOLEDA

Residente de Interventoría – CONSORCIO INTER ORIP 2023 – Contrato No. 2437 de 2023

OBSERVACIONES:
Siendo las 11:00 a.m. del día 15 de diciembre de 2023 se hace presentes en las instalaciones de la ORIP Barbacoas Nariño ubicada en la Calle Acequia Arriba, barrio Paso Grande, los antes mencionados con el objetivo de realizar visita de diagnóstico y verificación de las actividades a realizar dentro del contrato de obra No. 2389 de 2023, se procede a establecer las actividades y cantidades a ejecutar en compañía de la interventoría y el contratista de obra.

ASPECTOS RELEVANTES: En la visita realizada a las instalaciones de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barbacoas-Nariño, en el recorrido realizado se

logra establecer unas obras de carácter prioritario que por parte de la señora Registradora requiere la oficina que deben tenerse en cuenta para ser ejecutadas.

ACTIVIDADES A CONSIDERAR: Se relacionan las obras prioritarias a ejecutar que son:

-Subir dos muros uno del tercer piso, y el otro de la parte del segundo piso.

-Retirar cubierta que está en mal estado y presenta peligro para los trabajadores, Realizar subida muro para instalar puerta que permite el acceso al tercer piso.

- Instalar reja de seguridad en la puerta de emergencia

-Instalar reja de seguridad en la puerta principal

-Retirar las tejas donde está ubicada la planta eléctrica, ubicar el techo más alto y enchapara el espacio por temas de humedad.

-Enchapar el patio de luz por temas de humedad y cambiar las tejas

-Ampliar el mesón de la cocina-.

-Instalar modulares empotrados en la pared para organizar los productos de cafetería y aseo.
-Cambio de canaletas de todo el techado.

-Estructura para subir los tanques de almacenamiento de agua.

CONCLUSIONES: Espero que se tenga en cuenta las obras prioritarias que en el momento requiere la oficina. El contratista se compromete que el día 20 de diciembre del 2023 se da inicio a la obra

FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA

Dra. Olga Lucila Balanta Montenegro	Ing. Jackeline Gomez Espitia
REGISTRADOR / DIRECTOR O DELEGADO	SUPERVISOR DEL CONTRATO

Jonathan Jojoa M.

JONATAN JOJOBA
CONTRATISTA O DELEGADO

Jhon Solis

JHON ANDERSON SOLIS ARBOLEDA
INTERVENTORIA O DELEGADO

Arq. Guido Fernando Garcia Ardila
APOYO A LA SUPERVISION

La presente acta se firma en el municipio de Barbacoas (Nariño), a los Quince (15) días del mes de diciembre de 2023.