INFORME N° 1

CONTRATO DE OBRA 6787 – 2023

"SERVICIO DE RETIRO DE TRANSFORMADORES, POSTES Y RED MT UBICADOS EN LA USS PATIO BONITO TINTAL Y CENTRO MEDICO TINTAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E"

DB SAS

DIA 1: 18 diciembre 2023

El pasado lunes 18 de diciembre de 2023, siendo las 9 am del día se citan el en el punto de obra para realizar visita técnica por parte de la Entidad SUBRED el Ing. FABIO RODRIGUEZ – Supervisor de Obra y por parte de DISTRIBOGOTA SAS el Ing. JAIME EDUARDO DIAZ BARRERA en calidad de Representante Legal y supervisor.

Una vez allí las partes, acuerdan fecha de obra, personal de obra, autorización ingreso del personal y de maquinaria a utilizar.

Se deja registro fotográfico inicial





Fuente Fotográfica – SECOP II

DIA 2: 21 diciembre 2023

El día 21 de diciembre de 2023 a las 6.30 am se da inicio al desarrollo del objeto del contrato **"SERVICIO DE RETIRO DE TRANSFORMADORES, POSTES Y RED MT UBICADOS EN LA USS PATIO BONITO TINTAL Y CENTRO MEDICO TINTAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E"**

DETALLE DE OBRA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE

- CAPACITACION SISO: Se capacita a todo el personal de obra en campo se explica todas y cada una de los peligros a los cuales se pueden exponer, se capacita en el quipo de trabajo a utilizar, así como las herramientas de trabajo a utilizar.



- INSPECCION LOGISTICA PUNTO DE TRABAJO : Nuevamente se realiza reconocimiento en punto de obra








- SEÑALIZACION: Se realiza demarcación de señalización





- DESMONTE PARCIAL








- DESMONTE Y RETIRO POSTES









- RETIRO DE ARMARIO DE POSTE



- DESMONTE TRANSFORMADOR








- RETIRO POSTE TIPO H





- RETIRO CAJA CONTADOR Y DESMONTE DEL MISMO









- ACOPIO MATERIRAL Y ALMACENAJE EN DEPOSITO INDICADO POR LA SUBRED










- FIRMA RECIBIDO POR PARTE DE LA ENTIDAD SUBRED SUROCCIDENTE





			8:40	NOTA	ago recorrido vasualisa zona Alfa # 2
21	12	23	7:10	NOTA	Supervisa zona asignada Alfa # 2
21	12	23	7:33	NOTA	ago recorrido supervisa zona Alfa # 2
21	12	23	1:33	Relevo	alahora Relevo Alfa 2 para desayunar
21	12	23	1:54	Retorno	alahora Retorno Alfa 2 de Desayunar
			8:30	NOTA	ago recorrido supervisa zona Alfa # 2
			9:00	NOTA	supervisa zona asignada Alfa # 2
			13:00	NOTA	ago recorrido zona Alfa # 2
			10:30	NOTA	ago recorrido zona asignada
			10:50	NOTA	Sub notifica ingresa el camion de placa #OBA 225 con los siguientes elementos los cuales se ingresan al lote auxiliar camara: 8ca ingresa a lote 3 Postes de concreto, 4 tubos metalicos, cada 1/0 Encofrados en madera. 4. Aisladores. Por el Ing Fabio Rodriguez. Rtq

El presente informe se realiza en la ciudad de Bogotá, el día 22 de diciembre de 2023 a satisfacción de las partes interesadas

Contratante

DISTRIBUCIONES BOGOTA CONECTIVIDAD ELECTRICOS E ILUMINACION SAS
NIT: 900.758.826-5
JAIME EDUARDO DIAZ BARRERA
CC. 80.058.064
Representante Legal

Supervisor Tecnico



SUBRED INTEGRADA DE SEVICIOS DE SALUD DE SUR OCCIDENTE E.S.E
NIT.900.959.048-4
SUPERVISOR DE OBRA
ING. FABIO RODRIGUEZ