I. GENERALIDADES

La Empresa **INGEBLAR SAS** viene realizando las actividades de obras civiles, carpintería metálica, mantenimiento de perfiles de cubiertas, elaboración de regatas para puntos eléctricos en el proyecto, nivelación de pisos, resane de regatas en puntos eléctricos, resane en puntos hidráulicos.

Para la obra se ha elaborado, revisado y aprobado un Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo el cual contempla una serie de actividades orientadas a la prevención y protección de los trabajadores, dichas actividades se vienen ejecutando de acuerdo a la actividad de la obra ya mencionada, según el cronograma ya establecido en el Plan.

El Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo es un documento dinámico el cual nos permite optimizar las acciones preventivas durante el proceso de ejecución de los trabajos con el propósito de mitigar al máximo los accidentes laborales y daños al medio Ambiente, mediante un control efectivo de los riesgos basados en el principio de la mejora continua y orientadas a salvaguardar la integridad física y la vida de los trabajadores, a terceros, los daños a la propiedad, al Medio Ambiente y evitar las pérdidas para la Empresa.

II. ACTIVIDADES EN LA OBRA

Durante el periodo del 01 de enero al 07 de enero 2024, se vienen desarrollandoen el proyecto las siguientes actividades:

- **Instalaciones eléctricas aérea**
- **Instalaciones de tuberías hidráulica**
- **Repello**
- **Nivelación de loza**
- **Función de pisos**
- **Orden y aseo.**

III. RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

Para la ejecución de las actividades, la empresa utiliza mano de obra contratada de la zona y el personal se distribuye de la siguiente manera:

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INFORME SEMANAL SST

N°	CARGOS	N° DE TRABAJADORES EN OBRA
1	**INGENIEROS** ▪ Residente Civil ▪ Auxiliar civil ▪ Ing. hidrosanitario ▪ Ing. ambiental ▪ Ing. Eléctrico	5
2	**RESIDENTE SST**	1
3	**SUPERVISOR DE OBRAS**	1
4	**CONTRATISTAS**	7
5	**OFICIAL CIVIL**	2
6	**AYUDANTE CIVIL**	4
7	**AYUDANTE ELECTRICO**	3
8	**OFICIAL ELECTRICO**	1
9	**OFICIAL DE CUBIERTA**	1
10	**AYUDANTE DE CUBIERTA**	6
11	**AYUDANTE CAROINTERIA**	3
12		0
12		0
13		0
14		0
15		0
16		0
17		0
18		0
19		0
20		0
TOTAL		**34**

VI. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA OBRA DURANTE EL PRESENTE SEMANA.

Durante la presente semana se ha utilizado en obra los siguientes equipos:

Cortadora	
Atornillador inalámbrico	
pulidora	
Taladro percutor	

VER ANEXO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

También se utilizaron las siguientes herramientas menores:

Martillo.	Picas
mazo	Alicates
cincel	Lima
Carreta	Barra
Porras	Palas
llanas	espátula

VER ANEXO DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

V. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS EN LA OBR A DURANTE LA PRESENTE SEMANA.

Durante el periodo del 01 de enero al 07 de enero de 2024, se han desarrollado las siguientes actividades de seguridad y salud en el trabajo durante el proyecto, tratando en todomomento de cumplir con los estándares planteados en la semana**.**

- **Programa de capacitación personal**

  Durante la semana del 01 de enero al 07 de enero de 2024, no se realizó Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo al personal, puesto que no ingresó personal nuevo a la obra.

- **Charlas diarias de 5 minutos**

  Las charlas de seguridad de 15 minutos son de carácter obligatorio y se realizan todos los días antes de iniciar las actividades de la obra a cargo del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

  Las charlas de seguridad se dictan al grupo de trabajo antes de iniciar labores de obra y se tratan temas de seguridad relacionados con las actividades que se realizan en la obra.

  En la semana se realizaron siguientes charlas cuyos temas fueron:

N	FECHA	TEMA
1	01-01-2024	----------
2	02-01-2024	----------
3	03-01-2024	Prevención de accidente
4	04-012024	Orden y aseo
5	05-01-2024	Golpe de calor
6	06-01-2024	Trabajo en equipo
7	07-01-2024	----------

VER ANEXO DE CHARLAS


- **Inspección reposición, entrega de EPP y Dotación.**

Los elementos de protección personal (EPP) y dotación son equipos de seguridad de uso individual, que tienen como finalidad proteger al trabajador de los peligros propios o derivados de la labor que se ejecuta. Su función no es eliminar el peligro, sino minimizar la exposición a éste en conjunto con la aplicación de controles.

VER ANEXO DE ENTREGA DE EPP








- **Las inspecciones de seguridad herramientas.**

Son una herramienta que nos permite identificar condiciones inseguras en la obra, relacionadas con el estado de los equipos, herramientas, equipos de protección personal entre otros.

En esta semana se hicieron inspecciones a:

1. **Inspección Herramientas Menores**
2. **Inspección de equipos de protección contra caída.**
3. **Inspección de máquinas.**

VER ANEXO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS

- **Análisis de trabajo seguro.**

Es un método para identificar los peligros que generan riesgos de accidentes o enfermedades potenciales relacionados con cada etapa de un trabajo o tarea y el desarrollo de controles que en una forma eliminen o minimicen estos riesgos.

En esta semana se hicieron los siguientes análisis de trabajo.

- **Instalación eléctrica**
- **Instalación de tubería hidráulica**
- **Repello**
- **Nivelación de loza**
- **Fundición de pisos**
- **Orden y aseo**

VER ANEXOS DE ATS

- **Índices de accidentalidad**

INDICADOR *INDICATOR*	CANTIDAD SEMANA *QUANTITY WEEK*	ACUMULADO *ACCUMULATED*	INDICADOR *INDICATOR*	CANTIDAD SEMANA *QUANTITY WEEK*	ACUMULADO *ACCUMULATED*
N° de trabajadores.	18	N/A	N° Días Perdidos Por AT.	0	0
N° Horas Hombre Trabajadas	882	N/A	N° de días cargados.	0	0
N° Accidentes de Trabajo (Total mes).	0	0	N° de investigaciones de AT e incidentes realizadas.	0	0
N° Accidentes de Trabajo - AT Incapacitantes.	0	0	Índice de Frecuencia (IF) Accidentes de Trabajo.	0	0
N° Accidentes Trabajo-AT NO Incapacitantes.	0	0	Índice de Severidad (IS) AT Incapacitantes.	0	0
N° Accidentes de trabajo graves.	0	0	N° de trabajadores Ausentes por Enfermedad Común.	0	0
N° Accidentes de trabajo mortales.	0	0	N° de Días Perdidos por Enfermedad Común.	0	0
N° Accidentes reportados a la ARL.	0	0	N° de Casos nuevos de enfermedad Laboral.	0	0
N° Incidents de trabajo	0	0	N° Trabajadores retirados durante el mes.	0	0

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INFORME SEMANAL SST

Registro Fotográfico

CHARLAS DIARIAS		
		
		

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INFORME SEMANAL SST

PAUSAS ACTIVAS		
		

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INFORME SEMANAL SST

Actividades realizadas		
		
		

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INFORME SEMANAL SST

EVIDENCIAS DE INSPECCIONES		
		

Firma sst_____

REVISADO
ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código: Versión: 00 Fecha:

Nombre actividad: Nivelacion de Loza. Fecha: 01-07 COE

Herramientas usadas: Botas, pla, Palustre, Llana,

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad. Pre-labores y Inspeccion de equipos y herramientas	Caida a Mismo Nivel. Golpes.	fracturas y Golpes Contusiones.	Orden y Aseo Uso de epp y herramienta. Adecuado
Inspeccion de area	Presencia de		
Preparacion de Mezcla para nivelar Loza	Material Particulado	afectacion en los Pulmones y Cardiacas.	Uso de Mascarilla.
Arrastre de Mezcla y Allando.	Picadura de Insecto Golpe de Calor	Dagwe. Deshidratacion	uso de repelente Hidratacion y Pausas activas
Orden y Aseo			

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Diego Popo	16 800 803	Maestro	
Luis Bernate	11 07 062 607	Oficial	
Eber Alvis	11 311 048 41	ayudante	Eber Alvis
Martu Rodriguez	72 209 106	ayudante	

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código: Versión: 00 Fecha:

Nombre actividad: INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA Fecha: 01-07-2025

Herramientas usadas:

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad. Pre laboral. Inspeccion de equipo y herramienta	Caida a mismo y distinto nivel. Golpe con objeto.	fracturas. Contusiones.	Orden y Aseo Uso adecuado de herramientas y EPP.
Inspeccion de areas	Cortes y laceraciones	Perdida de Miembros	
Toma de medidas. Corte de tuberia.	Picadura de insecto Golpe de calor	Dengue - fiebre. Deshidratacion.	Uso Constante de repelente.
Instalacion de tuberia y fijacion de la misma			Hidratacion Constante
Orden y Aseo			

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Diego Popo.	16 830 803.	Maestro.	
Luis Bernate	1107 062 607	Oficial	
Eber Iris.	1131104841	ayudante	Eber Iris.
Martin Rodriguez	72 830 803	Maestro	

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código: Versión: 00 Fecha:

Nombre actividad: Fundicion de pisos. Fecha: 01-07 enero

Herramientas usadas: Pala, Llana, Palustre, Regleta.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad Pre-Laboral.	Golpes a mismo Nivel.	fracturas.	Orden y Aseo
Inspeccion de equipo y Herramienta	Golpes.	Contusiones.	uso de EPP.
Inspeccion de area	Movimiento repetitivo.	lesiones Osteo Moculares	Pausas activas
Preparacion de Mezcla fundida y toma de niveles.	Picadura de insecto	Dengue.	uso de repelente.
Orden y Aseo	Golpe de Caler.	Deshidratacion	hidratacion constante.

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Diego Lopez	16 830 807	Maestro	
Luis Bernate	1107 062 607	oficial.	
Eber Alvis	11 311 048 41	ayudante	Eber Alvis
Martin Rodriguez	72 209 106	ayudante	

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código: Versión: 00 Fecha:

Nombre actividad: Repello Fecha: 01-07 ENE

Herramientas usadas: pala, llana, palustre, Reglera.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad Pre-laboral	Caida A Mismo Nivel	Golpes y fractura	Orden y aseo
Inspeccion de equipos y herramientas	Golpes. Movimiento Repetitivo.	Contusiones lesiones osteomusculares	Uso de equipos y epp adecuado
Inspeccion de areas Preparacion de Mezcla	Picadura de insecto	Dengue.	Uso de repelente
Toma de medidas Pañete.	Golpe de calor	Deshidratacion.	Hidratacion Constante.
Allanado en Nro			
Orden y Aseo			

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Diego Popo	16 830 803	Maestro	
Luis Bernate	1103 062 607	oficial.	
Eber Alvis	11 311 048 411	ayudante	Eber Alvis
Martin Rodriguez	72 830 803	ayudante	

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S

ATS (Analisis de Trabajo Seguro)

Código:
Versión: 00
Fecha:

Nombre actividad: INSTALACION ELECTRICA. Fecha: 01-07-2026

Herramientas usadas: ALICATE, ESCALERA, SONDA.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad Pre-laboral.	Caida a distinto y Mismo Nivel.	Fractura S.	Orden y Aseo
Inspeccion de equipo y herramientas.	Cortes Quemaduras.	Infecciones. afeccion en la piel	Uso de EPP. y herramientas adecuados
Inspeccion de Areas Translado de herramienta y Materia a puesto de trabajo. Sondeo de fuente para instalaciones electricas Orden y Aseo	Picadura de Insecto Golpe de Calor	Fiebre-dengue. Deshidratacion.	Uso de repelente. Hidratacion Constante

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
ERICK - OROZCO	1074.158 228.	CELADOR	ERICK O
JAVIER GUZMAN	1120 739 403	OFICIAL.	Javier
ENRIQUE	1 1 739 149	CELADOR	Enrique
MARIO.	28 739 402	OFICIAL.	Mario

Powered by CamScanner

NGEBLAR S.A.S Ingeniería, Consultoría & Construcción	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	CÓD: SG-SST-FOR-81
		VERSIÓN:
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	FECHA

RA / LUGAR: FAC FECHA: Desde_____ Hasta_____

rque con una (x) el estado de la herramienta: (B) Bueno, (M) Malo, NA (No Aplica)

CLASE	HERRAMIENTAS Y/O EQUIPO	¿Las herramientas manuales tienen sus agarradores/ sujetadores en buen estado de funcionamiento?			¿Las puntas de las herramientas no presentan superficies que podrían desprenderse o romperse?			¿Las herramientas manuales para trabajos con electricidad presentan sus aislamientos/ coberturas libre de fallas o cortaduras ?			¿Las herramientas eléctricas tiene sus cables y conexiones sin roturas o fallas evidentes?			¿Todo equipo y/o herramienta que necesita un cobertor, funda esta siendo utilizada adecuadamente?			¿Toda herramienta/ equipo rotativo dispone de su respectiva guarda de protección?			¿Las herramientas están almacenadas/ ubicadas en lugares accesibles y libre de cualquier afectación o daño?			¿Las herramientas/ equipos están libres de suciedad, grasa o material que pueda dañarlas?			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA		
SUJECIÓN	Tornillo de banco																										
	Gatos																										
	Mordaza																										
	Entenallas																										
	Tenazas																										
	Alicates																										
	Sargento																										
FIJACIÓN	Destornillador	/			/			/			/			/			/			/							
	Llaves fijas																										
	Remachadora																										
	Pala	/			/			/			/			/			/			/							
	Cavador																										
	Pica																										
CORTE	Alicates de corte	/			/			/			/			/			/			/							
	Bisturi	/			/			/			/			/			/			/							
	Tijeras																										
	Cizallas																										
	Machete																										
	Motosierra																										
	Guadaña																										
CORTE POR ACERRADO	Segueta	/			/			/			/			/			/			/							
	Serrucho																										
	Segueta de calar																										
TROCEAR O REBANAR	Formones																										
	Cinceles																										
	Cepillos de carpintería	/			/			/			/			/			/			/							
ABRIR HUECOS	Barrena																										
	Broca	/			/			/			/			/			/			/							
	Berbiquí																										
GOLPE	Martillo	/			/			/			/			/			/			/							
	Mazo	/			/			/			/			/			/			/							

Powered by CamScanner

LIMAR	Limas																								
	Escofina																								
MEDICIÓN	Flexómetro																								
	Calibrador o pie de rey																								
	Micrometros																								
	Torquimetro																								
	Nivel digital																								
	Nivel de mano																								
GIRATORIA	Esmerilador																								
	Cortadora 060235																								
	mezcladora																								
	Taladro 34963																								
	Taladro 34821																								
	Taladro 34499																								
	Taladro 34870																								
JARDINERIA	Liana																								
	Espatula																								
	Plana																								
	Carretilla																								

eccionador por:_____ Cargo: _____

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: SG-SST-FOR-103
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA	FECHA: 12/06/2020

OPERADOR: Diego Popo SEMANA DEL _____ AL _____ MES: _____ AÑO: _____

SERIE:_____ MARCA:_____ OBRA / LUGAR:

Bueno	B	Marcar en cada casilla con una X, en caso de marcar M se debe escribir en el espacio de observaciones cual es la novedad y reportarlo al Supervisor de obra o Inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Malo	M	
No aplica	NA	

Se debe inspeccionar diariamente antes de iniciar labores de trabajo, con el fin de preveer daños y accidentes.

Día / ¿Qué se está inspeccionando?	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
INSPECCIÓN																					
Conexiones eléctricas (Cable, extensiones, tomas).	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra en buen estado la instalación del disco (Insertación).	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Carcasa.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El estado y la instalación del mango.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Swich ON/OFF (Interruptor).	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Guía de la guarda.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Accesorios apropiados para la tarea.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado general de la cortadora (Fisuras, rupturas, aseo, etc).	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Instalación de barreras y/o aislamientos apropiados para esta actividad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Disco adecuado para la actividad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Disco de corte (Roturas, fisuras, desgaste, entre otros).	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Powered by CamScanner

Guarda de seguridad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Condiciones de orden y aseo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Elementos de protección personal adecuados para el uso del equipo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
Limpieza y desinfección de la cortadora.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
¿El equipo se encuentra en buen estado y se puede utilizar?	SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO	
	X			X			X			X			X			X			X		
Firma de Operador / Quién Inspecciona																						
Firma del encargado de L y D																						
Verificación SST																						

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

_____ _____

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: SG-SST-FOR-104
		VERSIÓN:
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TALADRO	FECHA:

OPERADOR: ANDRES GARCIA
SERIE:_____ MARCA:_____ OBRA / LUGAR:

SEMANA DEL _____ AL _____ MES: _____ AÑO: _____

Bueno	B	Marcar en cada casilla con una X, en caso de marcar M se debe escribir en el espacio de observaciones cual es la novedad y reportarlo al Supervisor de obra o Inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Malo	M	
No aplica	NA	

Se debe inspeccionar diariamente antes de iniciar labores de trabajo, con el fin de preveer daños y accidentes.

Día ¿Qué se está inspeccionando?	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
INSPECCIÓN																					
Conexiones eléctricas (Cable, extensiones, tomas).	/			/			/			/			/			/					
Interruptor de encendido y su seguro.	/			/			/			/			/			/					
Accesorio porta brocas (Mandril).	/			/			/			/			/			/					
El estado y la instalación del mango.	/			/			/			/			/			/					
El estado y la instalación del cuerpo.	/			/			/			/			/			/					
Accesorios.	/			/			/			/			/			/					
Guía y la guarda.	/			/			/			/			/			/					
Carcasa del taladro (Fisuras, ruptura, etc).	/			/			/			/			/			/					
Condiciones de orden y aseo.	/			/			/			/			/			/					
Elementos de protección personal adecuados para el uso del equipo.	/			/			/			/			/			/					
Limpieza y desinfección del taladro.	/			/			/			/			/			/					

Powered by CamScanner

¿El equipo se encuentra en buen estado y se puede utilizar?	SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO	
	x			x			x			x			x			x		
Firma de Operador / Quién Inspecciona	NELDER G			NELDER G			NELDER G			NELDER G			NELDER G			NELDER G		
Firma del encargado de L y D	ANDRES G			ANDRES G			ANDRES G			ANDRES G			ANDRES G			ANDRES G		
Verificación SST																		

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

_____ _____

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S Ingeniería, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA Desde	3 - 1 - 2024	LUGAR:	
TIEMPO EN MINUTOS:	15 m.t		
NOMBRE CAPACITADOR:		EMPRESA:	
TEMA:	MEDIDAS DE CONTROL CONTRA RIESGO ELECTRICO		
OBJETIVO:			

1	Diego Lopez	16830303	Maestro civil	
2	Luis M	1003655901	ayudante	
3	PRACTICANTE			
4	Alexis Aquilar	14.038836	Aquellar.	
5	Ever Alvis	1121104841	AYUDANTE	
6	JESUS Alberto	1072527427	OFICIAL	JESUS
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR :

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA Desde 04-01-24	LUGAR:	
TIEMPO EN MINUTOS: 10 m		
NOMBRE CAPACITADOR:	EMPRESA:	INGEBLAR SAS

TEMA: Orden y Aseo

OBJETIVO:

1	Richard Martinez	1007773856	Oficial	
2	[illegible]	1003192173	Electricista Op	
3	Jever Alvis	1131104841		
4	[illegible]	1131107595	Oficial	
5	Diego Popayan	16830963	Maestro Civil	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR :

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA Desde	05-01-24	LUGAR:	
TIEMPO EN MINUTOS:	10 m		
NOMBRE CAPACITADOR:		EMPRESA:	INGEBLAR SAS

TEMA: Golpe de Calor

OBJETIVO:

1	Eber Aluis	1131104841	Op	Eber Aluis
2	Richard A. Martinez	1007773856	oficial	
3	Edwin Barrios	1131105595	Electrico	
4	ERICK OROZCO	1193533205	Ayudante	ERICK OROZCO
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR :

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA Desde	06-01-24	LUGAR:		
TIEMPO EN MINUTOS:	10 m			
NOMBRE CAPACITADOR:		EMPRESA:	INGEBCAR	
TEMA:	Trabajo en equipo			
OBJETIVO:				

1	ERICK OROZCO	1193533209	Ayudante	ERICK OROZCO
2	[illegible]	1131075935	AYUDANTE	[illegible]
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR :

Powered by CamScanner

I. GENERALIDADES

La Empresa **INGEBLAR SAS** viene realizando las actividades de obras civiles, carpintería metálica, mantenimiento de perfiles de cubiertas, elaboración de regatas para puntos eléctricos en el proyecto, nivelación de pisos, resane de regatas en puntos eléctricos, resane en puntos hidráulicos.

Para la obra se ha elaborado, revisado y aprobado un Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo el cual contempla una serie de actividades orientadas a la prevención y protección de los trabajadores, dichas actividades se vienen ejecutando de acuerdo a la actividad de la obra ya mencionada, según el cronograma ya establecido en el Plan.

El Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo es un documento dinámico el cual nos permite optimizar las acciones preventivas durante el proceso de ejecución de los trabajos con el propósito de mitigar al máximo los accidentes laborales y daños al medio Ambiente, mediante un control efectivo de los riesgos basados en el principio de la mejora continua y orientadas a salvaguardar la integridad física y la vida de los trabajadores, a terceros, los daños a la propiedad, al Medio Ambiente y evitar las pérdidas para la Empresa.

II. ACTIVIDADES EN LA OBRA

Durante el periodo del 08 de enero al 14 de enero 2024, se vienen desarrollandoen el proyecto las siguientes actividades:

- **Instalaciones eléctricas.**
- **Repello**
- **Nivelación de pisos**
- **Instalación de cerámica en baños**
- **Orden y aseo.**

III. RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

Para la ejecución de las actividades, la empresa utiliza mano de obra contratada de la zona y el personal se distribuye de la siguiente manera:

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INFORME SEMANAL SST

N°	CARGOS	N° DE TRABAJADORES EN OBRA
1	**INGENIEROS** ▪ Residente Civil ▪ Auxiliar civil ▪ Ing. hidrosanitario ▪ Ing. ambiental ▪ Ing. Eléctrico	5
2	**RESIDENTE SST**	1
3	**SUPERVISOR DE OBRAS**	1
4	**CONTRATISTAS**	7
5	**OFICIAL CIVIL**	2
6	**AYUDANTE CIVIL**	4
7	**AYUDANTE ELECTRICO**	3
8	**OFICIAL ELECTRICO**	1
9	**OFICIAL DE CUBIERTA**	1
10	**AYUDANTE DE CUBIERTA**	6
11	**AYUDANTE CAROINTERIA**	3
12		0
12		0
13		0
14		0
15		0
16		0
17		0
18		0
19		0
20		0
TOTAL		**34**

VI. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA OBRA DURANTE EL PRESENTE SEMANA.

Durante la presente semana se ha utilizado en obra los siguientes equipos:

Cortadora	
Atornillador inalámbrico	
pulidora	
Taladro percutor	

VER ANEXO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

También se utilizaron las siguientes herramientas menores:

Martillo.	Picas
mazo	Alicates
cincel	Lima
Carreta	Barra
Porras	Palas
llanas	espátula

VER ANEXO DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

V. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS EN LA OBR A DURANTE LA PRESENTE SEMANA.

Durante el periodo del 08 de enero al 14 de enero de 2024, se han desarrollado las siguientes actividades de seguridad y salud en el trabajo durante el proyecto, tratando en todomomento de cumplir con los estándares planteados en la semana**.**

- **Programa de capacitación personal**

  Durante la semana del 08 de enero al 14 de enero de 2024, no se realizó Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo al personal, puesto que no ingresó personal nuevo a la obra.

- **Charlas diarias de 5 minutos**

  Las charlas de seguridad de 15 minutos son de carácter obligatorio y se realizan todos los días antes de iniciar las actividades de la obra a cargo del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

  Las charlas de seguridad se dictan al grupo de trabajo antes de iniciar labores de obra y se tratan temas de seguridad relacionados con las actividades que se realizan en la obra.

  En la semana se realizaron siguientes charlas cuyos temas fueron:

N	FECHA	TEMA
1	07-01-2024	----------
2	08-01-2024	Como proteger la capa de ozono
3	09-01-2024	Qué diferencia hay entre acto inseguro y acto temerario
4	10-012024	Diferencia entre riesgo vs peligro
5	11-01-2024	Funciones y responsabilidades del cocola
6	12-01-2023	Guardas de seguridad en piezas móviles
7	13-01-2024	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo
8	14-01-2024	----------

VER ANEXO DE CHARLAS


- **Inspección reposición, entrega de EPP y Dotación.**

Los elementos de protección personal (EPP) y dotación son equipos de seguridad de uso individual, que tienen como finalidad proteger al trabajador de los peligros propios o derivados de la labor que se ejecuta. Su función no es eliminar el peligro, sino minimizar la exposición a éste en conjunto con la aplicación de controles.

VER ANEXO DE ENTREGA DE EPP








- **Las inspecciones de seguridad herramientas.**

Son una herramienta que nos permite identificar condiciones inseguras en la obra, relacionadas con el estado de los equipos, herramientas, equipos de protección personal entre otros.

En esta semana se hicieron inspecciones a:

1. **Inspección Herramientas Menores**
2. **Inspección de equipos de protección contra caída.**
3. **Inspección de máquinas.**

VER ANEXO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS

- **Análisis de trabajo seguro.**

Es un método para identificar los peligros que generan riesgos de accidentes o enfermedades potenciales relacionados con cada etapa de un trabajo o tarea y el desarrollo de controles que en una forma eliminen o minimicen estos riesgos.

En esta semana se hicieron los siguientes análisis de trabajo.

- **Instalación eléctrica**
- **Repello**
- **Nivelación de pisos**
- **Instalación de cerámica en baños**
- **Orden y aseo**

VER ANEXOS DE ATS

- **Índices de accidentalidad**

INDICADOR *INDICATOR*	CANTIDAD SEMANA *QUANTITY WEEK*	ACUMULADO *ACCUMULATED*	INDICADOR *INDICATOR*	CANTIDAD SEMANA *QUANTITY WEEK*	ACUMULADO *ACCUMULATED*
N° de trabajadores.	18	N/A	N° Días Perdidos Por AT.	0	0
N° Horas Hombre Trabajadas	882	N/A	N° de días cargados.	0	0
N° Accidentes de Trabajo (Total mes).	0	0	N° de investigaciones de AT e incidentes realizadas.	0	0
N° Accidentes de Trabajo - AT Incapacitantes.	0	0	Índice de Frecuencia (IF) Accidentes de Trabajo.	0	0
N° Accidentes Trabajo-AT NO Incapacitantes.	0	0	Índice de Severidad (IS) AT Incapacitantes.	0	0
N° Accidentes de trabajo graves.	0	0	N° de trabajadores Ausentes por Enfermedad Común.	0	0
N° Accidentes de trabajo mortales.	0	0	N° de Días Perdidos por Enfermedad Común.	0	0
N° Accidentes reportados a la ARL.	0	0	N° de Casos nuevos de enfermedad Laboral.	0	0
N° Incidents de trabajo	0	0	N° Trabajadores retirados durante el mes.	0	0

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INFORME SEMANAL SST

Registro Fotográfico

CHARLAS DIARIAS		
		
		

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INFORME SEMANAL SST

PAUSAS ACTIVAS		
		

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INFORME SEMANAL SST

Actividades realizadas		
		
		

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INFORME SEMANAL SST

EVIDENCIAS DE INSPECCIONES








Firma sst_____

REVISADO
ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE

INGEBLAR S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: SG-SST-FOR-103
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA	FECHA: 12/06/2020

OPERADOR: Andres Garcia SEMANA DEL 08 AL 14 MES: JUL AÑO: 2024

SERIE: _____ MARCA: _____ OBRA / LUGAR:

Bueno	B	Marcar en cada casilla con una X, en caso de marcar M se debe escribir en el espacio de observaciones cual es la novedad y reportarlo al Supervisor de obra o Inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Malo	M	
No aplica	NA	

Se debe inspeccionar diariamente antes de iniciar labores de trabajo, con el fin de preveer daños y accidentes.

Día / ¿Qué se está inspeccionando?	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
INSPECCIÓN																					
Conexiones eléctricas (Cable, extensiones, tomas).	/			/			/			/			/			/					
Se encuentra en buen estado la instalación del disco (Insertación).	/			/			/			/			/			/					
Se cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	/			/			/			/			/			/					
Carcasa.	/			/			/			/			/			/					
El estado y la instalación del mango.	/			/			/			/			/			/					
Swich ON/OFF (Interruptor).	/			/			/			/			/			/					
Guía de la guarda.	/			/			/			/			/			/					
Accesorios apropiados para la tarea.	/			/			/			/			/			/					
Estado general de la cortadora (Fisuras, rupturas, aseo, etc).	/			/			/			/			/			/					
Instalación de barreras y/o aislamientos apropiados para esta actividad.	/			/			/			/			/			/					
Disco adecuado para la actividad.	/			/			/			/			/			/					
Disco de corte (Roturas, fisuras, desgaste, entre otros).	/			/			/			/			/			/					

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: SG-SST-FOR-103
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA	FECHA: 12/06/2020

OPERADOR: Diego Lopez SEMANA DEL 8 AL 14 MES: ENE AÑO: 2024

SERIE: _____ MARCA: _____ OBRA / LUGAR:

Bueno	B	Marcar en cada casilla con una **X**, en caso de marcar **M** se debe escribir en el espacio de observaciones cual es la novedad y reportarlo al Supervisor de obra o Inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Malo	M	
No aplica	NA	

Se debe inspeccionar diariamente antes de iniciar labores de trabajo, con el fin de preveer daños y accidentes.

Día	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
¿Qué se está inspeccionando?	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
INSPECCIÓN																					
Conexiones eléctricas (Cable, extensiones, tomas).	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se encuentra en buen estado la instalación del disco (Insertación).	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con acoples adecuados para los accesorios.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Carcasa.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El estado y la instalación del mango.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Swich ON/OFF (Interruptor).	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Guía de la guarda.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Accesorios apropiados para la tarea.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Estado general de la cortadora (Fisuras, rupturas, aseo, etc).	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Instalación de barreras y/o aislamientos apropiados para esta actividad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Disco adecuado para la actividad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Disco de corte (Roturas, fisuras, desgaste, entre otros).	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓD: SG-SST-FOR-104
		VERSIÓN:
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TALADRO	FECHA:

OPERADOR: ANDRES GARCIA SEMANA DEL 8 AL 14 MES: AGO AÑO: 2024

SERIE: _____ MARCA: _____ OBRA / LUGAR:

Bueno	B	Marcar en cada casilla con una X, en caso de marcar M se debe escribir en el espacio de observaciones cual es la novedad y reportarlo al Supervisor de obra o Inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Malo	M	
No aplica	NA	

Se debe inspeccionar diariamente antes de iniciar labores de trabajo, con el fin de preveer daños y accidentes.

Día ¿Qué se está inspeccionando?	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
INSPECCIÓN																					
Conexiones eléctricas (Cable, extensiones, tomas).	/			/			/			/			/			/					
Interruptor de encendido y su seguro.	/			/			/			/			/			/					
Accesorio porta brocas (Mandril).	/			/			/			/			/			/					
El estado y la instalación del mango.	/			/			/			/			/			/					
El estado y la instalación del cuerpo.	/			/			/			/			/			/					
Accesorios.	/			/			/			/			/			/					
Guía y la guarda.	/			/			/			/			/			/					
Carcasa del taladro (Fisuras, ruptura, etc).	/			/			/			/			/			/					
Condiciones de orden y aseo.	/			/			/			/			/			/					
Elementos de protección personal adecuados para el uso del equipo.	/			/			/			/			/			/					
Limpieza y desinfección del taladro.	/			/			/			/			/			/					

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA Desde 8 - 1 - 2024 LUGAR: FAC.

TIEMPO EN MINUTOS: 15 Min.

NOMBRE CAPACITADOR: [signature] EMPRESA: INGEBLAR.

TEMA: IMPORTANCIA DE INVESTIGAR INCIDENTE Y ACCIDENTE DE TRABAJO

OBJETIVO:

1	Eber Alvis	1131104841	OP	eber Alvis
2	Luis Bernate	1107062607	Oficial	[signature]
3	Martin Rodriguez	72209106	ayudante	[signature]
4	Diego Popo	16830803	Maestro	[signature]
5	Luis M	1003655401	ayudante	Luis M
6	Jesus	1072527127	Oficial	Jesus
7	Diego	1072537317	ayudante	Diego
8	Julio	1003712914	Oficial	Julio
9	Neider Cuesta	1040381828	Obrero	Neider
10	Andres Garcia	1751672028	Oficial	[signature]
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR: [signature]

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento

CÓDIGO	
VERSIÓN	
FECHA	

FECHA Desde 9-01-24 LUGAR:

TIEMPO EN MINUTOS: 10 m

NOMBRE CAPACITADOR: EMPRESA: INGEBLAR SAS

TEMA: LESIONES POR MOVIMIENTOS REPETITIVOS.

OBJETIVO:

1	Luis Bernute	1104062607	Oficial	
2	Julio	1087129114	Oficial	Julio
3	Eber Alvis	1131104841	Op	Eber Alvis
4	Edwar Barrios	1131107595	Electrico	
5	Erick Orozco	1193533200	Ayudante	Erick Orozco
6	Mario Castro Campo.	1131107119	Instalador Electrico	Mario Castro C.
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR:

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

FECHA Desde	10-01-24	LUGAR:	
TIEMPO EN MINUTOS:	10 m		
NOMBRE CAPACITADOR:		EMPRESA:	INGEBLAR SAS

TEMA: PREVENCION DE LESIONES OSTEOMOSCULARES

OBJETIVO:

1	Luis Bernate	1.107.062.607	oficial	
2	Hayden Rodrigo	7220106	ayudante	
3	Diego Popayan	16830903	Maestro	
4	Eber Aluis	1131104841	Op	Eber Aluis
5	luis M	1003655901	ayudante	luis M
6	JESUS ALBERTO	1072527427	oficial	JESUS. AL.
7	NEYDER CUESTA	1040381828	OBRERO	NEYDER. CUESTA
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR :

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

Asistencia a Capacitación, Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
	VERSIÓN:
	FECHA:

FECHA Desde	11-01-24	LUGAR:	
TIEMPO EN MINUTOS:	10 m		
NOMBRE CAPACITADOR:		EMPRESA:	INGEBLAR SAS

TEMA: CUIDADO DE MANOS EN EL TRABAJO

OBJETIVO:

1	Eber Aluis	1131104841	Op	Eber Aluis
2	Luis Bornata	1107062607	OFICIAL	
3	Hoover Rodiguez	72209106	ayudante	
4	Diego Popa	16830803	Maestro	
5	luis m	1003655901	ayudante	luis m
6	JESUS	1072527527	oficial	JESUS
7	Diego	1042571317	ayudante	Diego
8	Julio	1003729/4	oficiol	Julio
9	NEYDER CUESTA	1040381828	OBRERO	NEYDER
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR :

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S Servicios, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA Desde	12 - 01 - 2024	LUGAR:	FAC
TIEMPO EN MINUTOS:	15MN		
NOMBRE CAPACITADOR:		EMPRESA:	INGEBLAR

TEMA: Manejo adecuado de Residuos Solidos

OBJETIVO:

1	Eber Alvis	11 311 048 41	OP	Eber Alvis
2	Luis Bermate	1107 062 603	Oficial	
3	Martin Rodriguez	72 209 106	ayudante	
4	Diego Popo	16 830 803	Maestro	
5	Luis M	100 365 5901	ayudante	Luis M
6	Jesus	1072 527 127	Oficial	Jesus
7	Diego	1072531317	ayudante	Diego
8	Julio	100 371 2914	Oficial	Julio
9	Neider Cuesta	1040381828	OBRERO	Neider
10	Andres Garcia	17 516 2025	Oficial.	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR :

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S
Ingeniería, Consultoría & Construcción

Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

FECHA Desde	13-1-2024	LUGAR:	JAC
TIEMPO EN MINUTOS:	15 Min		
NOMBRE CAPACITADOR:		EMPRESA:	INGEBLAR

TEMA: NO BAJAR LA GUARDIA CON RESPECTO A LOS RIESGOS QUE NOS RODEAN

OBJETIVO:

1	Ever Alvis	11 311 048 41	OP	Ever Alvis
2	Luis Bonale	1107 062 607	Oficial	
3	Martin Rodriguez	72 209 106	ayudante	
4	Diego Popo	16 890 803	Maestro	
5	Luis M	100 365 59 01	ayudante	Luis M.
6	Jesus	1072 527 127	Oficial	Jesus
7	Diego	1072 5313 17	ayudante	Diego
8	Julio	100 3712914	Oficial	Julio.
9	Neider Cortes	10 403 81828	OBRERO	NEIDER
10	ANDRES GARCIA	13 516 2025	OFICIAL.	AND
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR :

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA Desde	14 - 1 - 2024	LUGAR:	FAC
TIEMPO EN MINUTOS:			
NOMBRE CAPACITADOR:		EMPRESA:	INGEBLAR

TEMA: LA SEGURIDAD NO DESCANSA

OBJETIVO:

1	Eber Alvis	11 311 048 741	OP	Eber Alvis
2	Luis Bernate	1107 062 607	Oficial	L. B.
3	Martin Rodriguez	72 209 106	ayudante	Out
4	Diego Polo	16 830 803	Maestro	
5	Luis M	100 365 5901	ayudante	Luis M
6	Jesus	1072 577 127	Oficial.	Jesus.
7	Diego	1072 5313 17	ayudante.	Diego.
8	Julio	100 371 2914	Oficial	Julio
9	Neider Acosta	10 403 818 28	Obrero	Neider
10	Andres Garcia	17 516 2025	Oficial	And.
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR :

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código: Versión: 00 Fecha:

Nombre actividad: INSTALACION DE CERAMICA EN BAÑO Fecha: 08-14 ENE

Herramientas usadas:

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad pre-laboral.	Caidas a Mismo nivel.	Fracturas	Orden y Aseo.
Inspeccion de equipos y herrami.	Golpes.	Contusiones	Uso de herramientos. adecuados
Inspeccion de.	Cortes y Laceraciones.	Perdida de Miembros	
Toma de Medido y replanteo de ceramica.	Material pto Cotacto.	Afeccion Cardio Vascular y pulmonar.	Uso de Mascarillas
Corte de ceramicas.	Proyeccion de Material.	Perdida de la Vista	Uso de gafas de Seguridad.
Pegado de ceramicas.	Golpe de calor.	Deshidratacion	Hidratacion Constante.
Orden y Aseo.			

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Diego Popo	16 830 803	Maestro	
Luis Bernal	1107 062 607	Oficial.	
Eber Alvis	11 311 048 41	ayudante.	
Marta Rodrigez	72 230 802	ayudante.	

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código: Versión: 00 Fecha:

Nombre actividad: Nivelacion De pisos Fecha: 08-14-ene

Herramientas usadas:

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad Pre-laboral	Caida a Mismo Nivel.	fracturas y golpes	Orden y Aseo
Inspeccion de equipo y herramientas. Inspeccion de areas	Golpe. Presencia de Material punzo cortante	Contusiones	Uso de epp y herramienta Adecuada
Preparacion de Mezcla	Picadura de	Afecciones Cardio Vasculares y Pulmonales.	Uso de repelente
Arrastre de Mezcla y allenado.	Insecto. Golpe de Calor	Sangre.	Hidratacion, pausas activas
Orden y Aseo		Deshidratacion	

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Diego Lopez	16 830 803	Maestro	
Luis Bernate	1107 062 607	Oficial	
Ever Alvis	1131 047 941	ayudante	Ever Alvis
Martin Rodriguez	72 209 106	ayudante	

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S

ATS (Analisis de Trabajo Seguro)

Código:
Versión: 00
Fecha:

Nombre actividad: INSTALACION ELECTRICAS Fecha: 08-14 ene

Herramientas usadas:

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad Pre-Laboral.	Caida a distinto y Mismo nivel.	fractura	Orden y aseo
Inspeccion de equipos y herramientas.	Corte. y Quemadura	Infecciones	Uso de epp. y herramientas adecuados
Inspeccion de areas traslado de herramientas o areas de trabajo. Sondeo de tuberia para instalación electricas Orden y aseo	Picadura de insecto Golpe de Calor.	afeccione en la piel fiebre. Dengue Deshidratacion.	Uso obe repelente Hidratacion Constante

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
ERICK OROZCO	1074 158 228	ayudante	Erick O
Javier Garcia	1120 739 403	oficial.	Javier G
Erwin	78 738 749	ayudante	
Mario	78 739 402	oficial	Mario.

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código: Versión: 00 Fecha:

Nombre actividad: Pañete Fecha: 07-14 ene

Herramientas usadas:

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad Pre-laboral.	Caida a Mismo Nivel - Golpes.	Golpe y fracturas	Orden y Aseo
Inspeccion de equipos y herramientas.	Movimientos Repetitivos.	Confuciones.	Uso de equipos y epp. adecuados
Inspeccion de areas Preparacion de Mezcla.	picadura de. Insecto.	lesiones osteo Musculares.	Uso de repelente
toma de Medidas. Pañete.	Golpe de Calor	Pegue	hidratacion. Constante.
Allanado en Muro Orden y Aseo.		Deshidratacion	

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Diego POPO	16 830 803	Maestro	
Luis Bernate	11 07 062 607	oficial	
Eber Alvis	11 34 048 41	ayudante	Eber Alvis
Flavio Rodriguez	72 830 803	Ayudante	

Powered by CamScanner

INFORME SEMANAL SST

I. GENERALIDADES

La Empresa **INGEBLAR SAS** viene realizando las actividades de obras civiles, carpintería metálica, mantenimiento de perfiles de cubiertas, elaboración de regatas para puntos eléctricos en el proyecto, nivelación de pisos, resane de regatas en puntos eléctricos, resane en puntos hidráulicos.

Para la obra se ha elaborado, revisado y aprobado un Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo el cual contempla una serie de actividades orientadas a la prevención y protección de los trabajadores, dichas actividades se vienen ejecutando de acuerdo a la actividad de la obra ya mencionada, según el cronograma ya establecido en el Plan.

El Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo es un documento dinámico el cual nos permite optimizar las acciones preventivas durante el proceso de ejecución de los trabajos con el propósito de mitigar al máximo los accidentes laborales y daños al medio Ambiente, mediante un control efectivo de los riesgos basados en el principio de la mejora continua y orientadas a salvaguardar la integridad física y la vida de los trabajadores, a terceros, los daños a la propiedad, al Medio Ambiente y evitar las pérdidas para la Empresa.

INFORME SEMANAL SST

II. ACTIVIDADES EN LA OBRA

Durante el periodo del 15 de enero al 21 de enero 2024, se vienen desarrollando en el proyecto las siguientes actividades:

- **Instalación de guarda escobas**
- **Instalación de cerámica en baño**
- **Instalación eléctrica**
- **Mantenimiento en carpintería de madera**
- **Instalación de vidrio en estructura para ventanas**
- **Fraguado de cerámica**
- **Orden y aseo.**

INFORME SEMANAL SST

III. RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

Para la ejecución de las actividades, la empresa utiliza mano de obra contratada de la zona y el personal se distribuye de la siguiente manera:

INFORME SEMANAL SST

N°	CARGOS	N° DE TRABAJADORES EN OBRA
1	**INGENIEROS** ▪ Residente Civil ▪ Auxiliar civil ▪ Ing. hidrosanitario ▪ Ing. ambiental ▪ Ing. Eléctrico	5
2	**RESIDENTE SST**	1
3	**SUPERVISOR DE OBRAS**	1
4	**CONTRATISTAS**	7
5	**OFICIAL CIVIL**	2
6	**AYUDANTE CIVIL**	4
7	**AYUDANTE ELECTRICO**	3
8	**OFICIAL ELECTRICO**	1
9	**OFICIAL DE CUBIERTA**	1
10	**AYUDANTE DE CUBIERTA**	6
11	**AYUDANTE CAROINTERIA**	3
12		0
12		0
13		0
14		0
15		0
16		0
17		0
18		0
19		0
20		0
TOTAL		**34**

INFORME SEMANAL SST

VI. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA OBRA DURANTE EL PRESENTE SEMANA.

Durante la presente semana se ha utilizado en obra los siguientes equipos:

Cortadora	
Atornillador inalámbrico	
pulidora	
Taladro percutor	

VER ANEXO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

También se utilizaron las siguientes herramientas menores:

Martillo.	Picas
mazo	Alicates
cincel	Lima
Carreta	Barra
Porras	Palas
llanas	espátula

VER ANEXO DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

INFORME SEMANAL SST

V. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS EN LA OBR A DURANTE LA PRESENTE SEMANA.

Durante el periodo del 15 de enero al 21 de enero de 2024, se han desarrollado las siguientes actividades de seguridad y salud en el trabajo durante el proyecto, tratando en todomomento de cumplir con los estándares planteados en la semana**.**

- **Programa de capacitación personal**

  Durante la semana del 15 de enero al 21 de enero de 2024, no se realizó Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo al personal, puesto que no ingresó personal nuevo a la obra.

- **Charlas diarias de 5 minutos**

  Las charlas de seguridad de 15 minutos son de carácter obligatorio y se realizan todos los días antes de iniciar las actividades de la obra a cargo del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

  Las charlas de seguridad se dictan al grupo de trabajo antes de iniciar labores de obra y se tratan temas de seguridad relacionados con las actividades que se realizan en la obra.

  En la semana se realizaron siguientes charlas cuyos temas fueron:

N	FECHA	TEMA
1	15-01-2024	Recomendaciones generales de seguridad
2	16-01-2024	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo
3	17-01-2024	Guardas de seguridad en piezas móviles
4	18-012024	Importancia de las 3R
5	19-01-2024	Que son los riesgos locativos
6	20-01-2024	Higiene personal
7	21-01-2024	Higiene postural
8		


VER ANEXO DE CHARLAS

INFORME SEMANAL SST

- **Inspección reposición, entrega de EPP y Dotación.**

Los elementos de protección personal (EPP) y dotación son equipos de seguridad de uso individual, que tienen como finalidad proteger al trabajador de los peligros propios o derivados de la labor que se ejecuta. Su función no es eliminar el peligro, sino minimizar la exposición a éste en conjunto con la aplicación de controles.

VER ANEXO DE ENTREGA DE EPP



INFORME SEMANAL SST

- **Las inspecciones de seguridad herramientas.**

Son una herramienta que nos permite identificar condiciones inseguras en la obra, relacionadascon el estado de los equipos, herramientas, equipos de protección personal entre otros.

En esta semana se hicieron inspecciones a:

1. **Inspección Herramientas Menores**
2. **Inspección de equipos de protección contra caída.**
3. **Inspección de máquinas.**

VER ANEXO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS

INFORME SEMANAL SST

- **Análisis de trabajo seguro.**

Es un método para identificar los peligros que generan riesgos de accidentes o enfermedades potenciales relacionados con cada etapa de un trabajo o tarea y el desarrollo de controles que en una forma eliminen o minimicen estos riesgos.

En esta semana se hicieron los siguientes análisis de trabajo.

- **Instalación eléctrica**
- **Instalación de guarda escobas**
- **Instalación de cerámica en baños**
- **Mantenimiento en carpintería de madera**
- **Instalación de vidrios en estructura para ventanas**
- **Fraguado de cerámica**
- **Orden y aseo**

VER ANEXOS DE ATS

INFORME SEMANAL SST

- **Índices de accidentalidad**

INDICADOR *INDICATOR*	CANTIDAD SEMANA *QUANTITY WEEK*	ACUMULADO *ACCUMULATED*	INDICADOR *INDICATOR*	CANTIDAD SEMANA *QUANTITY WEEK*	ACUMULADO *ACCUMULATED*
N° de trabajadores.	18	N/A	N° Días Perdidos Por AT.	0	0
N° Horas Hombre Trabajadas	882	N/A	N° de días cargados.	0	0
N° Accidentes de Trabajo (Total mes).	0	0	N° de investigaciones de AT e incidentes realizadas.	0	0
N° Accidentes de Trabajo - AT Incapacitantes.	0	0	Índice de Frecuencia (IF) Accidentes de Trabajo.	0	0
N° Accidentes Trabajo-AT NO Incapacitantes.	0	0	Índice de Severidad (IS) AT Incapacitantes.	0	0
N° Accidentes de trabajo graves.	0	0	N° de trabajadores Ausentes por Enfermedad Común.	0	0
N° Accidentes de trabajo mortales.	0	0	N° de Días Perdidos por Enfermedad Común.	0	0
N° Accidentes reportados a la ARL.	0	0	N° de Casos nuevos de enfermedad Laboral.	0	0
N° Incidents de trabajo	0	0	N° Trabajadores retirados durante el mes.	0	0

INFORME SEMANAL SST

Registro Fotográfico

CHARLAS DIARIAS		
		
		

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INFORME SEMANAL SST

PAUSAS ACTIVAS		
		

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INFORME SEMANAL SST

Actividades realizadas





















INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INFORME SEMANAL SST

EVIDENCIAS DE INSPECCIONES		
		
		

Firma sst_____

REVISADO
ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE

INGEBLAR S.A.S
Ingeniería, Consultoría & Construcción

Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

FECHA Desde 15 - 1 - 2024 LUGAR: Fac

TIEMPO EN MINUTOS: 15 min

NOMBRE CAPACITADOR: [signature] EMPRESA: INGEBLAR

TEMA: RECOMENDACIONES GENERALES DE SEGURIDAD.

OBJETIVO:

1	NEIDER. QUINTA	10 403 818 28	OBRERO	NEIDER.
2	ANDRES GARCIA.	17 516 2025	OFICIAL	AND.
3	Julio	100 371 2914	OFicial	Julio
4	Diego	1072 531317	ayudante	Diego
5	Jesus	1072 527 127	oficial	Jesus
6	Luis M	100 365 5901	Oyudate	Luis M
7	Diego Popo	16 830 803	Maestro	[signature]
8	Martin Rodriguez	72 209 106	ayudante	[signature]
9	Luis Bernate	11 07 062 607	OFicial	[signature]
10	Eber Alvis	11 311 048 41	OP	eber Alvis
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR: [signature]

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA Desde	16 - 1 - 2024	LUGAR:	FAC
TIEMPO EN MINUTOS:	15 Mit		
NOMBRE CAPACITADOR:		EMPRESA:	INGEBLAR

TEMA: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

OBJETIVO:

1	Diego Popo	16 830 803	Maestro	
2	Martin Rodriguez	72 209 106	ayudante	
3	Luis Bernate	1107 062 607	Oficial	
4	Eber Alvis	11 311 040 41	OP	eber Alvis
5	Luis M	100 365 3901	ayudante	Luis M.
6	Jesus	1072 527 127	Oficial	Jesus
7	Diego	1072 511317	ayudante	Diego
8	Julio	100 371 2914	Oficial	Julio
9	ANDRES GARCIA	17 516. 20 25	Oficial	AN.
10	NEIDER CUESTA	10 403818 28	OBRERO	NEIDER.
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR :

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

FECHA Desde: 17-01-2024 LUGAR: FAC

TIEMPO EN MINUTOS: 15 min

NOMBRE CAPACITADOR: [signature] EMPRESA: INGEBLAR

TEMA: Charlas de seguridad en piezas moviles

OBJETIVO:

1	Diego Popo	16 830 803	Maestro	FAC
2	Martin Rodriguez	72 209 106	ayudante	Cut.
3	Luis Bernal	1107 062 607	Oficial	Lut
4	Ebar Alvis	11 311 04841	OP.	Ebar Alvis
5	Luis M	100 365 5901.	ayudante	Luis M
6	Neider Costa	10 403 818 78	Albeo	Neider.
7	Andres Garcia	17 516 7025.	Oficial	And.
8	Jolio	106 371 2914	Oficial	Jolio
9	Diego	1072 511 317	ayudante.	Diego.
10	Jesus	1072 527 127	Oficial	Jesus
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR: [signature]

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S

Asistencia a Capacitación, Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento

CODIGO
VERSIÓN
FECHA

FECHA Desde: 19-01-24 LUGAR: FAC

TIEMPO EN MINUTOS: 15 Mi

NOMBRE CAPACITADOR: [signature] EMPRESA: INGEBLAR

TEMA: DIFERENCIA ENTRE RIESGO VS PELIGRO

OBJETIVO:

1	Luis Bernale.	11 07 062 607	Oficial	[signature]
2	Diego Ramos.	16 830 803	Maestro	[signature]
3	Martin Rodriguez	72 209 106	ayudante.	[signature]
4	Eber Alvis	1 311 048 41	OP.	eber Alvis
5	Luis M	100 365 5901	ayudante.	Luis M.
6	Neider Cuesta	10 403 88828	OBRERO.	NEIDER.
7	Andres Garcia	17 516 2025	Oficial.	AND.
8	Diego	072 511 317	ayudante.	Diego.
9	Julio	106.371.2914.	Oficial.	Julio.
10	Josos	1072 522 127	Oficial.	Josos.
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR: [signature]

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S
Ingeniería, Consultoría & Construcción

Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

FECHA Desde: 20 - 01 - 2024 | LUGAR: Fnc.

TIEMPO EN MINUTOS: 15 MN.

NOMBRE CAPACITADOR: [illegible] | EMPRESA: INGEBLAR.

TEMA: Higiene Personal.

OBJETIVO:

1	Julio	1063719894	oficial	Julio.
2	Diego	072 511 317	ayudante	Diego
3	Jesus	1072 527 177.	oficial.	Jesus,
4	ANDRES GARCIA	17 516 2023.	Oficial.	ANDRO
5	NEIDER COSTA	10 407 6828	OBRERO	NEIDER
6	Eder Alvis	TI 311 [illegible]	OP	eder Alvis
7	Martin Rodriguez	72 209 106	ayudante.	[illegible]
8	Diego Popo	16 830 803	Maestro	[illegible]
9	Luis Bernate	1107 062 607	oficial.	[illegible]
10	Luis M	100 365 5901	ayudante.	Luis M
11	Erick.	29 510 350	Oficial.	ERICK
12	Edwin.	35 120 350	Ayudante.	Edwin
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR: [illegible]

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	
FECHA:	

FECHA Desde: 21-01-2024 | LUGAR: JAC

TIEMPO EN MINUTOS:

NOMBRE CAPACITADOR: [signature] | EMPRESA: INGEBLAR.

TEMA: Higiene postural.

OBJETIVO:

1	Jose de los Reyes	15.120 351.	Maestro.	Jose R-P
2	Jose Gonzalez	1 120 370 120	Ayudante.	Jose G.F
3	Elicio Pacheco	2.371 275.	Maestro.	Elicio Pacheco
4	Julio	106 371 2914	Oficial.	Julio.
5	Diego	072 511 317	ayudante	Diego
6	Jesus	1072 527 117	oficial	Jesus
7	ANDRES GARCIA	17 516 2023	Oficial.	ADR-P
8	NEIDER. CUESTA	10 407 8828	OBRERO	NEIDER.
9	eber Alvis	11 371 04841	O.P	eber Alvis
10	Martin. Rodriguez	72 209 106	oyudante	
11	Diego Lopo	16 830 803	Maestro	
12	Luis Bernate.	1107 062 607	oficial.	
13	Luis M	100 365 5901	ayudte	Luis M
14	Erick	29 310 350	oficial	Erick
15	Edwin	35 120 350	Ayudte	Edwin
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR: [signature]

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código: Versión: 00 Fecha:

Nombre actividad: Instalacion de vidrio en estructura Fecha: 15-21 ENE

Herramientas usadas:

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad pre-Laboral	Proyeccion de Material particulado	Afeccion del corazon afeccion en los pulmones	Uso de EPP.
Inspeccion de equipos y herramientas	Corte y laceraciones. Quemaduras a mismo.	amputaciones.	Uso adecuado de equipos y herramientas
Inspeccion de areas. toma de Medidas.	Ruido Golpe de Calor	Deshidratacion Sangre - fiebre.	hidratacion Constante.
Corte de vidrio. Instalacion de vidrio en estructura.	picadura de insecto		Uso de repelente
Orden y Aseo.			

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
ANDRES GARCIA	17 516 2025	MAESTRO	
NEIDER CUESTA	10 407 81828	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código: Versión: 00 Fecha:

Nombre actividad: TRABAJOS DE CERAMICA Fecha: 15-21 ENE

Herramientas usadas:

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad Pre - laboral.	Movimiento repetitivo	lesiones osteomusculares	Pausas activas.
Inspeccion de equipos y herramientas.	Material punzante	afectar postural	Uso de Mascarilla
Inspeccion de areas.	Golpe de calor.	Deshidratacion	Hidratacion constante
Preparacion de fragua.	picadura de insecto	Seguro - Fabre	Uso de repelente
aplicacion de fragua en ceramica			

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Diego Polo	16 220 803	Maestro	
Jos Barrale	1107 062 603	Oficial	
Eber Alvis	11 311 048 41	ayudante	Eber Al.
Martin Rodrigue	72 230 781	ayudante	

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código: Versión: 00 Fecha:

Nombre actividad: INSTALACION DE CUARDA ESCOBAS. Fecha: 19-21. CNC

Herramientas usadas:

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charlas de Seguridad pre-laboral.	Caidas a mismo nivel	Golpes y fracturas.	Orden y aseo
Inspecciones de equipos y herramientas	Proyeccion de particulas.	afecciones pulmonar. y Cardio vascular.	Uso de Mascarilla
Planteamiento.	polvo.	perdida de la vista	uso de gafas de Seguridad.
Corte de ceramica	Corte y laceraciones.	Amputaciones	Uso de EPP adecuados.
Preparacion de pega obra	Fracturas	Infecciones.	
Instalacion de cenefas	Golpe de calor.	Sangre: fiebre.	Uso de repelente.
Limpieza de ceramicas.		Deshidratacion.	hidratacion constante.
Orden y aseo.			pausas activas

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Diego Popo	16 820 803	Maestro	
Luis Bernate	1107 062 607	Oficial.	
Eber Alvis	11 311 049841	ayudante.	Eber Alvis
Martin Rodriguez	72 830 841	ayudante	

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código: Versión: 00 Fecha:

Nombre actividad: Mantenimiento Carpintería de Madera Fecha: 15-21 ENG

Herramientas usadas:

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad Pre-laboral	Caidas a Mismo Nivel.	Fracturas y Golpes	Orden y Aseo.
Inspeccion de equipos y herramientas	Proyeccion de Material Particulado.	afecciones Pulmonares y Cardio Vasculares	Uso de Mascarilla
Inspeccion de areas. Desmonte. de Carpintería de Madera.	Golpes. Laceraciones.	Contusiones. Afecciones en la piel.	Uso adecuado de equipos y herramientas.
Pulido de Madera aplicacion de barniz	Incadoras de Incepto	Sangre - fiebre	Uso de repelente
Orden y Aseo.	Golpe de Calor	Deshidratacion	Hidratacion Constante pausas activas.

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Eliecer Pulido	2.506.2017	Maestro.	
Pedro. Sanchez	25 717 149	ayudante.	Pedro.

Powered by CamScanner

NGEBLAR S.A.S Ingeniería, Consultoría & Construcción	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	CÓD: SG-SST-FOR-81
		VERSIÓN:
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	FECHA

RA / LUGAR: FAC FECHA: Desde 15 ene Hasta 21 ene

rque con una (x) el estado de la herramienta: (B) Bueno, (M) Malo, NA (No Aplica)

CLASE	HERRAMIENTAS Y/O EQUIPO	¿Las herramientas manuales tienen sus agarradores/ sujetadores en buen estado de funcionamiento?			¿Las puntas de las herramientas no presentan superficies que podrían desprenderse o romperse?			¿Las herramientas manuales para trabajos con electricidad presentan sus aislamientos/ coberturas libre de fallas o cortaduras ?			¿Las herramientas eléctricas tiene sus cables y conexiones sin roturas o fallas evidentes?			¿Todo equipo y/o herramienta que necesita un cobertor, funda esta siendo utilizada adecuadamente?			¿Toda herramienta/ equipo rotativo dispone de su respectiva guarda de protección?			¿Las herramientas están almacenadas/ ubicadas en lugares accesibles y libre de cualquier afectación o daño?			¿Las herramientas/ equipos están libres de suciedad, grasa o material que pueda dañartas?			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA			
SUJECIÓN	Tornillo de banco																											
	Gatos																											
	Mordaza																											
	Entenallas																											
	Tenazas																											
	Alicates																											
	Sargento																											
FIJACIÓN	Destornillador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Llaves fijas																											
	Remachadora																											
	Pala	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Cavador																											
	Pica																											
CORTE	Alicates de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Bisturi	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Tijeras																											
	Cizallas																											
	Machete																											
	Motosierra																											
	Guadaña																											
CORTE POR ACERRADO	Segueta	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Serrucho																											
	Segueta de calar																											
RASPAR O REBANAR	Formones																											
	Cinceles																											
	Cepillos de carpintería	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓								
ABRIR HUECOS	Barrena																											
	Broca	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Berbiquí																											
GOLPE	Martillo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Mazo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓								

Powered by CamScanner

LIMAR	Limas																							
	Escofina																							
MEDICIÓN	Flexómetro																							
	Calibrador o pie de rey																							
	Micrometros																							
	Torquimetro																							
	Nivel digital																							
	Nivel de mano																							
GIRATORIA	Esmerilador																							
	Cortadora 060235																							
	mezcladora																							
	Taladro 34963																							
	Taladro 34821																							
	Taladro 34499																							
	Taladro 34870																							
JARDINERIA	Llana																							
	Espatula																							
	Plana																							
	Carretilla																							

eccionador por:_____ Cargo: _____

Powered by CamScanner

INFORME SEMANAL SST

I. GENERALIDADES

La Empresa **INGEBLAR SAS** viene realizando las actividades de obras civiles, carpintería metálica, mantenimiento de perfiles de cubiertas, elaboración de regatas para puntos eléctricos en el proyecto, nivelación de pisos, resane de regatas en puntos eléctricos, resane en puntos hidráulicos.

Para la obra se ha elaborado, revisado y aprobado un Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo el cual contempla una serie de actividades orientadas a la prevención y protección de los trabajadores, dichas actividades se vienen ejecutando de acuerdo a la actividad de la obra ya mencionada, según el cronograma ya establecido en el Plan.

El Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo es un documento dinámico el cual nos permite optimizar las acciones preventivas durante el proceso de ejecución de los trabajos con el propósito de mitigar al máximo los accidentes laborales y daños al medio Ambiente, mediante un control efectivo de los riesgos basados en el principio de la mejora continua y orientadas a salvaguardar la integridad física y la vida de los trabajadores, a terceros, los daños a la propiedad, al Medio Ambiente y evitar las pérdidas para la Empresa.

INFORME SEMANAL SST

II. ACTIVIDADES EN LA OBRA

Durante el periodo del 22 de enero al 28 de enero 2024, se vienen desarrollando en el proyecto las siguientes actividades:

- **Instalación de cerámica en pisos y paredes**
- **Instalación eléctrica**
- **Mantenimiento en carpintería de madera**
- **Fabricación e instalación de puertas ventanas**
- **Fraguado de cerámica**
- **Instalación de cubiertas upvc**
- **Instalación de aparatos sanitarios, lavamanos y duchas**
- **Instalación de guarda escobas y cenefas**
- **Resane y estuco**
- **Orden y aseo.**

INFORME SEMANAL SST

III. RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

Para la ejecución de las actividades, la empresa utiliza mano de obra contratada de la zona y el personal se distribuye de la siguiente manera:

INFORME SEMANAL SST

N°	CARGOS	N° DE TRABAJADORES EN OBRA
1	**INGENIEROS** ▪ Residente Civil ▪ Auxiliar civil ▪ Ing. hidrosanitario ▪ Ing. ambiental ▪ Ing. Eléctrico	5
2	**RESIDENTE SST**	1
3	**SUPERVISOR DE OBRAS**	1
4	**CONTRATISTAS**	7
5	**OFICIAL CIVIL**	2
6	**AYUDANTE CIVIL**	4
7	**AYUDANTE ELECTRICO**	3
8	**OFICIAL ELECTRICO**	1
9	**OFICIAL DE CUBIERTA**	1
10	**AYUDANTE DE CUBIERTA**	6
11	**AYUDANTE CAROINTERIA**	3
12		0
12		0
13		0
14		0
15		0
16		0
17		0
18		0
19		0
20		0
TOTAL		**34**

INFORME SEMANAL SST

VI. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA OBRA DURANTE EL PRESENTE SEMANA.

Durante la presente semana se ha utilizado en obra los siguientes equipos:

Cortadora	
Atornillador inalámbrico	
pulidora	
Taladro percutor	

VER ANEXO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

También se utilizaron las siguientes herramientas menores:

Martillo.	Picas
mazo	Alicates
cincel	Lima
Carreta	Barra
Porras	Palas
llanas	espátula

VER ANEXO DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

INFORME SEMANAL SST

V. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS EN LA OBR A DURANTE LA PRESENTE SEMANA.

Durante el periodo del 22 de enero al 28 de enero de 2024, se han desarrollado las siguientes actividades de seguridad y salud en el trabajo durante el proyecto, tratando en todomomento de cumplir con los estándares planteados en la semana**.**

- **Programa de capacitación personal**

Durante la semana del 22 de enero al 28 de enero de 2024, no se realizó Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo al personal, puesto que no ingresó personal nuevo a la obra.

- **Charlas diarias de 5 minutos**

Las charlas de seguridad de 15 minutos son de carácter obligatorio y se realizan todos los días antes de iniciar las actividades de la obra a cargo del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Las charlas de seguridad se dictan al grupo de trabajo antes de iniciar labores de obra y se tratan temas de seguridad relacionados con las actividades que se realizan en la obra.

En la semana se realizaron siguientes charlas cuyos temas fueron:

N	FECHA	TEMA
1	22-01-2024	Ergonomía
2	23-01-2024	Medidas de seguridad para riesgo eléctrico
3	24-01-2024	Jornada de orden y aseo en los frentes de trabajo
4	25-012024	Golpe de calor y medidas preventivas
5	26-01-2024	Trabajo en equipo
6	27-01-2024	Que son medidas preventivas y correctivas
7	28-01-2024	Importancia de investigar incidentes y accidentes de trabajo
8		


VER ANEXO DE CHARLAS

INFORME SEMANAL SST

- **Inspección reposición, entrega de EPP y Dotación.**

Los elementos de protección personal (EPP) y dotación son equipos de seguridad de uso individual, que tienen como finalidad proteger al trabajador de los peligros propios o derivados de la labor que se ejecuta. Su función no es eliminar el peligro, sino minimizar la exposición a éste en conjunto con la aplicación de controles.

VER ANEXO DE ENTREGA DE EPP



INFORME SEMANAL SST

- **Las inspecciones de seguridad herramientas.**

Son una herramienta que nos permite identificar condiciones inseguras en la obra, relacionadascon el estado de los equipos, herramientas, equipos de protección personal entre otros.

En esta semana se hicieron inspecciones a:

1. **Inspección Herramientas Menores**
2. **Inspección de equipos de protección contra caída.**
3. **Inspección de máquinas.**

VER ANEXO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS

INFORME SEMANAL SST

- **Análisis de trabajo seguro.**

Es un método para identificar los peligros que generan riesgos de accidentes o enfermedades potenciales relacionados con cada etapa de un trabajo o tarea y el desarrollo de controles que en una forma eliminen o minimicen estos riesgos.

En esta semana se hicieron los siguientes análisis de trabajo.

- **Instalación eléctrica.**
- **Instalación de cerámicas en pisos y paredes.**
- **Mantenimientos en carpintería de madera.**
- **Fabricación e instalación de puertas ventanas.**
- **Fraguado de cerámica.**
- **Instalación de cubiertas upvc.**
- **Instalación de aparatos sanitarios, lavamanos y duchas.**
- **Instalación de guarda escobas y cenefas.**
- **Resane y estuco.**
- **Orden y aseo.**

VER ANEXOS DE ATS

INFORME SEMANAL SST

- **Índices de accidentalidad**

INDICADOR *INDICATOR*	CANTIDAD SEMANA *QUANTITY WEEK*	ACUMULADO *ACCUMULATED*	INDICADOR *INDICATOR*	CANTIDAD SEMANA *QUANTITY WEEK*	ACUMULADO *ACCUMULATED*
N° de trabajadores.	18	N/A	N° Días Perdidos Por AT.	0	0
N° Horas Hombre Trabajadas	882	N/A	N° de días cargados.	0	0
N° Accidentes de Trabajo (Total mes).	0	0	N° de investigaciones de AT e incidentes realizadas.	0	0
N° Accidentes de Trabajo - AT Incapacitantes.	0	0	Índice de Frecuencia (IF) Accidentes de Trabajo.	0	0
N° Accidentes Trabajo-AT NO Incapacitantes.	0	0	Índice de Severidad (IS) AT Incapacitantes.	0	0
N° Accidentes de trabajo graves.	0	0	N° de trabajadores Ausentes por Enfermedad Común.	0	0
N° Accidentes de trabajo mortales.	0	0	N° de Días Perdidos por Enfermedad Común.	0	0
N° Accidentes reportados a la ARL.	0	0	N° de Casos nuevos de enfermedad Laboral.	0	0
N° Incidents de trabajo	0	0	N° Trabajadores retirados durante el mes.	0	0

INFORME SEMANAL SST

Registro Fotográfico

CHARLAS DIARIAS		
		
		

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INFORME SEMANAL SST

PAUSAS ACTIVAS		
		

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INFORME SEMANAL SST

Actividades realizadas




















INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INFORME SEMANAL SST

EVIDENCIAS DE INSPECCIONES








REVISADO
ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE

Firma sst_____

INGEBLAR S.A.S Ingeniería, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA Desde	22-01-2024	LUGAR:	FAC.
TIEMPO EN MINUTOS:	15 Min		
NOMBRE CAPACITADOR:		EMPRESA:	INGEBLAR

TEMA: ERGONOMIA.

OBJETIVO:

1	Edwin.	35120350	ayudante	Edwin.
2	Erick.	29310350	oficial.	Erick
3	Luis M.	100 365 5901	ayudante	Luis M.
4	Jose de los Reyes	15-120351	Maestro.	Jose Reyes
5	Jose Gonzales	1 120 370120	ayudante.	Jose Gz
6	Elicio Pacheco	3 871 275	Maestro.	Elicio Pacheco
7	Julio	106 371 2914	oficial.	Julio.
8	Diego	072 511 317	ayudante	Diego.
9	Jesus	1072 527 127	oficial.	Jesus
10	ANDRES GARCIA	17 516 2023	oficial	AGR
11	NEIDER CUESTA	10 407 8828	OBRERO	NEIDER.
12	Eber Luis	11 311 048 41	O.P.	Eber Luis
13	Martin Rodriguez	72 209 106	ayudante.	
14	Diego Popo	10 820 903	Maestro	
15	Luis Bernate	1107 062 607	oficial	
16	Luis M	100 365 5901	ayudante	Luis M
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR:

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S Servicios, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA Desde	23-01-2024	LUGAR:	Fac
TIEMPO EN MINUTOS:	15 Min		
NOMBRE CAPACITADOR:		EMPRESA:	INGEBLAR-

TEMA:

OBJETIVO:

1	Elicio Pacheco	2 371 275.	Maestro	Elicio Pacheco
2	Jose de los Reyes.	15 120 351	Maestro.	Jose Martin
3	Jose Gonzalez	1 120 351.	Ayodante.	Jose Gonzalez
4	Julio	106 371 2914	oficial	Julio
5	Diego	072 511 317	ayudite	Diego
6	Jesus 1072 527 127	1072 527 127	Oficaal	Jesus.
7	Andres Garcia	17 516 2023	Oficial.	Andres
8	Neider Cuesta	10 407 8728	OBRERO	Neider
9	Eber Alvis	11 311 048 41	OP	Eber Alvis
10	Martin Rodriguez	72 209 106	ayudante	
11	Diego Popo	16 830 803	Maestro	
12	Luis Bernalo	1107 062 607	oficial	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR:

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S Ingeniería, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA Desde	27 - 12 - 2023	LUGAR:	FAC
TIEMPO EN MINUTOS:	15 min		
NOMBRE CAPACITADOR:		EMPRESA:	INGEBLAR

TEMA: QUE DIFERENCIA HAY ENTRE ACTO INSEGURO Y ACTO TEMERARIO

OBJETIVO:

1	JESUS.	1072 527 127	OFICIAL	JESUS
2	Diego.	072 511 317	a yodate.	Diego.
3	Julio.	106 371 29 N.	oficial.	Julio
4	ANDRES GARCIA.	17 516 2023	OFICIAL.	ANDR..
5	NEIDER. QUESTA.	10 408 81828	OBRERO	NEIDER.
6	LUIS M	100 365 5901.	ayudak	LUIS M.
7	Eber Aluis	11 311 048 41.	OP.	EBER ALUIS.
8	Martin Rodriguez	72 209 106	ayudante.	
9	Diego PoPo	16 830 803	Maestro	
10	Luis Bernale-	11 07 062 607	Oficial	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR :

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S Soluciones, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA Desde 28 - 12 - 23 LUGAR: Fac

TIEMPO EN MINUTOS: 15 M.L

NOMBRE CAPACITADOR: [signature] EMPRESA: INGEBLAR

TEMA: COMO PROTEGER LA CAPA DE OZONO

OBJETIVO:

1	Jesus.	1072 527 127	OFICIAL	Jesus.
2	Diego.	072 511 317	ayudante	Diego.
3	Julio.	106 371 7914	OFICIAL	Julio
4	ANDRES GARCIA	17 516 2023	Oficial.	AND.
5	NEIDER QUESTA.	1 0 403 38 38	OBRERO	NEIDER
6	LUIS M.	100 305 5901.	ayudante.	[signature]
7	Eber Alvis	11 311 643 41	op.	EBER ALVIS.
8	Martin Rodriguez	72 209 106	ayudante.	[signature]
9	Diego Popo	16 830 803	Maestro	[signature]
10	Luis Bernate.	11 07 062 607	oficial.	[signature]
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR: [signature]

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA Desde	29 - 12 - 2023	LUGAR:	FAC
TIEMPO EN MINUTOS:	15 a 1h		
NOMBRE CAPACITADOR:		EMPRESA:	INGEBLAR

TEMA: FUNCIONES y RESPONSABILIDADES del Cocola

OBJETIVO:

1	Jesos.	1072 527 122	OFicial	Jesos
2	Julio	106 371 2914	OFicial	Julio
3	Diego	072 511 317	ayudante	Diego
4	ANDRES GARCIA	17 516 2023	OFicial	AND.
5	NEIDER CUESTA	10 403 818 28	OBRERO	NEIDER.
6	LUIS M	100 365 5901	ayudante	LUIS M
7	Eber Alvis	1011 048 41	OP	Eber Alvis
8	Luis Bernate	1107 062 607	OFicial	
9	Martin Rodriguez	72 209. 106	ayudante	
10	Diego Popo	16 830 807	Maestro	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

FIRMAS DEL CAPACITADOR :

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código: Versión: 00 Fecha:

Nombre actividad: INSTALACION DE CUBIERTA UPVC. Fecha: 22-28-GVC

Herramientas usadas:

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad pe-laboral	Caidas a Mismo y Distinto nivel	fracturas y Contusiones.	Posicionamiento Linea de vida
Inspeccion de equipo y herramientas. Inspeccion de Areas.	Corte y Laseraciones Material particulado	Perdida de Miembros. Afecciones respiratorias	Uso de equipo de proteccion Casco.
toma de Medidas. Corte de tejas.	Picadura de insecto	Dengue - fiebre.	Mascarillas Uso de repelente.
Instalacion de tejas. Perforacion para amare & aseguramiento de tejas	Golpe de Calor	Deshidratacion.	Hidratacion Constante.
toma de detalles. Orden y Aseo			

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
JHONATAN SOLER.	1020 100 135	CONTRATISTA	
KEVIN SOLER.	1062 228 139	OFICIAL.	
Audis Arrieta.	1042 132 234	Ayudante	Audis Arrieta
NEIDER QUESTA	1067 228 526	AYUDANTE	NEIDER QUESTA

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S
Ingeniería, Construcción & Construcción

ATS (Analisis de Trabajo Seguro)

Código:
Versión: 00
Fecha:

Nombre actividad: MANTENIMIENTO CARPINTERIA Metalica Fecha: 22 - 28 ENE

Herramientas usadas:

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad. Pre-Laboral. Inspeccion de equipos y herramientas.	Caida a Mismo Nivel.	fractura y Golpes	Orden y Aseo
Inspeccion de areas.	Presencia de Material Particulado	afeccion pulmonar y Cardio Vascular.	Uso de Mascarilla Uso adecuado
Desmonte de Carpeta Ma en Madera. Polida de Madera	Golpes lacerasiones.	Contusiones.	de equipos y herramienta.
Aplicacion de Sellador y barniz	picadura de insecto	Afecciones en la piel. Sarpullido - Fiebre.	Uso de repelente
Orden y Aseo	Golpe de Calor	Deshidratacion -	hidratacion Continua. pausa activa

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Eliecer Portella	1.506.2017	Maestro	
Pedro Sanchez	25.312.149	ayudante	Pedro.

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código: Versión: 00 Fecha:

Nombre actividad: INSTALACION ELECTRICA Fecha: 22-28 ENE

Herramientas usadas:

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad. Pre-laboral. Inspeccion de equipos y herramientas	Caida a Distinto y Mismo nivel	fracturas	Orden y Aseo
inspeccion de areas	Corte. Quemadora	Infecciones. Apecon en la piel.	Uso de EPP. y Herrametas adecuadas.
Translado de herramientas a Sitios de trabajo	Picadora de Impacto. Golpe de Calor	frebre - Sangre	Uso de repelente
Sondeo de Cables por tuberia. para instalacion electrica		Deshidratacion.	Hidratacion Constante.
Orden y Aseo.			

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Erick Orozco	1.099.139.229	ayudante	Erick.
Javier Cardona	1.120.739.405	oficial.	Javier C.
Edwin	78.738.149	ayudante	Edwin
Mario	28.739.402	oficial	Mario

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código: Versión: 00 Fecha:

Nombre actividad: INSTALACION DE CERAMICAS EN PISOS Y PAREDES Fecha: 22-29 ENE

Herramientas usadas:

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad Pre-laboral.	Caidas a mismo nivel.	Golpes y fracturas.	Orden y Aseo
Inspeccion de equipo y herramienta.	Proyeccion de Materiales Particulado	Perdida de la Vista	Uso de Mascarilla
planteamiento de Ceramica.	Corte. y laseraciones	Afecciones Polmonales y Cardio Vasculares.	Gafas de Seguridad.
Corte de Ceramicas.	Picadura de insecto.	Amputaciones.	Uso correcto de epp.
Preparacion de pega. Cord.	Golpe de Calor	Infecciones.	Uso de repelente.
Instalacion de Ceramica		Dengue - fiebre.	Hidratacion constante.
limpieza de Luchope		Deshidratacion	Pausas activas.
Orden y Aseo.			

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Diego Popo	16 830 803	Maestro	
Luis Bernate	1107 062 607	Oficial.	
Elver Alves	11 31 049 41	ayudante.	Elver Alves
Martin Rodriguez	72 530 841	ayudante.	

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código: Versión: 00 Fecha:

Nombre actividad: INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Fecha: 22-28 Oct

Herramientas usadas:

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad pre-Laboral	Caida a distinto Nivel	Golpes y fracturas.	Orden y Aseo
Inspecciones de equipo y herramientas	Presencia de Material particulado	afecciones respiratorias.	Mascarilla
Inspeccion de area.	Golpes.	Contusiones.	uso de EPP
Planteamiento preparacion de Mezcla	Picadura de insecto	Dengue - fiebre.	uso de repelente.
Instalacion de aparatos Sanitarios	Golpe de Calor.	Deshidratacion	Hidratacion constante.
Orden y Aseo			

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Diego Lopez	16 830 803	Maestro	
Luis Bermudez	11 07 002 607	ayudante	
Eber Alvis	11 311 047 81	ayudante	Eber Alvis
Martin Rodriguez	72 230 411	ayudante	

Powered by CamScanner

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código: Versión: 00 Fecha:

Nombre actividad: Resane y estuco. Fecha: 22-28-ene

Herramientas usadas:

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Charla de Seguridad Pre-laboral.	Caida a Mismo y Distinto nivel	fracturas y Golpes.	Orden y Aseo
Inspeccion de herramienta Inspeccion de Area	Presencia de Material particulado	Afeccion respiratoria,	Uso de Mascarilla.
Identificacion de areas.	Picadura de insecto	Dengue - fiebre.	Uso de repelente.
Preparacion de estuco Aplicacion de estuco en areas. Orden y Aseo	Golpe de Calor	Deshidratacion.	hidratacion constante.

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Jose Vita.	35144350.	Maestro.	Jose D.

Powered by CamScanner

NGEBLAR S.A.S rencia, Consultoría & Construcción	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	CÓD: SG-SST-FOR-81 VERSIÓN:
	INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	FECHA

RA / LUGAR: FAC FECHA: Desde 22 GX Hasta 28 GX

rque con una (x) el estado de la herramienta: (B) Bueno, (M) Malo, NA (No Aplica)

CLASE	HERRAMIENTAS Y/O EQUIPO	¿Las herramientas manuales tienen sus agarradores/ sujetadores en buen estado de funcionamiento?			¿Las puntas de las herramientas no presentan superficies que podrían desprenderse o romperse?			¿Las herramientas manuales para trabajos con electricidad presentan sus aislamientos/ coberturas libre de fallas o cortaduras ?			¿Las herramientas eléctricas tiene sus cables y conexiones sin roturas o fallas evidentes?			¿Todo equipo y/o herramienta que necesita un cobertor, funda esta siendo utilizada adecuadamente?			¿Toda herramienta/ equipo rotativo dispone de su respectiva guarda de protección?			¿Las herramientas están almacenadas/ ubicadas en lugares accesibles y libre de cualquier afectación o daño?			¿Las herramientas/ equipos están libres de suciedad, grasa o material que pueda dañarlas?			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA		
SUJECIÓN	Tornillo de banco																										
	Gatos																										
	Mordaza																										
	Entenallas																										
	Tenazas																										
	Alicates																										
	Sargento																										
FIJACIÓN	Destornillador	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓							
	Llaves fijas																										
	Remachadora																										
	Pala	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓							
	Cavador																										
	Pica																										
CORTE	Alicates de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓							
	Bisturi	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓							
	Tijeras																										
	Cizallas																										
	Machete																										
	Motosierra																										
	Guadaña																										
POR ACERRADO	Segueta	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓							
	Serrucho																										
	Segueta de calar																										
O REBANAR	Formones																										
	Cinceles																										
	Cepillos de carpintería	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓							
ABRIR HUECOS	Barrena																										
	Broca	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓							
	Berbiquí																										
GOLPE	Martillo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓							
	Mazo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓							

Powered by CamScanner

LIMAR	Limas	/			/			/			/			/			/			/			/			
	Escofina																									
MEDICIÓN	Flexómetro	/			/			/			/			/			/			/			/			
	Calibrador o pie de rey																									
	Micrometros																									
	Torquimetro																									
	Nivel digital																									
	Nivel de mano	/			/			/			/			/			/			/			/			
GIRATORIA	Esmerilador																									
	Cortadora 060235	/			/			/			/			/			/			/			/			
	mezcladora																									
	Taladro 34963																									
	Taladro 34821																									
	Taladro 34499																									
	Taladro 34870																									
JARDINERIA	Liana	/			/			/			/			/			/			/			/			
	Espatula	/			/			/			/			/			/			/			/			
	Plana																									
	Carretilla	/			/			/			/			/			/			/			/			

peccionador por:_____ Cargo: _____

Powered by CamScanner