UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Corporación Académica Ambiental

Cornare

INFORME DE CONTRATISTAS SST - EJECUCIÓN

1. SEGUIMIENTO AL COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1.1 REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL


Tabla. Registro de revisión de pago de planilla y de afiliaciones.

#	CONTRATISTA	NIT CONTRATISTA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	ESTADO EN OBRA	EPS	ARL		F PENSIÓN
						NOMBRE	NOMBRE	FECHA DE AFILIACION	NOMBRE
1	MULTIMODAL	901313949-6	ELKIN JESÚS LANDAZURI PASTRANA	1067986134	RETIRADO	MUTUAL SER	SURA	4/07/2023	PORVENIR
2	MULTIMODAL	901313949-6	DEIVIS ANDRÉS SOLAR URANGO	1003401791	ACTIVO	CAJACOPI	SURA	5/07/2023	PORVENIR
3	MULTIMODAL	901313949-6	NICOLAS SANTIAGO CAUSIL SUAREZ	10776117	RETIRADO	MUTUALSER	SURA	6/07/2023	PORVENIR
4	MULTIMODAL	901313949-6	RUBEN DARÍO POLO PÉREZ	1133844633	RETIRADO	SAVIA SALUD	SURA	7/07/2023	PORVENIR
5	MULTIMODAL	901313949-6	SERGIO ANDRES MARIN AGUDELO	15448288	RETIRADO	NUEVA EPS	SURA	7/07/2023	PORVENIR
6	RENTALMAQ	901662540	NEYS ANTONIO PERALTA SOTO	78298471	ACTIVO	SURA	SURA	5/07/2023	PORVENIR
7	RIO EQUIPO SAS	900167771-2	LUIS ALFONSO DORIA PEREZ	1124017896	RETIRADO	NUEVA EPS	POSITIVA	22/06/2023	PORVENIR
8	MULTIMODAL	901313949-6	ALIRIO LOPEZ ALVAREZ	1005185575	RETIRADO	NUEVA EPS	SURA	11/07/2023	PORVENIR
9	MULTIMODAL	811.013.821-9	CARLOS ALBERTO TORRES VALENZUELA	1234988421	RETIRADO	SURA	SURA	19/07/2023	PORVENIR
10	FEXOCOM	811.013.821-9	JANNER ALBERTO ÑEZCO ARGUMEDO	1066725750	ACTIVO	SURA	SURA	1/06/2023	PORVENIR
11	FEXOCOM	811.013.821-9	DAVID FELIPE GIL VERGARA	1066752563	ACTIVO	SANITAS	SURA	1/06/2023	COLPENSION
12	FEXOCOM	811.013.821-9	CARO GALOFRE ANDREA DEL PILAR	30688235	ACTIVO	SURA	SURA	1/06/2023	PORVENIR
13	FEXOCOM	811.013.821-9	HOIBER ALFONSO BENITEZ ZAPATA	1035282060	RETIRADO	NUEVA EPS	SURA	5/07/2023	PROTECCIOI
14	FEXOCOM	811.013.821-9	BAYRON DE JESUS RUIZ RUIZ	1066753209	ACTIVO	COOLSALUD	SURA	5/07/2023	PORVENIR
15	FEXOCOM	811.013.821-9	ANGIE MILENA SEQUEDA CORDON	1098753002	ACTIVO	NUEVA EPS	SURA	28/07/2023	PORVENIR
16	MULTIMODAL	901313949-6	DERVIS JOSE ROMERO FERNANDEZ	PPT 7002131	RETIRADO	NUEVA EPS	SURA	17/08/2023	PROTECCIOI
17	GANAVOL	901359942	JUAN GULLERMO TOBON MARIN	1037947972	ACTIVO	ALIANZA MEDELLIN	SURA	1/08/2023	PORVENIR
18	MULTIMODAL	901313949-6	JUAN BAUTISTA HENAO RIOS	1037072747	RETIRADO	SAVIA SALUD	SURA	28/09/2023	PORVENIR
19	MULTIMODAL	901313949-6	JORGE LUIS PORTILLO MENDOZA	1073820778	ACTIVO	SAVIA SALUD	SURA	2/10/2023	PROTECCIOI
20	MULTIMODAL	901313949-6	JORGE LUIS SOTO RUIZ	1033371826	ACTIVO	MUTUAL SER	SURA	18/10/2023	COLFONDOS

1.1.1 NOVEDADES EN SU PERSONAL INGRESOS - RETIROS DEL PERSONAL DE OBRA.


Figura 1. Grafica de novedades del personal en el mes de septiembre.

INGRESOS SEPTIEMBRE	RETIROS SEPTIEMBRE	ACTIVOS SEPTIEMBRE
1	4	13



- En el mes de septiembre hubo cuatro trabajadores retirados y un nuevo ingreso.
- Ver anexos paz y salvos y desistimientos examenes medicos.

INGRESOS OCTUBRE	RETIROS OCTUBRE	ACTIVOS OCTUBRE
2	3	11



- En el mes de octubre ingresaron 2 trabajadores y se retiraron 3

1.1.2 Ausentismo por (enfermedad general)

En el mes de Septiembre y Octubre no se presento ausentimismo por enfermedad.

1.1.3 Ausentismo por accidentes laborales

En el mes de Septiembre y Octubre no se presentaron accidentes laborales


1.1.4 Ausentismo por incidentes:

En el mes de Septiembre y Octubre no se presento incidentes laborales.

1.2 REGISTROS

1.2.1 Registro fotográfico.


1.2.2 Primeros auxilios

	
Botiquin primeros auxilios	**Extintor**

1.2.3 Saneamiento básico

1.2.3.1 Oficinas y campamentos.

Registro fotográfico.

	
Oficinas personal administrativo	**Oficinas personal administrativo**

	
Campamento en obra	**Bodega de Obra**



		
Campamento en obra		**Campamento en obra**
		
Campamento en obra		**Campamento en obra**

	
Campamento en obra	Campamento en obra
	
Campamento en obra	Campamento en obra

1.2.3.2 Unidades sanitarias para personal de obra y personal administrativo

	
Baño personal operativo	Lavamanos personal operativo
	
Baño personal operativo	Baño personal operativo

1.2.4 Puntos de acopio

	
Acopio de material en obra	Acopio de material en obra
	
Acopio de material en obra	Acopio de material en obra

1.2.5 Inspección de maquinaria y equipos


	
Limpieza y mantenimiento equipos	Limpieza y mantenimiento equipos
	
Limpieza y mantenimiento equipos	Limpieza y mantenimiento equipos

Ver anexo inspección herramientas y equipos

1.3 MEDIDAS DE CONTROL



1.3.1 Entrega de elementos de protección personal

	
Entrega de EPP	**Entrega de EPP**

	
Entrega de EPP	**Entrega de EPP**

Ver anexo entrega de Elementos de protección personal EPP.

	
Entrega de EPP	**Entrega de EPP**

	
Entrega de EPP	**Entrega de EPP**

1.3.2 SG- SST Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

1.3.3 Evaluación de los factores de riesgo generadores de at-el (matriz de peligros)

- Se usan teleras como método de contención en caso de riesgo por desplome de tierras.

- Se ha hecho enfasis en los trabajadores en el autocuidado para el desarrollo de todas las actividades de obra, en la gestion documental nos apoyamos con las inspecciones locativas, de herramientas, EQCC, EPP, preoperacionales, permisos de alturas, capacitaciones entre otros. Asi mismo se continua dando cumplimiento al plan de capacitaciones para trabajadores e identificacion de riesgos antes de iniciar labores.

- En los tramos donde tengamos el area para realizar el paso peatonal se esta delimitando y señalizando el area para el transito de la comunidad y en areas donde el radio de la retroexcavadora no lo permita el paso, se hara en cierres parciales con el apoyo del parey siga y maletines.

- Cada MH que se abra para revisión se deja debidamente señalizado y delimitado.


- Acompanamiento en en campo por residente SST con el objetivo de desarrollar todos los trabajos en condiciones seguras y validando si los trabajadores realizan actos inseguros para su correcion.


- Cada tramo que se va interviniendo es inspeccionado para conocer en que de condicion esta el area de trabajo para identificar riesgos presentes y medidas de prevencion.

1.3.4 Estándares, procedimientos de seguridad y sistema de gestión integrado de capacitación e inducción.


1.3.4.1 Programa de inducción y capacitación

1.3.4.2 Inducciones y capacitaciones.

	
Charlas del plan anual de capacitaciones	Charlas del plan anual de capacitaciones

	
Charlas del plan anual de capacitaciones	Charlas del plan anual de capacitaciones
	
Soporte de asistencia charlas SST	Soporte de asistencia charlas SST

	
Soporte de asistencia charlas SST	**Soporte de asistencia charlas SST**

	
Soporte de asistencia charlas SST	**Soporte de asistencia charlas SST**

Ver anexo charlas SST

1.3.4.3 Pausas activas.




Pausa activa inicio de labores- estiramientos.



Pausa activa inicio de labores- estiramientos.






Pausa activa inicio de labores- estiramientos.




Pausa activa inicio de labores- estiramientos.


1.3.5 Señalización y demarcación


<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Señalizacion obra</td><td>Señalizacion inicio obra</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Paleta de pare y siga para uso en obra</td><td>Señalzacioin punto de encuentro en caso de emergencia</td></tr>
</table>


	
Paso peatonal	**Maletines por cierre parcial**

	
MH en uso y señalizados	**Areas de trabajo delimitadas**

	
Senalizacion senderos peatonales	Senalizacion senderos peatonales

	
MH en uso y señalizado	Paso peatonal

	
Area de tabajo delimitada y señalizada	**Paso peatonal**




Valla informativa sobre proyecto colector # 8

1.3.6 Materiales, equipos, herramientas y sustancias químicas

Proceso	Materiales	Equipos	Herramientas	Sustancias quimicas
Demolicion de pavimento con maquinaria pesada	Triturado, Lino afirmado	Retroexcavadora	Pala, pica,barra,asadon pala draga,serrucho, segueta,martillo.	
Excavacion manual y mecanica de tierra	Triturado, Lino afirmado	Retroexcavadora	Pala, pica,barra,asadon pala draga,serrucho, segueta,martillo.	
Puesta de Tuberia- colector	Tuberia PVC , accesorios		Pala, pica,barra,asadon pala draga,serrucho, segueta,martillo	Limpiador PVC
Lleno de excavaciones para cubrir tuberia	Triturado, Lino afirmado	Retroexcavadora	Pala, pica,barra,asadon pala draga,serrucho, segueta,martillo.	

- En el mes de septiembre y octubre se continua en la ejecuccion de las actividades las mismas herramientas menores. Maquinaria pesada, material de lleno y algunas sustancias quimicas como lo son el limpiador PVC, acontinuacion se deja registro fotografico reportado en la tabla.

Ver anexo ficha de seguridad Limpiador PVC.

	
Limpiador para PVC	**Retroexcavadora**
	
Material	**Rana Compactadora.**

1.3.7 Lavado de manos y desinfección




Area de lavado de manos obra

1.3.8 Zona de hidratación



Areas de hidratacion obra

Elaborado por:



Angie Milena Sequeda Cordon

Residente SST

Ingeniera ambiental Esp, SST

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Corporación Académica Ambiental

EL HOMBRE POR NATURALEZA
Cornare

República de Colombia Departamento de Santander	RESOLUCIÓN	CÓDIGO	AP-JC-RG-89
		VERSIÓN	5
		FECHA DE APROBACIÓN	22/05/2017
		PÁGINA	1 de 1

RESOLUCIÓN NÚMERO EI 19998 **DE**

POR LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EL SUSCRITO SECRETARIO DE SALUD DEPARTAMENTAL

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en la Ley 1562 de 2012 y la Resolución 04502 de 2012 y,

CONSIDERANDO

Que ANGIE MILENA SEQUEDA CORDON, identificado (a) con la cédula de Ciudadanía No. 1098753002, ha solicitado licencia para la prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el trabajo ante la Secretaria de Salud Departamental de Santander.

Que de conformidad con el artículo segundo de la Resolución 04502 del 28 de Diciembre de 2012, el peticionario ha presentado la documentación requerida para la expedición de la Licencia en Salud Ocupacional para la prestación de servicios en Seguridad y Salud en el trabajo.

Que por lo antes expuesto, el Secretario de Salud Departamental.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Otórguese LICENCIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A: ANGIE MILENA SEQUEDA CORDON. INGENIERO AMBIENTAL - ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO identificado(a) con la cédula de Ciudadanía No. 1098753002, en las áreas de Ingeniería Ambiental en Seguridad y Salud en el trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, Investigación en área técnica, Investigación del accidente de trabajo, Educación, Capacitación, Diseño, Administración y Ejecución del Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

ARTÍCULO 2: La licencia de que trata el artículo anterior se concede por el término de Diez (10) años contados a partir de la fecha de expedición de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3: Cuando se modifique las condiciones por la cual se otorgó esta licencia, en el término máximo de un mes se debe informar a la Secretaria de Salud de Santander para la modificación de la misma.

ARTÍCULO 4: Esta licencia es válida en todo el Territorio Nacional y tendrá carácter personal e intransferible.

ARTÍCULO 5: Contra la presente Resolución procede los recursos legales.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE,
Dado en Bucaramanga a los 12 SEP 2022

JAVIER ALONSO VILLAMIZAR SUAREZ
Secretario de Salud Departamental

VoBo: Luis Felipe Tarazona V.- Director Desarrollo Vigilancia y Control
Revisó: Yelitza Hernández G. – Coordinador Grupo de Acreditación en Salud y SOGC
Proyectó: Helena Gordillo O. - Grupo de Acreditación en salud S.O.G.C.

Scanned with CamScanner