ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACION	**2.1.3 ITEM 4.- Suministro de materiales, insumos y mano de obra para el arreglo y resane general en el techo, con andamio móvil certificado para altura de mínimo 3 m.**
ACTIVIDAD	Se realizó el desmonte del cielo raso que se encontró deteriorado o manchado debido a humedades u otros factores y las placas indicadas y aprobadas por la interventoría, la limpieza, lijado, preparación de la superficie y la pintura del cielo raso
PRESENCIA DE HUMEDAD Y DETERIORO CIELO RASO	
PRESENCIA DE HUMEDAD Y DETERIORO CIELO RASO	
PRESENCIA DE HUMEDAD Y HUECO LUMINARIA ADICIONAL	

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACION	**2.1.3 ITEM 4.- Suministro de materiales, insumos y mano de obra para el arreglo y resane general en el techo, con andamio móvil certificado para altura de mínimo 3 m.**
RESANE CIELO RASO	
PINTURA CIELO RASO	
CIELO RASO TERMINADO	
DIMENSIONES	CANTIDAD: 1 GLOBAL