ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÒN (MIPG) INGRESO DE MOTOCICLETA PARA SERVICIO DE MECÁNICA, ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	MAJA01.03.02.P025.F013	
		VERSIÓN	001

Contrato No.	4181,010,26,1,328,2023

DATOS DEL CLIENTE INTERNO

Fecha Ingreso	Organismo	Teléfono
19/05/2023	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios	3417093

Placa	Marca	Clase	Tipo	Modelo
PWX56D	HONDA	XR250[TORNADO]MT250CC	XR250	2015

Kilometraje	Nombre Motorista	Celular No.	Color
26796	RICHARD MUÑOZ	3155634428	BLANCO

Orden de Trabajo No.	Taller Asignado	SOAT	RTM
		Fecha vencimiento	Fecha vencimiento
79	MUNDO HONDA	30 / 11 / 2023	29 / 11 / 2023

Nivel Combustible "Marque con "X"	FULL	3/4	1/2	1/4	VACIO
Nivel de Carga Motocicleta Electrica "Marque con "X"			ALTA	MEDIA	BAJA

SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO

fuga




INVENTARIO DE LA MOTOCICLETA

Parte	Cant	Estado Marque "X"			Parte	Cant	Estado Marque "X"			Parte	Cant	Estado Marque "X"		
		M	X	B			M	X	B			M	X	B
Barras de dirección		M	X	B	Porta espejos		M	X	B	Rin trasero		M	X	B
Fuelles de telescópicos		M	X	B	Espejos		M	X	B	Manzana trasera		M	X	B
Rin delantero		M	X	B	Switch de encendido		M	X	B	Llanta trasera		M	X	B
Llanta delantera		M	X	B	Pito		M	X	B	Amortiguadores		M	X	B
Manzana delantera		M	X	B	Patada del cran		M	X	B	Kit de arrastre		M	X	B
Disco de freno delantero		M	X	B	Motor de arranque		M	X	B	Tijera		M	X	B
Caliper de disco delantero		M	X	B	Pedal de freno trasero		M	X	B	Agarraderos tripulante		M	X	B
Bomba de freno delantero		M	X	B	Bujía		M	X	B	Stop		M	X	B
Guardafango delantero		M	X	B	Capuchón de bujía		M	X	B	Porta placa		M	X	B
Farola		M	X	B	Bobina de alta		M	X	B	Direccionales traseros		M	X	B
Carenaje de farola		M	X	B	Protector de manigueta		M	X	B	Guardabarro trasero		M	X	B
Direccionales delanteros		M	X	B	Batería		M	X	B	Descansa pies		M	X	B
Tacómetros		M	X	B	Caja de batería		M	X	B	Tensor de cadena		M	X	B
Base de tacómetros		M	X	B	Trompo de stop		M	X	B	Tapa lateral izquierda		M	X	B
Guaya de velocímetro		M	X	B	Exosto		M	X	B	Caja de herramientas		M	X	B
Guaya de tacómetro		M	X	B	Rejillas de exosto		M	X	B	Tapa piñón de salida		M	X	B
Control de direccionales		M	X	B	Babero protector motor		M	X	B	C.D.I.		M	X	B
Comandos		M	X	B	Tapa lateral derecha		M	X	B	Protector de cadena		M	X	B
Guaya de choque		M	X	B	Tanque de gasolina		M	X	B	Pata o pie de apoyo		M	X	B
Manillares de dirección		M	X	B	Tapa tanque gasolina		M	X	B	Palanca de cambios		M	X	B
Manigueta freno delantero		M	X	B	Tapa aceite del motor		M	X	B	Llave de encendido		M	X	B
Guaya freno delantero		M	X	B	Tapón aceite del Carter		M	X	B	Estado general pintura		M	X	B
Seguro de dirección		M	X	B	Carburador		M	X	B	Otro:		M	X	B
Manigueta de embrague		M	X	B	Cojinería		M	X	B	Otro:		M	X	B
Guaya de embrague		M	X	B	Emblemas		M	X	B	Enciende la motocicleta?	X	no		

Nombre Asesor	Teléfono	Nombre Motorista

Firma Asesor	Firma Motorista

PWX56D	HONDA	XR250	250	2015

FOTOGRAFÍAS				
FOTOGRAFÍA FRONTAL			FOTOGRAFÍA TRASERA	
				
FOTOGRAFÍA LATERAL DERECHA			FOTOGRAFÍA LATERAL IZQUIERDA	
				
FOTOGRAFIA:			FOTOGRAFIA:	
			FOTOGRAFÍA (8)	
OBSERVACIONES:				

ALMACEN Y TALLER

MUNDO HONDA

RICHARD BASTO FLOREZ

NIT: 15.244.214-1 I.V.A. REGIMEN COMUN

VENTA DE REPUESTOS ORIGINALES Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS

DIAGNOSTICO TALLER					
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI				CONTRATO No	4161.010.32.1.933-2023
DESCRIPCION TRABAJOS A REALIZAR		TALLER QUE PRESTA EL SERVICIO ALMACEN Y TALLER MUNDO HONDA			
GARANTIA EN KMS		FECHA DE INGRESO		No. Cotización	
		19/05/2023		79	
ORGANISMO	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios				
PLACA VEHICULO	PWX56D	MODELO	2015	#ORDEN DE TRABAJO	79
TIPO DE VEHICULO	MOTOCICLETA	CILINDRAJE	250	# ORDEN DEL TALLER	79
MARCA DEL VEHICULO	honda				
KILOMETRAJE	26796				
ASESOR DE SERVICIOS	ANGELICA CASTRO				
NOMBRE					

DIAGNOSTICO DE REPARACION
FALLA :
FUGA
POSIBLE CAUSA:
USO
SOLUCION:
CORRECCION FUGA LUBRICACION

Nombre Mecánico:

Nombre Asesor:

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI				N° CONTRATO: 4181,010,26,1,328,2023
DATOS DEL CLIENTE INTERNO				
Fecha	**Organismo**		**Teléfono**	
15/05/2023	Secretaría de Seguridad y Justicia		3417093	
Placa	**Marca y Clase**	**Tipo**	**Modelo**	
PWX56D	HONDAXR250[TORNADO]MT250CC	MOTOCICLETA	2015	
Kilometraje	**Nombre motorista**	**# Celular**	**# Orden de trabajo**	
26796			79	
Valor FASECOLDA	**Taller Asignado**	**# Cotización**	**Garantía**	
$ 12.100.000	ALMACEN Y TALLER MUNDO HONDA	79	6000	

MUNDO HONDA

COTIZACIÓN - MANO DE OBRA

Descripción mano de obra	Cant.	Valor Unitario	Valor total	Observaciones	Autoriza	Valor autorizado
Correccion fuga lubo lubricacion culata	1	$ 94.000	$ 94.000	NO ESTA	SI	$ 94.000
	Subtotal mano de obra		$ 94.000			$ 94.000

COTIZACIÓN - REPUESTOS CON IVA

Descripción y referencia	Tipo de repuesto	Marca del repuesto	Cant.	Valor Unitario	Valor total	Observaciones	Autoriza	Valor autorizado
	ORIGINAL	HONDA	1	$ -	$ 0			$ 0
			Subtotal repuestos		$ 0			$ 0
			Subtotal:		$ 94.000			$ 94.000
			IVA del 19%		$ 17.860			$ 17.860

COTIZACIÓN - REPUESTOS SIN IVA		Marca del repuesto	Cant.	Valor Unitario	Valor total	Observaciones	Autoriza	Valor autorizado
Asesor	**Teléfono**	**VALOR TOTAL COTIZACIÓN**			$ 111.860	VALOR TOTAL AUTORIZADO		$ 111.860

*D/M/C: Desmontar/Montar/Cambiar *I: Inspeccionar *TOT: Trabajos en otros talleres

Esta cotización no incluye imprevistos. Validez de la oferta 30 días.

Dirección del taller: Cra. 5 Norte No. 38AN - 75 PBX: 4100318 Ext. 27

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES MUEBLES Y AUTOMOTORES	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ENTREGA DEL AUTOMOTOR	MAJA01.03.02.P028.F002	
		VERSIÓN	001

CONTRATO No	4181,010,26,1,328,2023							
TALLER ASIGNADO	ALMACEN Y TALLER MUNDO HONDA							
PLACA	SIW56D.							
FECHA DE INGRESO	Día	19	Mes	5	Año	2023		
FECHA DE SALIDA	Día	25	Mes	5.	Año	2023		
HORA DE SALIDA		KILOMETRAJE SALIDA		26796.				
COTIZACIÓN NÚMERO	79.							
MOTIVO DE INGRESO (marque con una X)	X	MANTENIMIENTO			GARANTÍA			

TRABAJOS REALIZADOS

*
* corrección fuga lubricación culata.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

RECOMENDACIONES

*
*
*
*
*

Se entrega a satisfacción de quien recibe el automotor previa prueba de ruta.

Firma Asesor	Firma del Conductor	Firma Supervisor Mantenimiento
Nombre:	Nombre: Carlos A. Paez	Nombre: Julian Sdnz
C.C:	C.C: 94450792.	C.C: 16484792

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.