ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y AUTOMOTORES	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INGRESO DE MOTOCICLETA PARA SERVICIO DE MECÁNICA, ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	MAJA01.03.02.P025.F013	
		VERSIÓN	001

Contrato No.	4181,010,26,1,328,2023

DATOS DEL CLIENTE INTERNO

Fecha Ingreso	Organismo			Teléfono
26-6-2023	Secretaría de Cultura			3417093
Placa	**Marca**	**Clase**	**Tipo**	**Modelo**
HSF77D	HONDA	XR250[TORNADO]MT250CC	XR250	2014
Kilometraje	**Nombre Motorista**		**Celular No.**	**Color**
36357	SEBASTIAN DIAZ		3052943630	BLANCO
Orden de Trabajo No.	**Taller Asignado**		**SOAT**	**RTM**
			Fecha vencimiento	Fecha vencimiento
122	MUNDO HONDA		9 6 2024	4 7 2024

Nivel Combustible "Marque con "X"	FULL	3/4	1/2	1/4	VACIO
Nivel de Carga Motocicleta Electrica "Marque con "X"			ALTA	MEDIA	BAJA

SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO

ARREGLO EXOSTO





INVENTARIO DE LA MOTOCICLETA

Parte	Cant	Estado Marque "X"			Parte	Cant	Estado Marque "X"			Parte	Cant	Estado Marque "X"		
Barras de dirección		M	X	B	Porta espejos		M	X	B	Rin trasero		M	X	B
Fuelles de telescópicos		M	X	B	Espejos		M	X	B	Manzana trasera		M	X	B
Rin delantero		M	X	B	Switch de encendido		M	X	B	Llanta trasera		M	X	B
Llanta delantera		M	X	B	Pito		M	X	B	Amortiguadores		M	X	B
Manzana delantera		M	X	B	Patada del cran		M	X	B	Kit de arrastre		M	X	B
Disco de freno delantero		M	X	B	Motor de arranque		M	X	B	Tijera		M	X	B
Caliper de disco delantero		M	X	B	Pedal de freno trasero		M	X	B	Agarraderos tripulante		M	X	B
Bomba de freno delantero		M	X	B	Bujía		M	X	B	Stop		M	X	B
Guardafango delantero		M	X	B	Capuchón de bujía		M	X	B	Porta placa		M	X	B
Farola		M	X	B	Bobina de alta		M	X	B	Direccionales traseros		M	X	B
Carenaje de farola		M	X	B	Protector de manigueta		M	X	B	Guardabarro trasero		M	X	B
Direccionales delanteros		M	X	B	Batería		M	X	B	Descansa pies		M	X	B
Tacómetros		M	X	B	Caja de batería		M	X	B	Tensor de cadena		M	X	B
Base de tacómetros		M	X	B	Trompo de stop		M	X	B	Tapa lateral izquierda		M	X	B
Guaya de velocímetro		M	X	B	Exosto		M	X	B	Caja de herramientas		M	X	B
Guaya de tacómetro		M	X	B	Rejillas de exosto		M	X	B	Tapa piñón de salida		M	X	B
Control de direccionales		M	X	B	Babero protector motor		M	X	B	C.D.I.		M	X	B
Comandos		M	X	B	Tapa lateral derecha		M	X	B	Protector de cadena		M	X	B
Guaya de choque		M	X	B	Tanque de gasolina		M	X	B	Pata o pie de apoyo		M	X	B
Manillares de dirección		M	X	B	Tapa tanque gasolina		M	X	B	Palanca de cambios		M	X	B
Manigueta freno delantero		M	X	B	Tapa aceite del motor		M	X	B	Llave de encendido		M	X	B
Guaya freno delantero		M	X	B	Tapón aceite del Carter		M	X	B	Estado general pintura		M	X	B
Seguro de dirección		M	X	B	Carburador		M	X	B	Otro:		M	X	B
Manigueta de embrague		M	X	B	Cojinería		M	X	B	Otro:		M	X	B
Guaya de embrague		M	X	B	Emblemas		M	X	B	¿Enciende la motocicleta?	X	no		

Nombre Asesor	Teléfono	Nombre Motorista
Firma Asesor		Firma Motorista

HSF77D	HONDA	XR250	250	2014

FOTOGRAFÍAS

FOTOGRAFÍA FRONTAL	FOTOGRAFÍA TRASERA
	
FOTOGRAFÍA LATERAL DERECHA	**FOTOGRAFÍA LATERAL IZQUIERDA**
	
FOTOGRAFIA:	FOTOGRAFIA:
	FOTOGRAFIA (5)

OBSERVACIONES:

ALMACEN Y TALLER

MUNDO HONDA

RICHARD BASTO FLOREZ

NIT: 15.244.214-1 I.V.A. REGIMEN COMUN

VENTA DE REPUESTOS ORIGINALES Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS

DIAGNOSTICO TALLER

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI				CONTRATO No	4181,010,26,1,328,2023
DESCRIPCION TRABAJOS A REALIZAR				TALLER QUE PRESTA EL SERVICIO ALMACEN Y TALLER MUNDO HONDA	
GARANTIA EN KMS		FECHA DE INGRESO		No. Cotización	
		26/05/2023		122	
ORGANISMO	Secretaría de Cultura				
PLACA VEHICULO	HSF77D	MODELO	2014	#ORDEN DE TRABAJO	122
TIPO DE VEHICULO	MOTOCICLETA	CILINDRAJE	250	# ORDEN DEL TALLER	122
MARCA DEL VEHICULO	HONDA				
KILOMETRAJE	36357				
ASESOR DE SERVICIOS	ANGELICA CASTRO				
NOMBRE MOTORISTA					

DIAGNOSTICO DE REPARACION

FALLA :

DESGASTE EXOSTO

POSIBLE CAUSA:

uso

SOLUCION:

Arreglo exosto	
Cambio resorte lateral	
Ajuste pito	

Nombre Mecánico:

Nombre Asesor:

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACIÓN DE BIENES
INMUEBLES MUEBLES Y
AUTOMOTORES

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	MAJA01.03.02.18.P25.F06	
	VERSION	1
ENTREGA DE VEHICULO	FECHA DE ENTREGA EN VIGENCIA	09/mar/2020

CONTRATO No	4181,010,26,1,328,2023					
TALLER ASIGNADO	ALMACEN Y TALLER MUNDO HONDA					
PLACA	HSF77D					
FECHA DE INGRESO	Día	26	MES	5	Año	2023
FECHA DE SALIDA	Día	27	MES	6	Año	2023
HORA DE SALIDA		KILOMETRAJE SALIDA			36357	
COTIZACIÓN NUMERO	122					
MOTIVO DE INGRESO (marque con una X)		X	MANTENIMIENTO		GARANTÍA	

TRABAJOS REALIZADOS

* arreglo de exosto, arreglo de pata lateral, ajuste de pito y cambio de aceite
*
*
*
*
*

RECOMENDACIONES

*
*
*
*
*

Se entrega a satisfacción de quien recibe el vehículo previa prueba de ruta.

Nombre y firma Asesor

Sebastian Diaz H.
Nombre y firma del Conductor
N.º C.C. 1108252294

Nombre y firma Supervisor Mantenimiento

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI				N° CONTRATO: 4181,010,26,1,328,2023
DATOS DEL CLIENTE INTERNO				
Fecha	**Organismo**		**Teléfono**	
23/05/2023	Secretaría de Cultura			
Placa	**Marca y Clase**	**Tipo**	**Modelo**	
HSF77D	HONDAXR250[TORNADO]MT250CC	MOTOCICLETA		
Kilometraje	**Nombre motorista**	**# Celular**	**# Orden de trabajo**	
37427	SEBASTIAN DIAZ	3052943630	122	
Valor FASECOLDA	**Taller Asignado**	**# Cotización**	**Garantía**	
	ALMACEN Y TALLER MUNDO HONDA	122	6000	

MUNDO HONDA

COTIZACIÓN - MANO DE OBRA

Descripción mano de obra	Cant.	Valor Unitario	Valor total	Observaciones	Autoriza	Valor autorizado
Arreglo exosto	1	$ 50.000	$ 50.000	OK	SI	$ 50.000
Cambio resorte lateral	1	$ 9.000	$ 9.000	OK	SI	$ 9.000
Ajuste pito	1	$ 28.000	$ 28.000	OK	SI	$ 28.000
	Subtotal mano de obra		$ 87.000			$ 87.000

COTIZACIÓN - REPUESTOS CON IVA

Descripción y referencia	Tipo de repuesto	Marca del repuesto	Cant.	Valor Unitario	Valor total	Observaciones	Autoriza	Valor autorizado
Aceite motor	ORIGINAL	HONDA	1	$ 48.000	$ 48.000	OK	SI	$ 48.000
Empaque salida exosto	ORIGINAL	HONDA	1	$ 27.063	$ 27.063	OK	SI	$ 27.063
Resorte pata latera	ORIGINAL	HONDA	1	$ 19.040	$ 19.040	OK	SI	$ 19.040
			Subtotal repuestos		$ 94.103			$ 94.103
			Subtotal:		$ 181.103			$ 181.103
			IVA del 19%		$ 34.410			$ 34.410

COTIZACIÓN - REPUESTOS SIN IVA		Marca del repuesto	Cant.	Valor Unitario	Valor total	Observaciones	Autoriza	Valor autorizado
Asesor	Teléfono	VALOR TOTAL COTIZACIÓN			$ 215.513	VALOR TOTAL AUTORIZADO		$ 215.513

*D/M/C: Desmontar/Montar/Cambiar * I: Inspeccionar *TOT: Trabajos en otros talleres

Ésta cotización no incluye imprevistos. Validez de la oferta 30 días.

Dirección del taller: Cra. 5 Norte No. 16AN - 75 PBX: 4160318 Ext. 27