CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 7
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 7
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 9

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	23000956 H4 DE 2023
Nombre del Contratista:	CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA
Periodo informe:	**INFORME MENSUAL 26/12/2023**
Nombre de Supervisor:	**WILLIAM LUCAS QUIROGA ALVARADO**
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	**Direccion Regional Oriente**

2. OBJETO DEL CONTRATO

33600C1458 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA E INSTALACIONES DEL AEROPUERTO DE YOPAL.

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

De acuerdo con las responsabilidades delegadas por la Direccion Regional Oriente y establecidas en el manual de contratación de la entidad, relacionadas con la vigilancia y control del contrato 23000956 H4 DE 2023, como supervisor del contrato, informo que durante la vigencia del contrato se ejecutó de la siguiente forma:

PERÍODO: del 08//11/2023 al 30/11/2023		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA	Se realizo alistamiento, resane en estuco plástico y pintura tipo1 en el cielorraso y muros en un área total de **1.543 M2** la cual presentaba deterioro por humedades y daños exteriores distribuidas en el terminal nuevo, torre de control, bomberos y la antigua terminal.	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal

PERÍODO: del 08//11/2023 al 30/11/2023		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	Se realizó el suministro de pintura con su respectiva aplicación en cielorrasos, techos y muros en un área de **1.680 m2** distribuidas en el terminal nuevo, torre de control, bomberos y la antigua terminal.	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal

PERÍODO: del 08//11/2023 al 30/11/2023		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	Se realizo el retiro y suministro de enchape de sanitarios viejos, orinales y accesorios del aeropuerto antiguo en un área de **30 M2** distribuidas en la antigua terminal 27 M2 y bomberos 3 M2.	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal

PERÍODO: del 08//11/2023 al 30/11/2023		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES)	Se realizo el suministro de pintura tipo coraza a 3 manos en la parte interior, incluyendo los resanes necesarios para su aplicación en un área de **453 M2** distribuidas en la antigua terminal.	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, 3 MANOS. INCLUYE TODO TIPO DE RESANES Y PREPARACION DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES)	Se realizo el suministro de pintura tipo coraza a 3 manos en la parte exterior de las antiguas instalaciones, incluyendo los resanes necesarios para su aplicación en un área de 360 **M2** distribuidas en la antigua terminal.	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO CALIBRE 6MM (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DETERIORADOS, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.)	Se realizo el suministro de pintura tipo coraza a 3 manos en la parte interior, incluyendo los resanes necesarios para su aplicación en un área de **300 m2** distribuidas en el terminal nuevo, bomberos y la antigua terminal.	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	Se realizo el suministro e instalación de cielorraso plano superboard de 8mm y recolección de desperdicio en un área de **100 m2** distribuidas en el terminal nuevo, bomberos y la antigua terminal.	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DESARROLLO 40CM	Se realizo el suministro e instalación de lamina de flanche galvanizada **15m** en la parte superior de la unidad sanitaria puerta 3 y en el oratorio.	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	Se realizo el suministro Aplicación esmalte sobre lamina, previa limpieza sobre la estructura en un área de **2080 m2** distribuidas en el terminal nuevo, y la torre de control.	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA

		CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	Suministro e instalación de vidrio 4mm debido al deterioro en un área de **36 M2** en el la terminal nueva y la terminal antigua.	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopa
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	Se realizó la limpieza de canales cubiertas y bajantes en un área de **200 M2** en la terminal nueva y la torre de control.	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal
MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	Se realizo el mantenimiento de **22 unidades** sanitarias en el área de la terminal nueva y terminal antigua.	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO	Se realizo el suministro e instalación de cable encauchado para la instalación de la iluminaria interior y exterior en una totalidad de **200 M**.	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal

PERÍODO: del 31//11/2023 al 22/12/2023		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	Se realizo limpieza profunda de fachada posterior y anterior del terminal incluyendo puertas, ventanas en un área total de **1300 M2,**	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA

LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	Se realizo la limpieza de cubierta incluye estructura metálica que la compone en un área total de **13732 M2**	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal
PODA INDIVIDUOS ARBOREOS (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION MATERIAL DE CORTE)	Se realizo la poda de **37** individuos arbóreos en las antiguas y nuevas instalaciones incluyendo el retiro y disposición final de residuos	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal
RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS Y ADECUACION BAÑOS (AEROPUERTO ANTIGU0)	Se realizo la remodelación de baños de las antiguas instalaciones para el área de capacitación del CEA, se intervinieron **8 unidades sanitarias incluyendo las duchas**	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal
DEMARCACION VIAS AEROPUERTO (PINTURA BLANCA)	Se realizo la demarcación de vías del aeropuerto y áreas de parqueaderos de nuevas y antiguas instalaciones en un total de **2000 Ml**	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ALAMBRE PÚAS CALIBRE 16,5 A 4 HILOS, CON POSTES EN MADERA 3,0 MTS X 10 CM DIAMETRO CADA 2 METROS.	Se realizo el suministro e instalación de **265 ml** de cerramiento en alambre de púas y postes en madera en el lote el remanso, inicialmente se habían proyectado 80 Ml, sin embargo, ante el daño y perdida del cerramiento la necesidad es de 270 ml.	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal
PERÍODO: del 31//11/2023 al 22/12/2023		

OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
MANTENIMIENTO Y ADECUACION SISTEMA HIDRAULICO LLENADO MAQUINAS DE BOMBEROS (INCLUYE CABIOD E VALVULAS DE LLENADO RAPIDO)	Se realizo el mantenimiento y adecuación al sistema hidráulico de llenado de máquinas de bomberos, se suministró e instalaron **3 válvulas** de 6" incluida la principal.	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal

OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
SUMINSITRO E INSTALACION SISTEMA DE CLIMATIZACION AULA DE CAPACITACION ANTIGUO TERMINAL	Se realizo el suministro, instalación, acometidas y puesta en funcionamiento de **2 aires acondicionados** para el antiguo terminal en el área de capacitación del CEA	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal

PERÍODO: del 23/12/2023 al 09/02/2024		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
ANDEN EN CONCRETO DE 3000PSI HECHO EN OBRA. NO INCLUYE SARDINEL	Posterior a demolición de cárcamo en las instalaciones de la estación de bomberos, se fundió placa de concreto de **24 m2** con un espesor de 20 cm	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA
LIMPIEZA, DESCONTAMINACION E IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS	Se realizo la limpieza, descontaminación e impermeabilización de **750 M2** de terrazas en las instalaciones de torre de control, estación de bomberos, shelter localizador y terminal de pasajeros.	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion
DEMOLICION CONCRETO 3000 PSI	Se realizo la demolición de cárcamo, con el respectivo retiro y disposición final de escombros en una cantidad de 11 M3.	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA

		CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE CORTINAS PROTECTORAS TORRE DE CONTROL (INCLUYE ADECUACION VENTANAS DE ACCESO,DESMOTE DE MOTROES, FIJACION DEL SISTEMA A LA ESTRUCTURA	Se realizo el mantenimiento, reingeniería (fijación estructura metálica con soldadura y fabricación soportes superiores e inferiores) para las 16 cortinas de la torre de control, debido a que estas estaban fijadas al driwall y presentaban deterioro del cielo raso y sistema de protección.	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal
DEMARCACION VIAS AEROPUERTO (PINTURA BLANCA)	Se realizo la demarcación de vías del aeropuerto y áreas de parqueaderos de nuevas y antiguas instalaciones en un total de **2000 Ml**	C:\Users\79594192\OneDrive - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL\Documents\gestion villavicencio 2023\gestion villavicencio\gestion contractual\lado tierra yopal

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

El Contratista dentro del término establecido realizo y finalizo la totalidad de actividades previstas contractualmente, así como los nuevos ítem aprobados.

PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

- ✓ EL contratista ha entregado a la Gerencia del aeropuerto y al supervisor las áreas intervenidas conforme a las especificaciones técnicas a satisfacción.

1. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

- ✓ Ninguna

2. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

- ➢ Ninguna

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

(El supervisor del contrato de acuerdo con los riesgos definidos en la matriz de riesgos de los estudios previos de este contrato, dará respuesta a las siguientes preguntas)

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	N/A
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
X	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
X	

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**
Verificado por el área de GSST de la Regional	Verificado por el área de GSST de la Regional

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
X	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

Esta información reposa en la oficina de SST de la Regional Meta, quien expido la certificación

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
2	X	

3. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS:

A la fecha del presente informe se realizaron dos pagos por valor de CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/cte ($ 480´417.529).

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

En la actualidad el contrato se encuentra ejecutado en un 100% de las actividades

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



NOMBRE SUPERVISOR: **WILLIAM LUCAS QUIROGA ALVARADO**
IDENTIFICACIÓN: 79.594.192
SUPERVISOR