DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 12 2023	30 01 2024
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI** ☐	**NO** X
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	100%	100%

Datos del supervisor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR ENCARGADO	LUIS MIGUEL RANGEL FRANCO
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CARGO	SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
CIUDAD	SANTA ROSA DE CABAL

Datos del contrato supervisado:

NUMERO DE CONTRATO	582-2023
FECHA DE CONTRATO	01 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA	LINNEAL CONSTRUYE Y REMODELA SAS BIC
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901531932
PROYECTO	MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA, REPARACIÓN TECHOS Y CANALES DEL COLISEO MUNICIPAL
VALOR	19.355.198,00
PLAZO	1 MES
FECHA ACTA DE INICIO	01 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	30 DE ENERO DE 2023
ADICIÓN	NO APLICA
PRÓRROGA	30 DIAS CALENDARIO
SUSPENSIÓN	NO APLICA
OBJETO: MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA, REPARACIÓN TECHOS Y CANALES DEL COLISEO MUNICIPAL	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:
   REALIZÓ LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A SUS ALCANCES.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	Sistema de protección contra caídas para un área de hasta 500 m2, incluye anclajes certificados, líneas de vida fijas y alquiler de andamios certificados para acceso a cubierta				X		Cumplio con la obligación, y se recibe actividad a satisfacción.
	Recorrido de techos de fibrocemento, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras y/o ganchos				X		Cumplio con la obligación, y se recibe actividad a satisfacción.
	Recorrido de canales, incluye reacomodación de la canal, reacomodación de soportes y limpieza				X		Cumplio con la obligación, y se recibe actividad a satisfacción.
	Flanshing (flanche) en lámina galvanizada C 26, incluye mortero 1:3 imperameabilizado				X		Cumplio con la obligación, y se recibe actividad a satisfacción.
	Techo en teja ondula de fibrocemento				X		Cumplio con la obligación, y se recibe actividad a satisfacción.

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA: SIN SUGERENCIAS.

4. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	Nº PLANILLA
PENSIÓN	2023 – 12	2024-15-01	**4526497809**
SALUD	2023 – 12	2024-15-01	
RIESGOS PROFESIONALES	2023 – 12	2024-15-01	

5. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO: CUMPLIMIENTO TOTAL

6. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: NO

7. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? **SI** [ ] **NO** [X]

8. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [X]	**NO** [ ]
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: Se anexan formatos para el desempeño de las actividades, informes desarrollados y fotografías.	

9. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO

SI	X	NO	
SE ANEXA AL PRESENTE INFORME ACTA PARCIAL 01 DEL CONTRATO 582-2023 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA, REPARACIÓN TECHOS Y CANALES DEL COLISEO MUNICIPAL, EN LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO.			

10. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR: NINGUNA.

Fecha de elaboración 30 DE ENERO DE 2024

LUIS MIGUEL RANGEL FRANCO
SUPERVISOR