1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

Contratista	***DICOIN S.A.S.***
Informe de Actividades.	***ACTA No 1***
Período	*DEL 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023*
Número del Contrato	*588 DE 2023*
Objeto:	*"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN LOCATIVA DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL".*
Plazo	*UN (1) MES*
Valor Total del Contrato	*$ 32.425.696*
Valor del Periodo del Informe	*$ 30.491.588,20*
Pago Acta No 1	*$ 30.491.588,20*
Saldo por pagar	*$ 1.934.107.8*
Fecha de Inicio	*DICIEMBRE 6 DE 2023*
Fecha de Terminación	*DICIEMBRE 31 DE 2023*
Supervisor	*LUZ STELLA NARANJO CARDONA*
Secretaría	*INFRAESTRUCTURA.*
Prórrogas	*N-A*
Disponibilidad Presupuestal	*1-50-40-63-01-01181 del 27-10-2023*
Registro Presupuestal	*1-50-40-63-02-01399 del 1-12-2023*
Rubro	*2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN.*

2. INFORMACIÓN TÉCNICA – DATOS GENERALES DE INTERVENCIÓN

CATEGORIA/GRUPO POBLACIONAL	RANGOS EDADES	N° PARTICIPANTES	GÉNERO	
			F	M
Urbana		59.829		
Rural		12.196		
Hombre				42.193
Mujer			42.028	

Rangos de Edades: 0 – 5 años (X), 6 – 12 años (X), 13 – 17 años ( ), 18 – 26 años ( ), 27 – 60 años (X) y Mayores de 60 ( ).

PERTENENCIA ÉTNICA						VULNERABILIDAD							
Afro		Indígenas		Mestizos		Discapacidad		Desplazados		Red Unidos		Damnificados	
F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M

BENEFICIARIOS POR ZONA	
URBANA	RURAL
1,2,3,4,5	

INSTITUCIONES INTERVENIDAS		
URBANA	RURAL	TOTAL
1		

3. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN LOCATIVA DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL".	***ESCUELA RISARALDA:*** *DEMOLICIÓN DE LOSA SOBRE TERRENO, PARA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO REFORZADO, SOBRE VIGAS ESTRUCTURALES Y BLOQUE DE CEMENTO, CON PASAMANOS EN TUBERÍA.*		*SE ADECUÓ LA CONDICIÓN DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.*
	ESCUELA ANTONIA SANTOS: *RESTITUCIÓN DE CANAL DE TECHO, PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS* *RECONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL, EN MALLA ESLABONADA, MURO EN BLOQUE Y MACHONES DE CONCRETO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA; PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA ESCUELA.*	*INFORME MENSUAL, Y PREACTA DE OBRA.*	*SE REALIZA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO EXTERNO DE LA ESCUELA QUE DA A LA FACHADA DE LA CARRERA 12 CON CALLE 15, Y SE REALIZA EL CAMBIO DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS DEL TECHO.*
	ESCUELA RISARALDA: *CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO PARA EL ACCESO DE LOS ESTUDIANTES A LAS AULAS.*	*ACTA DE REUNIÓN DEL 4 DE DICIEMBRE*	*POR DISTRIBUCIÓN DEL ACCESO A LA ESCUELA, NO FUE NECESARIO HACER LA ADECUACIÓN PREVISTA, TODA VEZ QUE EL ACCESO QUEDÓ POR LA FACHADA PRINCIPAL.*

LUZ STELLA NARANJO CARDONA
Supervisora
Subsecrecretaria de Obras Públicas.

FRANCISCO JAVIER LONDOÑO FERNÁNDEZ
Representante legal del Contratista
DICOIN S.A.S.


Proyecto: Sofía López Arango
Ingeniera Civil Contratista
Apoyo a la Supervisión

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO









FOTOS: (ESCUELA RISARALDA RAMPA DE ACCESO)









FOTOS: (ESCUELA ANTONIA SANTOS: CANAL Y CERRAMIENTO)