

ACTA DE VISITA No. 05

LUGAR:	Suin
FECHA:	08-03-2024
CONTRATO No.	177-2023
OBJETO:	Realizar Obras de mejoramiento vial mediante la construcción de placa huella en las Vías de acceso a los reasentamientos de Avirama, Suin y Chunas, Páez.
CONTRATISTA:	Eleazar Giraldo Fajuri
SUPERVISOR:	

PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
<i>[Signature]</i>	Inspector CNK	<i>[Signature]</i>
María Camila Guerrero Embu	Apoyo supervisión CNK	María Camila G.

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO
Se realizó visita técnica al reasentamiento de Suin junto al inspector Harold Bertulfo Sarría en donde hay un avance de obra del 100%.
Se procedió a chequear las medidas de las placas en concreto reforzado, Placas en concreto ciclopeo, bordillos y Vigas riostras. Se realiza el conteo de las placas vigas riostras y Brocales para realizar los cálculos pertinentes.
Se verifica que todos los elementos que conforman la placa huella cumplen con todas las condiciones técnicas y de calidad.
Se mide una longitud total de placa huella de 129.10 ml.
Finalmente se hace una observación sobre la disposición final de los materiales

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD
restantes de la obra, los cuales aun faltan por recoger, esto con el fin de que la placa huella y el sitio de trabajo quede limpio y en perfectas condiciones
<i>[Signature]</i> ok

COMPROMISOS ADQUIRIDOS