	ACTA Nº_____	CODIGO: FO-GI-02 VERSION:02 FECHA:01/05/2022

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: REVISAR PUNTOS CRITICOS EN EL SECTOR CRUCE DE LA QUEBRADA VIA CALARCA – VEREDA EL PENSIL-VISTA HERMOSA

CIUDAD Y FECHA:	HORA INICIO:	HORA FIN:
CALARCA 04 DE MARZO DE 2024		

LUGAR:
VIA CALARCA- EL PENSIL

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:
1. REVISAR LA VIA CALARCA -EL PENSIL-VISTA HERMOSA (PUNTO CRITICO PUENTE)

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
REVISAR PUNTOS CRITICOS CRUCE VEREDA EL PENSIL-VEREDA VISTA HERMOSA Y PROGRAMAR MEJORAMIENTO DE LA MISMA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se hizo recorrido de los puntos críticos desde la entrada a la escuela El Pensil hasta las obras que se están realizando por parte de la
Empresa para el desarrollo territorial Proyecta Quindío del lado de la vereda Vista hermosa.
En este corto tramo se presentan las siguientes situaciones:







Esta placa (batea) construida sobre la vía ha perdido en un 70% el suelo de soporte, se encuentra en voladizo. Para poder transitar el trazado de la vía se ha desplazado poco a poco por los constantes derrumbes. Se recomienda recortar esta placa en forma manual, para prever que si por su propio peso se cae la vía se vea aun mas afectada. Esta placa representa una amenaza de colapso inminente.





Se deben construir las obras transversales para la canalización de las aguas lluvias.



En la Quebrada denominada Quebrada negra se presenta interrupción de la vía debido al colapso de la batea desde hace mas de tres años. Para la solución de este punto la comunidad manifiesta que ya se hicieron estudios y diseños, se deben buscar en la oficina de infraestructura y buscar los recursos para la ejecución de las obras.



Se presenta derrumbe en el lado de la vía vereda vista hermosa-El Pensil desde hace mas de tres años, la comunidad solicita que por parte de la secretaria de infraestructura se retire el derrumbe y se limpie la vía hasta llegar a la Quebrada. Lo anterior con el fin de que la empresa de desarrollo territorial Proyecta pueda continuar con la construcción de placa huellas.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Enviar la retroexcavadora para quitar el derrumbe y limpiar la vía (previa revisión y disponibilidad de la maquina)	CESAR MARTINEZ	05-03-2024

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

REGISTRO DE ASISTENCIA Y PROBACIÓN DEL ACTA No_____

DEL DÍA 04 DEL MES DE Marzo DEL AÑO 2024

CODIGO: FO-GI-02
VERSION:02
FECHA:01/05/2022

OBJETIVO (S) VISITA PUNTOS CRITICOS VIA EL PENSIL - VISTA HERMOSA.. Q. NEGRA.

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA Y/OEMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Dairo Hernan Garcia G.	93398082	Infraestructura		3148351237	Dairo H Garcia G.
Henry de Jesus Alzate Vera	18392444	Infra		3165615115	H J Alz V.
CESAR A MARTINEZ	18.339.955	Infraestructura		3177044BD	