	ACTA Nº_____	CODIGO: FO-GI-02 VERSION:02 FECHA:01/05/2022

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: VISITA VIA CHAGUALA –VEREDA BUENOS AIRES –SECTOR DE VILLA KARINA

CIUDAD Y FECHA:	HORA INICIO:	HORA FIN:
CALARCA 07 DE MARZO DE 2024		

LUGAR: VIA CALARCA-VEREDA BUENOS AIRES BAJO-VILLA KARINA

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:
VERIFICAR LA LIMPIEZA QUE SE REALIZA A LAS ALCANTRILLAS DEL SECTOR

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS ALCANTARILLAS

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A la oficina de gestión del riesgo de desastres municipal llegó una queja de falta de limpieza a unas obras transversales de aguas lluvias provenientes de la vía. Por parte de la oficina de infraestructura se atiende la solicitud y se envía un obrero para realizar la limpieza de las mismas, sin embargo las tuberías que se instalaron al parecer son insuficientes.

CONCLUSIONES


Se realiza limpieza de las alcantarillas y se evaluará el comportamiento de capacidad de las tuberías para que no se afecte la vivienda aledaña.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.





Limpieza de alcantarillas



Tubería existente