INFORME MENSUAL Nº 3 - REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP-452-2023

REGISTRO FOTOGRAFICO - CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C

Proyecto	CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C	Localización	LOCALIDAD DE SUMAPAZ
Contratista:	CONSORCIO GHW SUMAPAZ	Director de obra:	HAROLD MARIN MUÑOZ
Interventor:	CONSORCIO INTER 1	Director Interventoria:	GABRIEL ANTONIO DUARTE DIAZ
Fecha del registro fotográfico:	DEL 26 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024		

FOTOGRAFIA Nº 1



ACTIVIDADES DE REPLANTEO MANUAL Y EXCAVACIONES MANUALES EN MATERIAL COMÚN.

FOTOGRAFIA Nº 2



DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL

FOTOGRAFIA Nº 3



DEMOLICION TUBERIA EXISTENTE

FOTOGRAFIA Nº 4



INSTALACIÓN ACOMETIDA ELECTRICA PROVISIONAL

FOTOGRAFIA Nº 5



CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE

FOTOGRAFIA Nº 6



EXCAVACIONES MANUALES EN MATERIAL COMÚN.