| GUERRA | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | CODIGO: PDI-SST-05-01<br>VERSION: 01 |
|---|---|---|
| | PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURA | VIGENTE DESDE 25-02-2019<br>PAGINA1 DE 1 |

PROYECTO - AREA: Adecuaciones del Palacio de Justicia de Chiquinquira

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd-mm-aa): 21-02-2023 Hora inicio tarea: 8:00am

VALIDO HASTA (dd-mm-aa): 21-08-2023 Hora terminacion tarea: 7:00Pm

**NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO**

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | FIRMA TRABAJADOR | Nº | CEDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA TRABAJADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Eduardo Quemba | 1049632635 | | 5 | | | |
| 2 | Bely Dixon Fajardo | 1193517527 | | 6 | | | |
| 3 | Luis Angel Muñoz | 1049631394 | | 7 | | | |
| 4 | | | | 8 | | | |

| Ayudante de Seguridad | SI ☐ N.A ☐ | Nombre y Apellidos AYS | |
|---|---|---|---|
| | | Firma | |

**TIPO DE TRABAJO:** ADECUACIONES DEL PALACIO DE LA JUSTICIA DE CHIQUINQUIRA

**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR:** APLICACION DE ESMALTE ANTICORROSIVO EN LA ESCTRUTURA METALICA SE HACE DESMONTAJE DE LAMINAS DE POLICARBONATO Y SE INTALAN NUEVAS LAMINAS DE POLICARBONATO CON SUS RESPETIVA TORNILLERIA AJUSTANDOLA ALA ESTRCTURA METALICA CON SUS RESPETIVO EQUIPO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS CON SUS PUNTOS DE ANCLAJE CERTIFICADOS LINEAS DE VIDA Y AMARRES CORRESPONDIENTES PARA DICHA ACTIVIDAD


**ESTADO DE SALUD**

| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No |
| Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo? | X | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales? | | X | | X | | | | | | | | | | | | |
| Sufre de epilepsia, mareos o vértigo? | | X | | X | | | | | | | | | | | | |
| Le tiene miedo a las alturas? | | X | | X | | | | | | | | | | | | |
| Tiene certificado en trabajos en altura vigente? | X | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Tiene vigente la afiliación a la seguridad social? | X | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Punto de anclaje por trabajador? | X | | X | | | | | | | | | | | | | |

Otros? Cual?

**EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS**

| | SI | N.A |
|---|---|---|
| LÍNEA DE VIDA VERTICAL | X | |
| LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL | X | |
| ESLINGA | X | |
| ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO (Solo para trabajos a más de 6 m de altura) | X | |
| ARNÉS DE SEGURIDAD | X | |
| CONTROL O SISTEMA CAÍDA DE OBJETOS | X | |



| | SI | N.A |
|---|---|---|
| ANCLAJE | X | |
| CASCO CON BARBUQUEJO (4 puntos) | X | |
| GAFAS de seguridad o monogafas | X | |
| GUANTES | X | |
| SEÑALIZACION Y DELIMITACION DEL AREA | X | |

HERRAMIENTAS, OTROS EQUIPOS: Herramientas manuales y electricas estan en buen estado para el uso

**Se requiere de permisos adicionales?**

Trabajo en espacios confinados SI ☐ NO ☐ | Trabajo con energias peligrosas SI ☐ NO ☐

Trabajos de izaje de cargas SI ☐ NO ☐ | Trabajos en caliente SI ☐ NO ☐

**SISTEMA DE ACCESO**

**ESCALERA**

| | SI | NO | N.A. |
|---|---|---|---|
| Zapatas de seguridad | X | | |
| Peldaños y largueros en buen estado | X | | |
| Inclinación (H/4) | X | | |

OTROS? CUÁL?

| | SI | NO | N.A. |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ANDAMIOS**

| | SI | NO | N.A. |
|---|---|---|---|
| Asegurado | X | | |
| Módulos en buen estado | X | | |
| Plataformas en buen estado y aseguradas | X | | |
| Cuenta con rodapies | X | | |
| Superficie o base nivelada y firme | X | | |
| Cumple distancia mínima de líneas energizadas | X | | |

**OBSERVACIONES**

**EMISOR DEL PERMISO**

NOMBRE Jonier Carbonell Guzman

CARGO Profesional SST

Cedula 1007216910

**PERSONA QUE VALIDA EL PERMISO (SYSO)**

NOMBRE Jonier Carbonell Guzman

CARGO Profesional SST

Cedula 1007216910

Powered by CamScanner

| GUERRA | FORMATO DE ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO AST | VERSION N°2 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| FECHA | 25 - 07 - 2023 |
| PROCEDIMIENTO VERIFICADO | JONIER ARBOLEDA GUZMAN |
| PROYECTO OBRA | ADECUACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CHIQUINQUIRA |

**ACTIVIDAD**

**desmontaje y montaje de cubierta lamina en policarbonato**

| TARE | DESCRIPCION DE TAREAS | PASOS ESPECIFICOS DE TAREA | PELIGRO | ACCIONES DE CONTROL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antes | Alistar equipos y herramientas manual | Biomecanicos: esfuezo dolor lumbal, sobre cargas y caidas al mismo nivel de objetos, sobre ezfuerzos, fatalidad de la caida/muerte | Inspeccion del area a trabajar, equipos y herramientas, y una pequeña chasla de la actividad que van a realizar y de los objetos, en la forma que la deben manipular señalizacion y demarcacion del area |
| 2 | Durante | se planeara la actividad arealizar adecuadamente para hacer el desmontaje de lamina de policarbonato y la instalacion de nuevas laminas de policarbinato con sus respetiva tornilleria de la estructura metalica teniendo el cuenta via peatones y el desenso de dicho material ya sea con manilas verificando amarres y puntos de anclaje o manualmente hasta una superficie fija | Mecanicos por manejo de herramienta golpes laceraciones Electrico: choque electrico descarga eletrica Fisico:ruido Locativo:fenomenos naturales | Uso de EPP ispeccion de equipos De trabajo en alturas , Concentracion en la realizacion de la tarea. Firmar permisos en alturas. Verificacion de escaleras y andamios y puntos de anclaje al area de trabajo |
| 3 | Despues | Recoger todos los residuos que hayan quedado de la tarea realizada | Quimico por material particulado, quemadura fisico:ruido vibraciones etc. | orden y aseo del area no trabajar a cielo abierto en presencia de lluvia o tormenta |

En constancia de que hayan recibido la imformacion anterior y estar enterado de toso los peligros que estan dispuestos por favor firmar el siguiente AST.

| N° | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Eduardo Quemba | 1049 632 635 | Instador | |
| 2 | Bely Duvan Farias | 1193517545 | Instalador | |
| 3 | Luis Angel Muñoz | 1049636301 | instalador | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |

GUERRA

Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| GUERRA | **FORMATO DE ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO AST** | **VERSION N°2** |

| | |
|---|---|
| **FECHA** | 21 - 08 - 2023 |
| **PROCEDIMIENTO VERIFICADO** | JONIER ARBOLEDA GUZMAN |
| **PROYECTO OBRA** | ADECUACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CHIQUINQUIRA |

**ACTIVIDAD**

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL APLICACIÓN DE ESMALTE Y ANTICORROS

| TARE | DESCRIPCION DE TAREAS | PASOS ESPECIFICOS DE TAREA | PELIGRO | ACCIONES DE CONTROL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antes | Alistar equipos y herramientas manual | Biomecanicos: esfuezo dolor lumbal, sobre cargas y caidas al mismo nivel de objetos, sobre ezfuerzos, fatalidad de la caida/muerte | Inspeccion del area a trabajar, equipos y herramientas, y una pequeña chasla de la actividad que van a realizar y de los objetos, en la forma que la deben manipular señalizacion y demarcacion del area |
| 2 | Durante | se realizara cargue y descargue de material y herramientas a su respetivo area a trabajar o distintos lugares ya sea manual o con carretilla. impeccionar el area de trabajo que este en buenas condiciones y no haya personal trabajando en el area donde se aplicara el anticorrosivo de color rojo y esmalte con compresor en la estructura metalica. | Mecanicos por manejo de herramienta golpes laceraciones Electrico: choque electrico descarga eletrica Fisico:ruido Locativo:fenomenos naturales | Uso de EPP ispeccion de equipos De trabajo en alturas , Concentracion en la realizacion de la tarea. Firmar permisos en alturas. Verificacion de escaleras y andamios y puntos de anclaje al area de trabajo |
| 3 | Despues | Recoger todos los residuos que hayan quedado de la tarea realizada | Quimico: por material particulado, gases, vapores,quemadura fisico:ruido vibraciones etc. | orden y aseo del area no trabajar a cielo abierto en presencia de lluvia o tormenta |

En constancia de que hayan recibido la imformacion anterior y estar enterado de toso los peligros que estan dispuestos por favor firmar el siguiente AST.

| N° | NOMBRE | CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Eduardo Quemba | 1049 632 635 | instador | |
| 2 | Rey Juan farias | 1193517543 | Instalador | |
| 3 | Luis Angel muñoz | 1049 636 301 | instalador | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |

GUERRA

Powered by CamScanner