OBJETO: Adecuación de la infraestructura con instalación de la cubierta, instalación de mesones y mobiliario especial de laboratorio para los laboratorios nacional de diagnostico Fitosanitario, Área de referencia y laboratorio de detección de organismos geneticamente modificados

Contrato: GGC - 149 - 2023

Fuente de obra: Laboratorios ICA Tibaitatá

Director de obra

Director de interventoria

Residente de obra

Residente de interventoria

APOYO a la dirección

lunes, 27 de noviembre de 2023

ICA / GRU	INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA	BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA	GRUCOING	Código: EJE-INT-TEC-FO-003 / Versión: 03 / Fecha de Actualización: 7/09/2020

FECHA REALIZACION INFORME	lunes, 27 de noviembre de 2023			
OBJETO DEL CONTRATO :	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-149-2023		CONTRATISTA:	GESTION RURAL Y URBANA SAS
Plazo de Ejecución:	INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE	ACTUALIZADO:	
Fechas de Ejecución:	INICIO	20/11/223	FIN:	29-12-23

INFORMACION GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana con cielo despejado, inicio de tarde con cielo despejado y finaliza la jornada con cielo despejado, se desarrollan las actividades preliminares al inicio de la ejecucion de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TECNICO:

- El constructor realiza el reconocimento de las actividades a realizar, asi mismo se realiza el ingreso y acopio de elementos de ornamentacion para dar inicio a las actividades de contruccion de cerchas.

- Se adelanta el reconocimiento por parte de la parte civil a a ejecucion de bases en concreto, se identifica que los espacios son muy pequeños para iniciar labores para lo cuales nosesario realizar cortes para despejar las areas de intervencion

continúa ejecutando distintas actividades el dia de hoy continuando con el recorte de pintura en fachada sur y norte en cubierta.

- Se realiza reunion junto con la supervision con el fin de concretar la asignacion de espacios a los cuales se puede hacer uso para elacopio de material para la obra y trabajos de ornamentacion al aire libre, de esta forma poder avanzar con las actividades.

SST-AMBIENTAL

1. Se verifica la asistencia de personal de obra general.
2, Se adelanta la verificacion de la documentcion delpersonal que se enuentra presente en obra asi comola verificacion de los EPP

- A la fecha no se cuenta con la programacion semanal de obra

REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1: 27/11/2023

Comentarios: Personal en obra , reunion con apoyo a la supervision

FOTO 2: 27/11/2023

Comentarios: Acopio de materiales de ornamentacion

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

Personal Autorizado contratista

1. Jorge Andres Castro Oquendo. Cc. 1019131800
2. Anderson Julian Valles Florez. Cc. 1122648092
3. Erick Paul Uriana. Cc. 1147938103.
4. Rovinson Adrian Montoya Ramirez. Cc.71225767
5. Miller Duvan Rivera Valles. Cc. 1015993535
6. Julian Mahecha. Cc. 82391288
7. Alejandro Abril. Cc. 1010217629

INTERVENTORIA - GRUCOING S.A.S

DETALLE	NOMBRE	CARGO
Elaboró	ROBINSON MANTILLA GARCIA	Ingeniero Residente Interventoria
Revisó SST- MA	ANA RESTREPO GONZALES	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
Revisó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria
Aprobó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria

P/P

Ing .Robinson Mantilla Garcia
Residente de Interventoria

Arq. Carlos Augusto Giraldo Galeano
Vo.bo. Director de interventoria

Powered by CamScanner



Alejandro Abril
Apoyo a la dirección
de obra.

Powered by CamScanner

martes, 28 de noviembre de 2023

ICA / GRU	INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA	BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA	GRUCOING	Código: EJE-INT-TEC-FO-003 Versión: 03 Fecha de Actualización: 7/09/2020

FECHA REALIZACION INFORME	martes, 28 de noviembre de 2023			
OBJETO DEL CONTRATO :	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-149-2023		CONTRATISTA:	GESTION RURAL Y URBANA SAS
Plazo de Ejecución:	INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE	ACTUALIZADO:	
Fechas de Ejecución:	INICIO	20/11/223	FIN:	29-12-23

INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana con cielo despejado, inicio de tarde con cielo despejado y finaliza la jornada con cielo despejado, se desarrollan las actividades preliminares al inicio de la ejecucion de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TECNICO:

- Se adelanta reunion de capacitacion por parte de el area SST del contratista

- Se da inicio a las actividades de recibo de material como es el acero para su ensamble se inician trabajos de soldadura .

- Se inician actividades de apiques al primer madulo a intervenir
- Se realiza reunion y socializacion con personal tanto del ICA, apoyo a la supervision, personal de AGROSAVIA e interventoria con el fin de definir el espacio que se va a disponer para la ejecucion del proyecto tanto para trabajos de ornamentacion como para la realizacion de actividades de acopio de materiales.

SST-AMBIENTAL

1. Se verifica la asistencia de personal de obra general.
2. Se adelanta la verificacion de la documentcion delpersonal que se enuentra presente en obra asi comola verificacion de los EPP

- A la fecha no se cuenta con la programacion semanal de obra, se remite comunicacion al contratista para su entrega

REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1: 28/11/2023

Comentarios: Socializacion de definicion de espacios a utilizar para acopio y trabajos de ornamentacion

FOTO 2: 28/11/2023

Comentarios: Socializacion de definicion de espacios a utilizar para acopio y trabajos de ornamentacion

Powered by CamScanner

FOTO: 28/11/2023

Comentarios: Inicio de actividades de apiques en bases modulo 3

FOTO 4: 28/11/2023

Comentarios: Inicio de actividades de apiques en bases modulo 3

FOTO 5: 28/11/2023

Comentarios: Inicio de actividades de ornamentacion

FOTO 6: 28/11/2023

Comentarios: Acopio de materiales inicio de actividades de soldadura

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

Personal Autorizado contratista

1. **Jorge Andres Castro Oquendo. Cc. 1019131800**
2. **Anderson Julian Valles Florez. Cc. 1122648092**
3. **Erick Paul Uriana. Cc. 1147938103.**
4. **Rovinson Adrian Montoya Ramirez. Cc.71225767**
5. **Miller Duvan Rivera Valles. Cc. 1015993535**
6. **Julian Mahecha. Cc. 82391288**
7. **Alejandro Abril. Cc. 1010217629**

INTERVENTORIA - GRUCOING S.A.S

DETALLE	NOMBRE	CARGO
Elaboró	ROBINSON MANTILLA GARCIA	Ingeniero Residente Interventoria
Revisó SST- MA	ANA RESTREPO GONZALES	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
Revisó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria
Aprobó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria

P/P

Ing .Robinson Mantilla Garcia
Residente de Interventoria

Arq. Carlos Augusto Giraldo Galeano
Vo.bo. Director de Interventoria

Powered by CamScanner

- Se realiza reunion en conjunto Personal de obra, interventoria, Personal del ICA y asesores con el Fin de definir el area de trabajo en caliente Para la construcción de cordon en acero Para Vereda, y acopio de agregados Para Mezcla de concreto, el Personal del ICA y topografia definen el uso de un predio del sector Parqueadero ubicado Frente al modulo 1. Este espacio se define luego de tener un recorrido de 3 horas Por las instalaciones totales de las entidades el cual cumplen estandares de las instalaciones y cordon de partidas.
- Se Inicia con trabajos en caliente Para la construccion de cordon en el Puesto indicado.
- Se Inicia con el replanteo de cimientos del eje 1 2 y 3. ejes I J.
Se realiza Corte y demolicion de Placa de Contrapiso Para alcanzar a nivel de cimentación (1 J) y excavacion del mismo, de igual manera Se Inicia con la excavación en el costado exterior de dicho cimiento de (1 I). Con el Fin de verificación de nivel respecto a los Planos estructurales y elementos como Sobrecimientos expuestos en los Planos.
- Se encuentra nivel Fuentes al 1,20m desde el nivel del terreno ∇ 0.00. y Se encuentra estructura en concreto a los 0,80m desde el ∇ 0.00, esto es reportado a la interventoria y dirección de Proyectos Con el Fin de escalar el hallazgo a la Supervisión del contrato. La Solicitud es atendida Por el director y Supervisión del contrato y Se Programa visita de obra Para el dia de mañana Miercoles 24/11/23 Para verificar los hallazgos.

Alejandro Abril Abril a la dirección.

Powered by CamScanner

miércoles, 29 de noviembre de 2023

ICA / GRU	INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA	BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA	GRUCONG	Código: EJE-INT-TEC-FO-003 Versión: 03 Fecha de Actualización: 7/09/2020

FECHA REALIZACION INFORME	miércoles, 29 de noviembre de 2023			
OBJETO DEL CONTRATO :	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-149-2023		CONTRATISTA:	GESTION RURAL Y URBANA SAS
Plazo de Ejecución:	INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE	ACTUALIZADO:	
Fechas de Ejecución:	INICIO	20/11/223	FIN:	29-12-23

INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana con cielo despejado, inicio de tarde con cielo despejado y finaliza la jornada con cielo despejado, se desarrollan las actividades de ornamentacion.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

- Se adelanta visita del ICA , ingeniero estructural con el fin de revisar en campo la situacion real de la estructura
- Se adelanta la revision a la planimetria en cuanto a la estructura de cubierta

- Se avanza con excavaciones para apiques en el modulo 1

- Se realiza avanza en la construccion de cerchas

SST-AMBIENTAL

1. Se verifica la asistencia de personal de obra general.
2, Se adelanta la verificacion de la documentcion del personal que se encuentra presente en obra asi comola verificacion de los EPP

- A la fecha no se cuenta con la programacion general de obra, se remite comunicacion al contratista para su entrega

REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1: 29/11/2023

Comentarios: Visita ingeniero estructural ICA , verificacion estado actual de la estructura

FOTO 2: 29/11/2023

Comentarios: Visita ingeniero estructural ICA , verificacion estado actual de la estructura

Powered by CamScanner

FOTO: 29/11/2023
Comentarios: Revision de planimetria

FOTO 4: 29/11/2023
Comentarios: Revision de planimetria

FOTO 5: 29/11/2023
Comentarios: Estado actual estructura interna

FOTO 6: 29/11/2023
Comentarios: Avance aramado de cerchas

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

Personal Autorizado contratista

1. Jorge Andres Castro Oquendo. Cc. 1019131800
2. Anderson Julian Valles Florez. Cc. 1122648092
3. Erick Paul Uriana. Cc. 1147938103.
4. Rovinson Adrian Montoya Ramirez. Cc.71225767
5. Milier Duvan Rivera Valles. Cc. 1015993535
6. Julian Mahecha. Cc. 82391288
7. Alejandro Abril. Cc. 1010217629
8. Javier Leonardo Duarte. CC. 4.253.075
9. José Mejia Blanquicet. CC. 1.063.135.045
10. José Luis Bravo Nuñez.CC.1.193.066.090

INTERVENTORIA - GRUCOING S.A.S

DETALLE	NOMBRE	CARGO
Elaboró	ROBINSON MANTILLA GARCIA	Ingeniero Residente Interventoría
Revisó SST- MA	ANA RESTREPO GONZALES	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
Revisó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria
Aprobó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria

P/P

Ing .Robinson Mantilla Garcia
Residente de Interventoria

Arq. Carlos Augusto Giraldo Galeano
Vo.bo. Director de Interventoría

Powered by CamScanner

-Se contemplan con actividades de Soldadura de estructura Metálica para cercha de cubierta, usando los perfiles en [formando tubular de 10x10 según como lo indica el diseño.
-Se contempla con actividades de excavación de terreno natural con el fin de descubrir la zapata enterrada y poder visualizar dimensiones para mayor tema con especialista estructural.
-Se realiza reunión con especialista estructural verificando el ballestaje de zapatas bajo columnas el cual no se tenían registros. el diseñador estructural evalua y solicita definir niveles de ubicación de zapatas, ejes y dimensiones (largo y ancho) con el fin de estudiar alternativas de reforzar dichas zapatas.
De igual manera solicita realizar excavaciones a columnas y zapatas para constatar la existencia de acero de refuerzo y ejecución de anclaje. Especialista estructural solicita realizar excavaciones dentro y en la cara externa del edificio para constatar la presencia de zapatas y condiciones de la misma.
-En la reunión también se habla de la colocación que tendrán el acero de refuerzo de placa contrapiso y entrepiso, al momento de hacer la reconstrucción de la placa que se demolio para acceder a las zapatas, dado que la placa existente tiene un espesor de 10 CM siendo tipología de Placa diagonal para Placa de Contrapiso.
-Adicional a esto se revisan planos de estructura metálica de cubierta donde se evidencia que las alas no son simétricas, se realiza junto a especialista e interventoría la toma de iguales dimensiones por ambas alas el cual el especialista accede, y da visto bueno.

Alejandro Abril.

jueves, 30 de noviembre de 2023

ICA / GRU	INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA	BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA	CRUCOING	Código: EJE-INT-TEC-FO-003 Versión: 03 Fecha de Actualización: 7/09/2020

FECHA REALIZACION INFORME	jueves, 30 de noviembre de 2023			
OBJETO DEL CONTRATO :	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-149-2023		CONTRATISTA:	GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS
Plazo de Ejecución:	INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE	ACTUALIZADO:	
Fechas de Ejecución:	INICIO	20/11/223	FIN:	29-12-23

INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana con cielo despejado, inicio de tarde con cielo despejado y finaliza la jornada con cielo despejado, se desarrollan las actividades de ornamentacion.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

- Se avanza con excavaciones para apiques en el modulo 1
- Se adelanta la ejecucion de martillado a la zapata existente con el fin de determinar las condiciones de la misma
- Se avanza en la construccion de cerchas

SST-AMBIENTAL

1. Se verifica la asistencia de personal de obra general.
2. Se adelanta la verificacion de la documentcion del personal que se encuentra presente en obra asi comola verificacion de los EPP

- A la fecha no se cuenta con la programacion general de obra, se remite comunicacion al contratista para su entrega

REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO: 29/11/2023

Comentarios: Martilleo a la zapata encontrada

FOTO 4: 29/11/2023

Comentarios: Avance en excavaciones

FOTO 5: 29/11/2023

Comentarios: Avance aramado de cerchas

FOTO 6: 29/11/2023

Comentarios: Avance aramado de cerchas

Powered by CamScanner

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

Personal Autorizado contratista

1. Jorge Andres Castro Oquendo. Cc. 1019131800
2. Anderson Julian Valles Florez. Cc. 1122648092
3. Erick Paul Uriana. Cc. 1147938103.
4. Rovinson Adrian Montoya Ramirez. Cc.71225767
5. Miller Duvan Rivera Valles. Cc. 1015993535
6. Julian Mahecha. Cc. 82391288
7. Alejandro Abril. Cc. 1010217629
8. Javier Leonardo Duarte. CC. 4.253.075
9. José Mejía Blanquicet. CC. 1.063.135.045
10. José Luis Bravo Nuñez.CC.1.193.066.090

INTERVENTORIA - GRUCOING S.A.S

DETALLE	NOMBRE	CARGO
Elaboró	ROBINSON MANTILLA GARCIA	Ingeniero Residente Interventoria
Revisó SST- MA	ANA RESTREPO GONZALES	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
Revisó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria
Aprobó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria

P/P

Ing .Robinson Mantilla Garcia
Residente de Interventoria

Arq. Carlos Augusto Giraldo Galeano
Vo.bo. Director de interventoria

Powered by CamScanner

- Se continua con la construcción de cerca en estructura metalica de cubierta. Se realizo soldada y pulida de cerca metalica
- Se continua con la localizacion de cimientos en los ejes 1H y 3I, demolicion de placa de contrapiso y excavacion en terreno natural con el Fin de cubrir otras zapatas. Finalmente se localiza concluyendo los niveles de excavacion con los demas zapatas.
- Se realizo demolicion parcial de fachada en 1I costado exterior del edificio por solicitud de especialista estructural con el Fin de definir existencia de acero de refuerzo. Se localiza 1 parrilla de acero liso ϕ 3/8" con separacion de 30cm horizontal y vertical, esta informacion se consolidara en documento para ser remitida a la interventoria del contrato.
- Se esta a la espera del ajuste del diseño estructural de la cimentacion generado por el hallazgo de zapatas de contacto no contempladas en los diseños y estudios previos.

Alejandro Abril
Apoyo a la direccion

viernes, 1 de diciembre de 2023

ICA Instituto Colombiano Agropecuario / GRU GESTION RURAL Y URBANA SAS	INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA	**BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA**	GRUCOING	Código: **EJE-INT-TEC-FO-003** **Versión:** 03 **Fecha de Actualización:** 7/09/2020

FECHA REALIZACION INFORME	viernes, 1 de diciembre de 2023			
OBJETO DEL CONTRATO :	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-149-2023		**CONTRATISTA:**	**GESTION RURAL Y URBANA SAS**
Plazo de Ejecución:	**INICIAL**	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE	**ACTUALIZADO:**	
Fechas de Ejecución:	INICIO	20/11/223	FIN:	29-12-23

INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana con cielo despejado, inicio de tarde con cielo despejado y finaliza la jornada con cielo despejado, se desarrollan las actividades de ornamentacion.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

- Se avanza con excavaciones para apiques en el modulo 1
- Se adelanta la ejecucion de martillado a la zapata existente con el fin de determinar las condiciones de la misma
- Se avanza en la construccion de la segunda cercha , union de piezas

SST-AMBIENTAL

1. Se verifica la asistencia de personal de obra general.
2, Se adelanta la verificacion de la documentcion del personal que se encuentra presente en obra asi comola verificacion de los EPP

- A la fecha no se cuenta con la programacion general de obra, se remite comunicacion al contratista para su entrega

REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO: 1/12/2023

Comentarios: Avance en excavaciones

FOTO 2: 01/12/2023

Comentarios: Avance en excavaciones

FOTO 3: 01/12/2023

Comentarios: Avance Apiques , hallazgo cimentacion



FOTO 4: 01/12/2023

Comentarios: Avance armado de cerchas

Powered by CamScanner

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR
Personal Autorizado contratista **1. Jorge Andres Castro Oquendo. Cc. 1019131800** **2. Anderson Julian Valles Florez. Cc. 1122648092** **3. Erick Paul Uriana. Cc. 1147938103.** **4. Rovinson Adrian Montoya Ramirez. Cc.71225767** **5. Miller Duvan Rivera Valles. Cc. 1015993535** **6. Julian Mahecha. Cc. 82391288** **7. Alejandro Abril. Cc. 1010217629** **8. Javier Leonardo Duarte. CC. 4.253.075** **9. José Mejía Blanquicet. CC. 1.063.135.045** **10. José Luis Bravo Nuñez.CC.1.193.066.090**

INTERVENTORIA - GRUCOING S.A.S		
DETALLE	NOMBRE	CARGO
Elaboró	ERICK MOZO PALOMEQUE	Residente administrativo de Interventoría
Revisó SST- MA	ANA RESTREPO GONZALES	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
Revisó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Direccion de Interventoria
Aprobó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Direccion de Interventoria

Arq Erick Mozo
Residente administrativo de Interventoría

Arq. Carlos Augusto Giraldo Galeano
Vo.bo. Director de interventoría

Powered by CamScanner

-Se continuan obras de excavacion y ubicacion de cimientos con los ejes (1-H) (1-6)
Se extrae el terreno natural. Se encuentra material suelto (limo organico), de baja compactacion.
-Se continua con construccion de cadenas en estructura metalica. Para ello se realizan soldaduras de uniones y pegada de cordon de soldadura.
-Se asiste a la obra de verificaciones estructurales exigidas por especialista especial de la entidad.

Mendez Alex
Apoyo a la docencia

sábado, 2 de diciembre de 2023

ICA / GRU	INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA	BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA	GRUCOING	Código: EJE-INT-TEC-FO-003 Versión: 03 Fecha de Actualización: 7/09/2020

FECHA REALIZACIÓN INFORME	sábado, 2 de diciembre de 2023			
OBJETO DEL CONTRATO :	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-149-2023		CONTRATISTA:	GESTION RURAL Y URBANA SAS
Plazo de Ejecución:	INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE	ACTUALIZADO:	
Fechas de Ejecución:	INICIO	20/11/223	FIN:	29-12-23

INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana con cielo despejado, inicio de tarde con cielo despejado y finaliza la jornada con cielo despejado, se desarrollan las actividades de ornamentacion.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

- Se adelanta la ejecucion de martillado a la zapata existente con el fin de determinar las condiciones de la misma
- Se avanza en la construccion de la segunda cercha , union de piezas

SST-AMBIENTAL

1. Se verifica la asistencia de personal de obra general.
2, Se adelanta la verificacion de la documentcion del personal que se encuentra presente en obra asi como la verificacion de los EPP
- A la fecha no se cuenta con la programacion general de obra, se remite comunicacion al contratista para su entrega

REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 2/12/2023

Comentarios: Avance cercha 2



FOTO 2: 02/12/2023

Comentarios: Avance cercha 2 soldadura en uniones

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

Personal Autorizado contratista

1. Jorge Andres Castro Oquendo. Cc. 1019131800
2. Anderson Julian Valles Florez. Cc. 1122648092
3. Erick Paul Uriana. Cc. 1147938103.
4. Rovinson Adrian Montoya Ramirez. Cc.71225767
5. Miller Duvan Rivera Valles. Cc. 1015993535
6. Julian Mahecha. Cc. 82391288
7. Alejandro Abril. Cc. 1010217629
8. Javier Leonardo Duarte. CC. 4.253.075
9. José Mejia Blanquicet. CC. 1.063.135.045
10. Jose Luis Bravo Nuñez.CC.1.193.066.090

INTERVENTORIA - GRUCOING S.A.S

DETALLE	NOMBRE	CARGO
Elaboró	ERICK MOZO PALOMEQUE	Residente administrativo de Interventoria
Revisó SST- MA	ANA RESTREPO GONZALES	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
Revisó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria
Aprobó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria

Arq Erick Mozo
Residente administrativo de Interventoria

Arq. Carlos Augusto Giraldo Galeano
Vo.bo. Director de Interventoria

Powered by CamScanner

-Se continua con extracción y localización de elementos Perimetrales y de interno, Uso (26).

-Se continua con resolución de cerca metálica en uso y junto con Pulida de cordón quedando listo para Pintura y antioxidante.

-Se retira andas y cinta del Frente de obra al Finalizar la jornada laboral

Alejandro Alex C
Ing. Apoyo a la dirección.

Powered by CamScanner