martes, 26 de diciembre de 2023

ICA / GRU	INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA	BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA	GRUCOING	Código: EJE-INT-TEC-FO-003 Versión: 03 Fecha de Actualización: 7/09/2020

FECHA REALIZACION INFORME	martes, 26 de diciembre de 2023			
OBJETO DEL CONTRATO :	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-149-2023		CONTRATISTA:	GESTION RURAL Y URBANA SAS
Plazo de Ejecución:	INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE	ACTUALIZADO:	
Fechas de Ejecución:	INICIO	20/11/223	FIN:	29-12-23

INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana con cielo nublado y piso de area de tallerpiso mojado inicio de tarde con cielo nublado y finaliza la jornada con cielo nublado, se desarrollan las actividades de soldadura en ornamentacion.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

- llega a la obra material para estructura tal como acero
- Se adelanta el proceso de suspension de la obra el cual inicia el dia 27 de diciembre de 2023 hasta el 15 de enero de 2024.
- NO se adelntan actividades de obra civil ni ornamentacion

- El dia de hoy no hubo presencia del residente de obra

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1: 26/12/2023

Comentarios: en la obra no se encuentra personal realizando actividades



FOTO 2: 26/12/2023

Comentarios: Llegada de material para estructura metalica



FOTO 3: 23/12/2023

Comentarios: Se realiza la protaccion de estructura metalica



FOTO 4: 23/12/2023

Comentarios: estado de excavaciones

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

Personal Autorizado contratista

1. Jorge Andres Castro Oquendo. Cc. 1019131800
2. Anderson Julian Valles Florez. Cc. 1122646092
3. Erick Paul Uriana. Cc. 1147938103.
4. Ruvinson Adrian Montoya Ramirez. Cc.71225767
5. Miller Duvan Rivera Valles. Cc. 1015993535
6. Julian Mahecha. Cc. 82291258
8. Javier Leonardo Duarte. CC. 4.253.875
9. José Mejia Blanquicet. CC. 1.063.135.645
10. José Luis Bravo Nuñez.CC.1.193.066.090

INTERVENTORIA - GRUCOING S.A.S

DETALLE	NOMBRE	CARGO
Elaboró	ERICK MOZO PALOMEQUE	Residente de Interventoria
Revisó SST-MA	ANA RESTREPO GONZALES	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
Revisó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria
Aprobó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria

Arq Erick Mozo
Residente de Interventoria

Arq. Carlos Augusto Giraldo Galeano
Vo bo. Director de Interventoria

Powered by CamScanner

26/12/23.

-Se Continua con labores de traslado de Material de excavación a zona de acopio autorizado.

-Se recibe Material para la Fabricación de Losa Metálica de Cubierta Modulo 1 y 2 se cuenta con el 100% del Material para Fabricación de Conchas.
-Se acopia Material Perfil Metálico 10x5 cm 3mm, a un costado del taller de ornamentación.
-Se Presenta acopio de Material de propiedad de la contratista dentro del área de trabajo de la ornamentación el cual esta señalizada, este Material acopiado dificulta el acopio de Material, transito peatonal y de equipos en el área de trabajo, se solicita a la interventoría. Solicitar el retiro de Material a la contratista.
-El Material Fabricado y acopiado para la estructura metálica es cubierto con Plastico con el Fin de mitigar afectación del agua y humedad a los elementos de acero.
-Al finalizar la jornada se realiza orden y aseo del frente de obra.
-Hasta la Fecha se cita a la espera de diseños definitivos estructurales para la ejecución de las obras.

Alejandro Abril
Ing Apoyo dirección