ICA / GRU.co	INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA	INTACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA		Lunes, 11 de marzo de 2024 Código: EJE INT TEC FO 003 Versión: 03 Fecha de Actualización: 1/09/2020

FECHA REALIZACION INFORME	Lunes, 11 de marzo de 2024			
OBJETO DEL CONTRATO :	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DE TECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-140-2023		CONTRATISTA:	GESTION RURAL Y URBANA SAS
Plazo de Ejecución:	INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE	ACTUALIZADO:	28 de abril de 2024
Fechas de Ejecución:	INICIO	29/11/223	FIN:	28.04.24

INFORMACION GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana con cielo nublado. Inicio de tarde con cielo nublado y finaliza la jornada con cielo nublado, se desarrollan las actividades de soldadura en ornamentacion y obra civil

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TECNICO:

- Se avanza en el retiro de material sobrante a sitio de acopio autorizado por el ICA.
- Se realiza recorrido de obra junto con la supervision y contratista se adelnta reuniones con las diferentes areas con elfin de dar avance a los puntos donde aun se encuentran equipos y mobiliario , con las doctoras Mariluz Ayala y Beatriz Taborda
- Se avanza en la construccion de la cercha N° 21 en armado y resoldadura de la misma .

SST AMBIENTAL

1. Se verifica la asistencia de personal de obra general.
2. Se adelanta la verificacion de la documentacion del personal que se encuentra presente en obra asi como la verificacion de los EPP

REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1. 11/3/2024

Comentarios: Se realiza recorrido de obra junto con la supervision y contratista

FOTO 2: 11/3/2024

Comentarios: Se avanza en aramdo de muro en area de eliza

FOTO 3 11/3/2024

Comentarios: Se realiza el retiro de escombro y material sobrante producto de excavaciones

FOTO 4: 11/3/2024

Comentarios: Se realiza actividad de excavaciones en area de referencia y armado de cercha N°21

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

[redacted]

INTERVENTORIA - GRUCOING S.A.S

DETALLE	NOMBRE	CARGO
Residente:	ERICK LIZCANO PALOMINO	Residente de Interventoria
Residente SST - MA:	ANA RESTREPO GONZALES	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
Residente:	CARLOS AUGUSTO GIRALDO CALEANO	Residente de Interventoria
Residente:	CARLOS AUGUSTO GIRALDO CALEANO	Residente de Interventoria

Residente de Interventoria

Ing. Carlos Augusto Giraldo Caleano
Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

EN MANATO 11 de 2024

En visita del Ingeniero Nicolas Fitato: se Autorizo que la Red de Aguas Nuevas en Tubería de GPES se elimina, Se deberá el corte de Muro por ambos lados del Muro, en las mañanas se realizara observación Grafica del corte del Muro en ambos lados. Los Ventanales de Aluminio se desmontaran ondu Totalidad las que sean necesarias y se apuntaran a un lado a Costado que sea necesario, queda pendiente la demolición de los muros donde se almacenan los Residuos o Desechos peligrosos. hasta que el Ingeniero Nicolas, habla con los encargados

Personal en obra: 1. Residente de obra, 1 Profesional SST. 1 Maestro de obra, 7. oficiales 11 Ayudantes 3. Soldadores.

Herramienta y Equipo: Herramienta menor, picas, palas, picoletas, 1 Taladro minidemoledor, 2 Rotomartillos, 2 pulidoras. 2 Equipos de Soldadura, extensiones, mangueras, cometillas.

Actividades. Se Continua excavacion en el eje 2 para pp Zapatas D y C y para Zapata B' se Continua excavaciones eje 13 entre C y D. Demoliciones de Muros y Corte de Muros. Corte de placa. eje. 1.1, 1J interior, Se Continua con encofrado de Columnas eje 3. H, I, J. Se Continua con la Construccion Divisiones en ebterboard en el laboratorio de Elva, Se Continua con la Construccion de Cerchas metalicas de Cobertes modulos. 1, 2, 3. Es necesario la presencia del Area encargada de las Redes electricas para el desmonte en el area referente de la Tubería de Comente Regulado y Datos.

Estado de Tiempo: Dia Soleado

Horario efectivo de Trabajo: 7:30 am a 4:30 pm

Ing. Residente
ALVARO PEREZ GUEVARA
C.I.U. J.AN

martes, 12 de marzo de 2024

ICA / GRU	INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA	BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA	GRUCOING	Código: EJE-INT-TEC-FO-003 Versión: 03 Fecha de Actualización: 7/06/2020

FECHA REALIZACION INFORME	martes, 12 de marzo de 2024			
OBJETO DEL CONTRATO :	ADECUACIÒN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÒSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-140-2023		CONTRATISTA:	GESTION RURAL Y URBANA SAS
Plazo de Ejecución:	INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE	ACTUALIZADO:	28 de abril de 2024
Fechas de Ejecución:	INICIO	20/11/223	FIN:	28-04-24

INFORMACION GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana con cielo nublado Inicio de tarde con cielo nublado y finaliza la jornada con cielo nublado, se desarrollan las actividades de soldadura en ornamentacion y obra civil.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÈCNICO:
- Se avanza en actividades de escarificacion asi como excavaciones en modulo 2.
- Se avanza en armado de muro en area de eliza, llegada de material para actividades de fundicion de ciclopeo
- Se avanza en actividade fundicion de ciclopeo en eje 3 Y 1 puntos K,J,I,
- Se avanza en la construccion de la cercha N° 21 en armado y resoldadura de la misma .

SST-AMBIENTAL
1. Se verifica la asistencia de personal de obra general.
2. Se adelanta la verificacion de la documentcion del personal que se encuentra presente en obra asi como la verificacion de los EPP

REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1: 12/3/2024

Comentarios: Se avanza en actividades de escarificacion asi como excavaciones en modulo 2

FOTO 2: 12/3/2024

Comentarios: Se avanza en armado de muro en area de eliza, llegada de material para actividades de fundicion de ciclopeo

FOTO 3:12/3/2024

Comentarios: Se avanza en actividade fundicion de ciclopeo en eje 3 Y 1 puntos K,J,I,

FOTO 4: 12/3/2024

Comentarios: Se realiza actividad de excavaciones en area de referencia y armado de cercha N°22

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

1. JORGE HUMBERTO PINZON BARRIO 79.279.348
2. ALVARO PEREZ GUEVARA 19.256.826
3. JOSE ALEJANDRO ABRIL CLAVIJO1.016.217.829
4. JOSE ALEJÁN BARECHA RUEDO82.391.258
5. JORGE ANDRES CASTRO OGUEDO 1.015.131.800
6. ERICK PAUL URIANA1.147.938.193
7. BELLER DUVAN RIVERA VALLES1.015.993.836
8. JAVIER LEONARDO DUARTE4.253.575
9. OSCAR EDUARDO PALOMINO DIAZ1.072.996.297
10. JOSE ISRAEL FRANCISCO MONROY LEON2.861.279
11. YAIR CARLOS AGUDELO 807 813.208
12. WILLIAM REMEL MELO GALINDO1.4.347.734
13. ARCI CHIRIPUA CHABAPURO1.004.030.551
14.BASCACIO ISMARE CHABAPURO84.443.703
15. CARLOS ANDRES VARGAS ROSAYO1.82.4.491.444
16. EZEQUIEL MERCAZA PINAZA11.888.308
17. FERNANDO NEGRIA CHABAPURO84.443.701
18. ISIDERIO QUINTERO CHABAPURO8.163.275
19. JAIRE OUARIN ORJUELA13.895.848
20. JESUS ALBERTO VEGA TABORDA1.062.736.324
21. JOSE LIBARDO BARACALDO 3.184.486
22. JOSE SANTIAGO MURETONES OLIBOS 1.064.562.862
23. LESMAN ANTONIO VARGAS ROSAYO1.833.889.848
24. MARCO CHIRIPUA DONSABE1.148.193.869

INTERVENTORIA - GRUCOING S.A.S

DETALLE	NOMBRE	CARGO
Elaboró	ERICK MOZO PALOMEQUE	Residente de Interventoría
Revisó SST- MA	ANA RESTREPO GONZALES	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
Revisó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoría
Aprobó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoría

Arq Erick Mozo
Residente de Interventoría

Arq. Carlos Augusto Giraldo Galeano
Vo.bo. Director de Interventoría

Powered by CamScanner

Marzo 12 de 2024.
Personal en obra: 1. Residente de Obra, 1 profesional SST
1 Maestro de Obra, 8. oficiales. 11B. ayudantes 2. Instaladores eléctricos
2 soldadores.
Herramienta y EQUIPO: Herramienta menor, palas, picas,
Carretillas, escaleras. 1 Taladro minidemoledor, 2 Rotomartillos
2 pulidoras 2 EQUIPOS de Soldadura, extensiones, mangueras, trompo.
Estado de Tiempo: Dia soleado
Actividades: Se funde Concreto Ciclopeo en Ampliacion Zapatas
existentes sobre el eje 1 eje K y H, Se Continua con la
demolicion manual para Estabilización de Columnas, Demolicion de
Muros. Se realiza la instalación Sanitaria, y la red hidraulica
del Baño para los Trabajadores, Se inicia excavacion para
encontrar las Zapatas sobre el eje K eje 1 y 3 del
Modulo 2, se Continua con la Instalación de Muros
Divisorios en el laboratorio CLINA Se Completa el Cerramiento
perimetral en ZONA verde y queda material de reciclaje para
Se Continua con la Soldadura de Cerchas metálicas.
Horario efectivo de Trabajo: 7:00am a 4 pm.

Residente de Obra
ALVARO PEREZ GUEVARA
GRUPO AS

miércoles, 13 de marzo de 2024

ICA / GRU	INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA	BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA	GRUCOING	Código: BJF-INT-TFC-FO-003 Versión: 03 Fecha de Actualización: 7/09/2020

FECHA REALIZACION INFORME	miércoles, 13 de marzo de 2024			
OBJETO DEL CONTRATO :	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-149-2023		CONTRATISTA:	GESTION RURAL Y URBANA SAS
Plazo de Ejecución:	INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE	ACTUALIZADO:	28 de abril de 2024
Fechas de Ejecución:	INICIO	20/11/223	FIN:	28-04-24

INFORMACION GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana con cielo nublado Inicio de tarde con cielo nublado y finaliza la jornada con cielo nublado, se desarrollan las actividades de soldadura en ornamentacion y obra civil.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:
- Se avanza en actividades de escarificacion asi como excavaciones en modulo 1 Y 2
- Se avanza en armado de muro en area de eliza
- Se avanza en actividade fundicion de ciclopeo en eje 3, 2 Y 1 puntos K,J,I, B,C,D
- Se realiza actividad de excavaciones en area de referencia y armado de cercha N°22

SST-AMBIENTAL
1. Se verifica la asistencia de personal de obra general.
2. Se adelanta la verificacion de la documentcion del personal que se encuentra presente en obra asi como la verificacion de los EPP

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1: 13/3/2024

Comentarios: Se avanza en actividades de escarificacion asi como excavaciones en modulo 1 Y 2

FOTO 2: 13/3/2024

Comentarios: Se avanza en armado de muro en area de eliza



FOTO 3 13/3/2024

Comentarios: Se avanza en actividade fundicion de ciclopeo en eje 3, 2 Y 1 puntos K,J,I, B,C,D

FOTO 4: 13/3/2024

Comentarios: Se realiza actividad de excavaciones en area de referencia y armado de cercha N°22

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

1. JORGE HUMBERTO PINTOR BARÓN 79.276.249
2. ALVARO PEREZ GUEVARA 16.354.476
3. JOSE ALEJANDRO ABRIL OLAYA 910.217.879
4. JOSE JULIAN MANCHA HUESCAR 364.288
5. JORGE ANDRES CASTRO GOLEDZO 1.019.131.866
6. ERICK PAUL URIANA 1.147.936.193
7. WILLER DUVAN RIVERA VALLES 1.015.993.535
8. JAVIER LEONARDO DUARTE 4.253.975
9. OSCAR EDUARDO PALOMINO DIAZ 1.022.946.297
10. JOSE ISRAEL FRANCISCO MONROY LEON 2.991.279
11. TAH CARLOS AGUDELO 1.007.813.299
12. WILLIAM REINEL MELO GALINDO 74 547.754
13. ARCI CHIRIPUA CHAMAPURO 1.004.030.551
14. BASCACIO ISMARE CHAMAPURO 94.443.705
15. CARLOS ANDRES VARGAS ROBAYO 1.024.491.444
16. EZEQUIEL MERCAZA PINAZA 11 998 306
17. FERNANDO NEGRIA CHAMAPURO 84 443.701
18. ISIDERIO QUINTERO CHAMAPURO 8 163.275
19. JAIME QUARIN ORJUELA 13 865 040
20. JESUS ALBERTO VEGA TABORDA 1 053 736 324
21. JOSE LAZARDO BARACALDO 3.184.486
22. JOSE SANTIAGO MUÑETONES OLAYA 1 054 982 882
23. LESMAN ANTONIO VARGAS ROBAYO 1 033 809 845
24. MARCO CHIRIPUA DONISAGE 1.148.183.309

INTERVENTORIA - GRUCOING S.A.S

DETALLE	NOMBRE	CARGO
FIRMA	ERICK LEONARDO MOZO MENDEZ	Residente de Interventoria
FIRMA	ANA PESTRERO GONZALES	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
FIRMA	CARLOS AUGUSTO CIRALDO CATAÑO	Director de Interventoria
FIRMA	CARLOS AUGUSTO CIRALDO CATAÑO	Director de Interventoria

Arq Erick Mozo
Residente de Interventoria

Arq. Carlos Augusto Giraldo Galeano
Vo bo. Director de interventoria

Powered by CamScanner

Marzo 13 de 2024.

Personal en obra: 1 Ing. Residente de Obra. 1 profesional SST. 1 Maestro de Obra 8 oficiales. 11 de Ayudantes 3 soldadores 2 Instaladores elevboard

Herramienta y EQUipo: Herramienta Menor, palas, picas, Cometillas escaleras 1 Taladro mini demoledor. 2 Rotomartillos, 2 pulidoras 2 EQUipos de soldadura. Mezcladora (TROMPO) extensiones electricas mangueras

Estado de Tiempo

Actividades: Se Continua con las excavaciones. de Sobreancho, de zapatas ejes 2B, 2C, 2D. y 3D. Se Continua Con la Instalación de divisiones en el laboratorio ELNA, Se Continua Con el Relleno en Concreto ciclopeo de los Sobreancho de las zapatas, ejes. 2K. 1J, 2I, 1H, 2K. 2J, 3K, 3I, 3J, 3H Se Continua Con la escarificacion de Columnas ejes 3K, 3I, 3J 3H, y las Partes de las Columnas sobre los ejes 1, 3. Se Continua Con las excavaciones de zapatas en el Modulo 2. Sobre el eje 8, 8J. 8I. exteriores. Corte de placa. Sobre el eje 8. y el eje 8K, 10K, se Continua con el Traslado del material de excavacion al sitio Supuesto para esta actividad Hasta la fecha el Ingeniero Estructural del I.C.A. No ha presentado el diseño de las VIGAS entre ejes. 3A, 3B, 3C, 3D. Sobre Columnas el Bloque (1) 2 Niveles y el Tratamiento que le debe dar al paso de las Varillas de las Columnas en la Viga existente perimetral y el Sistema estructural encontrado. Según los Apiques realizados.

Horario efectivo de Trabajo: 7:00 am. - 4.30 pm

ALVARO PEREZ GUEVARA
Ing. Residente de Obra
G.PU-SAS

Jueves, 14 de marzo de 2024

ICA / GRU	INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA	BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA		Codigo F-IE-INT-TEC-FO-003 Version 23 Fecha de Actualización 16/07/20

FECHA REALIZACION INFORME	jueves, 14 de marzo de 2024			
OBJETO DEL CONTRATO :	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC 149 2023		CONTRATISTA:	GESTION RURAL Y URBANA SAS
Plazo de Ejecución:	INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE	ACTUALIZADO:	28 de abril de 2024
Fechas de Ejecucion	INICIO	20/11/223	FIN	28-04-24

INFORMACION GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana con cielo nublado. Inicio de tarde con cielo nublado y finaliza la jornada con cielo nublado, se desarrollan las actividades de soldadura en cerramentacion y obra civil

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TECNICO:
- Se realizan charla SST antes de inicar jornada, se adelantan excavaciones en modulo 2
- Se realiza la entrega de muros en area ELIZA para su aseo y posterior traslado de equipos
- Se adelanta visita por parte del ingeniero estructural del ICA
- Se avanza en actividades fundicion de ciclopeo asi como escarificacion en eje 3, 2 Y 1 puntos A, B,C,D

SST-AMBIENTAL
1. Se verifica la asistencia de personal de obra general
2. Se adelanta la verificacion de la documentacion del personal que se encuentra presente en obra asi como la verificacion de los EPP

REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1 14/3/2024

Comentarios: Se realizan charla SST antes de inicar jornada, se adelantan excavaciones en modulo 2

FOTO 2 14/3/2024

Comentarios: Se realiza la entrega de muros en area ELIZA para su aseo y posterior traslado de equipos

FOTO 3 14/3/2024

Comentarios: Se adelanta visita por parte del ingeniero estructural del ICA

FOTO 4 14/3/2024

Comentarios: Se avanza en actividades fundicion de ciclopeo asi como escarificacion en eje 3, 2 Y 1 puntos A, B,C,D

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

INTERVENTORIA - GRUCONG S.A.S

FECHA	NOMBRE	CARGO

Residente de Interventoria

Arq. Carlos Augusto Giraldo Cabrera
Vo.bo. Director de Interventoria

Powered by CamScanner

Marzo 1a de 2024

Personal en obra: 1 Residente de Obra, 1 Profesional S.S.T.
1 Maestro de obra 8 oficiales. 9 Ayudantes 2 soldadores.
2 Instaladores. 5 ateros aprox.

Herramienta y Equipo: Herramienta menor, palas, picas Combillos escaleras. 1 Taladro Mini demoledor 2 Rotomartillos, 2 pulidoras 2 equipos de soldadura, Mezcladora de Concreto, extensiones electricas bipolares, Trifasicas. mangueras

Estado de Tiempo: Dia soleado

Actividades: Se reunen en obra el Ingeniero Estructural Enrique Nuñez, El Ingeniero Supervisor T.C.P. Nicolas Fitoto, Residente de obra y Residente de Interventoria con el fin de aclarar dudas estructurales que se estan presentando durante el proceso Constructivo del proyecto. Como son: El paso del refuerzo estructural en la viga Aerea. perimetral Existente y las Viguetas. Se establece por el Ingeniero. Estructural Enrique Nuñez demoler las VIGAS y nudos necesarios p la Concreto sin cortar el refuerzo para dar paso a los Ganchos de Refuerzo estructural. Segun diseño, sobre el eje 3. sobre los ejes A, B, C, D, E. (y por el diseño de) no se deben Tocar; ni excavar, ya que el diseño Cambio en esta fase. El ingeniero suministrara el nuevo diseño para esta Area. Se Autoriza la demolicion de la cubierta en Madera para iniciar los Semibuches de las Vigas en las Columnas, para soportes y dar estabilidad al paso de Flotante. en la placa de Contrapiso se autoriza Muretes en ladrillo, Muros Colados. en todos los Cortes y Areas aferentes donde se demuele la placa. Con un Dintel superior en ladrillo macizo. se autoriza el relleno en Recebo en las excavaciones ya Realizadas sobre el eje 3C, 3D, 3E y que cambia el diseño; Se el estructural Requiere en inventario de Muros en Mamposteria y que tengan afectacion en la construccion de Vigas de Amarre. para establecer la demolicion; Se entrega el area del laboratorio Elisa, se Continua Con la emplacam de 70 palas en Concreto ciclopeo, se Continua con la excavacion del Modulo 2 ejes 8, se demuele. la cubierta en Madera ejes 1, 2, 3 entre ejes K, KJ, I se Continua con la escarificacion

Ingeniero Residente
NIVARDO PERLA CHAVARRA

Powered by CamScanner

viernes, 15 de marzo de 2024

ICA GRU.co	INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA	BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA	GRUCONS	Código FJE-INT-TEC-FO-003 Versión 03 Fecha de Actualización (DD/MM/AA)

FECHA REALIZACION INFORME	viernes, 15 de marzo de 2024			
OBJETO DEL CONTRATO :	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC 148 2023		CONTRATISTA:	GESTION RURAL Y URBANA SAS
Plazo de Ejecución:	INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE	ACTUALIZADO:	28 de abril de 2024
Fechas de Ejecución:	INICIO	20/11/223	FIN:	28/04/24

INFORMACION GENERAL Y DE CLIMAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana con cielo nublado. Inicio de tarde con cielo nublado y finaliza la jornada con cielo nublado, se desarrollan las actividades de soldadura en ornamentacion y obra civil.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TECNICO:
- Se adelantan indicaciones porparte del ICA para el proceso de traslado de equipos a eliza
- Se realiza traslado de equipos a area ELIZA
- Se adelantan excavaciones en modulo 2 eje 8 (H,I,J,K)Se adelanta visita por parte del ingeniero estructural del ICA
- Se avanza en actividades fundicion de ciclopeo asi como escarificacion en eje 3, 2 Y 1 puntos A, B,C,D, a la fecha se tienen armadas 22 cerchas

SST-AMBIENTAL
1. Se verifica la asistencia de personal de obra general.
2. Se adelanta la verificacion de la documentacion del personal que se encuentra presente en obra asi como la verificacion de los EPP

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1 15/3/2024

Comentarios: Se adelantan indicaciones porparte del ICA para el proceso de traslado de equipos a eliza

FOTO 2 15/3/2024

Comentarios: Se realiza traslado de equipos a area ELIZA

FOTO 3 15/3/2024

Comentarios: Se adelantan excavaciones en modulo 2 eje 8 (H,I,J,K)

FOTO 4 15/3/2024

Comentarios: Se avanza en actividades fundicion de ciclopeo asi como escarificacion en eje 3, 2 Y 1 puntos A, B,C,D, a la fecha se tienen armadas 22 cerchas

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

INTERVENTORIA - GRUCONS S.A.S

NOMBRE	CARGO
[illegible]	[illegible]

Residente de Interventoría

Arq. Carlos Augusto Giraldo Galeano
Voto Director de Interventoría

Powered by CamScanner

MARZO 15 de 2024

Personal en obra: Ingeniero Residente, Profesional SST., Maestro de obra. 8 oficiales 10 Ayudantes, 2 soldadores.

Maquinaria y Equipo: Herramienta menor, palas, picas, Carretillas, escaleras, 1 Taladro Rotomartillo., 2. Rotomartillos, 2 pulidoras 2 Equipos de soldadura, Mezcladora de Concreto, extensiones electricas bifasicas, Trifasicas, monofasicas mangueras

Estado de Tiempo: Dia Soleado.

Actividades: Se Continua con la fundida del concreto ciclopeo en la ampliacion de las zapatas existentes, Se Continua con la demolicion de Muros, se hace el Traslado de Maderas y Equipos del Bloque 2 al laboratorio ELNA, Se continua con las excavaciones en el modulo 2. eje 8. K, J, H, I, se Continua con el desmonte de la Loza Cubierta en Madera Bloque 1. entre ejes 1-3 y K J I.,

Horario efectivo de Trabajo: 7:00am y:30 p.m

ALVARO PEPE GUEVARA
G.P.V. SAS
Residente de obra

sábado, 16 de marzo de 2024

ICA Instituto Colombiano Agropecuario / GRU	INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA	BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA	GRUCOING	Código: EJE-INT-TEC-FO-003 Versión: 03 Fecha de Actualización: 7/09/2020

FECHA REALIZACION INFORME	sábado, 16 de marzo de 2024			
OBJETO DEL CONTRATO :	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-149-2023		CONTRATISTA:	GESTION RURAL Y URBANA SAS
Plazo de Ejecución:	INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE	ACTUALIZADO:	28 de abril de 2024
Fechas de Ejecución:	INICIO	20/11/223	FIN:	28-04-24

INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana con cielo nublado Inicio de tarde con cielo nublado y finaliza la jornada con cielo nublado, se desarrollan las actividades de soldadura en ornamentacion y obra civil.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TECNICO:
- Se adelanta vaciado en concreto ciclopeo para vigas eje 8 (K,J,I,H)
- Se adelanta retiro de material de cubierta de acuerdo a indicaciones realizadas por la supervision

SST-AMBIENTAL
1. Se verifica la asistencia de personal de obra general.
2. Se adelanta la verificacion de la documentcion del personal que se encuentra presente en obra asi como la verificacion de los EPP

REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1: 16/3/2024

Comentarios: Se adelanta vaciado en concreto ciclopeo para vigas eje 8 (K,J,I,H)



FOTO 2: 16/3/2024

Comentarios: Se adelanta retiro de material de cubierta de acuerdo a indicaciones realizadas por la supervision

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

Personal Autorizado control diario
1. JORGE HUMBERTO PINZON MARINO 79.276.249
2. ALVARO PEREZ GUEVARA 19.256.126
3. JOSE ALEJANDRO ABRIL CLAVIJO 1.010.217.529
4. JOSE JULIAN MANOSALVA HUERSORO 391.268
5. JAVIER LEONARDO DUARTE4 253.075
6. OSCAR EDUARDO PALOMINO DIAZ1 022.969.257
7. JOSE ISRAEL FRANCISCO MONROY LEON2 991.279
8. YAN CARLOS AGUDELO1 007.813.200
9. WILLIAM RENEL MELO GALINDO74 347.754
10. ARCI CHIRIPUA CHAMAPURO1 004.030.551
11. BASCACIO ISMARE CHAMAPURO94 443.703
12. CARLOS ANDRES VARGAS ROBAYO1 024.491.444
13. EZEQUIEL MERCAZA PINAZA11 866.306
14. FERNANDO NEGRIA CHAMAPURO94 443.701
15. ISIDERIO QUINTERO CHAMAPURO6 163.275
16. JAIME GUARIN ORJUELA13 995.040
17. JESUS ALBERTO VEGA TABORDA1 052.736.324
18. JOSE LIBARDO BARACALDO 3 184.486
19. JOSE SANTIAGO MUÑETONES OLMOS 1.054.562.982
20. LESMAN ANTONIO VARGAS ROBAYO1 033.689.843

INTERVENTORIA - GRUCOING S.A.S

DETALLE	NOMBRE	CARGO
Ejecutor	ERICK MAZO PALOMEQUE	Residente de Interventoria
Ejecutor SST-MA	ANA BEATRIZ ORTIZ MARIN	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
Ejecutor	CARLOS AUGUSTO GIRALDO CATAÑO	Director de Interventoria
Ejecutor	CARLOS AUGUSTO GIRALDO CATAÑO	Director de Interventoria

Arq Erick Mazo
Residente de Interventoria

Arq. Carlos Augusto Giraldo Cataño
Vo bo. Director de interventoria

Powered by CamScanner

MARZO 16 de 2024

Personal en obra: 1 Ingeniero Residente, 1 Profesional SST
1 Maestro de Obra. 8 oficiales, 10 Ayudantes.

Maquinaria y Equipo: Herramienta menor, palas, picas, carretillas, escaleras, 1 Taladro Minimoledor, 2 Rotomartillos, 2 pulidoras, 2 equipos de Soldadura, Mezcladora de Concreto, extensiones electricas bifasicas, Trifasicas, monofasicas, mangueras.

Estado del Tiempo: Dia Soleado

Actividades: Se Adelanto la demolicion del Area de Almacenamiento de Residuos o Desechos peligrosos, pero quedo pendiente por el retiro de los elementos que se encuentran en esta area, a la espera de que el I.C.A. lo Retire, a la fecha no se ha autorizado dicho Retiro; es importante esta autorizacion sabido a que no se pueden intervenir las Columnas. I.D.I.E. atrasando el Avance en este sitio. Se Continua con las excavaciones en el eje E parte exterior del Modulo 2, Se funde el Solado para Vigas perimetrales de Cimentacion del anden exterior; Se Continua con la reconfiguracion de Columnas Modulo 2, Se Continua con la demolicion de la Cubierta en madera y desmonte de manto. Se Continua con el concreto ciclopeo para la Ampliacion de las zapatas Modulo 1

Horario efectivo de Trabajo 7:00 am - 12:30 pm

ALVARO PEREZ G
GBU. SAS
Residente de Obra