FECHA Y HORA DE SERVICIO

FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM
DIA	MES	AÑO	HORA FINAL	AM / PM
23	01	2024		

FORMA DE PAGO		TIPO DE SERVICIO			
CREDITO	☐	SERVICIO TECNICO	☐	GARANTIA	☐
CONTADO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☐	EMERGENCIA	☐
CONTRATO	☑	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☑	CIUDAD	Mosquera

EMPRESA: Mayfer DIRECCION / SEDE Sena Mosquera

NOMBRE DE CONTACTO: Jefe Daviejon UBICACION DEL EQUIPO: Panadería

FICHA TÉCNICA EQUIPO

PLACA DE INVENTARIO: _____
EQUIPO: Refrigerador 2P
MARCA: Tossele
MODELO: CUC 350R

EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☑ (CONG / REFR.) ☐

PRODUCTO QUE ALMACENA

CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☑ CUAL Varios

FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO

MARCA COMPRESOR: Samsung
MODELO: SD162C - LW2
HP: 1/5 /REFRIGERANTE R134a
PRESIÓN DE ALTA/BAJA Soldado
AMPERAJE: 3.59 amp
VOLTAJE DE ALIMENTACION: 110 v
RANGO TEMPERATURA INICIAL: 3°c
RANGO TEMPERATURA FINAL: 6°c

FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO

CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL: No aplico
KIT ELECTRICO: termico
TERMOSTATO: 11-27
OTROS COMENTARIOS: Correctivo Analogo

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR		REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA		PUERTA / HERRAJES	
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR		CONSUMO DE MOTORES EN AMP.		CHAPA / PICAPORTE	
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS		AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE		BASE RUEDAS	
AJUSTE RACORES		REVISIÓN BANDEJA DRENAJE		BISAGRAS	//
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN	//	REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES	//	CORTINA	
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO		REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS		EMPAQUES	
REVISIÓN GRAL. TABLERO ELÉCTRICO		REVISIÓN DE RESISTENCIA		ILUMINACIÓN / LUZ	

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Mantenimiento correctivo

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Correctivo
Suministro e instalación de charola levanta hoja por soldadura
Pruebas de funcionamiento y puesta en marcha

Equipo operando mecanicamente

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

Repuestos cotizados, Herramienta manual

COMPAÑIA MA&FER SB S.A.S.
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM	CREDITO ☐	SERVICIO TECNICO ☐	GARANTIA ☐
DIA	MES	AÑO			CONTADO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐	EMERGENCIA ☐
25	01	2024	HORA FINAL	AM / PM	CONTRATO ☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐	CIUDAD Mosquera

EMPRESA: Mayfer DIRECCION / SEDE Sena Mosquera

NOMBRE DE CONTACTO: Jefe Daimson UBICACION DEL EQUIPO: Cuero -

FICHA TÉCNICA EQUIPO	FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO	FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO
PLACA DE INVENTARIO 95125 3070	MARCA COMPRESOR: DANFOSS	CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL:
EQUIPO Refrigerado	MODELO: NF 9.5 SH	MT 512
MARCA NO optica	HP: 1/3 /REFRIGERANTE R134a	KIT ELECTRICO:
MODELO No optica	PRESIÓN DE ALTA/BAJA -500 micras	termico
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO	AMPERAJE: 4.92 amp.	TERMOSTATO: Digital
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☑ (CONG / REFR.) ☐	VOLTAJE DE ALIMENTACION: 110 V	OTROS COMENTARIOS: Correctivo
PRODUCTO QUE ALMACENA	RANGO TEMPERATURA INICIAL: 25°C	
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐	RANGO TEMPERATURA FINAL: 9°C	
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐		
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☑ CUAL Varios		

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR		REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA		PUERTA / HERRAJES	
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR		CONSUMO DE MOTORES EN AMP.		CHAPA / PICAPORTE	
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS		AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE		BASE RUEDAS	
AJUSTE RACORES	//	REVISIÓN BANDEJA DRENAJE	//	BISAGRAS	
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN	//	REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES	//	CORTINA	//
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO		REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS		EMPAQUES	
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO		REVISIÓN DE RESISTENCIA		ILUMINACIÓN / LUZ	

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Mantenimiento correctivo, Equipo fuera de servicio

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Correctivo

Suministro e instalación de controlador MT 512 con muletilla de encendido, recableado y sondeo con programación pruebas electromecanicas y de funcionamiento

Equipo queda fuera de servicio por trabajo de compresor en vacio, requiere reparación.

tener en cuenta la inactividad de el equipo

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

Repuestos según cotización, Herramienta manual

COMPAÑIA MA&FER SB S.A.S.
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO					FORMA DE PAGO	TIPO DE SERVICIO	
FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM	CREDITO ☐	SERVICIO TECNICO ☐	GARANTIA ☐
DIA	MES	AÑO			CONTADO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐	EMERGENCIA ☐
25	01	2024	HORA FINAL	AM / PM	CONTRATO ☑	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☑	CIUDAD Mosquera

EMPRESA: Mayfer DIRECCION / SEDE Sena Mosquera

NOMBRE DE CONTACTO: Jefe Dawnson UBICACION DEL EQUIPO: BAR

FICHA TÉCNICA EQUIPO	FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO	FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO
PLACA DE INVENTARIO	MARCA COMPRESOR: DONFOSS	CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL:
EQUIPO Congelador	MODELO: NF 10 FX	No aplica
MARCA No aplica	HP: 1/3 /REFRIGERANTE R134A	KIT ELECTRICO:
MODELO NO aplica	PRESIÓN DE ALTA/BAJA 5 psi	termico donfoss
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☑ EQUIPO MIXTO	AMPERAJE: 3.90 amp	TERMOSTATO: Analogo 11-25
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☐	VOLTAJE DE ALIMENTACION: 110v	OTROS COMENTARIOS: Correctivo
PRODUCTO QUE ALMACENA	RANGO TEMPERATURA INICIAL: 25°c	
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐	RANGO TEMPERATURA FINAL: -15°c	
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐		
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☑ CUAL Vacios		

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR		REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA		PUERTA / HERRAJES	
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR		CONSUMO DE MOTORES EN AMP.		CHAPA / PICAPORTE	
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS		AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE		BASE RUEDAS	
AJUSTE RACORES		REVISIÓN BANDEJA DRENAJE		BISAGRAS	
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN	#	REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES	#	CORTINA	
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO	#	REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS	#	EMPAQUES	#
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO		REVISIÓN DE RESISTENCIA		ILUMINACIÓN / LUZ	

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Correctivo. Equipo Fuera de servicio

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Correctivo
Suministro e instalacion de Kit electrico con recableado manijas de puertas con ajuste, instalacion de bisagras en inox, pintura general en base con remocion de oxido, instalacion de chapa termhermo ajustes y revision general con nivelacion de bresiones pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

Equipo operando mecanicamente a -15°c tener en cuenta la inactividad de el equipo.

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

Repuestos según cotizacion, Heramiento manual

COMERCIAL MA&FER SB S.A.S.
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO					FORMA DE PAGO		TIPO DE SERVICIO			
FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM	CREDITO ☐		SERVICIO TECNICO ☐		GARANTIA ☐	
DIA	MES	AÑO			CONTADO ☐		MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐		EMERGENCIA ☐	
25	01	2024	HORA FINAL	AM / PM	CONTRATO ☑		MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☑		CIUDAD Mosquera	

EMPRESA: Mayfer DIRECCION / SEDE Sena Mosquera

NOMBRE DE CONTACTO: Jefe Davinson UBICACION DEL EQUIPO: Almacen

FICHA TÉCNICA EQUIPO	FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO	FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO
PLACA DE INVENTARIO 9512699674	MARCA COMPRESOR: tecumseh/Tamfois	CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL: TC 900 - MT 512
EQUIPO Nevecon mixto	MODELO: AE2420Z - NF7.3F x2	KIT ELECTRICO: termico
MARCA Torrey	HP: 3/8 1/4 /REFRIGERANTE R507/134	TERMOSTATO: Digitales
MODELO CU32 - O -	PRESIÓN DE ALTA/BAJA 18PSI - 15PSI	OTROS COMENTARIOS: Correcto
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO	AMPERAJE: 3.59 amp - 4.27 amp	
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☐	VOLTAJE DE ALIMENTACION: 110 V	
PRODUCTO QUE ALMACENA	RANGO TEMPERATURA INICIAL: 25°C / 25°C	
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐	RANGO TEMPERATURA FINAL: -15°C / 0°C	
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐		
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☐ CUAL Varios		

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR		REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA		PUERTA / HERRAJES	
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR		CONSUMO DE MOTORES EN AMP.		CHAPA / PICAPORTE	
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS		AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE		BASE RUEDAS	
AJUSTE RACORES	//	REVISIÓN BANDEJA DRENAJE		BISAGRAS	
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN		REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES	//	CORTINA	
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO		REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS		EMPAQUES	//
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO		REVISIÓN DE RESISTENCIA		ILUMINACIÓN / LUZ	

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Mantenimientos correctivos, daños en compresores y motores
Equipos fuera de servicio

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Correctivo Suministro e instalación de compresor tecumseh area de congelación con instalación de tubería refrigerante, soldaduras lavado de el sistema, pintura en base y remoción de oxido, cambio de filtro, guarnillas, recableado, contactores clavija en cable de fuerza, ajustes y revisión general, programación, pruebas de funcionamiento con puesta en marcha, ajuste de drenaje y cambio de tornillería.
Suministro e instalación de motor en condensador, contactor y recableado, controlador digital danvin bornitos con nivelación de refrigerante, programación revisión y ajustes generales, pruebas electromecánicas y de funcionamiento con puesta en marcha. Equipo operando mecánicamente

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

NOTA: tener en cuenta la ubicación de los equipos

Repuestos utilizados según cotización

COMPAÑIA MAYFER SAS
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO

FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM
DIA	MES	AÑO	HORA FINAL	AM / PM
25	01	2024		

FORMA DE PAGO		TIPO DE SERVICIO			
CREDITO	☐	SERVICIO TECNICO	☐	GARANTIA	☐
CONTADO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☐	EMERGENCIA	☐
CONTRATO	☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☑	CIUDAD	Mosquera

EMPRESA: Mayfer — DIRECCION / SEDE: Sede Mosquera

NOMBRE DE CONTACTO: Jefe Davinson — UBICACION DEL EQUIPO: Almacen

FICHA TÉCNICA EQUIPO

PLACA DE INVENTARIO: ____
EQUIPO: Nevecon mixto
MARCA: Torrey
MODELO: NF CV 32

EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☑

PRODUCTO QUE ALMACENA

CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☑ CUAL: Varios

FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO

MARCA COMPRESOR: Cobigel / Tecumseh
MODELO: MPT 114 LD - AE 4430 Y
HP: 1/2 - 1/4 /REFRIGERANTE: R404/134
PRESIÓN DE ALTA/BAJA: 25 psi - 18 psi
AMPERAJE: 5.42 amp - 4.1 amp
VOLTAJE DE ALIMENTACION: 110 V
RANGO TEMPERATURA INICIAL: 25°c / 25°c
RANGO TEMPERATURA FINAL: -13°c / 0°c

FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO

CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL: Breakenotic - MTS12
KIT ELECTRICO: termicos
TERMOSTATO: Digitales
OTROS COMENTARIOS: Corrective

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR		REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA		PUERTA / HERRAJES	
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR		CONSUMO DE MOTORES EN AMP.		CHAPA / PICAPORTE	
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS		AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE		BASE RUEDAS	
AJUSTE RACORES		REVISIÓN BANDEJA DRENAJE		BISAGRAS	
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN		REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES		CORTINA	
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO		REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS		EMPAQUES	
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO		REVISIÓN DE RESISTENCIA		ILUMINACIÓN / LUZ	

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Mantenimiento correctivo daños en compresores y contactores
Equipo fuera de servicio, resistencia intermitente

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Correctivo, suministro e instalacion de compresor area condensacion, cambio de tuberia, remosion de oxido y pintura de base, barrido de el sistema presurizacion, cambio de filtro, guarnicion, sondas, recableado general, reprogramacion, instalacion de contactores, clavijas, luces internas, ajustes de sondas y drenajes, pruebas electromecanicas y de funcionamiento con puesta en marcha recarga de refrigerante.
Area de congelacion con nivelacion de refrigerante, calibracion reprogramacion, ajustes generales y puesta en marcha.
Tener en cuenta Ref electrico con cristalizacion, compresores cubicel con discontinuidad en el mercado.

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

Repuestos segun cotizacion
Tener en cuenta la inactividad de los equipos
Pairing operando mecanicamente

COMPAÑIA MA&FER SB S.A.S.
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO

FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM
DIA	MES	AÑO		
25	01	2024	HORA FINAL	AM / PM

FORMA DE PAGO		TIPO DE SERVICIO			
CREDITO	☐	SERVICIO TECNICO	☐	GARANTIA	☐
CONTADO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☐	EMERGENCIA	☐
CONTRATO	☑	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☑	CIUDAD	Yopal

EMPRESA: Mayfer — DIRECCION / SEDE: Sena Yopal

NOMBRE DE CONTACTO: Jefe Davinson — UBICACION DEL EQUIPO: Oficina

FICHA TÉCNICA EQUIPO

PLACA DE INVENTARIO: 951228248
EQUIPO: Congelador
MARCA: Tabricas
MODELO: No Optica

EQUIPO DE CONGELACIÓN ☑ EQUIPO MIXTO
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☐

PRODUCTO QUE ALMACENA

CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☑ CUAL: Varios

FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO

MARCA COMPRESOR: tecumseh
MODELO: TRIV104S
HP: 1/3 + /REFRIGERANTE R134A
PRESIÓN DE ALTA/BAJA: 5 psi
AMPERAJE: 4.92 amp
VOLTAJE DE ALIMENTACION: 110 v
RANGO TEMPERATURA INICIAL: -4 °F
RANGO TEMPERATURA FINAL: -9 °F

FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO

CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL: tarjeta
KIT ELECTRICO: termico
TERMOSTATO: Digital
OTROS COMENTARIOS: Correctivo

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR		REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA		PUERTA / HERRAJES	
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR		CONSUMO DE MOTORES EN AMP.		CHAPA / PICAPORTE	
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS		AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE		BASE RUEDAS	
AJUSTE RACORES		REVISIÓN BANDEJA DRENAJE		BISAGRAS	
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN		REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES		CORTINA	
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO		REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS		EMPAQUES	
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO		REVISIÓN DE RESISTENCIA		ILUMINACIÓN / LUZ	

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Mantenimiento correctivo
clavija con soldadura

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Correctivo
Suministro e instalacion de clavija termotar por soldadura
Lavado de motor para lubricacion por ruido interno
ajustes y revision general, pruebas de funcionamiento
y puesta en marcha

Equipo operando mecanicamente
Suministro e instalacion de Switch de encendido

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

Repuestos segun cotizacion, Herramienta manual

COMPAÑIA M&FER S.A.S.
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO

FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM
DIA	MES	AÑO		
25	01	2024	HORA FINAL	AM / PM

FORMA DE PAGO		TIPO DE SERVICIO			
CREDITO	☐	SERVICIO TECNICO	☐	GARANTIA	☐
CONTADO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☐	EMERGENCIA	☐
CONTRATO	☑	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☑	CIUDAD	Mosquera

EMPRESA: Mayper — DIRECCION / SEDE: Sena Mosquera

NOMBRE DE CONTACTO: Jefe Davinson — UBICACION DEL EQUIPO: Cocina

FICHA TÉCNICA EQUIPO

PLACA DE INVENTARIO: 951227487
EQUIPO: Fabricado
MARCA: Scotsman
MODELO: CO330MA-1A

EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☐

PRODUCTO QUE ALMACENA

CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☐ CUAL: Varios

FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO

MARCA COMPRESOR: Tecumseh
MODELO: AKA 9438 Z x A
HP: 1/2 + /REFRIGERANTE: R404A
PRESIÓN DE ALTA/BAJA: 41 psi
AMPERAJE: 5.76 amp
VOLTAJE DE ALIMENTACION: 110v
RANGO TEMPERATURA INICIAL: 30°c
RANGO TEMPERATURA FINAL: -20°c

FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO

CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL: tarjeta
KIT ELECTRICO: termico potencia
TERMOSTATO: Digital
OTROS COMENTARIOS: Correctivo
NS 0811320012205

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR		REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA		PUERTA / HERRAJES	
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR		CONSUMO DE MOTORES EN AMP.		CHAPA / PICAPORTE	
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS		AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE		BASE RUEDAS	
AJUSTE RACORES	//	REVISIÓN BANDEJA DRENAJE	//	BISAGRAS	//
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN		REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES		CORTINA	
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO		REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS		EMPAQUES	
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO		REVISIÓN DE RESISTENCIA		ILUMINACIÓN / LUZ	

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Mantenimiento correctivo, equipo fuera de servicio

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

correctivo. Suministro e instalacion de sistema de purga de suministro de agua con mangueras y purificador, manometros instalacion de sistema de drenaje en pvc. calibracion de tarjeta y valvulas de suministro. accesorios y ajustes generales, pruebas electromecanicas y de funcionamiento y puesta en marcha.
Equipo operando nuevamente, tener en cuenta que el suministro de agua debe ser constante y la inactividad de el equipo.

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

Herramienta manual, repuestos según cotizacion

COMPAÑIA MA&FER SB S.A.S.
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"