COMPAÑIA MA&FER S.A.S.
NIT 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

RECIBO DE MANTENIMIENTO CONTRATO CO1.PCCNTR. 5524466 DE 2023

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYA SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA SENA MOSQUERA- LOTE 1 Y 3 EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y EQUIPO DE BÁSCULAS Y BALANZAS

ITEM	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	UNIDAD	CANTDAD	REALIZADO CONFORME
1	Nevera refrigeración horizontal 3 puertas oficina,	Verificación de carga de refrigerante, consumo de energía, limpieza de unidad, control de presostato, limpieza de condensador y tubería, limpieza de moto ventilador y aspa, verificación del circuito de fuerza y control, empalmes y arrancador, descongelación de difusor,verificación de las resistencias, limpieza de moto ventiladores, revisión del control de temperatura, timer, iluminación, empaques de puerta, tubería de desagüe.	UNIDAD	2	
2	Nevera vertical de congelación oficina, Cuerpo en acero inoxidable, presenta una puerta en la parte frontal, las parrillas interiores son en acero plastificado. Sistema de regulación de temperatura, método dedescongelación automático, unidad y control al lado izquierdo, rango de temperatura -3° a - 24°C, puerta con cierre automático, con termostato regulado, sistema de ruedas. Dimensiones: 1225 x 762 x 914 mm. Tipo industrial.	Verificación de carga de refrigerante, consumo de energía, limpieza de unidad, control de presostato, limpieza de condensador y tubería, limpieza de moto ventilador y aspa, verificación del circuito de fuerza y control, empalmes y arrancador, descongelación de difusor,verificación de las resistencias, limpieza de moto ventiladores, revisión del control de temperatura, timer, iluminación, empaques de puerta, tubería de desagüe.	UNIDAD	2	
3	presenta una puerta en la parte frontal, las parrillas interiores son en acero plastificado. Sistema de regulación de temperatura, método dedescongelación automático, unidad y control al lado izquierdo, rango de temperatura -3° a - 24°C, puerta con cierre automático, con termostato regulado, sistema de ruedas. Dimensiones: 1225 x 762 x 914 mm.Tipo industrial.	Verificación de carga de refrigerante, consumo de energía, limpieza de unidad, control de presostato, limpieza de condensador y tubería, limpieza de moto ventilador y aspa, verificación del circuito de fuerza y control, empalmes y arrancador, descongelación de difusor,verificación de las resistencias, limpieza de moto ventiladores, revisión del control de temperatura, timer, iluminación, empaques de puerta, tubería de desagüe.	UNIDAD	2	
4	Cuarto de congelación Tipo industrial. Capacidad de 400 kg. Cámaras frigoríficas de frio forzado, Paneles de poliuretano inyectado tipo sándwich, interior en polietileno epóxico y fibra de vidrio. Sistema automatizado controlado por microprocesador, unidades condensadoras de motor 1,5 HP, Sistema de compresión Copeland de 18.000 BTU, con sistema de difusión de aire por distribución por turbina. Modelo de refrigeración de 0 a 12ºC, Modelo de congelación de -2 a -18ºC.	Verificación de carga de refrigerante, consumo de energía, limpieza de unidad, control de presostato, limpieza de condensador y tubería, limpieza de moto ventilador y aspa, verificación del circuito de fuerza y control, empalmes y arrancador, descongelación de difusor,verificación de las resistencias, limpieza de moto ventiladores, revisión del control de temperatura, timer, iluminación, empaques de puerta, tubería de desagüe.	UNIDAD	1	
5	Cuarto de frutas. Tipo industrial. Capacidad de 400 kg. Cámaras frigoríficas de frio forzado, Paneles depoliuretano inyectado tipo sándwich, interior en polietileno epóxico y fibra de vidrio. Sistema automatizado controlado por microprocesador, unidades condensadoras de motor 1,5 HP, Sistema de compresión Copeland de 18.000 BTU, con sistema de difusión de aire por distribución por turbina. Modelo de refrigeración de 0 a 12ºC, Modelo de congelación de -2 a -18ºC.	Verificación de carga de refrigerante, consumo de energía, limpieza de unidad, control de presostato, limpieza de condensador y tubería, limpieza de moto ventilador y aspa, verificación del circuito de fuerza y control, empalmes y arrancador, descongelación de difusor,verificación de las resistencias, limpieza de moto ventiladores, revisión del control de temperatura, timer, iluminación, empaques de puerta, tubería de desagüe.	UNIDAD	1	
6	Cuarto de verduras. Tipo industrial. Capacidad de 400 kg. Cámaras frigoríficas de frio forzado, Paneles depoliuretano inyectado tipo sándwich, interior en polietileno epóxico y fibra de vidrio. Sistema automatizado controlado por microprocesador, unidades condensadoras de motor 1,5 HP, Sistema de compresión Copeland de 18.000 BTU, con sistema de difusión de aire por distribución por turbina. Modelo de refrigeración de 0 a 12ºC, Modelo decongelación de -2 a -18ºC.	Verificación de carga de refrigerante, consumo de energía, limpieza de unidad, control de presostato, limpieza decondensador y tubería, limpieza de moto ventilador y aspa, verificación del circuito de fuerza y control, empalmes y arrancador, descongelación de difusor,verificación de las resistencias,limpieza de moto ventiladores, revisión del control de temperatura, timer, iluminación,empaques de puerta, tubería de desagüe.	UNIDAD	1	
7	Nevera horizontal (Congelador de Bar), Cuerpo en acero inoxidable en calibre 20, presenta dos puertas en la parte superior en policarbonato, de 100cm de frente por 70cm de fondo por 90 cm de alto. Sistema de aisladointerno en poliuretano expandido, tiposándwich, sistema de refrigeración por aire forzado tipo no frost. Funcionamiento a 110v. Tipo industrial.	Verificación de carga de refrigerante, consumo de energía, limpieza de unidad, control de presostato, limpieza de condensador y tubería, limpieza de moto ventilador y aspa, verificación del circuito de fuerza y control, empalmes y arrancador, descongelación de difusor,verificación de las resistencias, limpieza de moto ventiladores, revisión del control de temperatura, timer, iluminación, empaques de puerta, tubería de desagüe.	UNIDAD	1	

8	Nevera vertical mixta, marca Torrey En acero inoxidable, 906 Lt. y dos cuerpos de refrigeración y congelación. Refrigerante R134A.Voltaje Normal 110 V. Tipo industrial. (comercializadora)	Verificación de carga de refrigerante, consumo de energía, limpieza de unidad, control de presostato, limpieza de condensador y tubería, limpieza de moto ventilador y aspa, verificación del circuito de fuerza y control, empalmes y arrancador, descongelación de difusor,verificación de las resistencias, limpieza de moto ventiladores, revisión del control de temperatura, timer, iluminación, empaques de puerta, tubería de desagüe.	UNIDAD	3	
9	Fabricador de Hielo marca Scotsman Sistema de fabricación dehielo en acero inoxidable, con mantenedor de hielo tipo BIN en polipropileno térmico resistente al calor. Amperaje Máximo de Circuito: 30 Amperaje Mínimo de Circuito: 26.7. Consumo Agua por C/100 lbs: - 19.5 Gls. -Potencia Eléctrica: 6.3 Kwx - C/100 Lbs -Temperatura Mínima del Aire: 10 °C (50°F) -Temperatura Máxima del Aire: 37.7°C (100°F) - Compresor: 3.5 HP – Refrigerante R404A -Presión de agua: Min. 20 PSI – Max. 120 PSI -BTU por Hora: 21.500	Verificación de carga de refrigerante, consumo de energía, limpieza de unidad, control de presostato, limpieza de condensador y tubería, limpieza de moto ventilador y aspa, verificación del circuito de fuerza y control, empalmes y arrancador, descongelación de difusor,verificación de las resistencias, limpieza de moto ventiladores, revisión del control de temperatura, timer, iluminación, empaques de puerta, tubería de desagüe.	UNIDAD	1	
10	Nevera horizontal área comedor, cuerpo en acero inoxidable, presentauna puerta en la parte frontal, las divisiones interiores son en vidrio y acrílico. Sistema de regulación de temperatura, método de descongelación automático, unidad ycontrol al lado izquierdo, rango de temperatura 2° a -24°C.Tipo industrial.	Verificación de carga de refrigerante, consumo de energía, limpieza de unidad, control de presostato, limpieza de condensador y tubería, limpieza de moto ventilador y aspa, verificación del circuito de fuerza y control, empalmes y arrancador, descongelación de difusor,verificación de las resistencias, limpieza de moto ventiladores, revisión del control de temperatura, timer, iluminación, empaques de puerta, tubería de desagüe.	UNIDAD	1	
11	Nevera Horizontal de panadería, Estructura 100% en acero inoxidabletipo AISI 304, recubrimiento interior en lámina de acero inoxidable con interior en poliuretano expandido tiposándwich. Sistema de regulación de temperatura, método de descongelación automático, unidad ycontrol al lado izquierdo, rango de temperatura 8° a -4°C, cuenta con cierre automático, con termostato regulado, sistema de ruedas. Dimensiones: 1225 x 762 x 914 mm. Tipo industrial.	Verificación de carga de refrigerante, consumo de energía, limpieza de unidad,controldepresostato, limpieza de condensador y tubería, limpieza de moto ventilador y aspa, verificación del circuito de fuerza y control, empalmes y arrancador, descongelación de difusor,verificación de las resistencias, limpieza de moto ventiladores, revisión del control de temperatura,timer,iluminación, empaques de puerta, tubería de desagüe.	UNIDAD	1	
	CORRECTIVO				
12	Fabricador de Hielo marca Scotsman Sistema de fabricación dehielo en acero inoxidable, con mantenedor de hielo tipo BIN en polipropileno térmico resistente al calor. Amperaje Máximo de Circuito: 30Amperaje Mínimo de Circuito: 26.7. Consumo Agua por C/100 lbs: -19.5 Gls. - Potencia Eléctrica: 6.3 Kw x - C/100 Lbs -Temperatura Mínima del Aire: 10 °C (50°F) -Temperatura Máxima del Aire: 37.7°C (100°F) - Compresor: 3.5 HP – Refrigerante R404A - Presión de agua: Min. 20 PSI – Max. 120 PSI -BTU por Hora: 21.500	Suministro, montaje y calibraciónde 2 sensores (cubos de hielo y llenado), cambio de mangueras de ingreso y desagüe.	UNIDAD	1	
13	Nevera vertical de congelación oficina, Cuerpo en acero inoxidable, presenta una puerta en la parte frontal,las parrillas interiores son en aceroplastificado. Sistema de regulación detemperatura, método de descongelación automático, unidad y control al lado izquierdo, rango de temperatura -3° a -24°C, puerta con cierre automático, con termostato regulado, sistema de ruedas. Dimensiones: 1225 x 762 x 914 mm. Tipo industrial.	Suministro conexión y montaje de switch principal de energía	UNIDAD	1	
14	Nevera vertical de refrigeración, cuerpo en acero inoxidable, presenta una puerta en la parte frontal, las parrillas interiores son en acero plastificado. Sistema de regulación detemperatura, método de descongelación automático, unidad y control al lado izquierdo, rango de temperatura -3° a -24°C, puerta con cierre automático, con termostato regulado, sistema de ruedas. Dimensiones: 1225 x 762 x 914 mm. Tipo industrial.	Suministro y montaje de 6 parillasen acero inoxidable	UNIDAD	1	
15	Refrigerante R134A.Voltaje Normal 110 V. Tipo industrial. (comercializadora)	Carga de refrigerante lado refrigeración carga refrigerantelado congelación cambio decontrol electrónico de temperatura	UNIDAD	1	
16	Refrigerante R134A.Voltaje Normal 110 V. Tipo industrial. (comercializadora)	Suministro y montaje de unidad compresora, cambio de control electrónico de temperatura, eliminación de fugas	UNIDAD	2	
17	Nevera horizontal área comedor, cuerpo en acero inoxidable, presentauna puerta en la parte frontal, las divisiones interiores son en vidrio y acrílico. Sistema de regulación de temperatura, método de descongelación automático, unidad y control al lado izquierdo, rango de temperatura 2° a -24°C.Tipo industrial.	Cambio de control electrónico, muletilla y recarga de refrigerante	UNIDAD	1	

COMPAÑIA SB S.A.S.A.S.&FER
NIT. 900.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

18	Nevera Horizontal de panadería, Estructura 100% en acero inoxidabletipo AISI 304, recubrimiento interior en lámina de acero inoxidable con interior en poliuretano expandido tiposándwich. Sistema de regulación de temperatura, método de descongelación automático, unidad ycontrol al lado izquierdo, rango de temperatura 8° a -4°C, cuenta con cierre automático, con termostato regulado, sistema de ruedas. Dimensiones: 1225 x 762 x 914 mm. Tipo industrial.	Cambio cable acometida encauchetado 3X12 cantidad 3mts	UNIDAD	1	
19	Nevera horizontal (Congelador de Bar), Cuerpo en acero inoxidable en calibre 20, presenta dos puertas en laparte superior en policarbonato, de 100cm de frente por 70cm de fondo por 90 cm de alto. Sistema de aislado interno en poliuretano expandido, tipo sándwich, sistema de refrigeración por aire forzado tipo no frost. Funcionamiento a 110v. Tipo industrial.	Cambio compresor, conexión y soldadura de tubos, barrido vacio y recarga de refrigerante, cambio de filtro secador, tubo capilar	UNIDAD	1	

COMPAÑIA M&FER SAS
NIT. 901.14.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

	ADICION PARA FACTURAR				
12	Fabricador de Hielo marca Scotsman Sistema de fabricación dehielo en acero inoxidable, con mantenedor de hielo tipo BIN en polipropileno térmico resistente al calor. Amperaje Máximo de Circuito: 30 Amperaje Mínimo de Circuito: 26.7. Consumo Agua por C/100 lbs: -19.5 Gls. Potencia Eléctrica: 6.3 Kw x - C/100 Lbs -Temperatura Minima del Aire: 10 °C (50°F) -Temperatura Máxima del Aire: 37.7°C (100°F) - Compresor: 3.5 HP – Refrigerante R404A - Presión de agua: Min. 20 PSI – Max. 120 PSI -BTU por Hora: 21.500	1. Filtro de 8"completo. - Manguera de suministro de 2850 a 400 psi de racord de entrada según purificador y filtro.2. Niple o reductor para conexión 3 mt tubería 3/4 y accesorios. 3. Clavija LEVINTON. 4. Metros tubería PUV 3/4. 5. Tes PUC ¾. 6. Codos PUC ¾. 7. Racores para los BUCHIN y reductores 2 de 2 de 1" o ¾	UNIDAD	1	
16	Nevera vertical mixta, marca Torrey En acero inoxidable, 906 Lt. Y dos cuerpos de refrigeración y congelación.	Suministro y cambio de accesorios de instalación - soldadura interno en bobinas, arranque detecto con un consumo de 26 a 30 Amp y una presión de 60 PSI a 15 PSI en vacio, compresor con trabajo forzado daño en controlador digital, motor condensador con pérdida de eficiencia electromecánica, amperaje dentro de parámetros y presiones normales filtro secador 1/4 *30 cm tubería 1/4 *20 cm tubería 3/8 *1 gas MAP *1 hilo r 507 *1contactor*1 clavija LEVINTHON *4 metros cable #16 *nitrógeno - limpiador sistema *B141 *2 gusanillos - *1 spray negro - 2 hojas lija 320 *5 cm riel omega - motor ELCO.	UNIDAD	1	
12	Balanza analítica AE ADAM, 150 Gramos	Revisión limpieza general departes mecánicas y electrónicas que conforman el equipo, calibración del equipo, con certificado ONAC.	UNIDAD	5	

RECIBO CONFORME :

FECHA :

COMPAÑIA MA&FER SAS
NIT 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO					FORMA DE PAGO	TIPO DE SERVICIO	
FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM	CREDITO ☐	SERVICIO TECNICO ☐	GARANTIA ☐
DIA	MES	AÑO			CONTADO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐	EMERGENCIA ☐
12	12	2023	HORA FINAL	AM / PM	CONTRATO ☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐	CIUDAD Mosquera

EMPRESA: Mayter DIRECCION / SEDE Sena Mosquera

NOMBRE DE CONTACTO: Jefe Davinson UBICACION DEL EQUIPO: Oficina

FICHA TÉCNICA EQUIPO	FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO	FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO
PLACA DE INVENTARIO 951253071	MARCA COMPRESOR: Danfoss	CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL: Danfoss
EQUIPO Refrigerador	MODELO: NF 10 F X	KIT ELECTRICO: termico Danfoss
MARCA No aplica	HP: 1/3 /REFRIGERANTE R134A	TERMOSTATO: Digital
MODELO No aplica	PRESIÓN DE ALTA/BAJA 7 PSI	OTROS COMENTARIOS: Preventivo
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO	AMPERAJE: 4.25 amp	
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☑ (CONG / REFR.) ☐	VOLTAJE DE ALIMENTACION: 110V	
PRODUCTO QUE ALMACENA	RANGO TEMPERATURA INICIAL: 5 °C	
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐	RANGO TEMPERATURA FINAL: 7 °C	
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐		
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☐ CUAL Varios		

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA	UNIDAD EVAPORADORA	ESTRUCTURA
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR	REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA	PUERTA / HERRAJES
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR	CONSUMO DE MOTORES EN AMP.	CHAPA / PICAPORTE
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS	AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE	BASE RUEDAS
AJUSTE RACORES	REVISIÓN BANDEJA DRENAJE	BISAGRAS
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN	REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES	CORTINA
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO	REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS	EMPAQUES
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO	REVISIÓN DE RESISTENCIA	ILUMINACIÓN / LUZ

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo y servicio tecnico

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Se realiza Mantenimiento, desarme general revision y ajustes, remocion de polvo toma de presiones y limpiezas armado, lubricacion de motores pruebas electromecanicas y de funcionamiento con puesta en marcha de solo motores para descongelacion por aire Forzado queda fuera de servicio por variacion de presiones y temperatura por bloqueo interno
Se evidencia contactor intermitente y oxidacion en base

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

Elementos de aseo, lubricantes, limpiadores Herramienta

COMPAÑIA M&FER SB S.A.S.
NIT. 901.414.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO

FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM
DIA	MES	AÑO		
12	12	2022	HORA FINAL	AM / PM

FORMA DE PAGO		TIPO DE SERVICIO			
CREDITO	☐	SERVICIO TECNICO	☐	GARANTIA	☐
CONTADO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☐	EMERGENCIA	☐
CONTRATO	☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	CIUDAD	Mosquera

EMPRESA: Mayer DIRECCION / SEDE Sena Mosquera

NOMBRE DE CONTACTO: Jefe Dawson UBICACION DEL EQUIPO: Panaderia

FICHA TÉCNICA EQUIPO

PLACA DE INVENTARIO # 1
EQUIPO Refrigerador 2PH
MARCA Tassele
MODELO WC-350R
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☐
PRODUCTO QUE ALMACENA
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☐ CUAL Varios

FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO

MARCA COMPRESOR: Samsung
MODELO: SD162C-TJV2
HP: 1/5 /REFRIGERANTE R134a
PRESIÓN DE ALTA/BAJA Sellado
AMPERAJE: 3.53 amp
VOLTAJE DE ALIMENTACION: 110 V
RANGO TEMPERATURA INICIAL: 3°C
RANGO TEMPERATURA FINAL: 7°C

FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO

CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL: No aplica
KIT ELECTRICO: termico
TERMOSTATO: Analogo (1-2)
OTROS COMENTARIOS: Preventivo

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR		REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA		PUERTA / HERRAJES	
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR		CONSUMO DE MOTORES EN AMP.		CHAPA / PICAPORTE	
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS		AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE		BASE RUEDAS	
AJUSTE RACORES		REVISIÓN BANDEJA DRENAJE		BISAGRAS	
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN		REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES		CORTINA	
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO		REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS		EMPAQUES	
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO		REVISIÓN DE RESISTENCIA		ILUMINACIÓN / LUZ	

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo
inspeccion tecnica

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Servicio tecnico e inspeccion
Desarme general, remosion de polvos, revision y ajustes
lubricacion de motores, toma de amperajes - se hacen
pruebas electromecanicas y de funcionamiento puesto
en marcha.
se evidencia oxidacion en base y aletas internas
requiere recableado y pintura.
Equipo operando con temperaturas acordes y compresor
con nominal normal

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

Herramiento, elementos de aseo lubricantes, limpiadores

COMPAÑIA MAYER & FER S.A.S.
NIT. 901.114.836-9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO					FORMA DE PAGO	TIPO DE SERVICIO	
FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM	CREDITO ☐	SERVICIO TECNICO ☑	GARANTIA ☐
DIA	MES	AÑO			CONTADO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐	EMERGENCIA ☐
12	12	2023	HORA FINAL	AM / PM	CONTRATO ☑	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐	CIUDAD Yosgüer

EMPRESA: Mayfer DIRECCION / SEDE Seno Yosgüera

NOMBRE DE CONTACTO: Jefe Davinson UBICACION DEL EQUIPO: Oficina

FICHA TÉCNICA EQUIPO	FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO	FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO
PLACA DE INVENTARIO 95127	MARCA COMPRESOR: LG	CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL:
EQUIPO Congelador 1P	MODELO: LR95LAQH	tarjeta
MARCA Lassele	HP: 1/3 /REFRIGERANTE R134A	KIT ELECTRICO:
MODELO Do optico	PRESIÓN DE ALTA/BAJA 4 psi	termico PTC
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☑ EQUIPO MIXTO	AMPERAJE: 5.45 amp	TERMOSTATO: Digital
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☐	VOLTAJE DE ALIMENTACION: 110 v	OTROS COMENTARIOS: Preventivo
PRODUCTO QUE ALMACENA	RANGO TEMPERATURA INICIAL: 1°F	
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐	RANGO TEMPERATURA FINAL: -7°F	
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐		
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☑ CUAL varios		

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR	✓	REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA	✓	PUERTA / HERRAJES	✓
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR	✓	CONSUMO DE MOTORES EN AMP.	✓	CHAPA / PICAPORTE	✓
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS	✓	AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE	✓	BASE RUEDAS	✓
AJUSTE RACORES	✓	REVISIÓN BANDEJA DRENAJE	✓	BISAGRAS	✓
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN	✓	REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES	✓	CORTINA	✓
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS	✓	EMPAQUES	✓
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN DE RESISTENCIA	✓	ILUMINACIÓN / LUZ	✓

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo y servicio tecnico

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Se realiza mantenimiento, remosion de polvos, revision y ajustes generales, toma de presiones y amperajes (Vibracion) de motores, disarme, pruebas de funcionamiento y mecanicas, armado y puesta en marcha.
Equipo operando mecanicamente y bajo seguimiento por compresor con trabajo forzado
se evidencio oxidacion en base y rodachinas
Switch de encendido danado, restos de pastillas con cristalizacion.

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

Herramienta, elementos de aseo, lubricantes (limpiadores)

COMPAÑIA MA&FER SE S.A.S.
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM	CREDITO ☐	SERVICIO TECNICO ☑	GARANTIA ☐
DIA	MES	AÑO			CONTADO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☑	EMERGENCIA ☐
12	12	2023	HORA FINAL	AM / PM	CONTRATO ☑	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐	CIUDAD Yopal

EMPRESA: Mayfer DIRECCION / SEDE Sena Maguera

NOMBRE DE CONTACTO: Jefe Davinson UBICACION DEL EQUIPO: Oficina

FICHA TÉCNICA EQUIPO	FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO	FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO
PLACA DE INVENTARIO 951228248	MARCA COMPRESOR: tecumseh	CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL:
EQUIPO Congelador	MODELO: TP1410Y5	tarjeta
MARCA Beverage	HP: 1/3 + /REFRIGERANTE R134A	KIT ELECTRICO:
MODELO NO aplica	PRESIÓN DE ALTA/BAJA 5 psi	tecnico
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☑ EQUIPO MIXTO	AMPERAJE: 4.66 amp	TERMOSTATO: Digital
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☐	VOLTAJE DE ALIMENTACION: 110V	OTROS COMENTARIOS: Preventivo
PRODUCTO QUE ALMACENA	RANGO TEMPERATURA INICIAL: -3 °F	
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐	RANGO TEMPERATURA FINAL: -7 °F	
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐		
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☑ CUAL Varios		

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR	✓	REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA	✓	PUERTA / HERRAJES	✓
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR	✓	CONSUMO DE MOTORES EN AMP.	✓	CHAPA / PICAPORTE	✓
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS	✓	AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE	✓	BASE RUEDAS	✓
AJUSTE RACORES	✓	REVISIÓN BANDEJA DRENAJE	✓	BISAGRAS	✓
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN	✓	REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES	✓	CORTINA	✓
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS	✓	EMPAQUES	✓
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN DE RESISTENCIA	✓	ILUMINACIÓN / LUZ	✓

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo servicio tecnico

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Mantenimiento, desarme general remocion de polvos toma de presiones y amperajes lubricacion de motores pruebas electromecanicos y de funcionamiento, armado y puesta en marcha, ajustes y revision.

Equipo operando mecanicamente con temperaturas acordes para el producto

Motor condensador con recalentamiento

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

Herramienta, Elementos de aseo lubricantes limpiadores

COMPAÑIA MA&FER SB S.A.S.
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO

FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM
DIA	MES	AÑO		
12	12	2023	HORA FINAL	AM / PM

FORMA DE PAGO

CREDITO	☐
CONTADO	☐
CONTRATO	☑

TIPO DE SERVICIO

SERVICIO TECNICO	☑	GARANTIA	☐
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☑	EMERGENCIA	☐
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	CIUDAD	Yosgueta

EMPRESA: Mayfer — DIRECCION / SEDE: Sena Yosgueta

NOMBRE DE CONTACTO: Jefe Dawnson — UBICACION DEL EQUIPO:

FICHA TÉCNICA EQUIPO

PLACA DE INVENTARIO: 95128393
EQUIPO: REFRIGERADOR 1P
MARCA: Beforage
MODELO: MR 24-1AS
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☑ (CONG / REFR.) ☐

PRODUCTO QUE ALMACENA

CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☐ CUAL

FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO

MARCA COMPRESOR: DAEWOO
MODELO: HGL27YE-1
HP: 1/3 /REFRIGERANTE: R134a
PRESIÓN DE ALTA/BAJA: Sellado
AMPERAJE: 4.14 amp
VOLTAJE DE ALIMENTACION: 210 V
RANGO TEMPERATURA INICIAL: 44 °F
RANGO TEMPERATURA FINAL: 31 °F

FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO

CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL: Tarjeta
KIT ELECTRICO: termico
TERMOSTATO: Digital
OTROS COMENTARIOS: Preventivo

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR	/	REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA	/	PUERTA / HERRAJES	/
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR	/	CONSUMO DE MOTORES EN AMP.	/	CHAPA / PICAPORTE	/
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS	/	AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE	/	BASE RUEDAS	/
AJUSTE RACORES	/	REVISIÓN BANDEJA DRENAJE	/	BISAGRAS	/
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN	/	REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES	/	CORTINA	/
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO	/	REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS	/	EMPAQUES	/
REVISIÓN GRAL. TABLERO ELÉCTRICO	/	REVISIÓN DE RESISTENCIA	/	ILUMINACIÓN / LUZ	/

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Servicio tecnico y mantenimiento preventivo

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Mantenimiento, revision y ajustes generales, desarme removion de polucion, tomas de amperajes, lubricacion de motores, limpieza, pruebas electromecanicas y de funcionamiento y puesta en marcha. Se evidencia base con ruedas y oxidacion con detrimento persona, con desprendimiento, lamina interna en puerta con oxidacion compresor con trabajo forzado por exceso de polucion. Rejillas con deterioro requiere cambio de base y pintura, ajuste de bisagras. Opera bajo seguimiento

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

Lubricantes limpiadores, elementos de aseo, Herramienta

COMPAÑIA MAYFER SAS
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO

FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM
DIA	MES	AÑO		
12	12	2023	HORA FINAL	AM / PM

FORMA DE PAGO		TIPO DE SERVICIO			
CREDITO	☐	SERVICIO TECNICO	☑	GARANTIA	☐
CONTADO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☑	EMERGENCIA	☐
CONTRATO	☑	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	CIUDAD	Mosquera

EMPRESA: Mayter — DIRECCION / SEDE: Sena Mosquera

NOMBRE DE CONTACTO: Jefe Davinson — UBICACION DEL EQUIPO: Cocina

FICHA TÉCNICA EQUIPO

PLACA DE INVENTARIO: 95122249
EQUIPO: Refrigerador 1P
MARCA: Lassete
MODELO: No aplica
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☑ (CONG / REFR.) ☐

PRODUCTO QUE ALMACENA

CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☑ CUAL: Varios

FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO

MARCA COMPRESOR: Daewoo
MODELO: HBL274E-1
HP: 1/3 /REFRIGERANTE: R134A
PRESIÓN DE ALTA/BAJA: Sellado
AMPERAJE: 5.26 amp
VOLTAJE DE ALIMENTACION: 110v
RANGO TEMPERATURA INICIAL: 40 °F
RANGO TEMPERATURA FINAL: 31 °F

FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO

CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL: tarjeta
KIT ELECTRICO: termico PTC
TERMOSTATO: Digital
OTROS COMENTARIOS: Preventivo

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR	✓	REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA	✓	PUERTA / HERRAJES	✓
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR	✓	CONSUMO DE MOTORES EN AMP.	✓	CHAPA / PICAPORTE	✓
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS	✓	AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE	✓	BASE RUEDAS	✓
AJUSTE RACORES	✓	REVISIÓN BANDEJA DRENAJE	✓	BISAGRAS	✓
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN	✓	REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES	✓	CORTINA	X
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS	✓	EMPAQUES	✓
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN DE RESISTENCIA	✓	ILUMINACIÓN / LUZ	X

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Servicio tecnico y Mantenimiento preventivo

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Mantenimiento desarme; revision y ajustes generales remosion de polvos, lubriccion de motores, toma de amperajes, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha
Equipo opera bajo seguimiento, presenta trabajo fabricado en compresor, parrillas internas con deterioro, oxidacion en base.

Requiere cambio de parrillas en inox y 4 Soportes pintura en base

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

Herramienta, lubricantes, limpiadores, Elementos de aseo

COMPAÑIA MA&FER SB S.A.S.
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO

FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM
DIA	MES	AÑO	HORA FINAL	AM / PM
18	12	23		

FORMA DE PAGO

- CREDITO ☐
- CONTADO ☐
- CONTRATO ☑

TIPO DE SERVICIO

- SERVICIO TECNICO ☐
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
- GARANTIA ☐
- EMERGENCIA ☐
- CIUDAD Mosquera

EMPRESA: Mayfer

DIRECCION / SEDE Sede Mosquera

NOMBRE DE CONTACTO:

UBICACION DEL EQUIPO: Almacenes

FICHA TÉCNICA EQUIPO

PLACA DE INVENTARIO 25122854B

EQUIPO CUARTO FRIO

MARCA Coltrio

MODELO

EQUIPO DE CONGELACIÓN ☑ EQUIPO MIXTO

EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☐

PRODUCTO QUE ALMACENA

CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐

MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐

RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☐ CUAL

FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO

MARCA COMPRESOR: Tecumseh

MODELO: CAJ2446Z

HP: /REFRIGERANTE R404

PRESIÓN DE ALTA/BAJA 250psi / 27psi

AMPERAJE: 6.5a

VOLTAJE DE ALIMENTACION: 211 v

RANGO TEMPERATURA INICIAL: 11°C

RANGO TEMPERATURA FINAL: -16°C

FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO

CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL:

Danfoss

KIT ELECTRICO: Sapeu modelo coolpresor

TERMOSTATO: Digital

OTROS COMENTARIOS: Preventivo

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA	UNIDAD EVAPORADORA	ESTRUCTURA
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR	REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA	PUERTA / HERRAJES
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR	CONSUMO DE MOTORES EN AMP.	CHAPA / PICAPORTE
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS	AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE	BASE RUEDAS
AJUSTE RACORES	REVISIÓN BANDEJA DRENAJE	BISAGRAS
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN	REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES	CORTINA
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO	REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS	EMPAQUES
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO	REVISIÓN DE RESISTENCIA	ILUMINACIÓN / LUZ

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

mantenimiento preventivo unidad condensadora cuarto congelacion

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Se hace mantenimiento preventivo unidad condensadora se hace limpieza general, pruebas funcionamiento al sistema, pruebas electricas de potencia electrica en capacitor, contactor, cuarto congelacion electropapa, cortina con decoloracion para cambio, sellar con sikaflex interior cuarto unidad.

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

suplemento de aseo, herramienta de trabajo escaleras

COMPAÑIA MA&FER S.A.S.
NIT. 901111836-9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO					FORMA DE PAGO	TIPO DE SERVICIO	
FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM	CREDITO ☐	SERVICIO TECNICO ☐	GARANTIA ☐
DIA	MES	AÑO			CONTADO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☑	EMERGENCIA ☐
19	12	23	HORA FINAL	AM / PM	CONTRATO ☑	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐	CIUDAD Yopal

EMPRESA: Mayfer — DIRECCION / SEDE: Sede Mogquera

NOMBRE DE CONTACTO: — UBICACION DEL EQUIPO: Alimentos

FICHA TÉCNICA EQUIPO	FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO	FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO
PLACA DE INVENTARIO 95128547	MARCA COMPRESOR: Tecumseh	CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL: Dawfors
EQUIPO cuarto FRIO	MODELO: CAJ9480T	KIT ELECTRICO: Sequin modelo coecompresor
MARCA Colfrio	HP: ____ /REFRIGERANTE R22	TERMOSTATO: Digital
MODELO	PRESIÓN DE ALTA/BAJA 210psi / 30psi	OTROS COMENTARIOS: Preventivo
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO	AMPERAJE: 6a	
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☑ (CONG / REFR) ☐	VOLTAJE DE ALIMENTACION: 211	
PRODUCTO QUE ALMACENA	RANGO TEMPERATURA INICIAL: 7°C	
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐	RANGO TEMPERATURA FINAL: 4°C	
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐		
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☐ CUAL Fruta		

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR	/	REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA	/	PUERTA / HERRAJES	B
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR	/	CONSUMO DE MOTORES EN AMP.	/	CHAPA / PICAPORTE	B
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS	/	AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE	/	BASE RUEDAS	N
AJUSTE RACORES	/	REVISIÓN BANDEJA DRENAJE	/	BISAGRAS	R
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN	/	REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES	/	CORTINA	R
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO	/	REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS	/	EMPAQUES	B
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO	/	REVISIÓN DE RESISTENCIA	/	ILUMINACIÓN / LUZ	B

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo cuarto frutas, unidad condensadora

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Se hace mantenimiento preventivo cuarto frio unidad condensadora pruebas electricas de funcionamiento al sistema, cuarto operando fuerte con presion baja en el sistema, revizar fuente con ventilador sellos cuarto electrico, flex, tablero control y fuerza sin proteccion cuarto operando

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

Reemplazamos de aseo, mantenimiento de motor evaporador

COMPAÑIA MASTER SB S.A.S.
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO

FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM
DIA	MES	AÑO		
18	12	23	HORA FINAL	AM / PM

FORMA DE PAGO		TIPO DE SERVICIO			
CREDITO	☐	SERVICIO TECNICO	☐	GARANTIA	☐
CONTADO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☑	EMERGENCIA	☐
CONTRATO	☑	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	CIUDAD	Yopsuero

EMPRESA: Coyfer — DIRECCION / SEDE: Sede Mosquera

NOMBRE DE CONTACTO: — UBICACION DEL EQUIPO: Alimentos

FICHA TÉCNICA EQUIPO

PLACA DE INVENTARIO: 95722854 6
EQUIPO: Cuarto F-W
MARCA: Coltrio
MODELO:
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☑ (CONG / REFR.) ☐
PRODUCTO QUE ALMACENA
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☑ JUGOS ☐
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☐ CUAL

FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO

MARCA COMPRESOR: Tecumseh
MODELO: CAJ 9480T
HP: / REFRIGERANTE: R22
PRESIÓN DE ALTA/BAJA: 150 psi / 15 psi
AMPERAJE: 4.5 a
VOLTAJE DE ALIMENTACION: 211 V
RANGO TEMPERATURA INICIAL: 8°C
RANGO TEMPERATURA FINAL: 5°C

FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO

CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL: Danfoss
KIT ELECTRICO: Según modelo compresor
TERMOSTATO: Digital
OTROS COMENTARIOS: Preventivo

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR	✓	REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA	✓	PUERTA / HERRAJES	B
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR	✓	CONSUMO DE MOTORES EN AMP.	✓	CHAPA / PICAPORTE	B
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS	✓	AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE	✓	BASE RUEDAS	NT
AJUSTE RACORES	✓	REVISIÓN BANDEJA DRENAJE	✓	BISAGRAS	B
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN	✓	REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES	✓	CORTINA	B
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS	✓	EMPAQUES	B
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN DE RESISTENCIA	✓	ILUMINACIÓN / LUZ	B

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo cuarto verduras, unidad condensadora

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Se hace mantenimiento preventivo cuarto verduras unidad condensadora, pruebas electricas de funcionamiento a sistema, cuarto operando se recupera sistema gas, bajo nivel de refrigerante, tablero control y fuerza sin proteccion electrica, voltaje correcto, presenta gabinetes con ficha con decoloracion, soltar cuarto con siikaflex

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

Implementos de aseo, herramienta de mano, esponjas

COMPAÑIA MA&FER SB S.A.S.
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO					FORMA DE PAGO		TIPO DE SERVICIO			
FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM	CREDITO ☐		SERVICIO TECNICO ☑		GARANTIA ☐	
DIA	MES	AÑO			CONTADO ☐		MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☑		EMERGENCIA ☐	
06	12	2023	HORA FINAL	AM / PM	CONTRATO ☑		MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		CIUDAD Mosquera	

EMPRESA: Mayfer — DIRECCION / SEDE: Sena Mosquera

NOMBRE DE CONTACTO: Ing Davinson — UBICACION DEL EQUIPO: Cocina

FICHA TÉCNICA EQUIPO	FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO	FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO
PLACA DE INVENTARIO:	MARCA COMPRESOR: Danfoss	CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL: No aplica
EQUIPO: Congelador H	MODELO: NF 10 FX	KIT ELECTRICO: termico Danfoss
MARCA: No aplica	HP: 1/3 /REFRIGERANTE R134	TERMOSTATO: Analogo 11-25
MODELO: No aplica	PRESIÓN DE ALTA/BAJA 5psi / 30 psi	OTROS COMENTARIOS: Preventivo
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☑ EQUIPO MIXTO	AMPERAJE: 3.92 amp	
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☐	VOLTAJE DE ALIMENTACION: 110 V	
PRODUCTO QUE ALMACENA		
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐		

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR	/	REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA	/	PUERTA / HERRAJES	X
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR	/	CONSUMO DE MOTORES EN AMP.	/	CHAPA / PICAPORTE	X
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS	/	AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE	/	BASE RUEDAS	X
AJUSTE RACORES	/	REVISIÓN BANDEJA DRENAJE	/	BISAGRAS	X
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN	/	REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES	/	CORTINA	X
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO	/	REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS	/	EMPAQUES	X
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO	/	REVISIÓN DE RESISTENCIA	/	ILUMINACIÓN / LUZ	X

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo y Servicio Tecnico
Equipo fuera de servicio

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Servicio tecnico deforme general, mantenimiento preventivo
remosion de polvillos, lubricacion de motores ajustes
y revisiones generales pruebas electromecanicas y de
funcionamiento, toma de presiones y amperajes
arranque directo de compresor para verificar funcion y
recalibrado.
Equipo presenta daño en kit electrico, oxidacion en base
de inicios de deterioro sin manijas en puertas corredizas
ni boton de termostato.

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

Herramientas, Elementos de aseo, lubricantes
Limpiadores

COMPAÑIA MAYFER SB S.A.S.
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO					FORMA DE PAGO	TIPO DE SERVICIO	
FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM	CREDITO ☐	SERVICIO TECNICO ☐	GARANTIA ☐
DIA	MES	AÑO			CONTADO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐	EMERGENCIA ☐
19	12	2023	HORA FINAL	AM / PM	CONTRATO ☑	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐	CIUDAD Mosquera

EMPRESA: Mayfer — DIRECCION / SEDE: Sena Mosquera

NOMBRE DE CONTACTO: Jefe Davinson — UBICACION DEL EQUIPO: Almacen

FICHA TÉCNICA EQUIPO	FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO	FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO
PLACA DE INVENTARIO:	MARCA COMPRESOR: Cubigel / tecumse	CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL: MT512 - Brakematic
EQUIPO: Nevecon mixto	MODELO: MPT14LD - AE4430Y	KIT ELECTRICO: termicos
MARCA: TORREY	HP: 1/2 - 1/4 /REFRIGERANTE: R404 / R134	TERMOSTATO: Digitales
MODELO: No aplica.	PRESIÓN DE ALTA/BAJA: 25/120 - 45/45	OTROS COMENTARIOS: Preventivo
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO	AMPERAJE: 5.88 amp - 32 amp	
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☑	VOLTAJE DE ALIMENTACION: 110 v	
PRODUCTO QUE ALMACENA	RANGO TEMPERATURA INICIAL: 26°c / 26°c	
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐	RANGO TEMPERATURA FINAL: -12°c / 26°c	
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐		
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☑ CUAL: Varios		

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR	✓	REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA	✓	PUERTA / HERRAJES	✓
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR	✓	CONSUMO DE MOTORES EN AMP.	✓	CHAPA / PICAPORTE	✓
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS	✓	AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE	✓	BASE RUEDAS	✓
AJUSTE RACORES	✓	REVISIÓN BANDEJA DRENAJE	✓	BISAGRAS	✓
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN	✓	REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES	✓	CORTINA	✓
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS	✓	EMPAQUES	✓
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN DE RESISTENCIA	✓	ILUMINACIÓN / LUZ	✓

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo o inspeccion tecnica.
Equipo fuera de servicio

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Mantenimiento remocion de polvacion detalme general, ajustes y revision, toma de presiones y amperajes, lubricacion de motores, pruebas electromecanicas y de funcionamiento Congelacion se realiza correccion de corto, programacion y ajustes quedando operacional, tener en cuenta compresores cubigel con discontinuidad en el mercado. Bajo seguimiento Refrigeracion se hace arranque directo evidenciando daño interno en compresor con un consumo de 32 amp. y bobinas aterrizadas, queda fuera de servicio area refrigeracion
Oxidacion en base

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

Herramienta, elementos de aseo, limpiadores, lubricantes

COMPAÑIA MA&FER SB S.A.S.
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO

FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM
DIA	MES	AÑO		
19	12	2023	HORA FINAL	AM / PM

FORMA DE PAGO		TIPO DE SERVICIO			
CREDITO	☐	SERVICIO TECNICO	☑	GARANTIA	☐
CONTADO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☑	EMERGENCIA	☐
CONTRATO	☑	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	CIUDAD	Mosquera

EMPRESA: Mayfer DIRECCION / SEDE Sena Mosquera

NOMBRE DE CONTACTO: Jefe Dawinson UBICACION DEL EQUIPO: Almacen

FICHA TÉCNICA EQUIPO

PLACA DE INVENTARIO 951269674
EQUIPO Nevecon mixto
MARCA Torey
MODELO -D-

EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☐

PRODUCTO QUE ALMACENA

CARNE☐ POLLO☐ VERDURAS☐ JUGOS☐
MEDICAMENTOS☐ VACUNAS☐ GELES☐
RIESGO BIOLOGICO☐ OTRO☐ CUAL _____

FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO

MARCA COMPRESOR: Tecumseh/Danfoss
MODELO: AE2420Z - NT 7.3Tx.2
HP: 3/8 - 1/4 /REFRIGERANTE _____
PRESIÓN DE ALTA/BAJA 60-15 / 45-15
AMPERAJE: 30/26 mip / 4.64 amp
VOLTAJE DE ALIMENTACION: 110v
RANGO TEMPERATURA INICIAL: 25°c / 25°c
RANGO TEMPERATURA FINAL: 25°c / 0°c

FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO

CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL: TC 900 - MT 512
KIT ELECTRICO: termicos
TERMOSTATO: Digitales
OTROS COMENTARIOS: Preventivo

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR	/	REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA	/	PUERTA / HERRAJES	/
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR	/	CONSUMO DE MOTORES EN AMP.	/	CHAPA / PICAPORTE	/
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS	/	AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE	/	BASE RUEDAS	X
AJUSTE RACORES	/	REVISIÓN BANDEJA DRENAJE	/	BISAGRAS	/
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN	/	REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES	/	CORTINA	/
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO	/	REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS	/	EMPAQUES	X
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO	/	REVISIÓN DE RESISTENCIA	/	ILUMINACIÓN / LUZ	/

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo e inspeccion tecnica
Equipo fuera de servicio

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Se realiza mantenimiento en equipo de doble unidad, revision y ajustes generales, toma de presiones y amperajes, remosion de polvillo, pruebas electromecanicas y de funcionamiento, lubricacion de motores, armado general.
Equipo queda fuera de servicio.
Congelacion: Compresor con daño interno en bobinas, arranque directo con un consumo de 26 a 30 amp y una presion de 60 psi a -15 psi en vacio.
Refrigeracion: Se evidencia compresor con trabajo forzado daño en controladora digital, motor condensador con perdida de eficiencia electromecanica, amperaje dentro de parametros y presiones normales.

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

Elementos de aseo, Herramienta, Lubricante, Limpiadores

COMPAÑIA MAYFER SB S.A.S.
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO					FORMA DE PAGO		TIPO DE SERVICIO			
FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM	CREDITO ☐		SERVICIO TECNICO ☑		GARANTIA ☐	
DIA	MES	AÑO			CONTADO ☐		MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐		EMERGENCIA ☐	
19	12	2023	HORA FINAL	AM / PM	CONTRATO ☐		MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		CIUDAD	Mosquera

EMPRESA: Hayfer — DIRECCION / SEDE: Sena Mosquera

NOMBRE DE CONTACTO: Jefe Dawinson — UBICACION DEL EQUIPO: Almacen

FICHA TÉCNICA EQUIPO	FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO	FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO
PLACA DE INVENTARIO:	MARCA COMPRESOR: Danfer	CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL: No aplica
EQUIPO: Nevera noFrost	MODELO: LZ111841	
MARCA: Mabe	HP: 1/5 /REFRIGERANTE: R600	KIT ELECTRICO: termico
MODELO: -o-	PRESIÓN DE ALTA/BAJA: sellado	
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO	AMPERAJE: 1.40 amp	TERMOSTATO: Analogo 11-25
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☑	VOLTAJE DE ALIMENTACION: 110 V	OTROS COMENTARIOS: Desescarche
PRODUCTO QUE ALMACENA	RANGO TEMPERATURA INICIAL: -10°C	
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐	RANGO TEMPERATURA FINAL: -13°C	
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐		
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☑ CUAL: varios		

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR	✓	REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA	✓	PUERTA / HERRAJES	✓
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR	✓	CONSUMO DE MOTORES EN AMP.	✓	CHAPA / PICAPORTE	✓
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTCS	✓	AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE	✓	BASE RUEDAS	✓
AJUSTE RACORES	✓	REVISIÓN BANDEJA DRENAJE	✓	BISAGRAS	✓
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN	✓	REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES	✓	CORTINA	✓
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS	✓	EMPAQUES	✓
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN DE RESISTENCIA	✓	ILUMINACIÓN / LUZ	✓

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo y servicio tecnico

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Mantenimiento
Remosion de polvicion
Revision y ajustes generales
Pruebas electromecanicas y de funcionamiento
Puesta en marcha

Equipo opera mecanicamente
se recomiendo no sobredimencionar con producto el equipo para evitar alta condensacion interna.
faltante de tapas y soportes internos

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

Elementos de aseo, Herramienta, lubricantes, limpiadores

COMPAÑIA SD S.A.S.
NIT. 901.114.836-
"Dios Bendi... & A Su...

FECHA Y HORA DE SERVICIO

FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM
DIA	MES	AÑO		
05	12	2023	HORA FINAL	AM / PM

FORMA DE PAGO		TIPO DE SERVICIO			
CREDITO	☐	SERVICIO TECNICO	☑	GARANTIA	☐
CONTADO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☑	EMERGENCIA	☐
CONTRATO	☑	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	CIUDAD	Mosquera

EMPRESA: Mayfer — DIRECCION / SEDE: Sena Mosquera

NOMBRE DE CONTACTO: Jefe Daumson — UBICACION DEL EQUIPO: Cocina

FICHA TÉCNICA EQUIPO

PLACA DE INVENTARIO: 9512274187
EQUIPO: Fabricador hielo
MARCA: Scotsman
MODELO: CD330MA-1A
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☑ EQUIPO MIXTO ☐
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☐

PRODUCTO QUE ALMACENA

CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☑ CUAL: Hielo

FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO

MARCA COMPRESOR: Tecumseh
MODELO: AKA 9438 ZXA
HP: 1/2 /REFRIGERANTE: R404A
PRESIÓN DE ALTA/BAJA: 40 psi / 122 psi
AMPERAJE: 5.95 amp
VOLTAJE DE ALIMENTACION: 110V
RANGO TEMPERATURA INICIAL: 25°C
RANGO TEMPERATURA FINAL: -29°C

FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO

CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL: tarjeta digital
KIT ELECTRICO: termico
TERMOSTATO: Digital
OTROS COMENTARIOS: Devuelto
Numero Serial
0811320012203

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR	✓	REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA	✓	PUERTA / HERRAJES	✓
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR	✓	CONSUMO DE MOTORES EN AMP.	✓	CHAPA / PICAPORTE	✓
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS	✓	AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE	✓	BASE RUEDAS	X
AJUSTE RACORES	✓	REVISIÓN BANDEJA DRENAJE	✓	BISAGRAS	X
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN	✓	REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES	✓	CORTINA	X
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS	✓	EMPAQUES	✓
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO	X	REVISIÓN DE RESISTENCIA	✓	ILUMINACIÓN / LUZ	X

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo y servicio tecnico
Equipo fuera de servicio

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Mantenimiento, desarme general revision y ajustes, limpieza de polvillos de equipo, desmonte de lamina, sondas y calibracion de flotador, lubricacion de motores, destaponamiento interno de valvulas y racores, toma de presiones y amperajes, ajuste carcasillas e imanes, pruebas electromecanicas y de funcionamiento reparacion provisional de partes cristalizadas y puesta en marcha.
Se evidencio, falta de filtros, sin drenaje ni mangueras de suministro.
Equipo operando bajo seguimiento por suministro de agua y compresor con trabajo forzado.

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

Elementos de aseo, Herramiento, lubricante, limpiadores

COMPAÑIA MA&FER SB S.A.S.
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA Y HORA DE SERVICIO				FORMA DE PAGO	TIPO DE SERVICIO	
FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO AM / PM	CREDITO ☐	SERVICIO TECNICO ☐	GARANTIA ☐
DIA	MES	AÑO		CONTADO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☑	EMERGENCIA ☐
06	12	2023	HORA FINAL AM / PM	CONTRATO ☑	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐	CIUDAD Mosquera

EMPRESA: Master DIRECCION / SEDE Sena Mosquera

NOMBRE DE CONTACTO: Jefe Daimson UBICACION DEL EQUIPO: Bar.

FICHA TÉCNICA EQUIPO	FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO	FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO
PLACA DE INVENTARIO: 95125307O	MARCA COMPRESOR: DANFOSS	CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL: Danfoss
EQUIPO: Refrigerador	MODELO: NT 9.5 SH	KIT ELECTRICO: térmico.
MARCA: NO APLICO	HP: 1/3 /REFRIGERANTE R134A	TERMOSTATO: Digital
MODELO: NO Aplico	PRESIÓN DE ALTA/BAJA: -500 micrones	OTROS COMENTARIOS: Preventivo
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO	AMPERAJE: 4.89 amp	
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☑ (CONG / REFR.) ☐	VOLTAJE DE ALIMENTACION: 110V	
PRODUCTO QUE ALMACENA	RANGO TEMPERATURA INICIAL: 21°C	
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐	RANGO TEMPERATURA FINAL: 8°C	
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐		
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☐ CUAL: VOID3		

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR	✓	REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA	✓	PUERTA / HERRAJES	✓
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR	✓	CONSUMO DE MOTORES EN AMP.	✓	CHAPA / PICAPORTE	✓
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS	✓	AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE	✓	BASE RUEDAS	✓
AJUSTE RACORES	✓	REVISIÓN BANDEJA DRENAJE	✓	BISAGRAS	✓
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN	✓	REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES	✓	CORTINA	✓
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS	✓	EMPAQUES	✓
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN DE RESISTENCIA	✓	ILUMINACIÓN / LUZ	✓

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo - Inspección técnica
Equipo Fuera de servicio

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Mantenimiento desarme general toma de presiones y amperajes lubricacion de motores, remosion de polvo en las electromecanicas y de funcionamiento general revision y ajustes generales.
Equipo queda fuera de servicio
se evidencia compresor con trabajo en vacio, multiples encendido debido variacion de temperatura, filtro secador y capilar con obstruccion, bandeja de drenaje con oxidacion, equipo requiere reparacion, una vez realizada equipo operativo bajo seguimiento por trabajo.

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

Elementos de aseo, Herramienta, lubricantes, limpiadores

COMPAÑIA MA&PER SB S.A.S.
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM	CREDITO ☐	SERVICIO TECNICO ☑	GARANTIA ☐
DIA	MES	AÑO			CONTADO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☑	EMERGENCIA ☐
12	12	2023	HORA FINAL	AM / PM	CONTRATO ☑	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐	CIUDAD Mosquera

EMPRESA: Mayfer DIRECCION / SEDE Sena Mosquera

NOMBRE DE CONTACTO: Jefe Davinson UBICACION DEL EQUIPO: Bar

FICHA TÉCNICA EQUIPO	FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO	FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO
PLACA DE INVENTARIO # 11	MARCA COMPRESOR: Samsung	CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL: No aplica
EQUIPO Nevera Tipo Bar	MODELO: CD12HC - L7R4	KIT ELECTRICO: termico PTC
MARCA Challenger	HP: 1/6 /REFRIGERANTE R134A	TERMOSTATO: Analogo
MODELO CR 07J	PRESIÓN DE ALTA/BAJA Sellado	OTROS COMENTARIOS: SN09152
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO	AMPERAJE: 7.25 amp	Preventivo
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☑	VOLTAJE DE ALIMENTACION: 110 v	
PRODUCTO QUE ALMACENA	RANGO TEMPERATURA INICIAL: 22 °C	
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐	RANGO TEMPERATURA FINAL: 22 °C	
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐		
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☑ CUAL varios		

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR	/	REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA	/	PUERTA / HERRAJES	/
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR	/	CONSUMO DE MOTORES EN AMP.	/	CHAPA / PICAPORTE	/
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS	/	AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE	/	BASE RUEDAS	/
AJUSTE RACORES	/	REVISIÓN BANDEJA DRENAJE	/	BISAGRAS	/
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN	/	REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES	/	CORTINA	/
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO	/	REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS	/	EMPAQUES	/
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO	/	REVISIÓN DE RESISTENCIA	/	ILUMINACIÓN / LUZ	/

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo y servicio tecnico
Equipo fuera de servicio

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Mantenimiento, desarme, remocion de polvos, pruebas electromecanicas y de funcionamiento, toma de amperaje, armado y ajustes.
Equipo queda fuera de servicio, se evidencia daño en compresor y termostato
Se hace arranque directo de compresor con un amperaje de 7.5 sobre un LRA de 6.8 para un arranque de 0.95 amp en trabajo, indicando daño en bobinado interno por falta de aceite y refrigerante.
Equipo con deterioro estetico al 20%.

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

Herramienta, elementos de aseo

COMPAÑIA MA&FER SB S.A.S.
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"

FECHA DE SERVICIO			HORA DE INICIO	AM / PM	CREDITO ☐	SERVICIO TECNICO ☑	GARANTIA ☐
DIA	MES	AÑO			CONTADO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☑	EMERGENCIA ☐
19	12	2023	HORA FINAL	AM / PM	CONTRATO ☑	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐	CIUDAD Maguncia

EMPRESA: Mayfer DIRECCION / SEDE Sena Maguncia

NOMBRE DE CONTACTO: Jefe Davinson UBICACION DEL EQUIPO: Almacen ganaderia

FICHA TÉCNICA EQUIPO	FICHA TECNICA SISTEMA MECANICO	FICHA TECNICA SISTEMA ELECTRICO
PLACA DE INVENTARIO 95122737 2	MARCA COMPRESOR: Tecumseh	CARACTERISTICA CONTROL DIGITAL:
EQUIPO Nevecon mixto	MODELO: TP1410 Y5	NO aplica
MARCA Tawar	HP: 1/3+ /REFRIGERANTE R134 A	KIT ELECTRICO:
MODELO NV 30	PRESIÓN DE ALTA/BAJA 25 psi / 45	termico
EQUIPO DE CONGELACIÓN ☐ EQUIPO MIXTO	AMPERAJE: 3.66 amp	TERMOSTATO: Analogo 11-25
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN ☐ (CONG / REFR.) ☑	VOLTAJE DE ALIMENTACION: 110 V	OTROS COMENTARIOS: Preventivo
PRODUCTO QUE ALMACENA	RANGO TEMPERATURA INICIAL: 3°C	
CARNE ☐ POLLO ☐ VERDURAS ☐ JUGOS ☐	RANGO TEMPERATURA FINAL: 8°C	
MEDICAMENTOS ☐ VACUNAS ☐ GELES ☐		
RIESGO BIOLOGICO ☐ OTRO ☑ CUAL Varios		

PROCEDIMIENTO TECNICO

UNIDAD CONDENSADORA		UNIDAD EVAPORADORA		ESTRUCTURA	
DESINCRUSTADO / LAVADO CONDENSADOR	✓	REVISIÓN SISTEMA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA	✓	PUERTA / HERRAJES	✓
REVISIÓN AJUSTE MOTOR VENTILADOR	✓	CONSUMO DE MOTORES EN AMP.	✓	CHAPA / PICAPORTE	✓
REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA Y AJUSTE DE CONTACTOS	✓	AJUSTE / LAVADO SISTEMA DE DRENAJE	✓	BASE RUEDAS	✓
AJUSTE RACORES	✓	REVISIÓN BANDEJA DRENAJE	✓	BISAGRAS	✓
PEINADO LAMINILLAS SERPENTIN	✓	REVISIÓN Y AJUSTE MOTORES VENTILADORES	✓	CORTINA	✓
REVISIÓN Y AJUSTE KIT ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS	✓	EMPAQUES	✓
REVISIÓN GRAL.TABLERO ELÉCTRICO	✓	REVISIÓN DE RESISTENCIA	✓	ILUMINACIÓN / LUZ	✓

B. BUENO ( ) R. REGULAR ( ) M. MALO ( ) N.T. NO TIENE ( ) N.A. NO APLICA ( )

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo y servicio tecnico

TRABAJO REALIZADO / DIAGNOSTICO / ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

Mantenimiento desarme, ajustes y revision general, toma de presiones y amperajes, remocion de polvo, lubricacion de motores, pruebas electromecanicas y de funcionamiento, con puesta en marcha. Equipo opera bajo seguimiento se evidencia alta condensacion interna con compresor con trabajo forzado y vareasion de presiones, alta, polvo y golpes en tuberia por trabajos locativos opera bajo seguimiento. Deterioro estetico al 20%. se recomienda desconge lacion por aire forzado. Clavija con sulfatacion oxidacion en base

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

Herramienta, lubricantes, limpiadores
elementos de aseo

COMPAÑIA MAYFER SB S.A.S.
NIT. 901.114.836 - 9
"Dios Bendice Esta Empresa & A Sus Clientes"