CONSORCIO MEJORAMIENTO 15378
Nit. 901.763.954-3

C.M.15378 – 199

Cocorná - Antioquia, 26 de febrero de 2024

Señores:
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Attn.: Luis Felipe Álvarez Henao
Secretario de Infraestructura
luisfelipe.alvarez@antioquia.gov.co
Calle 42B Número 52 - 106

Radicado R:2024010085186
Fecha:2024/02/26 2:28:27 PM
Tpo:OFICIO
Responsable BEATRIZ ELENA OSPINA MON

REFERENCIA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. **LOTE 3**

CON 15378: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."

ASUNTO: RADICACIÓN INFORMES SOCIALES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023, Y ENERO DE 2024

Cordial saludo,

Cumpliendo con nuestras obligaciones contractuales, esta Interventoría se permite radicar los informes del componente social de los siguientes meses:

- Noviembre de 2023, incluye anexos en CD.
- Diciembre de 2023, anexos enviados al correo electrónico del supervisor social, Nicolás Giraldo, por expresa recomendación del mismo.
- Enero de 2024, incluye anexos en CD.

Atentamente,

OSCAR MAURICIO DAVILA TARAZONA
Director de Interventoría
CONSORCIO MEJORAMIENTO 15378

Recibí:
Nicolás Giraldo M.
26-02-2024

Elaboró: Katherine Lopesierra Arteaga Revisó: Ing. Oscar Dávila

ARCHIVO SIF
2024 MAR 19 9:10:21

Carrera 80 bis N° 7ª – 15 T 5 oficina 801
Tel: (601)7914082 Cel.: 320-4713676
15378me@gmail.com
Bogotá DC, Colombia

Powered by CamScanner

Informe mensual
Gestión social

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 3: ORIENTE. Cruces - Narices San Carlos, Cocorná - El Ramal

Contrato de Interventoría No: 23SS111B1465 de 2023

ENTIDAD CONTRATANTE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PERIODO:
1 al 30 DE DICIEMBRE

Elaborado por:
Mayra Henao Moreno
Diana Marcela Monroy
Profesionales del área social
Consorcio Mejoramiento 15378

Municipio Cocorná y San Carlos – Antioquia

DICIEMBRE 2023

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 3: ORIENTE. Cruces - Narices San Carlos, Cocorná - El Ramal

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN
No: 4600016585 de 2023

CONSORCIO MEJORAMIENTO 15378
INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
No: 23SS111B1465 de 2023

Firma: Diana M Monroy	Firma:	Firma:
MAYRA HENAO DIANA MARCELA MONROY Profesionales Sociales Interventoría	OSCAR MAURICIO DAVILA TARAZONA Director de Interventoría	Supervisora Social SIF apoyo Supervision Social
Elaboró	Aprobó	Recibe en la SIF

Consorcio Mejoramiento 15378
Carrera 80 bis N° 7ª – 15 T 5 oficina 801
Tel: (601)7914082 Cel.: 320-4713676
15378me@gmail.com
Bogotá DC, Colombia

Contenido

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 7
4. ALCANCE 8
5. LOCALIZACIÓN 9
6. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 11
   - 6.1. Programa para el Reconocimiento del Entorno en el Cual se Desarrollará el Proyecto ... 11
     - 6.1.1 Tramo Cocorná 11
     - 6.1.2 Tramo San Carlos 30
   - 6.2. Programa para la Protección de la Infraestructura Social y Comunitaria. 38
     - 6.2.1 Tramo Cocorná 38
     - 6.2.2 Tramo San Carlos 39
   - 6.3. Programa para la Contratación de Mano de Obra. 41
     - 6.3.1 Tramo Cocorná 41
     - 6.3.2 Tramo San Carlos 44
   - 6.4. Programa de Comunicación y Divulgación. 48
     - 6.4.1 Tramo Cocorná 48
     - 6.4.2 Tramo San Carlos 59
   - 6.5. Programa para la atención a la comunidad e interesados en el Proyecto 63

6.5.1 Tramo Cocorná 63

6.5.2 Tramo San Carlos 65

6.6. Programa para la protección del patrimonio arqueológico y cultural 67

6.6.1 Tramo Cocorná 67

6.6.2 Tramo San Carlos 68

6.7. Programa para la Sostenibilidad y Apropiación Comunitaria 70

6.7.1 Tramo Cocorná 70

6.7.2 Tramo San Carlos 73

6.8. Programa para la educación y capacitación al personal vinculado al proyecto 75

6.8.1 Tramo Cocorná 75

6.8.2 Tramo San Carlos 79

7. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 82

Actividades de gestión, seguimiento y control del área social de la interventoría. 82

7.1.1 Tramo Cocorná 82

7.1.2 Tramo San Carlos 85

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 93

8.1.1 Tramo Cocorná 93

8.1.2 Tramo San Carlos 95

9. Listado de Anexos 98

9.1.1 Tramo Cocorná 98

9.1.2 Tramo San Carlos 99

10. Listado de tablas 102

1. INTRODUCCIÓN

El siguiente informe contiene el balance de la gestión social de los dos tramos que integran realizada en el mes de diciembre del año 2023 en el marco del proyecto Mejoramiento y mantenimiento de las vías del grupo 1 de circuitos estratégicos del departamento de Antioquia. Lote 3: Oriente. Cruces - Narices San Carlos, Cocorná - El Ramal.

Pretende dar cuenta de las actividades del componente social a la luz de del desarrollo de la Gestión social establecida por la Gobernación de Antioquia para proyectos de infraestructura y que se encuentra establecida en el anexo técnico como obligación del contratista de la siguiente manera: "El contratista de obra deberá formular un Plan de manejo de gestión social, este plan busca informar, atender y generar espacios de participación de la comunidad que se encuentra aledaña al área de influencia del proyecto, con el fin de resolver inquietudes, solicitudes generadas a partir de la ejecución de las obras que comprenden el proyecto, de acuerdo, a lo contenido en la Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para Proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia, actividades que ya se cuentan contempladas en el presupuesto" (Gobernación de Antioquia, anexo técnico 2023).

El informe presenta información general del proyecto como parte del contexto, el balance de ejecución de cada uno de los programas integrados en el Plan de Gestión Social, con descripciones de los avances y seguimiento a indicadores de gestión y finalmente las actividades de la Interventoría en el marco del seguimiento y acompañamiento correspondiente.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Mediante la Resolución No. 2023060334616 del 06 octubre de 2023 la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia adjudicó el Contrato 4600016585 de 2023, de la Licitación Pública N° LIC-15372, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", Lote 3: Oriente al *Consorcio Cocorná 15372, conformado por las empresas Ingetierras de Colombia* S.A e IDC Pavimentos S.A.S, mediante el cual se otorgan los tramos:

- SAN CARLOS: Cruces -Narices (60AN20-1-1), Vía de tercer orden, Inicio: K18+840 (Latitud: 06" 15' 10.40" N Longitud: 074° 50' 13.82"W), Fin: K19-'-835 (Latitud: 06° 15' 09.95" N Longitud: 074° 50' 33.15" W) aproximadamente.
- COCORNÁ: Cocorná - El Ramal (Granada) (60AN17-1), Vía de segundo orden, Inicio: K01+205 (Latitud: 06° 03' 53.87" N Longitud: 075° 10' 47.41" W), Fin: K03+205 (Latitud: 06° 04' 17.30" N Longitud: 075° 10,12.67" W) aproximadamente.

El valor del contrato es: cinco mil doscientos cincuenta y tres millones setecientos treinta y tres mil seiscientos noventa y cuatro pesos ($5.253.733.694,00) y cuenta con un plazo de ejecución de 2 meses.

La interventoría del proyecto es llevada a cabo por el Consorcio Mejoramiento 15378, *con número de contrato 23SS111B1465 de 2023 celebrado con la* Gobernación de Antioquia.

El presente Plan de Manejo de Gestión Social, hace referencia al segundo de los tramos mencionados, correspondiente al municipio de Cocorná.

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

De acuerdo a la Resolución 1917 de la Línea Base Red Vial Departamento de Antioquia, del junio 15 de 2018, existe una problemática constante de orden vial que requiere de soluciones óptimas y acciones inmediatas que permitan dar continuidad a la prestación del servicio de todos los usuarios de las vías en las diferentes subregiones en el Departamento.

Con el estado actual de deterioro de las vías, la movilidad entre las subregiones se reduce considerablemente, produciendo consecuencias negativas para los usuarios en todos los campos, económico, social, aumento en gastos de mantenimiento vehicular, tiempos de desplazamiento más largos, además de inseguridad e incomodidad para quienes transitan las vías.

Por lo anterior, con ánimo de mejorar la capa de rodadura y brindar mayor seguridad a las personas que transitan por el corredor vial denominado Cocorná - San Carlos, buscando mejorar un tramo que no presenta problemática geológica y que no requiere de una intervención especial en la vía, beneficiando una población aproximada de 30.000 habitantes entre los municipios de Cocorná y San Carlos, *permitiendo así una reducción de tiempos y costos en los desplazamientos*, mejorando la economía de la Subregión.

4. ALCANCE

Cocorná

El tramo de mejoramiento Cocorná - El Ramal (60AN17- 1), obedece a una vía de segundo orden, el cual inicia en inicio en el K1+205 (Latitud: 06° 03' 53.87" N Longitud: 075° 10' 47.41"W), y finaliza en el K03+205 (Latitud:06°04 17.30" N Longitud: 075° 10,12.67" W) aproximadamente, así como sus aproximaciones y obras complementarias necesarias para el efectivo funcionamiento del tramo a intervenir. Dicho tramo tiene una longitud aproximada de 2 kilómetros.

San Carlos

El tramo de mejoramiento San Carlos: Cruces – Narices (60AN20-1-1), obedece a una vía de tercer orden, el cual inicia en K18+840 (Latitud: 06° 15' 10.40" N Longitud: 074° 50' 13.82" W), y finaliza en el K19+835 (Latitud: 06° 15' 09.95" N Longitud: 074° 50' 33.15" W) aproximadamente.

Dentro del presente informe de Gestión Social se contemplan actividades que permitirán prevenir, dar respuesta oportuna y/o atender los posibles impactos que se pudieran generar con la ejecución del proyecto y, promoverán la participación de los diversos grupos de interés del área de influencia, en sus diferentes momentos.

5. LOCALIZACIÓN




Figura 1.9. Localización de la vía – Cocorná - El Ramal (Granada). (60AN17-1)
Fuente: SIF – Departamento de Antioquia

COCORNÁ: Cocorná - El Ramal (Granada) (60AN17-1), Vía de segundo orden, Inicio: K01+205 (Latitud: 06° 03' 53.87" N Longitud: 075° 10' 47.41" W), Fin: K03+205 (Latitud: 06° 04' 17.30" N Longitud: 075° 10' 12.67" W) aproximadamente.




Figura 1.8. Localización de la vía – Cruces – Narices (60AN20-1-1)
Fuente: SIF – Departamento de Antioquia

SAN CARLOS: Cruces -Narices (60AN20-1-1), Vía de tercer orden, Inicio: K18+840 (Latitud: 06" 15' 10.40" N Longitud: 074° 50' 13.82"W), Fin: K19-'-835 (Latitud: 06° 15' 09.95" N Longitud: 074° 50' 33.15" W) aproximadamente.

6. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

En este apartado se desglosan las actividades realizadas por el contratista, esta información se organizó a partir del informe presentado por el mismo y se incluyen las actividades realizadas, indicadores de gestión y el balance desde la Interventoría.

6.1. Programa para el Reconocimiento del Entorno en el Cual se Desarrollará el Proyecto

6.1.1 Tramo Cocorná

Para este tramo el contratista presenta avances en levantamiento de actas de vecindad, de entorno y permisos de intervención de predio para cumplir con el objetivo trazado en el programa correspondiente en el Plan de Gestión Social el cual pretende "implementar medidas de manejo que permitan reconocer el entorno en el cual se desarrolla el proyecto, a través de actividades con las que se pueda identificar el estado actual del área de influencia de la obra, y en caso de generar algún daño, iniciar con el proceso de reparación directa" a continuación se detallan los avances:

Actividades desarrolladas en el período:

- Actas de vecindad:

El número total de predios identificados como línea base para el levantamiento de actas de vecindad fue de 48 inmuebles. De estos, 39 corresponden al tramo de mejoramiento y 9, al tramo de mantenimiento. El levantamiento de estas actas contribuirá a prevenir, mitigar y facilitar la atención en caso de posibles reclamaciones que se pudieran generar por las actividades de obra. En su

elaboración se diligenció el formato FO-M2-P2-035 y se levantó el respectivo registro fotográfico de cada predio.

En noviembre de 2023 fueron entregadas 14 actas de vecindad para revisión y firma de la Interventoría, con su respectivo registro fotográfico.

Tabla 1 Actas de vecindad iniciales levantadas y entregadas en nov -2023 tramo Cocorná

Actas de vecindad iniciales levantadas y entregadas en nov-2023	
1	Acta vecindad n° 1
2	Acta vecindad n° 7
3	Acta vecindad n° 10
4	Acta vecindad n° 12
5	Acta vecindad n° 15
6	Acta vecindad n° 16
7	Acta vecindad n° 17
8	Acta vecindad n° 18
9	Acta vecindad n° 20
10	Acta vecindad n° 22
11	Acta vecindad n° 23
12	Acta vecindad n° 24
13	Acta vecindad n° 25
14	Acta vecindad n° 26

Durante el mes de diciembre del mismo año, fueron elaboradas 12 actas de predios ubicados a borde de la vía y se terminaron de ajustar otras 12 actas, de accesos y predios que se encontraban pendientes del mes anterior, debido a que no se había logrado contactar a los propietarios para su firma y, por tanto, no fueron reportadas en el informe del corte anterior, para un total de 24 actas de vecindad iniciales entregadas en el mes de diciembre.

Actividades desarrolladas en el período:

Tabla 2 Actas de vecindad iniciales levantadas y entregadas en dic -2023 tramo Cocorná

Actas de vecindad iniciales levantadas y entregadas en dic-2023	
1	Acta vecindad n° 2
2	Acta vecindad n° 3
3	Acta vecindad n° 5
4	Acta vecindad n° 6
5	Acta vecindad n° 8
6	Acta vecindad n° 9
7	Acta vecindad n° 11
8	Acta vecindad n° 13
9	Acta vecindad n° 14
10	Acta vecindad n° 19
11	Acta vecindad n° 21
12	Acta vecindad n° 27
13	Acta vecindad n° 28
14	Acta vecindad n° 29
15	Acta vecindad n° 30
16	Acta vecindad n° 31
17	Acta vecindad n° 32
18	Acta vecindad n° 33
19	Acta vecindad n° 34
20	Acta vecindad n° 35
21	Acta vecindad n° 36
22	Acta vecindad n° 37
23	Acta vecindad n° 38
24	Acta vecindad n° 39

- Dificultades presentadas en el proceso y estrategias para superarlas:

En los recorridos de campo se pudo observar que en la zona hay muchos predios utilizados por sus propietarios como fincas de recreo o de uso sólo los fines de semana. Teniendo en cuenta lo anterior, se debieron indagar los datos de contacto con los vecinos y de esta manera, se agendaron las citas para su levantamiento o para convenir la firma digital del documento. Ante esto, se elaboró un volante informativo mediante el cual, se notificaba a los propietarios, sobre la realización de segundas y terceras visitas para la elaboración del acta.

Dentro de los predios visitados se encontraron dos viviendas, los cuales indagando con la Junta de Acción Comunal de la vereda San Juan, donde se encuentran ubicados y vecinos de la zona, fueron abandonados por condiciones de alto riesgo y se desconoce la ubicación de sus propietarios (actas de vecindad n° 25 y 35). En estos casos, luego de obtener esta información, se programó una segunda visita conjuntamente con el presidente de la JAC de la vereda San Juan y se tomó el respectivo registro fotográfico.

Se aclara que, en el recorrido efectuado inicialmente con la Interventoría en el mes de noviembre del presente año, se habían identificado 41 predios en el tramo de mejoramiento, sin embargo, en el proceso de levantamiento se pudo observar lo siguiente:

- La vivienda ubicada en el K1+045 del costado derecho de la vía, fue identificada inicialmente como dos viviendas, por la distribución de su fachada, sin embargo, al momento de levantar el acta de vecindad, se verificó que corresponde a una sola. De igual manera, pasó con la vivienda ubicada en el K1+700.

Tabla 3 soporte fotográfico de predios en vulnerabilidad estructural Tramo Cocorná



Vivienda ubicada en el K1+045



Vivienda ubicada en el K1+700

En el mes de diciembre se finalizó el levantamiento de las actas del tramo de mejoramiento y se encuentra pendiente, el tramo de mantenimiento mecánico, el cual será levantado a inicios de enero de 2024.

Las actas de vecindad levantadas en el tramo de mejoramiento, han sido remitidas en un 97% (38 de 39 actas) en entregas parciales para su firma, a la Interventoría. Quedando a la fecha pendiente solo, el acta de vecindad n° 4, elaborada en el predio ubicado en el K1+120 de propiedad de la señora Cemida Amaya quien reside fuera de la ciudad y ha presentado problemas de salud, por tanto, no se ha logrado que firme de forma presencial o digital el documento. Al presente informe se anexan las actas escaneadas, el registro fotográfico fue entregado de forma digital a la *Interventoría previamente*.

En el levantamiento de las actas de vecindad se han podido observar algunas viviendas en estado regular, con fisuras en muros y pisos, humedades y los techos,

se encuentran en condiciones de deterioro. A su vez, existen predios que no tienen estructuras que le den estabilidad como vigas o columnas, por lo cual, se encuentran en riesgo de afectación por el desarrollo de las obras. A continuación, se resaltan los casos en los que se han evidenciado estas condiciones:

- Predio ubicado en el K1+700 costado derecho de la vía (acta de vecindad inicial n° 28): vivienda sin columnas ni vigas de amarre, piso en concreto fisurado, cubierta en tejas de eternit con estructura en guadua y madera; los pisos y muros de las habitaciones presentan múltiples fisuras. A nivel general, la vivienda está en muy mal estado y podría colapsar con el desarrollo de las obras, teniendo en cuenta, además, su proximidad con la vía.

- K1+740.costado izquierdo (acta de vecindad n° 20): la vivienda no tiene columnas, tiene muros dobelados, hay humedad en la parte posterior En el patio delantero tiene una construcción en concreto con fisuras, la cañuela externa de la casa es en tierra. El predio cuenta con un desagüe que recibe agua de otras viviendas y de la escuela ubicada en la parte superior. Según expresan los propietarios, a raíz de la ruptura de una tubería, las aguas están siendo canalizadas por debajo de la casa y de la montaña, lo cual, ocasiona problemas estructurales en la misma.

- K1+665 costado derecho (acta de vecindad n° 30): la vivienda está construida en mampostería con columnas y sin vigas de amarre, el piso de la sala y de las habitaciones es en cerámica, la cocina y el baño se encuentran en obra gris, hay fisuras en piso del baño y una en pared de la habitación. En el predio hay una construcción nueva en ladrillos, la cual tiene una columna torcida y no tiene cubierta. Adicionalmente, en esa parte del predio están haciendo un lleno por donde baja la estructura de salida de la obra hidráulica ubicada en la K1+676, lo cual puede ocasionar el colapso de la estructura.

- K1+370 costado izquierdo (acta de vecindad n° 11): la vivienda es en mampostería con vigas de amarre, presenta pisos de cocina, corredor, baño y habitaciones, enchapados. Las paredes se encuentran revocadas y en buen estado. Se observan humedades en las paredes de la sala. Al lado de la vivienda se hizo un lleno para construir el patio, que al lado tiene un box coulvert con aguas vivas. La vivienda tiene un cerramiento en malla eslabonada y la portada es en madera, la cual se encuentra un poco corrida hacia la vía. Durante el levantamiento del acta de vecindad el propietario expresó que, al lado derecho de la vía hubo un deslizamiento de tierra, el cual, retiró con maquinaria. Adicionalmente, en el predio existe una piscina, en la cual se evidenciaron manejos inadecuados de los desagües, ya que van directamente a un punto bajo de la vía existente por lo cual se van empozando en la misma.

- K1+630 costado izquierdo (acta de vecindad n° 36): vivienda en mampostería con vigas, columnas y muros dobelados en buen estado, los pisos de sala, cocina, habitaciones y sala enchapados; corredor en concreto con piso fisurado con ventanas en hierro en buen estado; tiene cerramiento en alambre de púas, con parqueadero en concreto con fisuras. La vivienda se encuentra muy cerca del cauce de una quebrada y de la vía, por lo que se observa que no se respetaron las franjas de retiro obligatorio. Hay una piscina y el rebose de la misma, está erosionando su fundación, colocando en riesgo el predio. Sumado a esto, debido a las fuertes precipitaciones presentadas en las últimas semanas se desconfinó una de las columnas.

- <u>Actas de Entorno:</u>

Entre los meses de noviembre y diciembre del presente año se elaboraron 5 actas de entorno de la vía (Tramo Cocorná – El Ramal (Granada). En el mes de noviembre se elaboraron y entregaron las actas de entorno n° 1, 2 y 4 con el respectivo informe mensual. Como anexo al presente informe, se entregan las actas de entorno n° 3 y

5, las cuales, si bien es cierto, también fueron elaboradas en el mes de noviembre, se encontraban en proceso de organización, por tanto, son anexadas al presente.

En su levantamiento se diligenció el formato FO-M2-P2-034 y se tomó un registro fílmico del estado actual de la misma. Dichas actas fueron enviadas a la Interventoría para su revisión y firma, con su respectivo registro fotográfico y fílmico y *fueron devueltas, terminado este proceso.*

A la fecha de corte del presente informe se encuentra pendiente, la elaboración de 2 actas de entorno: 1 en el ZODME (zona de excavación de material de excavación) y otra, del puente localizado en el tramo que será objeto de mantenimiento mecánico. Estas serán levantadas conjuntamente con el área técnica, en el mes de enero de 2024.

En la elaboración de las actas de entorno, no se han presentado dificultades.

Tabla 4 Actas de entorno levantadas y entregadas nov -2023 Tramo Cocorná

Actas de entorno levantadas y entregadas Nov-2023			
N°	**N° de acta de entorno**	**Nov**	**Dic**
1	Acta de entorno n° 1	x	
2	Acta de entorno n° 2	x	
3	Acta de entorno n° 3		x
4	Acta de entorno n° 4	x	
5	Acta de entorno n° 5		x

- Actas permisos intervención en predios privados

A la fecha, se han elaborado 15 actas de "Autorización para intervenir predios privados", con propietarios a los que se les ha solicitado su permiso para la utilización de parte de sus predios, para depositar materiales de construcción o informado sobre la intervención en cercos vivos, construcción de pasos peatonales provisionales por labores de obra, la construcción de obras hidráulicas (encoles y descoles), entre otros. Para ello, se utilizó el formato FO-M2-P2-039 de la Gobernación de Antioquia.

De estas actas, fue entregada la n° 1 elaborada el mes de noviembre a nombre de Carlos Efrén Montoya, propietario del predio "Villa Concepción", el cual fue autorizado por el mismo, para colocar las oficinas del Contratista, Punto de Atención a la Comunidad, depósito y almacenamiento de maquinaria, materiales y herramientas de construcción. La misma, fue firmada por la Interventoría y reportada el período anterior. Se encontraba pendiente el envío de la documentación anexa a dicha acta, la cual se anexa al presente informe.

- *Dificultades en el proceso y estrategias para superarlas*

Las otras 14 actas permisos intervención en predios privados elaboradas, se encuentran en etapa de ajuste ya que, como soporte, se deben solicitar los documentos de identidad de sus dueños y de propiedad de los mismos. En este proceso, se han presentado inconvenientes debido a que en algunos casos se genera incomodidad o desconfianza por parte de los propietarios, teniendo en cuenta, las condiciones de informalidad en cuanto a la tenencia de la tierra existente en la zona (en algunos casos son predios que se encuentran en sucesión, no tienen ninguna constancia de propiedad de los mismos, son propietarios que se debieron desplazar por las condiciones de orden público o de conflicto, presentadas en la zona anteriormente, entre otras situaciones). Por las razones mencionadas, se han elaborado los documentos, pero no han podido ser enviados a la Interventoría para su revisión y firma.

Se resalta igualmente que, el día de miércoles 6 de diciembre del presente año, se realizó un acercamiento telefónico con el señor Néstor Giraldo, propietario del predio ubicado en zona aledaña a donde se construiría el muro 1 del proyecto (K1+440 a K1+451), con el fin de concertar una cita para el levantamiento del acta de vecindad, explicarle los pormenores de las obras que se realizarán en la zona y a su vez, solicitar su autorización para que ingresara la comisión de topografía, para demarcar el contorno del muro 1. El propietario agendó la cita para el día 11 de diciembre, del presente año, ya que reside por fuera de la ciudad.

En la visita efectuada en la fecha mencionada, se levantó el acta de vecindad, la cual firmó, pero a su vez, se levantó un acta de "Autorización para intervenir predios privados" con la información antes mencionada pero al momento de concretar la firma de la misma, este informó que no la podía firmar, ya que se trata de una propiedad familiar, por lo cual, debe consultar con sus parientes y expresó a su vez, que en el transcurso de la presente semana (lunes 11 de noviembre al sábado 16 de diciembre, estaría dando respuesta al tema. El día 13/12/2023 se recibió una llamada telefónica del señor Giraldo, quien expresó que él y sus parientes, también propietarios del predio, se encontraban en desacuerdo con la construcción de las obras previstas en el mismo y por tanto, no iba a firmar el acta elaborada. A la fecha de corte del presente informe, no hubo ningún otro acercamiento con el propietario.

Por otra parte, desde el área ambiental del Consorcio, fue suministrada documentación referente a 15 predios, en los cuales previamente, profesionales de la Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia levantaron unos "Formatos de Autorización para intervenir predios privados". Dichos predios se encuentran en cercanías a obras hidráulicas que requieren ser intervenidas por el proyecto, por lo cual, se han debido contactar nuevamente, para informarles sobre el inicio de las obras y acerca de dichas intervenciones. En estos casos, se cuenta con la documentación relativa a la identificación de los propietarios y de los predios (copia de la cédula de ciudadanía, certificados de tradición y libertad, planos de los mismos, entre otros) pero las actas no presentan información relevante, de los

procesos de obra a efectuar en ellos, de manera que, al elaborar los permisos para esta etapa del proyecto, se ha debido dar la información general, de los procesos a desarrollar por parte del mismo.

A nivel general se puede resaltar que se ha contado con la colaboración de la Junta de Acción Comunal de las veredas San Juan y El Chocó del municipio de Cocorná, para el desarrollo de las actividades contempladas dentro de este y los otros programas que hacen parte del Plan de Manejo de Gestión Social del proyecto.

Además, se ha realizado un trabajo mancomunado con el equipo de dirección de la Interventoría y del Consorcio constructor, el cual ha facilitado la interlocución con los propietarios y contar con toda la documentación requerida y resolver las inquietudes de dichas personas.

Tabla 5 indicadores de gestión programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto Tramo Cocorná

Indicador	%	Observaciones
Una base de datos de actas de vecindad construida.	1 1	Se elaboró la base de datos de actas de vecindad, esta se irá actualizando de manera permanente, a medida que avance el proceso.
Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. Actas de vecindad de inicio diligenciadas/ No. inmuebles en base de datos identificados	38	La línea base para el levantamiento de actas de vecindad es de 48 predios, de

Indicador	%	Observaciones
por el área técnica en zona de influencia directa x 100	48	estos, 38 han sido entregadas y firmadas por la Interventoría y corresponden al tramo de mejoramiento de la vía.
Porcentaje cumplimiento	**79%**	
No. Actas de entorno de levantadas / No. Actas de entorno de inicio x 100	5 7	Se levantaron 5 actas de entorno de la vía, se encuentran pendiente 2.
Porcentaje cumplimiento	**71%**	
No. actas de permiso de intervención a predios privados / No. actas de permiso necesarias en el proceso constructivo del proyecto x 100	0 0	Se está organizando la información y documentación levantada con los formatos de autorización para intervenir predios privados.
Porcentaje cumplimiento	**0%**	
No. de actas de vecindad cerradas/ No. de actas de vecindad totales que requieren cierre x 100.	0 0	Este indicador se medirá en la etapa de cierre del proyecto.
Porcentaje cumplimiento	**N/A**	
No. Actas de entorno cierre / Número de actas de entorno totales que requieren cierre x 100.	0 0	Este indicador se medirá en la etapa de cierre del proyecto.
Porcentaje cumplimiento	**N/A**	
	0	

Indicador	%	Observaciones
No. de actas de permisos de intervención de predios privados cierre / No. De actas de permisos de intervención de predios privados totales que requieren cierre x 100.	0	Este indicador se medirá en la etapa de cierre del proyecto.
Porcentaje cumplimiento	**N/A**	

Dentro de este programa a su vez, se realizaron reuniones informativas relacionadas con temas específicos como:



- 06/12/2023: Traslado de una cruz de madera ubicada en inmediaciones de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Juan por labores de obra. La cruz fue retirada con el acompañamiento del presidente de la JAC quien sugirió guardarla en la sede de la organización comunitaria hasta que finalicen las obras y se ubique definitivamente, en el lugar que estos designen. En esta fecha se solicitó también, la colaboración de la JAC para que las controladoras de tráfico del proyecto, pudieran utilizar el baño, hasta que se dotará de baño portátil esta área. La autorización para este fin, fue consignada en un acta de reunión.



- 13/12/2023: se llevó a cabo una reunión con el señor Jorge Alberto Franco, propietario del predio ubicado en el K1+255, con el fin de socializarle los procesos técnicos, ambientales y sociales a realizar por el proyecto en inmediaciones de su propiedad. A la reunión asistieron las áreas técnicas, ambiental y social de la Interventoría y el Consorcio Cocorná 15372. En esta, el propietario explicó las condiciones del terreno y las actividades que ha realizado para el manejo de aguas en su propiedad, las cuales han sido insuficientes para solucionar los problemas de socavación y desplazamiento, que se presentan en ciertas partes del mismo. Ante esto, el área técnica del Consorcio le explicó al señor Franco, que hará la revisión de lo observado en



la presente visita, con un especialista hidráulico. Esto permitirá definir, las intervenciones que se realizarán por parte del proyecto en esta zona. Para finalizar, el propietario dio su autorización al propietario, para que la comisión de topografía ingresara al predio, a realizar la demarcación e igualmente para que se realice la intervención en los cercos vivos en su predio.

1.1. En el período se iniciaron los cierres viales para realizar las labores de obra, dichos cierres fueron socializados de diversas maneras, esta información será abordada en el programa de Comunicación y Divulgación.


Tabla 6 soporte fotográfico para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto tramo Cocorná

	
Levantamiento actas de vecindad – Tramo mejoramiento vía Cocorná – El Ramal (Granada) – diciembre 2023	Levantamiento actas de vecindad – Tramo mejoramiento vía Cocorná – El Ramal (Granada) – diciembre 2023

	
Levantamiento actas de vecindad – Tramo mejoramiento vía Cocorná – El Ramal (Granada) – diciembre 2023	Levantamiento actas de vecindad – Tramo mejoramiento vía Cocorná – El Ramal (Granada) – diciembre 2023
	
Volantes segunda y tercera visita	Volantes segunda y tercera visita

	
Volantes segunda y tercera visita	Volantes segunda y tercera visita
	
Levantamiento actas de entorno vía Cocorná – El Ramal (Granada) – diciembre 2023 – acta entorno n °3	Levantamiento actas de entorno vía Cocorná – El Ramal (Granada) – diciembre 2023 – acta entorno n° 5

 *Fotografia 1*	
Levantamiento de actas de autorización de permiso de intervención a predios privados - Tramo Cocorná – El Ramal (Granada) – diciembre 2023	Levantamiento de actas de autorización de permiso de intervención a predios privados - Tramo Cocorná – El Ramal (Granada) – diciembre 2023
	
Levantamiento de actas de autorización de permiso de intervención a predios	Levantamiento de actas de autorización de permiso de intervención a predios privados

privados - Tramo Cocorná – El Ramal (Granada) – diciembre 2023	- Tramo Cocorná – El Ramal (Granada) – diciembre 2023
	
Acercamientos para firma de autorización para intervenir predio privado K1+660 a K1+720 - vereda San Juan – Cocorná - 11-12-2023	Predio ubicado en el K1+660 a K1+720 - vereda San Juan – Cocorná - 11-12-2023 (posible ubicación muro 1)
	
Reunión para realizar traslado de cruz de madera - JAC de la vereda San Juan – 06/12/2023	Reunión con propietario de predio ubicado en el K1+255 – vereda San Juan - Cocorná – 13/12/2023

Listado anexos tramo Cocorná Programa 1.

Anexo 1. Carpeta de soportes de actas de vecindad y de entorno del mes de diciembre
Anexo 2. Base de datos de actas de vecindad
Anexo 3. Volante informativo visitas realizadas actas de vecindad.
Anexo 4. Autorización n° 1. Carlos Efrén Montoya
Anexo 5. Permisos Intervención Gobernación de Antioquia.
Anexo 6. Acta permiso Intervención Néstor Giraldo.
Anexo 7. Actas de reuniones realizadas con la comunidad.

6.1.2 Tramo San Carlos

Para este tramo el contratista presenta avances en el levantamiento de actas de vecindad y de entorno, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Gestión Social con relación a las medidas que permitan reconocer el entorno en el cual se desarrolla el proyecto, por medio de las actividades donde se identifica el estado actual del área de influencia de la obra, y en caso de generar algún daño, iniciar con el proceso de reparación directa, a continuación se detallan los avances:

Actividades desarrolladas en el período:

- Actas de vecindad

Se inició con el levantamiento de actas de vecindad en los predios colindantes al tramo a intervenir, en acompañamiento de la parte técnica y social, donde se verificó el estado de cada predio antes de la intervención.

En el mes de noviembre no se registra levantamiento de actas de vecindad.

Durante el mes de diciembre se realizaron cuatro (4) actas de vecindad, donde se contó con muy buena disposición de los propietarios para atender las visitas, se explicó de manera clara el propósito de estas.

La Interventoría recomienda continuar con el proceso de levantamiento de actas de vecindad con el fin de dar por terminada esta actividad, teniendo en cuenta que debió ser ejecutada anteriormente y por falta de contratación del profesional social no se logró. Así mismo, se anuncia que los anexos correspondientes como evidencias fotográficas y demás documentos se encuentran en medio digital, adjuntos a este informe.

Tabla 7 actas de vecindad iniciales levantadas y entregadas en dic-2023 tramo san Carlos – Cruces – Narices

Actas de vecindad iniciales levantadas y *entregadas en dic-2023*	
1	Acta vecindad n° 1
2	Acta vecindad n° 2
3	Acta vecindad n° 3
4	Acta vecindad n° 4

- Dificultades presentadas en el proceso y estrategias para superarlas

En los recorridos realizados en las instalaciones de obra, se logró observar que en la zona hay 10 predios, los cuales en su mayoría son residenciales, otros tienen uso comercial para la venta de ganado, piscicultura o lotes sin construcción.

Inicialmente se hizo un primer acercamiento con los propietarios para agendar la visita y ejecutar el diligenciamiento de actas de vecindad, estas se llevaron a cabo sin ninguna novedad, como se menciona anteriormente, se contó con buena disposición de las partes implicadas. Es así como se cumple con el inicio de este programa sin dificultades presentadas.

Por otro lado, se establece que dentro de las actas de vecindad levantadas en este *periodo no se identifican predios con vulnerabilidad estructural.*

En el mes de diciembre se finalizó el levantamiento de (4) actas de vecindad con un porcentaje de cumplimiento del (40%) las cuales han sido remitidas a interventoría para su revisión y firma; quedando pendientes (6) correspondientes al (60%) para un total de (10) que deben ser debidamente levantadas.

De manera general se menciona que durante las visitas se identifica el estado regular de las viviendas al no contar con un sistema estructurado, pues no se evidencian vigas de amarre, vigas de cimentación ni columnas. En cuanto a la cubierta se observa que están en teja de zinc, pisos en baldosa y rústicos con fisuras y muros en madera, adobe o sarán.

- Predio ubicado en el sector la bomba parte alta, cuenta con una estructura en madera con cubierta en teja de zinc, piso en baldosa, muro en madera con grietas y fisuras, sin embargo, no se presentan humedades, hundimientos ni desplazamiento de pisos. El cual corresponde a la señora Gloria Irene Herrera.

- El predio perteneciente al señor Juan de Jesús Diaz tiene una estructura en mampostería, muros en ladrillo, cubierta de zinc, piso en tierra con presencia

de hundimiento y grietas en muros.

- El predio ubicado en la vereda Tinajas, perteneciente al señor Leonardo de Jesús Rojas, tiene muros en madera, cubierta en zinc, piso en concreto con hundimiento y fachada enchapada.

- El predio ubicado en la vereda Tinajas perteneciente a la señora Luz Arely Arboleda tiene una estructura en madera, cubierta de zinc, piso en concreto con hundimiento, grietas y fisuras en la loza, fachada enchapada y sin presencia de humedades.

Actas de Entorno

Se realizó un (1) acta de entorno correspondiente al tramo de intervención, desde el punto de inicio hasta el punto final, haciendo una descripción detallada de todo lo observado en el recorrido y se anexaron las evidencias fotográficas correspondientes, las cuales se adjuntan en los anexos del presente informe y enviados a la interventoría para su respectiva revisión y firma.

A la fecha del presente informe no se encuentra pendiente la elaboración de ningún acta de entorno, dando por cumplido el 100%de este indicador.

Tabla 8 actas de entorno levantadas y entregadas en dic-2023 tramo san Carlos – Cruces – Narices

Actas de entorno levantadas y entregadas Nov-2023			
N°	**N° de acta de entorno**	**Nov**	**Dic**
1	Acta de entorno n° 1	0	x

- Actas permisos intervención en predios privados

En el periodo reportado no se realizaron permisos de intervención de predios.

Tabla 9 indicadores de gestión Programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto tramo san Carlos – Cruces – Narices


Indicador	**%**	**Observaciones**
Una base de datos de actas de vecindad construida.	1 1	Se elaboró la base de datos y se comenzó a actualizar según el avance en la realización de las actas de vecindad.
Porcentaje cumplimiento	%	
No. Actas de vecindad de inicio diligenciadas/ No. inmuebles en base de datos identificados por el área técnica en zona de influencia directa x 100	4 10	Se hizo un nuevo recorrido para la observación de las viviendas donde se deben realizar las actas de vecindad, se identificaron diez viviendas, en el informe pasado se reportaron

Indicador	%	Observaciones
Porcentaje cumplimiento	40%	once, pero verificando nuevamente dos de estas hacen parte de dos mismos predios.
No. Actas de entorno de levantadas / No. Actas de entorno de inicio x 100	1 1	Se realizó el acta de entorno por todo el tramo de intervención
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. actas de permiso de intervención a predios privados / No. actas de permiso necesarias en el proceso constructivo del proyecto x 100	0 0	Teniendo en cuenta que este formato se irá aplicando en la medida que se requiera, no se establece un número de ellos, establecido para el contrato.
Porcentaje cumplimiento	0	
No. de actas de vecindad cerradas/ No. de actas de vecindad totales que requieren cierre x 100.	N/A N/A	Este indicador se medirá en la etapa de cierre del proyecto.
Porcentaje cumplimiento	N/A	
No. Actas de entorno cierre / Número de actas de entorno totales que requieren cierre x 100.	N/A N/A	Este indicador se medirá en la etapa de cierre del proyecto.
Porcentaje cumplimiento	N/A	
No. de actas de permisos de intervención de predios privados cierre / No. De actas de permisos de intervención de predios privados totales que requieren cierre x 100.	N/A N/A	Este indicador se medirá en la etapa de cierre del proyecto.

Indicador	%	Observaciones
Porcentaje cumplimiento	N/A	

Anexo 3. Base de datos actas de vecindad y actas de entorno

Tabla 10 soporte fotográfico Programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto tramo san Carlos – Cruces – Narices

	
Fotografía N°1 Reconocimiento del entorno	Fotografía N°2 Levantamiento de actas de vecindad

	
Fotografía N°3 Levantamiento de actas de vecindad	Fotografía N°4 Levantamiento de actas de vecindad

6.2. Programa para la Protección de la Infraestructura Social y Comunitaria.

6.2.1 Tramo Cocorná

En el marco de desarrollo de este programa se realizó la reunión de inicio en el mes de noviembre y en el informe de este periodo fue reportado, por lo cual esto es lo que reporta el contratista:

Actividades desarrolladas en el período:

En el período, no se realizaron reuniones con la comunidad, relacionadas con este programa.

Tabla 11 indicadores de gestión para la Protección de la Infraestructura Social y Comunitaria tramo Cocorná

Indicador	%	Observaciones
No. de reuniones de inicio ejecutadas /No. de reuniones de inicio programadas x 100	1 1	El día 15/11/2023 se llevó a cabo la reunión de socialización de inicio de obra. Esta información fue reportada en el mes de noviembre.
Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. de reuniones de finalización ejecutadas / No. de reuniones de finalización programadas x 100	0 0	Este indicador se medirá en la etapa de cierre del proyecto.

Porcentaje cumplimiento	**N/A**	

6.2.2 Tramo San Carlos

Como se mencionó en el informe anterior la Reunión de Inicio de obra se realizó el día 29/11/2023 para el tramo Tramo Cruces – Narices (San Carlos) en la sede de la Junta de Acción Comunal del corregimiento El Jordán perteneciente al municipio de San Carlos. En ella se contó con la asistencia de 26 personas de la comunidad, además del personal de la Interventoría y el contratista de obra.

Actividades desarrolladas en el período:

En el período de diciembre, no se realizaron reuniones con la comunidad, relacionadas con este programa.

Tabla 12 indicadores de gestión programa para la Protección de la Infraestructura Social y comunitario tramo – San Carlos – Cruces – Narices

Indicador	%	Observaciones
No. de reuniones de inicio ejecutadas /No. de reuniones de inicio programadas x 100	1 1	

Indicador	%	Observaciones
Porcentaje cumplimiento	100%	El día 29/11/2023 se llevó a cabo la reunión de socialización de inicio de obra.
No. de reuniones de finalización ejecutadas / No. de reuniones de finalización programadas x 100	0 0	Este indicador se medirá en la etapa de cierre del proyecto.
Porcentaje cumplimiento	N/A	

6.3. Programa para la Contratación de Mano de Obra.

6.3.1 Tramo Cocorná

El contratista para este programa y con el fin de cumplir el objetivo establecido que gira en torno a establecer mecanismos claros que permitirán beneficiar a la comunidad del área de intervención directa con la contratación de mano de obra requerida para el proyecto, contribuyendo al desarrollo social y económico de la misma y evitando, la generación de conflictos reporta las siguientes actividades:

- Definición de perfiles para mano de obra calificada y no calificada

En el período se utilizó como mecanismo para publicar los perfiles ocupacionales que se requerían para el Proyecto, a través de la reunión de CPC efectuada el 07/12/2023. Adicionalmente en cada contacto con los líderes comunitarios de las diferentes veredas del AID se han divulgado los perfiles más requeridos por el proyecto como son de ayudante de obra y oficiales.

- Mecanismos de recepción de hojas de vida

Por medio del correo electrónico *gestionhumana@ingetierras.com* y, en el Punto de Atención a la Comunidad (PAC) se han venido recibiendo hojas de vida de personal interesado en trabajar para el proyecto. Estas han sido canalizadas al área de Gestión Humana del Consorcio, para los fines pertinentes.

En el mes de diciembre se recibieron 10 hojas de vida de habitantes del AID, a través del Punto de Atención a la Comunidad. Teniendo en cuenta las dimensiones

del proyecto, no se requieren volúmenes de contratación de personal muy altos, por lo cual, no se han requerido vinculaciones masivas, por lo cual, no se ha publicado a través de otros medios, información al respecto.

- Vinculación de personal al proyecto

Durante el presente mes, laboraron con el Consorcio Cocorná 15372 - tramo Cocorná - El Ramal (Granada), 26 personas. Estas se encontraban distribuidas de la siguiente manera:

Tabla 13 Personal vinculado al proyecto tramo Cocorná

ÍTEM	PERSONAL MOC		PERSONAL MONC	
Procedencia	AID	FORÁNEO	AID	FORÁNEO
Total	2	13	7	5

En la tabla anterior se describe el personal vinculado al proyecto (27 personas), de estos, 15 personas ocupan cargos de mano de obra calificada – MOC, dentro de los que se encuentran: Ingeniero director de obra, ingeniera residente, residentes: social, ambiental y SST, tecnólogo en obras civiles, almacenista, operadores de maquinaria pesada, topógrafo y oficiales, de los cuales, 2 son del área de influencia del proyecto y 13 son foráneos. En cuanto a mano de obra no calificada- MONC, se contó con 12 ayudantes, de los cuales 7 son del AID y 5 son foráneos.

Durante el período se presentaron 2 retiros: una persona que ocupaba el cargo de Oficial de construcción y otra, que laboraba como Residente SST, por tanto, al corte

del presente informe, se encuentran activas 25 personas; sin embargo, para efectos del presente informe, se tendrá en cuenta la cifra sin los retiros.

En este programa, no se han presentado dificultades.

Tabla 14 Indicadores de Gestión para la Contratación de Mano de Obra tramo Cocorná

Indicador	%	Observaciones
No. trabajadores de MONC del AID contratado / No. total de trabajadores vinculados al proyecto x 100.	7 27	El 26% del personal vinculado al proyecto ocupa cargos de MONC y son del AID.
Porcentaje cumplimiento	**26%**	
No. de trabajadores del proyecto residentes en el área de influencia / No. total, de empleados del proyecto x 100.	9 27	De los 27 empleados del proyecto, 9 son del AID, lo que corresponde al 33% del total de personas vinculadas.
Porcentaje cumplimiento	**33%**	
No. de Mujeres contratadas del AID / No. total de trabajadores contratados x 100.	2 27	En el proyecto laboran 6 mujeres, lo cual corresponde al 22% del total del personal vinculado. De estas, 2 son del AID (7% del total de la población femenina vinculada al proyecto).
Porcentaje cumplimiento	**7%**	

6.3.2 Tramo San Carlos

El contratista para este programa y con el fin de cumplir el objetivo establecido que gira en torno a establecer mecanismos claros que permitirán beneficiar a la comunidad del área de intervención directa con la contratación de mano de obra requerida para el proyecto, contribuyendo al desarrollo social y económico de la misma y evitando, la generación de conflictos reporta las siguientes actividades:

- Definición de perfiles para mano de obra calificada y no calificada

Los perfiles que se requerirán para el desarrollo del Proyecto, se irán definiendo a medida que vaya avanzando la obra. Esta información se dará a conocer a través de los diversos medios, a la comunidad del AID: cartelera informativa, CPC, entre otros.

- Mecanismos de recepción de hojas de vida

Por medio del correo electrónico *gestionhumana@ingetierras.com*, en este periodo se han recibido más hojas de vida de forma presencial en el Punto de Atención a la Comunidad (PAC).
Estas han sido canalizadas igualmente al área de Gestión Humana del Consorcio, para los fines pertinentes.

- Vinculación de personal al proyecto

A la fecha, laboran en el tramo El Jordán (San Carlos), 23 personas, distribuidas de la siguiente manera:

Tabla 15 Personal vinculado al Proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices

ÍTEM	PERSONAL MOC		PERSONAL MOSC		PERSONAL MONC	
Procedencia	AID	FORÁNEO	AID	FORÁNEO	AID	FORÁNEO
Total	1	7	0	7	8	0
Total personal vinculado al proyecto:			23 personas			

En la tabla anterior se menciona el personal vinculado al proyecto para los cargos relacionados con mano de obra calificada: Ingeniero director de obra, ingeniero residente, residente ambiental, residente SST, residente social, Auxiliar de *ingeniería, ingeniero topógrafo, auxiliar de topografía. Para mano de obra semi* - calificada se cuenta con cuatro (5) de maquinaria pesada y dos (2) conductores, en cuanto a mano de obra no calificada, se cuenta con un (1) oficial, cinco (5) ayudantes y dos (2) pare y siga.

Desde la interventoría se corrobora que la empresa contratista actualmente cuenta con personal en obra proveniente del corregimiento el Jordán y se continúa con la recepción de hojas de vida para vacantes futuras. Del mismo modo, se recomienda

seguir teniendo en cuenta la empleabilidad de mujeres para dar cumplimiento al ítem establecido para ello.

En este programa, no se han presentado dificultades.

Tabla 16 Indicadores de Gestión para la Contratación de Mano de Obra tramo San Carlos – Cruces – Narices

Indicador	%	Observaciones
No. trabajadores de MONC del AID contratado / No. total de trabajadores vinculados al proyecto x 100.	7	El 100% del personal de MONC vinculada al proyecto es del AID, por tanto, se cumple la meta establecida para el presente indicador.
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. de trabajadores del proyecto residentes en el área de influencia / No. total, de empleados del proyecto x 100.	7 8	Del personal vinculado al proyecto, el 40,91% corresponde a MOC y el 88,89 son foráneos. La mano de obra semi calificada cuenta con el 27,27%, todos son foráneos. En cuanto al 31,82% restante, se trata de MONC y en su totalidad (100%) son del AID.
Porcentaje cumplimiento	N/A	
	3	

Indicador	%	Observaciones
No. de Mujeres contratadas del AID / No. total, de trabajadores contratados x 100.	23	Al mes de diciembre se contó con la contratación de tres mujeres del área de influencia y dos foráneas, para un total de cinco mujeres y un 21,74%.
Porcentaje cumplimiento	13,04%	

Anexo 4. Empleabilidad mujeres

Anexo 5. Empleabilidad

6.4. Programa de Comunicación y Divulgación.

6.4.1 Tramo Cocorná

Con el fin de avanzar en el objetivo del programa que busca "informar de manera oportuna y veraz a la comunidad del AID, sobre temas relacionados con el proyecto, a través de los mecanismos establecidos para tal fin" el contratista desarrolló las siguientes actividades:

- En el mes anterior se reportó la instalación de la valla informativa en un punto de fácil visualización de la comunidad y usuarios de la vía Cocorná – El Ramal (Granada).

- En cuanto a la instalación de los pasacalles y las tijeras de obra se menciona que, por ser este tema, del resorte del Plan de Manejo de Tránsito, se incluyó este rubro dentro del PMT y, por tanto, su instalación, se reportará en el desarrollo del mismo.

- Volantes: Se distribuyeron aproximadamente 100 volantes informativos para informar a la comunidad sobre los cierres totales de la vía. Estos fueron distribuidos en puntos de asistencia masiva como kioscos, parque principal, tiendas y supermercados, estación de mototaxis, entre otros.

- Cartelera informativa: Se instaló la cartelera informativa en el Punto de Atención a la Comunidad, la cual fue actualizada con información referente a los avances presentados en los componentes Social, Ambiental y SST del proyecto.

- Buzones de sugerencias: se instalaron 2 buzones de sugerencias, uno en el

PAC y otro, en la JAC de la vereda San Juan. Allí se colocaron formatos de Atención al Ciudadano, mediante los cuales, los habitantes de la comunidad pueden allegar sus PQRS relacionadas con el proyecto. Dichos buzones serán abiertos de forma semanal, con el acompañamiento de la profesional social de la Interventoría y en el caso de presentarse PQRS se les dará trámite según lo establecido en el PGS. De la apertura de los mismos se levantará un acta donde se deje constancia del proceso efectuado.

- Pautas radiales: se contrataron 12 cuñas radiales para divulgar los horarios de cierre de la vía Cocorná – El Ramal vía Chocó Granada), por labores de obra, a través de la emisora comunitaria Cascada Estéreo.

- Adicional a lo mencionado, se socializa puerta a puerta, información relacionada con los cortes del servicio de acueducto que se realizan por labores de obra. Los cortes fueron realizados por el transcurso del día, en el horario en que se desarrollaban los trabajos entre el K1+490 al K1+ 740 los días: 18 y 21 de diciembre, respectivamente (ver registro fotográfico).

➢ Dificultades presentadas en el proceso

Inicialmente, los cierres viales fueron divulgados mediante las estrategias antes mencionadas pero con el fin de que la información le llegará masivamente a la comunidad, se empezó a compartir igualmente, a través de estados de WhatsApp de la línea corporativa 3243827981, la cual fue habilitada para la atención a la comunidad en el proyecto y se contó con el apoyo de contactos como: los miembros de la Juntas de Acción Comunal de las veredas San Juan, El Chocó y Las Playas, la oficina de Comunicaciones de la alcaldía de Cocorná, el fontanero de la vereda San Juan y diversos grupos existentes en el municipio, quienes ayudaron a divulgar a través de este medio. Igualmente, se informó mediante llamadas telefónicas realizadas a entidades como Bomberos y Policía Nacional, luego de las cuales, se envió

el volante a cada uno de estas entidades, con la información con sede en los municipios de Cocorná y Granada.

Teniendo en cuenta, las incomodidades presentadas en la comunidad a causa de los cierres viales y que han sido transmitidas por algunos líderes comunitarios al área social, se ha buscado reforzar a través de los medios expresados, la información continua a la comunidad y a su vez, se han venido realizando acercamientos con las autoridades municipales, como Secretaría de Gobierno y la Estación de Policía de Cocorná, con el fin de que solicitar su apoyo cuanto a temas de seguridad y a su vez, refuerzo con la comunidad, por el respeto de los cierres efectuados. En todo caso, el apoyo de los líderes ha sido fundamental para mantener a la comunidad informada, replicando la información transmitida desde el proyecto y tranquila, frente a estos temas.


Tabla 17 Indicadores de Gestión programa de Comunicación y Divulgación Tramo Cocorná


Indicador	%	Observaciones
No. vallas informativas instaladas / No. de vallas programadas x 100.	1 1	Se instaló una valla con información del proyecto.
Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. de tijeras de obra instaladas / No. de tijeras de obra totales programadas x 100.	0 2	Se encuentra pendiente la instalación de las tijeras de obra. Sin embargo, este material será incluido en el PMT del proyecto.

Indicador	%	Observaciones
Porcentaje cumplimiento	**N/A**	
No. de pasacalles instalados / No. de pasacalles totales programadas x 100.	0 2	Se encuentra pendiente la instalación de las tijeras de obra. Sin embargo, este material será incluido en el PMT del proyecto.
Porcentaje cumplimiento	**N/A**	
No. de volantes distribuidos / No. de volantes programados x 100	100 100	Se elaboraron y distribuyeron 100 volantes para informar a la comunidad, sobre los cierres de la vía por las labores de obra.
Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. de pautas radiales implementadas / No. de pautas programadas x 100.	12 12	Se contrataron 12 pautas radiales en la emisora Cascada Estéreo para divulgar los horarios de cierre de la vía. No se encuentra definido el número de pautas radiales a contratar por el proyecto, de manera que la meta se irá ajustando cuando se requiera.
Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. de carteleras implementadas / No. de carteleras programadas x 100.	1 1	Se instaló la cartelera informativa en el PAC del proyecto.

Indicador	%	Observaciones
Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. de buzones de sugerencias instalados / No. de buzones de sugerencias programados x 100.	2 2	Se instalaron los dos buzones de sugerencia del proyecto, uno en el PAC y otro, en la sede de la JAC de la vereda San Juan.
Porcentaje cumplimiento	**100%**	

Tabla 18 soporte fotográfico del Gestión programa de Comunicación y Divulgación Tramo Cocorná

	
Divulgación a la comunidad de información de cierres viales – vereda San Juan - 15/12/2023	Divulgación a la comunidad de información de cierres viales – vereda San Juan - 15/12/2023

	
Entrega volantes sobre cierres viales – Cocorná – 20/12/2023	Entrega volantes sobre cierres viales – Cocorná – 20/12/2023
	
Fijación afiches con información sobre cierres viales – Cocorná – 20/12/2023	Fijación afiches con información sobre cierres viales – Cocorná – 20/12/2023



Divulgación de cierres viales por grupos de WhatsApp del municipio de Cocorná





Divulgación de cierres viales por grupos de WhatsApp del municipio de Cocorná







Divulgación de cierres viales por grupos de WhatsApp del municipio de Cocorná	Cartelera informativa del proyecto – Punto de Atención a la Comunidad – PAC
	
Buzón de sugerencias Punto de Atención a la Comunidad	Buzón de sugerencias JAC Vereda San Juan – Cocorná

	
Divulgación cierres Hospital San Juan de Dios – Cocorná- diciembre 2023	Divulgación cierres Hospital San Juan de Dios – Cocorná- diciembre 2023

	
Divulgación cierres Hospital San Juan de Dios – Cocorná- diciembre 2023	Divulgación de cierres viales a entidades de emergencia – Bomberos Cocorná – diciembre 2023



Divulgación de cierres viales a entidades de emergencia – Bomberos Cocorná – diciembre 2023




Divulgación de cierres viales a entidades de emergencia – Bomberos Granada – diciembre 2023



Socialización de cortes de agua por labores de obra – 18/12/2023



Socialización de cortes de agua por labores de obra – 18/12/2023

	
Socialización de cortes de agua por labores de obra – 21/12/2023	Socialización de cortes de agua por labores de obra – 21/12/2023

6.4.2 Tramo San Carlos

Con el fin de avanzar en el objetivo del programa que busca "informar de manera oportuna y veraz a la comunidad del AID, sobre temas relacionados con el proyecto, a través de los mecanismos establecidos para tal fin" el contratista desarrolló las siguientes actividades:

- *Valla informativa:* La valla del proyecto fue instalada en un punto de fácil visualización de la comunidad y usuarios de la vía al ingreso del corregimiento El Jordán en el mes de noviembre.
- *Tijeras:* Se instalarán en sectores de la obra, según la necesidad.

- *Pasacalles:* Se instalarán previo al inicio de la obra para demarcar la zona de trabajo.

- *Volantes:* Durante el mes de diciembre se envió a la supervisión del contrato la propuesta de volante de cierre de vía para la última semana de este periodo, el cual se encuentra pendiente por aprobación.

- *Cartelera informativa:* En el próximo informe mensual, se reportará la instalación de la cartelera en el Punto de Atención a la Comunidad.

- *Buzón de sugerencias:* Se instalarán 2 buzones de sugerencias, uno en el PAC y se dialogará con el presidente de la JAC del corregimiento El Jordán, para instalación del segundo, en la sede de la organización de base. A la fecha, se encuentran en elaboración los buzones.

- *Pautas radiales:* En el mes de diciembre no se contaron con pautas radiales.

- *Redes Sociales:* No se han realizado publicaciones en redes sociales, relacionadas con el proyecto.

➢ Dificultades presentadas en el proceso

Para el cumplimiento al programa se presentaron algunas dificultades en cuanto al proceso de diseño de tijeras, pasacalles, volantes y cartelera informativa, pues no se contaba con la contratación del profesional social y en el momento que se contrató no había personal de la SIF para recibir las directrices de diseño y aprobación de este, por ende, no se logró la instalación de estos, quedando pendientes para el próximo periodo reportado.

A partir de lo anterior, la interventoría expone que a la fecha no se han instalado las tijeras, pasacalles ni buzones de sugerencia. En seguimiento a este programa, se han enviado varios comunicados al contratista solicitando dar cumplimiento a este proceso y hasta la fecha del presente informe no se ha obtenido respuesta.

Tabla 19 Indicadores de Gestión Programa de Comunicación y Divulgación Tramo San Carlos – Cruces – Narices

Indicador	%	Observaciones
No. vallas informativas instaladas / No. de vallas programadas x 100.	1 1	Se instaló una valla con información del proyecto.
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. de tijeras de obra instaladas / No. de tijeras de obra totales programadas x 100.	0 2	Se tiene programada la instalación para el mes de enero.
Porcentaje cumplimiento	N/A	
No. de pasacalles instalados / No. de pasacalles totales programadas x 100.	0 2	Los pasacalles se instalarán previo al inicio de las obras.
Porcentaje cumplimiento	N/A	
No. de volantes distribuidos / No. de volantes programados x 100	0 0	Durante este mes no se distribuyeron volantes.
Porcentaje cumplimiento	N/A	

Indicador	%	Observaciones
No. de pautas radiales implementadas / No. de pautas programadas x 100.	0 0	Este periodo no se implementaron pautas radiales.
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. de carteleras implementadas / No. de carteleras programadas x 100.	0 1	La cartelera informativa se instalará en el Punto de atención a la Comunidad.
Porcentaje cumplimiento	N/A	
No. de buzones de sugerencias instalados / No. de buzones de sugerencias programados x 100.	0 2	Los buzones de sugerencias se instalarán la segunda semana de enero.
Porcentaje cumplimiento	N/A	

6.5. Programa para la atención a la comunidad e interesados en el Proyecto

6.5.1 Tramo Cocorná

Para este periodo el contratista reporta los siguientes avances

- Atención de PQRS: A la fecha de corte del presente informe no se han recibido PQRS relacionadas con el proyecto. Desde que se estableció el PAC, se han recibido 37 hojas de vida de personal interesado en laborar en el proyecto, de las cuales, 10 fueron recibidas en el mes de diciembre.
- Funcionamiento del Punto de Atención del Proyecto – PAC- se encuentra operativo en el horario indicado: lunes a viernes 8:00 a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm. Sábados 8:00 am a 12:00 pm., según lo establecido. Funciona en el K1 Vía Cocorná – El Ramal (Granada), Finca Villa Concepción. A su vez, se encuentran activos, el correo electrónico: consorcios.idc@gmail.com y el número de teléfono 3243827981 para atender a la comunidad. Por estos medios, tampoco se han recibido PQRS por parte de la comunidad.
- Consulta de opinión en la comunidad y el comercio (si aplica): esta actividad se llevará a cabo con una muestra que se establecerá posteriormente.

En este programa, no se han presentado dificultades.

Tabla 20 Indicadores de Gestión Programa para la atención a la comunidad e interesados en el proyecto Tramo Cocorná

Indicador	%	Observaciones
No. total de PQRS atendidas en el período / No. total de PQRS recibidas en el período x 100	0 0	Durante el período no se recibieron PQRS relacionadas con el proyecto.
Porcentaje cumplimiento	**N/A**	
No. de encuestas proyectadas / No. de personas encuestadas x 100	0 0	Esta actividad se desarrollará durante el desarrollo de la obra.
Porcentaje cumplimiento	**N/A**	

Tabla 21 Soporte fotográfico del Programa para la atención a la comunidad e interesados en el proyecto Tramo Cocorná

	
Punto de Atención a la Comunidad del	Punto de Atención a la Comunidad del

proyecto – PAC	proyecto – PAC

No se presentan anexos para este programa sólo soporte fotográfico.

6.5.2 Tramo San Carlos

Para este programa el contratista reporta las siguientes actividades:

- *Atención de PQRS*: A la fecha de corte del presente informe no se han recibido PQRS relacionadas con el proyecto. Por otro lado, se recibieron 6 hojas de vida de personal interesado en laborar en el proyecto, las cuales fueron tramitadas según el procedimiento establecido, de remisión al área de Recursos Humanos de la empresa contratista.

Tabla 22 Indicadores de Gestión Programa para la Atención a la Comunidad e Interesados en el proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices

Indicador	%	Observaciones
1 Punto de Atención al Ciudadano Instalado / 1 Punto de Atención al Ciudadano requerido durante el desarrollo de las obras.	0 1 100%	El PAC se instaló en la zona urbana del corregimiento El Jordan- en la dirección Calle 20 #21-40 y en el horario de atención: lunes a viernes de 9:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm. y los sábados 8:00 am a 10:00 m.
No. total de PQRS atendidas en el período / No. total de PQRS recibidas en el período x 100	0 0	Durante el período no se recibieron PQRS relacionadas con el proyecto.

Indicador	%	Observaciones
Porcentaje cumplimiento	N/A	
No. de encuestas proyectadas / No. de personas encuestadas x 100	0 0	Esta actividad se desarrollará durante el desarrollo de la obra.
Porcentaje cumplimiento	N/A	

La interventoría evidencia que aún no se encuentra identificado el Punto de Atención a la Comunidad, pues no se divisa la instalación del buzón de PQRS ni cartelera informativa, por ende, se ha solicitado por varios medios dar celeridad al cumplimiento de este programa, garantizando a la comunidad el derecho a registrar las solicitudes relacionadas con el proyecto.

6.6. Programa para la protección del patrimonio arqueológico y cultural

6.6.1 Tramo Cocorná

Para este periodo el contratista reporta los siguientes avances con el fin de "contribuir al manejo adecuado tendiente a la protección del patrimonio arqueológico, en caso de encontrar un hallazgo fortuito".

En el período, no se han presentado hallazgos arqueológicos en el proyecto. En la inducción realizada al personal que labora en el proyecto, se hizo énfasis en el procedimiento a seguir, en caso de que se presente un hallazgo fortuito en el desarrollo de las obras.

Tabla 23 Indicadores de Gestión Programa para la Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural tramo Cocorná

Indicador	%	Observaciones
No. de trabajadores asistentes a la capacitación / No. total, de trabajadores vinculados al proyecto x 100	15	A la fecha, no se han presentado hallazgos de bienes de interés arqueológicos ni culturales en el proyecto. En la inducción realizada a los trabajadores que ingresaron a laborar en el período, se manifestó la importancia de seguir el protocolo en caso de un hallazgo fortuito en el proyecto.
	27	

Indicador	%	Observaciones
Porcentaje cumplimiento	**56%**	

Tabla 24 Soporte fotográfico del Programa para la Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural tramo Cocorná

	
Inducción al personal vinculado al proyecto – 06-12-2023	Inducción al personal vinculado al proyecto – 06-12-2023

Ver anexos 16 y 17

6.6.2 Tramo San Carlos

Para este periodo el contratista reporta las siguientes actividades ejecutadas con relación a este programa:

En el período, no se han presentado hallazgos arqueológicos en el proyecto. Sin embargo, cabe mencionar que, en la primera capacitación al personal se hizo

énfasis en el procedimiento a seguir en caso de presentarse un hallazgo arqueológico en el desarrollo de las labores en las instalaciones de obra.

Tabla 25 Indicadores de Gestión Programa para la Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural tramo San Carlos – Cruces - Narices

Indicador	%	Observaciones
No. de trabajadores asistentes a la capacitación / No. total, de trabajadores vinculados al proyecto x 100	0 0	A la fecha, no se han presentado hallazgos de bienes de interés arqueológicos ni culturales en el proyecto.
Porcentaje cumplimiento	N/A	

Tabla 26 Soporte fotográfico del Programa para la Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural tramo San Carlos – Cruces - Narices



Primera capacitación al personal con mención en caso de hallazgos

6.7. Programa para la Sostenibilidad y Apropiación Comunitaria

6.7.1 Tramo Cocorná

Estas son las actividades desarrolladas en el período por parte del contratista con el fin de cumplir el objetivo trazado en el programa que consiste en "crear un espacio de participación comunitaria, en el cual se brindará información de los avances de las actividades de obra y a su vez serán abordados los cambios generados en la dinámica del territorio y las proyecciones futuras con la operación del proyecto, con el fin de que los integrantes del comité aporten en la construcción de alternativas para atender las problemáticas identificadas y finalmente se conviertan en multiplicadores de la información".

Actividades desarrolladas en el período

- *Creación Comité de Participación Ciudadana - CPC:* Como se encontraba estipulado, en la reunión de socialización de inicio del proyecto (15/11/2023) se conformó el Comité de Participación Ciudadana.

  La primera reunión del CPC, fue realizada el 07/12/2023. Para la convocatoria, se enviaron oficios a la Alcaldía municipal de Cocorná, a la Personería, a la firma Interventora, a los presidentes de la JAC de las veredas San Juan y El Chocó y a las personas que se inscribieron para participar en el mismo. Igualmente, se invitó a la veeduría existente en el municipio de Cocorná.

  En la reunión se entregó información de los avances producidos en las áreas Técnica, Ambiental, SST y Social del proyecto. A su vez, se atendieron las inquietudes planteadas por la comunidad. La reunión n° 2 del CPC quedó programada para el 18/01/2024.

En este programa, no se han presentado dificultades.

Tabla 27 indicadores de gestión Programa para la Sostenibilidad y Aprobación Comunitaria tramo Cocorná

Indicador	%	Observaciones
No. reuniones ejecutadas con el CPC / No. reuniones contempladas con el CPC x 100	1 1	El 07/12/2023 se realizó la reunión n°1 del CPC, en la Casa de la Cultura del Municipio de Cocorná. A esta asistieron 10 personas de la comunidad que se inscribieron para hacer parte del Comité y, la Personera del municipio de Cocorná.
Porcentaje cumplimiento	**100%**	

Tabla 28 Soporte fotográfico del Programa para la Sostenibilidad y Aprobación Comunitaria tramo Cocorná

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Reunión n° 1 Comité de Participación Ciudadana - Casa de la Cultura Cocorná – 07/12/2023</td>
</tr>
</table>

Anexo 14. Oficios convocatoria CPC
Anexo 15. Presentación CPC
Anexo 16. Acta reunión y registro de asistencia CPC

6.7.2 Tramo San Carlos

El contratista reporta las siguientes actividades realizadas en este programa

- Durante este periodo se hizo la conformación del Comité de Participación Comunitaria, se realizó nuevamente la invitación voz a voz y se presentaron cuatro (4) personas para conformarlo, las cuales se relacionan en el acta de conformación adjuntada en los anexos.

En este programa, no se han presentado dificultades.

Frente a este programa, la interventoría solicita planear y ejecutar la primera reunión con el CPC en el mes de enero con el fin de informar a la comunidad sobre los procesos avanzados en obra, recibir sugerencias y resolver dudas e inquietudes.




Tabla 29 Indicadores de gestión Programa para la Sostenibilidad y Aprobación Comunitaria tramo San Carlos – Cruces – Narices

Indicador	%	Observaciones
No. reuniones ejecutadas con el CPC / No. reuniones contempladas con el CPC x 100	0 1	La primera reunión con el CPC se realizará en el mes de enero, puesto que en este periodo reportado se realizó la conformación.
Porcentaje cumplimiento	N/A	

Anexo 7. Acta conformación CPC

Tabla 30 Soporte fotográfico del Programa para la Sostenibilidad y Aprobación Comunitaria tramo San Carlos – Cruces – Narices



Invitación a la comunidad para hacer parte el CPC

6.8. Programa para la educación y capacitación al personal vinculado al proyecto

6.8.1 Tramo Cocorná

El contratista reporta las siguientes actividades en este programa en el marco del objetivo "entrenar al personal que labora en el proyecto, en aspectos relacionados con las medidas de manejo social que se deben implementar en el mismo, con el fin de que establezcan relaciones armónicas con las comunidades del área de influencia":

- Inducción a trabajadores sobre medidas de manejo social: los días 06, 13, 21 y 26 de diciembre, se realizó inducción al personal que ingresó a laborar en el proyecto. En esta, se socializó información de los componentes social y ambiental del proyecto. Para el caso del área social, se entregó información general sobre: manejo de PQRS e información del PAC, buen relacionamiento *con la comunidad, sentido de pertenencia con la empresa, respeto hacia el otro* y manejo de posibles hallazgos arqueológicos. Estos temas serán profundizados en las próximas capacitaciones que se llevarán a cabo con el personal.

- Capacitación "Violencia de Género: El 26/12/2023 se realizó una capacitación en el tema mencionado, con los y las trabajadoras vinculadas al proyecto. En esta, se hizo un ejercicio dinámico en los que los participantes identificaron y definieron conceptos como: violencia de género, tipos de violencia, equidad de género, cómo prevenir y actuar frente a casos de violencia y a partir de los conceptos expresados en el ejercicio dinámico realizado, se reforzaron estos *conceptos. Como resultado de la actividad, se solicitó de parte de los asistentes,* la promoción del respeto por el otro y la solidaridad hacia las personas víctimas de cualquier tipo de violencia, especialmente, la violencia de género.

En este programa, no se han presentado dificultades.

Tabla 31 Indicadores de Gestión Programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto tramo Cocorná

Indicador	%	Observaciones
No. de capacitaciones desarrolladas / No. de capacitaciones programadas x 100	5 5	Se llevaron a cabo 4 sesiones de inducción al personal vinculado al proyecto. En estas, se socializaron los diferentes programas contemplados en el PGS y las actividades que se desarrollan desde cada uno de ellos. Adicionalmente, se realizó la capacitación "Violencia de Género".
Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. de trabajadores asistentes a las capacitaciones / No. de trabajadores convocados x 100	15 15	A las inducciones realizadas asistieron 15 personas, quienes ocuparán los cargos de: ayudantes de obras, oficios varios, oficiales, almacenista, operadores de maquinaria pesada, profesional SST, Adicionalmente, a la

		capacitación "Violencia de Género" asistieron 18 personas.
Porcentaje cumplimiento	**100%**	

Tabla 32 Soporte fotográfico Programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto tramo Cocorná

	
Inducción al personal vinculado al proyecto – 06-12-2023	Inducción al personal vinculado al proyecto – 06-12-2023

	
Inducción al personal vinculado al proyecto – 13-12-2023	Inducción al personal vinculado al proyecto – 21-12-2023
	
Inducción al personal vinculado al proyecto – 26-12-2023	Capacitación Violencia de Género, desarrollada con personal vinculado – 26-12-2023

Consorcio Mejoramiento 15378
Carrera 80 bis N° 7ª – 15 T 5 oficina 801
Tel: (601)7914082 Cel.: 320-4713676
15378me@gmail.com
Bogotá DC, Colombia

6.8.2 Tramo San Carlos

El contratista reporta las siguientes actividades en este programa en el marco del objetivo "entrenar al personal que labora en el proyecto, en aspectos relacionados con las medidas de manejo social que se deben implementar en el mismo, con el fin de que establezcan relaciones armónicas con las comunidades del área de influencia":

Se dicto la primera capacitación al personal frente a las "Habilidades sociales con énfasis en la comunicación asertiva, en ella se hizo mención frente al conducto a seguir en caso de presentarse un hallazgo arqueológico en el frente de intervención; con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Gestión Social. En la capacitación se cuenta con la participación de 8 trabajadores y el acompañamiento de la interventoría desde el área social. Así mismo, se adjuntan en los anexos los soportes y evidencias fotográficas de la actividad reportada.

En este programa, no se han presentado dificultades.

Tabla 33 Indicadores de Gestión Programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices

Indicador	%	Observaciones
No. de capacitaciones desarrolladas / No. de capacitaciones programadas x 100	1 2	En el periodo reportado se llevó a cabo la capacitación mensual al personal vinculado al proyecto sobre el tema "Habilidades sociales con
Porcentaje cumplimiento	50%	

Indicador	%	Observaciones
		énfasis en la comunicación asertiva.
No. de trabajadores asistentes a las capacitaciones / No. de trabajadores convocados x 100	18 18	Se conto con la participación de 18 empleados, los que se encontraban en obra.
Porcentaje cumplimiento	100%	

Anexo 8. Acta capacitación diciembre

Anexo 9. Listado de asistencia

Tabla 34 Soporte fotográfico Programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices

	
Fotografía N°1 Capacitación al personal	Fotografía N°2 Actividad rompehielos
	
Fotografía N°3 Participación activa en la dinámica presentada	Fotografía N°4 Toma de refrigerio

7. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

Actividades de gestión, seguimiento y control del área social de la interventoría.

7.1.1 Tramo Cocorná

Desde el área social de la Interventoría en el tramo Cocorná, se ha venido haciendo un acompañamiento desde día de la firma del acta de inicio, a continuación, se presentan las actividades en dicho sentido:

- **Recorridos de obra:** se hacen recorridos de obra en promedio de 4 a 5 veces por semana en estos se observan aspectos relacionados con el funcionamiento del PAC, los buzones de sugerencias, acceso a la información de la comunidad sobre los cierres viales, acompañamiento a levantamiento de actas de vecindad y de entorno, manejo de conflictos con las comunidades por cierres, apoyo en la recepción de inquietudes de la comunidad.

- **Acompañamiento al levantamiento de actas de entorno y actas de vecindad:** esta actividad se realizó con el equipo técnico y social del contratista, se hicieron recorridos y aplicación de los formatos correspondientes y toma de registro fílmico y fotográfico. Así mismo se ha hecho revisión semana a semana de lo que falta de este proceso y se han dado los vistos buenos después de la verificación de los soportes.

- **Elaboración de reportes semanales e informe mensual:** se han elaborado los reportes mensuales y semanales de acuerdo a los requerimientos de la entidad contratante.

- **Apoyo en actividades** de difusión de los cierres viales y apoyo en el levantamiento de actas de vecindad.


- **Elaboración de comunicaciones escritas**, informes semanales y consolidación del informe mensual con el fin de documentar la gestión y presentar la trazabilidad del proceso.

Comités de seguimiento

Se viene asistiendo a los comités técnicos de obra y en cada uno se ha dado recomendaciones en la ejecución del Plan de Gestión social, estas han girado en torno a la oportunidad de entrega de información de los cierres a la comunidad, documentación de los permisos de intervención, comunicaciones escritas a las entidades sobre cierres, haciendo énfasis en el Hospital Local por si se presenta alguna emergencia y necesidad de traslado de la ambulancia en medio de los cierres, se tengan claros los horarios y las rutas alternas por donde deberían transitar si la vía de la obra se encuentra cerrada.

Tabla 35 Soporte fotográfico de actividades de la interventoría en el mes de diciembre de 2023 – Tramo Cocorná

 Acompañamiento al Comité de participación Comunitaria	 Acompañamiento a levantamiento de actas de vecindad.
 Acompañamiento a levantamiento de permisos de intervención	 Revisión de piezas comunicativas de cierres viales



Asistencia al comité de obra



Apoyo en la divulgación

7.1.2 Tramo San Carlos

De manera general, se señalan algunas de las actividades realizadas en el periodo del mes de diciembre por esta interventoría y se especifican a continuación:

- Se envía comunicado CM15378-046 al contratista con las observaciones plan de manejo de gestión social (PGS) tramo cruces - narices – narices 60an20-1-1.

- Se envía comunicado CM15378-045 al contratista con copia a la SIF sobre contextualización desde el componente social de interventoría con relación a los tramos; SAN CARLOS – CRUCES – NARICES – Y COCORNA EL RAMAL (GRANADA) - El Ramal (Granada) (60AN17-1) donde se expone que no se evidencia la presencia del profesional social del contratista en el frente San Carlos Cruces – Narices Corregimiento el Jordán, de acuerdo con la dedicación al 100% establecida contractualmente, generando retrasos en la ejecución de las actividades detalladas en la guía de manejo social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de la gobernación de Antioquia.

- Se envía comunicado CM15378-057 presunto incumplimiento del desarrollo de las actividades del componente social con relación al tramo; SAN CARLOS – CRUCES – NARICES

- Recorrido en campo con equipo de interventoría para revisar avance de obra e identificación de posibles problemáticas sociales con relación al predio ubicado en el kilómetro 18+8.65 en el inicio de obra, debido a descontento por parte del propietario por marcación de topografía sobre el mismo, ante esto se ve la necesidad de realizar un segundo acercamiento con el propietario para conciliar y diligenciar formato de autorización para intervenir predios privados una vez ingrese el profesional social del contratista.

- Envío de comunicado CM15378-066 a empresa contratista solicitando nuevamente la presencia del profesional social en obra para dar continuidad a las actividades correspondientes al componente.

- Mesa de trabajo virtual con profesional social de interventoría y contratista Cocorná - El Ramal (Granada) (60AN17-1) para revisión en conjunto de presupuesto social de ambos frentes.

- Se envía nuevamente comunicado CM15378-073 a contratista con reiteración vinculación profesional social tramo SAN CARLOS – CRUCES – NARICES. Para avanzar con las observaciones al presupuesto social y adaptarlo en conjunto a las particularidades del territorio.

- Capacitación de riesgo biomecánico desde el área SST dirigida al equipo de interventoría.

- Reunión de equipo interventoría Consorcio Mejoramiento 15378 para revisión de temas documentales.

- Ingreso y reunión con residente social de contratista para contextualizar sobre las entregas pendientes: actas de vecindad, conformación de comité de participación ciudadana, plan de gestión social y presupuesto social.

- Capacitación virtual - reglamento interno de trabajo MSING SAS

- Envío de comunicado CM15378-090 sobre cierre de vía sin autorización ni socialización a la comunidad -SAN CARLOS- JORDAN ya que, debido a esto, se generó confusión y malestar entre la comunidad, por ende, se solicita establecer los horarios de cierres viales e informar a la comunidad empleando los diferentes medios disponibles, voz a voz, pautas radiales y volanteo, a la mayor brevedad posible.

- Mesa de trabajo con residente social de contratista para adelantar las entregas pendientes, coordinar y programar las actividades siguientes.

- Revisión y aprobación del Plan de Gestión Social
- Aval presupuesto PMA-SST-PGS
- Revisión y envío de observaciones a informe mensual de noviembre del contratista
- Acompañamiento en inicio de levantamiento de actas de vecindad en predios colindantes con presencia del equipo técnico, social y de interventoría. se hicieron recorridos y aplicación de los formatos correspondientes y toma de registro fílmico y fotográfico.

- Aprobación de informe mensual de gestión social del contratista

- Envío de informe mensual de noviembre – interventoría a la SIF para su revisión y aprobación.

- Revisión y aprobación de cronograma e informe semanal del contratista con sus respectivos anexos.

- Acompañamiento en capacitación al personal en habilidades sociales con énfasis en la comunicación asertiva para promover el respeto por los

compañeros, superiores en el ámbito laboral y habitantes de la comunidad. La capacitación tuvo lugar en las instalaciones de la obra, iniciando a las 2 pm con una duración aproximada de una hora, así mismo se contó con la participación del personal que se encontraba laborando y se hizo entrega de refrigerio a cada integrante.

- Elaboración de reportes semanales e informe mensual: se han elaborado los reportes mensuales y semanales de acuerdo con los requerimientos de la entidad contratante.

Comités de seguimiento


Se ha realizado presencia en los comités # 4, 5 y 6 ejecutados en el mes de *diciembre del 2023 en las instalaciones de las oficinas del contratista, desarrollado* por el residente de interventoría en compañía de equipo contratista de obra e interventoría. Donde se reitera la importancia del profesional social en obra con dedicación al 100% para poder dar cumplimiento a las actividades propuestas en el plan de gestión social; en ese sentido, la parte contratista se compromete a responder efectivamente a los requerimientos enviados mediante oficios para avanzar con el componente social.

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los compromisos convenidos durante los comités de obra realizados.

Tabla 36 compromisos comité de seguimiento social tramo San Carlos – Cruces – Narices

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Compromiso	Estado de cumplimiento
1.	Contratación – Profesional Social para avanzar con la ejecución de obra	Consorcio Cocorná 15378 Contratista	05/12/2023	Pendiente
2.	Plan de gestión social	Luisa Arango Profesional Social Contratista	19/12/2023	Cumplido
3.	levantamiento de actas de vecindad y de entorno	Luisa Arango Profesional Social Contratista	19/12/2023	Cumplido
4.	Conformación de Comité de Participación Ciudadana	Luisa Arango Profesional Social Contratista	19/12/2023	Cumplido
5.	Informes y cronogramas semanales de las actividades desempeñadas	Luisa Arango Profesional Social Contratista	19/12/2023	Cumplido
6.	Presupuesto social	Luisa Arango Profesional Social Contratista	19/12/2023	Cumplido
7.	Soportes de cotizaciones del presupuesto social	Luisa Arango Profesional Social Contratista	19/12/2023	Pendiente
8.	Instalación de pasacalles	Luisa Arango Profesional Social Contratista	28/12/2023	Pendiente
9.	Instalación de tijeras y cartelera informativa	Luisa Arango Profesional Social Contratista	28/12/2023	Pendiente
10.	Instalación de buzones de sugerencia	Luisa Arango Profesional Social Contratista	28/12/2023	Pendiente
11.	Entrega de informe mensual del mes de Noviembre	Luisa Arango Profesional Social Contratista	28/12/2023	Cumplido

Tabla 37 Soporte fotográfico de actividades de la interventoría I tramo San Carlos – Cruces – Narices

	
Fotografía N°1 Comité de obra #4	Fotografía N°2 Comité de obra #5
	

Fotografía N°3 Comité de obra #6	Fotografía N°4 Acompañamiento en levantamiento de actas de vecindad
	
Fotografía N°4 Acompañamiento en levantamiento de actas de vecindad	Fotografía N°5 Acompañamiento en capacitación al personal

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1.1 Tramo Cocorná

Programa para la Protección de la Infraestructura Social y Comunitaria

- Realizar el recorrido del tramo de mejoramiento la primera semana de enero y avanzar en el levantamiento de las actas de vecindad y de entorno si se requieren.

- Culminar las actas de entorno y de intervención de predios con todos los soportes correspondientes.

- Hacer entrega de toda la documentación para visto bueno de interventoría y presentación a la Gobernación.

Programa para la Contratación de Mano de Obra

- Utilizar otros medios de divulgación sobre la contratación. El número de perfiles no define el número de divulgaciones que se deben hacer. La idea es que las personas tengan la información de forma amplia de tal manera que no dé pasos para malas interpretaciones de las formas de vinculación de personal en el proyecto.

Programa de Comunicación y Divulgación

- Establecer un día a la semana de revisión de los buzones de PQRS y establecimiento del proceso por ejemplo levantamiento de acta.
- Para la información entregada a las entidades, la gestión mediante llamadas

telefónicas es insuficiente, se recomienda hacer oficios escritos para dejar trazabilidad, especialmente con el hospital donde como se informó en los comités de obra, se tiene pleno conocimiento de los cierres y la necesidad de uso de la vía alterna en caso de una emergencia.

- Ampliar la divulgación de los cierres con piezas comunicativas más visibles tales como afiches e instalarlos en partes estratégicas de acceso a la información por parte de la comunidad.

Programa para la Atención a la Comunidad e Interesados en el Proyecto

- Proyectar la actividad de diseño y aplicación de encuestas de percepción del *proyecto con la comunidad para el mes de enero.*

Programa para la Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural

- Aplicar el énfasis en el proceso de hallazgos arqueológicos en las capacitaciones de enero y ampliar su contenido de tal manera que sea asimilado y comprendido por el personal.

Programa para la Sostenibilidad y Apropiación Comunitaria

- Mantener comunicación activa con las personas del comité de participación, hacer la invitación por medio escrito y preparar previamente la información a presentar y hacer entrega de esta a la interventoría para su revisión.

Programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto

- *Incluir el tema de arqueología como un énfasis y tema central que desarrolle* como tal su contenido de tal manera que las personas comprendan la importancia de la protección al patrimonio.

Estas recomendaciones fueron radicadas con las observaciones a la primera versión del informe de diciembre, mediante oficio.

8.1.2 Tramo San Carlos

Programa para la Protección de la Infraestructura Social y Comunitaria

- Iniciar con el levantamiento de las actas de vecindad y de entorno, anexando los soportes del procedimiento (actas, evidencias fotográficas y documentos del propietario).
- Hacer entrega de toda la documentación para visto bueno de interventoría y presentación a la Gobernación.

Programa para la Contratación de Mano de Obra

- Utilizar todos los canales establecidos para la divulgación de vacantes y dejar evidencia con el fin de garantizar la oportunidad a la comunidad interesada y cumplir con el objetivo del programa.

Programa de Comunicación y Divulgación

- Se recomienda mantener activos los canales de comunicación, de tal manera que cumplan su función en el acompañamiento al desarrollo de la obra y se mitiguen los impactos del proyecto a la comunidad.
- Dar celeridad al proceso de instalación de pasacalles, tijeras, carteleras informativas y buzones de sugerencia.
-

Programa para la Atención a la Comunidad e Interesados en el Proyecto

- Instalar y mantener el funcionamiento del PAC acorde a las necesidades de la obra y de la comunidad frente a la obra, atender cuando se requieran las PQRS pero sobre todo divulgar los canales de comunicación para que la comunidad los conozca y los utilice.

Programa para la Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural

- Incluir en las capacitaciones con el personal de obra, la importancia de protección al patrimonio y el protocolo a seguir en caso de hallazgos arqueológicos.

Programa para la Sostenibilidad y Apropiación Comunitaria

- Mantener comunicación activa con los integrantes del CPC y programar los encuentros por medio de invitaciones escritas, preparar previamente la información a presentar y hacer entrega de esta a la interventoría con anexos para su revisión.

Programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto

- Realizar la primera capacitación mensual al personal

- Incluir en las capacitaciones la promoción del respeto, las buenas prácticas y relacionamiento con los habitantes de la zona, grupos de interés de la AID y compañeros de trabajo.

- Hacer mención sobre la protección del patrimonio y exponer el protocolo en caso de hallazgo

9. Listado de Anexos

9.1.1 Tramo Cocorná

Estos se adjuntan al informe en carpetas organizadas según los programas del plan de gestión social.

- *Programa 1 Reconocimiento del Entorno en el Cual se Desarrollará el*

Anexo 1. Carpeta de soportes de actas de vecindad y de entorno del mes de diciembre
Anexo 2. Base de datos de actas de vecindad
Anexo 3. Volante informativo visitas realizadas actas de vecindad.
Anexo 4. Autorización n° 1. Carlos Efrén Montoya
Anexo 5. Permisos Intervención Gobernación de Antioquia.
Anexo 6. Acta permiso Intervención Néstor Giraldo.
Anexo 7. Actas de reuniones realizadas con la comunidad.

Programa 2 Para la protección de la infraestructura social y comunitaria

En este periodo no fue necesario presentar soportes de actividades

Programa 3 Para la contratación de mano de obra

Anexo 8. Formato de empleabilidad

Programa 4. Comunicación y Divulgación

Anexo 9. Volantes informativos sobre cierres viales.

Anexo 10. Certificado de pautas radiales.
Anexo 11. Control de llamadas telefónicas
Anexo 12. Soporte información Hospital San Juan de Dios

Programa 5. Para la atención a la comunidad e interesados en el proyecto

Este programa no presenta anexos para este periodo, no fue necesario.

Programa 6. Programa para la Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural

Ver anexos 16 y 17 ubicado en el *Programa 8 Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto*

Programa 7 Sostenibilidad y apropiación comunitaria

Anexo 13. Oficios convocatoria CPC
Anexo 14. Presentación CPC
Anexo 15. Acta reunión y registro de asistencia CPC

Programa 8 Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto

Anexo 16. Registro de asistencia a inducción personal vinculado
Anexo 17. Acta inducción personal

9.1.2 Tramo San Carlos

Estos se adjuntan al informe en carpetas organizadas según los programas del plan de gestión social.

Anexos del contratista

- Programa 1 para el reconocimiento del Entorno en el cual se desarrollará el proyecto

Anexo 1. Actas de vecindad
Anexo 2. Acta de entorno
Anexo 3. Base de datos actas de vecindad y actas de entorno

- Programa 3 para la Contratación de Mano de Obra

Anexo 4. Empleabilidad mujeres
Anexo 5. Empleabilidad

- Programa 6 para la protección del patrimonio arqueológico y cultural.

Anexo 6. Evidencias fotográficas

- Programa 7 de sostenibilidad y apropiación comunitaria

Anexo 7. Acta conformación CPC
Anexo 8. Evidencias fotográficas

- Programa 8 para la educación y capacitación al personal vinculado al proyecto

Anexo 9. Listado de asistencia

Anexo 10. Acta capacitación diciembre

- Anexos de interventoría Tramo San Carlos – Cruces – Narices

Oficios

- Comunicado CM15378-045
- Comunicado CM15378-046
- Comunicado CM15378-057
- Comunicado CM15378-066
- Comunicado CM15378-073
- Comunicado CM15378-090

10. Listado de tablas

Tabla 1 Actas de vecindad iniciales levantadas y entregadas en nov -2023 tramo Cocorná 12
Tabla 2 Actas de vecindad iniciales levantadas y entregadas en dic -2023 tramo Cocorná 13
Tabla 3 soporte fotográfico de predios en vulnerabilidad estructural Tramo Cocorná..... 15
Tabla 4 Actas de entorno levantadas y entregadas nov -2023 Tramo Cocorná..... 19
Tabla 5 indicadores de gestión programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto Tramo Cocorná 22
Tabla 6 soporte fotográfico para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto tramo Cocorná..... 25
Tabla 7 actas de vecindad iniciales levantadas y entregadas en dic-2023 tramo san Carlos – Cruces – Narices..... 31
Tabla 8 actas de entorno levantadas y entregadas en dic-2023 tramo san Carlos – Cruces – Narices..... 34
Tabla 9 indicadores de gestión Programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto tramo san Carlos – Cruces – Narices..... 34
Tabla 10 soporte fotográfico Programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto tramo san Carlos – Cruces – Narices..... 36
Tabla 11 indicadores de gestión para la Protección de la Infraestructura Social y Comunitaria tramo Cocorná..... 38
Tabla 12 indicadores de gestión programa para la Protección de la Infraestructura Social y comunitario tramo – San Carlos – Cruces – Narices..... 39
Tabla 13 Personal vinculado al proyecto tramo Cocorná 42
Tabla 14 Indicadores de Gestión para la Contratación de Mano de Obra tramo Cocorná 43
Tabla 15 Personal vinculado al Proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices 45
Tabla 16 Indicadores de Gestión para la Contratación de Mano de Obra tramo San Carlos – Cruces – Narices..... 46
Tabla 17 Indicadores de Gestión programa de Comunicación y Divulgación Tramo Cocorná..... 50

Tabla 18 soporte fotográfico del Gestión programa de Comunicación y Divulgación Tramo Cocorná 52
Tabla 19 Indicadores de Gestión Programa de Comunicación y Divulgación Tramo San Carlos – Cruces – Narices 61
Tabla 20 Indicadores de Gestión Programa para la atención a la comunidad e interesados en el proyecto Tramo Cocorná 63
Tabla 21 Soporte fotográfico del Programa para la atención a la comunidad e interesados en el proyecto Tramo Cocorná 64
Tabla 22 Indicadores de Gestión Programa para la Atención a la Comunidad e Interesados en el proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices 65
Tabla 23 Indicadores de Gestión Programa para la Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural tramo Cocorná 67
Tabla 24 Soporte fotográfico del Programa para la Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural tramo Cocorná 68
Tabla 25 Indicadores de Gestión Programa para la Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural tramo San Carlos – Cruces - Narices 69
Tabla 26 Soporte fotográfico del Programa para la Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural tramo San Carlos – Cruces - Narices 69
Tabla 27 indicadores de gestión Programa para la Sostenibilidad y Aprobación Comunitaria tramo Cocorná 71
Tabla 28 Soporte fotográfico del Programa para la Sostenibilidad y Aprobación Comunitaria tramo Cocorná 72
Tabla 29 Indicadores de gestión Programa para la Sostenibilidad y Aprobación Comunitaria tramo San Carlos – Cruces – Narices 74
Tabla 30 Soporte fotográfico del Programa para la Sostenibilidad y Aprobación Comunitaria tramo San Carlos – Cruces – Narices 74
Tabla 31 Indicadores de Gestión Programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto tramo Cocorná 76
Tabla 32 Soporte fotográfico Programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto tramo Cocorná 77
Tabla 33 Indicadores de Gestión Programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices 79

Tabla 34 Soporte fotográfico Programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices 81
Tabla 35 Soporte fotográfico de actividades de la interventoría en el mes de diciembre de 2023 – Tramo Cocorná..... 84
Tabla 36 compromisos comité de seguimiento social tramo San Carlos – Cruces – Narices 90
Tabla 37 Soporte fotográfico de actividades de la interventoría I tramo San Carlos – Cruces – Narices 91

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Tipo de reunión: Revisión informe social Interventora contrato #43SS111B1465 de 2023		**Fecha de reunión:**
Organismo, Dependencia o Proceso:		**Fecha de elaboración:** **15 de marzo de 2024.**
Asistentes, Organismo:	**Ausentes, Organismo:**	

Orden del Día:

1. Lectura del acta anterior N/A
2. Revisión compromisos anteriores N/A
3. Temas tratados N/A
4. Proposiciones y varios N/A
5. Compromisos pactados N/A

Desarrollo de la Reunión:

Contrato N° 43SS111B1465 de 2023, cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 3: ORIENTE. Cruces - Narices San Carlos, Cocorná - El Ramal.

Informe mensual de # 2 diciembre de 2023.

La revisión del presente informe se hace con base en la Guía de manejo Social, Ambiental, y de Seguridad y Salud en el trabajo para proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PLAN DE GESTION SOCIAL

PROGRAMA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL ENTORNO.

TRAMO COCORNÁ

- ***Actas de vecindad***: El contratista presenta avance de levantamientos de actas de vecindad así:

Actas de vecindad levantadas	Tramo		En revisión Interventoría
48	Mejoramiento	39	38
	Mantenimiento	9	

El contratista pone en conocimiento el estado de viviendas que no tienen estructuras que le den estabilidad como vigas, columnas, por lo cual podrían presentar algún riesgo (acta # 20, 28, 30,11,36).

- ***Actas de entorno***: se elaboraron 5 actas de entorno de la vía (tramo Cocorna-El Ramal (Granada).

Actas de entorno levantadas y entregadas diciembre 2023			
N°	**N° de acta de entorno**	**Noviembre**	**Diciembre**
1	Acta de entrono N° 1	X	
2	Acta de entrono N° 2	X	
3	Acta de entrono N° 3		X
4	Acta de entrono N° 4	X	
5	Acta de entrono N° 5		X

- ***Actas de intervención de predios***: a la fecha se han levantado 15 actas de intervención de predios privados, para ser utilizados en depósito de materiales de construcción, pasos peatonales provisionales, construcción de obras hidráulicas entre otros.

  Se han tenido dificultades para la firma de algunos permisos, dado sus habitantes no cuenta con la titularidad de los predios, propietarios que se desplazaron por condiciones de orden público etc.; razón por la cual no se han enviado a la interventoría para su revisión y firma.

TRAMO SAN CARLOS

Actas de vecindad: El contratista presenta avance de levantamientos de actas de vecindad así: en recorrido por la obra se identificaron 10 predios, de los cuales a la fecha se han levantado 4 actas de vecindad así:

Actas de vecindad iniciales levantadas y entregadas en diciembre 2023		**Estado**
1	Acta vecindad # 1	Revisión por interventoría
2	Acta vecindad # 2	
3	Acta vecindad # 3	
4	Acta vecindad # 4	

La interventoría resalta que para este tramo no se presentaron inconvenientes con los propietarios de los predios para el levantamiento de actas de vecindad.

- ***Actas de entorno***: se elaboró 1 actas de entorno así:

Actas de entorno levantadas y entregadas diciembre 2023			
N°	**N° de acta de entorno**	**Noviembre**	**Diciembre**
1	Acta de entrono N° 1	0	X

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	**Código:** FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

- ***Actas de intervención de predios:*** Para el periodo no se realizaron permiso de intervención de predios.

PROGRAMA PARA LA PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA.

TRAMO COCORNÁ:

Se llevó a cabo reunión de inicio de obra así:

Fecha	Lugar	Asunto	# asistentes
15 de noviembre del 2023	tramo Cocorna – El Ramal (Granada) en la sede de la Casa de la Cultura del municipió.	Reunión de inicio de obra tramo Cocorna	56

TRAMO SAN CARLOS:

Fecha	Lugar	Asunto	# asistentes
29 de noviembre del 2023	Sede de la JAC del corregimiento el Jordan municipio de San Carlos	Reunión de inicio de obra tramo Cruces-Narices(San Carlos)	26

Para la respectiva convocatoria se utilizaron volantes, cuñas radiales, afiches y el voz a voz con los presidentes de las JAC; Se brindó información de los componentes técnico, ambiental, social, SST y se resolvieron inquietudes.

PROGRAMA PARA LA CONTRATACION DE MANO DE OBRA

TRAMO COCORNÁ:

Para la definición de perfiles de mano de obra calificad y no calificada se utilizó como mecanismo de difusión la reunión del CPC, realizada el 7 de diciembre de 2023, así como también con los líderes comunitarios de la zona de influencia directa de la obra.

Mecanismos de recepción de hojas de vida: Por medio del correo electrónico gestionhumana@ingetierras.com, y el punto de atención PAC. Se recibieron 10 hojas de vida.

Vinculación de personal al proyecto: Para el tramo Cocorná –El Ramal (Granada), 27 personas así:

ITEM	PERSONAL MOC		PERSONAL MOSC	
Procedencia	AID	FORANEO	AID	FORANEO
Total	2	13	7	5

TRAMO SAN CARLOS:

La definición de perfiles se requerirá en la medida que se vaya desarrollando el proyecto. Esta información se dará a conocer a través de diversos medios como carteleras informativas, CPC, entre otros.

Mecanismos de recepción de hojas de vida: Por medio del correo electrónico gestionhumana@ingetierras.com, y el punto de atención PAC.

Vinculación de personal al proyecto: Para el tramo El Jordan- San Carlos), 23 personas así:

ITEM	PERSONAL MOC		PERSONAL MOSC		PERSONAL MONC	
Procedencia	AID	FORANEO	AID	FORANEO	AID	FORANEO
Total	1	7	0	7	8	0
Total personal vinculado al proyecto			23 personas			

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACION

TRAMO COCORNÁ:

Se cuenta con la instalación de una valla ubicada en la vía Cocorná-El Ramal (Granada).
Se distribuyeron 100 volantes informativos por cierres totales de la vía; estos ubicados en sitios estratégicos.

Se instaló cartelera informativa en el PAC, la cual fue actualizada con información de avances de los componentes Social, Ambiental, Técnica y SST.

Se instalaron 2 buzones de sugerencias, uno en el PAC y el otro en la JAC de San Juan; sin PQRS reportadas para el periodo.

Se reportaron 12 cuñas radiales para divulgar horarios de cierre de vía. de igual manera puerta a puerta cortes de servicios de acueducto.

TRAMO SAN CARLOS

Se cuenta con la instalación de una valla ubicada al ingreso del corregimiento El Jordan municipio de San Carlos.
Para el periodo se encuentra pendiente la aprobación de la supervisión de formato para cierre de vía.
Se instalaron 2 buzones de sugerencia, uno en el PAC y se gestionara con la JAC del corregimiento el Jordan la instalación del segundo.

PROGRAMA PARA ATENCION A LA COMUNIDAD E INTERESADOS EN EL PROYECTO.

TRAMO COCORNÁ:

A la fecha de corte del presente informe no se han recibido PQRS, se recibieron 37 hojas de vida de personal interesado en laborar para el proyecto.

El PAC, funciona en el horario lunes-viernes 8:am a 12:00 y de 2.pm-5:pm; sábados 8:am a 12: m

TRAMO SAN CARLOS:

A la fecha de corte del presente informe no se han recibido PQRS, se recibieron 6 hojas de vida de personal interesado en laborar para el proyecto.

No se encuentra aún identificada el PAC, buzón de PQRS, carteleras informativas, por lo anterior la interventoría social solicita al contratista darle celeridad para el cumplimiento de este programa.

PROGRAMA PARA LA PROTECCION DEL PATRIMINIO ARQUEOLOGICO Y CULTURAL.

TRAMO COCORNA:

Para el periodo no se han presentado hallazgos arqueológicos en el proyecto, sin embargo, en las inducciones realizadas al personal que labora en la obra se hace énfasis en el procedimiento a seguir, en caso de algún hallazgo.

TRAMO SAN CARLOS:

Para el periodo no se han presentado hallazgos arqueológicos en el proyecto, sin embargo, en las inducciones realizadas al personal que labora en la obra se hace énfasis en el procedimiento a seguir, en caso de algún hallazgo.

PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD Y APROPIACION COMUNITARIA.

TRAMO COCORNÁ:

Se dio la creación del CPC, en la socialización de inicio de obra llevada a cabo el 15 de noviembre de 2023, la primera reunión fue el 7 de diciembre de 2023, se complemento con comunicados enviados a la alcaldía de Cocorná. Personería, a los presidentes de las JAC de las veredas San Juan y el Chocó. En el comité se trataron temas como avance de la obra en sus componentes técnicos, sociales, ambientales, SST.

TRAMO SAN CARLOS:

Para el periodo reportado se creó el comité con 4 integrantes, se planea ejecutar la primera reunión para el mes de enero de 2024.

PROGRAMA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO

TRAMO COCORNÁ:

Inducción a trabajadores sobre medidas de manejo social; los días 6,13,21 y 26 de diciembre.
Capacitación "Violencia de Genero" el 26 de diciembre de 2023.

TRAMO SAN CARLOS:

Capacitación al personal de la obra en "Habilidades sociales con énfasis en comunicación asertiva".

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

TRAMO COCORNÁ:

Recorridos de obra en promedio 4 a 5 veces por semana para identificar funcionamientos del PAC, buzón de sugerencias, de igual manera acompañamientos actas de vecindad, entorno, elaboración de reportes semanales e informes mensuales, difusión de cierres viales, etc.

Comités técnicos de obra donde se han dado recomendaciones en la ejecución del plan de gestión social.

TRAMO SAN CARLOS:

Se envió comunicado al contratista con observaciones del PGS tramo cruces-narices-narices 60AN20-1-1

La interventoría envía al contratista comunicado donde le solicita la presencia del profesional social para el tramo San Carlos -Cruces-Narices-y Cocorná el Ramal (Granada) – El Ramal (Granada) (60AN17-1).

Recorridos de obra donde se identifico posible inconveniente con propietario de predio ubicado en el km18+865.

Ingreso de la residente social del contratista y contextualizar sobre las entregas pendientes; actas de vecindad, conformación del CPC, PGS y presupuesto social.

La interventoría requiere al contratista programar con anticipación los cierres de vía para evitar inconformismos con la comunidad.

Acompañamiento en inicio levantamientos actas de vecindad, elaboración de informes semanales, y mensuales, acompañamiento en capacitaciones al personal de la obra.

Presencia en los comités s # 4, 5 y 6, donde se reitera la importancia de la gestión social en obra y la dedicación del 100% de la profesional social.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

TRAMO COCORNÁ:

Programa para la protección de la infraestructura social y comunitaria: realizar recorrido en el tramo de mejoramiento en la primera semana de enero de 2024, culminar actas de entorno e intervención de predios.

107

Programa para la contratación de mano de obra: Utilizar los medios adecuados para la divulgación sobre la contratación del personal requerido para la obra.

Programa de comunicación y divulgación: Programar una vez a la semana la revisión del buzón de las PQRS, enviar comunicados al hospital para informar los cierres de la vía y el uso de vías alternas en caso de una emergencia.
Ampliar divulgación de cierres viales a través de los diferentes medios de difusión disponibles.

Programa para la atención a la comunidad e interesados en el proyecto: aplicación de percepción del proyecto con la comunidad.

Programa para la protección del patrimonio arqueológico y cultural: Hacer énfasis de este tema en las capacitaciones al personal de obra.

Programa para la Sostenibilidad y apropiación comunitaria: mantener comunicación permanente con los integrantes del CPC.

Programa para la educación y capacitación al personal vinculado al proyecto: Incluir el tema arqueológico dada la importancia de la protección al patrimonio.

TRAMO SAN CARLOS:

Programa para la protección de la infraestructura social y comunitaria: iniciar el levantamiento de actas de vecindad y entorno, para visto bueno de interventoría.

Programa para la contratación de mano de obra: Utilizar los medios adecuados para la divulgación sobre la contratación del personal requerido para la obra.

Programa de comunicación y divulgación: mantener activos los diferentes canales de comunicación para minimizar los impactos en el desarrollo de la obra.

Programa para la atención a la comunidad e interesados en el proyecto: instalar y mantener en funcionamiento el PAC, atender las PQRS.

Programa para la protección del patrimonio arqueológico y cultural: Hacer énfasis de este tema en las capacitaciones al personal de obra.

Programa para la Sostenibilidad y apropiación comunitaria: mantener comunicación permanente con los integrantes del CPC.

Programa para la educación y capacitación al personal vinculado al proyecto: Incluir en las capacitaciones el respeto y las buenas prácticas con las comunidades del AID del proyecto.

Hacer mención sobre la protección del patrimonio y exponer el protocolo en caso de hallazgo.

Teniendo en cuenta lo anterior, desde la supervisión social, se acepta el informe correspondiente al mes de diciembre de 2023, presentado por la Interventoría CONSORCIO MEJORAMIENTO 15378.

1. Compromisos pactados N/A

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1				
2				

Firma de quien elabora

LUCELLY PENAGOS VALENCIA
Profesional Social
Apoyo a la supervisión
Nombre de quien elabora

Firma de quien revisa y aprueba

NICOLAS GIRALDO MORALES
Profesional Social
Supervisor Social
Nombre de quien revisa y aprueba