ANEXO N° 03

CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

No.	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
1	REPARACION HORNO COMETA II WESTON PANADERIA. Servicio de Reparación general al horno de panadería HORNO COMETA II WESTON. Suministro, Instalación y puesta en funcionamiento de válvula solenoide, tarjeta inteligente y quemadores. Suministro, Instalación y puesta en funcionamiento de termostato marca Roberstwas. Suministro, Instalación y puesta en funcionamiento de válvula de seguridad para piloto. Suministro, Instalación y puesta en funcionamiento de termopila. Suministro, Instalación y puesta en funcionamiento de regulador dos líneas.	X	

Certifico que toda la información aquí contenida es veraz.
Atentamente,

CLAUDIA MILENA PARDO
C.C. No 37844527 expedida en Bucaramanga
Nit. 900823743-0
Dirección: via palenque café Madrid 44-96 bodega 16 modulo 2
cel: 3188021619
megafruversas@hotmail.com